

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau (adit), etc.)

Type	Puits 1	Puits 2	Puits 3	Affaissement 1	Affaissement 2
Photographie	AH-2013-06-10-005 AH-2014-11-26-001	AH-2014-11-26-001 AH-2014-11-26-005	AH-2013-06-10-005 AH-2014-11-26-001 AH-2014-11-26-005 AH-2016-11-023-001	AH-2014-11-26-001 AH-2014-11-26-006 AH-2016-11-023-001	AH-2014-11-26-001 AH-2014-11-26-006 AH-2016-11-023-001
Coordonnées Gps	272 158 Est 5025 704 Nord	272 212 Est 5025 668 Nord	272 216 Est 5025 700 Nord	272 188 Est 5025 750 Nord	272 182 Est 5025 739 Nord
Sécurisation	Dalle de béton Conforme	Dalle de béton Conforme	Dalle de béton Conforme	Dalle de béton Conforme	Dalle de béton Conforme
Dimension Profondeur					
Notes					
Remarques 2013					

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau (adit), etc.)

Type	Fosse 1	Fosse 2	Fosse 3		
Photographie	AH-2017-11-22-001 et 002	AH-2017-11-26-003 et 004	AH-2017-11-26-005 et 006		
Coordonnées Gps	272 108 Est 5025 697 Nord	272 177 Est 5025 862 Nord	272 144 Est 5025 876 Nord		
Sécurisation	Remblayée Conforme	Remblayée Conforme	Remblayée Conforme		
Dimension Profondeur	8 mètres x 8 mètres 3,5 mètres	6Mètres x 4Mètres 2,5 mètres	3 mètres x 3 mètres 2 mètres		
Notes					
Remarques 2013					




AH-2013-06-10-005 – Puits 1 à gauche de la photo et en arrière plan, vue des 2 affaissements et du Puits 3 (vue de l'Ouest vers Nord-Est)



AH-2014-11-26-001 – Vue du Puits 2 sécurisé avec une dalle de béton et à droite la fondation de béton (vue du Nord-Ouest vers le Sud-Est)



AH-2014-11-26-005 – Vue du Puits 2 et 3 sécurisés avec une dalle de béton et conforment (vue du Sud-Est vers le Nord-Ouest)



AH-2014-11-26-006 – Vue des Affaissements 1 et 2 sécurisés avec une dalle de béton et conformement (vue vers le Nord-Ouest)



AH-2016-11-23-001 – Puits 3, affaissement 1 et 2 sécurisés avec une dalle de béton et conformement (vue vers le Nord-Est)



AH-2017-11-22-001 - Fosse 1 avant la sécurisation par remblayage en novembre 2017 par le MERN (vue vers le Nord)



AH-2017-11-22-002 - Fosse 1 après la sécurisation par remblayage en novembre 2017 par le MERN (vue vers le Nord)



AH-2017-11-22-003 - Fosse 2 avant la sécurisation par remblayage en novembre 2017 par le MERN (vue vers le Nord)



AH-2017-11-22-004 - Fosse 2 après la sécurisation par remblayage en novembre 2017 par le MERN (vue vers le Nord)



AH-2017-11-22-005 - Fosse 3 avant la sécurisation par remblayage en novembre 2017 par le MERN (vue vers le Sud-Ouest)



AH-2017-11-22-006 - Fosse 3 après la sécurisation par remblayage en novembre 2017 par le MERN (vue vers le Sud-Ouest)