

PAR COURRIEL

Le 27 octobre 2025

DEMANDEUR

V/Réf. : 109482.00017

N/Réf. : 202510-40

Objet : Demande d'accès à l'information

Maître,

Nous faisons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 8 octobre 2025.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joint.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérroux-Lemay

p. j. 2



Site 32D10-017		Date 15 mai 2014		Heure d'arrivée : 12H49		Heure de départ = 12H51	
Aucune exploitation ☒ Exploitation récente ☐ Site inaccessible ☐ Concasseur en opération ☐ Machinerie présente ☐		Nappe phréatique visible Oui ☐ Non ☒					
		DÉBOISEMENT Conforme ☐ Non-conforme ☐		Avis donné Oui ☐ Non ☐			
Bail	Exploitant	Déclarant	Quantité extraite		Substance	Photographie	
				T	Brut		
				M3	réserve		
				T	Brut		
				M3	réserve		
				T	Brut		
				M3	réserve		
				T	Brut		
				M3	réserve		
Vue générale du site.							
				T	Brut		
				M3	réserve		
				T	Brut		
				M3	réserve		
				T	Brut		
				M3	réserve		
				T	Brut		
				M3	réserve		
commentaire	Site partiellement situé sur un terrain privé.						

Signature : _____


Décompte des quantités aliénées

Site	Bail	Exploitant	Description véhicule	Quantité M3 ou tonnes	heure	heure	Heure	heure	Heure

Photographie

--	--

Signature : _____



Carte de localisation du BNE 16632

Feuillet 32D10 - Site d'extraction # 17
Inspection du 10 août 2016

- Tracé de localisation
Bail d'exploitation de SMS
Site d'extraction de SMS
- Hydrographie**
- Lac, mare, réservoir hydroélectrique; cours d'eau
 - Chute, rapide; écueil
 - Gué; cale sèche
 - Quai; port de plaisance, traverse, phare
 - Brise-lames; barrage, barrage hydroélectrique
 - Canal; écluse
 - Conduite forcée; buse
- Modélé**
- Courbe de niveau maitresse; intermédiaire, point coté
 - Esker; dépôt fluvial

- Végétation**
- Millieu boisé; milieu humide
- Infrastructures de transport**
- Autoroute, route nationale, route régionale; route collectrice; route locale : pavé; non pavé
 - Rue, chemin carrossable : pavé; non pavé
 - Pont, pont couvert; pont d'étagement
 - Passerelle; tunnel
 - Voie ferrée; hydrobase, aéroport
 - Piste d'atterrissage : pavée; non pavée
 - Ligne de transport, poste de distribution d'électricité
 - Pipeline; tour, tour de télécommunication

- Bâtiments et aires désignées**
- Piste, terrain de golf; centre de ski alpin, terrain de camping, piscine publique
 - Bâtiment; serre, flèche
 - Réservoir de surface; cimetière, jardin zoologique
 - Étang d'épuration; lieu d'enfouissement sanitaire
 - Banc d'emprunt; carrière
 - Mine à ciel ouvert; amas, halde



Métadonnées
Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 17
0 1 2 3 4 5 km
1/ 140 000

Sources
Données minières, MERN, 2016
Référence cartographique, MERN BDAT_100k
MERN Orthos annuelles 2012-30 cm
Réalisation
Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction du développement et du contrôle de l'activité minière
Service de la gestion des droits miniers
© Gouvernement du Québec, 10 janvier 2017


















BARRIERE 16632

411

410

412

402

413

409

427

403

414

408

BNE 16632

426

406

407

415

425

416

404

417

405

418

424

423

422

421

420

419

Rang VI (0006)

27

28

29

30

Chemin privé

Sablière active sur lot
privé avant 1966
Lot rénové 4880133

Réserve de
criblures de pierres

SMS 32D10-17
BNE 16632 (Norascon)

Périmètre
talus haut

17

1

2

3,4

6,7

5

RAPPORT D'INSPECTION EXPLOITATION

Service de la gestion des droits miniers

TYPE D'INSPECTION		
Inspection régulière ☒ Suivi ☐ Aléatoire ☐ Plainte ☐		
Autres descriptions :		
IDENTIFICATION		
Date de l'inspection : 10 août 2016	Heure d'arrivée : 9 h 50	Heure de départ : 10 h 36
Technicien(ne) : Daniel Martel		Accompagné de :
Site : 32D10-17		Titre : BNE 16632
LIEU INSPECTE		
Région administrative : 08 Abitibi-Témiscamingue		MRC : Abitibi
Cadastre : Launay	Lots : 29	Rang : 6
Coordonnée UTM : NAD 83 ZONE : 17		
Est (m) 680890 Nord (m) 5391730		
LOCALISATION		
Carte de localisation:Tableau 6	Site inaccessible : ☐ Site difficile accès : ☒	
Accès : Le site est accessible via la route 111 jusqu'au village de Launay. On emprunte ensuite la rue Chicobi à droite qui devient la route du 9 ^e et 10 ^e Rang sur un peu plus de 1 km. L'accès est sur la gauche et une barrière est aménagée à la coordonnée UTM83z17 : 680891 ^E 5391884N. Le site est localisé sur une propriété privée appartenant à la scierie Launay. L'accès est contrôlé par la présence d'une chaîne cadénassée. Un commentaire à GESTIM-ODM indique qu'une servitude de passage autorise l'accès sans autorisation préalable du propriétaire		
STATUT DU TITRE		SITE ACTIVITÉ
Actif ☒ Échu ☐ Date expiration : 31 mars 2017 Autre : Abandon droit ☐ Tenure : Publique ☐ Privée ☒		Aucune ☒ En exploitation ☐ Photo Plus de 5 ans sans exploitation ☒ Abandon ☐ Révocation ☐ Expiration ☐ Autre ☐ Activité récente ☐ Photo Machinerie présente ☐ Photo Type de machinerie : Autres ☐ Photo
Commentaires : Le BNE 16632 est actif depuis 2003 et appartient à Construction Norascon (#5901) mais il n'a pas fait l'objet de déclaration trimestrielle d'exploitation depuis 2010. Une réserve de criblure de pierres de 800 m³ ou 1800 T.M. est observable sur le site.		

SUBSTANCES EXPLOITÉES			
Pierre ☐ Pierre de taille ☐ Gravier, sable, moraine ☒ Tourbe ☐ Terre ☐ Utilisation sable et gravier pour activités minières ☐		Résidus miniers ☐ Silice ☐ Autres ☐ Description : Pour quel type de travaux :	
Commentaires :			
EXPLOITANT			
Nom	N° entreprise (NEQ)	Adresse	N° intervenant ODM
Construction Norascon inc.	1143718840	Amos	5901
PERSONNES RENCONTRÉES			
Nom	Fonction	Téléphone	Poste
MODE D'IDENTIFICATION			
But expliqué : ☐ oui ☒ non			
Mode d'identification : ☐ verbale ☐ preuve de statut			
Commentaires :			
SURVEILLANCE ET SUIVI			
Depuis la dernière inspection : 15 mai 2014			
Élément de suivi :			
Élément à surveiller:			
Conditions d'exercices additionnelles :			
Commentaires :			


INSPECTION	
Nuisance à un inspecteur ☐ Volume potentiel d'exploitation Élevé ☒ Photo Moyen ☐ Photo Faible ☐ Photo Epuisé ☐ Photo Commentaires : Substance(s) conforme(s) au bail ☒ oui ☐ non Autres substances exploitées: Inventaire des substances minérales : ☐ Tableau 1 Inventaire des blocs sur le site : ☐Tableau 2 Description(s) : Hauteur des paliers : Photo Localisation conforme ☒ oui ☐ non Carte Périmètre : Tableau Respect du périmètre ☒ oui ☐ non Délimitation adéquate ☒ oui ☐ non	Aire d'accumulation des rejets : ☐ oui ☒ non Périmètre Déboisement Conforme ☒ oui ☐ non Non vérifié ☐ Nappe phréatique ☐ oui ☒ non Photo Présence de déchets ☐ oui ☒ non Photo Présence d'hydrocarbure ☐ oui ☒ non Photo Description : Présence de bâtiments ☐ oui ☒ non Photo Description : Présence de structure ☐ oui ☒ non Photo Description : Documents sur les substances extraites : ☐ Type de document :
Commentaires :	
RESTAURATION	
Aucune ☒ Photo Restauration naturelle ☐ Photo Site restauré ☐ Photo Description type de restauration : ☐ Photo Tourbière restauration : ☐ Photo	
Commentaires :	
ANNEXES	
Pièces annexées	Description (pages)
☐ Tableaux	
☒ Carte	Carte de localisation et carte d'inspection
☐ Photos	
☐ Autre	

TABLEAU N°1 : RÉSERVE DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE					
Exploitant	Type de matériaux granulaires	Estimé(t, m3)	Brut	Réserve	
	Criblures de pierres	1800 T.M. (800 m3)	☐	☒	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
TABLEAU N°2 : PIERRE DE TAILLE					
N° Bloc	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume (m³)	
TABLEAU N°3 : PÉRIMÈTRE : Contour talus haut du banc de gravier 32D10-17 BNE-16632 Contour talus haut 2016-08-10.txt UTM : NAD : 83 ZONE : 17					
Points	Est	Nord	Points	Est	Nord
TABLEAU N°4 : PÉRIMÈTRE : Chemin d'accès vers le fond de la gravière 32D10-17 BNE-16632 Trace chemin acces fond graviere 2016-08-10.txt UTM : NAD : 83 ZONE : 17					
Points	Est	Nord	Points	Est	Nord
TABLEAU N°5 : PÉRIMÈTRE : Contour de la réserve de criblure de pierres 32D10-17 BNE-16632 Contour Reserve Criblure 2016-08-10.txt UTM : NAD : 83 ZONE : 17					
Points	Est	Nord	Points	Est	Nord

UTM : NAD : 83		ZONE : 17	
Photo : 1		Photo : 2	
			
Est : 680892 Vue vers le : Ouest		Est : 680849 Vue vers le : Ouest	
Nord : 5391884		Nord : 5391757	
Description : Barrière cadenassée et piliers de ciment limitant l'accès au site.		Description : Réserves de criblures de pierres 800 m³.	
Photo : 3			
			
Est : 680925 Vue vers le : Ouest			
Nord : 5391771			
Description : Vue générale du site et aperçu de la hauteur du banc d'exploitation de la gravière.			
Photo : 4		Photo : 5	
			
Est : 680925 Vue vers le : Ouest		Est : 680969 Vue vers le : Nord	
Nord : 5391771		Nord : 5391679	
Description : Plancher du banc de gravier.		Description : Photo prise du plancher de la sablière et vue sur la face nord de l'exploitation.	

UTM : NAD : 83		ZONE : 17	
Photo : 6		Photo : 7	
			
Est : 680954 Vue vers le : Sud		Est : 680954 Vue vers le : Sud	
Nord : 5391744		Nord : 5391744	
Description : Chemin d'accès vers le banc d'exploitation au niveau du plancher.		Description : Vue du banc de gravier dans sa portion sud le long du chemin d'accès vers le fond de la gravière.	

Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que les photos qui y sont incluses n'ont fait l'objet d'aucune modification.			
Nom : Martel	Prénom : Daniel	Nom : Choisissez un élément.	Prénom :
Signature : _____ Date : 2017-02-07		Signature : _____ Date :	



Carte de localisation du BNE 16632

Feuillet 32D10 - Site d'extraction # 17
Inspection du 10 août 2016

- Tracé de localisation
Bail d'exploitation de SMS
Site d'extraction de SMS
- Hydrographie**
- Lac, mare, réservoir hydroélectrique; cours d'eau
 - Chute, rapide; écueil
 - Gué; cale sèche
 - Quai; port de plaisance, traverse, phare
 - Brise-lames; barrage, barrage hydroélectrique
 - Canal; écluse
 - Conduite forcée; buse
- Modélé**
- Courbe de niveau maitresse; intermédiaire, point coté
 - Esker; dépôt fluvial

Végétation

- Millieu boisé; milieu humide

- Infrastructures de transport**
- Autoroute, route nationale, route régionale; route collectrice; route locale : pavé; non pavé
 - Rue, chemin carrossable : pavé; non pavé
 - Pont, pont couvert; pont d'étagement
 - Passerelle; tunnel
 - Voie ferrée; hydrobase, aéroport
 - Piste d'atterrissage : pavée; non pavée
 - Ligne de transport, poste de distribution d'électricité
 - Pipeline; tour, tour de télécommunication

- Bâtiments et aires désignées**
- Piste, terrain de golf; centre de ski alpin, terrain de camping, piscine publique
 - Bâtiment; serre, flèche
 - Réservoir de surface; cimetière, jardin zoologique
 - Étang d'épuration; lieu d'enfouissement sanitaire
 - Banc d'emprunt; carrière
 - Mine à ciel ouvert; amas, halde



Métadonnées
Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 17

0 1 2 3 4 5 km

1/ 140 000

Sources
Données minières, MERN, 2016
Référence cartographique, MERN BDAT_100k
MERN Orthos annuelles 2012-30 cm

Réalisation
Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction du développement et du contrôle de l'activité minière
Service de la gestion des droits miniers
© Gouvernement du Québec, 10 janvier 2017

Inspecteur : Daniel Martel	Date : 28-08-2017	Heure d'arrivée : 15h50	Heure de départ : 15h55
Aucune exploitation☒ Exploitation récente☐ En exploitation☐ Machinerie☐ Site inaccessible : ☐ Statut du Site : Actif Tenure : Privée Substances : Gravier Potentiel : Bon Activité en cours : Aucune Commentaires : Aucune Activité depuis la visite en 2016 Restauré☐ Pentes adoucies☐ Reboisé☐ Végétalisation naturelle☐ Présence de déchet☐ Présence d'hydrocarbures☐ Présence de bâtiments☐ Présence de structure☐ Halde à rebus/stériles☐ Délimitation adéquate☐ Commentaires Nappe phréatique visible☐ Oui ☒ Non Déboisement : ☒ Conforme ☐ Non-conforme Exploitant : Personnes rencontrées : - - Éléments à surveiller : REGION ADMINISTRATIVE : 08 Abitibi-Témiscamingue MRC : Abitibi CANTON : Launay RANG : 6 LOT : 29 COORDONNÉES UTM NAD : 83 ZONE : 17 EST : 680890 NORD : 5391730 LOCALISATION : 32D10			

RÉSERVE DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE									
Type de matériaux granulaires		Estimé(t, m³)					Brut	Réserve	
							☐	☐	
							☐	☐	
PIERRE DE TAILLE : Réserve ☐ Aliéné ☐ Bon de transport ☐									
N° Bloc	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume (m³)	N° Bloc	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume (m³)
PÉRIMÈTRE :									
Points	Est		Nord		Points	Est		Nord	
ENTITÉS PONCTUELLES :									
Entité	Est		Nord		Points	Est		Nord	

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX :

Aucune activité depuis la visite d'inspection de 2016

Signature de l'inspecteur : _____

Date : 28-08-2017