Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Interventions archéologiques (BiFj-73, BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2), de l'été 2015 au printemps 2016

Volume I
Rapport

ethnoscop
Mai 2017

Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Interventions archéologiques (BiFj-73, BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2), de l'été 2015 au printemps 2016

Ethnoscop inc., 2017

Ce rapport a été réalisé pour Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Page couverture : vue vers le nord-ouest de la tranchée d'excavation sur la rue Saint-Antoine Ouest à l'ouest de la rue Peel (au centre, MTL15-25-2-NUM1-323); vue vers l'est de la tranchée 2W en cours de fouille (au centre-droit, MTL15-25-2-NUM1-1099); vue vers le sud-ouest de la tranchée 1B (au coin inférieur droit, BiFj-121-15-NUM1-272); quelques objets provenant des lots 2C2 et 2C3 du site BjFj-173 (en bas au centre); ocarina récupéré près du vestige 1Q10 du site MTL15-25-2 (en bas à gauche).

FICHE-SYNTHÈSE

Ayant débuté en juillet 2015 pour s'achever en septembre 2016, des travaux réalisés par Hydro-Québec à Montréal visaient à construire deux lignes souterraines à 315 kV (circuits 3198 et 3199) entre le poste Viger, situé près du pont Victoria, et le nouveau poste De Lorimier à 315-25 kV. Une étude de potentiel archéologique réalisée par Ethnoscop en 2013 avait permis de cibler plusieurs zones à fort potentiel le long des tracés des circuits 3199 (de 7,60 km) et 3198 (de 6,80 km).

Le présent rapport, en deux volumes, porte sur les interventions archéologiques (inventaire et surveillance) qui se sont déroulées de juillet 2015 à mai 2016. Les zones retenues dans le cadre de ces interventions atteignent une longueur totale de 3,39 km, à l'intérieur desquels 280 vestiges architecturaux ont été mis au jour, appartenant notamment à d'anciens bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Le tronçon de la rue de la Montagne (circuit 3199), compris entre la rue Wellington au sud et la rue Saint-Antoine Ouest au nord, a été retenu afin de mieux connaître la briqueterie Smith et l'ancien cadre bâti érigé en sa bordure est, le long de son segment situé au nord de la rue Notre-Dame Ouest. Le site BiFj-121, occupant le coin sud-est des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest, a alors été délimité. Le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest (circuit 3199), compris entre la rue de la Montagne à l'ouest et le boulevard Robert-Bourassa à l'est, devait contenir des traces d'un ancien cadre bâti construit en bordure sud, notamment la ligne de bâtiments érigés dans l'emprise du site BiFj-73. Le côté est du boulevard Robert-Bourrassa (circuit 3198), compris entre la rue Saint-Antoine Ouest au sud et le boulevard René-Lévesque Ouest au nord, devait contenir les restes d'un cadre bâti érigé à l'est de l'ancienne rue Sainte-Geneviève, avec notamment l'école de la rue Belmont et la ligne de bâtiments située en bordure ouest de l'ancienne rue Hanover, comprise entre la rue Belmont et l'ancienne rue Dorchester au nord. Entre le boulevard Robert-Bourassa à l'ouest et la rue Cartier à l'est, le côté nord du boulevard René-Lévesque (circuit 3199) devait receler des vestiges d'un cadre bâti construit en bordures nord et sud de l'ancienne emprise de la rue Dorchester, ouverte sur toute cette longueur durant le troisième quart du XIX^{e} siècle; ce tracé recoupe les sites BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77, situés à l'est du boulevard Saint-Laurent, ainsi que le site BjFj-173, découvert lors des interventions de 2015 à l'est de la rue Sanguinet. Les interventions dans le segment de la rue Cartier, compris entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est, devaient permettre de trouver des vestiges du cadre bâti érigé dans son emprise, en bordure sud de la rue Sainte-Catherine Est. Le terrain du poste De Lorimier (circuit 3199), situé dans le quadrilatère formé par la rue Disraeli au nord, la rue Parthenais à l'est, la rue Logan au sud et l'avenue De Lorimier à l'ouest, a autrefois accueilli la fabrique de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory, en opération durant le dernier quart du XIX^{e} siècle. Enfin, le secteur en bordure sud du canal de Lachine situé à proximité du déversoir de la rue Mill (circuit 3198) a été retenu afin d'y dégager des installations de la Tate's Dry Dock et de la Montreal Dry Docks, en activité depuis le troisième quart du XIX^{e} siècle jusqu'à sa fermeture durant les années 1970.

Mots clés :
Rue de la Montagne, rue Saint-Antoine Ouest, boulevard Robert-Bourassa, boulevard René-Lévesque, rue Cartier, poste De Lorimier, canal de Lachine, Montreal Dry Docks, briqueterie Smith, école de la rue Belmont, Beaver Hall, église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory.

Référence pour fins de citation :
Ethnoscop 2017. *Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199. Interventions archéologiques (BiFj-73, BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2), de l'été 2015 au printemps 2016*. 3 volumes.

TABLE DES MATIÈRES

Volume I

Liste des figures vii
Liste des photographies xi
Liste des cartes xix
Liste des tableaux xxi
Liste des participants xxiii

1.0 Introduction 1
1.1 Contexte et mandat 1
1.2 Stratégie d'intervention 2
1.3 Méthode d'inventaire et de surveillance archéologiques 7
1.3.1 Tranchées mécaniques 7
1.3.2 Sondages manuels 7
1.3.3 Surveillance archéologique 8
1.4 Enregistrement des données 9
1.5 Aire d'étude 11
1.6 Structure du rapport 17

2.0 Contexte environnemental et historique 19
2.1 Cadre naturel ancien 19
2.2 Quartiers de Montréal 21
2.2.1 Quartier Sainte-Anne (faubourg des Récollets et Griffintown) 24
2.2.2 Quartier Saint-Antoine 27
2.2.3 Quartiers Saint-Laurent et Saint-Louis (faubourg Saint-Laurent) 29
2.2.4 Quartier Sainte-Marie (faubourg Québec ou Sainte-Marie) 31
2.3 Canal de Lachine 34

3.0 Interventions archéologiques antérieures 35
3.1 BiFj-73 35
3.2 BjFj-67 36
3.3 BjFj-76 36
3.4 BjFj-77 37
3.5 Poste De Lorimier 37
3.6 Bordure sud du canal de Lachine à proximité du déversoir de la rue Mill (601G, 611G et MTL95-06-6) 38

4.0 Résultats des interventions archéologiques 39
4.1 Tronçon de la rue de la Montagne 39
4.1.1 Entre les rues Wellington et Notre-Dame Ouest (MTL15-23-1-1A, 1B et 2A) 43
4.1.2 Entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques (MTL15-25-2-1A, 2A et 2B) 61
4.1.3 Entre les rues Torrance et Saint-Antoine Ouest (MTL15-25-2-1B et BiFj-121) 71
4.2 Tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest 100
4.2.1 Entre les rues Saint-Félix et Sainte-Cécile (MTL25-2-1C, 2C et 2D 103

4.2.2 Entre la rue Sainte-Cécile et le boulevard Robert-Bourassa (MTL25-2-1D et BiFj-73) 129
4.3 Tronçon du boulevard Robert-Bourassa 149
4.3.1 Entre les rues Saint-Antoine Ouest et De La Gauchetière Ouest (MTL15-25-2-1E et 2E) 152
4.3.2 Entre les rues De La Gauchetière Ouest et Belmont (MTL15-25-2-1E et 2F) 154
4.3.3 Entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest (MTL15-25-2-1E) 160
4.4 Tronçon du boulevard René-Lévesque 166
4.4.1 Entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre (MTL15-25-2-1F, 2G, 2H, 2J et 2K) 166
4.4.2 Entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance (MTL15-25-2-1G, 2L, 2M, 3N et 3P) 228
4.4.3 Entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent (MTL25-2-1H, 2N et 2P) 245
4.4.4 Entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77) 255
4.4.5 Entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Saint-Denis (MTL15-25-2-1J, 2Q et 2R et BjFj-173) 265
4.4.6 Entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert (MTL15-25-2-1K, 1L et 2S) 346
4.4.7 Entre les rues Saint-Christophe et Beaudry (MTL15-25-2-1M, 1N, 2T et 2U) 353
4.4.8 Entre les rues Beaudry et Cartier (MTL15-25-2-1P à 1R, 2V et 2W) 364
4.5 Tronçon de la rue Cartier (MTL15-25-2-1S et 1T) 378
4.6 Poste De Lorimier (MTL15-25-2-1U) 389
4.7 Berge sud du canal de Lachine entre le bassin Wellington et le déversoir de la rue Mill (601G-22A) 410

5.0 Synthèse des données et recommandations 421
5.1 Tronçon de la rue de la Montagne 421
5.2 Tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest 425
5.3 Tronçon du boulevard Robert-Bourassa 428
5.4 Tronçon du boulevard René-Lévesque 430
5.5 Tronçon de la rue Cartier 444
5.6 Poste De Lorimier 445
5.7 Berge du canal de Lachine entre le bassin Wellington et le déversoir de la rue Mill 446

6.0 Conclusion 449

Médiagraphie 453

Volume II

Cartographie : feuillets 1 à 30

Volume III

Annexes :

Annexe A : Tableau synthèse des vestiges
Annexe B : Inventaire des artefacts
Annexe C : Catalogue des photographies
Annexe D : Analyse des macrorestes
Annexe E : Analyse dendrochronologique
Annexe F : Chaîne de titres
Annexe G : Catalogues des artefacts
Annexe H : Caractérisation chimique de fourneaux de pipes

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1.1		Gaspard Chaussegros de Léry, « Plan de la ville de Montréal en Canada », 1717 (Bibliothèque et Archives Canada [BAC] Ph/340/Montreal1717)	20
Figure 2.2.1		Louis Charland, « Plan de la ville et cité de Montréal », 1801 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec [BAnQ] G 3454 M65 1801 C4 CAR)	22
Figure 2.2.2		Plunkett & Brady, « Plan of the City of Montreal », 1873 (BAnQ G/3454/M65/1873/P58 DCA)	23
Figure 2.2.3		Extrait du plan de Charland de 1801 où sont illustrées les composantes territoriales à l'origine du quartier Sainte-Anne et de Griffintown	24
Figure 2.2.4		John Adams, « Map of the City and Suburbs of Montreal », 1825 (BAC NMC 145696)	25
Figure 4.1.1		John Lovell & Son, « Lovell's Map of the City of Montreal », 1920 (BAnQ G/3454/M65P22/1920/J64 CAR)	47
Figure 4.1.2		William Notman & Son, « Vue de Montréal depuis la cheminée de la centrale de la Montreal Street Railway », 1896 (Musée McCord VIEW-2944)	47
Figure 4.1.3		Vue vers l'ouest des travaux sur le réseau de tramway à l'intersection des rues Smith et Colborne, 1940 (Archives de la Société de transport de Montréal)	48
Figure 4.1.4		Coupe stratigraphique des parois sud et ouest, sous-opération 3B, MTL15-23-1	53
Figure 4.1.5		Coupe stratigraphique des parois ouest et nord, sous-opération 3A, MTL15-23-1	56
Figure 4.1.6		*Dominion Illustrated*, « Scenes at the burning of the G. T. R. freight sheds 11th February », 1891 (BAnQ, Albums de rues Massicotte n° 2733709)	66
Figure 4.1.7		Photographie aérienne du secteur de la rue de la Montagne entre les rues Notre-Dame Ouest au sud et Saint-Jacques au nord, vers 1947 (Archives de la Ville de Montréal [AVM] VM97-3-7P7-28)	69
Figure 4.1.8		Photographie du mur nord du bâtiment en bois situé du côté est de la rue de la Montagne entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest, 1911 (BAnQ, Albums de rues Massicotte n° 2731407)	73
Figure 4.1.9		Coupe stratigraphique, paroi est, sous-opération 2A, BiFj-121	84
Figure 4.1.10		Coupe stratigraphique, paroi nord, sous-opération 2B, BiFj-121	87
Figure 4.2.1		Coupe stratigraphique, paroi nord, sous-opération 2C, MTL15-25-2	104

Figure 4.2.2		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 3B, MTL15-25-2	109
Figure 4.2.3		Photographie aérienne de 1969 (AVM VM97 S3 D09 P042)	115
Figure 4.2.4		Extrait du plan de l'Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal », 1918 (BAnQ G/1144/M65G475/U5/v. 1/1918 CAR)	119
Figure 4.2.5		Coupe stratigraphique, paroi nord, sous-opérations 2B et 3A, BiFj-73	134
Figure 4.3.1		Vue aérienne oblique vers l'est du secteur périphérique à l'école Belmont, vers 1925 (AVM VM97-3_01-028)	156
Figure 4.3.2		Vue aérienne oblique vers le nord du secteur de l'école Belmont, vers 1925 (AVM VM97-3_01-018)	156
Figure 4.3.3		Vue avant et latérale de l'aile ouest de l'école Belmont prise vers le sud-est à l'angle des rues Sainte-Geneviève et Belmont, entre 1898 et 1920 (BAnQ, Albums de rues Massicotte n^{o} 2730438)	157
Figure 4.3.4		Vue vers le nord-est de l'arrière de l'aile ouest de l'école Belmont prise de la rue Sainte-Geneviève au nord de l'intersection de la rue De La Gauchetière Ouest, vers 1910 (BAnQ, Albums de rues Massicotte n^{o} 2733890)	157
Figure 4.3.5		Plan de l'école Belmont, 1857 (http://education150.mcgill.ca/timeline1857_1907.html)	158
Figure 4.4.1		Coupe stratigraphique, parois nord et sud, sous-opération 2G, MTL15-25-2	185
Figure 4.4.2		William Footner, « Plan of Beaver Hall Property belonging to the Heirs Phillips », vers 1841 (BAnQ P364-S1-P1)	193
Figure 4.4.3		James Cane, « Topographical and pictorial map of the city of Montreal », 1846 (BAnQ G/3454/M65/1846/C35 CAR gf)	194
Figure 4.4.4		Détail du plan de Plunkett & Brady. « Plan of the city of Montreal from a trigonometrical survey made by Plunkett & Brady, engineers, revised and corrected to Dec. 1872 », 1873 (BAnQ, G 3454 M65 1873 P58 CAR gf.)	194
Figure 4.4.5		Photographie ancienne du square Beaver Hall, vue vers le nord-est (BAnQ MAS 1-55B-c)	195
Figure 4.4.6		Alexander Henderson, « Place Tamworth », vers 1870 (Musée McCord MP-1980.47.19)	200
Figure 4.4.7		Alexander Henderson, « Neige dans le square de la Côte du Beaver Hall », vers 1870 (Musée McCord MP-0000.1452.27)	201
Figure 4.4.8		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opérations 2J et 3K, MTL15-25-2	211
Figure 4.4.9		Coupe stratigraphique, parois nord et est, sous-opération 3J, MTL15-25-2	214
Figure 4.4.10		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 3L, MTL15-25-2	222
Figure 4.4.11		Coupe stratigraphique, paroi ouest, sous-opération 3M et vestige 2K2, MTL15-25-2	227

Figure 4.4.12		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opérations 3R et 3Q, MTL15-25-2	237
Figure 4.4.13		Façade du bâtiment de la Protestant House of Industry and Refuge, vers 1910 (BAnQ, Albums de rues Massicotte)	244
Figure 4.4.14		« Expropriation plan for widening Dorchester Street at St.George Street », 1887 (Ethnoscop 2013a : figure 67)	248
Figure 4.4.15		« Expropriation plan for widening Dorchester Street », 1888 (Ethnoscop 2013a : figure 68)	249
Figure 4.4.16		Coupe stratigraphique, paroi nord, sous-opération 3T et vestige 2N2, MTL15-25-2	252
Figure 4.4.17		Photographie de l'angle nord-est des rues Saint-Laurent et Dorchester en 1948 (AVM)	260
Figure 4.4.18		À gauche, vue sur l'Hôpital général de Montréal (côté sud de la rue Dorchester) vers 1875, à droite le terrain gazonné (côté nord de la rue Dorchester) vers 1916 (Musée McCord MP-000.3141 et http://www.cusm.ca/page/hopital-general-montreal)	262
Figure 4.4.19		Coupe stratigraphique, paroi nord, sous-opération 3W, MTL15-25-2	269
Figure 4.4.20		Montage à partir du « Tableau de l'incendie du 8 juillet 1852 » (*La Minerve*, 15 juillet 1852)	276
Figure 4.4.21		Coupe stratigraphique, parois nord et est, sous-opération 3X, MTL15-25-2	282
Figure 4.4.22		Coupe stratigraphique, parois nord et est, sous-opération 3Y, MTL15-25-2	285
Figure 4.4.23		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 2D, BjFj-173	293
Figure 4.4.24		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 2E, BjFj-173	295
Figure 4.4.25		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 2F, BjFj-173	296
Figure 4.4.26		Coupe stratigraphique, parois sud et ouest, sous-opération 2C, BjFj-173	315
Figure 4.4.27		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 2A, BjFj-173	317
Figure 4.4.28		Coupe stratigraphique, paroi nord, sous-opération 2B, BjFj-173	321
Figure 4.4.29		Alphonse Beaudry, « Plan indiquant la subdivision d'une partie du lot n^{o} 432 », 1885 (Registre foncier du Québec)	351
Figure 4.4.30		Modification architecturale apportée au segment en saillie du mur ouest du bâtiment abritant l'église Notre-Dame du Mont-Carmel entre les plans de Goad de 1890 et de 1912	355
Figure 4.4.31		Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal », 1926 (BAnQ 179183-0112)	366
Figure 4.4.32		Coupe stratigraphique, paroi sud, sous-opération 4C, MTL15-25-2	371
Figure 4.4.33		Rangée de bâtiments en bordure sud du boulevard René-Lévesque Est entre les rues Saint-André et Saint-Timothée (AVM)	376
Figure 4.5.1		Coupe stratigraphique, aménagement 1S1, paroi ouest, MTL15-25-2	380

Figure 4.5.2		Plan de Cane de 1846, « Topographical and pictorial map of the city of Montreal », 1846 (BAnQ, G/3454/M65/1846/C35 CAR gf.)	382
Figure 4.5.3		Coupe stratigraphique, vestiges 1T1, 1T2 et 1T3, paroi ouest, MTL15-25-2	383
Figure 4.5.4		Charles Edward Goad, « Insurance plan of City of Montreal », 1915 (BAnQ 0003028627)	388
Figure 4.7.1		Vue du mur est de la cale sèche est de la Montreal Dry Docks, tournant du XX^{e} siècle (Desloges et Gelly 2002 : 135-136)	410
Figure 4.7.2		Photographie aérienne du secteur du canal de Lachine compris entre la rue Mill et le bassin Wellington, 1947 (AVM VM9763_7P5-25)	411
Figure 4.7.3		Photographie aérienne du secteur du canal de Lachine compris entre la rue Mill et le bassin Wellington, 1962 (AVM VM97-3_04_302)	411

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 4.1.1		Vue d'ensemble vers le nord de la tranchée 2A (MTL15-23-1-NUM2-37)	44
Photo 4.1.2		Vue vers le sud du vestige en bois 1A2 (MTL15-23-1-NUM1-232)	46
Photo 4.1.3		Vue en plongée vers le nord des vestiges 2A1 et 2A3 (MTL15-23-1-NUM2-25)	49
Photo 4.1.4		Vue vers le nord du sommet du vestige 3B2 (MTL15-23-1-NUM2-14)	54
Photo 4.1.5		Vue vers le nord du vestige 3B2 après le retrait des planches de son sommet et la fouille du dépôt interne (MTL15-23-1-NUM2-17)	54
Photo 4.1.6		Vue en plongée vers l'est de la canalisation en bois 1A3 (MTL15-23-1-NUM2-47)	57
Photo 4.1.7		Montage du profil stratigraphique de la limite sud de la tranchée 1A, vue vers le sud (MTL15-23-1-NUM2-51)	58
Photo 4.1.8		Vue en coupe du sol noir et du sol naturel stérile sous-jacent dans la tranchée 1B, vue vers le nord (MTL15-23-1-NUM3-155)	59
Photo 4.1.9		Pierres calcaires ébauchées en paroi ouest de la tranchée 1B, vue vers l'ouest (MTL15-23-1-NUM3-164)	60
Photo 4.1.10		Tranchée 2A, vue vers le nord-est de la paroi est (MTL15-25-2-NUM3-60)	62
Photo 4.1.11		Maçonnerie de pierres 3A3, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM1-372)	63
Photo 4.1.12		Vue vers le nord-est du vestige 1A4 (MTL15-25-2-NUM1-364)	65
Photo 4.1.13		Vue vers le sud du drain en bois 1A11 (MTL15-25-2-NUM3-90)	67
Photo 4.1.14		Vestiges 1A5 et 1A6, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-2-NUM1-378)	70
Photo 4.1.15		Vestiges 1A2 et 1A3, vue vers le nord-est (MTL15-25-2-NUM1-352)	70
Photo 4.1.16		Maçonnerie de pierres 1B1, à gauche vue vers l'ouest de son sommet, à droite vue vers le sud de son parement nord (MTL15-25-2-NUM3-114 et 119)	72
Photo 4.1.17		Vue vers le sud-est de la sous-opération 2A (BiFj-121-15-NUM1-287)	83
Photo 4.1.18		Vues de la sous-opération 2B (BiFj-121-15-NUM1-284, 290 et 343)	86
Photo 4.1.19		À gauche, vue vers le nord des vestiges 2A8 et 2A9 et, à droite, vue vers l'est des vestiges 2A8, 2A9 et 2A11 (BiFj-121-15-NUM1-296 et 304)	91
Photo 4.1.20		Vestige 1A2, vue vers l'ouest de son sommet et vue vers l'est de son parement ouest (BiFj-121-15-NUM2-128 et 131)	96
Photo 4.1.21		Section de la canalisation en bois 1A3 (BiFj-121-15-NUM2-136 et 137)	97

Photo 4.1.22		Vue vers le sud-est de la paroi est de la tranchée et vue vers le sud du sommet de la maçonnerie 1A4 (BiFj-121-15-NUM2-145 et 141)	98
Photo 4.1.23		Maçonnerie 1A1, vue vers l'est (BiFj-121-15-NUM2-105)	99
Photo 4.2.1		Vue vers l'ouest de la canalisation 3B7 (MTL15-25-2-NUM2-37)	107
Photo 4.2.2		Vue vers l'ouest depuis l'extrémité est de la tranchée 1C (MTL15-25-2-NUM2-97)	111
Photo 4.2.3		Vue vers l'est de la portion ouest de la tranchée 1C au chaînage 2+902 (MTL15-25-2-NUM2-92)	111
Photo 4.2.4		Vue vers l'ouest de la maçonnerie 1C3 (MTL15-25-2-NUM2-82)	113
Photo 4.2.5		Vue vers l'est des vestiges 1C5 à 1C7 (MTL15-25-2-NUM2-76)	114
Photo 4.2.6		Vue en profil vers le nord du vestige 1C9 (MTL15-25-2-NUM2-74)	117
Photo 4.2.7		Vue en profil vers le nord du vestige 1C11 (MTL15-25-2-NUM2-71)	117
Photo 4.2.8		Vue vers l'est du vestige 1C12 en cours de dégagement (MTL15-25-2-NUM2-70)	118
Photo 4.2.9		Vue en plongée vers le nord du vestige 1C13 après sa démolition partielle (MTL15-25-2-NUM2-66)	120
Photo 4.2.10		Vue vers le nord-ouest du vestige 1C15 (MTL15-25-2-NUM1-327)	121
Photo 4.2.11		Vue en plongée vers le sud-est de la jonction des murs 1C19 et 1C20 (MTL15-25-2-NUM2-50)	123
Photo 4.2.12		Vue en plongée vers le nord du vestige 1C22 (MTL15-25-2-NUM2-1)	125
Photo 4.2.13		Vue en plongée vers le nord du vestige 1C23 (MTL15-25-2-NUM2-7)	126
Photo 4.2.14		Vue vers le nord des murs 1C25 et 1C26 (MTL15-25-2-NUM2-22)	127
Photo 4.2.15		Jonction des murs 1C25 et 1C26, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-24)	128
Photo 4.2.16		Vue d'ensemble vers l'ouest de la tranchée 2B (BiFj-73-15-NUM2-12)	130
Photo 4.2.17		Cornillons, lot BiFj-73-3A5 (photo Isabelle Hade)	136
Photo 4.2.18		Vue vers le nord-ouest des vestiges 2B3 et 2B4 (BiFj-73-15-NUM2-18)	137
Photo 4.2.19		Vue vers l'ouest de l'empattement du vestige 2B3 (BiFj-73-15-NUM2-25)	138
Photo 4.2.20		Vue vers le nord du vestige 2B1 (BiFj-73-15-NUM2-2)	139
Photo 4.2.21		Profil stratigraphique aux abords du vestige 2A2, vue vers le sud (BiFj-73-15-NUM1-224)	141
Photo 4.2.22		Vue vers le nord-est du vestige 2A3 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-200)	142
Photo 4.2.23		Vue vers le sud du vestige 2A5 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-192)	144
Photo 4.2.24		Vue vers le sud du vestige 2A6 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-219)	145

Photo 4.2.25		Vue vers le sud du vestige 2A7 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-216)	146
Photo 4.2.26		Parement ouest du vestige 1D2 partiellement caché derrière l'étançonnement, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM1-190)	147
Photo 4.2.27		Vue vers le sud du vestige 1D3 après l'excavation (MTL15-25-2-NUM1-23)	148
Photo 4.3.1		Sous-opération 2E, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-2-NUM1-5)	152
Photo 4.3.2		Vestiges 3C1 à 3C3, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-3)	155
Photo 4.3.3		Vestiges 1E1 et 1E6, vue vers le sud-est (MTL15-25-02-NUM1-110)	161
Photo 4.3.4		Section du vestige 1E1 comprise entre les vestiges 1E3 et 1E5, vue vers le sud-est (MTL15-25-2-NUM1-56)	162
Photo 4.3.5		Couche de résidus de combustion en paroi ouest de la tranchée, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-62)	163
Photo 4.3.6		Vestiges 1E10 et 1E13, vue vers le nord-est (MTL15-25-2-NUM1-160)	165
Photo 4.4.1		Vue générale vers l'ouest de la tranchée 2G (MTL15-25-2-NUM3-134)	167
Photo 4.4.2		Base arbitraire du lot 3E1, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-145)	182
Photo 4.4.3		Dalle de béton 3F5 et maçonnerie 2G3, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-175)	187
Photo 4.4.4		Canalisations 3F3 et 3F4, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-174)	188
Photo 4.4.5		Vue vers l'est du vestige 2G1 (MTL15-25-2-NUM3-152)	190
Photo 4.4.6		Ouverture dans le parement ouest du mur 2G3, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-176)	191
Photo 4.4.7		Vue en plongée vers le nord du vestige 1F3 (MTL15-25-2-NUM2-103)	196
Photo 4.4.8		Vue vers le sud du vestige 1F3 après l'excavation (MTL15-25-2-NUM2-121)	196
Photo 4.4.9		Vue vers l'ouest du vestige 1F4 (MTL15-25-2-NUM2-110)	197
Photo 4.4.10		Vue en plongée vers le nord du vestige 1F7 (MTL15-25-2-NUM2-115)	198
Photo 4.4.11		Vue vers l'est du vestige 1F7 (MTL15-25-2-NUM2-117)	199
Photo 4.4.12		Vue en plongée vers le nord du vestige 1F9 (MTL15-25-2-NUM2-123)	199
Photo 4.4.13		Vue vers le sud des dallages 1F6 et 1F11 (MTL15-25-2-NUM2-133)	202
Photo 4.4.14		Vue vers le sud-ouest de la sous-opération 2H (MTL15-25-2-NUM1-420)	204
Photo 4.4.15		Profil stratigraphique de la tranchée 1F, paroi sud, vis-à-vis le chaînage 4+168 (MTL15-25-2-NUM2-142)	209
Photo 4.4.16		Vue vers le sud de la surface du lot 3K2 (MTL15-25-2-NUM2-190)	212
Photo 4.4.17		Vue vers l'est du vestige 2J1 (MTL15-25-2-NUM2-179)	213

Photo 4.4.18		Vue en plongée vers l'ouest du vestige 2J2 (MTL15-25-2-NUM2-217)	216
Photo 4.4.19		Vue vers l'ouest du vestige 2J2 (MTL15-25-2-NUM2-222)	216
Photo 4.4.20		Vue vers l'est du remplissage 3K3 de la tranchée de construction du mur 2J2 (MTL15-25-2-NUM2-202)	217
Photo 4.4.21		Vue vers le nord de la base du creusement de nature indéterminée (MTL15-25-2-NUM2-173)	219
Photo 4.4.22		Vue générale vers l'ouest de la sous-opération 2K (MTL15-25-2-NUM2-155)	220
Photo 4.4.23		Vue d'ensemble vers l'est des vestiges 2K1 à 2K3 (MTL15-25-2-NUM2-163)	224
Photo 4.4.24		Vue vers l'est des vestiges 2K2 et 2K3 pendant l'excavation mécanique (MTL15-25-2-NUM2-244)	225
Photo 4.4.25		Canalisation rectangulaire en bois 3P6, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-259)	232
Photo 4.4.26		Tranchée est-ouest observée dans les sondages 3N et 3P, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-268)	233
Photo 4.4.27		Paroi est de la sous-opération 3N, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-259)	234
Photo 4.4.28		Maçonnerie de pierres 2M2, vue vers le sud (MTL15-25-1-NUM1-467)	238
Photo 4.4.29		Sous-opérations 3Q et 3R, vue vers l'est (MTL15-25-1-NUM1-473)	239
Photo 4.4.30		Parement nord de la maçonnerie de pierres 1G1 et dalle de béton 1G2, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-1-NUM1-442)	242
Photo 4.4.31		Vestiges 1G1 à 1G3, vue vers le sud-est (MTL15-25-1-NUM1-445)	242
Photo 4.4.32		Vestige 2N2 à l'est avec la fosse de charbon minéral 3T3 (MTL15-25-NUM3-277)	250
Photo 4.4.33		Vestige 2N2 à l'est et couche de pierres 3T5 encerclant la fosse à charbon 3T3 fouillée (MTL15-25-NUM3-284)	251
Photo 4.4.34		Couche de débris de combustion et de déchets domestiques 3T8 surmontée du remblai 3T7 (MTL15-25-NUM3-300)	251
Photo 4.4.35		Base atteinte en fouille dans la sous-opération 3U (MTL15-25-2-NUM5-364)	253
Photo 4.4.36		Mur de fondation de pierres 1H2 en paroi sud (MTL15-25-2-NUM3-512)	254
Photo 4.4.37		Canalisation de briques 17A5 sous un massif de béton, vue vers l'ouest (BjFj-67-15-NUM1-392)	256
Photo 4.4.38		Partie profonde et section ouest de l'assise de pierres du vestige 17A1 en paroi sud (BjFj-67-15-NUM1-337)	257
Photo 4.4.39		Artefacts associés au vestige BjFj-67-17A1 (photo Isabelle Hade)	258
Photo 4.4.40		Vestige 17B1, vue vers l'est du parement ouest (BjFj-67-15-NUM2-499)	259
Photo 4.4.41		Vestige 17B3 et mur de pierres est-ouest 17B2 (BjFj-67-15-NUM2-507)	259

Photo 4.4.42		Extrémité ouest du mur de pierres 6A1 (BjFj-76-15-NUM1-401)	261
Photo 4.4.43		Mur de pierres 6A2 avec aménagement de briques à la base de son parement est (BjFj-76-15-NUM1-435)	263
Photo 4.4.44		Vue vers le nord du vestige 10A5 avec des scories près de sa base (BjFj-77-15-NUM1-175)	264
Photo 4.4.45		Vue d'ensemble vers l'est de la sous-opération 3W après nettoyage manuel de la surface (MTL15-25-2-NUM2-254)	266
Photo 4.4.46		Vestige 3W2, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM2-262)	271
Photo 4.4.47		Base du lot 3W3, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-264)	272
Photo 4.4.48		Lot 3W7 en cours de fouille, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM2-279)	274
Photo 4.4.49		Artefacts altérés par la chaleur, lot MTL15-25-2-3W5 (photo Isabelle Hade)	275
Photo 4.4.50		Brique de touraille, lot MTL15-25-2-3W9 (photo Isabelle Hade)	277
Photo 4.4.51		Vue d'ensemble vers l'est de la tranchée 2R (MTL15-25-2-NUM2-318)	278
Photo 4.4.52		Vestige 2R1 et sous-opération 3X (fin de fouille), vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-329)	281
Photo 4.4.53		Tessons de poterie amérindienne, lot MTL15-25-2-3Y1 (photo Isabelle Hade)	286
Photo 4.4.54		Fouille en cours sur le site BjFj-173, vue vers l'ouest (BjFj-173-15-NUM1-75)	288
Photo 4.4.55		Vestige 2F11, vue vers le sud (BjFj-173-15-NUM3-25)	297
Photo 4.4.56		Surface du lot 2D2 à l'intérieur du vestige 2D10, vue vers le nord (BjFj-173-15-NUM1-14)	298
Photo 4.4.57		Objets utilisés pour la consommation et le service de table provenant du lot BjFj-173-2D2 (photo Isabelle Hade)	299
Photo 4.4.58		Divers objets provenant du lot BjFj-173-2D2 (photo Isabelle Hade)	300
Photo 4.4.59		Artefacts provenant des lots BjFj-173-2D8 et 2E7 (photo Isabelle Hade)	306
Photo 4.4.60		Surface du lot 2C2 à l'intérieur du vestige 1A1, vue vers l'est (BjFj-173-15-NUM1-44)	322
Photo 4.4.61		Surface du lot 2C3 à l'intérieur du vestige 1A1, vue vers le nord (BjFj-173-15-NUM1-59)	322
Photo 4.4.62		Objets provenant des lots BjFj-173-2C2 et 2C3, BjFj-173 (photo Isabelle Hade)	324
Photo 4.4.63		Surface des lots 2A3 (à gauche), 2A5 (au centre) et 2A6 (à droite), vue vers le sud (BjFj-173-15-NUM1-6)	329
Photo 4.4.64		Lot 2B7 en cours de fouille montrant le niveau d'éclats de pierres, vue vers le nord (BjFj-173-15-NUM1-90)	330
Photo 4.4.65		Vue d'ensemble vers l'est de la sous-opération 2B montrant les vestiges 2B3 et 2B6 (BjFj-173-15-NUM1-89)	332
Photo 4.4.66		Vue rapprochée vers l'ouest de la paroi ouest du caisson 2B3 (BjFj-173-15-NUM1-93)	333
Photo 4.4.67		Objets de table provenant des lots BjFj-173-2B4 et 2B5 (photo Isabelle Hade)	335

Photo 4.4.68		Objets domestiques et vestimentaires provenant des lots 2B4 et 2B5 (photo Isabelle Hade)	336
Photo 4.4.69		Objets provenant du lot BjFj-17-2A7 (photo Isabelle Hade)	340
Photo 4.4.70		Vue rapprochée vers le nord du tonneau 2B6 (BjFj-173-15-NUM1-137)	341
Photo 4.4.71		Vue en plongée vers le sud du vestige 2B13 (BjFj-173-15-NUM1-142)	343
Photo 4.4.72		Objets provenant du lot BjFj-173-2B14 (photo Isabelle Hade)	344
Photo 4.4.73		Canalisation en brique 1L2, vue vers le nord-est (MTL15-25-3-NUM3-403)	348
Photo 4.4.74		Vestige 1K11 en paroi sud de la tranchée, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-536)	349
Photo 4.4.75		Puisard 3Z4 et canalisation en grès, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-647)	352
Photo 4.4.76		Mur de pierres 1N8 en paroi sud et dalle de béton qui lui est rattachée, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-603)	355
Photo 4.4.77		Mur de fondation de pierres 1N4, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-580)	356
Photo 4.4.78		Vestige 1N1, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM3-578)	356
Photo 4.4.79		Maçonnerie de briques 1N2, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-577)	357
Photo 4.4.80		Dallage de briques sous le vestige 1N2, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-598)	357
Photo 4.4.81		Parement est du vestige 1N5 avec son empattement, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM3-609)	358
Photo 4.4.82		Alignement de la maçonnerie de pierres 1N5 sur l'ouvrage en béton 1N26, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM3-611)	359
Photo 4.4.83		Bras ouest du carré de fondation de la tour du clocher de l'église, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-620)	359
Photo 4.4.84		Vestige 2T1 et sondage 4A, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-374)	362
Photo 4.4.85		Brosse à chapeau du lot MTL15-25-2-4A7 (photo Isabelle Hade)	362
Photo 4.4.86		Vestige 2U1, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM2-386)	363
Photo 4.4.87		Vestige 1P3 en paroi sud, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-795)	368
Photo 4.4.88		Vestige 4C5, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-845)	370
Photo 4.4.89		Surface du lot 4C3 au nord-ouest de la sous-opération et vestige 4C5, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-852)	372
Photo 4.4.90		Vestige 2W1, parement est situé à l'intérieur du bâtiment, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1148)	374
Photo 4.4.91		Vestige 2W2, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1142)	375
Photo 4.4.92		Sous-opération 4F, fin de fouille, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM1-1131)	376
Photo 4.4.93		Ouvrages en béton 2W3 et 2W4, vue vers le nord-est (MTL15-25-2-NUM1-1119)	377
Photo 4.5.1		Vestige 1S1 en paroi ouest, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1052)	381

Photo 4.5.2		Profil stratigraphique de la paroi ouest au chaînage 6+610, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1074)	381
Photo 4.5.3		Vestige 1T3 en paroi ouest, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM1-1078)	386
Photo 4.6.1		Vue vers le sud-est des utilités publiques présentes entre les chaînages 7+490 et 7+485 (MTL15-25-2-NUM7-6)	392
Photo 4.6.2		Vue vers le sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-4)	393
Photo 4.6.3		Vue vers l'ouest de la section sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-16)	394
Photo 4.6.4		Vue vers le nord de la section sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-17)	394
Photo 4.6.5		Vue vers le nord de la planche de bois positionnée à la base de la section sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-20)	394
Photo 4.6.6		Vue vers l'ouest de la surface du vestige 1U2 (MTL15-25-2-NUM7-7)	395
Photo 4.6.7		Vue vers le nord du vestige 1U3 (MTL15-25-2-NUM7-12)	396
Photo 4.6.8		Vue vers le nord d'une base 1U4 située vis-à-vis du chaînage 7+478 (MTL15-25-2-NUM7-15)	397
Photo 4.6.9		Vue vers l'ouest d'une base 1U4 située vis-à-vis du chaînage 7+475 (MTL15-25-2-NUM7-11)	398
Photo 4.6.10		Vue vers le sud d'une base 1U4 située vis-à-vis du chaînage 7+465 (MTL15-25-2-NUM7-30)	398
Photo 4.6.11		Vue vers le nord-ouest du vestige 1U5 et d'une des bases 1U4 (MTL15-25-2-NUM7-26)	399
Photo 4.6.12		Vue vers le sud de la surface du vestige 1U5 et d'une des bases 1U4 (MTL15-25-2-NUM7-23)	400
Photo 4.6.13		Vue vers l'ouest du vestige 1U6 (MTL15-25-2-NUM7-37)	401
Photo 4.6.14		Vue vers le nord des vestiges 1U6 et 1U7 (MTL15-25-2-NUM7-32)	401
Photo 4.6.15		Vue vers le sud du vestige 1U8 (MTL15-25-2-NUM7-44)	402
Photo 4.6.16		Vue vers le sud du vestige 1U9 (MTL15-25-2-NUM7-46)	403
Photo 4.6.17		Vue vers le sud du parement nord du vestige 1U10 (MTL15-25-2-NUM7-51)	404
Photo 4.6.18		Vue vers le sud du parement nord du vestige 1U11 (MTL15-25-2-NUM7-61)	405
Photo 4.6.19		Vue vers le nord-est des vestiges imbriqués 1U12 et 1U11 (MTL15-25-2-NUM7-60)	406
Photo 4.6.20		Vue vers le sud-ouest de la paroi ouest située entre les chaînages 7+412 et 7+410 (MTL15-25-2-NUM7-63)	407
Photo 4.6.21		Objets en verre provenant du sable limoneux à proximité du chaînage 7+330 (MTL15-25-2-NUM6-8)	408
Photo 4.6.22		Vue vers l'ouest de la paroi ouest au chaînage 7+359 (MTL15-25-2-NUM6-15)	408
Photo 4.6.23		Vue vers l'ouest de la paroi ouest au chaînage 7+410 (MTL15-25-2-NUM6-31)	409
Photo 4.7.1		Vue vers l'ouest des vestiges 22A3 et 22A4, site 601G (601G15R02E-60)	413

Photo 4.7.2		Montage comportant une vue vers le nord-ouest des vestiges 22A1 et 22A2 en haut à droite, une vue vers le nord-ouest du parement ouest du vestige 22A1 en bas à gauche et une vue détaillée de la plaque métallique du vestige 22A1 en bas à droite (601G15R02E-43, 42 et 601G15R03E-85)	415
Photo 4.7.3		Montage comportant une vue vers le nord des vestiges 22A5 et 22A6 en haut, une vue vers l'est du parement ouest du vestige 22A5 en bas à gauche et une vue vers l'ouest des vestiges 22A5 et 22A6 en bas à droite (601G15R03E-10, 1 et 13)	416
Photo 4.7.4		Montage comportant une vue vers le nord des vestiges 22A7 et 22A8 en haut, une vue vers le nord-ouest des vestiges 22A7 et 22A8 en bas à gauche et une vue vers le nord du vestige 22A7 en bas à droite, avec un plan rapproché d'un goujon (601G15R023E-37, 601G15R04E-14, 19 et 15)	417
Photo 4.7.5		À gauche, vue vers le nord du vestige 22A10 et à droite, vue vers le nord-ouest du parement est du vestige 22A10 (601G15R04E-23 et 28)	418
Photo 4.7.6		Montage comportant une vue vers l'ouest des deux montants du vestige 22A9 à gauche et vue vers l'ouest de la bille de bois à l'horizontale du vestige 22A9 à droite (601G15R02E-1 et 8)	419

LISTE DES CARTES

Carte 1.5.1		Aire d'étude, circuits 3198 et 3199, lignes souterraines reliant le poste Viger au nouveau poste De Lorimier	15
Carte 2.1.1		Zones à potentiel archéologique préhistorique	en pochette
Carte 2.1.2		Zones à potentiel archéologique historique	en pochette
Carte 4.1.1		Sous-opérations BjFj-121-1B, 1A et 2B	81
Carte 4.2.1		Sous-opérations BiFj-73-2B et 3A	131
Carte 4.4.1		Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2G et 3D à 3F	183
Carte 4.4.2		Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2J, 3J et 3K	207
Carte 4.4.3		Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2K, 3L et 3M	221
Carte 4.4.4		Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2L, 3N et 3P	231
Carte 4.4.5		Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2N, 3S et 3T	247
Carte 4.4.6		Boulevard René-Lévesque Est, sous-opérations MTL15-25-2-2Q et 3W	267
Carte 4.4.7		Boulevard René-Lévesque Est, sous-opérations MTL15-25-2-2R, 3X et 3Y	280
Carte 4.4.8		Boulevard René-Lévesque Est, détail des sous-opérations 1B, 2D, 2E, 2F, BjFj-173	291
Carte 4.4.9		Boulevard René-Lévesque Est, détail des sous-opérations 1A, 2A, 2B et 2C, BjFj-173	313
Carte 4.4.10		Boulevard René-Lévesque Est, détail des sous-opérations 2V et 4C, MTL15-25-2	373

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.2.1		Objectifs spécifiques rattachés aux tranchées préalables effectuées lors des interventions	4
Tableau 1.2.2		Objectifs spécifiques rattachés aux zones à potentiel archéologique touchées par les interventions de 2015	5
Tableau 1.3.1		Liste des échantillons prélevés (en inventaire) et analysés	8
Tableau 1.3.2		Liste des échantillons de bois prélevés (en surveillance archéologique) et analysés	8
Tableau 1.5.1		Localisation des sous-opérations	11
Tableau 4.1.1		Description des vestiges architecturaux relevés sur le tronçon de la rue de la Montagne, sous-opérations MTL15-23-1-1A et 2A, MTL15-25-2-1A, 1B et 3A et BiFj-121-1A, 2A et 2B	40
Tableau 4.1.2		Corrélation des sols et des vestiges des sous-opérations MTL15-23-1-2A, 3A et 3B	45
Tableau 4.1.3		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BiFj-121-2A et 2B	77
Tableau 4.2.1		Description des vestiges mis au jour sur le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-1C, 1D et 3B et sous-opérations BiFj-73-2A et 2B	100
Tableau 4.2.2		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2D et 3B	105
Tableau 4.2.3		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BiFj-73-2B et 3A	132
Tableau 4.3.1		Description des vestiges architecturaux, sous-opérations MTL15-25-2-1E et 3C	150
Tableau 4.4.1		Description sommaire des vestiges architecturaux dans le tronçon du boulevard René-Lévesque	169
Tableau 4.4.2		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2J, 3J et 3K	206
Tableau 4.4.3		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-3N et 3P	228
Tableau 4.4.4		Description des lots, sous-opération MTL15-25-2-3Q	240
Tableau 4.4.5		Description des lots, sous-opération MTL15-25-2-3R	241
Tableau 4.4.6		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2Q et 3W	265
Tableau 4.4.7		Pièces de bois du vestige MTL15-25-2-3W2	272
Tableau 4.4.8		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2R, 3X et 3Y	279
Tableau 4.4.9		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BjFj-173-1B et 2D à 2F	289
Tableau 4.4.10		Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BjFj-173-1A et 2A à 2C	309
Tableau 4.4.11		Dimensions des matériaux du caisson BjFj-173-2B3	332

Tableau 4.5.1		Description sommaire des vestiges architecturaux relevés en surveillance archéologique sur le tronçon de la rue Cartier, sous-opérations MTL15-25-2-1S et 1T	378
Tableau 4.6.1		Description des vestiges architecturaux relevés au poste De Lorimier, sous-opération MTL15-25-2-1U	389
Tableau 4.7.1		Description des vestiges architecturaux relevés en surveillance archéologique, sous-opération 601G-22A	412

LISTE DES PARTICIPANTS

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Hydro-Québec

Benoit Gagnon	Chef - Expertise en environnement
Carole Charest	Chargée de projet en environnement
André Burroughs	Archéologue, conseiller en environnement
Dominique Caron	Conseillère en système d'information à référence spatiale

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

Ethnoscop

Laurence Johnson	Coordonnatrice et ethnohistorienne, rédactrice de la section 2.0 et co-rédactrice de la section 1.0
Martin Royer	Chargé de projet, réviseur du rapport
Pascal Brisebois	Archéologue de terrain, rédacteur des sections 4.1.2, 4.1.3, 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.7 et 5.0 et co-rédacteur des sections 1.0 et 2.2.4
Éliane Bossé	Archéologue assistante, rédactrice des sections 4.1.1, 4.2, 4.4.1 et 4.4.5
Mélanie Johnson Gervais	Archéologue assistante, rédactrice des sections 4.4.3, 4.4.4 et 4.4.6 à 4.4.8
Marilyn Girard-Rheault	Archéologue assistante, rédactrice de la section 4.6
Aimie Néron	Archéologue assistante, co-rédactrice de la section 3.0
Guy Mongrain	Historien
Patrick Lapointe	Archéologue assistant et technicien de laboratoire
Étienne Taschereau	Archéologue assistant
Vincent F. Bélanger	Technicien de fouilles
Marcel Goulet	Technicien de fouilles
Stéphanie Goyette	Technicienne de fouilles
Stéphanie Lavallée	Technicienne de fouilles
Sébastien Leduc	Technicien de fouilles
Marine Puech	Technicienne de fouilles
Isabelle Hade	Spécialiste en culture matérielle, rédactrice de l'encart sur les pipes à effigie du hussard
Nadine Chénier	Technicienne de laboratoire
Liliane Carle	Géographe-cartographe
Mauricio Palacios	Cartographe
Armelle Ménard	Adjointe administrative et chargée d'édition
Justine Bourguignon-Tétreault	Éditrice et co-rédactrice de la section 3.0

1.0 INTRODUCTION

1.1 Contexte et mandat

La capacité du poste De Lorimier à 120-12 kV, situé près du pont Jacques-Cartier à Montréal, sera dépassée en 2017 et la majeure partie de ses équipements atteindront sous peu la fin de leur vie utile. Pour augmenter la capacité de ce poste et renouveler les équipements en conséquence, Hydro-Québec projette de construire un nouveau poste de transformation à 315-25 kV sur le terrain adjacent au poste existant, ainsi que deux lignes souterraines à 315 kV pour raccorder le poste projeté au poste Viger, situé près du pont Victoria. Ce projet s'insère dans le contexte de l'évolution du réseau de transport de la partie est du centre-ville de Montréal. Ces lignes sont d'une longueur respective de 7,60 km (circuit 3199) et 6,70 km (circuit 3198).

Une étude de potentiel archéologique réalisée en 2013 a permis de déterminer que le tracé des circuits 3199 et 3198 traverse plusieurs zones à potentiel archéologique (Ethnoscop 2013a : 202-203). Dans le cadre de son étude d'impact, Hydro-Québec s'est engagée à réaliser un ensemble de mesures d'atténuation et à mettre en œuvre un programme de surveillance environnementale. Plus spécifiquement, l'étude d'impact indique la nécessité de réaliser une surveillance archéologique et des sondages préalables des zones touchées. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement qu'a Hydro-Québec de s'assurer que ses activités ne mettent pas en péril l'intégrité de tout élément patrimonial protégé par la Loi sur le patrimoine culturel ou autrement valorisé par la population. Le patrimoine archéologique est une ressource fragile et non renouvelable qui nécessite une approche préventive, d'où l'importance d'effectuer ces interventions archéologiques. Dans le cas de découvertes de vestiges, des mesures afin d'éviter de compromettre l'intégrité des sites archéologiques doivent être mises en place. Le mandat comprend l'inventaire et la surveillance archéologiques des zones touchées par la construction des circuits 3199 et 3198 selon les recommandations de l'étude de potentiel.

Le présent rapport concerne les interventions archéologiques réalisées dans ce cadre entre juillet 2015 et mai 2016. Les travaux sur les circuits 3199 et 3198 se sont déroulés entre juillet et décembre 2015, pour ensuite être repris au poste De Lorimier à la fin d'avril 2016 et ainsi compléter la totalité du tracé du circuit 3199. Le permis de recherche archéologique 15-BriP-03 a été octroyé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) pour effectuer ces interventions.

1.2 Stratégie d'intervention

L'étude de potentiel réalisée en 2013 par Ethnoscop a démontré que l'aire d'étude est parcourue de nombreuses zones à potentiel archéologique préhistorique et historique. L'étude proposait par ailleurs des stratégies d'intervention spécifiques aux différentes zones. Ainsi, des sondages étaient proposés et des zones de surveillance archéologique étaient identifiées.

L'objectif général des interventions archéologiques était de vérifier la présence de vestiges d'occupations humaines et, le cas échéant, de mieux connaître ces occupations par la collecte d'artefacts, la description des vestiges architecturaux et l'analyse des composantes stratigraphiques. L'inventaire avait également pour objectif de statuer sur la valeur du potentiel archéologique résiduel des espaces touchés.

En ce qui a trait à la période préhistorique, les sondages visaient à documenter l'occupation de l'aire d'étude en ciblant des composantes géomorphologiques de l'environnement naturel montréalais dont les caractéristiques ont pu favoriser une fréquentation des lieux (les terrasses fluviales de la rivière Saint-Martin, la Petite rivière Saint-Pierre, les ruisseaux Prud'homme et de la Côte-à-Baron, le replat de la terrasse de Montréal). Les secteurs d'inventaire ont également été définis à partir de l'analyse des données récoltées lors d'interventions archéologiques antérieures, ce qui a permis de circonscrire les espaces où devraient théoriquement subsister les sols naturels dans lesquels sont habituellement trouvées les traces d'occupations préhistoriques. En raison de la diversité des unités géomorphologiques recoupées par l'aire d'étude, le potentiel archéologique préhistorique s'y étend de la fin du Paléoindien (vers 8000 ans avant aujourd'hui [AA]) jusqu'à la fin du Sylvicole supérieur (450 ans AA).

Quant aux objectifs spécifiques à l'archéologie historique, ils concernent l'occupation des principaux faubourgs s'étant développés en périphérie du Montréal fortifié à partir du XVIII^{e} siècle. Les zones à potentiel archéologique touchées par les deux tracés recoupent les anciens faubourgs Sainte-Anne, des Récollets, Saint-Antoine, Saint-Laurent et Sainte-Marie. Les objectifs de recherche ont été définis en fonction de thématiques particulières à l'histoire de ces secteurs, mais également en fonction de l'impact projeté des travaux de construction des lignes souterraines sur les ressources archéologiques potentielles et connues. L'élaboration de la stratégie d'intervention a impliqué une réflexion sur la valeur de ce potentiel archéologique, réflexion à l'issue de laquelle ont été privilégiés les secteurs pouvant receler les vestiges témoignant des occupations initiales des faubourgs, ainsi que ceux comportant un fort potentiel d'évocation.

La mise en œuvre des sondages préalables devait ainsi permettre de mieux connaître certains volets essentiels de l'occupation historique de ces secteurs, en particulier le cadre naturel et son exploitation, l'occupation agro-domestique du faubourg Sainte-Marie au cours des XVIII^{e} et XIX^{e} siècles, la naissance de l'industrie dans les faubourgs Sainte-Anne et

Sainte-Marie, le développement du commerce et de l'industrie dans l'axe du canal de Lachine, les multiples visages de l'occupation résidentielle à partir du tournant du XIX^{e} siècle, ainsi que la mise en place des institutions. Les objectifs de la surveillance archéologique étaient similaires à ceux définis pour l'inventaire, mais les secteurs retenus pour ce type d'intervention pouvaient receler des vestiges dont la valeur patrimoniale, tout en étant appréciable, a été jugée moins importante que dans les secteurs ciblés par l'inventaire. Les raisons en sont multiples, mais touchent généralement à l'ancienneté et à l'intégrité moindre des contextes.

Le tableau 1.2.1 décrit les objectifs spécifiques rattachés à chacune des 28 tranchées ou sondages préalables réalisés en 2015. Soulignons que certains sondages ont un objectif purement préhistorique – ceux dont la codification débute par la lettre P – ou historique – ceux dont la codification débute par la lettre H. D'autres visent l'occupation au cours de ces deux périodes ; leur codification comporte la lettre P entre parenthèses. Notons par ailleurs que les tranchées H14D et H14L, initialement séparées l'une de l'autre, ont été regroupées, compte tenu des contraintes liées à l'excavation à proximité des intersections de rues. Le tableau 1.2.2 résume les objectifs de la surveillance archéologique exercée sur les 23 zones à potentiel archéologique préhistorique (7) et historique (16) recoupées par le tracé réalisé en 2015. La codification des tranchées et des zones supervisées reprend celle figurant dans l'étude de potentiel (par exemple H2A) ainsi que celles figurant dans le présent rapport (par exemple MTL15-23-1-2A), ceci afin de permettre au lecteur d'établir une meilleure correspondance entre ces deux rapports de recherche.

Mentionnons que les vestiges ne pouvaient pas être préservés dans l'emprise des travaux. Pour la mise en place des travaux, cette emprise se limitait à un corridor d'environ 1,25 m de largeur sur 1,60 m à 2,20 m de profondeur. Aux baies de jonction, où des chambres en béton étaient installées, ce corridor s'élargissait à environ 4 m de largeur et s'enfonçait sur une profondeur similaire.

Tableau 1.2.1 Objectifs spécifiques rattachés aux tranchées préalables effectuées lors des interventions de 2015

Tranchées préalables	Codification finale	Ressources archéologiques recherchées
H2A	MTL15-23-1-2A	Activités d'extraction dans des bancs d'argile exploités par les briquetiers Smith et Catchpole au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle
H3A	MTL15-25-2-2B	Bâtiment construit au premier quart du XIX^{e} siècle et détruit peu avant 1912
H3B	MTL15-25-2-2A	Arrière-cour d'un bâtiment construit à partir du premier quart du XIXe siècle
H4A (P)	BiFj-121-1B	Bâtiment en bois présent en 1825 et son arrière-cour ainsi que cadre naturel associé au ruisseau Prud'homme
H5A (P)	MTL15-25-2-2C	Bâtiment en bois présent en 1825 et ancienne allée de circulation
H5B	MTL15-25-2-2D	Bâtiments érigés au premier quart du XIX^{e} siècle
H5C	BiFj-73-2B	Contextes domestiques d'une habitation érigée au premier quart du XIX^{e} siècle
H12A	MTL15-25-2-2E	Bâtiment existant en 1825 et encore présent au dernier quart du XIX^{e} siècle
H12B	MTL15-25-2-2F	Étapes de transformation de l'école de la rue Belmont érigée au mitan du XIX^{e} siècle
H13A	MTL15-25-2-2G	Bâtiment présent en 1825
P8A	MTL15-25-2-2H	Cadre naturel en bordure du talus d'origine de la terrasse de Montréal et témoins d'une occupation préhistorique
P8B	MTL15-25-2-2J	Cadre naturel situé en bordure du talus d'origine de la terrasse de Montréal et témoins d'une occupation préhistorique
H13B (P)	MTL15-25-2-2K	Bâtiment présent en 1846 et son arrière-cour
P9A	MTL15-25-2-2L	Cadre naturel de la rive droite du ruisseau de la Côte-à-Baron et de la rive droite de la rivière Saint-Martin
H14A	MTL15-25-2-2M	Arrière-cours de bâtiments présents en 1815
H14C	MTL15-25-2-2N	Bâtiment présent en 1815 et démoli après 1888
H14D et H14L	MTL15-25-2-2P	Bâtiment et son arrière-cour présents dès 1815, de même qu'une église en bois située à cet emplacement en 1888
H14E	BjFj-67-17B	Arrière-cour d'un bâtiment présent en 1815
H14F	BjFj-76-6B	Bâtiment présent en 1815 et démoli après 1846
H14G	MTL15-25-2-2Q	Espace à l'arrière d'un bâtiment présent en 1815 et demeuré vacant jusqu'à l'élargissement de la rue
H14H	MTL15-25-2-2R	Espace situé en arrière-cour d'un bâtiment présent en 1825 et demeuré vacant jusqu'à l'élargissement de la rue
H14J	BjFj-173-1B	Bâtiments présents dès 1815 avec arrière-cours
H14K	BjFj-173-1A	Bâtiments présents dès 1815 avec arrière-cours
H17A (P)	MTL15-25-2-2T	Arrière-cours de bâtiments présents en 1846
P10A (H)	MTL15-25-2-2S	Cadre naturel de la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et de la rive droite de la rivière Saint-Martin ainsi que témoins d'occupation préhistorique
H17B (P)	MTL15-25-2-2U	Arrière-cours de bâtiments présents en 1846
H18A	MTL15-25-2-2V	Bâtiment présent en 1825 et en 1846
P10B	MTL15-25-2-2W	Cadre naturel de la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et de la rive droite de la rivière Saint-Martin ainsi que témoins d'occupation préhistorique

Tableau 1.2.2 Objectifs spécifiques rattachés aux zones à potentiel archéologique touchées par les interventions de 2015

Zone à potentiel archéologique	Codification finale	Ressources archéologiques recherchées
H2 et P2	MTL15-23-1-1A et MTL15-23-1-1B	-Cadre naturel (notamment la Petite rivière Saint-Pierre) et occupation de ce secteur de Griffintown avant l'ouverture de la rue de la Montagne (1817); -témoins des activités des briquetiers Smith et Catchpole, dont un lieu d'extraction d'argile.
H3 et P2	MTL15-25-2-1A	-Développement des faubourgs Saint-Antoine et des Récollets : vestiges des occupations initiales en bordure des rues Notre-Dame Ouest et Barré avant l'ouverture de la rue de la Montagne (1817) et de l'usage de l'espace en bordure de la rue de la Montagne jusqu'aux premières décennies du XX^{e} siècle; -abords de la cuvette Chaboillez où plusieurs cours d'eau se déversent avant d'emprunter un dernier droit jusqu'à la décharge dans le fleuve Saint-Laurent située à la hauteur de la pointe à Callière.
H4 et P2	MTL15-25-2-1B	-Tracé du ruisseau Prud'homme et développement du faubourg et du quartier Saint-Antoine à travers les occupations (principalement résidentielles) en bordure est de la rue de la Montagne, depuis le premier quart du XIX^{e} siècle jusqu'à son élargissement réalisé après 1909; -abords de la cuvette Chaboillez où plusieurs cours d'eau se déversent avant d'emprunter un dernier droit jusqu'à la décharge dans le fleuve Saint-Laurent située à la hauteur de la pointe à Callière.
H5, P3 et P2	MTL15-25-2-1C, MTL15-25-2-1D et BiFj-73-2A	-Développement du faubourg et du quartier Saint-Antoine à travers les occupations (principalement résidentielles) en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest, à partir du premier quart du XIX^{e} siècle et jusqu'à son élargissement réalisé au XX^{e} siècle; -cadre naturel de la rive gauche de la rivière Saint-Martin et abords de la cuvette Chaboillez.
H6	601G22A	Installations du chantier maritime Tate datant de la seconde moitié du XIX^{e} siècle et repris par la Montreal Dry Docks à la fin du XIX^{e} siècle
H12, P8 et P7	MTL15-25-2-1E	Développement du faubourg et du quartier Saint-Antoine : occupations agro-domestique, résidentielle et institutionnelle précédant l'ouverture de la rue Université au milieu du XX^{e} siècle, en particulier le cadre bâti mis en place dès le premier quart du XIX^{e} siècle en bordure de la rue Sainte-Geneviève; -cadre naturel de ce secteur du replat de la terrasse de Montréal situé sur la rive droite de la rivière Saint-Martin.
H13 et P8 (côté nord)	MTL15-25-2-1F	-Développement du faubourg et du quartier Saint-Antoine : occupation résidentielle en bordure de la rue Dorchester à partir du deuxième quart du XIX^{e} siècle et jusqu'à son élargissement vers 1931; -cadre naturel de ce secteur du replat de la terrasse de Montréal.
H14, P9 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1G, MTL15-25-2-1H, MTL15-25-2-1J, BjFj-67-17A, BjFj-76-6A et BjFj-77-10A	-Développement du faubourg Saint-Laurent, en particulier les premières générations de l'occupation bâtie mise en place en bordure de la rue Dorchester entre le XVIII^{e} siècle et les premières décennies du XIX^{e} siècle; -cadre naturel de ce secteur situé sur la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et la rive droite de la rivière Saint-Martin.
H15 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1K et MTL15-25-2-1L	-Côte Sainte-Marie demeurée agricole et horticole jusqu'à son développement résidentiel au cours du troisième quart du XIX^{e} siècle; -cadre naturel de ce secteur situé sur la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et la rive droite de la rivière Saint-Martin.

Zone à potentiel archéologique	Codification finale	Ressources archéologiques recherchées
H16 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1M	-Faubourg Sainte-Marie (transition de l'occupation agro-domestique à l'occupation résidentielle); -vestiges d'un bâtiment occupant la bordure de la rue Saint-André au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle, préalablement à l'ouverture de la rue Dorchester (après 1846); -cadre naturel de ce secteur situé sur la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et la rive droite de la rivière Saint-Martin.
H17 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1N	-Occupation agro-domestique de ce secteur du faubourg Sainte-Marie avant l'ouverture de la rue Dorchester et le lotissement des terres; -vestiges des occupations (surtout résidentielles) en bordure de la rue Dorchester, entre son ouverture vers le milieu du XIX^{e} siècle et son élargissement au milieu du XX^{e} siècle; -cadre naturel de ce secteur situé sur la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et la rive droite de la rivière Saint-Martin.
H18 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1P	-Développement du faubourg et du quartier Sainte-Marie : densification de l'occupation (principalement résidentielle) en bordure de la rue de la Visitation à partir du premier quart du XIX^{e} siècle, préalablement à l'ouverture de la rue Dorchester dans ce secteur (après 1846); -cadre naturel de ce secteur situé sur la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et la rive droite de la rivière Saint-Martin.
H19 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1Q	-Développement du quartier Sainte-Marie à travers les vestiges du bâti résidentiel implanté sur la bordure de la rue Dorchester préalablement à son élargissement en 1954; -cadre naturel de ce secteur situé sur la rive gauche du ruisseau de la Côte-à-Baron et la rive droite de la rivière Saint-Martin.
H20 et P10 (côté nord)	MTL15-25-2-1R	-Occupation du faubourg Sainte-Marie et développement du quartier Sainte-Marie à travers les vestiges du cadre bâti qui se met en place entre le premier et le troisième quart du XIX^{e} siècle en bordure des rues Papineau et Dorchester (élargies vers 1909 et 1954 respectivement); -cadre naturel, en particulier les abords de la rivière Saint-Martin.
H23 et P13	MTL15-25-2-1S et MTL15-25-2-1T	-Cadre naturel associé à la rivière Saint-Martin et ses éventuels aménagements tels que ponceaux et canalisations; -mise en place, au dernier quart du XIX^{e} siècle, d'un cadre bâti à vocation industrielle qui sera démoli lors de l'ouverture de la rue Cartier; -cadre naturel situé en rive droite de la rivière Saint-Martin.
H26 et P14	MTL15-25-2-1U	-Installations de la Metropolitan Rolling Mills & Nail Factory qui opère durant le dernier quart du XIX^{e} siècle; -cadre naturel situé en rive droite de la rivière Saint-Martin.

Des communications régulières devaient aussi être faites avec le conseiller en environnement d'Hydro-Québec afin de l'informer des découvertes et, dans certaines situations, de la nécessité de pousser l'investigation plus avant. Un plan de sécurité spécifique a également été élaboré en concordance avec le programme cadre de prévention d'Hydro-Québec. Ce plan devait, entre autres, contenir les mesures de prévention et de sécurité à respecter dans la pratique archéologique en milieu urbain. Des pauses de santé et sécurité ont été tenues durant les interventions archéologiques. De plus, il était requis que les travailleurs assistent à la session d'accueil donnée par Hydro-Québec avant d'entrer sur le chantier.

1.3 Méthodes d'inventaire et de surveillance archéologiques

1.3.1 Tranchées mécaniques

Les 28 tranchées ont été positionnées selon ce qui avait été proposé dans l'étude de potentiel archéologique (Ethnoscop 2013a). Certaines d'entre elles ont cependant dû être déplacées d'environ 10 m ou moins, plus à l'est ou plus à l'ouest, de leur position d'origine. Les tranchées nécessitant un repositionnement étaient généralement situées dans des espaces qui devaient être recouverts de plaques d'acier pour assurer la libre circulation des véhicules. Ces emplacements problématiques ne pouvaient donc pas rester ouverts pendant plusieurs heures continues, compromettant ainsi le déroulement de l'inventaire. En outre, les tranchées ne pouvaient pas être positionnées vis-à-vis de voies d'accès de stationnements ou de garages souterrains d'immeubles, ou être situés très près des intersections de rues. Dans d'autres situations, les tranchées ont été déplacées de quelques mètres de leur position initiale afin d'optimiser leur contexte archéologique, contournant ainsi des espaces perturbés sans intérêt.

Les tranchées ont été excavées mécaniquement sur une longueur moyenne d'environ 7 m (dans un intervalle compris entre 4 m et 15 m de longueur) jusqu'à l'atteinte du sommet des vestiges ou des sols archéologiques jugés pertinents. Cette tâche a été exécutée en présence de l'archéologue de terrain ou d'un archéologue assistant. Une fois les niveaux archéologiques atteints, l'inventaire a été poursuivi par une équipe composée de l'archéologue de terrain (ou d'un archéologue assistant) accompagné d'un à trois techniciens de fouilles. Les excavations manuelles ne s'enfonçaient pas au-delà de 1,80 m de profondeur sous la surface. Il s'est avéré nécessaire d'étançonner les parois de la tranchée d'excavation en trois occasions seulement.

Les tranchées ont été positionnées en fonction des chaînages établis par les arpenteurs d'Hydro-Québec. Le tracé a quant à lui été relevé manuellement en fonction du mobilier urbain, en le positionnant par rapport aux bordures de trottoir et du terre-plein central. Les vestiges mis au jour le long des rues Saint-Antoine Ouest et de la Montagne, entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques, ont été relevés à la station totale par la géographe-cartographe d'Ethnoscop. Les autres vestiges ont été positionnés en fonction du chaînage.

1.3.2 Sondages manuels

Une fois les tranchées ouvertes et prêtes à la fouille manuelle, d'un à trois sondages étaient disposés à l'intérieur de celles-ci. Ces sondages avaient pour objectif de fournir un échantillonnage des artefacts et écofacts et de connaître la composition des couches observées en séquence stratigraphique. D'environ 2 m et moins de longueur et généralement sur la pleine largeur de la tranchée (d'environ 1,25 m et moins), ces sondages

étaient disposés en fonction des vestiges mis au jour lors de l'excavation mécanique, de façon à identifier la séquence de sols présents de part et d'autre de ces vestiges. En l'absence de vestiges, un à deux sondages étaient disposés dans l'emprise de la tranchée.

Des échantillons de sols et de bois ont parfois été prélevés pour une analyse complémentaire. Le tableau 1.3.1 dresse la liste des échantillons prélevés qui ont fait l'objet d'une analyse plus pointue, dont les résultats sont détaillés au chapitre 4 du rapport. En outre, les rapports d'analyse ont été joints en annexe.

Tableau 1.3.1 Liste des échantillons prélevés (en inventaire) et analysés

Codification finale	Lot	Type d'échantillons	Analyse(s) effectuée(s)
BjFj-173	1A1	Bois, douve	Essence
BjFj-173	2B3	Bois, caisson	Essence
BjFj-173	2B4	Sol provenant du caisson de bois 2B3	Macro-restes
BjFj-173	2B5	Sol provenant du caisson de bois 2B3	Macro-restes
BjFj-173	2B6	Bois, douve	Essence
BjFj-173	2B9	Sol provenant du tonneau 2B6	Macro-restes
BjFj-173	2B10	Sol provenant du tonneau 2B6	Macro-restes
BjFj-173	2B13	Bois, douve	Essence
BjFj-173	2C3	Sol provenant du tonneau 1A1	Macro-restes
BjFj-173	2C3	Bois, planche	Essence
MTL15-23-1	3B2	Bois, drain	Essence et dendrochronologie
MTL15-25-2	3W2	Bois, madrier (deux pièces distinctes)	Essence

1.3.3 Surveillance archéologique

Pour certains secteurs, une surveillance archéologique a accompagné les travaux de construction, s'inscrivant ainsi en complémentarité avec les données recueillies en inventaire. La surveillance archéologique permet de récolter des données sur des vestiges et des couches en cours d'excavation mécanique. L'analyse et la description qui en sont faites demeurent cependant plus sommaires qu'en contexte contrôlé de fouille manuelle. Elle permet tout de même d'explorer rapidement de grands tronçons, révélant parfois des transformations architecturales dans les bâtiments traversés.

Des échantillons de bois ont parfois été prélevés de ces vestiges à des fins d'analyses complémentaires. Le tableau 1.3.2 dresse la liste des échantillons ainsi prélevés. Les résultats sont présentés au chapitre 4, alors que le rapport d'analyse a été joint en annexe.

Tableau 1.3.2 Liste des échantillons de bois prélevés (en surveillance archéologique) et analysés

Codification finale	Lot	Type d'échantillons	Analyse(s) effectuée(s)
MTL15-25-2	1A11	Drain	Essence
601G	22A1	Porte ouest de la cale sèche ouest	Essence
601G	22A1	Goujon de la porte ouest de la cale sèche ouest	Essence
601G	22A6	Porte ouest de la cale sèche est	Essence et dendrochronologie

1.4 Enregistrement des données

Les données archéologiques ont été enregistrées selon le système de Tikal (site, opération, sous-opération et lot). Le tracé recoupe les sites archéologiques BiFj-73, BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77. Compte tenu des résultats obtenus en inventaire, deux avis de découvertes ont été transmis au MCCQ, qui leur a accordé les codes Borden BiFj-121 et BjFj-173. Les autres secteurs d'intervention dans le tracé sont désignés par une codification particulière à la Ville de Montréal, soit MTL15-23-1 pour le tronçon recoupant l'arrondissement du Sud-Ouest et MTL15-25-2 pour le tronçon traversant l'arrondissement de Ville-Marie.

À l'intérieur de ce système de Tikal, l'opération est représentée par un chiffre (opération 1, par exemple). La numérotation des opérations peut parfois faire référence à des aires d'origine culturelle distinctes, à des années différentes d'interventions ou à des phases particulières (excavation mécanique et fouille manuelle par exemple) à l'intérieur d'une intervention archéologique spécifique. La sous-opération, qui consiste en une subdivision d'une opération, est représentée par une lettre majuscule (sous-opération 1A, par exemple). La sous-opération représente un espace particulier d'une même opération. Le lot, lequel est représenté par un chiffre (lot 1A1, par exemple), est la plus petite unité d'enregistrement et réfère à une subdivision d'une sous-opération donnée. Il représente généralement des sols et des vestiges, définis arbitrairement ou non (Parcs Canada 2005). L'information sur les vestiges a été consignée sur les fiches utilisées par la Ville de Montréal, qui contiennent une description générale de l'ouvrage, une description spécifique à son matériau de construction (maçonnerie de briques, de pierres ou ouvrage en bois), les altitudes des vestiges et une interprétation fonctionnelle. La fouille des couches a été relevée sur des fiches de lot qui comportent essentiellement une description de la composition du sol, les altitudes de la couche et son interprétation. Des relevés photographiques accompagnent les enregistrements des vestiges, des sols fouillés et des séquences stratigraphiques observées.

Dans le cas du site BiFj-73, l'opération 2 désigne l'excavation mécanique, alors que l'opération 3 a été attribuée à la fouille manuelle. Incidemment, la sous-opération 2A englobe le segment du tracé relevé en surveillance archéologique, l'espace de la tranchée inventoriée est identifié comme la sous-opération 2B et le sondage fouillé manuellement est désigné 3A. L'opération 17 a été utilisée pour le site BjFj-67 et désigne l'excavation mécanique, alors que le segment relevé en surveillance archéologique porte le numéro de sous-opération 17A et la tranchée inventoriée, 17B. Pour le site BjFj-76, l'opération 6 a été utilisée pour l'excavation mécanique, alors que la sous-opération 6A désigne le segment réalisé en surveillance archéologique et la sous-opération 6B, la tranchée inventoriée. Pour le site BjFj-77, l'opération 10 indique l'excavation mécanique, alors que la sous-opération 10A englobe l'ensemble du tronçon réalisé en surveillance archéologique.

Concernant les deux nouveaux sites archéologiques, les opérations 1 et 2 du site BjFj-121 désignent respectivement l'excavation mécanique, réalisée en contexte de surveillance archéologique et d'inventaire, puis la fouille manuelle en contexte d'inventaire. La

sous-opération 1A délimite le segment du tracé relevé en surveillance archéologique et la sous-opération 2B englobe l'espace de la tranchée inventoriée, alors que les sous-opérations 2A et 2B correspondent aux deux sondages manuels réalisés dans la tranchée. Les opérations 1 et 2 ont été utilisées pour le site BjFj-173 et correspondent respectivement à l'excavation mécanique et à la fouille manuelle. Les sous-opérations 1A et 1B englobent les espaces correspondant aux deux tranchées inventoriées, alors que les sous-opérations 2A à 2F désignent les sondages fouillés manuellement à l'intérieur de ces deux tranchées.

Concernant les enregistrements pour le site MTL15-23-1, les opérations 1 à 3 ont été utilisées. L'opération 1 désigne l'excavation mécanique effectuée en contexte de surveillance archéologique ; elle a été découpée en sous-opérations (1A et 1B) suivant le découpage par zones à potentiel archéologique (H2 et H3). L'opération 2 désigne l'excavation mécanique en contexte d'inventaire. Seule une tranchée, identifiée comme la sous-opération 2A, a été ouverte. L'opération 3, qui désigne la fouille manuelle, a été découpée en sous-opérations 3A et 3B, correspondant aux deux sondages réalisés dans la tranchée.

Les opérations 1 à 4 ont été utilisées pour les enregistrements du site MTL15-25-2, qui concerne la portion la plus longue du tracé. L'opération 1 désigne les excavations mécaniques réalisées en contexte de surveillance archéologique. Elle a été découpée en sous-opérations (1A à 1V) et reprend dans une certaine mesure le découpage figurant dans l'étude de potentiel archéologique. L'opération 2 désigne également les excavations mécaniques qui, cette fois, ont été réalisées en contexte d'inventaire. Les 21 tranchées ont été désignées par les sous-opérations 2A à 2W. Les opérations 3 et 4 désignent la fouille manuelle, alors que les 30 sondages réalisés dans les tranchées sont identifiés par les sous-opérations 3A à 3Z et 4A à 4F.

Le tronçon du tracé situé dans le secteur du déversoir de la rue Mill, qui longe le côté sud du canal de Lachine sur moins de 100 m, est un terrain fédéral. Les règles d'enregistrement archéologique qui s'appliquent sont celles régies par Parcs Canada. Le site est identifié par le numéro alphanumérique 601G, alors que l'opération 22 désigne l'excavation mécanique. La sous-opération 22A représente la section du tracé effectuée en contexte de surveillance archéologique.

Les artefacts recueillis ont été nettoyés et inventoriés dans les locaux d'Ethnoscop. Les objets catalogués ont été identifiés en fonction du site, de la sous-opération et du lot desquels ils proviennent. Ils sont donc codifiés de la manière suivante : le code Borden, la sous-opération, le numéro de lot et le numéro de l'objet (par exemple, BjFj-173-2A3-1). Les objets sont entreposés à la Réserve d'archéologie de la Ville de Montréal.

1.5 Aire d'étude

L'aire touchée par cette étude correspond au site du poste De Lorimier ainsi qu'aux tracés des lignes souterraines à 315 kV, ci-après désignés comme « tracé du circuit 3199 » et « tracé du circuit 3198 » (carte 1.5.1). Si le tracé du circuit 3199 était principalement visé en 2015, certains segments du circuit du tracé 3198 ont également été expertisés, par exemple sur le boulevard Robert-Bourassa (autrefois rue University), entre la rue Saint-Antoine Ouest au sud et le boulevard René-Lévesque Ouest au nord, ainsi que sur le terrain de Parcs Canada situé en bordure du canal de Lachine, près du déversoir de la rue Mill. Le tracé du circuit 3199 débute au poste Viger et emprunte les rues Bridge, Saint-Patrick, Wellington, de La Montagne et Saint-Antoine Ouest, ainsi que le boulevard Robert-Bourassa. Il parcourt ensuite la voie nord du boulevard René-Lévesque sur une distance de 2,65 km en direction est, jusqu'à la rue Cartier. Il rejoint enfin le poste De Lorimier par le boulevard De Maisonneuve Est, l'avenue De Lorimier et la rue Logan. Quant au tracé du circuit 3198, qui prend également son origine au poste Viger, il emprunte des canalisations existantes qui longent l'autoroute Bonaventure et traversent le bassin Peel pour rejoindre la rue de La Commune, puis la rue Peel. Il parcourt ensuite la rue Wellington, la rue Duke et le boulevard Robert-Bourassa, jusqu'au boulevard René-Lévesque dont il emprunte la voie sud en direction est jusqu'à la rue Parthenais. Il parcourt ensuite la voie est de la rue Parthenais jusqu'au poste De Lorimier. Quatorze chambres de jonction ponctuent le tracé des lignes souterraines.

Le tableau 1.5.1 indique la localisation des sous-opérations, énumérées au point précédent, en fonction de l'artère de rue et des chaînages établis le long du tracé réalisé en 2015 et au printemps 2016. Les deux premières colonnes à gauche reprennent la codification utilisée pour le découpage des zones à potentiel et des tranchées préalables figurant dans l'étude de potentiel archéologique (Ethnoscop 2013a), ceci permettant d'établir la concordance avec le présent découpage en sous-opérations.

Tableau 1.5.1 Localisation des sous-opérations

Zone à potentiel archéologique	Tranchée préalables	Code	Sous-opération	Localisation	Chaînage
H2	---	MTL15-23-1	1A	Rue de la Montagne, de la rue Wellington à la rue Ottawa	1+900 à 1+991
---	H2A	MTL15-23-1	2A, 3A et 3B	Rue de la Montagne, au nord de la rue Wellington	1+963 à 1+970
H2 et H3	---	MTL15-23-1	1B	Rue de la Montagne, de la rue William à la rue Notre-Dame Ouest	2+238 à 2+402
H3	---	MTL15-25-2	1A	Rue de la Montagne, de la rue Notre-Dame Ouest à la rue Saint-Jacques	2+416 à 2+639
---	H3A	MTL15-25-2	2B et 3A	Rue de la Montagne, au nord de la rue Notre-Dame Ouest	2+496 à 2+502
---	H3B	MTL15-25-2	2A	Rue de la Montagne, au nord de la rue Notre-Dame Ouest	2+431 à 2+436

Zone à potentiel archéologique	Tranchée préalables	Code	Sous-opération	Localisation	Chaînage
H4	---	MTL15-25-2	1B	Rue de la Montagne, au nord de la rue Torrance	2+754 à 2+782
H4	---	BiFj-121	1A	Rue de la Montagne, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest	2+782 à 2+834
---	H4A	BiFj-121	1B, 2A et 2B	Rue de la Montagne, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest	2+793 à 2+802
H5	---	MTL15-25-2	1C	Rue Saint-Antoine Ouest, de la rue de la Montagne à la rue Sainte-Cécile	2+887 à 2+979, 2+992 à 3+077, 3+105 à 3+175 et 3+195 à 3+240
---	H5A	MTL15-25-2	2C	Rue Saint-Antoine Ouest, à l'ouest de la rue de la Cathédrale	3+151 à 3+158
---	H5B	MTL15-25-2	2D et 3B	Rue Saint-Antoine Ouest, à l'ouest de la rue Sainte-Cécile	3+220 à 3+227
H5	--	BiFj-73	2A	Rue Saint-Antoine Ouest, de la rue Sainte-Cécile à l'est de la rue Mansfield	3+240 à 3+318
---	H5C	BiFj-73	2B et 3A	Rue Saint-Antoine Ouest, à l'est de la rue Sainte-Cécile	3+243 à 3+252
H5	---	MTL15-25-2	1D	Rue Saint-Antoine Ouest, à l'est de la rue Mansfield	3+318 à 3+352
H6	---	601G	22A	Côté sud du canal de Lachine, près du déversoir de la rue Mill	1+295 à 1+375
H12	---	MTL15-25-2	1E	Côté est du boulevard Robert-Bourassa, entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest	2+994 à 3+085 et 3+135 à 3+354
---	H12A	MTL15-25-2	2E	Côté est du boulevard Robert-Bourassa, au sud de l'avenue Viger Ouest	3+073 à 3+080
---	H12B	MTL15-25-2	2F et 3C	Côté est du boulevard Robert-Bourassa, au sud de la rue Belmont	3+241 à 3+248
H13	---	MTL15-25-2	1F	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre	3+986 à 4+185
---	H13A	MTL15-25-2	2G et 3D à 3F	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la place Phillips	4+006 à 4+013
---	P8A	MTL15-25-2	2H, 3G et 3H	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, à l'est de la place Phillips	4+111 à 4+118
---	P8B	MTL15-25-2	2J, 3J et 3K	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue Saint-Alexandre	4+155 à 4+162
---	H13B	MTL15-25-2	2K, 3L et 3M	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue Saint-Alexandre	4+168 à 4+179

Zone à potentiel archéologique	Tranchée préalables	Code	Sous-opération	Localisation	Chaînage
H14	---	MTL15-25-2	1G	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance	4+327 à 4+410
---	P9A	MTL15-25-2	2L, 3N et 3P	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, à l'est de la rue De Bleury	4+362 à 4+369
---	H14A	MTL15-25-2	2M, 3Q et 3R	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue Jeanne-Mance	4+401 à 4+408
H14	---	MTL15-25-2	1H	Côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest, entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent	4+650 à 4+680, 4+709 à 4+728 et 4+737 à 4+776
---	H14C	MTL15-25-2	2N, 3S et 3T	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'ouest de la rue Clark	4+716 à 4+723
---	H14D et H14L	MTL15-25-2	2P, 3U et 3V	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue Clark	4+749 à 4+758
H14	---	BjFj-67	17A	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique	4+793 à 4+847
---	H14E	BjFj-67	17B	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est du boulevard Saint-Laurent	4+803 à 4+811
H14	---	BjFj-76	6A	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Saint-Dominique et De Bullion	4+847 à 4+955
---	H14F	BjFj-76	6B	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue Saint-Dominique	4+859 à 4+866
H14	---	BjFj-77	10A	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville	4+955 à 4+991
---	H14G	MTL15-25-2	2Q et 3W	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'ouest de la rue Sainte-Élizabeth	5+071 à 5+078
H14	---	MTL15-25-2	1J	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Sainte-Élizabeth et Sanguinet	5+121 à 5+154
---	H14H	MTL15-25-2	2R, 3X et 3Y	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'ouest de la rue Sanguinet	5+147 à 5+154
---	H14J	BjFj-173	1B et 2D à 2F	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue Sanguinet	5+182 à 5+190
---	H14K	BjFj-173	1A et 2A à 2C	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue Sanguinet	5+201 à 5+210
H15	---	MTL15-25-2	1K	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Saint-Denis et Berri	5+300 à 5+389

Zone à potentiel archéologique	Tranchée préalables	Code	Sous-opération	Localisation	Chaînage
H15	---	MTL15-25-2	1L	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Berri et Saint-Christophe	5+419 à 5+513
---	P10A	MTL15-25-2	2S et 3Z	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'ouest de la rue Saint-Hubert	5+487 à 5+492
H16	---	MTL15-25-2	1M	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Saint-Christophe et Saint-Timothée	5+597 à 5+667
H17	---	MTL15-25-2	1N	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rue Saint-Timothée et Beaudry	5+667 à 5+779, 5+800 à 5+948 et 5+980 à 6+020
---	H17A	MTL15-25-2	2T et 4A	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue Saint-Timothée	5+732 à 5+739
---	H17B	MTL15-25-2	2U, 4B	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue Wolfe	5+851 à 5+858
H18	---	MTL15-25-2	1P	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Beaudry et Panet	6+020 à 6+110
---	H18A	MTL15-25-2	2V et 4C	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'est de la rue de la Visitation	6+033 à 6+038
H19	---	MTL15-25-2	1Q	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Panet et De Champlain	6+110 à 6+408
---	P10B	MTL15-25-2	2W et 4D à 4F	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, à l'ouest de la rue Alexandre-DeSève	6+230 à 6+245
H20	---	MTL15-25-2	1R	Côté nord du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues De Champlain et Cartier	6+408 à 6+540
H23	---	MTL15-25-2	1S	Rue Cartier, du boulevard René-Lévesque Est à la rue Sainte-Rose	6+560 à 6+630
H23	---	MTL15-25-2	1T	Rue Cartier, de la rue Sainte-Rose à la rue Sainte-Catherine	6+720 à 6+770
H26	---	MTL15-25-2	1U	Poste De Lorimier, tronçon réalisé en 2015	7+330 à 7+490
H26	---	MTL15-25-2	1V	Poste De Lorimier, tronçon réalisé en 2016	7+440 à 7+490



Limite de l'arrondissement historique de Montr®al
interventions arch®ologiques 2015
Trac®du circuit 3199
Trac®du circuit 3198
Poste actuel
Poste projet®

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Aire d'étude,
circuits 3198 et 3199

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 150 300 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 1.5.1

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

1.6 Structure du rapport

Le présent rapport, comportant trois volumes, porte sur les interventions archéologiques réalisées entre juillet 2015 et mai 2016. Le premier volume comprend les sections concernant le cadre d'intervention (chapitre 1), le cadre environnemental et le contexte historique (chapitre 2), les travaux archéologiques antérieurs (chapitre 3), les résultats décrits par tronçon de rue (chapitre 4), une synthèse contenant des recommandations (chapitre 5) et la conclusion (chapitre 6).

Le second volume comprend l'ensemble des plans de superposition produits. Le tracé est découpé en 30 feuillets, alors que pour chacun des feuillets, les composantes archéologiques relevées, les vestiges et les aménagements sont superposés aux plans anciens pertinents parmi les suivants : Adams 1825, Cane 1846, Plunkett & Brady 1873, Goad 1880, 1890 et 1912, Pinsoneault 1907 et Underwriters' Survey Bureau de 1940. Par exemple, le feuillet 13, qui porte sur le segment du boulevard Robert-Bourassa compris entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest, comporte les sept plans de superposition suivants : la trame actuelle de la ville de Montréal (feuillet 13a), Adams 1825 (feuillet 13b), Cane 1846 (feuillet 13c), Plunkett & Brady 1873 (feuillet 13d), Goad 1890 (feuillet 13e), Goad 1912 (feuillet 13f) et Underwriters' Survey Bureau 1940 (feuillet 13g)

Le troisième volume comprend l'ensemble des annexes incluant un tableau synthèse de vestiges, l'inventaire des artefacts en format Excel, les fiches d'objets catalogués en format Filemaker, les catalogues de photographies, le rapport d'analyse des macrorestes du site BjFj-173, le rapport d'analyse dendrochronologique et la chaîne de titres des emplacements correspondant aux sites BiFj-121 et BjFj-173.

2.0 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET HISTORIQUE

2.1 Cadre naturel ancien

La région de Montréal occupe une position stratégique unique à l'échelle du Nord-Est américain. Il est certain que les populations amérindiennes ont très tôt reconnu les avantages d'un tel positionnement au cœur d'un réseau de circulation, où se croisent le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la rivière Richelieu et plusieurs autres cours d'eau d'importance constituant autant de voies de navigation permettant de se déplacer dans pratiquement toutes les directions et de connecter entre elles plusieurs régions, de la côte Atlantique à la région des Grands-Lacs, puis des Laurentides aux Appalaches. Ce rôle de carrefour s'est sans doute imposé dès la mise en place du réseau fluvial actuel dans la région, peut-être même avant.

À l'échelle plus locale, l'aire d'étude est située dans ce qui est aujourd'hui le centre-ville de Montréal, grossièrement entre le mont Royal et le fleuve (carte 1.5.1). Entre ces deux pôles, le relief est marqué par les traces laissées par d'anciens événements survenus à la suite de la déglaciation du territoire. À cet égard, il importe de rappeler qu'avant 10 200 ans AA, l'ensemble de l'aire d'étude se trouvait soit sous l'inlandsis laurentidien pendant la dernière glaciation, soit sous la mer de Champlain ou sous le lac Lampsilis qui se sont succédé lors des premiers épisodes post-glaciaires (Parent *et al*. 1985). Dans la région de Montréal, seuls les sommets du mont Royal et d'autres collines montérégiennes étaient alors émergés. Vers 9600 ans AA, la terrasse de Montréal, à 30 m d'altitude, se met en place (Macpherson 1967 : 354, Richard 2016). Seul un petit segment du tracé des lignes de transport (zone P8) se situe sur le replat de cette terrasse, soit le boulevard Robert-Bourassa au nord de la rue De La Gauchetière ainsi que le boulevard René-Lévesque Ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Saint-Alexandre (carte 2.1.1).

On assiste ensuite à une transition entre le régime estuarien et le régime fluvial, transition durant laquelle se met en place le rivage dit de Saint-Barthélémi, avec un niveau d'eau 18 m plus haut que le niveau actuel (Macpherson 1967 : 356). C'est au cours de cette période, vers 8400 ans AA, qu'émergent les autres points les plus élevés de l'aire d'étude, représentés par les zones à potentiel archéologique P7 et P9 et la plus grande partie de la zone à potentiel archéologique P10 (carte 2.1.1). Ce niveau, situé globalement au sud du boulevard

René-Lévesque et même de la rue De La Gauchetière, créait alors une bande inondée d'à peu près 200 m de largeur entre la colline du Vieux-Montréal et le reste de l'île, le Vieux-Montréal formant ainsi un îlot.

Vers 7000 ans AA, le proto-Saint-Laurent se met en place avec un rivage à environ 15 m, le plus ancien des bas niveaux du fleuve. Entre 7000 et 5000 AA, le niveau du fleuve fluctue avec le raccordement progressif des affluents atteignant même 18 m vers 5000 ans AA, date à partir de laquelle le niveau baisse en trois cycles, pour atteindre un niveau de 9 m, il y a 1000 ans. La partie sud-ouest des tracés est ainsi devenue habitable plus tardivement et demeure, même au début de la période historique, une zone fréquemment inondée.

Bien qu'il n'en subsiste guère de traces aujourd'hui, l'île de Montréal était autrefois parcourue par un réseau de ruisseaux et de petites rivières qui drainaient les eaux de surface. Plusieurs voisinaient l'aire d'étude. La partie ouest de l'aire d'étude est caractérisée par la présence de ce qu'on appelle la cuvette Chaboillez, où se rencontraient plusieurs de ces cours d'eau (rivière Saint-Martin, ruisseau de la Montagne, ruisseau Prud'homme et Petite rivière Saint-Pierre) avant de se jeter dans le fleuve à la Pointe-à-Callière. Plus au centre de l'aire d'étude, vis-à-vis la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent, le ruisseau de la Côte-à-Baron traversait le tracé des lignes souterraines et venait ensuite se jeter dans la rivière Saint-Martin. Enfin dans la partie est de l'aire d'étude, le cours amont de cette rivière traversait lui-même le tracé des lignes souterraines près de la rue Cartier et de l'avenue Papineau. Bien qu'il ne montre pas l'aire d'étude au complet, le plan de Chaussegros de Léry de 1717 illustre bien ces différents cours d'eau et même les éléments du relief mentionnés plus haut (figure 2.1.1).



Figure 2.1.1 Gaspard Chaussegros de Léry, « Plan de la ville de Montréal en Canada », 1717 (BAC Ph/340/Montreal1717). Le tracé rouge indique le tracé approximatif des lignes souterraines.

2.2 Quartiers de Montréal

En 1791, la loi constitutionnelle adoptée entraîne le découpage du territoire du Bas-Canada en circonscriptions à des fins électorales. Ces subdivisions sont officiellement créées en 1792 et la ville de Montréal est alors délimitée par des lignes perpendiculaires aux fortifications s'étendant sur 100 chaînes (2 012 m). Le plan de Charland représente ce nouveau périmètre, avec le nom des faubourgs (figure 2.2.1). Avec l'adoption d'une loi sur les chemins et ponts en 1796 (amendée en 1799 pour donner un statut particulier à Montréal et Québec), la ville est divisée en quartiers administratifs (Dagenais 2011 : 44). Cinq divisions sont créées : ville, Sainte-Marie, Saint-Laurent, Saint-Antoine et Saint-Joseph. Une véritable administration municipale est progressivement instaurée dans les années 1830 et 1840. Montréal aura un statut de ville autonome de 1832 à 1836, puis de nouveau à partir de 1845, alors que la ville obtient sa deuxième incorporation (Robert 1994 : 83-84).

En 1832, au moment de la première incorporation de la Ville de Montréal, la cité est cette fois divisée en huit quartiers. La ville centre, le vieux Montréal, est divisée en quartiers Est et Ouest, puis on retrouve les quartiers Sainte-Anne, Saint-Joseph, Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Louis et Sainte-Marie pour les faubourgs. À mesure de l'expansion de la ville, d'autres quartiers seront créés, comme un quartier Centre pour la vieille ville ou le quartier Saint-Jacques, entre les quartiers Saint-Louis et Sainte-Marie. On peut voir ces divisions sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (figure 2.2.2).

Si les subdivisions ultérieures reflètent l'augmentation de la ville et son urbanisation croissante, les quartiers tirent leur origine des anciens faubourgs qui s'étaient naturellement développés sur le pourtour de la ville fortifiée et dont les noms sont à mettre en relation avec les « côtes », ces anciennes unités de peuplement et de voisinage utilisés par les sulpiciens (Beauregard 1984). À noter cependant que le quartier Sainte-Marie inclut ce qu'on appelait à l'époque le faubourg Québec et qui correspond au lotissement des terres de la côte Sainte-Marie à l'est de la ville fortifiée. Pareillement, le quartier Saint-Joseph inclut le faubourg des Récollets, qui correspond au morcellement des terres de la côte Saint-Joseph, à l'ouest de la ville fortifiée.

Les informations historiques sur les différents quartiers touchés par l'aire d'étude, ainsi que les sources utilisées, sont reprises de l'étude de potentiel archéologique, mais le nombre d'illustrations a été considérablement réduit afin d'alléger la lecture (Ethnoscop 2013a). À la suite de brèves présentations de ces quartiers, le potentiel archéologique des zones touchées par les interventions de 2015 est brièvement abordé (cartes 2.1.1 et 2.1.2). Une section à part présente les données historiques relatives au canal de Lachine, au cœur du quartier Sainte-Anne. Les sections du présent rapport abordant les résultats des interventions archéologiques traiteront toutefois plus en détail de certains aspects du développement historique, relativement aux découvertes effectuées.



Figure 2.2.1 Louis Charland, « Plan de la ville et cité de Montréal », 1801 (BAnQ G3454 M65 1801C4)

Figure 2.2.2 Plunkett & Brady, « Plan of the City of Montreal », 1873 (BAnQ G/3454/M65/1873/P58)

2.2.1 Quartier Sainte-Anne (faubourg des Récollets et Griffintown)

Le faubourg des Récollets (aussi appelé faubourg Saint-Joseph) est un des premiers noyaux de peuplement à se former en dehors de la ville fortifiée de Montréal et ce, à partir de la fin du XVII[e] siècle. Situé à l'ouest de l'enceinte, il compte surtout des terres agricoles ainsi que des maisons en bois et des boutiques, la plupart installées le long de la rue Saint-Paul et du chemin Saint-Joseph, dans le prolongement de la rue Notre-Dame. Au sud du faubourg, dans la partie située au sud de l'actuelle rue William, on retrouve deux grandes terres appartenant à des communautés religieuses. Le fief Nazareth, concédé aux sœurs hospitalières de Saint-Joseph en 1654, est exploité comme métairie (Ethnoscop 2007 : 19 et Hanna 2007 : 1). À l'ouest du fief Nazareth, le domaine Saint-Gabriel, qui est la propriété des sulpiciens depuis 1659, recoupe une partie du territoire des actuels quartiers Pointe Saint-Charles et Griffintown. Enfin, le territoire situé au sud de ces deux domaines est occupé par une commune soustraite du domaine Saint-Gabriel au cours de la décennie 1670 et sur laquelle Pierre Leber fera construire une chapelle dédiée à Sainte-Anne à la fin du XVII[e] siècle (Ethnoscop 2007 : 13-14). Le plan de Charland de 1801 illustre les divisions de ce territoire au début du XIX[e] siècle (figure 2.2.3).



Figure 2.2.3 Extrait du plan de Charland de 1801 où sont illustrées les composantes territoriales à l'origine du quartier Sainte-Anne et de Griffintown

En 1791, les hospitalières de Saint-Joseph, qui font face à des problèmes financiers, louent leur fief à l'homme d'affaires Thomas McCord au moyen d'un bail emphytéotique de 99 ans. McCord, à son tour, sous-loue une partie du fief au manufacturier Robert Griffin, qui mènera, avec son épouse Mary, une importante entreprise de développement urbain; leur nom sera désormais à jamais associé à ce quartier désormais connu comme Griffintown. À l'issue de longues procédures judiciaires qui l'opposent à son ancien procureur Patrick Langan et à Mary Griffin, Thomas McCord retrouve ses titres en 1814 (Ethnoscop 2007 : 25). McCord, puis son fils après 1824, poursuivent le développement de Griffintown, éventuellement désigné comme faubourg Sainte-Anne. Ce développement s'accélère avec l'ouverture du canal de Lachine en 1825. Le plan d'Adams témoigne de la rapidité avec laquelle s'opèrent le morcellement de l'ancien fief et la densification du cadre bâti (figure 2.2.4).

Figure 2.2.4 John Adams, « Map of the City and Suburbs of Montreal », 1825 (BAC NMC 145696)

En 1832, au moment de l'incorporation de la Ville de Montréal, le quartier Sainte-Anne est créé à partir des limites du faubourg Sainte-Anne, dont la portion sud est alors désignée comme Pointe Saint-Charles (Ville de Montréal 2005 : 72). En 1845, on intègre au quartier la partie sud du faubourg des Récollets. Le quartier Sainte-Anne est alors délimité par la rue Saint-Joseph (Notre-Dame) au nord, la rue McGill à l'est et le fleuve Saint-Laurent au sud (Rondeau 2012), alors que sa limite ouest est celle de la cité (Linteau et Robert 1973).

La construction du canal de Lachine ainsi que son élargissement de 1843 à 1848 favorisent l'établissement de diverses usines et manufactures dans le secteur de Griffintown. Cet essor entraîne par ailleurs l'arrivée d'une nouvelle population à la recherche de travail. Celle-ci est très largement composée d'ouvriers non qualifiés d'origine irlandaise (Hanna 2007 : 6-7). À la fin du XIX^{e} siècle, Griffintown est le cœur industriel de Montréal. Toutefois, il s'agit également d'un des secteurs les plus pauvres de la ville.

Le territoire du faubourg des Récollets connaît relativement peu de transformations avant le début du XIX^{e} siècle. La démolition des fortifications, entre 1804 et 1817, et l'étalement de la population urbaine qui s'ensuit auront pour effet d'accélérer le développement de ce secteur. Au cours des premières décennies du XIX^{e} siècle, on assiste à un morcellement important des terrains du faubourg, ainsi qu'à une augmentation rapide de la population. Contrairement à Griffintown, qui durant cette période voit nombre d'industries s'installer sur son territoire, le secteur situé au nord de la rue William conserve une vocation principalement commerciale. Ainsi, le long de la rue Saint-Joseph (nommée Notre-Dame à partir de 1882), qui constitue toujours l'axe principal du faubourg, on retrouve divers petits commerces tels des épiceries, confiseries, magasins généraux et auberges (Ethnoscop 2007 : 29).

À partir du début du XX^{e} siècle, Griffintown connaît un déclin progressif causé, entre autres, par le départ de plusieurs entreprises. Les habitants commencent également à quitter le secteur. La construction de la voie surélevée du Canadien National pendant la décennie 1930 aura pour effet de scinder le quartier en deux. Après la Deuxième Guerre mondiale, le recours moins fréquent au canal de Lachine pour le transport lourd, puis sa fermeture en 1970, accentuent encore ce déclin de Griffintown, tout comme, en 1963, le changement de zonage du secteur en faveur de la fonction industrielle. Au cours des années suivantes, la construction de l'autoroute Bonaventure vient également transformer en profondeur le quartier. Plusieurs immeubles à logements sont détruits et la population quitte Griffintown (Hanna 2007 : 26-27). Conséquence du dépeuplement, l'église Sainte-Anne, qui forme le cœur de la communauté catholique irlandaise depuis sa construction en 1854, est démolie en 1970 (Ville de Montréal 2005 : 72).

Depuis les années 1990, on assiste à une importante remise en valeur de l'ancien faubourg des Récollets et de Griffintown. La construction d'immeubles à logements, l'installation de l'École de technologie supérieure dans l'ancienne usine O'Keefe (1996), ainsi que la

réouverture du canal de Lachine à la navigation de plaisance (2002), ne sont que quelques-unes des réalisations qui ont contribué à donner une nouvelle vie au quartier.

Dans les quartiers Sainte-Anne et Saint-Joseph, trois zones à potentiel archéologique historique ont été reconnues pour le tracé du circuit 3199 (carte 2.1.2). Au sud du canal de Lachine, on ne trouve aucune zone, puisque le tracé emprunte des tracés de rue relativement tardifs qui n'ont pas été modifiés depuis leur ouverture. Au nord du canal, le potentiel archéologique de la zone H1 concerne le bâti mis en place à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle et démoli au premier quart du XX^{e} siècle, les vestiges du premier pont routier construit dans l'axe de la rue Wellington ainsi que des éléments structuraux du canal de Lachine. Toutefois, ce secteur a été expertisé en 1994. Le tracé emprunte ensuite la rue de la Montagne, dont le tracé entre les rues Wellington et William n'a pas été modifié. Cependant, le tronçon de la zone à potentiel archéologique H2 (MTL15-23-1-1A) est susceptible de témoigner du cadre naturel et de l'occupation qui caractérisaient ce secteur avant l'ouverture de la rue, telles les activités de la briqueterie Smith (feuillet 1). Enfin, le potentiel archéologique de la zone H3[1] (MTL15-23-1-1B et MTL15-25-2-1A), qui correspond au tronçon de la rue de la Montagne entre les rues William et Saint-Jacques, concerne du bâti résidentiel démoli pour l'ouverture de cette rue au sud de la rue Notre-Dame Ouest et lors de son élargissement (feuillets 2 à 6). Des ponceaux ou canalisations associés au ruisseau Prud'homme pourraient également être situés dans ce secteur.

2.2.2 Quartier Saint-Antoine

De tous les noyaux de peuplement qui se forment à l'extérieur de la ville fortifiée, le faubourg Saint-Antoine est le plus éloigné. À l'origine, ce territoire est la propriété de deux communautés religieuses. En 1666, les sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu reçoivent des Cent-Associés un terrain de 400 acres, qui s'étend de l'actuel axe de la rue Notre-Dame à celui du boulevard René-Lévesque. Le reste du faubourg est la propriété des sulpiciens qui, en 1676, font construire un fort au pied de la montagne, là où se trouve aujourd'hui le Collège de Montréal, en bordure de la rue Sherbrooke Ouest (Brillant 2006 : 25).

À cette époque, le faubourg est avant tout un secteur voué à l'agriculture. À partir de la fin du XVIII^{e} siècle, de riches marchands d'origine britannique commencent cependant à y acquérir des terrains pour s'y faire construire de somptueuses demeures. Ils s'installent principalement près des rues Sainte-Catherine, Dorchester (René-Lévesque) et Sherbrooke (Benoît et Gratton 1992 : 64). En 1832, au moment de l'incorporation de la ville, le nouveau quartier Saint-Antoine est délimité par le mont Royal au nord, l'axe de l'actuelle côte du Beaver Hall à l'est et la rue Bonaventure (Saint-Jacques) au sud, alors qu'il s'étend à l'ouest jusqu'aux limites de la cité.

[1] La zone H3 est divisée entre le quartier Sainte-Anne et le quartier Saint-Antoine au niveau de la rue Notre-Dame.

Durant cette période, les riches propriétaires continuent à s'installer dans le secteur, tout comme des membres de la moyenne bourgeoisie, qui privilégient les maisons en rangées d'inspiration britannique appelées *Terrasse Houses* (Linteau 1992 : 78). Toutefois, on y trouve également une population beaucoup plus modeste, qui occupe la portion sud du quartier, en bordure des rues Saint-Antoine et Saint-Jacques notamment. Ce secteur constitue en fait un prolongement du quartier Sainte-Anne (Benoît et Gratton 1992 : 66), qui englobe l'ancien faubourg des Récollets et Griffintown. Dans la seconde moitié du XIX^{e} siècle, la population du quartier Saint-Antoine augmente très rapidement. Alors qu'en 1861, on y compte 15 190 habitants, en 1901 c'est 47 653 personnes qui y habitent, ce qui en fait alors le quartier le plus populeux de Montréal. Plus de 60 % de la population du quartier est d'origine britannique (Linteau 1992 : 76).

Outre son caractère résidentiel, le quartier Saint-Antoine se distingue également par la présence de plusieurs institutions religieuses, qui s'y établissent au cours de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle. À partir de la fin du XIX^{e} siècle, la vocation commerciale du quartier Saint-Antoine s'affirme, aux dépends de la vocation résidentielle. Certains marchands installent leurs commerces dans le quartier, principalement dans la partie est. Quelques résidences familiales sont alors démolies pour faire place à de grands magasins, comme celui de la famille Morgan, aujourd'hui La Baie (1891), ainsi que celui de la famille Birks (1894). Au début du XX^{e} siècle, on voit apparaître les premiers gratte-ciels de la ville, dont l'immeuble de la Sun Life construit en 1906 en face du carré Dominion, puis agrandi en 1923 et 1927 (Benoît et Gratton 1992 : 66 et 78).

La crise économique des années 1930 freine momentanément le développement du quartier, qui reprendra après la Deuxième Guerre mondiale. À partir de ce moment, le quartier se transforme en profondeur. Au milieu du XX^{e} siècle, la rue Dorchester (René-Lévesque) est élargie pour répondre aux besoins de l'expansion automobile. Plusieurs immeubles à vocation administrative et commerciale seront par la suite construits, dont la Place Ville-Marie, inaugurée en 1962. Le réseau du métro est ouvert en 1966, ce qui donnera lieu à la création du Montréal souterrain. Au début des années 1970, la construction de l'autoroute Ville-Marie marquera de façon durable la configuration du sud du quartier.

Dans le quartier Saint-Antoine, quatre zones à potentiel archéologique historique ont été reconnues pour le tracé du circuit 3199 (carte 2.1.2). Signalons par ailleurs que sur le boulevard Robert-Bourassa, le tracé du circuit 3198 a également été expertisé en 2015. Le potentiel archéologique de la partie nord de la zone H3 et de la zone H4 (MTL15-25-2-1B, BiFj-121) est rattaché aux occupations en bordure est de la rue de la Montagne, préalablement à son élargissement réalisé au XX^{e} siècle. Il en va de même pour la zone H5 (MTL15-25-2-1C et 1D, BiFj-73), qui se rapporte à la rue Saint-Antoine élargie en 1906-1912 – cette zone est comprise entre la rue de la Montagne et le boulevard Robert-Bourassa, autrefois rue University (feuillets 7 à 9). De plus, les rues transversales dans ce tronçon ont pour la plupart été élargies, entraînant la démolition de bâtiments dont les vestiges pourraient se trouver sous la rue Saint-Antoine Ouest. Les interventions archéologiques

de 2015 ont ensuite touché la zone H12 (MTL15-25-2-1E), soit le boulevard Robert-Bourassa entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest (feuillets 11 à 13). Le potentiel archéologique de cette zone est rattaché aux occupations précédant l'ouverture du boulevard (ancienne rue University), qui se produit seulement au milieu du XX^{e} siècle. Une voie de circulation, la rue Sainte-Geneviève, existait cependant auparavant, aux abords de laquelle les terres agricoles ont été morcelées pour accueillir des habitations au XIX^{e} siècle. L'examen des plans anciens laisse aussi croire que le cadre bâti initial s'est en partie régénéré après sa mise en place. Ce remplacement hâtif du bâti initial a sans doute affecté les vestiges des premières occupations. Certains emplacements pourraient tout de même en témoigner et le bâti de deuxième génération présente également un intérêt.

Le tracé des deux circuits emprunte alors le boulevard René-Lévesque (anciennement la rue Dorchester), traversant plusieurs quartiers. En 2015, les interventions ont touché le côté nord de la rue, où passe le circuit 3199 (carte 2.1.2). La moitié ouest de la zone H13 (jusqu'à la côte du Beaver Hall, MTL15-25-2-1F) correspond au segment situé dans le quartier Saint-Antoine (feuillet 14). Son potentiel archéologique se rapporte au cadre bâti mis en place vers le milieu du XIX^{e} siècle sur la rue Dorchester et aux abords des rues transversales également touchées par l'élargissement de la rue dans les années 1930, puis 1950. Ce bâti s'est également en partie régénéré après sa mise en place initiale.

2.2.3 Quartiers Saint-Laurent et Saint-Louis (faubourg Saint-Laurent)

Le faubourg Saint-Laurent se développe au nord de la ville fortifiée à partir de la fin du XVII^{e} siècle. En 1680, un chemin du nom de Saint-Laurent est tracé pour joindre le village de Saint-Laurent, situé dans la partie nord-ouest de l'île. Cette voie, aujourd'hui le boulevard Saint-Laurent, deviendra l'axe principal de développement du faubourg du même nom. Au début du XVIII^{e} siècle, ce secteur est encore essentiellement formé de vastes champs et de pâturages. On y trouve aussi quelques habitations que les colons ont établies de chaque côté du chemin (Groupe Gauthier, Biancamano et Bolduc 2006 : 7).

Si le lotissement des terres situées dans la partie sud du faubourg s'est amorcé dès la décennie 1730 (Anctil 2002 : 20), c'est toutefois au cours des années 1770 que le développement du secteur débute réellement. Le prix élevé des terrains dans la vieille ville pousse alors une partie de la population à s'installer à l'extérieur de la ville fortifiée (Stewart 1988 : 23), de sorte que le faubourg Saint-Laurent devient rapidement le secteur le plus peuplé en dehors de la vieille ville. En 1781, on y compte 1320 habitants, puis 2789 habitants vingt ans plus tard (Freney 2005 : 342). La population, pendant presque tout le XVIII^{e} siècle, est composée principalement d'artisans et de journaliers (Robert 1994).

Dès la fin du XVIII^{e} siècle, le faubourg Saint-Laurent regroupe des membres de plusieurs communautés ethniques. Outre les Canadiens-français, on y trouve des gens originaires des îles britanniques, dont des Écossais qui s'installent dans le secteur anciennement appelé Près-de-ville, autour de l'actuel tracé de la rue De La Gauchetière, ainsi que plusieurs

Irlandais qui habitent dans l'axe de la rue Chenneville, dans un secteur surnommé à l'époque « Petit Dublin ». Plusieurs immigrants allemands s'installent également autour de l'avenue de l'Hôtel-de-ville, appelée à cette époque rue des Allemands (Benoît et Gratton 1992 : 34).

À la suite de la démolition des fortifications, le développement du faubourg se poursuit vers le nord. Au moment de l'incorporation de Montréal (1832), les limites du quartier Saint-Laurent sont celles de l'ancien faubourg. En 1840, le quartier s'étend sur un territoire bordé par les limites de la cité au nord, la rue Sanguinet à l'est, la rue Craig (Saint-Antoine) au sud et l'axe des rues McGill et Saint-Alexandre à l'ouest. En 1845, la section située entre les rues Saint-Laurent et Sanguinet est intégrée au quartier Saint-Louis. C'est dans ce secteur, autour de la rue Saint-Denis, que se développera le Quartier latin (Linteau et Robert 1973 : 14).

En 1852, deux graves incendies affectent les quartiers Saint-Laurent et Saint-Louis. La reconstruction se fait rapidement. Celle-ci donne lieu à un nouveau redécoupage cadastral, qui favorise des lots plus étroits et profonds, sur lesquels on construit des maisons en rangées à plusieurs logements superposés (Benoît et Gratton 1992 : 51). Le plan de Plunkett & Brady (1873) montre le secteur après l'incendie (figure 2.2.2) et témoigne d'une densification importante du cadre bâti, qui se resserre en bordure des rues et tend à occuper un espace toujours plus important sur les lots.

Au cours de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle, la bourgeoisie quitte le quartier. Parallèlement, une nouvelle population allophone vient y habiter. Plusieurs immigrants chinois s'établissent notamment dans l'axe de la rue De La Gauchetière, sur laquelle ils ouvrent leurs commerces. De nombreux Juifs, venus pour la plupart d'Europe de l'Est, s'installent également autour de la rue Saint-Laurent, où ils travaillent dans des ateliers de textile. Au tournant du XX^{e} siècle, la rue Saint-Laurent, devenue boulevard lors de son élargissement en 1889, est une des artères les plus importantes de la ville, dont le caractère multiethnique et le rôle économique sont bien établis. À partir de 1915, la rue Sainte-Catherine deviendra la principale artère commerciale du quartier Saint-Laurent (Benoît et Gratton 1992 : 47).

Après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à une transformation importante de la trame urbaine. Plusieurs secteurs résidentiels sont démolis pour faire place à des constructions qui, souvent, sont en rupture avec l'environnement dans lequel elles s'insèrent. Parmi celles-ci, on notera, entre autres, la Place des Arts, le Palais des congrès, le Complexe Desjardins, les Habitations Jeanne-Mance et le Complexe Guy-Favreau (Groupe Gauthier, Biancanamo et Bolduc 2006 : 19). Depuis les années 1980, des projets tels que l'aménagement de la place Jean-Paul Riopelle et du Quartier des Spectacles, ainsi que la remise en valeur de l'église unie Saint-James, témoignent d'une volonté de revitalisation du quartier.

La partie est de la zone H13 (MTL15-25-2-1F) et la longue zone H14 (boulevard René-Lévesque entre les rues Saint-Alexandre et Saint-Denis [MTL15-25-2-1G à 1J, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77 et BjFj-173]) constituent les zones à potentiel archéologique associées au quartier Saint-Laurent (carte 2.1.2 et feuillets 14 à 19). Pour la zone H13, le potentiel archéologique se rapporte au cadre bâti mis en place vers le milieu du XIX^{e} siècle sur la rue Dorchester et aux abords des rues transversales également touchées par l'élargissement de la rue dans les années 1930, puis 1950. Ce bâti s'est également en partie régénéré après sa mise en place initiale. Pour la zone H14, l'occupation du secteur situé à proximité du boulevard Saint-Laurent et des rues Clark, De Bullion et Saint-Dominique remonte au XVIII^{e} siècle, alors que se forme le faubourg Saint-Laurent. À un bâti principalement en bois, succèdent, à partir de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle, des bâtiments de maçonnerie plus imposants. Les occupations plus anciennes ont sans doute été perturbées, mais des vestiges de celles-ci pourraient toujours être en place dans les espaces demeurés vacants à l'arrière des bâtiments de dernière génération, de même que sous les bâtiments ne comportant pas de cave. D'ailleurs, les vestiges des bâtiments arasés lors de l'élargissement de la rue Dorchester comportent aussi un intérêt archéologique.

2.2.4 Quartier Sainte-Marie (faubourg Québec ou Sainte-Marie)

C'est à l'est de la ville fortifiée, le long du chemin de Québec, plus tard appelé rue Sainte-Marie, puis Notre-Dame, que se développe le faubourg de Québec, à partir du XVII^{e} siècle. Ce secteur demeurera peu peuplé et essentiellement à vocation agricole au cours des décennies suivantes et jusqu'au tournant du XIX^{e} siècle. Selon l'aveu et dénombrement de 1731, seulement quatorze maisons ont alors pied dans le faubourg (Roy 1942). Au cours du dernier quart du XVIII^{e} siècle toutefois, le nombre d'habitants dans le faubourg commence à augmenter progressivement, si bien que dans l'aveu et dénombrement de 1781, on y compte un total de 121 maisons. À cette même époque, quelques industries s'installent dans le secteur, comme la brasserie Molson, établie en 1786 sur la rue Sainte-Marie et pour laquelle travaillent plusieurs habitants du quartier (Benoît et Gratton 1992 : 94).

Au début du XIX^{e} siècle, la population du faubourg est encore concentrée dans l'espace situé entre le fleuve Saint-Laurent et le ruisseau Saint-Martin, le long de la rue Sainte-Marie et des quelques rues perpendiculaires qui ont été ouvertes. Au moment de l'incorporation de Montréal, en 1832, l'ancien faubourg devenu quartier Sainte-Marie s'étend de la rue Lacroix (Saint-Hubert) jusqu'aux limites est de la cité situées près de l'actuelle avenue De Lorimier, puis du fleuve jusqu'aux limites nord de la cité près de l'actuel tracé de la rue Sherbrooke. À partir des années 1840, la partie ouest du quartier sera intégrée au quartier Saint-Jacques.

Au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle, francophones et anglophones cohabitent dans le faubourg Sainte-Marie. Bien qu'une importante proportion des habitants du faubourg soit ouvrière, ce secteur de la ville est un lieu de résidence pour plusieurs membres de la bourgeoisie, qui s'y font construire de luxueuses maisons. En 1852, un grand incendie dévaste la presque totalité du faubourg Saint-Laurent et se propage jusqu'au faubourg Sainte-Marie. Plusieurs bâtiments sont détruits au sud de la rue De La Gauchetière. Les

activités économiques reprendront toutefois rapidement dans le quartier, dont la vocation industrielle s'affirme (Benoît et Gratton 1992 : 94). De nombreux ruraux d'origine canadienne-française s'y installent à la recherche de travail, tandis que la bourgeoisie quitte progressivement le secteur. Les plans de Plunkett & Brady (figure 2.2.2) et de Goad témoignent du développement du quartier dans la deuxième moitié du XIX^{e} siècle. La population y passe de 10 196 à 40 631 habitants entre 1861 et 1901 (Linteau 1992 : 83).

Durant la première moitié du XX^{e} siècle, la vocation industrielle du faubourg Sainte-Marie se consolide. De nouvelles industries s'établissent dans le quartier, tandis que celles qui y sont déjà installées se modernisent (Burgess 1997 : 6-7). À partir des années 1950, le quartier se transforme considérablement. L'élargissement de la rue Dorchester et sa transformation en boulevard en 1954, l'expropriation de près de 5000 personnes sur le terrain où sera construite la maison de Radio-Canada entre 1966 et 1973 (Ethnoscop 2013b), la désindustrialisation et la construction de l'autoroute Ville-Marie (finalisée au cours de la décennie 1980) auront un impact profond.

Trois zones à potentiel archéologique font partie de l'ancien quartier Saint-Jacques, alors que neuf ont été définies pour le quartier Sainte-Marie (figure 2.1.2). Cependant, quatre zones (H21, H22, H24 et H25) ne seront touchées par le projet qu'en 2016. Entre les rues Saint-Denis et Saint-Christophe (MTL15-25-2-1K et 1L, feuillets 20 et 21), la rue Dorchester est ouverte vers 1845 dans un secteur encore agricole, mais où le tracé pourrait recouper quelques bâtiments dispersés sur les grands domaines terriens du début du XIX^{e} siècle. L'occupation de la bordure de la rue Dorchester s'amorce réellement à partir de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle et le cadre bâti alors mis en place sera peu touché jusqu'à l'élargissement de la rue, au milieu du XX^{e} siècle. Bien que relativement récent, ce bâti présente un intérêt archéologique. Le potentiel archéologique de la zone H16 (MTL15-25-2-1M, feuillet 21) est similaire à celui de la zone H15. Toutefois, la zone H16 se caractérise aussi par la présence de la rue Saint-André, ouverte avant le XIX^{e} siècle, favorisant un développement hâtif des terrains situés sur sa bordure. Elle est également marquée par l'implantation du domaine des sœurs de la Charité, ainsi que de l'église et de l'école du Mont-Carmel. La zone H17 (MTL15-25-2-1N, feuillets 22 et 23) concerne également le quartier Saint-Jacques.

Compte tenu que le tracé à l'est de la rue Beaudry jusqu'à la rue Cartier a été déplacé pour longer le terre-plein central, les zones H18 à H20 ont été ajoutées à l'intervention de 2015 (figure 2.1.2 et feuillets 24 à 26). La zone H18 (MTL15-25-2-1P) est bordée au nord par l'église Saint-Pierre-Apôtre érigée entre 1851 et 1853, alors que la rue Dorchester est percée à cet endroit entre 1846 et 1856. Le cadre bâti qui occupe le côté sud de la rue Dorchester se régénère à partir du milieu du XIX^{e} siècle et va se densifier au dernier quart du XIX^{e} siècle. Quelques reconstructions de bâtiments auront lieu au cours du premier quart du XX^{e} siècle. On constate par la suite peu de changements, jusqu'à l'élargissement vers le sud de la rue Dorchester au début des années 1950. La zone H19 contigüe (MTL15-25-2-1Q) suit les mêmes transformations. Les rues orientées nord–sud qui traversent la zone H19 sont

ouvertes entre 1825 et 1846, soit plus tardivement que les rues de la Visitation et Panet de la zone H18, ouvertes avant 1825. Le cadre bâti institutionnel caractérise le côté nord de la rue Dorchester, alors que des bâtiments à vocation résidentielle et commerciale sont érigés en bordure sud. La zone H20 (MTL15-25-2-1R) est recoupée par la rue Papineau, ouverte en 1810 à partir de la place Papineau. La rue Dorchester, ouverte entre 1846 et 1856 jusqu'à la rue Papineau, ne sera prolongée à l'est qu'entre 1856 et 1872. Le cours d'eau Saint-Martin s'écoule du nord-est vers le sud-ouest, serpentant la zone et recoupant la rue Dorchester à la hauteur de la rue Papineau. Le cadre bâti de la zone H20 se densifie au dernier quart du XIX^{e} siècle, à l'instar de celui des zones H18 et H19. Cependant, les bâtiments reconstruits en bordure de l'avenue Papineau au cours du premier quart du XX^{e} siècle sont à vocation industrielle.

Le circuit 3199 bifurque vers le nord à la hauteur de la rue Cartier. La zone à potentiel archéologique H23 (MTL15-25-2-1S et 1T) a été définie entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est (figure 2.1.2 et feuillets 27 et 28). Ce tronçon de rue est recoupé à mi-hauteur par le cours d'eau Saint-Martin qui se déverse du nord-ouest vers le sud-est en direction de l'intersection du boulevard René-Lévesque Est et de la rue Papineau. Les domaines agricoles sont lotis au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle. On ouvre également une voie de circulation, qui deviendra la rue Cartier sur une courte section, en partant de la rue Dorchester vers le cours d'eau Saint-Martin. Le caractère résidentiel des bâtiments s'affirme le long de la rue Cartier, alors que des bâtiments à vocation administrative et commerciale sont implantés le long des rues Sainte-Catherine Est et Dorchester au cours du dernier quart du XIX^{e} siècle. La rue Cartier sera finalement percée sur sa pleine longueur entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est au cours du premier quart du XX^{e} siècle.

À la hauteur de l'actuel poste De Lorimier, compris dans le quadrilatère Disraeli/Parthenais/ Logan/De Lorimier, la zone à potentiel archéologique H26 (MTL15-25-2-1U et 1V) a été délimitée (figure 2.1.2 et feuillets 29 et 30). Le cadre bâti y est pratiquement inexistant jusqu'au troisième quart du XIX^{e} siècle, alors que le caractère industriel s'impose avec les installations de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory le long de l'avenue De Lorimier. Ces installations seront reprises par une seconde vague d'industries au cours du premier quart du XX^{e} siècle, notamment la Standard Shirt, alors que s'installent la Consolidated Lithographing et l'Aethna Biscuit le long de la rue Disraeli, à l'intersection de l'avenue De Lorimier. Le long de la rue Parthenais va se mettre en place un cadre bâti résidentiel à partir du dernier quart du XIX^{e} siècle.

2.3 Canal de Lachine

Dès les premières années de l'existence de Montréal, on cherche un moyen de contourner les rapides de Lachine, qui forment une barrière naturelle pour les navires remontant le fleuve Saint-Laurent. À la fin du XVII^{e} siècle et au tournant du XVIII^{e} siècle, les sulpiciens entament un projet de creusement d'un canal qui relierait la pointe à Callières au lac Saint-Louis, travaux qui ne seront toutefois jamais complétés. Il faudra attendre le début du XIX^{e} siècle pour que le projet se réalise, à l'initiative d'un comité de gestion formé de marchands influents de Montréal.

La construction s'étale de 1821 à 1825. À ce moment, le canal fait 14 km de longueur sur 6 m de largeur et 1,50 m de profondeur, en reliant le port de Montréal au lac Saint-Louis. Ce canal suit sensiblement le tracé proposé par Chaussegros de Léry une centaine d'années plus tôt. Un premier agrandissement du canal est entrepris entre 1843 et 1845, alors que la largeur atteint 14 m sur 2,80 m de profondeur. De nouvelles écluses, au nombre de cinq, vont remplacer les sept initialement mises en place. Finalement, une seconde phase de travaux visant à augmenter le gabarit du canal et des écluses a lieu de 1873 à 1883 (Ethnoscop 2013a : 73).

Ces phases d'agrandissement du canal vont de pair avec l'accroissement du volume de transport fluvial, par un plus grand nombre de navires avec un gabarit sans cesse croissant. Des industries vont s'implanter sur ses bords, plus particulièrement le long des écluses, pouvant ainsi bénéficier d'une source d'énergie hydraulique et d'une alimentation continue en eau. Le potentiel archéologique de la zone H6 (601G22), qui fait partie du tracé du circuit 3198 (figure 2.1.2 et feuillet 10), concerne d'ailleurs les ouvrages rattachés au radoub (et possiblement à la construction navale) en bordure du canal de Lachine. Plus particulièrement, on cherchait les vestiges des cales sèches construites à partir du premier élargissement du canal, de même que ceux d'un ber (*slipway*) construit lors de l'occupation du site par la Montreal Dry Docks.

3.0 INTERVENTIONS ARCHEOLOGIQUES ANTERIEURES

L'aire d'étude traverse des sites archéologiques expertisés au cours d'interventions précédentes. Cette section présente les campagnes antérieures réalisées sur les sites BiFj-73 (feuillet 9a), BjFj-67 (feuillets 17a et 18a), BjFj-76 et BjFj-77 (feuillet 18a), ainsi que celles réalisées au poste De Lorimier en 2014 et en bordure du canal de Lachine en 1995.

3.1 BiFj-73

L'intervention menée en 2015 par Ethnoscop dans l'emprise du site BiFj-73 a touché une bande de 1 m de largeur du côté sud de la rue Saint-Antoine Ouest, s'étirant de la limite est à la limite ouest du site (feuillet 9a). Cette portion de la tranchée a fait l'objet d'une surveillance archéologique sur toute son emprise (sous-opération 2A) et d'un sondage (2B) près de la limite ouest du site, sur une longueur de 8,10 m et une largeur de 1 m. Ces interventions ont permis la mise au jour de plusieurs vestiges présentés dans la section 4.2.2.

Le site BiFj-73 est délimité par l'emprise de la rue Saint-Antoine Ouest actuelle, au nord et au sud, puis par la rue Sainte-Cécile à l'ouest et l'ancien tracé de la rue de l'Inspecteur à l'est. Il a fait l'objet d'une intervention archéologique par Arkéos en 1996. L'inventaire et la surveillance archéologiques ont alors permis de dégager les vestiges de bâtiments occupant la bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest préalablement à son élargissement, réalisé au début du XX^{e} siècle, et de connaître l'occupation de la cour arrière de l'un d'eux. Les données récoltées laissent croire qu'une seule génération de bâtiments a été érigée le long de ce tronçon de rue, entre son ouverture à la fin du XVIII^{e} siècle et son élargissement. Par ailleurs, une portion de la bordure sud de la rue était traversée par un massif de béton orienté est-ouest, qui a perturbé le tissu archéologique. Les travaux réalisés ont donc confirmé en partie l'intégrité des ressources associées à ces premières générations d'occupation en bordure sud de la rue, révélant les fonctions résidentielle, institutionnelle et industrielle du secteur (Arkéos 1997 et Ethnoscop 2013a). La limite est du site avait alors été établie à la hauteur de la rue Mansfield. Compte tenu des résultats de l'intervention de 2015, cette limite a été repoussée vers l'est jusqu'à l'ancien tracé de la rue de l'Inspecteur qui est maintenant intégré à une aire de stationnement.

3.2 BjFj-67

L'intervention menée en 2015 par Ethnoscop dans l'emprise du site BjFj-67 a touché une bande de 1,30 m de largeur en bordure nord du boulevard René-Lévesque Est, de la limite ouest à la limite est du site (feuillets 17a et 18a). Cette tranchée a fait l'objet d'une surveillance archéologique (sous-opération 17A) sur 54 m de longueur et d'un sondage (17B) mesurant 1,30 m de largeur et 7 m de longueur, implanté à l'est de l'intersection du boulevard Saint-Laurent. La surveillance archéologique et l'inventaire menés dans l'emprise du site BjFj-67 en 2015 ont permis la mise au jour de plusieurs vestiges présentés dans la section 4.4.4 du présent rapport.

Le site BjFj-67 couvre la moitié nord du boulevard René-Lévesque Est jusqu'à la place du Marché au nord, entre le boulevard Saint-Laurent à l'ouest et la rue Saint-Dominique à l'est. Des interventions archéologiques ont eu lieu entre 1992 et 1994, réalisées par Arkéos et Archéocène. Ces interventions ont permis l'enregistrement de vestiges architecturaux des marchés Saint-Laurent, actifs entre 1829 et 1960. Une fouille réalisée à la place du Marché a confirmé la préservation de vestiges architecturaux du cadre bâti résidentiel mis en place vers la fin du XVIII^{e} siècle, en bordure de l'actuel boulevard Saint-Laurent. Les sondages effectués dans la portion sud du site, au nord du boulevard René-Lévesque Est, ont mis au jour des vestiges architecturaux du XIX^{e} siècle, mais ont toutefois révélé un tissu archéologique perturbé par le creusement de caves récentes du XX^{e} siècle (Arkéos 1995, Arkéos et Archéocène 1993 et 1994 et Ethnoscop 2013a).

3.3 BjFj-76

L'intervention menée en 2015 par Ethnoscop dans l'emprise du site BjFj-76 a touché une bande de 1,20 m de largeur longeant la bordure nord du boulevard René-Lévesque Est sur 106 m de longueur, en traversant les limites du site d'ouest en est entre les rues Saint-Dominique et De Bullion (feuillet 18a). Cette tranchée a fait l'objet d'une surveillance archéologique (sous-opération 6A) sur toute son emprise et d'un sondage (6B) mesurant 1,20 m de largeur sur 5 m de longueur, implanté à l'est de l'intersection de la rue Saint-Dominique. La surveillance archéologique et l'inventaire menés dans l'emprise du site BjFj-76 en 2015 ont permis la mise au jour de plusieurs vestiges qui sont présentés dans la section 4.4.4 du présent rapport.

Le site BjFj-76 comprend la moitié nord du boulevard René-Lévesque Est et s'étend vers le nord, entre les rues Saint-Dominique et De Bullion. Les interventions archéologiques réalisées par Arkéos et Archéocène, entre 1994 et 2001, ont mis au jour des vestiges du cadre bâti résidentiel datant du XIX^{e} siècle, d'une église érigée à l'angle des rues Charlotte et Saint-Dominique au XIX^{e} siècle et d'une boulangerie toujours en activité à la fin du XIX^{e} siècle. Plusieurs éléments des anciens réseaux de services publics souterrains ont également été répertoriés (Archéocène 1998, Arkéos 1995, Arkéos et Archéocène 1993, 1994 et 2001 et Ethnoscop 2013a).

3.4 BjFj-77

L'intervention menée en 2015 par Ethnoscop dans l'emprise du site BjFj-77 a touché une bande de 1,20 m de largeur située en bordure nord du boulevard René-Lévesque traversant le site d'ouest en est entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (feuillet 18a). Cette tranchée a fait l'objet d'une surveillance archéologique (sous-opération 10A) sur 35 m de longueur à partir de la rue De Bullion. Les résultats de cette surveillance archéologique sont présentés dans la section 4.4.4 du présent rapport.

Les interventions réalisées par Arkéos et Archéocène ainsi qu'Ethnoscop entre 1994 et 2010 ont mis au jour des vestiges architecturaux qui témoignent d'occupations résidentielles datant des dernières décennies du XIX^{e} siècle et d'une boulangerie industrielle du XX^{e} siècle. Des vestiges liés aux premières occupations résidentielles ayant précédé l'incendie de 1852 ont été repérés sur le lot situé à l'angle des rues De Bullion et Charlotte. Ce lot témoigne d'une occupation continue depuis la fin du XVIII^{e} siècle. Des artefacts datant des premières décennies du XIX^{e} siècle ont été récupérés dans une fosse localisée sur ce lot (Arkéos et Archéocène 1993, 1994 et 2001 et Ethnoscop 2011 et 2013a).

3.5 Poste De Lorimier

Le terrain du nouveau poste De Lorimier se trouve dans le quadrilatère Disraeli/Parthenais/Logan/De Lorimier. L'excavation effectuée en 2015 recoupe, selon une orientation nord-sud, la partie centrale du terrain (feuillets 29a et 30a). Cette excavation a été supervisée à partir du chaînage 7+330, situé à l'entrée de l'ancien poste, jusqu'au chaînage 7+490, à la hauteur du poste en construction.

Un inventaire a été réalisé en 2007, ainsi que des sondages mécaniques en 2014 par Ethnoscop (Ethnoscop 2015). La fonction agricole de cet espace perdure jusqu'au début du XIX^{e} siècle pour ensuite prendre une vocation résidentielle et finalement industrielle à partir du dernier quart du XIX^{e} siècle. Les interventions effectuées ont permis de constater que les sols d'occupation anciens ont été décapés par les activités qui se sont déroulées sur cet espace au cours du XX^{e} siècle. Néanmoins, des dépôts reposant sur un sol naturel arasé témoignent de l'occupation industrielle du secteur, notamment de la présence de la Dominion Glass et de l'usine de savon de J. Barsalou. Un vestige de briques correspondant à une division intérieure dans l'un des bâtiments de la Consolidated Lithographing (construit entre 1890 et 1912) a également été repéré (Ethnoscop 2008 et 2013a).

3.6 Bordure sud du canal de Lachine à proximité du déversoir de la rue Mill (601G, 611G et MTL95-06-6)

Le tracé d'excavation du circuit 3198 suit la rue Mill pour ensuite bifurquer au nord et longer la berge sud du canal de Lachine à la hauteur du déversoir (feuillet 10a). Une surveillance archéologique a été effectuée dans ce secteur par le Groupe de recherches en histoire du Québec en 1995. L'intervention a permis d'identifier de nombreux vestiges, notamment des éléments architecturaux appartenant à deux cales sèches de la Montreal Dry Docks (à partir de 1898), des traces d'un ancien hangar érigé en bordure est du bassin n° 2 (de la rue Wellington) et le coin d'un ancien bâtiment administratif. Des vestiges d'un mur de soutènement, possiblement associé à une cale sèche construite sur le chantier Tate (1851-1896), ont également été découverts et occupent l'espace situé à l'est de la cale sèche de la Montreal Dry Docks (Groupe de recherches en histoire du Québec 1997 et Ethnoscop 2013a).

4.0 RÉSULTATS DES INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

Les résultats des interventions archéologiques sont présentés par tronçons de rues en débutant avec la rue de la Montagne (section 4.1), ensuite la rue Saint-Antoine Ouest (section 4.2), le boulevard Robert-Bourassa (section 4.3), le boulevard René-Lévesque (section 4.4), la rue Cartier (section 4.5) puis par secteurs avec le terrain du poste De Lorimier (section 4.6) et la berge sud du canal de Lachine près du déversoir de la rue Mill (section 4.7). En tout, 280 vestiges architecturaux ont été mis au jour et 20 092 artefacts et écofacts ont été récoltés.

4.1 Tronçon de la rue de la Montagne

Le tronçon de la rue de la Montagne compris entre la rue Wellington au sud (chaînage 1+900) et la rue Saint-Antoine Ouest au nord (chaînage 2+834), d'une longueur totale de 934 m, a fait l'objet d'interventions archéologiques sur environ 578 m de longueur. Quatre tranchées ont été réalisées en inventaire, la fouille de l'une d'elles, située près de l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest, a d'ailleurs mené à la reconnaissance d'un nouveau site archéologique désigné BiFj-121. Vingt-six vestiges ont été trouvés sur ce tracé (feuillets 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a et 7a).

Le tronçon de la rue de la Montagne compris entre les rues Wellington et Ottawa mesure 192 m de longueur et affiche un terrain plat. La zone archéologique se limitait à une bande d'environ 91 m de longueur, à partir de la rue Wellington. Les interventions archéologiques visaient à localiser des sources d'argile qui auraient été exploitées par le briquetier Smith durant la première moitié du XIX^{e} siècle (feuillet 1b). Une tranchée a été ouverte en inventaire (MTL15-23-1-2A). On y a mis au jour un ancien drain en bois et des canalisations plus récentes en grès.

Le segment situé entre les rues William et Notre-Dame Ouest, d'une longueur de 173 m, affiche une pente ascendante vers le nord d'environ 2,75 m d'écart d'élévation. La surveillance archéologique exercée visait à repérer les traces du cadre bâti datant de la

première moitié du XIXe siècle, alors qu'est percée la rue de la Montagne au cours de cette période (feuillets 2b et 3b).

Le segment situé entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques, d'une longueur de 234 m, affiche un léger dénivelé vers le nord d'environ 1,80 m d'écart entre les deux intersections. L'intervention archéologique visait à mettre au jour des vestiges du cadre bâti érigé en bordure est de la rue de la Montagne, dont les premières résidences datent du premier quart du XIXe siècle (feuillets 4b à 4f, 5b à 5f et 6b à 6f). Deux tranchées ont été ouvertes en inventaire (MTL15-25-2-2A et 2B), la première ne livrant aucun vestige et la seconde recelant une maçonnerie de pierres à environ 1,50 m de profondeur sous la surface.

Le segment de la rue de la Montagne situé entre les rues Torrance et Saint-Antoine Ouest, d'une longueur de 80 m, affiche un important dénivelé vers le sud d'environ 3 m. L'intervention archéologique visait également à trouver des vestiges du cadre bâti en bordure est de la rue de la Montagne érigé dès le premier quart du XIXe siècle (feuillets 7b à 7f). Une tranchée a été ouverte près de l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest (BiFj-121-1B); on y a mis au jour un aménagement en bois comblé de déchets ainsi que d'anciens niveaux d'occupation situés dans l'emprise de dépendances d'arrière-cour.

Le tableau 4.1.1 dresse la compilation des vestiges repérés le long de ce tronçon. La description de ces vestiges est reprise dans les sections du point 4.1. La présentation des résultats suit le découpage par intersections de rues, d'abord avec le tronçon compris entre les rues Wellington et Notre-Dame Ouest, ensuite avec le segment situé entre les Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques, puis par la section comprise entre les rues Torrance et Saint-Antoine Ouest.

Tableau 4.1.1 Description des vestiges relevés sur le tronçon de la rue de la Montagne, sous-opérations MTL15-23-1-1A et 2A, MTL15-25-2-1A, 1B et 3A et BiFj-121-1A, 2A et 2B

Nº de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-23-1-1A1, 2A2, 3A2 et 3B2	Canalisation en bois / Drain d'usage public	Nord-sud	Longueur- 64,70 Largeur- 0,50 Hauteur- 0,52	Sommet- entre 12,17 et 12,10 Base- entre 11,63 et 11,59
MTL15-23-1-1A2, et 2A4	Billes de bois se succédant à intervalles réguliers/ Traverses de voie ferrée	Nord-sud	Longueur- 91 (dégagée) Largeur- 2,30 Hauteur- 0,16	Sommet – entre 13,30 et 13,18 Base- entre 13,13 et 13,02
MTL15-23-1-1A3	Canalisation en bois / Drain domestique?	Est-ouest	Longueur- 0,85 (dégagée) Largeur- 0,40 Hauteur- n.d.	Sommet- environ 12,10 Base- n.d.
MTL15-23-1-2A1	Canalisation en grès / Drain domestique	Nord-ouest/sud-est	Longueur- 1,20 (dégagée) Diamètre- 0,30	Sommet- 11,92 Base- n.d.

Nº de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-23-1-2A3	Maçonnerie de briques communes/ Canalisation de type *brick barrel*	Est-ouest	Longueur- 0,52 (dégagée) Largeur- 0,20 Hauteur- n.d.	Sommet- 12,04 Base- n.d.
MTL15-25-2-1A1	Canalisation en bois / Drain domestique	Nord-sud	Longueur- 2,80 (dégagée) Largeur- 0,31 Hauteur- 2,05	Sommet- 12,07 Base- 12,02
MTL15-25-2-1A2	Ouvrage en béton rectangulaire / Fondation d'un quai de chargement en bordure de chemin de fer	Est-ouest	Longueur- 0,82 (dégagée) Largeur- 0,62 Hauteur- n.d.	Sommet- 13,22 Base- n.d.
MTL15-25-2-1A3	Ouvrage en béton rectangulaire / Utilité publique?	Est-ouest	Longueur- 0,82 (dégagée) Largeur- 0,62 Hauteur- n.a.	Sommet- 12,42 Base- n.a.
MTL15-25-2-1A4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées / Mur de fondation sud de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 0,82 (dégagée) Largeur- 0,62 Hauteur- 0,49	Sommet- 13,48 Base- 12,99
MTL15-25-2-1A5	Ouvrage en béton rectangulaire comporte deux paliers à surface lissée / Fondation d'un quai de chargement en bordure du chemin de fer	Est-ouest	Longueur- 0,82 (dégagée) Largeur- 0,98 Hauteur- n.a.	Sommet- 13,12 et 12,95 Base- n.a.
MTL15-25-2-1A6	Ouvrage en béton rectangulaire à surface irrégulière / Fondation d'un quai de chargement en bordure du chemin de fer	Est-ouest	Longueur- 0,81 (dégagée) Largeur- 0,98 Hauteur- n.a.	Sommet- 13,18 Base- n.a.
MTL15-25-2-1A7	Ouvrage en béton armé à surface régulière / Fondation d'un quai de chargement en bordure du chemin de fer	Est-ouest	Longueur- 0,81 (dégagée) Largeur- 0,98 Hauteur- n.a.	Sommet- 13,10 Base- n.a.
MTL15-25-2-1A8	Ouvrage en béton armé comportant deux tiges d'acier fichées à la verticale / Fondation d'un quai de chargement en bordure du chemin de fer	Est-ouest	Longueur- 0,81 (dégagée) Largeur- 1,10 Hauteur- n.a.	Sommet- 13,52 Base- n.a.

Nº de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-25-2-1A9	Maçonnerie en pierre calcaire ébauchée comportant deux tiges d'acier à son extrémité ouest (maintenues par du béton) / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 0,81 (dégagée) Largeur maçonnerie de pierres- 0,72 Largeur de la semelle- 0,90 Hauteur- n.a.	Sommet- 13,64 Base- n.a.
MTL15-25-2-1A10	Maçonnerie en pierre calcaire ébauchée consolidée par du béton / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 0,81 (dégagée) Largeur- 0,80 Largeur empattement- 1,26 Hauteur : n.d.	Sommet- 13,61 Sommet empattement- 13,41 Base- n.d.
MTL15-25-2-1A11	Canalisation en bois / Drain domestique	Est-ouest	Longueur- 0,72 (dégagée) Largeur- 0,46 Hauteur- 0,22	Sommet- 12,86 Base- 12,64
MTL15-25-2-1B1	Maçonnerie de pierres calcaires équarries / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 0,78 (dégagée) Largeur- 0,48 Hauteur- 0,93 (dégagée)	Sommet- 19,81 Base- n.a.
MTL15-25-2-3A3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées / Mur de fondation sud de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 0,65 (dégagée) Largeur- 0,68 Hauteur- 0,34	Sommet- 13,10 Base- 12,74
BiFj-121-1A1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 0,55 (dégagée) Largeur- 0,30 Hauteur- 0,35 (dégagée)	Sommet- 21,30 Base- n.a.
BiFj-121-1A2	Maçonnerie de pierres calcaires avec un empattement contre la paroi ouest / Mur de fondation latéral de bâtiment?	Nord-sud	Longueur- 0,90 (dégagée) Largeur- 1,48 (dégagée) Hauteur- 0,80	Sommet- 21,43 Empattement- 20,93 Base- 20,63
BiFj-121-1A3	Billes de bois équarries, jointées bout à bout et percées d'une ouverture circulaire/ Drain d'évacuation des eaux usées	Nord-ouest–sud-est	Longueur- 2,40 (dégagée) Largeur- n.d. Hauteur- n.d.	Sommet- n.d. Base 21,25
BiFj-121-1A4	Maçonnerie de pierres ébauchées revêtue d'une maçonnerie de briques contre sa paroi sud / Mur de fondation sud de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 1,60 (dégagée) Largeur- 0,56 Hauteur- 0,55	Sommet- 21,66 Base- 21,11

Nº de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
BiFj-121-2A2	Bille de bois fichée à la verticale dans le sol / Poteau de soutien d'une dépendance	Est-ouest	Diamètre- 0,25	Sommet- 20,64 Base- n.a.
BiFj-121-2A8	Empreinte circulaire comblée par de la pâte de bois / Base de poteau de bois	n.d.	Diamètre- 0,40	Sommet- 20,28 Base- 20,17
BiFj-121-2A9	Empreinte circulaire comblée par un limon organique noir / Base de poteau de bois	n.d.	Diamètre- 0,15	Sommet- 20,40 Base- 20,27
BiFj-121-2B4	Caisson rectangulaire constituée de planches de bois / Fosse à déchets	n.d.	Longueur- 1,97 Largeur- n.a. Hauteur- 0,98 (dégagée)	Sommet- 20,39 Base- 19,41

n.d. – non disponible
n.a. – non atteinte

4.1.1 Entre les rues Wellington et Notre-Dame Ouest (MTL15-23-1-1A, 1B et 2A)

Le sondage 2A a été implanté en bordure est de la rue de la Montagne, à mi-chemin entre les rues Wellington et Ottawa. Sa fouille visait à mieux connaître les activités de la briqueterie Smith (1825-vers 1854). Aucun témoin tangible de cette industrie n'a toutefois été rencontré lors de l'inventaire, non plus qu'en surveillance archéologique. Les vestiges mis au jour témoignent plutôt de l'aménagement public du secteur durant la deuxième moitié du XIX^{e} siècle et ce, par la mise en place d'un système d'égout et du réseau de tramway. L'enregistrement de ces différents vestiges s'est également poursuivi lors de la supervision de l'excavation du tronçon (1A) au nord et au sud de la zone d'inventaire. Les résultats de cette surveillance archéologique, ainsi que ceux du tracé situé entre la baie de jonction (située au sud de la rue William) et la rue Notre-Dame Ouest (tranchée 1B) seront résumés après la présentation des résultats de l'inventaire (feuillets 1 à 3).

Tranchée d'inventaire 2A, sondages manuels 3A et 3B

La tranchée mécanique 2A s'étend sur une longueur de 9,40 m entre les chaînages 1+963 et 1+972, et sur une largeur variant entre 1,30 m et 1,40 m (photo 4.1.1). Les sondages manuels 3A et 3B y ont été implantés près des extrémités nord et sud. Ils mesurent respectivement 1 m par 0,50 m et 1 m par 0,80 m. Au total, quatre vestiges y ont été mis au jour, ainsi qu'un possible niveau d'occupation. Dans les pages suivantes, ils sont présentés selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.1.2).

Photo 4.1.1 Vue d'ensemble vers le nord de la tranchée 2A (MTL15-23-1-NUM2-37)

Tableau 4.1.2 Corrélation des sols et des vestiges des sous-opérations MTL15-23-1-2A, 3A et 3B

Période	Contexte	Remarque	Lot(s)	S.-op./ paroi/couche	Culture matérielle
Mises en place entre 1861 et 1896	Traverses de la voie ferrée d'un réseau de tramway	Succession de billots de bois sur lit de pierre concassée	2A4	3B-Ouest-2A4, 3B-Ouest-3	
Dernier quart du XIX^{e} siècle?	Comblement de la tranchée de la canalisation en grès 2A1	Argile limoneuse brun beigeâtre	3A1, 3A3 et 3A4	3A-Ouest-1	TCF blanche, bouteilles en verre, pipe
Dernier quart du XIX^{e} siècle?	Drain domestique	Canalisation en grès	2A1		
Dernier quart du XIX^{e} siècle?	Drain domestique	Canalisation de type *brick barrel*	2A3		
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Comblement de la tranchée de la canalisation en bois 2A2 (portion supérieure)	Limon argileux brun grisâtre foncé	3A1 et 3B1	3A-Ouest-2, 3A-Nord-2, 3B-Sud-6, 3B-Ouest-6	TCF blanche, pipes Henderson, White et Murray, clous forgés et découpés
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Comblement de la tranchée de la canalisation en bois 2A2 (portion inférieure)	Mélange de limon argileux brun et d'argile bleutée	3B4	3B-Sud-7	TCF blanche
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Drain en bois d'usage public	Canalisation en bois	2A2, 3A2 et 3B2	3A-Nord-3A2, 3B-Sud-3B2	
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle?	Dépôt d'utilisation du drain en bois 3B2	Limon organique brun grisâtre	3B3	3B-Sud-8	---
	Horizon supérieur du sol naturel, niveau d'occupation?	Limon argileux brun pâle	3B5	3B-Ouest-9	---

Ligne de tramway, entre 1861 et 1896

Une succession de billes de bois grossièrement équarries (2A4) s'étend sur l'ensemble de la tranchée d'inventaire (photo 4.1.2). Couchés à plat dans un axe est-ouest, les madriers se succèdent du nord au sud à intervalles réguliers, soit environ 0,35 m. Ils mesurent plus de 2,30 m de longueur, 0,26 m de largeur et 0,16 m d'épaisseur. Leur sommet se situe à une altitude de 13,30 m au-dessus du niveau moyen des mers (NMM). Les pièces de bois reposent sur un niveau de pierres concassées. À quelques endroits, un câble en métal cuivreux, d'un diamètre de 3 cm, est présent entre les madriers.

Le vestige fut également observé lors de la surveillance archéologique (1A2) au nord et au sud de la tranchée d'inventaire. Visibles depuis la limite sud de la tranchée 1A, les billes de bois se poursuivent jusqu'au chaînage 1+991. Elles ne sont toutefois pas visibles entre les chaînages 1+914 et 1+925, où la mise en place de conduites de gaz et d'autres creusements récents de nature indéterminée ont perturbé les niveaux supérieurs du sol. Dans son

ensemble, le vestige mesure donc plus de 91 m de longueur. À l'extrémité sud, son sommet est à 13,23 m NMM et à 13,18 m NMM à son extrémité nord. Le vestige semble suivre la pente naturelle du terrain avec son point le plus haut vis-à-vis le sondage 2A.

Photo 4.1.2 Vue vers le sud du vestige en bois 1A2 (MTL-15-23-1-NUM1-232). Un des câbles en métal cuivreux est posé sur la bordure ouest de la tranchée.

Les billes de bois représentent les anciennes traverses du tramway électrique passant sur la rue de la Montagne (anciennement McCord) au tournant du XX^{e} siècle. Bien qu'aucun rail n'ait été observé, la succession régulière des madriers, les grandes dimensions de l'ouvrage et sa localisation sur la voie publique sont autant d'indices appuyant cette identification. La présence ponctuelle de câbles électriques en cuivre pointe également dans cette direction. La ligne de tramway qui empruntait la rue McCord, de la rue Wellington à la rue Notre-Dame Ouest, est bien indiquée sur la carte de John Lovell & Son publiée en 1920 (figure 4.1.1). L'entrée en fonction du tracé à l'étude est incertaine[2], mais celui-ci est déjà bien en place en 1896, tel qu'en témoigne une photographie de l'époque (figure 4.1.2). Ce tracé changera éventuellement au profit de la rue Peel, anciennement rue Colborne (figure 4.1.3).

[2] Elle pourrait remonter aussi loin que la décennie 1860, puisque la première ligne fut ouverte sur la rue Notre-Dame à l'automne 1861 (Société de transport de Montréal). Ces premiers tramways hippomobiles circulaient sur des voies ferrées. Ce n'est qu'en 1892 que l'électrification du réseau est amorcée, pour être complétée deux ans plus tard.

Figure 4.1.1 John Lovell & Son, « Lovell's Map of the City of Montreal », 1920 (BAnQ G/3454/M65P22/1920/J64 CAR). Les traits rouges correspondent aux lignes de tramway.

Figure 4.1.2 William Notman & Son, « Vue de Montréal depuis la cheminée de la centrale de la Montreal Street Railway », 1896 (Musée McCord VIEW-2944). On aperçoit l'église Sainte-Anne au centre de la photo, les rues McCord à gauche et du Séminaire à droite.

Figure 4.1.3 Vue vers l'ouest des travaux sur le réseau de tramway à l'intersection des rues Smith et Colborne, 1940 (Archives de la Société de transport de Montréal). La photo montre la succession de traverses en bois posées sur un niveau de pierres concassées (ainsi que quelques câbles électriques?). Ces travaux s'inscrivent possiblement dans la mise en place de la voie sur la rue Colborne qui remplacera celle sur la rue McCord.

Drain en grès et maçonnerie de briques, dernier quart du XIX^e^ siècle?

Mise au jour dans la portion centrale de la tranchée mécanique, une canalisation en grès (2A1) est orientée selon un axe nord-ouest/sud-est. D'un diamètre moyen de 0,30 m, elle est composée de trois sections jointives, visibles sur une longueur de 1,20 m – son extrémité nord-ouest se poursuit en dehors de l'emprise des travaux. Son sommet est situé à une élévation de 11,92 m NMM. Son extrémité sud-est est composée d'un coude tournant vers l'est et qui s'insère dans le vestige en brique 2A3. Cette maçonnerie de briques communes forme une voûte composée d'au moins huit assises en panneresse disposées sur un seul rang. Le vestige est d'une largeur (est-ouest) de 0,20 m et d'une longueur pouvant être estimée à 0,52 m (photo 4.1.3).

Photo 4.1.3 Vue en plongée vers le nord des vestiges 2A1 et 2A3 (MTL15-23-1-NUM2-25). Le drain 2A2, tronqué dans sa portion nord, est également visible.

Ces deux vestiges ont tronqué le drain en bois 2A2 dans ce secteur; leur mise en place s'est donc vraisemblablement produite alors que ce dernier n'était plus en fonction. Cette séquence évènementielle est également visible dans le sondage manuel 3A, où une portion de la tranchée de la canalisation de grès 2A1 fut enregistrée[3]. La fouille de cette tranchée correspond aux lots 3A3 et 3A4 (ainsi que 3A1[4] dans une moindre mesure). La tranchée de pose de la canalisation a tronqué celle du drain en bois 3A2, ainsi que le sol naturel stérile. Son remblai de comblement est une argile limoneuse brun beigeâtre, homogène et compacte. Quelques artefacts y ont été trouvés (n=8), dont la moitié sont des tessons de contenants en terre cuite fine blanche. Un contenant porte un décor bleu réalisé à l'éponge, un type décoratif disponible à compter de 1845 environ (Miller 2000 : 13).

[3] L'association de cette tranchée au vestige 2A1 a été faite lors de la surveillance archéologique de l'excavation mécanique.

[4] Le lot 3A1 est principalement associé au remplissage de la tranchée du vestige 3A2, mais il comprend également les premiers 0,10 m du remplissage de la tranchée de la canalisation 2A1.

Tout porte à croire que la canalisation en grès est contemporaine du vestige de briques. Bien que la base de ce dernier n'ait pas été observée, il est fort probable qu'il s'agisse de l'extrémité résiduelle d'une canalisation de type *brick barrel*. Quoi qu'il en soit, la canalisation 2A1 et le vestige associé en brique étaient probablement reliés à un ancien bâtiment en bordure est de la rue. Selon l'étude des plans anciens, les premiers bâtiments présents à cette hauteur sur la rue de la Montagne sont construits entre 1873 et 1890. En effet, le plan de Goad de 1890 montre un cadre bâti serré et laisse penser que ce drain domestique se connectait à l'un des bâtiments portant les numéros civiques 67-69 ou 71 (volume II, feuillet 1E). Quant à l'extrémité nord-ouest du drain en grès, elle se connectait possiblement au réseau d'égout public ayant succédé au drain en bois dont il est question ci-dessous.

Drain en bois, deuxième moitié du XIX^e^ siècle

La canalisation en bois 2A2 fut également dégagée dans les deux sondages manuels, où elle correspond aux numéros de lots 3A2 et 3B2. Suivant un axe nord-sud, le vestige mesure 0,50 m de largeur et environ 0,52 m de hauteur. Il présente une pente descendante vers le nord, son sommet se situant à une altitude variant entre 12,17 m et 12,10 m NMM. Le vestige présente une coupe quadrangulaire (figure 4.1.4). Le sommet de la canalisation est composé d'une série de planches[5] couchées à plat l'une à la suite de l'autre et s'appuyant sur les parois est et ouest du vestige (photos 4.1.4 et 4.1.5). Ces parois sont formées de deux planches[6] couchées de chant l'une sur l'autre. Leurs extrémités sont taillées en biseau, créant ainsi un mode d'assemblage de type « bout à bout ». Quant à la base de la canalisation, elle est composée d'une planche[7] couchée à plat et fixée aux parois verticales par des clous de type indéterminé. L'analyse d'une planche de paroi prélevée dans le sondage 3B (E25) a permis d'identifier l'essence du bois utilisée (annexe E, volume III). Il s'agit de pruche du Canada (*Tsuga canadensis*), une essence généralement utilisée en construction. Son utilisation pour une canalisation est à tout le moins surprenante, puisqu'il s'agit d'une essence relativement peu résistante à la pourriture. Il faut toutefois préciser que l'état de conservation du vestige était, au contraire, excellent. L'analyse dendrochronologique effectuée sur l'échantillon de bois a permis d'établir une date d'abattage postérieure à 1820. L'absence d'écorce, de cambium et d'aubier ne permet pas de préciser davantage.

[5] Ces planches mesurent environ 0,53 m de longueur par 0,33 m de largeur et 0,07 m d'épaisseur.
[6] Ces planches mesurent plus de 1 m de longueur, 0,20 m de largeur et 0,09 m d'épaisseur.
[7] La planche mesurée faisait plus de 1 m de longueur, environ 0,32 m de largeur et environ 0,10 m d'épaisseur.

Description des couches

Coupe stratigraphique des parois sud et ouest, sous-opération 3B, MTL15-23-1

1) Asphalte; rue de la Montagne

2) Dalle de béton; infrastructure de l'asphalte

3) Pierre concassée; lit de pose des dormants 2A4

4) Béton; infrastructure du tramway

5) Limon sableux brun grisâtre, hétérogène et ferme, contenant des fragments de briques, des morceaux de bois, du mortier et des pierres calcaires anguleuses

6) Limon brun grisâtre foncé avec quelques lentilles d'argile beige jaunâtre et des veines d'oxydation, hétérogène et ferme, contenant du charbon de bois, des éclisses de bois décomposées et des petites pierres calcaires anguleuses

7) Mélange de limon sableux brun foncé et d'argile bleutée, ferme à compact, contenant des fragments de briques, du bois et des pierres calcaires

8) Limon brun grisâtre, organique, homogène et meuble

9) Argile limoneuse brun pâle avec beaucoup de veines d'oxydation, homogène et ferme, contenant du bois décomposé, du charbon de bois et des briques

10a) Argile gris jaunâtre

10b) Argile brun orangé

10c) Argile gris bleuté

COUPE STRATIGRAPHIQUE



st–2 Identification du vestige

Bois

Division de couche

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-23-1

SOUS-OPÉRATION 3B, PAROIS SUD ET OUEST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_414_150922.dwg

0 0,15 0,3 m

Figure 4.1.4

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Photo 4.1.4 Vue vers le nord du sommet du vestige 3B2 (MTL15-23-1-NUM2-14)

Photo 4.1.5 Vue vers le nord du vestige 3B2 après le retrait des planches de son sommet et la fouille du dépôt interne (MTL15-23-1-NUM2-17)

La base du drain repose au fond d'une tranchée creusée dans le sol naturel dépourvu de matière organique. Cette tranchée et son remplissage ont été reconnus dans les sondages manuels (lots 3A1, 3B1 et 3B4). Le creusement, d'une largeur de plus de 0,80 m, est comblé d'un limon argileux brun grisâtre foncé, hétérogène et ferme. Dans la sous-opération 3B, la portion inférieure du dépôt (lot 3B4) était entremêlée d'argile bleutée. L'ensemble du remblai contenait plusieurs artefacts (n=85) et de rares écofacts (n=4). La céramique est le matériau le mieux représenté au sein de l'assemblage. Il s'agit surtout de contenants en terre cuite fine blanche (n=46), dont la majorité porte un décor (moulé, peint, imprimé ou réalisé à l'éponge). Il faut aussi noter la présence d'un tesson de terre cuite fine chamois à glaçure *Rockingham*, courante à partir des années 1840. Les fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche sont également nombreux (n=12). Trois de ceux-ci portent une marque de fabricant bien lisible. Deux proviennent de Glasgow en Écosse, la première associée à W. White (1805-1890 pour l'inscription « GLASGOW ») et la seconde à W. Murray (en fonction de 1826 à 1861). La troisième porte l'inscription de la fabrique montréalaise Henderson (1847-1876). Enfin, il faut mentionner la présence dans l'assemblage de six clous, dont deux forgés, deux découpés et un tréfilé.

Dans la sous-opération 3B, le sommet du vestige a pu être retiré et son dépôt interne fouillé (lot 3B3). Ce dernier, d'environ 0,20 m d'épaisseur, est un limon organique brun grisâtre foncé, homogène et meuble. Il contient de rares inclusions : particules d'argile beige, fibres de bois décomposé et particules de charbon de bois. Ce dépôt, associé à l'utilisation et l'abandon du drain, n'a livré aucun artefact.

À noter que ce drain a également été observé lors de la surveillance archéologique (1A1), au nord et au sud de la tranchée d'inventaire. Depuis le chaînage 1+926, correspondant à un décrochement vers l'ouest de la tranchée excavée, la canalisation était visible vers le nord sur toute la longueur du tracé, jusqu'au point de chaînage 1+991. Dans son ensemble, le vestige mesure donc près de 65 m de longueur.

Cette canalisation en bois, enfouie sous le tracé de la rue de la Montagne, correspond possiblement à une première génération du réseau d'égout public. Bien que la rue soit ouverte depuis 1817 (Ethnoscop 2013a : 86), l'assemblage d'artefacts de la tranchée de construction du drain révèle qu'il est plus récent. La présence d'un clou tréfilé indiquerait même une datation du dernier quart du XIX^{e} siècle; cet artefact pourrait toutefois être intrusif. Quoiqu'il en soit, il faut attendre la deuxième moitié du XIX^{e} siècle pour que le secteur se densifie, la construction de l'église Sainte-Anne sur le pan ouest de la rue McCord en 1854 et celle de l'école pour filles Sainte-Anne au nord en 1864 confirmant cette amorce. L'installation d'un réseau d'égout concorde peut-être avec l'arrivée de ces importantes institutions.

Sol naturel et surface d'origine

Les sols naturels au sein des deux sondages manuels sont tronqués par la mise en place de la canalisation en bois, laissant un horizon naturel au sommet décapé. Dans la sous-opération 3A, le sol naturel stérile est décapé à une élévation de 12,43 m NMM. Ce dépôt, qui ne fut pas fouillé, est une argile limoneuse brun beigeâtre, homogène et compacte (couche 3, figure 4.1.5). Dans la sous-opération 3B, le lot 3B5 au coin nord-ouest représenterait un niveau d'occupation. Sa surface, aussi décapée par le creusement du drain, fut enregistrée à 12,19 m NMM. D'une épaisseur de 0,15 m, le dépôt consiste en un limon argileux brun pâle finement veiné d'oxydations rougeâtres, homogène et ferme. Il contient du charbon de bois et des nodules de briques communes. Aucun artefact n'y a été trouvé. Ce dépôt repose sur le sol naturel stérile, une argile compacte et homogène dont la couleur varie du gris jaunâtre au brun orangé, puis au gris bleuté.

COUPE STRATIGRAPHIQUE



P Pierre

3A2 Identification du vestige

Bois

Limite de fouille

(1) Argile limoneuse brun beige©tre fonc®, homog¯ne et compacte, contenant des cailloux anguleux, des fragments de bois et des nodules de mortier

(2) Limon argileux brun noir©tre avec des pastilles d'argile beige, h®t®rog¯ne et ferme, contenant du charbon de bois, des cailloux et des copeaux de bois

(3) Argile limoneuse brun beige©tre, homog¯ne et compacte, contenant des cailloutis; sol naturel st®rile

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-23-1

SOUS-OPÉRATION 3A, PAROIS OUEST ET NORD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_415_150922.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 4.1.5

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Il est difficile de statuer sur la datation de ce dépôt, étant donné l'absence de témoins matériels et la petite superficie fouillée. Ce qui s'avère être l'horizon supérieur du sol naturel pourrait très bien témoigner d'une longue occupation historique, passant d'une vocation essentiellement agricole à un début d'urbanisation. Quoi qu'il en soit, l'enregistrement de ces dépôts naturels confirme une fois de plus la topographie de la surface d'origine dans le secteur. En effet, bien que décapés, les sols naturels repérés laissent présager une pente montante vers le nord (Ethnoscop 2013a : 41), une hypothèse appuyée par l'inclinaison des niveaux d'argile du sol naturel stérile du sondage 3B (couches 10a à 10c, figure 4.1.4).

Surveillance archéologique (sous-opération 1A)

Outre la poursuite de la ligne de tramway (1A2) et celle du drain en bois (1A1) au nord et au sud de la tranchée d'inventaire 2A, la surveillance archéologique du tronçon au sud de la rue Ottawa a vu la mise au jour d'un vestige supplémentaire. Il s'agit d'une canalisation en bois (1A3) orientée selon un axe est-ouest et traversant de part et d'autre la tranchée excavée vis-à-vis du chaînage 1+915 (photo 4.1.6). Visible sur une longueur de 0,85 m, ce drain mesure 0,40 m de largeur. Son sommet est situé à une altitude d'environ 12,10 m NMM. La canalisation tronque le sol naturel stérile. Les parois nord et sud de la canalisation de coupe rectangulaire sont formées de planches disposées de chant et mesurant 0,10 m de largeur. Ces dernières semblent recouvertes d'un couvercle en bois mesurant environ 0,40 m de

Photo 4.1.6 Vue en plongée vers l'est de la canalisation en bois 1A3 (MTL15-23-1-NUM2-47)

largeur et 0,05 m d'épaisseur. L'intérieur du drain, large de 0,20 m, était rempli d'un dépôt gris semblable à celui comblant le drain 3B2. L'emprise des travaux n'a pas permis d'atteindre la base du vestige.

Bien que de plus petites dimensions, le vestige est fort probablement apparenté au drain 1A1. Leur mode de construction et l'élévation de leur sommet sont semblables. Il est également envisageable que le drain 1A3 soit connecté au second, dont la projection le fait passer quelques mètres plus à l'est. L'orientation du vestige 1A3 et ses dimensions laissent croire qu'il puisse s'agir d'un drain secondaire reliant un bâtiment au réseau d'égout public. Si tel est le cas, il pourrait être rattaché à l'église Sainte-Anne, seul bâtiment du XIX^{e} siècle ayant pris place en bordure ouest de la rue à cette hauteur. Selon les plans de Plunkett & Brady (1873) et de Goad (1890), le drain s'aligne approximativement avec le coin sud-est de l'église[8]. La mise en place du vestige pourrait donc être datée d'entre 1854, année de construction de l'église, et l'arrivée du réseau de tramway sur la rue McCord entre 1861 et 1896.

Photo 4.1.7 Montage du profil stratigraphique de la limite sud de la tranchée 1A, vue vers le sud (MTL15-23-1-NUM2-51)

Sur l'ensemble de la tranchée 1A, la séquence stratigraphique est la même que celle identifiée dans les sondages 3A et 3B. Elle change toutefois quelque peu au sud du décrochement vers l'ouest de la tranchée, où cette dernière ne suit plus l'emprise de la canalisation en bois 1A1. La séquence stratigraphique y présente quatre couches préservées sous l'asphalte (couche 1, photo 4.1.7). Les couches 2 et 3 correspondent respectivement au vestige 1A2 et au niveau de béton témoignant de l'ancien niveau de rue, soit la même séquence que sur le profil stratigraphique de la sous-opération 3B (figure 4.1.4). Sous l'ancien niveau de rue se trouve une argile limoneuse brun grisâtre, homogène, d'environ 0,50 m d'épaisseur (couche 4). La nature de ce dépôt est indéterminée. La dernière couche correspond au sol naturel stérile, une argile compacte et homogène dont la couleur passe du gris au jaune.

[8] Il faut préciser qu'aucune canalisation en bois n'a été relevée en association directe avec l'église Sainte-Anne (BiFj-42) lors des interventions archéologiques. Néanmoins, l'agrandissement de l'édifice en 1907 a entraîné la démolition de l'ancienne façade (Ethnoscop 2000 : 27-30) en effaçant peut-être les traces de certains aménagements plus anciens dans cette zone.

Cette séquence est toutefois bouleversée à plusieurs endroits dans la moitié sud de la tranchée 1A. Tout d'abord, une conduite en terre cuite grossière (diamètre d'environ 0,15 m), orientée nord-sud, longe la paroi ouest de la tranchée entre sa limite sud et le chaînage 1+920. La canalisation est posée immédiatement sous l'ancien niveau de rue (couche 3, photo 4.1.7). Vis-à-vis le chaînage 1+908, une tranchée d'environ 0,50 m de largeur traverse la sous-opération d'est en ouest. Sise à 1,20 m sous la surface de la rue actuelle, elle est comblée de scories et d'anthracite chauffé. De nature indéterminée, le creusement fait plus de 0,50 m de hauteur. À 5 m au sud, approximativement à la même élévation, se trouve une autre tranchée orientée selon un axe est-ouest. D'une largeur d'environ 1 m, elle est comblée de criblure de pierre. Sa base n'a pas été atteinte par l'emprise des travaux. Enfin, une conduite de gaz récente est située vers 1+925 sur le chaînage. Enfouie à 1,20 m sous la rue actuelle, sa tranchée de pose a tronqué les sols anciens sur une largeur de 0,70 m.

Surveillance archéologique (sous-opération 1B)

La surveillance archéologique du tracé a repris quelques mètres au sud de la rue William, où la construction d'une baie de jonction était projetée. Elle s'est poursuivie jusqu'au chaînage 2+390. Aucun vestige n'y a été observé. Dans le secteur de la future baie de jonction, les sols étaient bouleversés par de récents remblais de pierres concassées probablement associés à des conduites souterraines. Au nord de l'intersection avec la rue William, au chaînage 2+270, un sol noir et organique a été observé sur plus de 6 m de longueur, à 1,55 m sous la surface de la rue (photo 4.1.8). D'une épaisseur variant entre 0,05 m et 0,10 m, mais possiblement décapé, ce dépôt repose sur une argile limoneuse

Photo 4.1.8 Vue en coupe du sol noir et du sol naturel stérile sous-jacent dans la tranchée 1B, vue vers le nord (MTL15-23-1-NUM3-155)

gris bleuté qui s'apparente au sol naturel stérile. Ce dépôt est tronqué quelques mètres au nord par une tranchée récente mesurant 0,50 m de largeur. Absente au chaînage 2+295, la limite exacte de la couche organique n'a pas été observée. Ce dépôt localisé témoigne peut-être de la nature marécageuse du secteur, situé à l'origine dans la cuvette Chaboillez (Ethnoscop 2013a : 41) ou, tout simplement, d'une zone mal drainée.

Dans la moitié nord de la tranchée 2A, plusieurs creusements récents ont perturbé les sols en place. Trois anciennes conduites de gaz en fonte ont été observées aux chaînages 2+335, 2+388 et 2+389. Enfin, une anomalie a été relevée en paroi ouest vis-à-vis du chaînage 2+383 (photo 4.1.9). Quelques pierres calcaires ébauchées et non liées comblaient sans ordre apparent un creusement de 0,45 m de largeur tronquant le sol naturel. L'ensemble, situé sous des remblais récents à 1,20 m sous la rue actuelle, était visible sur une hauteur de 0,40 m. Aucune pierre n'était visible en paroi est.

Photo 4.1.9 Pierres calcaires ébauchées en paroi ouest de la tranchée 1B, vue vers l'ouest (MTL15-23-1-NUM3-164)

4.1.2 Entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques (MTL15-25-2-1A, 2A et 2B)

La section de la rue de la Montagne comprise entre les rues Notre-Dame Ouest au sud et Saint-Jacques au nord comporte deux tranchées (sous-opérations 2A et 2B) réalisées en inventaire, alors que la surveillance archéologique s'est déroulée entre les chaînages 2+415 et 2+649. Le long de ce tronçon, la tranchée d'excavation se trouve à environ 1,50 m à l'ouest de la bordure de trottoir (feuillets 4a, 5a et 6a). Onze vestiges architecturaux y ont été mis au jour. On présente d'abord les résultats de l'inventaire des deux tranchées pour ensuite décrire les vestiges relevés en surveillance archéologique.

Tranchée 2A

Longue de 5 m sur 0,80 m de largeur, la tranchée 2A se situe tout juste au nord de l'intersection des rues Notre-Dame Ouest et de la Montagne, entre les chaînages 2+431 et 2+436. Elle a dû être déplacée de quelques mètres au sud de son positionnement prévu initialement. En effet, elle avait été implantée à la limite de l'intersection, de manière à repérer les vestiges d'un bâtiment présent en 1825 (feuillet 4b); elle n'a toutefois pu être positionnée à cet endroit, compte tenu des contraintes liées au permis d'occupation des lieux[9]. En la déplaçant vers le nord, la tranchée superposait un espace qui a été bâti à partir de la seconde moitié du XIX^{e} siècle (feuillet 4d). Les résultats se sont avérés décevants, puisqu'aucune trace de bâtiment ni du sol d'origine n'a été repérée.

Dans la tranchée 2A, sous la chaussée d'environ 0,72 m d'épaisseur qui comporte le revêtement d'asphalte, l'infrastructure de béton et le lit de pierre concassée déposé sur du géotextile, on note une première couche d'environ 1 m d'épaisseur. Cette couche consiste en un sable limoneux gris brunâtre, ferme, contenant des pierres calcaires ébauchées partiellement recouvertes de mortier, du mortier, des fragments de briques, des blocs de béton (de moins de 1 m de longueur), des galets éclatés, de la pierre subanguleuse, du schiste calcareux et de la criblure de pierre. Cette couche de rehaussement recouvre le sol naturel en place, atteint à 1,70 m de profondeur sous la surface (14,47 m NMM). Ce sol naturel consiste en un sable beige orangé, caractérisé par des taches d'oxydation et des petites lentilles d'argile gris beigeâtre (photo 4.1.10). L'horizon organo-minéral du sol naturel n'a pas été observé dans la tranchée 2A.

[9] Les travaux d'excavation à l'intersection avec la rue Notre-Dame Ouest devaient être entrepris durant les fins de semaine et une voie de circulation est–ouest devait être ouverte en tout temps. Des plaques d'acier devaient donc être installées pour recouvrir la tranchée une fois l'excavation complétée afin d'avoir une voie de circulation est-ouest libérée. Le temps disponible pour entreprendre une fouille en bordure de l'intersection se trouvait donc trop réduit.

Photo 4.1.10 Tranchée 2A, vue vers le nord-est de la paroi est (MTL15-25-2-NUM3-60)

Tranchée 2B

Longue de 5 m sur 0,80 m de largeur, la tranchée 2B se situe entre les chaînages 2+496 et 2+501 (feuillet 4a). Elle visait à repérer les vestiges d'un bâtiment présent en 1825 (feuillet 4b).

Les sols ont été excavés mécaniquement jusqu'à 1,50 m de profondeur sous la surface. À partir de cette profondeur, le nettoyage manuel de la surface, sur moins de 0,10 m d'épaisseur et sur la pleine longueur de la tranchée (lots 3A1 et 3A2), a permis de dégager le sommet d'une maçonnerie de pierres (3A3) orientée est-ouest. Les lots 3A1 et 3A2 consistent en un sable limoneux gris brunâtre, ferme, contenant des galets, des pierres subanguleuses, des pierres calcaires ébauchées parfois recouvertes de mortier, des fragments de briques et des concrétions ferrugineuses. Ce rehaussement a livré 21 artefacts incluant du *creamware*, de la terre cuite fine blanche, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, de la terre cuite fine blanche vitrifiée, du verre de table, du verre à vitre, une bille en verre, une tige en fer tréfilé, des clous découpés et un clou forgé.

La fouille a ensuite été réduite à un espace de 3,20 m de longueur centré autour de la maçonnerie de pierres 3A3, de manière à inclure une bande de sols d'environ 2 m de longueur contre son parement nord (dressé) et d'environ 0,55 m de longueur contre son parement sud (non dressé). Le sommet de cette maçonnerie de pierres calcaires ébauchées a été atteint à 1,56 m de profondeur sous la surface (13,10 m NMM) et sa base repose à 1,92 m de profondeur (12,74 m NMM). Orientée est-ouest, elle mesure entre 0,65 m et 0,70 m de

largeur et est d'une hauteur résiduelle de 0,34 m (photo 4.1.11). La superposition de cette maçonnerie 3A3 aux plans anciens permet de l'associer au mur sud d'un bâtiment présent en 1846 (feuillet 4c) et détruit entre 1890 (feuillet 4e, lot 739) et 1912 (feuillet 4f). Selon l'annuaire Lovell, ce bâtiment situé au 33, rue de la Montagne, est inoccupé à partir de 1900 et détruit vers 1902 pour permettre l'ajout de nouvelles voies ferroviaires du Grand Tronc.

Photo 4.1.11 Maçonnerie de pierres 3A3, vue vers le sud (MTL15-25-2-15-NUM1-372)

La maçonnerie 3A3 est bordée au nord par une couche d'environ 0,10 m d'épaisseur et formée d'un limon sableux gris foncé, meuble et contenant du mortier, des lentilles de sable jaune, beaucoup de charbon de bois, de petites pierres subanguleuses, un peu d'anthracite et des éclisses de bois (lot 3A4). Ce lot comporte 133 artefacts et écofacts, dont une bille en terre cuite grossière sans glaçure, de la terre cuite grossière locale à glaçure incolore, du *creamware*, de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine blanche vitrifiée dont ceux d'un objet marqué « IRONSTO[NE CHINA] J. & G. MEAKIN HANLEY ENGLAND » (après 1890), un fragment de terre cuite fine jaune, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche dont des fourneaux marqués « TD », un tuyau inscrit « L. FIOLET ST. OMER DÉPOSÉ » (1765-1921) et un autre « GISCLON V L […] EVER » (1829-vers 1870),

du verre incolore, de la vitre, du verre teinté bleu, des clous forgés, des clous découpés, un bouton en métal cuivreux inscrit « IMPERIAL », une bille en pierre, des ossements de mammifères et d'oiseaux et un manche d'ustensile en corne. Cet assemblage pourrait dater de la fin du XIX^{e} siècle.

Ce lot 3A4 recouvre un limon sableux brun grisâtre tacheté beige qui contient des lentilles de cendres et de limon sableux beige ainsi que des fragments de briques, des nodules de mortier, des pierres calcaires angulaires et beaucoup de charbon de bois (lot 3A5). L'assemblage de culture matérielle du lot 3A5 semble dater du milieu du XIX^{e} siècle. Il comprend une bille en terre cuite grossière sans glaçure, de la terre cuite grossière locale à glaçure incolore, du *creamware*, du *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche dont des fourneaux inscrits « TD » et des tuyaux marqués « HENDERSON/MONTREAL » (1847-1876), une statuette en porcelaine commune avec de la glaçure, du verre incolore, de la vitre, du verre vert foncé, des clous forgés, une pièce de monnaie en métal cuivreux et des boutons en os.

Les lots 3A4 et 3A5 sont liés à des évènements antérieurs à l'abandon du bâtiment en 1899. L'annuaire Lovell de 1865-1866, indique que ce bâtiment, situé au 33, rue de la Montagne, n'est pas occupé, ni même recensé. Par contre, des locataires y sont présents pour les années précédentes (1864-1865) et suivantes (1866-1867). Ce bâtiment a pu subir des dommages qui auraient entraîné d'importants travaux de rénovation. Le lot 3A5 est peut-être associé à cette période, alors que le lot 3A4 pourrait être contemporain de l'abandon de la maison.

Le lot 3A5 recouvre un loam limoneux brun grisâtre, meuble au sommet et ferme à sa base, qui comporte du charbon de bois, des particules de mortier et de la pierre désagrégée (lot 3A6). Cette couche de moins de 0,10 m d'épaisseur (surface à 12,92 m NMM) n'a livré aucun artefact. Il s'agit de la surface du niveau de cave ou du vide sanitaire du bâtiment. Ce lot 3A6 recouvre un sable beige orangé caractérisé par des taches d'oxydation (12,84 m NMM) et qui correspond au sol naturel en place.

Au sud de la maçonnerie 3A3, à la hauteur de son dérasement (à 13,07 m NMM), une couche de sable beige gris, plutôt meuble et qui ne recelait aucun artefact, a été fouillée sur environ 0,10 m d'épaisseur (lot 3A7). Une tranchée orientée est-ouest a été repérée à environ 0,20 m du parement du mur et a été fouillée sur 0,15 m de largeur. Sa limite sud n'a pas été atteinte, elle tronque le sol naturel en place et fait 0,35 m d'hauteur résiduelle (base à 12,75 m NMM). Fouillée en deux lots (3A8 et 3A9), la couche à sa base (lot 3A9) contenait un fragment de terre cuite fine blanche vitrifiée et un morceau de canalisation en terre cuite grossière. La présence d'un conduit en acier a été notée à la base de cette tranchée lors de la surveillance archéologique.

Surveillance archéologique (sous-opération 1A)

Entre les tranchées 2A et 2B, une maçonnerie de pierres 1A4, localisée au chaînage 2+470, a été repérée lors de la surveillance archéologique (feuillet 4a). Cette maçonnerie est constituée de pierres calcaires ébauchées et mesure 0,62 m de largeur, son sommet se trouve à 1,15 m de profondeur sous la surface (13,48 m NMM) et sa base a été atteinte à 1,54 m de profondeur (12,99 m NMM). On y observe la séquence stratigraphique suivante. Sous l'infrastructure de la chaussée d'environ 0,70 m d'épaisseur et qui comprend un revêtement d'asphalte déposé sur une semelle en béton coulée sur un lit de pierre concassée, se trouve un rehaussement d'environ 0,50 m d'épaisseur et constitué de sable fin à grossier gris beigeâtre avec des moellons, du mortier, des fragments de briques et de la pierre calcaire éclatée. Ce rehaussement recouvre une couche de débris de démolition épaisse de 0,50 m et qui contient des feuilles de revêtement en papier goudronné, des fragments de briques, de la pierre calcaire, du mortier, du crépi et des éclisses de bois. Cette couche de débris bute contre le parement nord de la maçonnerie 1A4; sa base n'a pas été atteinte (photo 4.1.12). S'appuyant contre le parement sud du vestige, une seule couche, composée de sable fin à grossier beige doré et caractérisée par des lentilles d'oxydation, a été observée. Il s'agit du sol naturel en place, atteint à 1,25 m de profondeur sous la surface (13,38 m NMM), qui a également été observé dans la tranchée 2A.

Photo 4.1.12 Vue vers le nord-est du vestige 1A4 (MTL15-25-2-NUM1-364)

Superposée sur les plans anciens, cette maçonnerie correspond au mur sud du bâtiment situé sur le lot 745, au coin nord-est des rues de la Montagne et School. Un bâtiment figure

sur ce coin en 1825 (feuillet 4b), mais il s'agit probablement de celui qui figure sur le plan de Cane de 1846 (feuillet 4c) et qui perdure en 1873 (feuillet 4d), en 1890 (feuillet 4e) et en 1912 (feuillet 4f). Le bâtiment n'apparaît pas sur le plan de 1940 (feuillet 4g). Selon l'annuaire Lovell, il aurait été détruit vers 1933-1934.

Au nord de la tranchée 2B, une maçonnerie de pierres calcaires ébauchées consolidée par du béton (vestige 1A10) a été dégagée au chaînage 2+510 (feuillet 5a). Son sommet se trouve sous l'infrastructure de la chaussée, à 0,96 m de profondeur sous la surface (13,61 m NMM). Sa section supérieure, constituée de pierres liées par du ciment, mesure 0,80 m de largeur et ne comporte que deux assisses résiduelles. Cette section en pierre repose sur une semelle de béton de 1,26 m de largeur. Le sommet de la semelle se trouve à 1,16 m de profondeur (13,41 m NMM), alors que sa base n'a pas été relevée. Le béton contient de petits fragments de briques communes.

Sur les plans anciens, ce vestige 1A10 se trouve vis-à-vis du mur de fondation nord du bâtiment situé au 37, rue de la Montagne (feuillets 5d et 5e). Ce bâtiment, présent en 1873 et 1890, a été détruit en 1901-1902. Compte tenu que la semelle de mur de fondation est en béton, le vestige appartient sans doute à une construction. Il pourrait s'agir de l'un des hangars situés le long des voies ferrées du Grand Tronc (feuillet 5f). Ces hangars étaient en bois à la fin du XIX^{e} siècle (figure 4.1.6) mais auraient été refaits avec des bases en béton et un revêtement de tôles d'acier entre 1912 et 1918.

Figure 4.1.6 *Dominion Illustrated*, « Scenes at the burning of the G. T. R. freight sheds 11th February », 1891 (BAnQ, Albums de rues Massicotte n° 2733709). La gare Bonaventure se trouvait au coin sud-ouest de l'intersection des rues Railroad (actuellement Peel) et St. James (actuellement Saint-Jacques), de biais avec le square Chaboillez (situé sur le site occupé jusqu'à récemment par le Planétarium de Montréal). La première gare a été érigée en 1847 et a été remplacée en 1886-1887 par un bâtiment de style Second Empire qui perdure jusqu'à sa démolition en 1952 (Delli-Colli 2009).

Le vestige 1A11, situé tout juste au nord au chaînage 2+514, consiste en un drain rectangulaire en bois (feuillet 5a). Ce drain, orienté est-ouest, mesure 0,47 m de largeur et son couvercle se trouve à 1,68 m de profondeur sous la surface (12,56 m NMM). Le couvercle est composé de planches de 0,12 m de largeur disposées à plat, côte-à-côte suivant une orientation nord-sud. L'extrémité de ces planches est appuyée contre les parois latérales du drain (photo 4.1.13). L'ouverture du drain est haute de 0,22 m, sa base se trouvant à 1,90 m de profondeur. La base du drain est constituée de trois planches larges de 0,10 m à 0,22 m. Elles sont disposées à plat, côte-à-côte suivant une orientation est–ouest. Du côté sud du drain, la tranchée de construction fait 0,10 m de largeur. Au nord, la paroi de bois du drain est appuyée contre le sol naturel en place.

Son contenu (lot 1A10) a été fouillé et 121 artefacts et écofacts y ont été récoltés. L'assemblage contient de la terre cuite grossière locale à glaçure incolore, du *creamware*, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, un fragment de contenant en *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine blanche vitrifiée, de la terre cuite fine jaune , de la terre cuite fine rouge à glaçure brune, un tesson de verre à pied en verre incolore, du verre à bouteille, un bouton en verre opaque blanc et un en os, des clous forgés, des clous découpés et des ossements de mammifères, d'oiseaux et de poissons. Le drain devait desservir le cadre bâti érigé sur le lotissement 738 présent dès 1825 (feuillets 5b à 5e) et qui a été démoli au tout début du XX^{e} siècle.

Photo 4.1.13 Vue vers le sud du drain en bois 1A11 (MTL15-25-2-NUM3-90)

Un échantillon de bois prélevé du drain 1A11 a fait l'objet d'une identification d'essence permettant de préciser qu'il s'agissait de pin blanc (annexe E). Cette essence s'avère modérément résistante à la pourriture, une résistance qui s'accentue avec l'âge de l'arbre. Son utilisation dans l'aménagement d'un drain n'assure pas la pérennité de l'ouvrage, mais devait représenter une option à faible coût puisque cette essence était abondante au troisième quart du XIX^{e} siècle.

Au nord du drain en bois, au chaînage 2+550, une maçonnerie de pierres consolidée par du béton a été mise au jour (feuillet 5a). Ce vestige 1A9 est orienté est-ouest. Sa partie supérieure, constituée de pierres calcaires ébauchées et de pierres granitiques, est large de 0,72 m et repose sur une semelle de 0,90 m de largeur. Les pierres sont liées entre elles par un ciment gris pâle. Son sommet se trouve à 0,66 m de profondeur sous la surface (13,64 m NMM), alors que sa base n'a pas été atteinte à 1,60 m de profondeur. La section du vestige visible en paroi ouest a subi des modifications, puisque quatre tiges d'acier à la verticale la percent. Du béton a été coulé contre la maçonnerie à l'endroit où ces tiges ont été fichées. Les tiges semblent avoir été disposées de manière à former une colonne, laissant croire que l'ouvrage a pu servir de point d'appui à une charpente de bâtiment. Ce vestige comporte deux générations, soit la maçonnerie de pierres qui aurait été récupérée pour y intégrer une armature de tiges d'acier consolidée avec du béton. Au sud du vestige, le sol naturel a été atteint à 1,50 m de profondeur (12,80 m NMM); il s'agit d'un sable limoneux beige olive qui contient beaucoup de gravillon et des concrétions d'argile durcie.

La superposition de ce vestige aux plans anciens ne permet pas de l'associer nettement à un bâtiment. Ce secteur aurait subi des modifications entre 1846 (feuillet 5c) et 1873 (feuillet 5d), alors qu'est ouverte la gare Bonaventure du Grand Tronc. La rue Albert, orientée nord-est–sud-ouest, qui longe le côté sud des installations et débouche sur le square Chaboillez, est alors tracée. Il se pourrait que la maçonnerie de pierres corresponde au mur sud d'un bâtiment érigé au coin sud-est des rues de la Montagne et Albert. Ce bâtiment est présent en 1873 (feuillet 5d) et 1880, mais absent en 1890 (feuillet 5e). Bien qu'aucun bâti n'ait été érigé sur ce coin après 1890, ses fondations ont pu avoir été récupérées pour l'érection des nouvelles installations du Grand Tronc. Compte tenu de l'emplacement du vestige, il faut envisager l'hypothèse que l'armature de béton et d'acier du vestige 1A9 soit liée à un ouvrage de soutènement du pont mis en place le long de la rue de la Montagne au début des années 1930 (figure 4.1.7).

Au nord du vestige 1A9, quatre ouvrages en béton (1A5 à 1A8 du nord au sud), tous orientés est–ouest, ont été dégagés sur un tronçon d'environ 10 m de longueur à partir du chaînage 2+552 (feuillet 5a). L'ouvrage 1A8, constitué de béton armé avec des tiges d'acier, fait 1,10 m de largeur. Également, deux tiges d'acier sont fichées à la verticale du côté nord de l'ouvrage. Son sommet se trouve à 0,78 m de profondeur (13,52 m NMM) et sa base s'enfonce à plus de 1,60 m de profondeur. Sa surface est irrégulière. À environ 0,26 m au nord du parement nord de l'ouvrage 1A8, un socle en béton armé de tiges d'acier, de 0,98 m de largeur, a été dégagé. Le sommet de cet ouvrage 1A7 se trouve à 1,20 m de profondeur

(13,10 m NMM), alors que sa base n'avait pas été atteinte à 1,60 m de profondeur. La surface de l'ouvrage 1A7 est régulière et lisse. L'ouvrage 1A6 (photo 4.1.14), situé à 2,75 m au nord du vestige 1A7, est de forme régulière en bordure nord et sud, bien qu'aucune empreinte de coffrage en bois n'ait été identifiée contre ses parois. Il mesure 0,98 m de largeur et son sommet se trouve à 1,12 m de profondeur (13,18 m NMM), alors que sa base s'enfonce à plus de 1,70 m de profondeur. L'ouvrage en béton 1A5, situé à 2,30 m au nord du vestige 1A6, mesure 0,98 m de largeur. Il comporte un palier supérieur qui mesure 0,20 m de largeur; ce palier longe le côté nord de l'ouvrage et sa surface se trouve à 1,18 m de profondeur (13,18 m NMM). Le palier inférieur fait 0,78 m de largeur et se trouve à 1,35 m de profondeur. La base de l'ouvrage 1A5 n'a pas été atteinte à 1,70 m de profondeur. Des empreintes du coffrage, fait de planches de bois d'environ 0,32 m de largeur, sont visibles contre ses parois nord et sud. La superposition des vestiges 1A5 à 1A8 aux plans anciens permet de les associer à l'entrepôt situé le long des voies ferrées du Grand Tronc (feuillet 5f), construit entre 1902 et 1912.

Figure 4.1.7 Photographie aérienne du secteur de la rue de la Montagne entre les rues Notre-Dame Ouest au sud et Saint-Jacques au nord, vers 1947 (AVM VM97-3-7P7-28). La flèche en rouge pointe la localisation approximative du vestige 1A9 sur la trame de cette photographie.

Deux autres ouvrages en béton (1A3 et 1A2), situés à 23,30 m au nord du vestige 1A5, ont été dégagés (feuillet 6a). L'ouvrage 1A3, situé au chaînage 2+584, mesure 0,62 m de largeur et son sommet se trouve à 1,70 m de profondeur (12,42 m NMM). Sa surface est lisse et régulière. L'ouvrage 1A2, situé à 1 m au nord du vestige 1A3, mesure également 0,62 m de largeur et son sommet se trouve à 0,90 m de profondeur (13,22 m NMM), alors que sa base n'a pas été atteinte (photo 4.1.15). Les empreintes de planches de bois utilisées pour son coffrage sont bien visibles sur les parois nord et sud de l'ouvrage.

La superposition des vestiges 1A2 et 1A3 aux plans anciens laisse croire qu'ils pourraient être associés à l'entrepôt érigé le long des voies ferrées du Grand Tronc et dont la première génération figure sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillet 6d). Compte tenu qu'il s'agit d'ouvrages en béton, ils appartiendraient plutôt à une reconstruction de cet entrepôt durant la première moitié du XX^{e} siècle (feuillets 6f et 6g).

Photo 4.1.14 Vestiges 1A5 et 1A6, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-2-NUM1-378)

Photo 4.1.15 Vestiges 1A2 et 1A3, vue vers le nord-est (MTL15-25-2-NUM1-352)

À environ 10 m au nord du vestige 1A2, près du chaînage 2+595, un drain en bois (1A1) de forme rectangulaire, orienté plus ou moins nord-sud, a été relevé sur une longueur de 2,80 m (feuillet 6a). La planche du fond a été atteinte à 2,05 m de profondeur. Large de 0,31 m, ce drain a été installé dans une tranchée qui tronque le sol naturel, une argile sableuse brun olive contenant des concrétions d'argile durcie et un peu de gravillon. En séquence stratigraphique, tout juste au sud, on observe une couche atteinte entre 1,85 m et 1,90 m de profondeur (12,27 m NMM) qui se compose de résidus de combustion d'anthracite mélangés à des particules de charbon de bois. Elle recouvre le sol naturel. Le drain devait recueillir les eaux usées du cadre bâti érigé en bordure sud de la rue Saint-Jacques à l'intersection de la rue de la Montagne et ce, durant la seconde moitié du XIX siècle (feuillets 6d et 6e). Les eaux usées devaient être dirigées vers le cours d'eau Prud'homme, qui coulait du nord-ouest vers le sud-est (feuillets 6b et 6c). Ce cadre bâti est démoli au tout début du XX^{e} siècle.

4.1.3 Entre les rues Torrance et Saint-Antoine Ouest (MTL15-25-2-1B et BiFj-121)

Les interventions archéologiques comprises entre les rues Torrance et Saint-Antoine Ouest se sont déroulées à l'intérieur d'un tronçon d'environ 80 m de longueur entre les chaînages 2+754 et 2+834 (feuillet 7a). Dix vestiges architecturaux ont été enregistrés sur ce tronçon. Une tranchée (sous-opération 2A), située dans les environs du chaînage 2+800, a fait l'objet d'un inventaire. L'intérêt des découvertes effectuées a mené à la reconnaissance officielle d'un nouveau site archéologique (BiFj-121) dont les limites épousent celles du lotissement auquel se rattachent les vestiges et les anciens niveaux d'occupation mis au jour. Ce lotissement occupe le coin sud-est de l'intersection des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest. Neuf vestiges ont été relevés dans l'emprise du site BiFj-121.

Surveillance archéologique, MTL15-25-2-1B

La sous-opération MTL15-25-2-1B s'étend sur environ 27 m de longueur à partir de l'intersection de la rue Torrance. La tranchée se trouve à environ 2,75 m du trottoir est de la rue de la Montagne. À environ 25 m au nord de l'intersection de la rue Torrance, une maçonnerie de pierres 1B1 orientée est-ouest, d'environ 0,49 m de largeur, a été dégagée sur une longueur de 0,78 m (feuillet 7a et photo 4.1.16). Son sommet se trouve à 0,67 m de profondeur (19,81 m NMM). Le mur a été dégagé sur une hauteur de 0,93 m, sa base n'ayant pas été atteinte à 1,60 m de profondeur. Les pierres calcaires sont ébauchées et liées entre elles par un mortier beige à gros nodules de chaux. Son parement nord est dressé, mais aucune tranchée de construction n'a été observée en paroi nord et ce, jusqu'à 1,27 m de profondeur.

Photo 4.1.16 Maçonnerie de pierres 1B1, à gauche vue vers l'ouest de son sommet, à droite vue vers le sud de son parement nord (MTL15-25-2-NUM3-114 et 119)

La séquence stratigraphique observée contre la paroi nord du vestige, sur 1,30 m de profondeur, comporte cinq couches archéologiques sous l'infrastructure de la chaussée épaisse d'environ 0,50 m, qui se compose d'un revêtement d'asphalte déposé sur une fondation en béton coulée sur un lit de pierres concassées. La première couche observée, épaisse de 0,20 m, est formée de criblure de pierre avec des lentilles de sable limoneux brun grisâtre (19,98 m NMM). Cette couche recouvre le sommet de la maçonnerie 1B1 ainsi qu'un sable limoneux brun grisâtre d'environ 0,20 m d'épaisseur (19,78 m NMM). L'assemblage de culture matérielle de cette couche contient 33 fragments, incluant de la terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, de la terre cuite grossière locale à glaçure incolore, un fragment de contenant en *creamware*, un fragment de contenant en *pearlware*, de la terre cuite fine blanche, de la terre cuite fine blanche vitrifiée, des fragments d'un contenant en terre cuite fine jaune, de la porcelaine fine, un clou forgé et un clou découpé. Il s'agit d'un assemblage caractéristique de la seconde moitié du XIX^{e} siècle. La troisième couche qui suit dans la séquence mesure environ 0,20 m d'épaisseur et est caractérisée par un limon argileux brun contenant du gravillon (19,58 m NMM). La quatrième couche, d'environ 0,13 m d'épaisseur, consiste en un loam limoneux brun jaunâtre avec des taches d'oxydation et du charbon (19,45 m NMM). La dernière couche est formée d'un limon sableux brun jaunâtre, observé sur 0,24 m d'épaisseur.

Contre le parement sud de la maçonnerie 1B1, la séquence stratigraphique suivante a été observée sur environ 20 m de longueur jusqu'au chaînage 2+758. Sous l'infrastructure de la chaussée qui atteint 0,80 m d'épaisseur, on note une première couche de 0,20 m d'épaisseur constituée de criblure de pierre (19,68 m NMM). Elle recouvre du concassé grossier mélangé à de la criblure de pierre; cette seconde couche est épaisse d'environ 0,15 m (19,48 m NMM). Sous elle, à 1,15 m de profondeur (19,33 m NMM), une seule couche a été repérée sur 0,55 m de profondeur : un limon sableux brun avec des concrétions d'argile durcie, de la pierre schisteuse et des galets éclatés.

La superposition du vestige 1B1 aux plans anciens permet de l'associer au mur de fondation nord du bâtiment en bois situé sur le lot 669 en 1873, 1890 et 1912 (feuillets 7c à 7e). Il s'agit du bâtiment situé au 125, rue de la Montagne (figure 4.1.8). Son premier occupant figure dans l'annuaire Lovell de 1867-1868 alors que son dernier occupant est recensé dans celui de 1912-1913. Durant cet intervalle, l'édifice aurait connu une vocation exclusivement résidentielle. Il aurait été démoli en 1913, alors que la largeur de la rue est uniformisée sur le tronçon compris entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest.



Figure 4.1.8 Photographie du mur nord du bâtiment en bois situé du côté est de la rue de la Montagne entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest, 1911 (BAnQ, Albums de rues Massicotte nº 2731407) La flèche en rouge pointe en direction du mur de fondation nord du bâtiment auquel appartiendrait le vestige MTL15-25-2-1B1.

Site BiFj-121

Entre les chaînages 2+780 et 2+833, huit vestiges architecturaux ont été mis au jour, tous appartenant au cadre bâti érigé sur le lotissement 667, au coin sud-est de l'intersection des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest (feuillets 7a à 7f). La valeur des découvertes

archéologiques dans ce secteur a mené à la délimitation du site BiFj-121. Les limites de ce site épousent celles du lot 667, tel qu'illustré sur les plans de Goad de 1880 (feuillet 7e) et de 1890 (feuillet 7f). Une étude approfondie des titres de propriété du lot 667 et de la documentation historique disponible est jointe en annexe F. Les grandes lignes de cette étude sont présentées dans les paragraphes qui suivent. Après cette mise en contexte historique, les résultats sont présentés dans l'ordre suivant : ceux de l'inventaire de la tranchée 1B avec les sous-opérations 2A et 2B, suivis des résultats de la surveillance archéologique (sous-opération 1A).

Auberge Koester

Un bâtiment et ses dépendances sont érigés sur le lot 667 avant 1825 (feuillet 7b). Ayant sa façade sur la rue de la Montagne, le bâtiment principal est en bois et comprend deux unités de logements au-dessus du rez-de-chaussée à vocation commerciale. Le lot 667 est d'abord loué pour ensuite être acheté par son locataire, George Koester (1784-1843), un soldat d'origine allemande[10] qui a servi la couronne britannique sur différents fronts durant les guerres napoléoniennes (1803-1815). Il tient une auberge dans l'immeuble principal à partir de 1825 et une épicerie au rez-de-chaussée à partir de 1843. À son décès en 1843, ses fils, Alexander et Robert, poursuivent les activités de l'auberge et les maintiennent jusqu'à la fin des années 1860. Le bâtiment secondaire situé en arrière-cour, désigné comme la « maison de fond de cour », est aussi en bois. Il est loué au libraire Alexandre Sabine en 1843 et au ministre Girdwood en 1860.

Le lot 667 passe aux mains du marchand Claude Melançon en 1868. Les deux unités de l'immeuble principal continuent à servir autant à des fins résidentielles que commerciales. Un épicier et un ébéniste occupent le rez-de-chaussée, alors que l'étage abrite des chambreurs. Le bâtiment secondaire « en fond de cour » sert de cour à bois en 1870, alors qu'un charpentier l'occupe en 1875 et y tient boutique. En 1900, ce bâtiment est occupé par un forgeron qui y tient son atelier tout en y résidant. Entre 1894 et 1906, le lot 667 passe aux mains de différents propriétaires. Le bâtiment principal et le bâtiment secondaire sont démolis en 1907-1908, lors de l'élargissement de la rue de la Montagne (feuillet 7g).

[10] La migration allemande en Amérique du Nord est importante au cours du XVIII[e] siècle. Environ 100 000 individus, majoritairement issus du sud-ouest de l'Allemagne et des cantons germanophones de la Suisse, vont immigrer dans les colonies américaines entre 1717 et 1783, profitant des conditions avantageuses offertes par les autorités britanniques aux colons prêts à s'installer dans ses colonies. Par ailleurs, les Allemands fuyaient des conditions difficiles, notamment les guerres (celle de Trente Ans de 1618 à 1648, celle de la ligue d'Augsbourg de 1689 à 1697 et celle de la Succession d'Espagne de 1702 à 1713), l'instabilité politique (le territoire étant émietté en petites entités politiques), les persécutions religieuses, les impôts élevés et la conscription, ce qui a entraîné le départ d'environ 500 000 personnes de ces régions entre 1683 et 1783 (Van Ruymbeke 2013 : 244-267).

Inventaire, BiFj-121-1B, 2A et 2B

La tranchée d'inventaire 1B est située à 2,40 m à l'ouest de la bordure de trottoir est de la rue de la Montagne; elle est longue de 8,50 m (nord-sud) et large de 3,50 m (carte 4.1.1). Elle comporte un dénivelé en surface de la chaussée d'environ 0,45 m vers le sud entre ses deux extrémités. Une tranchée de construction liée à l'implantation d'un conduit d'égout et comblée par de la pierre concassée longe le côté ouest de la tranchée 1B sur environ 0,80 m de largeur. De plus, sa moitié nord comprend deux tranchées d'installation de conduits de gaz orientées est-ouest; la base de ces deux tranchées a été atteinte à environ 1,70 m de profondeur, l'une d'elles se trouvant à 0,35 m au sud de la limite nord de la tranchée 1B et l'autre à 3,50 m au sud de sa limite nord (base à environ 19,90 m NMM). Deux sondages manuels y ont été implantés. La sous-opération 2A est située contre la paroi est et mesure 4 m de longueur (nord-sud) sur 1 m de largeur (photo 4.1.17). La figure 4.1.9 montre la séquence stratigraphique en paroi est. Le second sondage, la sous-opération 2B de 1,50 m de longueur (est-ouest) sur 1,25 m de largeur, a été positionné directement à l'ouest de la sous-opération 2A, à environ 2,10 m au sud de la limite nord de la tranchée 1B, de manière à recouper un ouvrage en bois de forme rectangulaire dégagé mécaniquement. La figure 4.1.10 illustre la séquence stratigraphique observée en paroi nord de la sous-opération 2B.

Dans la sous-opération 2A, les sols situés sous la fondation de la chaussée, à environ 0,55 m de profondeur (20,96 m NMM), ont été fouillés manuellement jusqu'à environ 1,40 m de profondeur (20,12 m NMM) afin d'atteindre les sols naturels non bouleversés. La fouille manuelle de la sous-opération 2B a débuté à environ 1,06 m de profondeur (20,46 m NMM) et a été poursuivie sur 1,04 m de profondeur pour atteindre la base de l'ouvrage en bois 2B4 (19,42 m NMM).

Le tableau 4.1.3 indique la corrélation entre les sols et les vestiges architecturaux des sous-opérations 2A et 2B. Les vestiges architecturaux mis au jour ainsi que les différents sols documentés sont présentés dans les paragraphes suivants selon un ordre chronologique inversé.

Tableau 4.1.3 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BiFj-121-2A et 2B

Période	Contexte	Remarque	Lot	S.-op./paroi/couche	Culture matérielle
Premier quart du XX^{e} siècle	Dérasement du cadre bâti (1908)	Sable limoneux gris brunâtre avec des fragments de briques, du mortier, des scories, des éclisses de bois et des feuilles de papier goudronné	2A1	2A-Est-4, 2A-Est-5	Terre cuite fine blanche, terre cuite fine blanche vitrifiée, *creamware*, terre cuite grossière avec glaçure, grès grossier Derbyshire, grès grossier Bristol, porcelaine fine, verre à vitre, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille, clous découpés
Seconde moitié du XIX^{e} siècle	Niveau d'occupation avec artefacts à plat	Sable limoneux gris brunâtre avec lentilles de sable, fibres de bois, cailloux, mortier	2A3	2A-Est-6, 2A-Est-7	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, terre cuite fine blanche, terre cuite fine blanche vitrifiée, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière avec glaçure, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, grès grossier Derbyshire, grès grossier Bristol, grès grossier rhénan, grès grossier Bessin-Cotentin, grès grossier à glaçure saline et à enduit Albany, verre à vitre, verre à bouteille, clous découpés, clous forgés, dé à coudre, fragment de corne, manche d'ustensile en os
	Poteau de bois, dépendance	Diamètre de 0,25 m, ébranché	2A2	---	---
	Niveau d'occupation	Sable limoneux gris brunâtre avec schiste calcareux gris argenté foncé et galets	2A4	2A-Est-8	Terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille
	Rehaussement du niveau de surface du terrain	Sable limoneux brun tacheté jaune avec galets éclatés, calcaire schisteux, gravillon	2A5	2A-Est-9 (moitié supérieure)	---
	Niveau d'occupation avec artefacts à plat	Sable limoneux brun pâle avec galets, cailloux, éclisses de bois, mortier et fragments de briques	2A6	2A-Est-9 (moitié inférieure), 2A-Est-10	Terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, grès grossier rhénan, grès grossier à glaçure saline et à enduit Albany, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille

Période	Contexte	Remarque	Lot	S.-op./paroi/couche	Culture matérielle
	Couche de rejets à l'intérieur du vestige 2B4	Sable limoneux brun grisâtre avec éclisses de bois, lentilles de sable beige, scories, anthracite et fragments de briques	2B1	2B-Nord-1	Terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Bristol, verre à bouteille, fragments de pipes en terre cuite fine blanche argileuse, clous découpés, clous forgés, verre à vitre, ossements d'animaux, chaussures et retailles de cuir
	Couche de rejets à l'intérieur du vestige 2B4	Sable limoneux brun grisâtre avec éclisses de bois, lentilles de sable beige, galets, fragments de briques, charbon de bois, mortier et pierre schisteuse	2B2	2B-Nord-1	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, *Rockingham*, terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, grès grossier à glaçure saline et à enduit Albany, grès grossier Bristol, verre à bouteille, verre à gobelet, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, clous découpés, clous forgés, verre à vitre, ossements d'animaux, chaussures et retailles de cuir, peigne noir en bakélite
	Couche de rejets à l'intérieur du vestige 2B4	Feuilles et cerceaux métalliques qui recouvrent un sable fin gris brunâtre avec éclisses et fibres de bois ainsi que du mortier	2B5	2B-Nord-2	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, grès grossier à glaçure saline et à enduit Albany, grès grossier Bristol, verre à bouteille, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, clous découpés, clous forgés, verre à vitre, ossements d'animaux, pièce de monnaie de la Banque de Montréal vers 1842
	À l'intérieur du vestige 2B4	Minces planches de bois disposées pêle-mêle sur du mortier, de la chaux et de l'anthracite	2B6	2B-Nord-3	Terre cuite fine blanche, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière de l'Angleterre, terre cuite grossière locale à glaçure, grès grossier Derbyshire, verre à bouteille, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à vitre, clous découpés, clous forgés, ossements d'animaux

Période	Contexte	Remarque	Lot	S.-op./paroi/couche	Culture matérielle
	Dépôt organique à l'intérieur du vestige 2B4	Limon gris avec lentilles de cendres et de sable gris beigeâtre	2B7	2B-Nord-4	Terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière façon d'Angleterre, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, verre à bouteille, verre à pied, verre à gobelet, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, clous tréfilés, clous découpés, clous forgés, verre à vitre, ossements d'animaux
	Dépôt organique à l'intérieur du vestige 2B4	Limon gris de texture grasse avec éclisses de bois, coquilles d'escargots et lentilles de cendres qui recouvrent des planches de bois disposées à sa base	2B8	2B-Nord-5, 2B-Nord-6	Terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, verre à bouteille, verre à pied, verre à gobelet, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, clous tréfilés, clous découpés, clous forgés, verre à vitre, ossements d'animaux
	Dépôt organique à la base du vestige 2B4	Limon gris de texture grasse avec fibres et éclisses de bois, coquilles d'escargots	2B9	2B-Nord-7	Terre cuite fine blanche, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, verre à bouteille, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, pièce de monnaie de la banque du Haut-Canada de 1854
Milieu du XIX^{e} siècle	Marqueur indiquant une division spatiale de l'espace	Demi-rondin de bois orienté nord-sud et posé à plat contre le sol naturel	2B3	---	Clous découpés, clou forgé
	Fosse à déchets	Ouvrage de forme rectangulaire de 1,96 m de longueur fait de planches de bois	2B4	---	Clous découpés, clou forgé
	Poteau de bois, dépendance	Diamètre de 0,40 m, limon brun avec pâte et fibres de bois	2A8	---	---
	Poteau de bois, dépendance	Diamètre de 0,15 m, pâte de bois	2A9	---	---
	Comblement de trou de poteau de bois	Limon sableux brun beigeâtre avec schiste calcareux	2A12	2A-Est-10	---
	Comblement de trou de poteau de bois	Circulaire avec un diamètre de 0,40 m, sable limoneux brun tacheté beige avec fibres de bois, galets, racines	2A11	---	---

Période	Contexte	Remarque	Lot	S.-op./paroi/couche	Culture matérielle
Jusqu'à la première moitié du XIX^{e} siècle	Surface d'accueil, horizon organo-minéral	Limon organique brun avec cailloux, cailloutis, radicelles	2A7, 2A10	2A-Est-11	Terre cuite fine blanche, terre cuite fine blanche vitrifiée, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière à glaçure, grès grossier Derbyshire, grès grossier à glaçure saline, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche
Géologique	Sol naturel, horizon minéral	Sable fin gris beigeâtre lité avec argile beige, galets, concrétions d'argile durcie	2A13	2A-Est-12, 2A-Est-13	---



Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Rue de la Montagne,
sous-opérations BjFj-121-1B, 2A et 2B

Sources :
Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet nos 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,6 1,2 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.1.1

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Premier quart du XX^e siècle

Une première couche de sol (2A1) située sous l'infrastructure de la chaussée a été fouillée sur toute la longueur de la sous-opération 2A (couches 4 et 5, figure 4.1.9). Elle consiste en un sable limoneux gris brunâtre avec de petits fragments de briques, du mortier, des éclisses de bois et des feuilles de papier goudronné. L'assemblage de culture matérielle est caractérisé par de petits fragments de terre cuite fine blanche dont un avec l'inscription « […]AIN MARK [ENG]LAND », de pipes en terre cuite fine argileuse blanche dont des tuyaux inscrits « W. WHITE/GLASGOW », de verre à vitre et de verre à bouteille (dont des tessons d'une bouteille carrée en verre vert foncé marquée « […]ARILL[…] ») et à contenant. Sa déposition pourrait correspondre à l'épisode de démolition du cadre bâti vers 1908, alors que cette section du terrain est désormais intégrée à la chaussée (feuillet 7g).

Seconde moitié du XIX^e siècle

Un premier niveau d'occupation (2A3) a été identifié dans la sous-opération 2A à environ 0,65 m de profondeur sous la surface (20,98 m NMM à 20,72 m NMM). Il s'agit d'un sable limoneux gris brunâtre avec des lentilles de sable beige, des fibres de bois, des cailloux et du mortier. Les 596 objets récupérés reposent majoritairement à plat. L'assemblage contient principalement des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche dont certains portant les inscriptions « TD », « HENDERSON/MONTREAL » et « W. WHITE/GLASGOW » ainsi que de la terre cuite fine blanche (dont un fragment inscrit « […]CRIST[…] »), un peu de terre cuite fine blanche vitrifiée (dont un tesson de contenant inscrit « BRIDGWOOD & CLARKE [PORCEL]AIN BURSLEM OPAQUE » [1857-1864], des terrines et des jattes en terre cuite grossière à glaçure, du *pearlware* (dont un tesson inscrit « 17 DAVENPORT » [environ 1815 à 1820]), du grès grossier de type Bristol (dont des fragments d'une jarre marquée « [BRIST]OL [BOT]TLES »), du verre à bouteille (dont une à boisson gazeuse en verre teinté bleu inscrite « THIS BOTTLE IS NEVER SOLD »), des clous forgés, des clous découpés, un clou tréfilé, un dé à coudre en laiton et un bouton en nacre.

En paroi est, le lot 2A3 correspond aux couches 6 et 7 (figure 4.1.9). La couche 7 ne couvre pas toute la superficie de la sous-opération 2A, se limitant à sa moitié nord sur environ 1 m de longueur. La couche 7 représenterait un niveau d'occupation d'une dépendance érigée entre 1873 (feuillet 7d) et 1880 (feuillet 7e), période au cours de laquelle un charpentier occupe la « maison de fond de cour ».

Tout près de la limite sud de la couche 7 sur la figure 4.1.9, un tronc d'arbre ébranché d'environ 0,25 m de diamètre (2A2) a été planté à la verticale (carte 4.1.1). Son sommet a été aperçu immédiatement sous l'infrastructure de la chaussée, soit à 20,90 m NMM, alors que sa base n'a pas été atteinte en fouille (photo 4.1.17) Ce tronc est associé à une tranchée d'installation d'environ 0,15 m à 0,20 m de largeur sur son pourtour est. Il s'agit vraisemblablement d'un poteau de soutènement associé à l'ossature de la dépendance.

Superposé aux plans anciens, il pourrait appartenir à la charpente du mur sud de la dépendance de bois érigée entre 1873 (feuillet 7d) et 1880 (feuillet 7e).

Photo 4.1.17 Vue vers le sud-est de la sous-opération 2A (BiFj-121-15-NUM1-287)

Un deuxième niveau d'occupation (2A4) a été identifié à environ 0,72 m de profondeur (20,91 m NMM), soit un sable limoneux gris brunâtre mélangé à du schiste calcareux et de petits galets. L'assemblage de culture matérielle contient principalement des contenants, des bols et des plats en terre cuite grossière; des fragments d'objets en *creamware*, en *pearlware* et en terre cuite fine blanche sont aussi présents, ainsi que des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche (dont un talon inscrit « TD »). Précisons qu'aucun fragment de céramique en terre cuite fine blanche vitrifiée n'a été récupéré dans ce lot. Ce niveau s'étend sur toute la sous-opération 2A (couche 8 de la figure 4.1.9). Superposé aux plans anciens, cet aménagement pierreux se trouverait à l'intérieur des deux dépendances érigées entre 1873 (feuillet 7d) et 1880 (feuillet 7e). Ces deux dépendances étaient orientées est-ouest et adossées l'une à l'autre.

Sous cette surface pierreuse, un rehaussement (2A5) avait été mis en place, recouvrant la moitié sud de la sous-opération 2A. Atteint à environ 0,80 m de profondeur (partie supérieure de la couche 9 de la figure 4.1.9), il est formé d'un sable limoneux brun tacheté jaune avec des galets éclatés, du calcaire schisteux et du gravillon. Aucun artéfact n'a été récupéré dans ce rehaussement, qui a possiblement été mis en place pour compenser le dénivelé du terrain à l'intérieur de l'espace occupé par une des dépendances des années 1870.

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte; chauss®e
2. B®ton; assisse de la chauss®e
3. Pierre concass®e et criblure de pierre
4. Sable grossier limoneux gris, meuble, avec des pierres subanguleuses, des galets, du gravier, des petits fragments de briques et des nodules de mortier
5. Sable limoneux gris brun©tre, ferme et h®t®rog¯ne, avec des lentilles de sable jaune verd©tre, des nodules de mortier, des fragments de briques, des pierres subanguleuses, de fibres de bois d®compos®es, de lâanthracite, des galets et des concr®tions ferrugineuses
6. Limon sableux gris brun©tre, ferme, avec de petits galets, des nodules de mortier et des concr®tions ferrugineuses
7. Limon sableux brun, meuble, avec beaucoup de fibres de bois d®compos®es en surface
8. Sable limoneux gris brun©tre fonc®, ferme, avec beaucoup de galets
9. Sable limoneux brun tachet®jaune, ferme et h®t®rog¯ne, avec des lentilles de sable fin ¨ moyen jaune, des galets ®clat®s, du schiste calcareux, du gravillon et du gravier
10. Limon sableux brun jaun©tre, ferme et h®t®rog¯ne, avec des galets ®clat®s, du schiste calcareux, du gravillon, des concr®tions dâargile durcie et des pierres calcaires anguleuses
11. Limon sableux organique brun, meuble et homog¯ne, avec des radicelles et de petits galets
12. Sable limoneux jaune brun©tre, meuble et homog¯ne, avec des galets et des concr®tions dâargile durcie
13. Sable fin ¨ moyen beige, ferme, avec des galets ®clat®s, des pierres schisteuses et des concr®tions dâargile durcie

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BiFj-121

SOUS-OPÉRATION 2A, PAROI EST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_419_150922.dwg

0 0,25 0,5 m

Figure 4.1.9

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Un troisième niveau d'occupation (2A6), caractérisé par la présence d'artefacts couchés à plat, a été repéré dans la moitié sud de la sous-opération 2A, à environ 0,90 m de profondeur. Ce lot 2A6 englobe la moitié inférieure de la couche 9 et toute la couche 10, telles que relevées en paroi est de la sous-opération 2A (figure 4.1.9). Sa matrice consiste en un sable limoneux brun pâle qui contient des galets, des cailloux, des éclisses de bois, des fragments de briques et du mortier. Les artefacts et écofacts (215 fragments) comportent principalement de la terre cuite fine blanche et du *creamware*, ainsi que des contenants, bols, terrines et jarres en terre cuite grossière; parmi les autres matériaux figure le fer laminé (clous découpés). Cette couche d'occupation se trouverait également dans une des dépendances des années 1870, mais elle pourrait aussi être associée à la maison dite de fond de cour, maison construite en bordure est de la rue de la Montagne entre 1825 (feuillet 7b) et 1843, année lors de laquelle elle est louée par un libraire. Elle est démolie entre 1873 et 1880, laissant place aux deux dépendances.

En surface de la sous-opération 2B est apparu le sommet d'un ouvrage en bois (2B4), à environ 1,20 m de profondeur sous la surface (20,40 m NMM). Il prend une forme rectangulaire et mesure 1,96 m de longueur (nord-sud). Sa base se trouve à 2,18 m de profondeur (19,45 m NMM), ce qui lui donne environ 0,95 m de hauteur résiduelle (carte 4.1.1 et photo 4.1.18). Sa limite ouest est tronquée par la tranchée d'installation d'un égout collecteur. L'intérieur de l'ouvrage a été dégagé manuellement sur environ 1,25 m de longueur (nord-sud) et 0,80 m de largeur, le long de sa paroi est. Celle-ci est faite de planches de bois de 0,18 m à 0,31 m de largeur, disposées debout à la verticale et côte-à-côte. Des traverses, l'une à la base à environ 0,20 m du fond et l'autre au sommet, sont fixées à l'horizontale contre ces planches à l'aide de clous découpés. Les planches sont dans un état de décomposition avancé. Le fond de l'ouvrage est également constitué de planches de bois, de 0,13 m à 0,35 m de largeur sur 0,06 m d'épaisseur, qui sont disposées à plat et côte-à-côte. Ces dernières sont nettement mieux préservées. La pression des sols extérieurs à l'ouvrage a provoqué la formation d'un fruit contre sa paroi est, la faisant bomber vers l'intérieur. À cet égard, le profil stratigraphique de la paroi nord est plutôt éloquent (figure 4.1.10). Les déchets et les sols jetés à l'intérieur de l'ouvrage n'étaient pas suffisamment denses pour contrecarrer la poussée exercée par les sols extérieurs.

Toujours en surface de la sous-opération 2B, à environ 0,20 m à l'est du sommet affaissé de la paroi est de l'ouvrage en bois (2B4), un demi-rondin (2B3) a été posé contre le sol naturel. Il mesure 0,20 m de largeur sur environ 0,70 m de longueur résiduelle; son sommet se trouve à 1,04 m de profondeur (20,59 m NMM). Il a été posé au sol parallèlement à la paroi est du caisson de bois 2B4. Il est par ailleurs aligné avec la limite est de la base du caisson de bois. Il a pu être placé à cet endroit pour séparer deux espaces d'utilisation distincts à l'intérieur de la dépendance à l'intérieur de laquelle se trouvent ces vestiges 2B3 et 2B4. Des clous découpés sont fichés dans la pièce de bois 2B3.

Photo 4.1.18 Vues de la sous-opération 2B (BiFj-121-15-NUM1-284, 290 et 343). En haut à gauche, vue vers l'ouest de la surface du lot 2B5 et du contour nord et est de l'ouvrage en bois 2B4; à droite, vue vers le sud de la surface du lot 2B5, du contour nord et est de l'ouvrage en bois 2B4 et du demi-rondin 2B3; en bas à gauche, vue vers le nord de la base de l'ouvrage en bois 2B4.

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Limon sableux brun gris©tre, meuble et h®t®rog¯ne, avec beaucoup de nodules de mortier, de petites pierres subanguleuses, des galets ®clat®s et du schiste calcareux
2. Sable fin gris brun©tre, meuble et h®t®rog¯ne, avec beaucoup de fragments de fibres de bois, d®bris de bois partiellement d®compos®es et de nodules de mortier
3. Sable moyen ¨ grossier gris m®lang® des nodules de chaux avec de minces planches de bois dispos®es p° le-m° le
4. Limon gris, h®t®rog¯ne, avec des nodules de mortier et des fragments de briques
5. Fibres et p©te de bois recouvrant des feuilles de m®tal
6. Limon gris, h®t®rog¯ne, avec beaucoup de nodules de chaux, des galets, des fragments de briques, du mortier et du charbon de bois
7. Limon gris avec des fragments de briques et des briques enti¯res, des planches de bois et des fragments de pierres ®bauch®es

2B4 Identification du vestige
B Brique
Metal
Bois

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BiFj-121

SOUS-OPÉRATION 2B, PAROI NORD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4110 _150922.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 4.1.10

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Le sommet du caisson de bois 2B4 est comblé d'une première couche, d'environ 0,35 m d'épaisseur, qui consiste en un sable limoneux brun grisâtre avec des éclisses de bois, des lentilles de sable beige, du mortier, de petites pierres anguleuses, des galets éclatés, du schiste calcareux, des scories, de l'anthracite et des fragments de briques (couche 1, figure 4.1.10). Elle a été fouillée en deux lots distincts (2B1 et 2B2). Leur assemblage de culture matérielle respectif, l'un de 433 fragments et l'autre de 1366 fragments (tableau 4.1.3), comporte sensiblement les mêmes matériaux : de la terre cuite grossière, de la terre cuite fine blanche (dont un fragment de pot à conserve inscrit « 6 »), des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche (dont des tuyaux marqués « W. WHITE/GLASGOW », « [BA]NNERMAN/MONTREAL » [1858-1902] et « A. COGHILL/GLASGOW » [1826-1890], un talon inscrit « R T » et des fourneaux marqués « TD »), de la terre cuite fine jaune, du *Rockingham*, du grès grossier, du verre à bouteille et à contenant (dont un en verre incolore inscrit « L PA »), du verre à vitre, des boutons en verre opaque blanc, des clous forgés, des clous découpés, une tige cylindrique et un anneau en métal cuivreux, un bouton en fer, un bouton en nacre et le manche en os gravé « J + T » d'un ustensile en fer. Le *creamware* et le *pearlware* représentent une proportion marginale de l'assemblage. Parmi le matériel plus récent, il faut noter la terre cuite fine blanche vitrifiée, une électrode et un crayon en graphite ainsi qu'un fragment de peigne en bakélite.

Ce dépôt de comblement recouvre des feuilles métalliques et des cerceaux de tonneaux corrodés qui se trouvent à 1,56 m de profondeur (couche 2 de la figure 4.1.10 et photo 4.1.18). La couche sous-jacente (2B5), d'environ 0,20 m d'épaisseur, consiste en un sable fin gris brunâtre qui contient des éclisses et des fibres de bois ainsi que du mortier. La collection comprend 955 objets dont de la terre cuite grossière, des fragments de contenants en *creamware*, du *pearlware*, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse (dont des tuyaux inscrits « HENDERSON/MONTREAL »), de la terre cuite fine blanche (dont une tasse inscrite « ROBERT »), de la terre cuite fine blanche vitrifiée, un fragment de *Rockingham*, un fragment de contenant en terre cuite fine chamois, du grès grossier (32), du verre à bouteille (dont une en verre teinté vert marquée « UP[…] ») et à contenant, du verre à vitre, un bouton en verre opaque blanc, des clous forgés, des clous découpés, une tige cylindrique en métal cuivreux, une épingle de broche en laiton étamé et des ossements de mammifères, d'oiseaux et d'un poisson, en plus d'une pièce de monnaie émise en 1842 par la Banque de Montréal[11]. La composition de cet assemblage s'apparente à ceux des lots 2B1 et 2B2, laissant croire qu'ils sont contemporains.

[11] Suivant une pénurie de monnaie au cours de la première moitié du XIX[e] siècle, la Banque de Montréal ainsi que la Banque du Québec, la City Bank et la Banque du peuple ont été autorisées à frapper leurs propres jetons d'un penny et d'un demi-penny. La Banque de Montréal en aurait émis durant les années 1837 à 1839, 1842, 1844 et 1845 (http://numicanada.com/jetons-medailles-banques.php). Ces pièces de monnaie deviennent obsolètes au moment de la création du Dominion du Canada en 1867, alors que le gouvernement entreprend l'uniformisation de la monnaie à travers le pays.

Le lot 2B5 recouvre une couche d'environ 0,10 m d'épaisseur comportant de minces planches de bois disposées pêle-mêle sur du mortier, de la chaux et de petits morceaux d'anthracite (lot 2B6). Son sommet se trouve à environ 19,87 m NMM. L'assemblage de culture matérielle contient 605 objets, notamment de la terre cuite grossière, du *creamware*, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche (dont des tuyaux inscrits « HENDERSON/MONTREAL » et des fourneaux marqués « TD »), de la terre cuite fine blanche (dont un fragment de contenant marqué « […]VE[…] »), un couvercle de théière en *Rockingham*, du verre à bouteille et à contenant, du verre à vitre, une bille en verre polychrome, une bande de fer, des clous forgés, une patte de scellement, des clous découpés, une branche de ciseaux en acier et des ossements de mammifères, d'oiseaux et de poissons. Cet assemblage diffère quelque peu de ceux des lots 2B1, 2B2 et 2B5, notamment par l'absence de terre cuite fine blanche vitrifiée et une proportion plus grande de terre cuite grossière et de *creamware*.

Sous le lot 2B6 se trouve une première couche plus organique. Ce lot 2B7 est formé d'un limon gris avec des lentilles de cendres et de sable gris beigeâtre. La collection est composée de 1689 objets, notamment de la terre cuite grossière (dont une assiette de pot à plante), un fragment de contenant en faïence blanche, du *creamware*, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche (dont des fourneaux marqués « TD », des tuyaux inscrits « W. WHITE/GLASGOW » et « HENDERSON » et des talons marqués « CM » et « TM »), de la terre cuite fine blanche (dont des fragments d'un contenant inscrit « [WAR]RANTED [STAFF]ORDSHIRE. W. Adams & SONS England » [1890-début du XX^{e} siècle])[12], du verre à bouteille et à contenant, du verre à vitre, du grès grossier (dont une bouteille en grès grossier de type Derbyshire), des clous forgés, des clous découpés, une poignée, une pièce de monnaie illisible et des boutons en métal cuivreux, des ossements de mammifères, d'oiseaux et de poissons, un bouton en os et un bouchon de liège. La composition de cet assemblage s'apparente à celle du lot 2B6, par opposition à ceux des lots 2B1, 2B2 et 2B5. Par ailleurs, il pourrait s'agir du dernier épisode d'utilisation de ce caisson pour y disposer de la matière organique.

Le lot 2B8 sous-jacent est caractérisé par une texture nettement organique. Il s'agit d'un limon gris avec de nombreuses coquilles d'escargots, des éclisses de bois, des lentilles de cendres ainsi que des feuilles et des plaques de fer. À la base du lot, trois planches de bois de 0,21 m de largeur sur 0,05 m d'épaisseur ont été posées à plat suivant une orientation nord-sud (couche 6, figure 4.1.10). Distancées les unes des autres, elles ne sont pas fixées ni même liées entre elles, seulement posées à plat au sommet de la couche sous-jacente. La collection de culture matérielle comporte 1773 objets, notamment de la terre cuite grossière, du *creamware*, du *pearlware* (dont des fragments de contenants marqués « X » et « MY »), des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche formant plus de la moitié de l'assemblage (dont des fourneaux marqués « TD », des tuyaux inscrits « HENDERSON/MONTREAL », « A. COGHILL/GLASGOW » et « EDINR T W & Co » [1823-1876] et des talons marqués « TM »), de la terre cuite fine blanche, du verre à bouteille

[12] Malgré leur nombre (22), ces fragments d'un même objet sont sans doute intrusifs.

(dont une à boisson gazeuse en verre teinté turquoise fabriquée après 1878 et une en verre teinté bleu) et à contenant, , du verre à vitre, des clous forgés, des clous découpés, des clous tréfilés, une poignée et des boutons en métal cuivreux, des ossements de mammifères et d'oiseaux et des boutons en os. La composante liée aux plats de la table et du service est moins abondante que dans le lot précédent (2B7). Les pipes à l'effigie du hussard représentent près du quart des fragments de fourneaux récupérés.

Le lot 2B9, situé sous les trois planches de bois, présente sensiblement le même type de sol riche en matière organique. Il s'agit d'un limon gris de texture grasse qui comporte beaucoup de coquilles d'escargots, en plus d'éclisses et de fibres de bois. Cette couche repose directement sur le fond du caisson 2B4. La collection comprend 102 objets, notamment de la terre cuite grossière, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche (dont un fourneau inscrit « TD » et un tuyau marqué « GLASGOW » [avant 1891]), de la terre cuite fine blanche, du verre à bouteille et à contenant ainsi qu'un jeton d'un penny émis par la Bank of Upper Canada en 1854[13].

Superposé aux plans anciens, l'ouvrage en bois 2B4 se trouve à l'extrémité ouest d'une des dépendances construites entre 1873 (feuillet 7d) et 1880 (feuillet 7e). Compte tenu que les assemblages qui la comblent datent de la seconde moitié du XIX^{e} siècle, sa construction précèderait l'érection de cette dépendance. L'aménagement du caisson de bois 2B4 a pu survenir au milieu ou au troisième quart du XIX^{e} siècle, alors que la maison de fond de cour qui longe la rue de la Montagne subit des transformations et qu'une allonge est érigée à son extrémité nord. Le caisson de bois 2B4 aurait donc occupé cette nouvelle section. En 1860, cette maison est occupée par un ministre et en 1870, l'espace sert de cour à bois.

La sous-opération 2A a livré des vestiges d'aménagements du milieu du XIX^{e} siècle (photo 4.1.19). L'une d'elles (2A8) consiste en une empreinte de 0,40 m de diamètre qui est comblée par de la pâte de bois (carte 4.1.1). Ce poteau, dont le bois est aujourd'hui décomposé, se trouve à environ 1,70 m au sud du poteau de bois 2A2 et à environ 0,75 m de la limite est de la tranchée. Sa base se situe à 20,17 m NMM, traversant le sol d'origine (à environ 20,63 m NMM) sur environ 0,46 m de profondeur.

[13] La Banque du Haut-Canada a émis des jetons d'un et d'un demi penny en 1850, 1852, 1854 et 1857. Elle fut fondée en 1821 à York et autorisée à frapper des pièces à partir de 1850, après que le siège du Parlement à Montréal eut été incendié (1849), entraînant le transfert des activités gouvernementales à Toronto. Compte tenu que le privilège d'émettre des jetons revenait à la banque qui gérait les comptes gouvernementaux, ce droit a donc été retiré à la Banque de Montréal après cet incident et octroyé à la Banque du Haut Canada (http://numicanada.com/jetons-medailles-banques.php).

Photo 4.1.19 À gauche, vue vers le nord des vestiges 2A8 et 2A9 et, à droite, vue vers l'est des vestiges 2A8, 2A9 et 2A11 (BiFj-121-15-NUM1-296 et 304)

À environ 0,36 m au sud du poteau 2A8, une seconde empreinte de 0,15 m de diamètre a été repérée (carte 4.1.1). Cette empreinte 2A9 est comblée par un limon organique noir mélangé à de la pâte de bois. Sa base se situe à 20,27 m NMM, recoupant les sols naturels sur environ 0,36 m de profondeur.

L'implantation des poteaux 2A8 et 2A9 recoupe une dépression de 0,40 m de diamètre (carte 4.1.1). La dépression 2A11 a été comblée par un sable limoneux brun tacheté beige qui contient quelques galets. Sa base se situe à 20,18 m NMM, traversant le sol naturel sur environ 0,45 m de profondeur. Il s'agit d'un trou de poteau de bois, lequel aurait été retiré pour permettre l'installation des poteaux 2A8 et 2A9.

Une seconde dépression (2A12) a été relevée en paroi est de la sous-opération 2A. Dégagée sur 0,40 m de longueur (nord-sud) sur 0,35 m de largeur, la dépression 2A12 se poursuit en paroi est de la tranchée (figure 4.1.9 et carte 4.1.1). Elle se trouve à 0,40 m à l'est des vestiges 2A8, 2A9 et 2A11. Elle est comblée par un limon sableux brun beigeâtre qui contient du schiste calcareux. Sa base se trouve à 20,22 m NMM, s'enfonçant au travers du sol naturel sur environ 0,41 m de profondeur. Il s'agit vraisemblablement d'une dépression associée à la base d'un poteau de bois.

La superposition aux plans anciens des vestiges et aménagements 2A8, 2A9, 2A11 et 2A12 les positionnent à l'emplacement de la maison de fond de cour, dont ils devaient former l'ossature. Il est possible d'évaluer la longueur de ces poteaux de bois à partir de leur diamètre. Un poteau dont la hauteur a plus de sept ou huit fois sa largeur de base va plier

sous la charge avant de s'écraser ou de se refouler (Ramée et Hegelbacher 1915 : 260). Pour un diamètre d'environ 0,35 m, les poteaux 2A8 et 2A11 auraient une longueur inférieure à 2,45 m. Comme la maison était sans étage, un espace habitable de moins de 2,00 m (vraisemblablement 6 pi) devait subsister entre le plancher et les entraits[14] de la charpente du toit.

Première moitié du XIX^e^ siècle

Le sol d'origine a été atteint entre 0,80 m et 0,95 m de profondeur dans la sous-opération 2A (20,83 m NMM au nord et 20,47 m NMM au sud). Cette couche d'environ 0,10 m à 0,20 m d'épaisseur consiste en un limon organique brun avec des cailloux, du cailloutis et des radicelles (couche 11, figure 4.1.9). Elle a été fouillée en deux lots distincts (2A7 et 2A10) sur l'ensemble de la sous-opération. La collection comprend 86 objets, notamment de la terre cuite grossière, du *creamware*, du *pearlware*, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, de la terre cuite fine blanche et du grès grossier. L'assemblage est contemporain de la construction de la maison de fond de cour entre 1825 et 1843. Le sol d'origine est cependant susceptible de receler les traces d'occupations antérieures à cet épisode, notamment celles de la construction du bâtiment principal et des premières dépendances situées en arrière-cour durant le premier quart du XIX^e^ siècle.

Finalement, sous l'horizon organo-minéral du sol d'origine, repose un sable gris beige lité avec de l'argile beige et contenant des galets et des concrétions d'argile durcie (couches 12 et 13, figure 4.1.9). Il se trouve entre 0,90 m et 1,05 m de profondeur (20,73 m NMM au nord et 20,37 m NMM au sud). Ce lot 2A13 a été fouillé sur une bande d'environ 0,40 m de largeur le long de la paroi est de la sous-opération et ce, jusqu'à 0,30 m à 0,40 m de profondeur. La couche n'a livré aucun artefact ou écofact.

[14] Pièce horizontale d'un assemblage de pièces de bois destiné à supporter une toiture dont la forme la plus simple est celle d'un triangle (Laframboise 1975 : 133 et 145).

Pipes de type hussard

Hussards

Édouard Detaille, « Hussard fumant la pipe », 1910
(http://desaix.unblog.fr/2008/02/02/la-madelon-de-marengo/)

Les hussards font partie d'une unité de cavalerie légère. Le terme provient du hongrois *huszár*, qui signifie « vingtième » : à la Renaissance, une recrue sur vingt de l'armée hongroise était affectée à la cavalerie.

Ce corps de cavalerie est créé en 1458 par Mathias 1er de Hongrie pour combattre les Turcs. La première bataille impliquant une troupe de hussards survient en 1485, lors de la guerre contre les Ottomans où ils affrontent avec succès les cavaliers turcs. Par la suite, le modèle est repris par d'autres groupes militaires à travers l'Europe[1]. Réputés pour leur courage, les hussards servent d'éclaireurs et harcèlent l'ennemi (http://www.comoria.com/27168/Hussard_(cavalerie)).

Au départ, l'équipement des hussards se résume au port d'un sabre de cavalerie, de la lance et d'une armure légère. Avec le temps, ils deviennent une troupe d'élite à l'uniforme coloré, arborant le dolmen à tresse, la pelisse, la sabretache, le nœud hongrois et la traditionnelle moustache, dont les formes sont des plus variées[2] (http://hussards-photos.com/Moustache_home.htm).

Pipes à fumer de type hussard

Chez les fabricants de pipes à fumer en terre cuite fine argileuse blanche, la deuxième moitié du XIXe siècle voit la multiplication des décors. Chaque firme développe ses motifs de façon originale ou en copiant ceux des autres fabricants. C'est à cette époque que l'on voit apparaître la pipe à effigie au motif du hussard, soit un fourneau de pipe représentant un homme à la barbe courte, arborant la moustache et portant un turban ou un bandeau. Ce type de pipe à effigie est fabriqué au Canada, en Écosse, en Angleterre, en France, en Hollande, en Irlande et en Belgique (Drouin et Savard 2000).

[1] Dans l'armée française, les hussards apparaissent en 1637, lors de la guerre de Trente Ans.

[2] « Les cavaliers hongrois étaient les seuls au XVIIIe siècle à porter moustaches et favoris dans les armées à perruque poudrée au service desquelles ils mirent leurs sabres. Cet emblématique attribut se répandit donc lorsque des régiments de hussards furent levés dans différents pays d'Europe » (http://hussards-photos.com/Moustache_home.htm).

Exemplaires du site BiFj-121

Sur le site BiFj-121, le lot 2B8 contient 98 fragments de fourneaux de pipes de type hussard inutilisées[3]. Ces pipes ont été trouvées en association avec des éléments de culture matérielle de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle. Parmi cette collection, deux modèles ont pu être identifiés, soit le hussard à bandeau uni, portant la barbe et la moustache pointant vers le bas, puis le hussard à bandeau uni et arborant une moustache pointant vers le haut. Chimiquement, il n'y a pas de distinctions notables entre les deux modèles, de sorte que c'est probablement le soin apporté à leur fabrication et à leur cuisson qui les différencient. En outre, les deux modèles sont vraisemblablement d'origine britannique (Monette 2017).

Le premier modèle est de fabrication grossière. Les éléments caractéristiques comme les yeux sont à peine visibles. La moustache pointe vers le bas (moustache tombante).

Le deuxième modèle est de fabrication plus fine. Les éléments sont mieux définis, tel que le col. La moustache pointe vers le haut (moustache « Belle Époque » http://hussards-photos.com/Moustache_home.htm)). Ce type de pipe est de plus petit format que le modèle précédent. Parmi ce modèle, deux types d'argile sont observés, une blanche et l'autre beige (de plus petit format).

[3] Le lot 2B8 renferme un total de 1001 fragments de pipes. Parmi ceux-ci, on en compte 115 associés au hussard : 24 fragments de fourneaux avec la moustache pointant vers le bas; 62 fragments de fourneaux avec la moustache pointant vers le haut; douze fragments de fourneaux de type indéterminé; dix-sept fragments de tuyaux avec décor moulé du col du hussard.

Contexte stratigraphique

La sous-opération 2B est associée à un caisson de bois possédant également un fond en bois. On peut observer un sol organique à la base du caisson. Il s'agit de latrines comblées de déchets lors de leur abandon[4].

Ces latrines sont associées à un bâtiment ayant front sur la rue Saint-Antoine Ouest et dont la construction daterait d'avant 1825. Lors de l'intervention archéologique, des segments de ses fondations nord et sud ont été mis au jour. George Koester (1784-1843), un soldat d'origine allemande, y a tenu une auberge. Il aurait également possédé une épicerie au rez-de-chaussée entre les années 1825 et 1843. La gestion de l'auberge est reprise par ses fils jusqu'à la fin des années 1860, alors que l'immeuble est acquis par Claude Melançon, qui en conserve les fonctions.

La présence de si nombreux fragments de pipes sur le site BiFj-121 s'expliquerait par l'exploitation de l'auberge. En effet, en Europe et sans doute également en Amérique du Nord, il était fréquent, dans les auberges, cabarets et tavernes, que des pipes soient mises à la disposition des fumeurs, gratuitement ou à peu de frais : « Dans ces établissements, chaque consommateur reçoit, avec son pot de bière, une pipe blanche, qui est inséparable de la chope, comme la cuillère du potage. La même pipe sert d'ailleurs un grand nombre de fois, et il suffit, pour lui rendre sa virginité, de la chauffer au rouge » (Raphaël 1991 : 61). Non utilisées, les pipes au motif du hussard du site BiFj-121 faisaient vraisemblablement partie d'une cargaison abîmée.

[4] Le lot 2B8 se situe à mi-hauteur du caisson (d'une hauteur résiduelle d'environ 1,30 m.).

Surveillance BiFj-121-1A

À environ 8 m au nord de la tranchée 2A, au chaînage 2+810, une maçonnerie de pierres calcaires ébauchées 1A2 a été repérée à 0,62 m de profondeur (feuillet 7a). Elle a été dégagée sur 1,48 m de longueur (nord-sud) sur 0,90 m de largeur, alors que sa base se trouve à 1,47 m de profondeur (20,63 m NMM). Seules ses limites nord et ouest ont été atteintes; la maçonnerie se prolonge à l'est de la tranchée, alors que sa limite sud paraît avoir été tronquée par une excavation récente (photo 4.1.20). Elle possède un empattement d'environ 0,60 m de largeur en parement ouest, à partir de 1,17 m de profondeur (20,93 m NMM). Ce parement ouest est dressé et comporte cinq assisses, pour une hauteur résiduelle de 0,80 m. L'espace situé au nord de son parement nord est comblé par un remblai de démolition qui contient des pierres calcaires ébauchées recouvertes en partie par du mortier, des fragments de briques communes et du mortier dans une matrice de sable limoneux gris brunâtre. La superposition du vestige 1A2 aux plans anciens laisse croire qu'il serait associé à l'annexe du côté ouest du bâtiment principal au 204, rue Saint-Antoine Ouest (feuillet 7e).

Photo 4.1.20 Vestige 1A2, vue vers l'ouest de son sommet et vue vers l'est de son parement ouest (BiFj-121-15-NUM2-128 et 131)

À moins d'un mètre au nord de la maçonnerie 1A2, un conduit en bois 1A3 orienté nord-ouest–sud-est a été mis au jour sur 2,40 m de longueur (feuillet 7a). Il s'agit de sections de billes de bois équarries d'environ 1,52 m à 1,63 m de longueur, percées d'une ouverture centrale à la vrille et assemblées entre elles par des embouts mâles et femelles situés aux

extrémités (photo 4.1.21). La base du conduit se trouve à 0,85 m de profondeur (21,25 m NMM). La superposition aux plans anciens de ce conduit en bois indique qu'il traversait l'appentis arrière du bâtiment principal du lot 667 (feuillet 7e). S'il a été utilisé pour diriger les eaux usées vers l'extérieur, elles auraient été acheminées vers la cour arrière, laissant croire que l'extrémité sud-est du conduit ait été raccordée à une fosse septique.

Photo 4.1.21 Section de la canalisation en bois 1A3 (BiFj-121-15-NUM2-136 et 137). La photo à gauche montre les stries sur la paroi interne de l'ouverture et la photo de droite montre l'embout mâle permettant l'emboîtement entre les différentes sections.

À environ 2,50 m au nord du parement nord du vestige 1A2, la maçonnerie de pierres ébauchées 1A4 a été exposée (feuillet 7a). Orientée est-ouest, elle a été dégagée sur 1,60 m de longueur alors qu'elle fait 0,56 m de largeur résiduelle (photo 4.1.22) – son parement sud a été partiellement déstructuré par l'installation des services, affectant la trame des sols dans ce secteur. Le sommet du vestige se trouve à 0,85 m de profondeur (21,66 m NMM), alors que sa base se situe à 1,40 m de profondeur (21,11 m NMM). Un rang de briques communes aurait recouvert la portion apparente du parement sud du mur : la base de ce revêtement de briques ne se situe pas à la même profondeur que celle de la maçonnerie, elle se situe plutôt

à la même hauteur que la couche de démolition constituée de pierres calcaires ébauchées et de mortier désagrégé, elle-même reposant sous un ancien niveau de circulation constitué de morceaux d'anthracite chauffé. La superposition de cette maçonnerie 1A4 aux plans anciens révèle qu'elle correspondrait au mur de fondation sud du bâtiment principal situé au 204, rue Saint-Antoine Ouest, lequel est présent dès 1825, alors qu'il est loué par George Koester qui y tient une auberge (feuillets 7b à 7f).

Photo 4.1.22 Vue vers le sud-est de la paroi est de la tranchée et vue vers le sud du sommet de la maçonnerie 1A4 (BiFj-121-15-NUM2-145 et 141). La flèche en rouge pointe en direction de la couche de résidus d'anthracite chauffé, alors que la flèche en bleu pointe en direction de la couche de démolition constituée de pierres calcaires ébauchées et de mortier désagrégé.

À environ 10 m au nord du vestige 1A4, le long de la rue Saint-Antoine Ouest au chaînage 2+828, une autre maçonnerie de pierres calcaires ébauchées (1A1) a été identifiée (feuillet 7a). Orientée est-ouest, elle est coincée entre deux conduits d'utilités publiques en acier et sous un massif en béton de la CSEM (photo 4.1.23). Elle a été dégagée sur 0,50 m de longueur et fait 0,30 m de largeur; sa hauteur résiduelle est de 0,35 m. Son sommet se trouve à 1,25 m de profondeur (21,30 m NMM) et sa base, à 1,60 m (20,95 m NMM). La superposition de ce vestige 1A1 aux plans anciens permet de l'associer au mur de fondation nord du bâtiment principal du 204, rue Saint-Antoine Ouest présent dès 1825 (feuillets 7b à 7f).

Photo 4.1.23 Maçonnerie 1A1, vue vers l'est (BiFj-121-15-NUM2-105)

4.2 Tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest

Après avoir remonté la rue de la Montagne, le circuit 3199 tourne vers l'est en suivant la bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest, où il demeure jusqu'au boulevard Robert-Bourassa. La surveillance archéologique a été effectuée sur une longueur d'environ 455 m, soit approximativement entre les chaînages 2+895 à 3+350. Les intersections des rues Jean-D'Estrées, Peel et de la Cathédrale n'ont cependant pas fait l'objet d'une surveillance archéologique. Les tranchées excavées avaient une largeur variant généralement entre 0,80 m et 1,40 m. Leur profondeur moyenne était de 1,60 m, mais celle-ci a atteint jusqu'à 2,60 m par endroits[15]. Ces tranchées correspondent aux sous-opérations 1C, 1D et 2A. La première couvre le tronçon entre les rues de la Montagne et Sainte-Cécile (feuillets 7a, 8a et 9a). La deuxième s'étend entre la limite est du site BiFj-73 et la baie de jonction située non loin du chaînage 3+350 (feuillet 9a). La troisième tranchée couvre l'emprise du site archéologique BiFj- 73 (feuillet 9a). Également, trois sondages étaient prévus sur le tracé de la rue Saint-Antoine; ils sont représentés par les numéros de sous-opérations 2C, 2D et 2B. À noter que ce dernier sondage est situé dans l'emprise du site BiFj-73. Dans son ensemble, le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest a livré 42 vestiges architecturaux (tableau 4.2.1).

Tableau 4.2.1 Description des vestiges mis au jour sur le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-1C, 1D et 3B et sous-opérations BiFj-73-2A et 2B

Site / N° de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1C1	Canalisation en fonte / Canalisation domestique?	Nord-sud	Longueur- 1 m Diamètre- 0,15 m	Sommet- 19,92 m Base- 19,77 m
MTL15-25-2 / 1C2	Maçonnerie de pierres / Dallage ou semelle de fondation	ND	Longueur- 1 m Largeur- 1,10 m Hauteur- 0,10 m	Sommet- environ 19,90 m Base- environ 19,80 m
MTL15-25-2 / 1C3	Maçonnerie de pierres / Dallage ou semelle de fondation	ND	Longueur- 5 m Largeur- 1 m Hauteur- 0,15 m	Sommet- environ 19,87 m Base- environ 19,72 m
MTL15-25-2 / 1C4	Canalisation en fonte / Canalisation domestique	Nord-sud et est-ouest	Longueur- 1,10 m Diamètre- 0,12 m	Sommet- environ 19,42 m Base- environ 19,30 m
MTL15-25-2 / 1C5	Vestige en béton / Mur de fondation d'une façade de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 8,40 m Largeur- ND Hauteur- ND	Sommet- 20,12 m Base- 19,22 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C6	Vestige en béton armé / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m Largeur- 0,60 m Hauteur- ND	Sommet- 20,07 m Base- 19,22 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C7	Vestige en béton armé / Dalle de plancher d'un bâtiment	ND	Longueur- 9,40 m Largeur- 1 m Hauteur- 0,20 m	Sommet- environ 19,37 m Base- environ 19,17 m
MTL15-25-2 / 1C8	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m Largeur- 0,60 m Hauteur- ND	Sommet- 19,67 m Base- ND
MTL15-25-2 / 1C9	Maçonnerie de pierres / Mur de refend d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,2 m Largeur- 1 m Hauteur- ND	Sommet- 19,81 m Base- 19,36 m (dégagé)
MTL15-25-2 /	Vestige en béton? / Dalle	ND	Longueur- 1 m	Sommet- environ 19,26 m

[15] La présence de massifs ou de conduites de gaz obligeait parfois d'excaver à une telle profondeur, afin de permettre le passage des conduits du réseau électrique sous ces derniers.

Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
1C10	de plancher d'une cave de bâtiment?		Largeur- 1 m Hauteur- 0,05 m	Base- environ 19,21 m
MTL15-25-2 / 1C11	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'une façade de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 4,80 m Largeur- ND Hauteur- ND	Sommet- environ 19,91 m Base- environ 19,36 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C12	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,95 m Largeur- 0,50 m Hauteur- 1,28 m	Sommet- environ 20,34 m Base- environ 19,06 m
MTL15-25-2 / 1C13	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,95 m Largeur- 0,80 m Hauteur- ND	Sommet- 19,89 m Base- 18,99 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C14	Maçonnerie de pierres / Mur de refend d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,40 m Largeur- 0,72 m Hauteur- ND	Sommet- environ 19,49 m Base- environ 19,04 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C15	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'une façade de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 14 m Largeur- ND Hauteur- ND	Sommet- environ 20,34 m Base- environ 18,84 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C16	Canalisation en fonte / Utilité publique	Est-ouest	Longueur- 6 m Diamètre- 0,20 m	Sommet- environ 19,05 m Base- environ 18,85 m
MTL15-25-2 / 1C17	Canalisation en plomb / Conduite domestique d'alimentation en eau	Nord-sud	Longueur- 2 m Diamètre- 0,03 m	Sommet- environ 19,02 m Base- environ 18,99 m
MTL15-25-2 / 1C18	Canalisation en métal ferreux / Conduite domestique d'alimentation en eau	Nord-sud	Longueur- 0,90 m Diamètre- 0,05 m	Sommet- 19,09 m Base- 19,04 m
MTL15-25-2 / 1C19	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'une façade de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 6,15 m Largeur- ND Hauteur- 0,60 m	Sommet- 19,35 m Base- 18,75 m
MTL15-25-2 / 1C20	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,85 m Largeur- 0,70 m Hauteur- 0,52 m	Sommet- 19,26 m Base- 18,74 m
MTL15-25-2 / 1C21	Canalisation en fonte / Conduite d'alimentation en eau	Nord-sud	Longueur- 0,85 m Diamètre- 0,20 m	Sommet-18,65 m Base- 18,45 m
MTL15-25-2 / 1C22	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m Largeur- 1,05 m Hauteur- 1 m	Sommet- 18,57 m Base- environ 17,57 m
MTL15-25-2 / 1C23	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m Largeur- 0,65 m Hauteur- 0,75 m	Sommet- 18,19 m Base- 17,44 m
MTL15-25-2 / 1C24, 2D1 et 3B3	Canalisation en fonte / Ancien aqueduc?	Est-ouest	Longueur- 22,30 m Diamètre- 0,18 m	Sommet- ND Base- ND
MTL15-25-2 / 1C25	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'un bâtiment	Est-ouest	Longueur- 1 m Largeur- ND Hauteur- ND	Sommet- environ 18,21 m Base- environ 17,21 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 1C26	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m Largeur- 0,70 m Hauteur- ND	Sommet- 18,05 m Base- 17,21 m (dégagé)
MTL15-25-2 / 3B7	Canalisation en grès / Égout	Nord-sud	Longueur- 1 m Diamètre- 0,15 m et 0,21 m	Sommet- 17,15 m Base- entre 17,06 m et 16,93 m
BiFj-73 / 2B1	Maçonnerie de pierres / Mur de division intérieure ou pilier d'un bâtiment?	ND	Longueur- 0,73 m Largeur- 0,58 m Hauteur- 0,36 m	Sommet- 17,84 m Base- 17,48 m

Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
BiFj-73 / 2B2	Canalisation en fonte / Ancien aqueduc	Est-ouest	Longueur- 8,1 m Diamètre- 0,18 m	Sommet- entre 17,53 m et 17,37 m Base- entre 17,35 m et 17,19 m
BiFj-73 / 2B3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m Largeur- ND Hauteur- 0,99 m	Sommet- 18,20 m Base- 17,21 m
BiFj-73 / 2B4	Maçonnerie de briques / Revêtement intérieur ou aménagement architectural d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,16 m Largeur- 0,10 m Hauteur- 0,60 m	Sommet- 18,20 m Base- 17,60 m
BiFj-73 / 2A1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral ouest d'une annexe ou est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,98 m Largeur- 0,70 m Hauteur- ND	Sommet- 17,82 m Base- 17,07 m (dégagé)
BiFj-73 / 2A2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,98 m Largeur- 0,66 m Hauteur- ND	Sommet- 17,5 m Base- 16,99 m (dégagé)
BiFj-73 / 2A3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,98 m Largeur- 0,62 m Hauteur- 0,85 m	Sommet- environ 17,84 m Base- environ 16,99 m
BiFj-73 / 2A4	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,98 m Largeur- 0,62 m Hauteur- ND	Sommet- ND Base- ND
BiFj-73 / 2A5	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,94 m Largeur- 0,62 m Hauteur- 0,90 m	Sommet- ND Base- ND
BiFj-73 / 2A6	Maçonnerie de pierres et de briques / Mur de refend d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,94 m Largeur- 0,80 m Hauteur- ND	Sommet- ND Base- ND
BiFj-73 / 2A7	Maçonnerie de pierres et de briques / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment?	Nord-sud	Longueur- 0,94 m Largeur- 0,72 m Hauteur- ND	Sommet- ND Base- ND
MTL15-25-2 / 1D1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,55 m Largeur- 0,82 m Hauteur- 1,40 m	Sommet- ND Base- ND
MTL15-25-2 / 1D2	Maçonnerie de pierres / Mur de refend d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,86 m Largeur- 0,65 m Hauteur- 1,50 m	Sommet- ND Base- ND
MTL15-25-2 / 1D3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 3,80 m Largeur- 0,82 m Hauteur- 1,48 m	Sommet- ND Base- ND
MTL15-25-2 / 1D4	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 3,40 m Largeur- 0,82 m Hauteur- 0,95 m	Sommet- ND Base- ND

ND- Non disponible

4.2.1 Entre les rues Saint-Félix et Sainte-Cécile (MTL15-25-2-1C, 2C et 2D)

Tranchée d'inventaire 2C

L'excavation de la tranchée 2C visait à mettre au jour des vestiges d'un bâtiment de bois présent dès 1825 et explorer un espace vacant sur sa bordure ouest (feuillet 8b). Cette aire sans cadre bâti laissait également planer l'espoir de la préservation de témoins préhistoriques. Le sondage a cependant dû être déplacé de quelques mètres vers l'est afin de libérer l'accès au stationnement intérieur du bâtiment d'Immigration Canada. Sous la chaussée actuelle, une dalle de béton recouvrait la quasi-totalité de l'aire excavée et reposait sur un remblai récent recouvrant la surface décapée de l'horizon minéral du sol naturel. Conséquemment, aucun sondage manuel n'a été implanté à cet endroit; seul un relevé stratigraphique y a été fait (figure 4.2.1).

La tranchée mécanique 2C est située en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest, non loin à l'ouest de l'intersection de la rue de la Cathédrale, entre les chaînages 3+151 et 3+156. Elle s'étend sur une longueur de 5 m et une largeur de 0,80 m. À environ 0,60 m sous la surface (environ 19,36 m NMM), une dalle de béton (couche 4 de la figure 4.2.1), débutant à 0,30 m de la limite est de la tranchée, couvrait la pleine largeur de l'aire. Elle se poursuivait vers l'ouest au-delà de la sous-opération 2C, sur plus de 19 m de longueur[16]. Il semble que la limite sud de l'emprise des travaux correspondait à la limite sud de la dalle, puisque cette dernière n'était pas visible en paroi à la suite de l'excavation mécanique. Cette dalle présentait une épaisseur variant entre 0,20 m et 0,25 m. Son extrémité est s'appuyait sur un gros moellon reposant dans l'horizon minéral du sol naturel. Sous la dalle, un remblai d'une épaisseur variant entre 0,15 m et 0,25 m s'apparentait au sol naturel remanié (couche 5 de la figure 4.2.1). Ce limon sableux brun orangé, homogène et compact, contenait plusieurs inclusions anthropiques : nodules et lentilles de mortier, anthracite, fragments de briques communes et bois. Un fragment de terre cuite fine blanche à décor imprimé bleu et un morceau de canalisation en grès grossier ont été aperçus en paroi. À l'extrémité est de la sous-opération, où la dalle de béton est absente, le dépôt est également présent. Ce remblai est posé directement sur l'horizon minéral du sol naturel, des galets arrondis et des cailloux schisteux entremêlés de limon sableux brun beigeâtre orangé (couche 6 de la figure 4.2.1). Ce dépôt stérile ne contient aucune inclusion anthropique. La transition nette entre les deux dernières couches témoigne du fait que le sol naturel a été décapé. Le même phénomène est visible à l'extrémité est de la tranchée, quoiqu'à une dizaine de centimètres plus haut (soit à une altitude de 19,02 m NMM comparativement à 18,92 m NMM). La dalle de béton, rencontrée à une élévation de 19,36 m NMM, témoigne probablement d'une ancienne génération de chaussée à la suite de l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest entre 1904 et 1912 (feuillet 8f).

[16] Deux autres dalles de béton, également situées à 0,60 m sous la surface, ont été observées de part et d'autre du sondage 2C. Celle à l'est était visible au chaînage 3+167 et se poursuivait sur plus de 8 m, soit jusqu'à la limite est de cette section de la tranchée 1C. La seconde était située à l'ouest du sondage, entre les chaînages 3+125 et 3+133.

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte et b®ton; rev° tement de la chauss®e et son assise de fondation
2. Sable fin argileux brun beige©tre, homog¯ne et ferme; lit de pose du b®ton
3. Loam brun gris©tre, homog¯ne et compact, contenant beaucoup de cailloux anguleux, des fragments de b®ton, de l'anthracite et quelques fragments de briques; remblai
4. Dalle de b®ton
5. Limon sableux brun mouchet®orang®, homog¯ne et ferme ¨ compact, contenant beaucoup de cailloutis et de cailloux anguleux et arrondis, des nodules et des lentilles de mortier ainsi que de l'anthracite, des fragments de briques et du bois; sol naturel remani®
6. Limon brun beige©tre avec des traces d'oxydation, homog¯ne et compact, contenant des galets arrondis et des, des cailloux schisteux; sol naturel st®rile (transition nette avec la couche 5)

P Pierre

−·−·− Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 2C, PAROI NORD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_421_150922.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.2.1

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Tranchée d'inventaire 2D et sondage manuel 3B

La tranchée 2D a été implantée entre les rues de la Cathédrale et Sainte-Cécile dans l'objectif de recouper deux bâtiments présents sur les plans anciens dès 1825 (feuillet 9b). Aucun vestige du cadre bâti n'y a toutefois été mis au jour. Seule une canalisation en grès (3B7) et quelques niveaux de remblais anthropiques ont été rencontrés. Il faut souligner qu'une grande partie de la sous-opération a été perturbée par le passage d'une canalisation en fonte (2D1 et 3B3).

La tranchée mécanique 2D s'étend sur 5,20 m de longueur entre les chaînages 3+220 et 3+225 et est large de 1 m. Le sondage manuel 3B a été implanté à un peu plus de 1 m de sa limite ouest; il est long de 2 m et s'étend sur toute la largeur de la tranchée. Les vestiges mis au jour ainsi que les différents dépôts documentés sont présentés selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.2.2).

Tableau 4.2.2 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2D et 3B

Période	Contexte/événement	Remarque	Lot	S.-op./paroi/ couche	Culture matérielle
XX^{e} siècle	Comblement de la tranchée de pose de la canalisation 3B3	Limon sableux gris foncé	3B1	ND	TCFB vitrifiée, vitre
XX^{e} siècle	Ancien aqueduc?	Canalisation en fonte	2D1 et 3B3	ND	---
Entre 1906 et 1912	Niveau de démolition	Mortier, pierres et briques	3B2	3B-Sud-4	Vitre, TCFB vitrifiée, GG à glaçure feldspathique, clou tréfilé
Début du XX^{e} siècle?	Comblement de la tranchée de la canalisation 3B7	Argile sableuse brun rougeâtre	3B4 et 3B5	3B-Sud-6	Vitre, TCG locale à glaçure, clous
XIX^{e} siècle?	Drain domestique	Canalisation en grès	3B7	3B-Sud-3B7	---
XIX^{e} siècle	Dépôt de nature indéterminée	Sable limoneux gris noirâtre	3B4	3B-Sud-5 et 3B-Sud-7	Lot contaminé
	Horizon minéral du sol naturel	Sable brun orangé	3B6	3B-Sud-8	---

Service public en fonte, XX^e siècle

Une canalisation en fonte (2D1 et 3B3) traverse d'est en ouest la sous-opération depuis sa limite est et ce, sur une longueur d'environ 4,50 m. D'un diamètre de 0,18 m, son sommet se trouvait approximativement à une élévation de 18,00 m NMM, soit près d'un mètre sous le niveau de la rue actuelle. La canalisation suit une pente descendante vers l'est.

La canalisation fut également observée sur plusieurs mètres à l'est de cette tranchée d'inventaire; elle y porte le numéro de lot 1C24. Au-delà de la rue Sainte-Cécile, elle traverse également le site archéologique BiFj-73 (2B2). Sur l'ensemble du parcours, le creusement de sa tranchée a tronqué de nombreux vestiges et perturbé les sols archéologiques. Il est fort probable que la canalisation 1C16, rencontrée plus à l'ouest, soit la suite du même vestige. Celle-ci est présente à l'extrémité ouest du tronçon entre les rues Peel et de la Cathédrale, sur une longueur d'environ 6 m. De même diamètre et présentant aussi une pente descendante vers l'est, son sommet s'élève à environ 19,05 m NMM.

La fouille manuelle du sondage 3B a permis de dégager une portion de la tranchée d'implantation de cette canalisation. Cette tranchée traverse d'est en ouest la limite nord de la sous-opération sur une largeur d'environ 0,30 m. Elle est comblée d'un limon sableux gris noirâtre, ferme et homogène, contenant du mortier, du cailloutis et quelques grosses pierres calcaires anguleuses (lot 3B1). Une grande partie de ce remplissage ayant été retirée mécaniquement, seule sa portion inférieure a été fouillée. Quelques artefacts y ont été récoltés (n=13), dont trois fragments de terre cuite fine blanche vitrifiée et six tessons de verre à vitre. Il est fort probable que cette conduite en fonte soit un service public mis en place au moment de l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest entre 1906 et 1912 (feuillet 9f). Le diamètre relativement petit du tuyau et son inclinaison laissent croire qu'il puisse s'agir d'une conduite d'aqueduc.

Niveau de démolition, entre 1906 et 1912

Une couche meuble et hétérogène, essentiellement composée de mortier, de pierres calcaires et de fragments de briques communes s'étendait sur l'ensemble de la sous-opération (couche 4 de la figure 4.2.2). D'une épaisseur moyenne de 0,35 m, le dépôt témoigne d'un épisode de démolition, tel qu'en fait foi la présence de mortier, de fragments de briques et de pierres calcaires (dont certaines portent des traces de mortier). La couche (lot 3B2) contenait quelques témoins matériels (n=24). Les éléments de construction y sont nombreux : neuf fragments de verre à vitre, un clou tréfilé, un crochet et une tige indéterminée aussi en fer tréfilé. L'assemblage comprend également quelques contenants en céramique, soit un pot à plante en terre cuite grossière sans glaçure, un bassin ou évier et un bol en terre cuite fine blanche vitrifiée ainsi qu'une possible jarre et un autre contenant en grès grossier à glaçure feldspathique. Il faut aussi noter la présence d'un morceau de tuyau en grès grossier qui ne fut pas collecté. Somme toute, les artefacts indiquent un contexte datant de la fin du XIX^e siècle ou du XX^e siècle.

Le niveau de démolition s'étend vers l'ouest au-delà de la tranchée 2D, jusqu'au parement ouest du mur 1C26. Le relevé stratigraphique effectué auprès des vestiges 1C25 et 1C26 montre que le dépôt est beaucoup plus épais à cet endroit, atteignant au moins 0,90 m. La base du dépôt n'a pas été atteinte. Cette couche, qui s'appuie contre le parement ouest du mur 1C25, semble associée à la démolition partielle de ce dernier lors de l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest entre 1906 et 1912 (figure 9f)[17]. Cette datation s'accorde avec celle des artefacts récoltés dans le lot 3B2.

Conduite d'alimentation en eau 3B7 et sa tranchée de pose, XIX^e siècle?

Sous le niveau de démolition, à l'extrémité ouest de la sous-opération, un remplissage de tranchée traversait du nord au sud le sondage. Ce remplissage, épais d'environ 0,30 m, était formé d'une argile sableuse brun rougeâtre, meuble et hétérogène (couche 6 de la figure 4.2.2). La fouille de ce lot 3B5[18] a permis la collecte de quelques écofacts (n=3) et artefacts (n=17). Parmi ces derniers se trouvent plusieurs tessons de verre à vitre, un fragment de rebord d'une terrine en terre cuite grossière locale à glaçure incolore et deux clous très oxydés (découpés?).

À la base de cette tranchée reposait la canalisation en grès 3B7 (photo 4.2.1). Dégagée sur 1 m de longueur, elle se poursuivait au nord et au sud hors des limites de la sous-opération. Avec un sommet situé à une élévation de 17,15 m NMM, le vestige présente une pente descendante vers le sud. La canalisation est composée de deux conduites, une au nord d'un diamètre de 0,15 m et l'autre au sud, de 0,21 m. Les caractéristiques du vestige 3B7 laissent croire qu'il s'agit là d'un drain qui devait déverser son contenu dans un égout qui se trouverait en bordure sud de la rue Saint-A**n**toine Ouest. Le drain aurait été mis en place au début du XX^e siècle.

Photo 4.2.1 Vue vers l'ouest de la canalisation 3B7 (MTL15-25-2-NUM2-37)

[17] Les vestiges 1C25 et 1C26 représentent les murs de fondation (de façade et latéral est) d'un bâtiment présent dès 1872 au coin sud-ouest de l'intersection des rues Saint-Antoine Ouest et Sainte-Cécile. Ces deux vestiges sont traités plus en détail dans une section ultérieure.

[18] Le lot 3B4 n'est pas considéré ici, puisqu'il inclut également la couche adjacente.

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi sud, sous-opération 3B, MTL15-25-2

1a) Asphalte

1b) Béton

2) Limon sableux gris pâle moucheté brun, hétérogène et ferme, contenant des nodules de mortier, un peu de charbon de bois, du petit cailloutis (dans la portion inférieure) et des grosses pierres calcaires (dans la portion supérieure)

3) Argile sableuse brun rougeâtre, hétérogène et ferme, contenant une lentille de charbon de bois, du mortier et des cendres dans la portion est, ainsi que quelques briques, des taches de mortier et du cailloutis qui se désagrège.

4) Mélange de morceaux et de nodules de mortier, de calcaire avec des traces de mortier et de briques ave du charbon de bois et des petits cailloux anguleux

5) Sable limoneux gris noirâtre, hétérogène et ferme, contenant des nodules de mortier, des petits cailloux arrondis, des petits cailloux rouges qui se désagrègent et du charbon minéral.

6) Argile sableuse brun rougeâtre tacheté d'ocre mélangée à une grande concentration de cailloux arrondis et de pierres schisteuses qui se désagrègent, hétérogène et compacte.

7) Mélange de sable limoneux gris noirâtre et de petits cailloux anguleux, ferme, contenant des nodules de mortier, des éclats de briques, des cailloux arrondis et du charbon minéral

8) Sable brun orangé avec beaucoup de cailloux et de cailloutis arrondis (certains se désagrègent), homogène et compact; sol naturel stérile.

COUPE STRATIGRAPHIQUE



3B7 Identification du vestige

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3B, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_422_150922.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.2.2

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Dépôt de sable limoneux gris noirâtre, XIX^e siècle

La tranchée de mise en place de la canalisation 3B7 a tronqué un mince dépôt (0,01 m à 0,05 m d'épaisseur) composé de sable limoneux gris noirâtre contenant du charbon minéral et du charbon de bois ainsi que des nodules de mortier (couche 7 de la figure 4.2.2). La surface de la couche présente une légère pente descendante vers le sud et vers l'ouest. Vers l'ouest, le dépôt comble un creusement dans le sol naturel, dont les limites ont été perturbées par la mise en place de la canalisation 3B7. La fouille du lot 3B4 a permis la récolte de nombreux artefacts (n=88), dont un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche marqué « TD », un fragment de pot de marmelade en terre cuite fine blanche vitrifiée inscrit « MALING » (après 1873-avant 1890) et des tessons d'une bouteille en verre teinté vert marquée « […]SNE[…] ». Mais leur provenance est incertaine, puisque ce lot comprend aussi la fouille de la portion supérieure (environ 0,15 m) du remplissage de la tranchée 3B5 qui n'avait d'abord pas été perçu. Cette contamination de l'assemblage, jumelée à la perturbation des sols causée par la mise en place de la canalisation, affecte l'interprétation et la datation de ce mince dépôt. Antérieur à la mise en place de la conduite d'alimentation en eau 3B7, il témoignerait d'une occupation des lieux au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle.

Sol naturel stérile décapé

Le dépôt de sable limoneux avec charbon minéral et charbon de bois décrit ci-haut repose sur la surface décapée de l'horizon minéral du sol naturel (couche 8 de la figure 4.2.2). Celle-ci présente une légère pente descendante vers l'ouest. Le niveau a été fouillé sur 0,20 m d'épaisseur dans un sondage de 0,50 m de côté situé dans le coin nord-est de la sous-opération (lot 3B6, tableau 4.2.2). La matrice se présentait comme un sable brun orangé, compact et homogène, contenant de nombreux cailloux arrondis (dont certains schisteux). Aucun artefact, ni inclusion anthropique n'étaient présents.

L'absence d'horizon organique laisse croire que le sol naturel a été décapé. Ce constat est confirmé par l'élévation du dépôt qui, à 17,40 m NMM, est beaucoup plus basse que le sol naturel rencontré dans les environs immédiats. Moins de dix mètres à l'ouest, soit contre le parement ouest du mur 1C23 (relevé en surveillance archéologique), le sol naturel stérile s'élève à presque un mètre plus haut, soit à une élévation d'environ 18,34 m NMM. Il n'est pas impossible que le dérasement du sol dans la sous-opération 3B et la présence d'un creusement indéterminé à l'ouest soient liés à la proximité d'un bâtiment qui, selon les plans anciens, devait être en bois. Toutefois, la présence de deux canalisations traversant le secteur d'est en ouest et du nord au sud a considérablement perturbé les sols anciens.

Surveillance archéologique 1C

La tranchée 1C correspond au tracé ayant fait l'objet d'une surveillance archéologique entre les rues de la Montagne et Sainte-Cécile. Le secteur à l'ouest de la rue Jean-D'Estrées s'est avéré très perturbé par de nombreux services publics souterrains (photos 4.2.2 et 4.2.3). D'abord, trois conduites en fonte traversent parallèlement la tranchée d'est en ouest entre les chaînages 2+895 et 2+975. Elles mesurent 0,60 m, 0,40 m et 0,20 m de diamètre. À ces perturbations majeures s'ajoutent six conduites de gaz encore en fonction traversant du nord au sud la tranchée, une conduite de gaz orientée est-ouest rencontrée au centre et trois massifs électriques (deux est-ouest et un nord-sud). Aucun sol en place n'était conservé sur ce tracé, à l'exception du sol naturel stérile dont la surface décapée a été observée à quelques reprises. Ce dernier se présente comme un limon sableux brun avec des galets et des cailloux schisteux. Vis-à-vis du chaînage 2+899, il a été rencontré à une élévation de 20,80 m NMM.

Quant au secteur à l'est de la rue Jean-D'Estrées, de nombreux vestiges y ont été relevés en surveillance archéologique. Dans les prochaines pages, ils seront présentés par quadrilatère et d'ouest en est.

Photo 4.2.2 Vue vers l'ouest depuis l'extrémité est de la tranchée 1C (MTL15-25-2-NUM2-97). Deux conduites de gaz et trois massifs sont visibles, ainsi que la canalisation en fonte de 0,60 m de diamètre.

Photo 4.2.3 Vue vers l'est de la portion ouest de la tranchée 1C au chaînage 2+902 (MTL15-25-2-NUM2-92). Sont visibles un massif contre la paroi sud, la canalisation en fonte de 0,40 m de diamètre (au fond de la tranchée) et celle de 0,20 m de diamètre (en paroi ouest).

Entre les rues Jean-D'Estrées et des Rivières

Douze vestiges ont été mis au jour lors de la surveillance archéologique entre les rues Jean-D'Estrées et des Rivières (feuillet 8a). Ils témoignent en grande partie du cadre bâti érigé en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest au début du XX^{e} siècle (feuillets 8d à 8g). Seule une maçonnerie de pierres à l'extrémité ouest de la zone, et peut-être également une canalisation, témoignent de l'occupation du secteur au XIX^{e} siècle. Avant de décrire ces vestiges, il faut savoir que la rue Saint-Antoine Ouest a connu à cet endroit deux phases d'élargissement sur sa bordure sud. La première remonte à la même période que la section plus à l'est, soit entre 1906 et 1912 (Ethnoscop 2013a : 102). La seconde phase survient dans la seconde moitié du XX^{e} siècle. Il est probable qu'elle concorde avec l'ouverture de la rue Jean- D'Estrées. Cette voie publique, toujours absente en 1949 (feuillet 8g), semble avoir été percée de concert avec la construction de l'autoroute Ville-Marie au début des années 1970, lui servant de voie de sortie. Au même moment, la rue Saint-Antoine Ouest aura vraisemblablement été élargie entre les rues Jean-D'Estrées et Peel pour assurer la fluidité de la circulation. La présence d'un terre-plein circonscrit à cette section de la voie semble appuyer cette idée.

Canalisation en fonte 1C1, XXe siècle

Une canalisation en fonte (1C1), orientée nord-sud, a été observée à 7 m de la limite ouest du tronçon (feuillet 8a). D'un diamètre de 0,15 m, elle mesure plus de 1 m de longueur. Son sommet est positionné à une altitude de 19,92 m NMM. Son orientation laisse croire qu'elle desservait un bâtiment en bordure sud de la rue Saint-Antoine. La nature exacte de ce service d'utilité publique n'est pas connue.

Maçonnerie de pierres (1C2 et 1C3), construite entre 1873 et 1890?

Deux sections d'une maçonnerie de pierres ont été observées à environ 1 m l'une de l'autre, appartenant vraisemblablement au même ouvrage (feuillet 8a)[19]. Elle s'étend entre les chaînages 2+998 et 3+005, la section à l'ouest mesurant 1,10 m de longueur et celle à l'est, 5 m. La largeur du vestige est de plus de 1 m et son sommet s'élève entre 19,90 m NMM et 19,87 m NMM. La maçonnerie est formée de grandes pierres calcaires ébauchées, posées à plat et liées de ciment (photo 4.2.4). D'une hauteur d'environ 0,15 m, le vestige présente une seule assise. La section ouest affleure sous un épais remblai de pierres concassées (environ 0,95 m), également présent à l'est, mais séparé du vestige par un remblai de limon argileux brun contenant des fragments de briques (épaisseur de 0,20 m). La maçonnerie repose sur une couche de limon brun avec des lentilles de mortier, pour sa part située sur l'horizon minéral du sol naturel (seulement observé pour la section ouest). Le vestige semble tronqué à sa limite ouest.

[19] Les vestiges ont été enregistrés séparément, puisque cette section de tranchée a été excavée en deux temps. Comme le lien entre ces deux derniers n'a pu être observé, leur numéro respectif a été conservé.

Photo 4.2.4 Vue vers l'ouest de la maçonnerie 1C3 (MTL15-25-2-NUM2-82)

L'emplacement du vestige le relie à un grand bâtiment présent sur les plans anciens dès 1890 (feuillet 8e)[20]. Sur ce dernier plan, l'édifice correspond aux numéros civiques 156 et 158. Le plan d'expropriation de 1906 indique qu'il s'agit d'une propriété de la Toronto Type Foundry. Cette compagnie, spécialisée dans l'impression et la vente d'appareils de reliure, semble avoir occupée l'édifice dès 1897 (Lovell 1897-1898 : 1065). Le bâtiment subsiste à la première phase d'élargissement de la rue Saint-Antoine, bien que légèrement retranché dans sa portion nord, comme en témoignent les plans de 1912 (feuillet 8f) et de 1918. Il sera toutefois démoli entre 1918 et 1949 (feuillet 8g) pour laisser place à un terrain vague. La nature exacte du vestige, quant à elle, demeure indéterminée. Formée d'une seule assise, la maçonnerie pourrait être un ancien dallage faisant office de plancher. Il pourrait aussi s'agir de la semelle d'assise de sa fondation de façade.

[20] Cette datation, antérieure au bâtiment de béton situé non loin à l'est, est appuyée par la séquence stratigraphique. En effet, la maçonnerie 1C3 est surmontée du même remblai de limon argileux brun avec briques sur lequel repose la dalle de béton 1C7.

Vestiges d'un bâtiment en béton (1C5 à 1C7), construit entre 1918 et 1949

Le mur en béton 1C5 s'étend sur une longueur de plus de 8,40 m en paroi nord de la sous-opération, entre les chaînages 3+011 et 3+019 (photo 4.2.5). Son sommet dérasé affleure à une altitude de 20,12 m NMM. Le vestige a été tronqué à son extrémité ouest, ainsi qu'entre les chaînages 3+014 et 3+016, par la mise en place d'un égout pluvial et de son puits d'accès. Dans sa section centrale, le parement sud du mur porte les traces d'un revêtement (en plâtre?) peint en gris. La base du vestige n'a pas été atteinte, mais un élargissement d'environ 0,20 m a été observé à 19,22 m NMM. À son extrémité est, le vestige s'intègre au mur en béton armé 1C6, orienté nord-sud. Visible sur 1 m de longueur, il mesure environ 0,60 m de largeur. Apparaissant à une altitude de 20,07 m NMM, il a été observé sur 0,85 m de hauteur sans que sa base ne soit atteinte par l'excavation. À noter que le parement est du mur est appuyé contre la maçonnerie de pierres 1C8.

Photo 4.2.5 Vue vers l'est des vestiges 1C5 à 1C7 (MTL15-25-2-NUM2-76). La dalle 1C7 est en cours de dégagement, tandis que le mur 1C6 a été partiellement détruit par l'excavation mécanique.

Un troisième vestige (1C7) est contemporain de l'ensemble en béton. Il s'agit d'une dalle en béton armé de 0,20 m d'épaisseur, visible sur une largeur de 1 m et une longueur de 9,40 m. Sa limite ouest n'a pas été observée, puisqu'elle se situait sous la profondeur maximale atteinte par l'excavation. Le vestige s'intègre au parement sud du mur 1C5 et s'appuie contre le parement ouest du mur 1C6. S'élevant à une altitude approximative de 19,37 m NMM, la dalle est posée sur un niveau de pierres concassées d'environ 0,15 m d'épaisseur. Sous ce lit de pose se trouve un dépôt de limon sableux brun, homogène et ferme, avec des nodules de briques. Ce remblai est le même dépôt qui recouvre la maçonnerie 1C3.

Cet ensemble contemporain de vestiges en béton représente la partie nord-est d'un bâtiment vraisemblablement construit entre 1918 et 1949. Les vestiges 1C5 et 1C6 correspondent respectivement à son mur de façade et à son mur latéral est, tandis que la dalle 1C7 témoigne d'un niveau de plancher. L'étude des plans anciens laisse croire que ce bâtiment a été construit entre les deux phases d'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest. Absent du

plan d'assurance-incendie de 1918, il apparaît sur le plan d'utilisation du sol de la Ville de Montréal tracé en 1949 (feuillet 8g). Portant le numéro civique 1130, le bâtiment est alors occupé par un fleuriste en gros. Toujours visible sur une photo aérienne datée de 1969 (figure 4.2.3), il fut vraisemblablement détruit lors de la construction de l'autoroute Ville-Marie et l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest.



Figure 4.2.3 Photographie aérienne de 1969 (AVM VM97 S3 D09 P042). Le chiffre 1 montre le bâtiment construit entre 1906 et 1912 (représenté par les vestiges 1C8 à 1C12), tandis que le chiffre 2 indique celui en béton armé érigé après 1918 (représenté par les vestiges 1C5 à 1C7).

Canalisation domestique en fonte 1C4, XIX^e^ ou XX^e^ siècle

La canalisation en fonte 1C4, d'un diamètre de 0,12 m, est située vis-à-vis du chaînage 3+016. En partant de la paroi sud de la sous-opération, elle suit un axe nord-sud sur 0,70 m de longueur, avant de bifurquer vers l'ouest où son extrémité est brisée à 0,40 m plus loin. Son sommet a été observé en paroi sud à une altitude d'environ 19,42 m NMM. Les dimensions et l'emplacement du vestige laissent croire qu'il s'agit d'une canalisation d'eau liée à un bâtiment situé en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest. Identifiée sous le plancher de béton 1C7, la canalisation pourrait être contemporaine à celui-ci ou antérieure.

Vestiges d'un hôtel en brique (1C8 à 1C12) construit entre 1906 et 1912

La maçonnerie de pierres 1C8, orientée selon un axe nord-sud, est située immédiatement à l'est du mur de béton 1C6. Son sommet dérasé s'élève à 19,67 m NMM. D'une largeur approximative de 0,60 m, le vestige présente un parement double composé de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées par un mortier de chaux. Le vestige se poursuit au nord, hors de la tranchée, mais il n'était pas visible en paroi sud (tronqué?). L'enregistrement du vestige a été complexifié par plusieurs facteurs dont la profondeur de l'excavation, la présence du mur 1C6 s'appuyant contre son parement ouest et le passage d'un massif électrique au-dessus de l'extrémité est du vestige.

Située à environ 8 m vers l'est, la maçonnerie de pierres 1C9, également orientée nord-sud, est située au chaînage 3+028 (photo 4.2.6). Le vestige mesure environ 1 m de largeur et n'a été dégagé que sur une longueur de 0,20 m, sa portion sud étant tronquée. À double parement et blocage, il est composé de pierres calcaires équarries et ébauchées, liées par un mortier de chaux. Le sommet dérasé de la maçonnerie s'élève à 19,81 m NMM. Il présente une hauteur de plus de 0,45 m, la base du vestige n'ayant pas été atteinte. À son extrémité nord, le mur est imbriqué à la maçonnerie de pierres 1C11 (photo 4.2.7). Celle-ci est orientée selon un axe est-ouest et s'étend sur 4,80 m de longueur. Son sommet dérasé s'élève à environ 19,91 m NMM. Seul le parement sud du vestige a pu être observé contre la paroi nord de la tranchée. Ses quatre assises, formées de pierres calcaires équarries et ébauchées, sont plus ou moins régulières; le liant est le même que celui utilisé pour le mur 1C9. Le vestige a été dégagé sur 0,55 m de hauteur, mais sa base n'a pas été atteinte. À son extrémité est se trouve la maçonnerie 1C12, qui s'étend sur plus de 0,95 m de longueur vers le sud (photo 4.2.8). On ne sait si les deux murs étaient imbriqués, l'excavation mécanique ayant déstabilisé la jonction des deux vestiges. Le mur 1C12 mesure au moins 0,50 m de largeur et son sommet affleure à environ 20,34 m NMM. Son parement double est composé du même type de pierres et de mortier que les deux murs décrits précédemment. Un possible empattement d'une largeur de 0,50 m a été observé à environ 19,36 m NMM sur le parement ouest du vestige. Quant à sa base, elle a été atteinte à une élévation de 19,06 m NMM. L'enregistrement du vestige s'est fait difficilement en raison d'un massif électrique contre son parement est. À noter que la maçonnerie a peut-être été endommagée par cette perturbation récente.

Photo 4.2.6 Vue en profil vers le nord du vestige 1C9 (MTL15-25-2-NUM2-74)

Photo 4.2.7 Vue en profil vers le nord du vestige 1C11 (MTL15-25-2-NUM2-71)

Photo 4.2.8 Vue vers l'est du vestige 1C12 en cours de dégagement (MTL15-25-2-NUM2-70)

Un quatrième vestige a été dégagé dans l'emprise du bâtiment cerné par les murs 1C9, 1C11 et 1C12. Il s'agit de la dalle 1C10, dont le sommet s'élève à une altitude d'environ 19,26 m NMM. Probablement en béton, la dalle a été observée sur 1 m de longueur et 1 m de largeur. L'extrémité ouest du vestige n'a pas été dégagée, alors que l'extrémité est était tronquée. D'une épaisseur approximative de 0,05 m, la dalle semblait être appuyée contre le parement sud du mur 1C11.

Cet ensemble de murs de pierres représente les fondations d'un même bâtiment, probablement construit entre 1906 et 1912 (feuillet 8f). Absent du plan d'expropriation de 1906, il a été construit après la première phase d'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest. Le plan de Goad de 1912 illustre le nouveau cadre bâti en bordure sud de la rue. Au coin sud-ouest de la rue des Rivières, un nouvel édifice en brique est érigé. Celui-ci, identifié comme le Pacific Hotel sur le plan de 1918 (figure 4.2.4), demeurera en place durant plusieurs décennies, telle qu'en témoigne la photographie aérienne de 1969 (figure 4.2.3).



Figure 4.2.4 Extrait du plan de l'Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal », 1918 (BanQ G/1144/M65G475/U5/v. 1/1918 CAR)

Le vestige 1C11 semble correspondre au mur de fondation de la façade de l'hôtel et le vestige 1C12, à son mur de fondation latéral est. Quant à la maçonnerie 1C9, elle témoigne vraisemblablement d'un mur de refend central, bien que le mur de façade 1C11 n'ait pas été observé à l'ouest du mur 1C9. Il est probable que la maçonnerie 1C8 corresponde au mur de fondation latéral ouest du même bâtiment. Ce secteur s'est avéré perturbé, tel qu'en témoigne le mauvais état du mur 1C9 (tronqué au sud), la présence d'un épais remblai de concassé et le massif électrique présent contre le parement est du mur 1C8. Quant à la dalle 1C10, semblant être appuyée contre le mur de façade 1C11, elle représente peut-être un aménagement plus récent (plancher de cave) dans le même bâtiment.

Entre les rues des Rivières et Peel

Trois vestiges ont été rencontrés en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest entre les rues des Rivières et Peel. Ces maçonneries de pierres témoignent de deux bâtiments construits à des époques distinctes, mais détruits au même moment, soit lors de la seconde phase d'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest dans la décennie 1970. Un épais remblai de pierres concassées témoigne de cet événement. Le remblai, mesurant plus de 1,70 m d'épaisseur, est posé sur le sommet dérasé des trois vestiges et forme le seul dépôt visible dans la tranchée entre la rue Peel et le vestige 1C13. Il s'agit du même remblai excavé à l'ouest, entre les rues des Rivières et Jean-D'Estrées, également lié à la démolition des bâtiments en bordure de la rue Saint-Antoine Ouest.

Mur de fondation latéral en pierre (1C13), entre 1846 et 1873

La maçonnerie de pierres 1C13, orientée selon un axe nord-sud, a été trouvée au chaînage 3+044. D'une largeur de 0,80 m et visible sur 0,95 m de longueur, le sommet dérasé du vestige affleure à une élévation de 19,89 m NMM. L'appareil irrégulier est composé de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées par un mortier de chaux (photo 4.2.9). L'assise supérieure du mur présente un parement double, alors que les cinq suivantes sont à parement double avec blocage. La base du vestige n'avait pas été atteinte à une profondeur de 18,99 m NMM.

Photo 4.2.9 Vue en plongée vers le nord du vestige 1C13 après sa démolition partielle (MTL15-25-2-NUM2-66)

Le vestige représente le mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment qui se trouvait au coin sud-est des rues Saint-Antoine Ouest et des Rivières. L'étude des plans anciens révèle que sa construction est survenue entre 1846 (feuillet 8c) et 1873 (feuillet 8d). Le plan d'expropriation de 1906 indique que la façade de cette maison en pierre de 2½ étages, alors la propriété d'Elmire Deslauriers, sera touchée par l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest. Néanmoins, les plans des décennies subséquentes semblent démontrer que le bâtiment est demeuré en place, bien que possiblement diminué en profondeur. Encore visible sur la photo aérienne de 1969, il aura vraisemblablement été démoli, comme les autres édifices du secteur, lors de la seconde phase d'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest.

Vestiges d'un bâtiment en brique (1C14 et 1C15), entre 1906 et 1912

La maçonnerie de pierres 1C15 s'étend sur 14 m de longueur entre les chaînages 3+060 et 3+074. Orienté est-ouest en suivant la paroi nord de la tranchée, seul son parement sud a été dégagé et ce, sur une hauteur d'environ 1,50 m (photo 4.2.10). Le sommet du mur est situé à une élévation d'environ 20,34 m NMM; sa base n'a pas été atteinte. La maçonnerie est construite de pierres calcaires ébauchées, disposées en panneresse et boutisse en formant des assises plus ou moins régulières. Le tout est lié par du mortier. La surface du parement sud semble avoir été régularisée par l'application de mortier. Au chaînage 3+069, un mur nord-sud (1C14) est imbriqué au vestige 1C15. Cette maçonnerie de pierres calcaires ébauchées 1C14 est d'une largeur approximative de 0,70 m; elle a été observée sur une seule assise, visible sur 0,40 m de longueur. Son mode de construction est identique à celui du mur 1C15.

Photo 4.2.10 Vue vers le nord-ouest du vestige 1C15 (MTL15-25-2-NUM1-327)

Les deux vestiges appartiennent au même bâtiment, le mur 1C15 étant en façade et le mur 1C14 formant un mur de refend. Aucun bâtiment n'est présent à cet emplacement en 1890. Le plan d'expropriation de 1906 montre que l'emplacement est désormais construit, mais les deux petits bâtiments semblent avoir été entièrement amputés par l'élargissement subséquent de la rue. Le plan de 1912 montre un plus grand bâtiment (en brique), vraisemblablement érigé après la première phase d'élargissement de la Saint-Antoine Ouest, soit entre 1906 et 1912 (feuillet 8f). Toujours présent sur le plan de 1949 (feuillet 8g) et sur la photo aérienne de 1969 (figure 4.2.3), il aura été démoli lors de la seconde phase d'élargissement de la rue.

Entre les rues Peel et de la Cathédrale

Sur le tronçon entre les rues Peel et de la Cathédrale, les sols archéologiques ont été perturbés par la mise en place du réseau de services publics. La canalisation en fonte 1C16, qui s'étend sur environ 6 m à l'extrémité ouest du tronçon, a déjà été décrite. Trois autres canalisations, orientées nord-sud, ont été observées. Il faut également mentionner la présence de trois dalles de béton sous l'infrastructure actuelle. Elles s'étendent sur près de 40 m à l'est des deux seules maçonneries observées dans le tronçon, maçonneries témoignant d'un bâtiment construit au XIX^{e} siècle.

Conduites d'alimentation en eau pour usage domestique (1C17 et 1C18), XX^{e} siècle?

La canalisation en plomb 1C17 est localisée au chaînage 3+110. D'un diamètre de 0,03 m, elle mesure plus de 2 m de longueur depuis la paroi sud de la sous-opération. Ce vestige est situé à une élévation d'environ 19,02 m NMM, soit à 1,10 m sous la surface. Son extrémité nord étant brisée et le tuyau tordu, il est difficile de connaître son orientation exacte; il est toutefois probable que celui-ci suivait un axe approximativement nord-sud.

Moins de 7 m à l'est, la canalisation en métal ferreux 1C18, d'une orientation semblable, a été observée en paroi sud. D'un diamètre de 0,05 m, elle s'étend sur environ 0,90 m de longueur. Son extrémité nord est également brisée. Le vestige est situé à une élévation de 19,09 m NMM, soit à 1,05 m sous la surface. À noter que sa tranchée d'implantation a tronqué la maçonnerie 1C19; elle est donc postérieure à l'abandon du bâtiment représenté par ce mur. La canalisation a vraisemblablement été installée après l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest au début du XX^{e} siècle.

Le faible diamètre des canalisations et leur orientation laissent croire qu'il puisse s'agir d'anciennes conduites d'alimentation en eau desservant les bâtiments en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest. Celle en plomb pourrait être plus ancienne que celle en métal ferreux.

Vestiges d'un bâtiment en brique (1C19 et 1C20), présent en 1873?

La maçonnerie de pierres 1C19 s'étend sur plus de 6 m de longueur entre les chaînages 3+115 et 3+121. Elle suit la paroi sud de la tranchée avec un léger surplomb d'environ 0,20 m de largeur. Le sommet dérasé du vestige affleure à une élévation de 19,35 m NMM. Ses quatre assises résiduelles sont composées de pierres calcaires équarries et ébauchées, liées par un mortier de chaux. L'ouvrage repose sur l'horizon minéral du sol naturel. L'extrémité ouest du mur est tronquée (cause indéterminée). À son extrémité est, le mur s'imbrique à la maçonnerie de pierres 1C20 (photo 4.2.11). Cette dernière, orientée selon un axe nord-sud, se poursuit vers le nord, hors de la sous-opération. D'une largeur de 0,70 m, ce vestige présente deux assises résiduelles. Son sommet est à 19,26 m NMM; sa base, sise 0,52 m plus bas, repose également sur l'horizon minéral du sol naturel. Le mur, à parement double avec blocage, est composé de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées par le même mortier que le mur 1C19. Le parement ouest du mur est dressé, alors que le parement est l'est plus ou moins. Sa dernière assise contient de gros moellons bruts (en grès?).



Photo 4.2.11 Vue en plongée vers le sud-est de la jonction des murs 1C19 et 1C20 (MTL15-25-2-NUM2-50)

Les deux vestiges représentent les murs de fondation d'un bâtiment en brique présent en 1890 et correspondant au numéro civique 126 (feuillet 8e). Le vestige 1C20 correspond à son mur latéral est, alors que le vestige 1C19 représenterait un mur de refend orienté est-ouest. C'est probablement le même bâtiment, mais sans appentis, qui apparaît sur le plan de 1873 (feuillet 8d).

Canalisation en fonte (1C21), XX^e siècle?

La canalisation en fonte 1C21 est localisée vis-à-vis du chaînage 3+129. D'un diamètre de 0,20 m, elle traverse du nord au sud la sous-opération sur une longueur de 0,85 m. Son sommet est situé à une élévation de 18,65 m NMM, soit à 1,35 m sous la surface. La canalisation présente une pente descendante vers le sud. Ces caractéristiques laissent croire qu'il puisse s'agir d'une ancienne conduite d'alimentation en eau desservant un bâtiment en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest. Sa datation demeure indéterminée.

Entre les rues de la Cathédrale et Sainte-Cécile

L'excavation du tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest entre les rues de la Cathédrale et Sainte-Cécile a permis la mise au jour de quatre vestiges maçonnés représentant trois bâtiments érigés entre le dernier quart du XIX^e siècle et le début du XX^e siècle. L'un deux, situé à l'extrémité est, pourrait être plus ancien et daté du troisième quart du XIX^e siècle. Parmi ces bâtiments, aucun ne semble avoir eu de cave. La moitié est de la tranchée était perturbée sur son flanc nord par la présence d'une conduite en fonte (1C24), enfouie à plus d'un mètre sous la surface actuelle et déjà décrite.

Mur de fondation latéral en pierre d'un bâtiment (1C22), entre 1890 et 1906

La maçonnerie de pierres 1C22 traverse du nord au sud la sous-opération sur une longueur de 1 m, vis-à-vis du chaînage 3+200 (photo 4.2.12). Son sommet dérasé est visible à une altitude de 18,57 m NMM et sa base repose à 1 m plus bas, sur l'horizon minéral du sol naturel. D'une largeur de 1,05 m, le vestige à parement double avec blocage est composé de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées entre elles par un mortier de chaux. Un élargissement de 0,25 m sur le parement ouest du mur correspond possiblement à un empattement. Sur ce dernier, certaines des pierres ont été rejointoyées avec un mortier de ciment. À noter que le vestige semble tronqué à ses deux extrémités[21].

[21] Après sa démolition par l'excavation mécanique, le vestige n'était plus visible dans les parois. Au nord, la mise en place de la canalisation en fonte 1C24 l'avait détruit. Au sud, une tranchée moderne située immédiatement sous la chaussée actuelle était visible en paroi, près du parement est du vestige. D'une largeur de 1,30 m et d'une profondeur de plus de 1,70 m, cette tranchée est probablement liée à l'installation d'un service public moderne.



Photo 4.2.12 Vue en plongée vers le nord du vestige 1C22 (MTL15-25-2-NUM2-1)

L'étude des plans anciens laisse croire que le vestige 1C22 pourrait correspondre au mur de fondation latéral est du bâtiment présent au coin sud-est des rues Saint-Antoine Ouest et de la Cathédrale sur le plan d'expropriation de 1906. Cette maison de deux étages est en bois et en brique. De façade étroite, elle forme un rectangle s'allongeant vers le sud. Le plan de Goad de 1890 (feuillet 9e) montre un bâtiment bien différent à cet emplacement, construit tout de bois et plus large. Il semblerait que ce dernier ait été démoli, puis remplacé par un nouveau bâtiment entre 1890 et 1906. Le cadre bâti de ce côté sud de la rue Saint-Antoine Ouest semble formé de maisons en rangée; la fondation 1C22 soutenait vraisemblablement un mur mitoyen.

Mur de fondation latéral en pierre d'un bâtiment (1C23), entre 1873 et 1890

La maçonnerie de pierres 1C23 traverse du nord au sud la sous-opération au 3+214 (photo 4.2.13). Son sommet dérasé s'élève à 18,19 m NMM et sa base est située à 0,75 m plus bas, sur la surface décapée du sol naturel stérile. D'une largeur de 0,65 m, le mur à parement double et blocage est composé de pierres calcaires grossièrement équarries et couchées à plat. Les quatre assises résiduelles sont liées d'un mortier de chaux. Le parement ouest est plus ou moins dressé, les deux assises supérieures étant légèrement en saillie. Les assises sont plus ou moins régulières et les joints sont baveux. À noter que les pierres de la première assise sont liées entre elles par un mortier de ciment, témoignant peut-être d'un

rejointoiement de cette section. Le parement est présente une apparence plus soignée. Dressé, il comprend des assises régulières et des joints affleurants.

Photo 4.2.13 Vue en plongée vers le nord du vestige 1C23 (MTL15-25-2-NUM2-7)

Le vestige 1C23 pourrait correspondre au mur de fondation latéral est du bâtiment présent sur le plan d'expropriation de 1906, voisin immédiat du bâtiment représenté par le vestige 1C22. Cette maison de deux étages en bois forme un large rectangle étendu selon un axe est-ouest. Le plan de Goad de 1890 montre que la section orientale du bâtiment existait déjà à cette époque (feuillet 9e). La maison aura été agrandie sur sa portion ouest, entre 1890 et 1906, soit peut-être en même temps que la construction de la maison au coin de la rue de la Cathédrale. Il faut dire que cet ensemble paraît avoir toujours eu un seul et même propriétaire depuis 1890. À cette date, les bâtiments portant les numéros civiques 100 et 102 appartiennent au Col$^{n.}$ G. D'Orsonnens, alors qu'en 1906 les deux bâtiments à l'extrémité ouest du tronçon sont la propriété d'Edward J. Savage.

Vestiges d'une maison en bois (1C25 et 1C26) présente en 1890

La maçonnerie de pierres 1C26 traverse la tranchée du nord au sud vis-à-vis le chaînage 3+235. Son sommet a été observé à une altitude de 18,05 m NMM. Le vestige mesure 0,70 m de largeur. Construit d'un parement double avec blocage, il est composé de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, liées par un mortier de chaux. Le parement est du mur est plus ou moins dressé et ses assises sont plus ou moins régulières. Son parement ouest est, quant à lui, dressé avec des assises régulières. Un crépi gris recouvre ce parement. La base du vestige n'a pas été atteinte, mais ce dernier a été observé sur cinq assises totalisant une hauteur de plus de 0,84 m. À noter que la portion sud du vestige a été partiellement tronquée par le passage de la canalisation en fonte 1C24. À l'extrémité nord du mur, une deuxième maçonnerie (1C25) se poursuit vers l'ouest sur une longueur de moins d'un mètre (photo 4.2.14). Visible en paroi nord de la tranchée, elle affleure à environ 0,60 m sous la surface, soit une altitude de 18,21 m NMM. Son parement sud, observé sur six assises régulières, est composé de pierres calcaires équarries et liées par le même mortier que le mur 1C26. Le crépi couvrant le parement ouest de ce dernier déborde en partie sur les pierres du mur 1C25 (photo 4.2.15). La présence de cet enduit n'a pas permis d'observer le lien entre les deux vestiges; à savoir s'ils étaient imbriqués ou appuyés l'un contre l'autre. La base du mur 1C25 n'a pas été atteinte.

Photo 4.2.14 Vue vers le nord des murs 1C25 et 1C26 (MTL15-25-2-NUM2-22)

Photo 4.2.15 Jonction des murs 1C25 et 1C26, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-24)

Les vestiges 1C25 et 1C26 témoignent vraisemblablement d'un bâtiment situé au coin sud-ouest de l'intersection des rues Saint-Antoine Ouest et Sainte-Cécile, préalablement à l'élargissement de cette première entre 1906 et 1912. Le plan d'expropriation de 1906 indique qu'une large maison en bois de 2½ étages se dressait à cet emplacement. Celle-ci semble déjà en place en 1890 sous les numéros civiques 90 et 94 (feuillet 9e). Le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillet 9d) montre qu'un bâtiment est déjà implanté sur le même coin. Il est possible que les vestiges puissent dater de cette époque. Ils représentent les murs de fondation de façade (1C25) et latéral est (1C26) de la maison.

4.2.2 Entre la rue Sainte-Cécile et le boulevard Robert-Bourassa (MTL15-25-2-1D et BiFj-73)

Site BiFj-73

Le tracé du circuit 3199 traverse le site archéologique BiFj-73, anciennement sis sur la pleine largeur de la rue Saint-Antoine Ouest entre les rues Sainte-Cécile et Mansfield. Le mandat de l'intervention de 2015 prévoyait un inventaire à l'extrémité ouest du site (tranchée 2B) et une surveillance archéologique des travaux d'excavation sur le reste de son emprise. Malgré une perturbation des contextes archéologiques causée par l'installation d'une canalisation en fonte (2B2) sur toute la longueur de la tranchée, dix vestiges du XIX^{e} siècle ont été rencontrés. Six d'entre eux sont situés entre les rues Sainte-Cécile et Mansfield. Pour les autres, ils furent relevés à l'est de la rue Mansfield, soit sur une quarantaine de mètres hors de l'emprise originelle du site BiFj-73. Conséquemment, la limite de ce dernier fut agrandie vers l'est. Le site BiFj-73 s'étend maintenant jusqu'au tracé de l'ancienne rue de l'Inspecteur, englobant ainsi tout le cadre bâti présent entre celle-ci et la rue Sainte-Cécile (feuillet 9a).

Tranchée d'inventaire 2B et sondage manuel 3A

La tranchée 2B a été excavée vis-à-vis du coin sud-ouest des rues Saint-Antoine Ouest et Sainte-Cécile, à l'emplacement présumé d'une maison construite durant le premier quart du XIX^{e} siècle. L'objectif était de documenter l'occupation intérieure du bâtiment, ainsi que de potentielles transformations de ce dernier (Ethnoscop 2013a : 104). L'inventaire a permis de mettre au jour trois vestiges de cette maison et plusieurs niveaux successifs associés à son occupation. Ceux-ci étaient toutefois perturbés par la présence d'une canalisation en fonte (2B2) et de deux conduites de gaz[22].

La tranchée mécanique 2B, d'une largeur de 1 m, s'étend sur 8,10 m de longueur entre les chaînages 3+243 et 3+251 (photo 4.2.16). Le sondage manuel 3A a été implanté contre sa limite ouest (carte 4.2.1). Il s'étend sur toute la largeur de la tranchée et sur 3 m de longueur. Les vestiges mis au jour ainsi que les différents dépôts fouillés sont présentés selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.2.3).

[22] Ces deux conduites de gaz traversent parallèlement du nord au sud la sous-opération 2B, entre les chaînages 3+248 et 3+250, à une élévation approximative de 17,60 m NMM.

Photo 4.2.16 Vue d'ensemble vers l'ouest de la tranchée 2B (BiFj-73-15-NUM2-12)



Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Rue Saint-Antoine Ouest,
sous-opérations BiFj-73-2B et 3A

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,6 1,2 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.2.1

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Tableau 4.2.3 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BiFj-73-2B et 3A

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op./paroi/couche	Culture matérielle
Début XX^{e} siècle	Comblement de la tranchée de la canalisation en fonte 2B2	Limon sableux brun grisâtre	3A1	ND	Verre à vitre, pipes en terre cuite fine argileuse blanche
Début XX^{e} siècle	Ancien aqueduc?	Canalisation en fonte	2B2	ND	---
Présent en 1890?	Mur de division intérieur ou pilier d'un bâtiment?	Maçonnerie de pierres surmontée d'une maçonnerie de briques	2B1	ND	---
Fin XIX^{e} siècle-début XX^{e} siècle	Rejets dans le vide sanitaire du bâtiment?	Limon sableux brun grisâtre	3A2	3A-Nord-4	Verre à vitre, TCFB, bille en TCG sans glaçure
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Rejets dans le vide sanitaire du bâtiment	Dépôt hétérogène de cendres, mortier et charbon de bois	3A3	3A-Nord-5	TCFB, *creamware*, verre à vitre, clous, os frais
Milieu du XIX^{e} siècle?	Niveau d'occupation dans le bâtiment	Limon argileux brun grisâtre	3A4	ND	TCG à glaçure, TCFB, PF dure orientale, bouteilles cylindriques, verre à vitre
Deuxième quart du XIX^{e} siècle	Niveau d'occupation dans le bâtiment	Sable argileux brun grisâtre	3A5	ND	TCFB, *pearlware*, GG Derbyshire, verre à vitre, cornillons
XIX^{e} siècle?	Revêtement intérieur ou aménagement architectural d'un bâtiment	Maçonnerie de briques	2B4	3A-Nord-2B4	---
Construit entre 1825 et 1846	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment	Maçonnerie de pierres	2B3	3A-Nord-2B3	---
	Sol naturel stérile (décapé)	Limon argileux gris avec cailloutis et galets	3A5	3A-Nord-6	---

Service public en fonte (2B2), XX^e siècle

La canalisation en fonte 2B2 traverse d'est en ouest le centre de la tranchée, soit sur une distance de 8,10 m. D'un diamètre de 0,18 m, le tuyau présente une pente descendante vers l'est. Son sommet se situe entre 17,53 m NMM et 17,37 m NMM. Sa tranchée de pose, qui tronque la couche de démolition (couche 3 de la figure 4.2.5) et les vestiges 2B3 et 2B1[23], a été fouillée. Le lot 3A1 correspond à la fouille de sa portion inférieure. Son remblai de comblement consistait en un limon sableux brun grisâtre, hétérogène et meuble. Des nodules de mortier, de briques et de cailloux parsemaient le dépôt. Quelques artefacts y étaient associés (n=7), principalement des tessons de verre à vitre, ainsi que deux fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche.

La canalisation 2B2 correspond à la suite de celle observée sur le tracé à l'ouest (1C24, 2D1 et 3B3). Hors de la tranchée 2B, elle a également été observée en surveillance archéologique sur une douzaine de mètres de longueur, soit jusqu'au chaînage 3+263. Le vestige correspond peut-être à un aqueduc mis en place sous la rue Saint-Antoine Ouest à la suite de son élargissement au début du XX^e siècle.

Succession de dépôts liés à l'occupation d'un ancien bâtiment, de la première moitié du XIX^e siècle jusqu'au début du XX^e siècle

Sous la couche associée à la démolition des bâtiments en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest, repose un niveau de limon sableux brun grisâtre, ferme et hétérogène (couche 4 de la figure 4.2.5). Outre du charbon de bois et des cailloux anguleux, le limon contient des lentilles de mortier de ciment. D'épaisseur variable (0,10 m à 0,18 m), le dépôt s'épaissit vers l'ouest où il s'appuie contre l'empattement du mur 2B3. La fouille manuelle (lot 3A2) a permis de récolter quelques artefacts (n=9), dont quatre tessons de verre à vitre, deux tessons de verre incolore sans plomb et un fragment de terre cuite fine blanche. Également, une bille en terre cuite grossière sans glaçure a été trouvée. Succédant aux billes en pierre, les billes en terre cuite sont surtout populaires de la fin du XIX^e siècle jusqu'au début du XX^e siècle (Marier 1996 : 375-377). Cette datation concorde avec la position stratigraphique du dépôt, correspondant à la dernière occupation du bâtiment avant sa démolition entre 1906 et 1912.

Sous la couche 4 repose un dépôt ferme et hétérogène, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, composé de résidus de combustion (cendres et charbon de bois) et de mortier de ciment désolidarisé (couche 5 de la figure 4.2.5). Il a été observé que les résidus de combustion dominent le dépôt dans sa moitié ouest, tandis que le mortier domine à l'est. Quelques artefacts (n=21) et écofacts (n=4) ont été collectés dans ce lot 3A3, dont les fragments d'au moins quatre contenants en céramique. Différents types céramiques sont

[23] La tranchée de la canalisation dans le sondage manuel 3A tronquait également les trois dépôts sous-jacents au niveau de démolition, représentés par les lots 3A2 à 3A4.

COUPE STRATIGRAPHIQUE

(1) Asphalte et b®ton; rev° tement de la chauss®e et son assise de fondation

(2) Limon sableux brun fonc®en surface et brun gris©tre ¨ sa base, h®t®rog¯ne et ferme, contenant des gros nodules de mortier, des fragments de briques, des nodules de b®ton, du charbon de bois et des pierres calcaires subanguleuses

(3) M®lange de mortier, de briques et de pierres calcaires, ferme et h®t®rog¯ne, contenant du charbon de bois

(4) Limon sableux brun gris©tre, h®t®rog¯ne et ferme, contenant des lentilles et des poches de mortier, du charbon et des cailloux anguleux

(5) M®lange de r®sidus de combustion (cendres et charbon de bois) et de mortier d®solidaris®, contenant des nodules de briques, des pastilles d'argile verd©tre, du charbon min®ral, des cailloux anguleux et des ®clats de calcaire

(6) Limon argileux gris, compact, contenant des cailloux arrondis et du cailloutis; sol naturel st®rile



Asphalte
B®ton
Ma- onnerie
2B3 Identification du vestige
Brique
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BiFj-73

SOUS-OPÉRATIONS 2B ET 3A, PAROI NORD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_425_150922.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.2.5

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

présents (dont de la terre cuite grossière locale à glaçure incolore et du *creamware*), mais la terre cuite fine blanche domine l'ensemble. Les quelques objets représentés portent un décor, qu'il soit imprimé (motif Willow) ou réalisé à l'engobe. À noter également que certains des clous collectés, bien que corrodés, pourraient être découpés. En somme, l'assemblage d'artefacts pointe vers le XIX^{e} siècle, la présence de terre cuite fine blanche indiquant une occupation postérieure aux années 1810.

Le lot 3A4 désigne un niveau (environ 0,05 m d'épaisseur) de limon argileux brun grisâtre, compact. À noter que ce niveau, tout comme le lot 3A5, n'a pas été décelé lors du relevé stratigraphique[24]. De nombreux artefacts (n=53) et de rares écofacts (n=2), tous posés à plat dans le dépôt, ont été récoltés. L'assemblage est dominé par les fragments de contenants en céramique, dont plusieurs sont associés à la vaisselle de table. La terre cuite fine blanche est très bien représentée, suivie des contenants en terre cuite grossière locale à glaçure incolore. Parmi les contenants en terre cuite fine blanche, deux présentent un décor bleu réalisé à l'éponge. Un fragment de porcelaine fine dure orientale a également été trouvé.

Le dernier niveau anthropique fouillé correspond au lot 3A5, un sable argileux brun grisâtre, ferme. De faible épaisseur (0,01 m à 0,04 m), le dépôt recouvre la surface décapée du sol naturel. Plusieurs artefacts ont été collectés (n=20), mais l'assemblage est dominé par les ossements d'animaux (n=31). Ceux-ci sont surtout représentés par des fragments de chevilles osseuses (photo 4.2.17)[25]. Les tessons de céramique sont également nombreux. La terre cuite fine blanche domine encore l'assemblage, avec des objets appartenant pour la plupart à la vaisselle de table. La collection comprend aussi deux fragments d'une soucoupe en *pearlware* décorée d'un motif floral polychrome peint. Ce type céramique, commun jusque vers 1830-1840, est décoré de ce genre de motif seulement à partir des années 1795 (Gauvin 1995 : 90). À noter également, la présence d'un fragment de paroi d'un contenant en grès Derbyshire de type 3, un grès produit durant les trois premiers quarts du XIX^{e} siècle seulement (Gauvin 1995 : 138). Somme toute, l'analyse de la culture matérielle pointe vers le deuxième quart du XIX^{e} siècle.

[24] Le relevé stratigraphique a dû être fait en deux temps pour des raisons de sécurité. La portion inférieure de la paroi nord (à partir de la couche 4) a été dessinée à la fin de la fouille, soit après la pose des contreplaqués nuisant à la visibilité lors de la complétion du relevé stratigraphique.

[25] Les chevilles osseuses, aussi appelées cornillons chez les ruminants, sont des projections osseuses situées sur l'os frontal de certaines espèces d'Artiodactyles et recouvertes d'un étui corné, communément appelé « corne » (Reitz et Wing 2005 : 66). Les cornillons sont habituellement associés à la présence de tanneurs ou de cornetiers, mais aucun de ces métiers n'a été recensé à proximité.

Photo 4.2.17 Cornillons, lot BiFj-73-3A5 (photo Isabelle Hade)

En résumé, toutes les couches représentées par les lots 3A2 à 3A5 témoignent de l'occupation d'un ancien bâtiment, construit entre 1825 et 1846, circonscrit à l'est par le mur 2B3. Les couches 4 et 5 qui se succèdent sous le remblai de démolition présentent une surface irrégulière et une bonne épaisseur. La deuxième semble représenter un niveau de rejets dans la cave ou le vide sanitaire du bâtiment; il pourrait s'agir de la même interprétation pour la couche 4. Quant au lot 3A4, il correspond à une couche d'occupation pouvant être datée du milieu du XIX^{e} siècle. Enfin, la couche représentée par le lot 3A5 témoigne de la première occupation du bâtiment datant du deuxième quart du XIX^{e} siècle, tel qu'en témoigne l'étude des plans anciens, la séquence stratigraphique et l'analyse des artefacts associés.

Vestiges d'un ancien bâtiment (2B3, 2B4 et 2B1), construit entre 1825 et 1846

La maçonnerie de pierres 2B3 est située à l'extrémité ouest du sondage. Orientée selon un axe nord-sud, elle est visible sur une largeur de 0,10 m (photo 4.2.18). Son parement est, dont le sommet affleure à 18,20 m NMM, présente cinq assises résiduelles, composées de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, liées par un mortier de chaux. Un large empattement est présent sur le parement est du mur à une hauteur de 17,60 m NMM (photo 4.2.19). D'une largeur de 0,30 m, il est formé de deux assises dont la base repose à environ 0,40 m plus bas, sur la surface décapée du sol naturel stérile. Ses pierres forment un parement irrégulier. À noter qu'une grande partie du vestige est tronquée par la canalisation en fonte 2B2. Dans cette section, large de 0,70 m, seul l'empattement du mur est

conservé. Une maçonnerie de briques communes (2B4) est posée sur l'empattement du mur 2B3, à une distance de 0,08 m de son parement est. Parallèle au mur de pierres, ce vestige 2B4 est composé d'un seul rang de briques, posées en panneresses sur huit assises et liées par un mortier de chaux. Les briques mesurent plus de 0,16 m de longueur, par 0,055 m de hauteur et 0,095 m de largeur. Le sommet de la maçonnerie de briques se situe, tout comme le mur 2B3, à 18,20 m NMM. À noter que son extrémité sud a également été tronquée par la mise en place de la canalisation en fonte 2B2.

Photo 4.2.18 Vue vers le nord-ouest des vestiges 2B3 et 2B4 (BiFj-73-15-NUM2-18)

Photo 4.2.19 Vue vers l'ouest de l'empattement du vestige 2B3 (BiFj-73-15-NUM2-25). La canalisation 2B2 est visible en paroi nord.

Le vestige 2B3 représente vraisemblablement le mur de fondation latéral est d'un bâtiment présent au coin sud-est des rues Saint-Antoine Ouest et Sainte-Cécile en 1846[26] (feuillet 9c). Selon l'étude des plans anciens, le bâtiment demeure en place tout au long du XIX^{e} siècle. Le plan d'expropriation daté de 1906 indique qu'il s'agit d'une maison en brique de trois étages. La maçonnerie de briques 2B4 pourrait être un ajout ultérieur, puisque le mortier utilisé pour les deux vestiges n'est pas le même. S'agit-il d'un simple revêtement? Pourrait-il s'agir d'un aménagement plus important tel qu'une cheminée? L'état du vestige est trop partiel pour statuer. La présence d'une couche de cendres et de charbon (couche 5 de la figure 4.2.5) pourrait être un témoignage de cette dernière interprétation.

[26] La maçonnerie de pierres 2A1, dégagée quelques mètres plus à l'est, représente possiblement la limite est du même bâtiment. Sa construction semble toutefois antérieure (entre 1801 et 1825). Ce vestige sera décrit en détail dans la section traitant des résultats de la surveillance archéologique.

Le vestige 2B1 est situé non loin de la limite est de la tranchée 2B, soit à 6 m du vestige 2B3. Il s'agit d'une maçonnerie de briques communes posée sur une fondation en pierres calcaires (photo 4.2.20). Visible contre la paroi nord de la sous-opération, le vestige de pierres mesure 0,73 m de largeur. Il s'étend sur 0,58 m vers le sud où l'ensemble a peut-être été tronqué par la mise en place de l'ancien aqueduc en fonte 2B2. La maçonnerie présente un parement double de pierres calcaires ébauchées liées par un mortier à sable et à chaux de couleur beige. Au centre du vestige, à une élévation de 17,68 m NMM, est posée une maçonnerie de briques dont seul deux assises sont conservées. Elle consiste en deux rangs de briques posées en boutisses et panneresses et liées par un mortier à chaux gris. La maçonnerie, visible sur 0,25 m de longueur, mesure 0,32 m de largeur. Son sommet dérasé se situe sous la couche de démolition (couche 3, figure 4.2.5) à une altitude de 17,84 m NMM. L'ensemble du vestige a été accroché par la pelle mécanique lors de l'excavation ce qui l'a légèrement désaxé vers le nord-ouest, alors qu'à l'origine il était vraisemblablement orienté nord-sud.

Photo 4.2.20 Vue vers le nord du vestige 2B1 (BiFj-73-15-NUM2-2)

La position stratigraphique du vestige 2B1 indique qu'il est postérieur au mur de fondation 2B3. En effet, la maçonnerie de pierres est posée sur un dépôt de limon sableux brun contenant beaucoup de cailloux et de cailloutis, vraisemblablement le même dépôt que

le lot 3A2 (couche 4 de la figure 4.2.5). Aucun niveau d'occupation associé au vestige 2B1 n'a été observé. Ce vestige est recouvert par le remblai de démolition datant de l'élargissement de la rue Saint-Antoine Ouest (couche 3 de la figure 4.2.5). La maçonnerie représente donc un aménagement fait entre la fin du XIX^{e} siècle et la démolition du bâtiment. Il pourrait s'agir d'un pilier ou encore de l'assise d'un mur de refend. Sa position correspond approximativement à celle du mur de refend présent sur le plan de 1890 et qui sépare les adresses 86 et 88 (feuillet 9e). Néanmoins, l'état très partiel de la maçonnerie ne permet pas de s'avancer davantage sur son interprétation. Il n'est pas exclu, étant donné la position stratigraphique du vestige et son état partiel, qu'il puisse s'agir d'un élément architectural non en place et associé à la couche de démolition. Toutefois, l'absence de grosses pierres dans le niveau de démolition et le positionnement central de la maçonnerie de briques sur l'assise de pierres laissent croire qu'il puisse s'agir d'un vestige *in situ*.

Horizon minéral du sol naturel

Le lot 3A5 comprend également la fouille d'un petit sondage (environ 0,50 m par 0,30 m) dans le coin nord-ouest de la sous-opération, avec comme objectif double d'atteindre la base du vestige 2B3 et l'horizon minéral du sol naturel (couche 6 de la figure 4.2.5). Le sommet de ce dernier affleure sous la mince couche de sable argileux brun grisâtre (lot 3A5) à une altitude variant entre 17,35 m NMM et 17,13 m NMM. Ce limon argileux gris, homogène et compact, contient beaucoup de cailloutis et de cailloux arrondis; il s'apparente à l'horizon minéral stérile du sol naturel. Fouillée sur une dizaine de centimètres d'épaisseur, la couche n'a livré aucun artefact ni inclusion anthropique.

L'absence d'horizon organique et l'altitude relativement basse du sol naturel laissent croire que celui-ci a été décapé. Il faut rappeler que le sol naturel fut relevé à une élévation d'environ 18,34 m NMM, une vingtaine de mètres plus à l'ouest (près du vestige 1C23). Le creusement du sol naturel dans le sondage 3A s'explique par la présence d'un vide sanitaire à l'intérieur du bâtiment représenté par le mur 2B3.

Surveillance archéologique 2A

La tranchée 2A correspond au tracé ayant fait l'objet d'une surveillance archéologique à l'intérieur des limites du site BiFj-73 (feuillet 9a). Les sols archéologiques du secteur ont été perturbés par la mise en place de la canalisation en fonte 2B2, à l'extrémité ouest de la tranchée, et d'une seconde plus à l'est mesurant 0,60 m de diamètre, ainsi que par la présence d'un massif électrique orienté nord-sud. Au total, sept vestiges ont été observés. Ils témoignent tous de bâtiments ayant existé sur le front sud de la rue Saint-Antoine Ouest au cours du XIX^{e} siècle. Ils sont présentés dans les pages suivantes, d'ouest en est et en sous-ensembles significatifs.

Vestiges (2A1 à 2A7) de bâtiments en brique du dernier quart du XIX^e^ siècle

Les vestiges 2A1 à 2A7 appartiennent à des bâtiments en brique illustrés sur le plan de Goad de 1890. Par leur matériau, ces bâtiments ne sauraient guère être antérieurs au milieu du XIX^e^ siècle, la brique étant essentiellement réservée aux cheminées et aux cloisons auparavant. Par ailleurs, pour la plupart ces bâtiments n'ont pas la même configuration que ceux du plan de Plunkett & Brady de 1873.

La maçonnerie de pierres 2A1 traverse du nord au sud la tranchée excavée, soit sur une longueur de 0,98 m, au chaînage 3+257. Large de 0,70 m, le vestige affleure à une altitude de 17,82 m NMM. Il a été observé sur 0,75 m de hauteur, sa base n'ayant pas été atteinte. La construction forme un parement double avec blocage composé de pierres calcaires ébauchées liées de mortier. Les trois à quatre assises observées sont plus ou moins régulières. En paroi nord, trois assises de briques ont été aperçues surmontant la maçonnerie de pierres. Cet assemblage en brique était cependant déstructuré. À noter que le vestige était tronqué en son centre par l'aqueduc en fonte 2B2. Contre le parement est du vestige, à une élévation d'environ 17,55 m NMM, un niveau de planches de bois s'étendait jusqu'au parement du vestige 2A2, soit sur une longueur totale de 5,25 m. Ces planches décomposées étaient orientées selon un axe est-ouest (photo 4.2.21).

Photo 4.2.21 Profil stratigraphique aux abords du vestige 2A2, vue vers le sud (BiFj-73-15-NUM1-224). Le tireté (couche 7) correspond au niveau de planches décomposées.

Le vestige 2A1 correspondrait au mur de fondation latéral est du bâtiment en brique en front du 86, rue Saint-Antoine du plan de 1890 (feuillet 9e). Le niveau de planches de bois (couche 7 de la photo 4.2.21) et les niveaux d'occupation sus-jacents (couches 6 et 5 de la photo 4.2.21) se trouvaient à l'intérieur de ce bâtiment.

La maçonnerie de pierres 2A2 est située à environ 5 m à l'est du vestige 2A1. Elle traverse la tranchée du nord au sud et mesure 0,66 m de largeur. Son sommet dérasé s'élève à une altitude de 17,59 m NMM. La maçonnerie a été observée sur quatre assises totalisant une hauteur de 0,60 m; sa base n'a pas été atteinte. Le vestige présente un parement double avec blocage et est composé de pierres calcaires ébauchées, disposées en assises plus ou moins régulières et liées de mortier. Tout comme le mur 2A1, le vestige 2A2 était tronqué en son centre par la tranchée de pose de la canalisation en fonte 2B2.

La maçonnerie de pierres 2A3 est localisée près du chaînage 3+271. Orienté selon un axe nord-sud et d'une largeur de 0,62 m, le vestige a été dégagé sur une longueur de 0,98 m. Son sommet dérasé est apparu à 0,55 m sous la surface, soit à une élévation approximative de 17,84 m NMM. La maçonnerie à parement double est composée de pierres calcaires ébauchées, liées par du mortier (photo 4.2.22). Les trois ou quatre assises résiduelles sont plus ou moins régulières. Le vestige est posé sur le sol naturel, un sable limoneux beige brunâtre, à une altitude d'environ 16,99 m NMM. La moitié sud de la maçonnerie était tronquée par une tranchée d'implantation de services publics. À noter également qu'un massif électrique était positionné près de son parement ouest.

Photo 4.2.22 Vue vers le nord-est du vestige 2A3 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-200). À 0,25 m à l'ouest du vestige, un massif électrique orienté nord-sud traversait la tranchée.

L'étude des plans anciens, le vestige 2A2 correspond au mur de fondation latéral ouest du bâtiment principal en brique du lot 974 sur le plan de 1890. Le vestige 2A3 représente son mur de fondation est, mitoyen avec le 82, rue Saint-Antoine (feuillet 9e).

La maçonnerie de pierres 2A4 est localisée près du chaînage 3+288. Orientée selon un axe nord-sud, elle mesure 0,62 m de largeur et plus de 0,98 m de longueur. Son sommet dérasé est apparu à 0,80 m sous la surface. Le vestige consiste en une construction à parement double, faite de pierres calcaires ébauchées et liées par du mortier de chaux. Ses quatre assises résiduelles sont plus ou moins régulières. La base du vestige semble avoir été atteinte à 1,65 m sous la surface. L'extrémité sud du mur a été presque entièrement dérasée par l'implantation d'une canalisation en fonte d'un diamètre de 0,60 m. La séquence stratigraphique est distincte de part et d'autre du vestige. À l'ouest de celui-ci, elle s'apparente au sol naturel. Un limon brun, hétérogène et de 0,20 m d'épaisseur, semble être le sol naturel remanié, posé sur un horizon organique de 0,35 m d'épaisseur (limon brun), lui-même posé sur un limon sableux beige brunâtre avec des galets et des taches d'oxydation (horizon minéral)[27]. Du côté est du vestige, un épais niveau de démolition est composé de mortier de ciment avec des briques et des pierres ébauchées.

La maçonnerie de pierres 2A5 est située à environ 15 m à l'est du vestige 2A4, soit près du chaînage 3+303. Orientée nord-sud et également d'une largeur de 0,62 m, elle est très semblable au vestige 2A4. Sa construction forme également un parement double composé de pierres calcaires ébauchées formant des assises plus ou moins régulières et liées par du mortier de chaux (photo 4.2.23). Le sommet dérasé du vestige est situé à 0,50 m sous la surface. Sa base repose à 0,90 m plus bas, sur ce qui s'apparente au sol naturel, un sable limoneux beige brunâtre, plutôt homogène. La moitié nord du mur a aussi été tronquée par la canalisation en fonte de 0,60 m de diamètre. La séquence stratigraphique est distincte de part et d'autre du vestige. Contre son parement ouest repose un remblai hétérogène de limon sableux gris foncé d'une épaisseur de 0,75 m. Ce remblai est posé sur une couche de mortier de ciment désagrégé d'une épaisseur de 0,20 m, elle-même posée sur ce qui s'apparente au sol naturel, un sable limoneux beige brunâtre, homogène. À l'est du vestige, un épais (0,85 m) niveau de démolition est composé de mortier de ciment désagrégé avec des briques et des pierres calcaires angulaires. Celui-ci repose directement sur le sable limoneux apparenté au sol naturel. Ce dernier semble décapé de part et d'autre du vestige, sa surface étant située à une profondeur moyenne de 1,45 m sous la chaussée.

[27] L'horizon organique du sol naturel se situe à 0,85 m sous la surface.

Photo 4.2.23 Vue vers le sud du vestige 2A5 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-192)

Selon l'étude des plans anciens, les vestiges 2A4 et 2A5 appartiennent au même bâtiment, représenté sur le plan de Goad de 1890 en devanture du lot 965 (feuillet 9e). Ils représentent ses murs de fondation latéraux ouest (2A4) et est (2A5)[28]. Le bâtiment est décrit comme une maison en brique de 3½ étages sur le plan d'expropriation de 1906. La séquence stratigraphique observée entre les deux vestiges laisse croire que cette maison possédait une cave ou un vide sanitaire. La différence entre les sols aux extrémités de cette séquence pourrait indiquer une division de l'espace associée à des activités distinctes.

La maçonnerie 2A6, orientée selon un axe nord-sud, est localisée près du chaînage 3+308. Elle se poursuit au nord et au sud de la sous-opération, bien que sa moitié nord soit tronquée par le réseau de services publics. Le vestige consiste en une maçonnerie de briques posée sur une maçonnerie de pierres (photo 4.2.24). Le sommet de la construction en brique est apparu à 0,70 m sous la surface. Cette maçonnerie est composée de deux rangs de

[28] À noter que 2A5 correspond également au mur de fondation latéral ouest du bâtiment adjacent délimité à l'est par le vestige 2A7.

briques communes posées en panneresse, liées de mortier et formant six assises résiduelles. Cet ensemble mesure 0,22 m de largeur et 0,50 m de hauteur. L'ouvrage de briques est posé sur une maçonnerie de pierres de 0,80 m de largeur. Cette dernière est une construction à parement double composée de pierres calcaires partiellement ébauchées, liées par du mortier. L'emprise des travaux n'ayant pas permis d'atteindre la base du vestige, seulement deux assises ont pu être observées, sur une hauteur totale de 0,30 m.

Photo 4.2.24 Vue vers le sud du vestige 2A6 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-219)

La maçonnerie 2A7, également orientée selon un axe nord-sud, est localisée vis-à-vis du chaînage 3+311. Son sommet dérasé affleure à 1,10 m sous la chaussée. Le vestige présente un parement double, composé de moellons bruts de pierres calcaires et métamorphiques liés par du mortier. Seules deux assises ont été observées, la base du mur n'ayant pas été atteinte par l'excavation. Tout comme pour le vestige 2A6, la maçonnerie de pierres semble surmontée d'une maçonnerie de briques. Cette dernière, formée de deux rangs en panneresse de briques communes, visible sur une seule assise, était toutefois déstructurée (photo 4.2.25). À noter que le vestige fut observé en paroi sud uniquement, sa moitié nord ayant été déstructurée par la mise en place d'un service public.

Photo 4.2.25 Vue vers le sud du vestige 2A7 après l'excavation (BiFj-73-15-NUM1-216)

Grâce aux plans anciens, les deux vestiges peuvent être associés au bâtiment principal en brique du 70, rue Saint-Antoine sur le plan de Goad de 1890 (feuillet 9e). Le vestige 2A7 correspond au mur de fondation latéral est du bâtiment, tandis que le vestige 2A6 semble être un mur de refend.

Surveillance archéologique 1D

L'excavation du tronçon à l'est du site BiFj-73 jusqu'à la baie de jonction projetée a permis la mise au jour de quatre maçonneries représentant deux bâtiments possiblement érigés entre 1846 et 1873 (feuillet 9a). Les vestiges observés ont été partiellement tronqués par une canalisation en fonte de 0,40 m de diamètre traversant le centre de la tranchée d'est en ouest. Quelques tranchées récentes et un massif électrique ont également perturbé le secteur. Les vestiges découverts sont traités dans les pages suivantes d'ouest en est, en sous-ensembles significatifs.

Vestiges de bâtiments (1D1 à1D4) du XIX^e siècle

La maçonnerie de pierres 1D1, orientée selon un axe nord-sud, est localisée vis-à-vis du chaînage 3+331. Tronquée dans sa portion nord par l'implantation d'une canalisation en fonte, elle a été observée sur une longueur de 0,55 m depuis la paroi sud de la sous-opération. Son sommet affleure immédiatement sous le béton de la chaussée, soit à 0,30 m sous la surface. Le vestige, d'une largeur de 0,82 m, présente un parement double avec blocage et est constitué de pierres calcaires ébauchées et de moellons bruts liés par du mortier. Le parement est du mur a été déstructuré par la mise en place d'un massif électrique orienté nord-sud. La base du vestige se situe à une profondeur de 1,70 m sous la surface. Elle repose sur ce qui s'apparente à l'horizon minéral du sol naturel, un limon sableux à argileux beige jaunâtre, homogène et contenant de nombreux cailloux.

Photo 4.2.26 Parement ouest du vestige 1D2 partiellement caché derrière l'étançonnement, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM1-190)

Environ 3 m à l'est du vestige 1D1 se trouve la maçonnerie de pierres calcaires 1D2. Également orientée selon un axe nord-sud, elle a été observée en paroi nord de la tranchée uniquement, une grande partie du vestige ayant été tronquée par le passage de la canalisation en fonte et par une tranchée liée aux services électriques en paroi sud. Le vestige a également été déstructuré sur son flanc ouest par une récente tranchée comblée de pierres concassées (photo 4.2.26). La largeur résiduelle du mur est de 0,65 m. Son sommet est apparu à 0,30 m sous la surface et sa base se trouve à 1,50 m plus bas, posée sur ce qui s'apparente à l'horizon minéral du sol naturel. Le vestige présente un parement double avec blocage et est constitué de pierres ébauchées liées par du mortier.

La maçonnerie de pierres calcaires 1D3 est localisée au chaînage 3+341. Longue de plus de 3,80 m, elle traverse du nord au sud l'emplacement de la future baie de jonction. D'une largeur de 0,82 m, le vestige est visible à 0,30 m sous la surface. Il présente un parement double avec blocage et est composé de pierres ébauchées liées par du mortier (photo 4.2.27). La base du mur est située à 1,78 m sous la chaussée, sur ce qui s'apparente à l'horizon minéral du sol naturel. À noter que le mur 1D3 a également été tronqué sur 1,40 m de longueur non loin de son centre par la pose de la canalisation en fonte.

Photo 4.2.27 Vue vers le sud du vestige 1D3 après l'excavation (MTL15-25-2-NUM1-23)

La maçonnerie de pierres calcaires 1D4, orientée selon un axe nord-sud, est située vis-à-vis du chaînage 3+348. Dégagée sur une longueur de 3,40 m, elle mesure 0,82 m de largeur. Son sommet affleure à 0,55 m sous la surface et sa base se situe à 1,50 m plus bas, sur ce qui s'apparente à l'horizon minéral du sol naturel. Le vestige à parement double avec blocage est constitué de pierres ébauchées liées par du mortier. Il a été tronqué sur 1,40 m de longueur par la tranchée d'implantation de la canalisation en fonte.

Comme pour ceux du site BiFj-73, les vestiges 1D2 à 1D4 témoignent de bâtiments en brique du dernier quart du XIX^{e} siècle, dans ce cas-ci les 66 et 64, rue Saint-Antoine du plan de Goad de 1890 (feuillet 9e). Ainsi, le vestige 1D2 correspond au mur ouest du 66, rue Saint-Antoine, le vestige 1D3 au mur mitoyen avec le 64, rue Saint-Antoine et le vestige 1D4 au mur mitoyen avec le 62, rue Saint-Antoine[29]. Pour sa part, le vestige 1D1 appartiendrait à un bâtiment antérieur à l'ouverture de la rue de l'Inspecteur, en 1868.

[29] La séquence stratigraphique s'étend en continuité entre les vestiges 1D2 et 1D3, confirmant ainsi une même occupation de l'espace.

4.3 Tronçon du boulevard Robert-Bourassa

Un tronçon du circuit 3198, initialement planifié dans l'échéancier des travaux de 2016, a été entrepris dès 2015. Ce tronçon est situé du côté est du boulevard Robert-Bourassa, entre les intersections de la rue Saint-Antoine Ouest au sud et du boulevard René-Lévesque Ouest au nord. Atteignant une longueur totale d'environ 400 m, il a fait l'objet d'interventions archéologiques afin d'y identifier la mise en place du cadre bâti de première et de deuxième générations au cours du XIX^{e} siècle. Il a été expertisé sur une longueur de 337 m (feuillets 11a, 12a et 13a), exposant seize vestiges. La surveillance archéologique des excavations a été exercée entre les intersections de la rue Saint-Antoine Ouest et de l'avenue Viger Ouest sur 92 m de longueur entre les chaînages 2+978 et 3+070, puis entre l'avenue Viger Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest sur 245 m de longueur entre les chaînages 3+120 et 3+365. Treize vestiges ont été relevés en contexte de surveillance archéologique. Deux tranchées ont été ouvertes en inventaire, l'une au sud de l'intersection de l'avenue Viger Ouest (sous-opération 2E) et l'autre au sud de l'intersection de la rue Belmont (sous-opération 2F). La tranchée 2E avait été positionnée de manière à croiser les vestiges d'un bâtiment présent en 1825 (feuillet 11b). Aucun contexte archéologique n'a cependant été préservé dans cet espace. La tranchée 2F visait quant à elle la découverte de vestiges de l'école Belmont, présente dès le deuxième quart du XIX^{e} siècle (feuillets 12d à 12f). La trame archéologique a été préservée à cet endroit, permettant d'entreprendre une fouille manuelle (sous-opération 3C) et livrant trois vestiges architecturaux.

Le tableau 4.3.1 dresse une compilation des vestiges architecturaux repérés le long de ce tronçon. La description de ces vestiges est reprise dans les paragraphes des sous-sections du point 4.3. Les résultats sont présentés suivant un découpage par intersections de rues : le tronçon du boulevard Robert-Bourassa compris entre les rues Saint-Antoine Ouest et De La Gauchetière Ouest, celui entre les rues De La Gauchetière Ouest et Belmont et celui entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest.

Tableau 4.3.1 Description des vestiges architecturaux, sous-opérations MTL15-25-2-1E et 3C

Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1E1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, cinq assisses résiduelles, semelle faite de pierres ébauchées / Fondation de mur de façade de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 39,00 m Largeur- 0,92 m Hauteur- 1,05 m	Sommet- 32,72 (chaînage 3+290) Base- 31,67 (chaînage 3+290)
MTL15-25-2 / 1E2	Maçonnerie de briques agencées sur une même assise en panneresse et en boutisse, trois assises résiduelles / Fondation de mur de refend de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 4,75 m Largeur- 0,32 m Hauteur- 0,40 m	Sommet- 32,57 Base- 32,17
MTL15-25-2 / 1E3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées comportant une maçonnerie de briques de deux rangs de largeur appuyée contre son parement sud, trois assisses résiduelles / Fondation de mur latéral de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 1,80 m Largeur- 0,85 m Hauteur- 0,45 m	Sommet-32,93 Base- 32,48
MTL15-25-2 / 1E4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, quatre assisses résiduelles, semelle de 0,98 m de largeur / Fondation de mur de refend	Est-ouest	Longueur- 1,75 m Largeur- 0,70 m Hauteur- 0,65 m	Sommet- 33,25 Base- 32,60
MTL15-25-2 / 1E5	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et moellons, deux assisses résiduelles / Fondation de mur latéral d'un bâtiment	Est-ouest	Longueur- 2,70 m Largeur- 0,82 m Hauteur- 0,43 m	Sommet- 32,44 Base- 32,01
MTL15-25-2 / 1E6	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, base du mur non relevée s'enfonçant sous le mur 1E1, trois assises résiduelles / Fondation du mur latéral d'un bâtiment	Est-ouest	Longueur-1,65 m Largeur- 0,70 m Hauteur- n. d.	Sommet- 32,72 Base- n. d.
MTL15-25-2 / 1E7	Dalle de béton de 0,04 m d'épaisseur appuyée contre les vestiges 1E6 au nord et 1E8 au sud / Revêtement de plancher intérieur de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 2,50 m Largeur- 1,25 m Hauteur- 0,04 m	Sommet- 31,53 Base- 31,49
MTL15-25-2 / 1E8	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées imbriquée au vestige 1E1, de 1,50 m de longueur et d'une hauteur résiduelle de 1,10 m en paroi est et de 0,10 m en paroi ouest / Base de cheminée?	Est-ouest	Longueur- 1,10 m Largeur- 3,30 m Hauteur- 1,10 m	Sommet- 32,40 Base- n. a.
MTL15-25-2 / 1E9	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, dégagée sur deux assisses / Fondation de mur arrière de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 1,22 m Largeur- 0,72 m Hauteur- 0,42 m	Sommet- 22,11 Base- n. a.

Site / N° de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1E10	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, empattement à la base de son parement ouest de 0,25 m de largeur servant de point d'appui au vestige 1E13, quatre assisses résiduelles / Fondation de mur de façade de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 19,00 m Largeur- 0,65 m Hauteur-0,60 m	Sommet- 33,66 Base- 33,06
MTL15-25-2 / 1E11	Dalle de béton de 0,13 m d'épaisseur recouverte en surface d'une couche de ciment de 0,03 m d'épaisseur / Revêtement de plancher intérieur de bâtiment	Est-ouest	Longueur-3,50 m Largeur-1,80 m Hauteur- 0,13 m	Sommet- 34,77 Base- 34,57
MTL15-25-2 / 1E12	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, trois assisses résiduelles / Fondation de muret de délimitation de propriété	Est-ouest	Longueur- 1,25 m Largeur- 0,72 m Hauteur- 0,90 m	Sommet- 24,30 Base- 23,40
MTL15-25-2 / 1E13	Maçonnerie de briques d'une assisse appuyée à l'est contre l'empattement du vestige 1E10 / Revêtement de plancher intérieur de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 1,40 m Largeur- 1,00 m Hauteur- 0,12 m	Sommet-33,83 Base- 33,73
MTL15-25-2 / 3C1	Dalle de béton 'à surface rugueuse et irrégulière appuyée contre le parement est du mur 3C2 / Revêtement de plancher intérieur de bâtiment	Nord-sud	Longueur-1,70 m Largeur- 1,10 m Hauteur- 0,03 m	Sommet- 31,06 Base- 31,03
MTL15-25-2 / 3C2	Maçonnerie de briques comportant un segment nord-sud imbriqué à son extrémité sud à un segment de maçonnerie de briques orienté est-ouest / Muret de délimitation d'espace à l'étage inférieur	Segment nord-sud et segment est-ouest	Longueur- segment nord-sud : 1,10 m (dégagé) Longueur- segment est-ouest : 1,20 m (dégagé) Largeur- segment nord-sud : n. a. Largeur- segment est-ouest : 0,22 m Hauteur segment nord-sud : 0,19 m Hauteur segment est-ouest : 0,35 m	Sommet segment est-ouest : 30,90 Base segment est-ouest : 30,55
MTL15-25-2 / 3C3	Dalle de béton recouverte d'un enduit noir, surface lisse et régulière, appuyée contre le parement sud du mur 3C2/ Revêtement de plancher intérieur de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,30 m Largeur- 1,10 m Hauteur- 0,04 m	Sommet- 30,77 Base- 30,74

n. d. – non disponible
n. a. – non atteinte

4.3.1 Entre les rues Saint-Antoine Ouest et De La Gauchetière Ouest (MTL15-25-2-1E et 2E)

Entre la rue Saint-Antoine Ouest et l'avenue Viger Ouest

Le tronçon du boulevard Robert-Bourassa compris entre la rue Saint-Antoine Ouest au sud et l'avenue Viger Ouest au nord comporte la tranchée 2E, située autour du chaînage 3+080 (feuillet 11a). Ce tronçon de rue affiche un dénivelé d'environ 4,20 m vers le sud entre l'avenue Viger Ouest et la rue Saint-Antoine Ouest.

Longue de 7 m et large de 1,22 m, la tranchée 2E n'a livré aucun sol archéologique sur une profondeur de 1,70 m sous la surface (photo 4.3.1). Deux tranchées de construction orientées nord-sud et situées côte-à-côte recoupent la sous-opération. L'une de 0,30 m de largeur, située du côté ouest de la sous-opération, est remplie par de la pierre schisteuse et de la criblure de pierre. L'autre tranchée, située du côté est, est large de 0,92 m et est comblée par de la pierre concassée.

Photo 4.3.1 Sous-opération 2E, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-2-NUM1-5)

La portion restante de ce tracé n'a livré aucune composante archéologique. La tranchée d'excavation se trouve comblée par de la pierre concassée sur toute sa profondeur. Il semble bien que les travaux de réaménagement du terre-plein central et du trottoir situé du côté est du boulevard Robert-Bourassa, réalisés à la fin des années 1990, aient profondément affecté la trame des sols sur une hauteur de 1,70 m à partir de la surface.

Entre l'avenue Viger Ouest et la rue De La Gauchetière Ouest

Le segment du tracé compris entre l'avenue Viger Ouest et la rue De La Gauchetière Ouest a livré une maçonnerie de pierres (1E9) orientée est-ouest. Elle a été repérée au sud de la rue De La Gauchetière Ouest, au chaînage 3+162. Le sommet de la maçonnerie de 0,72 m de largeur a été repéré à 1,30 m de profondeur (22,11 m NMM) et dégagé sur environ 0,42 m de hauteur. Sa base n'a pas été atteinte à 1,72 m de profondeur. Les pierres calcaires ébauchées reposent sur des moellons. Cette maçonnerie correspondrait au mur arrière du bâtiment principal situé au 796, rue De La Gauchetière Ouest, à l'est de l'intersection de la rue Sainte-Geneviève. Il aurait été érigé entre 1846 (feuillet 11c) et 1873 (feuillet 11d). Selon l'annuaire Lovell, ce bâtiment pourrait avoir été érigé en 1867-1868, alors que figure pour la première fois le 684, rue De La Gauchetière Ouest. En 1885–1886, il comprend deux entrées distinctes (684 et 684½). À partir de l'année suivante, à la suite d'une renumérotation sur la rue De La Gauchetière, il porte les numéros civiques 794 et 796. Son premier propriétaire a été Samuel Bell, l'un des administrateurs de l'entreprise J. & T. Bell, manufacturier et marchand en gros et au détail de bottes et de chaussures (http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches). À partir du milieu des années 1870, le libraire Smith va occuper le bâtiment pendant une dizaine d'années. Le bâtiment prend une vocation résidentielle à la fin des années 1880 et perdure jusqu'au milieu du XX^{e} siècle (feuillet 11g).

Au sud de la maçonnerie 1E9, sur environ 15 m de longueur, la séquence stratigraphique observée comporte l'infrastructure de la chaussée, qui atteint 1,05 m d'épaisseur et qui est composée du revêtement d'asphalte, d'une assisse en béton et d'un lit de pose en pierre concassée. Ce dernier recouvre un sable limoneux brun beigeâtre, ferme et contenant des galets, du schiste calcareux et quelques fragments de briques. Ce remblai d'environ 0,25 m d'épaisseur témoigne de la démolition du cadre bâti au milieu du XX^{e} siècle, dans le cadre de l'ouverture du boulevard. Il repose sur un limon sableux brun beigeâtre contenant des concrétions d'argile durcie, des galets épars et des pierres subanguleuses. Il a été atteint à 1,30 m de profondeur et s'avère être le sol naturel résiduel. Aucun horizon organo-minéral brun n'a été identifié, indiquant que la surface d'occupation d'origine a été dérasée. Conséquemment, le sol susceptible de receler les traces d'occupation liées à la première génération du cadre bâti (première moitié du XIX^{e} siècle) n'est plus présent dans l'emprise du tracé.

4.3.2 Entre les rues De La Gauchetière Ouest et Belmont (MTL15-25-2-1E et 2F)

École Belmont, sous-opérations 2F et 3C

Le tronçon du boulevard Robert-Bourassa compris entre la rue De La Gauchetière Ouest au sud et la rue Belmont au nord affiche un dénivelé d'environ 7,13 m vers le sud. La tranchée 2F a été implantée au sud de l'intersection de la rue Belmont, autour du chaînage 3+255.

Longue de 5 m et large de 1,20 m, la tranchée 2F est traversée à son extrémité sud par un massif de Bell orienté sud-ouest–nord-est et dont la tranchée d'implantation mesure 1,30 m de largeur (feuillet 12a). Un seul sondage manuel (sous-opération 3C), d'environ 3,25 m de longueur, a été implanté au nord du massif de Bell.

Dans la moitié nord de la sous-opération 3C, sous l'infrastructure de la chaussée, un revêtement en béton (3C1), d'environ 0,03 m d'épaisseur, a été mis au jour sur 1,70 m de longueur (photo 4.3.2). Sa surface, située à 31,06 m NMM, est rugueuse et bosselée, indiquant qu'elle a pu avoir été recouverte par un carrelage. Aucune trace d'un tel dallage n'a cependant été identifiée. Ce revêtement de béton se prolonge à l'est, hors de l'emprise de la tranchée du circuit 3198. Il bute à l'ouest contre le rang supérieur d'une maçonnerie de briques orientée nord-sud (3C2), située en paroi ouest de la tranchée. Cette maçonnerie n'est visible que sur 1,10 m de largeur et sur une hauteur d'environ 0,19 m; sa base se situe à 30,87 m NMM. Elle est constituée de trois assises de briques. Celles de l'assise inférieure sont disposées en boutisse, alors que celles du milieu sont posées en panneresse. Les briques du rang supérieur ont été déstructurées, ne permettant pas d'identifier leur agencement. Au sud, le revêtement de béton 3C1 vient recouvrir le prolongement orienté est-ouest de la maçonnerie de briques 3C2. Ce tronçon est-ouest, d'une largeur de 0,22 m, comprend quatre assises (photo 4.3.2). L'assise de base, située à 30,77 m NMM, comporte des briques disposées en boutisse et est surmontée de deux assises placées en panneresse. L'assise du sommet, recouverte par le revêtement de béton 3C1, comporte des briques posées en boutisse. La maçonnerie de briques 3C2 repose sur un sable limoneux brun grisâtre pâle, compact et qui contient des galets éclatés, des concrétions d'argile durcie et de petites pierres subanguleuses. Cette couche correspond au sol naturel.

Sous le revêtement de béton 3C1, une couche d'environ 0,12 m d'épaisseur est composée de sable gris beigeâtre, ferme, avec du mortier et de gros morceaux de briques (lot 3C4). Ne contenant aucun artefact, elle repose sur le sol naturel (à 30,94 m NMM). Ce rehaussement a pu avoir été déposé au moment de l'aménagement de la maçonnerie de briques.

Une autre dalle en béton (3C3) a été repérée au sud du tronçon est-ouest de la maçonnerie de briques 3C2 (photo 4.3.2). Sa surface, située à 30,77 m NMM, est recouverte d'un revêtement noir. D'une épaisseur de 0,03 m, la dalle va s'appuyer contre la base du parement sud de la maçonnerie de briques et se prolonge sur 1,30 m de longueur, étant tronquée à son extrémité sud par la tranchée de construction du massif de Bell. La dalle 3C3 recouvre une couche d'environ 0,05 m d'épaisseur, composée de fragments broyés de béton et de ciment reposant sur le sol naturel.

Photo 4.3.2 Vestiges 3C1 à 3C3, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-3)

La superposition des vestiges 3C1 à 3C3 aux plans anciens montre qu'ils appartiennent à l'aile ouest de l'école Belmont[30], érigée au début des années 1840 (feuillets 12c à 12g et figures 4.3.1 à 4.3.4) et démolie au moment de l'ouverture du boulevard Robert-Bourassa entre 1948 et 1953. Les revêtements de béton 3C1 et 3C2 datent sans doute du XX^{e} siècle, il pourrait s'agir des planchers de l'étage inférieur de l'aile ouest. La maçonnerie de briques a pu avoir été érigée pour délimiter cet espace intérieur.

Le plan de l'établissement de 1857 (figure 4.3.5) indique que l'aile ouest aurait abrité les classes des garçons de la McGill Normal and Model School. Trois fournaises ont été installées au sous-sol pour chauffer le bâtiment principal. Le gardien-portier du bâtiment est également logé au sous-sol (http://education150.mcgill.ca/ timeline1857_1907.html).

[30] Le bâtiment a été érigé et occupé par la Montreal High School de 1845 à 1853 (*The Montreal Gazette*, 4 octobre 1943). L'institution McGill, qui reprend le bâtiment à la suite d'un incendie qui s'est déclaré en février 1854, procède à l'inauguration de la McGill Normal and Model School en mars 1857 après d'importantes réfections apportées sous la supervision de l'architecte Alphonse Coulon (http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/971). La Normal School est réservée à la clientèle enseignante, on y forme la relève du corps professoral pour garnir les écoles protestantes anglaises. Le bâtiment peut en accueillir jusqu'à 50. La relève enseignante a été formée dans ce bâtiment jusqu'en 1907. Le Model School reçoit les enfants et peut en accueillir jusqu'à 200, les classes réservées aux filles sont situées dans l'aile est et les garçons dans l'aile ouest (http://education150.mcgill.ca/timeline1857_1907.html). L'annexe érigée à l'arrière du bâtiment principal est élargie en 1898 et vient se rattacher par un corridor au bâtiment principal (Protestant Committee of the Council of Public Instruction 1916 : 13).

Figure 4.3.1 Vue aérienne oblique vers l'est du secteur périphérique à l'école Belmont, vers 1925 (AVM VM97-3_01-028). La flèche rouge pointe en direction de l'aile ouest du bâtiment, la flèche bleue en direction du muret d'enceinte en pierre de la propriété.



Figure 4.3.2 Vue aérienne oblique vers le nord du secteur de l'école Belmont, vers 1925 (AVM VM97-3_01-018). La flèche rouge pointe en direction de l'aile ouest du bâtiment, la flèche bleue en direction du muret d'enceinte en pierre de la propriété.



Figure 4.3.3 Vue avant et latérale de l'aile ouest de l'école Belmont prise vers le sud-est à l'angle des rues Sainte-Geneviève et Belmont, entre 1898 et 1920 (BAnQ, Albums de rues Massicotte nº 2730438)

Figure 4.3.4 Vue vers le nord-est de l'arrière de l'aile ouest de l'école Belmont prise de la rue Sainte-Geneviève au nord de l'intersection de la rue De La Gauchetière Ouest, vers 1910 (BAnQ, Albums de rues Massicotte nº 2733890)



Figure 4.3.5 Plan de l'école Belmont, 1857 (http://education150.mcgill.ca/timeline1857_1907.html). **N**- les classes de la Normal School, **L**- librairie, **GM**- la salle de classe des filles de la Model School, **BM**- la salle de classe des garçons de la Model School, **R**- les salles de récitation de la Model School, **ML**- le vestibule des enfants de la Model School, **GE**- l'entrée des filles de la Model School et des étudiantes de la Normal School, **BE**- l'entrée des garçons de la Model School et des étudiants de la Normal School, **O**- les sorties pour accéder aux terrains de jeux, **P**- le bureau des enseignants dans les salles de classe, **FC**- salle à la disposition des étudiantes de la Normal School, **MC**- salle à la disposition des étudiants de la Normal School, **H**- salle pour les examens et les évaluations des étudiants de la Normal School.

Terrain de l'école Belmont, sous-opération 1E

Dans les limites de l'intersection avec la rue de la Gauchetière Ouest, à environ 55 m au sud de la tranchée 2F, une maçonnerie de pierres (1E12) orientée est-ouest a été dégagée au chaînage 3+189. Son sommet a été atteint à 0,85 m de profondeur sous la surface (24,30 m NMM), directement sous la pierre concassée qui comble la tranchée d'installation d'un massif d'utilité publique. À cet endroit le massif, qui suit une orientation parallèle à la maçonnerie, vient s'appuyer contre son parement nord. La hauteur résiduelle de la maçonnerie est de 0,90 m, alors que sa base repose sur le sol naturel constitué d'un sable lité plutôt grossier beige doré avec des concrétions d'argile durcie. La maçonnerie de 0,72 m de largeur est constituée de pierres calcaires ébauchées.

La superposition de la maçonnerie de pierres 1E12 aux plans anciens permet de l'associer au mur d'enceinte sud du lot 1145, sur lequel a été érigé l'école Belmont (feuillets 12c à 12g). Cette maçonnerie se situerait à la base du talus du terrain de jeux de la propriété et aurait longé le trottoir donnant sur la rue De La Gauchetière Ouest (figures 4.3.1 et 4.3.2).

La séquence stratigraphique comprise au nord de la maçonnerie de pierres 1E12 au chaînage 3+195 comprend six couches visibles en paroi est sous la chaussée, sur 2,55 m de profondeur. Sous la fondation de la chaussée, d'environ 0,32 m d'épaisseur, on note une couche de 0,18 m d'épaisseur de sable fin à moyen beige grisâtre ne comportant apparemment pas d'inclusions anthropiques. Cette couche de sable homogène recouvre un sable fin gris beigeâtre qui contient des fragments de briques ainsi que des morceaux de ciment et de béton; cette couche atteint 0,40 m d'épaisseur. Sous celle-ci, on note la séquence du sol naturel en place (à 23,85 m NMM). D'abord, sur une épaisseur d'environ 0,30 m, on observe un sable très fin beige doré avec des taches d'oxydation orangé et des lentilles de sable gris. Sous celle-ci, sur 0,60 m d'épaisseur, se présente un sable très fin gris mât, compact et qui contient des lentilles de sable beige doré. Cette couche recouvre un sable lité moyen à grossier couleur beige doré avec des concrétions d'argile durcie et à l'intérieur duquel repose la base de la maçonnerie de pierres 1E12. Cette couche atteint 0,20 m d'épaisseur et recouvre le silt gris mât très compact qui a été repéré à environ 2 m de profondeur.

En direction nord jusqu'au chaînage 3+220, on n'observe plus que quatre couches sous la chaussée et ce, sur environ 1,60 m de profondeur. Sous la fondation de la chaussée, on atteint tout de suite la couche de sable homogène, qui recouvre un sable fin gris beigeâtre contenant des fragments de briques, du ciment et du mortier. Épaisse de 0,18 m, cette couche repose sur un sable limoneux brun pâle épais de 0,50 m et contenant beaucoup de galets éclatés et de la pierre subanguleuse. Il est difficile de préciser s'il s'agit d'un sol remanié ou non, cependant aucune inclusion anthropique n'a été observée dans les parois. Cette couche recouvre un sable très fin beige qui contient quelques moellons et qui atteint 0,35 m d'épaisseur; il s'agit du sol naturel. Cette dernière repose sur une couche de silt gris mât très compacte qui a été repérée à environ 1,40 m de profondeur.

Suivant la séquence stratigraphique observée, il apparaît clair que les niveaux d'occupation liés à l'utilisation de la cour de l'école Belmont ont été dérasés. Les couches contenant des éléments anthropiques (fragments de briques, mortier, ciment et béton) ont été déposées au moment de l'élargissement de la rue pour en régulariser le dénivelé et s'assurer de la portance du sol.

4.3.3 Entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest (MTL15-25-2-1E)

Le tronçon du boulevard Robert-Bourassa compris entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest affiche un dénivelé vers le sud d'environ 3,80 m. Onze vestiges y ont été relevés (feuillet 13a). La superposition de ces vestiges aux plans anciens indique qu'ils se rattachent au cadre bâti ayant bordé le côté ouest de l'ancienne rue Hanover, laquelle débouchait au sud sur la rue Belmont vis-à-vis l'entrée principale de l'école Belmont (feuillets 13d à 13g). Selon l'annuaire Lovell, la rue Hanover est déjà ouverte en 1848 alors que la rue Belmont est reconnue comme voie publique depuis 1843. Le cadre bâti, du côté ouest de la rue, se met en place à partir de 1848 alors qu'Edward Maxwell y occupe une résidence[31]. Pour simplifier la présentation des résultats, les vestiges sont regroupés par ensembles bâtis figurant sur les lots 1126, 1125 et 1123 en partant du sud vers le nord.

Lot 1126

Superposés aux plans anciens du secteur, les vestiges 1E1 et 1E5 à 1E8 appartiennent au bâtiment situé au coin nord-ouest de l'intersection des rues Belmont et Hanover. La façade du bâtiment principal, auquel se greffent deux autres annexes situées en arrière-cour, donne directement sur la rue Belmont (feuillets 13e à 13g). Le vestige 1E1, qui consiste en une maçonnerie de pierres ébauchées, forme le mur de fondation latéral est de ce bâtiment. Sa largeur est évaluée à 0,75 m. Son sommet se trouve directement sous le lit de pierre concassée de la fondation de la chaussée, soit à environ 0,70 m de profondeur. Il a été relevé jusqu'au chaînage 3+275, mais il se poursuit vraisemblablement plus au sud. Les maçonneries de pierres 1E5, 1E6 et 1E8 sont imbriquées au vestige 1E1.

La jonction des vestiges 1E1 et 1E8 marque le coin nord-est du bâtiment principal, construit entre 1848 et 1865 (feuillets 13d à 13g). Le vestige 1E8 consiste en une maçonnerie de pierres orientée est-ouest de 3,30 m de largeur. Elle est constituée de pierres ébauchées disposées en parois nord et sud et d'un remplissage de pierres ébauchées et de moellons en son centre. Elle est visible sur une hauteur résiduelle de 1,10 m en paroi est de la tranchée de construction et d'environ 0,10 m en paroi ouest (sommet à 1,60 m de profondeur). Sa base n'a pas été atteinte à 1,70 m de profondeur. Compte tenu de sa largeur, ce mur de fondation a sans doute supporté une base de cheminée.

Un revêtement en béton 1E7 d'environ 0,04 m d'épaisseur vient buter contre le parement sud de la maçonnerie 1E8 et contre le mur de fondation latéral 1E1. La surface de cette dalle a été atteinte à 1,72 m de profondeur (31,53 m NMM). Il s'agit du plancher de cave de

[31] Edward Maxwell, charpentier et constructeur, y résidera au moins jusqu'en 1864-1865, alors que la résidence va porter les numéros civiques 6 (en 1855-1856) et 10 (en 1864–1865). Il pourrait s'agir du constructeur Edward John Maxwell, fondateur en 1862 d'E. J. Maxwell (entreprise de vente au détail de bois franc) et père des célèbres architectes Edward et William Sutherland.

l'appentis au bâtiment principal, qui couvre un espace de 7,50 m de longueur jusqu'à la maçonnerie 1E6. Comme le laisse croire le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 13g), lequel indique la présence d'un passage reliant le bâtiment principal à l'appentis, la maçonnerie 1E8 a pu avoir été percée, ce qui pourrait expliquer que son sommet se trouve à environ 0,12 m au-dessus de la surface du plancher de béton 1E7 de cet appentis. Celui-ci aurait été érigé entre 1890 (feuillet 13e) et 1912 (feuillet 13f); la dalle de béton est probablement plus tardive.

Les maçonneries de pierres 1E6, 1E1 et 1E5 appartiennent au bâtiment érigé en fond de cour, en formant respectivement les murs de fondation nord, est et sud (feuillets 13d à 13g). L'espace intérieur entre les murs de fondation nord et sud mesure 4,10 m de longueur. La maçonnerie 1E6 mesure 0,70 m de largeur et est constituée de pierres calcaires ébauchées (photo 4.3.3). Sa base s'enfonce à plus de 1,80 m de profondeur et n'a pas été atteinte. Le mur 1E6 est imbriqué au mur 1E1, dont la base de la maçonnerie 1E1 est à 1,35 m de profondeur. Que la base de la maçonnerie 1E6 soit plus profonde peut laisser croire que sa construction ne soit pas contemporaine à celle du mur de fondation latéral 1E1, le mur de fondation 1E6 ayant pu avoir été refait au moment de l'érection de l'appentis. La maçonnerie 1E5 possède quant à elle une facture différente de celle du mur 1E6. Elle est large de 0,80 m et est constituée de pierres calcaires ébauchées plus petites. Sa base se trouve à environ 1,15 m de profondeur (32,01 m NMM). Le parement nord de la maçonnerie 1E5 comporte un empattement large d'environ 0,12 m. Il ne comporte qu'une seule assise et constitue la semelle de la fondation, qui fait environ 0,92 m de largeur. Le bâtiment de fond de cour délimité par les murs de fondation 1E6, 1E1 et 1E5 a été érigé entre 1848 et 1873 (feuillet 13d).

Photo 4.3.3 Vestiges 1E1 et 1E6, vue vers le sud-est (MTL15-25-02-NUM1-110)

Toujours sur le lot 1126, les vestiges 1E5 et 1E1 à 1E3 sont des composantes du duplex dont la façade donne sur la rue Hanover (feuillet 13e); ils correspondent respectivement au mur de fondation sud, au mur de fondation de la façade, au mur mitoyen et au mur de fondation nord. L'espace intérieur compris entre les murs de fondation nord 1E3 et sud 1E5 mesure 14,60 m de longueur (photo 4.3.4). Le mur mitoyen sépare deux unités d'habitation longues de 7,02 m au nord et de 7,25 m au sud. La maçonnerie 1E1 est composée de pierres calcaires ébauchées. Son empattement (parement ouest) est large de 0,92 m et est situé à 1,20 m de profondeur. Il comporte deux assisses et les pierres calcaires utilisées sont plus massives. La section du mur au-dessus de l'empattement mesure 0,70 m de largeur. La maçonnerie 1E1 a été dégagée sur une hauteur résiduelle de 0,50 m, alors que sa base a été atteinte à 1,40 m de profondeur.

Photo 4.3.4 Vestige 1E1, section comprise entre les vestiges 1E3 et 1E5, vue vers le sud-est (MTL15-25-2-NUM1 56)

Le vestige 1E2 consiste en une maçonnerie de briques appuyée contre le parement ouest du mur de fondation de la façade. Elle est large de 0,32 m et a été dégagée sur une longueur de 4,75 m. Les briques sont posées selon un appareil flamand. La maçonnerie a été dégagée sur une hauteur résiduelle de 0,40 m, sa base se trouvant à 1,30 m de profondeur (32,17 m NMM).

Le vestige 1E3 est une maçonnerie de pierres imbriquée à l'est au mur de façade 1E1. Large de 0,85 m et dégagée sur une longueur de 1,80 m, la maçonnerie est constituée de pierres ébauchées. Sa base se trouve à 1,40 m de profondeur (32,48 m NMM). Une maçonnerie de briques vient s'appuyer contre son parement sud. Celle-ci mesure 0,30 m de largeur et comporte trois assisses résiduelles, alors que sa base se trouve à 1,25 m de profondeur, Les

briques sont posées suivant un appareil grec. Cette maçonnerie de briques est un ajout à la maçonnerie de pierres et pourrait être contemporaine au mur de refend en brique 1E2.

La séquence stratigraphique observée en paroi ouest entre les maçonneries 1E3 et 1E5, sur une profondeur de 2,90 m, comporte quatre couches visibles sous l'infrastructure de la chaussée. À 0,70 m de profondeur sous cette infrastructure, on atteint une couche d'environ 0,55 m d'épaisseur et constituée de sable fin limoneux brun beigeâtre avec du mortier, de la chaux, des fragments de briques, du schiste calcareux et des pierres subanguleuses. Ce remblai de comblement recouvre une couche épaisse d'environ 0,15 m et composée de résidus de combustion et de crépi (photo 4.3.5). Il pourrait s'agir du niveau de cave du bâtiment (à 1,25 m de profondeur sous la surface). Par ailleurs, les deux maçonneries de briques dégagées reposent sur cette couche. Cette surface du niveau de cave recouvre un limon sableux beige brunâtre qui contient de la pierre subanguleuse. L'absence apparente d'éléments anthropiques laisse croire que cette couche serait le sol naturel, atteint à 1,40 m de profondeur. Ce limon sableux recouvre le silt gris mât très compact atteint à 2,20 m de profondeur. Le duplex qui comprend les vestiges 1E5 et 1E1 à 1E3 a été construit entre 1846 (feuillet 13c) et 1873 (feuillet 13d), plus précisément entre 1848 et 1865.

Photo 4.3.5 Couche de résidus de combustion en paroi ouest de la tranchée, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-62)

Lot 1125

Superposés aux plans anciens du secteur, les vestiges 1E3, 1E10 et 1E4 sont des composantes du bâtiment situé à la limite sud du lot 1125 et dont la façade donne sur la rue Hanover (feuillets 13e et 13f). Ils constituent respectivement le mur de fondation sud, le mur de fondation de la façade et le mur de fondation nord de l'édifice construit entre 1848 et 1865. L'espace intérieur entre les murs de fondation nord et sud est long de 7,05 m. Le mur de façade 1E10 possède une facture similaire à celle de la maçonnerie 1E1 et consiste en une maçonnerie de pierres calcaires ébauchées. Elle comporte un empattement en paroi ouest d'environ 0,20 m de largeur et sa base se trouve à 1,40 m de profondeur.

Le vestige 1E4 consiste en une maçonnerie de pierres calcaires ébauchées imbriquée à l'est au mur de façade 1E10. Il n'en subsiste qu'une seule assise large de 0,92 m. La base de la maçonnerie repose à 1,40 m de profondeur.

Au nord du vestige 1E3, la trace du mur de façade 1E10 se perd sur quelques mètres de longueur pour réapparaître en paroi est de la tranchée de construction, au chaînage 3+325. À partir de ce point, le mur de façade demeure visible sur environ 22,50 m de longueur. Dans ce secteur, la maçonnerie 1E10 mesure 0,65 m de largeur et a été dégagée en parement ouest. Son sommet se trouve directement sous l'infrastructure la chaussée, à 0,80 m de profondeur, et sa base à 1,40 m de profondeur. Elle est constituée de pierres ébauchées. Contre son parement ouest, un empattement d'environ 0,25 m de largeur se trouve à 1,10 m de profondeur.

Au chaînage 3+342, on observe le revêtement de plancher 1E13, qui consiste en un dallage de briques (photo 4.3.6). Il est appuyé contre l'empattement du mur 1E10 et a été relevé sur 1,40 m de largeur. Sa surface se trouve à 1,10 m de profondeur (33,83 m NMM). Elle ne comporte qu'une assise de briques déposées sur un lit de pose de mortier. Sous ce dernier, des pierres subanguleuses ont été mises dans le sol de manière à présenter une surface plus ou moins régulière, probablement pour raffermir le sol. Le dallage de briques n'a pas été observé en paroi ouest de la tranchée de construction, cette dernière mesurant à cet endroit 1,80 m de largeur. Superposé aux plans anciens, ce dallage de briques 1E13 appartiendrait au bâtiment situé à la limite nord du lot 1125 (feuillets 13e et 13f)

Photo 4.3.6 Vestiges 1E10 et 1E13, vue vers le nord-est (MTL15-25-2-NUM1-160)

Lot 1123

Superposé aux plans anciens du secteur, le vestige 1E11 se situerait à la limite sud du lot 1123, dont la façade donne sur la rue Dorchester (feuillets 13e à 13g). Il s'agit d'une dalle de béton d'environ 0,20 m d'épaisseur et qui a été relevée sur 3,50 m de longueur. Elle se prolonge à l'est et à l'ouest, hors de l'emprise de la tranchée de construction. Sa surface repose à 0,96 m de profondeur (34,77 m NMM). La dalle recouvre une couche d'environ 0,15 m d'épaisseur caractérisée par un limon argileux brun grisâtre qui contient des fragments de briques, des morceaux de canalisation en grès, du ciment, du mortier, de petites pierres anguleuses et des galets schisteux. Cette couche recouvre un sable limoneux beige brunâtre qui contient des galets, et des pierres subanguleuses. Se poursuivant sur plus de 0,50 m de profondeur jusqu'à la base de la tranchée de construction, à 1,80 m de profondeur sous la surface, il s'agit vraisemblablement du sol naturel, atteint à 34,42 m NMM. Le vestige 1E11 pourrait correspondre au fond d'une fosse à lubrification du garage de la station-service présente à cet endroit en 1940 (feuillet 13g).

4.4 Tronçon du boulevard René-Lévesque

Le tracé du circuit 3199 longe le côté nord du boulevard René-Lévesque, en débutant à l'ouest à partir du boulevard Robert-Bourassa pour ensuite bifurquer vers le nord à la hauteur de la rue Cartier. Ce tronçon, d'une longueur totale de 2,65 km, est compris entre les chaînages 3+900 et 6+550. Ce tracé recoupe les sites BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77, tous situés entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. Dix-neuf tranchées (MTL15-25-2-2G à 2W) ont fait l'objet d'un inventaire, incluant celles des sites BjFj-67 (sous-opération 17B) et BjFj-76 (sous-opération 6B). Les résultats obtenus en inventaire pour les deux tranchées situées tout juste à l'est de la rue Sanguinet ont mené à la reconnaissance d'un nouveau site archéologique, BjFj-173 (sous-opérations 1A et 1B).

Le tracé sur le boulevard René-Lévesque a par ailleurs fait l'objet d'une surveillance archéologique sur une longueur d'environ 1,65 km (MTL15-25-2-1F à 1R), incluant les sections comprises dans l'emprise des sites BjFj-67 (sous-opération 17A), BjFj-76 (sous-opération 6A) et BjFj-77 (sous-opération 10A). Seules deux courtes sections du tronçon compris entre les rues Beaudry (chaînage 5+880) et Cartier (chaînage 6+550) figurait au mandat initial. Compte tenu qu'au moment de la réalisation des travaux, le tracé avait été déplacé en longeant maintenant le terre-plein central, ce tronçon a été ajouté en surveillance archéologique. Cette configuration du tracé se trouvait à toucher le cadre bâti érigé en bordure sud de la rue Dorchester (feuillets 23 à 26).

Un total de 169 vestiges architecturaux a été enregistré sur ce tracé, incluant ceux répertoriés dans l'emprise des sites BjFj-67 (n : 8), BjFj-76 (n : 3), BjFj-77 (n : 6) et BjFj-173 (n : 6). Le tableau 4.4.1 donne un aperçu de l'ensemble des vestiges mis au jour le long de ce tronçon. Le contexte archéologique de ces vestiges est décrit dans les sous-sections du chapitre 4.4.

4.4.1 Entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre (MTL15-25-2-1F, 2G, 2H, 2J et 2K)

Tranchée d'inventaire 2G

L'implantation de la tranchée d'inventaire 2G près du coin nord-est de l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de l'avenue Union avait comme objectif de recouper un ancien bâtiment illustré sur les plans anciens dès 1825 (Ethnoscop 2013a : 146). Toutefois, à la suite du retrait mécanique de la fondation de la chaussée, il fut décidé de déplacer l'emplacement du sondage vers l'est (près de la rue du Square-Phillips), où le coin sud-est d'un ancien bâtiment était visible (photo 4.4.1)[32]. Trois sondages manuels ont été implantés afin d'explorer l'intérieur et l'extérieur de cette construction datant de la seconde moitié

[32] Aucun vestige d'un ancien bâtiment n'a été observé dans la moitié ouest de la tranchée. À noter qu'un massif en béton traversait d'est en ouest la tranchée entre les chaînages 3+991 et 4+001. Situé à 0,75 m sous la rue et d'une hauteur d'environ 0,40 m, le massif a perturbé les sols archéologiques et peut-être détruit les traces du bâtiment de 1825.

du XIX^{e} siècle. Aucun niveau d'occupation n'a été atteint en raison de contraintes techniques. L'intervention a tout de même permis d'effectuer le relevé de deux maçonneries de pierres (2G2 et 2G3), trois canalisations (2G2, 3F3 et 3F4) et une dalle en béton (3F5).

Photo 4.4.1 Vue générale vers l'ouest de la tranchée 2G (MTL15-25-2-NUM3-134)

Tableau 4.4.1 Description sommaire des vestiges architecturaux dans le tronçon du boulevard René-Lévesque

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
Entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre	MTL15-25-2 / 2G1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'une façade de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 6,40 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 1,08 m	Sommet- 33,91 m Base- 32,83 m
	MTL15-25-2 / 2G2	Canalisation en grès / Drain de fondation	Est-ouest	Longueur- 6,40 m Diamètre- 0,12 m	Sommet- 32,96 m Base- 32,84 m
	MTL15-25-2 / 2G3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,90 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,61 m	Sommet- 33,43 m Base- 32,82 m (dégagé)
	MTL15-25-2 / 3F3	Canalisation en métal ferreux / Conduite domestique d'alimentation en eau	Est-ouest	Longueur- 0,95 m Diamètre- 0,10 m	Sommet- 33,22 m Base- environ 33,1 m
	MTL15-25-2 / 3F4	Canalisation en métal ferreux / Conduite domestique d'alimentation en eau	Nord-sud	Longueur- 0,20 m Diamètre- 0,07 m	Sommet- 33,48 m Base- environ 33,41 m
	MTL15-25-2 / 3F5	Dalle en béton / Plancher d'une cave de bâtiment	ND	Longueur- 0,65 m Largeur- 0,45 m Hauteur- 0,07 m	Sommet- 32,82 m Base- environ 32,75 m
	MTL15-25-2 / 1F1	Creusement / Tranchée d'implantation d'un ouvrage délimitant à l'ouest l'ancien Square Beaver Hall	Nord-sud	Longueur- ND Largeur- 0,95 m Hauteur- 0,16 m	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 1F2	Creusement / Tranchée d'implantation d'un ouvrage délimitant à l'est l'ancien Square Beaver Hall	Nord-sud	Longueur- 0,99 m Largeur- 0,92 m Hauteur- 0,14 m	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 1F3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'une saillie en façade d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,9 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 1,01 m	Sommet- 33,73 m Base- 32,72 m
	MTL15-25-2 / 1F4	Maçonnerie de pierres / Mur de façade d'une fondation d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,90 m Largeur- 0,75 m Hauteur- 1,00 m	Sommet- 33,87 m Base- 32,87 m
	MTL15-25-2 / 1F5	Dalle en béton / Plancher d'une cave de bâtiment	ND	Longueur- 6,50 m Largeur- 0,80 m Hauteur- 0,10 m	Sommet- 32,98 m Base- 32,88 m
	MTL15-25-2 / 1F6	Maçonnerie de briques / Dallage en briques d'une cave de bâtiment	ND	Longueur- 2,10 m Largeur- 0,80 m Hauteur- 0,12 m	Sommet- 33,39 m Base- environ 33,07 m
	MTL15-25-2 / 1F7	Maçonnerie de pierres / Mur arrière de fondation d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,95 m Largeur- 0,75 m Hauteur- 0,90 m	Sommet- 33,69 m Base- 32,79 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1F8	Dalle en béton / Plancher d'une cave de l'appentis d'un bâtiment	ND	Longueur- 2,40 m Largeur- 0,95 m Hauteur- 0,07 m	Sommet- 32,99 m Base- environ 32,92 m
	MTL15-25-2 / 1F9	Maçonnerie de pierres / Mur arrière de fondation de l'appentis d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,95 m Largeur- 0,65 m Hauteur- 0,73 m	Sommet- 33,54 m Base- 32,81 m
	MTL15-25-2 / 1F10	Canalisation en plomb / Conduite domestique d'alimentation en eau	Nord-sud	Longueur- 0,43 m Diamètre- 0,05 m	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 1F11	Maçonnerie de pierres / Dallage en pierres d'une cave de bâtiment	ND	Longueur- 7,40 m Largeur- 0,20 m Hauteur- 0,10 m	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 2J1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de la façade d'un bâtiment secondaire	Nord-sud	Longueur- 0,92 m Largeur- 0,70 m Hauteur- 0,82 m	Sommet- 32,36 m Base- 31,54 m
	MTL15-25-2 / 2J2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation arrière d'un bâtiment secondaire	Nord-sud	Longueur- 0,95 m Largeur- 0,75 m Hauteur- 0,35 m	Sommet- 32,04 m Base- 31,69 m
	MTL15-25-2 / 2K1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral nord d'une annexe	Est-ouest	Longueur- 3,20 m Largeur- 0,70 m Hauteur- 1,09 m	Sommet- 32,05 m Base- 30,96 m
	MTL15-25-2 / 2K2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral nord d'un bâtiment	Est-ouest	Longueur- 6,40 m Largeur- 0,70 m Hauteur- 1,17 m	Sommet- 32,15 m Base- 30,98 m (dégagé)
	MTL15-25-2 / 2K3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation arrière d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,30 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 1,30 m	Sommet- 32,15 m Base- 30,85 m (dégagé)
Entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance	MTL15-25-2 / 1G1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de la façade d'un bâtiment situé en coin de rue	Est-ouest	Longueur- 9 m (dégagé) Largeur- NA Hauteur- 1,31 m (dégagé)	Sommet- 26,22 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 1G2	Dalle de béton / Revêtement de plancher du niveau de cave d'un bâtiment situé en coin de rue	Est-ouest	Longueur- 9,00 m (dégagé) Largeur- 0,97 m (dégagé) Hauteur- NA	Sommet- 24,91 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 1G3	Maçonnerie de pierres / Mur de refend d'un bâtiment situé en coin de rue	Nord-sud	Longueur- 0,97 m (dégagé) Largeur- 0,64 m Hauteur-NA	Sommet- 24,99 m Base-NA
	MTL15-25-2 / 1G4	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de la façade d'un bâtiment	Est-ouest	Longueur- 9,00 m (dégagé) Largeur- NA Hauteur- 1,11 m	Sommet- 25,17 m Base- 24,06 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1G5	Maçonnerie de pierres / Mur est de fondation d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,96 m (dégagé) Largeur- 0,45 m Hauteur- 1,08 m	Sommet- 24,92 m Base- 23,84 m
	MTL15-25-2 / 3P6	Deux canalisations rectangulaires en bois comportant un bras est-ouest raccordé à un bras nord-sud/ Drain domestique	Nord-sud et est-ouest	Longueur- 1,50 m (bras est-ouest, dégagé) 0,70 m (bras nord-sud, dégagé) Largeur- 0,30 m Hauteur- 0,41 m	Sommet- 24,67 m Base- 24,21 m
	MTL15-25-2 / 2M1	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de fondation d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,94 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 1,12 m	Sommet- 24,95 m Base- 23,84 m
	MTL15-25-2 / 2M2	Deux maçonneries de pierres situées côte-à-côte / Murs est et ouest de fondation de deux bâtiments distincts	Nord-sud	Longueur- 0,94 m Largeur- 1,15 m Hauteur- NA	Sommet- 24,86 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 2M3	Dalle de béton / Revêtement de plancher du sous-sol de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 2,50 m (dégagé) Largeur- 0,97 m (dégagé) Hauteur-NA	Sommet- 23,74 m Base- NA
Entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent	MTL15-25-2 / 1H1	Maçonnerie de pierres / Mur est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,30 m Largeur- 0,60 m à 0,70 m Hauteur-0,40 m	Sommet- 23,16 m Base – NA
	MTL15-25-2 / 1H2	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur-1,80 m Largeur- 0,90 m Hauteur- 1,70 m	Sommet- 23,40 m Base atteinte- NA
	MTL15-25-2 / 1H3	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 m Largeur- 0,50 m à 0,70 m Hauteur- ND	Sommet- 21,68 m Base- ND
	MTL15-25-2 / 1H4	Maçonnerie de pierres / Mur est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,00 m Largeur- 0,60 m à 0,70 m Hauteur- 0,07 m	Sommet- 20,63 m Base atteinte- 20,70 m
	MTL15-25-2 / 1H5	Maçonnerie de pierres et dalle de béton / Mur est de bâtiment et revêtement de plancher de cave	Nord-sud	Longueur- 0,90 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 1,20 m	Sommet- 21,85 m Base- NA Surface dalle : 20,65 m
	MTL15-25-2 / 1H6	Maçonnerie de pierres et de briques / Mur latéral de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,37 m Largeur – 0,62 m Hauteur – 1,42 m	Sommet- 23,28 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 1H7	Maçonnerie de béton / Dalle de sous-sol	Est-ouest	Longueur – 13,85 m Largeur – 1,37 m Hauteur – 0,05 m	Sommet- 21,96 m Base- 21,91 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1H8	Maçonnerie de pierres percée par un conduit en cuivre / Mur est de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,37 m Largeur – 0,70 m Hauteur – 1,30 m	Sommet- 23,42 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 2N1	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,90 m Largeur- 0,65 m Hauteur- 0,97 m	Sommet- 22,92 m Base-21,95 m
	MTL15-25-2 / 2N2	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,90 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 1,24 m	Sommet- 22,86 m Base- 21,62 m
Entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville	BjFj-67 / 17A1	Maçonnerie de pierres / Dallage ou trottoir et socle	Est-ouest	Longueur- 4,00 m Largeur- socle : 1,00 m Largeur dalle : ND Hauteur- socle : 1,03 m	Sommet- 23,43 m Base dalle- 23,30 m Base socle : 22,40 m
	BjFj-67 / 17A2	Maçonnerie de béton / Mur de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 5,00 m Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,55 m	Sommet- 23,12 m Base- 22,57 m
	BjFj-67 / 17A3	Maçonnerie de pierres / Coin sud-ouest de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur- segment nord-sud : 1,30 m Longueur segment est-ouest : 1,20 m Largeur- 0,75 m Hauteur- 0,95 m	Sommet- 23,61 m Base- 22,66 m
	BjFj-67 / 17A4	Maçonnerie de pierres / Mur de bâtiment	Nord-sud	Longueur- ND Largeur-0,80 m Hauteur- 0,55 m	Sommet- 23.82 m Base- 23,27 m
	BjFj-67 / 17A5	Vestige de briques / Caniveau	Nord-sud	Longueur- 1,30 m Largeur- 0,80 m Hauteur- 0,40 m	Sommet- 23,29 m Base- 22,39 m
	BjFj-67 / 17B1	Maçonnerie de pierres et dalle de béton / Mur de bâtiment est et revêtement de plancher de cave	Nord-sud	Longueur – 0,90 m Largeur – ND Hauteur – 0,61 m	Sommet– 23,27 m Base- NA Surface dalle : 22,21 m
	BjFj-67 / 17B2	Maçonnerie de pierres / Mur sud ou mitoyen de bâtiment	Est-ouest	Longueur – 7,15 m Largeur – NA Hauteur – 0,47 à 0,67 m (dégagé)	Sommet- 23,24 m Base – NA
	BjFj-67 / 17B3	Maçonnerie de briques et élément en métal ferreux / Cendrière	Est-ouest	Longueur – 0,86 m Largeur - > 0,36 m Hauteur– 0,42 m	Sommet- 23,09 m Base- NA

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	BjFj-76 / 6A1	Maçonnerie de pierres / Dallage ou trottoir et socle	Est-ouest	Longueur- 9,60 m Largeur- ND Hauteur- 0,06 à 0,12 m	Sommet- 24,06 m Base- 23,46 m Base dalle- 23,90 m
	BjFj-76 / 6A2	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1.3 Largeur- 0.7-0.8 Hauteur- 1.06	Sommet- 24,46 m Base- 23,40 m
	BjFj-76 / 6A3	Maçonnerie de pierres et dalle de béton / Mur sud de bâtiment et revêtement de plancher de cave	Est-ouest	Longueur- 3,00 m Largeur- ND Hauteur- 0,90 m (dégagé)	Sommet- 24,36 m Base- NA Surface dalle- 23,48 m
	BjFj-77 / 10A1	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,20 m Largeur – 0,80 m Hauteur – 0,70 m (dégagé)	Sommet- 24,51 m Base- NA
	BjFj-77 / 10A2	Maçonnerie de pierres / Mur est de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,20 m Largeur – 0,65 m Hauteur – 1,30 m (dégagé)	Sommet- 24,65 m Base- NA
	BjFj-77 / 10A3	Maçonnerie de pierres / Mur de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 0,20 m Largeur 0,75 m Hauteur – 1,50 m (dégagé)	Sommet- 24,84 m Base- 23,34 m
	BjFj-77 / 10A4	Maçonnerie de pierres / Mur nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur – 5,20 m Largeur – 0,65 m Hauteur – 1,50 m	Sommet- 24,84 m Base- 23,34 m
	BjFj-77 / 10A5	Maçonnerie de briques / Mur mitoyen de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,40 m Largeur – 0,30 m Hauteur – 1,25 m	Sommet- 24,83 m Base- 23,58 m
	BjFj-77 / 10A6	Maçonnerie de pierres / Mur ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,30 m Largeur- 0,73 m Hauteur- 1,25 m	Sommet- 24,82 m Base- 23,57 m
Entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Saint-Denis	MTL15-25-2 / 3W2	Madriers de bois couchés à plat / Éléments de charpente d'un bâtiment secondaire	Nord-sud	Longueur- 1,22 m Largeur- 0,28 m Hauteur- 0,18 m	Sommet- 23,88 m et 23,75 m Base- 23,76 m et 23,55 m
	MTL15-25-2 / 1J1	Vestige en béton et maçonnerie de pierres / Semelle surmontée d'un mur de fondation arrière d'un bâtiment	Est-ouest	Longueur- 21,5 m Largeur- 0,8 m Hauteur- 0,8 m	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 2R1	Vestige en béton / Fondation d'un mur de refend d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,15 m Largeur- 0,32 m Hauteur- 0,73 m	Sommet- 21,80 m Base- 21,03 m
	BjFj-173 / 2D10	Caisson rectangulaire en bois / Fosse à déchets	Nord-nord-est-sud-sud-ouest	Longueur- 1,75 m Largeur- 0,8 m Hauteur- 0,21 m	Sommet- 21,39 m Base- 21,18 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	BjFj-173 / 2F11	Poteau de bois / Vestige d'un bâtiment secondaire en bois	ND	Diamètre- 0,3 m Hauteur- 0,62 m	Sommet- 21,15 m Base- 20,53 m
	BjFj-173 / 1A1	Tonneau ou cuve en chêne / Latrines	ND	Diamètre- 1,1 m Hauteur- 0,62 m	Sommet- 21,41 m Base- 20,79 m
	BjFj-173 / 2B3	Caisson rectangulaire en pin / Fosse à déchets	Nord-sud	Longueur- 1,2 m Largeur- 1 m Hauteur- 1,26 m	Sommet- 21,73 m Base- 20,47 m
	BjFj-173 / 2B6	Tonneau en chêne / Puisard ou latrines?	ND	Diamètre- 0,83 m Hauteur- 0,72 m	Sommet- 21,00 m Base- 20,28 m (dégagé)
	BjFj-173 / 2B13	Tonneau ou cuve en chêne / Fosse à déchets	ND	Longueur- 0,28 m Largeur- 0,13 m Hauteur- 0,42 m	Sommet- 21,60 m Base- 21,18 m
Entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert	MTL15-25-2 / 1K1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,72 m Hauteur – 1,10 m	Sommet – 24,76 m Base – 23,66 m
	MTL15-25-2 / 1K2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 0,90 m	Sommet – 24,70 m Base – 23,80 m
	MTL15-25-2 / 1K3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 0,80 m	Sommet – 24,68 m Base – 23,88 m
	MTL15-25-2 / 1K4	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 0,88 m	Sommet – 24,60 m Base – 23,72 m
	MTL15-25-2 / 1K5	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,82 m Hauteur – 0,78 m	Sommet – 24,45 m Base – 23,67 m
	MTL15-25-2 / 1K6	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 0,58 m	Sommet – 24,44 m Base – 23,86 m
	MTL15-25-2 / 1K7	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation mitoyen de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 0,60 m (dégagé) Largeur – 1,10 m Hauteur – 0,88 m	Sommet – 24,78 m Base – 23,90 m
	MTL15-25-2 / 1K8	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 1,18 m	Sommet – 24,36 m Base – 23,18 m
	MTL15-25-2 / 1K9	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,16 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 1,00 m	Sommet – 24,20 m Base – 23,20 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1K10	Maçonnerie de pierres et de briques / Mur de fondation est de bâtiment et vestige indéterminé associé	Nord-sud	Longueur – 1,30 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 1,04 m	Sommet- 22,93 m Base- 22,19 m
	MTL15-25-2 / 1K11	Maçonnerie de briques / Indéterminée	Est-ouest	Longueur- 4,20 m Largeur- NA Hauteur- 0,15 m	Sommet- 22,98 m Base- 22,82 m
	MTL15-25-2 / 1K12	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,80 m (dégagé) Largeur- 0,30 m Hauteur- 0,73 m	Sommet- 22,71 m Base- 21,98 m
	MTL15-25-2 / 1L1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur – 15,00 m (dégagé) Largeur – 0,70 m Hauteur – 0,73 m	Sommet – 24,46 m Base – 23,73 m
	MTL15-25-2 / 1L2	Maçonnerie de briques / Canalisation	Est-ouest	Longueur- 3,30 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,50 m	Sommet- 24,05 m Base- 23,61 m
	MTL15-25-2 / 1L3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 0,90 m (dégagé) Largeur – 0,41 m Hauteur – 0,53 m	Sommet – 24,42 m Base – 23,89 m
	MTL15-25-2 / 1L4	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 0,90 (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 0,80 m	Sommet – 20,77 m Base – 22,85 m
	MTL15-25-2 / 1L5	Maçonnerie de béton / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur – ND Largeur – 0,45 m Hauteur – 0,43 m	Sommet – 22,87 m Base – 22,44 m
	MTL15-25-2 / 1L6	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 1,10 m (dégagé) Largeur – 0,62 m Hauteur – 0,83 m	Sommet – 24,50 m Base – 23,67 m
	MTL15-25-2 / 1L7	Maçonnerie de pierres et dalle de béton / Mur de fondation ouest de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol	Nord-sud et est-ouest	Longueur- mur : 0,95 m (dégagé), dalle : 3,60 m Largeur- mur : 0,62 m. dalle : 0,95 m (dégagé) Hauteur- 0,58 m	Sommet- 23,79 m Base : NA Surface dalle : 23,21 m
	MTL15-25-2 / 3Z4	Vestiges de béton et de grès / Puisard et canalisation	Nord-sud	Longueur- puisard : 0,80 m. canalisation : 0,90 m Largeur- puisard : 0,43 m (dégagé). canalisation : 0,28 m Hauteur- puisard : 0,46 m	Sommet – 23,57 m Fond puisard : 23,10 m Base canalisation : 23,17 m Base puisard : ND.
	MTL15-25-2 / 1M1	Vestige de briques bétonnées / Puisard	ND	Longueur- 1.60 m Largeur- 0,53 m Hauteur- N.D.	Sommet- 23.74 Base- ND

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
Entre les rues Saint-Christophe et Beaudry	MTL15-25-2 / 1M2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation mitoyen	Nord-sud	Longueur- 0,88 m (dégagé) Largeur- 1,15 m Hauteur- 0,61 m	Sommet- 23,36 m 1ier empattement – 23,16 m 2e empattement – 22,83 m Plancher bois – 23,42 m Base- 22,75 m
	MTL15-25-2 / 1M3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0.90 m Largeur- 0.81 m Hauteur- 0.43 m	Sommet- 23.06 Base- 22.63
	MTL15-25-2 / 1M4	Vestige de béton / Mur de fondation ouest de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol	Nord-sud	Longueur- mur : 1,30 m (dégagé). Dalle : 3,19 m Largeur- mur : 0,63 m. Largeur- dalle : 1,30 m (dégagé) Hauteur- 1,22 m	Sommet- 23,71 m Base mur- 22,35 m Surface dalle – 22,49 m
	MTL15-25-2 / 1M5	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- ND Largeur- 0,40 m Hauteur- 0,65 m	Sommet- 23,77 m Base- 23,12 m
	MTL15-25-2 / 1M6	Vestige de béton / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 m (dégagé) Largeur- 0,58 m Hauteur- 1,16 m	Sommet- 23,44 m Base- 22,28 m
	MTL15-25-2 / 1N1	Maçonnerie de pierres et de grès / Dalle recouvrant une canalisation	Est-ouest	Longueur- 1,55 m Largeur- 0,90 m Hauteur- 0,20 m	Sommet- 23,33 m Base- 23,13 m Canalisation : 23,14 m
	MTL15-25-2 / 1N2	Vestige de briques / Mur de fondation mitoyen de bâtiment et dalle de sous-sol	Est-ouest	Longueur- 5,35 m Largeur- 0,30 m Hauteur- 0,90 m (dégagé)	Sommet- 23,18 m Base- 22,28 m
	MTL15-25-2 / 1N3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation mitoyen de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 (dégagé) Largeur- 0,65 m Hauteur- ND	Sommet- 23,12 m Base- ND
	MTL15-25-2 / 1N4	Maçonnerie de pierres / Coin sud-ouest de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et Est-ouest	Longueur mur est-ouest- 2,90 m Largeur mur nord-sud : 1,00 m Largeur mur est-ouest : 0,80 m Hauteur- 1,06 m	Sommet- 23,46 m Base- 22,40 m
	MTL15-25-2 / 1N5	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,60 m (dégagé) Largeur- 0,67 m Hauteur- 0,76 m	Sommet- 22,96 m Base- 22,20 m
	MTL15-25-2 / 1N6	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- ND Largeur- 0,50 m Hauteur- 1,00 m	Sommet- 22,87 m Base- 21,87 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1N7	Dalle de béton / Revêtement de plancher du sous-sol	ND	Longueur- 1,50 m Largeur- 1,10 m (dégagé) Hauteur- 0,09 m	Sommet- 22,57 m Base- 22,65 m
	MTL15-25-2 / 1N8	Maçonnerie de pierres et dalle de béton / Mur de fondation de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol	Est-ouest	Longueur mur- 3,90 m Largeur- mur : N.D. Largeur-dalle : 1,10 m (dégagé) Hauteur- 1,10 m	Sommet- 23,45 m Surface dalle – 22,40 m Sommet mur sous 1N1 – 22,66 m Base- 22,30 m
	MTL15-25-2 / 1N9	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 m (dégagé) Largeur- 0,85 m Hauteur- 0,38 m	Sommet- 22,31 m Empattement – 22,00 m Base- 21,93 m
	MTL15-25-2 / 1N10	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,48 m	Sommet- 21,25 m Base mur- 21,77 m
	MTL15-25-2 / 1N11	Maçonnerie de pierres / Portion sud d'un carré de fondation de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 3,75 m Largeur- 0,62 m Hauteur- 0,45 m	Sommet – 18,02 m Base – 17,57 m
	MTL15-25-2 / 1N12	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,90 (dégagé) Largeur- 0,75 Hauteur- 0,60	Sommet- 23,08 m Base- 22,48 m
	MTL15-25-2 / 1N13	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,00 (dégagé) Largeur- 1,00 m Hauteur- 0,27 m	Sommet- 16,39 m Base- 16,12 m
	MTL15-25-2 / 1N14	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,70 m (dégagé) Largeur- 0,90 m Hauteur- 0,23 m	Sommet- 16,25 m Base- 16,02 m
	MTL15-25-2 / 1N15	Dalle de béton / Revêtement de plancher du sous-sol	Est-ouest	Longueur- 3,30 (dégagé) Largeur- ND Hauteur- 0,32 m	Sommet- 16,42 m Base- 16,10 m
	MTL15-25-2 / 1N16	Maçonnerie de pierres / Coin sud-est de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur est-ouest : 4 m (dégagé) Longueur nord-sud : 0,85 m (dégagé) Largeur est-ouest : 0,35 m Largeur nord-sud : 0,60 m Hauteur- 0,35 m	Sommet- 19,86 m Base- 19,51 m
	MTL15-25-2 / 1N17	Vestige de béton et de pierres / Murs de fondation de bâtiment	Nord-ouest / sud-est et nord-est / sud-ouest	Longueur- N-O/S-E : ND Longueur N-E/S-O : 0,90 m Largeur- N-O/S-E : 1 m Largeur N-E/S-O : ND Hauteur- N.D.	Sommet- 20,11 m Base- ND

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1N18	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,60 m (dégagé) Largeur- 0,65 m Hauteur- 0,68 m	Sommet- 20,12 m Base- 19,44 m
	MTL15-25-2 / 1N19	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-ouest / sud-est	Longueur- ND Largeur- 0,60 m Hauteur- 1,20 m (dégagé)	Sommet- 19,36 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 1N20	Vestige de béton / Mur de fondation sud de bâtiment	Est-ouest	Longueur- ND Largeur- 2 Hauteur- 0.8	Sommet- 18,60 m Base- 17,80 m
	MTL15-25-2 / 1N21	Vestige de béton / Fonction indéterminée	ND	Longueur- 2,30 m (dégagé) Largeur- ND Hauteur- 0,75 m	Sommet- 18,60 m Base- 17,85 m
	MTL15-25-2 / 1N22	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,96 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,70 m	Sommet- 17,70 m Base- 17,00 m
	MTL15-25-2 / 1N23	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagé) Largeur- 0,90 m Hauteur- 0,84 m	Sommet- 17,99 m Base- 17,15 m
	MTL15-25-2 / 1N24	Maçonnerie de pierres / Coin nord-est de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur- 8,50 m (dégagé) Largeur-0,50 m à 1 m Hauteur- 0,71 m	Sommet- 18,10 m Base-17,40 m
	MTL15-25-2 / 1N25	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,20 m à 0,30 m Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,70 m	Sommet- 18,09 m Base-17,39 m
	MTL15-25-2 / 1N26	Vestige de béton / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 3,75 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- ind.	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 1N27	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation nord de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 2,60 m (dégagé) Largeur- ND Hauteur- ND	Sommet- ND Base- ND
	MTL15-25-2 / 2T1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur – 0,82 m (dégagé) Largeur – 0,65 m Hauteur – 0,42 m à 0,58 m	Sommet – 22,12 m Base – 21,49 m
	MTL15-25-2 / 2U1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Est-ouest	Longueur – 2,80 m (dégagé) Largeur – 0,30 m Hauteur – 0,62 m à 0,72 m	Sommet – 21,65 m Base – 20,87 m
	MTL15-25-2 / 1P1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation mitoyen de bâtiment	Nord-sud	Longueur-0,95 m (dégagé) Largeur-0,45 m à 0,63 m Hauteur- 0,58 m	Sommet- 17,32 m Base-16,74 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
Entre les rues Beaudry et Cartier	MTL15-25-2 / 1P2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est ou mitoyen de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,95 m (dégagé) Largeur- 0,55 m à 0,80 m Hauteur- 0.80 m	Sommet- 17,55 m Base-16,75 m
	MTL15-25-2 / 1P3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'un ou de plusieurs bâtiments	Est-ouest	Longueur- 21,60 m (dégagé) Largeur- NA. Hauteur-1,10 m	Sommet- 17,45 m Base atteinte- 16,35 m
	MTL15-25-2 / 1P4	Vestige de béton / Mur de fondation est de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol	Nord-sud	Longueur- muret : 0,50 m Longueur –dalle : 5,30 m Largeur- muret : 0,30 m à 0,40 m Largeur dalle : 1 m Hauteur- 0.40 m	Sommet- 16,92 m Surface dalle : 16,52 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 1P5	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation d'un ou de plusieurs bâtiments	Est-ouest	Longueur- 14,50 m (dégagé) Largeur- NA Hauteur- 0,50 m	Sommet- 17,02 m Base-16,52 m
	MTL15-25-2 / 1P6	Vestige de bois / Plancher	Est-ouest	Longueur- 5,20 m Largeur- 0,85 m Hauteur- ND.	Sommet- 16.35 Base- ND.
	MTL15-25-2 / 1P7	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,90 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,50 m	Sommet- 17,16 m Base- 16,66 m
	MTL15-25-2 / 4C5	Maçonnerie de pierres / Base de foyer	ND	Longueur- 1,80 m (dégagé) Largeur- 0,25 m Hauteur- 0,47 m	Sommet- 17,40 m Base- 16,93 m
	MTL15-25-2 / 1Q1	Vestige de béton / Mur de fondation de bâtiment ou revêtement de plancher de sous-sol ou socle.	Est-ouest	Longueur- 3.30 m Largeur- 0.40 m Hauteur- 0.50 m	Sommet- 19.39 Base- 18.89
	MTL15-25-2 / 1Q2	Vestige de béton / Dalle de sous-sol	Est-ouest	Longueur- 4,75 m Largeur- 0,40 m (dégagé) Hauteur- 0,15 m	Sommet- 18,68 m Base- 18,53 m
	MTL15-25-2 / 1Q3	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,40 m (dégagé) Largeur- 0,65 m Hauteur- 0,45 m	Sommet- 19,12 m Base atteinte- 18,67 m
	MTL15-25-2 / 1Q4	Vestige de béton / Revêtement de plancher du sous-sol ou mur de fondation de bâtiment	Est-ouest	Longueur- 5,80 m Largeur- 0,40 m (dégagé) Hauteur- 0,32 m	Sommet- 19,36 m Base- 19,04 m
	MTL15-25-2 / 1Q5	Vestige de béton / Revêtement de plancher du sous-sol	Est-ouest	Longueur- 4,80 m Largeur- 0,40 m (dégagé) Hauteur- 0,12 m	Sommet- 18,63 m Base- 18,51 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1Q6	Vestige de béton / Mur de fondation mitoyen de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,84 m (dégagé) Largeur- 0,80 Hauteur- 0,40 m	Sommet- 18,08 m Base- 17,68 m
	MTL15-25-2 / 1Q7	Vestige de béton / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,84 m (dégagé) Largeur- 1,23 m Hauteur- 1 m	Sommet- 18,78 Empattement : 18,08 Base- NA
	MTL15-25-2 / 1Q8	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,43 (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,40 m	Sommet- 18,31 m Base-17,91 m
	MTL15-25-2 / 1Q9	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,83 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,93 m	Sommet- 18,19 m Base-17,26 m
	MTL15-25-2 / 1Q10	Vestige de béton / Socle	Est-ouest	Longueur- 1,15 m Largeur- 0,45 m Hauteur- ND.	Sommet- 18,86 Base- ND
	MTL15-25-2 / 1Q11	Maçonnerie de pierres / Coin nord-est de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur- 5,10 m (dégagé) Largeur mur nord-sud : 0,50 m Hauteur- 0,50 m	Sommet- 17,97 m Base- 17,47 m
	MTL15-25-2 / 1Q12	Vestige de béton / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,40 m	Sommet- 19,10 m Base- 18,70 m
	MTL15-25-2 / 1Q13	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,50 m	Sommet- 19,30 m Base- 18,80 m
	MTL15-25-2 / 1Q14	Vestige de béton / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,67 m	Sommet- 19,30 m Base- 18,63 m
	MTL15-25-2 / 1Q15	Vestige de béton / Revêtement de plancher du sous-sol	Est-ouest	Longueur- 6,20 m (dégagé) Largeur- 1,08 m (dégagé) Hauteur- 0,15 m à 0,20 m	Sommet- 18,34 m Base- 18,24 m à 18,19 m
	MTL15-25-2 / 1Q16	Vestige de béton / Mur de fondation mitoyen de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol situé de part et d'autre	Nord-sud	Longueur- 3,10 m (dégagé) Largeur- 1,07 m (dégagé) Hauteur- 0,66 m	Sommet- 18,01 m Surface dalle : 17,49 m Base : 17,35 m
	MTL15-25-2 / 1Q17	Vestige de béton / Mur de fondation ouest de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol situé du côté est	Nord-sud	Longueur- 0,50 m (dégagé) Largeur- 3,50 m (dégagé) Hauteur- 1,24 m	Sommet- 18,78 m Surface dalle : 17,79 m Base- 17,54 m
	MTL15-25-2 / 1Q18	Vestige de béton / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 m Largeur- 0,30 m Hauteur- ND	Sommet- 18,78 m Base- ND

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 1Q19	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 2,90 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,21 m	Sommet- 17,95 m Base- 17,74 m
	MTL15-25-2 / 1Q20	Maçonnerie de pierres / Portion sud d'un carré de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur- 4,60 m (dégagé) Largeur- mur nord-sud : 0,5 m Largeur mur est-ouest : 0,60 m Hauteur- 0,67 m	Sommet- 18,13 m Base- 17,46 m
	MTL15-25-2 / 1Q21	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,88 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,93 m	Sommet- 18,55 m Base- 17,62 m
	MTL15-25-2 / 1Q22	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,88 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,80 m	Sommet- 17,95 m Base atteinte- 17,15 m
	MTL15-25-2 / 1Q23	Vestige de béton / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,62 m	Sommet- 17,10 m Empattement : 16,03 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 1Q24	Maçonnerie de pierres / Coin sud-est de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur- 3,15 m (dégagé) Largeur- 0,25 m (dégagé) Hauteur- 1,20 m	Sommet- 17,73 m Base- 16,53 m
	MTL15-25-2 / 1Q25	Maçonnerie de pierres / Coin sud-ouest de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur- mur nord-sud : 1,70 m (dégagé) Longueur mur est-ouest : 1,60 m Largeur- 0,70 m à 0,80 m Hauteur- 1,35 m	Sommet- 17,53 m Base atteinte- 16,18 m
	MTL15-25-2 / 1Q26	Vestige de béton / Revêtement de plancher du sous-sol	ND	Longueur- 1,00 m (dégagé) Largeur- 0,30 m (dégagé) Hauteur- NA	Sommet- 16,11 m Base- NA
	MTL15-25-2 / 2W1	Maçonnerie de pierres et de béton / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,10 m Largeur- 0,88 m Hauteur- 0,55 m	Sommet- 18,86 Base- 18,31
	MTL15-25-2 / 2W2	Maçonnerie de pierres et de béton / Coin nord-est de murs de fondation de bâtiment	Nord-sud et est-ouest	Longueur mur nord-sud : 1,10 m (dégagé) Longueur mur est-ouest : 5,18 m Largeur- mur nord-sud : 0,63 m Largeur mur est-ouest : 0,50 m Hauteur- 0,70 m	Sommet- 19,15 m Base- 18,70 m
	MTL15-25-2 / 2W3	Vestige de béton / Socle	ND	Longueur- 1,10 m (dégagé) Largeur- 0,98 m Hauteur- 0,30 m	Sommet- 19,02 m Base- 18,72 m

Tronçon de rues	Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
	MTL15-25-2 / 2W4	Vestige de béton / Socle	ND	Longueur- 0,65 m (dégagé) Largeur- 0,91 m Hauteur- ND	Sommet- 18,96 Base- ND
	MTL15-25-2 / 1R1	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,83 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,75 m	Sommet- 16,96 m Base- 16,21 m
	MTL15-25-2 / 1R2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,83 m Largeur- 0,50 m Hauteur- NA	Sommet- 16.13 Base- NA
	MTL15-25-2 / 1R3	Maçonnerie de pierres et dalle de béton / Mur de fondation de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol situé du côté ouest	Nord-sud	Longueur- 0,83 m (dégagé) Largeur- 0,80 m Hauteur- 1,15 m	Sommet- 17,11 m Surface dalle- 16,81 m Base- 15,96 m
	MTL15-25-2 / 1R4	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,83 m Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,82 m	Sommet- 16,94 m Base- 16,12 m
	MTL15-25-2 / 1R5	Vestige de béton / Mur de fondation ouest de bâtiment et revêtement de plancher du sous-sol situé du côté est	Nord-sud	Longueur- 0,83 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 1,08 m	Sommet- 16,96 m Base- 15,88 m
	MTL15-25-2 / 1R6	Vestige de béton / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,75 m (dégagé) Largeur- 0,50 m Hauteur- 0,72 m	Sommet- 16,53 m Base- 15,81 m
	MTL15-25-2 / 1R7	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,83 m (dégagé) Largeur- 1,15 m Hauteur- 0,70 m	Sommet- 17,06 m Base- 16,36 m
	MTL15-25-2 / 1R8	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation ouest de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 0,83 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,60 m	Sommet- 16,66 m Base- 16,06 m
	MTL15-25-2 / 1R9	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation est de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 1,29 m (dégagé) Largeur- 0,60 m Hauteur- 0,85 m	Sommet- 16,75 m Base- 15,90 m

ND - Non disponible
NA - Non atteinte

La tranchée mécanique 2G s'étend sur 10,50 m de longueur entre les chaînages 4+003 et 4+014. Elle mesure 1,05 m de largeur. Trois sondages manuels (3D à 3F) de mêmes dimensions y ont été implantés (carte 4.4.1). Les vestiges mis au jour dans les sous-opérations 2G et 3D à 3F, ainsi que les différents dépôts fouillés, sont présentés ici selon un ordre chronologique inversé.

Niveau de démolition d'un bâtiment, entre 1912 et 1940

Les trois sondages manuels ont permis la fouille d'un niveau de démolition (lots 3D1, 3E1, 3F1 et 3F2) comblant l'intérieur d'un bâtiment circonscrit par les murs 2G1 et 2G3. Cette couche, apparue immédiatement sous l'infrastructure de la chaussée, se présente comme un sable limoneux gris brunâtre, ferme et contenant une part importante de mortier désagrégé, des fragments de briques, des pierres calcaires et un peu de charbon minéral et de charbon de bois (couches 12 et 13 de la figure 4.4.1). Dans le sondage 3D, le dépôt reposait sur la surface dérasée du mur 2G1. Dans la sous-opération 3E, la base du dépôt n'a pu être atteinte, car une masse informe de béton a été rencontrée à environ 0,30 m de profondeur (photo 4.4.2). Cette coulée irrégulière est peut-être liée à l'aménagement d'un service public à proximité. Enfin, dans la sous-opération 3F, un sondage dans le coin nord-est a permis d'atteindre la base du niveau de démolition à une profondeur de près de 1 m. Le dépôt reposait dans ce secteur sur la dalle de béton 3F5.

Photo 4.4.2 Base arbitraire du lot 3E1, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-145). La coulée de béton est appuyée contre le sommet dérasé du parement nord du mur 2G1.



Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2G et 3D à 3F

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,6 1,2 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.1

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte; revêtement de la chaussée
2. Béton; assisse de fondation
3. Pierre concassée, criblure de pierre et sable; lit de pose de l'assise
4. Sable limoneux gris brun ctre, compact et hétérogène avec des lentilles d'argile beige olive, des fragments de briques, du fragments de charbon de bois, de l'anthracite, des pierres calcaires anguleuses et subanguleuses, des galets éclatés
5a. Sable fin beige jaun ctre, compact et homogène avec du caillloutis, des cailloux et des concrétions d'argile
5b. Argile gris verd ctre, compact et homogène
6. Limon sableux brun gris ctre,compact et hétérogène, avec des pierres calcaires anguleuses et subanguleuses, des fragments de briques et du mortier
7. Loam limoneux brun, compact et hétérogène, avec des lentilles d'argile bleu gris ctre, des pierres subanguleuses, des fragments de briques et de l'anthracite
8. Litage de sable fin gris foncé, d'argile gris verd ctre et de sable grossier chargé de galets arénisés et pulvérisés
9. Sable beige, meuble et hétérogène, avec du mortier et des fragments de briques
10. Limon argileux brun verd ctre, compact et homogène, avec des galets, du cailloutis et des concrétions d'argile durcie
11. Sable fin limoneux brun pâle, compact et homogène, avec des galets
12. Limon sableux noir, compact et homogène, avec des pierres arénisées, des fragments du mortier, des fragments de briques et des éclats de taille de pierres calcaires. Lot 3F1
13. Sable limoneux gris brun, compact et hétérogène, avec du mortier, des fragments de briques, des pierres subanguleuses et de l'anthracite. Lots 3D1, 3E1 et 3F2
14. Loam sableux brun, compact et homogène, avec des galets, des pierres subanguleuses, des fragments de briques et du mortier
15. Loam sableux beige jaun ctre, compact et homogène, avec des lentilles d'argile gris verd ctre, des cailloux et du mortier
16. Sable limoneux gris brun ctre, caillouteux, compact et homogène; sol naturel

Béton
2G3 Identification du vestige
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

ENTRE L'AVENUE UNION ET LA PLACE PHILLIPS, SOUS-OPÉRATION 2G, PAROIS NORD ET SUD

Sources :
Archéologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_441_170130.dwg

0 0,25 0,5 m

Figure 4.4.1

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

La fouille du niveau de démolition a permis la découverte de quelques artefacts (n=57), majoritairement des fragments de bouteilles en verre (n=24). Deux de ceux-ci proviennent d'une bouteille de boisson gazeuse à cul convexe en verre teinté régulier vert portant une inscription illisible en relief. Le second ensemble dominant est lié à la construction. S'y trouvent des tessons de vitre, des clous presque tous découpés et un boulon en fer. Parmi les rares tessons de céramique collectés se trouvent une base à pied annulaire d'un contenant en terre cuite fine blanche vitrifiée et un tesson de terre cuite fine chamois à glaçure claire. Somme toute, l'assemblage indique une datation de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle.

Le dérasement du vestige 2G1 s'est fait de manière irrégulière, le parement nord du mur ayant été détruit sur une plus grande profondeur. Le bâtiment, toujours présent en 1912 (feuillet 14f), n'est plus visible sur le plan produit par l'Underwriters' Survey Bureau en 1940 (feuillet 14g). Il fut donc démoli entre 1912 et 1940. Selon la datation des artefacts associés, il est possible de croire que la démolition du bâtiment se rapproche du premier quart du XX^{e} siècle.

Dalle de béton 3F5, première moitié du XX^{e} siècle

Le vestige 3F5 a été dégagé sur une étendue de 0,65 m par 0,45 m au coin nord-est de la sous-opération 3F (photo 4.4.3). Située à une élévation de 32,82 m NMM, la dalle de béton est épaisse d'environ 0,07 m. Vers l'est, elle semble prendre appui contre le parement ouest du mur 2G3, alors que ses limites nord, sud et ouest sont indéterminées[33]. Une fente d'environ 0,05 m de largeur traverse la dalle du nord au sud, dans un alignement plus ou moins parallèle au mur 2G3. La nature de cette ouverture linéaire est indéterminée (drainage?).

Photo 4.4.3 Dalle de béton 3F5 et maçonnerie 2G3, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-175)

[33] Il est possible que la dalle s'appuie au sud contre le parement nord du mur 2G1.

La dalle 3F5 représente possiblement un ancien niveau de plancher ou le fond de cave du bâtiment délimité par les murs 2G1 et 2G3. Datant vraisemblablement du XX^{e} siècle, le vestige en béton est postérieur à la construction du bâtiment.

Conduites d'alimentation en eau (3F3 et 3F4), XIX^{e} siècle ou XX^{e} siècle

La canalisation en métal ferreux 3F3, orientée selon un axe est-ouest, longe le parement nord du mur 2G1 à son extrémité est. Son diamètre est d'environ 0,10 m et elle est apparue à une altitude de 33,22 m NMM. Le vestige fut uniquement observé dans la sous-opération 3F, hors de laquelle il se poursuivait vers l'est. À son extrémité ouest, la canalisation s'insérait dans une ouverture créée dans le parement ouest du mur 2G3. Quant à la canalisation 3F4, également en métal ferreux, elle présente un diamètre d'environ 0,07 m. Orientée selon un axe nord-sud, elle sort d'environ 0,20 m du parement nord du mur 2G1, à une élévation de 33,48 m NMM (photo 4.4.4).

Photo 4.4.4 Canalisations 3F3 et 3F4, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-174)

Les canalisations 3F3 et 3F4, toutes deux de petit diamètre, représentent sans doute d'anciennes entrées d'eau pour le bâtiment représenté par les murs 2G1 et 2G3. On ne sait s'il s'agit d'aménagements contemporains ou postérieurs à la construction du bâtiment.

Drain de fondation (2G2) et comblement de sa tranchée, XX^e siècle?

Dans la sous-opération 3D, au sud du mur 2G1, une couche de loam sableux brun jaunâtre entremêlé de lentilles d'argile bleutée affleurait immédiatement sous l'infrastructure de la rue, soit à une élévation moyenne de 33,91 m NMM. Ce dépôt compact, fouillé dans le lot 3D2 (couche 15 de la figure 4.4.1), s'appuyait contre le parement sud du mur 2G1. Le dépôt s'étendait hors de la sous-opération au sud, à l'est et à l'ouest[34]. Les inclusions du remblai consistaient surtout en des éclats de pierres calcaires et un peu de charbon de bois. Peu d'artefacts et d'écofacts (n=11) y ont été découverts. Outre la présence d'ossements, de coquilles de mollusques et d'une bande en fer à usage indéterminé, s'y trouvaient deux tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, trois fragments de terre cuite fine blanche portant un décor imprimé bleu et un bouton à quatre trous en nacre.

Le remblai fut fouillé manuellement sur 0,80 m de profondeur sans que sa base ne soit atteinte[35]. Toutefois, lors de la surveillance archéologique de l'excavation mécanique, une canalisation en grès (2G2) a été observée à une élévation de 32,96 m NMM. Cette canalisation est vraisemblablement liée au remblai, qui correspondrait donc au comblement de sa tranchée de mise en place. La canalisation, d'un diamètre de 0,12 m, longeait le flanc sud du vestige 2G1.

Le positionnement de la canalisation, à une distance de 0,20 m du mur 2G1 et à une profondeur s'approchant de la base de ce dernier, laisse croire qu'il puisse s'agir d'un drain de fondation. Cet aménagement serait postérieur à la construction du bâtiment (entre 1846 et 1873), puisque l'usage des drains de fondation est peu répandu avant le début du XX^e siècle (Roy 1989 : 16). Les quelques artefacts trouvés dans le remblai de comblement de la tranchée du drain ne donnent pas plus d'indices sur la datation de cet aménagement.

Vestiges d'un bâtiment (2G1 et 2G3) construit entre 1846 et 1873

La maçonnerie de pierres 2G1, orientée selon un axe est-ouest, s'étend entre les chaînages 4+005 et 4+015. Dégagée sur une longueur de 10 m, elle se poursuit vers l'ouest hors de l'emprise des travaux (photo 4.4.5). Le vestige mesure 0,60 m de largeur et son sommet dérasé affleure immédiatement sous l'infrastructure de la rue, soit à une élévation variant entre 33,91 m NMM et 33,81 m NMM. Le mur présente un parement double avec blocage et est composé de pierres calcaires équarries liées de mortier. La base du vestige fut observée à son extrémité ouest lors de l'excavation mécanique à une altitude de 32,83 m NMM. À son extrémité est, le vestige s'imbrique à une maçonnerie de pierres orientée nord-sud (2G3).

[34] Lors du relevé stratigraphique de la paroi nord non loin du chaînage 4+003, la limite sud du creusement a pu être observée à environ 0,40 m du parement sud du mur 2G1 (figure 4.4.1). La tranchée est toutefois irrégulière puisque, dans le sondage 3D, elle a été fouillée sur plus de 0,50 m de largeur sans que cette limite soit visible.

[35] En raison de contraintes de sécurité et de temps, la fouille du remblai a dû s'arrêter à cette profondeur.

Photo 4.4.5 Vue vers l'est du vestige 2G1 (MTL15-25-2-NUM3-152)

La maçonnerie de pierres 2G3 a été dégagée sur 0,90 m de longueur depuis son extrémité nord. Également d'une largeur de 0,60 m, elle présente un mode de construction identique à celui du mur 2G3. Son sommet dérasé se situe à une élévation de 33,43 m NMM. Le vestige fut observé sur trois assises totalisant une hauteur de 0,61 m. Le parement ouest du mur présente une ouverture rectangulaire mesurant 0,20 m de largeur par 0,25 m de hauteur (photo 4.4.6). Celle-ci a été partiellement bouchée avec des briques communes. Le sommet de l'ouverture est situé à une altitude de 33,20 m NMM. L'élévation de la base du vestige 2G3 n'a pas été observée.

Photo 4.4.6 Ouverture dans le parement ouest du mur 2G3, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-176)

Les vestiges 2G1 et 2G3 représentent respectivement les murs de fondation de façade et latéral est d'un bâtiment sis sur le lot 1247 du plan de Goad de 1912, au coin des rues Dorchester et Beaver Hall (feuillet 14f). L'édifice, déjà présent en 1873 (feuillet 14d), semble avoir été agrandi vers l'ouest entre cette date et 1890. Puisqu'en 1846 (feuillet 14c) aucun cadre bâti n'est représenté sur le lot, la construction du bâtiment remonte à l'intervalle 1846-1873.

Surveillance archéologique 1F

La tranchée 1F correspond au tracé ayant fait l'objet d'une surveillance archéologique entre la sous-opération 2G et la rue Saint-Alexandre. Le secteur a révélé la présence de 11 vestiges, tous situés dans sa portion ouest, soit entre les chaînages 4+030 et 4+084. Ceux-ci témoignent de deux ensembles distincts datant du milieu du XIX^{e} siècle : l'ancien square Beaver Hall et les maisons contigües situées sur sa bordure orientale. Les vestiges sont présentés dans les pages suivantes selon leur appartenance respective.

Vestiges de l'ancien square Beaver Hall (1F1 et 1F2), fin du XIX^e^ siècle – première moitié du XX^e^ siècle

Deux tranchées (1F1 et 1F2) orientées selon un axe nord-sud et mesurant un peu moins d'un mètre de largeur ont été perçues lors de la surveillance archéologique. Distancées l'une de l'autre de 17 m, elles sont situées vis-à-vis des chaînages 4+030 et 4+047. La tranchée la plus à l'ouest (1F1) était comblée d'un limon contenant de l'argile et du sable brun foncé, hétérogène et compact. Le dépôt contenait des pierres anguleuses, des fragments de briques et du ciment. La surface de ce creusement était située à 0,42 m sous la chaussée. D'une profondeur de 0,16 m, la tranchée tronquait le sol naturel. Le second creusement (1F2) était comblé d'un limon sableux noir avec des lentilles de sable limoneux beige. Ce dépôt hétérogène était visible à 0,46 m sous la surface. Également visible sur une profondeur de 0,16 m, le creusement tronquait aussi le sol naturel.

La superposition de l'emplacement des deux tranchées aux plans anciens laisse croire que celles-ci témoignent des limites orientale et occidentale de l'ancien square Beaver Hall qui trônait tout en haut de la côte du Beaver Hall, en bordure nord de la rue Dorchester (feuillet 14f). L'histoire de cette place publique, située en limite sud du secteur portant le même nom[36], a été bien documentée par Jonathan Cha (2015). Le projet remonte à la fin des années 1830, lorsque Thomas Phillips (1771-1842), nouvellement propriétaire d'un grand domaine[37], entreprend son lotissement en faisant aménager en son centre les squares Beaver Hall et Phillips (figure 4.4.2). La construction des premiers bâtiments débute à la fin des années 1840 (figure 4.4.3). Le square Beaver Hall sera pour sa part aménagé à compter des années 1850. Au cours de la seconde moitié du XIX^e^ siècle, « les squares Beaver Hall et Phillips deviennent le lieu d'habitation et l'espace de représentation de la bourgeoisie anglophone » (Cha 2015 : 37). Le « petit square-jardin résidentiel » (*ibid.* : 38) qu'est Beaver Hall conservera sa place centrale jusque dans les années 1930, alors que son emprise sera diminuée au profit du réseau routier (figure 4.4.4). Le secteur avait commencé à changer depuis quelques décennies : dans les années 1920, les commerces surpassaient les espaces résidentiels et certaines maisons et terrasses d'habitation avaient été démolies pour faire place aux premiers gratte-ciels (*ibid.* : 62). Au cours des décennies suivantes, la transformation profonde du secteur se poursuivra. Le square Beaver Hall sera entièrement démoli lors de l'élargissement de la bordure nord de la rue Dorchester vers 1953 (Ethnoscop 2013a : 145).

[36] Le secteur Beaver Hall est situé en périphérie de l'église catholique irlandaise St. Patrick, bâtie entre 1843 et 1847. Le développement du quartier au courant de la deuxième moitié du XIX^e^ siècle mènera à l'érection de plusieurs maisons en rangée et de divers bâtiments commerciaux et institutionnels (Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal). La grande demeure de William Dow, riche homme d'affaires écossais, est située à quelques mètres au nord-est du square Beaver Hall. Construite en 1860, la maison Dow sera occupée par la famille jusqu'en 1907, pour devenir par la suite un club privé jusqu'à la fin des années 1970 (Répertoire du patrimoine culturel du Québec). La maison William-Dow est classée immeuble patrimonial et jouit d'une aire de protection.

[37] Ce domaine rural, nommé Beaver Hall par son propriétaire antérieur, Joseph Frobisher (1748-1810), s'étendait entre les actuelles rues De la Gauchetière et Sherbrooke et était délimité à l'ouest par le boulevard Robert-Bourassa et à l'est par une bande de terres sur le flanc oriental de la côte du Beaver Hall.



Figure 4.4.2 William Footner, « Plan of Beaver Hall Property belonging to the Heirs Phillips », vers 1841 (BAnQ P364-S1-P1)

Figure 4.4.3 James Cane, « Topographical and pictorial map of the city of Montreal », 1846 (BAnQ G/3454/M65/1846/C35 CAR gf). Alors que l'aménagement du square Phillips semble amorcé, le square Beaver Hall apparaît encore comme un espace boisé naturel.

Figure 4.4.4 Détail du plan de Plunkett & Brady. « Plan of the city of Montreal from a trigonometrical survey made by Plunkett & Brady, engineers, revised and corrected to Dec. 1872 », 1873 (BAnQ, G 3454 M65 1873 P58 CAR gf.). La place Beaver Hall, maintenant aménagée, gardera cette forme jusque dans les années 1930.

Tel que mentionné précédemment, les tranchées 1F1 et 1F2 témoignent possiblement d'un ancien aménagement délimitant à l'est et à l'ouest l'ancien square Beaver Hall. Une photographie datant probablement du premier tiers du XX[e] siècle[38] montre le square ceinturé par un muret (figure 4.4.5). Selon Cha, il s'agit d'un chaînage de pierres massives (2015 : 54). Les tranchées 1F1 et 1F2 pourraient être liées à cet aménagement.

Figure 4.4.5 Photographie ancienne du square Beaver Hall, vue vers le nord-est (BAnQ, MAS 1-55B-c)

Vestiges des maisons de ville de la famille Ferrier (1F3 à 1F11) construites en 1848

La maçonnerie de pierres 1F3, orientée selon un axe nord-sud, est localisée au chaînage 4+063. D'une largeur de 0,60 m, elle a été observée sur une longueur de 0,90 m, soit sur toute la largeur de la tranchée excavée (photo 4.4.7). Le sommet du vestige se situe à une élévation de 33,73 m NMM. Le mur à parement double est composé d'un appareil régulier de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, liées par un mortier de chaux. Le parement ouest est dressé et droit et montre des assises régulières. Quant au parement est, il présente un fruit et des assises plus ou moins régulières. Le vestige repose sur le sol naturel stérile à une altitude de 32,72 m NMM. Sa tranchée de construction, visible contre ses deux parements et tronquant ce qui s'apparente au sol naturel[39], est comblée de pierres calcaires anguleuses posées à tout-venant et sans liant (photo 4.4.8). Ce remblai servait possiblement à des fins de drainage.

[38] Cette datation s'appuie sur l'allure générale du parc et de son environnement, ainsi que sur la mode vestimentaire des passants.

[39] Il s'agit d'un sable fin beige, homogène et compact, comportant dans sa portion supérieure des inclusions anthropiques. En profondeur, le dépôt devient graduellement brun et argileux.

Photo 4.4.7 Vue en plongée vers le nord du vestige 1F3 (MTL15-25-2-NUM2-103)

Photo 4.4.8 Vue vers le sud du vestige 1F3 après l'excavation (MTL15-25-NUM2-121)

La maçonnerie de pierres 1F4 est située à 2 m à l'est du mur 1F3. Également orientée selon un axe nord-sud, elle traverse de part et d'autre la tranchée 1F. Le vestige mesure 0,75 m de largeur. Son sommet s'élève à une altitude de 33,87 m NMM. La maçonnerie présente un parement double avec blocage et est construite de pierres calcaires ébauchées et équarries liées par un mortier de chaux. Le parement ouest du mur semble posséder un empattement d'une largeur de 0,25 m. Formé d'une seule assise, ce dernier est posé sur le sol naturel à une altitude de 32,87 m NMM. Quant au parement est du mur, il présente un revêtement de briques communes composé d'un seul rang et lié par un mortier de chaux beige (photo 4.4.9). Les dernières assises de briques sont recouvertes d'un crépi de ciment épais d'environ 00,05 m. Aussi, la dernière assise du revêtement est en saillie de 0,10 m. Il faut préciser que la séquence stratigraphique est différente de part et d'autre du vestige, confirmant la présence d'une cave sur son flanc est. Cet espace en sous-sol est principalement comblé par un remblai de loam brun grisâtre, homogène et compact d'environ 0,50 m d'épaisseur. Contre le parement ouest du mur se trouve un sable fin beige qui se poursuit vers l'ouest et dont la surface a été décapée au même niveau que le vestige.

Photo 4.4.9 Vue vers l'ouest du vestige 1F4 (MTL15-25-2-NUM2-110). Le mur 1F3 est visible à l'arrière-plan.

La maçonnerie de pierres 1F7, aussi orientée nord-sud, est localisée au chaînage 4+081. D'une largeur de 0,75 m, elle affleure à une élévation de 33,69 m NMM (photo 4.4.10). Le mode de construction du vestige ressemble beaucoup à celui du mur 1F4, positionné environ 14 m vers l'ouest. Il se compose aussi d'un parement double avec blocage et est constitué de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, liées d'un mortier de chaux. Son parement ouest est revêtu d'un rang de briques communes posées en panneresse et liées par le même mortier que celui de la maçonnerie de pierres (photo 4.4.11). Les briques sont également enduites d'un crépi de ciment épais de 0,025 m La base du mur est sise à une élévation de 32,79 m NMM. Il faut souligner qu'un dallage en brique (1F6) et un en pierre (1F11) sont appuyés contre le parement ouest du mur 1F7. Contre son parement est s'appuie une dalle en béton (1F8). Ces trois vestiges seront décrits ultérieurement.

Photo 4.4.10 Vue en plongée vers le nord du vestige 1F7 (MTL15-25-2-NUM2-115)

Photo 4.4.11 Vue vers l'est du vestige 1F7 (MTL15-25-2-NUM2-117)

La maçonnerie de pierres 1F9 est localisée vis-à-vis du chaînage 4+084, soit à environ 3 m à l'est du mur 1F7. Elle traverse du nord au sud la tranchée excavée sur une longueur de 0,95 m (photo 4.4.12). D'une largeur de 0,65 m, le vestige apparaît sous la chaussée à une élévation de 33,54 m NMM. Il présente un parement double avec blocage et est fait de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries. Le parement est du mur semble avoir été réparé par l'ajout de béton sur une largeur variant entre 0,16 m et 0,30 m. Contre le parement ouest du mur est appuyée la dalle en béton 1F8, qui sera décrite dans les prochaines pages. Le vestige est posé sur le sol naturel stérile à une altitude de 32,81 m NMM.

Photo 4.4.12 Vue en plongée vers le nord du vestige 1F9 (MTL15-25-2-NUM2-123)

La superposition des vestiges aux plans anciens indique que ces premiers témoignent d'une des maisons bâties en bordure est du square Beaver Hall au coin de la rue Dorchester. Ces maisons, visibles sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 14f), ont été construites en 1848 par James Ferrier. Cet important homme d'affaires[40] avait fait l'acquisition d'un grand terrain en bordure nord de la rue Dorchester, entre les rues Beaver Hall et Saint-Alexandre (lot 1161). Il y fit construire quatre maisons de ville contigües sur le front est du futur square Beaver Hall (figures 4.4.6 et 4.4.7). Destiné à ses enfants, ce bâtiment de pierres grises de trois étages arborant un style néo-Renaissance (Cha 2015 : 35-37) contribua, aux côtés de la villa urbaine construite par William Dow, à peaufiner l'identité cossue de l'endroit. Dans les années 1930, s'insérant dans la modification du quartier, ces maisons de ville changèrent de vocation et devinrent des bureaux. Elles ont été démolies en 1951 (*ibid.* : 69 et 84).

Figure 4.4.6 Alexander Henderson, « Place Tamworth », vers 1870 (Musée McCord MP-1980.47.19). Sur la droite, les maisons construites par Ferrier et à l'arrière-plan, celle de William Dow.

[40] Immigrant écossais, James Ferrier (1800-1888) est considéré comme l'un des plus riches Montréalais du milieu du XIX^{e} siècle. Figurant parmi les fondateurs de la Banque Molson, il participa au développement industriel du Bas-Canada sur plusieurs fronts et fut activement impliqué dans la vie politique de la métropole (Tulchinscky 2003).

Figure 4.4.7 Alexander Henderson, « Neige dans le square de la Côte du Beaver Hall », vers 1870 (Musée McCord MP-0000.1452.27), avec en bordure gauche les maisons Ferrier

Les vestiges 1F4 et 1F7 représentent vraisemblablement les murs avant et arrière de la maison de ville portant le numéro civique 3, Beaver Hall Square sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 14f). Pour sa part, le mur 1F3 semble correspondre à la limite ouest du bâtiment sur ce même plan. Des photos prises vers 1870 montrent la forme particulière de la façade, où chaque unité possède à l'étage un balcon en pierre surplombant l'escalier d'entrée également en pierre (figures 4.4.6 et 4.4.7). Le vestige 1F3 pourrait être lié à la fondation de cet ensemble massif devançant la façade du bâtiment. Enfin, l'interprétation du vestige 1F9 demeure incertaine. Il pourrait correspondre au mur arrière de l'appentis s'étendant au nord-est de la maison.

Les derniers vestiges rencontrés lors de la surveillance archéologique de l'excavation du tracé (1F5, 1F6, 1F8, 1F10 et 1F11) sont liés à l'aménagement intérieur de la maison décrite ci-haut. Ils représentent tous, à l'exception de la canalisation 1F10, des surfaces de circulation. L'ensemble de ces vestiges est décrit dans les pages suivantes.

Niveaux de circulation à l'intérieur du bâtiment principal (1F11, 1F6 et 1F5), entre 1848 et 1951

La maçonnerie de pierres 1F11 s'étend sur 7,40 m de longueur vers l'ouest depuis le parement du mur 1F7, contre lequel elle s'appuie. L'altitude de son sommet n'a pas pu être mesurée[41]. Ce dallage est composé d'une assise de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, plates et posées à plat (photo 4.4.13). Elles sont posées sur le sol naturel stérile décapé et surmontées de ce qui pourrait être un niveau d'occupation, un limon sableux brun, homogène et ferme, d'une épaisseur variant entre 0,05 m et 0,10 m. Le vestige n'a été observé qu'en paroi sud après l'excavation mécanique. La raison de son absence en paroi nord est indéterminée.

La maçonnerie de briques 1F6 s'étend sur 2,10 m de longueur depuis le parement ouest du mur 1F7. Observée sur une largeur de 0,80 m, elle ne semblait pas se poursuivre jusqu'à la paroi nord de la tranchée. Le vestige affleure à une élévation de 33,39 m NMM et totalise environ 0,30 m de hauteur. Il consiste en une à deux assises de briques communes posées à plat et liées par un mortier de ciment (photo 4.4.13). Ce dallage est également recouvert d'un crépi de ciment d'une épaisseur d'environ 0,05 m. À son extrémité ouest, le vestige semble appuyé contre la dalle en béton 1F5. À l'est, il prend appui contre le revêtement de briques du mur 1F7. À cet endroit, la maçonnerie 1F6 présente quatre assises de briques disposées sur deux rangs. L'ensemble du vestige repose sur le limon sableux brun posé sur le dallage en pierres 1F11 et il est recouvert d'un épais remblai de loam brun grisâtre.



Photo 4.4.13 Vue vers le sud des dallages 1F6 et 1F11 (MTL15-25-2-NUM2-133)

[41] Selon la position stratigraphique du vestige, son sommet se trouverait entre 33,39 m NMM et 32,79 m NMM.

La dalle de béton 1F5 a été observée entre les chaînages 4+072 et 4+079, soit sur une longueur de 6,50 m. Son sommet est situé sous l'épais remblai de loam brun grisâtre à une altitude de 32,98 m NMM. D'une épaisseur de 0,10 m, la dalle recouvre (ou englobe?) dans sa section centrale quelques briques communes couchées à plat et sans liant. Le vestige est posé sur le même limon sableux brun décrit ci-haut, sauf à son extrémité ouest où le dallage en pierre est absent. À cet endroit, la dalle de béton repose sur le sol naturel stérile décapé. Enfin, il faut préciser que la dalle a été tronquée à son extrémité ouest, mais la cause demeure indéterminée.

L'ensemble de ces vestiges semble représenter d'anciens niveaux de circulation dans la cave du corps principal de la maison Ferrier, soit l'espace circonscrit par les murs 1F4 et 1F7[42]. Le dallage en pierre (1F11) correspond au niveau le plus ancien, datant possiblement de la construction du bâtiment. Quant au dallage en brique (1F6), il a succédé à ce premier et semble contemporain du revêtement en brique du mur 1F7, tel que l'indique la continuité du crépi de ciment sur les deux surfaces. La dalle de béton (1F5) correspond à un dernier aménagement du plancher, peut-être lié à une réparation du dallage en brique. Il n'est toutefois pas exclu que ces deux derniers vestiges soient contemporains, délimitant ainsi deux utilisations distinctes de l'espace. Quoi qu'il en soit, l'absence de ces niveaux de circulation près du mur 1F4 et contre la paroi nord de la sous-opération 1F demeure inexpliquée.

Conduite d'alimentation en eau (1F10)

Une canalisation en plomb a été observée non loin du chaînage 4+075. D'un diamètre d'environ 0,05 m, le tuyau était visible sur une longueur de 0,43 m depuis la paroi sud de la tranchée. Située à 1,25 m sous la chaussée, la canalisation est posée sous la dalle de béton 1F5. Il s'agit vraisemblablement d'une ancienne conduite domestique d'alimentation en eau.

Niveau de circulation à l'intérieur de l'appentis (1F8)

La dalle de béton 1F8 s'étend entre les murs 1F7 et 1F9, contre lesquels elle s'appuie. Son sommet s'élève à une altitude de 32,99 m NMM. L'épaisseur du béton varie entre 0,05 m et 0,08 m. Le vestige est situé sous un épais dépôt homogène et compact de loam brun grisâtre. Il s'agit possiblement du même remblai que celui comblant le corps principal du bâtiment. La dalle repose sur une couche épaisse d'environ 0,10 m et composée de limon sableux brun avec des fragments de briques, des cailloux anguleux et des nodules de mortier.

[42] Les niveaux de circulation sont circonscrits à la moitié est de cet espace. Aucun de ces vestiges ne s'étend jusqu'au mur 1F4. Un seul dépôt contemporain au mur 1F4 est visible contre son parement est, il s'agit d'un dépôt gris, ferme et contenant de la cendre, de la chaux, des nodules de briques, des fragments de bois et du charbon (minéral?). Cette couche d'environ 0,15 m d'épaisseur repose sur l'horizon décapé du sol naturel.

La dalle de béton 1F8 représente un ancien niveau de circulation dans l'appentis de la maison Ferrier. Située à la même élévation que la dalle 1F5 et d'une épaisseur semblable, les deux vestiges sont possiblement contemporains.

Tranchée d'inventaire 2H

L'excavation de la tranchée 2H avait pour objectif d'identifier une présence préhistorique dans le secteur. En effet, l'existence non loin du talus d'origine de la terrasse de Montréal et l'absence présumée de cadre bâti à cet emplacement indiquaient un potentiel archéologique préhistorique pouvant remonter jusqu'à la fin de la période paléoindienne (Ethnoscop 2013a : 56). Toutefois, l'inventaire a démontré que le sol naturel y a subi un décapage, ne laissant en place sous les fondations de la chaussée actuelle que son horizon minéral stérile.

La tranchée 2H s'étend sur près de 6 m de longueur entre les chaînages 4+113 et 4+118 sur le tracé du circuit 3199. Elle mesure 0,97 m de largeur. Deux sondages manuels (3G et 3H) y ont été implantés près de sa limite ouest (photo 4.4.14). Distancés de 1,50 m, les deux sous-opérations mesurent 0,97 m de longueur par 0,75 m de largeur. Un seul lot a été fouillé dans chacun des sondages (lots 3G1 et 3H1), révélant dans chaque cas l'horizon minéral du sol naturel parsemé d'inclusions anthropiques dans sa portion supérieure (profil 2H-Sud-3 et 4). Fouillé sur une épaisseur moyenne de 0,15 m, le dépôt est formé d'argile beige brunâtre pâle, très compacte et comprenant des galets et des pierres arrondies à sub-anguleuses. Dans ses cinq premiers centimètres, il contient un peu d'anthracite et quelques fragments de briques et d'asphalte. Les seuls artefacts collectés, tous issus du lot 3G1, proviennent également de cette portion supérieure du dépôt. Il s'agit de deux tessons de bouteilles en verre vert foncé et d'un fragment de grès grossier à glaçure feldspathique, une glaçure mise au point en 1835 (Brassard et Leclerc 2001 : 146). Quant à la portion inférieure du dépôt, elle ne contient ni inclusions anthropiques, ni artefacts.

Photo 4.4.14 Vue vers le sud-ouest de la sous-opération 2H (MTL15-25-2- NUM1-420). Les sondages 3G (à l'avant) et 3H (en arrière-plan) sont en cours de fouille.

Les deux sondages ont permis de constater la présence de l'horizon minéral stérile du sol naturel immédiatement sous l'infrastructure de la chaussée, soit à une élévation moyenne de 33,31 m NMM. La portion supérieure semble avoir été remaniée; la présence de morceaux d'asphalte laisse croire en un remaniement relativement récent, peut-être lié à l'élargissement de la rue Dorchester vers 1953 (Ethnoscop 2013a : 145).

Tranchée d'inventaire 2J

La tranchée 2J a été localisée à environ 35 m à l'est de la tranchée 2H avec en tête la poursuite du même objectif que la tranchée 2H, c'est-à-dire identifier une présence préhistorique (Ethnoscop 2013a : 56). Il s'est toutefois avéré qu'aucun horizon organique du sol naturel n'était conservé, ce dernier ayant été décapé jusqu'à son horizon minéral. Néanmoins, deux vestiges du cadre bâti de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle ont été mis au jour. En plus de permettre le relevé de ces maçonneries, l'intervention a mené à la fouille de différents remplissages et remblais.

La tranchée mécanique 2J s'étend sur 7 m de longueur entre les chaînages 4+155 et 4+162. Elle mesure 0,95 m de largeur. Deux sondages manuels (3J et 3K) ont été implantés à ses extrémités est et ouest (carte 4.4.2). Les sous-opérations 3J et 3K mesurent respectivement 2 m et 2,30 m de longueur et s'étendent sur toute la largeur de la tranchée. Les vestiges mis au jour ainsi que les différents dépôts fouillés sont présentés selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.4.2).

Remblai de comblement et de rehaussement, entre 1912 et 1940

Apparu immédiatement sous la fondation de la chaussée, un épais remblai s'étend sur le tiers est de la sous-opération 2J (couche 5 de la figure 4.4.8). Un relevé stratigraphique effectué lors de la surveillance archéologique de l'excavation à l'est de la sous-opération révèle que ce remblai s'étend jusqu'au chaînage 4+168 (photo 4.4.15). La fouille du sondage manuel 3K a compris l'extrémité ouest de ce remblai (lot 3K1). Celui-ci présente une matrice hétérogène et de compacité variable. Elle se compose d'un limon sableux brun s'entremêlant à du sable fin beige et à une argile sableuse gris bleuté. Les inclusions sont nombreuses et variées : charbon minéral, charbon de bois, chaux, cailloux subanguleux. Elles comprennent également de nombreux éléments de démolition (pierres calcaires, fragments de briques, plaquettes de mortier). Quelques morceaux d'asphalte y ont également été observés. La fouille du dépôt a permis la collecte de nombreux artefacts (n=231) dominés par les tessons de verre à vitre et de bouteilles en verre. Parmi ces dernières, au moins trois portent les traces d'une fabrication à la machine (après 1900), dont une marquée « [C]OLA ». Une autre bouteille, en verre vert foncé, est inscrite « BENEDICTINE U ». Quelques fragments de contenants en céramique ont été collectés. Trois sont en terre cuite fine blanche vitrifiée, dont deux portent un décor moulé à épi de blé, un motif en vogue après 1851 (Sussman 1985), et un en porcelaine fine est inscrit « MADE IN […] ». Quelques menus objets liés à un usage plus personnel font également partis de l'assemblage : un bouton à deux trous en nacre, un fragment de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, une semelle de chaussure en cuir, une bille en pierre et un manche d'une brosse à dents marquée « SOCIETY BRAND SANITARY STERILIZED ». Cette dernière, faite d'un plastique opaque de couleur ivoire ressemblant au celluloïde, pourrait dater de l'intervalle 1870-1940 (Encyclopaedia Britannica 2016). Enfin, notons qu'un isolateur en porcelaine commune avec glaçure et deux fragments d'une conduite en fonte ainsi qu'une chantepleure et un œillet en métal cuivreux ont également été trouvés dans le dépôt.

Tableau 4.4.2 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2J, 3J et 3K

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi/couche	Culture matérielle
Entre 1912 et 1940	Comblement d'une fosse et rehaussement du terrain	Dépôt hétérogène de limon sableux brun et sable fin beige	3K1	3K-Sud-5	Vitre, bouteilles fabriquées à la machine, plastique, isolateur électrique
Première moitié du XX^{e} siècle	Comblement d'une tranchée orientée nord-sud	Dépôt de mortier désolidarisé avec briques, cailloux et lentilles de limon brun	3K2	3K-Sud-6	Vitre, clous découpés, clous tréfilés, pots à plante, TCFB vitrifiée
Première moitié du XX^{e} siècle	Démolition du mur 2J1	Dépôt de mortier, charbon, pierres calcaires et briques	3J2	3J-Nord-4	Vitre, TCFB vitrifiée avec motif moulé de blé
Entre 1846 et 1879	Mur de fondation de la façade d'une annexe	Maçonnerie de pierres	2J1	3J-Nord-2J1	---
Entre 1846 et 1879	Comblement de la tranchée de construction du mur 2J1	Dépôt hétérogène de sable fin limoneux beige, mortier et briques	3J1, 3J3	3J-Nord-5, 3J-Nord-6	Plaquettes de métal ferreux, TCFB au décor imprimé bleu, vitre
Construit entre 1846 et 1879	Mur de fondation arrière d'une écurie	Maçonnerie de pierres	2J2	3K-Sud-2J2	---
Entre 1846 et 1879	Comblement de la tranchée de construction du mur 2J2?	Limon sableux brun grisâtre avec mortier et chaux	3K3	ND	Clous découpés?
XIX^{e} siècle	Rehaussement	Sable fin limoneux beige avec inclusions nombreuses	3K4, 3K7	3K-Sud-7, 3K-Sud-9	TCG locale, TCFB à motif Willow, clou découpé
XIX^{e} siècle?	Niveau de construction ou de démolition	Limon brun avec éclats de pierres et mortier	3K5	3K-Sud-8	---
	Comblement d'un creusement indéterminé	Limon argileux brun entremêlé de sable fin beige et d'argile grise	3J4	3J-Nord-7, 3J-Est-7	Os frais, coquilles d'huîtres
	Sol naturel stérile (décapé)	Sable fin beige à gris	3J5, 3K7	3J-Nord-8, 3J-Est-8, 3K-Sud-10	---

Nord Montr®alais
Nord Géographique

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1F/2J/3J Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres
- 2J1 Identification de vestige

Autres éléments

- Coupe stratigraphique

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.



BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2J, 3J et 3K

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,6 1,2 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.2

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Photo 4.4.15 Profil stratigraphique de la tranchée 1F, paroi sud, vis-à-vis le chaînage 4+168 (MTL15-25-2-NUM2-142). Les numéros de couches correspondent à ceux de la figure 4.4.8.

Ce remblai semble avoir joué le double rôle de rehausser les sols au-dessus du vestige 2J2 et de combler une grande fosse de nature indéterminée. Cette dernière s'étend sur 9,20 m (est-ouest) et est large de plus de 1 m; elle se poursuit au nord et au sud hors de la tranchée. Ce creusement a tronqué le sol naturel stérile sur une profondeur de plus de 1,30 m; sa base n'a pas été atteinte. Son remplissage a probablement été mis en place dans la première moitié du XX^{e} siècle, après la démolition du bâtiment représenté par le vestige 2J2. Toujours présent sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 14f), ce bâtiment en maçonnerie sera remplacé par un stationnement, visible sur le plan de 1940 (feuillet 14g). La présence de morceaux d'asphalte dans le dépôt ainsi que les artefacts récoltés appuient cette datation.

Remblai de comblement d'une tranchée orientée nord-sud, première moitié du XX^{e} siècle

Le remblai décrit précédemment comble également la portion supérieure d'une tranchée située à l'ouest du mur 2J2, dans la sous-opération 3K. Orienté selon un axe nord-sud, ce creusement mesure en moyenne 0,90 m de largeur. La portion inférieure de son remblai de comblement (couche 6 de la figure 4.4.8) a été fouillée (photo 4.4.16). Ce dépôt hétérogène 3K2 est composé de mortier de chaux désolidarisé avec des lentilles de limon brun, des briques communes (complètes et fragmentaires) et des cailloux subanguleux.

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi sud, sous-opérations 2J et 3K, MTL15-25-2

1) Asphalte

2) Béton

3) Limon argileux gris pâle mêlé à du sable fin beige et du gravier, hétérogène et compact

4) Pierre concassée 0-1 po

5) Mélange de limon argileux brun grisâtre et de sable fin argileux beige contenant beaucoup de mortier, des cailloux schisteux en décomposition, de l'anthracite chauffée, de la brique, des pierres arrondies, des cailloux anguleux et du charbon minéral (3K1)

5a) Mélange des couches 5 et 6 avec une lentille de sable gris beigeâtre à sa base (3K1)

6) Particules de mortier, sable beige et chaux mouchetés de sable fin beige et de limon brun grisâtre avec de la brique, des cailloux schisteux en décomposition, des scories et des cailloux anguleux (3K2)

7) Sable fin beige jaunâtre, homogène et ferme, contenant des cailloux en décomposition, des cailloux anguleux, du mortier, de la brique et un peu de charbon de bois (3K4)

8) Sable fin beige jaunâtre avec un peu de sable fin gris, homogène et ferme à compact, contenant du charbon minéral et de bois, quelques cailloux anguleux et des mouchetures de chaux (3K6)

9) Éclats de pierre calcaire à plat et particules de mortier avec des nodules de briques, homogène et ferme à compact (3K5)

10) Sable fin argileux par endroits de couleur variable, homogène et compact; sol naturel stérile (3K7)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



Ma- onnerie
2J2 Identification du vestige
Projection du vestige
Limite diffuse
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATIONS 2J ET 3K, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_448_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.8

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Il a été fouillé sur 0,65 m de profondeur, sans atteindre sa base[43]. Parmi les artefacts mis au jour dans le lot 3K2 (n=80), les plus nombreux sont les tessons de verre à vitre, les clous (découpés et tréfilés) et les fragments de pots à plante en terre cuite grossière sans glaçure. Il faut également noter la présence d'un cul de bouteille fabriquée à la machine, d'une assiette en terre cuite fine blanche vitrifiée inscrite « DIEU ET [MON DROIT] T. FURNIVA[L & SONS] » (vers 1878-1890) et d'un tuyau en fer et en caoutchouc.

Bien qu'il n'ait pas été possible de le confirmer puisque sa base n'a pas été atteinte, cette tranchée profonde serait liée à la mise en place d'un service public (ancien aqueduc?). Ce service a pu être installé peu de temps avant le rehaussement du terrain (couche 5 de la figure 4.4.8), qui comble également une portion de la tranchée. Quoiqu'il en soit, les artefacts trouvés dans la portion inférieure de son remblai indiquent que ce dernier date vraisemblablement du début du XX^{e} siècle.

Photo 4.4.16 Vue vers le sud de la surface du lot 3K2 (MTL15-25-2-NUM2-190)

[43] La base de la tranchée n'a pas non plus été trouvée lors de l'excavation mécanique. L'emprise des travaux y a atteint une profondeur de 1,65 m depuis la surface de la rue.

Remblai de démolition du mur 2J1, première moitié du XX^e siècle

Dans la sous-opération 3J, quelques lambeaux d'un niveau de démolition du bâtiment représenté par le mur 2J1 étaient conservés sous la fondation de la chaussée (couche 4 de la figure 4.4.9). Ce lot 3J2 consiste en un mortier de chaux désolidarisé contenant des éclats de pierres calcaires et quelques fragments de briques communes. Très peu d'artefacts y ont été trouvés[44] : un fragment de verre à vitre et un tesson de terre cuite fine blanche vitrifiée portant un décor moulé au motif d'épis de blé.

Vestige d'un bâtiment secondaire (2J1) construit entre 1846 et 1879

La maçonnerie de pierres 2J1, localisée à 0,30 m de la limite ouest de la sous-opération 3K, est orientée selon un axe nord-sud. Dégagée sur une longueur de 0,92 m, elle mesure 0,70 m de largeur. Son sommet dérasé se présente à une altitude de 32,36 m NMM. Le vestige forme un parement double avec blocage et est composé de pierres calcaires équarries et ébauchées, liées d'un mortier de chaux (photo 4.4.17). Ses cinq assises résiduelles sont régulières. Le parement ouest est plus ou moins dressé; il s'élargit vers la base du mur pour atteindre 0,78 m de largeur. La base du mur est posée sur le sol naturel décapé à une altitude de 31,54 m NMM.

Photo 4.4.17 Vue vers l'est du vestige 2J1 (MTL15-25-2-NUM2-179)

[44] Cette description des artefacts est basée sur les notes de terrain de l'archéologue (fiche de lot).

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte et b®ton
2. Sable fin beige jaun©tre, homog¯ne et compact; lit de pose du b®ton
3. Pierre concass®e
4. Mortier et poussi¯re de mortier, contenant du charbon de bois, du charbon min®ral et des petites pierres calcaires subanguleuses
5. Sable limoneux brun mouchet®gris, h®t®rog¯ne et ferme, contenant des lentilles de mortier, du charbon de bois, du charbon min®ral et de la chaux
6. M®lange de sable fin limoneux et de particules de mortier, ferme, h®t®rog¯ne et friable, contenant des nodules de mortier, des traces de chaux, du charbon de bois et des pierres calcaires anguleuses
7. M®lange de limon argileux brun, (é) d'argile grise et de sable fin beige jaun©tre, compact, contenant des traces de charbon de bois, de chaux et de mortier
8. Sable fin beige jaun©tre avec des lentilles d'argile bleu gris©tre, homog¯ne et compact, contenant des traces d'oxydation et des petites pierres d®compos®es; sol naturel st®rile

Ma- onnerie
2J1 Identification du vestige
Projection du vestige
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3J, PAROIS NORD ET EST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_449_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.9

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

La tranchée de construction du mur 2J1, située contre son parement ouest, a été fouillée (lot 3J1). D'une largeur d'environ 0,40 m[45], la tranchée tronquait le sol naturel. Elle était comblée d'un sable limoneux brun entremêlé de mortier (couche 5 de la figure 4.4.9). Cette matrice hétérogène et ferme comprenait également des traces de charbon de bois et de charbon minéral. Après 0,50 m de profondeur, la tranchée devenait très étroite, atteignant quelques centimètres seulement de largeur. Dû à des contraintes d'espace, la fouille de la tranchée a donc été interrompue avant d'en atteindre la base. Le dépôt contenait peu d'artefacts[46] : quelques plaquettes de métal ferreux (à usage indéterminé), un fragment de terre cuite fine blanche au décor imprimé bleu et un tesson de verre à vitre. La tranchée de construction du mur a également été observée contre son parement est. Large d'à peine quelques centimètres, elle était comblée de la même matrice de sable limoneux, quoique de moindre compacité (couche 6 de la figure 4.4.9). Alors qu'au sud cette tranchée tronquait aussi le sol naturel, au nord elle tronquait un remblai plus ancien (couche 7 de la figure 4.4.9). La base de la tranchée, atteinte à son extrémité nord seulement, correspondait à la base du mur. Aucun artefact n'a été trouvé dans cette section de la tranchée (lot 3J3).

Le vestige 2J1 semble correspondre au mur d'un bâtiment situé sur lot 1161, non loin de l'intersection des rues Dorchester et Saint-Alexandre, tel qu'illustré sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 14f). La bâtisse semble être située en arrière-cour d'une maison ayant façade sur la rue Saint-Alexandre. Présente sur les plans de 1873 (feuillet 14d) et de 1890 (feuillet 14e), quoique plus étroite, la construction y est associée à la même résidence. Le mur 2J1 correspondrait au mur de fondation de la façade de ce bâtiment secondaire s'étendant selon un axe nord-sud. N'apparaissant pas sur le plan de 1846 (feuillet 14c), bien que la maison faisant coin avec la Saint-Alexandre y soit déjà bâtie, sa construction serait survenue entre 1846 et 1873.

Vestige d'une écurie (2J2) construite entre 1846 et 1873

La maçonnerie de pierres 2J2, localisée contre la limite est du sondage 3K, est orientée selon un axe nord-sud (photos 4.4.18 et 4.4.19). Son sommet a été rencontré à une altitude de 32,04 m NMM. Le vestige, large de 0,75 m, présente un appareil plutôt irrégulier. À parement double avec blocage, il est constitué de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, liées par un mortier de chaux observé sur trois assises, soit sur une hauteur maximale de 0,35 m, le mur recouvre un rehaussement (couche 7 de la figure 4.4.8). Il faut noter que l'extrémité nord-est du vestige est partiellement tronquée.

[45] La limite ouest de la tranchée correspond à la limite ouest de la sous-opération 3J.

[46] La description des artefacts est ici aussi basée sur les notes de terrain de l'archéologue (fiche de lot).

Photo 4.4.18 Vue en plongée vers l'ouest du vestige 2J2 (MTL15-25-2-NUM2-217)

Photo 4.4.19 Vue vers l'ouest du vestige 2J2 (MTL15-25-2-NUM2-222). La photo montre en coupe le rehaussement sur lequel repose le mur.

Le lot 3K3, large d'environ 0,10 m et d'une profondeur maximale de 0,15 m, semble représenter le remplissage de la tranchée de construction du mur 2J2. La tranchée a tronqué la surface du rehaussement sous-jacent au mur. Son remplissage 3K3 est formé d'un limon sableux brun grisâtre ferme et homogène, contenant quelques inclusions (nodules de mortier et de chaux, charbon de bois, cailloux et petits fragments de briques communes), Bien visible en plan (photo 4.4.20), la tranchée n'a pas été distinguée lors du relevé stratigraphique de la paroi sud. La fouille du lot 3K3 a permis la collecte de quelques témoins matériels (n=5), soit deux clous possiblement découpés, une bande et une plaque indéterminée en métal ferreux, ainsi qu'une coquille d'huître.

Photo 4.4.20 Vue vers l'est du remplissage 3K3 de la tranchée de construction du mur 2J2 (MTL15-25-2-NUM2-202)

Le vestige 2J2 appartenait à un bâtiment secondaire situé sur le lot 1161. Illustré sur le plan de Goad de 1890 comme une étroite construction nord-sud, il est situé à quelques mètres à l'est de la bâtisse représentée par le mur 2J1 (feuillet 14e). Le plan de 1912 indique que les deux dépendances ont été agrandies (celle à l'est rejoignant maintenant la seconde). Le vestige 2J2 correspondrait au mur de fondation arrière d'un bâtiment secondaire visible sur les plans anciens dès 1873. À cette date, il s'agirait d'une écurie. Sa construction remonterait à l'intervalle 1846-1873.

Rehaussement, XIX^e siècle

Le remblai situé sous le mur 2J2 est composé d'un sable fin limoneux beige jaunâtre, homogène et compact (couches 7 et 8 de la figure 4.4.8). Les nombreuses inclusions (nodules de mortier et de chaux, fragments de briques et charbon de bois) sont dispersées uniformément dans la matrice (photo 4.4.19). Le dépôt s'étend de la limite ouest de la sous-opération 3K jusqu'à une quarantaine de centimètres à l'est du mur 2J2 et sur toute la largeur de la tranchée 2J. Il a été tronqué par la profonde tranchée nord-sud (3K1 et 3K2). La portion résiduelle du remblai située dans l'emprise du sondage 3K a été fouillée dans les lots 3K4 (portion est) et 3K6 (portion ouest). La surface du remblai présentait une pente descendante vers l'est, son altitude variant entre 32,26 m NMM et 31,91 m NMM. Dans sa section est (lot 3K4), le dépôt, d'une épaisseur moyenne de 0,60 m, reposait sur un niveau d'éclats de pierres calcaires. Quant au secteur ouest, la base de la couche n'a pu être atteinte à cause de contraintes de temps et de sécurité. Son épaisseur y atteignait plus de 1,07 m. Rares sont les artefacts (n=9) recueillis dans le dépôt. Il s'agit de trois fragments de bouteilles en verre, trois ossements, un clou découpé et deux tessons de contenants en céramique liés à l'alimentation. Le premier provient d'une jatte ou terrine en terre cuite grossière à pâte orangée et à glaçure incolore. Le second est un fragment de rebord d'une soucoupe en terre cuite fine blanche décorée d'un motif Willow imprimé bleu. Bien que peu loquace, l'assemblage date du XIX^e siècle.

Le dépôt semble avoir servi de rehaussement pour asseoir le mur 2J2. Il pourrait donc être contemporain de la construction de l'écurie (entre 1846 et 1873). Il faut préciser que le remblai comble également une partie de la grande fosse creusée dans le sol naturel et dont les limites correspondent approximativement aux limites ouest des sous-opérations 3K et 2K. La nature de cette fosse demeure indéterminée.

Niveau de construction ou de démolition, XIX^e siècle

Un mince dépôt anthropique (couche 9 de la figure 4.4.8) a été fouillé sous le rehaussement ayant servi d'assise au mur 2J2. Observée seulement dans le secteur est, sur une bande de 0,45 m de longueur par 0,20 m de largeur, la couche mesurait environ 0,06 m d'épaisseur. Ce lot 3K5 était principalement composé d'éclats de pierres calcaires posés à plat et entremêlées de limon brun et de mortier désagrégé. Le dépôt reposait sur la surface décapée du sol naturel, à une altitude de 31,19 m NMM. Aucun artefact n'y a été trouvé.

La faible superficie observée rend difficile l'identification du dépôt. La nature de ses inclusions indique toutefois la démolition ou la construction d'une maçonnerie indéterminée, plus ancienne que l'écurie représentée par le mur 2J2.

Remplissage d'un creusement indéterminé

Un autre creusement ancien de nature indéterminée a été observé dans la sous-opération 3J. Affleurant sous les lambeaux résiduels du niveau de démolition 3J2, le creusement de forme irrégulière s'étend sur environ 0,30 m de largeur depuis la paroi nord du sondage (au-delà de laquelle il se poursuit). À l'ouest, sa limite a été tronquée par la mise en place du mur 2J1. À l'est, elle se trouve vraisemblablement dans l'espace séparant les sous-opérations 3J et 3K. La base du creusement était divisée en deux sections de forme arrondie atteignant des profondeurs de 31,48 m NMM et 31,49 m NMM (photo 4.4.21). L'ensemble de cette fosse tronquant le sol naturel stérile était comblé d'une matrice hétérogène et compacte composée de limon argileux brun grisâtre et de sable fin beige (couche 7 de la figure 4.4.9). Les inclusions y étaient peu nombreuses : charbon de bois et nodules de mortier et de chaux. Seuls des écofacts ont été trouvés dans le dépôt (lot 3J4), soit des os de mammifères et d'oiseaux et deux coquilles d'huîtres.

Photo 4.4.21 Vue vers le nord de la base du creusement de nature indéterminée (MTL15-25-2-NUM2-173)

La fonction de ce creusement demeure indéterminée. Est-il lié à un aménagement plus au nord? Témoigne-t-il de l'essouchage du terrain? La séquence stratigraphique révèle que cette fosse et son remblaiement sont antérieurs à la construction du mur 2J1 (entre 1846 et 1873). Une datation plus précise ne peut toutefois être avancée.

Sol naturel stérile décapé

Sur l'ensemble de la sous-opération 2J, aucun horizon organo-minéral n'a été observé. Ce dernier semble avoir subi un décapage. Dans les sondages manuels 3J et 3K, le sol naturel a été rencontré à une élévation respective de 32,27 m NMM et 32,17 m NMM (couche 10 de la figure 4.4.8 et couche 8 de la figure 4.4.9). Il s'y présentait comme un sable fin de couleur

beige jaunâtre, homogène et compact, parsemé de traces d'oxydation et sans inclusions anthropiques[47]. Graduellement, le sable se mélangeait de lentilles d'argile bleutée sur environ 0,40 m d'épaisseur, l'argile bleutée devenant en profondeur la matrice principale.

Tranchée d'inventaire 2K

L'emplacement de la tranchée 2K a été choisi de manière à recouper un bâtiment occupant l'angle nord-ouest des rues Dorchester et Saint-Alexandre en 1846 (Ethnoscop 2013a : 146). L'inventaire a mené à la mise au jour de trois maçonneries de pierres associées à cette bâtisse, ainsi que quelques niveaux anthropiques (dont une couche d'occupation).

La tranchée 2K est positionnée à 6 m à l'est de la tranchée 2J (photo 4.4.22). Elle s'étend sur 10 m de longueur et 0,96 m de largeur. Un sondage manuel (3L) a été implanté à la jonction des vestiges 2K1 et 2K3 sur une longueur de 1,40 m (carte 4.4.3). La sous-opération, occupée sur ses flancs nord et est par deux vestiges, a résulté en une aire de fouille d'environ 0,40 m de largeur. Un second sondage (3M) a été implanté à un peu plus de 3 m vers l'est. Ce dernier comprenait le remplissage de la tranchée de construction du mur 2K2, seul niveau anthropique conservé dans ce secteur. Les vestiges mis au jour dans les sous-opérations 2K, 3L et 3M ainsi que les différents dépôts fouillés sont présentés ici selon un ordre chronologique inversé.

Photo 4.4.22 Vue générale vers l'ouest de la sous-opération 2K (MTL15-25-2-NUM2-155)

Niveau de circulation, première moitié du XX^e siècle

La première couche fouillée dans le sondage 3L était un sable gris foncé (couche 4 de la figure 4.4.10) apparu sous la fondation de la chaussée, à la même élévation que le sommet dérasé des vestiges 2K1 et 2K3. Représenté par les lots 3L1 et 3L3, le dépôt s'est avéré ferme et hétérogène, s'entremêlant vers l'ouest à des lentilles composées de résidus de combustion (couche 5 de la figure 4.4.10). Dans ce secteur le dépôt, plus épais d'une vingtaine de centimètres, reposait sur le remplissage de la tranchée de construction du mur 2K1. Plusieurs artefacts (n=51) y ont été trouvés, tous posés à plat dans le dépôt. Les plus nombreux sont les tessons de vitre, suivis des tessons de contenants en verre. De ces

[47] Le sol naturel stérile en matière organique a été fouillé sur 0,25 m de profondeur dans la sous-opération 3J (lot 3J5) et sur 0,10 m dans la sous-opération 3K (lot 3K7).

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#465

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1F/2K/3L Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres
- Mur d®structur®
- 2K1 Identification de vestige

Autres éléments

- Coupe stratigraphique

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

trottoir



BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2K, 3L et 3M

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,5 1 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.3

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Asphalte

(2) B®ton

(3) Cendres et r®sidus de combustion contenant du charbon de bois, de la chaux et de l'anthracite chauff®e

(4) Sable moyen ¨ grossier gris fonc®, avec des galets de schiste, du petit gravillon anguleux, du mortier, des concr®tions ferrugineuses et de l'antrhacite

(5) Succession de sable moyen ¨ grossier gris fonc®, de sable tr¯s fin beige fonc®et de r®sidus de combustion, avec des fragments de briques

(6) Sable fin beige-olive, h®t®rog¯ne et moyennement compact, contenant beaucoup de fragments de briques et de mortier ainsi que des fragments de schiste et de calcaire

(7) Sable fin beige brun©tre, homog¯ne et ferme, contenant un peu de charbon de bois

(8) Sable fin beige lit®de minces d®p¹ ts argileux, homog¯ne

Asphalte

B®ton

2K3 Identification du vestige

Ma- onnerie

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3L, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4410_170130.dwg

0 0,15 0,30 m

Figure 4.4.10

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

derniers, certains proviennent de bouteilles d'alcool, dont une porte les marques d'une fabrication mécanique (après 1900). Des clous ont également été recueillis, mais pour la plupart trop oxydés pour révéler leur mode de fabrication, à l'exception d'un clou forgé. Les fragments de céramique sont rares, uniquement représentés par celui d'une soucoupe (?) en porcelaine fine dure orientale et celui d'une tasse en terre cuite fine blanche vitrifiée.

L'aspect lité du dépôt, le positionnement des artefacts et leur grande fragmentation laissent croire qu'il s'agit d'un niveau de circulation. S'appuyant contre les parements des murs 2K3 et 2K1, il leur est donc contemporain. L'analyse des artefacts révèle une occupation datant du XX^{e} siècle, ce qui correspond possiblement à la dernière phase d'occupation de l'appentis circonscrit au nord par le mur 2K1. En effet, celui-ci est démoli entre 1912 (feuillet 15f) et 1940 (feuillet 15g), tout comme le bâtiment principal qu'il dessert, pour faire place à un grand stationnement, tel qu'en témoigne le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940.

Remblai lié à la réfection ou à la construction d'un bâtiment, fin du XIX^{e} siècle-début du XX^{e} siècle

Posé sous le niveau de circulation, un dépôt de sable fin beige olive était présent dans les trois-quarts est de la sous-opération (couche 6 de la figure 4.4.10). Ferme et hétérogène, le sable contenait beaucoup de mortier, de ciment et de briques communes, un peu d'anthracite et une pierre ébauchée. Le dépôt reposait sur le remplissage de la tranchée de construction du mur 2K1. La fouille de ce dépôt 3L2 a permis la découverte de quelques témoins matériels (n=21), dont plusieurs os d'oiseaux et de mammifères, des tessons de vitre et un fragment d'assiette en terre cuite fine blanche vitrifiée portant un décor imprimé noir et rose.

La grande quantité d'inclusions de mortier, de ciment et de briques laisse croire que le dépôt est lié à la construction ou à la réfection d'une maçonnerie. Posé immédiatement sur le remblai de comblement de la tranchée du mur 2K1, le dépôt est contemporain ou postérieur à la construction de ce dernier. Ainsi, le lot 3L2 pourrait témoigner de la construction de l'annexe (mur 2K1) ou d'une réfection apportée au bâtiment principal représenté par le mur 2K3 contre lequel il s'appuie.

Vestige d'un appentis (2K1) construit entre 1890 et 1912

La maçonnerie de pierres 2K1, orientée selon un axe est-ouest, a été observée sur 3,30 m de longueur. Visible depuis la paroi nord de la tranchée 2K, non loin de sa limite ouest, le vestige s'étend jusqu'à la limite est du sondage 3L. Il mesure plus de 0,70 m de largeur. Son sommet dérasé affleure immédiatement sous l'infrastructure de la chaussée, à une altitude de 32,05 m NMM. La maçonnerie présente un parement double constitué de pierres calcaires ébauchées liées de mortier. Les trois assises observées sur son parement sud étaient irrégulières. Un empattement de facture irrégulière et d'une largeur de 0,12 m a été dégagé

sur son parement sud lors de la fouille du sondage 3L. Il s'élève à une altitude variant entre 31,78 m NMM et 31,82 m NMM. L'extrémité est de la maçonnerie est appuyée contre le coin nord-ouest du vestige 2K3. Quant à son extrémité ouest, elle a été dérasée sur une plus grande profondeur, son parement sud étant en mauvais état (photo 4.4.23). Le mur se poursuit vers l'ouest, hors de l'emprise des travaux. La base du vestige a pu être observée lors de l'excavation mécanique. Elle reposait sur l'horizon minéral du sol naturel, à une altitude approximative de 30,96 m NMM.

Photo 4.4.23 Vue d'ensemble vers l'est des vestiges 2K1 à 2K3 (MTL15-25-2-NUM2-163)

Le remplissage de la tranchée de construction du mur 2K1, situé contre son parement sud, a été fouillé (lot 3L4). D'une largeur d'environ 0,30 m, ce remplissage est formé d'un sable fin beige grisâtre pâle, ferme et hétérogène. Ce remplissage contenait beaucoup de mortier, des cailloux schisteux, quelques petits fragments de briques et un peu de charbon de bois et de crépi. Ce dépôt de faible épaisseur (0,01 m à 0,06 m) reposait sur l'empattement du mur 2K1, la tranchée de construction ne s'étendant pas plus en profondeur. Plusieurs artefacts (n=15) y ont été collectés. Aucune catégorie ne domine le lot, à part les tessons de vitre. Sont également présents une bille et un fragment de pot à plante en terre cuite grossière sans glaçure, un tesson de terre cuite fine blanche vitrifiée, des tessons de bouteilles en verre vert foncé, un petit clou à tête ronde en métal cuivreux et une bille en pierre. Il faut également mentionner la découverte de deux billes, l'une en pierre et l'autre en terre cuite sans glaçure. Les billes en pierre sont fabriquées depuis l'Antiquité, mais ont été remplacées vers la fin du XIX^{e} siècle par leurs homologues en terre cuite. Les billes en céramique furent particulièrement populaires de la fin du XIX^{e} siècle jusqu'au début du XX^{e} siècle, soit jusqu'à leur remplacement vers 1920 par les billes en verre (Marier 1996 : 374-379).

La séquence stratigraphique des sols du sondage 3L a révélé que le vestige 2K1 est plus récent que le vestige 2K3. Ce dernier correspond au mur arrière d'une maison construite entre 1825 et 1846. Le mur 2K1, adjacent au mur arrière de la maison, pourrait représenter le mur de fondation latéral nord d'un appentis en bois apparaissant sur le plan de Goad

de 1912. Il a été construit entre 1890 et 1912, une datation qui s'accorde avec la culture matérielle issue du remplissage de sa tranchée de construction.

Vestiges d'un ancien bâtiment (2K2 et 2K3) construit entre 1825 et 1846

La maçonnerie de pierres 2K3, orientée selon un axe nord-sud, est située contre la limite est du sondage 3L. Elle est visible sur une longueur de 0,30 m depuis la paroi sud de la tranchée 2K, au-delà de laquelle elle se poursuit. Mesurant environ 0,60 m de largeur, son sommet affleure à 0,35 m sous la rue actuelle, soit à une altitude de 32,15 m NMM. Le vestige présente un parement double avec blocage et est constitué de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées par un mortier de chaux. L'assise supérieure du parement est était enduite de crépi gris. Le mur a été dégagé sur une hauteur totale de plus de 1,30 m, sa base n'ayant pas été atteinte. Le mur 2K3 est imbriqué au mur 2K2 à son extrémité nord (photo 4.4.24).

Photo 4.4.24 Vue vers l'est des vestiges 2K2 et 2K3 pendant l'excavation mécanique (MTL15-25-2-NUM2-244)

Le remplissage de la tranchée de construction du mur 2K3, situé contre son parement ouest, a été fouillé (lot 3L5). Il est apparu à environ 0,05 m sous le remblai comblant la tranchée de construction du mur 2K1. D'une largeur de 0,12 m, ce remplissage est formé d'un sable fin beige brunâtre, ferme et homogène, contenant un peu de charbon de bois (couche 7 de la figure 4.4.10). Le creusement a été fouillé sur 0,20 m de profondeur sans en atteindre la base. Aucun artefact n'y a été mis au jour.

La maçonnerie de pierres 2K2, orientée selon un axe est-ouest, a été dégagée sur une longueur de 6,40 m vers l'est depuis sa jonction avec le mur 2K3. D'une largeur de plus de 0,70 m, elle affleurait sous la chaussée actuelle à une altitude de 32,15 m NMM. Le vestige présente une construction semblable au mur 2K3, auquel il s'imbrique. Dégagé sur six assises totalisant une hauteur d'un peu plus de 1 m, le mur comportait des assises de régulation. La base du vestige n'a pas non plus été atteinte.

Le sondage manuel 3M avait pour principal objectif de fouiller le remplissage de la tranchée de construction du vestige 2K2, bien visible sur la surface dégagée par l'excavation mécanique, soit au même niveau que le sommet dérasé du mur. D'une largeur moyenne de 0,45 m, le remplissage de la tranchée a été vidé sur 0,75 m de profondeur (lot 3M1) sans

en atteindre la base. Ce remplissage consistait en un sable limoneux brun, homogène et compact (couche 1 de la figure 4.4.11). Les inclusions y étaient petites et dispersées : charbon de bois, traces de mortier et de chaux. Quelques témoins matériels y ont été collectés, soit quatre ossements (dont un blanchi), deux fragments de terre cuite grossière locale (dont un d'une terrine avec glaçure verte) et deux fragments d'un contenant en terre cuite fine blanche. Il faut préciser que l'apparence de ces deux derniers tessons laisse croire qu'il pourrait aussi s'agir de *pearlware*.

Les vestiges 2K3 et 2K2 représentent les murs de fondation arrière et latéral nord d'un même bâtiment situé au coin nord-ouest des rues Dorchester et Saint-Alexandre. Visible sur les plans anciens depuis 1846 (feuillet 15c), l'édifice aura été démoli entre 1912 (feuillet 15f) et 1940 (feuillet 15g), un grand stationnement occupant dorénavant l'espace. Construite entre 1825 (feuillet 15b) et 1846 en bordure est du lot 1161[48], cette bâtisse, possiblement résidentielle, comprend dès 1890 deux adresses civiques, soit les 96 et 98, rue Saint-Alexandre.

Sol naturel stérile (décapé)

Sur l'ensemble de la sous-opération 2K, aucun horizon organique associé au sol naturel n'a été observé. Ce dernier a, ici aussi, été décapé. Dans le sondage 3L, le sol naturel a été rencontré à une élévation moyenne de 31,85 m NMM (couche 8 de la figure 4.4.10). Il a été fouillé sur une épaisseur de 0,20 m à 0,30 m (lot 3L6). Il s'y présentait comme un sable fin beige jaunâtre lité de minces dépôts de sable argileux beige verdâtre. La matrice, homogène et compacte, était parsemée de traces d'oxydation et était dépourvue d'inclusions anthropiques. Dans la sous-opération 3M, cet horizon minéral a été rencontré aussi haut que 32,06 m NMM, affleurant à quelques centimètres à peine sous l'infrastructure de chaussée (couche 2 de la figure 4.4.11). Le dépôt n'y a toutefois pas été fouillé, puisqu'il semblait en tout point identique à celui mis au jour dans le sondage 3L.

[48] Ce lot, qui s'étend en bordure nord de la rue Dorchester entre le square Beaver Hall et la rue Saint-Alexandre, est celui acquis par Thomas Ferrier en 1837 (Cha 2015 : 21). Les vestiges des maisons de ville bâties en 1848 (1F3 à 1F11), ainsi que ceux liés à l'ensemble résidentiel bâti en bordure ouest de la rue Saint-Alexandre durant le deuxième quart du XIX^{e} siècle (2J1, 2J2, 2K2 et 2K3) témoignent donc tous d'un même ensemble pensé par Ferrier, l'un des plus riches propriétaires terriens à Montréal à l'époque.

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Sable limoneux brun gris tre fonc mouchet gris et orang , h t rog ne et compact, contenant du charbon de bois, des traces de mortier et de chaux ainsi que des petites pierres en d composition

(1a) Mortier

(2) Argile sableuse brun p le avec des nodules d'argile brun gris tre, homog ne et compacte, contenant des traces d'oxydation et beaucoup de pierres d compos es; sol naturel st rile

2K2 Identification du vestige

Ma- onnerie

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3M ET VESTIGE 2K2, PAROI OUEST

Sources :
Arch ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4411_170130.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 4.4.11

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

4.4.2 Entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance (MTL15-25-2-1G, 2L, 2M, 3N et 3P)

Aucune surveillance archéologique n'était initialement prévue sur le tronçon situé entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance, seul l'inventaire de deux tranchées (sous-opérations 2L et 2M) figurait au mandat. La mise au jour de vestiges en cours d'excavation a par contre nécessité de modifier l'approche pour y intégrer une surveillance archéologique (sous-opération 1G). Neuf vestiges architecturaux ont été relevés sur ce tronçon de 95 m de longueur (tableau 4.4.1 et annexe A, tableau synthèse). Les résultats dans les tranchées 2L et 2M sont abordés dans un premier temps pour ensuite traiter des vestiges relevés en contexte de surveillance archéologique.

Tranchée d'inventaire 2L et sondages 3N et 3P

Longue de 5,50 m et large de 1 m, la tranchée 2L est située à environ 40 m à l'est de l'intersection de la rue De Bleury, positionnée entre les chaînages 4+362 et 4+368 (feuillet 16a). L'excavation de cette tranchée, positionnée dans un secteur libre de construction aux XIX^{e} et XX^{e} siècles, visait à caractériser les sols naturels afin d'y repérer des indices d'une éventuelle présence amérindienne antérieure au XVII^{e} siècle.

Une fois l'infrastructure de la chaussée retirée mécaniquement, deux sondages (3N et 3P), mesurant chacun 1,50 m de longueur (est-ouest) sur 1 m de largeur, ont été implantés et fouillés manuellement (carte 4.4.4). Le tableau 4.4.3 établit la corrélation entre les couches archéologiques et les vestiges qui ont été enregistrés dans les sondages 3N et 3P. Le contenu du tableau est présenté dans les paragraphes suivants.

Tableau 4.4.3 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-3N et 3P

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	Culture matérielle
XX^{e} siècle	Nivellement du terrain sous l'infrastructure de la chaussée (1952-1954)	Limon sableux gris brunâtre avec de nombreuses inclusions	3P1, 3N1, 3N2	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine blanche, terre cuite fine rouge, *pearlware*, *creamware*, faïence blanche, terre cuite grossière sans glaçure, grès grossier de type Derbyshire, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille, verre à vitre, clous, ossements
Seconde moitié du XIX^{e} siècle	Comblement de tranchée d'installation de la canalisation en bois	Limon sableux gris brunâtre tacheté beige avec de nombreuses inclusions	3P2, 3P3	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de l'Angleterre, terre cuite grossière sans glaçure, grès grossier de type Derbyshire, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille, verre à vitre, clous découpés, clou forgé, ossements
	Canalisation domestique en bois et son dépôt d'utilisation	Sable limoneux organique gris brunâtre avec lentilles de limon brun et de sable gris	3P6	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine blanche, grès grossier avec enduit Albany, verre à bouteille, clous, ossements

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	Culture matérielle
	Comblement de tranchée orientée est-ouest	Limon sableux gris beigeâtre avec de nombreuses inclusions	3N4,3 N6	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, faïence blanche, grès grossier de type Derbyshire, grès fin salin blanc, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière sans glaçure, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille, verre à vitre, tiges en fer tréfilé, ossements
	Comblement de tranchée orientée nord-sud	Sable limoneux beige marbré brun comportant des traces d'oxydation avec pierres calcaires anguleuses et calcaire schisteux	3N5	---
	Assainissement de la surface de terrain (vers 1864) hors de la tranchée	Sable beige jaunâtre mélangé à du gravier, gravillon et cailloux avec mortier et charbon de bois	3P4, 3N3	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine blanche, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille, fragments de chaussures, ossements
Première moitié du XIX^{e} siècle	Surface organique d'origine remaniée par les occupants	Limon sableux organique brun avec du mortier, de la chaux, de l'anthracite et de petits fragments de briques	3P5, 3N7	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine blanche, *pearlware*, *creamware*, faïence blanche, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, grès grossier de type Derbyshire, grès grossier à glaçure saline, grès grossier avec enduit Albany et glaçure au sel, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre à bouteille, verre à vitre, ossements
Géologique	Sol naturel minéral stérile sans composante anthropique	Sable argileux beige marbré orangé avec fines particules de charbon de bois	3P7, 3N8, 3N9	---

XX^{e} siècle

L'infrastructure de la chaussée est constituée d'une couche d'asphalte d'environ 0,09 m qui recouvre une base en béton coulée sur un mince lit de pierre concassée. L'ouvrage atteint en moyenne environ 0,32 m d'épaisseur et recouvre une première couche de sol d'environ 0,20 m d'épaisseur dont le sommet se situe à 25,32 m NMM (lots 3P1, 3N1 et 3N2). Cette couche est constituée d'un limon sableux gris brunâtre qui contient des lentilles de sable grossier beige en plus de nombreuses inclusions, notamment des fragments de briques, de la pierre calcaire anguleuse, des éclisses de bois, du mortier, du ciment, des scories et de l'anthracite. Elle a été mise en place lors des bouleversements liés aux travaux d'élargissement de la rue Dorchester au début des années 1950.

Nord Montr®alais
Nord Géographique

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1G/2L/3N Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Bois
- Creusement
- 3P6 Identification de vestige

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.



BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2L, 3N et 3P

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,5 1 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.4

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Tranchées et canalisations en bois, XIX^e siècle

Sous la première couche de sol mise en place récemment, des tranchées ont été repérées dans les deux sondages. Le sondage 3P comportait deux tranchées, l'une orientée est-ouest de 1,50 m de longueur sur 0,40 m de largeur et l'autre nord-sud de 1 m de longueur sur 0,45 m de largeur. Elles ont été comblées par un limon sableux gris brunâtre tacheté beige comportant de la pierre schisteuse, des fragments de briques, du mortier, de la chaux, des éclisses de bois, de petites pierres calcaires anguleuses, des galets et des cailloux. Ce remblai de comblement est identifié par les lots 3P2 et 3P3. Son contenu en artefacts est composé à près de 25 % de fragments d'objets divers en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine blanche vitrifiée. À la base des deux tranchées du sondage 3P, sous le remblai de comblement, des canalisations rectangulaires en bois occupaient l'espace (photo 4.4.25).

Photo 4.4.25 Canalisation rectangulaire en bois 3P6, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-259)

Les canalisations mises au jour (3P6) comportent un segment orienté nord-sud de 1 m de longueur et un segment orienté est-ouest d'environ 0,90 m de longueur. Chacun de ces segments est constitué d'une planche posée à plat sous deux planches latérales. Leur couvercle est décomposé et se présentait durant la fouille sous forme de pâte de bois. L'ouverture à l'intérieur du drain mesure 0,30 m de largeur, alors que les planches de bois employées pour cet aménagement font 0,41 m de largeur sur 0,08 m d'épaisseur. Les planches de bois sont fixées entre elles par des clous, vraisemblablement découpés. Le segment est-ouest est raccordé à son extrémité ouest au segment nord-sud positionné

perpendiculairement, permettant ainsi d'y déverser son contenu. La surface de la planche de fond du segment est-ouest est située à 24,42 m NMM. Le sommet du tronçon nord-sud qui a été relevé à son extrémité nord se trouve à 24,67 m NMM, alors que sa base située sous la planche de fond repose à 24,21 m NMM. Le tronçon nord-sud affiche par ailleurs une pente vers le sud d'environ 10 %. Le contenu de la canalisation 3P6 consistait en un sable limoneux organique gris brunâtre comportant des lentilles de limon brun et de sable gris beigeâtre ainsi que de petits fragments de briques. Les artefacts qui ont été récupérés comprennent de la terre cuite fine blanche et de la terre cuite fine blanche vitrifiée, tandis qu'on remarque l'absence de matériaux plus anciens comme le *creamware* et le *pearlware*. Cela laisse croire que la canalisation en bois a été en service durant la seconde moitié du XIX^{e} siècle. Il est plausible que le segment nord-sud de ces canalisations ait recueilli les eaux usées provenant du terrain de la Protestant House of Industry and Refuge, construite en 1864-1865 (feuillets 16d à 16f).

À l'ouest du tronçon nord-sud des canalisations 3P6, la tranchée se poursuit sur environ 0,30 m de longueur, jusqu'en paroi du sondage. La base de ce segment de tranchée est située à 24,47 m NMM, mais aucun indice d'une quelconque canalisation en bois n'y a été identifié. Le prolongement de cette tranchée a été fouillé dans le sondage 2N, alors qu'elle mesure 1,20 m de longueur sur 0,40 m à 0,55 m de largeur (photo 4.4.26). Sa base est située à 24,42 m NMM, alors que la tranchée est comblée par les lots 3N4 et 3N6. La composition du remblai de comblement consiste en un limon sableux gris beigeâtre contenant des pierres calcaires anguleuses, de la pierre schisteuse, des fragments de briques, des éclisses de bois, du charbon de bois, du mortier et quelques scories éparses. L'assemblage d'artefacts contenu dans le remblai est composé de fragments d'objets produits à partir du milieu du XIX^{e} siècle, notamment un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche marqué « CONCORDIA SALUS », de la terre cuite fine blanche vitrifiée dont des fragments d'une assiette inscrite « J & G MEAKIN » (depuis 1851), de la terre cuite fine jaune et des fragments de tiges d'acier tréfilé, mais également des matériaux plus anciens comme la faïence blanche, le grès fin salin blanc et le *creamware*. Les sols qui composent ce remblai de comblement comportent donc des indices d'occupations anciennes, mais ils auraient été remaniés au cours de la seconde moitié du XIX^{e} siècle, à

Photo 4.4.26 Tranchée est-ouest observée dans les sondages 3N et 3P, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-268)

l'instar des sols qui comblent les tranchées du sondage 3P. Cette tranchée aboutit sur un creusement orienté nord-sud qui longe l'extrémité ouest du sondage 3N. Sa base se situe à 24,35 m NMM. Ce creusement orienté nord-sud a été fouillé sur environ 0,20 m de largeur; sa limite ouest n'a pas été atteinte. Il est comblé par les sols du lot 3N5. Aucun artefact n'a été récupéré dans ce sable limoneux beige marbré brun avec des traces d'oxydation, des pierres calcaires anguleuses, de la pierre schisteuse et du charbon de bois. Aucune trace d'aménagement n'a été repérée à la base de ces deux tranchées dégagées dans le sondage 3N. Par contre, l'hypothèse que des canalisations en bois aient pu avoir été installées et retirées au moment de la mise en place du drain 3P6 est à considérer.

Sols d'occupation hors des tranchées, XIX^{e} siècle

Hors de l'emprise des tranchées identifiées dans les sondages 3N et 3P, un ancien niveau de circulation (lots 3N3 et 3P4) a été signalé entre 24,92 m NMM et 24,97 m NMM; il est caractérisé par une couche de sable beige jaunâtre mélangé à du gravier, du gravillon et des cailloux. Fouillé sur une superficie d'environ 1,05 m^2 (d'une aire totale dégagée de 3 m^2), ce niveau atteint une épaisseur d'environ 0,10 m (photo 4.4.27). L'assemblage d'artefacts comprend notamment de la terre cuite fine blanche vitrifiée. La couche est par ailleurs tronquée par le creusement des tranchées relevées dans ces deux sondages. Ce niveau d'occupation correspond peut-être à l'allée illustrée sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillet 16d) et qui longe le côté ouest du bâtiment abritant la Protestant House of Industry and Refuge.

Photo 4.4.27 Paroi est de la sous-opération 3N, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-259)

Cet ancien niveau de circulation recouvre un limon sableux organique brun dont les inclusions de petite taille sont dispersées dans la partie supérieure de la couche et sont presque absentes à sa base (lots 3P5 et 3N7). Ces inclusions consistent en du charbon de bois, du mortier, de la chaux et des fragments de briques. Le sommet de cette couche a été atteint entre 24,84 m NMM et 24,90 m NMM, alors qu'elle fait entre 0,15 m et 0,20 m d'épaisseur. Sa transition avec la couche sous-jacente est graduelle, alors que la coloration brune passe au beige marbré orangé. Il s'agit sans aucun doute du sol naturel dont la partie supérieure a subi des bouleversements liés aux activités humaines. Le contenu mobilier comprend des fragments d'objets plus anciens, notamment des fragments de contenant en faïence blanche, en *creamware* et en *pearlware*. Des matériaux plus récents sont également présents, comme un fragment d'assiette en terre cuite fine blanche vitrifiée. Notons aussi la présence d'un fragment de bouteille en grès grossier à glaçure saline du Derbyshire et d'un fragment de contenant en grès grossier avec enduit Albany et glaçure saline. On a également trouvé un tesson de bouteille en verre teinté vert inscrit « N ». Cet assemblage semble lié aux occupations de la première moitié du XIX^{e} siècle, avant que ne soit érigé le bâtiment abritant la Protestant House of Industry and Refuge (feuillet 16b). La surface du sol naturel aurait donc été occupée tout au long de la première moitié du XIX^{e} siècle avant d'être recouverte par la couche de sable et de gravier mise en place durant la seconde moitié du XIX^{e} siècle.

La transition entre le limon sableux brun organique vers un sable argileux beige marbré orangé, sans inclusions autre que du charbon de bois (lots 3P7, 3N8 et 3N9), se fait graduellement. Cette couche, située entre 24,67 m et 24,72 m NMM, a été fouillée sur environ 0,10 m à 0,15 m d'épaisseur. Il était cependant clair qu'il s'agissait de l'horizon minéral stérile ne comportant pas de traces anthropiques.

Tranchée d'inventaire 2M et sondages 3Q et 3R

Longue de 6,25 m et large de 0,94 m, la tranchée 2M est située à environ 15 m à l'ouest de l'intersection de la rue Jeanne-Mance, entre les chaînages 4+400 et 4+407 (feuillet 16a). Cette tranchée visait à documenter l'arrière-cour d'un bâtiment présent sur le plan d'Adams de 1825 (feuillet 16b) et de Cane de 1846 (feuillet 16c). Elle a cependant été déplacée d'environ 8 m à l'ouest de sa position initiale, compte tenu de la présence d'une dalle de béton (2M3), décrite plus loin, qui bouleversait les contextes archéologiques à l'est du chaînage 4+407 sur une profondeur de 1,60 m sous la surface.

L'infrastructure de la chaussée a donc été retirée mécaniquement et deux maçonneries de pierres 2M1 et 2M2 ont rapidement été mises au jour. À cet endroit, l'infrastructure de la chaussée mesure environ 0,37 m d'épaisseur et est composée d'un revêtement d'asphalte qui recouvre une assisse en béton coulée sur un lit de pierres concassées d'environ 0,05 m d'épaisseur (figure 4.4.12). Le vestige 2M1 consiste en une maçonnerie de pierres ébauchées qui mesure 0,52 m de largeur et 1,12 m de hauteur résiduelle. Son sommet est dérasé à 24,96 m NMM, alors que sa base se trouve à 23,84 m NMM. Son parement est est dressé

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi sud, sous-opérations 3R et 3Q, MTL15-25-2

1) Asphalte

2) Béton

3) Criblure de pierre

4) Sable limoneux gris brunâtre, hétérogène et ferme, contenant des fibres de bois, des pierres calcaires ébauchées couvertes de mortier, du mortier et des pierres calcaires anguleuses; démolition (3R1)

5) Sable fin à moyen beige brunâtre, hétérogène et meuble, contenant du mortier, du charbon de bois, de l'anthracite et des pierres calcaires schisteuses; démolition/dérasement (3Q1)

6) Sable beige grisâtre, hétérogène et meuble, contenant de l''anthracite et des fibres de bois (3R2)

7) Sable fin à moyen beige brunâtre, homogène et meuble, contenant du charbon de bois, du mortier et des os blanchis; sol naturel (3Q2)

8) Sable beige doré moucheté orangé, homogène et meuble; sol naturel stérile (3Q3)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATIONS 3R ET 3Q, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4412_170130.dwg

0 0,15 0,3 m

Figure 4.4.12

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

sur sa pleine hauteur alors que son parement ouest est nettement plus irrégulier, affichant un léger fruit. Le vestige 2M2 consiste en deux maçonneries parallèles de pierres ébauchées, d'une largeur respective de 0,57 m et de 0,58 m, appuyées l'une contre l'autre et dont le sommet est dérasé à 24,86 m NMM (photo 4.4.28). Les parements ouest et est de la maçonnerie 2M2 sont dressés. La base du mur ouest pourrait se trouver à 23,45 m NMM bien qu'il soit difficile d'en être certain. La base de mur est 2M2 n'a pas été atteinte, mais une dalle de béton 2M3 vient buter contre sa paroi est à 1,60 m de profondeur sous la surface. Il appert donc que le mur de fondation de pierres 2M1 et le mur de pierres ouest 2M2 appartiennent à un même bâtiment, alors que la maçonnerie de pierres est et la dalle de béton 2M3 appartiennent au bâtiment voisin à l'est.

Photo 4.4.28 Maçonnerie de pierres 2M2, vue vers le sud (MTL15-25-1-NUM1-467)

Deux sondages (3Q et 3R) ont été implantés de part et d'autre de la maçonnerie 2M1 (photo 4.4.29). La sous-opération 3Q visait à fouiller les sols situés à l'extérieur du bâtiment formé par les murs de fondation de pierres 2M1 et 2M2. Le sondage de 0,70 m de longueur est-ouest sur pleine largeur de la tranchée d'excavation s'appuyait donc contre le parement ouest de la maçonnerie 2M1. Trois lots ont été enregistrés en fouille et sont décrits dans le tableau 4.4.5.

Photo 4.4.29 Sous-opérations 3Q et 3R, vue vers l'est (MTL15-25-1-NUM1-473)

Situé au niveau de dérasement du mur de fondation 2M1, le lot 3Q1 consiste en un sable brun orangé qui comporte une grande variété d'inclusions ainsi que des artefacts posés à plat dans la couche. Les fragments d'objets en terre cuite fine blanche vitrifiée et en terre cuite fine blanche constituent près de 40 % de l'assemblage. Cependant, quelques fragments d'objets produits à partir du début du Régime anglais, notamment du *creamware* et de la terre cuite grossière de l'Angleterre, sont également présents dans une faible proportion (3 % de l'assemblage). Ces fragments d'objets plus anciens pourraient témoigner des occupations datant de la première moitié du XIX^{e} siècle.

La transition entre les lots 3Q1 et 3Q2 est arbitraire puisque la matrice de sol demeure la même sauf pour la quantité et la variété d'inclusions, où une diminution drastique est notée. Le lot 3Q2 consiste en une couche de sable fin à moyen qui prend cette fois une coloration brun doré. Les inclusions se limitent à du charbon de bois et de petits os blanchis, peut-être ici des apports pour enrichir un sol à vocation agricole ou horticole. La présence de *creamware* atteint une proportion d'environ 20 % de l'assemblage, alors que la terre cuite fine blanche y demeure présente mais en faible proportion (5 %). Il appert que le sol naturel est atteint avec ce lot, bien qu'il présente des signes de remaniements comme le laisse croire la présence de charbon de bois et d'os blanchis.

Le lot 3Q3 sous-jacent est considéré comme l'horizon minéral stérile ne comportant pas de traces anthropiques. Il est constitué d'un sable beige doré qui comporte des taches d'oxydation alors qu'aucune inclusion n'a été signalée. Fouillé sur environ 0,10 m d'épaisseur, aucun artefact n'y a été récupéré.

Tableau 4.4.4 Description des lots, sous-opération MTL15-25-2-3Q

Lot	Description	Culture matérielle	Élévations m NMM
3Q1	Sable fin à moyen brun orangé, meuble, avec du mortier, du charbon de bois, des fragments de briques, de petites pierres calcaires anguleuses et de l'anthracite	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine blanche, terre cuite fine jaune, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, terre cuite grossière de l'Angleterre, terre cuite grossière sans glaçure, fourneaux de pipes en terre fine argileuse blanche, perle de verre blanc opaque tubulaire de broderie, verre plat à vitre, verre à bouteille, ossements, cornillon	Sommet- 24,87 Base- 24,80
3Q2	Sable fin à moyen brun doré, meuble, avec charbon de bois et petits os blanchis	Terre cuite fine blanche, *creamware*, terre cuite grossière avec et sans glaçure, fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, verre de table, verre à bouteille, verre plat à vitre, ossements	Sommet- 24,80 Base- 24,60
3Q3	Sable fin à moyen, ferme, avec des taches d'oxydation	---	Sommet- 24,60 Base- 24,50

La sous-opération 3R visait à explorer l'intérieur du bâtiment délimité par les murs de fondation 2M1 et 2M2 (photo 4.4.29). Le sondage de 1,30 m de longueur (est-ouest) et sur la pleine largeur de la tranchée s'appuyait donc contre le parement est de la maçonnerie de pierres 2M1. Deux lots ont été enregistrés en fouille et sont décrits dans le tableau 4.4.5.

À la hauteur du dérasement du mur de fondation 2M1, le lot 3R1 consiste en un sable limoneux gris brunâtre qui comporte beaucoup de pierres calcaires anguleuses, du calcaire schisteux et des galets ainsi que des gros morceaux de briques, du ciment et du mortier. L'assemblage d'artefacts est composé à près de 40 % d'objets produits après 1840 avec notamment de la terre cuite fine blanche vitrifiée, de la terre fine jaune, des fragments d'un contenant en *Rockingham*, un fragment de fourneau de pipe portant l'inscription « MILO STRAND » (1850-1870), des tessons d'une bouteille en verre teint bleu inscrite « [T]RADE MAR[K] », un tesson de bouteille en verre brun et des clous tréfilés. Il s'agit d'un remblai de comblement de l'intérieur du bâtiment qui a pu avoir été mis en place au moment de l'élargissement de la rue Dorchester entre 1952 et 1954.

Le remblai 3R1 recouvre le lot 3R2, qui consiste en un sable beige grisâtre dont les cinq centimètres supérieurs comprennent de l'anthracite, du mortier et des petits fragments de bois d'œuvre. Les artefacts sont dispersés à plat en surface, s'enfonçant parfois dans les premiers centimètres de la couche. L'assemblage comporte de la terre cuite fine blanche vitrifiée et des fragments de fourneaux de pipes marqués « TD ». Ce mince niveau d'occupation, situé à 23,92 m NMM en surface de l'horizon minéral stérile, pourrait correspondre au niveau de la cave ou du vide sanitaire du bâtiment.

Tableau 4.4.5 Description des lots, sous-opération MTL15-25-2-3R

Lot	Description	Culture matérielle	Élévations m NMM
3R1	Sable limoneux gris brunâtre, compact, avec des pierres calcaires anguleuses, du calcaire schisteux, des galets, des fragments de briques, du ciment, du mortier, du gravier et de l'anthracite	Terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, *Rockingham*, *pearlware*, *creamware*, terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, grès grossier à glaçure stannifère, fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, verre de table, verre à bouteille, verre à vitre, clous tréfilés, ossements	Sommet-24,88 Base- 23,92
3R2	Sable fin à moyen beige grisâtre, ferme, avec de l'anthracite, du mortier et du bois	Terre cuite fine blanche vitrifiée, fourneaux de pipes en terre fine blanche, verre à bouteille, verre à vitre, ossements	Sommet- 23,92 Base- 23,81

En superposant le sondage 2M aux plans anciens, les murs de fondation 1M1 et 1M2 correspondent au bâtiment de trois étages portant le numéro civique 263, rue Dorchester Ouest sur le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 16g) et 685, rue Dorchester, du lot 459 sur le plan de Goad de 1890 (feuillet 16e). Il s'agit du même bâtiment bien sûr, seule leur numérotation d'adresse civique a changé au fil du temps. Ce bâtiment est occupé en 1890 par John Hobin, chapelier de profession (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/). Il est illustré sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillet 16d), alors qu'il est occupé par la veuve de J. Ashworth.

Le plan de Cane de 1846 (feuillet 16c) indique la présence d'un bâtiment sur ce lotissement, mais sa forme diffère de celui illustré sur le plan de 1873. Ce dernier (feuillet 16d) et ceux de 1890 (feuillet 16e), de 1912 (feuillet 16f) et de 1940 (feuillet 16g) illustrent un bâtiment en brique doté d'une porte cochère centrale permettant d'accéder à la cour intérieure. La fouille du sondage 3Q a permis la mise au jour de sols situés dans l'emprise de cette ancienne allée de circulation.

Ce bâtiment aurait donc été érigé entre 1846 et 1873. Le plan de 1890 (feuillet 16e) indique que le lot 459 est détenu par un dénommé Jos Rutherford. L'annuaire Lovell indique qu'à ce moment, la moitié ouest du bâtiment est occupée par James Rutherford, charretier de profession, qui y réside depuis 1858-1859.

Le mur de fondation de pierres 2M2, contre lequel vient buter la dalle de béton 2M3, appartient au bâtiment voisin situé au 261-259, rue Dorchester Ouest, sur le lot 458 (feuillet 16g). En 1912, il porte l'adresse civique 181-179, Dorchester Ouest (feuillet 16f). Il figure sur le plan de Goad de 1890 (feuillet 16e), portant le numéro civique 683-681, rue Dorchester, mais il n'apparaît pas sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillet 16d). De 1913 à 1940, ce bâtiment fait partie du campus universitaire McGill. Sur le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940, il est identifié « University Settlement House ». En 1912, l'édifice sert d'entreposage pour Goodwins Limited Storage. De 1887 à 1911, il est occupé par T. J. Howard de la Dow's Ale and Porter, qui opère une manufacture d'embouteillage. Le bâtiment en brique a pu être érigé au milieu des années 1880.

Surveillance archéologique 1G

Les vestiges présentés ci-dessous sont regroupés par bâtiment, de la rue De Bleury vers la rue Jeanne-Mance. Une description sommaire de ces vestiges figure au tableau 4.4.1 ainsi que dans le tableau synthèse, annexe A.

Les vestiges 1G1 à 1G3 forment le premier ensemble qui se rapporte au bâtiment situé à l'intersection des rues De Bleury et Dorchester sur le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (photos 4.4.30 et 4.4.31). Le vestige 1G1 consiste en une maçonnerie de pierres équarries orientée est-ouest, dégagée uniquement sur son parement nord. Il a été relevé sur une longueur d'environ 9 m et sur une hauteur résiduelle de 1,30 m. Son sommet se trouve directement sous l'infrastructure de la chaussée (26,62 m NMM), alors que sa base n'a pas été atteinte. Son parement nord est dressé et comporte un rang de bois inséré entre deux assisses de pierres. Une dalle de béton 1G2 vient s'appuyer contre le parement, à 1,63 m de profondeur (24,91 m NMM). Sa surface paraît régulière et lissée. Cette dalle de béton n'a pas été touchée par les excavations mécaniques. Elle se prolonge à l'est jusqu'au vestige 1G3, qui

Photo 4.4.30 Parement nord de la maçonnerie de pierres 1G1 et dalle de béton 1G2, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-1-NUM1-442)

Photo 4.4.31 Vestiges 1G1 à 1G3, vue vers le sud-est (MTL15-25-1-NUM1-445)

consiste en une maçonnerie de pierres équarries orientée nord-sud d'environ 0,60 m de largeur. Le lien entre les deux maçonneries de pierres n'a pu être établi puisque situé hors de l'emprise de la tranchée d'excavation. Il paraît cependant logique qu'elles soient imbriquées entre elles. La maçonnerie de pierres 1G3 a été dérasée à 1,55 m de profondeur (24,99 m NMM), à moins de 0,10 m de la surface de la dalle de béton 1G2. Selon la séquence

stratigraphique observée, cette maçonnerie a été démantelée avant le remblaiement de l'espace intérieur du bâtiment.

Ces vestiges appartiennent au bâtiment situé au 1153, rue De Bleury, sur le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 16g) et correspondent à des segments de ses murs de fondations sud (1G1) et est (1G3) ainsi qu'au plancher du sous-sol (1G2). Ce bâtiment aurait été érigé vers 1873 selon l'annuaire Lovell (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/), mais il ne figure pas sur le plan de Plunkett & Brady (feuillet 16d). Ce bâtiment semble avoir eu une vocation commerciale et manufacturière dès le départ. Le sculpteur et doreur George Weldon y tient son atelier de 1878 à 1894. Un tailleur d'habit s'y installe par la suite, de 1895 jusqu'à la fin des années 1910. Un fourreur, J. E. Boisvert, exploite les lieux jusqu'à la fin des années 1920. En 1940, ce bâtiment abrite les entreprises Adams Oil Burners et Acme Vacuum Cleaner.

Le vestige 1G4 est une maçonnerie de pierres ébauchées orientée est-ouest de 0,70 m de largeur qui a été relevée dans sa moitié sud, sur une longueur d'environ 9 m. La maçonnerie a été mise au jour directement sous l'infrastructure de la chaussée (25,17 m NMM), alors que sa base a été atteinte à 1,43 m de profondeur (24,06 m NMM), ce qui lui donne une hauteur résiduelle d'environ 1,11 m. Son parement est dressé et comporte des assisses de régulation. Un empattement d'environ 0,15 m de largeur se trouve contre son parement sud à 1,20 m de profondeur (24,29 m NMM).

Le vestige 1G4 correspondrait à un segment du mur de façade du bâtiment situé au 281, rue Dorchester Ouest, et identifié Protestant House of Industry and Refuge sur le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (figure 4.4.13). Selon l'annuaire Lovell, ce bâtiment est présent en 1865-1866[49] (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/). La Montreal Protestant House of Industry and Refuge a été créée en 1863 par un groupe d'hommes d'affaires anglophones. Cette institution fournissait des services d'hébergement pour les personnes âgées indigentes, en plus d'être le premier refuge pour les sans-abris (Harvey 2001).

Le vestige 1G5 consiste en une maçonnerie de pierres ébauchées d'environ 0,45 m de largeur orientée nord-sud. Il a été relevé en parois sud et nord de la tranchée, large d'environ 0,96 m à cet endroit. Son sommet dérasé se trouve directement sous l'infrastructure de la chaussée à 24,92 m NMM, alors que sa base est à 1,08 m plus bas à 23,84 m NMM. Cette maçonnerie de pierres se trouve à 2,15 m à l'ouest du mur de fondation de pierres 2M1. Elle correspond au mur de fondation est du bâtiment situé au 269-271, rue Dorchester Ouest du plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 16g). Tel que mentionné lors de la description du vestige 2M1, ce bâtiment a été construit entre 1846 (feuillet 16c) et 1873 (feuillet 16d). Ce mur de fondation 1G5 correspond à la limite ouest de la porte cochère, dont la limite est bute contre le parement du vestige 2M1. Cette allée de circulation aurait donc fait 2,15 m de largeur. Rappelons qu'elle a été en partie fouillée par le sondage 3Q décrit précédemment.

[49] L'institution aurait ouvert ses portes et fournit ses premiers repas en décembre 1864 (Harvey 2001 : 76).

Figure 4.4.13 Façade du bâtiment de la Protestant House of Industry and Refuge, vers 1910 (BAnQ, Albums de rues Massicotte)

4.4.3 Entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent (MTL15-25-2-1H, 2N et 2P)

L'intervention archéologique entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent, du côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest entre les chaînages 4+630 et 4+775, visait à mettre au jour les témoins des occupations en bordure nord de la rue Dorchester préalablement à son élargissement en 1952-1954. Selon la superposition de la trame actuelle aux plans anciens, l'excavation passe plus spécifiquement vers l'arrière des bâtiments ayant leur façade sur le côté nord de la rue Dorchester, souvent même dans leur arrière-cour. Afin d'explorer les vestiges du secteur, deux tranchées (2N et 2P) ont été implantées de part et d'autre de l'intersection avec la rue Clark (feuillet 17a).

La surveillance archéologique des travaux d'excavation mécanique et la fouille des sondages manuels ont permis de découvrir dix vestiges architecturaux (tableau 4.4.1) qui se répartissent en huit murs de fondation de pierres (1H1 à 1H5, 1H8, 2N1 et 2N2), dont un est accompagné d'une dalle de sous-sol en béton (1H5), un mur de fondation composé de pierres et de briques (1H6) et une dalle de cave en béton (1H7) couvrant complètement l'espace entre les murs de fondation 1H6 et 1H8. Parmi les huit murs de fondation peuvent être décelés trois duos de murs latéraux formant des bâtiments distincts. Le nombre maximal de bâtiments représentés s'élève donc à cinq. Les caractéristiques détaillées des vestiges sont présentées dans le tableau synthèse, annexe A. Ces dix vestiges se regroupant en trois ensembles spatialement distincts, les résultats seront ici présentés selon qu'ils se retrouvent dans l'un ou dans l'autre.

Le tronçon fait partie, dès le XVII^{e} siècle, du faubourg Saint-Laurent, à vocation agricole et le développement immobilier prend son essor à partir du début du XIX^{e} siècle. Déjà, le plan de Charland de 1801 illustre des terrains lotis, surtout autour de la rue Saint-Laurent, cette dernière étant percée depuis 1680. La rue Saint-Urbain est également ouverte au sud de la rue Dorchester, qui porte alors le nom de Saint-Jean-Baptiste. Les habitations construites jusqu'au milieu du XVIII^{e} siècle sont principalement en bois, la régénération du bâti en maçonnerie qui se déroulera par la suite remplaçant ou effaçant possiblement les anciennes fondations ou sols d'occupation. Par la suite, un cadre bâti résidentiel dense couvrira la majeure partie du côté nord de la rue Dorchester entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent, jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester qui, dans ce secteur, survient entre 1952 et 1954.

Coin est de la rue Saint-Urbain, vestiges 1H3 à 1H5

Trois vestiges de maçonnerie ont été mis au jour à l'est de l'intersection avec la rue Saint-Urbain, soit les vestiges 1H3 à 1H5 (feuillet 17a). Les vestiges 1H3 et 1H4 sont tous deux des murs de fondation de pierres orientés selon un axe nord-sud et d'une largeur d'environ 0,70 m, correspondant aux côtés ouest et est d'un même bâtiment. Selon la superposition des plans anciens et des vestiges mis au jour, les murs 1H3 et 1H4 pourraient

appartenir à un appentis large d'environ 4,50 m, présent dès le plan de 1846 (feuillet 17c) à l'arrière des bâtiments situés aux abords du lot 366, à l'ouest de la rue Saint-Urbain. Un petit segment de dalle de sous-sol en béton fut perçu entre les deux murs, indiquant que l'appentis possédait une cave et qu'il a été modifié au cours de son utilisation. Les deux murs ont été vus alors que leur portion en tranchée avait déjà été prélevée par l'excavatrice, rendant difficile leur description. Leur état semblait néanmoins déstructuré et arasé jusqu'à une profondeur assez importante, l'un ayant trois assises résiduelles et l'autre n'étant visible que dans le fond de la tranchée.

Le vestige 1H5, à 12,50 m à l'est du vestige 1H4, consiste aussi en un mur de fondation de pierres orienté selon un axe nord-sud, mais il comporte une dalle de sous-sol en béton rattachée à la base de son parement ouest. Il s'agit du mur de fondation latéral est du bâtiment présent en 1912 (feuillet 17f) sur le lot 362, adjacent à l'allée Bronsdon. Selon le plan de 1940 (feuillet 17g), le bâtiment abrite un atelier de menuiserie.

Coin ouest de la rue Clark, vestiges 2N1, 2N2 et 1H1

La tranchée 2N, d'une longueur de 5 m sur 0,95 m de largueur, a été implantée entre les chaînages 4+716 et 4+721 afin d'y repérer les vestiges d'un bâtiment présent durant le premier quart du XIX^{e} siècle au coin nord-ouest des rues Dorchester et Saint-Charles (carte 4.4.5 et feuillet 17b). Celui-ci aurait été démoli lors d'un élargissement ponctuel de la rue Dorchester en 1888 (figures 4.4.14 et 4.4.15). Les vestiges 2N1 et 2N2 ainsi que le vestige 1H1, à l'est de ces derniers, font partie du cadre bâti mis au jour dans ce secteur (feuillet 17a). Les maçonneries de pierres 2N2 et 1H1 semblent correspondre aux murs ouest et est du bâtiment quadrangulaire décrit comme un « brick office » sur le plan d'élargissement de la rue Dorchester de 1888 (figure 4.4.15). Cet élargissement proposé entre l'allée Bronsdon et la rue Clark n'a visiblement pas été réalisé, puisque la ligne de bâtiment n'a pas été repoussée vers le nord sur les plans subséquents de 1890 (feuillet 17e) et de 1912 (feuillet 17f). Cependant, le cadre bâti paraît renouvelé et n'est plus le même qu'en 1873 (feuillet 17d). S'ils ont relativement la même élévation de base (21,62 m-21,76 m NMM), le vestige 2N1, à deux mètres à l'ouest du vestige 2N2 semble être rattaché à ce dernier et au vestige 1H1, malgré une élévation de base plus élevée (21,95 m NMM). La largeur de bâtiment présentée par les murs 2N1 et 1H1 semble correspondre à celui de 10 m de côté représenté sur les plans de 1825 (feuillet 17b), 1846 (feuillet 17c) et 1873 (feuillet 17d), tandis que la largeur proposée de 8 m par les murs 2N2 et 1H1 coïncide avec celle du bâtiment représenté sur les plans de 1890 (feuillet 17e), 1912 (feuillet 17f) et 1940 (feuillet 17g). Dans ce cas, le sol chargé de débris de démolition compris entre les murs 2N1 et 2N2 date peut-être plutôt de l'époque où le nouveau bâtiment, plus petit, fut construit sur une partie des fondations de l'ancien.



Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Ouest, sous-opérations MTL15-25-2-2N, 3S et 3T

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 1,25 2,5 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.5

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Figure 4.4.14 « Expropriation plan for widening Dorchester Street at St.George Street », 1887 (Ethnoscop 2013a : figure 67)



Figure 4.4.15 « Expropriation plan for widening Dorchester Street », 1888 (Ethnoscop 2013a : figure 68)

La fouille de la sous-opération 3S (carte 4.4.5), adossée au parement ouest du mur 2N1, a révélé la tranchée de construction de ce mur ainsi qu'un sol naturel à 0,95 m sous la chaussée actuelle, qui est située à 23,34 m NMM. Les remblais de rehaussement et de démolition ainsi que les couches d'occupation à l'ouest du mur 2N2, dans l'opération 3T, s'enfoncent pour leur part au-delà de 1,50 m sous la chaussée. Un petit sondage au coin nord-est de la sous-opération a permis de percevoir le sommet du sol naturel possiblement remanié, à 1,54 m sous la surface, laissant croire en l'existence d'une cave à cet endroit. Celle-ci semble avoir été comblée par des remblais successifs sur une plus ou moins longue période de temps, comme l'indique la couche de débris de combustion et de déchets domestiques à la base (3T8), surmontée d'un remblai assez homogène (3T7) recouvert d'une couche de pierres subanguleuses et de briques (3T5). Celle-ci entoure une fosse de charbon minéral, laquelle est recouverte par une planche de bois résiduelle et soutenue par une plaque de métal (figure 4.4.16 et photos 4.4.32 à 4.4.34). Il semble qu'il s'agisse ici des conséquences de nombreux usages et réaménagements de la cave ayant au fil du temps occasionné des rehaussements de son niveau, scellés par les débris de démolition du bâtiment (3T5). Les artefacts trouvés ne sont pas très bavards sur la chronologie de ces dépôts. Les lots contiennent tous de la terre cuite fine blanche vitrifiée, indiquant qu'ils ont été mis en place au cours de la seconde moitié du XIX^{e} siècle. Cette succession de dépôts coïnciderait néanmoins adéquatement avec la durée apparente de l'occupation à cette intersection.

Photo 4.4.32 Vestige 2N2 à l'est avec la fosse de charbon minéral 3T3 (MTL15-25-NUM3-277)

Photo 4.4.33 Vestige 2N2 à l'est et couche de pierres 3T5 encerclant la fosse à charbon 3T3 fouillée (MTL15-25-NUM3-284)

Photo 4.4.34 Couche de débris de combustion et de déchets domestiques 3T8 surmontée du remblai 3T7 (MTL15-25-NUM3-300)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(4) Sable gris beigeCtre, compact et h®t®rog¯ne, avec des lentilles de criblure de pierre, de lânthracite, des pierres calcaires anguleuses, du mortier et des concr®tions ferrugineuses. Lots 3T1 et 3T2

(5) Sable fin ¨ moyen brun grisCtre, compact ¨ ferme, h®t®rog¯ne avec de la suie, du mortier, de l'anthracite, des fragments de briques et des galets. Lots 3T2, 3T4 et 3T6

(6) Anthracite et pierres calcaires anguleuses pos®s sur une plaque de fer corrod®e, lentilles de sable brun dans les interstices. Lots 3T3 et 3T5

(7) Sable brun beige olive, compact ¨ ferme, h®t®rog¯ne avec du charbon de bois, de la chaux, des fragments de briques et des galets ®clat®s. Lots 3T7 et 3T8

(8) Sable gris, compact ¨ ferme, h®t®rog¯ne avec des scories, de lânthracite chauff®, des concr®tions ferrugineuses et des pierres calcaires anguleuses et des ®clisses de bois. Lot 3T9.

- Asphalte
- B®ton
- Pierre concass®e et criblure de pierre
- Ma- onnerie
- Ma- onnerie projet®e
- 2N2 — Identification du vestige
- Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER â 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES â 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3T ET VESTIGE 2N2, PAROI NORD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4416_170130.dwg

0 0,15 0,3 m

Figure 4.4.16

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent, vestiges 1H2, 1H6, 1H7, 1H9 et tranchée 2P

La tranchée 2P, de 8,50 m de longueur (est-ouest) sur 1,42 m de largeur, a été implantée entre les chaînages 4+749 et 4+758, à l'est de l'intersection de la rue Clark. Ce sondage recoupe un espace bâti à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle adjacent à une église en bois selon le plan d'expropriation de 1888 (figure 4.4.15). Quatre vestiges ont été mis au jour entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent (feuillet 17a). Les maçonneries 1H6 et 1H8, orientées dans un axe nord-sud, forment les murs de fondation ouest et est d'un bâtiment en brique dans lequel s'étend la dalle de béton 1H7. Ce bâtiment a été construit entre 1890 (feuillet 17e) et 1912 (feuillet 17f). Les deux sont faits de pierres, le mur 1H6 (mitoyen avec l'édifice à l'ouest) étant particulier de par sa moitié nord tronquée, son ouverture ayant été par la suite comblée par une maçonnerie de briques (photo 4.4.35). Cet épisode laisse croire qu'il était possible de circuler d'un bâtiment à l'autre, du moins au niveau de la cave. Cette ouverture aurait été comblée au moment de la démolition du bâtiment du lot 360. Le mur 1H8 comporte par ailleurs une ouverture de 0,32 m de diamètre à l'intérieur de laquelle pénètre un conduit en cuivre d'alimentation en eau, service public probablement installé dans la première moitié du XX^{e} siècle. Quoiqu'il en soit, ces bâtiments sont venus remplacer ceux érigés antérieurement (feuillets 17b à 17d).

Le sondage 3U, accolé à l'ouest du mur 1H6, a d'ailleurs révélé des sols de comblement composés de débris de démolition récents jusqu'en profondeur, tels un grand bloc de béton architectural qui provient probablement d'un mur hors-terre (photo 4.4.35) ainsi qu'une brique portant l'inscription « LAPRAIRIE » fabriquée à la briqueterie de La Prairie, en fonction depuis 1872. La sous-opération 3V, 3,50 m à l'ouest de la sous-opération 3U, n'a révélé quant à elle que des sols de démolition récents jusqu'à une profondeur de 1,40 m, indiquant que le plancher de cave est plus profond.

Photo 4.4.35 Base atteinte en fouille dans la sous-opération 3U (MTL15-25-2-NUM5-364)

Le mur de fondation de pierres 1H2, au coin nord-est de l'intersection avec la rue Clark, appartient au bâtiment voisin de celui délimité par les vestiges 1H6 et 1H8. Alors que ces derniers font environ 0,70 m de largeur et que leur base est située à environ 22,04 m NMM, le mur 1H2 fait 0,90 m de largeur et sa base n'a pas été atteinte, étant toujours visible à 21,70 m NMM. Ces caractéristiques ainsi que son aspect plus frustre indiquent qu'il a pu être construit à une autre période que le bâtiment délimité par les vestiges 1H6 et 1H8. Cependant, cet édifice auquel est rattaché le vestige 1H2 a été construit durant le même intervalle, soit entre 1890 et 1912. Par contre, étant encaissé entre deux massifs de béton liés à des services publics et ayant été passablement déstructuré (photo 4.4.36), il est difficile de statuer si la maçonnerie 1H2 intègre le mur de fondation ouest du bâtiment présent en 1873 (feuillet 17d).

Photo 4.4.36 Mur de fondation de pierres 1H2 en paroi sud (MTL15-25-2-NUM3-512)

4.4.4 Entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77)

L'intervention entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, entre les chaînages 4+775 et 5+015, visait à poursuivre l'exploration de trois sites archéologiques : BjFj-67 entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, BjFj-76 entre les rues Saint-Dominique et De Bullion et BjFj-77 entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (feuillets 17a et 18a). Dans ce secteur, la rue Dorchester a été élargie en 1955-1956. Le développement immobilier y remonte au premier quart du XIX^{e} siècle, comme l'illustre le plan d'Adams de 1825 (feuillet 18b). Le lotissement dans ce tronçon du faubourg Saint-Laurent a été entamé dès la fin du XVIII^{e} siècle. Les quatre rues transversales concernées dans cette section sont déjà ouvertes autour de la rue Saint-Jean-Baptiste qui deviendra la rue Dorchester, puis le boulevard René-Lévesque Est. En plus d'une surveillance archéologique des travaux d'excavation sur une grande partie du tronçon, deux sondages (BjFj-67-17B et BjFj-76-6B) ont été implantés pour investiguer le potentiel archéologique historique.

Sur les 240 m de la tranchée comprise entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dix-sept vestiges ont été mis au jour (feuillet 18a), desquels douze sont en pierre, deux en brique, un en béton, un en pierre et en béton et un dernier en brique avec un revêtement de plaques de métal. Leurs caractéristiques détaillées sont présentées dans le tableau synthèse, annexe A. Ces vestiges comprennent douze murs de fondation dont un avec une dalle de sous-sol, un caniveau, une cendrière et trois vestiges architecturaux à la fonction difficilement identifiable. Ces dix-sept vestiges sont présentés suivant le découpage par site archéologique. Ainsi, huit vestiges ont été mis au jour dans les limites du site BjFj-67, dont trois dans la tranchée 17B, trois autres ont été identifiés sur le site BjFj-76 et six autres dans le site BjFj-77. Parmi tous les murs de fondation, seulement deux bâtiments sont représentés par deux vestiges ou plus, le nombre maximal de bâtiments représentés s'élevant à treize.

Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Sainte-Dominique, vestiges BjFj-67-17A1 à 17A5 et 17B1 à 17B3

La tranchée de l'entrepreneur se trouve à l'extrémité sud du site archéologique de la place de la Paix (BjFj-67), entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique. Les interventions archéologiques antérieures, menées surtout dans la portion nord du site entre 1992 et 1994, ont principalement révélé des vestiges architecturaux et des sols associés à l'occupation du marché Saint-Laurent, en fonction entre 1830 et 1960. De nombreux autres vestiges liés aux occupations résidentielles et commerciales du secteur datent des XIX^{e} et XX^{e} siècles, principalement sur la bande sud du site (Ethnoscop 2013a).

Au total, huit vestiges ont été mis au jour entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique (feuillets 17a et 18a). La tranchée 17B, de 7 m de longueur sur 1,30 m de largeur, a été implantée à l'est de l'intersection du boulevard Saint-Laurent afin d'explorer une cour arrière épargnée de tout cadre bâti jusqu'au dernier quart du XIX^{e} siècle (feuillets 17b à 17e). Cette tranchée mécanique a permis de découvrir trois vestiges (17B1 à 17B3, tableau 4.4.1). Aucun sondage manuel n'a été implanté dans la tranchée, compte tenu qu'un plancher de cave en béton a été atteint à environ 2 m de profondeur sous la surface, l'espace étant comblé de débris déposés lors de l'élargissement du boulevard René-Lévesque Est. Cinq autres vestiges ont été trouvés en contexte de surveillance archéologique (17A1 à 17A5).

Sur les huit vestiges mis au jour, seule la canalisation en brique 17A5 se rattache à l'un des vestiges notés dans les interventions archéologiques antérieures (photo 4.4.37). C'est en fait la portion résiduelle de la base d'une canalisation ovoïde orientée nord-sud qui a été

Photo 4.4.37 Canalisation de briques 17A5 sous un massif de béton, vue vers l'ouest (BjFj-67-15-NUM1-392)

conservée sous un massif de béton récent au centre de la rue Saint-Dominique. Présente sur 0,80 m de largeur et 0,40 m de hauteur, elle est composée de briques communes liées de mortier. De nombreux services d'égout, d'aqueduc, de gaz et d'électricité traversent cette intersection. Il est difficile d'associer le *brick barrel* 17A5 avec l'une ou l'autre des trois canalisations de briques (3A/S1, 3A/S2 et 3A/S3) mises au jour pendant les interventions archéologiques antérieures, mais selon l'élévation de la base du vestige 17A5 à 22,39 m NMM, il pourrait s'agir de la poursuite de l'aqueduc de briques 3A/S2 remplacée à la suite des fouilles de 1992 par une conduite en polymère qui doit maintenant être encaissée dans le massif de béton surplombant la conduite 17A5. Selon le rapport d'intervention d'Arkéos (1993 : 24), la date de construction de l'égout de briques de la rue Saint-Dominique peut être déterminée à 1870.

Les autres vestiges mis au jour dans la bande sud du site BjFj-67 ont trait à l'évolution récente du bâti dans ce quadrilatère. La tranchée traverse la limite nord des bâtiments visibles sur les plans anciens (feuillets 17b à 17f et 18b à 18f), du côté nord de la rue Dorchester. Les maçonneries de pierres 17A1, 17A3, 17A4, 17B1 et 17B2 et le vestige de béton 17A2 sont tous des murs de fondation, alors que la maçonnerie de briques 17B3 forme une cendrière. Les deux premiers vestiges (17A1 et 17A3) représentent respectivement un mur orienté est-ouest et le coin sud-ouest de bâtiments probablement construits au dernier quart du XIX^{e} siècle. Malgré que la présence de bâtiments soit attestée sur les plans plus anciens, les modifications nombreuses au bâti ont probablement occasionné l'abandon des anciennes fondations. Le mur 17A1 est particulier, en ce qu'il s'agit d'une seule assise de pierres de 0,12 m à 0,15 m de hauteur sur 3 m de longueur et se terminant à l'ouest par une partie plus profonde de 1 m, visible seulement sous la paroi sud de la tranchée d'excavation (photo 4.4.38). En ce sens, elle ressemble sensiblement au vestige BjFj-76-6A1, situé à un coin de rue plus à l'est et qui est associé à un bâtiment visible pour la première fois sur le plan de 1825. S'il est impossible de prétendre que le mur 17A1 a été construit pendant la même période, un dépôt volumineux d'artefacts accolé à son extrémité ouest est diagnostique de la première moitié du XIX^{e} siècle (photo 4.4.39). Cet assemblage comporte notamment de la terre cuite fine blanche, du *creamware*, du *pearlware*, de la terre cuite grossière à glaçure et une bouteille de boisson gazeuse en verre teinté vert inscrite « SOUTH SHIELDS COMPANY » (intrusive?).

Le mur 17A4, orienté dans un axe nord-sud, est plus facile à identifier, puisqu'il n'y a pas de bâtiment visible sur les plans à l'extrémité est du quadrilatère avant celui de 1890. Il s'agit donc d'une portion du côté est d'un bâtiment qui faisait front sur la rue Dorchester. Le mur de béton 17A2, orienté est-ouest, fait quant à lui probablement partie des nouvelles constructions visibles sur le plan de 1912, formant le mur arrière du 267, rue Dorchester.

Photo 4.4.38 Partie profonde et section ouest de l'assise de pierres du vestige 17A1 en paroi sud (BjFj-67-15-NUM1-337). À l'ouest du vestige, on note l'assemblage d'artefacts qui repose à la base de la maçonnerie de pierres.

Photo 4.4.39 Artefacts associés au vestige BjFj-67-17A1 (photo Isabelle Hade)
A- Fragments de bol en terre cuite fine blanche à décor peint, B- Fragment de contenant en *creamware* à décor de type mocha, C- Fragments de pichet (?) en *creamware* à décor d'engobes tourbillonnés, D- Fragments de contenants divers en terre cuite fine blanche à décor imprimé bleu, E- Fragments d'assiette creuse et d'assiette en terre cuite fine blanche à décor *Shell edge* bleu, F- Fragment de bol ou de tasse en *pearlware* à décor peint, G- Fragment de pot de chambre en *creamware*

Les vestiges 17B1 à 17B3, présents sur une longueur de 7,15 m, se trouvent à l'est du boulevard Saint-Laurent et font partie d'un même bâtiment. Les maçonneries de pierres 17B1 et 17B2 forment le coin sud-est d'un bâtiment visible pour la première fois sur le plan de 1890 et appartenant à Jean-Louis Beaudry. Le mur nord-sud 17B1 a été, au cours de son utilisation, démoli dans la moitié nord de sa portion visible en tranchée et la cavité ainsi créée fut comblée avec du mortier (photo 4.4.40). Cette modification est un exemple des nombreux changements apportés au cadre bâti de ce secteur jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester en 1955-1956. Le vestige 17B3 est une cendrière de briques avec sa porte de métal, adossée au parement nord du mur est-ouest 17B2 (photo 4.4.41). En 1870, Jean-Louis Beaudry a fait construire et ensuite loué au pharmacien James Goulden un bâtiment commercial dont la façade était sur le boulevard Saint-Laurent. Les fouilles par Arkéos sur le site en 1993 et en 1994 ont permis la découverte d'un mur de refend et du mur nord de cette pharmacie ainsi que d'une quantité importante de bouteilles en verre à usage médicinal et d'autres artefacts (Arkéos 1995 : 21, 49 à 55 et 121). En 2015, la collecte d'artefacts associés aux murs 17B1 et 17B2 fut quant à elle presque nulle, se résumant à deux

tessons de verre. La cave du bâtiment a probablement été réutilisée à d'autres fins avant la démolition du bâtiment en 1955-1956, comme peut le laisser croire l'occupation de l'édifice par un théâtre en 1948 (figure 4.4.17).

Photo 4.4.40 Vestige 17B1, vue vers l'est du parement ouest (BjFj-67-15-NUM2-499)

Photo 4.4.41 Vestige 17B3 et mur de pierres est-ouest 17B2 (BjFj-67-15-NUM2-507)

Figure 4.4.17 Photographie de l'angle nord-est des rues Saint-Laurent et Dorchester en 1948 (AVM). On voit ici le bâtiment du théâtre Roxy qui hébergeait précédemment la pharmacie Goulden, ainsi que le magasin qui y est adossé au sud.

Entre les rues Sainte-Dominique et De Bullion, vestiges BjFj-76-6A1 à 6A3

Le segment du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Saint-Dominique et De Bullion recoupe les limites du site BjFj-76. L'excavation réalisée en 2015 traverse la portion sud de ce site et a fait l'objet d'une surveillance archéologique (6A) et d'une tranchée (6B) qui s'est avérée dénuée de toute composante archéologique (feuillet 18a). Celle-ci, de 5 m de longueur et de 1,20 m de largueur, était située au coin nord-est de la rue Saint-Dominique, entre les chaînages 4+860 et 4+865. Elle a été implantée à cet endroit afin de croiser un bâtiment présent durant le premier quart du XIX^{e} siècle. Elle n'a cependant livré aucun sol archéologique, la fondation de la chaussée étant posée directement sur le sol naturel stérile.

Les interventions archéologiques antérieures sur le site BjFj-76, réalisées par Arkéos en 1994, se sont concentrées principalement dans la portion nord du site, du côté sud de la rue Charlotte (Arkéos 1995). Une surveillance archéologique des travaux de réfection des services d'utilités publiques a été menée sur la rue De Bullion depuis le boulevard René-Lévesque Est. Fut alors mis au jour un *brick barrel* orienté nord-sud (Arkéos 1995 : 135-136). Aucun vestige de briques n'a été trouvé lors de l'intervention de 2015 à cette intersection.

La surveillance archéologique dans ce secteur a mené à l'enregistrement de trois vestiges, tous des murs de fondation en pierre dont l'un est doublé d'une dalle de sous-sol en béton. Le premier est le mur résiduel 6A1, orienté est-ouest à l'est de la rue Saint-Dominique et visible seulement sous la paroi sud de la tranchée. Il est composé d'une seule assise de 0,12 m de hauteur sur la majeure partie de sa longueur, qui fait 9,60 m. Cette assise est posée sur le sol naturel et apparaît directement sous la chaussée actuelle, indiquant que l'horizon organo-minéral du sol naturel a été dérasé dans ce secteur. Fait particulier, la base de la fondation s'enfonce plus profondément d'environ 0,50 m à l'endroit où devait se trouver le coin nord-ouest du bâtiment (photo 4.4.42). Cela pourrait indiquer que les sols naturels situés à l'est de ce bâtiment ont été dérasés à une profondeur supérieure à ceux situés à l'ouest, vis-à-vis la rue Sainte-Dominique. Selon la superposition des plans anciens, le vestige 6A1 pourrait correspondre au mur de fondation nord du bâtiment illustré sur les plans de 1825 (feuillet 18b) et de 1846 (feuillet 18c) au coin nord-est des rues Saint-Dominique et Dorchester. La zone est libre de toute construction sur les plans de 1873 (feuillet 18d), 1890 (feuillet 18e) et 1912 (feuillet 18f). Une photo datée de 1916 de l'Hôpital général de Montréal, situé du côté sud de la rue Dorchester, montre un petit parc gazonné et clôturé (figure 4.4.18), qui appartient à l'hôpital. Le bâtiment auquel se rattache le vestige 6A1 aurait jadis occupé cet espace. La partie centrale de ce terrain est occupée, à partir de 1925, par l'Institut de formation des infirmières (feuillet 18g), un édifice toujours debout (Le Broadway). Aucun sol d'occupation, de remblai de démolition ou d'artefacts n'était présent près du vestige.

Photo 4.4.42 Extrémité ouest du mur de pierres 6A1 (BjFj-76-15-NUM1-401)



Figure 4.4.18 À gauche, vue sur l'Hôpital général de Montréal (côté sud de la rue Dorchester) vers 1875, à droite le terrain gazonné (côté nord de la rue Dorchester) vers 1916 (Musée McCord MP-000.3141 et http://www.cusm.ca/page/hopital-general-montreal)

Les deux autres vestiges mis au jour dans les limites du site BjFj-76 sont les maçonneries de pierres 6A2 et 6A3, situées un peu à l'ouest de l'intersection avec la rue De Bullion. Il est possible de constater qu'entre les deux extrémités de ce tronçon de rue, il n'y a ni vestige ni remblai ancien. Les seules perturbations du sol ont été causées par l'installation de services publics et d'un tunnel construit en 1925 qui relie le 65, boulevard René-Lévesque Est au centre d'hébergement Paul-Émile-Léger (l'ancien Hôpital général de Montréal). Sinon, le sol naturel affleurant directement sous la chaussée actuelle, additionné à l'arasement du vestige 6A1 jusqu'à la dernière assise, démontre le nivellement d'une pente dans ce secteur. La topographie d'origine dans le tronçon du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues De Bullion et Sanguinet devait montrer une pente plus accentuée. Il est envisageable qu'en aménageant la rue Dorchester, on ait voulu réduire l'impact d'une pente prononcée en la régularisant sur une plus longue distance.

Les vestiges 6A2 et 6A3 sont donc des murs de fondation de pierres, alignées respectivement dans un axe nord-sud et est-ouest. Ils sont distants d'environ 6 m l'un de l'autre et semblent appartenir à des appentis de bois visibles pour la première fois sur le plan de 1912 (feuillet 18f), derrière des bâtiments ayant façade sur la rue Dorchester. Ces annexes sont détruites avant 1940 (feuillet 18g), car elles n'apparaissent pas sur le plan de la même année. Le mur 6A2 est peut-être bordé à l'est par un four en brique (photo 4.4.43). Le mur 6A3, quant à lui, n'est visible que sous la paroi sud et est bordé au nord par la dalle de béton d'une cave.

Photo 4.4.43 Mur de pierres 6A2 avec aménagement de briques à la base de son parement est (BjFj-76-15-NUM1-435)

Entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, BjFj-77-10A1 à 10A6

L'espace compris entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, en partant du centre du boulevard René-Lévesque Est en direction nord, porte le code Borden BjFj-77. Plusieurs interventions ont eu lieu au nord de l'emprise du boulevard René-Lévesque Est par Arkéos en 1994 (1995), Arkéos et Archéocène en 1999 (2001) et Ethnoscop en 2010 (2011). Ces interventions ont exposé de nombreux vestiges reliés à l'occupation résidentielle du secteur datant de la fin du XIX^{e} siècle, en plus de ceux d'une boulangerie industrielle en activité au XX^{e} siècle. L'intervention réalisée par Arkéos et Archéocène en 1999, située à environ 10 m au nord de la tranchée réalisée en 2015, a révélé des vestiges d'un bâtiment construit au dernier quart du XIX^{e} siècle (sous-opération 3A) érigé à l'est de l'intersection de la rue De Bullion. Aucun lien n'a pu être établi entre ceux-ci et les vestiges 10A1 à 10A6 trouvés dans le cadre de notre intervention.

Les vestiges 10A1 à 10A6 font partie d'un même ensemble de bâtiments situés au coin nord-est de la rue De Bullion et du boulevard René-Lévesque Est. Ils sont visibles pour la première fois sur le plan de 1873 sur les lots 341 à 343 (feuillet 18d). Les murs en pierre orientés dans un axe nord-sud 10A6 et 10A2 forment les côtés ouest et est du bâtiment le plus à l'ouest, sur le lot 341, tandis que le mur 10A4, en pierre aussi, en constitue le mur arrière, entre les deux appentis s'étirant vers le nord. La maçonnerie de briques 10A5, quant

à elle, constitue un mur de refend entre les deux logements de ce bâtiment; ce mur est bordé de part et d'autre de scories à sa base (photo 4.4.44). Entre 1890 (feuillet 18e) et 1912 (feuillet 18f), le bâtiment du lot 342 se verra prolongé vers le nord de quelques mètres, faisant en sorte que le mur représenté par le vestige 10A2 devienne le mur mitoyen entre les bâtiments des lots 342 et 341. Le mur 10A1, plus à l'est, constitue le mur ouest du bâtiment du lot 343. Les trois murs de fondation orientés nord-sud 10A6, 10A2 et 10A1 délimitent des espaces larges de 12,50 m environ, tout comme l'indiquent les plans anciens. Le dernier vestige de ce regroupement, le mur de fondation orienté nord-sud 10A3, n'est visible que sous la paroi nord de la tranchée. Il comprend une ouverture (porte ou fenêtre) bordée de pierres layées et bouchardées.

Photo 4.4.44 Vue vers le nord du vestige 10A5 avec des scories près de sa base (BjFj-77-15-NUM1-175)

4.4.5 Entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Saint-Denis (MTL15-25-2-1J, 2Q et 2R et BjFj-173)

Tranchée d'inventaire 2Q

L'emplacement de la tranchée d'inventaire 2Q, non loin du coin nord-ouest du boulevard René-Lévesque Est et de la rue Sainte-Élizabeth, occupe l'arrière d'un ancien bâtiment présent à cette intersection dès le premier quart du XIX^{e} siècle (Ethnoscop 2013a : 156). Les traces de quelques aménagements datant du début du XIX^{e} siècle jusqu'au début du XX^{e} siècle y ont été découverts. Parmi ceux-ci, figurent deux fosses de nature indéterminée remplies dans la première moitié du XIX^{e} siècle, les traces de l'incendie de 1852 ainsi qu'un vestige en bois d'un appentis construit au tournant du XX^{e} siècle.

La tranchée mécanique 2Q s'étend sur 5,60 m de longueur entre les chaînages 5+071 et 5+077. Mesurant 1,20 m de largeur, elle correspond également à l'emprise du sondage manuel 3W qui recouvre toute sa superficie (carte 4.4.6 et feuillet 19a). Les vestiges mis au jour dans les sous-opérations 2Q et 3W ainsi que les différents dépôts documentés sont présentés ici selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.4.6).

Tableau 4.4.6 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2Q et 3W

Période	Contexte-évènement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi /couche	Culture matérielle
Entre 1912 et 1940?	Remblai de nivellement	Loam hétérogène et compact	ND	3W-Nord-3	---
Entre 1912 et 1939	Remblai de démolition du vestige 3W2	Sable fin hétérogène et ferme	3W1	3W-Nord-4	Clous découpés, terre cuite fine blanche vitrifiée
Construit entre 1890 et 1912	Bâtiment secondaire en bois	Deux madriers en pin, parallèles et orientés nord-sud	3W2	3W-Nord-3W2	---
Entre 1890 et 1912	Remblai de comblement de la tranchée de construction du vestige 3W2	Sable fin gris pâle, homogène et ferme	3W6	3W-Nord-5	Tessons de verre, ossement
Fin du XIX^{e} siècle	Remblai de comblement d'une fosse circulaire de nature indéterminée	Dépôt homogène et ferme de charbon minéral	3W3	ND	Terre cuite fine jaune à glaçure claire, bouteille d'alcool fabriquée au moule Ricketts, clou tréfilé
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Remblai de comblement d'une fosse	Mélange compact de sable limoneux, sable fin et argile sableuse	3W4	3W-Nord-7	Terre cuite grossière locale, *creamware*, *pearlware*, clous forgés
1852	Niveau d'incendie	Mortier posé sur un mince dépôt de bois carbonisé	3W5, 3W7	3W-Nord-8 et 9	Fragments de céramique et de verre altérés par la chaleur, *creamware*, terre

					cuite fine blanche, clous découpés?
Milieu du XIX^{e} siècle (avant 1852)	Remblai associé à un aménagement indéterminé	Sable fin limoneux brun beigeâtre, homogène et ferme	3W8	3W-Nord-10	Clous forgés, ossements, *pearlware* au décor *Shell edge* bleu
Milieu du XIX^{e} siècle (avant 1852)	Remblai de comblement d'une fosse de nature indéterminée	Sable fin jaune et sable limoneux brun, hétérogène et ferme	3W9	3W-Nord-12	Terre cuite grossière locale, *creamware*, *pearlware*, clous forgés, terre cuite fine blanche vitrifiée, grès grossier à glaçure feldspathique, brique de touraille
	Sol naturel stérile (décapé)	Succession litée de sable fin homogène sur une argile homogène et ferme	ND	3W-Nord-13 à 16	---

Remblais post-abandon du bâtiment associé au vestige 3W2, première moitié du XX^{e} siècle

Sous la fondation de la chaussée, un remblai très hétérogène recouvrait l'ensemble de la sous-opération 2Q (couche 3 de la figure 4.4.19). Ce dépôt, d'une épaisseur variant entre 0,10 m et 0,30 m, se présentait comme un mélange compact de sable fin de couleur variable et de limon sableux brun. Les inclusions, de taille variée, étaient réparties de façon non uniforme dans la matrice. Retiré mécaniquement, ce remblai scellait des dépôts archéologiques conservés aux extrémités est et ouest de la sous-opération et contre sa limite nord (photo 4.4.45). Ailleurs, il reposait sur l'horizon minéral du sol naturel.

Photo 4.4.45 Vue d'ensemble vers l'est de la sous-opération 3W après nettoyage manuel de la surface (MTL15-25-2-NUM2-254)

Ce remblai est posé à l'ouest sur un dépôt associé à la démolition du vestige 3W2 (couche 4 de la figure 4.4.19) associé à une annexe en bois construite entre 1890 et 1912. La couche de démolition s'étendait sur toute la largeur de la tranchée, sur 1,05 m de longueur depuis son extrémité ouest. Partiellement retiré par l'excavation mécanique, elle a été fouillée

Nord Montr®alais
Nord Géographique

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 2Q/3W Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Bois (avec orientation du grain)
- Creusement
- 3W2 Identification de vestige

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.



BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Est, sous-opérations MTL15-25-2-2Q et 3W

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,5 1 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.6

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1	Asphalte et béton; revêtement de la chaussée et son assise de fondation
2	Pierre concassée 0-1/4 po
3	Mélange de sable fin brun beige à gris, de limon sableux brun à gris, de sable fin jaune et de sable fin gris pâle, compact, contenant des cailloux anguleux, du charbon de bois, des nodules de mortier, de chaux et de de la brique
4	Mélange de sable fin de couleur variable avec des pastilles de sable argileux jaune avec du charbon de bois ét de la chaux, ferme
5	Sable fin gris mouchet de charbon de bois, homogène et meuble, contenant du mortier et des cailloux anguleux
6	Mélange de mortier et de charbon minéral
7	Mélange de sable limoneux brun gris à gris, de sable fin jaune et d'argile sableuse gris bleuté à jaune à gris avec un peu de chaux et de charbon de bois et quelques rares cailloux subanguleux
8	Mortier contenant des lentilles de charbon de bois en surface et à l'ouest
9	Mélange de charbon de bois et de bois carbonisé avec des plaquettes de mortier altéré par la chaleur et des traces brun ocre (oxydation métallique?)
10	Sable fin brun beige à gris à brun gris à gris, homogène et compact, contenant de la chaux, du mortier, du charbon de bois, des cailloux anguleux et du bois partiellement carbonisé
11	Sable fin brun pâle à gris à gris, homogène et compact, contenant un peu de chaux et de charbon de bois
12	Mélange de sable fin jaune et de sable brun à brun gris à gris, hétérogène et ferme, contenant un peu de chaux et de rares cailloux subanguleux
13	Sable fin gris pâle, homogène et ferme; sol naturel stérile
14	Sable fin brun, homogène et compact, contenant un peu de charbon de bois; sol naturel stérile
15	Sable fin gris pâle mouchet jaune ocre, homogène et compact; sol naturel stérile
16	Argile beige jaune à tachet gris bleuté, homogène et ferme à compact; sol naturel stérile
3W2	Identification du vestige
——	Bois
– – –	Limite diffuse
— · —	Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER – 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES – 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3W, PAROI NORD

Sources :
Archéologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4419_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.19

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

manuellement dans sa portion inférieure (lot 3W1). La matrice était formée d'un sable fin de couleur variable pastillé de limon brun, hétérogène et compact. Les inclusions étaient majoritairement constituées de mortier de chaux, de charbon de bois et de quelques pierres calcaires anguleuses, dont certaines altérées par la chaleur. Ce remblai recouvrait le vestige 3W2. Quelques artefacts y ont été collectés (n=15), majoritairement des clous, dont quatre découpés et deux forgés. Un fragment d'une assiette en terre cuite fine blanche vitrifiée a également été recueilli.

Somme toute, les matrices des deux remblais sont semblables; ils pourraient résulter d'un même évènement. Le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 19g) révèle que l'endroit est alors occupé par un garage en brique. Le bâtiment couvre toute la largeur du lot 371, soit jusqu'à la rue Sainte-Élizabeth. Pour sa construction, l'annexe en bois située contre la limite ouest du lot aura été démolie et un remblai (formé de deux sols) aura été mis en place afin de niveler le terrain.

Annexe en bois (3W2) construite entre 1890 et 1912

Le vestige 3W2 est composé de deux pièces de bois massives, couchées à plat et orientées selon un axe nord-sud (photo 4.4.46). Situées à l'extrémité ouest de la sous-opération, les pièces se poursuivent en parois nord et sud. Le vestige se poursuivait peut-être également vers l'ouest, hors des limites de la tranchée 2Q, mais ce secteur n'a pas fait l'objet d'une surveillance archéologique[50]. Les deux madriers sont parallèles, distancés de 0,12 m l'un de l'autre, mais celui à l'ouest est posé plus bas (tableau 4.4.11). Elles étaient possiblement de mêmes dimensions, mais celle à l'ouest est mieux conservée. Elles ont été posées au fond d'une même tranchée ayant tronqué un ancien remblai à l'est (couche 10 de la figure 4.4.19) et le sol naturel stérile à l'ouest.

Photo 4.4.46 Vestige 3W2, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM2-262)

[50] Le tracé immédiatement à l'ouest de la sous-opération avait déjà été excavé et étançonné lors de notre arrivée. La présence de contreplaqués contre les parois empêchait un examen visuel concluant.

Tableau 4.4.7 Pièces de bois du vestige MTL15-25-2-3W2

	Madrier à l'ouest	Madrier à l'est
Altitudes		
Sommet	23,75 m NMM	23,88 m NMM
Base	23,55 m NMM	23,76 m NMM
Dimensions		
Longueur	1,22 m	1,22 m
Largeur	0,29 m	0,26 m
Épaisseur	0,19 m	0,16 m

Les madriers sont posés dans un dépôt homogène de sable fin gris pâle (couche 5 de la figure 4.4.19). Ce dernier contenait de rares inclusions (traces de charbon de bois, particules de bois en décomposition et gravillon). Le même sol (lot 3W6) comblait la tranchée de pose des madriers. Il ne contenait qu'un tesson de cheminée de lampe en verre incolore, un tesson d'une bouteille cylindrique en verre teinté vert et un os de mammifère.

Depuis celui de 1873 (feuillet 19d), les plans anciens montrent des dépendances en fond de cour à cet endroit. Cependant, le vestige 3W2 correspond vraisemblablement aux restes de la limite orientale d'une annexe en bois visible sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 19f). Une analyse microscopique d'échantillons provenant des pièces de bois a révélé que ces dernières sont en pin blanc (*Pinus strobus*), une essence couramment utilisée comme bois d'œuvre (annexe E).

Remblai de comblement d'une fosse circulaire, fin du XIX^e^ siècle

À l'extrémité est de la sous-opération, sous le remblai hétérogène retiré mécaniquement (couche 3 de la figure 4.4.19), un dépôt noir comblait une dépression circulaire 0,50 m de longueur par 0,40 m de largeur (photo 4.4.47). La moitié ouest de la fosse a été fouillée (lot 3W3). Elle était remplie de charbon minéral, parfois chauffé, avec des pastilles de sable fin beige. Le dépôt, affleurant à une altitude de 23,81 m NMM, mesurait 0,16 m d'épaisseur. Plusieurs artefacts et écofacts (n=35) ont été trouvés dans ce remblai de comblement. L'assemblage est dominé par les tessons de bouteilles et de contenants en verre. Néanmoins, dix d'entre eux semblent appartenir au même objet, une bouteille cylindrique en verre vert foncé, probablement pour l'alcool, fabriquée au moule Ricketts. Ce type de moule est en usage de 1820 à 1920 environ, mais cesse d'être utilisé pour les bouteilles d'alcool à la fin du XIX^e^ siècle (Jones et Sullivan 1985 : 33). Le reste de la collection se partage entre les

Photo 4.4.47 Base du lot 3W3, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-264). Il est possible de percevoir les limites ouest et sud du grand creusement sous-jacent à la fosse circulaire.

ossements de mammifères et d'oiseaux, les clous, dont au moins un est tréfilé, et les fragments de céramique. Parmi ces derniers se trouvent deux objets en terre cuite fine jaune à glaçure claire, dont un bol portant un décor à l'engobe. Ce type céramique est surtout trouvé dans des contextes datant de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle, bien qu'il persiste sur les marchés canadiens jusque vers 1920 (Brassard et Leclerc 2001 : 87-88 et Gauvin 1995 : 99).

Le creusement comblé par le dépôt de charbon a tronqué la portion supérieure de la grande fosse située à l'extrémité est de la sous-opération (couche 7 de la figure 4.4.19). Les deux creusements ne semblent toutefois pas liés. La matrice de leur remblai de comblement diffère et les artefacts ne datent pas de la même époque. Ceux trouvés dans la fosse circulaire indiquent qu'elle aurait été remplie à la fin du XIX^{e} siècle.

Remblai de comblement d'une fosse, deuxième moitié du XIX^{e} siècle

À l'extrémité est de la sous-opération, sous la surface excavée mécaniquement, un creusement ayant tronqué le sol naturel était perceptible à une élévation de 23,82 m NMM[51]. Mesurant 0,50 m de largeur et 0,85 m de longueur, il se poursuit au nord et à l'est en dehors de la sous-opération. Son remblai de comblement est composé d'un sable limoneux brun pâle entremêlé d'argile sableuse jaune parfois bleutée (lot 3W4 et couche 7 de la figure 4.4.19). La matrice, hétérogène et compacte, comprend des inclusions fines et dispersées de chaux et de charbon de bois ainsi que du gravier. La base du creusement est plus profonde au nord, où elle décrit une forme circulaire. La base s'y trouve à une altitude de 23,26 m NMM, soit à une profondeur de plus de 0,70 m.

Quelques artefacts (n=14) ont été trouvés dans le remblai de comblement de la fosse. Il s'agit surtout de tessons de contenants en céramique. La moitié de ceux-ci sont en terre cuite grossière locale et représentent trois objets différents, dont un bol ou terrine à glaçure tachetée verte. Les autres tessons proviennent de contenants sans décor en *creamware* et en *pearlware*. L'assemblage contient également trois clous forgés, une retaille de cuir et un tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche.

Les artefacts sont plutôt caractéristiques de la première moitié du XIX^{e} siècle, cependant l'assemblage est bien petit. La forme circulaire à la base du creusement pourrait indiquer qu'une bille de bois a été fichée à la verticale dans le sol, indiquant ainsi la présence d'un bâtiment en bois, peut-être un de ceux présents après 1852 (feuillet 19d).

[51] La surface du creusement était en réalité plus haute puisqu'elle a été décapée par l'excavation mécanique. Le relevé stratigraphique révèle que le sommet était à au moins 23,98 m NMM, voire peut-être plus haut (couche 6 de la figure 4.4.19).

Niveau d'incendie, 1852

Sous le remblai décapé par l'excavation mécanique, une bande large d'environ 0,20 m contre la limite nord de la sous-opération présentait des dépôts anthropiques plus anciens. Le premier niveau fouillé (lot 3W5) correspond à une couche de mortier de chaux d'épaisseur variable (couche 8 de la figure 4.4.19). Elle repose sur une mince couche de charbon de bois et de bois carbonisé avec du mortier et des cendres (couche 9 de la figure 4.4.19). Sa surface présente un plan incliné vers le nord. Ce mince dépôt de résidus de combustion correspond au lot 3W7 (photo 4.4.48). Les couches 8 et 9 étaient appuyées au sud contre une pièce de bois couchée de chant. Très décomposée, elle mesurait moins de 0,01 m d'épaisseur et était visible sur environ 1,50 m de longueur.

Photo 4.4.48 Lot 3W7 en cours de fouille, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM2-279)

Le dépôt de mortier a livré plusieurs artefacts (n=52), dont près de la moitié est altérée par la chaleur. L'assemblage est dominé par les clous et les contenants en céramique. Bien que les clous soient trop corrodés pour permettre d'identifier leur mode de fabrication, certains semblent être découpés. Quant aux tessons de céramique, ils sont pour la plupart trop altérés pour être identifiables; seuls quatre fragments peuvent être reliés à un type précis de terre cuite. Le premier est un rebord de jatte ou de terrine en terre cuite grossière locale à glaçure incolore décorée d'une mince bande d'engobe blanc. Deux appartiennent à des contenants en *creamware* et un provient d'une assiette en terre cuite fine blanche arborant un motif Willow bleu. Pour sa part, le mince dépôt de charbon et de bois carbonisé a permis la collecte de quelques artefacts (n=11), encore majoritairement représentés par des clous très corrodés et des contenants en céramique. Ces derniers se composent de quatre fragments de *creamware*, représentant au moins deux objets, et d'un fragment de terre cuite fine blanche. Les deux assemblages sont similaires, malgré que les artefacts du lot 3W7 ne sont pas altérés par la chaleur (photo 4.4.49).

Photo 4.4.49 Artefacts altérés par la chaleur, lot MTL15-25-2-3W5 (photo Isabelle Hade)
A- Tessons de verre, B- fragments de céramique

En somme, les deux dépôts semblent associés à un même événement. La présence de charbon de bois, de bois carbonisé et de cendres, jumelée à celle d'artefacts altérés par la chaleur, témoigne possiblement d'un incendie. La datation de l'assemblage[52] laisse croire qu'il pourrait s'agir de l'incendie majeur ayant ravagé le faubourg Saint-Laurent en juillet 1852 (figure 4.4.20).

Remblai associé à un aménagement indéterminé, milieu du XIX^e^ siècle (avant 1852)

Sous la couche de charbon de bois et de bois carbonisé, se trouvait un dépôt de sable fin brun, homogène et ferme, dont la surface formait aussi un plan incliné vers le nord. La matrice de ce lot 3W8 (couche 10 de la figure 4.4.19) comprenait des inclusions fines et dispersées (chaux et fibres de bois en décomposition). La couche s'appuie aussi contre la paroi nord de la mince pièce de bois est-ouest, tout comme les deux couches précédentes. Sa base correspond approximativement à celle de la pièce de bois, soit une altitude approximative de 24,00 m NMM. À l'est et à l'ouest, le dépôt est posé sur le sol naturel stérile décapé, tandis qu'au centre il repose sur le remblai de comblement d'une fosse à peu près rectangulaire. Relativement peu d'artefacts ont été trouvés dans le dépôt (n=14). Il s'agit de dix clous (dont quatre forgés), de trois os de mammifères et d'un fragment de rebord d'une assiette en *pearlware*. Cette dernière est ornée d'un décor *Shell edge* bleu.

[52] Bien que la présence de *creamware* soit principalement associée à l'intervalle 1762-1820, celui-ci continue d'être manufacturé jusqu'à la fin du XIX^e^ siècle. Il s'agit toutefois d'une production réduite et généralement associée à des objets sans décor (Gauvin 1995 : 86).



Figure 4.4.20 Montage à partir du « Tableau de l'incendie du 8 juillet 1852 » (*La Minerve*, 15 juillet 1852). Le cercle rouge montre le secteur où se trouve la sous-opération MTL15-25-2-3W, le cercle jaune l'emplacement approximatif de la tranchée BjFj-173-1B.

Le dépôt semble être un remblai mis en place en même temps que la pièce de bois orientée est-ouest (le remplissage de sa tranchée de pose?). À l'extrémité ouest de la sous-opération, le profil stratigraphique indique que le dépôt comble un creusement dans le sol naturel stérile. Ce creusement n'a toutefois pas été perçu en fouille. Quant à la pièce de bois, il est difficile d'identifier sa fonction, outre qu'elle délimite la paroi sud d'un ancien creusement. Est-elle liée à un ancien bâtiment? L'étude du plan de Cane de 1846 et de celui présentant les dommages de l'incendie de 1852 (figure 4.4.20) indique la présence d'un petit bâtiment sur la rue Sainte-Elizabeth approximativement à cet emplacement, soit au nord de la maison sise au coin sud-ouest des rues Dorchester et Sainte-Élizabeth. Le creusement et la pièce de bois sont peut-être associés à une dépendance de cette maison, construite entre 1825 et 1846. Il pourrait également s'agir d'un aménagement autre situé dans l'arrière-cour du bâtiment de l'intersection.

Remblai de comblement d'une fosse, milieu du XIX^e^ siècle (avant 1852)

Une fosse vaguement rectangulaire creusée dans le sol naturel a également été mise au jour au centre de la sous-opération. D'une largeur de 0,80 m, le creusement a été observé sur 0,70 m de longueur depuis la paroi nord (au-delà de laquelle il se poursuit). Le sommet

de son remblai de comblement affleure sous la couche 10 à son extrémité nord, alors qu'au sud il a été tronqué par l'excavation mécanique. Ce remplissage consiste en un mélange de sable fin jaunâtre et de sable limoneux brun (couche 12 de la figure 4.4.19). Lors de la fouille du dépôt (lot 3W9), les inclusions y étaient fines et nombreuses (chaux, charbon de bois, nodules de briques, particules de bois et cailloux anguleux). La base de la fosse a été atteinte[53] à une altitude de 23,52 m NMM, totalisant donc une profondeur de 0,44 m.

Son contenu a livré plusieurs artefacts (n=35), majoritairement composés de tessons de vitre et de fragments de contenants en céramique. Parmi ces derniers, les tessons de *creamware* sont les mieux représentés. Un seul présente un décor, un motif indéterminé à l'engobe brun. Les autres contenants sont en terre cuite grossière locale avec glaçure incolore, en *pearlware* et en terre cuite fine blanche vitrifiée. Ces deux derniers fragments de paroi proviennent d'un même objet arborant un décor imprimé bleu. Un fragment d'une bouteille en grès grossier à glaçure feldspathique est aussi présent dans le lot 3W9. Quelques éléments reliés à la construction ont également été trouvés, soit deux clous forgés, trois fragments de plaques minces (peut-être aussi associées à une autre fonction) et trois fragments de briques de touraille. Également nommé carreau à touraillage, ce type de brique est utilisé dans la construction des tourailles, un four servant à faire sécher le grain germé dans les brasseries et distilleries (photo 4.4.50). La présence de cet artefact dans le remblai de la fosse indique-t-elle la présence d'une brasserie artisanale non loin[54]?



Photo 4.4.50 Brique de touraille, lot MTL15-25-2-3W9 (photo Isabelle Hade)

[53] Dû à des contraintes de temps, la base de la fosse a été atteinte dans sa moitié ouest seulement.

[54] Bien qu'aucune brasserie ne soit indiquée sur les plans anciens consultés, l'hypothèse demeure plausible. Les brasseries n'étaient pas rares à Montréal dans la première moitié du XIXe siècle; entre 1788 et 1852, non moins de 74 brasseurs y auraient été en activité (Morin 2000 : 46).

Étant donné sa position stratigraphique et les artefacts qu'il contient, le remblaiement de la fosse semble dater du milieu du XIXe siècle. Il s'agit possiblement d'un aménagement relié à la cour arrière du bâtiment situé depuis 1815 au coin des rues Dorchester et Sainte-Élizabeth. La fonction de l'aménagement demeure toutefois indéterminée.

Sol naturel stérile (décapé)

Sur l'ensemble de la sous-opération 2Q, aucun horizon organique associé au sol naturel n'a été observé; il semble donc avoir subi un décapage. Le profil stratigraphique de la paroi nord montre que l'horizon minéral du sol naturel se présente à une élévation maximale de 24,00 m NMM. Il apparaît sous la forme d'un sable fin gris pâle, homogène et ferme (couche 13 de la figure 4.4.19), posé sur un sable fin brun plus compact (couche 14 de la figure 4.4.19), lui-même recouvrant un sable fin gris pâle, compact (couche 15 de la figure 4.4.19). À l'extrémité ouest de la sous-opération, une argile beige jaunâtre tachetée grise bleutée, homogène et compacte (couche 16 de la figure 4.4.19) a été rencontrée à une altitude d 23,70 m NMM.

Tranchée d'inventaire 2R

L'emplacement de la tranchée 2R, au coin nord-ouest des rues Dorchester et Sanguinet, visait à explorer les abords d'un lot occupé depuis au moins 1825 (feuillets 19a et 19b). La fouille manuelle de deux sondages a permis de constater que les sols anciens ont été perturbés et tronqués par la mise en place d'une fondation en béton et de services publics au XXe siècle (photo 4.4.51). Toutefois, les sols d'origine ont été conservés sur une bonne portion de la sous-opération 3Y, où plusieurs tessons de poterie amérindienne ont été découverts.

Photo 4.4.51 Vue d'ensemble vers l'est de la tranchée 2R (MTL15-25-2-NUM2-318)

La tranchée 2R mesure 1,15 m de largeur et s'étend sur 7 m de longueur entre les chaînages 5+146 et 5+153. Un sondage manuel a été implanté à chaque extrémité (carte 4.4.7). Les sous-opérations 3X et 3Y mesurent respectivement 1 m de côté et 1,15 m de longueur sur 1,10 m de largeur. Les vestiges mis au jour dans les sous-opérations 2R, 3X et 3Y, ainsi que les différents dépôts fouillés, sont présentés ici selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.4.8).

Tableau 4.4.8 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations MTL15-25-2-2R, 3X et 3Y

Période	Contexte-évènement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi /couche	Culture matérielle
Avant 1952-1954?	Remblai (et niveau d'occupation?)	Mélange de sable beige et de gravier, compact et homogène	3X1	3X-Nord et Est-4	Bouteilles en verre, clous tréfilés, vitre, terre cuite fine blanche vitrifiée
Entre 1940 et 1947	Remblai de comblement de la tranchée de construction du muret 2R1	Sable argileux brun, ferme à meuble, hétérogène	3X2, 3X4	3X-Nord et Est-5 et 6	Terre cuite fine blanche vitrifiée, bouteilles et contenants en verre, isolateur électrique, couteau de table en fer et en os
Entre 1940 et 1947	Fondation en béton d'un mur de refend d'un bâtiment	Muret en béton	2R1	3X-Nord-2R1	---
XX^{e} siècle	Remplissage d'un creusement indéterminé	Sable limoneux brun et argile beige, très hétérogène et ferme	3X3	3X-Nord et Est-7	Bouteille de fabrication mécanique, clous tréfilés, caoutchouc, bouchon couronne
Fin du XIX^{e} siècle	Remplissage d'un creusement indéterminé	Limon sableux et argile jaune, hétérogène, ferme à compact	3Y2	3Y-Nord et Est-4	Terre cuite fine blanche vitrifiée, grès grossier à glaçure saline et enduit Albany, clous tréfilés
Fin du XIX^{e} siècle?	Sol naturel remanié	Sable argileux brun, homogène et ferme, avec charbon de bois, chaux et fragments de briques	3X5, 3X6	3X-Nord et Est-8 à 10	Tesson de vitre et clou (tréfilé?)
Sylvicole supérieur?	Niveau d'occupation, sol naturel	Limon sableux brun noirâtre, organique, avec du charbon de bois	3Y1	3Y-Nord-6, 3Y-Est-7 et 8	Tessons de corps en terre cuite de vase amérindien

Nord Montr®alais
Nord Géographique

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1J/2R/3X Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de b®ton
- Bois (avec orientation du grain)
- 2R1 Identification de vestige

Autres éléments

- Coupe stratigraphique

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

trottoir



BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Est, sous-opérations MTL15-25-2-2R, 3X et 3Y

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,5 1 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.7

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Muret en béton (2R1), entre 1940 et 1947

Le vestige en béton 2R1, orienté selon un axe nord-sud, constitue la limite ouest du sondage 2R (photo 4.4.52). Dégagé sur une longueur de 1,15 m, il mesure 0,32 m de largeur. Le sommet du vestige affleure à 21,80 m NMM, mais est très irrégulier; il semble avoir été dérasé. Environ 0,30 m plus bas, le muret présente un élargissement de 0,30 m sur son parement est, fort probablement un débordement du béton lors de sa coulée. En effet, des traces de coffrage sont visibles en négatif contre le parement est du muret, entre ce dernier et l'élargissement. Le vestige est posé sur le sol naturel stérile à une élévation de 21,03 m NMM.

Photo 4.4.52 Vestige 2R1 et sous-opération 3X (fin de fouille), vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-329)

Un remblai homogène de sable beige et de gravier, affleurant au même niveau que le sommet du vestige, couvrait l'ensemble de la sous-opération 3X sur le flanc est de ce dernier (couche 4 de la figure 4.4.21). La fouille du dépôt, d'une épaisseur moyenne de 0,10 m, a permis la collecte d'une trentaine d'artefacts (lot 3X1). Ces derniers, généralement fragmentaires, sont principalement des clous dont certains tréfilés et des tessons de bouteilles en verre et de vitre. Parmi les bouteilles, deux datent possiblement du XX^{e} siècle[55]. Le lot contient également quelques fragments de contenants en céramique, dont quatre de paroi sans décor en terre cuite fine blanche vitrifiée. Ce remblai représente peut-être un niveau d'occupation contemporain au muret 2R1.

[55] La première est une bouteille de boisson gazeuse d'un vert vif et la seconde est brune, soit deux couleurs de verre généralement associées à des bouteilles fabriquées au XX^{e} siècle (Historic Glass Bottle Identification & Information Website).

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte
2. B®ton
3. Sable brun beige©tre, homog¯ne et ferme, contenant du gravier et des cailloux anguleux, du mortier et quelques concr®tions m®talliques
4. Sable beige, graveleux, homog¯ne et compact, contenant du cailloutis anguleux, subanguleux et arrondi ainsi que quelques scories
5. Sable argileux brun gris©tre tachet® d'ocre jaune, homog¯ne et ferme, contenant du charbon de bois, du charbon min®ral, du mortier, de la brique, du gravier, du cailloutis et des cailloux subanguleux
6. Sable argileux gris brun©tre, graveleux, h®t®rog¯ne et ferme ¨ meuble, contenant du mortier, des cailloux subanguleux ¨ anguleux et du charbon de bois
7. Limon sableux brun p©le ¨ gris, h®t®rog¯ne et ferme ¨ compact, contenant beaucoup de pierres, de cailloux et de gravier subanguleux ¨ anguleux, du mortier, de la chaux, du m®tal, de la brique, du bois et du charbon min®ral
8. Sable argileux brun, homog¯ne et ferme, contenant un peu de charbon de bois
9. Sable argileux brun gris©tre, homog¯ne et ferme, contenant du charbon de bois
10. Sable argileux brun ¨ ocre beige©tre, homog¯ne et ferme
11. Sable beige marbr® orang®, homog¯ne; sol naturel st®rile

Bois
B®ton
2R1 Identification du vestige
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3X, PAROIS NORD ET EST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4421_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.21

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Sous ce remblai, le sommet du remplissage de la tranchée de construction du muret 2R1 était bien visible. D'une largeur d'environ 0,70 m, la tranchée qui longeait le flanc est du vestige devenait plus étroite à sa base. Son remblai de comblement (lots 3X2 et 3X4) consistait en un sable argileux brun, hétérogène, avec des lentilles de sable beige et du gravier. Ferme à meuble, le remplissage contenait aussi du charbon de bois, du charbon minéral et des nodules de mortier. Posées contre la base de la tranchée, deux planches en bois parallèles suivent l'axe du muret. Couchées à plat, elles mesurent entre 0,13 m et 0,18 m de largeur et environ 0,02 m d'épaisseur. Dégagées sur toute la largeur de la sous-opération, elles se poursuivent au nord et au sud. Il pourrait s'agir de pièces utilisées pour le coffrage du muret 2R1. Quant aux nombreux artefacts trouvés dans la tranchée (n=64), ils sont surtout représentés par les contenants de céramique, dont plusieurs en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine blanche vitrifiée. Des contenants en verre, des ossements, des coquilles d'huîtres et quelques clous, dont au moins un est tréfilé, ont également été collectés, ainsi qu'un isolateur électrique en verre et un couteau de table avec un manche en os. Selon Phil Dunning (2001), ce type de couteau composite avec manche en os a perduré sur les marchés nord-américains jusque dans les années 1930. Somme toute, l'assemblage indique une datation au premier tiers du XX^{e} siècle, même si le remplissage est en fait plus récent.

Aucun bâtiment n'apparaît à l'emplacement du vestige 2R1 sur les plans de Goad de 1890 (feuillet 19e) et 1912 (feuillet 19f), ni sur celui de l'Underwriters Survey Bureau de 1940 (feuillet 19g). Néanmoins, le plan réalisé par la Ville de Montréal en 1947 en vue de l'élargissement de la rue Dorchester montre que deux étroits bâtiments se sont greffés à l'arrière de la maison sise au coin nord-ouest des rues Dorchester et Sanguinet. Le muret 2R1 pourrait représenter la fondation d'un mur de refend du bâtiment le plus au sud.

Remblais de creusements indéterminés (3X3 et 3Y2), fin du XIX^{e} siècle

Sur le tiers est de la sous-opération 3X, une dépression était comblée d'un remblai de limon sableux hétérogène. Le dépôt, dont la couleur variait du brun pâle au gris, contenait de nombreuses inclusions (gravier, cailloux anguleux, mortier, charbon minéral et quelques briques). Il remplissait une dépression de forme irrégulière s'étendant vers le nord-est, où elle atteignait près de 0,50 m de profondeur. Le creusement de fonction indéterminée a tronqué le sol naturel. Plusieurs artefacts et écofacts (n=50) y ont été trouvés, la moitié associée à la construction. En effet, le dépôt contenait dix-huit clous, dont six tréfilés, ainsi que six tessons de verre à vitre. On compte également neuf ossements animaux, ainsi qu'une bouteille en verre teinté régulier vert fabriquée mécaniquement, un tube de caoutchouc et un bouchon couronne. Cette capsule de type *crown* fournit un *terminus post quem* de 1892 (Jones et Sullivan 1985 : 163). Somme toute, l'assemblage révèle que le dépôt fut mis en place au XX^{e} siècle.

Au coin nord-est de la sous-opération 3Y, un creusement a tronqué le sol naturel. Ce dernier était comblé d'un mélange de limon sableux brun et d'argile jaune ocre avec de nombreuses inclusions (couche 4 de la figure 4.4.22). Celles-ci sont formées de fragments de briques, de scories, de cailloux, de pierres subanguleuses, de mortier, de charbon de bois et de charbon minéral. La dépression s'étendait vers le nord-est, où elle atteignait 0,60 m de profondeur et tronquait le sol naturel. La fouille de son remblai de comblement (lot 3Y2) a permis la collecte de quelques artefacts (n=24). Les contenants de céramique y sont les mieux représentés, suivis de près par les tessons de vitre. Les types céramiques présents sont la terre cuite fine blanche vitrifiée, la terre cuite fine blanche, le *creamware* et le grès grossier à glaçure saline et enduit Albany. Le lot contient également quatre clous tréfilés. L'assemblage semble indiquer un remplissage vers la fin du XIX^{e} siècle.

Sol naturel remanié à la fin du XIX^{e} siècle?

La portion est de la sous-opération 3X, non tronquée par la mise en place du muret de béton, a révélé la présence du sol naturel à une élévation de 21,46 m NMM (couches 8 à 11 de la figure 4.4.21). La couche 8 (lot 3X5), un sable argileux brun, homogène et ferme, comportait quelques inclusions fines et dispersées (charbon de bois, chaux et briques). Deux artefacts y ont été trouvés, soit un tesson de vitre et un clou très corrodé (peut-être tréfilé). Après 0,30 m de profondeur sous sa surface, la matrice, bien que semblable, ne contenait plus d'inclusions anthropiques ni d'artefacts (lot 3X6). Cet horizon naturel stérile se présente sous la forme d'un litage de dépôts sableux présentant une légère pente descendante vers le sud.

Horizon supérieur du sol naturel, Sylvicole supérieur?

Sur l'ensemble de la sous-opération 3Y, à l'exception de l'espace tronqué par le creusement indéterminé, le sol naturel a été observé à une altitude de 22,02 m NMM. Sa portion supérieure a toutefois été retirée par l'excavation mécanique (couche 5 de la figure 4.4.22). Le relevé stratigraphique révèle qu'il s'agissait d'un sable limoneux brun pâle, homogène et ferme, avec du charbon de bois. D'une épaisseur d'environ 0,15 m, le dépôt repose sur un limon sableux de couleur variable, homogène et ferme, parsemé de charbon de bois (couches 6 à 8 de la figure 4.4.22). Dans le coin nord-ouest, sur une épaisseur maximale de 0,20 m, la matrice présentait une texture très organique et une forte concentration de charbon de bois. Cette dernière donnait une couleur noirâtre au dépôt. À une profondeur de 0,20 m sous sa surface, l'ensemble du dépôt devenait graduellement plus sableux, plus pâle et ses inclusions de charbon disparaissaient (couche 9 de la figure 4.4.22).

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte
2. B®ton
3. Limon sableux brun p©le tachet®d'ocre jaune, h®t®rog¯ne et compact, contenant des cailloux subanguleux et anguleux, du charbon min®ral, des petits fragments de briques, du mortier, de rares concr®tions m®talliques, des lentilles argileuses jaune beige©tre et du charbon de bois
4. Limon ocre jaun©tre avec des lentilles d'argile, h®t®rog¯ne et compact ¨ ferme, contenant beaucoup de roches d®compos®es, de la brique, des scories, des cailloux, des pierrres, du gravier subanguleux ¨ arrondi, du mortier, du charbon de bois et du charbon min®ral
5. Sable limoneux brun p©le avec des lentilles ocre jaun©tre au fond, homog¯ne et ferme ¨ compact, contenant du charbon de bois
6. Limon sableux brun noir©tre, tr¯s organique et charbonneux, homog¯ne et ferme, contenant du charbon de bois
7. Sable ocre orang®, homog¯ne et ferme, contenant des traces de charbon de bois
8. Limon sableux brun p©le, homog¯ne et ferme, contenant des traces charbon de bois. Transition floue et graduelle avec la couche 9
9. Sable gris verd©tre ¨ ocre beige©tre p©le marbr®orang®avec des traces de charbon de bois en surface; sol naturel st®rile

Asphalte
B®ton
P Pierre
B Brique
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 3Y, PAROIS NORD ET EST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4422_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.22

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Le limon sableux (couches 7 et 8 de la figure 4.4.22) a été fouillé manuellement (lot 3Y1), permettant la découverte de dix-neuf tessons de poterie amérindienne, répartis principalement dans la moitié sud de la sous-opération. Il s'agit de tessons de panse présentant une paroi lissée et sans décor (photo 4.4.53). Ils paraissent tous issus d'un même vase et six d'entre eux sont jointifs. La superficie maximale de ces tessons atteint 1600 mm^2 et l'un des tessons mesure 11 mm d'épaisseur. La pâte contient un dégraissant minéral. Le traitement lissé de la paroi de la panse des vases est généralement caractéristique du Sylvicole supérieur, sans en être exclusif. La période du Sylvicole supérieur s'étend de l'an 1000 à 1600 (400 à 1000 ans AA).

Photo 4.4.53 Tessons de poterie amérindienne, lot MTL15-25-2-3Y1 (photo Isabelle Hade)

Surveillance archéologique 1J

Une section du tracé situé entre les tranchées d'inventaire 2Q et 2R a fait l'objet d'un relevé archéologique ponctuel. Initialement ce secteur ne faisait pas l'objet d'une surveillance archéologique, l'archéologue a été contacté par le contremaitre à la suite de la découverte d'un ouvrage massif s'étendant sur plusieurs mètres en paroi sud de la tranchée (feuillet 19a). Le relevé du vestige fut donc effectué avant la poursuite de l'excavation mécanique.

Le vestige en béton 1J1, orienté selon un axe est-ouest, s'étend entre les chaînages 5+123 et 5+144. D'une longueur de 21,50 m, il a été observé sur une largeur de 0,80 m depuis la paroi sud de la tranchée. La fondation de béton grossier affleure à 0,70 m sous la chaussée et mesure environ 0,35 m d'épaisseur. Sur sa moitié est, elle est surmontée d'une maçonnerie de pierres calcaires. Cette dernière est conservée sur une à deux assises constituées de pierres équarries couchées à plat et liées de mortier de chaux. La maçonnerie, affleurant à 0,45 m sous la chaussée, est visible sur une hauteur approximative de 0,45 m. La fondation de béton repose sur le sol naturel stérile.

Le vestige représente sans doute la semelle d'assise en béton (coulée en sous-œuvre?) d'une ancienne fondation en pierre. Elle pourrait correspondre au mur de fondation arrière du grand bâtiment situé sur le lot 375, en bordure nord de la rue Dorchester sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 19f). Construit entre 1890 (feuillet 19e) et 1912 à la suite de la fermeture partielle d'une ruelle, il est toujours présent en 1940 (feuillet 19g). Selon l'annuaire Lovell, il abrite alors les bureaux et entrepôts de la Mount Royal Color & Varnish et de la Domestic Paint & Varnish.

Site BjFj-173

L'intervention prévoyait un inventaire au sein de deux tranchées localisées en bordure nord du boulevard René-Lévesque Est entre les rues Sanguinet et Saint-Denis (feuillet 19a). L'objectif était de connaître l'occupation de l'arrière-cour de trois bâtiments érigés au premier quart du XIX^{e} siècle (Ethnoscop 2013a : 156). Une de ces tranchées a dû être déplacée de quelques mètres vers l'ouest afin de libérer l'accès au stationnement situé entre le 325, boulevard René-Lévesque Est et l'immeuble d'habitation Le Métropole (1150, rue Saint-Denis). En somme, les deux tranchées ont permis la fouille de plusieurs niveaux d'occupation et le dégagement d'aménagements d'arrière-cours s'échelonnant sur environ un siècle d'occupation. La fouille manuelle dans la tranchée 1B a permis la découverte d'un vestige d'un bâtiment secondaire en bois, la collecte d'objets dans une fosse à déchets utilisée au tournant du XX^{e} siècle et la mise au jour du niveau d'incendie de 1852, d'une surface de circulation et de deux niveaux d'occupation datant de la première moitié du XIX^{e} siècle. Quant à la tranchée 1A, elle a mené à la découverte de quatre vestiges différents, dont au moins une fosse de latrines utilisée au dernier quart du XIX^{e} siècle et un petit dépotoir de la première moitié du XIX^{e} siècle. S'ajoutent quatre couches représentant l'occupation des arrière-cours tout au long du XIX^{e} siècle. La richesse des contextes archéologiques préservés dans ce secteur a nécessité la création d'un nouveau site. Ce dernier (BjFj-173) a été circonscrit en suivant la délimitation du cadastre établi vers 1912 (feuillet 19f); ainsi, sur le plan de 1912, le site BjFj-173 englobe un tronçon de la rue Sanguinet et l'arrière-cour des lots 382 à 385.

Photo 4.4.54 Fouille en cours sur le site BjFj-173, vue vers l'ouest (BjFj-173-15-NUM1-75). À l'avant-plan, la tranchée 1A avec (d'avant en arrière) les sous-opérations 2B, 2A et 2C. À l'arrière-plan, on aperçoit les fouilleurs dans la tranchée 1B.

Les résultats issus des tranchées 1A et 1B seront présentés en deux sections distinctes, puisqu'elles recoupent des lots différents. En effet, la tranchée 1A correspond à la moitié est de la partie arrière du lot 384, alors que la tranchée 1B recoupe l'arrière des lots 382 et 383. Une étude réalisée par l'historien Guy Mongrain concernant les lots 382 à 384 est insérée en annexe (F) de ce rapport.

Tranchée d'inventaire 1B, sondages manuels 2D à 2F

La tranchée mécanique 1B, d'une largeur de 1,20 m, s'étend sur 7 m de longueur entre les chaînages 5+183 et 5+190. Un massif en béton d'une largeur visible de 0,50 m occupe la bordure nord de la tranchée. Trois sondages manuels ont été implantés dans l'espace restant

(carte 4.4.8). Le premier (2E) est situé contre la limite ouest de la sous-opération 1B et mesure 1 m de longueur par 0,65 m de largeur. Le sondage 2D correspond à l'espace occupé par un ouvrage de bois rectangulaire (2D10) dégagé par l'excavation mécanique non loin du centre de la tranchée. Orienté selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest, ce sondage mesure 1,80 m de longueur par 0,80 m de largeur. Enfin, le sondage 2F est situé à 1,60 m de la limite est de la tranchée 1B et mesure 1,80 m de longueur par 0,60 m de largeur. Les vestiges architecturaux et les dépôts mis au jour sont présentés selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.4.9).

Tableau 4.4.9 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BjFj-173-1B et 2D à 2F

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi /couche	Culture matérielle
Entre 1940 et 1947?	Rehaussement	Sable brun avec poches d'argile, hétérogène et compact	2E1, 2F1, 2F2, 2D1	2E-Sud-4, 2F-Sud-5 et 6, 2D-Sud-3	*Creamware*, PF *bone china*, clou forgé, bouton à œillet en cuivre
Après le milieu du XIX^{e} siècle	Vestige d'un bâtiment secondaire en bois	Poteau de bois à la verticale	2F11	2F-Sud-2F11	---
Entre 1872 et 1940	Comblement de la tranchée d'implantation du poteau 2F11	Sable limoneux brun, hétérogène et ferme	2F7	2F-Sud-11	TCG locale, plaques en fer
Fin du XIX^{e} siècle-début du XX^{e} siècle	Dépôt résiduel d'utilisation du caisson 2D10	Divers déchets entremêlés de sable	2D1, 2D2	2D-Sud-4 et 5	TCF blanche vitrifiée, TCF blanche, TCF jaune, *creamware*, PF *bone china*, pipes en terre cuite fine argileuse blanche, isolateur électrique, bakélite
Fin du XIX^{e} siècle?	Fosse à déchets	Caisson rectangulaire en bois	2D10	2D-Sud-2D10	---
Vers 1853	Remblai de rehaussement et d'assainissement post-incendie	Sable limoneux brun grisâtre, hétérogène et ferme	2E2, 2F2, 2F3	2E-Sud-5, 2F-Sud-7	TCF blanche, *creamware*, TCG locale, *PF bone china*, clous forgés, clous découpés. Quelques artefacts altérés par la chaleur.
Juillet 1852	Niveau d'incendie	Cendres et charbon de bois, homogène, avec sable fin	2E2, 2D3, 2F4	2E-Sud-6, 2D-Sud-6, 2F-Sud-8	Pipes en terre cuite fine argileuse blanche, *creamware*, TCF blanche, *pearlware*, ossements, clous forgés. Plusieurs artefacts altérés par la chaleur.
Première moitié du XIX^{e} siècle	Surface de circulation?	Sable brun, hétérogène et ferme	2E3	ND	---

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi /couche	Culture matérielle
Première moitié du XIX^{e} siècle	Rehaussement	Sable brun grisâtre avec traces d'oxydation rougeâtre et des pierres anguleuses	2E4, 2E5, 2D4, 2D5, 2F5, 2F6	2E-Sud-7, 2D-Sud-7, 2F-Sud-9	TCF blanche, *pearlware*, clous forgés et clous découpés
Première moitié du XIX^{e} siècle	Remblai de rehaussement et de comblement	Sable olive oxydé, homogène et ferme	2E6, 2D6, 2D7, 2F8, 2F9, 2F10	2E-Sud-8, 2D-Sud-8 et 9, 2F-Sud-10	*Creamware*, TCG locale
Premier quart du XIX^{e} siècle (1815-1825?)	Niveau d'occupation sur remblai de rehaussement	Sable limoneux brun foncé, hétérogène et compact	2E7, 2D8	2E-Sud-9, 2D-Sud-10	*Creamware*, grès grossier à glaçure saline brune, *pearlware*, TCG Saintonge, TCG *Staffordshire slipware*, faïence blanche, grès fin salin blanc, clous forgés
Début du XIX^{e} siècle?	Occupation de l'horizon supérieur du sol naturel	Sable limoneux brun, homogène et compact	2E8, 2D9	2E-Sud-10, 2D-Sud-11	*Creamware*, clous forgés, semelle de chaussure en cuir

Remblai de rehaussement, entre 1940 et 1947?

Sur l'ensemble des sous-opérations de la tranchée 1B, un remblai hétérogène et compact a été observé (couche 3 de la figure 4.4.23, couche 4 de la figure 4.4.24 et couche 5 de la figure 4.4.25). Correspondant à la limite approximative de l'excavation mécanique, une portion du dépôt d'épaisseur variable (0,15 m à 0,25 m) a été fouillée dans chacun des sondages (lots 2E1, 2F1, 2F2 et 2D1[56]). Le remblai était généralement constitué d'une matrice sableuse entremêlée de poches d'argile de couleur variable et contenant des pierres anguleuses, du cailloutis et du mortier. Il a livré quelques artefacts (n=11) dont deux fragments de *creamware* non décoré et un de porcelaine *bone china*, deux clous dont un forgé, un bouton à œillet en métal cuivreux et une pièce de monnaie illisible, aussi en métal cuivreux. Bien que ce petit assemblage laisse croire à une datation du XIX^{e} siècle, la position stratigraphique du dépôt indique plutôt que le remblai a été mis en place au XX^{e} siècle. Il pourrait dater de l'intervalle 1940-1947, moment où les derniers bâtiments secondaires en arrière-cour du lot 382 sont démolis. En effet, le plan d'expropriation de 1947 montre un espace entièrement libre de bâtiments.

[56] Les artefacts issus des lots 2F2 et 2D1 ne seront pas pris en compte dans la description du présent remblai. Le lot 2F2 englobe la fouille de deux couches distinctes, soit le remblai décrit ici et la portion supérieure du remblai d'assainissement sous-jacent (couches 6 et 8 de la figure 4.4.25). Quant au lot 2D1, pour la plupart les artefacts proviennent du dépôt sous-jacent (2D2), très riche, dont les artefacts se soulevaient au contact de la truelle et se mélangeaient aux déblais.

Nord Montr®alais
Nord Géographique

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1C/1B/2D Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Bois
- 2D10 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Coupe stratigraphique
- BiFj–173 Code Borden

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

trottoir

BjFj–173



BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Est, BjFj-173-1B, 2D, 2E et 2F

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,5 1 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.8

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi sud, sous-opération 2D, BjFj-173

1) Asphalte

2) Béton

3) Limon brun grisâtre foncé moucheté beige, hétérogène et ferme à compact, contenant des pierres anguleuses (au fond) et arrondies, de la brique, du mortier, des cailloux, du gravier, des roches schisteuses, du bois, un peu de charbon de bois, un clou et des morceaux de tuyau de grès

4) Chaux avec un peu de charbon de bois

5) Gravier, cailloux et pierres subanguleux et anguleux, charbon de bois, bois, mortier, chaux, artefacts et écofacts entremêlés d'un peu de limon sableux

6) Cendres avec du charbon de bois et du métal; incendie de 1852

7) Sable argileux gris foncé avec des traces rougeâtres et verdâtres, hétérogène et ferme, contenant des pierres et des cailloux subanguleux

8) Sable gris verdâtre et ocre orangé pâle, homogène et ferme à meuble, contenant un peu de pierres et de cailloux subarrondis et du charbon de bois

9) Sable gris verdâtre, homogène et ferme à meuble

10) Limon argileux brun grisâtre, hétérogène et ferme, contenant des briques, des concrétions de métal, du mortier, des pierres, des cailloux, du gravier, des radicelles et du charbon de bois

11) Argile limoneuse brun grisâtre foncé tacheté ocre rouge, ferme à compacte, contenant des radicelles et du verre

12) Sable argileux gris bleuté foncé avec des cailloux subanguleux

COUPE STRATIGRAPHIQUE



2D10 Identification du vestige

Bois

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BjFj-173

SOUS-OPÉRATION 2D, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4423_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.23

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi sud, sous-opération 2E, BjFj-173

1) Asphalte

2) Béton; infrastructure de la chaussée

3) Sable gris brunâtre, hétérogène et compact à ferme, contenant des pierres subanguleuses, du gravillon, du schiste calcareux et des pierres calcaires fracturées et anguleuses; niveau de dérasement et nivellement sous l'infrastructure

4) Sable avec des poches d'argile brun grisâtre, hétérogène et compact, contenant du schiste calcareux, du mortier, des concrétions argileuses et des éclisses de bois; dérasement du bâti

5) Sable gris olive, hétérogène et compact, contenant des pierres calcaires anguleuses, du mortier désagrégé, du crépi, des concrétions ferrugineuses et des nodules de chaux; rehaussement après démolition

6) Cendres avec du charbon de bois et une lentille de sable brun olive; incendie de 1852

7) Pierres calcaires anguleuses et éclats de taille mélangés avec du gravillon et de petites lentilles de cendres

8) Sable olive oxydé et lité, homogène et meuble, contenant des galets, des concrétions argileuses et des pierres subanguleuses; remblai de rehaussement

9) Sable fin à moyen brun, hétérogène et ferme, contenant du charbon de bois, des fibres de bois, des fragments de briques, du gravillon et des pierres éclatées; remblai

10) Sable fin brun avec de l'argile et des taches d'oxydation; sol naturel stérile

COUPE STRATIGRAPHIQUE



RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BjFj-173

SOUS-OPÉRATION 2E, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4424_170130.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 4.4.24

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Asphalte
2. B®ton
3. Gravier
4. Sable brun gris©tre avec des poches d'argile, h®t®rog¯ne et compact, contenant du schiste calcareux, du mortier, des concr®tions argileuses et des ®clisses de bois
5. Sable brun gris©tre p©le, h®t®rog¯ne et meuble, contenant des ®clats de pierres, des cailloux calcaires anguleux, du mortier d®sagr®g®, du schiste, des traces de charbon de bois et du cr®pi
6. Sable beige olive, homog¯ne et ferme, contenant du cailloutis, des traces de charbon de bois et des poches d'argile
7. Sable beige, homog¯ne et meuble, contenant des cailloux subanguleux et de la fibre de bois
8. Sable brun olive avec de la cendre, du charbon de bois, des fragments de briques, des pierres anguleuses et du cailloutis
9. Cendres avec du charbon de bois
10. Sable limoneux brun rouge©tre, h®t®rog¯ne et ferme, des pierres, des cailloux et du cailloutis subanguleux ¨ anguleux ainsi que des traces de charbon de bois
11. Sable olive oxyd®, homog¯ne et ferme ¨ meuble, contenant un peu de charbon de bois, des petites lentilles d'argile, du cailloutis et des pierres subanguleuses
12. Sable beige verd©tre, homog¯ne et meuble

P	Pierre
2F11	Identification du vestige
———	Bois
–·–·–	Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BjFj-173

SOUS-OPÉRATION 2F, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4425_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.25

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Vestige d'une annexe en bois (2F11), après le milieu du XIX^e siècle

Le poteau de bois 2F11 est localisé dans le coin sud-est du sondage 2F. Son sommet dérasé est situé à une altitude de 21,15 m NMM et il est conservé sur une hauteur totale de 0,62 m (photo 4.4.55). Sa section transversale est circulaire et présente un diamètre d'environ 0,30 m. Contre sa base qui tronque le sol naturel stérile, de gros cailloux anguleux ont été placés comme cales. Le bois est bien conservé.

Photo 4.4.55 Vestige 2F11, vue vers le sud (BjFj-173-15-NUM3-25)

La tranchée d'implantation du poteau de bois tronque le niveau d'incendie de 1852 et vraisemblablement le remblai d'assainissement subséquent à cet événement (couches 8 et 9 de la figure 4.4.25)[57]. Son remblai de comblement constitue le lot 2F7 (couche 7 de la figure 4.4.25). Celui-ci correspond à un sable limoneux brun, hétérogène et ferme, contenant des éclisses et des copeaux de bois ainsi que des traces de mortier. Très peu d'artefacts y ont été trouvés, soit trois fragments de plaques minces et difformes en métal ferreux et un fragment de paroi d'un contenant en terre cuite grossière locale à glaçure incolore.

La superposition des plans anciens indique que le vestige 2F11 est situé dans la cour arrière du lot 382, non loin de sa limite est. L'important diamètre de la pièce de bois et la position stratigraphique de sa tranchée d'implantation laissent croire qu'il puisse s'agir d'un élément architectural d'une annexe construite après 1873. Il pourrait représenter un poteau d'une des annexes en bois présentes à cet endroit depuis le dernier tiers du XIX^e siècle.

Fosse à déchets (2D10), fin du XIX^e siècle-début du XX^e siècle

Le vestige 2D10, dont les limites apparentes correspondent au tracé du sondage 2D, est constitué de planches couchées de chant et formant un caisson rectangulaire (photo 4.4.56). Ce dernier est orienté selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Il mesure 1,75 m de longueur par plus de 0,80 m de largeur. Seule l'extrémité nord du vestige a été dégagée, sa portion sud se poursuivant hors de la tranchée. Le sommet dérasé du caisson affleure à 21,39 m NMM, sous le remblai décrit ci-dessus (couche 3 de la figure 4.4.23). Les pièces de bois constituant le vestige présentent un état de décomposition avancée. D'une épaisseur

[57] Le lien entre la tranchée du poteau et ce remblai d'assainissement n'était pas net en fouille.

d'environ 0,04 m, elles mesurent 0,18 m de largeur. Aucune fixation n'est visible : les extrémités des planches s'appuient les unes contre les autres. La base du caisson repose sur le niveau d'incendie de 1852 (couche 6 de la figure 4.4.23) à une altitude de 21,18 m NMM.

Photo 4.4.56 Surface du lot 2D2 à l'intérieur du vestige 2D10, vue vers le nord (BjFj-173-15-NUM1-14)

Un dépôt hétérogène comblait la partie inférieure du caisson 2D10 (couches 4 et 5 de la figure 4.4.23). Il était formé de résidus ferreux, de bois décomposé, de scories, de cendres et de lentilles de chaux (parfois très épaisses) entremêlés de limon sableux. D'une épaisseur moyenne de 0,12 m, il correspond au dépôt primaire résiduel d'utilisation du caisson de bois (lot 2D2). Plusieurs écofacts y ont été collectés (n=623), principalement des ossements d'animaux. Les artefacts sont aussi très nombreux (n=1672) et sont souvent représentés par des fragments de grande taille (photos 4.4.57 et 4.4.58). Plusieurs ont pu être liés à des fonctions d'alimentation (n=303), principalement de vaisselle de table (n=269)[58]. Les contenants céramiques y sont majoritairement en terre cuite fine blanche (n=82), dont deux fragments d'une soucoupe inscrite « ROYAL EXCHANGE » et un fragment de contenant marqué « CHINA », et en terre cuite fine blanche vitrifiée (n=118), dont un fragment inscrit « SEMI PORCE[LAIN] »[59]. Plusieurs pièces portent un décor, qu'il soit imprimé, réalisé à l'éponge ou moulé. Le motif d'épi de blé sur la terre cuite fine blanche vitrifiée, motif commercialisé à partir de 1851 (Sussman 1985), est fréquent. La terre cuite fine jaune (n=38) et la porcelaine fine de type *bone china* (n=21) se retrouvent également en quantité non négligeable[60]. La vaisselle de table est également représentée par 25 fragments de tasse et de gobelets en verre incolore sans plomb.

[58] Les décomptes nominaux présentés sont toujours en nombre de fragments, sauf si autrement spécifié.

[59] Ces sommes grimpent respectivement à 95 et 241 si l'on ajoute les fragments associés à une fonction autre.

[60] Encore ici, les sommes grimpent si l'on ajoute les fragments associés à une fonction autre, soit respectivement 79 et 35.

Photo 4.4.57 Objets utilisés pour la consommation et le service de table provenant du lot BjFj-173-2D2 (photo Isabelle Hade)
A-Assiette en terre cuite fine blanche à décor Willow inscrite « STONE JT »; B- Assiette en porcelaine fine *bone china* standard (cat. 20); C- Bol en terre cuite fine blanche vitrifiée à décor moulé d'épis de blé; D- Tessons de verres à pied en verre incolore sans plomb; E- Tessons de gobelets en verre incolore sans plomb; F- Tesson de tasse en verre incolore sans plomb; G- Fragments d'un bol en terre cuite fine jaune à glaçure claire à décor mocha; H- Fragments de soucoupe en terre cuite fine blanche vitrifiée à décor moulé de pans

Photo 4.4.58 Divers objets provenant du lot BjFj-173-2D2 (photo Isabelle Hade)
A- Couvercle de boîte à brosse à dents en terre cuite fine blanche vitrifiée et décor moulé; B- Fragments de pot de chambre en terre cuite fine jaune à glaçure claire à décor à l'engobe; C- Fragments de pot de chambre en *creamware*; D- Fragments de pot de chambre en terre cuite fine blanche vitrifiée à décor moulé; E- Fragments de couvercle de pot à pâte à dents en terre cuite fine blanche (cat. 15); F- Fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche; G- Fragment de peigne en bakélite; H- Billes en pierre; I- Fragment de tête de poupée en porcelaine commune sans glaçure (cheveux peints en brun); J- Soucoupe-jouet en porcelaine commune avec glaçure; K- Encrier individuel en grès grossier de type Derbyshire; L- Fiole de parfum en verre incolore sans plomb; M- Tesson de bouteille en verre teinté ambre inscrit « LUBY'S [FOR THE HAIR] »; N- Tesson de bouteille de parfum en verre incolore sans plomb marqué « PARIS »; O- Bouteille de parfum en verre incolore sans plomb inscrite « HENDRIE St TICHBORNE »

La deuxième grande fonction représentée par l'assemblage est celle liée à la construction (n=300). Néanmoins, l'importance de cette catégorie est surestimée, puisque majoritairement représentée par des tessons de verre à vitre (n=276). Les autres éléments sont des clous (n=19), dont sept découpés et deux forgés, des fragments de tuiles en ardoise (n=3), un crochet en métal cuivreux et une poignée de porte en porcelaine commune à glaçure.

Les trois dernières fonctions représentées en grand nombre sont l'éclairage (n=168), les soins du corps (n=144) et la consommation ou la conservation de boissons (n=113). Les artefacts liés à l'éclairage proviennent tous de lampes au kérosène (minimum de cinq objets), soit presque tous des tessons de la cheminée (n=166). Certains présentent un décor, que ce soit un rebord ondulé ou dentelé ou encore des lignes gravées sur le corps. Les cheminées de lampe aux bords supérieurs décorés sont relativement rares au Canada avant 1885 environ (Woodhead *et al*. 1984). Les lampes au kérosène sont particulièrement populaires au tournant du XX^e^ siècle et disparaîtront graduellement de l'usage courant dans les décennies suivantes (Thuro 1976).

Les objets liés aux soins du corps sont surtout représentés par des fragments de pots de chambre (n=123), totalisant au moins quatre objets différents. Au moins deux sont en terre cuite fine jaune décorée de lignes et de bandes d'engobe, un est en *creamware* non décoré et un autre est en terre cuite fine blanche vitrifiée moulée de cannelures. Les autres objets de cette catégorie sont reliés à l'hygiène (n=12) et aux soins de beauté (n=9). Parmi ces derniers se trouvent au moins trois bouteilles et une fiole de parfum dont une marquée « DEMARSON[-CHETELAT] PAR[FUMEUR] A PARIS » (depuis 1815) et une autre « HENDRIE St TICHBORNE » (après 1852). Le mode de fabrication de deux d'entre elles indique une datation de la seconde moitié du XIX^e^ siècle. Une autre bouteille, portant l'inscription « LUBY'S [FOR THE HAIR] », contenait un produit sensé redonner leur couleur naturelle aux cheveux gris sans l'ajout de teinture (!), tel qu'en fait foi une publicité parue vers 1850-1885 (« Luby's Parisian Hair Renewer », Musée McCord). L'assemblage contient également un peigne à poux en bakélite, un plastique inventé en 1907 (« Bakelite », Encyclopaedia Britannica), dix tessons d'un couvercle d'une boîte à brosse à dents en terre cuite fine blanche vitrifiée portant un décor floral moulé en relief, ainsi qu'un couvercle d'un pot de pâte à dents en terre cuite fine blanche. Ce dernier arbore l'inscription « THE HIGHEST PREMIUM AWARDED GREAT WORLD'S FAIR TO/[JULES HAUEL PERFUMER PHIL]ADELPHIA » (1845 à 1865 environ, « Jules Hauel », hairraisingstories.com).

Des tessons de bouteilles en verre incolore sans plomb sont marqués « [...]CNAC », « CA [...] », « MO[...] » et « [...]N & Co », une bouteille à eau minérale en verre teinté vert est inscrite « COCHRANE [C]ANTRELL DUBLIN & BELFAST » (1869-1900) et des tessons de bouteille en verre teinté vert sont inscrits « CUR[…] », « [MON]TREAL », « [...]THAT E[...]COC[...]/[...]S BRAN[...] » et « 13 ». On trouve aussi des bouteilles de *pain killer* en verre teinté vert de marques « DAVIS » (deuxième moitié du XIX^e^ siècle) et « [DEV]INS BOLTON » (1862-1878 environ), ainsi qu'une en verre teinté bleu inscrite « PAIN

KILLER/[VEGETA]BLE ». Un tesson de bouteille en verre teinté bleu est marqué « [...]RO[...] ». Enfin, la consommation et la conservation des boissons alcoolisées sont représentées par de nombreux tessons de bouteilles (n=95), dont au moins deux bouteilles de gin, et un nombre minimal de neuf verres sur pied (n=18).

L'assemblage contient également plusieurs pipes en terre cuite fine argileuse blanche (n=47). Celles-ci, de par leur durée de vie restreinte, sont généralement un bon indicateur de la datation des dépôts. Celles retrouvées dans le lot 2D2 fournissent un décompte minimal de cinq pipes Henderson (1847-1876), trois L. Fiolet à Saint-Omer (1765-1890), une McDougall à Glasgow (1846-1890), une Davidson aussi à Glasgow (1863-1890) et une Bannerman (1858-1902). Il faut aussi mentionner la présence non négligeable d'éléments de jeux (n=36), représentés par 34 billes en pierre[61], et celle de 25 boutons dont dix-huit en verre opaque blanc. Enfin, la présence d'artefacts liés à l'électricité (n=3) ne peut être ignorée. Il s'agit de deux fragments d'une électrode en graphite pour une lampe à arc et d'un isolateur électrique en porcelaine. Ce dernier porte la marque « U.P.W. » représentant l'Union Porcelain Works. Cette compagnie, fabriquant des isolateurs électriques depuis environ 1879, ferme ses portes en 1922 (Tod 977 : 99; brooklynmuseum.org).

La portion supérieure du vestige 2D10 semble avoir été dérasée lors de la mise en place du remblai hétérogène dans l'arrière-cour au deuxième quart du XX^{e} siècle. Les nombreux artefacts et écofacts découverts à sa base (lot 2D2) révèlent son utilisation comme fosse à déchets liée à une occupation domestique. L'absence de matière organique (autre que les résidus de bois) semble exclure l'utilisation du caisson comme latrines. L'assemblage d'artefacts laisse croire en une utilisation s'étendant de la fin du XIX^{e} siècle jusqu'au début du XX^{e} siècle. En effet, plusieurs artefacts sont communément associés à des contextes de la seconde moitié du XIX^{e} siècle, certains étant même associés à une date *ante quem* de la fin du XIX^{e} siècle[62]. Néanmoins, la présence de deux objets en bakélite indique une utilisation de la fosse au XX^{e} siècle.

Le vestige est situé dans la portion est de la cour arrière du lot 382. En 1853, à la suite du terrible incendie ayant ravagé une partie du quartier, deux maisons-magasins ont été construites en bordure sud du terrain par Joseph Payette (annexe F, Mongrain 2016 : 9-10); elles sont visibles sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillet 19d). Sur le plan de 1890 (feuillet 19e), la fosse occupe un espace vacant. En 1912 (feuillet 19f), elle se trouve dans un appentis en bois. En 1940 (feuillet 19g), tel qu'en fait foi le plan de l'Underwriters' Survey Bureau, cet espace est dorénavant entièrement occupé par un hangar à bois. L'analyse des plans anciens jumelée à l'étude de la culture matérielle associée au vestige suggèrent donc que la fosse a pu être construite dans la deuxième moitié du XIX^{e} siècle, peut-être aussi tôt que 1853, se trouvant peut-être à l'origine dans une annexe visible sur le plan de 1873

[61] Bien que les billes en pierre soient plus communes avant 1870 (Marier 1996 : 374-379), il semblerait qu'elles aient continué d'être disponible sur les marchés nord-américains jusqu'à la Première Guerre mondiale (Samford 2002).

[62] Par exemple, les cinq pipes Henderson (1847-1876) et le pot de pâte à dents Jules Hauel (vers 1845-1865).

(feuillet 19d). Mais elle aurait été comblée au tournant du XX^e^ siècle, puis dérasée avant 1940.

Les maisons mitoyennes construites par Payette abritaient des commerces au rez-de-chaussée, alors que l'étage accueillait des logements (annexe F, Mongrain 2016 : 10). Il semblerait que cette fonction mixte de l'édifice ait continué jusqu'au premier quart du XX^e^ siècle, avec entre autres des épiceries, un grossiste en grains, une auberge, une librairie et un restaurant (annexe F, Mongrain 2016 : 10-12). La fosse à déchets 2D10 située dans l'arrière-cour de la maison la plus à l'est semble avoir été principalement utilisée par les locataires des logements, tel que le reflète la fonction domestique de l'assemblage d'artefacts de son dépôt d'utilisation et de comblement.

Remblai de rehaussement post-incendie, vers 1853

Un remblai posé sur le niveau d'incendie de 1852 a été observé dans les sous-opérations 2E et 2F (couche 5 de la figure 4.4.24 et couche 8 de la figure 4.4.25). Il se présente comme un sable limoneux brun grisâtre, hétérogène et ferme, mesurant 0,05 m à 0,10 m d'épaisseur. Le dépôt contient des cailloux anguleux, du bois en décomposition et quelques fragments de briques. Il est représenté par les lots 2E2, 2F2 et 2F3, mais seul ce dernier a été circonscrit uniquement à cette couche. Les deux autres ne seront donc pas comptabilisés dans l'analyse de l'assemblage d'artefacts et d'écofacts. Le lot 2F3 en comprend 139. Les fragments de contenants en céramique (n=60) dominent l'assemblage. Parmi ceux-ci se trouvent, classés en ordre d'importance, la terre cuite fine blanche (n=20), les fragments de pots à plante en terre cuite grossière sans glaçure (n=10), la terre cuite grossière locale (n=8), la porcelaine *bone china* (n=7), le *pearlware* (n=4), le *creamware* (n=2) et le grès grossier de Derbyshire (n=1). Le second ensemble dominant est représenté par les matériaux de construction (n=27), soit principalement des clous forgés (n=17) et des clous découpés (n=8). La datation de l'assemblage s'accorde avec l'interprétation du dépôt, soit possiblement un remblai ayant servi à rehausser le terrain, et potentiellement à l'assainir, à la suite de l'incendie majeur de 1852. La présence de quelques artefacts altérés par la chaleur (n=8) appuie cette hypothèse. Ce remblai aura été mis en place peu après l'événement, puisque la reconstruction sur les lots 382 à 384 débute au printemps ou à l'été de l'année suivante (annexe F, Mongrain 2016 : 10).

Dans le sondage 2E, le remblai semblait surmonté d'un niveau d'occupation (lot 2E2). C'est du moins ce que la surface relativement plane du remblai, située à une élévation moyenne de 21,35 m NMM, et la disposition à plat des artefacts laissaient croire. Ce niveau n'a toutefois pas été reconnu lors de la fouille.

Niveau d'incendie, juillet 1852

Un niveau de résidus de combustion a été fouillé dans les sous-opérations 2D et 2F (couche 6 de la figure 4.4.23, couche 6 de la figure 4.4.24 et couche 9 de la figure 4.4.25). Il est composé de cendres et de charbon de bois, présentant parfois des lentilles de sable fin brun. Le dépôt était particulièrement bien préservé et épais dans le sondage 2E (jusqu'à 0,30 m pour moins de 0,10 m ailleurs). Selon la sous-opération, la base du dépôt se trouve à une élévation fluctuant entre 21,06 m NMM et 21,16 m NMM.

Quelques artefacts (n=55) et de rares écofacts (n=5) étaient présents dans ce dépôt (lots 2D3 et 2F4)[63]. Les fonctions les mieux représentées au sein de l'assemblage sont les matériaux de construction (n=18), la consommation de tabac (n=9) et l'alimentation (n=7). La première catégorie contient principalement des clous forgés (n=13) et du verre à vitre (n=5). Les pipes en terre cuite fine argileuse blanche sont représentées (n=9) par des fragments de tuyaux et de fourneaux sans inscription ni décor. Enfin, les artefacts liés à l'alimentation proviennent tous de vaisselle de table et sont presque uniquement en *pearlware* (n=6). Ils portent pour la plupart un décor, imprimé bleu (n=3) ou peint bleu (n=2). L'assemblage contient également un fragment d'assiette (ou soucoupe) en terre cuite fine blanche[64]. Parmi les autres artefacts collectés, mentionnons un tesson de pot de chambre en *creamware*, un tesson d'extrémité non décorée d'une cheminée de lampe en verre incolore sans plomb et une bille en pierre grise.

Le dépôt témoigne vraisemblablement de l'incendie de 1852, dont le secteur à l'étude a subi les affres (figure 4.4.20). Plusieurs indices appuient cette hypothèse : la grande concentration de résidus de combustion, l'épaisseur du dépôt et son homogénéité, ainsi que le nombre de témoins matériels altérés par la chaleur (n=21), dont certains déformés. Enfin, les artefacts trouvés s'accordent avec la datation de l'événement. Au moment de l'incendie, le terrain à l'étude est la propriété du cordonnier Joseph Payette. Il habite sa maison de pierres de deux étages, mais en loue également une partie à un ménage ouvrier (annexe F, Mongrain 2016 : 10).

Succession de remblais et surface de circulation, première moitié du XIX^e^ siècle

Visibles sur l'ensemble des sous-opérations, deux dépôts superposés formaient un épais remblai de rehaussement. Le premier dépôt est formé de sable brun grisâtre, hétérogène et ferme, contenant des pierres anguleuses (couche 7 de la figure 4.4.23, couche 7 de la figure 4.4.24 et couche 10 de la figure 4.4.25)[65]. La matrice porte des traces d'oxydation rougeâtre. Ce remblai, d'une épaisseur variant entre 0,12 m et 0,28 m, est posé sur un second dépôt plus homogène. Ce dernier est constitué de sable olive, ferme à meuble (couches 8 et 9

[63] Est exclu ici le lot 2E2 car il englobait également le remblai de rehaussement sus-jacent.

[64] L'assemblage contient aussi un tesson intrusif de terre cuite fine blanche vitrifiée. En effet, le fragment est jointif avec une assiette trouvée en six morceaux dans le lot 2D2.

[65] Dans la sous-opération 2E, les inclusions comprennent également des éclats de taille.

de la figure 4.4.23, couche 8 de la figure 4.4.24 et couche 11 de la figure 4.4.25). Il présente également des traces d'oxydation. Les inclusions sont peu nombreuses et de petite taille (cailloux subanguleux et charbon de bois). Son épaisseur moyenne est de 0,22 m. Il est toutefois plus épais dans la sous-opération 2F, où il comble un creusement sur sa moitié est. Dû à des contraintes de temps et de sécurité, la base du creusement n'a pas été atteinte et ce, à plus de 0,40 m de profondeur. La fonction de cette fosse demeure indéterminée[66]. L'épais rehaussement formé par les deux dépôts s'est avéré très pauvre en culture matérielle. Il n'a livré aucun artefact dans le sondage 2D (lots 2D4 a 2D7) et seul un tesson de *pearlware* dans le sondage 2E (lots 2E4 à 2E6). Dans la sous-opération 2F (lots 2F5, 2F6 et 2F8 à 2F10), les témoins matériels se sont avérés plus nombreux (n=31), peut-être à cause d'une perturbation causée par la mise en place du poteau 2F1. Ceux-ci sont surtout représentés par des ossements animaux (n=11), des fragments de bouteilles en verre vert foncé (n=6) et de contenants en céramique (n=5). Ces derniers sont en terre cuite fine blanche (n=2), en *creamware* (n=2) et en terre cuite grossière locale à glaçure (n=1). Il faut aussi mentionner la présence d'une pièce de chaussure en cuir et d'un bouton à œillet en métal cuivreux. L'assemblage d'artefacts et la position stratigraphique du rehaussement laissent croire qu'il fut mis en place durant la première moitié du XIX^{e} siècle.

Dans la sous-opération 2E, ce qui s'apparente à une surface de circulation a été observée en surface de ce rehaussement. Non visible en paroi et observé à une altitude moyenne de 21,06 m NMM, ce niveau se présentait comme un sable brun épais d'environ 0,004 m. Aucun artefact n'a été trouvé dans ce dépôt 2E3. S'il s'agit bel et bien d'une surface de circulation, elle serait liée à l'occupation de la cour arrière du bâtiment sis sur le lot 382 avant l'incendie de 1852.

Niveau d'occupation et remblai de rehaussement, premier quart du XIX^{e} siècle

Sous l'épais remblai de rehaussement décrit ci-haut, un niveau d'occupation a été observé dans les sous-opérations les plus à l'ouest (couche 10 de la figure 4.4.23 et couche 9 de la figure 4.4.24)[67]. Le niveau d'occupation se présentait comme un sable limoneux brun foncé, hétérogène et compact. Les inclusions y étaient très nombreuses et variées : fragments de briques, gravier et cailloutis, mortier et charbon de bois. La surface du dépôt était située un peu plus haut dans la sous-opération 2D (environ 20,72 m NMM) que dans la sous-opération 2E (environ 20,67 m NMM), indiquant une légère pente descendante vers l'ouest.

La fouille de ce dépôt (lots 2D8 et 2E7, photo 4.4.59) a livré quelques écofacts (n=9) et plusieurs artefacts (n=140). Les fragments d'objets identifiés les mieux représentés au sein de

[66] Ce secteur du sondage 2F s'est avéré perturbé; les limites spatiales des dépôts n'étaient pas toujours nettes en cours de fouille. Il est possible que cette perturbation soit associée à la mise en place du poteau 2F11.

[67] Cette couche n'était pas visible dans la sous-opération 2F, où le rehaussement était posé directement sur ce qui s'apparentait au sol naturel stérile (couche 12 de la figure 4.4.25). Il faut néanmoins rappeler que cette observation ne vaut que pour la moitié ouest de la sous-opération, puisque la base du rehaussement n'a pas été atteinte à l'est.

l'assemblage sont ceux liés à l'alimentation (n=29) et aux boissons alcoolisés (n=21). Les objets de la première catégorie sont presque tous liés à la vaisselle de table (n=27). Un fragment de jatte ou terrine en terre cuite grossière locale à glaçure témoigne pour sa part de la préparation des aliments. La vaisselle de table est surtout en *creamware* (n=20), représenté par au moins cinq objets différents, dont un seul porte les traces d'un décor (lignes peintes en brun). Le *pearlware* (n=2) et le *Staffordshire slipware* (n=1) sont également présents. Ce dernier type, produit en Angleterre dès la fin du XVII^{e} siècle, est généralement associé à des contextes du XVIII^{e} siècle (Brassard et Leclerc 2001 : 56 et Gauvin 1995 : 59). Quant aux artefacts liés à l'alcool, il s'agit majoritairement de tessons de bouteilles cylindriques en verre vert foncé (n=19). Les deux autres tessons proviennent de deux verres sur pied en verre incolore sans plomb. Parmi les artefacts restants, il faut mentionner la présence de neuf clous forgés et de fragments de grès fin salin blanc (n=1), de faïence blanche (n=1) et de terre cuite grossière de Saintonge (n=1). Aucun de ces fragments n'a pu être associé à un type d'objet particulier, mais comme le fragment de *Staffordshire slipware*, ils datent du XVIII^{e} siècle.

Photo 4.4.59 Artefacts provenant des lots BjFj-173-2D8 et 2E7 (photo Isabelle Hade)
A- Fragments de contenant en grès grossier à glaçure saline brune; B- Fragments de contenants en *creamware*; C-Fragment de contenant en *pearlware* à décor Willow; D- Fragment de contenant en terre cuite grossière de Saintonge; E- Fragment de bol en *pearlware* à décor à l'engobe; F- Fragment d'assiette en céramique altérée, décor *Shell edge*; G- Fragment de pot à plante en terre cuite grossière sans glaçure; H- Fragment de tasse en *Staffordshire slipware*; I- Fragment de contenant en *creamware* à décor peint; J- Fragment de pot ou de bol en grès fin salin blanc

L'épaisseur de la couche et sa nature hétérogène laissent croire qu'il puisse s'agir d'un rehaussement ayant également servi de niveau d'occupation. La présence de quelques tessons de céramique du XVIII^e^ siècle appuie d'ailleurs une déposition de nature secondaire. Le secteur à l'étude n'est pas occupé avant le début du XIX^e^ siècle. En effet, le cadre bâti sur le lot 382 se développe entre 1801 et 1815; à cette dernière date, une maison est présente au coin nord-est des rues Dorchester et Sanguinet. En 1825, un bâtiment plus grand a été ajouté dans la portion nord-ouest du terrain, en bordure de la rue Sanguinet, tel que visible sur le plan d'Adams. Les sous-opérations 2E et 2D étant situées à l'est de ce bâtiment, il est possible que le rehaussement soit associé à sa construction, entre 1815 et 1825.

Occupation sur l'horizon supérieur du sol naturel, début du XIX^e^ siècle?

Sous le rehaussement, un sable limoneux brun, identifié comme l'horizon supérieur du sol naturel, a été observé (couche 11 de la figure 4.4.23 et couche 10 de la figure 4.4.24). Il se situait à une élévation variant entre 20,50 m NMM et 20,55 m NMM, la surface du dépôt étant légèrement plus basse dans le sondage 2E. Ce dépôt homogène et compact contenait quelques petites inclusions : fragments de bois, charbon de bois et cailloux subanguleux. Celles-ci disparaissaient graduellement en profondeur, alors que la matrice prenait une teinte grisâtre. Le dépôt a été fouillé sur une vingtaine de centimètres de profondeur[68], soit jusqu'à ce que le sol apparaisse bel et bien stérile tant en artefact qu'en inclusion anthropique. Quelques artefacts (n=10) ont été trouvés dans la portion supérieure du dépôt (lots 2E8 et 2D9). Il s'agit de quatre tessons d'un contenant en *creamware* sans décor, de deux clous forgés, d'un fragment de tige en fer forgé, d'un tesson de verre incolore sans plomb, d'un fragment de paroi d'une bouteille cylindrique en verre vert foncé et d'un morceau de semelle de chaussure en cuir.

La présence de quelques artefacts dans l'horizon supérieur du sol naturel pourrait témoigner de la première occupation historique du secteur. Celle-ci pourrait être liée aux premiers occupants du lot 382, dont la maison a été construite avant 1825 (feuillet 19b). À la fin du XVIII^e^ siècle, cet espace est déjà loti, coincé entre deux vergers, l'un en bordure nord de la rue Saint-Jean-Baptiste à l'ouest de la rue Sanguinet et l'autre à l'est longeant le tracé de l'actuelle rue Saint-Denis. Il n'est donc pas exclu que l'horizon organo-minéral du sol naturel témoigne également ici de ces occupations antérieures.

[68] Pour les deux sous-opérations, la fouille du dépôt s'est résumée à environ le tiers de la superficie du sondage pour des raisons de sécurité et de temps.

Tranchée d'inventaire 1A, sondages manuels 2C, 2A et 2B

La tranchée mécanique 1A, d'une largeur de 1,20 m et d'une longueur de 8,70 m, est localisée entre les chaînages 5+201 et 5+210. Trois sondages manuels y ont été implantés (carte 4.4.9). Le premier (2C) est situé non loin de la limite ouest de la tranchée. Il correspond à l'espace occupé par un aménagement en bois circulaire (1A1) dégagé par l'excavation mécanique. Quant au sondage 2A, il se trouve approximativement au centre de la sous-opération 1A et mesure 2 m de longueur par 1,20 m de largeur. Enfin, le sondage 2B est localisé à 1,15 m de la limite est de la tranchée. Mesurant 2 m de longueur par 1,20 m de largeur, il a été positionné afin de recouper le vestige 2B3. Les vestiges mis au jour ainsi que les différents dépôts fouillés sont présentés selon un ordre chronologique inversé (tableau 4.4.10).

Tableau 4.4.10 Corrélation des sols et des vestiges architecturaux des sous-opérations BjFj-173-1A et 2A à 2C

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi/ couche	Culture matérielle
Fin du XIX^{e} siècle?	Rehaussement du terrain et comblement post-abandon de l'aménagement 1A1	Sable limoneux brun foncé, hétérogène, avec résidus de bois.	2C1	2C-Sud-6, 2A-Sud-8	TCFB (décor à l'éponge et *flow blue*), *creamware*, TCG locale, GG Derbyshire 1, clous forgés, clous découpés, pipe W. White, isolateur électrique?
Deuxième moitié du XIX^{e} siècle?	Rehaussement du terrain et comblement post-abandon du caisson 2B3	Mélange de limon brun et d'argile verte avec mortier.	2B1	2B-Nord-4 et 5	TCG locale, *creamware*, TCFB, *pearlware*, GG Derbyshire 1, TCF rouge, *Rockingham*, TCFB vitrifiée, clous forgés, clous découpés
Milieu ou deuxième moitié du XIX^{e} siècle?	Dépôt d'utilisation des latrines 1A1	Dépôt organique brun rougeâtre à noirâtre, meuble, avec nombreux résidus de bois	2C2, 2C3	ND	TCFB, *pearlware*, *creamware*, TCF rouge, TCG locale, TCG N-E Angleterre, bouteille travaillée aux pinces de finition, chaussures en cuir
Milieu ou deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Comblement de la tranchée de l'aménagement 1A1	Limon brun avec lentilles d'argile limoneuse gris verdâtre, hétérogène et compact	2C4, 2C6	2C-Sud et Ouest-8	*Creamware*, *pearlware*, TCFB
Milieu ou deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Construction de l'aménagement 1A1?	Couche compacte de copeaux de bois et de bois décomposé	2C5	2C-Sud et Ouest-9	---

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi/ couche	Culture matérielle
Milieu ou deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Fosse de latrines	Cuve ou tonneau en chêne	1A1	2C-Sud-1A1	Un clou de cerclage en fer indéterminé
Milieu ou deuxième moitié du XIX^{e} siècle	Niveau d'occupation	Dépôt hétérogène de limon argileux brun moucheté d'argile sableuse verte avec lentilles de bois décomposé.	2A1, 2A2, **2B7**	2A-Sud-9 (portion supérieure), 2B-Nord-6	TCFB, TCG locale, *pearlware*, *creamware*, GF coloré dans la masse avec glaçure liquide, PF *bone china*, TCF jaune, pipe « TD », clou forgé
Milieu du XIX^{e} siècle	Remblai antérieur à la mise en place du tonneau 1A1	Limon argileux brun, hétérogène, avec fragments de bois et pierres subanguleuses	2C5, 2C6	2C-Sud et Ouest-10 et 11	Bouteille fabriquée au moule Ricketts, TCG locale, clou forgé?
Milieu du XIX^{e} siècle	Comblement d'une étroite dépression nord-sud (ancienne clôture?)	Dépôt hétérogène d'argile limoneuse verdâtre et de limon argileux brun	2A5	ND	---
Milieu du XIX^{e} siècle	Déblais de creusement de l'aménagement 1A1?	Dépôt hétérogène d'argile limoneuse verdâtre et de limon argileux brun	2A6	2A-Sud-11	*Creamware*, *pearlware*, TCFB, TCG locale, TCG N-E Angleterre
Milieu du XIX^{e} siècle?	Aire de circulation	Éclats de pierres calcaires et bois décomposé	2A3, 2B7	2A-Sud-10, 2B-Nord-7	*Creamware*, TCFB, clou forgé?, bille en TCG sans glaçure
Deuxième quart du XIX^{e} siècle?	Niveau d'occupation	Couche organique avec particules et copeaux de bois décomposé	2A4, 2B7	2A : ND, 2B-Nord-8	*Creamware*, TCFB, TCG locale, *Rockingham*, GG Derbyshire, clous forgés?, chaussures en cuir
Deuxième quart du XIX^{e} siècle	Dépôt d'utilisation du caisson 2B3	Dépôt hétérogène de limon sableux brun grisâtre et d'argile ocre beigeâtre	2B2	2B-Nord-9	*Pearlware*, *creamware*, TCG locale, TCG N-E Angleterre, clous forgés, pipe de type *reed stem*
Deuxième quart du XIX^{e} siècle	Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et de comblement du tonneau 2B6	Limon sableux brun-gris avec nombreux résidus de bois	2B4, 2B5, 2B9	2B-Nord-10 et 11	Pearlware, creamware, TCG locale, TCG N-E Angleterre, TCFB, TCF à glaçure jaune, clous forgés et découpés, pipes TD, chaussures en cuir

Période	Contexte-événement	Remarque	Lot	S.-op. / paroi/ couche	Culture matérielle
Deuxième quart du XIX^{e} siècle	Dépôt de comblement du tonneau 2B6	Succession de minces dépôts de limon organique et de sable fin	2B10	ND	*Creamware* sans décor
Première moitié du XIX^{e} siècle	Comblement de la tranchée de construction du vestige 2B3	Limon argileux brun grisâtre, hétérogène et meuble	2B8, 2C99 couche 15	2B-Nord-12 à 14	*Creamware*, TCFB, *pearlware*, TCG N-E Angleterre, TCG locale, clou forgé
Première moitié du XIX^{e} siècle	Fosse à déchets	Caisson rectangulaire en pin	2B3	2B-Nord-2B3	---
Première moitié du XIX^{e} siècle	Remblai de mise en place du tonneau 2B6	Limon argileux gris bleuté, homogène et compact	2B11	2B-Nord-15	Clou indéterminé
Première moitié du XIX^{e} siècle?	Comblement post-abandon de la fosse à déchets 2B13	Argile limoneuse beige verdâtre mouchetée d'oxydation orangée	2B12	ND	TCFB, TCG locale
Premier tiers du XIX^{e} siècle	Niveau d'occupation	Limon argileux brun, hétérogène	2A7	2A-Sud-12 à 14	TCG locale, *creamware*, *pearlware*, TCFB, TCG chamois à glaçure verte, GG Derbyshire 1, pierre à fusil?
Premier quart du XIX^{e} siècle?	Comblement d'une dépression nord-sud (ancienne clôture?)	Limon argileux brun, homogène et meuble	2A8	2A-Sud-15	TCFB, TCG locale, *creamware*, PF *bone china*
Premier quart du XIX^{e} siècle?	Dépôt d'utilisation de la fosse à déchets 2B13	Limon organique brun orangé avec nombreux résidus de bois	2B14	ND	*Creamware*, GG Derbyshire 1, TCG locale, clous forgés, chaussures en cuir
Première quart du XIX^{e} siècle?	Puisard ou latrines?	Tonneau en chêne	2B6	2B-Nord-2B6	---
Premier quart du XIX^{e} siècle	Niveau d'occupation (horizon supérieur du sol naturel)	Limon sableux brun, homogène et ferme	2A9	2A-Sud-16	TCG locale, *creamware*, TCFB
Début du XIX^{e} siècle?	Fosse à déchets	Tonneau ou cuve en chêne	2B13	ND	---
	Sol naturel stérile	Limon argileux brun grisâtre moucheté d'oxydations, homogène et compact	2A10	2A-Sud-17, 2C-Sud et Ouest-12	---

Rehaussement, fin du XIX^e siècle?

Dans la sous-opération 2C, un remblai de sable limoneux brun foncé, hétérogène, comblait la portion supérieure du vestige dérasé 1A1 (couche 6 de la figure 4.4.26). Fouillé sur une quinzaine de centimètres d'épaisseur (lot 2C1), le dépôt compact à ferme contenait de nombreux résidus de bois (fragments, fibres et bois décomposé). Parmi les autres inclusions se trouvaient du charbon de bois, des fragments de briques communes, des pierres calcaires anguleuses, des nodules de mortier et un peu de charbon minéral.

Plusieurs artefacts (n=126) et écofacts (n=49) ont été récoltés dans le dépôt. Ces derniers sont majoritairement des ossements (n=42). Quant aux artefacts, plusieurs fragments proviennent de contenants en terre cuite (n=43). Les types céramiques les mieux représentés sont la terre cuite fine blanche[69] (n=17), le *creamware* (n=11) et la terre cuite grossière locale à glaçure (n=8). L'assemblage contient également trois tessons de bouteilles cylindriques en grès grossier Derbyshire de type 1, ainsi que deux fragments de pots à plante en terre cuite grossière. Le remblai renferme aussi plusieurs artefacts liés à la construction : du verre à vitre (n=25), des clous (n=15) dont quatre forgés et deux découpés, ainsi qu'une penture en métal cuivreux. Quelques bandes (n=3) et plaques (n=3) d'usage indéterminé en métal ferreux pourraient également s'inscrire dans cette catégorie. Les témoins matériels liés à l'habillement sont également en grand nombre; s'y trouvent des éléments de chaussures en cuir (n=19) et un bouton à quatre trous en os. Les trois fragments de tissu découverts pourraient également appartenir à cet ensemble. Enfin, il faut mentionner la présence d'un tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche portant la marque « W. WHITE/GLASGOW » (1805-1890) et de deux fragments cylindriques en porcelaine commune à glaçure provenant peut-être d'un isolateur électrique.

Le relevé stratigraphique révèle que le dépôt s'étendait vers l'ouest et vers l'est, au-delà de l'emprise du vestige 1A1[70]. Vers l'est, dans la sous-opération 2A, le remblai mesure entre 0,10 m et 0,25 m d'épaisseur (couche 8 de la figure 4.4.27)[71]. La matrice y est moins hétérogène, mais les inclusions sont sensiblement les mêmes : résidus de bois, fragments de

[69] Parmi les objets en terre cuite fine blanche, au moins deux portent un décor à l'éponge, disponible sur les marchés nord-américains après 1845 (Miller 2000 : 13), et un présente un décor *flow blue*, un type produit de 1825 à 1925 environ (Snyder 2015).

[70] L'excavation mécanique a retiré la portion supérieure du dépôt dans la sous-opération 2C, ne laissant que la section plus profonde recouvrant le vestige 1A1.

[71] La base du dépôt correspond approximativement à celle de l'excavation mécanique (1A99) dans la sous-opération 2A; le dépôt n'a donc pu y être fouillé.



interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1C/1A/2B Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Bois
- 2G1 Identification de vestige

Autres éléments

- Coupe stratigraphique
- Site arch®ologique recens®
- BiFj–173 Code Borden

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Est, BiFj-173-1A, 2A, 2B et 2C

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,75 1,5 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.9

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Description des couches

Coupe stratigraphique des paroi sud et ouest, sous-opération 2C, BjFj-173

1) Asphalte; revêtement de la chaussée

2) Béton; assisse de fondation

3) Pierre concassée et criblure de pierre; lit de pose de l'assisse

4) Sable limoneux brun, compact et hétérogène, avec des fragments de charbon de bois, des fragments de mortier, des pierres calcaires subanguleuses, des petits fragments de briques et du gravillon

5) Sable légèrement limoneux brun clair, compact et hétérogène, avec des lentilles d'argile brun pâle, des fragments de charbon de bois, des éclisses de bois, des fragments de mortier, quelques fragments de briques, des concrétions ferrugineuses et des pierres anguleuses

6) Sable limoneux organique brun foncé, compact et hétérogène, avec des fragments de charbon de bois, des éclisses de bois et de la pâte de bois, des pierres calcaires anguleuses d'environ 10 cm et des fragments de briques d'environ 8 cm. Lot 2C1

7a) Loam brun, compact et hétérogène, avec des lentilles d'argile, des lentilles de sable, des fragments de charbon de bois et de la fibre de bois

7b) Loam organique brun, compact et hétérogène, avec de la fibre de bois et peu de fragments de charbon de bois

8) Limon légèrement argileux brun, compact et hétérogène, avec des lentilles d'argile limoneuse gris verdâtre, des fragments de charbon de bois, des éclisses de bois et des petites pierres subanguleuses. Lot 2C4

9) Copeaux et pâte de bois brun roux, très compact. Lot 2C5

10) Limon argileux brun, compact et hétérogène, avec des lentilles d'argile limoneuse gris verdâtre, des taches d'oxydation, des éclisses de bois de 3 cm à 10 cm de longueur et des pierres subanguleuses à la base de la couche. Lot 2C5

11) Limon légèrement argileux brun grisâtre, compact et homogène, avec de la fibre de bois, des petits fragments de charbon de bois et des fragments de mortier blanc. Lot 2C6

12) Limon argileux brun gris verdâtre, compact, avec des lentilles d'argile grise plus organique, des taches d'oxydation et des racines décomposées. Sol naturel stérile

COUPE STRATIGRAPHIQUE



P Pierre
B Brique
Limite diffuse
Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BjFj-173

SOUS-OPÉRATION 2C, PAROIS SUD ET OUEST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4426_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.26

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi sud, sous-opération 2A, BjFj-173

1) Asphalte et béton

2) Gravier

3) Limon beige tacheté gris et bleu, hétérogène et meuble, contenant des petites pierres subanguleuses, du cailloutis et des fragments de briques

4) Mélange de limon sableux brun foncé et de sol organique, meuble, contenant des copeaux de bois, du cailloutis, du charbon de bois et du charbon minéral

5) Mortier avec des fragments de briques

6) Limon brun, homogène et meuble, contenant quelques cailloux

7) Sable gris beigeâtre, homogène et ferme, contenant des traces de charbon de bois et de mortier

8) Limon brun rougeâtre, homogène et meuble, contenant de la brique, du bois, du mortier, des cailloux subanguleux et beaucoup de pierres anguleuses dans la portion ouest

9) Limon argileux brun pâle, hétérogène et ferme, contenant une lentille de pâte et de fibres de bois, des fragments de briques, du mortier, du bois, du charbon de bois et quelques cailloux

10) Éclats de calcaire avec une pierre et une brique (2A3)

11) Limon bleu verdâtre, homogène et compact, contenant quelques pierres arrondies

12) Mélange de limon argileux brun et de limon bleu verdâtre, compact

13) Limon argileux brun foncé contenant des petites particules de mortier, du bois, des fragments de briques, quelques cailloux et une lentille de fibres, copeaux et pâte de bois à la base à l'ouest

14) Identique à la coupe 12, mais sans inclusions

15) Limon sableux brun, homogène et ferme, contenant un peu de charbon de bois et de fibres de bois ainsi que du mortier

16) Argile limoneuse beige pâle, compacte; sol naturel stérile

COUPE STRATIGRAPHIQUE



P Pierre

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BjFj-173

SOUS-OPÉRATION 2A, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4427_170130.dwg

0 0,15 0,3 m

Figure 4.4.27

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

briques, mortier et pierres anguleuses. Le dépôt semble témoigner d'un rehaussement du terrain postérieur à l'abandon et à la démolition partielle du vestige 1A1. À première vue, l'assemblage indique une datation du milieu du XIX^e^ siècle. La présence d'un objet lié à l'électricité, si l'identification s'avère juste et qu'il n'est pas intrusif, indiquerait toutefois un *terminus post quem* de la fin du XIX^e^ siècle.

Rehaussement, deuxième moitié du XIX^e^ siècle?

L'excavation mécanique de la tranchée 1A a mis au jour un deuxième remblai, cette fois situé sur l'ensemble de la sous-opération 2B (couches 4 et 5 de la figure 4.4.28). D'une épaisseur variant entre 0,10 m et 0,25 m, le dépôt est toutefois plus épais au centre de la sous-opération, où il recouvre le sommet du vestige 2B3. Seule cette section centrale fut fouillée manuellement (lot 2B1). Le dépôt était très hétérogène, constitué d'un mélange de limon argileux brun et d'argile limoneuse verte. Des poches et lentilles de mortier désagrégé s'entremêlaient à la couche, en plus des nombreuses inclusions (charbon de bois, nodules de briques et éclats de pierres calcaires).

Fouillé sur une épaisseur de 0,20 m à 0,30 m, le dépôt a permis la collecte de plusieurs artefacts (n=363), en plus d'ossements animaux (n=102) et de coquilles d'huîtres (n=52). Les tessons de contenants en terre cuite composent une très grande partie de l'assemblage (n=210). Les types céramiques mieux représentés sont la terre cuite grossière locale à glaçure (n=61), le *creamware* (n=61), la terre cuite fine blanche[72] (n=38) et le *pearlware* (n=18), dont un fragment de tasse inscrit « DAVENPORT » (années 1790-années 1810). S'y trouvent également huit fragments de terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, deux de terre cuite fine blanche vitrifiée, trois de bouteilles cylindriques en grès grossier Derbyshire de type 1, trois de terre cuite fine rouge, un de *Rockingham* et quatre de pots à plante en terre cuite grossière sans glaçure. L'assemblage contient également plusieurs éléments de construction : du verre à vitre (n=55), des clous (n=44) dont 21 forgés et dix découpés, un boulon et son écrou (tous deux en fer), un piton en fer forgé et une patte de scellement. Quelques objets supplémentaires (n=16) à usage indéterminé pourraient également grossir les rangs de cet ensemble, soit des bandes, plaques, tiges et anneau, tous en métal ferreux.

Le remblai témoigne vraisemblablement, comme le précédent, d'un épisode de rehaussement du terrain postérieur à l'abandon du caisson 2B3. La culture matérielle associée indique généralement que l'événement s'est produit durant la première moitié du XIX^e^ siècle, mais la présence de terre cuite fine blanche vitrifiée et de *Rockingham* le date plutôt du milieu du XIX^e^ siècle. Il est peut-être même plus récent : si l'on compare l'extrémité est du sondage 2C avec le sondage 2B, les deux rehaussements affleurent approximativement au même niveau, soit 21,80 m NMM. S'il s'agit effectivement d'un même événement, les tonneaux 1A1 et 2B6, bien que sis sur des lots différents, auraient été abandonnés en même temps. Notons que le dernier quart du XIX^e^ siècle correspond à une

[72] Dont un fragment de contenant inscrit « [...]AN [...]RIGS »

Description des couches

Coupe stratigraphique de la paroi nord, sous-opération 2B, BjFj-173

1) Asphalte

2) Béton

3) Gravier

4) Sable argileux gris tacheté de beige et jaune, hétérogène et ferme, contenant des morceaux de bois, des cailloux anguleux, du mortier et des fragments de briques

5) Sable argileux brun jaunâtre, homogène et ferme, contenant un peu de charbon de bois et du mortier (2B1)

6) Sable limoneux brun-gris, hétérogène et ferme, contenant des petits fragments de charbon de bois (2B7)

7) Limon sableux brun verdâtre, hétérogène et ferme, contenant des pierres anguleuses, des fragments de briques, du mortier et des fibres de bois (2B7)

8) Mélange de sol organique et de sable brun rougeâtre, homogène et ferme, contenant du charbon de bois, du mortier, de la pâte de bois et des cailloux anguleux (2B7)

9) Limon sableux tacheté beige, ocre et brun-gris, hétérogène et ferme, contenant des concrétions, des cailloux anguleux, de la fibre de bois, du mortier, des éclats de briques et du charbon de bois (2B2)

10) Bois en décomposition avec des lentilles de mortier beige ocre, de la brique de la fibre de bois du charbon de bois et du mortier (2B4)

11) Limon sableux gris-brun, hétérogène et meuble, contenant de la fibre de bois, du charbon de bois, des brindilles, du charbon de bois, du mortier, des pierres anguleuses, de la brique et des concrétions métalliques (2B5)

12) Sable limoneux brun, homogène et ferme, contenant des cailloux anguleux, des éclats de briques, du mortier et du charbon de bois (2B8)

13) Limon sableux brun verdâtre, homogène et ferme, contenant des pierres anguleuses, du mortier et des cailloux anguleux (2B8)

14) Limon légèrement argileux brun avec des pastilles de sable et de mortier, hétérogène et compact, contenant du charbon de bois, du mortier, de la brique, des coquilles d'huitres et des pierres subanguleuses avec fossiles; remblai de comblement de la tranchée du caisson, début du XIX^{e} siècle?

15) Limon argileux brun verdâtre moucheté de limon argileux bleuté, homogène et compact, contenant des grosses pierres subarrondies et des éclats de pierres (2B11)

16) Mortier désagrégé avec du limon brun, hétérogène et meuble, contenant du charbon de bois, de la brique et du mortier

17) Sable limoneux brun pâle, hétérogène et compact, contenant du charbon de bois, du mortier et des clous

18) Sable limoneux brun, homogène et compact, contenant du charbon de bois et un fragment de mortier

19) Sable limoneux brun-gris, homogène et compact, contenant du gravier

20) Sable limoneux brun pâle, homogène et compact

COUPE STRATIGRAPHIQUE



P Pierre

2F11 Identification du vestige

Bois

Limite de fouille

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, BjFj-173

SOUS-OPÉRATION 2B, PAROI NORD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4428_170130.dwg

0 0,2 0,4 m

Figure 4.4.28

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

période de transformation pendant laquelle les bourgeois quittent peu à peu le quartier Saint-Louis, qui se densifie et se prolétarise (annexe F, Mongrain 2016 : 11). À titre d'exemple, la résidence du lot 383, transformée en duplex entre 1880 et 1885, recevra un étage additionnel au début du XX^{e} siècle, devenant ainsi un immeuble à logements multiples (annexe F, Mongrain 2016 : 11).

Latrines (1A1), milieu ou deuxième moitié du XIX^{e} siècle

Dans la sous-opération 2C, sous l'épais remblai de rehaussement (couche 6 de la figure 4.4.26) est apparu le sommet dérasé d'un vestige en bois (1A1) à une élévation de 21,41 m NMM (photos 4.4.60 et 4.4.61). Située au coin sud-est de la sous-opération, le tonneau présente un diamètre à son sommet de 1,10 m et de 1 m à sa base. Cette ancienne fosse de latrines est formée de douves en bois mesurant plus de 0,62 m de hauteur, 0,07 m à 0,09 m de largeur et 0,015 m d'épaisseur. Celles-ci sont maintenues par un cerclage de bois d'une largeur de 0,06 m, cloué[73] sur la face extérieure. Deux niveaux de cerclage ont été observés. Ce tonneau sans fond repose sur un remblai hétérogène (couche 8 de la figure 4.4.26). La base du vestige, qui correspond à l'extrémité inférieure des douves, est située à une altitude de 20,79 m NMM. L'analyse microscopique d'une de ces douves a permis d'identifier l'essence de bois (annexe E). Il s'agit de chêne (*Quercus sp.*), une essence « largement utilisée dans la tonnellerie » (*ibid.* : 3). Bien que le sommet des latrines ait été dérasé, les résultats de l'analyse archéobotanique laissent croire que le tonneau ait été surmonté à l'origine d'un aménagement le protégeant des intempéries (annexe D, GAIA 2016 : 40, 47).

Photo 4.4.60 Surface du lot 2C2 à l'intérieur du vestige 1A1, vue vers l'est (BjFj-173-15-NUM1-44)

Photo 4.4.61 Surface du lot 2C3 à l'intérieur du vestige 1A1, vue vers le nord (BjFj-173-15-NUM1-59)

[73] Les clous sont trop corrodés pour déterminer leur mode de fabrication.

Une couche brun rougeâtre à brun noirâtre, très organique et meuble, affleurait à une altitude moyenne de 21,04 m NMM. Ce dépôt 2C2 (photo 4.4.60) et 2C3 (photo 4.4.61) comblait la portion inférieure du vestige 1A1 sur une épaisseur moyenne de 0,30 m. Les inclusions étaient majoritairement constituées de résidus de bois (fragments de planches, éclisses, écorce, fibres), avec du charbon de bois, du charbon minéral, du mortier désagrégé, quelques pierres anguleuses et de rares fragments de briques communes. Outre la centaine d'écofacts[74], la fouille manuelle a permis de récolter 522 artefacts, dont certains jointifs. Plusieurs sont liés à la construction (n=156). Néanmoins, l'importance de cette catégorie est surestimée, puisque majoritairement représentée par des tessons de verre à vitre (n=149). Le reste est formé de clous en métal ferreux très corrodés. Certains autres éléments n'ayant pu être identifiés à une fonction précise pourraient aussi appartenir à cette catégorie. Il s'agit de plaques (n=28) et de bandes (n=2) en métal ferreux, ainsi que d'un possible goujon en bois.

La deuxième grande fonction représentée par l'assemblage est celle liée à l'alimentation (n=134), plus particulièrement à la vaisselle de table (n=109). Les contenants céramiques y sont majoritairement en terre cuite fine blanche (n=73)[75], pour la plupart portant un décor. Les décors de types Willow et *Shell edge* (dont une assiette inscrite « 61 ») sont les plus fréquents (photo 4.4.62), respectivement présents sur 28 et 21 fragments d'assiettes. Les autres objets en terre cuite fine blanche décorée sont agrémentés de motifs variés imprimés bleu (n=16) et, dans une seule occurrence, rouge (inscrit « DAVENPORT », vers 1815-1860). Le *pearlware* est également bien représenté (n=27)[76]; tous les objets sont décorés (motifs peints bleu, vert ou orange, motif *Shell edge* bleu et motifs imprimés). Le *creamware* est aussi présent, avec huit fragments d'assiette non décorée[77]. La vaisselle de table est aussi représentée par dix-neuf fragments de gobelets en verre incolore sans plomb, provenant d'au moins trois objets différents. Deux possibles carafes sont également représentées par trois tessons de verre incolore sans plomb. L'assemblage contient aussi deux fragments de terre cuite fine rouge à engobe blanc et glaçure claire, un type céramique commun tout au long du XIX^{e} siècle (Gauvin 1995 : 109), deux fragments de contenants indéterminés en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est, un fragment de rebord d'une jatte ou terrine en terre cuite grossière locale et des tessons d'une bouteille en verre teinté vert marquée « [...]DON ».

[74] Ces écofacts sont composés majoritairement d'ossements animaux (n=90), mais il faut préciser que les coquilles d'huîtres étaient également très nombreuses. Toutefois, dû à des contraintes de temps et d'espace, il fut décidé de ne pas toutes les récolter. Seul un échantillon représentatif a été conservé pour être inventorié.

[75] Cette somme atteint 79 en ajoutant les tessons de contenants de fonction indéterminée.

[76] Cette somme atteint 30 en ajoutant les tessons de contenants de fonction indéterminée.

[77] Trente-trois autres fragments sont associés à des contenants de fonction indéterminée, alors que 39 proviennent de pots de chambre et un dernier d'un pot de crème corporelle. Sans tenir compte des fonctions représentées, le nombre total de fragments de *creamware* atteint donc 81.

Les trois dernières fonctions représentées en grand nombre sont les soins du corps (n=41), la consommation ou conservation de boissons (n=38) et l'habillement (n=33). Les artefacts liés aux soins du corps sont presque uniquement représentés par des fragments de pot de chambre en *creamware* (n=39). Les deux autres objets sont un pot à onguent cylindrique, également en *creamware*, et un peigne à poux en os. Quant à la catégorie « consommation/conservation des boissons alcoolisées », elle se compose de 38 fragments de bouteilles cylindriques en verre vert foncé. Au moins trois de celles-ci ont été soufflées dans un moule et l'une d'entre elle présente les traces d'utilisation d'une pince de finition, un outil utilisé entre 1820 et 1930 environ (Jones et Sullivan 1985 : 46). Pour leur part, les artefacts liés à l'habillement sont tous des éléments de chaussures en cuir, soit des fragments d'empeigne et de semelles.

Enfin, l'assemblage contient également quelques fragments de pipes en terre cuite fine blanche argileuse (n=7), dont deux fourneaux portant la marque « TD » dans un cartouche circulaire sur leur face arrière. Il faut aussi mentionner la présence d'une bille en terre cuite à pâte chamois sans glaçure. Les billes de ce type sont fabriquées en Allemagne et en Amérique du Nord dès le milieu du XVIII^{e} siècle et demeureraient courantes jusque dans les années 1930 (Samford 2002).

Photo 4.4.62 Objets provenant des lots BjFj-173-2C2 et 2C3 (photo Isabelle Hade)
A- Assiette en terre cuite fine blanche à décor Willow; B- Assiette en terre cuite fine blanche à décor *Shell edge*; C- Tasse en *pearlware* à décor imprimé; D- Fragments de pot de chambre en *creamware*; E- Tessons de gobelets en verre incolore sans plomb; F- Tesson de carafe en verre incolore sans plomb; G- Semelles en cuir; H- Petit pot en *creamware*; I- Peigne à poux en os

Le lot 2C3 (soit la portion inférieure du dépôt d'utilisation de la cuve 1A1) a fait l'objet d'un échantillonnage des sols pour l'analyse des macrorestes. Les résultats de cette étude spécialisée ont permis de confirmer l'association du vestige à d'anciennes latrines : « L'assemblage archéobotanique est composé d'un ensemble hétérogène anthropique et naturel : dépositions de matières fécales, rejets de déchets domestiques et dépositions naturelles volontaires ou non » (annexe D, GAIA 2016 : 46). Bien que la matière fécale demeure l'élément dominant, l'échantillon récolté s'est avéré très riche en restes botaniques, avec 55 taxons différents principalement associés à des plantes comestibles (*ibid.* : 26 et 46). Parmi ces dernières, les petits fruits sont majoritaires avec des graines de framboises ou mûres, de fraises, de bleuets, de groseilles ou gadeliers, de prunes, de cerises, de merises et de figues. S'y trouvent également des graines de raisins, de pommes ou poires et de concombres (*ibid.* : 26-28). La consommation de figues, un fruit importé ne poussant pas au Canada, indique un niveau socioéconomique aisé des occupants. La présence d'une graine de melon, si elle s'avère bien être un melon de Montréal (une variété introduite à Montréal à la fin du XVIII^{e} siècle), témoigne également d'un statut socioéconomique élevé, puisque « le prix d'une tranche équivalait le prix d'un steak dans les restaurants new yorkais et bostonais » (*ibid.* : 44). Une autre espèce présente dans l'assemblage offre des indices quant à l'identité des occupants du site. Il s'agit des gadelles et groseilles, des petits fruits dont la consommation est généralement associée à la population anglophone (annexe D, GAIA 2016 : 44).

Il faut également mentionner la découverte dans l'échantillon d'un potentiel fragment de papier hygiénique (annexe D, GAIA 2016 : 46). Ce produit fut inventé aux États-Unis en 1857 par Joseph Gayetty sous la forme de papiers plats médicamentés (Bennett 2009). Il faut toutefois attendre l'arrivée des rouleaux inventés par la compagnie Scott en 1890 pour que le papier de toilette devienne populaire (*idem*). Côté datation, il faut mentionner que l'assemblage botanique issu du vestige 1A1 est très semblable à celui provenant de latrines du site Lemoyne-Leber et dont la fin d'utilisation daterait de la seconde moitié ou du dernier quart du XIX^{e} siècle (annexe D, GAIA 2016 : 46-47).

Sur la base des artefacts présents, l'utilisation des latrines daterait de la première moitié du XIX^{e} siècle. Cependant, l'analyse des écofacts pointe vers une utilisation plus tardive (deuxième moitié du XIX^{e} siècle).

La fouille manuelle de la sous-opération 2C a également permis de documenter deux dépôts pouvant être associés à la mise en place du tonneau[78]. Le premier, rencontré à une altitude de 21,05 m NMM, est un remblai comblant la tranchée de mise en place du tonneau[79] et s'appuyant contre la paroi extérieure de ce dernier (couche 8 de la figure 4.4.26). Il était composé d'un limon brun avec des lentilles d'argile limoneuse gris verdâtre. Hétérogène et

[78] Pour ce faire, la sous-opération a été agrandie vers l'ouest pour inclure une bande d'environ 0,20 m par 0,95 m contre la paroi extérieure du vestige.

[79] La largeur totale de la tranchée n'est pas connue ; elle a été fouillée sur une largeur maximale de 0,30 m depuis la paroi extérieure du vestige.

compact, le remplissage mesurait environ 0,25 m d'épaisseur. Ce dépôt 2C4 contenait cinq coquilles d'huîtres et quelques artefacts (n=16), dont sept fragments de *creamware* (sans décor), le rebord d'une assiette en *pearlware* à motif *Shell edge* bleu et un fragment de terre cuite fine blanche. Deux morceaux de cuir difformes et un fragment de planche de bois y ont également été trouvés. Sous ce remplissage se trouvait un mince dépôt (moins de 0,01 m) constitué de copeaux de bois et de bois décomposé. À une élévation de 20,85 m NMM, cette couche homogène et compacte ne contenait aucun artefact. Venant s'appuyer contre la paroi extérieure du tonneau 1A1, le dépôt témoigne peut-être de l'assemblage *in situ* de celui-ci.

Cette mince couche reposait sur un remblai (couches 9 et 10 de la figure 4.4.26). D'une épaisseur avoisinant 0,40 m, ce limon argileux brun et compact était hétérogène dans sa moitié supérieure : parsemé d'argile limoneuse gris verdâtre, il contenait de gros fragments de bois et des pierres subanguleuses. Dans sa portion inférieure, le dépôt était plus foncé et plus homogène, ne présentant que quelques fragments de bois et des particules de charbon de bois. Le remblai reposait sur la surface décapée du sol naturel stérile, à une élévation variant entre 20,47 m NMM et 20,65 m NMM. Quelques artefacts (n=15) ont été récoltés dans ce dépôt (lot 2C5). S'y trouvent entre autres un fragment de contenant en terre cuite grossière locale à glaçure incolore, un clou très corrodé (peut-être forgé) et onze tessons d'une bouteille à vin en verre vert foncé soufflée dans un moule de type Ricketts. Ce type de moule, breveté en Angleterre en 1821, a été employé pour les bouteilles à alcool de verre vert foncé jusqu'à la fin du XIX^{e} siècle (Jones et Sullivan 1985 : 33). Ce remblai est peut-être aussi associé à la mise en place du tonneau 1A1.

L'étude des macrorestes permet « d'affirmer que l'environnement à proximité du site semble avoir été ouvert (…), perturbé par les activités humaines, et probablement cultivé (ex. : jardin ou petit champ) » (annexe D, GAIA 2016 : 45). De plus, les occupants du site semblent avoir pratiqué des « activités de cueillette locale et d'horticulture, par exemple un jardin, un verger ou un champ cultivé, ainsi que du commerce à deux niveaux, local et international » (*ibid.* : 44). Différents indices laissent croire que ces occupants étaient de statut socioéconomique élevé (et peut-être de culture anglo-saxonne). La culture matérielle pointe également dans cette direction, avec de la vaisselle de table et de service en terre cuite fine blanche ou en *pearlware* presque exclusivement décorée. L'absence de terre cuite fine blanche vitrifiée, une céramique bon marché produite en grande quantité depuis le milieu du XIX^{e} siècle (Brassard et Leclerc 2001 : 96-97), pourrait également appuyer cette hypothèse, ou encore une datation antérieure à la deuxième moitié du XIX^{e} siècle.

Les latrines 1A1 sont positionnées en cour arrière du lot 383, plus précisément dans la moitié orientale de celle-ci. Dans la foulée des transformations du secteur, à la suite de l'incendie majeur de l'été 1852, le notaire Doucet reconstruit sa grande résidence en brique, qu'il occupera jusqu'à sa vente à Nicolas Hugues vers 1857 (annexe F, Mongrain 2016 : 10). Il faudra attendre le dernier quart du XIX^{e} siècle pour que la résidence soit occupée par un propriétaire d'origine anglo-saxonne. John Wilson fait l'achat en 1875 de la maison, qu'il transformera en duplex vers 1885, partageant alors la propriété avec un certain Reuter

Sissons (*ibid.* : 5 et 7). Au début du XX^e^ siècle, le bâtiment subira d'importantes transformations, dont l'ajout d'un étage, le transformant alors en immeuble à logements multiples (*ibid.* : 5). À la lumière de ces informations, il est possible de croire que le dépôt d'utilisation trouvé dans les latrines 1A1 puisse être associé à l'occupant John Wilson. Également, elles pourraient avoir été condamnées lors de l'importante transformation du bâtiment au début du XX^e^ siècle. Mais elle pourrait tout aussi bien être associée aux occupants précédents.

Niveau d'occupation, milieu ou deuxième moitié du XIX^e^ siècle

Sous le remblai de rehaussement du terrain, un dépôt hétérogène de limon argileux brun recouvrait l'ensemble de la sous-opération 2A (couche 9 de la figure 4.4.27). La matrice, mouchetée d'argile sableuse verte, contenait des lentilles homogènes et compactes de bois partiellement décomposé (éclisses, fragments, fibres). Outre les inclusions de bois, la couche comprenait du charbon de bois, de petits fragments de briques communes et un peu de cendre. Sise à une altitude moyenne de 21,72 m NMM, la couche s'amincissait vers l'ouest, passant d'une épaisseur de 0,08 m à 0,02 m. Le dépôt a également été observé dans la sous-opération 2B contre la limite ouest du vestige 2B3 (couche 6 de la figure 4.4.28). Dû à un manque de temps, le dépôt y a été fouillé conjointement avec deux couches sous-jacentes (lot 2B7). La fouille du dépôt dans la sous-opération 2A (lots 2A1 et 2A2) a permis la collecte de plusieurs artefacts (n=222) et écofacts (n=37). Généralement très fragmentaires, ces derniers étaient toujours posés à plat dans la couche. Les artefacts reliés à la construction sont les plus nombreux (n=60), suivis par ceux liés à l'alimentation (n=40). Toutefois, la première catégorie est surtout représentée par des tessons de verre à vitre (n=43). L'assemblage contient également quelques fragments de briques communes et huit clous (dont un forgé). La fonction « alimentation » est représentée presque uniquement par la vaisselle en céramique, à l'exception de quatre tessons de gobelets en verre incolore sans plomb. Les types céramiques présents sont diversifiés (sept types[80]), mais dominés par la terre cuite grossière locale (n=12), le *pearlware* (n=10) et la terre cuite fine blanche (n=9). Outre quelques fragments de contenants indéterminés, la terre cuite grossière locale regroupe les fragments d'une jatte (ou terrine) et d'une jarre, tous deux sans décor apparent. La vaisselle de *pearlware* et de terre cuite fine blanche présente souvent un décor, le plus souvent imprimé bleu ou peint[81]. Quant aux autres types céramiques liés à l'alimentation (tous représentés par un ou deux fragments seulement), il s'agit d'une assiette ou soucoupe en *creamware* non décoré, d'un bol en terre cuite fine jaune[82], d'une tasse en porcelaine de type *bone china* et d'un bol en grès fin brun coloré dans la masse à glaçure liquide inscrit

[80] En incluant les fragments de fonction indéterminée, le total atteint neuf types céramiques différents avec l'ajout de la terre cuite fine rouge à glaçure brune et de la terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est.

[81] Il faut toutefois préciser que 32 tessons de terre cuite fine blanche sans décor ont également été trouvés dans le dépôt, mais leur état fragmentaire empêchait de pouvoir les identifier à une fonction précise. La terre cuite fine blanche est donc ici sous-représentée.

[82] La terre cuite fine jaune commence à être produite en grande quantité à partir du milieu du XIX^e^ siècle (Brassard et Leclerc 2001 : 88 et Gauvin 1995 : 99).

« [...]RA ». L'assemblage comprend également neuf fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche (dont un fourneau marqué « TD »), trois fragments jointifs d'un pot de chambre en *creamware*, un bouton à œillet en métal cuivreux, un dos de bouton en os et un talon de chaussure en cuir clouté.

Avec une matrice mouchetée de compacité ferme, contenant des témoins matériels fragmentaires et posés à plat, cette couche témoigne d'un niveau d'occupation. Selon la séquence stratigraphique, elle est contemporaine de l'utilisation des latrines 1A1 et de celle de la fosse à déchets 2B3, ce que l'assemblage ne contredit pas. Le niveau d'occupation semble associé à la fois au lot 383 et au lot 384, aucune distinction spatiale concrète n'ayant été perçue lors de la fouille.

Remblai et tranchée de clôture (?), milieu du XIX^{e} siècle

Sous le niveau d'occupation associé aux lots 2A1 et 2A2, un remblai hétérogène constitué d'argile limoneuse verte et de limon argileux brun a été observé sur la moitié ouest de la sous-opération (couche 11 de la figure 4.4.26). D'une épaisseur avoisinant 0,10 m, le dépôt contenait des lentilles de bois décomposé, des copeaux de bois et des petits éclats de pierres calcaires. Sa fouille (lot 2A6) a permis la récolte de quelques écofacts (n=11) et artefacts (n=49). Parmi ces derniers, se trouvent plusieurs fragments de vaisselle en *creamware* (n=16), dont une assiette décorée du motif *Feather edge*, et dans une moindre mesure, en terre cuite fine blanche (n=8), en terre cuite grossière locale (n=5) et en *pearlware* (n=4). Un tesson de terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est a également été trouvé. On note aussi la présence de plusieurs éléments de chaussures en cuir (n=6), dont deux semelles entières.

Contre sa limite est, le remblai comblait une étroite dépression orientée selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. La fouille de cette petite tranchée a été isolée par le lot 2A5, mais aucun artefact n'y a été trouvé (photo 4.4.63). D'une largeur de 0,35 m, ce creusement a été observé sur une profondeur de 0,05 m. À son extrémité sud, trois à quatre petits morceaux de bois étaient posés obliquement dans son remblai de comblement. Juxtaposés les uns aux autres, ils formaient une paroi totalisant 0,32 m de longueur par 0,15 m de hauteur par 0,015 m d'épaisseur. Le sommet (scié ou dérasé?) des planches affleurait à une altitude de 21,74 m NMM. La présence de planchettes plus ou moins verticales alignées dans la dépression témoigne peut-être d'une ancienne clôture. La différence spatiale des dépôts observés de part et d'autre de la tranchée soutient cette hypothèse. D'ailleurs, selon la superposition des plans anciens, cette possible clôture est située approximativement sur la limite des lots 383 et 384 (feuillets 19d à 19f). Il faut d'ailleurs souligner qu'une telle clôture est mentionnée dans les archives en octobre 1850; faite de bois, elle mesure environ 10 pi de hauteur et est en mauvais état (annexe F, Mongrain 2016 : 8). Louis Boyer exige que son propriétaire, Joseph Leduc, la répare (*idem*).

La séquence stratigraphique des sondages 2A et 2C laisse croire que le remblai représenté par les lots 2A5 et 2A6 précède de peu le creusement pour la mise en place du tonneau 1A1. Sa comparaison avec le remplissage comblant ce creusement (couche 8 de la figure 4.4.26)



Photo 4.4.63 Surface des lots 2A3 (à gauche), 2A5 (au centre) et 2A6 (à droite), vue vers le sud (BjFj-173-15-NUM1-6)

semble appuyer cette hypothèse. En effet, les deux matrices sont similaires et les artefacts comparables. De plus, la présence de copeaux de bois et de lentilles de bois décomposé dans les lots 2A5 et 2A6 n'est pas sans rappeler la couche compacte potentiellement associée à la construction du tonneau 1A1 (couche 9 de la figure 4.4.26). Conséquemment, il est possible que la mise en place des latrines 1A1 ait suivi de peu la construction d'une clôture en bordure est du lot 383.

Dépôt d'éclats de pierres calcaires (niveau de circulation), milieu du XIX^e siècle?

Affleurant à une altitude moyenne de 21,69 m NMM, un dépôt formé d'éclats de pierres calcaires était visible dans la moitié est de la sous-opération 2A, soit à l'est de la possible clôture en bois (photo 4.4.63). Les pierres, mesurant entre 0,02 m et 0,30 m de côté, formaient une couche s'épaississant vers l'est. Dans ce secteur, le dépôt avait environ 0,10 m d'épaisseur. Les interstices entre les éclats étaient comblés par du bois en décomposition. Le dépôt se poursuivait dans le sondage 2B, où il prenait appui contre la paroi ouest du caisson 2B3 (couche 7 de la figure 4.4.28). Néanmoins, les pierres étaient beaucoup plus éparses dans ce secteur (photo 4.4.64). La fouille de ce dépôt 2A3[83] a permis la collecte de quelques artefacts (n=22), parmi lesquels se trouvent quelques fragments de bol en

[83] Seuls les artefacts du lot 2A3 sont ici considérés, puisque la fouille dans la sous-opération 2B n'a pas isolé cette couche, faute de temps (incluse dans le lot 2B7).

creamware non décoré (n=6) et de contenants en terre cuite fine blanche (n=4). L'assemblage contient également sept tessons de verre à vitre, un clou potentiellement forgé et une bille en terre cuite sans glaçure ornée d'une ligne ondulée peinte en rouge.

Le dépôt est probablement lié à la construction ou à la réfection d'un bâtiment en pierre[84]. Toutefois, l'absence de mortier ou d'autres inclusions de même type, la surface relativement régulière du dépôt et le positionnement à plat des artefacts sont autant d'indices laissant croire que les pierres, récupérées, aient pu être posées à cet endroit intentionnellement afin de former une surface de circulation. Le dépôt est adjacent aux déblais de creusement des latrines 1A1 et contemporain à l'ancienne clôture en bois. La séquence stratigraphique dans la sous-opération 2B semble également indiquer que ce dépôt est contemporain de l'utilisation de la fosse à déchets 2B3. La culture matérielle trouvée dans le lot 2A3 ne permet pas plus de précision quant à la datation de la couche.

Photo 4.4.64 Lot 2B7 en cours de fouille montrant le niveau d'éclats de pierres, vue vers le nord (BjFj-173-15-NUM1-90)

[84] L'état actuel des connaissances ne permet pas de savoir de quel bâtiment en pierre il est ici question. L'analyse de la chaîne de titres (annexe F, Mongrain 2016) ainsi que l'étude des plans anciens ne révèlent pas la présence de construction en pierre sur le lot 384. L'édifice principal, situé en bordure sud du lot, est une construction de briques datant de 1853 et qui demeure en place jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester (boulevard René-Lévesque) au milieu du XX^{e} siècle. Les annexes et dépendances construites dans l'intervalle sont, quant à elles, en brique ou en bois.

Niveau d'occupation, deuxième quart du XIX^e siècle?

Sous les éclats de pierres se trouvait une couche organique formée de particules et de copeaux de bois partiellement décomposés. Le dépôt, homogène et ferme, s'étendait sur la moitié est de la sous-opération 2A, à une élévation moyenne de 21,63 m NMM (non visible en paroi). Quoique semblable à celui présent entre les pierres de la couche sus-jacente, ce dépôt a été isolé (lot 2A4). Malgré son épaisseur de seulement 0,02 m, la couche a livré près de 50 artefacts et écofacts, fragmentés et tous posés à plat. Parmi ceux-ci, plusieurs sont liés à la construction : quinze tessons de verre à vitre et trois clous possiblement forgés. Les contenants en céramique sont également nombreux (n=12), mais la plupart n'ont pu être identifiés à une fonction précise. Les types céramiques présents sont, par ordre d'importance, le *creamware* (n=4) et la terre cuite fine blanche (n=4), suivis de la terre cuite grossière locale à glaçure incolore (n=2), du grès Derbyshire de type 1 (n=1) et de la terre cuite fine rouge (n=1). Il faut également mentionner la présence de nombreux éléments de chaussures en cuir (n=10).

La faible épaisseur du dépôt, la position horizontale des artefacts et leur degré de fragmentation indiquent qu'il s'agit d'un niveau d'occupation. La couche est également visible dans la sous-opération 2B[85], où elle repose sur le remplissage de la tranchée de construction du caisson en bois 2B3 et sur le remblai de comblement post-abandon du tonneau 2B13. Dans la sous-opération 2A, sa limite orientale correspond à la tranchée de mise en place de la clôture en bois[86]. En somme, la couche témoigne de l'occupation du lot 384 alors que la fosse à déchets 2B3 est déjà utilisée, soit possiblement durant le deuxième quart du XIX^e siècle.

Fosse à déchets (2B3), deuxième quart du XIX^e siècle

Le caisson en bois 2B3 s'étend selon un axe nord-sud au centre de la sous-opération 2B (photo 4.4.65). De forme rectangulaire, il mesure 1 m de largeur et plus de 1,20 m de longueur. Sa limite sud correspond approximativement à la paroi de la tranchée, alors que sa limite nord se trouve hors de l'emprise des travaux.

Les trois côtés visibles du vestige sont formés de plusieurs planches de bois posées de chant. L'analyse microscopique d'une des planches de la paroi ouest révèle que le caisson est fait de pin blanc (*Pinus strobus*), une essence couramment utilisée comme bois d'œuvre (annexe E, GRDH 2016 : 2-3). Les parois sont assemblées en bout à bout les unes par rapport aux autres (aucune fixation visible) et des poteaux de bois taillés en quart de cercle s'appuient contre les coins intérieurs sud-est et sud-ouest du caisson. La base de ces poteaux

[85] Encore ici, la couche dans la sous-opération 2B n'a pas été isolée en cours de fouille, faute de temps; elle a été incluse dans le lot 2B7.

[86] Ni la fouille ni le relevé stratigraphique n'ont permis de déterminer si les deux dépôts étaient contemporains ou si la tranchée tronquait le présent niveau d'occupation.

n'a pas été atteinte, mais l'absence de fixations sur ceux-ci laisse croire qu'ils étaient plantés en terre. Les dimensions moyennes des matériaux sont présentées dans le tableau 4.4.11. Le sommet dérasé des poteaux a été rencontré à une altitude de 21,71 m NMM et 21,73 m NMM. Quant aux parois ouest, sud et est du caisson, leur sommet intact affleurait à une élévation respective de 21,56 m NMM, 21,62 m NMM et 21,55 m NMM. La base du caisson a été atteinte à une élévation de 20,47 m NMM[87]. Elle reposait sur un remblai de limon argileux gris bleuté (couche 15 de la figure 4.4.28).

Tableau 4.4.11 Dimensions des matériaux du caisson BjFj-173-2B3

	Planches, paroi ouest	**Planches, paroi est**	**Planches, paroi sud**	**Poteau, coin sud-ouest**	**Poteau, coin sud-est**
Dimensions					
Longueur	+ de 1,18 m	+ de 1,18 m	0,96 m	0,15 m	0,12 m
Largeur	0,13 m à 0,22 m (moyenne de 0,15 m)	0,08 m à 0,10 m (moyenne de 0,09 m)	0,22 m	0,15 m	0,12 m
Épaisseur	0,03 m	0,03 m	0,03 m	n.a.	n.a.
Nbre de planches	8	+ de 2	+ de 3		

Photo 4.4.65 Vue d'ensemble vers l'est de la sous-opération 2B montrant les vestiges 2B3 et 2B6 (BjFj-173-15-NUM1-89)

[87] Cette base correspond à celle de la paroi ouest, la seule dégagée sur sa pleine hauteur en raison de contraintes de temps et de sécurité.

Photo 4.4.66 Vue rapprochée vers l'ouest de la paroi ouest du caisson 2B3 (BjFj-173-15-NUM1-93)

Le remplissage de la tranchée d'implantation du caisson a été fouillé sur le flanc ouest de ce dernier (couches 12 et 13 de la figure 4.4.28). D'une largeur de 0,20 m, la tranchée s'étendait sur toute la largeur de la sous-opération. Elle était comblée d'un limon argileux brun grisâtre, hétérogène et plutôt meuble, contenant des mouchetures de sable et de chaux, des nodules de briques communes et quelques cailloux anguleux. Le remblai a été fouillé sur une profondeur d'un peu plus de 0,50 m (lot 2B8), mais la base de la tranchée n'a pu être atteinte en raison de contraintes de temps. Quelques artefacts (n=31) et écofacts (n=2) y ont été trouvés. Il s'agit principalement de fragments de terre cuite, soit de la terre cuite fine blanche (n=8), du *creamware* (n=8) et du *pearlware* (n=5). Un fragment de terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est a également été trouvé. L'assemblage contient aussi un clou forgé, un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche moulé de flûtes, ainsi que trois éléments de chaussures en cuir (semelles et empeigne). Il faut mentionner que lors du relevé stratigraphique, le remplissage a également été observé sur le flanc est du caisson (couche 14 de la figure 4.4.28). Cette dernière était comblée d'un limon brun et hétérogène, une matrice similaire à celle dans la tranchée à l'ouest. Trois artefacts ont été prélevés en paroi, soit un fragment d'un pot en *pearlware* et deux d'une jatte ou terrine en terre cuite grossière locale. Somme toute, la culture matérielle associée au remblaiement de la tranchée de construction du caisson 2B3 pointe vers une datation au deuxième quart du XIX^{e} siècle.

La portion supérieure du caisson 2B3 était comblée d'un dépôt hétérogène et ferme de limon sableux brun grisâtre entremêlé d'argile ocre beigeâtre (couche 9 de la figure 4.4.28). Cette couche (lot 2B2), d'une épaisseur variant entre 0,10 m et 0,25 m, contenait de la chaux, du mortier, du bois décomposé, des pierres calcaires anguleuses et des fragments de briques communes.

La fouille du lot 2B2 a permis la collecte de 153 artefacts et écofacts. Ces derniers, répartis plutôt également entre ossements et coquilles de mollusques, représentent près de 30 % de l'assemblage total. Quant aux artefacts, ils sont en grande partie associés à la sphère alimentaire (n=52), plus particulièrement à la vaisselle de table en céramique (n=38). Majoritairement formés d'objets en *pearlware* (n=30), les autres fragments de ce groupe proviennent d'assiettes ou soucoupes en *creamware*. Les objets en *pearlware* (assiettes, soucoupes, bol et un possible pichet) portent tous un décor, qu'il soit peint (bleu ou polychrome), imprimé bleu ou moulé (*Shell edge* bleu ou vert). Deux assiettes portent une marque de fabricant. La première, ornée d'un motif de paysage et de châteaux imprimé en bleu, porte sur sa base l'inscription « ENOCH WOOD & SONS BURSLEM », une compagnie active entre 1818 et 1846 (Godden 1964 : 685-686). La seconde, complète et portant un décor *Shell edge* bleu, est marquée « DAVENPORT » (années 1790-1810). Quant aux assiettes (et soucoupe?) de *creamware*, elles présentent presque tous un décor, soit le motif *Shell edge* vert, un décor moulé de perles et de feuillages, ainsi que deux objets portant le motif de type *Bath*. À noter que le motif *Shell edge*, apparu vers 1770, demeure populaire jusque vers 1830, tout comme le motif *Bath* (Gauvin 1995 : 85). L'assemblage contient également onze tessons de terre cuite grossière locale à glaçure, dont au moins une jatte ou terrine, et deux bols en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est. Les matériaux de construction forment également une part non négligeable de l'assemblage (n=22) avec de nombreux tessons de verre à vitre (n=15) et sept clous, dont cinq sont forgés. Pourraient également s'ajouter à cette catégorie les quatre fragments de plaques minces et une longue bande rectangulaire en métal ferreux. Fournissant des informations supplémentaires sur la datation du dépôt, il faut noter la présence d'un fourneau en terre cuite fine argileuse blanche d'une pipe de type *reed stem* moulé d'un motif végétal.

Cette couche est posée sur un autre dépôt hétérogène comprenant de nombreux résidus de bois partiellement décomposés (couches 10 et 11 de la figure 4.4.28). La matrice est un limon sableux brun grisâtre, parfois organique et d'une compacité variant de meuble à ferme. Les inclusions y sont nombreuses et variées : gravillon et cailloux, fragments de briques communes, nodules de mortier et traînées de chaux. Le dépôt, d'une épaisseur atteignant 0,80 m[88], recouvrait et comblait la portion supérieure du tonneau 2B6. Cette couche, correspondant aux lots 2B4, 2B5 et 2B9, a livré un riche assemblage d'artefacts de plus de 1200 fragments (photos 4.4.67 et 4.4.68). Plusieurs écofacts ont aussi été trouvés, soit des ossements (n=272) et des coquilles d'huîtres et de moules (n=92), composant près du quart des restes collectés.

[88] La base du dépôt n'a été atteinte que dans le quadrant nord-ouest du vestige pour des raisons de sécurité.

Photo 4.4.67 Objets de table provenant des lots BjFj-173-2B4 et 2B5 (photo Isabelle Hade)
A- Assiette en *creamware* à décor peint; B- Plat de service en *pearlware* à décor *Shell edge*; C- Bol en *creamware*; D- Assiette en *creamware*; E- Bol en *pearlware* à décor imprimé; F- Bol en *pearlware* à décor peint; G- Pot à crème en *pearlware* à décor peint; H- Manche de couteau en fer et en os; I- Fragments de bol en terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est; J- Fragments de pot en terre cuite fine jaune; K- Terrine-jouet en terre cuite grossière locale à glaçure incolore

Photo 4.4.68 Objets domestiques et vestimentaires provenant des lots 2B4 et 2B5 (photo Isabelle Hade)
A- Bouteilles à cirage en grès grossier Derbyshire; B- Fragments de pot de chambre en *creamware*; C- Semelles et empeigne de chaussures; D- Fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, marque « W »; E- Fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche à motifs maçonniques; F- Poulie en métaux et alliages cuivreux

Une grande proportion des artefacts est liée à une fonction d'alimentation (n=444), dont plusieurs à la vaisselle de table (n=241). Les objets céramiques y sont majoritairement en *pearlware* (n=173)[89]. Ces derniers portent pour la plupart un décor, les décors peints (bleu ou polychrome) étant les plus fréquents, suivis des types *Shell edge* (bleu ou vert) et des motifs imprimés bleus. La terre cuite grossière locale (n=111[90]) et le *creamware* (n=83[91]) sont également bien représentés. Ces premiers objets sont surtout des jattes ou terrines, mais les fragments d'une bouteille et d'une jarre ont aussi été trouvés. Plusieurs contenants sont décorés d'une ligne sinusoïdale tracée à l'engobe blanc. Quant aux objets de *creamware*, la majorité porte un décor. Les motifs *Bath* et *Shell edge* (vert) sont les plus représentés. Il faut aussi souligner la présence d'une assiette dont le marli est moulé de motifs de trèfles, d'harpes et de fleurs, un décor résolument irlandais. Aussi, un bol présente un décor à l'engobe tourbillonné bleu et brun, un type de décor apparaissant sur le *creamware* à partir de 1782 (Brassard et Leclerc 2001 : 78). Parmi les objets céramiques liés à l'alimentation se trouvent aussi des contenants de terre cuite grossière de type Angleterre du Nord-Est (n=30), de terre cuite fine blanche (n=19), de porcelaine fine dure orientale (n=6) et de terre cuite fine à glaçure jaune (n=4), un type céramique produit de 1780 à 1835 environ (Gauvin 1995 : 92)[92]. Quelques objets portent la marque de leur fabricant, dont deux *pearlware* et un *creamware* marqués « DAVENPORT », des fragments en *pearlware* inscrits « WEDGWO[OD] 90 EE » (années 1770-années 1810) et « 1[?]6 », puis un autre signé « ENOCH WOOD & SONS BURSLEM » accompagné du symbole de l'aigle. Cette dernière inscription date d'entre 1818 et 1846 (Godden 1964 : 685-686), mais comme il s'agit de *pearlware*, l'objet date sans doute du début de cette période. La vaisselle de table est également représentée par seize tessons de gobelets en verre incolore sans plomb, provenant d'au moins trois objets différents.

Les artefacts liés à la construction sont également nombreux (n=178), formant un peu plus de 10 % de l'assemblage. Les tessons de verre à vitre dominent le groupe (n=124), mais s'y trouvent aussi plusieurs clous (n=50), dont quatorze forgés et cinq découpés. La présence d'éléments de chaussures en cuir est également marquée, puisqu'elle représente 5 % des artefacts collectés (n=77). Y sont représentés des talons ainsi que des morceaux d'empeignes et de semelles, dont certaines de chaussures d'enfants. L'assemblage contient également quelques fragments de pipes en terre cuite fine blanche argileuse (n=32), dont cinq fourneaux portant la marque « TD » et deux arborant des motifs maçonniques. Une pipe portant la marque « TW » dans un cartouche en rayon face au fumeur est peut-être associée au fabricant Thomas White, œuvrant de 1823 à 1876 (Museum Victoria Collections). On trouve aussi des bouteilles de cirage en grès grossier Derbyshire de type 1 inscrites « BLACKING BOTTLE ».

---

[89] Cette somme atteint 276 si l'on ajoute les tessons associés à des fonctions autres.

[90] Cette somme atteint 129 si l'on ajoute les tessons associés à des fonctions autres.

[91] Cette somme atteint 280 en compilant tous les tessons, soit 46 fragments de pots de chambre et 151 fragments de contenants indéterminés. Le *creamware* est le type céramique le mieux représenté, toutes fonctions confondues.

[92] Cet objet est marqué « A. T[...] R MARG[...] ».

Ce dépôt comblant la portion inférieure du vestige 2B3 et témoignant de son utilisation a également fait l'objet d'une analyse des macrorestes (annexe D, GAIA 2016). Au total, trois échantillons de sols ont été prélevés, soit un pour chacun des lots associés au dépôt (2B4, 2B5 et 2B9[93]). Les résultats de l'étude ont infirmé l'association du caisson à des latrines. En effet, les données archéobotaniques indiquent plutôt qu'il a servi de dépotoir :

> La formation de l'assemblage archéobotanique est composée d'un ensemble hétérogène de dépositions naturelles involontaires et de rejets de déchets domestiques et d'activités diverses. Il semble en effet que des retailles de bois, des déchets de cuisson (ossements d'animaux, coquilles d'oeufs, graines carbonisées), de combustion, de petits artéfacts, de métal et de rebus botaniques semblables aux déchets provenant d'un défrichage d'un terrain vague […] se soient amassés à cet endroit (annexe D, GAIA 2016 : 35-36).

Les plantes à caractère nuisible et envahissantes pour les cultures dominent les échantillons; les laîches (*Carex spp*.) et les chénopodes/amarantes (*Chenopodium sp./Amaranthus sp*.) sont en forte proportion dans les lots 2B4 et 2B5, alors que le lot 2B9 comprend aussi plusieurs restes de mourons des oiseaux (*Stellaria media* L.), une espèce particulièrement associée aux jardins et champs cultivés (*ibid.* : 20, 23 et 38). Des plantes comestibles ont également été identifiées, mais en faible quantité. Il s'agit principalement de graines de petits fruits locaux, ainsi que de quelques céréales (blé ou orge). Deux graines de figue (*Ficus carica* L.) ont aussi été trouvées. Également, la découverte de quelques espèces de plantes fourragères (dont la luzerne et le trèfle rampant) pourrait témoigner de la présence de quelques animaux de ferme. Enfin, les données recueillies permettent d'affirmer que l'environnement à proximité du site était un milieu ouvert et humide, perturbé par l'homme et probablement cultivé (*ibid.* : 35 et 38).

En somme, il est possible de statuer que le caisson 2B3 représente une fosse à déchets située en cour arrière du lot 384. Les dépôts de comblement représentés par les couches 9 à 11 (figure 4.4.28) semblent tous témoigner de son utilisation à cette fin. Outre la différence de matrice entre les deux dépôts, les artefacts sont sensiblement les mêmes et indiquent tous deux une utilisation semblant dater du deuxième quart du XIX^{e} siècle, comme l'installation du caisson. C'est du moins ce que laisse croire les différents types céramiques trouvés et l'analyse de leur décor. L'assemblage, résolument domestique, offre un aperçu sur la vie des occupants du lot 384 à cette époque. Appartenant au maître boulanger et entrepreneur Joseph Leduc, la propriété est louée à des ménages ouvriers qui occupent la maison en bois (annexe F, Mongrain 2016 : 7-8). Cette dernière semble divisée en quatre logements, dont un serait habité par Leduc lui-même (*ibid. : 2-3*). La maison sera rasée par les flammes de l'incendie de l'été 1852, puis reconstruite en brique au courant de l'année suivante (*ibid*. : 3).

[93] L'échantillon du lot 2B9 provient de l'intérieur du tonneau 2B6, bien qu'il s'agisse du même dépôt que celui des lots 2B4 et 2B5. Pour cette raison, il a été traité dans l'étude de GAIA avec l'échantillon 2B10 provenant aussi du vestige 2B6.

Niveau d'occupation, premier tiers du XIX^e siècle

Dans la sous-opération 2A, un niveau d'occupation a été observé à une élévation moyenne de 21,57 m NMM (couches 12 à 14 de la figure 4.4.27). Il était situé sous les niveaux représentés par les lots 2A4 à 2A6. La matrice, un limon argileux brun, hétérogène, était présente sur l'ensemble de la sous-opération, mais présentait quelques différences spatiales : plus foncée dans la moitié est et plus meuble au centre. Les limites étaient toutefois trop diffuses pour que le dépôt soit fouillé séparément. Néanmoins, la différence au centre de la sous-opération s'est accentuée et précisée en profondeur, justifiant un changement de lot pour cette section (lot 2A8).

Le niveau d'occupation (lot 2A7), d'une épaisseur moyenne de 0,10 m, contenait plusieurs artefacts (n=102) et écofacts (n=79), tous posés à plat[94] (photo 4.4.69). Ces derniers, comprenant des mollusques (n=51) et des ossements de mammifères et d'oiseaux (n=24), composent presque la moitié des témoins matériels récoltés. Au sein des artefacts, la fonction dominante est celle de l'alimentation (n=39). S'y trouvent plusieurs contenants, jattes ou terrines en terre cuite grossière, principalement de facture locale (n=19). Il faut aussi mentionner la découverte d'un fragment de rebord d'une terrine en terre cuite grossière chamois à glaçure verte, une céramique généralement associée à des contextes du Régime français. Les autres vaisselles sont en terre cuite fine blanche (n=9), en *pearlware* (n=7) et en *creamware* (n=3). Il faut toutefois préciser que la représentativité des types céramiques est biaisée, puisqu'elle change considérablement en tenant compte des fragments de fonction indéterminée : le *creamware* vient alors dominer l'ensemble avec un total de 27 tessons. Pour ce type, seulement deux objets portent un décor : une assiette au motif moulé de type *Feather edge*, un style populaire de 1762 à 1790 environ (Brassard et Leclerc 2001 : 77), et un contenant à motif de châteaux imprimé bleu[95]. Les objets de *pearlware* et de terre cuite fine blanche sont quant à eux presque tous décorés. Les motifs imprimés bleus sont les plus fréquents, mais sont également présents les décors *Shell edge* (bleu ou vert), les motifs peints (bleu ou polychrome) et le décor à l'engobe. Au sein de l'assemblage se trouvent également les fragments (n=7) d'une bouteille à cirage en grès Derbyshire de type 1, deux boutons à œillet en métal cuivreux et un fragment de silex brun. Ce dernier présente des enlèvements et pourrait correspondre à une ancienne pierre à fusil.

[94] À l'exception des artefacts trouvés au centre de la sous-opération, dans la bande plus meuble qui s'est avérée être un dépôt différent (lot 2A8).

[95] Les motifs imprimés seraient relativement rares sur le *creamware* selon Brassard et Leclerc (2001 : 78), apparaissant d'abord en noir ou rouge, puis en pourpre à partir de 1770.

Photo 4.4.69 Objets provenant du lot BjFj-173-2A7 (photo Isabelle Hade)
A- Fragment de bouteille à cirage en grès derbyshire ; B- Fragment de terrine en terre cuite grossière chamois glaçure verte; C- Fragments de contenants en terre cuite grossière locale glaçure incolore; D- Fragment de terrine en terre cuite grossière locale glaçure incolore; E- Fragments d'assiette en *creamware*, décor Festher-edged; F- Fragment d'assiette en *creamware*; G- Fragment d'assiette en terre cuite fine blanche, décor Shell edge bleu; H- Fragment d'assiette en terre cuite fine blanche, décor Shell edge vert; I- Fragment de bol ou de tasse en terre cuite fine blanche, décor imprimé; J- Fragment de bol ou de tasse en *pearlware*, décor peint; K- Fragment de soucoupe en *pearlware*, décor imprimé; L- Fragment de bol en terre cuite fine blanche, décor à l'engobe; M- Fragment de tasse ou de bol en terre cuite fine blanche; N- Pierre à fusil en silex; O- Boutons en métaux et alliages cuivreux; P- Fragments de bouteilles en verre incolore sans plomb non-identifié; Q- Fragments de bouteilles en verre coloré transparent vert foncé; R- Fragment de bouteille en verre teinté régulier vert.

Le dépôt représente un ancien niveau d'occupation recoupant les cours arrière des lots 383 et 384. La présence d'une légère dépression orientée approximativement nord-sud (lot 2A8) laisse croire en la présence d'une ancienne clôture divisant les propriétés. Toutefois, il n'a pas été possible d'isoler la provenance des artefacts de part et d'autre de cette dépression et ainsi cerner d'éventuelles distinctions quant à l'utilisation de l'espace. Quoiqu'il en soit, l'assemblage permet d'estimer la datation du niveau d'occupation au premier tiers du XIX^{e} siècle.

Remplissage d'une tranchée de clôture, premier quart du XIX^e siècle?

Une petite tranchée orientée selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est a été reconnue au centre du sondage 2A (couche 15 de la figure 4.4.27). D'une largeur de 0,50 m, elle traversait l'ensemble de la sous-opération et semblait s'élargir à son extrémité nord (hors emprise). Visible à une altitude variant entre 21,46 m NMM et 21,54 m NMM, son remblai de comblement consistait en un limon argileux brun, homogène et meuble. Les inclusions étaient formées de bois (fibres et copeaux), de nodules de briques, de charbon de bois et d'éclats de pierres calcaires. Fouillée sur une épaisseur maximale de 0,10 m (lot 2A8), la tranchée tronquait en partie l'horizon supérieur du sol naturel. Son remblai de comblement a livré plusieurs écofacts (n=29) et artefacts (n=24). Parmi ces derniers se trouvent plusieurs tessons de contenants en céramique (n=10). Ils représentent deux assiettes en terre cuite fine blanche décorée du motif *Shell edge* (l'une bleu et l'autre vert), deux contenants en *creamware* non décoré, au moins un contenant en terre cuite grossière locale portant une glaçure incolore et un en porcelaine *bone china* arborant un décor imprimé bleu. L'assemblage comprend également quatre fragments de cuir, dont trois provenant de semelles de chaussures.

La localisation de la tranchée, à quelques centimètres vers l'ouest de la dépression enregistrée sous le lot 2A5, laisse croire qu'il puisse s'agir d'une génération plus ancienne de la clôture séparant les lots 383 et 384. L'assemblage de culture matérielle et la position stratigraphique du dépôt s'accordent avec une datation de la première moitié du XIX^e siècle, voire possiblement du premier quart du XIX^e siècle. Cette clôture pourrait être associée à la première génération de bâtiments sis sur le lot 383. La maison de bois, construite durant le premier quart du XIX^e siècle (feuillet 19b), sera démolie entre 1841 et 1846 (feuillet 19c), possiblement peu après la vente du terrain au gentilhomme Louis Malo par la veuve du charretier Paul Forget dit Depaty (annexe F, Mongrain 2016 : 1-2).

Tonneau 2B6, premier quart du XIX^e siècle?

Le tonneau 2B6 est situé à l'intérieur du caisson en bois 2B3, à une dizaine de centimètres de sa paroi est et contre la paroi nord de la tranchée (photo 4.4.65). Le sommet intact du vestige (sans couvercle) a été découvert à une altitude de 21,00 m NMM. Seule la portion supérieure du tonneau a été dégagée, soit sur une hauteur de 0,72 m, permettant d'observer un diamètre de 0,83 m. Son diamètre maximal n'aurait toutefois pas été atteint. Le vestige est formé de douves d'une épaisseur de 0,02 m et d'une largeur variant entre 0,05 m et 0,13 m. Une douve prélevée comme échantillon lors de l'excavation mécanique mesurait 1,40 m de longueur (photo 4.4.70). Au

Photo 4.4.70 Vue rapprochée vers le nord du tonneau 2B6 (BjFj 173-15-NUM1-137)

moins deux cerclages extérieurs en métal ferreux (largeur de 0,06 m) retenaient les douves. Le tonneau se poursuivait en profondeur sous l'emprise des travaux, soit sous une altitude de 20,28 m NMM. L'analyse microscopique de la douve prélevée a révélé qu'elle est en chêne (*Quercus sp.*), une essence fréquemment utilisée en tonnellerie (annexe GRDH 2016 : 3).

Supportant le caisson 2B3, une couche de limon argileux gris bleuté, homogène et compact, semble témoigner du remplissage de pose du tonneau 2B6 (couche 15 de la figure 4.4.28). Affleurant à une élévation de 20,49 m NMM, le dépôt comprend des moellons arrondis ainsi que quelques fibres de bois. S'appuyant contre la paroi extérieure du tonneau, la base de la couche n'a pas été atteinte. Fouillé sur une quinzaine de centimètres dans le coin nord-ouest de la sous-opération, le remplissage n'a livré qu'un clou très corrodé et un os de mammifère (lot 2B11).

La portion supérieure du tonneau 2B6 était comblée du même dépôt de limon sableux avec résidus de bois associé à l'utilisation du caisson de bois 2B3 (couche 11 de la figure 4.4.28). Sous cette couche, à une élévation de 20,37 m NMM, une succession de minces dépôts homogènes et fermes de limon organique brun pâle à brun et de sable fin gris à vert a été observée. Fouillé sur moins de 0,10 m (lot 2B10), ce niveau contenait quelques inclusions : fibres de bois, cailloux subanguleux, éclats de pierres calcaires et nodules de briques communes. Seuls deux tessons d'une assiette en *creamware* non décorée y ont été trouvés.

Le lot 2B10 a aussi fait l'objet d'un échantillonnage visant l'analyse des macrorestes (annexe D, GAIA 2016). En somme, les résultats sont tout à fait semblables à ceux des lots 2B4, 2B5 et 2B9, indiquant que son comblement est similaire à celui du caisson 2B3. Néanmoins, la séquence stratigraphique semble indiquer que le tonneau 2B6 est antérieur à la mise en place du caisson de bois 2B3. Sa fonction demeure toutefois indéterminée. Puisqu'il était partiellement vide lors de l'utilisation du caisson comme fosse à déchets, il pourrait témoigner d'un ancien puisard. Il n'est pas exclu non plus qu'il puisse s'agir d'une ancienne fosse de latrines.

Tonneau ou cuve 2B13, début du XIX^e siècle?

Dans le coin sud-ouest de la sous-opération 2B, sous le niveau d'occupation 2B7, la surface dérasée d'un tonneau ou d'une cuve en bois affleurait à une élévation de 21,60 m NMM. Seul le coin nord-est de ce vestige 2B13 a été observé, soit sur une longueur de 0,28 m et une largeur de 0,13 m[96]. Bien que le bois était partiellement décomposé, quatre douves ont pu être observées. D'une largeur d'environ 0,14 m, elles étaient épaisses de 0,015 m. Une pièce a fait l'objet d'une analyse macroscopique (annexe E, GRDH 2016) l'identifiant comme du chêne (*Quercus spp.*). Seule la portion inférieure du vestige était conservée et ce, sur une hauteur de 0,42 m (photo 4.4.71). Une planche couchée à plat à la base du vestige pourrait

[96] Le vestige n'a pas été perçu en fouille dans la sous-opération 2A, située à seulement 0,50 m vers l'ouest.

correspondre au fond du tonneau. Il reposait sur le sol naturel stérile, une argile bleu grisâtre très compacte et homogène, à une élévation de 21,18 m NMM[97]. Aucune tranchée associée à sa mise en place n'a été observée.

Photo 4.4.71 Vue en plongée vers le sud du vestige 2B13 (BjFj-173-15-NUM1-142)

Le vestige 2B13 était comblé de deux dépôts successifs. Le premier, associé au lot 2B12, était une argile limoneuse beige verdâtre moucheté d'oxydation orangée, ferme et homogène. D'une épaisseur de 0,08 m, ce dépôt contenait du cailloutis et des fragments de briques communes. Peu d'artefacts y ont été trouvés, soit un fragment de terre cuite grossière locale à glaçure incolore et deux de terre cuite fine blanche. L'un de ceux-ci porte un décor peint vert. La nature du dépôt laisse croire qu'il puisse être associé à l'abandon du vestige.

Le second dépôt, affleurant à 21,50 m NMM, était composé d'un limon organique brun orangé, ferme et hétérogène (lot 2B14). Parsemée d'argile bleue, la couche contenait de

[97] Il s'agit là du seul endroit où a été observé le sol naturel stérile dans la sous-opération 2B. La fouille du sondage a dû s'arrêter après le dégagement du vestige 2B13 en raison de contraintes de temps.

nombreuses inclusions de bois (branches, copeaux, fragments, particules, fibres, écorce) composant jusqu'à 75 % de la matrice. D'une épaisseur d'un peu plus de 0,30 m, le dépôt reposait sur le fond du vestige, semblant correspondre à un dépôt primaire d'utilisation. Sa fouille a permis la collecte de dix ossements animaux et de dix-neuf artefacts. L'assemblage, bien que petit, est plutôt varié. Il contient quatre tessons de *creamware*, dont deux liés à des contenants alimentaires et un provenant d'un possible pot de chambre (photo 4.4.72). Aucun tesson ne porte de décor. Le fragment d'une jatte ou terrine en terre cuite grossière locale à glaçure incolore a aussi été trouvé. Les derniers artefacts en céramique proviennent d'une bouteille à cirage en grès Derbyshire de type 1 (n=2), dont la production s'étend de la fin du XVIII^{e} siècle au début du XIX^{e} siècle (Gauvin 1995 : 135). Quelques éléments de construction sont également présents : trois fragments de verre à vitre et deux clous forgés. Notons aussi la présence de cinq éléments de chaussures en cuir et d'une poignée en métal ferreux.

Photo 4.4.72 Objets provenant du lot BjFj-173-2B14 (photo Isabelle Hade)
A- Fragment de jatte ou de terrine en terre cuite grossière locale à glaçure incolore; B- Fragment de bouteille en grès grossier Derbyshire; C- Fragments de contenants en *creamware*; D-Poignée en fer; E- morceau de semelle de chaussure en cuir; F- Clous forgés

Compte tenu de la faible proportion du vestige dégagée et de l'absence de tranchée d'implantation visible, il est difficile de statuer sur la fonction et la datation de cet aménagement. Sa position stratigraphique et celle de son remblai de comblement post-abandon laissent croire qu'il a été abandonné et dérasé au moment de l'aménagement du caisson en bois 2B3. De plus, la matrice correspondant à son dépôt d'utilisation primaire (2B14) est similaire à celle associée à l'utilisation du caisson 2B3. Il paraît plausible que le tonneau 2B13 représente une génération antérieure de fosse à déchets sur le lot 384, remplacée vers le deuxième quart du XIX^{e} siècle par un grand caisson en bois. Le tonneau aurait été en grande partie hors sol, étant donné l'élévation du sol naturel telle qu'enregistrée dans le sondage 2A.

Niveau d'occupation sur le sol naturel, premier quart du XIX^{e} siècle

Sous le niveau d'occupation 2A7, l'horizon supérieur du sol naturel affleurait à une élévation moyenne de 21,51 m NMM (couche 16 de la figure 4.4.27). Ce limon sableux brun un peu organique, homogène et ferme, comprenait des inclusions petites et dispersées : particules de mortier et de chaux, charbon de bois, nodules de briques, fibres de bois, morceaux d'écorce et cailloux anguleux et arrondis. En profondeur, la matrice pâlissait et perdait son aspect organique. La fouille du niveau quelque peu organique a permis la collecte de quelques artefacts (n=30) et écofacts (n=5), tous posés à plat dans la couche (lot 2A9). L'assemblage est en grande partie composé de tessons de céramique (n=27), dont près du tiers est relié à une fonction alimentaire. La terre cuite grossière locale (n=17) domine l'ensemble, suivie par le *creamware* (n=8) et la terre cuite fine blanche (n=2). Aucun de ces tessons ne présente de décor. Un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, décoré d'un motif végétal, et un résidu de cuir ont également été trouvés. Enfin, les écofacts consistent en une coquille de bivalve et quatre ossements de mammifères dont deux sont blanchis. L'assemblage témoigne vraisemblablement des débuts de l'occupation historique du secteur. La présence de terre cuite fine blanche fournit un terminus post quem de 1810, une datation qui s'accorde approximativement avec l'apparition du cadre bâti sur les lots 383 et 384, durant le premier quart du XIX^{e} siècle.

Ce dépôt légèrement organique devenait graduellement stérile en artefacts et en inclusions anthropiques après 0,15 m à 0,20 m de profondeur. La fouille du lot 2A10, un limon argileux brun grisâtre, homogène et compact, a permis de confirmer la nature stérile du sol à cette élévation.

4.4.6 Entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert (MTL15-25-2-1K, 1L et 2S)

L'intervention archéologique pour le secteur entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert, entre les chaînages 5+280 à 5+550 sur le boulevard René-Lévesque Est, visait à identifier des témoins des occupations en bordure nord de la rue Dorchester, principalement à partir de la seconde moitié du XIX^{e} siècle (feuillets 20a et 21a). Selon la cartographie du secteur, le tracé d'excavation du circuit 3199 recoupe l'arrière-cour de bâtiments ayant eu leur façade sur la rue Dorchester. Pour explorer le secteur, la tranchée 2S a été implantée à l'ouest de l'intersection de la rue Saint-Hubert. Sinon, pour le reste du tronçon, une surveillance archéologique des travaux d'excavation mécanique était recommandée[98].

Vingt vestiges architecturaux, incluant les services d'utilités publiques, ont été mis au jour entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert (tableau 4.4.1). Ils se répartissent en seize murs de fondation de bâtiments en pierre, dont un avec sa dalle de sous-sol en béton et un autre à côté duquel un vestige de briques de nature indéterminée est accolé, un mur de fondation de bâtiment en béton, une canalisation en brique, un vestige en brique indéterminé ainsi qu'une cuvette en béton avec sa canalisation en grès. Parmi les seize murs de fondation peuvent être décelés six duos de murs latéraux formant des bâtiments distincts. Le nombre maximal de bâtiments représentés s'élève à dix.

Les vingt vestiges répertoriés sur ce tronçon de 230 m de longueur sont présentés dans les paragraphes suivants selon leur période de construction, qui a été établie en fonction des plans anciens : celui d'Adams de 1825 (feuillets 20b et 21b), celui de Cane de 1846 (feuillets 20c et 21c), celui de Plunkett & Brady de 1873 (feuillets 20d et 21d), ceux de Goad de 1890 (feuillets 20e et 21e) et de 1912 (feuillets 20f et 21f) et celui de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillets 20g et 21g). Les caractéristiques détaillées de ces vestiges figurent au tableau synthèse, annexe A. Ces vestiges sont présentés par sous-ensemble dans les pages qui suivent. Les résultats de l'inventaire de la tranchée 2S sont décrits après la présentation des vestiges.

Il importe de rappeler que le tronçon à l'étude se situe, tout au long des XVII^{e} et XVIII^{e} siècles ainsi que pour la première moitié du XIX^{e} siècle, dans une zone qui demeure à vocation agricole et horticole. La rue Saint-Hubert est percée en 1826 et la rue Dorchester devient une voie publique entre 1844 et 1856. Quelques bâtiments y sont érigés durant la première moitié du XIX^{e} siècle, mais un seul de ceux-ci, situé au coin est de la rue Berri et présent en 1825, devait être traversé par la tranchée. Les plans de 1873, 1890 et 1912, où s'élèvent les premiers bâtiments dans cette zone, témoignent de son urbanisation tardive à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle. La vocation du secteur restera résidentielle jusqu'à

[98] L'excavation mécanique pour le tronçon entre les rues Saint-Hubert et Saint-Christophe n'a pas fait l'objet d'une surveillance archéologique.

l'élargissement de la rue Dorchester en 1954. En plus de son développement tardif, la cartographie du secteur atteste de la grande stabilité du bâti.

Bâtiments érigés entre la fin du XVIII^e siècle et la première moitié du XIX^e siècle
Les sols observés dans la tranchée consistent principalement en des remblais de démolition comblant les caves des bâtiments construits au XIX^e siècle et au XX^e siècle. Aucune trace de niveaux d'occupation témoignant de la première moitié du XIX^e siècle n'a pu être distinguée à l'intérieur des bâtiments traversés par la tranchée.

Bâtiments érigés durant le troisième quart du XIX^e siècle (vestiges MTL15-25-2-1K1, 1K7, 1L1, 1L4, 1L6 et 1L7)

L'urbanisation gagne progressivement le tronçon de l'ancienne rue Dorchester entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert en débutant par la section qui s'étend de l'ancienne allée Bernadette, à l'ouest de l'actuelle rue Berri, jusqu'à la rue Saint-Hubert (feuillets 20b à 20g et 21b à 21g). Un cadre bâti apparaît en effet pour la première fois à cet endroit sur le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillets 20d et 21d) et demeure inchangé jusqu'à sa démolition lors de l'agrandissement de la rue Dorchester en 1954. Six murs de fondation mis au jour lors de l'intervention archéologique ont pu être associés à ce développement initial, (MTL25-15-2-1K1, 1K7, 1L1, 1L4, 1L6 et 1L7). Ils sont tous faits de pierres et sont orientés dans un axe nord-sud, mis à part le mur 1L1, orienté dans un axe est-ouest.

Un coup d'œil aux annuaires Lovell permet de conclure que le lotissement et les constructions semblent survenir au milieu des années 1860. Les murs 1K1 et 1K7 appartiennent ainsi à un îlot de résidences situé entre l'allée Bernadette et la rue Berri qui aurait été érigé entre le milieu des années 1860 et 1873. Le plan de 1890 (feuillets 20e et 21e) montre que cet ensemble résidentiel est la propriété du docteur E. H. Trudel. Si le vestige 1K1 fait 0,72 m de largeur, la maçonnerie 1K7 en fait 1,10 m, ce qui laisse croire que le mur 1K1 était situé à l'extrémité ouest de l'îlot, aux abords de l'allée Bernadette, tandis que le vestige 1K7 était un des murs mitoyens. Le sol naturel stérile affleure à une moyenne de 24,50 m NMM, à environ 0,60 m au-dessus de la base des maçonneries, laissant croire qu'il n'y avait pas de cave profonde dans ces bâtiments.

La section entre les rues Berri et Saint-Hubert suit sensiblement la même évolution. L'annuaire de 1863-1864 mentionne pour la première fois les noms de certaines personnes, comme J. T. Monroe et C. Levey, résidant à la « place Montmorency » entre les rues Labelle et Saint-Hubert. Dans celui de 1864-1865, on trouve les noms d'individus qui, l'année précédente, étaient répertoriés à une adresse différente, indiquant le développement rapide de ce secteur. Les vestiges 1L6 et 1L1 appartiennent à un même ensemble de bâtiments situés entre les rues Berri et Labelle, le vestige 1L6 étant le mur ouest du bâtiment allongé dans un axe nord-sud à l'ouest de l'ensemble et le vestige 1L1 constituant le mur arrière du bâtiment orienté est-ouest et ayant façade sur le côté nord de la rue Dorchester. À l'est de la rue Labelle, la « place Montmorency » est représentée par les vestiges 1L4 et 1L7 qui, selon

toute vraisemblance, forment les murs est et ouest du bâtiment le plus à l'est de cet îlot, soit à l'angle de la rue Saint-Hubert. Selon le plan de 1890, l'immeuble appartient alors à un certain M. Dangerfield. Les deux vestiges font 0,62 m de largeur et le mur 1L7 est articulé sur son flanc est à une dalle de sous-sol de béton qui s'étire sur 3,60 m vers le mur 1L1. La cartographie du secteur laisse supposer que les vestiges découverts seraient situés vers l'arrière de ce bâtiment (feuillets 20d à 20g et 21d à 21g). Ces trois îlots de bâtiments n'ont apparemment subi aucune ou sinon peu de modifications jusqu'en 1954, mis à part quelques ajouts tardifs au XX^{e} siècle ou à une date indéterminée et qui seront présentés plus loin.

Le vestige 1L2, situé entre les rues Berri et Labelle (feuillet 20a), est constitué des traces résiduelles d'une canalisation de briques du type *brick barrel*, souvent trouvé dans les contextes de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle (photo 4.4.73). La mise en place de la canalisation est probablement liée au développement résidentiel des environs au cours de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle. Elle a été dégagée sur une longueur de 3,30 m dans un axe est-ouest et devait faire 0,50 m de diamètre.

Photo 4.4.73 Canalisation en brique 1L2, vue vers le nord-est (photo MTL15-25-3-NUM3-403)

Ouvrages du dernier quart du XIX^e^ siècle (MTL15-25-2-1K8 à 1K12)

Les vestiges 1K8 à 1K12 appartiennent à un même cadre bâti compris dans la moitié ouest du tronçon situé entre les rues Saint-Denis et Berri, un segment jadis délimité à l'est par la ruelle Notre-Dame de Lourdes (feuillet 20e). Il s'agit de quatre murs de fondation de pierres orientés dans un axe nord-sud ainsi qu'un aménagement de briques indéterminé. Les maçonneries 1K10 et 1K12 forment les côtés est et ouest d'un même bâtiment dont la façade donnait sur la rue Saint-Denis, un peu au nord de la rue Dorchester. Le mur ouest (1K12) fait 0,70 m de largeur, tandis que le mur est (1K10) en fait 0,50 m, ce dernier ayant été tronqué sur son flanc est par l'implantation récente d'un massif en béton de Bell. Adossé contre le parement est de la maçonnerie 1K10 et seulement visible en paroi nord de la tranchée se trouve un amas de briques passablement déstructuré qui pourrait être relié à un ajout tardif accolé à l'arrière du bâtiment, comme l'illustre les plans de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillets 20g et 21g). La fonction du vestige de briques 1K11, qui se trouve encaissé entre les murs de fondation 1K10 et 1K12, est quant à elle difficile à déterminer. D'une épaisseur d'environ 0,15 m, il s'agit d'une couche de briques pêle-mêle semblant parfois agencées sur deux assises et couchées à plat, mélangées à du charbon de bois et à du mortier (photo 4.4.74). Une ligne pointillée sur le plan de 1912 pourrait laisser croire à un aménagement relié à une porte cochère. Il se pourrait aussi que ce soit un pan de mur extérieur qui, lors de la démolition de 1954, ait échoué à l'intérieur du bâtiment sans se déstructurer complètement. Les maçonneries 1K8 et 1K9, quant à elles, forment les côtés est et ouest d'un même bâtiment qui présente sa façade sur le côté de l'allée Notre-Dame-de-Lourdes, juste au nord de la rue Dorchester.

Photo 4.4.74 Vestige 1K11 en paroi sud de la tranchée, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-536)

Une recherche dans les registres fonciers permet de mieux comprendre le développement immobilier du tronçon entre la rue Saint-Denis et l'allée Bernadette. Alors que le développement immobilier intensif du quartier est en cours depuis plusieurs décennies, le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillets 20d et 21d) montre que le quadrilatère entre les rues De La Gauchetière Est au sud, Saint-Catherine Est au nord, Saint-Denis à l'ouest et l'ancienne allée Bernadette à l'est, demeure majoritairement vacant avec seulement quelques petits bâtiments épars. Entre 1873 et 1890, la moitié ouest de ce quadrilatère est enfin bâtie, alors que la moitié est ne se développe qu'entre 1890 et 1912. Un document de vente foncière daté de 1873 (Papineau 1873) relate la vente entre Côme Séraphin Cherrier et deux prêtres du Séminaire de Saint-Sulpice, dont l'un des deux officie à l'église Saint-Jacques, située juste au nord du terrain vendu. Cherrier a été adopté dans la famille de son oncle Denis Viger qui était l'ancien propriétaire du terrain, entre les lopins de Joseph Papineau à l'ouest et Louis Guy à l'est. Le vendeur conserve, pour lui et ses successeurs, la bande de terre entre les ruelles Notre-Dame de Lourdes et Berry (qui se nommera plus tard Bernadette). C'est cette bande de terre qui restera non bâtie jusqu'au tournant du XX^{e} siècle. La bande vendue aux sulpiciens sera lotie au début des années 1880, comme le montre un plan de lotissement de 1885 (figure 4.4.29). Ce plan ainsi que celui de Goad de 1890 (feuillets 20e et 21e) indiquent que le cadre bâti a été mis en place entre 1885 et 1890. Peu de modifications y seront apportées jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester au milieu des années 1950.

Bâtiments érigés entre la fin du XIX^{e} siècle et le premier quart du XX^{e} siècle (MTL15-25-2-1K2 à1K6, 1L3 et 1L5)

Le plan de Goad de 1890 (feuillet 20e) illustre la bande centrale entre les rues Saint-Denis et Berri comme étant lotie, mais non bâtie, excepté le secteur situé au nord de la zone d'étude, où est érigée l'église Notre-Dame de Lourdes. Les murs de fondation en pierre (1K2 à 1K6) mis au jour à cet endroit, entre les ruelles Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette, appartiendraient donc à des bâtiments construits entre 1890 (feuillet 20e) et 1912 (feuillet 20f). Il s'agit de maçonneries de pierres toutes orientées dans un axe nord-sud et mesurant 0,62 m de largeur, mis à part le mur 1K5 qui fait 0,82 m de largeur. Le plan de Goad de 1912 (feuillet 20f) illustre trois appentis derrière le mur arrière des bâtiments, dont la façade donne sur la rue Dorchester. Selon la superposition des plans anciens et la largeur estimée de ces appentis, les vestiges 1K2 à 1K6 appartiendraient à ces appentis. Une couche de déchets de combustion, avec du charbon de bois, des résidus de mortier et des pierres calcaires éclatées, couvre l'espace compris entre les maçonneries 1K2 et 1K3. Il se pourrait que cet appentis ait été affecté par un incendie. La distance entre les vestiges 1K5 et 1K6 est pratiquement la même que celle entre les vestiges 1K2 et 1K3. Selon leur superposition avec le plan de 1912 (feuillet 20f), ils appartiendraient à l'appentis le plus à l'ouest. Le fait que le mur 1K5 fasse 0,82 m de largeur, comparé à 0,62 m pour le mur 1K6, jette toutefois un doute sur leur relation. Le dernier vestige (1K4), situé au centre des quatre autres, correspondrait au mur de fondation est de l'appentis du centre.



Figure 4.4.29 Alphonse Beaudry, « Plan indiquant la subdivision d'une partie du lot nº 432 », 1885 (Registre foncier du Québec)

Les vestiges en béton 1L3 et 1L5, orientés dans un axe nord-sud, pourraient correspondre quant à eux aux murs de fondation ouest et est de la rallonge d'un bâtiment situé au coin nord-est des rues Dorchester et Labelle depuis 1873. Cette rallonge est visible sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 20f) et sur celui de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 20g), mais ne figure pas sur celui de 1890 (feuillet 20e).

Tranchée MTL15-25-2-2S

L'excavation de la tranchée 2S, implantée un peu à l'ouest de la rue Saint-Hubert, avait pour objectif d'explorer l'arrière-cour des bâtiments construits à cet endroit depuis les années 1860 (feuillets 21c et 21d). De 5 m de longueur sur 0,90 m de largeur, la tranchée 2S se trouve entre les chainages 5+486 et 5+491. Un sondage (sous-opération 3Z) a été implanté et fouillé manuellement pour dégager un puisard (3Z4) situé tout près d'une canalisation en grès (photo 4.4.75).

Photo 4.4.75 Puisard 3Z4 et canalisation en grès, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-647)

Le sommet du puisard se trouve à 23,57 m NMM et mesure 0,80 m de longueur est-ouest. Le vestige a été dégagé sur 0,43 m de largeur. Il se prolonge vers le sud, hors de l'emprise de la tranchée. Le fond de la cuvette se trouve à 23,10 m NMM, où se termine une canalisation en grès qui fait probablement partie du même réseau que celle visible à l'ouest de la cuvette. Le mélange de béton a été coulé directement contre la surface du sol naturel stérile. Les empreintes de coffrage sont visibles à l'intérieur de la cuvette. Il semble s'agir d'un puisard pour les eaux usées ou les eaux pluviales ajouté au bâtiment entre 1912 et 1940, quoique ce

type de service d'utilité publique date généralement des années 1940 ou 1950 (François Véronneau, archéologue historien, communication personnelle, 16 mai 2016). Le puisard a été comblé lors de son abandon par un dépôt presque uniquement composé de charbon minéral. La fouille partielle de l'intérieur de la canalisation a révélé qu'elle était complètement remplie de sédiments et d'artefacts, témoignant de sa désuétude peut-être même avant qu'elle ne soit finalement abandonnée. Les artefacts compris dans les sols de comblement du puisard (lot 3Z3) et de la canalisation (lot 3Z5) incluent notamment de la terre cuite fine blanche vitrifiée et une capsule couronne.

4.4.7 Entre les rues Saint-Christophe et Beaudry (MTL15-25-2-1M, 1N, 2T et 2U)

L'intervention archéologique du secteur du boulevard René-Lévesque Est entre les rues Saint-Christophe et Beaudry, entre les chaînages 5+575 et 5+960, visait à mettre au jour des témoins des occupations en bordure nord de la rue Dorchester depuis le deuxième quart du XIX^{e} siècle. Les résultats de l'excavation des tranchées 2T et 2U (feuillet 22c), qui n'ont pas révélé d'indices de la période précédant la seconde moitié du XIX^{e} siècle, sont décrits à la fin de cette section. Au total, ce sont 31 vestiges architecturaux et services publics qui ont été mis au jour sur les 385 m de ce tronçon (tableau 4.4.1 et feuillets 21a, 22a et 23a). Leurs caractéristiques détaillées sont décrites dans le tableau synthèse, annexe A. Du nombre, dix-neuf sont en pierre; sept en béton; deux en pierre et béton et deux en brique. La quasi-totalité des vestiges, soit 26, sont des murs de fondation, dont trois se rattachent à une dalle de revêtement de sous-sol de bâtiment, tandis que deux autres correspondent à des dalles de plancher qui ne sont pas liées à un mur de fondation. On compte aussi un puisard.

Jusqu'au début du XVIII^{e} siècle, la zone à l'étude est située à l'intérieur de la côte Sainte-Marie, concédée dès le XVII^{e} siècle à l'est de l'enclos réservé pour la ville et qui se développe en faubourg à partir du XVIII^{e} siècle (figure 2.1.1). Le tracé des travaux d'excavation passe au nord du front bâti de cette côte et du faubourg Sainte-Marie, qui demeure jusqu'au XIX^{e} siècle majoritairement agricole. La rue Saint-André[99], ouverte à la fin du XVIII^{e} siècle, voit apparaître les premiers bâtiments dans le secteur érigé le long de son axe nord-sud, adjacent à des vergers et à des terres agricoles (feuillet 21b). Le plan d'Adams de 1825 (feuillets 21b et 22b) montre que le bâti s'est un peu développé entre les rues Saint-Christophe et Saint-Timothée. La rue Dorchester est percée à l'est de la rue Amherst avant 1846 (feuillets 22b et 23b) et le plan de Cane de 1846 (feuillets 22c et 23c) illustre les débuts de la densification domiciliaire le long de cette rue, avec plusieurs bâtiments recoupant la zone à l'étude. La rue Saint-Timothée, alors nommée Jacques-Cartier, est percée dès 1863, et la rue Saint-Christophe depuis 1867, ce qui offre des indices temporels

[99] La rue Saint-André, depuis son ouverture, a été déplacée d'environ 15 m vers l'ouest dans son segment situé au nord de la rue Dorchester. La terminologie Saint-André (ouest), pour désigner ce tronçon situé au nord du boulevard René-Lévesque Est, et Saint-André (est), pour désigner le segment situé au sud du boulevard René-Lévesque Est, est utilisée dans le texte.

sur le lotissement subséquent de leurs abords. Plusieurs éléments du complexe associé à l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel, dont la construction et la modification des différents bâtiments ont été effectuées entre la seconde moitié du XIX^{e} siècle et la première moitié du XX^{e} siècle, ont été mis au jour lors de la surveillance archéologique. Les trente-un vestiges trouvés sont décrits dans les paragraphes suivants selon leur épisode de construction.

Édifices érigés au cours du troisième quart du XIX^{e} siècle
(MTL15-25-2-1M4, 1M6, 1N1 à 1N8, 1N10, 1N12, 1N19, 1N26 et 1N27)

Notre-Dame du Mont-Carmel

Il importe de considérer à part le cas de l'ensemble bâti situé entre les rues Saint-André (ouest) et Saint-Timothée (feuillets 21a et 22a). Les vestiges 1N1, 1N2, 1N3, 1N4, 1N5, 1N8 et 1N12, 1N26, 1M4 et 1M6 appartiennent tous à des bâtiments qui apparaissent pour la première fois sur les plans de Plunkett & Brady de 1872 (feuillets 21d et 22d), de Goad de 1890 (feuillets 21e et 22e) ou de 1912 (feuillets 21f et 22f) ou encore de l'Underwriters' Survey Bureau de 140 (feuillets 21g et 22g). Ils ont aussi en commun d'être reliés au noyau institutionnel de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, avec comme principaux bâtiments l'église et l'école.

Au début du XX^{e} siècle, la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel dessert la communauté italienne de Montréal, qui s'installe dans ses environs. L'église du même nom sera desservie par les jésuites jusqu'en 1913, par la suite par les Servites de Marie (www.memoireduquebec.com).

Selon les plans de 1890 (feuillet 22e) et de 1912 (feuillet 22f), la partie sud de l'église couvre l'emplacement de la demeure du registraire Ryland. Le plan de Plunkett & Brady de 1872 (feuillet 22d) illustre pour la première fois cette vaste maison. Les annuaires Lovell citent le nom de Ryland en tant que résident jusqu'au tournant du XX^{e} siècle. Les annuaires du tout début du XX^{e} siècle laissent un blanc à côté de l'adresse de la demeure de Ryland, ce qui laisse présager un transfert de la propriété aux mains des fondateurs de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. Des réaménagements des fondations auraient d'abord eu lieu lors de la transformation de la maison Ryland en église, ensuite lors de l'occupation de l'église et des bâtiments associés jusqu'au milieu du XX^{e} siècle.

Le seul vestige qui peut assurément être relié au bâti originel de la maison Ryland est le mur de fondation de pierres 1N12, orienté dans un axe nord-sud. Il s'agit d'un segment du mur est de la demeure qui est resté inchangé jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester au milieu des années 1950 et qui est visible pour la première fois sur le plan de 1872. Les autres vestiges concernent l'évolution du bâti de l'église du Mont-Carmel. Il est proposé que le vestige 1N8, un mur de fondation de pierres orienté dans un axe est-ouest et bordé d'une dalle de béton (photo 4.4.76), constitue le segment sud de la saillie visible sur le mur ouest du bâtiment. Cette saillie était présente sur la demeure de Ryland, mais a apparemment été

Photo 4.4.76 Mur de pierres 1N8 en paroi sud et dalle de béton qui lui est rattachée, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-603)

prolongée vers le sud lors de la réfection du bâtiment en église entre 1902 et 1905 (figure 4.4.30). La maçonnerie 1N8 a vraisemblablement été tronquée à son extrémité ouest. Le plan de 1940 (feuillet 22g) semble illustrer une réduction de la saillie lorsque comparé à celui de 1912 (feuillet 22f). En outre, le mur de fondation de pierres 1N4 (photo 4.4.77), le coin sud-ouest d'un bâtiment, est adossé contre la maçonnerie 1N8. Ces informations militent en faveur de l'hypothèse que le premier mur ouest de l'église (1N8) ait été démoli au cours de son existence et qu'un deuxième mur (1N4) ait été construit dans son emprise d'origine, venant ainsi s'asseoir sur la dalle de béton associée au premier mur. La Fabrique en aurait profité pour installer une canalisation en grès à travers une maçonnerie de pierres existante, représentée par le vestige 1N1, sur le flanc ouest du mur 1N4 (photo 4.4.78). Ce service sanitaire se trouvait à l'extérieur, entre l'école (ou la future école bâtie en 1925) et l'église. Il est difficile de statuer sur la date de ces réaménagements, mais tout porte à



Figure 4.4.30 Modification architecturale apportée au segment en saillie du mur ouest du bâtiment abritant l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel entre les plans de Goad de 1890 et de 1912

Photo 4.4.77 Mur de fondation de pierres 1N4, vue vers l'est (MTL15-25-2-NUM3-580)

Photo 4.4.78 Vestige 1N1, vue vers le nord-ouest (photo MTL15-25-2-NUM3-578). La canalisation en grès est visible après le retrait des pierres la recouvrant.

croire que les travaux ont été réalisés entre 1912 et 1940. Deux autres vestiges provenant de l'intérieur de l'église peuvent être associés de près ou de loin à ces travaux de réfection, sans toutefois pouvoir être datés avec précision. Le muret de briques 1N2, orienté dans un axe est-ouest, et le dallage de briques sur lequel il est assis se rattachent à l'extrémité ouest de la maçonnerie 1N4. Le mur s'étend sur 5,35 m vers l'est, où il s'arrête contre le mur de fondation de pierres orienté nord-sud 1N3. La maçonnerie de briques 1N2 (photo 4.4.79), de 0,30 m de largeur, ainsi que le mur de pierres 1N3, de 0,65 m de largeur, ont pu servir de cloisons séparant deux pièces du sous-sol de l'église. Le dallage de briques était posé sur la dalle de béton associée au mur 1N8, attestant de sa construction plus récente (photo 4.4.80).

Photo 4.4.79 Maçonnerie de briques 1N2, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-577)

Photo 4.4.80 Dallage de briques sous le vestige 1N2, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-598). Ce dallage est posé sur la dalle de béton associée au mur 1N8.

Les maçonneries 1N5 et 1N26, situées à l'est de l'église, seraient associés à deux générations distinctes de la tour du clocher adossée à l'église et construite, selon les plans anciens, entre 1912 (feuillet 22f) et 1940 (feuillet 22g). Les fondations de la tour du clocher auraient d'abord été construites de pierres, ce qui montre le vestige 1N5, qui correspondrait à l'extrémité nord du mur de fondation est de la tour, s'alignant sur le mur ouest du bâtiment résidentiel situé à l'est (photo 4.4.81). Il devait comporter à l'origine un retour vers l'ouest qui prenait appui sur le mur est de l'église (1N12). Celui-ci a visiblement été détruit par la suite, puisqu'un carré de fondation de béton, dont le vestige 1N26 correspond au mur nord, a été coulé tout autour de la tour du clocher (photos 4.4.82 et 4.4.83). Sur le terrain, ce vestige de béton a été considéré comme une chambre électrique désuète, au vu de sa conception moderne en béton armé. Le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 140 (feuillet 22g) semble toutefois indiquer que la superstructure du *belfry*, ou tour de clocher en français, est construite en béton. Ces informations indiquent une période de construction de la tour du clocher et sa réfection ultérieure entre les années 1912 et 1940.

Photo 4.4.81 Parement est du vestige 1N5 avec son empattement, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM3-609)

Photo 4.4.82 Alignement de la maçonnerie de pierres 1N5 sur l'ouvrage en béton 1N26, vue vers l'ouest (MTL15-25-2-NUM3-611)

Photo 4.4.83 Bras ouest du carré de fondation de la tour du clocher de l'église, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-620)

Les derniers vestiges attribués à l'ensemble bâti de Notre-Dame du Mont-Carmel sont les murs de béton orientés dans un axe nord-sud 1M4 et 1M6. Ceux-ci forment, avec la dalle en béton du sous-sol les rattachant, les murs de fondation de l'ancienne école Notre-Dame du Mont-Carmel, construite au sud-ouest de l'église en 1928. En effet, la Commission scolaire de Montréal autorise la construction d'une école pour les étudiants italiens qui suivaient depuis quelques décennies leur classe dans les locaux de l'église (Gadler 1994 : 26 et 45). Le plan de l'Underwriters' Survey Bureau daté de 1940 (feuillet 22g) illustre l'école au coin ouest de l'ilot de bâtiments, celle-ci ayant remplacé les résidences situées à cet endroit depuis au moins 1873 (feuillets 22d à 22f).

En somme, le grand nombre et la bonne conservation de l'ensemble de vestiges reliés au cadre bâti de Notre-Dame du Mont-Carmel permettent de comprendre les transformations du bâti dans le secteur. Il est probable que d'autres vestiges de cet ensemble soient encore conservés sous le trottoir nord du boulevard René-Lévesque Est, de même que sous l'emprise du boulevard jusqu'à la limite du terre-plein central.

Autres bâtiments

Les murs de fondation de pierres 1N6 et 1N27 ainsi que la dalle de béton 1N7 ne font pas partie de l'ensemble architectural du Mont Carmel discuté précédemment; ils appartiennent

plutôt à un cadre bâti du troisième quart du XIXe siècle (feuillet 22d). Le mur de pierres 1N6 correspondrait au côté ouest d'une saillie située sur le pan arrière d'un bâtiment dont la façade donne sur la rue Dorchester, comme l'illustre le plan de Plunkett & Brady de 1873. Le vestige n'est toutefois visible qu'en paroi sud, ce qui coïnciderait avec un retour vers l'est de cette saillie de dimensions moindres. La maçonnerie de pierres 1N27, orientée dans un axe est-ouest, représenterait le tronçon le plus à l'ouest du mur arrière du même bâtiment. Elle n'est visible que sous la paroi sud de la tranchée. Le vestige de pierres 1N5, mur de fondation de la tour du clocher de l'église Mont Carmel, semble venir s'appuyer contre le mur ouest du carré de bâtiment auquel appartient le vestige 1N27. Ce bâtiment, un duplex, reste inchangé jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester au milieu des années 1950. L'installation de la dalle de béton 1N7 serait plus récente, occupant le niveau de cave d'un appentis.

À l'est de la rue Saint-Timothée, la maçonnerie de pierres 1N10 correspond au mur de fondation arrière du bâtiment principal érigé sur le lot 568 (feuillet 22f). Ce lot comporte un cadre bâti depuis le troisième quart du XIXe siècle (feuillets 22d et 22e), dont la façade donne sur la rue Amherst.

Beaucoup plus à l'est, soit à l'est de la rue Wolfe, la maçonnerie de pierres 1N19, tronquée à son extrémité nord par une tranchée d'installation du réseau d'égout, suit une orientation nord-sud. Elle appartient au mur ouest d'un bâtiment érigé sur le coin nord-ouest des rues Dorchester et Montcalm, soit dans la partie sud du lot 619 (feuillet 23g). Ce bâtiment est présent depuis le troisième quart du XIXe siècle.

Bâtiments du dernier quart du XIXe siècle (MTL15-25-2-1M2, 1M3, 1M5, 1N9, 1N11 et 1N13)

Les vestiges de pierres 1M2 et 1M3 appartiennent respectivement à un mur mitoyen et au mur est d'une même rangée de bâtiments contigus visibles pour la première fois sur le plan de 1890 (feuillet 21e) au coin nord-ouest de l'intersection des rues Dorchester et Saint-André. Les deux maçonneries sont orientées dans un axe nord-sud et se trouvent vers l'avant de ces bâtiments. Le mur mitoyen 1M2 fait 1,15 m de largeur, tandis que le mur est du cadre bâti (1M3) en fait 0,81 m. Aucune trace des sols associés aux vergers qui sont représentés sur le plan de 1873 (feuillet 21d) n'a été décelée, emportés par le creusement du niveau de cave de ces bâtiments.

Les vestiges 1N9 et 1N11, quant à eux, sont situés entre les rues Saint-Timothée et Amherst (feuillet 22a). Le mur de fondation de pierres 1N9 est orienté dans un axe nord-sud et constitue le mur ouest d'un bâtiment existant en 1890 (feuillet 22e). Le vestige 1N11 en pierre, s'il n'appartient pas à un édicule visible sur le plan de 1873 (feuillet 22d), consiste en la portion sud d'un carré de bâtiment érigé en arrière-cour du lot 566 (feuillets 22e et 22f), avec en tranchée le mur est-ouest dans presque toute sa largeur ainsi que l'amorce des côtés nord et sud qui continuent leur avancée sous la paroi nord de la tranchée.

Le mur de fondation de pierres 1M5 est orienté nord-sud et appartient à un appentis, visible pour la première fois sur le plan de 1890 (feuillet 21e), d'un bâtiment construit au troisième quart du XIX^{e} siècle et situé au coin nord-est de l'intersection des rues Dorchester et Saint-André (feuillet 21d). Il constitue un segment de son mur ouest situé en bordure de la rue Saint-André.

La maçonnerie de pierres 1N13, orientée nord–sud, correspond au mur arrière du bâtiment principal situé sur le lot 588 et dont la façade donne sur la rue Amherst. Ce lot est bâti depuis le deuxième quart du XIX^{e} siècle, mais il semble subir d'importantes modifications par la suite. Le vestige 1N13 pourrait représenter le mur arrière d'un duplex en bois construit entre 1890 (feuillet 22e) et 1912 (feuillet 22f).

Ouvrages de la première moitié du XX^{e} siècle (MTL5-25-2-1N14 à 1N17, 1N20 et 1N21)

Les murs de béton 1N20 et 1N21 (feuillet 23a), orientés dans un axe est-ouest, appartiennent à un bâtiment construit après 1912 sur le lot 647, au coin nord-est des rues Dorchester et Montcalm (feuillet 23g). Il s'agirait d'un tronçon d'un mur de la façade d'un bâtiment donnant sur la rue Dorchester.

Les vestiges 1N14 à 1N16 appartiennent au cadre bâti érigé sur la moitié nord du lot 591, qui donne sur la rue Wolfe (feuillet 22g). Ils correspondent respectivement à la limite arrière de l'appentis (1N14), au mur mitoyen départageant le bâtiment situé au nord de celui au sud (1N15) et son mur de façade (1N16). Ce bâtiment est érigé entre 1912 et 1926.

L'ouvrage en béton et en brique 1N17 appartient à l'ensemble bâti érigé sur lot 617, du côté est de la rue Wolfe (feuillet 23f). Au cours du premier quart du XX^{e} siècle, les bâtiments des lots 617 et 618 sont occupés par la boulangerie Alexandra. La fonction du vestige 1N17 demeure indéterminée, mais il semble circonscrire un espace à l'intérieur du complexe manufacturier, peut-être une salle de machinerie. Le vestige 1N17 est associé à un épisode de réaménagement du complexe qui se serait déroulé entre 1912 (feuillet 23f) et 1940 (feuillet 23g).

Tranchée MTL15-25-2-2T

La tranchée 2T, de 5 m de longueur (est-ouest) sur 0,90 m de largeur, est située entre les rues Saint-Timothée et Amherst (feuillet 22a). Comprenant la sous-opération 4A, elle visait à explorer la cour arrière d'un terrain inoccupé jusqu'au dernier quart du XIX^{e} siècle (feuillet 22d). L'inventaire a permis de dégager la maçonnerie de pierres 2T1 (photo 4.4.84). Celui-ci est orienté nord-sud et son sommet affleure sous la fondation de la chaussée du boulevard René-Lévesque Est à une élévation de 22,12 m NMM. Sa base a été atteinte à 21,49 m NMM. Le vestige présente un empattement à la base de son parement ouest. Le comblement de la tranchée de construction (lot 4A2), accolée au parement ouest du vestige, a révélé un mélange d'artefacts allant du *creamware* à la terre cuite fine jaune et la terre cuite

Photo 4.4.84 Vestige 2T1 et sondage 4A, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM2-374)

fine blanche vitrifiée, indiquant une date de construction au milieu du XIX^{e} siècle ou plus tard. La couche (4A7) à travers laquelle semble avoir été creusée la tranchée de construction contenait une plus grande quantité d'artefacts, mais somme toute de la même nature – notons parmi ceux-ci une brosse à chapeau (photo 4.4.85). Un fragment de pipe de la fabrique Henderson (1847-1876) place encore une fois l'ensemble au milieu du XIX^{e} siècle. Il est proposé que la maçonnerie 2T1 corresponde au mur arrière d'un bâtiment construit du côté est de la rue Saint-Timothée entre 1873 (feuillet 22d) et 1890 (feuillet 22e).

Photo 4.4.85 Brosse à chapeau, lot MTL15-25-2-4A7 (photo Isabelle Hade)

Tranchée MTL15-25-2-2U

La tranchée 2U, de 7 m de longueur sur 0,90 m de largeur, comporte un sondage (4B) fouillé manuellement (feuillet 23a). Elle a été implantée à l'est de l'intersection du boulevard René-Lévesque Est et de la rue Wolfe dans le but d'explorer un lot occupé depuis le deuxième quart du XIX^{e} siècle (feuillet 23c). Un mur de fondation en pierre orienté est-ouest (2U1) y a été trouvé (photo 4.4.86). Il comporte un tronçon orienté nord-sud qui a été déstructuré par la tranchée d'implantation d'un égout longeant le trottoir. La maçonnerie 2U1 est bordée par le vestige de béton, de briques et de pierres 1N17. Le sommet du vestige 2U1 se trouve à 21,65 m NMM et sa base à 20,87 m NMM. Ce vestige fait partie du cadre bâti érigé sur le lot 617, bâti intégré au complexe manufacturier de la pâtisserie Alexandra au deuxième quart du XX^{e} siècle. Le vestige correspond au mur de fondation sud d'un bâtiment en maçonnerie construit sur le lot 617 entre 1873 (feuillet 23d) et 1890 (feuillet 23e).

La sous-opération 4B, d'environ 1,50 m de longueur (est-ouest) sur 0,25 m de largeur, a été implantée à partir de l'extrémité est du vestige 2U1. Elle a révélé, sous un remblai (lot 4B1) mis en place récemment, une mince bande de sol pouvant être un niveau d'occupation (lot 4B2), contenant entre autres de la terre cuite grossière locale, de la terre cuite fine blanche, du verre à bouteille vert foncé et un bouton en os à quatre trous.

Photo 4.4.86 Vestige 2U1, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM2-386)

4.4.8 Entre les rues Beaudry et Cartier (MTL15-25-2-1P à 1R, 2V et 2W)

L'intervention archéologique pour le secteur compris entre les rues Beaudry et Cartier, entre les chaînages 5+960 et 6+550 du côté nord du boulevard René-Lévesque Est, visait à trouver des témoins des occupations en bordure sud de la rue Dorchester depuis la deuxième moitié du XIX^{e} siècle (feuillets 23a, 24a, 25a et 26a). L'étude de potentiel archéologique avait délimité des zones à potentiel en fonction d'un tracé d'excavation passant au centre de la rue. La décision conjointe de l'entrepreneur et de l'équipe d'ingénierie d'Hydro-Québec de déplacer le tracé de quelques mètres vers le sud (afin de réduire les entraves à la circulation) a fait en sorte que le cadre bâti érigé en bordure sud de la rue Dorchester a été traversé par l'excavation. Conjointement avec l'archéologue d'Hydro-Québec, il a été décidé de superviser cette excavation. Deux tranchées 2V et 2W ont été implantées dans la zone. La tranchée 2V devait croiser un bâtiment présent en 1825 en bordure est de la rue de la Visitation, avant que l'ouverture de la rue Dorchester n'entraîne sa démolition (feuillets 23b et 24b). L'autre tranchée (2W) se trouve à l'emplacement d'un bâtiment du premier quart du XIX^{e} siècle (feuillet 25b) détruit avant 1846 (feuillet 25c). Les résultats de ces deux sondages seront présentés à la fin de cette section.

Au total, sur les 590 m du tronçon on a trouvé 51 vestiges, la majorité appartenant à des bâtiments résidentiels, dont 27 en pierre, vingt en béton, trois en pierre et béton et un en bois (tableau 4.4.1). Leurs caractéristiques détaillées figurent sur le tableau synthèse, annexe A. De ces 51 vestiges, 40 sont des murs de fondation de bâtiments dont cinq liés à une dalle de sous-sol en béton, quatre correspondent à des dalles de sous-sol de bâtiments, trois sont identifiés comme des socles, un consiste en un revêtement de plancher et un autre en une base de foyer, un est identifié comme une base de fondation en béton et un dernier vestige demeure sans attribution. Cinq des vestiges ont été mis au jour dans les deux tranchées inventoriées (2V et 2W).

Le tracé d'excavation se trouve donc à longer la section nord des bâtiments érigés en bordure sud de la rue Dorchester et détruits lors de l'élargissement de la rue au milieu des années 1950. La courbe vers le sud qu'accuse maintenant le boulevard René-Lévesque Est à la hauteur de la rue Beaudry a pu avoir été planifiée pour éviter l'expropriation des bâtiments institutionnels érigés en bordure nord de la rue Dorchester, notamment les églises Saint-Pierre et Sainte-Brigide situées entre les rues de la Visitation et De Champlain.

Dans les prochaines pages, les vestiges sont regroupés par période de construction. La densification rapide du quartier pendant la deuxième moitié du XIX^{e} siècle a sans doute entraîné le remplacement de l'ancien bâti. L'absence de sols archéologiques, outre les sols de comblement post-démolition des caves des bâtiments, rend difficile la datation des vestiges architecturaux. Pour la plupart, les bâtiments rencontrés dans cette section du tracé comportent une cave creusée dans le sol naturel. La seule exception concerne la tranchée 2V, qui a livré des sols résiduels d'occupation.

Le secteur à l'étude se trouve, aux XVII^e^ et XVIII^e^ siècles, au nord de la zone à vocation agricole du faubourg Sainte-Marie. Au début du XIX^e^ siècle, il n'y a toujours pas de bâti sur le tracé, mis à part un bâtiment en forme de « L » - c'est la grange-étable de la ferme Lacroix, datant du Régime français. À cette époque et jusqu'au milieu du XIX^e^ siècle, la rivière Saint-Martin traverse la future rue Dorchester du nord-est vers le sud-ouest entre la rue De Champlain et l'avenue Papineau. Le plan d'Adams de 1825 (feuillets 23b, 24b, 25b et 26b) montre qu'un lotissement résidentiel s'est graduellement développé sur l'ancienne propriété de Joseph Papineau, située entre les rues de La Visitation et Panet. Ce développement s'accélère dans les décennies suivantes et va donner le ton à la densification qui s'ensuivra durant la seconde moitié du XIX^e^ siècle. Le plan de Cane de 1846 (feuillets 23c, 24c, 25c et 26c) illustre déjà plusieurs rues dans l'axe nord-sud. La rue Dorchester est ouverte jusqu'à l'avenue Papineau, abstraction faite du quadrilatère délimité par les rues de la Visitation et Panet qui sera percé entre 1846 et 1856. Plusieurs bâtiments bordent ces rues situées à l'ouest de la rue Panet, le développement résidentiel étant moins dense à l'est jusqu'à la rue Cartier. Le plan de Plunkett & Brady de 1873 (feuillets 23d, 24d, 25d et 26d) montre une densification dans ce secteur du quartier Sainte-Marie. Une régénération du cadre bâti semble s'être opérée des deux côtés de la rue Dorchester. Il n'y a que le côté sud du segment compris entre les rues Alexandre-DeSève et De Champlain qui reste vacant et ce, jusqu'au dernier quart du XIX^e^ siècle, alors que le plan de Goad de 1890 illustre de nouveaux bâtiments sur ce segment (feuillet 25e). Ce plan (feuillets 23e, 24e, 25e et 26e) montre une augmentation du bâti particulièrement notable en bordure sud de la rue Dorchester. Le plan de Goad de 1912 (feuillets 23f, 24f, 25f et 26f) affiche un bâti qui est demeuré plutôt stable, bien qu'il y ait maintenant moins de bâtiments uniquement en bois. Les plans d'expropriation de la Ville de Montréal de 1947 montrent que l'élargissement de la rue Dorchester au milieu des années 1950 n'aura affecté que son côté sud pour le tronçon compris entre les rues Beaudry et Cartier.

Bâtiment construit au deuxième quart du XIX siècle (1Q19)

Aucune trace ou indice du passage de la rivière Saint-Martin n'a été décelé jusqu'à environ 2 m de profondeur sous la chaussée entre les rues De Champlain et Cartier. Le bâti s'y est densifié dès la seconde moitié du XIX^e^ siècle, entraînant un remodelage de la topographie d'origine. De plus, aucune trace de la ferme Lacroix n'a été mise au jour

Un seul vestige de fondation de bâtiment pourrait être vraisemblablement relié à cette période. La maçonnerie de pierres 1Q19, orientée nord-sud et située entre les rues Panet et Plessis (feuillet 24a), semble reliée à un bâtiment qui n'a visiblement pas été modifié depuis le plan de Cane de 1846 (feuillet 24c) jusqu'à celui de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940 (feuillet 24g). Sa facture en moellon est plutôt ancienne, avec un appareil qui semble irrégulier, et sa base peu profonde montre que le bâtiment n'aurait pas eu de cave.

Bâtiments du troisième quart du XIX^e siècle (1N22 à 1N25, 1Q11, 1Q13, 1Q25 et 1R à 1R4)

La densification tardive du bâti à l'est de la rue Plessis fait en sorte que la construction de la majorité des bâtiments dans le secteur a pu être datée de la seconde moitié du XIX^e siècle. Il est possible que quelques bâtiments construits auparavant, surtout à l'ouest de la rue Plessis, partagent la même fondation avec des bâtiments subséquents. L'annuaire Lovell de 1865 dresse la liste de nombreux individus habitant le secteur, pour la plupart des artisans tels des charpentiers, des tailleurs, des maçons et des peintres. Les vestiges (1N22 à 1N25, 1Q11, 1Q13, 1Q25 et 1R1 à 1R4) pourraient être associés aux résidences de ces individus (feuillets 23d, 24d, 25d et 26d). Il s'agit pour l'ensemble de murs de fondation en pierre, dont un avec une dalle en béton de sous-sol (1R3), évidemment plus tardive. Les vestiges sont orientés dans un axe nord-sud, avec trois d'entre eux possédant aussi un retour est-ouest (1Q11, 1Q24 et 1Q25, feuillet 24a). À l'est de la rue Panet, la maçonnerie de pierres 1Q11 correspond aux murs de fondation nord et est du bâtiment étroit érigé à la limite est du lot 282 (feuillets 24e et 24f). Le vestige 1Q24 délimite la partie sud-est d'un appentis du bâtiment au coin sud-est des rues Dorchester et Panet, comme le révèle le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1926 (figure 4.4.31). La maçonnerie 1Q25 appartiendrait à une configuration plus ancienne de cet appentis.



Figure 4.4.31 Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal », 1926 (BAnQ 179183-0112) Le trait en bleu indique la correspondance du vestige 1Q25 et le trait en blanc celle du vestige 1Q24.

Le vestige 1Q13, situé à l'ouest de la rue Alexandre-DeSève (feuillet 25a), pourrait être un tronçon du côté est d'un bâtiment visible sur le plan de 1873 (feuillet 25d) et qui semble être resté inchangé jusqu'au plan de 1940 (feuillet 25g). Les maçonneries 1R1 et 1R2, entre les rues De Champlain et Papineau (feuillet 26a), correspondent respectivement aux murs ouest et est d'un même bâtiment, avec une largeur identique de 0,50 m. Le mur 1R3, situé à 2,50 m

à l'est du vestige 1R2, est plus large (0,80 m), mais le rejoint par une dalle de béton installée au niveau du sous-sol. Un bâtiment étroit se trouve à cet endroit sur le plan de 1873 (feuillet 26d). Le vestige 1R4 est un peu plus à l'est et pourrait correspondre au mur ouest d'un bâtiment carré visible du côté ouest de la rue Papineau sur le plan de 1873 (feuillet 26d). Ce bâtiment aurait été détruit avant 1912 (feuillet 26f) au moment de l'élargissement de la rue Papineau au sud de la rue Dorchester.

À l'ouest du coin de la rue de la Visitation (feuillet 23a), la maçonnerie de pierres 1N22 correspond au mur de fondation latéral est du long bâtiment orienté nord-sud sur le lot 345 (feuillet 23e). Le vestige de pierres 1N23 formerait mur de refend du bâtiment érigé plus à l'ouest entre 1873 et 1890 (feuillets 23d et 23e). Les maçonneries de pierres 1N24 délimite la partie nord d'une annexe orientée nord-sud à la limite ouest du lot 345 (feuillets 23e à 23g).

Bâtiments du dernier quart du XIX^{e} siècle (1P1 à 1P5, 1P7, 1Q1 à 1Q5, 1Q8 à 1Q10, 1Q12, 1Q14 à 1Q16, 1Q18, 1Q20 à 1Q22 et 1R7 à 1R9)

Vingt-deux vestiges (1P2 à 1P5, 1P7, 1Q1 à 1Q5, 1Q8 à 1Q10, 1Q12, 1Q14 à 1Q16, 1Q18, 1Q20 à 1Q22) ont pu être associés au cadre bâti figurant sur le plan de 1890 (feuillets 24e à 26e), même si certains (dont ceux en béton) sont plus tardifs. Parmi cet ensemble, trois regroupements cohérents ont pu être formés : un premier sous-ensemble situé entre les rues de la Visitation et Panet, un deuxième au coin ouest de la rue Plessis et un troisième entre les rues Plessis et De Champlain.

Les vestiges 1Q2, 1Q3, 1Q8, 1Q9 et 1R7 à 1R9 (feuillets 25a et 26a) sont les seuls à ne pas se rapporter à l'un ou l'autre de ces regroupements. Le vestige 1Q2 est une dalle de béton, peut-être rattachée au mur de fondation 1Q3. Les murs de fondation en pierre 1Q8 et 1Q9, qui mesurent chacun 0,50 m de largeur, constituent les côtés ouest et est d'un même bâtiment, situé au coin sud-est des rues Dorchester et De Champlain. Ce bâtiment en maçonnerie figure sur le plan de 1890 (feuillet 25e) et sa façade reste inchangée jusqu'à sa démolition. À l'ouest de la rue Cartier (feuillet 26a), les maçonneries de pierres 1R7 à 1R9, orientées nord-sud, correspondent à des murs de fondations latéraux de bâtiments présents en 1890 sur le lot 227 (feuillet 26e).

Sous-ensemble de vestiges compris entre les rues de la Visitation et Panet (1P1 à 1P5 et 1P7

Le sous-ensemble de vestiges situé entre les rues de la Visitation et Panet (feuillet 24a) comprend deux murs de fondation en pierre orientés est-ouest (1P3 et 1P5), trois autres en pierre orientés nord-sud (1P1, 1P2 et 1P7) et un muret de béton lié à une dalle de cave (1P4). Il est difficile de déterminer exactement de quel bâtiment provient le mur 1P7, puisqu'il se trouve aujourd'hui entre deux tranchées récentes comblées par de la pierre concassée. Néanmoins, il pourrait correspondre à un segment du côté ouest d'un bâtiment allongé qui est illustré sur le plan de 1890 (feuillet 23e) et dont la configuration semble inchangée en 1940 (feuillet 23g). Les maçonneries 1P1 et 1P2 (feuillet 24a) sont des murs mitoyens. Le

vestige 1P2, abîmé et dont l'appareil était difficilement discernable, se trouve à l'emplacement du mur est d'un bâtiment isolé qui apparaît sur le plan de 1873 (feuillet 24d) en face de l'église Saint-Pierre, mais la régénération du cadre bâti a possiblement fait disparaître cette fondation plus ancienne.

Les murs est-ouest 1P3 et 1P5 méritent une attention particulière à cause de leurs caractéristiques irrégulières. Il a été difficile de déterminer sur le terrain s'ils étaient simplement appuyés l'un contre l'autre ou s'il s'agit d'un même mur continu que le temps ou les perturbations mécaniques diverses ont pu désolidariser. Ce n'est qu'en paroi sud qu'ils ont été identifiés, limitant ainsi la compréhension globale. Par contre, il a été possible d'y voir deux segments en saillie d'un mètre de longueur et d'une largeur de 0,15 m à 0,20 m, ressemblant à des contreforts (photo 4.4.87). La dalle de béton 1P4, avec un muret de béton résiduel de 0,40 m de largeur, borde le mur 1P5 et se trouve donc à l'intérieur d'un bâtiment.

Photo 4.4.87 Vestige 1P3 en paroi sud, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-795)

Ces maçonneries de pierres témoignent de modifications apportées aux bâtiments, comme l'illustrent les plans de 1890 (feuillet 24e), 1912 (feuillet 24f) et 1940 (feuillet 24g). Les murs 1P1 à 1P3, 1P5 et 1P7 font partie de la même rangée de bâtiments ayant façade sur la rue Dorchester. Le plancher de bois résiduel d'une cave (1P6) est assurément relié à cet ensemble, mais il est impossible de dire à quelle date il a été installé. Le vestige 4C5, mis au jour dans la tranchée 2V, fait aussi partie de cet ensemble, et sera présenté à la fin de cette section.

Sous-ensemble de vestiges de pierres situé au coin ouest de la rue Plessis (1Q20 à 1Q22)

Les vestiges 1Q20 à 1Q22, tous des murs de fondation en pierre, sont situés du côté ouest de la rue Plessis (feuillet 24a) et sont associés à des édifices présents sur les plans de 1890 à 1940 (feuillets 24e à 24g). Même s'il semble représenter, par sa position sur le plan de 1890 (feuillet 24e), un mur de refend dans la partie en maçonnerie du 180, rue Dorchester, le vestige 1Q20 en forme plutôt le mur de fondation arrière, avec l'amorce des murs de fondation latéraux. Les maçonneries 1Q21 et 1Q22, quant à elles, forment les murs de fondation ouest (mitoyen) et est de la partie en bois. Son mur de fondation arrière aurait aussi dû être présent dans la tranchée, mais il aura été démoli antérieurement, comme le laisse croire l'aspect passablement déstructuré et perturbé des parements internes des deux murs nord-sud.

Sous-ensemble de vestiges en béton compris entre les rues Plessis et De Champlain (1Q1, 1Q2, 1Q4, 1Q5, 1Q10, 1Q12 et 1Q14 à 1Q18)

Le tronçon compris entre les rues Plessis et De Champlain a livré des vestiges en béton (feuillet 25a). Le tronçon partant du coin ouest de la rue Alexandre-DeSève jusqu'à la rue De Champlain était très peu bâti avant 1890 (feuillets 25b à 25e). Plusieurs de ces vestiges ont été fabriqués dans un béton grossier, avec des fragments de pierres et de briques. Il s'agit de quatre murs de fondation en béton dont un rattaché à une dalle de sous-sol de bâtiment, trois dalles isolées de sous-sol de bâtiment, un socle de soutènement et deux vestiges dont la fonction est incertaine.

Les murs 1Q12 et 1Q14, de 0,50 m de largeur chacun, forment les côtés est et ouest d'un bâtiment situé du côté ouest de la rue Alexandre-DeSève et figurant sur le plan de 1890 (feuillets 25e et 25f). La dalle de béton 1Q15, bien que discontinue entre les deux maçonneries, semble leur être reliée. Plus à l'ouest, soit du côté est de la rue Plessis, les vestiges 1Q16 à 1Q18 appartiennent à des bâtiments en bois du lot 263 (feuillets 24e et 24f) : le vestige 1Q16 est un mur mitoyen auquel se rattache une dalle en béton de sous-sol, le vestige 1Q17 représente le mur de fondation ouest du bâtiment ouest et le mur 1Q18 correspond au mur de fondation est du bâtiment est. Ces édifices sont déjà en place en 1890, mais les vestiges trouvés sont sans doute plus tardifs.

Vestiges des années 1930 (1Q6, 1Q7, 1Q23, 1R5 et 1R6)

Les vestiges 1Q6 et 1Q7 consistent en deux murs de fondation de béton orientés nord-sud appartenant à un bâtiment situé du côté ouest de la rue De Champlain et qui figure sur le plan de 1940 (feuillet 25g). Il s'agit d'un mur mitoyen (1Q6) de 0,80 m de largeur et du mur est (1Q7), tous deux construits après 1926. Les maçonneries 1Q6 et 1Q7 font donc partie des bâtiments les plus récents à avoir été érigés dans ce secteur.

L'ouvrage en béton 1Q23 est pour sa part isolé, immédiatement à l'est de la rue Panet (feuillet 24a). Il provient d'un édifice illustré sur le plan de 1912 (feuillet 24f).

Les deux murs latéraux de fondation en béton 1R5 et 1R6 ainsi qu'une portion d'une dalle de sous-sol qui leur est associée appartiennent à un même bâtiment, illustré sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 26f) sur le lot 227, à l'est de l'avenue Papineau. Ce bâtiment abritait une manufacture de tabac en 1926.

Tranchée 2V

La tranchée 2V, de 5 m de longueur (est-ouest) sur 0,90 m de largeur, a été implantée à l'est de l'intersection de la rue de la Visitation, entre les chaînages 6+032 et 6+037. On y a mis au jour la base de foyer de pierres 4C5 (feuillet 24a). Le vestige a été déstructuré dans sa partie supérieure, ses pierres se mélangeant avec le remblai de démolition mis en place sous la fondation de la chaussée (figure 4.4.32). La base du vestige 4C5 été atteinte à 16,93 m NMM. Ce vestige est formé de trois murets de pierres (photo 4.4.88 et carte 4.4.10). Un sol chargé de débris de combustion (photo 4.4.89) a été fouillé au coin nord-ouest de la sous-opération. Ce lot 4C3 contenait une brique commune complète de 0,06 m d'épaisseur, un objet en plomb difforme, un manche d'ustensile en os décoré de lignes obliques et deux ossements de mammifères avec des traces de boucherie et de rongeurs. La tranchée de construction du vestige (lot 4C4), creusée à même le sol naturel, a aussi été fouillée à cet endroit et comportait un fragment de bouteille en verre vert foncé, un os de mammifère avec traces de boucherie et un d'oiseau. Aucun artefact ne permet de bien dater l'utilisation de ce foyer. La superposition du vestige aux plans anciens indique une date de construction au dernier tiers du XIX^{e} siècle (feuillets 24d à 24f).

Photo 4.4.88 Vestige 4C5, vue vers le nord (MTL15-25-2-NUM3-845)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



Asphalte
B®ton
Pierre concass®e et criblure de pierre
P Pierre
Ma- onnerie
H14C-2A5 Identification du vestige
Limite de fouille

(4) Limon gris beige©tre, compact ¨ ferme et h®t®rog¯ne, avec des lentilles dâargile grise, de lânthracite, des pierres subanguleuses, du mortier, des fragments de briques, des ®clisses de bois et de la pierre schisteuse. Lots 4C1 et 4C2

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

SOUS-OPÉRATION 4C, PAROI SUD

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_4432_170130.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 4.4.32

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Photo 4.4.89 Surface du lot 4C3 au nord-ouest de la sous-opération et vestige 4C5, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM3-852)

Nord Montr®alais
Nord Géographique

interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage manuel)
- 1P/2V/4C Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres
- 1P7 Identification de vestige

Autres éléments

- Coupe stratigraphique

Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE



Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Boulevard René-Lévesque Est, MTL15-25-2-2V et 4C

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^{os} 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_045_carte2015_170412.dwg

0 0,75 1,5 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Carte 4.4.10

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Tranchée 2W

La tranchée 2W, de 15 m de longueur est-ouest sur 1,10 m de largeur, est située entre les rues Plessis et Alexandre-DeSève, soit entre les chaînages 6+229 et 6+244 (feuillet 25a). Trois sondages y ont été implantés et fouillés manuellement (sous-opérations 4D à 4F). Quatre vestiges (2W1 à 2W4) ont été dégagés durant l'excavation mécanique préparatoire à l'atteinte des sols archéologiques. Les deux maçonneries composites de pierres et de béton 2W1 (photo 4.4.90) et 2W2 (photo 4.4.91) s'avèrent faire partie de la fondation du même bâtiment. Les parements situés à l'intérieur du bâtiment sont recouverts d'une couche de ciment. Le sommet dérasé du vestige 2W1 se trouve à 18,86 m NMM et celui du vestige 2W2, à 19,12 m NMM. Le vestige 2W2 présente une configuration particulière; sa superposition sur le plan de Goad de 1912 (feuillet 25f) le ferait coïncider avec un segment en saillie d'un bâtiment situé à cet endroit. Il est possible d'associer ce vestige aux bâtiments encore présents du côté sud du boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Saint-André et Saint-Timothée (figure 4.4.33). Les sols fouillés dans les deux sous-opérations attenantes (4D et 4E) ont révélé des remblais de démolition surplombant un plancher de béton. La fouille du comblement de la tranchée de construction du segment nord-sud du vestige 2W2 a permis la mise au jour d'une couche dépotoir, avec comme objets principaux des bouteilles de verre variées et d'objets divers en terre cuite fine blanche et en terre cuite fine blanche vitrifiée (photo 4.4.92). La datation relative de ces objets coïncide avec celle du bâtiment (tournant du XX^{e} siècle). Un peu plus à l'est, les socles en béton 2W3 et 2W4 (photo 4.4.93), dont le sommet se situe respectivement à 19,02 m NMM et 18,96 m NMM, sont de fonction indéterminée (bases d'escalier?).

Photo 4.4.90 Vestige 2W1, parement est situé à l'intérieur du bâtiment, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1148)

Photo 4.4.91 Vestige 2W2, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1142)



Figure 4.4.33 Rangée de bâtiments en bordure sud du boulevard René-Lévesque Est entre les rues Saint-André et Saint-Timothée (AVM)

Photo 4.4.92 Sous-opération 4F, fin de fouille, vue vers le sud (MTL15-25-2-NUM1-1131). En paroi sud, on note le dépôt de déchets (lot 4F1). À l'ouest, on observe le parement est du segment nord-sud du vestige 2W2.

Photo 4.4.93 Ouvrages en béton 2W3 et 2W4, vue vers le nord-est (MTL15-25-2-NUM1-1119)

4.5 Tronçon de la rue Cartier (MTL15-25-2-1S et 1T)

Longeant le côté nord du boulevard René-Lévesque Est, le circuit 3199 bifurque vers le nord à la hauteur de la rue Cartier et suit cette rue jusqu'au boulevard De Maisonneuve Est (feuillets 27a et 28a). Seule la section comprise entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est a été retenue. La rivière Saint-Martin serpente du nord-est vers le sud-ouest et recoupe ce tronçon de rue à mi-hauteur, tel qu'illustré sur les plans de Charland de 1801 (feuillets 27b et 28b) et de Plunkett & Brady de 1873 (feuillets 27d et 28d). De plus, un cadre bâti donnant sur la rue Sainte-Catherine est érigé au cours du troisième quart du XIX^{e} siècle dans l'emprise de la rue Cartier. Une surveillance archéologique des excavations a donc été prévue afin d'expertiser le cadre naturel en bordure de la rivière Saint-Martin (sous-opération 1S) et de vérifier la présence de vestiges liés au bâtiment détruit lors de l'ouverture de la rue Cartier au cours du premier quart du XX^{e} siècle (sous-opération 1T).

Le tronçon à l'étude se situe donc entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est, entre les chaînages 6+555 et 6+772. D'une longueur totale d'environ 217 m, il a fait l'objet d'une surveillance archéologique sur environ 120 m de longueur. La section située à la hauteur de la rue Sainte-Rose a été exclue, puisque le passage de nombreux services publics a bouleversé la trame des sols archéologiques. Quatre vestiges ont été mis au jour. Une description sommaire de ces vestiges figure au tableau 4.5.1. Le tronçon a été découpé en deux sous-opérations, la présentation des résultats débute par le tronçon situé au sud, entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Rose (sous-opération 1S), suivi du tronçon nord compris entre la rue Sainte-Rose et la rue Sainte-Catherine Est (sous-opération 1T).

Tableau 4.5.1 Description sommaire des vestiges architecturaux relevés en surveillance archéologique sur le tronçon de la rue Cartier, sous-opérations MTL15-25-2-1S et 1T

Site / N° de vestige	Description / identification	Orientation	Dimension (m)	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1S1	Espace comblé de débris de mortier et de fragments anguleux de pierres calcaires / Mur de fondation d'un bâtiment?	Est-ouest	Longueur- 0,84 m (dégagé) Largeur- 0,62 m Hauteur- 0,49 m	Sommet- 16,84 m Base- 16,35 m
MTL15-25-2 / 1T1	Maçonnerie de pierres / Mur sud de bâtiment principal donnant sur la rue Sainte-Catherine Est	Est-ouest	Longueur- 0,84 m (dégagé) Largeur- 0,62 m Hauteur- 1,21 m (dégagé)	Sommet- 17,18 m Base- NA
MTL15-25-2/ 1T2	Maçonnerie de pierres / Mur nord de bâtiment d'arrière-cour	Est-ouest	Longueur- 0,84 m (dégagé) Largeur- 0,62 m Hauteur- 1,25 m	Sommet- 17,18 m Base- 15,93 m
MTL15-25-2 / 1T3	Maçonnerie de pierres / Mur sud de bâtiment d'arrière-cour	Est-ouest	Longueur- 0,84 m (dégagé) Largeur- 0,62 m Hauteur- 1,28 m (dégagé)	Sommet- 17,22 m Base- NA

NA- Non atteint

Entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Rose (MTL15-25-2-1S)

La sous-opération 1S est située entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Rose. Elle fait 70 m de longueur, entre les chaînages 6+560 et 6+630. Un seul aménagement a été repéré et ce, au chaînage 6+565.

L'aménagement 1S1 consiste en une tranchée de 0,62 m de largeur sur 0,49 m de profondeur, orientée est-ouest et qui se prolonge hors des limites de l'excavation. Elle est comblée par du sable et de la chaux provenant de mortier désagrégé et contient des éclats de pierres calcaires et des fragments de briques mélangés à des lentilles de limon sableux gris brunâtre. Cette tranchée est tronquée à sa limite nord par l'installation d'un massif en béton, faisant en sorte que sa largeur réelle pourrait être supérieure à 0,62 m. Sa base repose à 16,35 m NMM, dans une argile sableuse beige, compacte, avec des concrétions d'argile durcie. Cette couche correspond au sol naturel stérile.

La figure 4.5.1 et la photo 4.5.1 illustrent la séquence stratigraphique. De part et d'autre de l'aménagement 1S1, des différences y sont notées. Au sud de l'aménagement, sous l'infrastructure de la chaussée, on relève la présence de deux couches avant d'atteindre le sol naturel (couche 6). Le premier sol, d'environ 0,30 m d'épaisseur consiste en un limon brun orangé, graveleux et caillouteux, avec du charbon de bois et des petites lentilles de cendres. Il recouvre un limon gris brunâtre, graveleux, qui contient beaucoup de charbon de bois et de petites pierres calcaires anguleuses. Cette deuxième couche atteint 0,20 m d'épaisseur et recouvre l'argile sableuse beige (sol naturel). Cette séquence stratigraphique a été observée sur 5 m de longueur vers le sud, jusqu'au chaînage 6+560. Au nord de l'aménagement 1S1, sous l'infrastructure de la chaussée, trois couches sont présentes avant d'atteindre le sol naturel. Les deux premières couches sont les mêmes qu'au sud. La troisième (couche 5), de 0,20 m d'épaisseur, consiste en une argile sableuse brun grisâtre qui contient du charbon de bois, des galets et de la chaux. Elle se situe à 16,54 m NMM et pourrait correspondre à la surface d'origine résiduelle, qui aurait été très bouleversée par les activités qui s'y sont déroulées au cours du XIX^{e} siècle.

À environ 7 m au nord de l'aménagement 1S1, on signale la présence d'une couche de sable fin gris noirâtre, située à 16,35 m NMM et qui était jusque-là absente de la séquence stratigraphique. Au touché, le sable noircit les doigts, laissant croire qu'il puisse comprendre des particules de charbon de bois. Cette couche mesure 0,08 m d'épaisseur et a été observée sur 7 m de longueur nord-sud, alors qu'elle se prolonge à l'est et à l'ouest, hors de limites de la tranchée. Ce sable noir recouvre un limon argileux beige, très graveleux et très caillouteux, avec des taches d'oxydation; il s'agit du sol naturel.

À 35 m au nord, au chaînage 6+610, un mince dépôt anthropique a été distingué au-dessus du sol naturel. Sous l'infrastructure de la chaussée, à 16,26 m NMM, se trouve un limon gris brunâtre qui contient de la pierre calcaire anguleuse, du calcaire schisteux, des galets éclatés et des fragments de briques (couche 3 de la photo 4.5.2). Ce rehaussement atteint 0,27 m

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1S1 Identification du vestige

B®ton

Limite de fouille

1. Asphalte, chauss®e de circulation
2. B®ton, assisse de la chauss®e de circulation
3. Limon brun roux, moyennement compact avec des fragments de charbon de bois, des lentilles de cendre, des galets et du gravillon naturel. Rehaussement du niveau de surface de terrain
4. Limon gris brun, moyennement compact avec petits fragments de charbon de bois, des pierres calcaires anguleuses (inf®rieures ¨ 0,20 m de longueur) et du gravillon naturel. Ancien niveau d'occupation
5. Argile sableuse brun gris, compacte avec des fragments de charbon de bois, des galets (inf®rieur ¨ 0,08 m de longueur) et de la chaux. Surface d'origine boulevers®e
6. Argile sableuse beige comportant des taches d'oxydation, tr¯s compacte avec des galets entiers et ®clat®s, du gravillon naturel et des concr®tions d'argile durcie. Sol naturel en place, horizon min®ral st®rile
7. Argile sableuse grise, tr¯s compacte avec des concr®tions d'argile durcie et du gravillon naturel. Sol naturel en place, horizon min®ral st®rile

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

AMÉNAGEMENT 1S1, PAROI OUEST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_451_170130.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 4.5.1

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

d'épaisseur et recouvre un sable fin beige jaunâtre avec des lentilles de limon brun grisâtre (couche 4). D'une épaisseur de 0,07 m, ce sable recouvre une mince couche de cendres avec du charbon de bois (couche 5 à 15,93 m NMM). Cette couche de cendres de moins de 0,05 m d'épaisseur a été relevée en paroi sur près de 15 m de longueur vers le nord; elle recouvre le sol naturel (couche 6).

Photo 4.5.1 Vestige 1S1 en paroi ouest, vue vers le nord-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1052)

Photo 4.5.2 Profil stratigraphique de la paroi ouest au chaînage 6+610, vue vers le sud-ouest (MTL15-25-2-NUM1-1074)

La fonction de l'aménagement 1S1 demeure indéterminée. Il ne se superpose pas avec le mur nord d'un bâtiment sur le plan de Cane de 1846 (figure 4.5.2 et feuillet 27c), mais il s'en approche. On sait par ailleurs que le côté est de la rue Gain (Cartier) a connu par la suite un certain élargissement. Toutefois, celui-ci ne peut avoir fait en sorte que la bordure est de la rue se trouve maintenant en son centre, ce qu'impliquerait l'association de l'aménagement 1S1 au mur nord du bâtiment encerclé en rouge sur la figure 4.5.2.

Par ailleurs, le lit de la rivière Saint-Martin n'a pas été identifié en coupe stratigraphique. La composition des sols naturels ne permet pas d'établir le passage d'un ancien cours d'eau.

Figure 4.5.2 Plan de Cane, « Topographical and pictorial map of the city of Montreal », 1846 (BAnQ, G/3454/M65/1846/C35 CAR gf.). Le cercle en rouge indique le bâtiment le plus près de l'aménagement MTL15-25-2-1S1.

Entre la rue Sainte-Rose et la rue Sainte-Catherine Est (MTL15-25-2-1T)

La sous-opération 1T est située entre les rue Sainte-Rose et Sainte-Catherine Est. Elle fait 50 m de longueur entre les chaînages 6+720 et 6+770. Trois maçonneries de pierres (figure 4.5.3) ont été repérées directement sous l'infrastructure de la chaussée, aux chaînages 6+748 (1T1), 6+744 (1T2) et 6+737 (1T3).

CROQUIS STRATIGRAPHIQUE



Asphalte
B®ton
Ma- onnerie
1T1 Identification du vestige
Limite de fouille

1. Asphalte
2. B®ton
3. Limon argileux gris noirC®tre tachet®vert m®lang®¨ des lentilles de sable grossier gris, ferme avec des concr®tions ferrugineuses, du ciment et des fragments de briques. Remblai de comblement du b©timent
4. Limon gris brunC®tre, ferme, avec des pierres subanguleuses, des cailloux et du calcaire schisteux. Rehaussement
5. Argile sableuse olive tachet®beige, graveleuse, compacte, avec de la pierre subanguleuse, du mortier et ¨ sa base des fragments de briques
6. Sable grossier beige m®lang®¨ des lentilles de limon argileux brun fonc®tachet®vert, meuble, avec du ciment, des fragments de briques, de la pierre calcaire anguleuse, du cr®pi, des ®clisses de bois dõ uvre, de la pierre ®bauch®e recouverte de mortier et des feuilles de papier goudronn® D®molition du b©timent
7. Sable beige m®lang®avec de la chaux, meuble. Niveau de r®fection ou de construction
8. Gravier subanguleux li®de cr®osote. Niveau de circulation
9. Loam limoneux brun olive, ferme, avec des galets ®clat®s, du calcaire schisteux, de la pierre subanguleuse, des fragments de briques et du mortier. Rehaussement
10. Limon brun, graveleux, ferme, avec au sommet du mortier, de la chaux et des racines et radicelles. Surface d'origine boulevers®e
11. Sable limoneux beige comportant des taches d'oxydation, ferme avec des galets. Sol naturel
12. Argile sableuse beige, compacte avec des concr®tions dâargile durcie. Sol naturel st®rile
13. Argile sableuse grise, tr¯s compacte, avec des concr®tions dâargile durcie. Sol naturel st®rile.

RECONSTRUCTION DU POSTE DE LORIMIER ê 315-25 kV ET LIGNES SOUTERRAINES ê 315 KV, MTL15-25-2

VESTIGES 1T1, 1T2 ET 1T3, PAROI OUEST

Sources :
Arch®ologie: Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_fig_453_170130.dwg

0 0,5 1 m

Figure 4.5.3

Janvier 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Le vestige 1T1, situé à environ 23 m au sud de l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est, consiste en une maçonnerie de pierres calcaires ébauchées orientée est-ouest, de 0,62 m de largeur. Elle a été dérasée jusqu'à 17,18 m NMM et dégagée sur une hauteur de 1,21 m, sa base n'ayant toujours pas été atteinte à 1,65 m de profondeur. La séquence stratigraphique observée au nord du vestige 1T1 comporte deux couches sous l'infrastructure de la chaussée. La première consiste en un limon argileux gris noirâtre tacheté vert qui contient des lentilles de sable grossier gris, des concrétions ferrugineuses, du ciment et des fragments de briques (couche 3 de la figure 4.5.3). Elle fait près de 0,57 m d'épaisseur, sa base se situant à 16,54 m NMM. Ce remblai de nivellement a été mis en place au moment de l'ouverture de la rue Cartier entre les rues Sainte-Rose et Sainte-Catherine durant le premier quart du XX^{e} siècle. Sous ce remblai est apparue une couche de débris constituée de lentilles de sable grossier beige et de lentilles de limon argileux brun foncé tacheté vert avec du ciment, des fragments de briques, de la pierre calcaire anguleuse, du crépi, des éclisses de bois d'œuvre, de la pierre ébauchée recouverte de mortier et des feuilles de papier goudronné (couche 6). La base de cette couche se situe entre 1,55 m et 1,65 m de profondeur (entre 15,93 m NMM et 15,83 m NMM). La couche correspond à la démolition du bâtiment durant le premier quart du XX^{e} siècle. Les couches 3 et 6 ont été observées au nord du vestige 1T1 sur près de 20 m de longueur.

À 4 m au sud du vestige 1T1 a été relevée une maçonnerie de pierres calcaires ébauchées (1T2) orientée est-ouest, d'environ 0,62 m de largeur. Elle a été dérasée à 17,18 m NMM et dégagée sur une hauteur de 1,25 m, alors que sa base n'avait pas été atteinte à 1,60 m de profondeur. Elle est constituée de pierres liées de mortier. La séquence stratigraphique observée entre les vestiges 1T1 et 1T2 comprend quatre couches sous l'infrastructure de la chaussée (figure 4.5.3). La première consiste en un limon gris brunâtre comportant beaucoup de pierres subanguleuses et de cailloux ainsi que du calcaire schisteux (couche 4). Elle mesure près de 0,35 m d'épaisseur et a pu avoir été mise en place au moment de la démolition du bâtiment et du nivellement de la surface du terrain. À la base de cette couche, à 16,78 m NMM, se trouve un mince dépôt de mortier désagrégé (couche 7). Il pourrait s'agir d'un épisode de réfection de l'une ou l'autre des deux maçonneries 1T1 et 1T2. Sous ce niveau se trouve un loam limoneux brun olive qui contient des galets éclatés, du calcaire schisteux, de la pierre subanguleuse, des fragments de briques et du mortier (couche 9). Cette troisième couche mesure près de 0,75 m d'épaisseur et recouvre une argile beige qui contient des concrétions d'argile durcie (couche 12). C'est le sol naturel stérile, atteint à 16,03 m NMM et dégagé sur environ 0,15 m d'épaisseur.

À 7,40 m au sud du vestige 1T2, une troisième maçonnerie de pierres calcaires ébauchées (1T3) a été dégagée. Orientée est-ouest et large d'environ 0,62 m (photo 4.5.3), elle a été dérasée à 17,22 m NMM et dégagée sur une hauteur de 1,28 m, alors que sa base n'avait pas été atteinte à 1,60 m de profondeur. Elle est constituée de pierres calcaires schisteuses liées par du mortier. Son parement nord est dressé sur sa pleine hauteur, alors que son parement sud affiche un léger fruit. Cette maçonnerie est alignée avec la limite arrière du bâti situé entre les rues Cartier et Dorion et dont le front donne sur la rue Sainte-Catherine Est. Les

sols naturels, incluant l'horizon organique, ont été observés au sud du mur de fondation 1T3. Aucune tranchée de construction n'a été distinguée contre son parement sud, alors qu'au nord du vestige, un remblai d'environ 1,05 m d'épaisseur se trouve sous l'infrastructure de la chaussée. Ce remblai recouvre une argile beige qui contient des concrétions d'argile durcie et qui a été atteinte à 16,14 m NMM.



Photo 4.5.3 Vestige 1T3 en paroi ouest, vue vers l'ouest
(MTL15-25-2-NUM1-1078)

La séquence stratigraphique suivante a été relevée au sud du vestige 1T3 (figure 4.5.3). Sous l'infrastructure de la chaussée est apparue une argile sableuse olive tacheté beige, graveleuse, avec de la pierre subanguleuse, du mortier et des fragments de briques à sa base (couche 5). Ce rehaussement, d'environ 0,30 m d'épaisseur, aurait été mis en place au moment de la démolition du bâtiment et lors de l'ouverture de la rue Cartier. Il recouvre une mince couche de gravier noir d'environ 0,05 m d'épaisseur (couche 8). Cet ancien niveau de circulation se prolonge au sud sur environ 5 m de longueur à partir du parement sud de la maçonnerie et s'inscrit dans le prolongement ouest de la limite nord de la ruelle entre les rues Cartier et Dorion (feuillet 28a). Sa surface se trouve à 16,94 m NMM alors qu'elle s'enfonce de 0,15 m de profondeur contre le parement sud de la maçonnerie (à 16,79 m NMM). Elle recouvre un limon brun, graveleux et de moins de 0,15 m d'épaisseur, qui contient quelques racines et surtout des radicelles, du mortier épars et de la chaux au sommet (couche 10). Il pourrait s'agir de la surface d'origine résiduelle. Cette couche transite graduellement vers un sable limoneux beige caractérisé par des taches d'oxydation et qui renferme des galets (couche 11). Ce niveau atteint environ 0,45 m d'épaisseur alors que sa base se trouve à 16,29 m NMM. Il recouvre une argile beige qui contient des concrétions d'argile durcie et qui mesure 0,20 m d'épaisseur (couche 12). Une

coupure nette est observée à 1,45 m de profondeur, alors qu'une argile grise très compacte s'y trouve, située à 16,09 m NMM (couche 13). Il s'agit d'un till, également relevé dans la moitié sud de la rue Cartier (sous-opération 1S).

Les vestiges 1T1 à 1T3 correspondent à des murs de fondation d'un bâtiment érigé entre 1890 (feuillet 28e) et 1907 (feuillet 28f). Bien que deux longs bâtiments en bois figurent sur le plan de Goad de 1890, la disposition des vestiges mis au jour, tout comme la séquence stratigraphique observée entre ceux-ci, ne correspond pas à la configuration de cet ensemble bâti du lot 444. Les vestiges semblent plutôt être ceux d'un bâtiment qui figure sur le plan de Pinsoneault de 1907 (feuillet 28f) et dont la façade donne sur la rue Sainte-Catherine. La séquence stratigraphique observée laisse croire que ce bâtiment se composait d'un corps principal et d'un appentis à l'arrière. La maçonnerie 1T1 pourrait correspondre à la limite arrière du bâtiment principal, alors que les murs de fondations 1T2 et 1T3 seraient respectivement les murs de fondation nord et sud d'un bâtiment d'arrière-cour. Comme le plan de Pinsoneault indique la présence d'un seul bâtiment, il se pourrait que l'appentis ait été intégré au bâtiment principal. Cela pourrait expliquer la présence d'un niveau de réfection à 16,84 m NMM entre les vestiges 1T1 et 1T2. Par ailleurs, l'altitude de ce niveau de réfection se compare avec celle de l'allée de circulation située hors du bâtiment au sud du vestige 1T3, à 16,94 m NMM.

Si on se fie à la numérotation figurant sur le plan de Pinsoneault de 1907, le bâtiment auquel se superpose les vestiges 1T1 à 1T3 porterait les numéros civiques 998, 1000 et 1002, rue Sainte-Catherine. Pourtant, selon l'annuaire Lovell et le plan de Goad de 1915 (figure 4.5.4), il s'agirait plutôt du bâtiment situé à l'adresse civique 990, rue Sainte-Catherine, qui est détruit en 1908-1909, un an avant l'ouverture de la rue Cartier. Pour s'assurer de l'exactitude de cette information, les adresses de la quincaillerie et du magasin de biens ménagers (*furniture*), qui figurent sur le plan de Goad de 1915, ont été vérifiées dans l'annuaire Lovell de 1907-1908. La quincaillerie figure bien au 988, rue Sainte-Catherine Est, et le magasin de biens ménagers au 1004, rue Sainte-Catherine Est, tel qu'indiqué sur le plan de Goad de 1915. Par contre, l'adresse civique 990, rue Sainte-Catherine Est n'apparaît plus dans les annuaires Lovell produits après l'année 1907-1908.Selon l'annuaire Lovell, le bâtiment auquel se rapporte les vestiges 1T1 à 1T3 a été construit en 1897-1898. De 1898-1899 à 1904-1905, il abrite une salle de théâtre et de spectacles et porte différents noms : Salle Sainte-Catherine (1898-1899), théâtre de la Renaissance (1900-1901) et théâtre de la Gaieté française (1904-1905). Le bâtiment semble abandonné en 1905-1906, alors que l'annuaire Lovell ne recense aucun occupant. En 1906-1907, la congrégation de l'Église de Christ (Church of Christ), avec son révérend W. S. Houghins, s'installe dans la bâtisse et l'occupe également l'année suivante, jusqu'à sa démolition en 1908-1909.



Figure 4.5.4 Charles Edward Goad, « Insurance plan of City of Montreal », 1915 (BAnQ 0003028627). Le rectangle rouge indique l'emplacement du bâtiment détruit au 990, rue Sainte-Catherine Est, auquel appartiendraient les vestiges 1T1 à 1T3.

4.6 Poste De Lorimier (MTL15-25-2-1U)

Après avoir remonté l'avenue De Lorimier, le circuit 3199 tourne vers l'est sur la rue Logan et se rend jusqu'à l'entrée du poste De Lorimier (feuillets 29a et 30a). À partir de ce point, le circuit se dirige de nouveau vers le nord, en longeant la section ouest de l'ancien poste à remplacer. Le circuit diverge par la suite vers l'est, pour retourner quelques mètres plus loin vers le nord. C'est à cet endroit qu'est érigé le nouveau poste De Lorimier. La surveillance archéologique a été faite dans les secteurs ouest et nord de l'ancien poste, entre les chaînages 7+327 et 7+490. La Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory a occupé cet endroit durant le dernier quart du XIX^{e} siècle (feuillet 30e). L'intervention visait donc à enregistrer des vestiges de ses installations. C'est entre les chaînages 7+380 et 7+490 que le potentiel archéologique s'est avéré le plus fort. Les vestiges et les artefacts ont été trouvés en majorité entre les chaînages 7+422 et 7+490. Dans son ensemble, le tronçon d'excavation recoupant le terrain du poste De Lorimier a livré douze vestiges architecturaux (tableau 4.6.1). La tranchée identifiée par la sous-opération 1U correspond au tracé ayant fait l'objet d'une surveillance archéologique entre le nouveau poste De Lorimier et la rue Logan.

Tableau 4.6.1 Description des vestiges architecturaux relevés au poste De Lorimier, sous-opération MTL15-25-2-1U

Site / N° de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1U1	Section nord : Maçonnerie de pierres, recouverte de béton / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment (Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory) Section sud : Maçonnerie de pierres tronquée à son extrémité nord	Nord-sud	Section nord- Longueur- 2,65 m (dégagée) Largeur- 1 m (dégagée) Hauteur- 0,40 m (dégagée) Section sud- Longueur- 2,50 m (dégagée) Largeur- 0,75 m (dégagée) Hauteur- 0,20 m (dégagée)	Section nord- Sommet- 19,63 m (dégagé) Base- 19,23 m (Dégagé) Section sud- Sommet- 19,63 m Base- 19,43 m
MTL15-25-2 / 1U2	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral nord d'un bâtiment résidentiel (à l'est de la fabrique)	Est-ouest	Longueur- 3,85 m Largeur- 0,90 m Hauteur- 1,80 m	Sommet- 18,89 m Base- 17,09 m

Site / Nº de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1U3	Maçonnerie de pierres déstructurée / Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment résidentiel (à l'est de la fabrique)	Nord-sud	Longueur -0,75 m Largeur- 0,75 m Hauteur- 0,80m	Sommet- 19,67 m Base- 18,87 m
MTL15-25-2/ 1U4	Maçonnerie de pierres de forme rectangulaire répartie en six îlots distincts / Ouvrage de soutènement ou section d'un mur de refend	Est-ouest	*Chaînage 7+478* Longueur- 1,10 m Largeur- 0,90 m Hauteur- 0,25 m *Chaînage 7+475* Longueur- 1 m Largeur- 0,95 m Hauteur-ND *Chaînage 7+471* Longueur- 1,40 m Largeur- 0,85 m Hauteur- 0,25 m *Chaînage 7+465* Longueur- 0,93 m Largeur- 0,65 m Hauteur- 1,11 m *Chaînage 7+454* Longueur- 1 m Largeur- 0,90 m Hauteur- 0,34 m *Chaînage 7+451* Longueur- 0,65 m Largeur- 0,75 m Hauteur- 0,30 m	*Chaînage 7+478* Sommet- 19,70 m Base- 19,55 m *Chaînage 7+475* Sommet- 20,45 m Base- ND *Chaînage 7+471* Sommet- 21,35 m Base- 21,10 m *Chaînage 7+465* Sommet- 22,28 m Base- 21,17 m *Chaînage 7+454* Sommet- 22,45 m Base- 22,13 m *Chaînage 7+451* Sommet- 22,69 m Base- ND
MTL15-25-2 / 1U5	Maçonnerie de pierres / Mur de refend de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory	Nord-sud	Longueur-3,75 m (dégagée) Largeur- 0,60 m Hauteur-1,20 m	Sommet- 21,45 m Base- 20,25 m

Site / Nº de vestige	Description / Identification	Orientation	Dimensions (m)	Altitude m NMM
MTL15-25-2 / 1U6	Maçonnerie de briques, quatre assises résiduelles / Fonction indéterminée	Est-Ouest	Longueur- 1,85 m (dégagée) Largeur- 1,55 m (dégagée) Hauteur- 0,45 m	Sommet- 22,50 m Base- 22,05 m
MTL15-25-2 / 1U7	Maçonnerie de pierres / Mur de refend de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory	Nord-sud	Longueur- 2 m (dégagée) Largeur- 0,75 m) Hauteur- 1,12 m	Sommet- 22,55 m Base- 21,43 m
MTL15-25-2 / 1U8	Maçonnerie de pierres avec un aménagement de bois et de briques à sa base / Fonction indéterminée	Nord-sud	Longueur- 1,7 m (dégagée) Largeur-1,07 m (dégagée) Hauteur- 1,25 m	Sommet- 22,85 m Base- 21,41 m
MTL15-25-2 / 1U9	Maçonnerie de pierres avec un creusement en son centre/ Fonction indéterminée	Nord-sud	Longueur- 1,80 m (dégagée) Largeur- 1,90 m (dégagée) Hauteur- 2 m	Sommet- 22,86 m Base- 20,86 m
MTL15-25-2 / 1U10	Maçonnerie de pierres / Deuxième mur de fondation latéral est de la fabrique (mur sud-est)?	Nord-sud	Longueur- 5,50 m Largeur- 2,30 m (dégagée) Hauteur-1,02 m (dégagée)	Sommet- 22,7 m Base- 21,68 m
MTL15-25-2 / 1U11	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral sud de la fabrique	Est-ouest	Longueur- 2,90 m (dégagée) Largeur- 0,65 m Hauteur- 1,50 m (dégagée)	Sommet- 22, 7 m Base- 21,2 m
MTL15-25-2 / 1U12	Maçonnerie de pierres / Mur de fondation latéral est d'un bâtiment	Nord-sud	Longueur- 5,50 m Largeur- 0,63 m (dégagée) Hauteur- 0,58 m (dégagée)	Sommet- 22,43 m Base- ND

ND- Non disponible

Au sud du nouveau poste, les sols étaient très perturbés par de nombreux services publics souterrains. Deux massifs électriques, un tuyau, un fil électrique et une canalisation en grès traversent la tranchée entre les chaînages 7+490 et 7+485 (photo 4.6.1 et feuillet 30a). Le premier massif rencontré se situe à proximité du chaînage 7+480, le deuxième au sud du chaînage 7+480.

Photo 4.6.1 Vue vers le sud-est des utilités publiques présentes entre les chaînages 7+490 et 7+485 (MTL15-25-2-NUM7-6)

À proximité du chaînage 7+480, le câble électrique bifurque et perturbe également les sols de la tranchée. Un autre tuyau récent et une deuxième canalisation perturbent aussi la tranchée dans ce secteur. Peu de sols en place ont donc été conservés.

Compte tenu des contraintes liées à l'utilisation de l'espace qui s'avérait plutôt étroit, l'entrepreneur a débuté son excavation à partir du chaînage 7+490 pour se diriger vers le sud, jusqu'à rejoindre le chaînage 7+410. À cet endroit, la tranchée atteignait une profondeur comprise entre 2,14 m et 3 m sous la surface. Afin de respecter les normes de sécurité, l'entrepreneur a dû aménager des pentes comprises entre 45° et 60°. Les résultats, les vestiges relevés et les couches observées sont présentés à partir du chaînage 7+490 vers le chaînage 7+410.

Maçonnerie de pierres et de béton 1U1, bâtiment présent en 1890

Le vestige 1U1 a été dégagé dans la pente de sécurité (feuillet 30a). Une partie de la section est du vestige a dû être retirée afin de permettre l'installation des nouveaux conduits, mais la section ouest du mur est restée en place. Cette maçonnerie orientée nord-sud est située entre les chaînages 7+473 et 7+490 (photo 4.6.2).

Photo 4.6.2 Vue vers le sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-4)

Deux sections de la maçonnerie de pierres ont été observées, distantes l'une de l'autre d'environ 4,50 m; celle au nord a 2,65 m de longueur et celle au sud, environ 2,50 m. La largeur du vestige atteint 1,50 m et son sommet s'élève à environ 19,63 m NMM. La maçonnerie est constituée d'un parement double de grandes pierres calcaires ébauchées et équarries, posées à plat et liées par du mortier. Elle est également recouverte par une couche de béton. D'une hauteur d'environ 0,40 m, le vestige présente deux assises. Dans la section nord, il y a un épais remblai d'environ 0,45 m de pierre concassée au-dessus de la maçonnerie, alors que celle-ci affleure sous une épaisse couche d'environ 1,25 m de limon sableux gris brunâtre, compact. La maçonnerie se trouve donc à environ 1,70 m de profondeur, dans un limon sableux brun jaunâtre, plutôt meuble, qui contenait des radicelles et des petits cailloux arrondis. Le segment sud du vestige 1U1 affleure sous une canalisation récente, recouverte de pierres concassées (photos 4.6.3 et 4.6.4). Le sommet du vestige a été dérasé et la base de la maçonnerie se trouve dans un limon brun jaunâtre, ferme, qui contient des cailloux, du cailloutis et des radicelles. Une planche de bois de 0,32 m de largeur, placée de chant et orientée d'ouest en est, se trouve sous les pierres, dans le même type de sol (photo 4.6.5).

L'emplacement du vestige se superpose au grand bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory illustré sur le plan de 1890 (feuillet 30e). Il correspond au mur de fondation est de ce bâtiment. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de clous et d'autres objets en métal, n'est déjà plus présente sur le plan de 1912 (feuillet 30f). Le terrain est alors occupé par l'entreprise Standard Shirt, dont les installations sont orientées nord-sud et longent l'avenue De Lorimier jusqu'à l'intersection de la rue Logan. Les maçonneries enfouies de ce complexe de la Standard Shirt n'ont pas été interceptées dans la tranchée du circuit 3199.

Photo 4.6.3 Vue vers l'ouest de la section sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-16). Une canalisation, un tuyau et un fil électrique sont également visibles.

Photo 4.6.4 Vue vers le nord de la section sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-17). Une canalisation et un tuyau sont également visibles.

Photo 4.6.5 Vue vers le nord de la planche de bois positionnée à la base de la section sud du vestige 1U1 (MTL15-25-2-NUM7-20)

Maçonnerie de pierres 1U2, ajout après 1890

La maçonnerie de pierres 1U2, orientée est-ouest, est située à proximité du chaînage 7+480 (photo 4.6.6 et feuillet 30a). Elle est coincée entre deux massifs installés de part et d'autre. Son sommet s'élève à 18,89 m NMM et sa base se situe à 17,09 m NMM. D'une largeur approximative de 0,90 m et dégagé sur une longueur de 3,85 m, le vestige présente un parement double composé de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées par du mortier. Le mur a été tronqué à son extrémité ouest par l'installation des utilités publiques récentes. Il est donc impossible de caractériser son agencement avec la maçonnerie 1U1. Son sommet affleure sous un remblai de limon sableux gris brunâtre avec des pierres, des cailloux, des scories et des fragments de métal.

Pour ce secteur, il y avait un lotissement à vocation résidentielle en devenir selon le plan de Goad de 1890 (feuillet 30e). Toutefois, selon l'annuaire Lovell et les plans de 1912 (feuillet 30f) et de 1926, il n'y aurait finalement pas eu d'occupant à cet endroit. Cette maçonnerie pourrait donc faire partie du complexe de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory, constituant ainsi un ajout postérieur à 1890. Le journal *Montreal Herald Gazette* (août 1892) rapporte qu'une partie du complexe de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory a été affectée par un incendie, qui n'aurait cependant pas ravagé toutes les installations. Des modifications architecturales ont pu avoir été apportées suivant cet événement, d'autant plus que la transformation de l'organisation spatiale est fréquente dans une fabrique, au gré de l'évolution des méthodes de production.

Photo 4.6.6 Vue vers l'ouest de la surface du vestige 1U2 (MTL15-25-2-NUM7-7)

Maçonnerie de pierres 1U3, ajout après 1890

La maçonnerie de pierres 1U3 est située au sud du deuxième massif et du vestige 1U2 (feuillet 30a). Son sommet, tronqué, se trouve à 19,67 m NMM (photo 4.6.7). D'une largeur de 0,60 m, le vestige présente un parement simple composé de pierres calcaires ébauchées et équarries, liées par du mortier. Le vestige est recouvert d'un remblai de limon sableux brun noirâtre, ferme, contenant une forte concentration de scories (40 %), des fragments de briques ainsi que du mortier. Il repose sur un limon brun jaunâtre avec des cailloux, du cailloutis et des radicelles. Dans ce limon, des fragments de terre cuite fine blanche vitrifiée avec un décor bleuté ont été trouvés à l'est du vestige.

Cette maçonnerie faisait probablement partie d'un mur nord-sud et devait se rattacher au vestige 1U2. Il serait associé à une annexe ajoutée au bâtiment principal de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory après 1890.

Photo 4.6.7 Vue vers le nord du vestige 1U3
(MTL15-25-2-NUM7-12)

Maçonnerie de pierres 1U4, bâtiment présent en 1890

Des bases, soit des maçonneries de pierres et de mortier d'environ 0,90 m de largeur et de 1,10 m de longueur, apparaissent à six reprises sur un axe est-ouest près du centre de la tranchée, entre les chaînages 7+ 451 et 7+478 (feuillet 30a). Le sommet de la première base à l'est, vis-à-vis du chaînage 4+478, s'élève à 19,70 m NMM (photo 4.6.8). Dans cette section, le sommet du vestige aurait probablement été dérasé par la machinerie lourde durant les excavations. À proximité, une colonne de pierres calcaires équarries de quatre assises résiduelles, liées par du mortier, a été trouvée directement sous le concassé. Elle mesurait environ 0,75 m de hauteur et devait initialement reposer sur la base.

Photo 4.6.8 Vue vers le nord d'une base 1U4 située vis-à-vis du chaînage 7+478 (MTL15-25-2-NUM7-15)

Une autre section était située davantage en face des escaliers de l'ancien poste, au chaînage 7+475 (photo 4.6.9). Le sommet de celle-ci était à 20,45 m NMM, soit 0,75 m plus haut que la précédente. Ceci concorderait avec le sommet de la colonne repérée au chaînage 7+478 si elle était posée sur sa base. Le tracé est situé sur un terrain en pente. Lorsqu'on se dirige vers l'ouest, l'altitude de surface est plus élevée. Ainsi, une maçonnerie apparaît de nouveau dans l'axe est-ouest au chaînage 7+471 à proximité du centre de la tranchée, mais son sommet s'élève plutôt à 21,35 m NMM.

Photo 4.6.9 Vue vers l'ouest d'une base 1U4 située vis-à-vis du chaînage 7+475 (MTL15-25-2-NUM7-11)

Il y avait aussi quatre anciens massifs électriques en place, installés dans l'axe nord-sud lors de la construction de l'ancien poste (chaînage 7+468, feuillet 30a) et ce, en détruisant d'autres bases. Une autre est présente à proximité du chaînage 7+465 (photo 4.6.10), dans le même axe que les précédentes. Son sommet s'élève à environ 22,28 m NMM et elle mesure environ 0,93 m de longueur. Elle est d'une largeur résiduelle d'environ 0,65 m et d'une hauteur de 1,11 m. Le vestige est constitué de quatre assises de pierres calcaires équarries et de mortier. Les pierres étaient situées dans un limon brun jaunâtre.

Photo 4.6.10 Vue vers le sud d'une base 1U4 située vis-à-vis du chaînage 7+465 (MTL15-25-2-NUM7-30)

Selon la superposition du plan de Goad de 1890, l'alignement de bases 1U4 devait être situé à l'intérieur de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory, un peu en retrait de son mur nord (feuillet 30e). Ces bases, qui supportaient des colonnes ou des piliers, devaient être réparties à intervalles de 2 m à 4 m, parallèlement au mur nord.

Maçonnerie de pierres 1U5, bâtiment présent en 1890

La maçonnerie de pierres 1U5, orientée nord-sud, est située au chaînage 7+471 (photos 4.6.11 et 4.6.12 et feuillet 30a). Son sommet s'élève à 21,45 m NMM. D'une largeur de 0,60 m, le vestige présente un parement double composé de pierres calcaires ébauchées et équarries liées de mortier jaune-blanchâtre spatulé. Le vestige a été tronqué au nord lors du creusement de la tranchée d'un massif électrique. La hauteur du vestige, dégagé sur une longueur de 3,75 m, est d'environ 1,20 m. À la base du mur, on note la présence d'une semelle de fondation de 0,13 m d'épaisseur sur environ 1,53 m de longueur. Ce vestige est plus précisément constitué de huit assises, en excluant la semelle. Le sommet du mur est situé dans un limon brun qui contient des particules de briques, du mortier et du gravillon. La base du mur est plutôt située dans un limon brun jaunâtre. Ce vestige serait un mur de refend orienté nord-sud de la fabrique (feuillet 30e). Il croise deux bases 1U4, mais il n'est pas clair si les deux ouvrages sont imbriqués, l'excavation mécanique ayant déstabilisé leur jonction.

Photo 4.6.11 Vue vers le nord-ouest du vestige 1U5 et d'une des bases 1U4 (MTL15-25-2-NUM7-26)

Photo 4.6.12 Vue vers le sud de la surface du vestige 1U5 et d'une des bases 1U4 (MTL15-25-2-NUM7-23)

Maçonnerie de briques 1U6, bâtiment présent en 1890

Une maçonnerie de briques 1U6, couverte de mortier, a été trouvée à proximité du chaînage 7+447 (photo 4.6.13 et feuillet 30a). Son sommet dérasé est situé à 22,50 m NMM, sa base à environ 22,05 m NMM. Cette maçonnerie est constituée de quatre assises de briques disposées selon un appareil commun. L'ouvrage possède une forme courbée, qui l'apparente à celle d'un collecteur. Il a été en partie déstructuré dans sa portion est lors de la caractérisation des sols. La portion dégagée du vestige de briques est de 1,85 m de longueur sur 1,55 m de largeur.

Ce vestige est bordé à l'ouest par un mur de pierres calcaires équarries, liées par du mortier (photo 4.6.14). En superposant le vestige 1U6 au plan de 1890 (feuillet 30e), on constate qu'il se trouve dans l'ancienne fabrique de clous. Il s'agit probablement d'une base de machine.

Maçonnerie de pierres 1U7, bâtiment présent en 1890

Le sommet de la maçonnerie de pierres 1U7 s'élève à 22,05 m NMM, sa base à environ 21,43 m NMM. Le vestige est constitué de pierres calcaires ébauchées et équarries liées par du mortier (photo 4.6.14). Le segment sud a été tronqué lors de la construction de l'ancien poste ou lors de l'installation d'un câble électrique.

Photo 4.6.13 Vue vers l'ouest du vestige 1U6 (MTL15-25-2-NUM7-37)

Photo 4.6.14 Vue vers le nord des vestiges 1U6 et 1U7 (MTL15-25-2-NUM7-32)

Le mur 1U7 se prolonge au nord, à l'extérieur de la tranchée (feuillet 30a). Il a été dégagé sur une longueur de plus de 2 m et sa largeur est de 0,75 m. Le mur de pierres est constitué de cinq assises et d'un empattement d'environ 0,17 m d'épaisseur. Sa hauteur résiduelle est d'environ 1,12 m. Les pierres reposent dans un limon brun jaunâtre traversé par des radicelles. Il s'agit probablement d'un mur de refend à l'intérieur du complexe de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (feuillet 30e).

Maçonnerie de pierres 1U8, bâtiment présent en 1890

La maçonnerie de pierres 1U8 se trouve dans un tournant de la tranchée, à proximité du chaînage 7+448 (feuillet 30a), et n'a été que partiellement dégagée. Son sommet s'élève à 22,85 m NMM et sa base se trouve à 21,41 m NMM. Elle est constituée de pierres calcaires équarries, de bois et de briques (photo 4.6.15). Son segment ouest est constitué de cinq assises de pierres calcaires équarries. Les pierres de surface étaient situées dans un limon brun alors que les quatre autres assises se trouvaient dans le limon brun jaunâtre avec des petits cailloux arrondis, des racines et des radicelles. L'extrémité sud de la maçonnerie était traversée par une tige en acier fichée à la verticale. Des briques communes déstructurées ont été repérées à la base de l'ouvrage, du côté est; trois planches de bois, orientées nord-sud, affleurent sous ces briques. Le segment dégagé de la maçonnerie possède une longueur de 1,70 m, une largeur de 1,07 m et une hauteur de 1,25 m. Un creusement d'environ 0,50 m de profondeur se trouve en son centre. Par la suite, de grosses pierres calcaires apparaissent de nouveau. À sa base, il y a du mortier entre les briques déstructurées et les planches de bois, ainsi que des os de gros mammifères, un tesson de bouteille, des clous et d'autres objets en métal. La fonction de cet ouvrage n'a pas été établie. On peut toutefois indiquer qu'il se situait à l'intérieur de l'ancienne fabrique de clous (feuillet 30e).

Photo 4.6.15 Vue vers le sud du vestige 1U8 (MTL15-25-2-NUM7-44)

Maçonnerie de pierres 1U9, bâtiment présent en 1890

Formée de pierres calcaires équarries liées de mortier, la maçonnerie 1U9 se trouve à proximité du chaînage 7+442 (photo 4.6.16 et feuillet 30a). Son sommet s'élève à 22,86 m NMM et sa base est à 20,86 m NMM. Entre les pierres en surface du vestige, du mâchefer a été trouvé dans un limon brun. La maçonnerie semble être constituée de cinq assises. Le vestige a été tronqué par l'installation d'un câble électrique. Il a été dégagé sur une longueur de 1,80 m et mesure 1,90 m de largeur. Quatre tiges d'acier le traversent, deux dans chaque section (est et ouest) de l'ouvrage. Celles-ci semblent s'enfoncer jusqu'à sa base. Il faut également mentionner qu'un empattement de 0,15 m de largeur est présent à la base. La superposition du vestige 1U9 au plan de 1890 (feuillet 30e) indique qu'il se trouvait dans la fabrique. Une machine y était vraisemblablement fixée.

Photo 4.6.16 Vue vers le sud du vestige 1U9 (MTL15-25-2-NUM7-46)

Maçonnerie de pierres 1U10 postérieure à 1890

L'extrémité nord de la maçonnerie 1U10 est située à proximité du chaînage 7+437 (photo 4.6.17 et feuillet 30a). Ce vestige est constitué de cinq assises, tout comme la maçonnerie de pierres 1U9. Du mortier est présent à la surface du vestige et entre les pierres équarries. La surface semble avoir été dérasée. Le sommet dégagé s'élève à environ 22,70 m NMM et la base se situe approximativement à 21,68 m NMM. Puisqu'il n'y avait presque plus de pente de sécurité dans ce secteur faute d'espace, le fond de la tranchée devenait inaccessible. L'ouvrage s'étend sur une longueur de 5,70 m et a été dégagé sur une

largeur de 2,30 m. À l'extrémité sud du vestige, un remblai contient des fragments de briques communes, du mortier et du mâchefer. Cette extrémité est imbriquée au mur de pierres 1U12. En superposant le vestige 1U10 au plan de 1890 (feuillet 30e), on constate qu'il se trouvait dans la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory. Il supportait probablement des équipements de production ou de transmission de force motrice. On verra plus loin qu'il serait toutefois postérieur à 1890.



Photo 4.6.17 Vue vers le sud du parement nord du vestige 1U10 (MTL15-25-2-NUM7-51)

Maçonnerie de pierres 1U11, agrandissement après 1890

La maçonnerie 1U11 est orientée est-ouest, au chaînage 7+425 (feuillet 30a). Ce mur est formé de pierres calcaires équarries et de mortier (photo 4.6.18). Son sommet s'élève à environ 22,70 m NMM et sa base est à environ 21,20 m NMM. Ce mur à parement double est formé de six assises. Sa base repose sur un limon brun jaunâtre. Il a été dégagé sur une longueur de 2,90 m et fait 0,65 m de largeur. En le superposant au plan de 1890 (feuillet 30e), il correspondrait au mur de fondation sud d'un agrandissement de la fabrique postérieur à la production de ce plan.

Photo 4.6.18 Vue vers le sud du parement nord du vestige 1U11 (MTL15-25-2-NUM7-61). La maçonnerie de pierres 1U12, orientée nord-sud, va s'imbriquer au vestige 1U11.

Maçonnerie de pierres 1U12, agrandissement après 1890

Le vestige de pierres calcaires équarries 1U12, orienté nord-sud, est imbriqué aux maçonneries de pierres 1U10 et 1U11 (photo 4.6.19 et feuillet 30a). Du mortier joint les deux murs. Il possède toutefois une élévation de surface moins élevée que le mur 1U11. Son sommet s'élève à environ 22,43 m NMM, alors que sa base n'a pas été atteinte. La maçonnerie 1U12 repose dans un limon brun jaunâtre. Elle mesure 5,50 m de longueur, comprise entre les deux vestiges 1U10 et 1U11, et sa largeur est de 0,63 m. Il a été dégagé sur 0,58 m d'hauteur. Cette maçonnerie a été conservée et n'a été que peu affectée par les excavations. En la superposant au plan de 1890 (feuillet 30e), on constate qu'elle se trouve alors hors de la fabrique; il s'agirait ainsi du mur de fondation sud d'un agrandissement postérieur à 1890. Les ouvrages 1U10 et 1U11 lui sont contemporains.

Photo 4.6.19 Vue vers le nord-est des murs imbriqués 1U12 et 1U11 (MTL15-25-2-NUM7-60)

Entre les chaînages 7+425 et 7+410

Au sud du vestige 1U11, les sols changent. Petit à petit, le remblai brun possédant du mâchefer, des nodules de mortier, du charbon de bois et des fragments de briques se trouve davantage en profondeur. C'est dans ce secteur qu'il y a eu un sondage visant à caractériser les sols, d'environ 2 m de longueur nord-sud. Plus au sud de ce point, du sable blanc jaunâtre commence à apparaître sous la pierre concassée. Sous cette couche de sable, il y a une mince couche de fragments de briques, suivie d'une mince couche de sol noir, du remblai brun et finalement d'un limon jaune beigeâtre. Plus on se rapproche du chaînage 7+410, plus l'épaisseur de la couche de sable augmente et les autres sols disparaissent peu à peu.

Photo 4.6.20 Vue vers le sud-ouest de la paroi ouest située entre les chaînages 7+412 et 7+410 (MTL15-25-2-NUM7-63)

Entre les chaînages 7+327 et 7+410

Pour la section du tracé comprise entre les chaînages 7+327 et 7+410, l'excavation a débuté à partir de l'extrémité sud (chaînage 7+327, feuillet 29a) pour remonter vers le nord. Les résultats sont présentés suivant cette séquence.

Au chaînage 7+330, la largeur de la tranchée était de 1,14 m et l'élévation à la surface de l'asphalte était de 20,30 m NMM. L'excavation a atteint une profondeur de 1,70 m (jusqu'à 18,60 m NMM). Dans ce secteur, une couche de pierre concassée épaisse de 0,15 m se trouve sous l'asphalte. Par la suite, il y a une couche de sable limoneux brun pâle de 0,30 m d'épaisseur qui contient de l'anthracite, des particules de briques et de mortier, des tessons de verre et du métal. Ce sol est suivi d'une couche de sable limoneux gris (épais de 0,85 m), qui contient des fragments de briques réfractaires, du métal et beaucoup de tessons de verre (photo 4.6.21). Cette couche de remblai pourrait provenir d'un secteur plus au sud, adjacent à la Dominion Glass qui était située au sud du poste (feuillets 29e et 29f). Un massif électrique, probablement mis en place lors de la construction de l'ancien poste De Lorimier, est apparu sous cette couche, suivant une orientation parallèle à la tranchée. La couche contenant une grande concentration de verre se prolonge jusqu'au chaînage 7+340.

Photo 4.6.21 Objets en verre provenant du sable limoneux à proximité du chaînage 7+330 (MTL15-25-2-NUM6-8)

Par la suite, la concentration de verre diminue et une couche de sable jaune prend graduellement place à partir du chaînage 7+359, car un massif qui a été installé lors de la construction de l'ancien poste traverse la tranchée diagonalement. Il n'y a pas d'artefact dans la couche de sable jaune (photo 4.6.22).

Photo 4.6.22 Vue vers l'ouest de la paroi ouest au chaînage 7+359 (MTL15-25-2-NUM6-15)

Au chaînage 7+410, les sols changent de nouveau (photo 4.6.23). Il y a d'abord une couche de 0,20 m d'épaisseur de pierre concassée suivie d'une couche de sable limoneux brun, de 0,20 m d'épaisseur. La troisième couche est constituée d'un sable brun jaunâtre, tournant de plus en plus vers le gris à mesure que l'on poursuit l'excavation vers le nord. Cette couche contient des briques communes, des nodules de mortier et des pierres subanguleuses. Cette couche est peut-être associée à une reconstruction partielle de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory, après que celle-ci ait été affectée par un incendie au mois d'août 1892. C'est probablement pour cette raison qu'une couche noirâtre était présente sous cette couche de démolition, plus au sud à partir du chaînage 7+380. Cette couche contenait des scories, du bois, des os, des clous, de la céramique, de la brique réfractaire et de la brique commune.

Photo 4.6.23 Vue vers l'ouest de la paroi ouest au chaînage 7+410 (MTL15-25-2-NUM6-31)

4.7 Berge sud du canal de Lachine entre le bassin Wellington et le déversoir de la rue Mill (601G-22A)

Le circuit 3198 recoupe le secteur situé sur la berge sud du canal de Lachine, dans les environs du déversoir de la rue Mill entre les chaînages 1+295 et 1+395 (feuillet 10a). Le plan d'intervention recommandait d'effectuer la surveillance archéologique des travaux dans la zone à potentiel archéologique H6 afin de compléter les données recueillies en 1995 (Groupe de recherches en histoire du Québec 1997). Des infrastructures de la Montreal Dry Docks étaient plus particulièrement visées.

Au milieu du XIX^{e} siècle, plusieurs industries s'installent en bordure du canal de Lachine pour bénéficier de l'énergie hydraulique et de l'approvisionnement en eau. S'inscrivant dans cette mouvance, les frères George et William Tate, propriétaires d'un moulin à scie et d'une fabrique de clous situés au bassin 2[100], décident en 1851 de louer le terrain adjacent (feuillets 10b et 10c). Ils y voient l'opportunité d'être parmi les premiers exploitants d'une cale sèche. Avec une rampe, la Tate's Dry Dock va opérer jusqu'à son rachat par l'administration du canal de Lachine en 1895-1896, qui la renomme Montreal Dry Docks (figure 4.7.1 et feuillets 10d et 10e). Lors de la dernière phase d'agrandissement du canal, le bassin Wellington, situé à l'ouest du chantier de la Tate's Dry Dock, est aménagé (entre 1880 et 1883) et la configuration du bassin 2 est remodelée (Desloges et Gelly 2002 : 33). Le bassin Wellington est abandonné et partiellement remblayé avec les déblais générés par la construction du métro de Montréal entre 1960 et 1964 (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 : 138).



Figure 4.7.1 Vue du mur est de la cale sèche est de la Montreal Dry Docks, tournant du XX^{e} siècle (Desloges et Gelly 2002 : 135-136). À noter les portes situées en arrière-plan à gauche, qui donnent sur le canal de Lachine.

[100] Le bassin 2 comprend la section du canal comprise entre les écluses 2 et le pont Wellington (Desjardins 2006 : 178).

Avec un volume de 15 000 bateaux empruntant annuellement le canal de Lachine au début du XX^{e} siècle, la Montreal Dry Docks prend de l'expansion et une seconde rampe est aménagée, adjacente à celle d'origine (figures 4.7.2 et 4.7.3). Elle poursuit ses activités jusqu'à la fermeture du canal en novembre 1970 (Fong n. d.).

La surveillance archéologique a été faite sur une longueur d'environ 90 m, entre la limite nord du trottoir de la rue Mill et la berge sud du canal de Lachine, à environ 70 m à l'ouest du déversoir. Cette tranchée, d'environ 1 m à 1,50 m de large, atteint une profondeur de : 1,60 m à 1,90 m. Ce tronçon a livré dix vestiges (tableau 4.7.1). Leur ordre de présentation dans le texte ci-dessous part du plus récent vers le plus ancien.

Figure 4.7.2 Photographie aérienne du secteur du canal de Lachine compris entre la rue Mill et le bassin Wellington, 1947 (AVM VM9763_7P5-25). Le périmètre en rouge situe le chantier maritime de la Montreal Dry Docks.



Figure 4.7.3 Photographie aérienne du secteur du canal de Lachine compris entre la rue Mill et le bassin Wellington, 1962 (AVM VM97-3_04_302)

Tableau 4.7.1 Description des vestiges architecturaux relevés en surveillance archéologique, sous-opération 601G-22A

Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions	Altitude m NMM
601G / 22A1	Aménagement comportant des billes de bois équarries, installées à l'horizontale et fixées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Plaque d'acier fixée contre le parement est / Porte est de la cale-sèche ouest	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagée) Largeur- 0,55 m Hauteur- 1,22 m (dégagée)	Sommet- 15,13 Base- 13,91
601G / 22A2	Maçonnerie de béton coffrée en deux sections distinctes. De la palplanche d'acier est intégrée à la section est, alors que la feuille courbe vers le sud. Le parement de la section ouest est rectiligne / Mur est de la cale sèche ouest	Nord-sud	Longueur- 1,30 m (dégagée) Largeur- 1,55 m Hauteur- 1,22 m (dégagée)	Sommet- 15,37 Base- 14,15
601G / 22A3	Dalle de béton / Fondation de bâtiment érigé après 1970	Nord-sud	Longueur- 0,95 m (dégagée) Largeur- 1,30 m Hauteur- 0,38 m	Sommet- 15,51 Base- 15,11
601G / 22A4	Dalle de béton / Fondation de bâtiment érigé après 1970	Est-ouest	Longueur- 1,70 m Largeur- 0,95 m (dégagée) Hauteur- 0,38 m	Sommet- 15,30 Base- 14,90
601G /22A5	Maçonnerie de béton qui s'élargit à sa base sur son côté ouest et qui est droit sur son côté est / Mur ouest de la cale sèche est	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagée) Largeur- 1,30 m Hauteur- 1,38 m (dégagée)	Sommet- 15,34 Base- 13,96
601G / 22A6	Aménagement comportant des billes de bois équarries, installées à l'horizontale et fixées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Une poutre d'acier est fixée contre le parement ouest par une tige de fer boulonnée / Porte ouest de la cale sèche est	Nord-sud	Longueur- 1 m (dégagée) Largeur- 0,40 m Hauteur- 1,05 m	Sommet- 15,00 Base- 13,95
601G / 22A7	Structure comportant des billes de bois équarries installées à l'horizontale et fixées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Le parement ouest est recouvert en partie par une plaque d'acier. Une poutre d'acier est fixée contre le parement est par une tige de fer boulonnée / Porte est de la cale sèche est	Nord sud	Longueur-1,15 m (dégagé) Largeur- 0,40 m Hauteur- 1,30 m (dégagé)	Sommet- 15,28 Base- 13,98
601G / 22A8	Maçonnerie de béton qui s'élargit à sa base sur son côté ouest et qui est droit sur son côté est / Mur est de la cale sèche est	Nord-sud	Longueur- 1,40 m (dégagée) Largeur- 1,83 m Hauteur- 1,45 m (dégagée)	Sommet- 15,65 Base- 14,20
601G / 22A9	Aménagement de bois comportant une bille posée à l'horizontale et surmontée de deux billes fichées à la verticale de 1,13 m de hauteur chacune et distantes l'une de l'autre de 0,62 m / Mur de soutènement ?	Nord-sud	Longueur-1,40 m (dégagée) Largeur- 0,40 m Hauteur- 1,20 m (dégagée)	Sommet- 15,16 Base- 13,96

Site / Nº de vestige	Description / identification	Orientation	Dimensions	Altitude m NMM
601G / 22A10	Maçonnerie de béton avec les côtés droits, comportant au sommet du côté ouest des cavités de forme cubique d'environ 0,31 m de côté. Contre le parement est, bavure à la base du coffrage à 1,03 m de profondeur sous la surface / Mur de fondation de bâtiment	Nord-sud	Longueur- 2,20 m (dégagée) Largeur- 0,54 m Hauteur- 1,70 m (dégagée)	Sommet- 15,56 Base- 13,86

Un bâtiment récent

Deux sections distinctes de dalles de béton (22A3 et 22A4) ont été dégagées dans l'emprise des travaux. D'une hauteur de 0,38 m, ces dalles de béton reposent sur de la pierre concassée mélangée à de la criblure de pierre (photo 4.7.1). Ces deux vestiges appartiendraient à un bâtiment érigé après les années 1970, soit un abri en bordure de la piste cyclable.

Photo 4.7.1 Vue vers l'ouest des vestiges 601G-22A3 et 22A4 (601G15R02E- 60)

Cale sèche ouest de la Montreal Dry Docks (1896-1970)

Deux composantes de la cale sèche ouest ont été mises au jour (feuillet 10e). Au chaînage :3+373, le vestige 22A1 consiste en des billes de bois équarries, installées à l'horizontale et empilées l'une au-dessus de l'autre (photo 4.7.2). L'identification de l'essence de l'une des pièces de bois a confirmé l'utilisation de l'épinette, un bois léger, tendre, au fil droit tout en étant assez fort et élastique, mais qui présente une faible résistance à la pourriture. L'abondance de ce bois sur le marché[101] à partir de la fin du XIX[e] siècle, conjuguée à un probable traitement[102] appliqué à cette essence, pourrait expliquer son utilisation dans cet ouvrage (annexe E). Le vestige a été dégagé sur quatre assises de hauteur (environ 1,22 m), mais se prolonge en profondeur. Les billes sont rattachées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Une plaque de fer de 0,02 m d'épaisseur est fixée contre le parement est de l'ouvrage et en recouvre le bois. Il pourrait s'agir de la porte est de la cale sèche ouest.

À environ 1,50 m à l'est de l'ouvrage en bois, un mur en béton (22A2) a été relevé sur une hauteur de 1,22 m, alors que sa base n'a pas été atteinte. Il comporte deux sections emboîtées l'une dans l'autre, se distinguant par la composition du béton. La section ouest du mur comporte un agrégat de schiste concassé, alors que celui de la section est est en calcaire et plus petit. De plus, une feuille de palplanche métallique a été intégrée dans cette section de la maçonnerie, elle courbe vers le sud et se prolonge au-delà de la limite sud de la tranchée. Elle vise essentiellement à contenir les sols au sud de la tranchée. Ce vestige correspondrait au mur est de la cale sèche.

L'intervention de 1995 avait permis de localiser les vestiges du mur ouest en béton et de l'ouvrage en bois adjacent (4E20). L'ouvrage en bois de 0,40 m de largeur, situé à 0,35 m à l'est du mur en béton, est recouvert de plaques métalliques (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 : 141). La distance entre les murs en béton est et ouest est d'environ 15 m.

---

[101] L'épinette constitue 52 % de la consommation de bois pour l'année 1914-1915, mais son usage est principalement destiné à l'industrie papetière qui en consomme 70 %. Elle tend cependant à remplacer le pin dans la construction, puisque cette essence se raréfie et est vendue sur les marchés étrangers (Lewis et Doucet 1918 : 9-10 et 12).

[102] Les traitements appliqués au bois pour le préserver de la pourriture comprennent les enduits à base de goudron distillé (dont la créosote) et les dissolutions métalliques comme le chlorure de zinc, le sulfate de cuivre et le sulfate de fer ainsi que d'autres composés à base d'huiles essentielles et d'acide pyroligneux (Ramée et Hegelbacher 1915 : 84). Les dissolutions métalliques ont été développées au début des années 1830 et s'avéraient une option efficace pour traiter le bois tendre. Ce n'est que vers la fin des années 1930 et durant les années 1940 que les procédés visant une meilleure pénétration de l'agent de conservation à l'intérieur du bois ont été perfectionnés. L'usage du sulfate de cuivre se popularise en France entre les années 1840 et 1870 (Lami 1883 : 771-774). Le chlorure de zinc s'avère une option plus économique à partir du troisième quart du XIX[e] siècle (Ramée et Hegelbacher 1915 : 85). Compte tenu que les pièces de bois du vestige 22A1 ne dégagent pas d'odeur nauséabonde, on peut exclure l'application d'un enduit goudronné.

Photo 4.7.2 Montage comportant une vue vers le nord-ouest des vestiges 22A1 et 22A2 en haut à droite, une vue vers le nord-ouest du parement ouest du vestige 22A1 en bas à gauche et une vue détaillée de la plaque métallique du vestige 22A1 en bas à droite (601G15R02E-43, 42 et 601G15R03E-20)

Cale sèche est de la Montreal Dry Docks (1896-1970)

Quatre vestiges correspondant à des composantes de la cale sèche est ont été dégagés (feuillets 10d et 10e). Un mur en béton (22A5) de 1,26 m de largeur au sommet a été relevé à environ 15 m à l'est du mur est de la cale sèche ouest (photo 4.7.3). Sa base s'élargit du côté ouest du mur, alors que son côté est affiche un profil droit. Ce mur a été dégagé sur une hauteur de 1,38 m, sans que sa base ne soit atteinte. Son béton comporte des agrégats de pierre calcaire concassée. Ce vestige correspondrait au mur ouest de la cale sèche est. L'intervention de 1995 avait permis de dégager une section située plus au sud (4E9), qui à cet endroit mesurait 1,93 m de largeur. Une bande métallique liée au système d'ancrage du gond de la porte ouest y était fichée (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 : 142).

Photo 4.7.3 Montage comportant une vue vers le nord des vestiges 22A5 et 22A6 en haut, une vue vers l'est du parement ouest du vestige 22A5 en bas à gauche et une vue vers l'ouest des vestiges 22A5 et 22A6 en bas à droite (601G15R03E-10, 1 et 13)

À moins de 1 m à l'est du mur en béton, un vestige (22A6) composé de billes de bois équarries, de 0,40 m à 0,48 m de côté, installées à l'horizontale et empilées l'une au-dessus de l'autre a été dégagée sur trois assises (environ 1,05 m de hauteur). Une des pièces de bois est en épinette. L'analyse dendrochronologique effectuée sur cet échantillon indique qu'il aurait été abattu après 1839 (annexe E). Une poutre d'acier est fixée contre le bois et maintenue par des tiges boulonnées contre son parement ouest. Les billes des bois sont maintenues entre elles par des tiges de fer boulonnées. Ce vestige de bois correspondrait à la porte ouest de la cale sèche est.

Distant d'environ 15 m vers l'est, un autre ouvrage en bois (22A7) a été mis au jour (photo 4.7.4). Il s'agit également de billes de bois équarries de 0,40 m à 0,48 m de côté, installées à l'horizontale et empilées l'une au-dessus de l'autre. Il a été dégagé sur quatre assises (environ 1,30 m de hauteur) et se poursuit en profondeur. Entre les deuxième et troisième assises, des goujons en chêne ont été notés sur la bille (annexe E). Compte tenu que le chêne est une essence dure et résistante à la pourriture, ce système d'ancrage assure une grande stabilité entre les billes de bois constituant la porte. Une poutre d'acier a



Photo 4.7.4 Montage comportant une vue vers le nord des vestiges 22A7 et 22A8 en haut, une vue vers le nord-ouest des vestiges 22A7 et 22A8 en bas à gauche et une vue vers le nord du vestige 22A7 en bas à droite, avec un plan rapproché d'un goujon (601G15R03E-37, 601G15R04E-14,19 et 15)

également été fixée contre le parement est de l'ouvrage. Son parement ouest est partiellement recouvert par une plaque d'acier (0,02 m d'épaisseur). Elle a été observée en bordure de la paroi nord de la tranchée, contre l'ouvrage en bois. Au sud de ce point, aucun recouvrement de feuille d'acier n'a été relevé contre le parement ouest. Il s'agirait de la porte est de la cale sèche est.

À 0,45 m à l'est de la porte de bois est, un mur en béton (22A8) de 1,83 m de largeur a été dégagé sur 1,45 m de hauteur. La composition du béton s'apparente à celle observée pour le mur ouest (22A5), avec des agrégats de pierre calcaire concassée. Son parement ouest est droit, alors que le mur du côté est s'élargit en profondeur. Ce vestige correspondrait au mur est de la cale sèche. Une section plus au sud de ce mur a été dégagée en 1995 (4E10) et mesurait 2,41 m de largeur. À cet endroit, son parement ouest comporte un important décrochement, avec à l'extrémité sud un gond auquel la porte de bois vient se rattacher (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 : 142).

Chantier maritime de la Montreal Dry Docks (1896-1970)

À environ 10 m à l'est du mur en béton est de la cale sèche est, une maçonnerie en béton a été exposée (photo 4.7.5). Large de 0,57 m et dégagé sur 1,70 m de hauteur, ses parements sont droits. Une tige d'acier est intégrée dans la maçonnerie à son sommet. Il faut noter la présence de trois cavités cubiques d'environ 0,31 m de côté, toutes situés sur le côté est. Ce dernier comporte un empattement à 1,03 m sous le sommet du vestige. Cet empattement se présente sous la forme d'une bavure que le béton a produite à la base du coffrage. Elle recouvre un sable limoneux beige, plutôt homogène (14,68 m NMM), qui présente l'aspect d'un sol naturel. Le côté ouest du vestige est bordé de remblais. Il pourrait s'agir d'un mur de fondation d'un bâtiment adossé au déversoir de la rue Mill (feuillet 10e).

Photo 4.7.5 À gauche, vue vers le nord du vestige 22A10 et à droite, vue vers le nord-ouest du parement est du vestige 22A10 (601G15R04E-23 et 28)

Chantier maritime de la Tate (1851-1896)

Un aménagement (22A9) composé de billes de bois équarries de 0,32 m de côté, dont l'une d'entre elles est posée à l'horizontale, a été relevé à 1,80 m de profondeur, à moins de 0,10 m à l'est du mur en béton 22A8. Dégagé sur environ 1,40 m de largeur dans l'emprise des travaux, son orientation parait parallèle à celle du mur en béton. La bille de bois placée à l'horizontale est surmontée de deux montants équarris de 1,13 m de hauteur et distancés entre eux de 0,62 m (photo 4.7.6). Une seconde bille de bois également posée à l'horizontale a été identifiée à 1,81 m à l'est de la première. Aucun montant n'a été repéré sur cette seconde bille de bois.

L'intervention de 1995 avait permis de repérer deux murs de soutènement 4E13 distants l'un de l'autre de 3 m. Ces murs seraient associés au chantier maritime de la Tate. Ils sont constitués de pieux avec des parements de planches de bois posées à l'horizontale et fixés par des clous forgés contre les pieux. Ils ont été dégagés jusqu'à 1,50 m de profondeur (Groupe de recherches en histoire du Québec 1995 : 144). Le vestige 22A9 pourrait s'intégrer à cet ensemble.

Photo 4.7.6 Montage comportant une vue vers l'ouest des deux montants du vestige 22A9 à gauche et vue vers l'ouest de la bille de bois à l'horizontale du vestige 22A9 à droite (601G15R04E-1 et 8)

5.0 SYNTHESE DES DONNEES ET RECOMMANDATIONS

Des interventions archéologiques ont été menées dans le cadre des travaux de construction réalisés par Hydro-Québec visant à installer deux nouvelles lignes souterraines à 315 kV (circuits 3198 et 3199) qui relient le poste Viger au nouveau poste De Lorimier à 315 –25 kV érigé sur le terrain de l'ancien poste. Les résultats décrits dans le présent rapport portent sur les interventions qui se sont déroulées du mois de juillet 2015 au mois de mai 2016. Ces interventions ont permis de documenter des tronçons de rues sur une longueur totale de 3,39 km sur la rue de la Montagne, la rue Saint-Antoine Ouest, le boulevard Robert-Bourrassa, le boulevard René-Lévesque, la rue Cartier, le terrain du poste De Lorimier et le terrain de la piste cyclable situé en bordure sud du canal de Lachine à proximité du déversoir de la rue Mill. Un total de 28 tranchées a été ouvert en inventaire, alors que 41 sondages fouillés manuellement ont été implantés à l'intérieur d'elles. Ces travaux d'excavation ont permis de documenter 280 vestiges, dont 166 situés le long du tronçon du boulevard René-Lévesque. Ce tracé recoupe les sites existants BiFj-73, BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77 ainsi que les nouveaux sites BiFj-121 et BjFj-173. Des études complémentaires ont été réalisées, notamment une recherche historique sur les lots concernés par les sites BiFj-121 et BjFj-173, une analyse de macrorestes de sols provenant du site BjFj-173 ainsi qu'une identification d'essence et une analyse dendrochronologique d'échantillons de bois provenant de dix ouvrages sur les sites BjFj-173, 601G, MTL15-23-1 et MTL15-25-1.

5.1 Tronçon de la rue de la Montagne

Le tronçon de la rue de la Montagne a fait l'objet d'interventions archéologiques sur 558 m de longueur répartie sur une distance totale de 934 m de longueur comprise entre la rue Wellington au sud et la rue Saint-Antoine Ouest au nord, le long des chaînages 1+900 à 1+991, 2+238 à 2+402, 2+416 à 2+639 et 2+754 à 2+834 (feuillets 1 à 7). Le tracé à l'étude, le circuit 3199, longe le côté est de la rue sur toute sa longueur, à l'exception du tronçon compris entre les rues Barré et Notre-Dame Ouest où la tranchée longe le côté ouest de la rue. Ce tronçon affiche un dénivelé de 8,41 m vers le sud dans sa section comprise entre les rues Saint-Antoine Ouest (22,47 m NMM) et Saint-Jacques (14,07 m NMM). De la rue Saint-Jacques en direction de la rue Notre-Dame Ouest, la surface du terrain s'élève d'environ 2 m vers le sud. Par ailleurs, un dénivelé plus étendu de 2,75 m vers le sud est observé dans le

segment compris entre la rue Notre-Dame Ouest (16,01 m NMM) et la rue William (13,26 m NMM). Cette élévation du niveau de la surface située autour de 13 m NMM se maintient jusqu'à l'intersection de la rue Wellington.

Ce tracé recoupe le nouveau site BjFj-121, situé à l'intersection des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest. Quatre tranchées (MTL15-23-1-2A, MTL15-25-2-2A, MTL15-25-2-2B et BiFj-121-1B) réalisées en inventaire ont été implantées le long de ce tronçon, à l'intérieur desquelles cinq sondages ont fait l'objet d'une fouille manuelle (MTL15-23-1-3A, MTL15-23-1-3B, MTL15-25-2-3A, BiFj-121-2A et BiFj-121-2B). Un total de 26 vestiges a été trouvé, dont trois situés entre les rues Wellington et Ottawa (MTL15-23-1), treize dans le segment compris entre les rues Notre-Dame Ouest et Torrance (MTL15-25-2) et huit sur le site BiFj-121. Par ailleurs, le lot sur lequel les limites du site BiFj-121 ont été établies a fait l'objet d'une étude historique complémentaire. Les ouvrages en bois 3B2 (MTL15-23-1) et 1A11 (MTL15-25-2) ont par ailleurs fait l'objet d'une caractérisation d'essence, puis d'une analyse dendrochronologique pour le vestige 3B2.

Entre les rues Wellington et Notre-Dame Ouest (MTL15-23-1)

Situé dans l'ancien faubourg Sainte-Anne, la briqueterie Smith (1825-vers 1854) occupait autrefois l'espace compris entre les rues Wellington et Ottawa (feuillet 1). Ses traces d'activités n'ont cependant pas été repérées ni en inventaire (tranchée 2A), ni en surveillance archéologique (1A). Les vestiges mis au jour témoignent plutôt de l'aménagement public du secteur durant la seconde moitié du XIX^{e} siècle et ce, par la mise en place d'un système d'égout et du réseau de transport par tramway. En effet, des traverses de l'ancienne voie ferrée de la ligne de tramway (1A2) mises en place entre 1861 et 1896 ont été dégagées directement sous la fondation de la chaussée. Cette ligne empruntait la rue de la Montagne, reliant les voies ferrées installées sur les rues Wellington et Notre-Dame Ouest. Deux canalisations quadrangulaires en bois, l'une orientée dans l'axe de la rue nord-sud (3A2 et 3B2) et l'autre est–ouest (1A3), ont été identifiées et auraient été mises en place durant la seconde moitié du XIX^{e} siècle. Le bois utilisé pour la canalisation orientée nord-sud est de la pruche. À l'intérieur de la tranchée 2A, le sol naturel stérile est décapé à une élévation de 12,43 m NMM et consiste est une argile limoneuse brun beigeâtre, homogène et compacte.

Le cadre bâti construit aux abords de la rue de la Montagne dans le segment compris entre les rues William et Notre-Dame Ouest a été mis en place au cours du second quart du XIX^{e} siècle. Ce segment de la rue de la Montagne subit un redressement entre 1846 et 1872, configuration qui n'a pas changé depuis. L'excavation n'a pas mis au jour de vestiges témoignant de la première génération de bâtiments érigés. Par contre, le sol d'origine, un limon organique noir, a été observé le long de cette pente à environ 1,55 m de profondeur sous la surface de la chaussée.

Recommandations

Le segment de la rue de la Montagne compris entre les rues William et Notre-Dame Ouest affiche un potentiel archéologique indéniable. Le sol d'origine se trouve enfoui sous des remblais mis en place au cours du XIX^{e} siècle, alors que le tracé de la rue de la Montagne est régularisé pour adopter sa forme qui perdure toujours aujourd'hui. Compte tenu que le niveau de surface a été rehaussé et non pas dérasé au cours de ce siècle, la trame archéologique du secteur est susceptible de receler des éléments du cadre bâti de première et seconde générations ainsi que leurs niveaux d'occupations correspondants. Il est donc recommandé d'effectuer un inventaire préalable en ciblant les secteurs dont les occupations sont antérieures à la seconde moitié du XIX^{e} siècle. Les excavations hors de ces secteurs devraient être réalisées sous surveillance archéologique.

Entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques (MTL15-25-2)

Les abords du segment de la rue de la Montagne compris entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques se développent dès le premier quart du XIX^{e} siècle, avec la construction de bâtiments résidentiels. L'ouverture de la gare Bonaventure et la mise en place d'une ligne de chemin de fer du Grand Tronc vers 1856 va entraîner des changements. Au cours des décennies suivantes, les activités de l'entreprise croissent rapidement, nécessitant d'ajouter de nouvelles installations, notamment des voies ferrées. Pour ce faire, elle acquiert des terrains situés en bordure sud de sa propriété au cours du dernier quart du XIX^{e} siècle.

Parmi les vestiges documentés (feuillets 4 à 6), deux maçonneries de pierres (1A4 et 3A3) témoignent des bâtiments résidentiels érigés au deuxième quart du XIX^{e} siècle en bordure ouest de la rue de la Montagne. Elles appartiennent à des bâtiments situés de part et d'autre de l'intersection de la rue School. Une troisième maçonnerie (1A9) témoigne d'une récupération d'un mur de fondation en pierre d'un bâtiment érigé durant le troisième quart du XIX^{e} siècle pour une construction plus récente, associée aux installations du Grand Tronc. D'ailleurs, sept autres vestiges (1A2, 1A3 et 1A5 à 1A10) se rapportent à des éléments architecturaux des installations du Grand Tronc. Il s'agit pour la plupart d'ouvrages en béton mis en place à partir du premier quart du XX^{e} siècle.

Deux drains en bois de format quadrangulaire ont été dégagés, l'un orienté nord-sud (1A1) et l'autre orienté est-ouest (1A11). Le contenu de ce dernier indique une utilisation qui perdure durant le dernier quart du XIX^{e} siècle. Par ailleurs, le bois d'œuvre utilisé pour le drain 1A11 est du pin, ce qui surprend compte tenu qu'il s'agit d'une essence principalement utilisée pour la charpenterie.

Recommandations

Compte tenu que la trame des sols a été bouleversée par les installations du Grand Tronc à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le potentiel d'identifier des contextes préservés de la première moitié du XIXe siècle est faible. Il est donc recommandé de s'en tenir à une surveillance archéologique de toutes excavations réalisées dans ce secteur.

Entre les rues Torrance et Saint-Antoine Ouest (MTL15-25-2 et BiFj-121)

Le secteur de la rue de la Montagne compris entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest se développe durant le premier quart du XIXe siècle, alors que des bâtiments occupent déjà en 1825 les intersections des rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest. Un marché public, le marché Saint-Antoine situé le long de la rue Saint-Jacques tout juste à l'ouest de la rue de la Montagne, va d'ailleurs ouvrir au troisième quart du XIXe siècle. Les bâtiments qui se mettent en place au cours de la première moitié du XIXe siècle semblent perdurer jusqu'au moment où les autorités décident d'élargir la rue vers 1912.

Une maçonnerie de pierres (1B1) a été relevée au nord de la rue Torrance (feuillet 7). Elle est associée à un mur de fondation d'un bâtiment présent en 1872. Le lot sur lequel ce bâtiment est construit est cependant occupé depuis le deuxième quart du XIXe siècle.

Un bâtiment utilisé comme auberge a été érigé au début des années 1820 au coin sud-est de l'intersection des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest. Elle est tenue par George Koester et ses enfants jusqu'à la fin des années 1860, pour ensuite être reprise par Claude Melançon qui va s'en départir quelques années avant sa démolition, en 1907-1908. Des vestiges de ce bâtiment et de ses dépendances ont été repérés en surveillance archéologique (site BiFj-121, feuillet 7). Parmi les vestiges, on trouve notamment une section de deux maçonneries de pierres correspondant au mur de fondation de la façade (1A1) et au mur de fondation arrière (1A4) du bâtiment principal. Une section de drain en bois de format circulaire (1A3) a été mise au jour.

Une tranchée (1B) réalisée en inventaire a permis d'identifier des éléments architecturaux, des poteaux de bois (2A2, 2A8 et 2A9), liés aux dépendances érigées en arrière-cour. Les anciens niveaux d'occupation identifiés comportent des fragments d'objets datés de la seconde moitié du XIXe siècle, avec une nette prédominance d'objets de table et de service en terre cuite fine blanche et en terre cuite grossière à glaçure. Le sol d'origine a également été préservé, bien que perturbé par les activités qui s'y déroulent au XIXe siècle. Un caisson de bois (3B4) a été comblé de déchets; la composition organique des couches à sa base pourrait laisser croire en une utilisation initiale comme latrines. L'assemblage récupéré à l'intérieur du caisson s'élève à plus de 8000 fragments et témoigne de son utilisation tout le long de la seconde moitié du XIXe siècle.

Recommandations

Dans l'emprise du site BiFj-121, il est recommandé de réaliser un inventaire en ciblant des éléments du cadre bâti érigé sur ce lot tout au cours du XIXe siècle. Toutes autres excavations réalisées hors de ces zones retenues à l'intérieur du site devraient faire l'objet d'une surveillance archéologique.

Le tronçon de la rue de la Montagne situé entre la limite sud du site et la rue Saint-Jacques devrait faire l'objet d'un inventaire en ciblant certains bâtiments qui ont été détruits lors de l'élargissement de la rue vers 1912. Toutes autres excavations réalisées hors de ces zones retenues devraient faire l'objet d'une surveillance archéologique.

5.2 Tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest

Le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest, d'une longueur de 645 m entre la rue de la Montagne à l'ouest et le boulevard Robert-Bourassa à l'est, a fait l'objet d'interventions archéologiques sur 404 m de longueur répartie le long des chaînages 2+887 à 2+979, 2+992 à 3+077, 3+105 à 3+175 et 3+195 à 3+352 (feuillets 7 à 9). Le tracé à l'étude, le circuit 3199, longe le côté sud de la rue pour graduellement bifurquer du côté nord à la hauteur du boulevard Robert-Bourassa. Ce tronçon de rue affiche un dénivelé de 7,62 m vers l'est entre ses deux extrémités, la rue de la Montagne à l'ouest (22,47 m NMM) et le boulevard Robert-Bourassa à l'est (14,85 m NMM).

Le tracé recoupe par ailleurs le site existant BiFj-73 situé à l'est de la rue Sainte-Cécile. Trois tranchées (MTL15-25-2-2C, MTL15-25-2-2D et BiFj-73-2B) ont été implantées le long de ce tronçon, à l'intérieur desquelles deux sondages ont été fouillés manuellement (MTL15-25-2-3B et BiFj-73-3A). Quarante-deux vestiges ont été trouvés dont dix sur le site BiFj-73.

Situé à la limite sud de l'ancien faubourg Saint-Antoine, le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest compris entre la rue de la Montagne et le boulevard Robert-Bourassa est ouvert à la fin du XVIIIe siècle. Une première génération de bâtiments est érigée. Le cadre bâti se densifie au cours des décennies suivantes, entraînant un renouvellement des bâtiments de la première génération (élargissement, changement de vocation, reconstruction). La rue est élargie une première fois entre 1906 et 1912, affectant le cadre bâti érigé en sa bordure sud. Une troisième génération de bâtiments, cette fois à vocation administrative et commerciale, va être construite en bordure sud de la rue par la suite. Finalement, son segment compris entre les rues Jean-D'Estrées et Peel subit un second épisode d'élargissement à la fin des années 1960, empiétant encore sur les terrains situés le long de sa bordure sud.

Entre les rues de la Montagne et Jean-D'Estrées (MTL15-25-2)

Le segment de la tranchée situé à l'ouest de la rue Jean-D'Estrées (feuillet 7) s'est avéré très perturbé par l'installation de nombreux services publics souterrains, notamment trois conduites en fonte orientées est-ouest et six conduites de gaz orientées nord-sud. Le sol naturel stérile, dont la surface décapée a été observée à quelques reprises, a été atteint à environ 20,80 m NMM (chaînage 2+900).

Recommandations

Aucune intervention archéologique n'est recommandée pour la bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest entre la limite est du site BiFj-121 et la rue Jean-D'Estrées.

Entre les rues Jean-D'Estrées et Sainte-Cécile (MTL15-25-2)

Tout le segment de la rue Saint-Antoine Ouest (feuillets 8 et 9) compris entre les rues Jean-D'Estrées et Sainte-Cécile a été bouleversé par l'installation de différents services d'utilités publiques, notamment une canalisation en fonte orientée est-ouest (1C16) et trois canalisations orientées nord-sud (1C17, 1C18 et 1C21). Le sol d'origine organo-minéral n'a pas été observé le long de ce segment.

Néanmoins, dix-neuf vestiges ont été trouvés en contexte de surveillance archéologique. Ils témoignent en grande partie du cadre bâti érigé à partir de la seconde moitié du XIX^{e} siècle en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest. En effet, parmi les plus vieux vestiges identifiés, on note une maçonnerie de pierres (1C13) qui correspond au mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment érigé entre 1846 et 1873 et qui aurait perduré jusqu'à sa démolition à la fin des années 1960. Parmi les vestiges architecturaux du dernier tiers du XIX^{e} siècle, signalons une maçonnerie de pierres (1C2 et 1C3) ne comportant qu'une assise résiduelle qui appartiendrait à un bâtiment à vocation manufacturière abritant, en 1906, l'entreprise Toronto Type Foundry, qui œuvrait dans l'impression et la vente d'appareils de reliure. Également, deux maçonneries de pierres (1C19 et 1C20) correspondent respectivement au mur de façade et au mur latéral est d'un bâtiment présent en 1873, lequel aurait été élargi vers le nord avant 1890. Le mur de façade 1C19 devient un mur de refend dans sa nouvelle configuration. Les deux maçonneries de pierres 1C25 et 1C26 appartiennent à un bâtiment présent en 1873 au coin sud-ouest de l'intersection des rues Saint-Antoine Ouest et Sainte-Cécile. La maçonnerie 1C25 correspondait en 1873 au mur de façade du bâtiment, alors que la maçonnerie 1C26 en constituait le mur latéral est. Ce bâtiment aurait aussi été élargi vers le nord avant 1890, faisant en sorte que la maçonnerie 1C25 aurait formé un mur de refend du bâtiment agrandi. La maçonnerie de pierres 1C22 représente le mur de fondation latéral est d'un bâtiment érigé entre 1890 et 1906 au coin sud-est des rues Saint-Antoine Ouest et de la Cathédrale. La maçonnerie de pierres 1C23 fait office de mur de fondation latéral est d'un bâtiment présent en 1890 et voisin de celui auquel se rattache le vestige 1C22.

Parmi le cadre bâti érigé au XX^e siècle, on note des maçonneries de pierres (1C8 à 1C12) appartenant à un bâtiment érigé entre 1906 et 1912 et qui a abrité l'Hôtel Pacific en 1918. Également, deux autres maçonneries de pierres correspondent à un mur de fondation de façade et un mur de refend d'un autre bâtiment construit dans le même intervalle de temps. Des ouvrages en béton armé (1C5 à1C7) appartenant aux murs de fondation de la façade et latéral est d'un bâtiment construit entre 1918 et 1949 ont également été relevés.

Recommandations

La trame archéologique du secteur sud de la rue Saint-Antoine Ouest, entre les rues Jean-D'Estrées et Sainte-Cécile, a été perturbée par l'installation de nombreux services publics. La première génération de bâtiments mise en place au cours de la première moitié du XIX^e siècle a été détruite par les constructions érigées après le premier élargissement de la rue au premier quart du XX^e siècle, notamment sur le tronçon compris entre les rues Jean-D'Estrées et Peel. Une surveillance archéologique des travaux d'excavation est une mesure appropriée, compte tenu de la nature récente des vestiges qui peuvent être mis au jour.

Entre la rue Sainte-Cécile et le boulevard Robert-Bourassa (BiFj-73 et MTL15-25-2)

La tranchée entre la rue Sainte-Cécile et le boulevard Robert-Bourassa recoupe le site BiFj-73 (feuillet 9). Les limites de ce site étaient initialement circonscrites entre les rues Sainte-Cécile et Mansfield. Compte tenu des vestiges mis au jour à l'est de la rue Mansfield, sa limite est a été repoussée sur environ 40 m vers l'est, jusqu'à rejoindre l'ancienne rue de l'Inspecteur aujourd'hui fermée à cette hauteur et transformée en espace de stationnement. Les limites actuelles du site incluent donc tout le cadre bâti érigé sur les lots situés en bordure sud de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue Sainte-Cécile et l'ancienne rue de l'Inspecteur (ouverte en 1868 entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest).

Le tracé d'excavation recoupe des contextes archéologiques perturbés par l'installation d'une canalisation en fonte qui suit une orientation est-ouest, parallèle à la bordure de trottoir. Dix vestiges témoignant du cadre bâti érigé au XIX^e siècle ont été dégagés dans l'emprise du site BiFj-73. Les vestiges 2B3, 2B4, 2B1 et 2A1 appartiennent à des bâtiments érigés au coin sud-est des rues Sainte-Cécile et Saint-Antoine Ouest au deuxième et au dernier quart du XIX^e siècle. D'anciens niveaux d'occupation y ont été fouillés, témoignant de contextes du deuxième quart et du milieu du XIX^e siècle. Les vestiges 2A1 à 2A7 proviennent de bâtiments en brique du dernier quart du XIX^e siècle.

Hors des limites du site BiFj-73, à l'est de l'intersection de l'ancienne rue de l'Inspecteur, quatre vestiges témoignent du cadre bâti érigé au dernier tiers du XIX^e siècle (feuillet 9). Les maçonneries de pierres MTL15-25-2-1D1 à 1D3 appartiennent à un bâtiment érigé entre 1846 et 1873 au coin sud-est des rues de l'Inspecteur et Saint-Antoine Ouest.

Recommandations

Le côté sud de la rue Saint-Antoine Ouest à l'est de la rue Sainte-Cécile comporte des contextes archéologiques préservés qui témoignent du deuxième quart du XIXe siècle et de la seconde moitié du XIXe siècle. Les interventions menées en 2015 démontrent le fort potentiel archéologique historique de ce secteur. Il est donc recommandé de réaliser un inventaire avant d'entreprendre une excavation dans ce secteur, notamment dans l'espace de stationnement situé à l'est de la rue Mansfield, en plus d'une surveillance archéologique de toute excavation.

5.3 Tronçon du boulevard Robert-Bourassa

Le tronçon du boulevard Robert-Bourassa a fait l'objet d'interventions archéologiques sur 310 m de longueur répartie sur une distance totale de 381 m entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest, le long des chaînages 2+994 à 3+085 et 3+135 à 3+354 (feuillets 11 à 13). Le tracé à l'étude, le circuit 3198 cette fois, est situé du côté est du boulevard Robert-Bourrassa, longeant le trottoir à partir de la rue Saint-Antoine Ouest jusqu'à la rue De La Gauchetière Ouest pour ensuite se rapprocher du terre-plein central. Ce tronçon affiche une pente abrupte vers le sud, comportant un écart de 21,71 m du nord au sud.

Deux tranchées (MTL15-25-2-2E et 2F) et un sondage (3C) ont été implantés le long de ce tronçon. Dix-sept vestiges y ont été mis au jour.

Le tracé du circuit 3198 dans sa section comprise entre les rues Saint-Antoine Ouest et De La Gauchetière Ouest recoupe le cadre bâti érigé du côté est de l'ancienne rue Sainte-Geneviève, ouverte dès la fin du XVIIIe siècle. Ce cadre bâti se densifie à partir du mitan du XIXe siècle, alors que certains bâtiments sont reconstruits au cours du dernier quart du XIXe siècle, tendance qui se poursuit tout au long de la première moitié du XXe siècle jusqu'à l'aménagement de la rue University (actuellement le boulevard Robert Bourassa) au début des années 1950. À partir de la rue De la Gauchetière Ouest, le tracé du circuit 3198 recoupe le terrain occupé par l'école Belmont, érigée en bordure sud de la rue Belmont au milieu du XIXe siècle. Entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest, le tracé du circuit 3198 recoupe les bâtiments situés en bordure ouest de l'ancienne rue Hanover, ouverte en 1848. Cette ancienne rue s'insère aujourd'hui dans l'emprise du boulevard Robert-Bourassa sur son côté est. Le cadre bâti se met rapidement en place dès l'ouverture de la rue Hanover à partir du troisième quart du XIXe siècle et constitue une extension vers l'ouest du secteur cossu de la côte du Beaver Hall.

Entre les rues Saint-Antoine Ouest et De La Gauchetière Ouest (MTL15-25-2)

Le tronçon situé entre la rue Saint-Antoine Ouest et l'avenue Viger n'a livré aucun vestige (feuillet 11). Le tracé suit des remblais de pierre concassée mis en place lors d'un réaménagement des années 1990 du mobilier urbain de ce secteur.

Au sud de l'intersection de la rue De La Gauchetière Ouest, une maçonnerie de pierres 1E9 a été trouvée (feuillet 11). Elle appartient au mur de fondation sud d'un bâtiment érigé en 1867-1868 et dont la façade donnait sur la rue De la Gauchetière Ouest. Au sud de ce vestige, le sol naturel sous l'horizon organo-minéral a été dérasé sur une profondeur difficile à évaluer, compte tenu de l'absence du sol d'origine. Conséquemment, les anciens niveaux d'occupation que ce sol d'origine pouvait comprendre ont disparu dans l'emprise du tracé.

Recommandations

Ce tronçon du boulevard Robert Bourassa ne présente pas un grand intérêt archéologique. Seule une surveillance archéologique concernant les vestiges des bâtiments érigés en bordure sud de la rue De la Gauchetière Ouest, le long de l'intersection avec le boulevard, est recommandée.

Entre les rues De La Gauchetière Ouest et Belmont (MTL15-25-2)

Le terrain de l'école Belmont occupe le lot situé à l'est de l'ancienne rue Sainte-Geneviève, entre les rues De La Gauchetière Ouest et Belmont (feuillet 12). La maçonnerie de pierres 1E12 correspond à un segment du mur d'enceinte érigé en bordure du sud de la propriété, le long de la rue De La Gauchetière Ouest. Il a pu avoir été construit en même temps que l'école, vers 1845. Les anciens niveaux d'occupation de la cour intérieure de l'école ont été dérasés. L'horizon organo-minéral n'a pas été identifié le long du tracé entre la limite sud de la propriété et le bâtiment principal.

Du bâtiment principal de l'école Belmont, un revêtement en béton (3C1 et 3C3) et une maçonnerie de briques (3C3) ont été préservés sous la chaussée. Ils correspondent à des aménagements du niveau inférieur de l'aile ouest. Les maçonneries des murs de fondation nord et sud de cette aile n'ont pas été identifiées dans l'emprise du tracé; le passage de nombreux services d'utilités publiques en bordure sud de la rue Belmont pourrait expliquer cette absence.

Recommandations

Bien que l'intervention archéologique témoigne d'un important dérasement des sols dans ce segment du boulevard Robert-Bourassa, il est tout de même recommandé de superviser les excavations qui toucheraient l'ancienne école Belmont. Des vestiges associés à cet imposant

bâtiment, qui comportait un corps central et deux ailes latérales, ont pu être préservés, notamment sous le terre-plein central.

Entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest (MTL15-25-2)

Onze vestiges ont été mis au jour dans le tronçon du boulevard Robert-Bourassa compris entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest (feuillet 13). Ils témoignent pour l'essentiel du cadre bâti d'origine érigé au cours du troisième quart du XIX^{e} siècle.

Les vestiges 1E1 et 1E5 à 1E8 appartiennent au bâtiment situé au coin nord-ouest des rues Belmont et Hanover. Le coin formé par les vestiges 1E1 et 1E8 constitue la limite arrière du bâtiment principal qui donne sur la rue Belmont. Les maçonneries de pierres 1E6, 1E1 et 1E5 appartiennent au bâtiment érigé en arrière-cour du terrain et correspondent respectivement aux murs de fondation nord, est et sud. Les vestiges 1E5 et 1E1 à 1E3 proviennent des deux premiers bâtiments du lot 1126 qui donnent sur la rue Hanover. Les maçonneries de pierres 1E3 et 1E5 appartiennent aux murs de fondation nord et sud de ces deux bâtiments, alors que la maçonnerie de briques 1E2 en constitue son mur de refend. Les vestiges 1E3, 1E10 et 1E4 sont des composantes de l'édifice situé à la limite sud du lot 1125 et dont la façade donne sur la rue Hanover. Ils correspondent respectivement aux murs en pierre de la fondation sud, de la façade et nord. Le revêtement de plancher 1E13, qui s'appuie contre le mur de fondation de la façade 1E10, appartient au bâtiment situé à la limite nord du lot 1125. Toutes les précédentes constructions datent de l'intervalle 1848-1865.

L'ouvrage en béton 1E11 est situé à la limite sud du lot 1123, sur lequel le bâtiment principal donne sur le boulevard René-Lévesque Ouest. Il s'agit d'un aménagement récent lié à une station-service en opération en 1940.

Recommandations

Le segment du tronçon du boulevard Robert Bourassa compris entre la rue Belmont et le boulevard René-Lévesque Ouest est doté d'un fort potentiel archéologique. Le cadre bâti se développe dès l'ouverture de la rue Hanover en 1848. Il est recommandé de superviser les excavations dans cet espace, particulièrement dans l'emprise du terre-plein central. Il faut également souligner l'intérêt de réaliser un inventaire afin de mettre au jour les anciens niveaux d'occupation des caves ou des vides sanitaires.

5.4 Tronçon du boulevard René-Lévesque

Le tronçon du boulevard René-Lévesque a fait l'objet d'interventions archéologiques sur 1744 m de longueur répartie sur une distance totale de 2640 m entre le boulevard Robert-Bourassa à l'ouest et la rue Cartier à l'est, entre les chaînages 3+986 et 6+540. Le tracé à l'étude, le circuit 3199, longe le trottoir situé du côté nord du boulevard René-Lévesque

jusqu'à la rue Beaudry, pour ensuite bifurquer en direction du terre-plein central et poursuivre cette trajectoire jusqu'à l'intersection de la rue Cartier (feuillets 14 à 26). À partir de l'intersection avec le boulevard Robert-Bourassa (36,17 m NMM), le terrain est caractérisé par un dénivelé de 3,80 m vers l'est jusqu'à la rue Saint-Alexandre (32,37 m NMM). Le long du segment d'environ 120 m de longueur partant de la rue Saint-Alexandre à la rue De Bleury (26,98 m), le dénivelé vers l'est de 5,39 m y est nettement plus prononcé. Ce dénivelé, qui atteint 5,07 m, se prolonge jusqu'à la rue Saint-Urbain (21,91 m NMM). À partir de ce point, le niveau de surface s'élève graduellement d'environ 3,60 m en direction est jusqu'à l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (25,51 m NMM). De l'avenue de l'Hôtel-de-Ville à la rue Sanguinet (21,87 m NMM), le terrain affiche à nouveau un dénivelé plus prononcé de 3,64 m vers l'est. À partir de la rue Sanguinet, la surface du terrain s'élève à nouveau vers l'est pour se maintenir entre 24 m et 25 m NMM jusqu'à la rue Saint-André (24,08 m NMM). De la rue Saint-André à la rue Panet (17,90 m NMM), le terrain affiche un dénivelé graduel vers l'est de 6,18 m. Ce niveau de surface du terrain est maintenu jusqu'à l'intersection de la rue Cartier (17,25 m NMM).

Bien qu'il s'agisse de points d'élévation pris en surface du trottoir, ils témoignent dans une certaine mesure de la topographie d'origine que recoupe le tracé du boulevard René-Lévesque entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Cartier. À partir du boulevard Robert-Bourassa, on observe un plateau situé à une élévation comprise entre 34 m et 36 m NMM et dont la limite est se situerait à la hauteur de la rue Saint-Alexandre. Il est suivi d'un replat situé à une élévation comprise entre 25 m et 27 m NMM et dont la limite est se situerait à la hauteur de la rue Saint-André. Ce palier de 25-27 m NMM comporte deux dépressions qui atteignent une élévation de 21,90 m NMM, l'une située à la hauteur de la rue Saint-Urbain et l'autre vis-à-vis du croisement de la rue Sanguinet. À partir de la rue de la Visitation, on note une terrasse située à 18 m NMM qui est traversée par la rivière Saint-Martin à la hauteur de la rue Papineau.

Le tracé recoupe le site BjFj-173, nouvellement reconnu à l'est de la rue de la rue Sanguinet, ainsi que les sites existants BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77, tous situés à l'est du boulevard Saint-Laurent. Dix-neuf tranchées (MTL15-25-2-2G, 2H, 2J à 2N et 2P à 2W, BjFj-67-17B, BjFj-76-6B et BjFj-173-1A et 1B) ont été implantées sur ce long tronçon et ont fait l'objet d'un inventaire. Trente-trois sondages ont été fouillés manuellement dans ces tranchées (MTL15-25-2-3D à 4F, BjFj-173-2A à 2F). Un total de 169 vestiges y a été trouvé, dont sept dans l'emprise du site BiFj-67, trois sur le site BiFj-76, six sur le site BiFj-77 et cinq sur le site BjFj-173. Ce dernier a fait l'objet d'études complémentaires, notamment une analyse de macro-restes effectuée sur cinq échantillons de sols provenant de latrines, une identification d'essence de bois réalisée sur cinq des aménagements répertoriés et une étude des titres de propriété des lots concernés. L'un des vestiges de bois (3W2) du site MTL15-25-2 a fait l'objet d'une identification d'essence.

Entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre (MTL15-25-2)

Le segment du boulevard René-Lévesque Ouest compris entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre est situé dans le quartier Saint-Antoine. Il est ouvert au cours du deuxième quart du XIX^{e} siècle, recoupant le secteur de la côte du Beaver Hall qui se développe à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle. Ce quartier cossu est alors doté d'habitations en rangée d'inspiration britannique. Son cadre bâti est affecté par l'élargissement de la rue dans les années 1930, puis en 1951.

Vingt-deux vestiges ont été relevés sur le segment du boulevard René-Lévesque Ouest compris entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre (feuillet 14). Ils témoignent de constructions érigées depuis le milieu du XIX^{e} siècle. Les maçonneries de pierres 2G1 et 2G3 forment le coin sud-est d'un bâtiment érigé sur le lot 1247, situé à l'ouest de l'intersection des rues Dorchester et Beaver Hall. Ce bâtiment a été construit entre 1846 et 1873. Un revêtement en béton 3F5 a été posé au niveau de la cave de ce bâtiment au cours du XX^{e} siècle.

Deux tranchées 1F1 et 1F2 ont été observées et correspondent aux limites ouest et est de l'ancien square du Beaver Hall. Un chaînage en pierre granitique massive le ceinturait au début du XX^{e} siècle, ne laissant comme trace que son empreinte dans le sol.

Les vestiges 1F3 à 1F11 correspondent à des composantes des maisons de ville de la famille Ferrier construites en 1848 et dont la façade donne sur le square du Beaver Hall. Les maçonneries de pierres 1F4 et 1F7 représentent vraisemblablement les murs de façade et arrière de la maison de ville portant le numéro civique 3, Beaver Hall Square sur le plan de Goad de 1912. La maçonnerie de pierres 1F3 pourrait être liée à la fondation de cet ensemble massif devançant la façade du bâtiment. La maçonnerie 1F9 correspond au mur arrière de l'appentis au coin nord-est de l'édifice. Les vestiges 1F5, 1F6, 1F8, 1F10 et 1F11 sont tous liés à l'aménagement intérieur de cette maison et correspondent à des surfaces de circulation en brique (1F6), en pierre (1F11) et en béton (1F5 et 1F8).

La tranchée 2H située à l'ouest de la rue Saint-Alexandre témoigne que, sous les fondations de la chaussée, le sol d'origine a été décapé, ne laissant en place que le sol minéral stérile.

Les vestiges 2J1, 2J2 et 2K1 et 2K3 sont des maçonneries de pierres appartenant à l'ensemble bâti (édifice principal et bâtiments secondaires d'arrière-cour) situé au coin sud-ouest de l'intersection des rues Dorchester et Saint-Alexandre. Le vestige 2J1 correspond au mur de fondation de la façade de l'un de ces bâtiments secondaires, alors que le vestige 2J2 constitue le mur de fondation arrière d'un autre bâtiment secondaire ayant autrefois abrité une écurie. Ces deux bâtiments d'arrière-cour ont été construits entre 1846 et 1873. La maçonnerie de pierres 2K1, orientée est-ouest, appartient à un appentis du bâtiment principal ajouté entre 1890 et 1912. Les murs de pierres 2K2 et 2K3 forment le coin

nord-ouest du bâtiment principal, lequel a été érigé au cours du deuxième quart du XIXe siècle et dont la façade donne sur la rue Saint-Alexandre.

Recommandations

Le côté nord du boulevard René-Lévesque Ouest entre l'avenue Union et la rue Saint-Alexandre témoigne de la préservation de l'ancien bâti érigé à partir du deuxième quart du XIX siècle. Les anciens niveaux d'occupation hors de l'emprise de ces bâtiments ont cependant été dérasés, tout comme l'horizon organo-minéral. Seuls les niveaux d'occupation situés à l'intérieur des bâtiments, les niveaux de cave et les vides sanitaires, ont été en partie préservés. Il est donc recommandé de réaliser un inventaire en ciblant l'intérieur de l'ancien cadre bâti. Les excavations réalisées hors de ces zones ciblées en inventaire devront être supervisées.

Entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance (MTL15-25-2)

Le secteur du boulevard René-Lévesque Ouest compris entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance est situé au pied d'une pente descendante, dont le sommet se trouve à la hauteur de la rue Saint-Alexandre. On est là à la limite ouest de l'ancien quartier Saint-Laurent. La rue Dorchester est ouverte en direction est à partir de la rue De Bleury (autrefois Saint-Pierre) dès la fin du XVIIIe siècle, alors que la rue transversale Jeanne-Mance (autrefois Saint-Georges) est percée en direction nord à partir de la rue Dorchester. Une première génération de bâtiments est érigée dès le premier quart du XIXe siècle, ce cadre bâti est cependant plus dense à l'est de l'intersection de la rue Jeanne-Mance. Cette génération de bâtiments est renouvelée au cours du troisième quart du XIXe siècle. C'est au début de cette période, vers 1851, qu'on ouvre la rue Dorchester à l'ouest de la rue De Bleury. Cette deuxième génération de bâtiments, qui sera ponctuée de quelques reconstructions au fil des décennies, va perdurer jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester au début des années 1950.

Neuf vestiges ont été trouvés dans ce segment nord du boulevard René-Lévesque Ouest (feuillet 16). Ils témoignent d'éléments du cadre bâti et du réseau sanitaire. Les vestiges 1G1, 1G2 et 1G3 appartiennent au premier cadre bâti érigé sur le coin nord-est des rues De Bleury et Dorchester et dont la façade donne sur la rue De Bleury. Ils correspondent respectivement au mur de fondation latéral sud (1G1) du bâtiment principal, à son plancher de cave en béton (1G2) et à son mur de fondation arrière est (1G3). Ce bâtiment a été érigé vers 1875 et a abrité des ateliers d'artisans pour ensuite accueillir des entreprises commerciales. Le vestige 1G3 est partagé avec l'édifice voisin à l'est, dont la façade donne sur la rue Dorchester.

Des vestiges d'anciennes canalisations quadrangulaires en bois (3P6) ont été identifiés. Ces drains desservaient le bâtiment de la Protestant House of Industry and Refuge construit en 1864-1865 et dont le mur de fondation de la façade (1G4) a été partiellement dégagé le long de son parement sud.

Les maçonneries de pierres 1G5, 2M1 et 2M2 correspondent à des murs de fondation latéraux du bâtiment érigé sur le lot 459 qui donne sur la rue Dorchester. Il s'agit d'un bâtiment érigé au cours du troisième quart du XIXe siècle et comportant une porte cochère permettant d'accéder à la cour intérieure. La maçonnerie de pierres 2M2 est partagée avec l'édifice voisin à l'est, érigé sur le lot 458 au cours du dernier quart du XIXe siècle. Ce bâtiment du lot 458 comporte un plancher de cave en béton. Il est occupé par T. J. Howard de la Dow's Ale and Porter, qui opère une manufacture d'embouteillage de 1887 à 1911.

Par ailleurs, l'horizon organo-minéral du sol naturel est préservé dans cet espace, repéré sous un rehaussement et d'anciens niveaux d'occupation. L'horizon organo-minéral perturbé par les activités du XIXe siècle a été atteint dans la tranchée 2L à une élévation de 24,90 m NMM.

Recommandations

Le fort potentiel archéologique de ce tronçon du boulevard René-Lévesque Ouest a été confirmé par cette intervention. Le sol d'origine ayant été préservé dans les espaces non bâtis mérite une attention particulière, puisqu'il est susceptible de recéler des témoignages des premières occupations, notamment de la présence amérindienne. Il est donc recommandé de réaliser un inventaire en implantant des sondages dans ces espaces non bâtis, de même que dans ceux occupés par les bâtiments de première génération. Toute autre excavation entreprise hors de ces zones ciblées devra être supervisée.

Entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent (MTL15-25-2)

Le tronçon du boulevard René-Lévesque Ouest compris entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent est situé dans l'ancien quartier Saint-Laurent. Les rues Dorchester, Saint-Urbain (autrefois Saint-Philippe) et Clark (autrefois Borromée) sont ouvertes dans ce segment depuis la fin du XVIIIe siècle. En 1825, le cadre bâti y est déjà dense en bordures nord et sud de la rue Dorchester, de même qu'aux abords des rues transversales qui la recoupent. Il se renouvelle au cours du troisième quart du XIXe siècle et prend une vocation nettement plus commerciale.

Dix vestiges ont été découverts dans ce segment nord du boulevard René-Lévesque Ouest (feuillet 17). Trois vestiges de maçonnerie (1H3 à 1H5) ont été mis au jour à l'est de l'intersection de la rue Saint-Urbain, appartenant au cadre bâti de l'ancien lot 362 adjacent à l'allée Bronsdon aujourd'hui disparue. Ils correspondent au mur de fondation latéral est (1H5) situé contre l'allée, au mur latéral ouest (1H4) et au mur latéral est (1H3) d'un appentis du deuxième quart du XIXe siècle.

Au coin nord-ouest de la rue Clark et du boulevard René-Lévesque Ouest ont été trouvés les vestiges 2N1, 2N2 et 1H1. La maçonnerie de pierres 1H1 correspondrait au mur latéral est du bâtiment érigé sur ce coin, lequel est présent dès le premier quart du XIXe siècle, mais qui

aurait été reconstruit au cours du dernier quart du XIXe siècle. Le vestige 2N2 correspond à la limite ouest de ce bâtiment érigé pendant le dernier quart du XIXe siècle. Quant au vestige 2N1, il s'agirait du mur de fondation ouest du bâtiment du premier quart du XIXe siècle.

Quatre vestiges (1H2 et 1H6 à 1H8) ont été mis au jour à l'est de la rue Clark. Témoignant du cadre bâti mis en place au tournant du XXe siècle, ils correspondent respectivement au mur de fondation latéral ouest (1H2) du bâtiment du lot 360, adjacent à la rue Clark, au mur de fondation mitoyen (1H6) partagé par les bâtiments des lots 360 et 359, au plancher de cave en béton (1H7) du bâtiment du lot 359 et du mur de fondation est (1H8) du bâtiment du lot 359.

Recommandations

Le tronçon du boulevard René-Lévesque Ouest compris entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent affiche un potentiel archéologique limité, compte tenu du renouvellement de son cadre bâti. Le secteur le plus prometteur se trouve à l'ouest de la rue Clark, où d'anciens niveaux d'occupation de la cave ont été préservés sous la fondation de la chaussée. Un inventaire permettrait d'explorer davantage ce cadre bâti, érigé sur l'ancien lot 361 qui occupe l'espace situé entre la rue Clark et l'ancienne allée Bronsdon aujourd'hui disparue. Hors de cette zone, une surveillance archéologique des travaux d'excavation est une mesure préventive appropriée.

Entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77)

Le tronçon du boulevard René-Lévesque Est compris entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville est situé dans l'ancien quartier Saint-Laurent. Les rues Dorchester, Saint-Dominique et De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville sont ouvertes en partie ou en totalité dès la fin du XVIIIe siècle. Le cadre bâti y est déjà dense en 1825, du moins entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Sainte-Dominique, en bordures nord et sud de la rue Dorchester de même qu'aux abords des rues transversales qui la recoupent. Ce cadre bâti va se renouveler durant la seconde moitié du XIXe siècle, mais plusieurs bâtiments semblent perdurer jusqu'au premier quart du XXe siècle. Cela laisse croire que le bâti d'origine a pu tout simplement avoir été transformé afin de l'adapter aux besoins de ses occupants au fil des décennies.

Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Sainte-Dominique, huit vestiges ont été mis au jour dans l'emprise du site BjFj-67 (feuillet 18). Les maçonneries de pierres 17B1 et 17B2 forment le coin sud-est d'un bâtiment érigé en 1870 sur le lot 268 et consistent en son mur de fondation latéral sud et son mur de fondation arrière. Une cendrière en brique (17B3) a été intégrée ultérieurement au mur latéral sud de ce bâtiment, qui a abrité la pharmacie Goulden durant le dernier quart du XIXe siècle et également un théâtre, peu de temps avant sa démolition lors de l'élargissement de la rue Dorchester.

La maçonnerie de pierres 17A1 appartient au mur de fondation latéral nord d'un bâtiment érigé entre 1890 et 1912. Ce vestige se rattache vraisemblablement avec le segment est-ouest de la maçonnerie de pierres 17A3. Cette maçonnerie comporte également un segment orienté nord-sud qui semble faire office de mur de refend pour le bâtiment érigé sur le lot 268, tout juste au nord. La maçonnerie de pierres 17A4 semble correspondre au mur de fondation de la façade du bâtiment érigé sur le lot 268.

Dans l'intersection avec la rue Saint-Dominique, une canalisation d'égout en brique (17A5) a été identifiée. Elle aurait été installée en 1870 et remplacée au mitan des années 1990.

Entre les rues Saint-Dominique et De Bullion, trois vestiges ont été dégagés dans l'emprise du site BjFj-76 (feuillet 18). La maçonnerie de pierres 6A1 témoigne d'un bâtiment présent dès le premier quart du XIX^{e} siècle à l'intersection de la rue Saint-Dominique et démoli avant 1873. Les sols d'occupation de ce bâtiment ont depuis été dérasés, la fondation de la chaussée étant posée directement sur le sol naturel stérile. Les vestiges 6A2 et 6A3 sont des murs de fondation de pierres d'appentis du tournant du XX^{e} siècle. Aucune trace du sol d'origine n'a été observée le long de ce tronçon du boulevard René-Lévesque Est dans les limites du site BjFj-76.

Entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, six vestiges (10A1 à 10A6) ont été trouvés dans les limites du site BjFj-77. Ils appartiennent à des éléments architecturaux du bâtiment érigé sur le lot 341 et dont la façade donne sur la rue Dorchester. La maçonnerie de pierres 10A6 correspond au mur de fondation latéral ouest. Les maçonneries de pierres 10A4 et de briques 10A5 sont respectivement associées au mur de fondation arrière et à un mur de refend. Les maçonneries de pierres 10A2 et 10A3 proviennent d'un appentis. Le bâtiment principal a été érigé au cours du troisième quart du XIX^{e} siècle.

La maçonnerie de pierres 10A1 appartient au bâtiment érigé sur le lot 343 et correspond à son mur de fondation ouest. Il a également été construit au cours du troisième quart du XIX^{e} siècle.

<u>Recommandations</u>

Compte tenu que le tronçon du boulevard René-Lévesque Est compris entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville traverse trois sites archéologiques (BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77), il est recommandé d'exercer une surveillance archéologique de toutes les excavations réalisées dans l'emprise de ces sites. Le dérasement du sol d'origine sous la fondation de la chaussée en bordure nord du boulevard René-Lévesque Est ne permet pas de fouiller de niveaux d'occupation de la première moitié du XIX^{e} siècle.

Entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Saint-Denis (MTL15-25-2 et BjFj-173)

Le tronçon du boulevard René-Lévesque Est compris entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Saint-Denis est situé à la limite ouest du quartier Saint-Laurent, limitrophe avec le quartier Saint-Jacques. À la fin du XVIII^{e} siècle, la rue Dorchester est percée jusqu'à la rue Sanguinet et ne sera ouverte entre les rues Sanguinet et Saint-Denis qu'au cours du premier quart du XIX^{e} siècle. Le cadre bâti se met en place dès le premier quart du XIX^{e} siècle en bordures nord et sud de la rue Dorchester. L'incendie de 1852 qui affecte le secteur va entraîner un renouvellement du cadre bâti et un redécoupage de certains lots. Le cadre bâti va se densifier au cours du dernier quart du XIX^{e} siècle et encore plus durant le premier quart du XX^{e} siècle en bordures nord et sud de même que le long des rues transversales.

À l'ouest de la rue Sainte-Élizabeth (feuillet 19), des madriers en bois (3W2) qui appartiennent à un bâtiment secondaire d'arrière-cour érigé entre 1890 et 1912 sur le lot 371 ont été trouvés. Ce lot 371 est au coin nord-ouest de l'intersection des rues Dorchester et Sainte-Élizabeth, il est occupé dès le premier quart du XIX^{e} siècle. Des aménagements, fosses et creusements de la première moitié du XIX^{e} siècle, de même que les traces de l'incendie de 1852, ont été identifiés dans la tranchée 2Q. Cependant, l'horizon organo-minéral est dérasé sur la totalité de sa superficie.

Entre les rues Sainte-Élizabeth et Sanguinet (feuillet 19), deux ouvrages en béton (1J1 et 2R1) ont été repérés. L'ouvrage 1J1 correspond au mur nord d'un bâtiment manufacturier érigé sur le lot 375 entre 1890 et 1912. Le vestige 2R1 consiste en un mur de fondation d'une annexe greffée à l'arrière d'un bâtiment principal érigé sur le lot 381. Cette annexe jointe au bâtiment principal est ajoutée au cours des années 1940.

Par ailleurs, une vingtaine de tessons provenant de la panse d'un vase amérindien a été récupérée dans un limon sableux organique brun foncé et charbonneux, correspondant à l'horizon organo-minéral du sol naturel. L'absence de décor et le lissage de la paroi pourraient indiquer une affiliation culturelle avec la période du Sylvicole supérieur (1000 à 1550 ans de notre ère), sans toutefois lui être exclusive. Ce lambeau de sol d'origine, situé à 22,02 m NMM, a été repéré à l'extrémité ouest de la tranchée 2R, presque directement sous la fondation de la chaussée. Aucune autre composante amérindienne n'a cependant été identifiée aux abords de ces tessons (dont certains sont jointifs) dans l'emprise de la tranchée 2R. Il s'agit du seul secteur dans l'emprise du tracé réalisé en 2015 qui a livré un objet de facture amérindienne.

Entre les rues Sanguinet et Saint-Denis (feuillet 19), cinq vestiges de bois ont été trouvés en inventaire dans les tranchées 1A et 1B du site BjFj-173. Parmi eux, on note deux caissons de bois (2B3 et 2D10), deux tonneaux (1A1 et 2B6) et une fosse à déchets (2B13), tous localisés à l'intérieur de bâtiments secondaires de fond de cour érigés sur les lots 382 à 384, situés au coin nord-est des rues Dorchester et Sanguinet. La tranchée 1B comprenait l'intérieur d'un bâtiment secondaire en bois avec une fosse comblée de déchets et utilisée à partir de la fin

du XIX^e siècle, le niveau d'incendie de 1852, une surface de circulation ainsi que deux niveaux d'occupation datant de la première moitié du XIX^e siècle. La tranchée 1A a mené à la découverte de quatre vestiges différents, dont au moins une fosse de latrines utilisée au dernier quart du XIX^e siècle et un petit dépotoir datant de la première moitié du XIX^e siècle. De plus, quatre couches d'occupation successives témoignent de l'occupation des arrière-cours tout au long du XIX^e siècle.

Recommandations

La présence de lambeaux de sol d'origine à l'ouest de la rue Sanguinet mérite une attention particulière, compte tenu des quelques tessons de vase amérindien qui ont été récupérés. Il est donc recommandé de réaliser un inventaire préalable à toute excavation entreprise en ciblant les endroits qui ont été libres de bâtiments au cours des XIX^e et XX^e siècles afin de repérer d'autres indices qui témoigneraient d'une occupation amérindienne du secteur, ce que l'on ne peut pas confirmer pour l'instant sur la base de quelques tessons jointifs.

Le secteur compris entre les rues Sanguinet et Saint-Denis comporte des contextes archéologiques remontant au premier quart du XIX^e siècle. Le sol naturel, incluant son horizon organo-minéral, y est préservé sous la fondation de la chaussée. Ce sol d'origine est susceptible de receler les premiers indices d'occupation du secteur, qui pourraient remonter à la fin du XVIII^e siècle. Il est donc recommandé de réaliser un inventaire afin de documenter les contextes archéologiques situés à l'intérieur du bâtiment principal. Hors des zones ciblées en inventaire, une surveillance archéologique de toutes excavations traversant les limites du site BjFj-173 est exigée.

Entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert (MTL15-25-2)

Le secteur du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert est situé à la limite ouest du quartier Saint-Jacques. La vocation agricole et horticole de ce secteur va perdurer pendant la première moitié du XIX^e siècle. La rue Dorchester ne sera ouverte dans ce tronçon qu'au troisième quart du XIX^e siècle, à la même période que la rue Berri. La rue Dorchester recoupe alors les rues transversales Saint-Denis et Saint-Hubert, ouvertes depuis le deuxième quart du XIX^e siècle. À partir du troisième quart du XIX^e siècle, les abords de ces rues vont se lotir rapidement, entraînant l'érection de nouveaux bâtiments de taille modeste par rapport à la superficie des terrains qu'ils occupent. Vers la fin du XIX^e siècle, leur volume va en augmentant, suivant une régénération des bâtiments et des agrandissements d'édifices existants, jusqu'à occuper la quasi-totalité de la superficie de ces lotissements.

Un total de vingt vestiges a été dégagé sur le tronçon du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert (feuillets 20 et 21). Les vestiges 1K10 à 1K12 appartiennent au bâtiment construit au dernier quart du XIX^e siècle au coin nord-est des rues Dorchester et Saint-Denis. Les vestiges 1K9 et 1K8 correspondent respectivement

aux murs de fondation arrière et de façade du bâtiment qui donnait sur l'allée Notre-Dame-de-Lourdes et qui a été construit durant le quart du XX^{e} siècle.

Les vestiges 1K2 à 1K6 correspondent aux murs de fondation latéraux d'appentis érigés au tournant du XX^{e} siècle à l'arrière de la rangée de bâtiments ayant occupé l'espace compris entre les allées Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette. Les vestiges 1K1 et 1K7 sont des murs de fondation en pierre de la rangée de bâtiments qui a occupé l'espace compris entre l'allée Bernadette et la rue Berri à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle.

Les vestiges 1L6 et 1L1 appartiennent au cadre bâti construit sur le lot 463, qui occupe l'espace compris entre les rues Berri et Labelle. Le vestige 1L6 correspond au mur de façade en pierre d'un bâtiment qui donne sur la rue Berri, alors que le vestige 1L1 appartient au mur arrière en pierre du bâtiment qui donne sur la rue Dorchester. Cet ensemble bâti du lot 463 est érigé durant le troisième quart du XIX^{e} siècle. Les vestiges 1L3 et 1L5 sont des composantes du bâtiment d'arrière-cour du lot 464 qui forme le coin nord-est des rues Labelle et Dorchester. Bien que le lot comporte un cadre bâti depuis le troisième quart du XIX^{e} siècle, ce bâtiment d'arrière-cour aurait été construit au tournant du XX^{e} siècle. Le vestige 3Z4 est un puisard installé au cours de la première moitié du XX^{e} siècle et associé au bâtiment construit sur le lot 467. Les vestiges 1L7 et 1L4, tous deux en pierre, appartiennent au bâtiment situé sur le lot 502, qui occupe le coin nord-ouest des rues Saint-Hubert et Dorchester et qui donne sur la rue Dorchester. Ils correspondent respectivement à son mur de fondation arrière et à son mur latéral est. Ce bâtiment est construit au troisième quart du XIX^{e} siècle.

Recommandations

Le cadre bâti situé sur le tronçon du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert a été mis en place à partir de la seconde moitié du XIX^{e} siècle. Les fondations de ce cadre bâti ont été préservées sous la chaussée sur des hauteurs résiduelles de moins de 1 m. Les anciens niveaux d'occupation ont, pour la plupart, été dérasés. Il est recommandé de superviser toutes les excavations entreprises dans ce secteur afin de relever l'ancien bâti et témoigner d'éventuels sols d'occupation qui ont pu avoir été préservés au sous-sol de ces bâtiments.

Entre les rues Saint-Christophe et Beaudry (MTL15-25-2)

Le secteur du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Saint-Christophe et Beaudry recoupe les limites des quartiers Saint-Jacques à l'ouest et Sainte-Marie à l'est. La vocation agricole et horticole de ce secteur va persister tout au long de la première moitié du XIX^{e} siècle alors que la trame des rues se limite à des axes nord-sud, notamment la rue Saint-André. Seule la section située à l'est de la rue Amherst comporte déjà, dès le deuxième quart du XIX^{e} siècle, un cadre bâti plus dense. D'ailleurs, la rue Dorchester est déjà ouverte en 1846 à l'est de la rue Amherst (jusqu'à la rue de la Visitation). La rue Dorchester sera

percée à l'ouest de la rue Amherst plus tardivement, durant le troisième quart du XIXe siècle. Une fois la rue Dorchester ouverte entre les rues Saint-Christophe et Amherst, le cadre bâti sera érigé rapidement, dont les rues Saint-Christophe (1867) et Saint-Timothée (1863). Quelques bâtiments institutionnels vont s'installer, notamment le couvent des sœurs de la Charité, en bordure sud de la rue Dorchester, et l'église de Notre-Dame du Mont Carmel, en bordure nord à l'ouest de la rue Saint-Timothée.

Un total de 31 vestiges liés à l'ancien cadre bâti et à quelques utilités publiques a pu être découvert sur ce tronçon (feuillets 21 à 23). Entre les rues Saint-Christophe et Saint-André (feuillet 21), un premier ensemble de vestiges 1M1 et 1M2 est associé à des composantes de bâtiments construits en rangée du troisième quart du XIXe siècle. Ce cadre bâti a persisté durant la première moitié du XXe siècle, jusqu'à l'élargissement de la rue Dorchester.

Entre les rues Saint-André et Saint-Timothée (feuillets 21 et 22), on note un premier regroupement de vestiges 1M4 et 1M5, situés à l'ouest, qui témoigne d'une école construite par la Commission scolaire de Montréal en 1928. Directement à l'est et occupant le lot 548, un second regroupement de vestiges (1N1, 1N2, 1N4, 1N5, 1N8, 1N12 et 1N26) est associé à l'église de Notre-Dame de Mont-Carmel, érigée à partir de 1905 afin de desservir la communauté italienne du secteur. Le service est alors assuré par les jésuites jusqu'en 1913, pour être repris par les Servites de Marie. Le troisième regroupement de vestiges (1N6, 1N7 et 1N25) occupe le lot 549 et est associé aux bâtiments construits en rangée en bordure nord de la rue Dorchester. Cette rangée de trois bâtiments côte-à-côte s'élève à partir du troisième quart du XIXe siècle et subit quelques modifications à l'arrière au cours de la première moitié du XXe siècle. Les vestiges 1N6 et 1N25 témoigneraient de la période initiale de construction de cet ensemble.

Entre les rues Saint-Timothée et Amherst (feuillet 22), un premier regroupement de vestiges 1N9 et 2T1 correspond aux murs de fondation de la façade et de la limite arrière du bâtiment principal érigé sur le lot 566, qui donne sur la rue Saint-Timothée. La tranchée d'inventaire 2T n'a pas permis d'identifier de sols d'occupation associés à ce bâti. Le vestige 1N11 semble également appartenir à ce lot, il s'agirait d'une construction secondaire d'arrière-cour mise en place au cours du XXe siècle avant l'élargissement de la rue Dorchester. Quant au vestige 1N10, il correspond à la limite arrière du bâtiment érigé sur le lot 568 au cours du dernier quart du XIXe siècle.

Entre les rues Amherst et Wolfe (feuillet 22), un premier vestige 1N13 appartient au mur arrière d'un duplex en bois situé sur le lot 588 et érigé entre 1890 et 1912; ce bâtiment donne sur la rue Amherst. Le regroupement de vestiges 1N14 à 1N16 appartient à un cadre bâti situé sur le lot 591 et construit entre 1912 et 1926.

Entre les rues Wolfe et Montcalm (feuillet 23), les vestiges 1N17 et 2U1 sont parties intégrantes de deux bâtiments construits à la limite des lots 617 et 618. Ces deux lots sont éventuellement regroupés au XXe siècle, alors que la pâtisserie-boulangerie Alexandra

occupe cet ensemble de bâtiments en 1926. Le cadre bâti initial sur le lot 618 a été mis en place durant le deuxième quart du XIXe siècle, le vestige 2U1 serait à peine plus récent (troisième quart du XIXe siècle). Le vestige 1N19 appartient au mur de fondation latéral ouest du bâtiment construit sur le lot 619 en bordure nord de la rue Dorchester. Il a été construit au cours du troisième quart du XIXe siècle.

Entre les rues Montcalm et Beaudry, deux vestiges 1N20 et 1N21, probablement liés entre eux, se rattachent à des bâtiments secondaires d'un garage et atelier d'usinage. Cette génération de bâtiments secondaires aurait été érigée entre 1912 et 1926.

Recommandations

Le tronçon nord du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Saint-Christophe et Beaudry a livré de nombreux vestiges qui témoignent des modifications récentes apportées au cadre bâti d'origine et de constructions érigées durant la première moitié du XXe siècle. Néanmoins, le cadre bâti lié à l'église de Notre-Dame de Mont-Carmel (1905) mérite une attention, compte tenu que ce bâtiment comporte des composantes de son édifice d'origine construit durant le troisième quart du XIXe siècle. Un inventaire ciblant certains éléments de son architecture permettrait de mieux identifier les modifications apportées au bâtiment d'origine. Une surveillance archéologique hors de ces zones ciblées est bien évidemment requise. Pour le restant du tracé, le potentiel archéologique s'avère moyen, notamment en raison d'absence de sols liés aux premières occupations, aux nombreuses reconstructions réalisées à partir de la fin du XIXe siècle et durant le premier quart du XXe siècle. Une surveillance archéologique des travaux d'excavation s'avère une mesure préventive adéquate.

Entre les rues Beaudry et Cartier (MTL15-25-2)

Le secteur du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rues Beaudry et Cartier est situé dans l'ancien quartier Sainte-Marie. Dès la fin du XVIIIe siècle, les rues transversales De La Visitation et Panet et l'avenue Papineau sont ouvertes. Une première génération de bâtiments est mise en place aux abords de ces rues. Au cours du deuxième quart du XIXe siècle, la rue Dorchester est ouverte entre les rues Amherst et De La Visitation et également entre la rue Panet et l'avenue Papineau. Elle est finalement ouverte sur tout le tronçon compris entre les rues Amherst et Cartier au cours du troisième quart du XIXe siècle. Cette première génération de bâtiments est renouvelée durant le troisième quart du XIXe siècle, alors que la trame des rues du secteur se cristallise. Des bâtiments institutionnels vont occuper la bordure nord de la rue Dorchester, notamment l'église Saint-Pierre, l'église Sainte-Brigide et l'église anglicane Saint-Luc. La bordure sud de la rue Dorchester est occupée par un cadre bâti résidentiel et commercial. Cette génération de bâtiments mise en place au cours du troisième quart du XIXe siècle subit d'importantes modifications jusqu'à leur démolition.

Un total de 51 vestiges liés à l'ancien cadre bâti et aux utilités publiques a été mis au jour sur ce tronçon du boulevard René-Lévesque Est (feuillets 23 à 26). Entre les rues Beaudry et de la Visitation (feuillet 23), quatre maçonneries de pierres ont été trouvées (1N22 à 1N25). Elles constituent des éléments du cadre bâti construit sur le lot 345 et pourraient correspondre à la génération de bâtiments mise en place au troisième quart du XIX^{e} siècle.

Entre les rues de la Visitation et Panet (feuillet 24), huit vestiges (1P1 à 1P7 et 4C5) ont été répertoriés et appartiennent tous au cadre bâti érigé sur le lot 299. Cet ensemble de bâtiments qui donne sur la rue Dorchester est érigé durant le dernier quart du XIX^{e} siècle. Les maçonneries de pierres 1P3 et 1P5 orientées est-ouest correspondent au mur arrière de ce front bâti. Des revêtements de plancher du niveau du sous-sol ont été relevés, l'un en béton (1P4) et l'autre en bois (1P6). Le vestige 1P7 représente le mur de la façade du bâtiment situé à l'intersection de la rue de la Visitation. Soulignons que la largeur de la rue de la Visitation à la fin du XIX^{e} siècle aurait été d'environ 11 m. Cette mesure a été établie en fonction de la distance séparant les deux murs de fondation latéraux (1N22 et 1P7) situés de part et d'autre de la rue de la Visitation. Cette largeur de 11 m est conséquente avec les indications de largeur de rues inscrites sur le plan de l'Underwriters' Survey Bureau de 1926 qui sont comprises entre 35 pi et 39 pi.

Le tronçon nord du boulevard René-Lévesque Est compris entre les rue Panet et Plessis a livré neuf vestiges (feuillet 24). Les vestiges 1Q11 et 1Q23 à 1Q26 sont des éléments architecturaux appartenant à l'ensemble bâti du lot 282 érigé au troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié par la suite. Le vestige 1Q19 est une composante du mur de fondation latéral est du bâtiment principal érigé sur le lot 280 dès le deuxième quart du XIX^{e} siècle et démoli au début des années 1950. Les maçonneries de pierres 1Q20 à 1Q22 appartiennent aux deux bâtiments principaux érigés sur le lot 264 au dernier quart du XIX^{e} siècle. Le vestige 1Q21 correspond au mur de fondation latéral est longeant l'ancienne rue Plessis, qui se poursuivait au sud de la rue Dorchester avant la construction de la tour occupée par Radio-Canada.

Entre les rues Plessis et Alexandre-DeSève (feuillets 24 et 25), ce sont onze vestiges qui ont été relevés en surveillance archéologique et en inventaire. Les ouvrages en béton 1Q16 à 1Q18 appartiennent aux bâtiments principaux érigés sur le lot 283 qui occupe le côté est de l'intersection de la rue Plessis. Cette génération de bâtiments aurait été mise en place entre 1912 et 1926. Les maçonneries de pierres 2W1 et 2W2 appartiennent au mur de façade du bâtiment érigé sur le lot 253. Ce bâtiment à caractère résidentiel a été construit entre 1890 et 1912. Les vestiges 1Q12 à 1Q15 sont des composantes architecturales des trois bâtiments du lot 252 qui donnent sur la rue Dorchester. Ce lot est bâti depuis le troisième quart du XIX^{e} siècle, mais seul le vestige 1Q13 est aussi ancien.

Entre les rues Alexandre-DeSève et De Champlain (feuillet 25), ce sont sept ouvrages en béton (1Q2, 1Q4 à 1Q7 et 1Q10) et une maçonnerie de pierres (1Q3) qui ont été trouvés. Les vestiges 1Q2, 1Q3, 1Q4, 1Q5 et 1Q10 sont des composantes du bâti érigé sur le lot 245, qui

donne sur la rue Dorchester. Ce cadre bâti est construit au dernier quart du XIXe siècle. Les ouvrages en béton ont très certainement été ajoutés au cours de la première moitié du XXe siècle. Les vestiges en béton 1Q6 et 1Q7 appartiennent aux deux bâtiments érigés à l'ouest de l'intersection de la rue De Champlain au cours des années 1930.

Entre la rue De Champlain et l'avenue Papineau (feuillets 25 et 26), sept vestiges ont été mis au jour. Les maçonneries de pierres 1Q8 et 1Q9 appartiennent aux murs de fondation ouest et est du bâtiment qui occupe le lot 244, adjacent à la rue De Champlain. Ce lot comporte un premier bâtiment de dimension réduite construit au troisième quart du XIXe siècle. Ce bâtiment est élargi durant le dernier quart du XIXe siècle, sa limite est étant repoussée jusqu'à l'endroit occupé par le vestige 1Q9. Le vestige 1Q8 pourrait témoigner de la construction initiale de l'édifice. Les vestiges 1R1 à 1R3 sont des composantes architecturales des bâtiments érigés sur le lot 229. Ce lot comporte un bâtiment principal et une annexe qui lui est attenante à l'est. Cet ensemble bâti du lot 229 est construit durant le troisième quart du XIXe siècle. Entre 1890 et 1912, l'annexe est élargie vers l'est. La maçonnerie de pierres 1R1 correspond au mur de fondation ouest du bâtiment principal, alors que les vestiges 1R2 et 1R3 appartiennent à l'annexe. Le vestige 1R3 correspond à la limite d'origine de l'annexe avant son élargissement au début du XXe siècle. La maçonnerie de pierres 1R4 correspond au mur de fondation latéral ouest du bâtiment principal qui occupe le coin nord-est du lot 228. Ce bâtiment a été démoli au début du XXe siècle au moment l'élargissement du tronçon de l'avenue Papineau situé au sud de la rue Dorchester.

Entre l'avenue Papineau et la rue Cartier (feuillet 26), cinq vestiges ont été dégagés. Les ouvrages en béton 1R5 et 1R6 appartiennent à un bâtiment, une manufacture de tabac, construite après 1912. Les maçonneries de pierres 1R7 à 1R9 correspondent à des murs de fondation latéraux de bâtiments construits en rangée durant le dernier quart du XIXe siècle.

Recommandations

L'intervention archéologique réalisée en bordure nord du terre-plein central qui traverse le boulevard René-Lévesque Est entre les rues Beaudry et Cartier confirme le fort potentiel archéologique du secteur. Les traces du cadre bâti de première génération n'ont pas été repérées dans l'emprise de l'excavation, ce sont plutôt les bâtiments mis en place durant le troisième quart du XIXe siècle qui ont été identifiés à quelques endroits, notamment à l'est de l'intersection de la rue Panet. Il est donc recommandé de réaliser un inventaire en ciblant les bâtiments de première génération et ceux mis en place durant le troisième quart du XIXe siècle, dont certains ont perduré jusqu'au début des années 1950. Hors de ces zones ciblées, une surveillance archéologique des excavations mécaniques doit être effectuée.

5.5 Tronçon de la rue Cartier

Le tronçon de la rue Cartier situé entre le boulevard René-Lévesque Est au sud et la rue Sainte-Catherine Est au nord a fait l'objet d'une surveillance archéologique sur une longueur totale de 130 m, le long des chaînages 6+560 à 6+630 et 6+720 à 6+770 (feuillets 27 et 28). Le terrain affiche un léger dénivelé vers le sud de 1,42 m entre l'intersection de la rue Sainte-Catherine Est (18,67 m NMM) et le boulevard René-Lévesque Est (17,25 m NMM). Un total de quatre vestiges a été relevé.

Ce tronçon de la rue Cartier est situé dans le quartier Sainte-Marie. Il est traversé à mi-hauteur par le cours d'eau Saint-Martin, qui suit une trajectoire du nord-est vers le sud-ouest pour recouper l'intersection du boulevard René-Lévesque Est et de l'avenue Papineau. Les domaines agricoles sont lotis au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle. La rue Cartier (autrefois Gain) est d'abord ouverte jusqu'à la rivière Saint-Martin durant le deuxième quart du XIX^{e} siècle. Le caractère résidentiel des bâtiments s'affirme le long de la rue Cartier, alors que le cadre bâti se densifie pendant le dernier tiers du XIX^{e} siècle. Les bâtiments à vocation administrative, commerciale et manufacturière vont plutôt s'implanter le long des rues Sainte-Catherine Est, Dorchester et Papineau durant cette période. La rue Cartier est finalement percée sur sa pleine longueur au cours du premier quart du XX^{e} siècle entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est.

Dans le segment de la rue Cartier compris entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Rose (feuillet 27), un seul aménagement (1 S1) a été relevé. Il s'agit d'une tranchée de fonction indéterminée, comblée par des débris de mortier et de pierres calcaires ébauchées.

Dans le segment de la rue Cartier compris entre les rues Sainte-Rose et Sainte-Catherine Est, trois maçonneries de pierres (1T1 à 1T3) ont été relevées. Elles correspondent à d'anciens murs de fondation d'un bâtiment construit en 1897-1898 et détruit en 1908-1909, soit un an avant l'ouverture du segment de la rue Cartier situé nord de la rue Sainte-Rose. Ce bâtiment aurait abrité une salle de spectacle et de théâtre.

<u>Recommandations</u>

La trame des sols archéologiques est relativement bien conservée, sauf à l'intersection de la rue Sainte-Rose. Le sol d'origine, bouleversé par les activités du XIX^{e} siècle, y est présent. Il est recommandé de réaliser un inventaire en ciblant les endroits où les bâtiments de première génération ont été érigés. Les anciens niveaux d'occupation ont pu avoir été préservés sous le mobilier urbain. Hors de ces zones ciblées, une surveillance archéologique des travaux d'excavation est de mise.

5.6 Poste De Lorimier

Le terrain du poste De Lorimier est situé dans le quadrilatère Disraeli/Parthenais/Logan/De Lorimier. Le tracé d'excavation, le circuit 3199, recoupe selon une orientation nord-sud la partie centrale du terrain et a été supervisé sur une longueur de 160 m, du chaînage 7+330, situé à l'entrée de l'ancien poste, jusqu'au chaînage 7+490, à la hauteur du poste en construction (feuillets 29 et 30). Le terrain à cet endroit affiche un dénivelé vers le sud de 4,50 m entre le chaînage 7+490 (23,30 m NMM) et l'intersection de la rue Logan (18,80 m NMM). Un total de 12 vestiges a été relevé.

Ce secteur, situé dans le quartier de Sainte-Marie, connaît un développement tardif. La vocation agricole va perdurer jusqu'au troisième quart du XIX^{e} siècle. Ce n'est que durant le dernier quart du XIX^{e} siècle que vont se mettre en place quelques habitations en bordure ouest de la rue Parthenais, au nord de la rue Logan. Au cours de cette période, deux îlots industriels vont s'implanter, d'abord la Dominion Glass Works, qui va occuper tout le quadrilatère au sud de la rue Logan durant le premier quart du XX^{e} siècle. L'autre îlot, situé au nord de la rue Logan, va d'abord être occupé par la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory, qui demeure en opération de 1884-1885 à 1898-1899. Ses activités se déroulent dans une période de bouleversements technologiques qui touche l'industrie montréalaise de fabrication de clous, alors que les manufactures de clous découpés sont progressivement remplacées par celles possédant la machinerie pour produire des clous tréfilés en acier (McNally 1992). À sa fermeture, le coin sud-ouest de cet îlot, situé à l'intersection de l'avenue De Lorimier et de la rue Logan, sera occupé par la Standard Shirt qui va poursuivre ses activités durant toute la première moitié du XX^{e} siècle.

Le tracé d'excavation recoupe le complexe de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (feuillet 30). Des murs de fondation du bâtiment originel et ceux d'un agrandissement de celui-ci, des piliers et des bases de machines ont été trouvés. Aucun ancien niveau de plancher n'a cependant été repéré à l'intérieur des limites du bâtiment.

La section du tracé d'excavation située au sud du complexe industriel n'a pas livré de vestiges. Par contre, deux couches archéologiques ont été relevées, notamment un rehaussement qui contient des témoins de la production de la Dominion Glass ainsi qu'une couche noir charbonneuse qui pourrait être associée à l'incendie de 1892 qui a frappé le complexe Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory.

Recommandations

L'intérêt de ce secteur vise son bâti industriel et, éventuellement, l'acquisition d'artefacts permettant de mieux connaître les méthodes de fabrication de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory et de la Dominion Glass. Compte tenu que plusieurs éléments architecturaux de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory ont été relevés, il est recommandé de compléter les recherches par un inventaire. On sait peu de choses sur ce

complexe industriel, particulièrement en ce qui a trait à sa configuration intérieure et la disposition de sa machinerie.

5.7 Berge du Canal de Lachine entre le bassin Wellington et le déversoir de la rue Mill

Le côté sud du canal de Lachine dans le secteur du déversoir de la rue Mill, près de l'intersection de la rue Riverside, a fait l'objet d'une surveillance archéologique sur une longueur de 80 m, du chaînage 1+295 jusqu'au chaînage 1+375 (feuillet 10). Le tracé d'excavation, le circuit 3198 cette fois, traverse à cet endroit une aire de stationnement et longe le côté sud de la piste cyclable sur environ 80 m pour ensuite bifurquer vers le nord et traverser le canal de Lachine. Le terrain est plat à cet endroit, situé à une élévation de 15,76 m NMM. Un total de dix vestiges a été relevé, exposant notamment quatre ouvrages en bois dont deux (601G22A1 et 601G22A6) ont été échantillonnés pour en déterminer l'essence. Une analyse dendrochronologique a pu être effectuée sur l'échantillon du vestige 22A6 afin d'en préciser l'âge d'abattage.

À cet endroit, le tracé 3198 recoupe un espace autrefois occupé par un chantier maritime tenu par George et William Tate à partir de 1851 (feuillet 10). Ils opèrent une cale sèche (Tate's Dry Dock). Le chantier, qui comprend alors une seule rampe, est récupéré par l'administration du canal de Lachine en 1895-1896. Les activités du chantier se poursuivent alors sous le nom de Montreal Dry Docks. Au début du XX^{e} siècle, le volume des activités du chantier maritime augmente, nécessitant de construire une seconde rampe adjacente à la première. L'entreprise poursuit ses activités jusqu'à la fermeture du canal en novembre 1970.

Une intervention avait été réalisée dans ce secteur en 1995, exposant plusieurs composantes architecturales de ce chantier maritime. Le tracé d'excavation supervisé en 2015 longe une section des travaux de 1995. Les vestiges mis au jour s'inscrivent donc en continuité avec ceux dégagés en 1995. L'intervention de 2015 a permis d'identifier une section de la porte est de la cale sèche ouest (601G22A1), qui est constituée de billes de bois et d'une plaque de recouvrement en acier, ainsi qu'un ouvrage en béton (601G22A2) qui constitue le mur est cette cale sèche ouest. Cette cale sèche a été mise en place au début du XX^{e} siècle. Des composantes de la cale sèche est ont été identifiées, notamment son mur ouest en béton (601G22A5), sa porte ouest en bois (601G22A6), sa porte est également en bois (601G22A7) ainsi que son mur est en béton (601G22A8). Un ouvrage composé de billes de bois (601G22A9) a été mis au jour directement à l'est du mur est en béton de la cale sèche est. Il pourrait faire partie d'un ouvrage plus important et être associé à des murs de soutènement du chantier Tate. Finalement, une base de fondation en béton (601G22A10) serait associée à un ancien bâtiment érigé le long du déversoir.

Recommandations

Le terrain de l'ancien chantier maritime Montreal Dry Dock recoupe un espace aujourd'hui occupé par les Travaux publics de la Ville de Montréal et par Parcs Canada. Compte tenu que cet espace témoigne de l'épisode industriel du canal de Lachine, il est recommandé d'y réaliser un inventaire en ciblant quelques secteurs du chantier Tate qui ont pu avoir été préservés. Pour les travaux d'excavation hors de ces zones sensibles, une surveillance archéologique est jugée suffisante.

6.0 CONCLUSION

Des travaux réalisés par Hydro-Québec visaient à installer deux nouvelles lignes souterraines à 315 kV (circuits 3198 et 3199) dans l'emprise des rues afin de relier le poste Viger, situé près du pont Victoria, au nouveau poste De Lorimier à 315-25 kV érigé sur le terrain de l'actuel poste, qui occupe le quadrilatère Disraeli/Parthenais/De Lorimier. L'étude de potentiel archéologique réalisée par Ethnoscop en 2013 a permis de cibler plusieurs zones à fort potentiel archéologique historique et préhistorique le long du tracé des circuits 3199 et 3198. Les travaux archéologiques réalisés en 2015 ont permis de couvrir plusieurs tronçons de rue, notamment le segment de la rue de la Montagne compris entre les rues Wellington et Saint-Antoine Ouest; le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest compris entre la rue de la Montagne et le boulevard Robert Bourassa; le tronçon situé du côté est du boulevard Robert-Bourrassa compris entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest; le tronçon du boulevard René-Lévesque compris entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Cartier; le segment de la rue Cartier entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sainte-Catherine Est; le terrain du poste De Lorimier; le terrain de la piste cyclable situé en bordure sud du canal de Lachine, à proximité du déversoir de la rue Mill.

L'ensemble des interventions (inventaire et surveillance archéologique) a donc porté sur une longueur de tracé en 2015 qui atteint 3,39 km. Un total de 280 vestiges a pu être relevé, dont 166 le long du tronçon du boulevard René-Lévesque. Ce tracé recoupe par ailleurs les sites existants BiFj-73 situé sur la rue Saint-Antoine à l'est de la rue Sainte-Cécile et BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77, tous localisés à l'est du boulevard Saint-Laurent. Deux nouveaux sites ont été reconnus, soit le site BiFj-121, à l'intersection des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest, et le site BjFj-173, sur le boulevard René-Lévesque Est à l'est de la rue Sanguinet.

Le tronçon de la rue de la Montagne situé au sud de la rue Notre-Dame Ouest traverse l'ancien faubourg Sainte-Anne. Aucun indice archéologique lié aux activités de la briqueterie Smith (1825-vers 1854) n'a été repéré. Ce sont plutôt des utilités sanitaires qui ont été mises au jour. Le tronçon de la rue de la Montagne situé au nord de la rue Notre-Dame Ouest recoupe les installations du Grand Tronc (en opération à partir de 1856) ainsi que plusieurs bâtiments à vocations résidentielle et commerciale. Une quinzaine de vestiges

témoignent de ces installations et bâtiments. Le site BiFj-121 a trait aux activités de l'auberge Koester (vers 1825-fin des années 1860), située au coin sud-est des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest.

Le tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest situé à la limite sud du faubourg Saint-Antoine traverse un secteur à vocation résidentielle comportant quelques ateliers artisanaux qui perdurent jusqu'au mitan du XIX^{e} siècle. Ce tronçon de rue voit par la suite se développer des commerces administratifs et des manufactures. Une quarantaine de vestiges y sont présents, notamment ceux de l'Hôtel Pacific (premier quart du XX^{e} siècle). À l'est de la rue Sainte-Cécile, dans l'emprise du site BiFj-73, les contextes archéologiques sont plus anciens, alors que la présence d'un niveau d'occupation daté du deuxième quart du XIX^{e} siècle a été identifiée dans l'un des sous-sols de bâtiments.

Le tronçon du boulevard Robert-Bourassa recoupe l'ancien faubourg Saint-Antoine, alors que son segment situé au nord de la rue Belmont se situe en périphérie ouest du secteur cossu de la côte du Beaver Hall. La douzaine de vestiges mis au jour se situe dans la section comprise au nord de la rue De La Gauchetière Ouest. Ils témoignent de l'école Belmont au coin sud-est de la rue Belmont et de l'ancienne rue Sainte-Geneviève. La façade du cadre bâti érigé en bordure ouest de l'ancienne rue Hanover a aussi été explorée. Il s'agit pour la plupart de bâtiment mis en place durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.

Le tronçon expertisé du boulevard René-Lévesque recoupe d'ouest vers l'est les anciens quartiers Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Jacques et Sainte-Marie. À sa limite ouest, plusieurs vestiges témoignent du cadre bâti érigé à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle autour du square Beaver Hall. Il s'agit d'habitations en rangée d'inspiration britannique. À l'est de la rue De Bleury, des vestiges ont pu être associés à une institution caritative construite en 1864-1865, la Protestant House of Industry and Refuge. Les vestiges du cadre bâti mis au jour dans l'ancien quartier Saint-Laurent, notamment sur les sites BjFj-67, BjFj-76 et BjFj-77, témoignent de la transformation de la rue Dorchester en artère commerciale et manufacturière à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle. À l'ouest de la rue Sanguinet, le long de la pente descendante qu'épouse à cet endroit le boulevard René-Lévesque Est, des tessons provenant de la panse d'un vase amérindien ont été récupérés dans un lambeau de sol d'origine. Aucun autre indice n'a permis d'associer ces tessons à une quelconque occupation amérindienne. À l'est de la rue Sanguinet, dans l'emprise du site BjFj-173, les arrière-cours de bâtiments résidentiels ont pu être explorées, mettant au jour des latrines et de fosses à déchets qui témoignent d'une occupation continue depuis le premier quart du XIX^{e} siècle. Entre les rues Saint-André et Saint-Timothée, des vestiges de l'ancienne église de Notre-Dame de Mont-Carmel ont été repérés. Cette église a été construite en 1905 afin de desservir la communauté italienne du secteur. Le tronçon du boulevard René-Lévesque Est situé à l'est de la rue Beaudry contenait des vestiges de l'ancien cadre bâti érigé en bordure sud de la rue Dorchester. Ces vestiges témoignent pour la plupart de bâtiments mis en place à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle.

Le tronçon de la rue Cartier situé dans l'ancien quartier Sainte-Marie a livré trois vestiges qui témoignent d'un bâtiment érigé en bordure sud de la rue Sainte-Catherine Est à la fin du XIX^{e} siècle. Il est détruit une dizaine d'années plus tard, alors que le tracé de la rue Cartier est prolongé jusqu'à la rue Sainte-Catherine Est. Ce bâtiment a abrité une salle de théâtre et de spectacles.

Le terrain qu'occupe le poste De Lorimier a été occupé par deux bâtiments industriels construits à partir du dernier quart du XIX^{e} siècle, la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 à 1899) suivi de la Standard Shirt (première moitié du XX^{e} siècle). Les vestiges mis au jour se rattachent à la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory.

Le côté sud du canal de Lachine, dans le secteur du déversoir de la rue Mill situé près de l'intersection de la rue Riverside, est un secteur autrefois occupé par le chantier maritime Tate, tenu par les frères George et William Tate à partir de 1851. Leurs activités sont reprises par l'administration du canal de Lachine en 1895-1896, qui opère sous le nom de Montreal Dry Docks. Les activités de l'entreprise cesseront avec la fermeture du canal durant les années 1970. Les vestiges mis au jour témoignent des aménagements mis en place au début du XX^{e} siècle, notamment les portes de bois et les murets de béton des deux rampes d'accès.

L'intervention archéologique menée en 2015 dans le cadre des travaux d'Hydro-Québec a permis la mise au jour de contextes archéologiques variés, témoignant de la vocation domestique des lieux, mais aussi parfois commerciale, institutionnelle ou industrielle. Il est souhaité que ce rapport puisse permettre de mieux guider la planification archéologique des futurs travaux d'excavation le long de ces secteurs.

MÉDIAGRAPHIE

Ouvrages

ANCTIL, Pielle
2002 *Saint-Laurent : la Main de Montréal*. Sillery, Septentrion.

ARCHÉOCÈNE
1998 *Portiques chinois, boulevard Saint-Laurent, Montréal. Supervision et inventaire archéologiques. Sites BjFj-68 (opération 2) et MTL98-06-3*. Montréal, Les Constructions RRN inc.

ARKÉOS
1995 *Interventions archéologiques (1994) au faubourg Saint-Laurent, Montréal (BjFj-67, 76 et 77)*. Montréal, Ville de Montréal.

ARKÉOS ET ARCHÉOCÈNE
1993 *Activités archéologiques, phases I et II, faubourg Saint-Laurent, secteur place de la Paix, Montréal (BjFj-67-BjFj-68)*. Montréal, Ville de Montréal.
2001 *Faubourg Saint-Laurent. Quadrilatère René-Lévesque/De Bullion/Charlotte et Hôtel-de-Ville. Site BjFj-77, opérations 3, 4 et 5. Inventaire et supervision archéologiques*. Montréal, Ville de Montréal.

BEAUREGARD, Ludger
1984 « Géographie historique des côtes de l'île de Montréal », *Cahiers de Géographie du Québec.* Vol.28, no. 73-74, pp.47-62.

BENOÎT, Michèle et Roger GRATTON
1992 *Pignon sur rue. Les quartiers de Montréal*. Montréal, Guérin.

BENNETT, Howard
2009 « Ever wondered about the history of toilet paper? ». *The Washington Post*, lundi, 1er juin 2009. Tiré du site www.washingtonpost.com.

BERNIER, Maggy
2015 *Surveillance archéologique aux ateliers de la rue Mill, canal de Lachine (601G)*. Québec, Parcs Canada. 13 p.

BRADLEY, Charles S.
2001 « La pipe à fumer pour l'archéologue ». *Études en culture matérielle*. Sous la direction de Karlis Karklins, Parcs Canada. p. 120-154.

BRASSARD, Michel et Myriam LECLERC
2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec. Guide à l'usage des amateurs et des professionnels.* Cahiers d'archéologie du CELAT, nº 12. CELAT, Université Laval. 207 p.

BRILLANT, Louis
2006 *Ancien Asile des vieillards des Petites Sœurs des pauvres. Étude patrimoniale en vue de l'évaluation patrimoniale des bâtiments situés au 1800 du boulevard René-Lévesque ouest à Montréal*. Montréal, L'étude de Louis Brillant, architecte.

BURGESS, Joanne
1997 *Paysages industriels en mutation*. Montréal, Écomusée du fier monde.

CHA, Jonathan
2015 *Évolution urbaine et paysagère des squares Phillips et Beaver Hall (Place du Frère-André)*. Étude réalisée pour la Ville de Montréal dans le cadre du Projet rue Sainte-Catherine ouest. Tiré du site http://realisonsmtl.ca/squarephillips. 163 p.

DAGENAIS, Michèle
2011 *Montréal et l'eau. Une histoire environnementale*. Montréal, Boréal.

DE LA ROCHE, M. et Philippe PETIT-RADEL
1782 « Brasseur ». *Encyclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques*. Volume 1, Panckoucke. p. 288-301.

DELLI-COLLI, Vittoria
2009 *Les grandes gares ferroviaires du Québec 1888 – 1945*. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 186 p.

DESJARDINS, Pauline
2006 *L'organisation spatiale du canal de Lachine au XIX^e siècle*. Québec, Association des archéologues du Québec.

DESLOGES, Yvon et Alain GELLY
2002 *Le canal de Lachine. Du tumulte des flots à l'essor industriel et urbain. 1860-1950*. Sillery, Septentrion.

DIONNE, Jean-Claude
2001 *Relative Sea-Level Changes in the St. Lawrence estuary from Deglaciation to Present Day*. *In* Deglaciated history and relative sea-level changes, Northern New England and Adjacent Canada. Thomas K. Weddle et Michael J. Retelle, eds. Pp. 271-284. Boulder: Geological Society of America.

2002 « Une nouvelle courbe du niveau marin relatif pour la région de Rivière-du-Loup (Québec) », *Géographie physique et Quaternaire.* Vol.56, no. 1, pp.33-44.

DIONNE, Jean-Claude et D. COLL

1995 « Le niveau marin relatif dans la région de Matane (Québec), de la déglaciation à nos jours », *Géographie physique et Quaternaire.* Vol.49, no. 3, pp.363-380.

DIONNE, Jean-Claude et F. PFALZGRAF

2001 « Fluctuations holocènes du niveau marin relatif à Rivière-Ouelle, côte sud du moyen estuaire du Saint-Laurent: données complémentaires », *Géographie physique et Quaternaire.* Vol.55, no. 3, p. 289-300.

DUNNING, Phil

2001 « Couverts de table composites de 1700 à 1930 ». *Études en culture matérielle*. Sous la direction de Karlis Karklins, Parcs Canada. p. 38-53.

ETHNOSCOP

2000 *Parc Sainte-Anne. Site BiFj-42. Mise en valeur des vestiges archéologiques sur le site de l'église Sainte-Anne (1854-1970). Griffintown, Montréal*. Montréal, Ville de Montréal. 55 p.

2007 *Griffintown, arrondissement sud-ouest de Montréal. Étude de potentiel archéologique et planification d'interventions archéologiques au terrain*. Montréal, Ville de Montréal.

2009 *Patrimoine archéologique des poteries, briqueteries, tuileries et fabriques de pipes au Québec*. Étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, volet archéologique. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Gouvernement du Québec. 66 p.

2011 *Projet Faubourg Phase III. 1248, rue Hôtel-de-Ville, Montréal. Site BjFj-77. Inventaire et fouille archéologiques, 2010*. Montréal, Aquilini Properties LP.

2013a *Reconstruction du poste De Lorimier à 315 - 25 kV et lignes souterraines à 315 kV. Étude de potentiel archéologique*. Montréal, Ethnoscop, Hydro-Québec.

2013b *Évaluation de l'intégrité des ressources archéologiques du secteur de Radio-Canada*. Montréal, Ville de Montréal.

2015 *Reconstruction du poste De Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV. Sondages archéologiques au poste De Lorimier,* Montréal, Ethnoscop, Hydro-Québec.

FRENEY, Sylvie

2005 *Les faubourgs et leur évolution du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle : étude comparée d'Angers et de Montréal*. Département d'histoire, Mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à Montréal.

GAUVIN, Robert

1995 *Guide des céramiques. Selon la nomenclature en vigueur à Parcs Canada – Région du Québec.* Patrimoine canadien, Parcs Canada. 215 p.

GODDEN, Geoffrey A.
1964 *Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain* Marks. London, Barrie & Jenkins. 765 p.

GROUPE DE RECHERCHE EN HISTOIRE DU QUÉBEC
1995 *Surveillance archéologique des travaux de relocalisation des lignes souterraines à 120 kV Central/Terminal-Viger et à 315 kV Guy/Viger due à la construction du futur viaduc Wellington*. Montréal, Hydro-Québec.
1997 *Inventaire archéologique réalisé dans le cadre des travaux de construction des nouvelles lignes électriques souterraines à 120 kV Central/Viger et à 315 kV Guy/Viger. Rues Wellington et Duke (BiFj-44, 45, 46, 47, 48, MTL-95-06-3), rues St-Jacques et Peel (sites BiFj-52, 53, MTL95-06-6), Vieux-Port de Montréal et canal de Lachine (111G-4, MTL95-06-6)*. Montréal, Hydro-Québec.

GROUPE GAUTHIER, BIANCAMANO et BOLDUC
2006 *Synthèse des analyses morphologiques du secteur d'implantation du Quartier de la santé*. Montréal, Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc.

HANNA, David B.
2007 *Griffintown: son histoire et son cadre bâti*. Montréal, Ville de Montréal.

FADELY, Don
1992 *Hair Raising Stories : A comprehensive look at 19th & early 20th century hair preparations and the bottles they came in,* 186 p. PDF consulté en ligne

JONES, Olive et Catherine SULLIVAN
1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada*. Études en archéologie, architecture et histoire, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada. 185 p.

LAFRAMBOISE, Yves
1975 *L'architecture traditionnelle au Québec. La maison aux 17e et 18e siècles*. Les éditions de l'Homme, Ottawa, 320 p.

LINTEAU, Paul-André
1992 *Histoire de Montréal depuis la Confédération*. Montréal, Boréal.

LINTEAU, Paul-André et Jean-Claude ROBERT
1973 *Les divisions territoriales à Montréal au 19e siècle*. Volume Groupe de recherche sur la société montréalaise au 19e siècle, Montréal.

MARIER, Christiane
1996 *Les menus objets de Place-Royale*. Les Publications du Québec, Collection Patrimoines, Série Dossiers. Gouvernement du Québec. 529 p.

MACPHERSON, Joyce B.
1967 « Raised Shorelines and Drainage Evolution in the Montreal Lowlands », *Cahiers de Géographie du Québec.* no. 23, pp.343-360.

MILLER, George L.
2000 « Telling Time for Archaeologists ». *Northeast Historical Archaeology*, vol. 29. P. 1-22.

MONETTE, Yves
2017 *Caractérisation chimique de quelques fourneaux de pipes au motif du hussard issus du site BiFj-121, Montéral*. Boucherville, Ethnoscop. 16 p.

MORIN, Stéphane
2000 *Brasseurs, brasseries et activités brassicoles dans la plaine de Montréal, 1788-1852*. Mémoire de maîtrise, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. 184 p.

PARENT, Michel, *et al.*
1985 « Paléogéographie du Québec méridional entre 12 500 et 8000 ans BP », *Recherches amérindiennes au Québec.* Vol.15, no. 1-2, pp.17-37.

PROTESTANT COMMITTEE OF THE COUNCIL OF PUBLIC INSTRUCTION
1916 *The Educational Record of the Province of Quebec. January to December 1916.* Vol. XXXVI, Quebec, Canada Stamp Company, 328 p.

RAMÉE, Daniel et HEGELBACHER
1915 *L'architecture et la construction pratique*. Mise à jour par Hegelbacher, ingénieur civil. Paris, Firmin-Didot. 648 p.

RAPHAËL, Maurice
1991 *La pipe en terre, son périple à travers la France*. Vitrolles, Éditions aztec. 285 p.

REITZ, Elizabeth J. et Elizabeth S. WING
2005 *Zooarchaeology*. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge, Cambridge University Press. 455 p.

RICHARD, Pierre J.H.
2016 *Séquence chronologique des événements tardi et postglaciaires dans la région de la plaine de Montréal*, Document remis à Ethnoscop le 27 octobre 2016.

ROBERT, Jean-Claude
1994 *Atlas historique de Montréal*. Montréal, Art Global et Libre Expression.

ROY, Antoine
1942 *Aveu et dénombrement (...) pour la seigneurie de l'île de Montréal (1731) In* Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour 1941-1942. Québec: Rédempti Paradis.

ROY, Odile
1989 *Les fondations*. Guide technique no. 10, Maître d'œuvre. Division du Vieux-Québec et du patrimoine, Ville de Québec. 23 p.

SAMFORD, Patricia
2002 « Marbles ». *Diagnostic Artifacts in Maryland*. https://www.jefpat.org/diagnostic/SmallFinds/Marbles/index-marbles.html. Consulté le 23 juin 2016.

SAVARD, Mario et Pierre DROUIN
1990 *Les pipes à fumer de Place-Royale*. Les Publications du Québec, Collection Patrimoines, Série Dossiers, 67. Gouvernement du Québec. 409 p.

SNYDER, Jeffrey B.
2015 « Flow Blue Ceramics : Victorian Tableware and Collectors' Passion ». New England Antiques Journal. www.antiquesjournal.com/pages04/archives/flowblue.html. Consulté en septembre 2015.

STEWART, Alan M.
1988 *Settling an 18th-century Faubourg : Property and Family in the Saint-Laurent Suburb, 1735-1818*. Montréal, Université McGill.

SUSSMAN, Lynne
1985 *Le motif du blé. Une étude illustrée.* Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada. 91 p.

THURO, Catherine M. V.
1976 *Oil Lamps. The Kerosene Era in North America*. Paducah, Kentucky, États-Unis, Collector Books. 364 p.

TOD, Jack H.
1977 *A History of the Electrical Porcelain Industry in the United States*. Phoenix, Arizona, États-Unis. 180 p.

TULCHINSKY, Gerald J. J.
2003 « FERRIER, JAMES ». *Dictionnaire biographique du Canada*. Vol. 11, Université Laval/University of Toronto. http://www.biographi.ca/fr/bio/ferrier_james_11F.html. Consulté le 25 mars 2016.

VAN RUYMBEKE, Bertrand
2013 L'Amérique avant les États-Unis. Une histoire de l'Amérique anglaise 1497 - 1776. Collection Champs Histoire, Édition Flammarion, 775 p.

VILLE DE MONTRÉAL
2005 *Évaluation du patrimoine urbain. Arrondissement Le Sud-Ouest*. Montréal, Ville de Montréal.

WALKER, I. C.
1971 « Nineteenth-Century Clay Tobacco Pipes in Canada ». *Ontario Archaeology*, vol. 16, p. 19-35.

WOODHEAD, E. I. *et al*.
1984 *Appareils d'éclairage : Collection de référence nationale, Parcs Canada*. Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada. 103 p.

Sites internet consultés

Bibliothèques des archives nationales du Québec (BANQ)
Collection numérique Annuaires Lovell
Montréal et sa banlieue, série principale
Consulté de février à octobre 2016

Biographical Dictionary of Architects in Canada, 1800-1950
Requête par noms ou par mots-clés
http://dictionaryofarchitectsincanada.org/node/971
Consulté en septembre 2016

Brooklyn Museum
Rubrique sur « Union Porcelain Works – 1863-ca. 1922 »,
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/artists/2636/Union_Porcelain_Works.
Consulté en mai 2016

Encyclopaedia Britannica Online
Rubrique sur le « bakelite » et « Celluloid »
http://www.britannica.com/technology/
Consulté en avril et mai 2016.

McGill's University
Faculty of Education, volet intitulé : 1857 - 2007 From Normal School to the Faculty of Education, celebrating the Past, Present and Future
http://education150.mcgill.ca/timeline1857_1907.html
Consulté en septembre 2016
Montreal Gazette
Journal numérisé par Google et accessible en ligne
http://news.google.com/newspapers
Consulté en septembre 2016

Musée McCord
Rubrique sur les artefacts : Luby's Parisian Hair Renewer
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/M930.50.3.302
Consulté en mai 2016

Museum Victoria Collection
Rubrique sur les artefacts : « Item LL 77328.2 »
http://collections.museumvictoria.com.au/items/1254084
Consulté en juin 2016

Numicanada
Site de référence en matière de monnaie canadienne
Rubrique Jetons et médailles
http://numicanada.com/jetons-medailles-banques.php
Consulté en octobre 2016

Répertoire du patrimoine bâti de Montréal
Fiche du secteur Beaver Hall, Paper Hill.
http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_zone.php?zone=oui&requete=simple&id=1128.
Consulté en mars 2016

Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fiche de bâtiments : Maison William-Dow.
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92536&type=bien#.VvLBvz_gJFU
Consulté en mars 2016

Société de transport de Montréal
Rubrique sur l'histoire des tramways
http://www.stm.info/fr/a-propos/decouvrez-la-STM-et-son-histoire/histoire/histoire-des-tramways
Consulté en février 2016

Society for Historical Archaeology
Rubrique sur Historic Glass Bottle Identification & Information
http://www.sha.org/bottle/index.htm.
Consulté en avril 2016

Plans anciens

Angus Mack Co., « City of Montreal [with tramways and bus routes] = Cité de Montréal : [avec les lignes de tramways et d'autobus] », 1940. BAnQ, 0000066826.

Bouchette, Joseph, « Town of Montreal with the Rocks, Shoals, Soundings & c. In the Harbour », 1815. Éditions Élysée. (Figure 23 de l'étude de potentiel archéologique)

Cane, James, « Topographical and pictorial map of the city of Montreal », 1846. BAnQ, G/3454/M65/1846/C35 CAR gf.

Footner, William, « Plan of Beaver Hall Property belonging to the Heirs Phillips », c. 1841. BAnQ, P364.

John Lovell & Son, « Lovell's map of the city of Montreal including Westmount, Outremont, Verdun, Montreal West and St. Laurent : [with tramways lines] », 1920. BAnQ, 0000065511.

Plunkett & Brady, « Plan of the city of Montreal from a trigonometrical survey made by Plunkett & Brady, engineers, revised and corrected to Dec. 1872 », 1873. BAnQ, G 3454 M65 1873 P58 CAR gf.

Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal, volume I », 1918. BAnQ, 0000179181.

Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal, volume III », 1939. BAnQ, 0003216546.

Underwriters' Survey Bureau, 1940. BANQ, MIC/A1319 CAR. (fig. 63 de l'étude de potentiel archéologique)

Underwriters' Survey Bureau, « Insurance plan of the city of Montreal, volume I », 1940. BAnQ, 0003216542.

Ville de Montréal, Travaux Publics, « Plan montrant l'expropriation projetée pour l'élargissement de la rue Dorchester entre le Boul. St-Laurent et la rue St-Denis », 1947. (Figure 71 de l'étude de potentiel archéologique)

« Expropriation Plan of Saint-Antoine Street. Section no. 1 », 1904. Division de Géomatique de la Ville de Montréal, A-27-Saint-Antoine. (fig. 47 de l'étude de potentiel archéologique)

« Expropriation of the Second Section of Saint-Antoine Street », 1904. Division de Géomatique de la Ville de Montréal, A-30-Saint-Antoine. (fig. 48 de l'étude de potentiel archéologique)
« Expropriation of the Third Section of Saint-Antoine Street », 1906. Division de Géomatique de la Ville de Montréal, A-31-Saint-Antoine. (fig. 49 de l'étude de potentiel archéologique)

« Plan détaillé d'utilisation du sol de la Ville de Montréal, 1949 ». Plans no. 51-68 et no. 51-69, Archives de la Ville de Montréal, VM165-1_2.

Les pages 684 à 899 sont entièrement accessibles en vertu de l'article 73 de la LPC

Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV

et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Interventions archéologiques (BiFj-73,

BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2),

de l'été 2015 au printemps 2016

Volume II, Cartographie

ethnoscop

Mai 2017

Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Interventions archéologiques (BiFj-73, BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2), de l'été 2015 au printemps 2016

Volume II, Cartographie

Ethnoscop inc., 2017

Volume II, Cartographie

Liste des plans

Feuillet 1a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 1b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 1c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 1d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 1e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 1f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 1g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 2a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 2b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 2c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 2d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 2e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 2f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 2g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 3a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 3b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 3c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 3d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 3e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 3f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 3g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 4a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 4b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 4c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 4d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 4e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 4f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 4g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 5a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 5b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 5c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 5d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 5e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 5f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 5g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 6a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 6b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 6c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 6d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 6e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 6f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 6g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 7a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 7b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 7c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 7d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872

Feuillet 7e Vestiges sur la carte de Goad de 1880
Feuillet 7f Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 7g Vestiges sur la carte de Goar de 1912
Feuillet 8a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 8b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 8c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 8d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 8e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 8f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 8g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 9a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 9b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 9c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 9d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 9e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 9f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 9g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 10a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 10b Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 10c Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 10d Vestiges sur la carte de Goad de 1909
Feuillet 10e Vestiges sur la photographie aérienne de 1947
Feuillet 11a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 11b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 11c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 11d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 11e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 11f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 11g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 12a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 12b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 12c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 12d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 12e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 12f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 12g Vestiges sur la photographie aérienne de 1947
Feuillet 13a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 13b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 13c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 13d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 13e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 13f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 13g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 14a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 14b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 14c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 14d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 14e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 14f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 14g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 15a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 15b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 15c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 15d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 15e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 15f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 15g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 16a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 16b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 16c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 16d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 16e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 16f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 16g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 17a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 17b Vestiges sur la carte d'Adams 1825

Feuillet 17c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 17d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 17e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 17f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 17g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 18a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 18b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 18c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 18d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 18e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 18f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 18g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 19a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 19b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 19c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 19d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 19e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 19f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 19g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 20a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 20b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 20c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 20d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 20e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 20f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 20g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 21a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 21b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 21c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 21d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 21e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 21f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 21g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 22a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 22b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 22c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 22d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 22e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 22f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 22g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 23a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 23b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 23c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 23d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 23e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 23f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 23g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 24a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 24b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 24c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 24d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 24e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 24f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 24g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 25a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 25b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 25c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 25d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 25e Vestiges sur la carte de Goad de 1890
Feuillet 25f Vestiges sur la carte de Goad de 1912
Feuillet 25g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940
Feuillet 26a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal
Feuillet 26b Vestiges sur la carte d'Adams 1825
Feuillet 26c Vestiges sur la carte de Cane 1846
Feuillet 26d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872
Feuillet 26e Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Feuillet 26f Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Feuillet 26g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Feuillet 27a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal

Feuillet 27b Vestiges sur la carte de Charland de 1801

Feuillet 27c Vestiges sur la carte de Cane 1846

Feuillet 27d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872

Feuillet 27e Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Feuillet 27f Vestiges sur la carte de Pinsoneault de 1907

Feuillet 27g Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Feuillet 28a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal

Feuillet 28b Vestiges sur la carte de Charland de 1801

Feuillet 28c Vestiges sur la carte de Cane 1846

Feuillet 28d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872

Feuillet 28e Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Feuillet 28f Vestiges sur la carte de Pinsoneault de 1907

Feuillet 28g Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Feuillet 29a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal

Feuillet 29b Vestiges sur la carte d'Adams 1825

Feuillet 29c Vestiges sur la carte de Cane 1846

Feuillet 29d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872

Feuillet 29e Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Feuillet 29f Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Feuillet 29g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Feuillet 30a Vestiges sur la trame actuelle de la Ville de Montréal

Feuillet 30b Vestiges sur la carte d'Adams 1825

Feuillet 30c Vestiges sur la carte de Cane 1846

Feuillet 30d Vestiges sur la carte de Plunkett & Brady 1872

Feuillet 30e Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Feuillet 30f Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Feuillet 30g Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b@ton
- Dallage de b@ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®blogique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®blogie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

480

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 1g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

484

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#385-99

#375

#1275

RUE ELEANOR

2 * 300

1B

2 * 250

RUE WILLIAM

RUE DE LA MONTAGNE

2 * 200

#1240-48

#1260-66

Cour à matériaux

Cour à matériaux

#330

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2a

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 2g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

RUE NOTRE-DAME

RUE BARRÉ

RUE DE LA MONTAGNE

RUE ELEANOR

MTL15-23-1

1B

2+00

2+350

2+300

BiFj–90

#1340-44
#1332-38
#1312-18
#1308-10
#1300-06
#1319-27
#1322-30
#1315-17
#425-27
#422
#1335
#1230-70
#1251-85
#420
#425
#1290
#1280-86
#1270-76
#1260-66
#1244-56
#385-99
#375
#1275

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

RUE NOTRE-DAME

RUE BARRÉ

RUE DE LA MONTAGNE

RUE ELEANOR

MTL15-23-1

1B

Z - 30

Z - 330

Z - 300

BiFj–90

#1340-44
#1332-38
#1312-18
#1308-10
#1300-06
#1319-27
#1322-30
#1315-17
#425-27
#422
#1335
#1230-70
#1251-85
#420
#425
#1290
#1280-86
#1270-76
#1260-66
#1244-56
#385-99
#375
#1275

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

RUE NOTRE-DAME

RUE BARRÉ

RUE DE LA MONTAGNE

RUE ELEANOR

MTL15-23-1

1B

Z-400

Z-350

Z-300

BIFJ-90

#1340-44 #1332-38 #1312-18 #1308-10 #1300-06 #1319-27 #1322-30 #1315-17 #425-27 #422 #1310 #1230-70 #1251-85 #420 #425 #1290 #1280-86 #1270-76 #1260-66 #1244-56 #385-99 #375 #1275

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

RUE NOTRE-DAME

RUE DE LA MONTAGNE

RUE BARRÉ

RUE ELEANOR

MTL15-23-1

1B

BiFj–90

179

181

182

#1340-44
#1332-38
#1312-18
#1308-10
#1300-06
#1319-27
#1322-30
#1315-17
#1335
#425-27
#422
#1230-70
#1251-85
#420
#425
#1290
#1280-86
#1270-76
#1260-66
#1244-56
#385-99
#375
#1275

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 3g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

498

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#500

#1333

#440

#1315

2+500

2B

3A3

1A4

#551

#1195-97

RUE DE LA MONTAGNE

2+450

1A

MTL15-25-2

2A

#1201

2+400

RUE NOTRE-DAME

#1300-06

#1230-70
#1251-85
#420
#425

MTL15-23-1

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4b

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

500

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#500

#1333

#440

#1315

2+500

2B

3A3

1A4

#551

#1195-97

#1201

2A

1A

MTL15-25-2

2+450

RUE DE LA MONTAGNE

RUE NOTRE-DAME

2+400

#1300-06

#1230-70
#1251-85
#420
#425

MTL15-23-1

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 4g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

505

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#575

#600

#525

#500

#651

#551

#573 #575 #577 #579 #581 #583

#561 #563 #565 #567 #569 #571

RUE DE LA MONTAGNE

1A3

1A5

1A6

1A7

1A8

2+550

1A9

1A

1A11

1A10

2+500

2B

3A3

2A

1A4

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

506

Nord Montréal
Nord Géographique

#600
#575
#651
#525
#500
#551
#573 #575 #577 #579 #581 #583
#561 #563 #565 #567 #569 #571

RUE DE LA MONTAGNE

1A3
1A5
1A6
1A7
1A8
1A9
1A11
1A10
1A4
1A
2B
3A3
1 350
2 500

LANE

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montréalais
Nord Géographique

1A3
1A5
1A6
1A7
1A8
1A9
1A
1A11
1A10
2B
3A3
1A4

RUE DE LA MONTAGNE

#651
#600
#575
#573 #579 #575 #581 #577 #583
#525
#564 #563 #565 #567 #569 #571
#551
#500

584 581 583 582 580 579 578 577 576 575 573 572 569
549 550 551
740 737 738 739 743 745 744 742 762 761 752

GRAND TRUNK RAILWAY
ALBERT STREET
FELIX STREET
MOUNTAIN STREET
SCHOOL HOUSE STREET
Mal
Lot
Hospice Labelle
William Morgan
Bernard Declaire
Mgr Cardinal
Jas Cardinal
Desroches
Ben.
Jean Baptiste
Marcoux
Anne
Lane
Universalist
Queen

Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

510



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 5g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

512

Nord Montr®alais

Nord Géographique

2+650

RUE SAINT-JACQUES

RUE DE LA MONTAGNE

1A

MTL15-25-2

#1360

#1280

#651

#600

Terrain de jeux

2+600

1A1

1A2

1A3

1A5

1A6

1A7

1A8

2+550

1A9

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6a

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

513

Nord Montr®alais

Nord Géographique

2+650

RUE SAINT-JACQUES

RUE DE LA MONTAGNE

#1360

#1280

#651

#600

1A MTL15-25-2

1A1

1A2

1A3

1A5

1A6

1A7

1A8

1A9

2+600

2+550

Terrain de jeux

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6b

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

514

Nord Montr®alais

Nord Géographique

RUE SAINT-JACQUES

RUE DE LA MONTAGNE

2+600

2+550

1A MTL15-25-2

1A1

1A2

1A3

1A5

1A6

1A7

1A8

1A9

#1360

#1280

#651

#600

Terrain de jeux

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6c

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

515

Nord Montr®alais

Nord Géographique

RUE SAINT-JACQUES

RUE DE LA MONTAGNE

#1360

#1280

#651

#600

Terrain de jeux

1A MTL15-25-2

1A1

1A2

1A3

1A5

1A6

1A7

1A8

1A9

Z-600

Z-600

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n° 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

516

Nord Montr®alais
Nord Géographique

ST JAMES)

692 690 688 686

S.4
S.5
S.2
S.1
S.3
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
S.11
S.13
S.12

591

#1360

RUE DE LA MONTAGNE

2'650

1A MTL15-25-2

685 679 677 675 673 671 669 667 663 661 659 657 655 653

678

RUE SAINT-JACQUES

735

#1280

2'600

1A1
1A2
1A3

#651

Terrain de jeux

590 FREIGHT SHED

#600

581

1A5
1A6
1A7
1A8
2'550
1A9

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

517

Nord Montr®alais

Nord Géographique

MES STREET

RUE SAINT-JACQUES

an Express Freight Shed

#1360

591

735

2+650

RUE DE LA MONTAGNE

1A MTL 15-25-2

#1280

2+600

1A1

1A2

1A3

#651

Terrain de jeux

1885

RAILWAY

TRUNK

#600

1A5

1A6

1A7

1A8

2+550

1A9

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6f

Avril 2017

Hydro Québec

Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 6g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

#1306-08
#1300-04
#776-82
#755-57
#760
#1240
#1170-90
#1162

RUE SAINT-ANTOINE
RUE TORRANCE
RUE DE LA MONTAGNE
RUE JEAN-D'ESTRÉES

2+850
2+900
2+950
2+790

MTL15-25-2
MTL15-25-2

1A1
1A2
1A3
1A4
1A
1B
1B1
1C
2A
2A2
2A8
2A9
2B
2B4
BiFj–121

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1880

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 7g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 8g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 9g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

540

Nord Montr®alais

Nord Géographique

Intervention antérieure

1+400

4E20

CANAL DE LACHINE

AUTOROUTE BONNAVENTURE

22A1

22A2

4E7

22A3

22A4

22A5

22A6

4E9

1+350

22A

601G

22A7

22A8

22A9

4E10

22A10

Intervention antérieure

1+300

#837

#1151-67

RUE MILL

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e

1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)

BiFj-42 Code Borden

601G Code de Parcs Canada

MTL98-06-01 Code temporaire

Limite d'arrondissement

Coupe stratigraphique

Composantes du projet

Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 10a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 10b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 10c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1909

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 10d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la photographie aérienne de 1947

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 10e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

546

Nord Montr®alais

Nord Géographique

3+650

1E9

1E

MTL15-25-2

3+150

3+600

3+100

AVENUE VIGER

3+550

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

1E

2E

MTL15-25-2

#999

1E

3+500

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n° 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11b

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

547

Nord Montr®alais

Nord Géographique

3+650

1E9

1E

MTL15-25-2

3+150

3+600

3+100

AVENUE VIGER

1E

2E

MTL15-25-2

1E

#999

3+550

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

3+050

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11c

Avril 2017

Hydro Québec

Innovation, équipement et services partagés

548

Nord Montr®alais

Nord Géographique

3+050

3+150

3+100

3+000

3+200

3+050

1E9

1E

MTL15-25-2

AVENUE VIGER

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

1E

2E

MTL15-25-2

1E

#999

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

549

1E9

1E

MTL15-25-2

1E

2E

MTL15-25-2

1E

LATOUR

LANE

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

AVENUE VIGER

1102 1103 1104 1101A 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015

Nord Montr®alais

Nord Géographique

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

550

Nord Montr®alais

Nord Géographique

3+650

3+600

3+550

3+500

3+450

3+400

3+350

3+300

3+250

3+200

3+150

3+100

1E9

1E

MTL15-25-2

1E

1E

MTL15-25-2

LANE

1104

1103

1102

1101A X 1101

1100

1100

1099

1098

1097

1096

1095

1094

1093

1092

1091

1090

1089

1088

1087

1086

1085

1083

1082

1080

1045

1044

1043

1042

1041

1040

1039

1038

1037

1036

1035

1034

1033

1032

1031

1030

1029

1028

1027

1026

1025

1024

1023

1022

1021

1020

1019

1018

1017

1016

1015

1013

LATOUR STREET

GENEVIÈVE STREET

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

SBYST.

AVENUE VIGER

STREET

#999

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b@ton
- Dallage de b@ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11f

Avril 2017

Hydro Québec

Innovation, équipement et services partagés

551



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 11g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

552

Nord Montr®alais

Nord Géographique

RUE E

#1060

RUE DE LA GAUCHETIERE

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

3+700

3+650

3+250

3+200

3+150

3C2

3C1

3C3

2F

1E

MTL15-25-2

1E12

1E9

#601-71

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12a

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

553

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

554

Nord Montr®alais
Nord Géographique

RUE E

#1060

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

3+700

3C2
3C1
3C3
2F

1E

MTL15-25-2

1E12

1E9

1E

MTL15-25-2

3+250

3+200

3+150

3+650

#601-71

RUE DE LA GAUCHETIERE

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

RUE E

RUE DE LA GAUCHETIERE

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

#1060

#601-71

3+250

3+200

3+150

3+050

3+700

2F

1E

MTL15-25-2

1E12

1E9

MTL15-25-2

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

557

Nord Montr®alais
Nord Géographique

ANDREWS HOME

RUE E

ST. PATRICK'S SCHOOL (Roman Catholic)

#1060

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

3+700

3+250

3C2
3C1
2F
3C3

1E

MTL15-25-2

1145

1146

#601-71

3+200

1E12

WEST

STREET

RUE DE LA GAUCHETIERE

394 392 390 378 376 372 370 360 358 356

3+650

1E9

1E

MTL15-25-2

3+150

1099

1100

1085

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la photographie aérienne de 1947

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 12g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

559

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#800

#630

#625

AVENUE UNION

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

RUE BELMONT

3+800

3+750

3+350

3+300

3+250

1E11

1E13

1E10

1E

MTL15-25-2

1E4

1E3

1E2

1E10

1E5

1E6

1E7

1E8

1E1

3C2

2F

3C1

3C3

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

560

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#800

#630

#625

AVENUE UNION

RUE BELMONT

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

3+800

3+750

3+350

3+300

3+250

1E11

1E13

1E10

1E

MTL15-25-2

1E4

1E3

1E2

1E10

1E5

1E6

1E7

1E8

1E1

3C2

3C1

2F

3C3

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams, 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13b

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 13g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

AVENUE UNION

#1175
#1170
#1159
#605-19
#620

PLACE PHILLIPS

#1175-83

PLACE DU FRÈRE ANDRÉ

#555
#501-03
#505

trottoir

4 + 150
4 + 100
4 + 050
4 + 000

3J 2J 2J2
2J1
3K
1F
2H
1F4
1F5 1F10
1F7 1F9
1F11
1F6
1F8
1F3
1F2
1F1
3F3 3F4 3F5
2G3
2G1 3D 3F
2G2 2G 3F

MTL15-25-2

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

3 + 550
3 + 600
3 + 450
3 + 500

#500

CÔTE DU BEAVER HALL

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14b

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 14g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15c

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

RUE SAINT-ALEXANDRE

RUE DE BLEURY

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

RUE CARMICHAEL

MTL15-25-2

4+150 4+200 4+250 4+300 3+650 3+700 3+750 4+600

2J1 2J2 2K1 2K2 2K3 1F 1G1 1G2 1G3

Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 15g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

580

Nord Montr®alais

Nord Géographique

RUE DE BLEURY

#305

RUE JEANNE-MANCE

4 + 450

4 + 400

4 + 350

4 + 300

1G2

1G1

1G3

1G

MTL15-25-2

2L 3P6

3N 3P

1G4

1G

MTL15-25-2

1G5

3Q 2M 2M3

2M1

3R 2M2

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

3 + 950

3 + 900

3 + 850

3 + 800

RUE ANDERSON

#1119-21

#250

#1130

#1107-09

#1103-05

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16a

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

582



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

585



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 16g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 à 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné. Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 17g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18c

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné. Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

600



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 18g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

601

Nord Montr®alais

Nord G®ographique

#1219

#235-45

RUE SAINTE-ELIZABETH

#1212

#301-05

RUE SANGUINET

#315

#325

trottoir

5+050

3W

3W2

2Q

5+100

1J

1J1

3Y

5+150

3X

2R

2R1

2E 2D 2F

2D10

1B

2F11

5+200

2B3

2B6

2A

1J

2C1A1

2B13

1A

2B

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

BJFj-173

4+550

4+600

4+650

4+700

#220

#264

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

602

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n° 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 19g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

608

Nord Montréalais

Nord Géographique

RUE SAINT-DENIS

#455

RUE BERRI

#1199-205

#1167

#505

RUE LABELLE

#545-65

5+300

1K11

1K12

1K10

1K

1K9

1K8

5+350

1K6

1K5

1K4

1K3

1K2

1K1

1K7

5+400

1L6

1L2

1L

1L1

5+450

1L3

1L5

MTL15-25-2

MTL15-25-2

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

4+800

4+850

4+900

4+950

Piste cyclable

#1111-17

#408-10

#434

#1078-94

#506
#1097

#1085

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

609



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®logie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 20g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

615

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#545-65

RUE SAINT-HUBERT

#1199

#1212

#1195-97

#1175

#1200

#815-35

RUE SAINT-CHRISTOPHE

#1203

#1196-200

#925

RUE SAINT-ANDRE

#933-59

2S

3Z4

5 + 500

1L7

1L

1L4

MTL15-25-2

5 + 550

5 + 600

1M1

1M2

1M3

1M

MTL15-25-2

5 + 650

1M5

1M4

1M4

1M

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

950

5 + 000

5 + 050

5 + 100

Piste cyclable

#1051

#840-90

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21a

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'ADAMS de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 21g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

622



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

RUE SAINT-TIMOTHEE
RUE AMHERST
RUE WOLFE
RUE SAINT-ANDRÉ

#933-59
#965
#1055
#1184-204
#1176-82
#900-02
#908-36
#1000
#1020
#1080-100
#1100-20

1M
1M4
1N4
1N1
1N8
1N8
1N3
1N2
1N26
1N5
1N12
1N27
1N6
5 + 200
1N7
1N
1N9
2T1
2T
5 + 250
1N11
1N10
5 + 300
1N13
1N
MTL15-25-2
1N14
1N15
1N16
1N18
1N17
2U1
5 + 350
2U
MTL15-25-2
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
5 + 150
5 + 200
5 + 250
5 + 300
Piste cyclable
Piste cyclable

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

625

Nord Montr®alais
Nord G®ographique

RUE SAINT-TIMOTHEE
RUE AMHERST
RUE WOLFE
RUE SAINT-ANDRÉ

#933-59
#965
#1055
#1184-204
#1176-82
#900-02
#908-36
#1000
#1020
#1080-100
#1100-20

1M 1N1 1N2 1N3 1N4 1N8 1N26 1N27 1N5 1N6 1N7 1N8 1N9 1N10 1N11 1N13 1N14 1N15 1N16 1N17 1N18
2I1 2I2 2U1
27

MTL15-25-2
MTL15-25-2
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

5+150 5+200 5+250 5+300 5+350 5+400 5+450 5+500 5+550 5+600 5+650 5+700 5+750 5+800

Piste cyclable
Piste cyclable

Interventions arch®ologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 22g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

629



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet nos 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 23g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®logie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®blogique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®blogie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

#1310
ST PETER'S CHURCH
RUE PANET
RUE PLESSIS
#1161
#1151
#1351-55
#1365
#1375
#1383-93
#1152
#1174
#1171-73
#1182
#1161-65
#1455
L.G.St.Jean
T.Cypihot
Chat
Ben.Lamb
Pro
S.Turcot
C
P.E.
A. Gauthier
Frs Corbeille
Frs Lamplière dit Clement
Mrs.Wm Gregg
Mrs. Belanger
Bennett,
amont &
STREET

6+050 6+100 6+150 6+200
5+550 5+600 5+650 5+700

1P7 4C 2V 4C5 1P5 1P4 1P6 1P3 1P2 1P1
MTL15-25-2
1Q25 1Q26 1Q24 1Q11 1Q19 1Q MTL15-25-2 1Q20 1Q21 1Q22 1Q17 1Q16 1Q18
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 24g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

643

Nord Montr®alais

Nord Cadastral

#1478-84

#1475

#1487

#1152-60

RUE ALEXANDRE-DESÈVE

#1151

RUE DE CHAMPLAIN

#1151-75

6 + 250

6 + 300

6 + 350

6 + 400

2W1 2W 2W4 1Q13

2W2 2W3 1Q14 1Q15 1Q12

1Q10 1Q1 1Q2 1Q4 1Q5

1Q3

1Q

1Q6 1Q7 1Q8 1Q9

1R

1Q

MTL15-25-2

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

5 + 700

5 + 750

5 + 800

5 + 850

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 à 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet nos 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

RUE ALEXANDRE-DESÈVE

RUE DE CHAMPLAIN

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

2W1 2W 2W4 1Q13 1Q10 1Q1 1Q2 1Q4 1Q5 1Q6 1Q7 1Q8 1Q9
2W2 2W3 1Q14 1Q15 1Q12 1Q3 1Q

5+700 5+750 5+800 5+850 6+250 6+300 6+350 6+400

Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 – 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné.
Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier – 315-25 kV et lignes souterraines – 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet nos 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 25g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

650

Nord Montr®alais

Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

#1717

#1205

#1755

MTL15-25-2

1S

RUE CARTIER

6+600

1S1

#1176-82

#1169-91

#1170-74

#1163-67

#1158-68

#1157-61

#1869-85

#1891-97

6+550

6+400

6+450

6+500

1R

1Q

1R1

1R2

1R3

1R3

1R4

1R

MTL15-25-2

1R5

1R6

1R6

1R7

1R8

1R9

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

5+900

5+950

6+000

6+050

Piste cyclable

#1860

#1084-92

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26a

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

651

Nord Montr®alais
Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

1S

1S1

1R

1R1 1R2 1R3 1R4 1R5 1R6 1R7 1R8 1R9

1O

#1717 #1205 #1755 #1176-82 #1169-91 #1170-74 #1163-67 #1158-68 #1157-61 #1869-85 #1891-97 #1860 #1084-92

5 + 900 6 + 000 6 + 050 6 + 400 6 + 450 6 + 500 6 + 550

Piste cyclable

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

MTL15-25-2

#1717
#1205
#1755
#1860
#1084-92
#1176-82
#1169-91
#1170-74
#1163-67
#1158-68
#1157-61
#1869-85
#1891-97

5+900
5+950
6+000
6+050
6+400
6+450
6+500
6+550
6+600

1S
1S1
1R
1R1
1R2
1R3
1R4
1R5
1R6
1R7
1R8
1R9
1Q

Piste cyclable

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU
RUE CARTIER
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

#1717
#1205
#1755
#1860
#1084-92
#1176-82
#1169-91
#1170-74
#1163-67
#1158-68
#1157-61
#1869-85
#1891-97

6+400
6+450
6+500
6+550
6+600
5+900
5+950
6+000
6+050

1S
1R
1Q
MTL15-25-2
1R1
1R2
1R3
1R4
1R5
1R6
1R7
1R8
1R9
Piste cyclable

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord G®ographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

STREET

LANE

ROAD

MTL15-25-2

1S

1S1

1R

1R1 1R2 1R3 1R4 1R5 1R6 1R7 1R8 1R9

6+400 6+450 6+500 6+550 5+900 5+950 6+000 6+050

Piste cyclable

#1717 #1755 #1205 #1860 #1084-92 #1157-61 #1163-67 #1169-91 #1170-74 #1158-68 #1176-82 #1869-85 #1891-97

Interventions arch®ologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

655

Nord Montr®alais

Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

1S

1S1

1R

1R1 1R2 1R3 1R4 1R5 1R6 1R7 1R8 1R9

6+400 6+450 6+500 6+550 6+600 5+900 5+950 6+000 6+050

#1717 #1755 #1205 #1860 #1084-92 #1869-85 #1891-97 #1157-61 #1163-67 #1169-91 #1170-74 #1176-82 #1158-68

STREET EAST

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b@ton
- Dallage de b@ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

1S

1S1

1R

1R1 1R2 1R3 1R3 1R4 1R5 1R6 1R6 1R7 1R8 1R9

6+400 6+450 6+500 6+550 5+900 5+950 6+000 6+050

Piste cyclable

#1717 #1205 #1755 #1860 #1084-92 #1176-82 #1169-91 #1170-74 #1163-67 #1158-68 #1157-61 #1869-85 #1891-97

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 26g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

657

Nord Montr®alais

Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

RUE FALARDEAU

RUE DORION

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

#1200

#1205

#1755

#1215-19

#1211A-13A

#1205-09

#1195-203

#1196-200

#1190-94

#1186

#1184

#1176-82

#1169-91

#1170-74

#1163-67

#1158-68

#1157-61

#1869-85

#1891-97

#1195A-99

#1950-52

#1185-93

#1958-62

#1964-68

#1970-74

#1169-83

#1955

MTL15-25-2

1S

1S1

6+600

6+550

6+000

6+050

1R6

1R7

1R8

1R9

BJFj-40

te cyclable

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

658

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#1200

#1215-19

#1211A-13A

#1205-09

#1195-203

#1196-200

#1190-94

#1186

#1184

#1176-82

#1169-91

#1170-74

#1163-67

#1158-68

#1157-61

#1869-85

#1891-97

#1195A-99

RUE FALARDEAU

#1950-52

#1970-74

#1958-62

#1964-68

#1185-93

#1169-83

#1955

RUE DORION

AVENUE PAPINEAU

#1205

#1755

RUE CARTIER

6+600

1S

MTL15-25-2

1S1

6+550

1R7

1R8

1R9

1R6

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

6+000

6+050

te cyclable

BJFj-40

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Charland de 1801

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27b

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord G®ographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

RUE DORION

RUE FALARDEAU

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

#1200
#1205
#1755
#1215-19
#1211A-13A
#1205-09
#1195-203
#1196-200
#1190-94
#1186
#1184
#1176-82
#1169-91
#1170-74
#1163-67
#1157-61
#1158-68
#1869-85
#1891-97
#1195A-99
#1950-52
#1185-93
#1958-62
#1964-68
#1970-74
#1169-83
#1955

MTL15-25-2
1S
1S1
6+600
6+550
6+000
6+050
1R6
1R7
1R8
1R9
BJFj-40

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

660

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#1200

#1215-19

#1211A-13A

#1196-200

#1195A-99

RUE FALARDEAU

#1205-09

#1190-94

#1950-52

#1970-74

#1195-203

#1186

#1958-62

#1964-68

#1185-93

RUE DORION

#1184

#1176-82

009 + 9

#1169-91

#1169-83

1S

MTL15-25-2

#1170-74

AVENUE PAPINEAU

#1163-67

#1158-68

RUE CARTIER

#1157-61

#1205

#1955

#1755

#1869-85

#1891-97

6+550

1R7

1R8

1R9

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

6+000

6+050

BJFj-40

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e

1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)

BiFj–42 Code Borden

601G Code de Parcs Canada

MTL98–06–01 Code temporaire

Limite d'arrondissement

Coupe stratigraphique

Composantes du projet

Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Gographique

PAPINE
AVENUE PAPINEAU
RUE FALARDEAU
KENT
RUE DORION
RUE CARTIER
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
STREET

MTL15-25-2
1S1
1R6
1R7
1R8
1R9
6+550
6+600
6+650
BJFj-40

#1215-19
#1211A-13A
#1205-09
#1200
#1195-203
#1196-200
#1190-94
#1186
#1184
#1176-82
#1170-74
#1169-97
#1163-67
#1157-61
#1205
#1755
#1195A-99
#1950-52
#1185-93
#1970-74
#1958-62
#1964-68
#1169-83
#1158-68
#1955
#1869-85
#1891-97

Robert & Son SASH & DOOR FACTORY
Mrs. J. Richardson
Mrs. Thos. Orsali
Jas. Ogilvie & Co.
James Ogilvie

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27e

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

RUE DORION

RUE FALARDEAU

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

6+600
6+550
6+000
6+050

1S
1S1
1R5
1R7
1R8
1R9

BiFj–42
BFj–40

437 438 439 441 442 443 453 454 455 456 457 458 459 460 461 463

#1200 #1215-19 #1211A-13A #1205-09 #1195-203 #1196-200 #1190-94 #1186 #1184 #1176-82 #1169-91 #1170-74 #1163-67 #1157-61 #1158-68 #1205 #1755 #1869-85 #1891-97 #1195A-99 #1950-52 #1970-74 #1958-62 #1964-68 #1185-93 #1169-83 #1955

73A 73 73A 73C 74 74 72 70 79 77 75 75 75A 75B 75

te cyclable

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Pinsoneault de 1907

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

AVENUE PAPINEAU

RUE CARTIER

RUE DORION

RUE FALARDEAU

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

MTL15-25-2

1S

1S1

009+9

6+550

6+000

6+050

1R6 1R7 1R8 1R9

BJFj-40

#1200 #1205 #1755 #1215-19 #1211A-13A #1196-200 #1205-09 #1190-94 #1195-203 #1186 #1184 #1176-82 #1169-91 #1170-74 #1163-67 #1158-68 #1157-61 #1869-85 #1891-97 #1195A-99 #1950-52 #1958-62 #1964-68 #1970-74 #1185-93 #1169-83 #1955

442 438 439 441 452 457 456 461 460 458 463

EAST

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 27g

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

Nord Montr®alais
Nord Géographique

RUE SAINTE-CATHERINE

#1684-94
#1698-700
#1800-12
#1818-32
#1846-52
#1836-40
#1306
MTL15-25-2
#1870-72
#1874-76A
#1878-82
#1884-86
#1894-900
#1309-15
#1290
#1950
RUE DORION
6+750
1T1
1T2
1T
1T3
#1269-81
#1263-67
#1257-61
#1251-55
#1297-301
#1291-95
#1270-72
#1274-78
#1283-89
#1262-66
#1275-81
#1267-73
#1254-58
#1248-52
#1261-65
#1244
#1255-59
#1228-40
#1249-53
#1233-47
#1220-22
#1234
AVENUE PAPINEAU
#1825
#1255-75
RUE CARTIER
6+700
RUE TANSLEY
RUE SAINTE-ROSE

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Charland de 1801

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Pinsoneault de 1907

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 28g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

671

Nord Montr®alais

Nord Géographique

7+400

7+350

7+050

7+000

6+950

MTL15-25-2

1U

#1777

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

#1692-94

#1686-88

#1680-82

#2155

#2177

RUE PARTHENAIS

RUE LOGAN

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29a

Avril 2017

Hydro Québec

Innovation, équipement et services partagés

672

Nord Montr®alais

Nord Géographique

7+400

7+350

7+050

7+000

6+950

MTL15-25-2

1U

#1777

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

#1692-94

#1686-88

#1680-82

#2155

#2177

RUE PARTHENAIS

RUE LOGAN

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj-42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98-06-01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29b

Avril 2017

Hydro Québec

Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de 1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29c

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29d

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

675

Nord Montr®alais

Nord Géographique

MTL15-25-2

1U

#1777

#2155

#2177

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

#1692-94

#1686-88

#1680-82

RUE PARTHENAIS

RUE LOGAN

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

676

Nord Montr®alais

Nord Géographique

7+400

7+350

7+050

7+000

6+950

MTL15-25-2

1U

STANDARD SHIRT M'F'G Co

#1777

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

#1692-94

#1686-88

#1680-82

RUE PARTHENAIS

#2155

#2177

RUE LOGAN

1480

1495

1504

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29f

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-opération (surveillance)
- Sous-opération (inventaire)
- Sous-opération (sondage)
- Intervention non supervisée
- 1A/2A/3A Identification de sous-opération

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de béton
- Dallage de béton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilité publique
- Site archéologique recensé (évalué et à évaluer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 à 315 kV

Cette légende regroupe tous les éléments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette série de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs éléments de la légende ne soient pas présents sur un feuillet donné. Document destiné aux publics concernés par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Reconstruction du poste De Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de l'Underwriters' Survey Bureau de 1940

Sources :

Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Données de projet, Hydro-Québec, Novembre 2012

Archéologie: Informations Ville de Montréal et étude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 29g

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés

#1825-29

#1815

Nord Montr®alais

Nord Géographique

RUE PARTHENAIS

7+470

7+450

7+400

7+100

7+050

1U1

1U2

1U3

1U4

1U5

1U6

1U7

1U8

1U9

1U10

1U11

1U12

POSTE DE LORIMIER

#1728-30

#1722-24

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la trame actuelle de la ville de Montréal

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 30a

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

#1825-29

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#1815

RUE PARTHENAIS

7+470

7+450

7+400

7+100

7+050

1U1

1U2

1U3

1U4

1U5

1U6

1U7

1U8

1U9

1U10

1U11

1U12

POSTE DE LORIMIER

#1728-30

#1722-24

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®logique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte d'Adams de 1825

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 30b

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

#1825-29

Nord Montr®alais

Nord Géographique

#1815

RUE PARTHENAIS

7+470

7+450

7+400

7+100

7+050

1U1

1U2

1U3

1U4

1U5

1U6

1U7

1U8

1U9

1U10

1U11

1U12

POSTE DE LORIMIER

#1728-30

#1722-24

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®logique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Cane de1846

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 30c

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés

#1825-29

#1815

Nord Montr®alais

Nord Géographique

RUE PARTHENAIS

7-470

1U1
1U2
1U3
1U4
1U5
1U6
1U7
1U8
1U9
1U10
1U11
1U12

POSTE DE LORIMIER

#1728-30

#1722-24

#1716-18

#1710-12

#1704-06

#1698-700

Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit® publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans. Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®. Document destin® aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec : G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Plunkett et Brady de 1872

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n[os] 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537

Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505

Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 30d

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement

- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu®et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1890

Sources :

Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 30e

Avril 2017

Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés



Interventions archéologiques

- Sous-op®ration (surveillance)
- Sous-op®ration (inventaire)
- Sous-op®ration (sondage)
- Intervention non supervis®e
- 1A/2A/3A Identification de sous-op®ration

Vestiges

- Mur de pierres ou briques
- Dallage de pierres ou briques
- Mur de b®ton
- Dallage de b®ton
- Bois
- Creusement
- 1A1 Identification de vestige

Autres éléments

- Utilit®publique
- Site arch®ologique recens® (®valu® et ¨ ®valuer)
- BiFj–42 Code Borden
- 601G Code de Parcs Canada
- MTL98–06–01 Code temporaire
- Limite d'arrondissement
- Coupe stratigraphique

Composantes du projet

- Circuit 3198 et 3199 ¨ 315 kV

Cette l®gende regroupe tous les ®l®ments susceptibles de se trouver sur un feuillet ou un autre de cette s®rie de plans.
Il se peut donc qu'un ou plusieurs ®l®ments de la l®gende ne soient pas pr®sents sur un feuillet donn®.
Document destin®aux publics concern®s par le projet. Pour tous usage, communiquer avec :
G®omatique, Hydro-Qu®bec Innovation, ®quipement et services partag®s.

Reconstruction du poste De Lorimier ¨ 315-25 kV et lignes souterraines ¨ 315 kV

Rapport d'activité 2015

Vestiges sur la carte de Goad de 1912

Sources :
Plan base, cartographie num®rique, ville de Montr®al, feuillet n^os 31H05-010-3836, 31H05-010-3935, 31H05-010-3936 et 3937, 31H05-010-4035 et 4036, 31H12-010-0135 et 0136, 31H12-010-0235 et 0236, 31H12-010-0336 et 0337, 31H12-010-0436 et 0437, 31H12-010-0536 et 0537
Donn®es de projet, Hydro-Qu®bec, Novembre 2012

Arch®ologie: Informations Ville de Montr®al et ®tude par Ethnoscop, HYD1505
Fichier : 7266_et_047_atlas2015_170406.dwg

0 5 10 m
MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Feuillet 30f

Avril 2017

Hydro Québec
Innovation, équipement et services partagés


#1825-29
Nord Montréalais
Nord Géographique
#1815
Autos
Auto
Storage
Auto. Shed
Storage Shed (42'x50')
Garage
Stock 2d
Litho. 1st
Litho Stones B't
Press R'm 1st
Calender Dept 1st
Finishing Dept 2d
Card
"No. 2"
"No. 3"
Box Dept. 3rd
Stock Bk. & 1st
Cooling 2d
Transformer R'm
Motor Room
Mech.
Auto
Shop 1st
Chocolate Coating
Biscuit Mf'g 3d
R.D. FILE No. 11.540)
AST
2108
2107
2119
2115
SEE
RUE PARTHENAIS
767
103
1038
1022
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088

Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Interventions archéologiques (BiFj-73, BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2), de l'été 2015 au printemps 2016

Volume III
Annexes

ethnoscop
Mai 2017

Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Interventions archéologiques (BiFj-73, BiFj-121, BjFj-67, BjFj-76, BjFj-77, BjFj-173, MTL15-23-1 et MTL15-25-2), de l'été 2015 au printemps 2016

Ethnoscop inc., 2017

Ce rapport a été réalisé pour Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Page couverture : vue vers le nord-ouest de la tranchée d'excavation sur la rue Saint-Antoine Ouest à l'ouest de la rue Peel (au centre, MTL15-25-2-NUM1-323); vue vers l'est de la tranchée 2W en cours de fouille (au centre-droit, MTL15-25-2-NUM1-1099); vue vers le sud-ouest de la tranchée 1B (au coin inférieur droit, BiFj-121-15-NUM1-272); quelques objets provenant des lots 2C2 et 2C3 du site BjFj-173 (en bas au centre); ocarina récupéré près du vestige 1Q10 du site MTL15-25-2 (en bas à gauche).

Volume III

Annexes :

Annexe A : Tableau synthèse des vestiges
Annexe B : Inventaire des artefacts
Annexe C : Catalogue des photographies
Annexe D : Analyse des macrorestes
Annexe E : Analyse dendrochronologique
Annexe F : Chaîne de titres
Annexe G : Catalogue des artefacts
Annexe H : Caractérisation chimique de fourneaux de pipes

ANNEXE A TABLEAU DES VESTIGES

Tableau synthèse des vestiges Compilation des vestiges architecturaux identifiés en inventaire et en surveillance archéologiques entre les mois de juillet 2015 et mai 2016 dans le cadre des travaux réalisés par Hydro-Québec visant à installer de nouvelles de lignes souterraines d'alimentation électrique, circuits 3199 et 3198, entre le poste Viger et le nouveau poste De Lorimier

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
Rue de la Montagne (circuit 3199)				
1+926 à 1+991	MTL15-23-1 / 1A1, 2A2, 3A2, 3B2	Canalisation en bois de coupe quadrangulaire, orientée nord-sud, de plus de 64,70 m de longueur, d'une largeur de 0,50 m et d'une hauteur de 0,52 m. Pente descendante vers le nord. Essence de bois utilisée, pruche du Canada.	Drain en bois d'usage public enfoui sous la rue McCord (rue de la Montagne). XIX^{e} siècle, possiblement 3^{e} quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- entre 12,17 m et 12,10 m Base- entre 11,63 m et 11,59 m
1+900 à 1+914 et 1+925 à 1+991	MTL15-23-1 / 1A2, 2A4	Billes de bois grossièrement équarries couchées à plat dans un axe est-ouest et se succédant à intervalles réguliers selon un axe nord - sud sur une distance de plus de 91 m. Les pièces mesurent plus de 2,30 m de longueur sur 0,26 m de largeur et sur 0,16 m d'épaisseur. Elles sont posées sur une couche de concassé reposant sur un niveau de béton.	Traverses en bois d'une voie ferrée de tramway électrique passant sur la rue McCord (rue de la Montagne). Dernier quart du XIX^{e} siècle	Sommet- entre 13,30 m et 13,18 m Base- entre 13,13 m et 13,02 m
1+915	MTL15-23-1 / 1A3	Canalisation en bois de coupe quadrangulaire, orientée est-ouest, de plus de 0,85 m de longueur et d'une largeur de 0,40 m.	Drain en bois (domestique?). XIX^{e} siècle.	Sommet- environ 12,10 m Base- ND
1+968	MTL15-23-1 / 2A1	Canalisation en grès, orientée nord-ouest - sud-est, d'une longueur de plus de 1,20 m. Composée de trois sections de tuyau d'un diamètre moyen de 0,30 m. Pente descendante vers le nord-ouest?	Drain (domestique?). Son extrémité est s'insère dans le vestige en brique 2A3. Dernier quart du XIX^{e} siècle?	Sommet- 11,92 m Base- ND
1+969	MTL15-23-1 / 2A3	Maçonnerie de briques communes formant une voûte. Un seul rang de briques, comporte 8 assises ou plus. La voûte est d'une largeur de 0,20 m et sa longueur est estimée à 0,52 m.	Canalisation de type Brick Barrel (domestique?). Insertion de la canalisation en grès 2A1 dans son flanc ouest. Dernier quart du XIX^{e} siècle?	Sommet- 12,04 m Base- ND

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
2+443	MTL15-25-2 / 1A9	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées dont quatre tiges d'acier ont été fichées à la verticale à son extrémité ouest, traversant ainsi la maçonnerie. Les tiges d'acier sont fixées à la maçonnerie avec du béton. Orienté est – ouest, dégagé sur 0,82 m de longueur. La maçonnerie mesure 0,72 m de largeur et comporte une semelle de 0,90 m de largeur.	Mur de fondation latéral nord d'un bâtiment qui a été récupéré pour ouvrage plus récent en lien avec les installations de la Grand Trunk Railway Co. Fondation en pierre mise en place durant le troisième quart du XIX^{e} siècle et récupérée durant le premier quart du XX^{e} siècle pour des installations de Grand Trunk Railway Co.	Sommet- 13,64 m Base- ND
2+470	MTL15-25-2 / 1A4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, à parement double, orientée est - ouest, dégagée sur 0,82 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Comporte trois assises.	Mur de fondation latéral sud d'un bâtiment. Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 13,48 m Base- 12,99 m
2+497	MTL15-25-2 / 3A3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et de moellons, orientée est – ouest, dégagée sur 0,67 m de longueur et de 0,68 m de largeur. Parement nord dressé, parement sud appuyé contre le sol naturel en place. Comporte deux à trois assises résiduelles.	Mur de fondation latéral sud d'un bâtiment. Second quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 13,10 m Base- 12,74 m
2+510	MTL15-25-2 / 1A10	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées de deux assises résiduelles qui mesure 0,80 m de largeur et qui repose sur une dalle de béton de 1,26 m de largeur. Béton composé d'agrégats de briques communes. Orientée est – ouest, dégagée sur 0,81 m de longueur.	Fondation d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Premier quart du XX^{e} siècle.	Sommet- 13,61 m / semelle à 13,14 m Base- NA
2+514	MTL15-25-2 / 1A11	Canalisation en bois de coupe quadrangulaire, dégagée sur 0,72 m de longueur et qui mesure 0,46 m de largeur avec une ouverture intérieure de 0,22 m largeur. Essence de bois utilisée, pin blanc.	Drain (domestique?). XIX^{e} siècle.	Sommet- 12,86 m Base- 12,64 m
2+551	MTL15-25-2 / 1A8	Ouvrage en béton armé à l'intérieur duquel sont fichées à la verticale deux tiges d'acier. Orienté est – ouest, dégagé sur 0,82 m de longueur et mesure 1,10 m de largeur.	Fondation d'un quai de chargement ou d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 13,52 m Base- ND
2+553	MTL15-25-2 / 1A7	Ouvrage en béton armé dont la surface est lisse et régulière. Orienté est – ouest, dégagé sur 0,82 m de longueur et mesure 0,98 m de largeur.	Fondation d'un quai de chargement ou d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 13,10 m Base- ND

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
2+557	MTL15-25-2 / 1A6	Ouvrage en béton de forme rectangulaire dont la surface est irrégulière et bosselée. Orienté est – ouest, dégagé sur 0,82 m de longueur et mesure 0,98 m de largeur.	Fondation d'un quai de chargement ou d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 13,18 m Base- ND
2+559	MTL15-25-2 / 1A5	Ouvrage en béton de forme rectangulaire qui comporte deux paliers dont leurs surfaces respectives sont lisses et régulières. Orienté est – ouest, il a été dégagé sur 0,82 m de longueur et mesure 0,98 m de largeur.	Fondation d'un quai de chargement ou d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- palier supérieur : 13,12 m / palier inférieur : 12,95 m Base- ND
2+584	MTL15-25-2 / 1A3	Ouvrage en béton de forme rectangulaire orienté est – ouest, dégagé sur 0,82 m de longueur sur 0,31 m de largeur. Coffrage fait de planches de bois, empreintes partiellement visibles à la surface extérieure de l'ouvrage.	Fondation d'un quai de chargement ou d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 12,42 m Base- ND
2+585	MTL15-25-2 / 1A2	Ouvrage en béton de forme rectangulaire orienté est – ouest, dégagé sur 0,82 m de longueur sur 0,31 m de largeur. Coffrage fait de planches de bois, empreintes partiellement visibles à la surface extérieure de l'ouvrage.	Fondation d'un quai de chargement ou d'un hangar d'entreposage situé en bordure de voie ferrée. Installation de la Grand Trunk Railway Co. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 13,22 m Base- ND
2+597	MTL15-25-2 / 1A1	Canalisation en bois de coupe quadrangulaire, orientée nord – sud, visible sur 2,80 m de longueur et de 0,31 m de largeur. Pente descendante vers le sud?	Drain (domestique?). XIX^{e} siècle.	Sommet- 12,07 m Base- 12,02 m
2+778	MTL15-25-2 / 1B1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées liées par du mortier de chaux, dressée en paroi nord. Orientée est – ouest, dégagée sur 0,78 m de longueur et de 0,48 m de largeur. Base non atteinte à 1,60 m de profondeur sous la surface de la chaussée.	Mur de fondation nord d'un bâtiment. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 19,81 m Base- NA
2+798	BiFj-121 / 2A8	Dépression de forme circulaire de 0,40 m de diamètre comblée par de la pâte de bois	Poteau de bois pouvant appartenir au mur latéral est d'un bâtiment secondaire orienté nord - sud situé en arrière-cour. Second quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 20,28 m Base- 20,17 m
2+798	BiFj-121 / 2A9	Dépression de forme circulaire de 0,15 m de diamètre comblée par un limon organique noir	Poteau de bois pouvant appartenir au mur latéral est d'un bâtiment secondaire orienté nord - sud situé en arrière-cour. Second quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 20,40 m Base- 20,27 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
2+799	BiFj-121 / 2A2	Bille de bois ébranchée de 0,32 m de diamètre fichée à la verticale dans le sol naturel.	Poteau de bois appartenant au mur partagé entre deux bâtiments secondaires orientés est - ouest situé en arrière-cour. Troisième quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 20,64 m Base- ND
2+799	BiFj-121 / 2B4	Caisson de forme de quadrangulaire composé de 4 parois latérales et d'un fond, le tout constitué de planches de bois de 0,18 m à 0,31 m de largeur. Sa longueur nord - sud mesure 1,96 m.	Latrine et fosse à déchets. Seconde moitié du XIX^{e} siècle	Sommet- 20,39 m Base- 19,41 m
2+809	BiFj-121 / 1A2	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et dégagée sur 1,48 m de largeur. Elle comporte un empattement de 0,30 m d'épaisseur contre sa paroi ouest.	Mur de fondation latéral est de l'annexe attenante au bâtiment principal? Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,43 m Base- 20,63
2+811	BiFj-121 / 1A3	Billes de bois équarries percées d'une ouverture circulaire qui sont jointées bout à bout l'une dans l'autre. Segment dégagé sur 2,40 m de longueur.	Drain (domestique?). Seconde moitié du XIX^{e} siècle.	Sommet- ND Base- 21,25 m
2+813	BiFj-121 / 1A4	Maçonnerie de pierres ébauchées orientée est – ouest, dégagée sur 1,60 m de longueur et de 0,56 m de largeur. Sa paroi sud est recouverte d'une maçonnerie de briques d'un rang d'épaisseur.	Mur de fondation sud du bâtiment principal auquel se rattache le mur nord 1A1. Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,66 m Base- 21,11 m
2+829	BiFj-121 / 1A1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée est – ouest, dégagée sur 0,65 m de longueur et de 0,30 m de largeur. Située sous un massif en béton.	Mur de fondation nord du bâtiment principal auquel se rattache le mur sud 1A4. Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,30 m Base- ND
Rue Saint-Antoine Ouest (circuit 3199)				
2+992	MTL15-25-2 / 1C1	Canalisation en fonte, orientée nord - sud, d'une longueur de plus de 1,00 m et d'un diamètre de 0,15 m.	Canalisation (domestique?). XX^{e} siècle?	Sommet- 19,92 m Base- 19,77 m
2+998	MTL15-25-2 / 1C2	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées posées à plat. Une seule assise. Longueur de plus de 1,00 m, largeur d'au moins 1,10 m et épaisseur d'environ 0,10 m.	Dallage ou semelle de fondation. Même vestige que 1C3. Lié à un bâtiment présent en 1890.	Sommet- environ 19,90 m Base- environ 19,80 m
3+000 à 3+005	MTL15-25-2 / 1C3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées posées à plat. Une seule assise visible. Longueur de 5,00 m, largeur de plus de 1,00 m et épaisseur d'environ 0,15 m.	Dallage ou semelle de fondation. Même vestige que 1C2. Lié à un bâtiment présent en 1890.	Sommet- environ 19,87 m Base- environ 19,72 m
3+016	MTL15-25-2 / 1C4	Canalisation en fonte, orientée nord - sud puis est - ouest. Plus de 1,10 m de longueur et un diamètre de 0,12 m.	Canalisation domestique posée sous la dalle de béton 1C7. XIX^{e} ou XX^{e} siècle	Sommet- environ 19,42 m Base- environ 19,30 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+011 et 3+019	MTL15-25-2 / 1C5	Ouvrage en béton, orienté est - ouest, d'une longueur de 8,40 m et visible sur 0,20 m de largeur. Hauteur résiduelle de plus de 0,90 m. Sur parement sud, présence d'un revêtement (plâtre?) et d'un élargissement (largeur de 0,20 m) vers la base.	Mur de fondation d'une façade de bâtiment. Imbriqué à la dalle et au muret en béton 1C6 et 1C7 (même bâtiment). Construit entre 1918 et 1949.	Sommet- 20,12 m Base- NA
3+019	MTL15-25-2 / 1C6	Ouvrage en béton armé, orienté nord - sud sur plus de 1,00 m de longueur. Largeur d'environ 0,60 m et hauteur de plus de 0,85 m.	Mur de fondation latéral est, imbriqué au mur de fondation 1C5 (même bâtiment). La dalle de béton 1C7 s'appuie contre son parement ouest. Le vestige est aussi appuyé contre le parement ouest du mur de fondation 1C8. Construit entre 1918 et 1949.	Sommet- 20,07 m Base- NA
3+010 à 3+019	MTL15-25-2 / 1C7	Dalle en béton armé d'environ 0,20 m d'épaisseur et visible sur 9,40 m de longueur par 1,00 m de largeur. Posée sur un niveau de concassé d'environ 0,15 m d'épaisseur.	Niveau de plancher d'un bâtiment, s'imbrique sur son flanc nord au mur de béton 1C5. L'extrémité est de la dalle s'appuie contre le mur de béton 1C6. Construit entre 1918 et 1949.	Sommet- environ 19,37 m Base- environ 19,17 m
3+020	MTL15-25-2 / 1C8	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries, orientée nord-sud. Une seule assise observée. Largeur d'environ 0,60 m et longueur de plus de 1,00 m.	Mur latéral ouest de fondation d'un bâtiment. Le mur en béton 1C6 s'appuie contre son parement ouest. Construit entre 1906 et 1912.	Sommet- 19,67 m Base- ND
3+028	MTL15-25-2 / 1C9	Maçonnerie de pierres calcaires équarries et ébauchées, orientée nord-sud. 4 assises visibles d'une largeur d'environ 1,00 m et observées sur 0,20 m de longueur et 0,45 m de hauteur.	Mur de refend d'un bâtiment. Son extrémité nord est imbriquée au mur est-ouest 1C11 (même bâtiment). Construit entre 1906 et 1912.	Sommet- 19,81 m Base- NA
3+029 à 3+030	MTL15-25-2 / 1C10	Dalle possiblement en béton, visible sur 1,00 m de longueur et 1,00 m de largeur. D'une épaisseur approximative de 0,05 m.	Plancher ou fond de cave d'un bâtiment. Son flanc nord semble s'appuyer contre le parement sud du mur 1C11. XX^{e} siècle.	Sommet- environ 19,26 m Base- environ 19,21 m
3+028 à 3+033	MTL15-25-2 / 1C11	Maçonnerie de pierres calcaires équarries et ébauchées, orientée est-ouest. Longue de 4,80 m et observée sur une hauteur de 0,55 m. 4 assises visibles.	Mur de fondation d'une façade de bâtiment. Imbriqué au mur 1C9 et possiblement au mur 1C12 (même bâtiment). Peut-être en lien avec la dalle de béton 1C10. Construit entre 1906 et 1912.	Sommet- environ 19,91 m Base- NA
3+033	MTL15-25-2 / 1C12	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries, orientée nord-sud. Largeur d'au moins 0,50 m et longueur de plus de 0,95 m. Plus de 4 assises résiduelles. Possible empattement (largeur de 0,50 m) contre son parement ouest.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment, circonscrit au nord par 1C11 et à l'ouest par 1C9. Son extrémité nord est possiblement imbriquée au mur 1C11. Construit entre 1906 et 1912.	Sommet- environ 20,34 m Base- environ 19,06 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+044	MTL15-25-2 / 1C13	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries, orientée nord-sud. Largeur de 0,80 m et longueur de plus de 0,95 m. 6 assises visibles.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment. Construit entre 1846 et 1872.	Sommet- 19,89 m Base- NA
3+069	MTL15-25-2 / 1C14	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord-sud. Largeur estimée à 0,72 m et longueur de plus de 0,40 m. Une seule assise visible.	Mur de refend d'un bâtiment circonscrit au nord par 1C15. Imbriqué à son extrémité sud au mur 1C15. Construit entre 1906 et 1912.	Sommet- environ 19,49 m Base- NA
3+060 à 3+074	MTL15-25-2 / 1C15	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée est - ouest. 6 assises visibles sur une longueur de 14 m. Surface du parement sud régularisée par l'application de mortier.	Mur de fondation d'une façade de bâtiment. Imbriqué à 3+069 au mur 1C14. Construit entre 1906 et 1912.	Sommet- environ 20,34 m Base- NA
3+105 à 3+111	MTL15-25-2 / 1C16	Canalisation en fonte, orientée est - ouest, d'un diamètre d'environ 0,20 m. Visible sur environ 6 m de longueur. Pente descendante vers l'est.	Canalisation d'usage public. Peut-être la même canalisation que 1C24, 2D1, 3B3 et 2B2 (BiFj-73). XX^{e} siècle?	Sommet- environ 19,05 m Base- environ 18,85 m
3+110	MTL15-25-2 / 1C17	Canalisation en plomb, orientée nord-sud, d'un diamètre de 0,03 m. Longueur de plus de 2 m.	Conduite d'alimentation en eau pour usage domestique. XX^{e} siècle?	Sommet- environ 19,02 m Base- environ 18,99 m
3+117	MTL15-25-2 / 1C18	Canalisation en métal ferreux, orientée nord-sud, d'un diamètre de 0,05 m. Visible sur une longueur de 0,90 m.	Conduite d'alimentation en eau pour usage domestique. La tranchée du vestige tronque le mur 1C19. XX^{e} siècle?	Sommet- 19,09 m Base- 19,04 m
3+115 à 3+121	MTL15-25-2 / 1C19	Maçonnerie de pierres calcaires équarries et ébauchées, orientée est - ouest. Longueur de plus de 6,15 m et largeur visible de 0,20 m. 4 assises résiduelles.	Mur de fondation d'une façade de bâtiment circonscrit à l'est par le mur 1C20 auquel il est possiblement imbriqué. XIX^{e} siècle (présent en 1872).	Sommet- 19,35 m Base- 18,75 m
3+122	MTL15-25-2 / 1C20	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries, orientée nord-sud. Largeur de 0,70 m et longueur de plus de 0,85 m. 2 assises résiduelles. Assise inférieure du parement est composée de gros moellons bruts (grès?).	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit au nord par le mur 1C19 auquel il est possiblement imbriqué. XIX^{e} siècle, présent en 1872.	Sommet- 19,26 m Base- 18,74 m
3+129	MTL15-25-2 / 1C21	Canalisation en fonte, orientée nord-sud, d'un diamètre de 0,20 m et d'une longueur de plus de 0,85 m. Pente descendante vers le sud.	Conduite d'alimentation en eau pour usage domestique? XX^{e} siècle?	Sommet- 18,65 m Base- 18,45 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+200	MTL15-25-2 / 1C22	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord-sud. Largeur de 1,05 m et longueur (résiduelle?) de 1,00 m. 3 assises résiduelles. Élargissement de 0,25 m à la base du parement ouest (empattement?). Certaines pierres de l'élargissement sont rejointées ou recouvertes de mortier à ciment.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment. Construit entre 1890 et 1906.	Sommet- 18,57 m Base- environ 17,57 m
3+214	MTL15-25-2 / 1C23	Maçonnerie de pierres calcaires grossièrement équarries, orientée nord-sud. Largeur de 0,65 m et longueur de plus de 1,00 m. 4 assises résiduelles. Les pierres de l'assise supérieure sont liées par du mortier à ciment (rejointage?).	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment. Construit entre 1872 et 1890.	Sommet- 18,19 m Base- 17,44 m
3+223 à 3+242	MTL15-25-2 / 1C24, 2D1, 3B3	Canalisation en fonte, orientée est - ouest, d'un diamètre de 0,18 m. Longueur de plus de 22,30 m. Pente descendante vers l'est.	Ancien aqueduc? La tranchée du vestige tronque partiellement le mur 1C26. La canalisation se poursuit vers l'est sur le site BiFj-73 (2B2). Peut-être le même vestige observé plus à l'ouest (1C16). XX^{e} siècle?	Sommet- ND Base- ND
3+234 à 3+235	MTL15-25-2 / 1C25	Maçonnerie de pierres calcaires équarries, orientée est-ouest. Seul le parement sud est visible, sur une longueur de 1 m et au moins 6 assises. Crépi gris sur l'extrémité est du parement.	Mur de fondation d'un bâtiment circonscrit à l'est par le mur 1C26. Le coin intérieur formé par les deux murs est couvert d'un crépi gris. Présent en 1890.	Sommet- environ 18,21 m Base- NA
3+235	MTL15-25-2 / 1C26	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord - sud. Largeur de 0,70 m et longueur de plus de 1 m. Au moins 5 assises. Présence de crépi sur le parement ouest.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment. Lié au vestige 1C25, le coin intérieur formé par les deux murs est couvert d'un crépi gris. Présent en 1890.	Sommet- 18,05 m Base- NA
3+223	MTL15-25-2 / 3B7	Canalisation en grès, orientée nord - sud, mesurant plus de 1 m de longueur. Pente descendante vers le sud. Composée de deux sections de tuyaux d'un diamètre de 0,15 m. La section sud est insérée dans un second tuyau en grès d'un diamètre de 0,21 m.	Conduite d'alimentation en eau. Le lot 3B5 correspond au remblai de sa tranchée. XIX^{e} siècle?	Sommet- 17,15 m Base- entre 17,06 m et 16,93 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+251	BiFj-73 / 2B1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, mesurant 0,73 m est - ouest et plus de 0,58 m nord-sud. 1 seule assise. Surmontée d'une maçonnerie de briques communes mesurant 0,32 m est - ouest et plus de 0,25 m nord - sud. 2 rangs et 3 assises résiduelles.	Mur intérieur de division ou pilier intérieur du bâtiment circonscrit à l'ouest par 2B3? Présent en 1890.	Sommet- 17,84 m Base- 17,48 m
3+243 à 3+263	BiFj-73 / 2B2	Canalisation en fonte, orientée est - ouest, d'un diamètre de 0,18 m. Longueur de plus de 20 m. Pente descendante vers l'est.	Ancien aqueduc? La tranchée du vestige tronque partiellement les murs 2B3, 2A1 et 2A2. Début XX^{e} siècle.	Sommet- entre 17,53 m et 17,37 m Base- entre 17,35 m et 17,19 m
3+244	BiFj-73 / 2B3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord - sud. Longueur de plus de 1 m et largeur de plus de 0,50 m. 7 assises résiduelles. Empattement ou semelle (largeur de 0,30 m) sur parement est. Peut-être deux générations de maçonnerie.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment. La maçonnerie de briques 2B4 est assise sur son empattement. Construit entre 1825 et 1846.	Sommet- 18,20 m Base- 17,21 m
3+244	BiFj-73 / 2B4	Maçonnerie de briques communes, orientée nord - sud. Longueur de plus de 0,16 m et largeur d'un rang de briques (0,10 m). 8 assises.	Revêtement intérieur ou aménagement architectural du bâtiment circonscrit à l'ouest par 2B3. Le vestige prend appuie sur l'élargissement du mur 2B3. XIX^{e} siècle?	Sommet- 18,20 m Base- 17,60 m
3+257	BiFj-73 / 2A1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord-sud. Longueur de plus de 0,98 m et largeur de 0,70 m. Au moins 4 assises. Surmonté de trois assises de briques communes à son extrémité nord.	Mur de fondation latéral ouest d'une annexe adjointe au bâtiment circonscrit à l'ouest par 2A2 ou mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par 2B3. XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,82 m Base- NA
3+263	BiFj-73 / 2A2	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord - sud. Longueur de plus de 0,98 m et largeur de 0,66 m. Au moins 4 assises.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment. Premier quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 17,59 m Base- NA
3+271	BiFj-73 / 2A3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord - sud. Longueur de plus de 0,98 m et largeur de 0,62 m. 4 assises.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par 2A2. Présent en 1846.	Sommet- environ 17,84 m Base- environ 16,99 m
3+288	BiFj-73 / 2A4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord - sud. Longueur de plus de 0,98 m et largeur de 0,62 m. 4 assises.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment circonscrit à l'est par 2A5. Construit entre 1801 et 1825.	Sommet- ND Base- ND
3+303	BiFj-73 / 2A5	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord-sud. Longueur de plus de 0,94 m et largeur de 0,62 m. 4 assises.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par 2A4. Premier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- ND Base- ND

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+308	BiFj-73 / 2A6	Maçonnerie de pierres calcaires partiellement ébauchées, orientée nord - sud, mesurant 0,80 m de largeur. Au moins deux assises. Elle est surmontée d'une maçonnerie de briques communes composée de deux rangs de largeur (0,22 m) et 6 assises. Le vestige mesure plus de 0,94 m de longueur.	Mur de refend d'un bâtiment circonscrit à l'est par 2A7 et à l'ouest par 2A5. Présent en 1872.	Sommet- ND Base- ND
3+311	BiFj-73 / 2A7	Maçonnerie de moellons bruts de pierres calcaires et métamorphiques, orientée nord - sud. Longueur de plus de 0,94 m et largeur de 0,72 m. Au moins deux assises. Est surmontée d'une assise de briques communes.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment. Présent en 1872.	Sommet- ND Base- ND
3+331	MTL15-25-2 / 1D1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et brutes, orientée nord - sud. Longueur résiduelle de 0,55 m et largeur de 0,82 m.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment circonscrit à l'est par le mur 1D3. Troisième quart du XIX siècle	Sommet- ND Base- ND
3+335	MTL15-25-2 / 1D2	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord - sud. Présence de moellons bruts à sa base. Longueur de plus de 0,86 m et largeur de plus de 0,65 m. 4 assises.	Mur de refend d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par 1D1 et à l'est par 1D3. Construit entre 1846 et 1872?	Sommet- ND Base- ND
3+340	MTL15-25-2 / 1D3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord - sud. Longueur de plus de 3,80 m et largeur de 0,82 m. 4 assises.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par 1D1. Construit entre 1846 et 1872.	Sommet- ND Base- ND
3+348	MTL15-25-2 / 1D4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord - sud. Longueur de plus de 3,40 m et largeur de 0,82 m. 4 assises.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1D3. Construit entre 1846 et 1872.	Sommet- ND Base- ND
Rue Robert Bourassa (circuit 3198)				
3+158	MTL15-25-2 / 1E9	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et de moellons, orientée est – ouest, de 1,22 m de longueur et de 0,72 m de largeur, 2 assisses visibles	Mur de fondation arrière d'un bâtiment. Construit en 1867 – 1868.	Sommet- 22,11 m Base- NA
3+189	MTL15-25-2 / 1E12	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées orientée est – ouest, dégagée sur 1,25 m de longueur et de 0,72 m de largeur. Parement nord appuyé contre un massif.	Muret sud de délimitation du terrain de l'école de la rue Belmont. Construit entre 1845 et 1857.	Sommet- 24,30 m Base- 23,40 m
3+246	MTL15-25-2 / 3C3	Revêtement de béton recouvert d'un enduit noir, surface lisse et régulière, coulé contre la surface du sol naturel en place. Dégagé sur 1,30 m dans un axe nord – sud et sur 1,10 m dans un axe est - ouest. Il s'appuie contre le parement sud de 3C2.	Revêtement de plancher intérieur du niveau de cave situé dans l'aile ouest du bâtiment principal de l'école de la rue Belmont. XIX^{e} ou XX^{e} siècle.	Sommet- 30,77 m Base- 30,74

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+247	MTL15-25-2 / 3C2	Maçonnerie de briques comportant un segment nord - sud dégagé sur 1,10 m de longueur et qui comporte 2 à 3 rangs d'hauteur résiduelle. Il est jointé à son extrémité sud à un segment de maçonnerie de briques orienté est – ouest, dégagé sur 1,20 m de longueur et qui comporte 4 rangs de briques d'hauteur résiduelle.	Muret de division de l'espace intérieur du niveau de cave situé dans l'aile ouest du bâtiment principal de l'école de la rue Belon XIX^{e} ou XX^{e} siècle.	Sommet- segment est - ouest : 30,90 m Base- segment est – ouest : 30,55 m
3+248	MTL15-25-2 / 3C1	Dalle de béton 'à surface rugueuse et irrégulière qui s'appuie contre le parement est de 3C2. Dégagé sur 1,70 m dans un axe nord – sud et sur 1,10 m dans un axe est – ouest.	Revêtement de plancher intérieur du niveau de cave situé dans l'aile ouest du bâtiment principal de l'école de la rue Belmont. XIX^{e} ou XX^{e} siècle.	Sommet- 31,06 m Base- 31,03 m
3+275 à 3+313	MTL15-25-2 / 1E1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, 5 assisses résiduelles, semelle faite de pierres ébauchées de 1,00 m de longueur sur 0,70 m de largeur. Dégagé en parement ouest sur 39 m de longueur. Largeur d'environ 0,72 m.	Mur de fondation latéral est du bâtiment principal qui est délimité par son mur arrière 1E8. Troisième quart du XIX^{e} siècle. Mur de fondation latéral est de la rallonge circonscrite au nord par 1E6. Construite entre 1890 et 1912. Mur de fondation latéral est du bâtiment d'arrière-cour circonscrit au nord par le mur de fondation1E6 et par le mur de fondation 1E5. Troisième quart du XIX^{e} siècle. Mur de fondation de la façade du bâtiment délimité au sud par le mur 1E5 et au nord par le mur 1E3. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Au point de chaînage 3+290 Sommet- 32,72 m Base- 31,67 m
3+282	MTL15-25-2 / 1E8	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée est – ouest, imbriquée à son extrémité est au vestige 1E1, dégagé sur 1,50 m de longueur. Possède une hauteur résiduelle de 1,10 m en paroi est de 1,10 m et de 0,10 m en paroi ouest.	Mur de fondation arrière du bâtiment principal délimité par son mur latéral 1E1. Troisième quart du XIX^{e} siècle. Il aurait été percé lors de l'ajout de la rallonge, entre 1890 et 1912, qui est attenante au mur arrière du bâtiment principal.	Sommet- 32,40 m Base- NA
3+285	MTL15-25-2 / 1E7	Dalle de béton orientée nord – sud, de 0,04 m d'épaisseur et qui s'appuie contre les vestiges 1E6 au nord et 1E8 au sud. Préservée en sur toute sa longueur.	Revêtement de plancher du niveau du sous-sol de la rallonge attenante au bâtiment principal délimité par les murs 1E1 et 1E8. Mis en place entre 1890 et 1912.	Sommet- 31,53 m Base- 31,49 m
3+293	MTL15-25-2 / 1E6	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées orientée est - ouest, dégagée sur 1,65 m de longueur et de 0,70 m de largeur. Sa base non atteinte s'enfonce plus profondément que le segment de mur latéral 1E1 compris entre 1E6 et 1E8.	Mur de fondation de la façade du bâtiment d'arrière-cour délimité par les murs 1E1 et 1E5. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 32,72 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
3+298	MTL15-25-2 / 1E5	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et de moellons, orientée est – ouest, dégagée sur 2,70 m de longueur et de 0,80 m de largeur. Comporte 2 assisses résiduelles. Imbriquée à son extrémité est au vestige 1E1.	Mur de fondation arrière du bâtiment d'arrière-cour délimité par les murs 1E6 et 1E1. Mur de fondation sud du bâtiment principal délimité par les murs 1E1 et 1E3. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 32,44 m Base- 32,01 m
3+305	MTL15-25-2 / 1E2	Maçonnerie de briques suivant un appareillage en damier, orientée est – ouest, dégagée sur 4,75 m de longueur et de 0,32 m de largeur. Comporte 3 assises résiduelles en paroi ouest.	Mur de fondation de refend du bâtiment principal délimité par les murs 1E5, 1E1 et 1E3. Troisième quart du XIX^{e} siècle ou plus récent.	Sommet- 32,57 m Base- 32,17 m
3+313	MTL15-25-2 / 1E3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée est – ouest, dégagée sur 1,80 m de longueur et de 0,85 m de largeur. Imbriquée à son extrémité est au vestige 1E1. Comporte 3 assises résiduelles. Une maçonnerie de briques de deux rangs de largeur s'appuie contre son parement sud.	Mur de fondation nord du bâtiment principal délimité par les murs 1E1 et 1E5. Construit entre 1848 et 1865.	Sommet-32,93 m Base- 32,48 m
3+313 à 3+321 et 3+324 à 3+343	MTL15-25-2 / 1E10	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 19 m de longueur et de 0,65 m de largeur. Comporte 4 assisses résiduelles. Imbriquée aux vestiges 1E4 et 1E3. Comporte un empattement contre son parement ouest de 0,25 m de largeur sur lequel s'appuie le vestige 1E13.	Mur de fondation de la façade du bâtiment principal délimité par les murs 1E3 et 1E4. Construit entre 1848 et 1865.	Sommet- 33,66 m Base- 33,06 m
3+321	MTL15-25-2 / 1E4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée est – ouest, dégagée sur 1,75 m de longueur et de 0,70 m de largeur. Sa semelle mesure 0,98 m de largeur. Comporte 4 assisses résiduelles. Imbriquée à son extrémité est au vestige 1E10.	Mur de fondation nord du bâtiment principal délimité par les murs 1E10 et 1E3. Construit entre 1848 et 1865.	Sommet- 33,25 m Base- 32,60 m
3+341	MTL15-25-2 / 1E13	Maçonnerie de briques d'un rang d'épaisseur, orientée nord – sud, relevée sur 1,40 m de longueur et sur 1,00 m de largeur. Elle repose contre l'empattement du vestige 1E10.	Revêtement de plancher du niveau du sous-sol d'un bâtiment construit au troisième du XIX^{e} siècle.	Sommet-33,83 m Base- 33,73 m
3+361	MTL15-25-2 / 1E11	Dalle de béton de 0,13 m d'épaisseur recouverte d'une mince couche de ciment de 0,03 m d'épaisseur. Orientée nord –sud, dégagée sur 3,50 m de longueur et sur 1,80 m de largeur.	Dalle de plancher liée à des installations d'un garage et d'une station service. XX^{e} siècle, après 1912.	Sommet- 34,77 m Base- 34,57 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
Boulevard René-Lévesque Ouest (circuit 3199)				
4+005 à 4+015	MTL15-25-2 / 2G1	Maçonnerie de pierres calcaires équarries, orientée est - ouest. Longueur de plus de 6,40 m et largeur de 0,60 m. Au moins 5 assises.	Mur de fondation d'une façade de bâtiment circonscrit à l'est par le mur 2G3. Il est traversé par la canalisation 3F4. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 33,91 m Base- 32,83 m
4+004 à 4+010	MTL15-25-2 / 2G2	Canalisation en grès, orientée est - ouest, de 0,12 m de diamètre. Longueur de plus de 6,40 m.	Drain de fondation. Longe le parement sud du mur 2G1. XX^{e} siècle?	Sommet- 32,96 m Base- 32,84 m
4+015	MTL15-25-2 / 2G3	Maçonnerie de pierres calcaires équarries, orientée nord - sud. Longueur de plus de 0,90 m et largeur de 0,60 m. Au moins 3 assises.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit au sud par le mur 2G1. Il est traversé par la canalisation 3F3 et la dalle de béton 3F5 s'appuie contre son parement ouest. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 33,43 m Base- NA
4+012	MTL15-25-2 / 3F3	Canalisation en métal ferreux, orientée est - ouest, diamètre d'environ 0,10 m. Longueur de plus de 0,95 m.	Conduite domestique d'alimentation en eau. Traverse le mur 2G3. XIX^{e} ou XX^{e} siècle?	Sommet- 33,22 m Base- environ 33,12 m
4+013	MTL15-25-2 / 3F4	Canalisation en métal ferreux, orientée nord - sud, diamètre d'environ 0,07 m. Longueur de plus de 0,20 m.	Conduite domestique d'alimentation en eau. Traverse le mur 2G1. XIX^{e} ou XX^{e} siècle?	Sommet- 33,48 m Base- environ 33,41 m
4+014	MTL15-25-2 / 3F5	Dalle en béton d'environ 0,07 m d'épaisseur, visible sur 0,65 m de longueur et sur 0,45 m de largeur.	Plancher d'une cave de bâtiment, circonscrit à l'est par 2G3 et au sud par 2G1. L'extrémité est de la dalle s'appuie contre le mur 2G3. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 32,82 m Base- environ 32,75 m
4+030	MTL15-25-2 / 1F1	Creusement de 0,95 m de largeur et 0,16 m de hauteur. Comblée par un limon hétérogène et très compact.	Tranchée d'implantation d'un vestige (absent) délimitant à l'ouest l'ancien Square Beaver Hall. Fin XIX^{e} siècle – première moitié XX^{e} siècle.	Sommet- environ 34,13 m Base- environ 33,97 m
4+047	MTL15-25-2 / 1F2	Creusement de 0,92 m de largeur et de plus de 0,99 m de longueur. Environ 0,14 m de hauteur. Comblée par un limon sableux noir avec lentilles de sable limoneux beige.	Tranchée d'implantation d'un vestige (absent) délimitant à l'est l'ancien Square Beaver Hall. Fin XIX^{e} siècle – première moitié XX^{e} siècle.	Sommet- environ 34,13 m Base- environ 33,99 m
4+063	MTL15-25-2 / 1F3	Maçonnerie de pierres ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord - sud. Largeur de 0,60 m et longueur de plus de 0,90 m. 6 assises résiduelles.	Mur de fondation d'une saillie en façade d'un bâtiment représenté par le mur 1F4. Construit en 1848.	Sommet- 33,73 m Base- 32,72 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+066	MTL15-25-2 / 1F4	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries, orientée nord - sud. Largeur de 0,75 m et longueur de plus de 0,90 m. 5 assises. Empattement d'environ 0,25 m de largeur contre son parement ouest. Revêtement en briques sur parement est d'un rang d'épaisseur et comportant 5 assises, recouvert de crépi à ciment.	Mur de fondation de la façade d'un bâtiment circonscrit à l'est par le mur 1F7. Construit en 1848.	Sommet- 33,87 m Base- 32,87 m
4+072 à 4+079	MTL15-25-2 / 1F5	Dalle en béton d'une épaisseur de 0,10 m, visible sur 6,50 m de longueur et environ 0,80 m de largeur. Dans sa section centrale, la dalle recouvre quelques briques couchées à plat sans liant.	Plancher d'une cave d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1F4 et à l'est par le mur 1F7. S'appuie contre le dallage en briques 1F6 à son extrémité est. Mis en place entre 1848 et 1951.	Sommet- 32,98 m Base- 32,88 m
4+080	MTL15-25-2 / 1F6	Maçonnerie de briques communes composée d'une à deux assises, visible sur 2,10 m de longueur et environ 0,80 m de largeur. Revêtement au sommet d'un crépi à ciment gris. À son extrémité est, le vestige comporte 4 assises sur deux rangs.	Dallage en briques d'une cave d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1F4 et à l'est par le mur 1F7. Son extrémité est s'appuie contre le parement ouest du mur 1F7. Son extrémité ouest s'appuie contre la dalle en béton 1F5. Mis en place entre 1848 et 1951.	Sommet- 33,39 m Base- environ 33,07 m
4+081	MTL15-25-2 / 1F7	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord - sud. Largeur de 0,75 m et longueur de plus de 0,95 m. 5 assises. Revêtement en briques contre son parement ouest d'un rang d'épaisseur et de 4 assises, recouvert de crépi à ciment gris.	Mur arrière de fondation d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1F4. Le dallage en briques 1F6 s'appuie contre le revêtement de son parement ouest. Le dallage en pierres 1F11 s'appuie sur son parement ouest. La dalle de béton 1F8 s'appuie contre son parement est. Construit en 1848.	Sommet- 33,69 m Base- 32,79 m
4+081 à 4+083	MTL15-25-2 / 1F8	Dalle en béton d'une épaisseur d'environ 0,07 m, mesurant 2,40 m de longueur et plus de 0,95 m de largeur.	Plancher d'une cave de l'appendice d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1F7 et à l'est par le mur 1F9. La dalle s'appuie contre les parements respectifs de ces deux murs. Mis en place entre 1848 et 1951.	Sommet- 32,99 m Base- environ 32,92 m
4+083,75	MTL15-25-2 / 1F9	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord - sud. Largeur de 0,65 m et longueur de plus de 0,95 m. Environ 3 assises. Réfection en béton sur l'ensemble du parement est (largeur variant entre 0,16 et 0,30 m).	Mur arrière de fondation de l'appendice d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1F7. La dalle de béton 1F8 s'appuie contre son parement ouest. Construit en 1848.	Sommet- 33,54 m Base- 32,81 m
4+074,7	MTL15-25-2 / 1F10	Canalisation en plomb, orientée nord - sud, d'un diamètre d'environ 0,05 m. Visible sur une longueur de 0,43 m.	Conduite domestique d'alimentation en eau du bâtiment circonscrit à l'est par le mur 1F7 et à l'ouest par le mur 1F4. Entre 1848 et 1951.	Sommet- ND Base- ND

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+073 à 4+081	MTL15-25-2 / 1F11	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries. Visible sur 7,40 m de longueur et plus de 0,20 m de largeur. Une seule assise.	Dallage en pierres d'une cave de bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 1F4 et à l'est par le mur 1F7. Son extrémité est s'appuie contre le parement ouest du mur 1F7. Construit en 1848?	Sommet- ND Base- ND
4+158	MTL15-25-2 / 2J1	Maçonnerie de pierres calcaires équarries et ébauchées, orientée nord - sud. Largeur de 0,70 m et longueur de plus de 0,92 m. 5 assises.	Mur de fondation de la façade d'un bâtiment secondaire. Les lots 3J1 et 3J3 correspondent au remblai de comblement de sa tranchée de construction. Construit entre 1846 et 1879.	Sommet- 32,36 m Base- 31,54 m
4+161	MTL15-25-2 / 2J2	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et grossièrement équarries, orientée nord - sud. Largeur de 0,75 m et longueur de plus de 0,95 m. 3 assises.	Mur de fondation arrière d'un bâtiment secondaire. Le lot 3K3 correspond peut-être au remblai de comblement de sa tranchée de construction. Construit entre 1846 et 1879.	Sommet- 32,04 m Base- 31,69 m
4+169 à 4+173	MTL15-25-2 / 2K1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et semi-ébauchées, orientée est - ouest. Visible sur une longueur de 3,20 m et sur une largeur de 0,70 m. Plus de 3 assises. Empattement de 0,12 m de largeur contre son parement sud.	Mur de fondation latéral nord d'une annexe de bâtiment. Le lot 3L4 correspond au remblai de comblement de sa tranchée de construction. L'extrémité est du mur s'appuie contre le parement ouest du mur 2K3. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 32,05 m Base- 30,96 m
4+173 à 4+181	MTL15-25-2 / 2K2	Maçonnerie de pierres calcaires équarries, orientée est - ouest. Visible sur une longueur de 6,40 m et sur une largeur de 0,70 m. Au moins 6 assises.	Mur de fondation latéral nord d'un bâtiment circonscrit à l'ouest par le mur 2K3. Le mur s'imbrique à son extrémité ouest au mur 2K3. Le lot 3M1 correspond au remblai de comblement de sa tranchée de construction. Construit entre 1825 et 1846.	Sommet- 32,15 m Base- NA
4+173	MTL15-25-2 / 2K3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries, orientée nord - sud. Largeur d'environ 0,60 m et visible sur une longueur de 0,30 m. Au moins 4 assises. Crépi gris sur l'assise supérieure du parement est. Empattement contre le parement ouest.	Mur de fondation arrière d'un bâtiment circonscrit au nord par le mur 2K2. Le mur s'imbrique à son extrémité nord au mur 2K2. Le lot 3L5 correspond au remblai de comblement de sa tranchée de construction. Construit entre 1825 et 1846.	Sommet- 32,15 m Base- NA
4+327 à 4+336	MTL15-25-2 / 1G1	Maçonnerie de pierres calcaires équarries, orientée est – ouest, dégagée en parement nord sur 9,00 m de longueur et sur moins de 0,30 m de largeur. Parement nord dressé, 8 assisses visibles avec des assises de régulation. Une dalle de béton 1G3 vient s'appuyer contre son parement nord à 1,31 m de profondeur sous la surface.	Mur de fondation latérale sud d'un bâtiment circonscrit à l'est par le mur 1G3. Construit en 1872 – 1873.	Sommet- 26,22 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+327 à 4+336	MTL15-25-2 / 1G2	Dalle de béton orientée est – ouest, dégagée sur 9,00 m de long et sur 0,97 m de largeur qui s'appuie contre le parement nord du mur 1G1 et contre le parement ouest du mur 1G3.	Revêtement de plancher du niveau de cave du bâtiment circonscrit par les murs 1G1 et 1G3.	Sommet- 24,91 m Base- NA
4+339	MTL15-25-2 / 1G3	Maçonnerie de pierres de pierres calcaires ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 0,97 m de longueur et de 0,64 m de largeur. Elle a été dérasée à environ 0,10 m au-dessus de la surface de la dalle de béton 1G2.	Mur de fondation arrière du bâtiment circonscrit par le mur 1G1. Bâtiment construit en 1872 – 1873. Il a été percé subséquemment pour accéder à la cave du bâtiment voisin situé à l'est.	Sommet- 24,99 m Base-NA
4+366	MTL15-25-2 / 3P6	Canalisation en bois de coupe quadrangulaire comportant un bras orienté est – ouest dégagé sur 1,50 m de longueur et de 0,30 m de largeur qui va se raccorder à un bras orienté nord – sud dégagé sur 0,70 m de longueur. Hauteur de l'ouverture intérieure de 0,41 m.	Drain en bois (domestique?). Mis en place après1865 – 1866.	Sommet- 24,67 m Base- 24,21 m
4+371 à 4+382	MTL15-25-2 / 1G4	Maçonnerie de pierres calcaires équarries et ébauchées, orientée est – ouest, dégagé sur 9,00 m et de 0,70 m de largeur en parement sud. 5 assisses visibles. Comporte un empattement de 0,15 m de largeur contre son parement sud.	Mur de fondation de la façade du bâtiment abritant la Montreal Protestant House of Industry and Refuge. Construit en 1865 – 1866.	Sommet- 25,17 m Base- 24,06 m
4+398	MTL15-25-2 / 1G5	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 0,96 m de longueur et de 0,45 m de largeur. Comporte 5 assisses résiduelles.	Mur de fondation latérale est, adjacent à une allée cochère menant à la cour arrière. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,92 m Base- 23,84 m
4+401	MTL15-25-2 / 2M1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 0,94 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latérale ouest, adjacent à une allée cochère menant à la cour arrière, du bâtiment principal circonscrit par le mur 2M2. Troisième quart du XIX^{e} siècle (1858 – 1859?).	Sommet- 24,95 m Base- 23,84 m
4+406 à	MTL15-25-2 / 2M2	Double maçonneries de pierres calcaires ébauchées appuyées l'une contre l'autre. La maçonnerie située à l'ouest mesure 0,50 m de largeur et celle à l'ouest fait de 0,65 m de largeur. Orientée nord – sud et dégagée sur 0,94 m de largeur.	La section ouest du mur de fondation 2M2 appartient au bâtiment circonscrit par le mur ouest 2M1. Érigé au troisième quart du XIX^{e} siècle (1858 – 1859?). La section est du mur de fondation 2M2 appartient au bâtiment voisin à l'est auquel se rattache une dalle de béton. Construit en 1886 - 1887.	Sommet- 24,86 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+407 à 4+409	MTL15-25-2 / 2M3	Dalle de béton orientée est – ouest, dégagée sur 2,50 m de longueur et sur 0,97 m de largeur. Elle s'appuie contre la section est du vestige 2M2.	Revêtement de plancher du niveau de cave du bâtiment circonscrit par le mur ouest 2M2. Mis en place après 1886 - 1887.	Sommet- 23,74 m Base- NA
4+660	MTL15-25-2 / 1H3	Maçonnerie de pierres, orientée nord-sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,70 m de largeur.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment circonscrit par le mur est 1H4. Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,68 m Base- ND.
4+664	MTL15-25-2 / 1H4	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 1,00 m de longueur et de 0,70 m de largeur. Dégagée sur une seule assise avant d'atteindre la base de la tranchée d'excavation.	Mur de fondation est d'un bâtiment circonscrit par le mur ouest 1H3. Quelques briques déstructurées dans les déblais suggèrent un aménagement de briques associé. Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 20,63 m Base- NA
4+674 à 4+676	MTL15-25-2 / 1H5	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,20 m. Une dalle de béton, située à 20,65 m NMM vient s'appuyer contre son parement ouest. Orientée est – ouest, dégagée sur 1,50 m de longueur et sur 0,90 m de largeur.	Mur est de fondation est ou mitoyen d'un bâtiment avec son revêtement de plancher du niveau de cave. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,85 m Base- NA
4+717	MTL15-25-2 / 2N1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 0,97 m.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment circonscrit par les murs 2N2 et 1H1. Bâtiment présent sur ce coin depuis le premier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22,92 m Base- 21,95 m
4+719	MTL15-25-2 / 2N2	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,24 m.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment circonscrit par les murs 2N2 et 1H1. Bâtiment présent sur ce coin depuis le premier quart du XIX^{e} siècle. Pourrait correspondre à la génération construite au dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet : 22.86 Base : 21.62
4+726	MTL15-25-2 / 1H1	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 1,30 m de longueur et de 0,70 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 0,40 m.	Mur de fondation est d'un bâtiment d'un bâtiment circonscrit par les murs 2N2 et 1H1. Bâtiment présent sur ce coin depuis le premier quart du XIX^{e} siècle. Pourrait correspondre à la génération construite au troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,16 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+738	MTL15-25-2 / 1H2	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,80 m de longueur et de 0,90 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,70 m.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment circonscrit par le mur est 1H6. Troisième quart du XIX siècle, bâtiment qui subit des modifications au cours des décennies suivantes.	Sommet- 23,40 m Base- NA
4+758	MTL15-25-2 / 1H6	Maçonnerie de pierres calcaires schisteuses et pierres métamorphiques ébauchées, orientée nord – sud, dégagée sur 1,37 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de1,42 m. Comporte une ouverture qui a été comblée par l'érection d'une maçonnerie de briques. L'ouverture a été dégagée sur 0,62 m de longueur et se prolonge en paroi nord hors des limites de la tranchée. Un madrier de bois de 0,12 m de côté a été posé à l'horizontale à 0.24 m au-dessus du seuil, appuyé contre le côté sud de l'ouverture. La maçonnerie de briques comporte trois rangs de briques posées en panneresse et liées par du mortier à ciment.	Mur de fondation latéral partagé deux bâtiments, l'un circonscrit par le mur ouest 1H2 et l'autre bâtiment circonscrit par le mur est 1H8. Construit entre 1890 et 1912, probablement vers 1907 - 1908.	Sommet- 23,28 m Base- NA
4+758 à 4+772	MTL15-25-2 / 1H7	Dalle de béton de 0,05 m d'épaisseur qui s'appuie contre les maçonneries de pierres 1H6 et 1H8 et couvre une longueur est – ouest de 13,85 m. Dégagée sur 1,37 m de largeur. Comporte des ouvertures liées à l'installation de conduits en grès. Sa surface est d'hauteur inégale et comporte des dénivelés et petits paliers en périphérie du vestige 1H6.	Plancher de cave du bâtiment circonscrit par le mur ouest 1H6 et le mur est 1H8 qui occupe le lot 359. Mis en place au moment de la construction du bâtiment entre 1890 et 1912?	Sommet- 21,96 m Base- 21,91 m
4+773	MTL15-25-2 / 1H8	Maçonnerie de pierres calcaires orientée nord – sud, dégagée sur 1,37 m de longueur et de 0,70 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,30 m de hauteur. Comporte une ouverture circulaire de 0,32 m de diamètre à l'intérieur duquel pénètre un conduit en cuivre de 0,03 m de diamètre. Le vestige 1H8 est aligné avec le front bâti des édifices situés sur le côté ouest du boulevard Saint-Laurent.	Mur de fondation est d'un bâtiment circonscrit par le mur ouest 1H6. Construit entre 1890 et 1912, probablement vers 1907 - 1908	Sommet- 23,42 m Base- NA

Boulevard René-Lévesque Est (circuit 3199)				
4+804 à 4+812	BjFj-67 / 17B2	Maçonnerie de pierres calcaires équarries orientée est – ouest, dégagée sur 7,50 m de longueur le long de son parement nord. Dégagée sur une hauteur comprise entre 0,47 m et 0,67 m. Extrémité est du vestige imbriquée à 17B1. Modification architecturale apportée par l'ajout du vestige 17B3.	Mur de fondation sud ou mitoyen d'un bâtiment érigé sur le lot 268 et dont la façade donne sur le boul. Saint-Laurent. Construit au dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,24 m Base- NA
4+807	BjFj-67 / 17B3	Maçonnerie de briques, orientée est – ouest, de 0,86 m de longueur. Dégagée en parement nord sur 0,36 m de largeur et sur une hauteur de 0,42 m. Une porte de métal ferreux fixée par un joint de plomb recouvre une ouverture centrale de forme rectangulaire de 0,44 m de largeur. L'ouverture à l'intérieur de la maçonnerie de briques est comblée de résidus de combustion. Maçonnerie de briques imbriquée au vestige 17B2.	Cendrière aménagée dans la maçonnerie de pierres du mur 17B2. Modification architecturale postérieure à la construction du bâtiment daté du dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,09 m Base- NA
4+811	BjFj-67 / 17B1	Maçonnerie de pierres calcaires équarries, orientée nord – sud, dégagée sur 0,9 m de longueur et en parement ouest seulement. Ouverture percée dans sa portion nord, comblée par du mortier à ciment. Son extrémité sud est imbriquée à 17B2. Comporte une dalle de béton à plus de 1,80 m de profondeur sous la chaussée, non affectée par les travaux d'excavation.	Mur de fondation est d'un bâtiment circonscrit par le mur sud 1B2, érigé sur le lot 268. Construit au dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,27 m Base- NA
4+818 à 4+822	BjFj-67 / 17A1	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagé sur 4,0 m de longueur en parement nord seulement. Une assise résiduelle constituée de pierres plates de 0,15 m d'épaisseur et d'environ 0,75 m à 1,00 m de longueur.	Mur de fondation nord d'un bâtiment érigé sur le lot 267. Construit entre 1890 et 1912. Dépôt important d'objets à l'est du vestige.	Sommet- 23,43 m Base- 23,30 m
4+829 à 4+834	BjFj-67 / 17A2	Maçonnerie de béton comportant un agrégat de fragments de briques. Orientée est – ouest, elle mesure 5 m de longueur et fait 0,50 m de largeur. Possible restant de plancher de bois visible en paroi sud de la tranchée.	Mur de fondation nord d'un bâtiment érigé sur le lot 267. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 23,12 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+837	BjFj-67 / 17A3	Maçonnerie de pierres comportant deux segments l'un orienté nord - sud de 1,30 m de longueur et l'autre est – ouest de 1,20 m de longueur. De largeur respective de 0,75 m. Constituée de pierres de 0,75 m de longueur et de 0,15 m d'épaisseur.	Le segment nord – sud pourrait correspondre à un mur de refend alors que le segment est – ouest correspondrait au mur sud d'un bâtiment érigé sur le lot 268. Construit au dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,61 m Base- NA
4+841	BjFj-67 / 17A4	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,80 m de largeur. Constituée de pierres de 0,30 m de diamètre maximal.	Mur de fondation de la façade d'un bâtiment érigé sur le lot 268. Construit durant le dernier quart du XIX^{e} siècle, avant 1890.	Sommet- 23,82 m Base- 23,27 m
4+845	BjFj-67 / 17A5	Maçonnerie de briques au profil ovoïde, orientée nord – sud, dégagée sur 1,30 m de longueur et de 0,8 m de largeur.	Canalisation d'égout. XIX^{e} siècle ou XX^{e} siècle.	Sommet- 23,29 m Base- 22,39 m
4+850 à 4+860	BjFj-76 / 6A1	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagée sur 9,60 m de longueur en parement nord uniquement. Ne comporte qu'une assise de pierres plates de 0,12 m d'épaisseur sauf à l'extrémité ouest où reposent 3 assises.	Mur de fondation sud d'un bâtiment. Premier quart du XIX^{e} siècle, détruit entre 1846 et 1872 (lors de l'incendie de 1852?).	Sommet- 24,06 m Base- 23.46 m à l'extrémité ouest et 23,90 m à l'extrémité est.
4+934	BjFj-76 / 6A2	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,30 m de longueur et de 0,80 m de largeur.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment. Construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,46 m Base- 23,40 m
4+940 à 4+943	BjFj-76 / 6A3	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, qui mesure 3,00 de longueur et dégagée sur 0,90 m d'hauteur en parement nord uniquement. Une dalle de béton vient s'appuyer contre son parement nord à 23,48 m NMM.	Mur de fondation nord d'un bâtiment auquel se rattache le mur ouest 6A2. Construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle. Dalle de béton mise en place entre 1890 et 1912 à l'intérieur d'une annexe qui lui est attenante contre son mur de fondation nord.	Sommet- 24,36 m Base- NA
4+955	BjFj-77 / 10A6	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 1,30 m de longueur et de 0,73 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,25 m.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment circonscrit par le mur nord 10A4 et le mur est 10A2. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,82 m Base- NA
4+960 à 4+965	BjFj-77 / 10A4	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagée sur 5,20 m de longueur et de 0,65 m de largeur.	Mur de fondation nord d'un bâtiment circonscrit par le mur ouest 10A6 et le mur est 10A2. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,84 m Base- 23,34 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
4+962	BjFj-77 / 10A5	Maçonnerie de briques orientée nord – sud, dégagée sur 1,40 m de longueur et de 0,30 m de largeur.	Mur de refend situé à l'intérieur du bâtiment circonscrit par le mur ouest 10A6 et le mur est 10A2. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24.83 m Base- 23.58 m
4+967	BjFj-77 / 10A3	Maçonnerie de pierres calcaires orientée nord – sud, dégagée sur 0,20 m de longueur et qui se prolonge en paroi nord de la tranchée d'excavation. Dégagée sur 1,50 m d'hauteur, elle mesure 0,75 m de largeur.	Mur ouest de l'annexe est jouxtant le mur de fondation nord du bâtiment circonscrit par le mur ouest 10A6 et le mur est 10A2.	Sommet- 24,84 m Base- NA
4+969	BjFj-77 / 10A2	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,20 m de longueur et de 0,65 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,30 m.	Mur de fondation est du bâtiment circonscrit par le mur ouest 10A6. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,65 m Base- NA
4+ 982	BjFj-77 / 10A1	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,20 m de longueur et de 0,80 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 0,70 m.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment érigé sur le lot 343. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,51 m Base- NA
5+071	MTL15-25-2 / 3W2	Deux madriers couchés à plat selon un axe nord - sud et distancés l'un de l'autre de 0,12 m. Mesurent chacun plus de 1,22 m de longueur, environ 0,28 m de largeur et 0,18 m d'épaisseur. Essence de bois utilisée, le pin blanc.	Éléments de charpente d'un bâtiment secondaire. Construit entre 1890 et 1912.	*Madrier est* Sommet- 23,88 m Base- 23,76 m *Madrier ouest* Sommet- 23,75 m Base- 23,55 m
5+123 à 5+144	MTL15-25-2 / 1J1	Vestige en béton grossier, orienté est - ouest, qui mesure 21,50 m de longueur et plus de 0,80 m de largeur. Épaisseur d'environ 0,35 m. Dans sa moitié est, il est surmonté d'une maçonnerie de pierres calcaires équarries composée de 2 assises résiduelles.	Semelle en béton surmontée d'un mur arrière de fondation en pierre d'un bâtiment. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- ND Base- ND
5+152	MTL15-25-2 / 2R1	Vestige en béton, orienté nord - sud, qui mesure plus de 1,15 m de longueur et 0,32 m de largeur. Élargissement d'environ 0,30 m à la base de son parement est.	Fondation d'un mur de refend d'un bâtiment. Les lots 3X2 et 3X4 correspondent au remblai de sa tranchée de construction. Construit entre 1939 et 1947.	Sommet- 21,80 m Base- 21,03 m
5+185	BjFj-173 / 2D10	Caisson rectangulaire en bois, qui mesure 1,75 m dans un axe est - ouest et plus de 0,80 m dans un axe nord - sud. Parois formées de planches (de 0,18 m de largeur sur 0,04 m d'épaisseur) couchées de chant.	Fosse à déchets. Le lot 2D2 correspond au dépôt primaire résiduel de la structure. Fin du XIX^{e} siècle – début du XX^{e} siècle.	Sommet- 21,39 m Base- 21,18 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+190	BjFj-173 / 2F11	Poteau de bois, de section circulaire, posé à la verticale. Diamètre d'environ 0,30 m et longueur de plus de 0,62 m. Pierres de cale dans la portion inférieure de sa tranchée.	Élément architectural d'un ancien bâtiment en bois situé en cours arrière du lot cadastral 382. Le lot 2F7 correspond au remblai de comblement de sa fosse. Construit entre 1872 et 1939.	Sommet- 21,15 m Base- 20,53 m
5+202	BjFj-173 / 1A1	Tonneau ou cuve en chêne d'un diamètre de plus de 1,10 m. Douves (de 0,07m à 0,09 m de largeur sur 0,02 m d'épaisseur) maintenues par des cercles en bois (de 0,06 m de largeur) cloués sur leur face extérieure.	Latrines. Les lots 2C2 et 2C3 correspondent au dépôt d'utilisation du vestige. Deuxième moitié du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,41 m Base- 20,79 m
5+208	BjFj-173 / 2B3	Caisson rectangulaire en pin, qui mesure plus de 1,20 m dans un axe nord - sud et 1,00 m dans un axe est - ouest. Parois formées de planches (de 0,10 m à 0,22 m de largeur sur 0,03 m d'épaisseur) couchées de chant. Poteau de bois (section en quart de cercle) posé à la verticale aux coins intérieurs sud.	Fosse à déchets. Le vestige englobe le tonneau 2B6. Les lots 2B2, 2B4, 2B5 et 2B9 correspondent au dépôt d'utilisation du vestige. Le lot 2B8 correspond au remblai de comblement de sa tranchée de construction (contre sa paroi ouest). Première moitié du XIX^{e} siècle.	Sommet- 21,73 m Base- 20,47 m
5+208	BjFj-173 / 2B6	Tonneau en chêne d'un diamètre de plus de 0,83 m et d'une hauteur de 1,40 m. Douves (de 0,05 m à 0,13 m de largeur et de 0,02 m d'épaisseur) maintenues par des cercles en métal (de 0,06 m de largeur) posés sur leur face extérieure.	Puisard ou latrines? Le tonneau est situé à l'intérieur du caisson de bois 2B3. Première moitié du XIX^{e} siècle?	Sommet- 21,00 m Base- 19,60 m
5+208	BjFj-173 / 2B13	Tonneau ou cuve en chêne, dégagé sur 0,28 m dans un est - ouest et sur 0,13 m dans un axe nord - sud. Douves de 0,14 m de largeur sur 0,02 m d'épaisseur.	Fosse à déchets. Le lot 2B14 correspond au dépôt d'utilisation du vestige. Premier quart du XIX^{e} siècle?	Sommet- 21,60 m Base- 21,18 m
5+301	MTL15-25-2 / 1K12	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,80 m de longueur et de 0,30 m de largeur. L'une des pierres de la maçonnerie mesure 1,00 m de longueur sur 0,75 m de largeur et de 01,8 m d'épaisseur. Le flanc est du vestige est tronqué par un massif de Bell.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment circonscrit par le mur est 1K10. Sa façade donne sur la rue Saint-Denis. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22,71 m Base- 21,98 m
5+309 à 5+313	MTL15-25-2 / 1K11	Maçonnerie de briques, orientée est – ouest, dégagée sur 4,20 m de longueur et d'une hauteur résiduelle de 0,15 m. Situé entre les murs 1K10 et 1K12.	Mur de refend à l'intérieur du bâtiment circonscrit entre le mur ouest 1K12 et le mur est 1K10. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22,98 m Base- 22,82 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+313 à 5+315	MTL15-25-2 / 1K10	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,30 m de longueur et de 0,5 m de largeur. Les pierres utilisées mesurent 0,50 m sur 0,30 m sur 0,12 m. Maçonnerie de briques appuyée contre son parement est, dégagée seulement en paroi sud sur 1,50 m de longueur.	Mur de fondation est du bâtiment circonscrit par le mur ouest 1K12. Dernier quart du XIX^{e} siècle. La maçonnerie de briques associée à une dépendance attenante au mur arrière 1K10 a été ajoutée après 1912.	Sommet- 23,23 m Base- 22,19 m
5+332	MTL15-25-2 / 1K9	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation ouest du bâtiment circonscrit par le mur est 1K8. Ce bâtiment donne sur l'ancienne allée Notre-Dame-de-Lourdes. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,20 m Base- 23,20 m
5+341	MTL15-25-2 / 1K8	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation est du bâtiment circonscrit par le mur ouest 1K9. Ce bâtiment donne sur l'ancienne allée Notre-Dame-de-Lourdes. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,36 m Base- 23,18 m
5+351	MTL15-25-2 / 1K6	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation ouest de l'annexe circonscrite par le mur est 1K5, attenante à l'un des bâtiments principaux érigés entre les anciennes allées Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 24,44 m Base- 23,86 m
5+355	MTL15-25-2 / 1K5	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation est de l'annexe circonscrite par le mur ouest 1K6, attenante à l'un des bâtiments principaux érigés entre les anciennes allées Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 24,45 m Base- 23,67 m
5+362	MTL15-25-2 / 1K4	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation est d'une annexe, attenante à l'un des bâtiments principaux érigés entre les anciennes allées Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette. Construit entre 1890 et 1912	Sommet- 24,60 m Base- 23,72 m
5+367	MTL15-25-2 / 1K3	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation ouest d'une annexe circonscrite par le mur est 1K2, attenante à l'un des bâtiments principaux érigés entre les anciennes allées Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette. Construit entre 1890 et 1912	Sommet- 24,68 m Base- 23,88 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+ 370	MTL15-25-2 / 1K2	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Directement à l'est du parement est de 1K2, se trouve en paroi sud de la tranchée d'excavation un creusement d'environ 1,00 m de largeur, comblé par de la fibre de bois dont sa base se situe à 23,89 m NMM.	Mur de fondation est d'une annexe circonscrite par le mur ouest 1K3, attenante à l'un des bâtiments principaux érigés entre les anciennes allées Notre-Dame-de-Lourdes et Bernadette. Construit entre 1890 et 1912	Sommet- 24,70 m Base- 23,80 m
5+377	MTL15-25-2 / 1K1	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,16 m de longueur et de 0,72 m de largeur. Comporte un empattement de 0,12 m de largeur contre son parement ouest.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment circonscrit par son mur est 1K7. Bâtiments en rangée érigés entre l'allée Bernadette et la rue Berri. Ensemble bâti construit entre 1860 et 1872.	Sommet- 24,76 m Base- 23,66 m
5+386	MTL15-25-2 / 1K7	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,72 m de largeur.	Mur de fondation est d'un bâtiment circonscrit par son mur ouest 1K2. Bâtiments en rangée érigés entre l'allée Bernadette et la rue Berri. Ensemble bâti construit entre 1860 et 1872.	Sommet- 24,78 m Base- 23,90 m
5+421	MTL15-25-2 / 1L6	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation ouest d'un ensemble de bâtiments occupant l'îlot situé entre les rues Berri et Labelle et auquel appartient le mur arrière 1L1. Construit entre 1860 et 1872.	Sommet- 24,50 m Base- 23,67 m
5+426 à 5+443	MTL15-25-2 / 1L1	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagée sur15 m de longueur contre son parement nord et de 0,70 m de largeur.	Mur de fondation arrière d'un ensemble de bâtiments occupant l'îlot situé entre les rues Berri et Labelle et auquel appartient le mur ouest 1L6. Construit entre 1860 et 1872.	Sommet- 24,46 m Base- 23,73 m
5+427 à 5+430	MTL15-25-2 / 1L2	Canalisation de briques communes de couleur orangée qui affiche une coupe ovoïde, orientée est – ouest, dégagée sur 3,30 m de longueur et de 0,50 m de diamètre.	Grande canalisation de briques. Construit entre 1860 et 1872?	Sommet- 24,05 m Base- 23,61 m
5+460	MTL15-25-2 / 1L3	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,41 m de largeur.	Mur de fondation ouest d'un bâtiment occupant l'intersection des rues Labelle et Dorchester. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 24,42 m Base- 23,89 m
5+465	MTL15-25-2 / 1L5	Ouvrage en béton, orientée nord – sud, d'une longueur indéterminée et de 0,45 m de largeur. Visible uniquement en paroi sud de la tranchée.	Mur de fondation d'un bâtiment? Mis en place après 1912?	Sommet- 22,87 m Base- 22,44 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+491	MTL15-25-2 / 3Z4	Vestige constitué d'un réservoir quadrangulaire en béton et d'une canalisation circulaire en grès. Le réservoir mesure 0,80 m de longueur sur 0,43 m de largeur et de 0,46 m d'hauteur. La canalisation, orientée nord – sud, mesure 0,90 m de longueur et 0,28 m de diamètre.	Puisard d'eaux usées ou d'eaux de pluie et canalisation en grès. Première moitié du XX^{e} siècle.	Sommet- 23,54 m Base du puisard- 23,10 m Base de la canalisation- 23,17 m
5+498 à 5+502	MTL15-25-2 / 1L7	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,95 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Une dalle de béton vient s'appuyer contre son parement est à 23,21 m NMM. Dégagée sur 3,60 m de longueur et sur 0,95 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment circonscrit par le mur est 1L4. Bâtiment qui occupe l'ilot de la « place Montmorency ». Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,79 m Base- NA
5+507	MTL15-25-2 / 1L4	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,62 m de largeur.	Mur de fondation latéral est du bâtiment circonscrit par le mur 1L7. Bâtiment qui occupe l'ilot de la « place Montmorency ». Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 20,77 m Base- 22,85 m
5+608	MTL15-25-2 / 1M1	Maçonnerie de briques de type perforé de couleur orange foncée qui sont liées par du mortier à ciment. Dégagé sur 1,60 m de longueur dans un axe est – ouest, sur 0,53 m de largeur. Comporte sur son pourtour un coffrage fait de planches de bois.	Puisard en brique. XIX^{e} ou XX^{e} siècle.	Sommet- 23,74 m Base- ND
5+614	MTL15-25-2 / 1M2	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,88 m de longueur et de 1,15 m de largeur. Présence en paroi sud d'un plancher en bois avec son lit de pose de mortier, situé à 23,42 m NMM. Contre son parement est se trouve un ressaut situé à 23,16 m NMM et son empattement à 22,83 m NMM. L'un des pierres utilisées pour l'empattement mesure 1,00 m de longueur sur 0,75 m de largeur et de 0,30 m d'épaisseur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment circonscrit par le mur est 1M3. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,36 m Base- 22,75 m
5+631	MTL15-25-2 / 1M3	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur de 0,90 m de longueur et de 0,81 m de largeur.	Mur de fondation latéral est du bâtiment circonscrit par le mur ouest 1M2. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,06 m Base- 22,63 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+641	MTL15-25-2 / 1M5	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur une longueur non relevée et de 0,40 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment occupant l'intersection nord-est des rues Saint-André et Dorchester. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,77 m Base- 23,12 m
5+642 à 5+667	MTL15-25-2 / 1M4	Ouvrage en béton, orienté nord – sud, dégagé sur 1,30 m de longueur et de 0,63 m de largeur. Contre son parement est s'appuie une dalle de béton située à 22,49 m NMM. Dégagée sur 3,19 m de longueur et sur 1,30 m de largeur. Elle fait entre 0,10 m et 0,15 m d'épaisseur.	Mur de fondation ouest et revêtement de plancher du niveau de cave de l'école Notre-Dame du Mont-Carmel, auquel se rattache le mur est 1M6. Construite en 1928 – 1929.	Sommet- 23,71 m Base- 22,35 m
5+668	MTL15-25-2 / 1M6	Ouvrage en béton orienté nord – sud, dégagé sur 1,10 m de longueur et de 0,58 m de largeur. La dalle de béton 1M4 vient s'appuyer contre son parement ouest.	Mur de fondation est de l'école Notre-Dame du Mont-Carmel, auquel se rattache le mur ouest 1M4. Construite en 1928 – 1929.	Sommet- 23,44 m Base- 22,28 m
5+669	MTL15-25-2 / 1N1	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagée sur 1,55 m de longueur et de 0,90 m de largeur. Comporte deux assises. Elle circonscrit une canalisation en grès de 0,12 m de diamètre, orientée nord – sud, située à 23,14 m NMM. La construction de 1N1 a tronqué l'extrémité ouest du mur 1N8.	Dalle recouvrant une canalisation en grès. Fait partie de l'ensemble bâti de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel (1905) et dont le bâtiment d'origine est construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,33 m Base- 23,13 m
5+670 à 5+673	MTL15-25-2 / 1N4	Maçonnerie de pierres calcaires comportant un segment orienté nord – sud, dégagé sur 0,83 m et de 0,73 m de largeur, qui s'imbrique à son extrémité sud à un segment orientée est – ouest, de 2,18 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Elle repose sur la dalle de béton 1N8. Le segment est – ouest de 1N4 est adossé contre le parement nord du mur 1N8.	Correspond au coin sud-ouest de la façade de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel qui se trouve en retrait par rapport à la devanture de l'entrée principale. Le bâtiment d'origine est construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle. Il subit des modifications architecturales lorsque transformé en église en 1905.	Sommet- 23,46 m Base- environ 22,40 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+669 à 5+673	MTL15-25-2 / 1N8	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagée uniquement en parement nord sur 3,90 m de longueur. Une dalle de béton, située à 22,40 m NMM, vient s'appuyer contre son parement nord, elle a été dégagée sur 1,10 m de largeur. La section ouest du mur 1N8, composé de longues pierres plates, a été tronquée par la construction de la maçonnerie 1N1. À cet endroit le sommet du mur 1N8 se trouve à 22,66 m NMM. La mise en place du vestige 1N8 est antérieure à l'érection du mur 1N4, lequel repose sur la dalle de béton 1N8.	Correspond au coin sud-ouest de la façade de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel qui se trouve en retrait par rapport à la devanture de l'entrée principale. Le bâtiment d'origine est construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle. Il subit des modifications architecturales lorsque transformé en église en 1905.	Sommet- 23,45 m Base- 22,30 m
5+674 à 5+679	MTL15-25-2 / 1N2	Maçonnerie de briques communes, orientée est – ouest, dégagée sur 5,35 m de longueur et de 0,30 m de largeur. Comporte 15 assisses de briques disposées en boutisse et en panneresse. Elle repose sur un dallage de briques de 0,83 m de largeur et d'une assisse d'épaisseur. Ce dallage repose sur une dalle de béton. Une canalisation en plomb traverse la maçonnerie de briques d'est – ouest.	Mur de refend qui repose sur sur un dallage de briques lequel est assis sur une dalle en béton. Fait partie de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel (1905) dont le bâtiment d'origine a été construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,18 m Base- 22,28 m
5+679	MTL15-25-2 / 1N3	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,65 m de largeur.	Mur de refend qui fait partie de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel (1905) dont le bâtiment d'origine a été construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,12 m Base- ND
5+689	MTL15-25-2 / 1N12	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,75 m de largeur.	Mur de fondation est de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel (1905) dont le bâtiment d'origine a été construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 23,08 m Base- 22,48 m
5+690 à 5+693	MTL15-25-2 / 1N26	Ouvrage en béton orienté est – ouest, dégagé sur 3,75 m de longueur et de 0,60 m de largeur.	Mur de fondation nord de la seconde génération de la tour du clocher de l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel. Construit entre 1926 et 1939.	Sommet- ND Base- ND

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+695	MTL15-25-2 / 1N5	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée nord – sud, dégagée sur 0,83 m de longueur et de 0,67 m de largeur. Comporte un empattement de 0,25 m de largeur contre son parement est, situé à 22,20 m NMM.	Mur de fondation qui fut ajoutée au nord du mur ouest de fondation d'un bâtiment déjà existant, et qui avec ce dernier forme le côté est de la tour du clocher de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. Visible pour la première fois sur le plan de 1939.	Sommet- 22,96 m Base- ND
5+694 à 5+697	MTL15-25-2 / 1N27	Maçonnerie de pierres calcaires, orientée est – ouest, dégagé sur 2,60 m de longueur en longeant uniquement son parement nord.	Mur de fondation arrière du bâtiment principal auquel se rattache le mur ouest 1N6 de l'annexe attenante à son mur arrière. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet : N.D. Base : N.D.
5+698	MTL15-25-2 / 1N6	Maçonnerie de pierres calcaires orientée nord – sud, d'une longueur indéterminée et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation ouest de l'annexe attenante au bâtiment principal circonscrit par le mur arrière 1N27. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22,87 m Base- 21,87 m
5+706 à 5+708	MTL15-25-2 / 1N7	Ouvrage en béton grossier, dégagé sur 1,50 m de longueur dans un axe est – ouest et sur 1,10 m de largeur dans un axe nord - sud.	Revêtement de plancher du niveau de cave d'une annexe attenante au mur arrière d'un bâtiment principal. Annexe construite entre 1912 et 1926, bâtiment principal construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22.57 m Base- 22,65 m
5+726	MTL15-25-2 / 1N9	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,85 m de largeur. Un empattement 0,14 m de largeur se trouve contre son parement est à 22,00 m NMM.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment circonscrit par son mur est 2T1. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22,31 m Base- 21,93 m
5+743	MTL15-25-2- / 2T1	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,82 m de longueur et de 0,65 m de largeur. Comporte un empattement contre son parement ouest.	Mur de fondation latéral est d'un bâtiment circonscrit par son mur ouest 1N9. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 22,12 m Base- 21,49 m
5+747à 5+751	MTL15-25-2 / 1N11	Maçonnerie de pierres constituée de deux tronçons orientés nord – sud, dégagés sur 0,62 m de longueur, imbriqués à une section orientée est – ouest de 2,51 m de longueur. L'ensemble mesure 3,45 m de longueur.	Mur de fondation latérales est et sud et mur de fondation sud d'un bâtiment d'arrière-cour. Pourrait être associé au bâtiment érigé sur le lot 568 dont la façade donne sur la rue Amherst, durant le troisième quart du XIX^{e} siècle et détruit entre 1890 et 1912.	Sommet- 18,02 m Base- 17,57 m
5+761	MTL15-25-2 / 1N10	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latérale ouest du bâtiment principal érigé sur le lot 568 dont la façade donne sur la rue Amherst. Troisième quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 21,25 m Base- 21,77 m
5+802	MTL15-25-2 / 1N13	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagées sur 1,00 m de longueur et de 1,00 m de largeur. Semelle d'une maçonnerie de pierres.	Mur de fondation arrière d'un bâtiment qui donne sur la rue Amherst. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,39 m Base- 16,12 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+819	MTL15-25-2 / 1N14	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,70 m de longueur et de 0,90 m de largeur. Parement est appuyé contre l'ouvrage en béton 1N15.	Mur de fondation arrière de l'annexe attenante au bâtiment principal occupant la moitié nord du lot 591. Construit en 1912 et 1926.	Sommet- 16,25 m Base- 16,02 m
5+820 à 5+823	MTL15-25-2 / 1N15	Ouvrage en béton grossier, orienté est – ouest, dégagé sur 3,30 m de longueur uniquement en paroi sud de la tranchée.	Semelle du mur du coupe-feu qui sépare les deux annexes attenantes aux bâtiments principaux qui occupent la moitié nord et sud du lot 591. Construit en 1912 et 1926.	Sommet- 16,42 m Base- 16,10 m
5+827 à 5+832	MTL15-25-2 / 1N16	Maçonnerie de pierres constituée d'une section nord – sud, dégagée sur 0,85 m de longueur et de 0,60 m de largeur, imbriquée à une section orientée est – ouest, dégagée sur 4,00 m de longueur et sur 0,35 m de largeur. Des planches de bois s'appuie contre le parement nord du segment est – ouest faisant office de coffrage. Le parement ouest du segment nord - sud est déstructuré par une tranchée d'installation d'un tuyau d'acier en fonction.	Mur de fondation correspondant au coin sud-est de la façade du bâtiment occupant la moitié nord du lot 591. Construit entre 1912 et 1926.	Sommet-19,86 m Base- 19,51 m
5+840	MTL15-25-2 / 1N18	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,60 m de longueur et de 0,65 m de largeur. Tronquée dans sa section nord par la tranchée d'installation de la canalisation d'égout.	Mur de fondation de la façade du bâtiment principal qui occupe le lot 617. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet : 20.12 Base : 19.44
5+848 à 5+852	MTL15-25-2 / 1N17	Ouvrage en béton jointé à une maçonnerie de pierres qui est constitué de deux segments orientés est – ouest, dégagés sur 2,80 m de longueur, dont l'un de ces segments est jointé à son extrémité est à un tronçon orienté nord – sud de 0,60 m de longueur. L'extrémité sud de ce tronçon se rattache à un bras orienté est – ouest dégagé sur 1,00 m de longueur.	Pourrait appartenir à un mur de refend et à une annexe attenante à l'arrière du bâtiment principal occupant le lot 617. Bâtiment abritant les installations de la pâtisserie-boulangerie Alexandra en 1926. Bâtiment principal construit au dernier quart du XIX^{e} siècle. Modifié postérieurement.	Sommet- 20,11 m Base- ND
5+852à 5+855	MTL15-25-2- / 2U1	Maçonnerie de pierres, orientée est – ouest, dégagée sur 2,80 m de longueur et dégagé sur 0,30 m de largeur.	Pourrait appartenir au mur de fondation du bâtiment d'arrière-cour érigé sur le lot 618. Peut-être du troisième quart du XIX^{e} siècle. Il aurait été récupéré dans l'ensemble bâti construit entre 1890 et 1912. Les bâtiments du lot 618 vont abriter les installations de la pâtisserie-boulangerie Alexandra en 1926.	Sommet- 21,65 m Base- 20,87 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
5+880	MTL15-25-2 / 1N19	Maçonnerie de pierres, orientée nord - sud, dégagée sur une longueur indéterminée et de 0,60 m de largeur. Visible uniquement en paroi sud.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 19,36 m Base- NA
5+922 à 5+924	MTL15-25-2 / 1N20	Ouvrage en béton, orienté est – ouest, dégagé sur 2,00 m de longueur et de largeur indéterminée.	Mur de fondation sud d'un bâtiment secondaire, atelier ou garage, érigé sur le lot 647. Construit entre 1912 et 1926.	Sommet-18,60 m Base- 17,80 m
5+930 à 5+932	MTL15-25-2 / 1N21	Ouvrage en béton, orienté est – ouest, dégagé sur 2,30 m de longueur et de largeur indéterminée. Visible uniquement en paroi sud seulement.	Mur de fondation sud d'un bâtiment secondaire, atelier ou garage, érigé sur le lot 647. Construit entre 1912 et 1926.	Sommet- 18,60 m Base-17,85 m
5+988 à 5+997	MTL15-25-2 / 1N24	Maçonnerie de pierres constituée d'un segment orienté nord – sud, dégagé sur 1,60 m de longueur et de 0,50 m de largeur. Il se rattache à son extrémité nord à un segment orienté est – ouest, dégagé sur 7,40 m de longueur et de 0,75 m de largeur. L'ensemble mesure 8,50 m de longueur. Un tuyau métallique d'alimentation en gaz métallique de 0,05 m de diamètre longe le parement sud du segment orienté est – ouest. Le parement sud du segment est – ouest présente un fruit.	Murs de fondation qui forme le coin nord-est du bâtiment principal occupant le 346. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 18,10 m Base- 17,40 m
5+991	MTL15-25-2 / 1N25	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,30 m de longueur et de 0,60 m. Imbriquée à son extrémité nord au mur 1N24.	Mur de refend situé à l'intérieur du bâtiment principal circonscrit par les murs nord et est1N24, érigé sur le lot 346. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 18,09 m Base- 17,39 m
6+001	MTL15-25-2 / 1N23	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 1,00 m de longueur et de 0,90 m de largeur.	Mur de fondation latéral est du bâtiment érigé à la limite ouest du lot 345. Peut-être second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,99 m Base- 17,15 m
6+020	MTL15-25-2 / 1N22	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,96 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Un tuyau métallique d'alimentation en gaz métallique de 0,05 m de diamètre traverse la maçonnerie à son extrémité sud.	Mur de fondation latéral est du bâtiment érigé à la limite est du lot 345, adjacent à la rue. Peut-être second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,70 m Base- 17,00 m
6+030	MTL15-25-2 / 1P7	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,90 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest d'un bâtiment, adjacent à la rue. Dernier quart du XIX^{e} siècle? Un cadre bâti occupe ce lot depuis le premier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet-17,16 m Base- 16,66 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+033 à 6+035	MTL15-25-2 / 4C5	Maçonnerie de pierres constituée d'un segment orienté est – ouest dégagée sur 0,80 m de longueur, imbriqué à son extrémité est à un tronçon orienté nord – sud qui mesure 0,76 m de longueur et de 0,30 m de largeur. Il s'imbrique à son extrémité nord à un bras orienté est – ouest dégagé sur 0,75 m de longueur. Des moellons bruts de 0,35 m sur 0,20 m comblent le vide entre les segments de maçonnerie.	Base de cheminée? Troisième quart du XIX^{e} siècle? Un cadre bâti occupe ce lot depuis le premier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet : 17,40 m Base- 16,93 m
6+045 à 6+056	MTL15-25-2 / 1P5	Maçonnerie de pierres, orientée est – ouest, dégagée le long de son parement nord sur 14,50 m de longueur. Un tronçon en saillie ressort de 0,15 m de largeur en parement nord sur 1,20 m de longueur, situé à 17,18 m NMM.	Mur de fondation arrière d'un ou de plusieurs bâtiments qui donne sur la rue Dorchester. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,02 m Base- 16,52 m
6+053 à 6+059	MTL15-25-2 / 1P4	Ouvrage en béton constitué d'une dalle qui vient s'appuyer contre le parement ouest d'un muret orienté nord – sud. Le muret a été dégagé sur 0,50 m de longueur et sur 0,40 m de hauteur et mesure 0,40 m de largeur. La dalle a été dégagée sur 5,30 m de longueur et sur 1,00 m de largeur, située à 16,52 m NMM.	Mur de fondation latéral partagé par deux bâtiments situés côte-à-côte et avec un revêtement de plancher du niveau de cave. Bâtiments construit durant le dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 16,92 m Base- NA
6+057 à 6+078	MTL15-25-2 / 1P3	Maçonnerie de pierres, orientée est – ouest, dégagée sur 21,60 m de longueur en parement nord. Dégagée sur une hauteur de 1,10 m. Un tronçon de 0,90 m de longueur ressort en saillie de 0,15 m du parement nord.	Mur de fondation sud d'un ou de plusieurs bâtiments qui donne sur la rue Dorchester. L'un de ces bâtiments est érigé au troisième quart du XIX^{e} siècle, les autres sont mis en place au dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,45 m Base- NA
6+066 à 6+071	MTL15-25-2 / 1P6	Vestige de bois décomposé qui se présente sous la forme de pâte de bois. Orienté est – ouest et dégagé sur 5,20 m de longueur et sur 0,85 m de largeur.	Plancher de bois du niveau de cave d'un bâtiment qui donne sur la rue Dorchester. Bâtiment construit durant le dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 16,35 m Base- ND
6+084	MTL15-25-2 / 1P2	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,95 m de longueur et de 0,55 m à 0,80 m de largeur.	Mur de fondation latéral partagé entre deux bâtiments situés côte-à-côte. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,55 m Base- 16,75 m
6+091	MTL15-25-2 / 1P1	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,95 m de longueur et de 0,45 m à 0,63 m de largeur. Comporte un empattement contre son parement est.	Mur de fondation latéral partagé entre deux bâtiments situés côte-à-côte. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,32 m Base- 16,74 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+116	MTL15-25-2 / 1Q23	Ouvrage en béton, orienté nord – sud, dégagé sur 1,00 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Comporte un empattement de 0,18 m de largeur contre son parement est, situé à 16,03 m NMM. Dégagé sur une hauteur de 0,62 m.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment du lot 282, adjacent à la rue et qui comporte les vestiges 1Q24, 1Q25 et 1Q26. Un bâtiment occupe ce coin dès le second quart du XIX siècle. Ouvrage en béton mis en place au début du XX siècle?	Sommet- 17,10 m Base- NA
6+123 à 6+126	MTL15-25-2 / 1Q25	Maçonnerie de pierres constituée d'un segment orienté nord – sud, dégagé sur 1,70 m de longueur, qui s'imbrique à son extrémité sud à un segment orienté est – ouest, dégagé sur 1,60 m de longueur. Les deux segments mesurent 0,70 m de largeur. Dégagé sur une hauteur de 1,35 m.	Mur de fondation correspondant à la limite arrière du bâtiment principal du lot 282 qui comporte les vestiges 1Q23, 1Q24 et 1Q26. Mis en place au troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,53 m Base- NA
6+124	MTL15-25-2 / 1Q26	Ouvrage en béton, orienté nord – sud, dégagé sur 1,00 m de longueur et de 0,30 m de largeur.	Ajout en béton qui rattache deux maçonneries de génération distinctes (1Q25 et 1Q24), correspondant à des épisodes d'élargissement de la limite arrière du bâtiment principal du lot 282 qui comporte les vestiges 1Q23, 1Q24 et 1Q25. Mis en place entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,11 m Base- ND
6+124 à 6+127	MTL15-25-2 / 1Q24	Maçonnerie de pierres constituée d'un segment orienté est – ouest dégagé sur 2,90 m de longueur, qui s'imbrique à son extrémité est à un segment orienté nord – sud de 2,12 m de longueur.	Mur de fondation correspondant à un élargissement de la limite arrière du bâtiment principal du lot 282 qui comporte les vestiges 1Q23, 1Q25 et 1Q26. Mis en place entre 1890 et 1912.	Sommet- 17,73 m Base- 16,53 m
6+133 à 6+138	MTL15-25-2 / 1Q11	Maçonnerie de pierres composée d'un segment orienté est – ouest, uniquement dégagé en parement sud sur une longueur de 5,10 m de longueur. Il se rattache à son extrémité est à un segment orienté nord – sud, dégagé sur 4,15 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation nord et mur de fondation latéral est d'un bâtiment secondaire érigé à la limite est du lot 282. Bâtiment construit durant le troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,97 m Base- 17,47 m
6+144	MTL15-25-2 / 1Q19	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 2,90 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Une canalisation en grès orienté nord – sud longe son parement est.	Mur de fondation latéral est du bâtiment principal érigé sur le lot 280, qui donne sur la rue Dorchester. Troisième quart du XIX siècle?	Sommet- 17,95 m Base- 17,74 m
6+166 à 6+170	MTL15-25-2 / 1Q20	Maçonnerie de pierres constituée de deux segments orientés nord – sud, dégagés sur 0,60 m de longueur et de 0,50 m de largeur. Ils sont imbriqués à un segment orienté est – ouest de 3,60 m de longueur et de 0,60 m de largeur. Les assises mesurent entre 0,15 m et 0,20 m d'épaisseur.	Carré de fondation d'un bâtiment érigé sur le lot 264. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 18,13 m Base- 17,46 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+170	MTL15-25-2 / 1Q22	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,88 m de longueur et sur 0,60 m de largeur. Dégagée sur 0,80 m de hauteur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment circonscrit par le mur est 1Q21 et qui occupe le coin nord-est du lot 264. Second quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,95 m Base- NA
6+177	MTL15-25-2 / 1Q21	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,88 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latéral est du bâtiment circonscrit par le mur ouest 1Q22. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 18,55 m Base- 17,62 m
6+194 à 6+198	MTL15-25-2 / 1Q17	Ouvrage en béton dont le mélange contient un agrégat de fragments de briques. Orienté nord – sud, dégagé sur 0,50 m de longueur et de 0,40 m de largeur. Une dalle vient s'appuyer contre son parement est. Dégagée sur 3,10 m de longueur et sur 0,50 m de largeur, elle est située à 17,79 m NMM.	Mur de fondation ouest du bâtiment occupant le coin nord-est du lot 263 et circonscrit par les vestiges 1Q16 et 1Q18. Bâtiment d'origine construit au second quart du XIX^{e} siècle, modifié entre 1912 et 1926.	Sommet- 18,78 m Base- 17,54 m
6+199 à 6+202	MTL15-25-2 / 1Q16	Ouvrage en béton comportant un muret orienté nord – sud, dégagé sur 1,07 m de longueur. Bordé de part et d'autre par des dalles, celle située du côté ouest a été dégagée sur 1,80 m de longueur et celle située du côté est a été dégagée sur 0,80 m de longueur. Située à 17,49 m NMM.	Mur de refend du bâtiment occupant le coin nord-est du lot 263 et circonscrit par les vestiges 1Q17 et 1Q18. Bâtiment construit entre 1912 et 1926.	Sommet- 18,01 m Base- 17,35 m
6+208	MTL15-25-2 / 1Q18	Ouvrage en béton, orienté nord – sud, dégagé sur 1,10 m de longueur et de 0,30 m de largeur.	Mur de fondation latéral du bâtiment occupant le coin nord-est du lot 263 et circonscrit par les vestiges 1Q16 et 1Q17. Bâtiment construit entre 1912 et 1926.	Sommet- 18,78 m Base- ND
6+230	MTL15-25-2 / 2W1	Maçonnerie de pierres dont son parement est est recouvert d'un mélange à béton à agrégats grossier sur une épaisseur de 0,08 m. Orientée nord – sud, dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,55 m de largeur.	Mur de fondation ouest du bâtiment principal circonscrit par le mur nord 2W2 et occupant le lot 253. Construit entre 1890 et 1912.	Surface- 18,86 m Base- 18,31 m
6+233 à 6+239	MTL15-25-2 / 2W2	Maçonnerie de pierres d'un segment est – ouest de 5,18 m de longueur imbriquée à son extrémité est à un segment nord – sud dégagée sur 1,10 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Ses parements sud et ouest sont enduits d'un mélange à béton à agrégats grossier sur une épaisseur de 0,08 m.	Mur de façade du bâtiment principal circonscrit par le mur ouest 2W1 et occupant le lot 253. Construit entre 1890 et 1912.	Surface- 19,15 m Base- 18,70 m
6+242	MTL15-25-2 / 2W3	Ouvrage en béton à agrégat grossier orienté nord - sud de 1,10 m de longueur sur 0,98 m de largeur et de 0,30 m d'hauteur.	Semelle de fondation d'un bâtiment auquel se rattache les vestiges 2W4 et 1Q14. Bâtiment d'origine construit au troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié postérieurement.	Sommet- 19,02 m Base- 18,72 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+244	MTL15-25-2 / 2W4	Ouvrage en béton à agrégat grossier orienté nord – sud, dégagé sur 0,65 m de longueur et de 0,91 m de largeur.	Semelle de fondation d'un bâtiment auquel se rattache les vestiges 2W3 et 1Q4. Bâtiment d'origine construit au troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié postérieurement	Surface- 18,96 m Base- ND
6+249	MTL15-25-2 / 1Q14	Ouvrage en béton orienté nord – sud, dégagé sur 1,00 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation est d'un bâtiment auquel se rattache les vestiges 2W3 et 2W4. Bâtiment d'origine construit au troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié postérieurement	Sommet- 19,30 m Base- 18,63 m
6+250	MTL15-25-2 / 1Q13	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 1,00 m de longueur et de 0,50 m de largeur et 0,50 m.	Mur de fondation ouest du bâtiment principal circonscrit par le mur est 1Q12 et qui occupe le coin nord-est du lot 252. Troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié postérieurement	Sommet- 19,30 m Base- 18,80 m
6+250 à 6+257	MTL15-25-2 / 1Q15	Dalle en béton à agrégats de fragments de briques. Orienté est – ouest, dégagé sur 6,20 m de longueur et sur 1,08 m de largeur. Atteint une épaisseur entre 0,15 m et 0,20 m.	Revêtement du niveau de cave du bâtiment principal circonscrit par les murs 1Q13 et 1Q12. Troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié postérieurement	Sommet- 18,34 m Base- 18,19 m
6+265	MTL15-25-2 / 1Q12	Ouvrage en béton orienté nord – sud, dégagé sur 1,00 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation est du bâtiment principal circonscrit par le mur ouest 1Q13 et qui occupe le coin nord-est du lot 252. Troisième quart du XIX^{e} siècle et modifié postérieurement.	Sommet- 19,10 m Base- 18,70 m
6+292	MTL15-25-2 / 1Q10	Ouvrage en béton orienté est – ouest, dégagé sur 1,15 m de longueur et sur 0,45 m de largeur.	Semelle en béton, fondation du mur de façade? Bâtiment occupant le coin nord-ouest du lot 245, construit au dernier quart du XIX^{e} siècle et modifié entre 1912 et 1926.	Sommet- 18,86 m Base- ND
6+296 à 6+300	MTL15-25-2 / 1Q1	Ouvrage en béton orienté est – ouest, dégagé sur 3,30 m de longueur et sur 0,40 m de largeur. Dégagé sur 0,50 m de hauteur.	Semelle en béton, fondation du mur de façade? Bâtiment occupant le coin nord-ouest du lot 245, construit au dernier quart du XIX^{e} siècle et modifié entre 1912 et 1926.	Sommet- 19,39 m Base- NA
6+300 à 6+305	MTL15-25-2 / 1Q2	Ouvrage en béton orienté est – ouest, dégagé sur 4,75 m de longueur et sur 0,40 m de largeur et de 0,15 m d'épaisseur.	Dalle de revêtement du niveau de cave? Bâtiment occupant le coin nord-ouest du lot 245, construit au dernier quart du XIX^{e} siècle et modifié entre 1912 et 1926.	Sommet- 18,68 m Base- 18,53 m
6+305	MTL15-25-2 / 1Q3	Maçonnerie de pierres, orientée nord – sud, dégagée sur 0,40 m de longueur et sur 0,65 m de largeur et sur une hauteur de 0,45 m. Le vestige 1Q2 vient s'appuyer contre son parement ouest.	Mur de fondation latéral est du bâtiment occupant le coin nord-ouest du lot 245, construit au dernier quart du XIX^{e} siècle et modifié entre 1912 et 1926.	Sommet-19,12 m Base- NA
6+305 à 6+311	MTL15-25-2-1Q4	Ouvrage en béton orienté est – ouest, dégagé sur 5,80 m de longueur et sur 0,40 m de largeur.	Semelle en béton, fondation du mur de façade? Bâtiments construits en rangée durant le dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 19,36 m Base- 19,04 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+312 à 6+317	MTL15-25-2 / 1Q5	Ouvrage en béton orienté est – ouest, dégagé sur 4,80 m de longueur et de 0,40 m de largeur et de 0,12 m d'épaisseur.	Dalle de revêtement du niveau de cave? Aménagement lié à la rangée de bâtiments construits en rangée sur le lot 245. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 18,63 m Base- 18,51 m
6+344	MTL15-25-2 / 1Q6	Ouvrage en béton orienté nord – sud, dégagé sur 0,84 m de longueur et de 0,8 m de largeur et de 0,40 m d'épaisseur.	Semelle du mur de fondation latéral ouest du bâtiment occupant le coin nord-est du lot 245. Construit entre 1926 et 1939.	Sommet- 18,08 m Base- 17,68 m
6+356	MTL15-25-2 / 1Q7	Ouvrage en béton orienté nord – sud, dégagé sur 0,84 m de longueur et de 1,23 m de largeur. Dégagé sur hauteur de 1,00 m. Comporte une bavure à sa base d'environ 0,28 m de largeur, située à 18,08 m NMM.	Semelle du mur de fondation latéral est du bâtiment occupant le coin nord-est du lot 245. Construit entre 1926 et 1939.	Surface- 18,78 m Base- NA
6+372	MTL15-25-2 / 1Q8	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 1,43 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment principal circonscrit par son mur est1Q9 et qui occupe le lot 244. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 18,31 m Base- 17,91 m
6+384	MTL15-25-2 / 1Q9	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 0,83 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latéral est du bâtiment principal circonscrit par son mur ouest1Q8 et qui occupe le lot 244. Dernier quart du XIX^{e} siècle	Sommet- 18,19 m Base- 17,26 m
6+416	MTL15-25-2 / 1R1	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 0,83 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment circonscrit par ses murs 1R2 et 1R3 et qui occupe le lot 229. Troisième quart du XIX^{e} siècle, cadre bâti modifié entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,96 m Base- 16,21 m
6+430	MTL15-25-2 / 1R2	Maçonnerie de pierres orientée nord - sud dégagée sur 0,83 m de longueur et de 0,50 m de largeur. Une dalle de béton vient s'appuyer contre son parement est.	Mur de refend du bâtiment circonscrit par ses murs 1R1 et 1R3 et qui occupe le lot 229. Troisième quart du XIX^{e} siècle, cadre bâti modifié entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,13 m Base- ND
6+433	MTL15-25-2 / 1R3	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 0,83 m de longueur et de 0,80 m de largeur. Une dalle de béton s'appuie contre son parement ouest, située à 15,81 m NMM.	Mur de fondation latéral est du bâtiment et son revêtement de plancher du niveau de cave. Bâtiment circonscrit par les murs 1R1 et 1R2 et qui occupe le lot 229. Troisième quart du XIX^{e} siècle, cadre bâti modifié entre 1890 et 1912.	Sommet- 17,11 m Base- 15,96 m
6+443	MTL15-25-2 / 1R4	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagé sur 0,83 m de longueur et de 0,50 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment principal occupant le lot 228. Troisième quart du XIX^{e} siècle, cadre bâti démoli entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,94 m Base- 16,12 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+492 à 6+504	MTL15-25-2 / 1R5	Ouvrage en béton orienté nord - sud dégagé sur 0,83 m de longueur et de 0,50 m de largeur et contre lequel s'appuie une dalle de béton qui se prolonge du côté est sur 11,80 m de longueur. Dégagée sur 0,83 m de largeur. Elle s'appuie à son extrémité est contre le vestige 1R6.	Mur de fondation latéral ouest et revêtement de plancher du niveau de cave du bâtiment circonscrit par le mur est 1R6 et qui occupe lot 227. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,96 m Base- 15,88 m
6+504	MTL15-25-2 / 1R6	Ouvrage en béton orienté nord - sud dégagé sur 0,75 m de longueur et de 0,50 m de largeur et contre lequel s'appuie une dalle en béton 1R5.	Mur de fondation latéral est du bâtiment circonscrit par le mur est 1R6 et qui occupe lot 227. Construit entre 1890 et 1912.	Sommet- 16,53 m Base- 15,81 m
6+519	MTL15-25-2 / 1R7	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 0,83 m de longueur et de 1,15 m de largeur.	Mur de fondation latéral de deux bâtiments distincts. Troisième quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 17,06 m Base- 16,36 m
6+531	MTL15-25-2 / 1R8	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 0,83 m de longueur et de 0,60 m de largeur.	Mur de fondation latéral ouest du bâtiment circonscrit par son mur est 1R9 et qui occupe le lot 218-2. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 16,66 m Base- 16,06 m
6+535	MTL15-25-2 / 1R9	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, dégagée sur 1,29 m de longueur et de 0,60 m de largeur.	Mur de fondation latéral est du bâtiment circonscrit par son mur ouest 1R8 et qui occupe le lot 218-2. Dernier quart du XIX^{e} siècle.	Sommet- 16,75 m Base- 15,90 m
Rue Cartier (circuit 3199)				
6+565	MTL15-25-2 / 1S1	Creusement de forme rectangulaire orienté est – ouest, dégagé sur 0,84 m de longueur et sur 0,62 m de largeur. Creusement de 0,49 m de profondeur comblé par débris de mortier et de pierres calcaires anguleuses. Tronqué au nord par l'installation d'un service.	Emprise du mur de fondation nord d'un bâtiment présent en 1846 et détruit avant 1872.	Sommet- 16,84 m Base- 16,35 m
6+736	MTL15-25-2 / 1T3	Maçonnerie de pierres calcaires schisteuses ébauchées, orientée est – ouest, dégagée sur 0,84 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,28 m. Parement nord dressé, pierres du parement sud appuyées contre le sol naturel en place.	Mur de fondation sud du bâtiment d'arrière-cour. Ensemble bâti circonscrit par les vestiges 1T1 et 1T2. Construit en 1897 – 1898 et détruit en 1908 – 1909.	Sommet- 17,22 m Base- NA
6+744	MTL15-25-2 / 1T2	Maçonnerie de pierres calcaires schisteuses ébauchées, orientée est – ouest, dégagée sur 0,84 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,25 m. Parements nord et sud dressés.	Mur nord de fondation nord du bâtiment d'arrière-cour. Ensemble bâti circonscrit par les vestiges 1T1 et 1T3. Construit en 1897 – 1898 et détruit en 1908 – 1909.	Sommet- 17,18 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
6+748	MTL15-25-2 / 1T1	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées, orientée est – ouest, dégagée sur 0,84 m de longueur et de 0,62 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,25 m. Parements nord et sud dressés.	Mur sud de bâtiment principal donnant sur la rue Sainte-Catherine Est. Ensemble bâti circonscrit par les vestiges 1T1 et 1T3. Construit en 1897 – 1898 et détruit en 1908 – 1909.	Sommet- 17,18 m Base- NA
Poste De Lorimier (circuit 3199)				
7+425	MTL15-25-2 / 1U11	Maçonnerie de pierres calcaires équarries liée par un mortier jaunâtre. Orientée est – ouest, dégagée sur 2,90 m de longueur et de 0,65 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de1,50 m. Imbriquée à son extrémité est au mur 1U12.	Mur de fondation latéral sud de la section ouest du bâtiment principal de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22, 70 m Base- 21,20 m
7+425 à 7+430	MTL15-25-2 / 1U12	Maçonnerie de pierres orientée nord – sud, de 5,50 m de longueur et de 0,63 m de largeur et dégagé sur une hauteur de 0,58 m. Imbriquée à son extrémité nord au vestige 1U10 et à son extrémité sud à 1U11.	Mur de fondation latéral est de la section ouest du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,43 m Bases- NA
7+430 à 7+436	MTL15-25-2 / 1U10	Maçonnerie de pierres liée par du mortier jaune. Orientée est – ouest, dégagé sur 2,30 m de longueur et de 5,50 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 1,02 m. 5 assises visibles. Imbriquée au vestige 1U12.	Aménagement supportant la machinerie de l'atelier? Situé dans les limites de la section ouest du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,7 m Base- 21,68 m
7+434 à 7+442	MTL15-25-2 / 1U9	Maçonnerie de pierres comportant une cavité centrale. Orientée nord – sud, dégagée sur 1,80 m de longueur et sur 1,90 m de largeur. 5 assises. Tronqué à son extrémité nord par l'installation d'un conduit d'alimentation électrique.	Aménagement lié à des installations de la machinerie de l'atelier? Situé dans les limites de la section ouest du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,86 m Base- 20,86 m
7+448	MTL15-25-2 / 1U8	Maçonnerie de pierres calcaires équarries orientée nord – sud. Dégagée sur 1,70 m de longueur, sur 1,07 m de largeur et sur une hauteur de 1,25 m. 3 planches de bois orientées nord – sud posées à plat s'appuient contre son parement est. 5 assises. Une tige d'acier est fichée à la verticale à son extrémité sud.	Aménagement lié à des installations de la machinerie de l'atelier? Situé dans les limites de la section ouest du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,85 m Base- NA
7+451 à 7+478	MTL15-25-2 / 1U4	Six maçonneries de pierres distinctes alignées est – ouest, respectivement d'environ 1,02 m de longueur et d'environ 0,83 m de largeur.	Bases de soutènement des colonnes mise en place pour supporter la charpente de la section est du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 19,70 m Base- 18,95 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
7+459	MTL15-25-2 / 1U7	Maçonnerie de pierres équarries liées par du mortier jaune. Orientée nord – sud, dégagée sur 2,00 m de longueur et de 0,75 m de largeur. Vestige 1U6 appuyé contre son parement est. Tronquée à son extrémité sud par l'installation d'un conduit d'alimentation électrique.	Mur de refend de la section est du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,55 m Base- 21,43 m
7+460	MTL15-25-2 / 1U6	Maçonnerie de briques liées par un mortier à ciment gris blanc qui épouse une forme courbée. Appareil de style américain qui comporte 4 assises. Dégagée sur 1,85 m de longueur nord – sud et sur 1,55 m de largeur.	Base de soutènement, cheminée? Située dans les limites de la section ouest du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,50 m Base- 22,05 m
7+471	MTL15-25-2 / 1U5	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries liées par un mortier jaune-blanchâtre spatulé. Orientée nord – sud, dégagée sur 3,75 m de longueur et de 0,60 m de largeur. 8 assises. Comporte un parement double et une semelle de fondation de 0,13 m d'épaisseur sur 1,53 m de longueur. Appuyée ou imbriquée à deux des maçonneries 1U4	Mur de refend de la section est du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 21,45 m Base- 20,25 m
7+473 et 7+490	MTL15-25-2 / 1U1	Maçonnerie de pierres orientée nord - sud, dégagée sur 5,15 m de longueur et sur 1,00 m de largeur. Dégagée sur une hauteur de 0,20 m à 0,40 m. Tronquée à mi-section par l'installation d'une utilité publique.	Mur de fondation latéral est de la section est du bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899).	Sommet- 22,69 m à 19,70 m Base- 19,55 m à 22,13 m
7+430 à 7+436	MTL15-25-2 / 1U3	Maçonnerie de pierres calcaires ébauchées et équarries liées par un mortier jaunâtre. Orientée nord – sud, dégagée sur 0,75 m de longueur et de 0,75 m de largeur. Tronquée à son extrémité nord par l'installation d'une utilité publique. Peut-être liée au vestige 1U2.	Mur de fondation latéral ouest d'une extension ajoutée au bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899), après le mois d'août 1892?	Sommet- 19,67 m Base- 18,87 m
7+480	MTL15-25-2 / 1U2	Maçonnerie de pierres constituée d'un parement double composé de pierres calcaires ébauchées et équarries liées par un mortier gris-jaunâtre. Orientée est – ouest, dégagée sur 3,85 m de longueur et de 0,90 m de largeur. Peut-être liée au vestige 1U3.	Mur de fondation latéral nord d'une extension ajoutée au bâtiment de la Metropolitan Rolling Mill & Nail Factory (1884 – 1885 à 1898 – 1899), après le mois d'août 1892?	Sommet- 18,89 m Base- 17,09 m

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
Côté sud du canal de Lachine, près du déversoir de la rue Mill (circuit 3198)				
1+329	601G / 22A10	Ouvrage en béton aux parements latéraux droits et réguliers de 0,54 m de largeur et dégagé sur 2,20 m dans un axe nord – sud. Caractérisé à son sommet par des cavités cubiques d'environ 0,31 m de côté. Contre le parement est, bavure à la base du coffrage, situé 14,53 m NMM. Dégagé sur une hauteur de 1,70 m.	Mur de fondation d'un bâtiment secondaire érigé en bordure sud du canal de Lachine sur le terrain occupé par la Montreal Dry Docks (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,56 m Base- NA
1+338	601G / 22A9	Ouvrage en bois constitué d'une bille posée à l'horizontale qui est surmontée de deux billes de 1,13 m d'hauteur chacune qui sont fichées à la verticale et distante entre elles de 0,62 m. Orienté nord – sud, dégagé sur 1,40 m de longueur et de 0,40 m de largeur. Dégagé sur une hauteur de 1,20 m.	Ouvrage de rétention des sols érigés lors de la construction de la cale-sèche du chantier maritime de la Tate's Dry Dock (1880 – 1883 à 1895 - 1896)	Sommet- 15,16 m Base- NA
1+340	601G / 22A8	Ouvrage en béton dont le parement ouest est droit et rectiligne sur pleine hauteur dégagée. Le parement est s'élargit en profondeur. Orienté nord – sud, dégagé sur 1,40 m de longueur et de 1,83 m de largeur. Dégagé sur une hauteur de 1,45 m.	Mur est de la cale sèche est du chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,65 m Base- NA
1+341	601G / 22A7	Ouvrage constitué de billes de bois équarries installées côte-à-côte à l'horizontale et fixées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Plaque d'acier fixée contre le parement ouest des billes de bois. Une poutre d'acier est fixée par une tige de fer boulonnée contre le parement est des billes de bois. Dégagé sur 1,15 m de longueur et sur une hauteur de 1,30 m. De 0,40 m de largeur.	Porte est de la cale-sèche est du chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,28 m Base- NA
1+354	601G / 22A6	Ouvrage constitué de billes de bois équarries installées côte-à-côte à l'horizontale et fixées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Plaque d'acier fixée contre le parement est des billes de bois. Une poutre d'acier est fixée par une tige de fer boulonnée contre le parement ouest des billes de bois. Dégagé sur 1,00 m de longueur et sur une hauteur de 1,05 m. Largeur de 0,40 m.	Porte ouest de la cale-sèche est du chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,00 m Base- NA

Point de chaînage	Site - Lot	Description	Identification	Altitude m NMM
1+355	601G / 22A5	Ouvrage en béton dont le parement est est droit et rectiligne sur pleine hauteur dégagée. Le parement est s'élargit en profondeur. Orienté nord – sud, dégagé sur 1,00 m de longueur et de 1,30 m de largeur. Dégagé sur une hauteur de 1,38 m.	Mur ouest de la cale sèche est du chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,34 m Base- NA
1+358	601G / 22A4	Ouvrage en béton de 0,38 m d'épaisseur, dégagé sur 1,70 m de longueur dans un axe est – ouest et sur 0,95 m de largeur. Coulé à son extrémité est au vestige 22A5.	Semelle de fondation d'un bâtiment auquel se rattache le vestige 22A3, érigé après le milieu des années1970	Sommet- 15,30 m Base- 14,90 m
1+360	601G / 22A3	Ouvrage en béton de 0,38 m d'épaisseur, dégagé sur 1,30 m de longueur dans un axe est – ouest et sur 0,95m de largeur.	Semelle de fondation d'un bâtiment auquel se rattachent les vestiges 22A4, érigé après le milieu des années1970	Sommet- 15,51 m Base- 15,11 m
1+370	601G / 22A2	Ouvrage en béton coffré en deux sections distinctes. De la palplanche d'acier est intégrée à la section est. La palplanche adopte une courbure vers le sud. La palplanche intégrée dans la section ouest est rectiligne. Orienté nord – sud, dégagé sur 1,30 m de longueur et sur 1,55 m de largeur. Dégagé sur une hauteur de 1,22 m.	Mur est de la cale sèche ouest du chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,37 m Base- NA
1+372	601G / 22A1	Ouvrage constitué de billes de bois équarries installées côte-à-côte à l'horizontale et fixées entre elles par des tiges de fer boulonnées. Plaque d'acier fixée contre le parement est des billes de bois. Dégagé sur 1,00 m de longueur dans un axe nord – sud et sur une hauteur de 1,22 m. De 0,55 m de largeur.	Porte est de la cale-sèche ouest du chantier maritime de la Montreal Dry Docks Ltd (1895 – 1896 au milieu des années 1970).	Sommet- 15,13 m Base- NA

NA- non atteint
ND- non disponible

ANNEXE B INVENTAIRE DES ARTEFACTS

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Mélanie Johnson Gervais/Pascal Brisebois** **Date : Février 2016**
Code : BjFj-67 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : 3247**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jarre	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi et d'anse. Pâte orange et glaçure d'aspect vert recouvrant les deux surfaces. Ligne incisée sur la paroi. Anse de 2,8 cm de larg. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure d'aspect vert recouvrant la surface extérieure. Objets différents. Élagués.	NC	
17A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jarre	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs de base circulaire à talon légèrement renflé et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect orange luisant recouvrant l'intérieur. 16 cm de diam. de base, estimé. Élagués.	NC	
17A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	cruche	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et beige recouvrant les deux surfaces. 2,5 cm de diam. d'ouverture. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et beige recouvrant l'intérieur. 15 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre recouvrant l'intérieur. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre recouvrant l'intérieur. Décor d'une mince bande à l'engobe blanc d'aspect jaune. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant l'intérieur. Décor de lignes à l'engobe blanc d'aspect jaune. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	jarre	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte orange et glaçure d'aspect jaune, orange et vert recouvrant l'intérieur. Ligne incisée au dessus de la base. 15,5 cm de diam. de base. Objet lourd. Élagué.	NC	
17A01	1.1.1.51	TCG Angleterre	jarre	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de rebord légèrement étalé à lèvre arrondie. 18 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.31	Creamware	pichet?	8	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Inc	Fragments de base, de rebord, d'anse et de paroi. Décor de lignes et de bande à l'engobe bleu, brun et beige et décor à l'engobe tourbillonné brun, blanc et beige. Base de 8 cm de diam. Rebord de 10 cm de diam. estimé. Anse à l'extrémité moulée de 1,8 cm de larg. Certains fragments jointifs. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire et de paroi. Décor de lignes et de bande à l'engobe bleu, brun et beige et décor de type mocha brun. Base de 9 cm de diam. Pichet? Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A01	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de base et de rebord étalé. Base de 14 cm de diam. et rebord de 30 cm de diam. estimé. Sans décor. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de rebord à lèvre arrondie de 24 cm de diam. estimé. Sans décor. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.31	Creamware	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment moulé d'une bande en relief. Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un vernissé. Sans marque ni décor. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont deux sont jointifs de rebord et de paroi carénée. Décor peint d'une bande bleue sous le rebord et décor peint à motif de feuillage stylisé sur la paroi extérieure. 8 cm de diam. estimé. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de base à pied annulaire arrondi (1), de rebord et de paroi cannelée. Décor peint bleu à motif de feuillage sous le rebord intérieur et au fond intérieur. Sur la paroi extérieure, présence d'un décor peint polychrome (bleu, jaune et orange) à motif de feuillage stylisé, de point bleu et d'une ligne bleue sous le rebord. 10 cm de diam. de base sur 20 cm de diam. de rebord. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé et de base ovale. Décor imprimé bleu à motifs d'arabesques et à motif floral. Décor d'un paysage au fond? Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments dont trois sont jointifs de rebord ondulé et de base. Décor imprimé bleu à motifs d'arabesques et à motif floral. Décor d'un paysage au fond à motif de château, de personnage et d'animaux. 22 cm de diam. estimé. Même service que le plat décrit précédemment. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	pichet ou saucière	2	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral sur la paroi extérieure. Bande sous le rebord de la paroi intérieure. Élagués.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment rebord et de paroi droite et angulaire. Décor imprimé bleu à motif d'arabesque et à motif floral sur la paroi extérieure et bande sous le rebord de la paroi intérieure. Pichet, saucière? Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu foncé à motif végétal sur la paroi extérieure. Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment paroi aux angles arrondis. Décor imprimé bleu à motif de paysage (arbres et fleurs) sur la paroi extérieure. Pichet, saucière? Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu foncé à motif géométrique et à motif floral. Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor imprimé bleu à motif géométrique et à motif indéterminé (effacé) en cercle au fond de la base. 5,5 cm de diam. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé et étalé. Décor shell edge bleu de type fer de lance. Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor shell edge bleu de type fer de lance. Élagué.	NC	
17A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. 17 cm de diam. estimé. Sans décor. Élagué.	NC	
17A01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	1	1	4.9	Entretien	Ent	Bouteille de 19 cm de hauteur sur 8 cm de diam. de base sur 4 cm de diam. d'ouverture.	1	*
17A01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Talon légèrement renflé. 8 cm de diam. de base. Élagué.	NC	
17A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base moulée de cannelures se réunissant en rayon sous la base. Motif au-dessus de la base uniquement. 6 cm de diam. Élagué.	NC	
17A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pontil polie. 6 cm de diam. Élagué.	NC	
17A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille carrée aux coins chanfreinés. 4 cm2. Trace d'une inscription en relief sur deux parois. Moulée en deux parties. Élagué.	NC	
17A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	2	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Élagués.	NC	
17A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Inc	Fragment de base et de col de petite bouteille torpille. Marque en relief: SOUTH SHIELDS COMPANY. 20 cm de long. résiduel. 7,3 cm de diam. Verdâtre. Élagué.	NC	
17A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Élagués.	NC	
17A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base à cul concave peu profond (1), de goulot à lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition (1), d'épaule (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents. Élagués.	NC	
17A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	plaque d'ancrage?	1	1	4.8.2	Éclairage	Ent	Plaque d'ancrage au plafond pour lampe au kérosène, suspendue. Cercle dentelé surmonté d'un oeillet. Dessous moulé à motif de feuillage disposé en cercle. Petit rebord perforé à trois endroit permettant d'y insérer une autre pièce. Ens.: 11,5 cm de diam. sur 5 cm de hauteur. Oeillet de 2,7 cm de diam. sur 3,5 cm de hauteur. Rebord: 6 cm de diam. sur 0,7 cm de hauteur.	1	
17A01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire de gros mammifère et un avec traces de boucherie. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A01	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles entières et fragmentaires de type huître. Élagués.	NC	
17A03	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base circulaire et à pied renflé. Avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure. Élagués.	NC	
17A03	1.1.2.31	Creamware	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire et de paroi. Décor de lignes et de bande à l'engobe bleu, brun et beige et décor à l'engobe tourbillonné brun et bleu. 14 cm de diam. estimé. Élagués.	NC	
17A03	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base et de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor peint bleu à l'éponge sur l'ensemble de la surface extérieure. 15 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base. Décor peint bleu à l'éponge sur le bouge, le marli et au centre de la base (cercle). 18 cm de diam. estimé. Petite marque incisée en creux en forme de bouclier. Certains fragments jointifs. Délicat. Élagués.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à décor imprimé bleu à motif Willow. Épais. Plat de service? Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé à lèvre arrondie. Décor imprimé bleu à motif géométrique et à motif floral recouvrant les deux surfaces. Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	9	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire droit (3) et de paroi globulaire. Sans décor. 16 cm de diam. de base, estimé. Épais. Deux fragments jointifs. Pot de chambre? Élagués.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Sans décor. 10 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord étalé avec ligne moulée en relief sur la paroi extérieure. Sans décor. Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi globulaire. Sans décor. Élagué.	NC	
17A03	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	pot	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base et de paroi. Base à talon légèrement renflé. Décor de lignes incisées au-dessus de la base et décor de minces bandes d'engobe blanc. Élagués.	NC	
17A03	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	1	1	2.2	Moyens de communication	Ent	Petit encrier cylindrique individuel. Ligne incisée sur l'épaule.	1	*
17A03	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à bière	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Bouteille cylindrique et épaule tombante. Goulot à lèvre arrondie. Marque incisée sur la paroi: «I»? 17,5 cm de haut. sur 6,5 cm de diam. de base sur 2 cm de diam. d'ouverture.	1	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A03	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille à bière	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Bouteille cylindrique et épaule tombante. Goulot à lèvre arrondie. 17,5 cm de haut. sur 6,1 cm de diam. de base sur 1,8 cm de diam. d'ouverture. Présence de bavures.	1	*
17A03	1.3.4.11	PF Bone China standard	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord droit à lèvre arrondie et permettant de recevoir un couvercle. Sans décor. 8 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
17A03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	pot	1	1	4.3	Médication	Ent	Pot cylindrique à ouverture filetée. Inscription en relief sur la paroi: «VASELINE CHESEBROUGH NEW-YORK». Moulé en trois parties. 6,5 cm de haut. sur 3,8 cm de diam. de base sur 3,3 cm de diam. d'ouverture. Vers 1950 (http://www.glassbottlemarks.com/chesebrough-manufg-co-vaseline-jars/).	1	
17A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs identiques. Élagué.	NC	
17A03	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	pot?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi angulaire avec amorce du col. Verre épais et foncé. 18 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
17A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Bouteille carrée à talon arrondie. 24 cm de haut. sur 5,5 cm2 de base sur 2 cm d'ouverture.	1	*
17A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Bouteille cylindrique. Lèvre aplatie fabriquée à la pince de finition, col légèrement renflé et cul en cône arrondi. 23,5 cm de haut. sur 6,5 cm de diam. de base sur 2 cm d'ouverture.	1	*
17A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2) dont un de cul à gros mamelon de 7,5 cm de diam. et de paroi. Élagués.	NC	
17A03	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
17A03	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
17A03	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille de type huître. Élagués.	NC	
17A03	5.3.1	Plastique	pellicule photo	1	0	5	Socio et idéo-technique	Frag	Fragment de pellicule photo en plastique translucide. Élagué.	NC	
17A03	5.5.7	Cuir	chaussure	8	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelles (3) et d'empeigne. Présence de trous de couture. Trace de métal cuivreux sur certains fragments. 20 et 22 cm de long. de semelles. Élagués.	NC	
17A04	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire et de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne bleue sous le rebord intérieur et extérieur et décor peint à motif floral stylisé sur la paroi extérieure. Élagué.	NC	
17A05	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une mince bande rouge sous le rebord et décor peint rouge à motif floral. Élagué.	NC	
17A05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de col légèrement renflé et d'épaule arrondie de bouteille cylindrique. Élagués.	NC	
17B01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Ent	Bouteille cylindrique à cul plat, long col cylindrique et lèvre rabattue. Inscription en relief sur la paroi: «FLORIDA WATER MURRAY & LANMAN DRUGGISTS NEW-YORK» et «117» sous la base. Fabrication mécanique post 1900.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Éliane Bossé/Pascal Brisebois** **Date : janvier 2016**
Code : BiFj-73 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : 3277**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01 couche 5	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé rouge à motif indéterminé sur une face. Élagué.	NC	
2A01 couche 5	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Élagué.	NC	
2A01 couche 5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs variées. Élagués.	NC	
2A01 couche 5	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée. Élagué.	NC	
2A01 couche 5	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé?	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment très corrodé. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange recouverte de glaçure incolore d'aspect brun recouvrant les deux surfaces. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé brun à motif indéterminé. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor de lignes à l'engobe bleu. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	1.3.1.21	PC avec glaçure	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat à glaçure blanche. Carreau? Élagué.	NC	
2A01 couche 6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base rectangulaire. Paroi à pans concaves et coins chanfreinés. Trace de pontil. Bleuté. Élagué.	NC	
2A01 couche 6	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Comp	Brique à pâte orange granuleuse dont la surface intérieure est plane et la surface extérieure à une cannelure. Présence de mortier. 21 cm de long. sur 9,5 cm de larg. sur 3,5 cm de haut. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Quatre fragments avec un décor à l'oxyde de fer. Au moins cinq objets différents. Élagués.	NC	
2A04 couche 3	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de traînées d'engobe d'aspect jaune. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.31	Creamware	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi, sans décor. Au moins trois objets différents. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert. Élagués.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Élagués.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment plat de base. Sans décor. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé rouge à motif indéterminé sur une face. Élagué.	NC	
2A04 couche 3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs variées. Élagués.	NC	
2A04 couche 4	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé à pâte beige rougeâtre et épais émail bleuté. Décor peint bleu chatironné de noir, à motif de ruban ondulé sous le rebord.		1
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base, de rebord à bec verseur et de paroi. Pâte orange mince recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre. Élagués.	NC	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant globulaire. Décor imprimé polychrome (bleu, vert, brun) à motif de paysage. Trace d'anse? Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Altérés par la chaleur. TCF. Élagués.	NC	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat. Élagué.	NC	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	1	
3A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs variées.	1	
3A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	1	
3A02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte chamois-rosée de 1,7 cm de diam.	1	
3A02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor.	1	
3A02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
3A02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de teintes et d'épaisseurs variées dont un de 0,3 cm d'épaisseur.	1	
3A02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3A03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange vif recouverte de glaçure incolore d'aspect brun sur la surface intérieure.	1	
3A03	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, sans décor.	1	
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, de base et de paroi ondulée. Décor d'une ligne brune sous le rebord intérieur.	1	
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow, sur la paroi extérieure.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse rectangulaire aux arêtes arrondies. 1 cm de larg. Sans décor. Pearlware?	1	
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor incisé de lignes horizontales et décor de bandes d'engobe bleu, brun et vert.	1	
3A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	10	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs variées. Un fragment avec un décor givré indéterminé.	1	
3A03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent découpés. Élagués.	NC	
3A03	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
3A04	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange avec glaçure incolore d'aspect brun métallique recouvrant l'intérieur. Peut-être plus d'un objet.	1	
3A04	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange avec glaçure incolore d'aspect brun métallique recouvrant l'intérieur.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi à pâte orange dense et glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre. Décor d'une ligne à l'engobe d'aspect jaune.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Décor à l'éponge bleu à motif de fleur stylisée.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motif floral.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motifs de lignes et de fleurs.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de bouge et marli. Décor moulé indéterminé et décor imprimé polychrome (bleu, vert, brun) à motif de paysage. Même décor que 2B4.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint rouge et vert à motif floral.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu à motif floral sur la paroi extérieure et ligne noire peinte sous le rebord intérieur.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et paroi ondulée. Décor d'une ligne brune sous le rebord intérieur. Croisement réel avec 3A3.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé noir à motif d'arbres.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. Décor d'une bande moulée en creux au-dessus de la base et sur la paroi.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Sans décor.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (2) et de paroi. Sans décor. Au moins trois objets différents.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	pot	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord. Sans décor. 6 cm de diam. estimé.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	couvercle-contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de couvercle très légèrement bombé. Sans décor.	1	
3A04	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor peint orange à motif floral sous le rebord intérieur et extérieur.	1	
3A04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pontil grossièrement polie. 5,5 cm de diam.	1	
3A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs variées.	1	
3A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base circulaire. Verdâtre.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Mélanie Johnson Gervais/Pascal Brisebois** **Date : Février 2016**
Code : BjFj-76 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : 3252**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
6A02	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé. Sans décor. Élagué.	NC	
6A02	1.1.2.31	Creamware	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie et col droit. Sans décor. Élagué.	NC	
6A02	1.3.1.21	PC avec glaçure	isolateur	1	1	1.9	Électricité	Ent	Isolateur cylindrique à col ceinturé. Perforation au centre. 2,5 cm de diam. sur 4 cm de long. sur 0,6 cm de diam. pour la perforation. Élagué.	NC	
6A02	1.3.2.11	PF dure orientale	soucoupe	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments de base à pied annulaire (4), de rebord ondulé (3) et de paroi. Décor moulé en relief à motif d'arabesque sous le rebord et décor imprimé polychrome (bleu, rouge, jaune, vert) à motif floral sur la paroi et au fond. Ligne dorée sur le dessus du rebord. Deux fragments jointifs. Élagués.	NC	
6A02	3.1.1.1	Fer ind	clou	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
6A02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	6	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
6A02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	2	1	4.8	Aménagement (environnement)	Inc	Fragments de disque avec rebord. Présence au centre d'une perforation circulaire. Ajouré sur le pourtour de petits motifs géométriques et de petits cercles. Élément décoratif? Couvercle ? au rebord arrondi avec la présence d'une perforation sur le côté (fixation). Partie d'un élément de chauffage (poêle ou chaufferette?). Ens. de 20 cm de diam., perforation centrale de 7,5 cm de diam., hauteur de 1,5 cm. Élagués.	NC	
6A02	4.1.14	Marbre	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque circulaire de marbre blanc poli sur une face. 12 cm de diam. estimé sur 2 cm d'épaisseur. Élagué.	NC	
6A02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment. Élagué.	NC	
6A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique réfractaire	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte beige rosée. Marque imprimée en creux au centre d'une des faces: «[...]ER». 10 cm de larg. sur 6 cm de haut. Élagué.	NC	
6A03	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base. Décor Flow Blue foncé à motif floral. Épais. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
6A03	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Inscription en relief: «HORL[...] [...]ALTED [...]ACIN». Élagué.	NC	
6A03	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouteille cylindrique à lèvre à capsule. Inscription en relief sous la base: «AB E 2». 24,5 cm de hauteur sur 6 cm de diam. de base sur 1,7 cm de diam. d'ouverture. Fabrication mécanique post 1900. Élagué.	NC	
6A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments jointifs de paroi cannelée et de goulot à lèvre rabattue de bouteille carrée. Fabrication mécanique post 1900. Élagués.	NC	
6A03	3.1.1.2	Acier	lime	1	1	7.2	Multiples	Inc	Lime dont la "soie" à section carrée se termine en pointe pour être insérée dans un manche. 2,5 cm de larg. sur 1 cm d'épais. sur 18,5 cm de long. résiduelle. Élagué.	NC	
6A03	4.3.5	Béton	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de béton grisâtre avec beaucoup de grosses inclusions. Une surface lisse. Élagué.	NC	
6A04	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois dont les surfaces affichent un enduit ferrugineux. Élagué.	NC	
6A04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure d'aspect vert recouvrant les deux surfaces. Élagué.	NC	
6A04	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Sans décor. Élagué.	NC	
6A04	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents. Élagués.	NC	
6A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de base à pied annulaire et de paroi. Décor imprimé bleu à motif de paysage. Élagués.	NC	
6A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Couverte bleutée. Élagué.	NC	
6A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif floral. Élagué.	NC	
6A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert. Altéré. Élagué.	NC	
6A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint brun-verdâtre d'une mince bande sous le rebord et d'une ligne brune-verdâtre entre le bouge et le marli. Élagué.	NC	
6A04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats d'épaisseurs différentes. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
6A04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base à cul en cône arrondi de 9,5 cm de diam. et d'épaule. Peut-être le même objet. Élagués.	NC	
6A04	3.1.1.12	Fer laminé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clou forgé dont il manque la pointe. Élagué.	NC	
6A04	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
6A04	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Élagués.	NC	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Pascal Brisebois/Mélanie Gervais** **Date : mars 2016**
Code : BjFj-77 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : 3293**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
10A99 couche 3	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé et de paroi cannelée. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux surfaces et décor imprimé bleu à motif de paysage au fond, à l'intérieur. Trace de l'anse. Élagué.	NC	
10A99 couche 3	1.1.2.61	TCF blanche	pot à conserve	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de rebord avec rainure dessous. Lèvre droite. Contenant cylindrique. Sans décor. 4 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
10A99 couche 3	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Pascal Brisebois/Éliane Bossé** **Date : mars 2016**
Code : BiFj-121 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : 3415**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1B99	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Élagué.	NC	
1B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont deux avec talon. Deux fragments avec une marque en creux: [...]/GLASGOW. Élagués.	NC	
1B99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu de type Willow. Élagué.	NC	
1B99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette creuse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor Flow Blue à motif de lignes et de fleurs. Élagués.	NC	
1B99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord étalé à lèvre ondulée de gros contenant. Décor imprimé bleu à motif d'arabesque et à motif floral. Élagué.	NC	
1B99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pichet?	2	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments jointifs d'anse et de paroi. Anse rectangulaire de 2 cm de larg. Sans décor. Élagués.	NC	
1B99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi Sans décor. Élagué.	NC	
1B99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une bande d'engobe bleu sous le rebord extérieur. Élagué.	NC	
1B99	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi, sans décor.	NC	
1B99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant carré. Plutôt verdâtre. Élagué.	NC	
1B99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaule et de paroi de bouteille carrée. Élagué.	NC	
1B99	2.4	Verre polychrome	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tiges cylindriques droites et recourbées, reliées entre elles pour former des sortes de croix. Verre opaque blanc et mauve de teintes variées. Élagué.	NC	
2A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à pâte orange et à large rebord.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à pâte orange vif avec glaçure incolore d'aspect brun métallique.	1	
2A01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange vif avec glaçure incolore d'aspect brun métallique.	1	
2A01	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A01	1.1.2.31	Creamware	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi dont un avec trace d'anse. Sans décor. Pâles. Au moins trois objets différents.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un vernissé et un avec une marque en creux: W. WHITE/GLASGOW. 1805-1955.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec la marque «TD» dans une cartouche en rayon, face au fumeur. 1780-1840.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau et de tuyau. Fourneau avec une marque «TD» face au fumeur et tuyau avec une marque en creux: W. WHIT[E]/[G]LASGOW. 1805-1955.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor Shell Edge bleu.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Marque imprimée, brune: [...AIN] MARK [ENG]LAND.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	couvercle-contenant?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de couvercle? circulaire. Décor imprimé bleu à motif floral.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor imprimé bleu a motif indéterminé. Pearlware?	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi à décor à l'éponge bleu.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé à motif floral.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor imprimé Flow Blue d'aspect mauve à motif floral.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor moulé de cannelures.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de bouge et marli. Sans décor. Objets différents.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé de cannelures en relief.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	pot de chambre	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de rebord étalé. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire (7 cm de diam. estimé). Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	couvercle-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de couvercle composé d'un disque plat. 9 cm de diam. sur 1,7 cm de haut. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	15	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (8-une à pied annulaire et une plate), de rebord (2-un avec un ligne moulé dessous) et de paroi. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.66	TCF blanche Mason	jarre?	8	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de base (1), de rebord large (1) et de paroi globulaire. Décor peint bleu à motif oriental et décor sous la base. Deux fragments jointifs.	1	
2A01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	1	1	2.2	Moyens de communication	Ent	Petit encrier cylindrique individuel.	1	*
2A01	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique.	1	
2A01	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droite et de paroi de contenant cylindrique.	1	
2A01	1.2.1.91	GG Bristol	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'épaule arrondie et de paroi droite. Enduit ferreux de couleur brune recouvre la partie supérieure. Probablement le même objet. Flasque?	1	
2A01	1.3.2.11	PF dure orientale	soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une ligne dorée.	1	
2A01	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor d'une ligne dorée.	1	
2A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec trace d'une bague arrondie.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	28	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont un de rebord. Épaisseurs différentes. 7 conservés.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Objets différents.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant carré aux coins chanfreinés. Verdâtre. Au moins deux objets différents.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre et bague arrondies et col cylindrique. 1 cm de diam. d'ouv. Verdâtre.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bocal?	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment d'épaule arrondie. Trace de moulage. Verdâtre.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bocal?	1	1	4.14	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule et de col. Verdâtre.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bocal	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de col et de lèvre à large rebord. Trace de moulage. Verdâtre.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment rebord à lèvre droite. 4 cm de diam. d'ouv. estimé. Verdâtre.	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille carrée	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments jointifs de paroi de bouteille carrée. Inscription en relief: [...] ARILL[...].	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base, de goulot et de paroi de bouteille carrée. Base de 5,5 cm2. Probablement le même objet.	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base et de paroi de bouteille cylindrique. 7 cm de diam. de base estimé. Probablement le même objet.	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Un fragment pâle.	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base à cul sphérique de bouteille cylindrique.	1	
2A01	2.3.2.1	V col opaque blanc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont deux sont jointifs.	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque rectangulaire et mince, légèrement évasée à une extrémité. Élagué.	NC	
2A01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	1	
2A01	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
2A03	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base (1) et de rebord (4) avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Plus d'un objet.	1	
2A03	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	17	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Certains fragments avec décor saupoudré à l'oxyde brun. Plus d'un objet.	1	
2A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange granuleuse. 6 cm de larg. Élagué.	NC	
2A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	4	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodules de brique à pâte orange granuleuse. Objets différents. Élagués.	NC	
2A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	14	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi à pâte orange pâle et vif. Au moins trois objets différents.	1	
2A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange de teintes différentes et ayant perdus la glaçure.	1	
2A03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange et trace de glaçure	1	
2A03	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	13	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert de teintes variées.	1	
2A03	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	7	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord à pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert. Au moins trois objets différents.	1	
2A03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	7	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord plat (1) et de paroi. Pâte orange et grisâtre recouverte d'une glaçure verdâtre avec des taches brunes, à l'intérieur	1	
2A03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun luisant.	1	
2A03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	19	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2), de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et beige luisant. Au moins trois objets différents.	1	
2A03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun luisant. Même objet.	1	
2A03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange pâle et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre recouvrant les deux surfaces. Décor à l'engobe brun.	1	
2A03	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	anse-contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse moulée de 1,5 cm de larg.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A03	1.1.2.107	TCF rouge engobe glaç claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont l'intérieur est recouvert d'un engobe blanc. Une glaçure plombifère incolore et luisante recouvre la surface extérieure.	1	
2A03	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A03	1.1.2.31	Creamware	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3-dont 2 jointifs) de base (2) et de paroi. Sans décor. Pâles.	1	
2A03	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Pâle.	1	
2A03	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Pâle.	1	
2A03	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor. Pâle.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	66	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont 2 avec talon et 5 vernissées. Sans marque ni décor.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un avec talon. Marque en creux: W. WHITE/GLASGOW. 1805-1955.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Marque en creux: HENDERSON/MONTREAL. 1847-1876.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	5	5	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» dans une cartouche en rayon, face au fumeur. 1780-1840.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» face au fumeur. 1780-1840.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont 2 avec talon. Décor moulé de fines cannelures.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de talon avec la marque «TD» de chaque côté. 1780-1840.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé indéterminé sur le talon.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé indéterminé.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A03	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Marque imprimée en creux: «17 DAVENPORT» avec une ancre et une marque imprimée en bleu: «DAVENPORT». c1815-60	1	
2A03	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu et vert à motif floral?	1	
2A03	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	bassin?	13	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragments de rebord étalé (10) et de base ovale (3). Sans décor. Deux fragments jointifs.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Mince bande peinte verte sous le rebord.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé d'une ligne en creux et décor peint bleu indéterminé.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de paysage et à motif floral recouvrant les deux surfaces.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu pâle à motif floral recouvrant les deux surfaces.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Au moins quatre objets différents.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu de type Flow Blue à motif indéterminé. Probablement le même objet.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Objets différents.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé mauve à motif floral et inscription : «[...]CRIST[...].	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé brun à motif indéterminé.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant aux coins arrondis. Décor imprimé rouge à motifs géométriques sur le pied.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec trace de décor bleu indéterminé.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec décor moulé indéterminé.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé de cannelures.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Trace d'un décor Shell Edge bleu. Pearlware?	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	27	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) de base (1), de paroi carénée (2) et de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.66	TCF blanche Mason	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi globulaire. Décor peint bleu à motif oriental. Croisement possible avec 2A1.	1	
2A03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Marque imprimée noire: «BRIDGWOOD & CLARKE [PORCEL]AIN BURSLEM OPAQUE. 1857-1864.	1	
2A03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de 0,8 cm de larg. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A03	1.2.1.3	GG Bessin-Cotentin	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire.	1	
2A03	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	1	
2A03	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	6	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord dont deux jointifs.	1	
2A03	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	1	1	2.2	Moyens de communication	Frag	Fragment d'épaule de petit encrier cylindrique individuel.	1	
2A03	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Ent	Fragment de paroi.	1	
2A03	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille cylindrique. 6,7 cm de diam. de base.	1	
2A03	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base de contenant cylindrique.	1	
2A03	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'épaule droite et de paroi de contenant cylindrique.	1	
2A03	1.2.1.91	GG Bristol	pot	24	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de base (13) et de paroi près du rebord. Glaçure extérieure verdâtre et glaçure intérieure brunâtre. Certains fragments jointifs. 8 cm de diam. de base estimé.	1	
2A03	1.2.1.91	GG Bristol	jarre	26	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi et d'anse (1-rectangulaire de 2,2 cm de larg.). Glaçure extérieure verdâtre et glaçure intérieure beige. Marque en creux dans un ovale: [BRIST]OL [BOT]TLES [...].	1	
2A03	1.2.1.91	GG Bristol	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Glaçure extérieure beige et glaçure intérieure verdâtre.	1	
2A03	1.2.2.122	GF col masse glaç smear + liquide	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi a pâte grise. Décor moulé de cannelures sur le surface extérieur.	1	
2A03	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, plate. Sans décor.	1	
2A03	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Glaçure recouvrant les deux surfaces altéré pas la chaleur.	1	
2A03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec un bouton arrondi au centre. 5 cm de hauteur résiduelle et 1,6 cm de diam. pour le bouton.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base et de paroi hexagonale. «8» en relief sous la base.	1	
2A03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de paroi cylindrique. Deux fragments jointifs.	1	
2A03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi d'épaisseurs différentes.	1	
2A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	18	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats d'épaisseurs et de teintes différentes. 5 conservés.	1	
2A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base de bouteille en ogive. Verdâtre.	1	
2A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant carré?	1	
2A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant carré.	1	
2A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment du cul en cône arrondi.	1	
2A03	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Inc	Bouteille cylindrique. Inscription en relief sur la paroi: «THIS BOTTLE IS NEVER SOLD». 6,5 cm de diam. de base. Soufflée dans un moule en deux parties (avant le seconde moitié du XIXe s.).	1	
2A03	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base carrée (1) et de paroi à coins chanfreinés. Plus d'un objets.	1	
2A03	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	21	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Plus d'un objets.	1	
2A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base, d'épaule et de paroi de bouteille carrée. Au moins deux objets différents.	1	
2A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	22	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base, de goulot à lèvre aplatie et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins cinq objets différents.	1	
2A03	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	1	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	39	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Trois de grande dimension. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques difformes (tôle). Élagués.	NC	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire de 3,5 cm de larg. Élagué.	NC	
2A03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Deux entiers d'environ 11 cm de long.	1	
2A03	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	9	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	1	
2A03	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment, élagué.	NC	
2A03	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments avec traces de chauffe, élagués.	NC	
2A03	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments jointifs de sphère plus ou moins difforme de 0,5 cm de diam.	1	
2A03	3.1.2.2	Laiton	dé à coudre	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Dé très abîmé. Présence de pointillés sur la partie supérieure.	1	
2A03	3.1.4.1	Plomb	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige cylindrique de 0,5 cm de diam. sur 2,7 cm de long.	1	
2A03	5.1.1	Os	ossements	27	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 12 avec traces de boucherie et un blanchi.	1	
2A03	5.1.1	Os	manche-ustensile	2	1	7.2	Multiples	Frag	Fragments jointifs de manche rectangulaire aux arêtes arrondis. 8,8 cm de long. sur 1,5 cm dans le plus large. Creux au centre.	1	
2A03	5.1.5	Nacre	bivalve	20	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître, un conservé.	1	
2A03	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton plat à trois petits trous, 0,9 cm de diam.	1	
2A03	5.2.1	Corne	corne	2	2	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
2A04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	11	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (1) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Probablement le même objet.	2	
2A04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert.	2	
2A04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert recouvrant les deux surfaces.	2	
2A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun luisant. Au moins deux objets différents.	2	
2A04	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	anse-jarre	2	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments jointifs d'anse. Présence d'une extrémité. Pâte orange et glaçure d'aspect orange, jaune et vert. 2,5 cm de larg.	2	
2A04	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	2	
2A04	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments base (1) et de paroi dont un avec trace d'un décor brun indéterminé. Pâles. Objets différents.	2	
2A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor.	2	
2A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de talon avec la marque «TD» de chaque côté. 1780-1840.	2	
2A04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé en relief à motif de feuillage?	2	
2A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu indéterminé. Objets différents.	2	
2A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif Willow.	2	
2A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Sans décor.	2	
2A04	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de contenant cylindrique. Probablement le même objet.	2	
2A04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Probablement le même objet.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2A04	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	
2A06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	2	
2A06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	2	
2A06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Au moins deux objets différents.	2	
2A06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	7	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (2) et de paroi à pâte orange.	2	
2A06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte rouge brunâtre. Angleterre ayant perdu sa glaçure?	2	
2A06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rouge brunâtre. Angleterre ayant perdu sa glaçure?	2	
2A06	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec amorce de bec verseur à pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	2	
2A06	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	18	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (5) et de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre. Au moins quatre objets différents.	2	
2A06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun luisant.	2	
2A06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure d'aspect orange.	2	
2A06	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire.	2	
2A06	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor à l'engobe d'aspect jaune, indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.31	Creamware	contenant	19	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (3-1 à pied annulaire), rebord (1) et de paroi. Sans décor. Pâles.	2	
2A06	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une mince bande d'engobe brun. Pâle.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A06	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Pâle.	2	
2A06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	14	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont 2 vernissées. Sans marque ni décor.	2	
2A06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	2	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Décor moulé en relief à motif floral, rehaussé de peinture orange. Croisement possible avec 2A4.	2	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire de contenant cylindrique. Sans décor. Deux fragments jointifs.	2	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé en creux indéterminé et décor d'une mince bande d'engobe brun.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor à molette sous le rebord et rehaussé vert suivi de minces bande à l'engobe brun et bleu.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor d'une mince bande à l'engobe vert sous le rebord.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe tourbillonné brun, blanc et orange.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor d'une mince bande d'engobe brun.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord dont deux jointifs. Décor peint d'une ligne beige sous le rebord intérieur et extérieur et décor peint bleu et vert à motif floral.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu et vert à motif floral.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint rouge et vert à motif floral.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint beige-verdâtre indéterminé.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint jaune indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu, indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé mauve, indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé rouge, indéterminé.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	2	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	22	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) de base (1), de base à pied annulaire (4) et de paroi. Sans décor.	2	
2A06	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	2	
2A06	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	2	
2A06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	1	1	4.9	Entretien	Frag	Fragment de rebord.	2	
2A06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de 4 cm de diam.	2	
2A06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droite.	2	
2A06	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de contenant cylindrique. 8 cm de diam. estimé.	2	
2A06	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille à cirage	5	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments de base, d'épaule droite et de paroi. 7 cm de diam. de base.	2	
2A06	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	2	
2A06	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi, plats. Sans décor.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec décor moulé de cannelures. Deux objets différents.	2	
2A06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un mince et l'autre avec une trace de moulage.	2	
2A06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille rectangulaire à coins chanfreinés concaves.	2	
2A06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique? Légèrement bleuté.	2	
2A06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	2	
2A06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments minces de paroi. Verdâtre.	2	
2A06	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2A06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base à cul en ogive (1) de goulot à col renflé et lèvre aplatie fabriquée à la pince de finition (1) et de paroi de bouteille cylindrique.	2	
2A06	3.1.1.1	Fer ind	contenant	16	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Certains fragments de rebord composés d'une tige ronde. Élagués.	NC	
2A06	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire d'environ 3 cm de larg. Élagué.	NC	
2A06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	17	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2A06	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	2	
2A06	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 1 avec traces de boucherie.	2	
2A07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Au moins deux objets différents.	2	
2A07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	2	
2A07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange de teintes différentes et ayant perdus la glaçure. Certains fragment sont peut-être TCG n-e Ang.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments jointifs de brique à pâte orange vif, granuleuse. 6 cm de hauteur. Élagué.	NC	
2A07	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	2	
2A07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun luisant.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base plate et circulaire (1) et de paroi. Sans décor.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé en relief de type fer de lance?	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec décor moulé de côtes fines.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec décor moulé de petits points en relief.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor peint polychrome (vert, jaune, brun, orange et beige) à motif floral. Ligne peinte brun-beige sous le rebord extérieur.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie. Décor peint bleu à motif indéterminé.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base? Sans décor.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint polychrome (vert, kaki et bleu) à motif floral. Ligne peinte kaki sous le rebord extérieur et intérieur.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint vert sous le rebord intérieur.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor peint bleu sur le rebord.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint bleu indéterminé.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif végétal sur la paroi extérieur et à motif floral sur la paroi intérieur.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor imprimé bleu à motif végétal.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé noir à motif indéterminé.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de minces bande s à l'engobe brun et gris.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de plat, sans décor. Pearlware?	2	
2A07	1.1.2.66	TCF blanche Mason	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint bleu à motif indéterminé. Croisement possible avec 2A1 et 2A3.	2	
2A07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	7	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord (4), d'épaule et de paroi.	2	
2A07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. 8 cm de diam. estimé.	2	
2A07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de 8 cm de diam. estimé.	2	
2A07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droite.	2	
2A07	1.2.1.79	GG glaç saline brune	jarre?	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi globulaire avec trace d'une anse.	2	
2A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi mince.	2	
2A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment presque plat, base? Plutôt verdâtre.	2	
2A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat. Verdâtre.	2	
2A07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2A07	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Concrétion difforme, élaguée.	NC	
2A07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
2A07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque de 0,8 cm d'épais. recourbé à 90 degré.	2	
2A07	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	2	
2A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base à pied légèrement en retrait. Pâte orange vif recouverte d'une glaçure brune foncé d'aspect vitrifié à l'intérieur et sur une partie de l'extérieure.	2	
2A10	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	2	
2A10	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	2	
2A10	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	2	
2B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	2	
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodules de brique à pâte orange granuleuse. Objets différents. Élagués.	NC	
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	2	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi à pâte orange. Objets différents.	2	
2B01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre recouvrant l'intérieur.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-orange.	2	
2B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun luisant recouvrant l'intérieur.	2	
2B01	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont 2 jointifs de base circulaire et de paroi. Décor à l'engobes tourbillonnés bleu, beige, blanc et brun. Peut-être deux objets différents.	2	
2B01	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Pâle.	2	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un avec talon. Marque en creux: W. WHITE/GLASGOW. 1805-1955.	2	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	18	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux sans marque ni décor dont un d'embout et trois vernissés.	2	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un avec talon.	2	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec la marque «[T]D» face au fumeur. 1780-1840.	2	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau à effigie de type hussard à bandeau uni et moustache pointant vers le bas. 1847-1892.	2	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	pot à conserve	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de rebord. Inscription imprimée noire sur la paroi [...] 6.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de type écaille de poisson et rehaussé d'une bande verte. Pearlware?	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé, oriental?	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral. Pearlware?	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif végétal.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé noir à motifs géométriques et de maison. De type Flown Blue.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Subtile décor moulé de pans concaves sous le rebord.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor apparent.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif de type Willow.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Décor imprimé, moulé en relief.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé, moulé en relief.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Sans décor.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	anse-tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse moulée de 1,4 cm de larg. Couverte bleutée. Sans décor.	2	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3 dont 2 jointifs et 1 avec un décor moulé indéterminé), de base à petit pied annulaire (1) et de paroi. Sans décor. Deux fragments de pearlware?	2	
2B01	1.2.1.91	GG Bristol	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droite. Enduit ferreux de couleur brune recouvre la partie supérieure.	2	
2B01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint à motif oriental indéterminé.	2	
2B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base rectangulaire.	2	
2B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Probablement le même objet. Gobelet?	2	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	124	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Teinte et épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés. Huit conservés.	2	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base à cul convexe. Verdâtre.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à cul concave peu profond de bouteille cylindrique. Verdâtre. Soufflée dans un moule en deux partie.	2	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre de type pharmaceutique de 3,5 cm de diam. extérieur pour 1,8 cm de diam. intérieur. Bleuté.	2	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés et pans convexes. Verdâtre.	2	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés.	2	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un verdâtre et un bleuté. Au moins 5 objets différents.	2	
2B01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	8	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments d'épaule et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins cinq objets différents.	2	
2B01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	2	
2B01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat et mince.	2	
2B01	2.99	Verre altéré	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi.	2	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	62	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	11	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Inc	Bouton légèrement bombé. Absence de l'œillet. Était recouvert de tissu. 1,6 cm de diam.	2	
2B01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Incomplets.	2	
2B01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	17	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Incomplets et fragmentaires.	2	
2B01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Tige cylindrique dont une extrémité est filetée et une autre extrémité se termine en forme de pyramide. 3 cm de long. sur 1 cm de diam.	2	
2B01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	anneau	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Anneau de 2 cm de diam. ext. sur 1,4 cm de diam. int. sur 0,5 cm d'épais.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	5.1.1	Os	ossements	26	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont sept avec traces de boucherie.	2	
2B01	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments dont un avec traces de rongeur.	2	
2B01	5.1.5	Nacre	bivalve	20	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles entières et fragmentaires de type huître, un conservé.	2	
2B01	5.1.7	Graphite	électrode	1	0	1.9	Électricité	Frag	Fragment d'extrémité arrondie.	2	
2B01	5.5.1	Tissu	indéterminé	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments noirs et bruns.	2	
2B01	5.5.7	Cuir	chaussure	14	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et d'empeigne. Présence de trous de couture.	2	
2B01	5.5.7	Cuir	retaille	37	0	1.5.6.2	Cuir, résidus	Frag	Fragments de formes diverses.	2	
2B01	7.7	Fer et cuir	chaussure	3	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de talon clouté.	2	
2B02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	3	
2B02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	3	
2B02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface sur le dessus du rebord.	3	
2B02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodule de brique à pâte orange granuleuse.	3	
2B02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	22	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base (3 dont un avec le trou de drainage) et de paroi à pâte orange. Au moins deux objets différents.	3	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de bec verseur. Pâte orange recouverte d'une glaçure brunâtre.	3	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	22	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (3) et de paroi à pâte orange et glaçure incolore de teintes variées d'aspect brun, verdâtre et jaunâtre. Au moins six objets différents.	3	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange et glaçure incolore de teintes jaunâtre recouvrant un engobe blanc.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droit d'un contenant cylindrique à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun métallique.	3	
2B02	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord étalé.	3	
2B02	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	crachoir?	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de rebord et de paroi.	3	
2B02	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	théière?	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de bec ? et de paroi.	3	
2B02	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	anse-contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'anse d'env. 2 cm de larg. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.113	TCF chamois glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor marbré brun.	3	
2B02	1.1.2.31	Creamware	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Pâles.	3	
2B02	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe brun et orange et trace de décor mocha brun?	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	56	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un d'embout et 9 vernissés. Sans marque ni décor.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont 2 avec talon.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à effigie de type hussard. Post 1840.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec marque indéterminée.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec marque décor moulé en relief de lignes courbes et de points.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec talon. Inscription en relief sur le tuyau: R T	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec une marque en creux: [BA]NNERMAN/MONTREAL. 1858-1907.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec une marque en creux: A. COGHILL/GLASGOW. 1826.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de chardon. 1847-1876.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de larges côtes. 1847-1876.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé à motif de fleurs.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé à motif indéterminé.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» dans des cartouches en rayon, face au fumeur. 1780-1840.	3	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» face au fumeur. 1780-1840.	3	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor moulé de pans en relief.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor moulé indéterminé. Couverte bleutée sur les deux surfaces. Probablement le même objet.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé, floral? Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint rouge à motif indéterminé, floral?	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base et de paroi. Décor peint vert à motif de feuillage.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint vert à motif indéterminé et bande bleue sous le rebord.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu et vert à motif indéterminé, floral? Même objet.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert et jaune à motif indéterminé, floral?	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse moulée. Décor peint d'une linge rouge. 2,3 cm de larg.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi moulée à décor bleu à l'éponge.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé noir, légèrement flou, à motif floral. Probablement le même objet.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	soupière?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé rouge à motif géométrique et de paysage sur les deux surfaces.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé rouge à motif végétal et floral. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi carénée dont deux jointifs. Décor mocha noir dans une bande d'engobe bleu. Minces bandes d'engobe brun au dessus.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi moulée. Décor imprimé brun à motif géométrique et floral à l'intérieur et à motif de paysage bucolique à l'extérieur. Peut-être des objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé brun à motif d'arbre.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor imprimé brun à motif Willow.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord avec un décor bleu-verdâtre indéterminé.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec une surface grisâtre.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette creuse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, de base et de paroi. Décor imprimé bleu de type Willow.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor imprimé bleu de type Willow.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base dont deux jointifs. Décor imprimé bleu de type Willow.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor Shell Edge bleu.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor Shell Edge bleu.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant - couvercle	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé de petit couvercle ovale. Décor imprimé bleu à motif floral.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	soupière ?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif floral.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	soupière ?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	soupière ?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral. sur les deux surfaces.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif végétal à l'intérieur et à motif de paysage à l'extérieur.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif végétal.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif géométrique et de paysage.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif végétal? Légèrement flou.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif géométrique. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif végétal. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux surfaces.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé sur les deux surfaces. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	88	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (14), de base (10), de base à pied annulaire (2) et de paroi. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	pichet	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment rebord avec un bec verseur. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	6	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments rebord et de paroi. Sans décor.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	anse-contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments moulé.	3	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor moulé de type épi de blé.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	4	4	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé de type épi de blé.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé indéterminé.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé indéterminé.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor moulé indéterminé. Objets différents.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	3	
2B02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire. Sans décor. Inscription imprimée en creux sous la base, indéterminée.	3	
2B02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un avec un décor moulé de cannelures et un dont une face est recouverte d'engobe brun.	3	
2B02	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	5	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	3	
2B02	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	jarre	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de rebord et de base. Présence d'une anse horizontale. Sans décor. 26 cm de diam. estimé.	3	
2B02	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Ent	Fragments d'épaule droite et de paroi. Objets différents.	3	
2B02	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Objets différents.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	3	
2B02	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Objets différents.	3	
2B02	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot a lèvre rabattue.	3	
2B02	1.2.1.91	GG Bristol	pot	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de rebord a lèvre arrondie recouvert d'un enduit ferreux de couleur brune.	3	
2B02	1.2.1.91	GG Bristol	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Au moins deux objets différents.	3	
2B02	1.2.1.91	GG Bristol	jarre?	2	2	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments d'épaule droite recouverts d'un enduit ferreux de couleur brune.	3	
2B02	1.2.1.991	GG glaç saline-général	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire et de paroi. Pâte grise et glaçure saline légèrement tavelée brun sur les deux surfaces. Derbyshire?	3	
2B02	1.3.1.11	PC sans glaçure	bille	1	0	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de bille blanche avec un décor de quatre lignes rouges au centre. 1,5 cm de diam.	3	
2B02	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor. Délicat.	3	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminé de lampe	8	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	3	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec un décor de pans.	3	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Au moins deux objets différents.	3	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	17	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont trois avec des traces de moulage et un avec inscription en relief: L PA [...] Certains fragments de gobelet?	3	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à pans concaves.	3	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base, moulée. Altérée par la chaleur.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	195	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Huit conservés.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	31	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. De teintes et d'épaisseurs variées. Verdâtre et bleuté.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille rectangulaire à coin chanfreiné. Verdâtre.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille rectangulaire à coin chanfreiné.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à coin chanfreiné. Décor moulé en relief, indéterminé. Verdâtre.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre arrondie. Verdâtre.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique annelé.	3	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre rabattue et à lèvre arrondie. Verdâtre.	3	
2B02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Probablement le même objet.	3	
2B02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base avec trace de piston (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins quatre objets différents.	3	
2B02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre évasée.	3	
2B02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre rabattue et bague fabriquée à la pince de finition. 1,2 cm de diam. d'ouv.	3	
2B02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	45	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2), de goulot à lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition (2), d'épaule (1), de col (6-dont un avec vestige d'une étiquette) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins cinq objets différents.	3	
2B02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille carrée	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Inscription en relief: [...] B[...].	3	
2B02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Au moins deux objets différents.	3	
2B02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille carrée	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base de bouteille carrée. Vert vif.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	2.3.1.5	V col transp bleu	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique.	3	
2B02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	4	4	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Boutons en une partie avec quatre perforations. 1 cm de diam. Un altéré et plus épais.	3	
2B02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton en une partie avec deux perforations. 1,3 cm de diam.	3	
2B02	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	3	
2B02	2.99	Verre altéré	indéterminé	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi.	3	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	178	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de 1,5 cm de diam.	3	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	vis	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Vis très corrodée. Élaguée.	NC	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	84	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle) dont certains fragments de rebord de contenant et certains fragments rivetés. Élagués.	NC	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige dont une extrémité est arrondie. Corrodée. Piton?	3	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	râteau?	1	1	7.2	Multiples	Frag	Fragment de bande rectangulaire sur laquelle est accolée trois tiges pointues. Bande de 2 cm sur 0,7 cm d'épais. et pics de 3 cm de long.	3	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	rivet	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de rivet composé d'une tige ronde et d'une tête ronde et bombée. 6,5 cm de long. résiduelle, 1,3 cm diam. de tête et 0,6 cm diam. de tige.	3	
2B02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	26	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	3	
2B02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	73	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires. Trois de grand format.	3	
2B02	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tiges torsadées. Élagué.	NC	
2B02	3.1.1.3	Fonte	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque en forme de T de 0,5 cm d'épaisseur.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	2	1	4.4.2	Attaches	Frag	Fragments jointifs de dos de bouton à œillet. 2 cm de diam.	3	
2B02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme.	3	
2B02	3.1.4.1	Plomb	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment rectangulaire légèrement recourbé. 4 cm de larg. sur 2,5 cm d'épais. Anse?	3	
2B02	4.1.8	Silex	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclata de silex blond avec cortex.	3	
2B02	5.1.1	Os	ossements	81	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 27 avec traces de boucherie et 3 fragments de mâchoires dont une de petit mammifère.	3	
2B02	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
2B02	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. Dos légèrement bombé. 1,2 cm de diam.	3	
2B02	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	3	
2B02	5.1.5	Nacre	bivalve	126	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Deux conservées.	3	
2B02	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type moule.	3	
2B02	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à dos plat et surface bombée à quatre petits trous dans une dépression, 0,8 cm de diam.	3	
2B02	5.1.7	Graphite	crayon-mine	2	0	2.2	Moyens de communication	Frag	Mines à section circulaire dont une à double pointes. 0,5 cm de diam.	3	
2B02	5.3.1	Plastique	peigne	1	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de peigne en plastique opaque noir. Bakélite?	3	
2B02	5.5.7	Cuir	retaille	9	0	1.5.6.2	Cuir, résidus	Frag	Fragments de formes diverses.	3	
2B02	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Talon de 4,2 sur 4 cm. Présence de petits clous.	3	
2B02	5.5.7	Cuir	chaussure	12	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelles et d'empeignes. Présence de trous de couture, de petits clous et œillets en métal cuivreux. Une semelle entière de 21 cm de long.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	7.8	Fer et os	manche-ustensile	2	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Fragments jointifs de manche rectangulaire aux coins arrondis. Vestige de tige circulaire, en fer, à l'intérieur. 10,7 cm de long. sur 2 cm dans le plus larg. sur 1,5 cm dans le plus étroit. Lettres gravées sur une face: J + T.		1
2B03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou entier.	4	
2B03	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	15	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	4	
2B04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B04	3.1.1.1	Fer ind	plaque	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes. Élagués.	NC	
2B04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou entier.	4	
2B04	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	11	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires dont un de grande dimension.	4	
2B05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	4	
2B05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	4	
2B05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Plus d'un objet.	4	
2B05	1.1.1.111	TCG avec engobe et glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange recouverte d'en engobe blanc et d'une glaçure jaune et verdâtre. Objets différents.	4	
2B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	assiette-pot à plante	3	2	3.1	Agriculture/horticulture	Inc	Assiette à pâte orange. 11 et 11,5 cm de diam. Deux fragments jointifs.	4	
2B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	19	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (5) et de paroi à pâte orange de teintes différentes. Au moins cinq objets différents.	4	
2B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange granuleuse. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange pâle et glaçure incolore d'aspect verdâtre recouvrant l'intérieur.	4	
2B05	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire à pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	4	
2B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	cruche	12	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de goulot avec anse jointive, de base (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-orangé luisant recouvrant les deux surfaces. Base de 9 cm de diam. Goulot de 2,3 cm de diam. d'ouverture. Peut-être plus d'un objet.	4	
2B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2), de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et beige. Au moins six objets différents.	4	
2B05	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure d'aspect jaune et vert.	4	
2B05	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	théière?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. 8 cm de diam. estimé.	4	
2B05	1.1.2.113	TCF chamois glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor marbré brun.	4	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base plate (2) et de paroi. Sans décor. Trois fragments plutôt épais. Au moins cinq objets différents.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	21	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont deux avec talon et quatre vernissées. Sans marque ni décor.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec une marque en creux: HENDERSON/MONTREAL. 1847-1876. Un fragment avec une partie du fourneau.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec une marque en creux, illisible.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à effigie (dos de la tête). Post 1840.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé de corne à poudre suspendue sur la paroi gauche; couronne surmontant les lettres "VR" (Victoria Regina) sur la paroi droite. 1847-1876.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé d'une harpe. 1847-1876.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé de flûte quadrillée. 1847-1876.	4	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé de flûtes et cannelures. 1847-1876.	4	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord pour recevoir un couvercle et légèrement évasé et de paroi. Décor peint à motif d'arbres.	4	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une mince ligne d'engobe brun et et un décor moulé de cercles.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu et rouge à motif floral.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (bleu, vert et rouge) à motif floral.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu de type Willow.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu de type Willow. Objets différents.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor imprimé bleu foncé à motif floral sur les deux surfaces. Pearlware?	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Trace de décor imprimé bleu à motif indéterminé.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	soupière?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord permettant de recevoir un couvercle. Décor imprimé bleu foncé à motif floral.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral, d'arbres, de vache et indéterminé. Objets différents.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux surfaces.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu avec inscription (maxime): [...] ROBERT [...].	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi à décor à l'éponge jaune et brun (bande et cercles).	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi carénée. Décor mocha brun dans une bande d'engobe bleu-turquoise, minces bandes d'engobe brun entre.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	soupière?	6	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments de rebord ondulé permettant de recevoir un couvercle (1) et de paroi moulée. Décor imprimé brun à motif floral.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé rouge à motif floral.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé de pans sur le marli.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base de 5 cm de diam. Sans décor.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi moulée de pans.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord de paroi moulée de pans. Vestige de l'anse.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord droit. Sans décor.	4	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	27	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2), de rebord (4) et de paroi. Sans décor.	4	
2B05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé à motif épi de blé.	4	
2B05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base. Sans décor.	4	
2B05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base et de paroi moulée de pans.	4	
2B05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Sans décor.	4	
2B05	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de rebord étalé. Inscription imprimée en creux sous la base, illisible.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont une face est recouverte d'engobe brun.	4	
2B05	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor. Peut-être le même objet.	4	
2B05	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor d'une bande d'engobe brun et de lignes d'engobe blanc. Probablement le même objet.	4	
2B05	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	jarre	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de rebord et de base. Trace de l'amorce d'une anse. Sans décor. 26 cm de diam. estimé.	4	
2B05	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	4	
2B05	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi dont un avec décor au bleu de cobalt indéterminé.	4	
2B05	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	2	2	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord.	4	
2B05	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Ent	Fragments d'épaule droite (4) et de paroi dont un avec l'amorce d'une anse? Au moins quatre objets différents.	4	
2B05	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Objets différents.	4	
2B05	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	4	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de 5,9 cm de diam. (2) et de paroi.	4	
2B05	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille à eau minéral	8	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de goulot, col (1), d'amorce d'anse (1) de de paroi de bouteille cylindrique.	4	
2B05	1.2.1.91	GG Bristol	pot	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi dont un avec un décor à motif de perle à la molette. Probablement le même objet.	4	
2B05	1.2.1.91	GG Bristol	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule.	4	
2B05	1.2.1.91	GG Bristol	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	4	
2B05	1.2.1.991	GG glaç saline-général	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte grise et glaçure saline légèrement tavelée brun sur une des surfaces. Derbyshire?	4	
2B05	1.3.2.21	PF dure européenne	poupée	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de jambe avec bottine peinte noire et lacets rouges. Pied de 2,3 cm de long.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.3.4.11	PF Bone China standard	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi globulaire avec décor moulé en relief à motif de feuillage sur la paroi extérieur et décor peint doré à motif d'arabesques et décor peint rouge indéterminé, sur la paroi extérieur.	4	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminé de lampe	10	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	4	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de rebord. Base de 4 cm de diam. Probablement le même objet.	4	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi avec un décor de pans.	4	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire avec pontil polie.	4	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à décor moulée de grosses cannelures en relief. Probablement le même objet.	4	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	198	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Huit conservés.	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Inscription en relief: [...] UP[...].	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Teintes variées. Objets différents.	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie. Fabriquée dans un moule et lèvre à la pince de finition.	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col.	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi moulée de cannelures.	4	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant carré. Objets différents.	4	
2B05	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à cul à mamelon de bouteille cylindrique.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Objets différents.	4	
2B05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	57	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (5 dont un à cul en ogive), de goulot à lèvre aplatie fabriquée à la pince de finition (2), de col (3) et de paroi de bouteille cylindrique. Teintes différentes. Au moins trois objets différents.	4	
2B05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments d'épaule et de paroi de bouteille carrée. Objets différents.	4	
2B05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille carrée	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base de bouteille carrée aux coins chanfreinés. Soufflée dans un moule en deux parties. 8 cm2.	4	
2B05	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton en une partie avec quatre perforations dans une dépression. 1,7 cm de diam. Un altéré et plus épais.	4	
2B05	2.99	Verre altéré	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi.	4	
2B05	2.99	Verre altéré	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi altérés par la chaleur.	4	
2B05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	64	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B05	3.1.1.1	Fer ind	plaque	18	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle) dont certains fragments de rebord de contenant. Élagués.	NC	
2B05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	25	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires, de tailles diverses.	4	
2B05	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	68	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	4	
2B05	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tiges torsadées. Élagué.	NC	
2B05	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige de 0,2 et 0,5 cm de diam., élagués.	NC	
2B05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Pièce de monnaie très corrodée. Jeton de la Banque de Montréal. Vers 1842.	4	*
2B05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Tige cylindrique dont une extrémité est filetée et une autre extrémité se termine par une petite polie. 4 cm de long. sur 0,4 cm de diam. pour la tige et 1,4 cm de diam. pour la polie.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire triangulaire sur une face. 0,8 cm de larg. sur 0,3 cm d'épaisseur.	4	
2B05	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle-broche	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Épingle pour broche. 6 cm de long. résiduelle.	4	
2B05	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Bille grisâtre de 1,5 cm de diam.	4	
2B05	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment plat.	4	
2B05	5.1.1	Os	ossements	76	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 43 avec traces de boucherie et un de mâchoire avec dents.	4	
2B05	5.1.1	Os	ossements	34	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	4	
2B05	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment arête.	4	
2B05	5.1.1	Os	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment d'embout de tuyau de 4 cm de long.	4	
2B05	5.1.5	Nacre	bivalve	91	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître, un conservé.	4	
2B05	5.1.6	Charbon	combustible	1	0	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragment minéral. Une des surfaces est marquée de petits cercles alignés. Naturel ou présence d'une grille?	4	
2B05	5.2.1	Corne	corne	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	4	
2B05	5.5.7	Cuir	chaussure	19	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelles (au moins deux) et d'empeigne. Un talon de 4 cm2. Présence de trous de couture. Présence d'œillets en métal cuivreux.	4	
2B06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	16	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Plus d'un objet.	5	
2B06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	5	
2B06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de brique à pâte orange granuleuse. Objets différents. Élagués.	NC	
2B06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	7	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de base circulaire (1), rebord (1) et de paroi à pâte orange. Au moins deux objets différents.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte orange vif et granuleuse. Ayant perdu sa glaçure?	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	cruche	4	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de base et de paroi dont un avec trace d'une anse. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-orangé luisant recouvrant les deux surfaces. Base de 9 cm de diam. Croisement possible avec 2B5.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur et de base. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun-orangé, à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre, à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	2	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord. Pâte orange de teintes différentes recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun mat (altération?), à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre, à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base et de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun métallique, à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Pâte orange pâle recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, altérée, à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Pâte orange pâle recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, altérée, à l'intérieur.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange pâle recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, altérée, à l'intérieur. Trace d'un décor à l'engobe?	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord. Pâte orange de teintes variées et recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun, beige ou brun métallique, à l'intérieur. Objets différents.	5	
2B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange de teintes variées et recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun ou brun verdâtre. Un fragment avec trace d'un décor d'une ligne d'engobe d'aspect jaune. Objets différents.	5	
2B06	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Au moins deux objets différents.	5	
2B06	1.1.1.51	TCG Angleterre	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Trace de chauffe sur la pâte.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	contenant-couvercle?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment bombé avec un décor d'une ligne d'engobe d'aspect jaune.	5	
2B06	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	couvercle de théière	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Ent	Couvercle conique avec bouton rond (2,4 cm de diam.). Assise de 5,2 cm de diam. Trou de vapeur.	5	
2B06	1.1.2.31	Creamware	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2), de base à pied annulaire et de paroi carénée. Décor de lignes d'engobe brun, de bande d'engobe orange et d'engobes tourbillonnés bleu, brun et blanc.	5	
2B06	1.1.2.31	Creamware	assiette	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor. Pâle. Objets différents.	5	
2B06	1.1.2.31	Creamware	contenant	9	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2), de base (1) et de paroi. Sans décor. Pâle. Objets différents.	5	
2B06	1.1.2.31	Creamware	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord, de col cylindrique et de paroi. Sans décor. Pâle.	5	
2B06	1.1.2.31	Creamware	plat de service	3	3	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de rebord dont un ondulé. Sans décor. Pâle.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de flûtes et cannelures. 1847-1876. Au moins deux objets différents.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor, un fragment avec talon.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec une marque en creux, illisible.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec une marque en creux: HENDERSON/MONTREAL. 1847-1876.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un avec talon et six vernissées. Un embout. Sans marque ni décor.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec la marque «TD» face au fumeur. 1780-1840.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» dans des cartouches en rayon, face au fumeur. Un fragment avec talon.1780-1840.	5	
2B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyaux dont une partie est vernissée. Inscription en relief: [EDINR] T W & Co. Post 1840.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	4	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Deux fragments jointifs.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif floral? Objets différents.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint jaune indéterminé.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé rouge à motif de paysage.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor imprimé vert indéterminé.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Décor imprimé brun à motif Willow.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Décor imprimé polychrome (brun, bleu et jaune) à motif d'arabesques et floral. Inscription imprimé brun sous la base: [...]VE[...].	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif Willow.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow. Au moins deux objets différents.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral ou végétal. Objets différents.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Objets différents.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral à l'intérieur et à motif de bâtiment à l'extérieur.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux surfaces.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif végétal.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant - couvercle	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord de couvercle légèrement bombé. Décor imprimé bleu à motif floral, foncé.	3	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	théière?	1	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de paroi globulaire. Décor imprimé bleu à motif floral.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	jatte	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de rebord permettant de recevoir un couvercle? Décor d'une bande d'engobe jaune.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à petit pied annulaire. Couverte bleutée	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à décor moulé indéterminé.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à paroi carénée. Sans décor.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord étalé. Sans décor.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de paroi. Sans décor.	5	
2B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	17	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) de base (1) et de paroi. Sans décor.	5	
2B06	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor. Pot de chambre?	5	
2B06	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	5	
2B06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	1	1	4.9	Entretien	Frag	Fragment de rebord de 4 cm de diam. d'ouverture.	5	
2B06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Ent	Fragments de goulot (1), d'épaule droite (1) et de paroi. Au moins quatre objets différents.	5	
2B06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	cruche	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de goulot avec amorce de l'anse. Goulot de 2,3 cm de diam. d'ouverture.	5	
2B06	1.2.1.91	GG Bristol	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant cylindrique.	5	
2B06	1.2.1.991	GG glaç saline-général	jarre	5	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte grise et chamois et glaçure saline de couleur grise, légèrement tavelée brun sur la surface extérieure. 16 cm de diam. estimé. Nord-Américain.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminé de lampe	6	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pans concaves.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor moulé de losanges en relief.	5	
2B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à décor moulé de grosses cannelures.	5	
2B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	62	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats d'épaisseurs différentes. Quatre conservés.	5	
2B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique avec un anneau et de goulot à lèvre arrondie. 3 cm de diam. d'ouverture. Verdâtre.	5	
2B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col et de goulot à lèvre rabattue. 2,6 cm de diam. d'ouverture. Verdâtre.	5	
2B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à pan concave. Verdâtre.	5	
2B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Verdâtre.	5	
2B06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	47	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (5), de goulot à lèvre évasé vers le bas fait à la pince de finition (1), de col (2), d'épaule arrondie (2) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins cinq objets différents.	5	
2B06	2.4	Verre polychrome	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille de verre coloré bleu avec marbrures blanches. 2 cm de diam.	5	
2B06	3.1.1.1	Fer ind	foret	1	1	7.2	Multiples	Inc	Tige circulaire et filetée surmontée d'une poignée cylindrique, perpendiculaire. 9 cm long. rés. sur 0,8 cm de diam. de tige sur 5 cm de long. de poignée sur 1,2 cm de diam.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	25	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B06	3.1.1.1	Fer ind	bande	17	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire entre 1,8 cm et 3,6 cm de larg. Certains fragment avec perforation. Élagué.	NC	
2B06	3.1.1.1	Fer ind	contenant	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Certains fragments de rebord composés d'une tige ronde. Élagués.	NC	
2B06	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Bande rectangulaire de 3 cm de larg. sur 16 cm de long. Présence de deux œillets et d'une perforation. Système de protection?	5	
2B06	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	20	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires, de tailles diverses.	5	
2B06	3.1.1.11	Fer forgé	patte de scellement	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Patte composée d'une tige rectangulaire surmontée d'une plaque arrondie et légèrement recourbée. 16 cm de long.	5	
2B06	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	11	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	5	
2B06	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges de 1,5 cm de diam. Élagué.	NC	
2B06	3.1.1.2	Acier	ciseaux	1	1	7.2	Multiples	Inc	Une branche de ciseaux dont la pointe est absente. 14 cm de long. rés.; œillet: 3,6 sur 3 cm.	5	
2B06	5.1.1	Os	ossements	102	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 46 avec traces de boucherie et un crâne de petit rongeur. Certains fragments avec traces de rongeurs.	5	
2B06	5.1.1	Os	ossements	29	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	5	
2B06	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments arêtes.	5	
2B06	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Frag	Fragment de dos de bouton à œillet. 1 cm de diam.	5	
2B06	5.1.2	Ivoire	dent	2	2	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.	5	
2B06	5.1.5	Nacre	bivalve	27	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles entières et fragmentaires de type huître, 1 conservé.	5	
2B06	5.1.7	Graphite	crayon-mine	1	0	2.2	Moyens de communication	Frag	Fragment à section circulaire . 0,45 cm de diam.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B06	5.2.1	Corne	corne	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	5	
2B06	5.2.3	Bois	indéterminé	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont un semble scié.	5	
2B06	5.5.7	Cuir	retaille	7	0	1.5.6.2	Cuir, résidus	Frag	Fragments étroits, cordons?	5	
2B07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	17	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (2), de rebord (11) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Gros bols. Au moins deux objets différents.	7	
2B07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	41	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Au moins trois objets différents.	7	
2B07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Sans décor. Au moins deux objets différents.	7	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de bille à pâte rosée. 1,6 cm de diam.	7	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	4	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodules de brique à pâte orange granuleuse. Objets différents. Élagués.	NC	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	5	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments jointifs de rebord à grosse lèvre arrondie. Pâte orange pâle. 22 cm de diam.	7	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	5	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments dont deux jointifs de rebord à lèvre arrondie et de paroi. Pâte orange pâle. 18 cm de diam. estimé.	7	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange pâle. 10 cm de diam. estimé.	7	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	16	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie (2), de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange pâle. Au moins deux objets différents.	7	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	assiette-pot à plante	2	1	3.1	Agriculture/horticulture	Inc	Fragments jointifs d'assiette à pâte orange. 16 cm de diam. estimé.	7	
2B07	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	14	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (9) et de base circulaire (5). Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, de teintes variées. Au moins 6 objets différents.	7	
2B07	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jarre	5	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs de rebord profilé en V. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre sur le deux surfaces.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	25	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, de teintes variées. Au moins 6 objets différents.	7	
2B07	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	7	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (2), base circulaire (4) et de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, altérée. Au moins 2 objets différents.	7	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	6	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (3), de base circulaire (1) et de paroi. Amorce d'un bec verseur. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre, à l'intérieur et altérée par endroits.	7	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-orangée, à l'intérieur.	7	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect rougeâtre sur les deux surfaces. Probablement le même objet.	7	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun métallique	7	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	53	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (18), de base circulaire (2) et de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun ou brun métallique, de teintes variées. Un fragment avec des traces de chauffe dans la pâte. Au moins 8 objets différents.	7	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun, altérée. Décor d'une ligne à l'engobe blanc-jaunâtre. Couvercle?	7	
2B07	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure d'aspect jaune, beige et vert. Un fragment recouvert d'une glaçure sur les deux parois.	7	
2B07	1.1.1.51	TCG Angleterre	jatte ou terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (2) et de paroi. Trace de chauffe sur la pâte.	7	
2B07	1.1.1.51	TCG Angleterre	jarre	14	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de base circulaire (6) et de paroi. Certains fragments jointifs. 23 cm de diam. Glaçure foncée.	7	
2B07	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant-couvercle	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord plat au centre légèrement bombé. Au moins deux objets différents.	7	
2B07	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi.	7	
2B07	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois légèrement rosée. Émail blanc. Trace d'un décor peint bleu, indéterminé.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé de petits cercles en relief	7	
2B07	1.1.2.31	Creamware	contenant	39	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (8-1 fragment de base à pied annulaire), de rebord (4) et de paroi. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.31	Creamware	plat de service	7	3	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de base (6) et de rebord. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.31	Creamware	assiette	7	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord dont un ondulé. Sans décor. Deux fragments jointifs. Au moins six objets différents. Certains fragments de plat de service?	7	
2B07	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	7	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de base à pied annulaire. Sans décor. Au moins deux objets différents.	7	
2B07	1.1.2.31	Creamware	assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base plane. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	90	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont 7 avec talon et 17 vernissées. Sans marque ni décor.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	23	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau dont un avec talon et partie de fourneau. Marque en creux sur le tuyau: W. WHITE/GLASGOW, et marque «[T]D» dans une cartouche en rayon, face au fumeur. 1805-1955.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau dont un avec talon. Marque en creux sur le tuyau: W. W[HITE/GLAS]GOW. 1805-1955.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Marque en creux: HENDERSON. 1847-1876.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Marque illisible en creux: GLASGOW ? Un fragment avec talon.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec marque illisible en creux.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec talon et décor moulé indéterminé en relief. Marque «CM» de chaque côté du talon. 1780-1840.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	4	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Marque «TM» de chaque côté du talon.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» dans des cartouches en rayon, face au fumeur. 1780-1840.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau avec la marque «TD», face au fumeur. 1780-1840.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux à effigie de type hussard avec moustache pointant vers le haut. Post 1840.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux avec dos d'effigie (cheveux et oreilles). Un fragment avec la lettre B moulée en relief sur la nuque. Post 1840.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de flûtes et cannelures. 1847-1876.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de flûtes. 1847-1876.	6	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec décor moulé indéterminé.	6	
2B07	1.1.2.51	Pearlware?	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Trace d'un décor peint orange et vert, indéterminé, motif floral?	7	
2B07	1.1.2.51	Pearlware?	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (bleu, jaune, vert et brun), motif floral.	7	
2B07	1.1.2.51	Pearlware?	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint rouge et noir, motif floral?	7	
2B07	1.1.2.51	Pearlware?	bol ou tasse?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord de paroi. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord intérieure et extérieur et d'un décor à motif floral sur la paroi extérieure	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor peint d'une bande bleue sous le rebord et d'un décor peint polychrome (bleu, orange et jaune) à motif floral. Deux fragments jointifs.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor peint d'une bande noire sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint polychrome (vert, rouge et noir) à motif floral sur la paroi extérieure.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint polychrome (bleu, vert et orange) à motif indéterminé. Probablement le même objet.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi carénée. Décor peint d'une ligne noire sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint bleu et rouge à motif floral sur la paroi extérieure.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Décor peint d'une ligne bleue sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint bleu à motif floral sur la paroi extérieure. Deux fragments jointifs.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Décor peint polychrome (vert brun et orange) à motif floral au fond. 8 cm de diam. de base.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Trace d'un décor peint orange à motif indéterminé.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor peint bleu à motif indéterminé.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Décor imprimé noir à motif de feuillage, légèrement flou.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé (3) et de paroi. Décor imprimé rouge pâle à motif floral et à motif d'arabesque. Deux fragments jointifs.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor imprimé rouge à motif floral et à motif d'arabesque sur la paroi intérieur et à motif de paysage sur la paroi extérieure.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor imprimé rouge pâle à motif floral.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor imprimé rouge motif géométrique et à motif indéterminé. Objets différents.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	passoire	2	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments de passoire à surface plane et à pied légèrement replié vers l'intérieur. Décor imprimé bleu à motif Willow. Présence de perforation de 0,5 cm de diam. 15 cm de diam. estimé. sur 2 cm de hauteur.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor imprimé bleu à motif géométrique et floral, en bande sous le rebord et au fond. Marque imprimée bleu sous la base: «10». 17 cm de diam.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor imprimé bleu à motif floral et de paysage, en bande sous le rebord et au fond. Marque imprimée bleu sous la base, indéterminée.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé brun à motif végétal et à motif géométrique. Deux fragments avec une décor sur chaque face.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	18	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé (9) de paroi (1 fragment de paroi carénée). Décor imprimé bleu à motif floral, d'arabesques et de paysage avec châteaux. Décor sur les deux faces. Saucier? Sucrier?	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) de paroi. Décor d'une bande avec lignes incisés et rehaussée de bleu.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux faces. Délicat. 10 cm de diam. estimé.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1), de base à pied annulaire (3) et de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux faces. 20 cm de diam. estimé. Certains fragments jointifs.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor imprimé bleu d'une mince bande sous le rebord et de points disposés en cercles, dessous.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (4) et de paroi. Décor imprimé bleu pâle à motif géométrique. Délicat. Pearlware?	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow. Au moins quatre objets différents.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor imprimé bleu à motif Willow. Au moins trois objets différents.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	22	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire (5) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow. Un fragment de base avec inscription imprimée bleue dessous: [WAR]RANTED [STAFF]ORDSHIRE. W. Adams & SONS England. c. 1891- early 1900's (http://www.thepotteries.org/mark/a/adams1.html).	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1), de base à pied annulaire (1) et de paroi carénée. Décor de bande d'engobe orange et turquoise et d'engobes tourbillonnés bleu, brun et blanc.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Décor de bande d'engobe brun sous le rebord et d'une bande d'engobe orange avec un décor d'engobes tourbillonnés bleu, brun et blanc à l'intérieur. Délicat.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor de bande d'engobe turquoise avec un décor d'engobes tourbillonnés bleu et noir à l'intérieur.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1), de base à pied annulaire (1) et de paroi carénée. Décor de deux minces bandes d'engobe brun sous le rebord et au-dessus de la base. Trace d'un décor d'engobe brun, tourbillonné?	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi carénée. Décor d'une mince bande d'engobe brun sous le rebord et au-dessus de la base. Large bande d'engobe turquoise avec un décor mocha brun à l'intérieur. Deux fragments jointifs.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de paroi carénée. Décor d'une bande d'engobe orange avec un décor d'engobes tourbillonnés bleu et brun à l'intérieur.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor d'engobes tourbillonnés bleu, orange et brun.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor de deux minces bande d'engobe brun sous le rebord et d'un décor d'engobes tourbillonnés bleu et brun.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor d'une bande d'engobe brun sous le rebord et de bandes d'engobe bleu.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une bandes d'engobe bleu.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu à motif de type fer de lance.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	13	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Certains fragments jointifs. Au moins huit objets différents.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Deux fragments jointifs. Au moins deux objets différents.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service	2	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif de paysage dans une bande sous le rebord. Délicat.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral. Délicat.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor bleu indéterminé au-dessus de la base.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	théière?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de rebord avec amorce de l'anse. Décor imprimé bleu foncé à motif floral.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec amorce de l'anse. Décor imprimé bleu foncé à motif floral.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	24	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi dont un de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif floral, d'arabesques géométrique et indéterminé. Trois fragments avec un décor sur les deux surfaces.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à scène campagnarde. Marque imprimée bleu à motif de personnage (lion?), couronne et licorne. Inscription illisible.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments avec trace d'un décor bleu indéterminé.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord étalé. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments rebord. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	anse-tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse moulée de 1 cm de larg. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse à décor moulé, indéterminé.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base, sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli, sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	61	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (5-un fragment de base à pied annulaire), de rebord (1) et de paroi. Sans décor.	7	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé brun à motif Willow.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Un fragment avec un décor de minces bandes d'engobe blanc et brun.	7	
2B07	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	2	2	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi, sans décor.	7	
2B07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	2	2	2.2	Moyens de communication	Ent	Petits encrier scylindriques individuels.	7	*
2B07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	1	1	4.9	Entretien	Frag	Fragment de rebord de 4,2 cm de diam. d'ouverture.	7	
2B07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouteille cylindrique à épaule droite et lèvre arrondie. 9,4 cm de haut. sur 3,8 cm de diam. de base sur 1,5 cm de diam. d'ouverture.	7	
2B07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	cruche?	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi globulaire.	7	
2B07	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Même objet.	7	
2B07	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base et de paroi de bouteille cylindrique. 7,5 cm de diam. de base.	7	
2B07	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base et de paroi de bouteille cylindrique. Surface plutôt grisâtre. 7,7 cm de diam. de base.	7	
2B07	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base bouteille cylindrique. Glaçure à l'intérieur. 8 cm de diam. estimé pour la base.	7	
2B07	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	3	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	7	
2B07	1.3.4.11	PF Bone China standard	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Trace d'une anse. Sans décor.	7	
2B07	1.3.4.11	PF Bone China standard	bol ou tasse?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Trace d'un décor en pastillage mauve, fleur?	7	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	20	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base (5) avec marque de pontil polie, de rebord (3) et de paroi. Au moins trois objets différents. Deux fragments jointifs.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de pied replié.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec un bouton à aile au centre. Amorce de la coupe.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec un bouton à aile.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	20	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments paroi d'épaisseurs diverses.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments paroi moulés de cannelures. Au moins trois objets différents.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bol ou gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi moulés de cannelures horizontales et verticales.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments paroi moulés de pans. Peut-être le même objet.	6	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminé de lampe	38	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	118	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Épaisseurs et teintes différentes. Sept conservés.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot de bouteille cylindrique, lèvre droite fabriquée à la pince de finition. 3,2 cm de diam. d'ouverture. Verdâtre.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique. 2 cm de diam. Verdâtre.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule de bouteille cylindrique. Verdâtre.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de cul en cloche de bouteille cylindrique, 6,6 cm de diam.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de cul.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille rectangulaire aux coins chanfreinés. Bouteille délicate et patinée.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Objets différents.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	17	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de teintes et d'épaisseurs variées. Contenant cylindrique. Au moins cinq objets différents.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Minces et verdâtre. Probablement le même objet.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi presque plat. Vert-turquoise.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre polie au feu (1), de base (1) et de paroi de bouteille carrée aux coins chanfreinés. Délicate. Bleuté. 1,8 cm de diam. d'ouverture.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule de bouteille cylindrique. Bleuté.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à cul en cône arrondi et de paroi. 6,7 cm de diam. Matière verte indéterminée collé aux parois. Vert foncé.	6	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille à boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Ent	Bouteille moulée en deux partie avec lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition. 25 cm de hauteur. Patiné.	6	*
2B07	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule de bouteille cylindrique. Trace de moulage.	6	
2B07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	199	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont neuf de base (cul concave peu profond, cul en cône arrondi, cul sphérique et cul à gros mamelon), six de goulot à lèvre aplatie fabriquée à la pince de finition, lèvre droite, polie au feu avec bague arrondie et lèvre arrondie à la pince de finition, deux fragments d'épaule, quatre fragments de col et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins 10 objets différents. Un fragment de base de 9,5 cm de diam.	6	
2B07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille carrée. Trace de la canne.	6	
2B07	2.3.1.12	V col transp pourpre	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée de sphères à l'intérieur de losanges.	6	
2B07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	57	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B07	3.1.1.1	Fer ind	contenant	83	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Certains fragments de rebord composés d'une tige ronde. Certains fragments avec traces de chauffe. Élagués.	NC	
2B07	3.1.1.1	Fer ind	bande	17	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire entre 1,7 de 4 cm de larg. Élagué.	NC	
2B07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	36	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires, de tailles diverses dont un avec une grosse tête.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	15	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	6	
2B07	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments, élagués.	NC	
2B07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de 0,4 cm de diam.	6	
2B07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	poignée	1	1	4.8.4	Mobilier	Ent	Petite poignée circulaire et bombée de 2,8 cm de diam. présentant une base en trompette avec la tige avec une section carrée et une section cylindrique et filetée. Présence d'une rondelle. 6 cm de long.	6	
2B07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tube cylindrique de 0,8 cm de diam. Section de manche?	6	
2B07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Pièce de monnaie très corrodée, illisible de 2,9 cm de diam.	6	*
2B07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton?	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Inc	Bouton à œillet? très corrodée de 2 cm de diam. Peut-être une monnaie.	6	
2B07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Inc	Bouton à œillet? très corrodée de 1,3 cm de diam.	6	
2B07	3.1.3.1	Étain	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'une mince bande rectangulaire recourbée sur elle-même.	6	
2B07	3.1.4.1	Plomb	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige cylindrique, creux de 1,3 cm de diam.	6	
2B07	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment. Élagué.	NC	
2B07	5.1.1	Os	ossements	67	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 22 avec traces de boucherie, un fragment de mâchoire et deux fragments de mâchoires de petits mammifères.	6	
2B07	5.1.1	Os	ossements	60	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.	6	
2B07	5.1.1	Os	ossements	48	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	6	
2B07	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton à quatre trous dans une légère dépression. Dos légèrement bombé. 1,7 cm de diam.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	5.1.2	Ivoire	dent	3	3	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.	6	
2B07	5.1.5	Nacre	bivalve	81	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître, 1 conservé.	6	
2B07	5.1.7	Graphite	crayon-mine	2	2	2.2	Moyens de communication	Frag	Mines à section circulaire et à section carrée. 0,5 cm.	6	
2B07	5.2.4	Liège	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon.	6	
2B07	5.5.7	Cuir	chaussure	4	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments dont certains avec des trous de couture.	6	
2B08	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Au moins deux objets différents.	8	
2B08	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	8	
2B08	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Trace d'un décor saupoudré à l'oxyde brun.	8	
2B08	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à pâte orange et à large rebord.	8	
2B08	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	6	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie (1), de base (1) et de paroi à pâte orange.	8	
2B08	1.1.1.3	TCG sans glaçure	assiette-pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord et de base d'assiette à pâte orange. 16 cm de diam. estimé.	8	
2B08	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte orange pâle et glaçure incolore d'aspect vert pâle. un fragment dont la glaçure est altérée par la chaleur. Au moins deux objets différents.	8	
2B08	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun, brun métallique ou beige. Objets différents.	8	
2B08	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	8	
2B08	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de lignes à l'engobe d'aspect jaune. Mince. Tasse?	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.1.2.31	Creamware	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une bande d'engobe brun et d'engobe beige-orangé.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	assiette	8	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments et rebord (4) et de bouge et marli. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse moulée de 2,5 cm de larg.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	contenant	25	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3), de base circulaire (3) et de paroi (un fragment avec trace d'anse). Sans décor. Teintes variées.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse moulée de 1,8 cm de larg. Pearlware?	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	590	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont 21 avec talon et 147 vernissées. Sans marque ni décor. Certains fragments d'embout.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Marque en creux: HENDERSON/MONTREAL. 1847-1876.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	8	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec une marque en creux: A. COGHILL/GLASGOW. Un fragment avec talon. 1826.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Marque «TM» de chaque côté du talon.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Marque indéterminée «DM» de chaque côté du talon?	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	8	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec une marque indéterminée en creux.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	4	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec inscription en relief: EDINR T W & Co. Post 1840.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	17	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec décor moulé en relief représentant le col du Hussard.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec décor moulé en relief, indéterminé, près du fourneau. Certains fragments avec talon.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau dont un avec talon. Marque en creux sur le tuyau: [...]GLASGOW.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	153	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	5	5	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TM» de chaque côté du talon.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	33	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» dans des cartouches, face au fumeur. 1780-1840.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	27	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de flûtes et cannelures. 1847-1876.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	22	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de flûtes. 1847-1876.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé de type floral stylisé. 1847-1892.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	24	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec des décors moulés divers, indéterminés.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	24	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux à effigie de type hussard à bandeau uni et avec moustache pointant vers le bas. Avec barbe. Facture grossière. Pipes non utilisées. Post 1840.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	62	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux à effigie de type hussard à bandeau uni et moustache pointant vers le haut. Petit format. Deux types d'argile sont présents (blanche et beige). La pipe beige étant de plus petit format. Pipes non utilisées. 1847-1892.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux à effigie de type hussard de type indéterminé. Pipes non utilisées.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire. Décor peint vert kaki et orange à motif floral. Marque peinte kaki sous la base: X. Très délicat.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base et de paroi. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif d'arbres.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Paroi cannelée? Décor peint polychrome (bleu, vert, kaki et jaune) à motif floral?	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne kaki sous le rebord et d'un cercle? orange.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint kaki et bleu, à motif floral.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de perlage sous le rebord et ligne orange peinte sur le dessus du rebord.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi près de la base. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor d'une ligne brune-orangée sur le dessus.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une ligne orange sur le dessus.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor d'une ligne peinte noire sous le rebord et décor peint polychrome (bleu, vert et noir) à motif de feuillage.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de minces bandes d'engobe brun entre une bande d'engobe bleu. Dessous, un décor moulé en creux, indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor effacé, inscription: [...] MY [...].	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif d'arbre? sur la paroi extérieure et à motif floral? sur la paroi intérieure.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de de paroi près de la base. Décor imprimé bleu foncé à motif indéterminé sur la paroi extérieure et à motif arbre? au fond de la paroi intérieure.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Décor peint brun de lignes.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Décor d'une ligne peinte verte.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de base. Décor imprimé brun à motif Willow. Au moins deux objets différents.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord. Décor peint d'une ligne kaki. Pearlware?	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor imprimé bleu de teintes variées et de type indéterminé. Objets différents.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec un décor peint bleu, indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec un décor peint bleu et jaune, indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec un décor imprimé rouge, indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec trace d'un décor rose métallique, indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de petits losanges, en creux sous le rebord et rehaussé d'une bande verte. Et décor de minces bandes à l'engobe brun et de bande d'engobe beige clair.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor moulé de lignes en creux et rehaussé d'une bande verte. Et décor de minces bandes à l'engobe brun. Probablement le même objet.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	21	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (7), de base (4) et de paroi. Décor imprimé bleu de type Willow. Au moins trois objets différents. Certains fragments jointifs.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent.	8	
2B08	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
2B08	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	4	3	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Deux fragments jointifs.	8	
2B08	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	3	0	4.9	Entretien	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	8	
2B08	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	jarre?	5	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Deux lignes incisées sous le rebord extérieur. Deux fragments jointifs. Au moins deux objets différents.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.2.1.991	GG glaç saline-général	jarre	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi. Pâte grise et chamois et glaçure saline de couleur grise, légèrement tavelée brun sur la surface extérieure. Nord-Américain.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec un bouton arrondi au centre et fragment de pied.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec un bouton arrondi au centre.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec un bouton à aile au centre. Amorce de la coupe à paroi cannelée.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Amorce de la coupe à paroi cannelée.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	9	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de pied. Au moins quatre objets différents.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	11	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de contenant cylindrique à paroi cannelée en relief.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	12	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3), de base (4) et de paroi. Deux fragments de paroi à pan et un fragment avec décor en ogives et un fragment de paroi moulée.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire et de col cylindrique. Base de 2,8 cm de diam.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	27	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont certains avec un décor moulé de cannelures. Épaisseurs variées, certains très minces.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	109	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats d'épaisseurs et de teintes différentes. Neuf conservés. Un fragment altéré par la chaleur.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col légèrement évasé vers le haut et lèvre polie au feu. Col de 6,9 cm de haut. et ouverture et col de 3,5 cm de diam. Verdâtre.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de bouteille cylindrique et de col cylindrique et lèvre polie au feu. Trace d'étiquette dans la partie supérieure du col. Base d'env. 5 cm de diam., col de 2,5 cm de diam. et ouverture de 1,9 cm de diam.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de col annelé d'en. 6 cm de diam. Verdâtre.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de goulot à lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition. 3 cm de diam.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à cul sphérique peu profond (1) et de paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés et pans légèrement concaves. 6,6 cm2 de base. Verdâtre.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de col et de paroi de bouteille cylindrique.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	8	
2B08	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille à boisson gazeuse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille de type Hutchinson. Base de 2,8 cm de diam. Dès 1879 (http://bout.voila.net/bouteilles_de_boisson_gazeuse_du.htm)	8	
2B08	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Fragments jointifs de bouteille cylindrique. Long col cylindrique de 2 cm de diam. Goulot à lèvre rabattue façonnée à la pince de finition. 19,5 cm de long. résid. sur 4,8 cm de diam. de corps sur 1,5 cm de diam. d'ouv.	8	
2B08	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Objets différents.	8	
2B08	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	61	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont quatre de base (cul concave peu profond, cul en cône arrondi), un de goulot à lèvre aplatie et bague profilée en V et fabriquée à la pince de finition, quatre fragments de col et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins cinq objets différents.	8	
2B08	2.3.1.10	V col transp brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique.	8	
2B08	3.1.1.1	Fer ind	contenant	63	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Certains fragments de rebord composés d'une tige ronde. Certains fragments avec trace de chauffe. Élagués.	NC	
2B08	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	52	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B08	3.1.1.1	Fer ind	bande	17	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire entre 2 cm et 3,5 cm de larg. Certains fragments recourbés. Élagués.	NC	
2B08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	35	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires, de tailles diverse. Un de grande dimension de 14 cm de long.	8	
2B08	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	14	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments dont un de clou de grand format, élagué.	NC	
2B08	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment, élagué.	NC	
2B08	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	poignée	1	1	4.8.4	Mobilier	Ent	Petite poignée circulaire et bombée de 2,8 cm de diam. présentant une base en trompette et une section cylindrique et filetée. Présence d'une rondelle. 6 cm de long.	6	
2B08	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Fragment de bouton à œillet (absent) en forme de disque. Inscription gravée dessous, illisible. 1,5 cm de diam.	8	
2B08	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Inc	Bouton à œillet? (absent) en forme de disque de 2,7 cm de diam.	8	
2B08	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de disque avec un petit rebord. Env. 2 cm de diam. Très corrodé. Petit bouchon?	8	
2B08	5.1.1	Os	ossements	35	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 12 avec traces de boucherie et un crâne de petit rongeur.	8	
2B08	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	8	
2B08	5.1.1	Os	bouton	5	5	4.4.2	Attaches	Ent	Boutons à quatre trous dans une dépression. Dos légèrement bombé. 1,7 cm de diam (3) et 0,8 cm de diam. (2).	8	
2B08	5.1.5	Nacre	bivalve	124	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles entières et fragmentaires de type huître, une conservée.	8	
2B08	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type moule.	8	
2B08	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment scié aux extrémités.	8	
2B09	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou plat	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord (3) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	9	
2B09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle.	9	
2B09	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect verdâtre, altérée.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange foncé recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre, à l'intérieur.	9	
2B09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre, à l'intérieur. Objets différent.	9	
2B09	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	9	
2B09	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	9	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	17	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont deux vernissées. Sans marque ni décor.	9	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau dont un avec talon. Marque en creux sur le tuyau: [...]GLASGOW.	9	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec la marque «TD» dans une cartouche en rayon, face au fumeur. 1780-1840.	9	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux à effigie de type hussard, de types différents.	8	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor moulé de flûtes. 1847-1876.	9	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	9	
2B09	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor Shell Edge bleu.	9	
2B09	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3), de base (2) et de paroi. Décor imprimé bleu de type Willow. Certains fragments jointifs.	9	
2B09	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor imprimé bleu foncé de type Willow.	9	
2B09	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif indéterminé sur les deux surfaces.	9	
2B09	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé, floral?	9	
2B09	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B09	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi cannelée en relief.	9	
2B09	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	9	
2B09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	9	
2B09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de col cylindrique. Deux fragments jointifs.	9	
2B09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents.	9	
2B09	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de cul à mamelon de bouteille cylindrique. Env. 4,5 cm de diam.	9	
2B09	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	12	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de base à cul à mamelon et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents.	9	
2B09	2.3.1.10	V col transp brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique.	9	
2B09	3.1.1.1	Fer ind	contenant	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Certains fragments de rebord composés d'une tige ronde. Élagués.	NC	
2B09	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire de 2 cm de larg. Élagué.	NC	
2B09	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige ronde se terminant en œillet à une extrémité. 8 cm de long. résid. 3,5 cm de larg. de tête.	9	
2B09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Jeton de la Banque du Haut-Canada: BANK OF UPPER CANADA 1854/BANK TOKEN ONE PENNY. («Entre 1850 et 1857, celle-ci émit une série de très jolis jetons d'un et d'un demi-penny en cuivre. Est illustré ici l'avers d'un jeton d'un penny frappé en 1850; le motif central représente saint Georges terrassant le dragon, et est entouré des mots BANK OF UPPER CANADA et du millésime. Le dessin est l'œuvre de Benedetto Pistrucci et devait à l'origine orner les souverains anglais frappés en 1817 : il est considéré comme la meilleure représentation du thème de saint Georges.»- http://www.numicanada.com/jetons-medailles-articles.php?article=bank-of-upper-canada,-jeton-d%27un-		2
2B09	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B09	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	9	
2B09	5.1.5	Nacre	bivalve	9	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	9	
2B09	5.1.5	Nacre	bivalve	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type moule.	9	
2B09	5.5.7	Cuir	chaussure	3	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle avec talon, de talon et de semelle. Présence de trous de couture et de petits clous aux talons. Talons de 7 cm sur 6 cm.	9	
2B99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodule de brique à pâte orange granuleuse. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	NC	
2B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec une marque en creux: [H]ENDERSON/MONTREAL. 1847-1876. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	NC	
2B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux sans marque ni décor.	NC	
2B99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à décor moulé indéterminé. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à décor moulé indéterminé. Élagué.	NC	
2B99	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de 4,5 cm de diam.	NC	
2B99	1.3.1.11	PC sans glaçure	isolateur	1	1	1.9	Électricité	Frag	Fragment carré avec une perforation. Élagué.	NC	
2B99	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant à bec verseur	1	1	4.1.3.5	Alimentation, ustensile à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord avec ébauche du bec verseur. Décor d'une ligne dorée sur la paroi.	NC	
2B99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de trois teintes différentes. Élagués.	NC	
2B99	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B99	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous incomplets. Élagués.	NC	
2B99	3.1.1.2	Acier	lime	1	1	7.2	Multiples	Inc	Lime triangulaire. Élaguée.	NC	
2B99	5.2.1	Corne	manche-ustensile	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Manche de fourchette. Trace de tige circulaire, en fer, à l'intérieur. 10,7 cm de long. sur 2,7 cm de diam. dans le plus large sur 1,6 cm de diam. dans le plus étroit. Élagué.	NC	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Pascal Brisebois/Éliane Bossé** **Date : mars 2016**
Code : BjFj-173 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : 3416**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A1	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments jointifs de clou trop corrodé pour identification. Élagués.	NC	
1A99	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Élagué.	NC	
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	3	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de brique à pâte orange, granuleuse. Briques surcuites, déformées et noircies par endroits. Une entière de 19 cm de long. sur 9 cm de larg. sur 6 cm d'épais. *Conservées pour analyses futures.*	1	
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	5	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (trois dont deux jointifs) et de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun métallique recouvrant la surface intérieure et débordant sur la surface extérieure. Certains fragments altérés. Élagués.	NC	
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure. Un fragment avec trace d'un décor d'une ligne d'engobe blanc à l'aspect jaune. Au moins trois objets différents. Élagués.	NC	
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige et brun-verdâtre recouvrant la surface intérieure. Objets différents. Élagués.	NC	
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jarre	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre recouvrant la surface intérieure. Lignes incisées sur la paroi extérieure. Élagués.	NC	
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec amorce du bec verseur. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre recouvrant la surface extérieure. Élagué.	NC	
1A99	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Ligne peinte brune sur le pied. 10 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.31	Creamware	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Sans décor. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Sans décor. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A99	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.31	Creamware	bol	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base à pied annulaire et de paroi. Sans décor. Objets différents. Élagués.	NC	
1A99	1.1.2.31	Creamware	contenant	18	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire (2), de base (1) et de paroi. Sans décor. Au moins six objets différents. Élagués.	NC	
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un vernissé. Sans marque ni décor. Élagués.	NC	
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TD» dans un cartouche en rayon, face au fumeur. 1780-1840. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor moulé de flûtes et feuillage sur le fourneau et motif de feuillage sur le tuyau. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé bleu à motif de paysage et de personnages. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif de personnages. 10 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Sans décor. 8 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.51	Pearlware	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor. Élagués.	NC	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Élagués.	NC	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse moulée, rectangulaire de 2 cm de larg. Décor imprimé bleu foncé à motif floral sur la surface extérieure. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor d'une ligne peinte bleu. Élagués.	NC	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	pot	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de col et de paroi. Décor d'une ligne peinte bleu foncé. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (bleu, vert et orange) à motif floral. Élagué.	NC	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1A99	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	2	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments jointifs de rebord et d'épaule. Élagués.	NC	
1A99	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droite et amorce du col. Élagué.	NC	
1A99	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. 8 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
1A99	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Objets différents. Élagués.	NC	
1A99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. 8 cm de diam. estimé.	NC	
1A99	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire à angle droit arrondi et dont une extrémité est arrondie. 2 cm de larg. sur 1 cm d'épais. sur 22 cm de long. résiduelle. Quincaillerie d'architecture? Élagué.	NC	
1A99	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
1A99	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou de 8 cm de long. Élagué.	NC	
1A99	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Monnaie complètement corrodée et illisible. 2,6 cm de diam.	1	*
1A99	5.2.1	Corne	ustensile-manche	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment de manche avec résidus de métal. 9 cm de long. sur 2 cm de diam. Élagué.	NC	
2A01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	1	
2A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	3	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de brique à pâte orange, granuleuse. Au moins deux objets différents. Élagués.	NC	
2A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi pâte orange.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jarre	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi avec amorce d'une anse. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect jaune-orangé recouvrant la surface intérieure.	1	
2A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	7	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et d'aspect verdâtre. Un fragment avec de la glaçure recouvrant les deux surfaces.	1	
2A01	1.1.2	Terre Cuite Fine	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de terre cuite fine ayant perdue sa glaçure.	1	
2A01	1.1.2.31	Creamware	contenant	19	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2), de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor indéterminé.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau sans marque ni décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne bleue sous le rebord intérieur et extérieur et décor de deux lignes jaunes sur la paroi extérieure.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif de paysage.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de paysage? sur la paroi extérieure et à motif floral sur la paroi intérieure.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu et vert.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (bleu, jaune et vert).	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint brun d'une mince bande et d'une ligne.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de petit pied annulaire, circulaire. Trace d'un décor peint bleu, indéterminé.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de bouge et marli. Sans décor. Probablement deux objets différents.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	23	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (2), de base circulaire à pied annulaire (1) et de paroi. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse arrondie. Sans décor.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de petits ronds sous le rebord.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor bleu indéterminé.	1	
2A01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
2A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	1	
2A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique dont un mince.	1	
2A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée de cannelures.	1	
2A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule avec amorce de col. Aspect givré.	1	
2A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	14	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés.	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou forgé dont il manque la pointe.	1	
2A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	anneau	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Anneau composé d'une étroite bande rectangulaire et arrondie sur une surface. Ouvert à un endroit et légèrement tordu. Env. 2 cm de diam. sur 0,2 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais.	1	
2A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton à œillet en forme de disque. Inscription gravée dessous, illisible. 1,9 cm de diam.	1	
2A01	5.1.1	Os	ossements	19	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire et deux avec traces de boucherie.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Frag	Dos de bouton constitué d'une disque plat avec un petit perforation au centre. 1,1 cm de diam.	1	
2A01	5.1.5	Nacre	bivalve	8	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	1	
2A01	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de talon. Présence de petits clous. 5 cm de haut.	1	
2A02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	6	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de brique à pâte orange, granuleuse. Au moins quatre objets différents. Élagués.	NC	
2A02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	4	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (deux jointifs) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun.	1	
2A02	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
2A02	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	3	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire arrondi. 14 cm de diam. estimé.	1	
2A02	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	1	
2A02	1.1.2.31	Creamware	contenant	40	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (5), de base circulaire (2) et de paroi. Sans décor.	1	
2A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor.	1	
2A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de fourneau et de tuyau sans marque ni décor.	1	
2A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de fourneau avec la marque «TD» dans un cartouche à motif de feuillage, face au fumeur.	1	
2A02	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord de la paroi intérieure et extérieure.	1	
2A02	1.1.2.51	Pearlware	assiette	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord (3) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral et de petits cercles sous le rebord. Certains fragments jointifs.	1	
2A02	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor imprimé bleu à motif de paysage et de petits cercles sous le rebord, sur les deux surfaces.	1	
2A02	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord, de col cylindrique et de paroi globulaire. Décor peint bleu d'une mince bande entre le col et la paroi.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A02	1.1.2.51	Pearlware	pot	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord légèrement évasé à lèvre arrondie et de paroi. Décor Shell Edge bleu sous le rebord.	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor brun indéterminé.	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint jaune à motif floral.	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec trace d'un décor peint bleu indéterminé.	1	
2A02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire à pied en retrait. 12 cm de diam. estimé.	1	
2A02	1.2.2.123	GF col masse glaç liquide	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Pâte brune. Sans décor. Délicat. Inscription imprimée en creux sous la base : « [...]RA ».	1	
2A02	1.3.4.11	PF Bone China standard	tasse-anse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse moulée, arrondie, de 0,7 cm de larg. Décor imprimé bleu à motif floral sur la surface extérieure de l'anse. Décor imprimé bleu à motif géométrique sur la surface intérieure de la paroi et ligne dorée sur le dessus du rebord.	1	
2A02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. 8 cm de diam. estimé.	1	
2A02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi dont un mince.	1	
2A02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	29	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Trois fragments conservés.	1	
2A02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2A02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Disque plat au rebord arrondi. Très corrodé. Bouton?	1	
2A02	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
2A02	5.1.5	Nacre	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A02	5.2	Solides fibreux	graine	1	1	6.2	Végétaux	Ent	Graine de cucurbitacé.	1	
2A02	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment scié au deux extrémités.	1	
2A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange, granuleuse. Élagué.	NC	
2A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte rose. Décor peint rouge d'une ligne ondulée. 1,8 cm de diam.	1	
2A03	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.31	Creamware	bol	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor.	1	
2A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base circulaire. Décor peint bleu d'une mince bande et d'une ligne, au-dessus de la base.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu d'une mince bande.	1	
2A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
2A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Quatre fragments conservés.	1	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Semble forgé. Élagué.	NC	
2A03	5.1.5	Nacre	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	1	
2A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre recouvrant la surface intérieure. Le fragment de rebord porte une trace d'un décor d'une ligne d'engobe blanc à l'aspect jaune. Même objet.	1	
2A04	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	couvercle-théière	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de couvercle à gradins, carré aux coins arrondis.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A04	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire (1) et de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	1	
2A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec décor moulé de feuilles sur la ligne de moulage.	1	
2A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi donc un avec un décor peint orange à motif floral. Objets différents.	1	
2A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Altéré pas la chaleur.	1	
2A04	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Même objet.	1	
2A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	14	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés.	1	
2A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	1	
2A04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	1	
2A04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clou trop corrodé pour identification. Semblent forgés. Élagués.	NC	
2A04	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	1	
2A04	5.5.7	Cuir	chaussure	10	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et d'empeigne. Présence de trous de couture.	1	
2A06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	1	
2A06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la pâte est beige foncé et dont la glaçure est disparue. Probablement TCG locale.	1	
2A06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	4	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (3) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige recouvrant la surface intérieure. Au moins deux objets différents.	1	
2A06	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore à mouchetures vertes.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A06	1.1.2.31	Creamware	bol	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire (3-jointifs) et de rebord (5-certains jointifs). Sans décor. 8 cm de diam. de base. Probablement le même objet.	1	
2A06	1.1.2.31	Creamware	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord jointifs. Fines lignes (2) incisées sous le rebord.	1	
2A06	1.1.2.31	Creamware	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor.	1	
2A06	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Sans décor.	1	
2A06	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé sous le rebord de type Feather-edged.	1	
2A06	1.1.2.31	Creamware	couvercle-contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de bouton circulaire de couvercle. 2,2 cm de diam.	1	
2A06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor moulé de flûtes avec de petits points en relief à l'intérieur. Étoiles en relief sous le rebord.	1	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif Willow? recouvrant la surface intérieure.	1	
2A06	1.1.2.51	Pearlware?	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire arrondi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé recouvrant la surface extérieure.	1	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral recouvrant la surface intérieure.	1	
2A06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé recouvrant la surface extérieure.	1	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	1	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	1	
2A06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Sans décor. Objets différents.	1	
2A06	1.1.2.991	TCF avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi mince à pâte chamois foncé. Glaçure plombifère d'aspect jaune recouvrant la surface intérieure et sans glaçure sur la surface extérieure qui est moulée de cannelures, TCF jaune?	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.	1	
2A06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
2A06	3.1.1.1	Fer ind	concrétion	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments difformes. Élagués.	NC	
2A06	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie.	1	
2A06	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	1	
2A06	5.1.5	Nacre	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	1	
2A06	5.5.7	Cuir	chaussure	6	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle, de talon et d'empeigne. Présence de trous de couture. Semelles entières de 19,7 et 20,5 cm de long.	1	
2A07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur. La pâte est chamois et la surface intérieure est recouverte d'une glaçure verte, altérée.	2	
2A07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	10	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (3) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre recouvrant la surface intérieure. Peut-être deux objets différents.	2	
2A07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun foncé recouvrant les surfaces.	2	
2A07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	8	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (3) et de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun luisant recouvrant les surfaces. Au moins deux objets différents.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé sous le rebord de type Feather-edged.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment rectangulaire aux arêtes arrondies, de 1,8 cm de larg. Sans décor.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Décor imprimé bleu à motif de châteaux.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	assiette	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2), de base (1) et de paroi. Sans décor. Peut-être plus d'un objet.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor.	2	
2A07	1.1.2.31	Creamware	contenant	17	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1), de base à pied annulaire (2), de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Au moins quatre objets différents.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor moulé de flûtes avec de petits points en relief à l'intérieur.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de fourneau avec un décor moulé de cannelures avec de petits points au-dessus.	2	
2A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de tuyau. Sans marque ni décor.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor Shell Edge bleu.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor imprimé bleu à motif de blé recouvrant la surface intérieure, sous le rebord et à motif de paysage et de maison sur la surface extérieure.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif géométrique.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base? Décor imprimé bleu à motif indéterminé?	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et d'anse moulée. Décor imprimé bleu à motif floral recouvrant la surface intérieure.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware?	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Un fragment décoré sur les deux surfaces. Objets différents.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une mince bande brune sous le rebord intérieur et d'un décor peint bleu et brun indéterminé sur la surface extérieure.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware?	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	2	
2A07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire. Sans décor. Peut-être le même objet.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral recouvrant la surface intérieure et à paysage pastoral sur la surface extérieure.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une bande orange sur et sous le rebord intérieur et d'un décor peint bleu indéterminé sur la surface extérieure.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor peint bleu indéterminé sur la surface extérieure.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une bande d'engobe brun-orangé.	2	
2A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Au moins trois objets différents.	2	
2A07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	7	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord (2- jointifs), d'épaule (2) et de paroi.	2	
2A07	1.2.2.123	GF col masse glaç liquide	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte brune. Sans décor. Délicat. Croisement possible avec 2A2.	2	
2A07	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	2	
2A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique, délicate. Trace de la canne. Aspect givré du verre. 4 cm de diam.	2	
2A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée aux coins chanfreinés. Inscription en relief sur la paroi: «[...] STA[...]».	2	
2A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille à pans concaves.	2	
2A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tenon dépolie. 2,5 cm de diam.	2	
2A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	2	
2A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique de 3 cm de diam. Bleuté.	2	
2A07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Objets différents.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille. Décor moulé en relief en forme de coquillage. Pâle.	2	
2A07	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 3 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. sur 20 cm de long. résiduelle. Penture?	2	
2A07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	2	2	4.4.2	Attaches	Inc	Boutons à œillet (un est absent) en forme de disque plat. Très corrodé. 1,5 cm et 1,6 cm de diam.	2	
2A07	4.1.8	Silex	pierre à fusil-éclat?	1	0	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Frag	Fragment de silex brun foncé qui présente des enlèvements.	2	
2A07	5.1.1	Os	ossements	20	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont six avec traces de boucherie.	2	
2A07	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	2	
2A07	5.1.5	Nacre	bivalve	51	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	2	
2A07	5.1.5	Nacre	bivalve	4	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type moule.	2	
2A08	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (2) et de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun luisant recouvrant les surfaces. Bande incisée sur la paroi.	2	
2A08	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Pâles. Objets différents.	2	
2A08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	2	
2A08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	2	
2A08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Légèrement altéré.	2	
2A08	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plats. Décor imprimé bleu à motif de personnage. Croisement possible avec 2A7.	2	
2A08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Un fragment bleuté de 0,35 cm d'épais.	2	
2A08	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Même objet.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A08	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2A08	5.1.1	Os	ossements	15	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre avec traces de boucherie.	2	
2A08	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	2	
2A08	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	2	
2A08	5.1.5	Nacre	bivalve	11	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	2	
2A08	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment scié à une extrémité.	2	
2A08	5.2.4	Liège	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon de 2 cm de diam. sur 2 cm de haut.	2	
2A08	5.5.7	Cuir	chaussure	3	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle. Présence de trous de couture.	2	
2A08	5.5.7	Cuir	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Pièce rectangulaire se terminant en pointe à une extrémité. Présence de trous de couture disposés en carré à l'autre extrémité. Fente de 2 cm de long. au centre de la pièce. 6 cm de long. sur 2,5 cm de larg.	2	
2A09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi à la pâte orange et dont la glaçure est disparue. Probablement TCG locale.	2	
2A09	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure d'aspect vert. Altéré.	2	
2A09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord et de paroi (deux fragments jointifs). Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige recouvrant la surface intérieure.	2	
2A09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige métallique. Objets différents.	2	
2A09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect beige métallique recouvrant la surface extérieure et glaçure incolore d'aspect orangé recouvrant la surface intérieure. Objets différents.	2	
2A09	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A09	1.1.2.31	Creamware	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor.	2	
2A09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor en relief à motif de tiges et feuilles.	2	
2A09	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	2	
2A09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat, bleuté.	2	
2A09	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.	2	
2A09	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	
2A09	5.5.7	Cuir	résidus	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme.	2	
2A99 couche 9	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor. Élagué.	NC	
2A99 couche 9	1.2.2.62	GF sec avec glaç	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte brun-rougeâtre et glaçure liquide recouvrant les deux surfaces. Élagué.	NC	
2A99/2B99	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	pot de chambre	5	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de rebord étalé (4-jointifs), d'anse rectangulaire et moulée de 2,5 cm de larg. et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure. Élagués.	NC	
2B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord évasé avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure. Délicat. 10 cm diam. estimé.	3	
2B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre repliée avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure. Gros contenant.	3	
2B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure. Au moins deux objets différents.	3	
2B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de base avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Au moins deux objets différents.	3	
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de brique à pâte orange vif, granuleuse. Probablement le même objet. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	4	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (1) et de paroi à pâte orange de teintes différentes. Au moins trois objets différents.	3	
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange de teintes différentes et ayant perdus la glaçure. Objets différents.	3	
2B01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	6	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (3-deux jointifs)et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert pâle irrégulière.	3	
2B01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert.	3	
2B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	7	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (5-deux jointifs) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure. Décor d'une ligne sinusoïdale d'engobe blanc à l'aspect jaune.	3	
2B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	34	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base (1), de rebord (6) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun, de teintes variées, recouvrant la surface intérieure. Au moins huit objets différents.	3	
2B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	13	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (5-deux jointifs), de base circulaire (5) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun de teintes variées. Au moins huit objets différents.	3	
2B01	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord évasé. Pâte orange. Délicat. 10 cm de diam. estimé.	3	
2B01	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange.	3	
2B01	1.1.2.107	TCF rouge engobe glaç claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule arrondie de contenant cylindrique. Engobe blanche recouvrant l'intérieur et engobe orange et doré recouvrant l'extérieur.	3	
2B01	1.1.2.112	TCF chamois engobe brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Engobe brun recouvrant la surface extérieure. Décor de lignes incisées d'aspect jaune. Croisement possible avec 2B99.	3	
2B01	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire et paroi globulaire. 9,5 cm de diam. de base.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (vert, rouge et noir) à motif floral. Pâle.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec un décor moulé en relief de petits ronds sous le rebord.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	assiette	8	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (5) et de bouge et de marli. Sans décor. Plus d'un objet.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.2.31	Creamware	tasse	8	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire arrondi de contenant globulaire. Sans décor. 10 cm de diam. de base.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	couvercle-contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'amorce de bouton circulaire de couvercle.	1	
2B01	1.1.2.31	Creamware	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Sans décor.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	contenant	37	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (10-deux jointifs), de rebord (2) et de paroi. Sans décor. Teintes variées. Plus d'un objet.	3	
2B01	1.1.2.31	Creamware	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre rabattue. Sans décor.	3	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un vernissé. Sans marque ni décor.	3	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec décor moulé indéterminé de chaque côté du talon.	3	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux avec la marque «TD» dans un cartouche en rayon, face au fumeur.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une mince bande brune sous le rebord et d'une ligne brune entre la paroi et la base. Entre les deux, décor peint bleu et jaune à motif floral.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé et décor Shell Edge bleu.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé avec décor moulé et décor Shell Edge vert.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé à lèvre arrondie et de paroi globulaire. Décor Shell Edge bleu sous le rebord. Croisement possible avec 2A2 et 2B99.	1	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de col cylindrique et de paroi globulaire. Décor peint bleu d'une mince bande entre le col et la paroi. Croisement possible avec 2A2 et 2B99.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire et paroi carénée. Décor peint bleu à motif floral. 6 cm de diam. de base estimé.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Décor peint bleu à motif floral.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor imprimé bleu foncé à motif de paysage. 18 cm de diam. de rebord, estimé.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral recouvrant les deux surfaces.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware?	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu pâle à motif indéterminé recouvrant les deux surfaces.	3	
2B01	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif floral au fond et à indéterminé recouvrant la paroi extérieure. Inscription imprimée en bleu sous la base : « DAVENPORT » avec trace de l'ancre. Années 1790-années 1810 Légèrement altérée.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé vert à motif floral.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse fine. Décor imprimé brun à motif de feuillage, sur le dessus. Pearlware?	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé noir à motif d'arabesque.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord et un motif floral sur la paroi.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sur le rebord.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif floral. Teintes différentes.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert à motif floral.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu pâle à motif de paysage. 18 cm de diam. de base, estimé.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu foncé à motif de gland de chêne.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor imprimé bleu à motif indéterminé recouvrant les deux surfaces.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé recouvrant les deux surfaces.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif végétal?. Inscription imprimée en bleu sous la base : « [...]AN [...]RIGS ».	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motifs variés (paysage, feuillage, géométrique et indéterminé). Objets différents.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) et de bouge et de marli. Sans décor. Objets différents.	3	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (3) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	3	
2B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord dont un avec une fine bande moulée en creux sous le rebord. Sans décor.	3	
2B01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	3	
2B01	1.2.1.79	GG glaç saline brune	cruche ou jarre	4	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de base circulaire (2), d'épaule (1) et de paroi. 16 cm de diam. de base estimé. Trace de chauffe à la base.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.99	Céramique altérée	passoire	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de contenant rectangulaire au rebord étalé et coins arrondis. Présence de perforations circulaires au fond. 3 cm de hauteur. Noirci par la chaleur. TCF.	3	
2B01	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Noirci par la chaleur. TCF.	3	
2B01	1.99	Céramique altérée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Noirci par endroit par la chaleur. TCF.	3	
2B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige cylindrique. Amorce de la coupe et du pied. 3 cm de hauteur.	3	
2B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Env. 6 cm de diam. Pontil non polie.	3	
2B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	3	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	55	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés, certains verdâtres. 11 fragments conservés.	3	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Peut-être le même objet.	3	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés. Vert vif.	3	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Un fragment mince. Vert-turquoise.	3	
2B01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	3	
2B01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. D'épaisseurs et de teintes variées. Au moins quatre objets différents.	3	
2B01	2.5	V miroir	miroir	1	0	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Fragment.	3	
2B01	2.99	Verre altéré	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments altérés par la chaleur. Élagués.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	13	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	anneau	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Anneau composé d'une tige plus ou moins ronde. 3,4 cm de larg. sur 4,6 cm de long. sur 0,6 cm de diam. de tige. Maillon de chaîne?	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	bande	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bandes rectangulaires entre 2,4 cm et 3,2 cm de larg. Un fragment avec une petite perforation près de l'extrémité et un fragment dont les côtés sont repliés à angle droit. Élagués.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire dont l'extrémité est arrondie. 3,4 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. Penture? Élagué.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	boulon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Boulon composé d'une tige ronde et filetée. Présence d'un écrou carré. 19 cm de long., sur 1,6 cm diam. de tige. Écrou de 2,8 cm2 sur 1,5 cm d'épais.	3	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire très corrodée. Semble renflée au centre. 3 cm de larg. dans le plus étroit. Penture? Élagué.	NC	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	patte de scellement	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Patte composée d'une tige ronde et torsadée surmontée d'une grosse plaque arrondie d'env. 4,8 cm de diam sur 0,1 cm d'épais. Présence de quatre rivets sur la plaque. 1,35 cm de diam. de tige sur 14 cm de long. résiduelle.	3	
2B01	3.1.1.11	Fer forgé	clou découpé	21	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous entiers et fragmentaires dont un avec un grosse tête.	3	
2B01	3.1.1.11	Fer forgé	piton	1	1	4.7.2.5	Supports	Ent	Piton à œillet d'environ 6 cm de long. et 2 cm de diam. de tête.	3	
2B01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	10	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous entiers et fragmentaires.	3	
2B01	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tiges de 0,3 et 0,4 cm de diam. Élagués.	NC	
2B01	5.1.1	Os	ossements	87	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 18 avec traces de boucherie et un fragment de mâchoire avec dents de gros mammifère .	3	
2B01	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
2B01	5.1.2	Ivoire	dent	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.	3	
2B01	5.1.5	Nacre	bivalve	52	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	3	
2B01	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton plat à quatre trous. Décor en relief sur le pourtour. 0,9 cm de diam.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	5.5.7	Cuir	chaussure	3	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et de talon. Présence de trous de couture et de petits clous au talon. Talon de 5,5 cm de larg. sur 5 cm de haut.	3	
2B02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	4	
2B02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	4	
2B02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange de teintes différentes et ayant perdus la glaçure. Au moins deux objets différents.	4	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun foncé recouvrant les surfaces.	4	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	8	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord dont un avec bec verseur (3) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun tacheté beige recouvrant la paroi intérieure. Certains fragments jointifs.	4	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun pâle recouvrant la paroi intérieure.	4	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant-anse	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment d'anse rectangulaire, moulée. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre. 2,4 cm de larg.	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor moulé de perles et de motif de feuillage. Deux fragments jointifs. 18 cm de diam. estimé.	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord de type Bath. 20 cm de diam. estimé.	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord de type Bath.	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi.	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant globulaire. Sans décor. Pot de chambre?	4	
2B02	1.1.2.31	Creamware	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Teintes variées.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un vernissé. Sans marque ni décor.	4	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à décor moulé à motif végétal, de type reed stem.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord, de col cylindrique et d'épaule droite. Décor peint bleu d'une mince bande entre le col et d'épaule. 10 cm de diam. d'ouv. estimé. Croisement possible avec 2A2, 2B99 et 2B1.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé bleu à motif oriental. Délicat.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire. Décor peint polychrome (vert, bleu et orange) à motif floral. 12 cm de diam. estimé. Deux fragments jointifs.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire et de paroi. Décor peint polychrome (vert, brun et bleu) à motif de ligne entre la base et la paroi et à motif floral. Délicat.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire et de rebord. Décor imprimé bleu foncé à motif de paysage et châteaux et à motif floral. Marque imprimé bleu, sous la base, à motif floral et marque imprimée en creux sous la base : « ENOCH WOOD & SONS BURSLEM ». c. 1818-1846 (http://www.thepotteries.org/mark/w/woodenoch.html).	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	assiette	13	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragments jointifs (à l'exception de un) de rebord ondulé, de base circulaire et de paroi. Décor Shell Edge bleu. Marque en creux sous la base avec un ancre: « DAVENPORT ». Années 1790-années 1810. 19 cm de diam.		1
2B02	1.1.2.51	Pearlware	assiette	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé et de base circulaire. Décor Shell Edge vert avec motif moulé. Quatre fragments jointifs. 20 cm de diam. de base estimé.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	tasse ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied légèrement renflé et de paroi. Sans décor. 4 cm de diam. de base estimé.	4	
2B02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	4	
2B02	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille à cirage	1	0	4.9	Entretien	Frag	Fragment de paroi et d'épaule.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé sur la paroi extérieure et à motif floral sur la paroi intérieure.	4	
2B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. 6 cm de diam. estimé.	4	
2B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	15	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats et bleutés. Un fragment de rebord. Deux fragments conservés.	4	
2B02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entrepos	Frag	Mince fragment de paroi de bouteille cylindrique.	4	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 4 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. sur 25 cm de long. résiduelle. Présence de rivets. Élagué.	NC	
2B02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous forgés entiers et fragmentaires.	4	
2B02	5.1.1	Os	ossements	24	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie et un fragment d	4	
2B02	5.1.5	Nacre	bivalve	20	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	4	
2B02	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type moule.	4	
2B02	5.5.7	Cuir	chaussure	1	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de semelle. Présence de trous de couture. 17 cm de l	4	
2B04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	16	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs (à l'exception de trois) de rebord, de base à pied annulaire et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. 10 cm de diam. de base sur 19 cm de diam. de base estimé.	5	
2B04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord légèrement étalé avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	5	
2B04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	couvercle-contenant?	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord légèrement étalé avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. L'autre face est plane et non glaçurée.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	couvercle-contenant?	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Un fragment est altéré.	5	
2B04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange, granuleuse.	5	
2B04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et dont la glaçure est disparue. Probablement TCG locale.	5	
2B04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord étalé (1) et de paroi à pâte orange. Probablement le même objet.	5	
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	14	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Comp	Fragments jointifs (à l'exception de deux) de rebord (8), de base circulaire (2) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure. Décor d'une ligne sinusoïdale d'engobe blanc à l'aspect jaune sous le rebord. 26 cm de diam. de rebord, estimé sur 10 cm de diam. de base, estimé.	5	
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	8	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (3-deux sont jointifs), de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre recouvrant la surface intérieure. 8 cm de diam. de base, estimé.	5	
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	14	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige recouvrant la surface intérieure. Décor d'une ligne sinusoïdale d'engobe blanc à l'aspect jaune sous le rebord. Deux fragments jointifs. Présence d'un trou de réparation.	5	
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	15	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2), de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige et verdâtre de teintes variées et recouvrant la surface intérieure. Un fragment avec un décor d'une ligne sinusoïdale d'engobe blanc à l'aspect jaune sous le rebord. Au moins cinq objets différents.	5	
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect jaune et tacheté de brun et recouvrant la surface intérieure.	5	
2B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule droite. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun métallique. Mince.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	assiette	15	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi. Décor peint brun d'une mince bande sous le rebord et d'une ligne brune entre le bouge et le marli. Marque en creux sous la base : « DAVENPORT » avec l'ancre. 25 cm de diam. c. 1815-1860.		2
2B04	1.1.2.31	Creamware	assiette	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord à motif Bath (4) et de base (5). Certains fragments jointifs. 24 cm de diam. estimé.		3cr

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	1.1.2.31	Creamware	bol	10	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de rebord et de base à pied annulaire. Sans décor. 5,3 cm de diam. de base sur 11 cm de diam. de rebord sur 6 cm de haut.		4
2B04	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	9	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de base à pied annulaire arrondi (2), de rebord étalé (2) et de paroi. Sans décor. 14 cm de diam. de base estimé.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif Bath.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor moulé en relief sur le marli à motif de trèfles, de harpe et de fleur.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	pot à conserve	4	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de rebord encavé (2), de base (1) et de paroi. Sans décor. 10 cm de diam. estimé pour l'ouverture et la base.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	contenant	28	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base (2), de base à pied annulaire arrondi (1) et de paroi. Sans décor. Teintes variées.	5	
2B04	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Sans décor.	5	
2B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un vernissé et un avec un talon. Sans marque ni décor.	5	
2B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TD» dans un cartouche en rayon, face au fumeur.	5	
2B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux avec la marque «TD» dans un cartouche circulaire avec feuillage autour, face au fumeur. Décor de flûtes et feuillage sur la cicatrice de moulage.	5	
2B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor de flûtes et feuillage sur la cicatrice de moulage.	5	
2B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau. Sans marque ni décor.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de col cylindrique et d'épaule droite. Décor peint bleu d'une mince bande entre le col et d'épaule. Croisement possible avec 2A2, 2B99, 2B1 et 2B2.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	1.1.2.51	Pearlware	bol	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (7) et de paroi. Décor peint d'une ligne bleue sur le rebord et décor peint bleu sur la paroi à motif floral stylisé et écailles de poisson avec des points oranges à l'intérieur. Style oriental. Certains fragments jointifs. 16 cm de diam. estimé. Délicat.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de rebord (2) et de base à pied annulaire droit. Décor imprimé bleu à motif floral sur la paroi extérieure et décor imprimé bleu à motif floral en bande sous le rebord et au fond de la base, sur la surface intérieure. 6 cm de diam. estimé de base et 10 cm de diam. estimé d'ouverture.		5
2B04	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base à pied annulaire droit. Décor peint polychrome (bleu, vert et brun) à motif floral et ligne bleue sous le rebord intérieur et extérieur. 6 cm de diam. estimé de base. Très délicat.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Recon	Fragment de rebord et de base. Décor peint bleu à motif floral stylisé dans une bande sous le rebord, sur la paroi et au fond de la base intérieure. Marque en creux sous la base avec un ancre: «DAVENPORT». Années 1790-années 1810. 14,5 cm de diam. estimé d'ouverture et 8,5 cm de diam. de base.		6
2B04	1.1.2.51	Pearlware	plat de service?	3	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de base rectangulaire ou ovale. Décor imprimé bleu à motif floral. Marque imprimé en creux sous la base : « WEDGWO[OD] 90 EE ». Années 1770-années 1810.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	plat de service	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord ondulé et de base ovale. Décor Shell Edge bleu.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu et décor moulé en relief de type festonnage.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu sur la paroi intérieure à motif floral?	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3), de base et de paroi. Décor peint polychrome (bleu, vert, kaki) à motif floral sur la paroi et ligne bleue sur le dessus du rebord. Délicat.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor peint brun et vert à motif de feuillage. Délicat.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base. Sans décor. 10 cm de diam.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	tasse	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base à pied annulaire arrondi, d'anse moulée et de paroi. Décor peint brun et vert à motif de feuillage? Deux fragments jointifs. Anse de 1 cm de larg.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec anse recourbée sur elle-même pour former un anneau de 1,7 cm de diam. Décor imprimé bleu à motif de paysage et à motif de feuillage.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	contenant-anse?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de deux tuyaux collés ensemble (ressemblant à des tuyaux de pipe) et légèrement recourbé. Décor peint jaune-orange et bleu de coups de pinceau, sur chaque côté.	5	
2B04	1.1.2.51	Pearlware	plat de service?	3	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de base rectangulaire ou ovale. Décor imprimé bleu à motif floral. Marque imprimé en creux sous la base: «WEDGWO[OD] 90 EE». Années 1770-années 1810.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base arrondie et de rebord, en forme de coupe. Décor imprimé bleu à motif floral recouvrant la surface intérieure. Louche? 7 cm de diam. estimé.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	plat	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de base et de paroi. Décor imprimé à motif de feuillage.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une bande kaki sous le rebord intérieur et extérieur et d'un motif de feuillage vert sur la paroi extérieure.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord intérieur et extérieur et d'un motif de feuillage sur la paroi extérieure.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sur le rebord.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif de feuillage? sur la paroi extérieure. Objets différents.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Sans décor	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base. Sans décor. 12 cm de diam. estimé.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	5	
2B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Sans décor. Inscription illisible en creux sous la base.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	7	0	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord (2), d'épaule (4) et de paroi. Au moins trois objets différents.	5	
2B04	1.3.2.11	PF dure orientale	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor peint bleu à motif oriental. Aspect bleuté. Dessous de la base non glaçuré.	5	
2B04	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou tasse	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi carénée. Décor peint polychrome (rose, rose doré, orange et vert) à motif géométrique et à motif floral. 8 cm de diam. estimé.	5	
2B04	1.3.2.11	PF dure orientale	tasse-anse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse de 1 cm de larg. Trace d'un décor indéterminé peint orange.	5	
2B04	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'une anse? Trace d'un décor indéterminé. Aspect beige.	5	
2B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied et de tige cylindrique évasée vers le haut. Amorce de la coupe. 6,5 cm de hauteur résiduelle sur 5,5 cm de diam. de pied sur 1 cm de diam. de tige. Trace de pontil grossièrement polie.	5	
2B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments jointifs de rebord de coupe. 5 cm de diam. estimé. Très délicat.	5	
2B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base circulaire et de paroi. Motif de losanges moulés en creux sous la base et sur la paroi. 7 cm de diam.	5	
2B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment circulaire et massif dont une face est plane et l'autre en forme de dôme. 16 cm de diam.	5	
2B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	68	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés, d'autres verdâtres. Trois fragments de rebord. Un fragment altéré par la chaleur. Sept fragments conservés.	5	
2B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	fiole	1	0	4.3	Médication	Frag	Tube cylindrique très délicat. 1,9 cm de diam. Verdâtre.	5	
2B04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	19	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (5) et de paroi de bouteille cylindrique. Teintes variées. Une base avec cul en cône arrondi et une base avec un pied légèrement renflé. Deux fragments jointifs. Au moins trois objets différents.	5	
2B04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B04	3.1.1.1	Fer ind	plaque	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige très corrodée, semble forgée. Élaguée.	NC	
2B04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	9	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous forgés entiers et fragmentaires.	5	
2B04	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous fragmentaires.	5	
2B04	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	3	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Gros clous très corrodés.	5	
2B04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige de 0,17 cm de diam., torsadée.	5	
2B04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige de 0,6 cm de diam. Recourbée en U.	5	
2B04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	poignée?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Poignée en forme de T et composée de tige ronde de 0,9 cm de diam. 4 cm de larg.	5	
2B04	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment taillé, de forme rectangulaire. Présence de deux côtés. 0,25 cm d'épais.	5	
2B04	5.1.1	Os	ossements	77	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre de mâchoire et 22 avec traces de boucherie. Certains fragment de crâne avec amorce de corne.	5	
2B04	5.1.1	Os	cornillon	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	5	
2B04	5.1.1	Os	cornillon	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	5	
2B04	5.1.2	Ivoire	dent	5	5	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents.	5	
2B04	5.1.5	Nacre	bivalve	72	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	5	
2B04	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type moule.	5	
2B04	5.5.7	Cuir	chaussure	14	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle, de talon et d'empeigne. Présence de trous de couture et de petits clous au talon. Semelles entières de 18, 18,5 et 21 cm de long. Talon de 4 cm sur 3 cm et 5 cm par 4 cm et 5 cm par 4,5 cm et 4,5 cm sur 3 cm.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B04	7.8	Fer et os	couteau-manche	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Manche composé de deux plaques rectangulaires aux coins arrondis et rivetées ensemble. Résidus de métal entre les plaques. Décor incisé de lignes droites et obliques. Manche de 7,5 cm de long. sur 1,9 cm dans le plus larg. sur 1,5 cm dans le plus étroit. 1,3 cm d'épais.	5	
2B05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	11	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Inc	Fragments de rebord (4), de base à pied annulaire (5) et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure et glaçure incolore et non uniforme sur la paroi extérieure. 11 cm de diam. de base. sur 20 cm de diam. estimé pour l'ouverture.	7	
2B05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base circulaire, avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure.	7	
2B05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	7	
2B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de brique à pâte orange. Deux objets différents. Un fragment avec une perforation carrée pour y insérer une fiche?	7	
2B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi à pâte orange et ayant probablement perdus la glaçure. Au moins deux objets différents.	7	
2B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	2	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de rebord (1) à pâte orange de teintes différentes.	7	
2B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine-jouet?	3	1	5.7	Jeux et divertissements	Comp	Fragments jointifs de rebord à lèvre arrondie et bec verseur et de base. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre recouvrant la surface intérieure. 4,7 cm de diam. de base sur 12 cm de diam. d'ouverture sur 3,5 cm de hauteur. Modèle identique aux Forges St-Maurice.		7
2B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure. Décor de lignes sinusoïdales d'engobe blanc à l'aspect jaune sous le rebord et sur la paroi. 28 cm de diam. d'ouverture, estimé.	7	
2B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	63	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (14-certains avec becs verseurs), de base circulaire (10) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et verdâtre de teintes variées et recouvrant la surface intérieure. Certains fragments jointifs. Un fragment de base avec trace de carbonisation. Certains fragments avec une ligne incisée sur la paroi extérieure. Au moins 10 objets différents.	7	
2B05	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	jarre	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de rebord et d'épaule droite à pâte orange vif et glaçure incolore à mouchetures vertes.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	jatte ou terrine	6	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun, orange et verdâtre recouvrant la surface intérieure. Décor de lignes sinusoïdales d'engobe blanc à l'aspect jaune sous le rebord et sur la paroi.	7	
2B05	1.1.2.1	Faïence blanche	pot?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Pâte chamois et trace d'émail blanc. Sans décor. 8 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied renflé. 8 cm de diam. estimé Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	11	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragments de rebord à motif Bath (6) et de base (5). Certains fragments jointifs. 22 cm de diam. Croisement réel avec 2B4.		3
2B05	1.1.2.31	Creamware	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor. Croisement réel avec 2B4.		cr 4
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord ondulé. Décor Shell Edge vert et décor moulé festonnée. 20 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Trace d'un décor Shell Edge vert.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé en relief sur le marli à motif de trèfles, de harpe et de fleur. Croisement possible avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	pot à conserve	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor. Croisement possible avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	22	1	4.5.1	Excrétion	Recon	Fragments de base à pied annulaire droit (4), de rebord étalé (8) et de paroi. Trace d'une anse. Sans décor. 14 cm de diam. de base. Plusieurs fragments jointifs.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	4	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de rebord arrondi. Trace d'une anse. Sans décor. 19 cm de diam.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre?	3	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de base à petit pied annulaire arrondi. Sans décor. 12 cm de diam. estimé. Deux fragments jointifs.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre?	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire arrondi. Sans décor. 14 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre?	6	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de base à pied annulaire droit. Sans décor. 14 cm de diam. estimé. Certains fragments jointifs.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont deux jointifs de rebord à motif Bath.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware?	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord à motif bath.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'engobe bleu et brun et engobe tourbillonné. Décor moulé en creux en forme d'ovales et rehaussé de brun.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant-couvercle	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de couvercle circulaire au dessus plat. Décor d'une ligne peinte brune sur le pourtour.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor d'une ligne peinte verte au-dessus de la base. Trace d'une anse.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant	104	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (16), de rebord (6) et de paroi. Certains fragments de contenants globulaires. Sans décor. Deux fragments jointifs. Plus d'un objet.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (9), de base à pied annulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	assiette	8	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (1) et de bouge et marli. Sans décor. Plus d'un objet.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor. Au moins deux objets différents.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant à anse	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec trace d'anse. Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant-anse	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'anse dont l'extrémité est moulée. 13 cm de long. résiduelle sur 1,9 cm de larg. Certains fragments jointifs.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse. 8 cm de long. résiduelle sur 1,4 cm de larg.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	anse-contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'anse. 1,9 cm de larg.	7	
2B05	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Très délicat. Sans décor. Contenant globulaire.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	14	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor.	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau dont un avec un talon. Sans marque ni décor.	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor de flûtes sur le fourneau et de feuillage sur le tuyau.	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor de flûtes et de feuillage sur l'amorce du fourneau	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec trace de la marque «TD» dans un cartouche circulaire face au fumeur sur l'amorce du fourneau.	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TW» dans un cartouche en rayon, face au fumeur. Tommy Wright?https://books.google.ca/books?id=IVDjKNRV97sC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=pipe+thomas+white&source=bl&ots=iL_YR9tdjS&sig=GuUKbpEoQ46nzg1ntBZM19u6i0I&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiN4PqYqu3KAhVlu4MKHcjwD_YQ6AEIRzAH#v=onepage&q=pipe%20thomas%20white&f=false	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TD» dans un cartouche en rayon, face au fumeur.	7	
2B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à motifs franc-maçonniques et à motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et motif d'oiseau sur le côté et un «G» dans un losange de l'autre côté.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragments jointifs de rebord et de base à pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif floral et à motif de chinoiserie (pagode et personnage) sur la paroi extérieure et décor imprimé bleu à motif floral en bande sous le rebord sur la surface intérieure. Décor imprimé bleu à motif de chinoiserie (pagode et personnage) fond de la base, à l'intérieur. 4,4 cm de diam. de base et 9 cm de diam. d'ouverture.Croisement réel avec 2B4.		cr 5
2B05	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments de rebord, de base et de paroi. Décor peint bleu foncé d'une mince bande sous le rebord intérieur et décor peint bleu foncé et orange à motif floral. Marque imprimée en creux sous la base: «DAVENPORT» avec l'ancre. 10 cm de diam. de base estimé et 14 cm de diam. d'ouverture estimé. Certains fragments jointifs. Années 1790-1810.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.51	Pearlware	légumier?	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de rebord étalé et à assise pour recevoir un couvercle. Décor imprimé bleu a motif de cercles sur le rebord et décor imprimé bleu, indéterminé, sur la paroi. Contenant rectangulaire aux coins arrondis.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments de rebord ondulé et de base. Décor Shell Edge bleu. Croisement réel avec 2E4. 18 cm de diam. estimé de rebord.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	plat de service	21	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Comp	Fragments jointifs (sauf un) de base ovale et de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert. Marque en creux sous la base : « 1[?]6 ». Env. 36 cm de long. sur 28,5 cm de larg.		8
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé et de paroi. Décor Shell Edge bleu et décor moulé en relief de type festonnage. Croisement réel avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu et décor moulé en relief de type festonnage.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé dont deux jointifs. Décor Shell Edge bleu pâle.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu et décor moulé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu foncé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	6	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Semble être des objets différents.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	7	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Semble être des objets différents. Au moins cinq objets différents.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	pichet à crème	8	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Recon	Fragments jointifs (sauf un) de rebord, de bec verseur, de paroi et d'anse. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint bleu sur la paroi et l'anse à motif floral stylisé. 9 cm de hauteur résiduelle sur 7 cm de diam. d'ouv. sur env. 9 cm de hauteur d'anse. Délicat. Croisement réel avec 2B9.		9

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.51	Pearlware	tasse	11	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs (sauf trois) de rebord, de base à pied annulaire arrondi, de paroi carénée et d'anse rectangulaire. Décor imprimé bleu à motif de personnages et paysage sur la paroi extérieure et décor imprimé bleu en bande sous le rebord intérieur et au fond, à motif floral et de maison. 6 cm de hauteur sur 4,5 cm de diam. de base sur 9,5 cm de diam. d'ouverture. Marque imprimée en creux sous la base: ancre de bateau.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs (sauf deux) de rebord, de base à pied annulaire droit et de paroi. Décor peint polychrome (vert, kaki, orange et bleu) à motif floral. Minces bandes kaki sous le rebord intérieur et extérieur. 12 cm de diam. d'ouverture sur 6,5 cm de hauteur sur 6 cm de diam. de base, estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne bleue sur le rebord et décor peint bleu sur la paroi à motif floral stylisé et écailles de poisson avec des points oranges à l'intérieur. Style oriental. 16 cm de diam. estimé. Délicat. Croisement réel avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	plat de service?	7	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de base rectangulaire ou ovale et de paroi. Quatre sont jointifs. Décor imprimé bleu à motif floral (nénuphar). Marque imprimé en creux sous la base : « [WEDGWO]OD ». Années 1770-années 1810. Croisement possible avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de base. Décor peint polychrome (bleu, vert, kaki) à motif floral sur la paroi et ligne bleue sur le dessus du rebord. Délicat. Croisement réel avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi carénée. Décor peint d'une bande bleue sous le rebord extérieur et décor peint polychrome (bleu, vert, jaune et orange) à motif floral. 10 cm de diam. estimé. Délicat. Deux fragments jointifs.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	plat de service	3	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de base ovale. Sans décor. Env. 13 cm de larg.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base ovale. Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	théière	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de bec de théière de 8 cm de long. Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor imprimé bleu à motif floral, oriental. 5 cm de diam. de base.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor peint d'une bande bleue sous le rebord extérieur et décor peint bleu à motif floral sur la paroi. 16 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Trace d'un décor peint vert. 6 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. 8 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor peint bleu à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif d'animal? Décor indéterminé sur une partie de la paroi intérieure.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord. Décor moulé à motif de perles.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Décor peint brun à motif floral? au fond.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à talon légèrement renflé. Contenant cylindrique. Décor peint bleu à motif floral? 12 cm de diam. de base, estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor peint d'une ligne bleue sur le dessus et décor peint bleu à motif d'étoile sur la paroi. 10 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif d'arabesque, d'oiseaux et de fleurs sur les deux paroi. 12 cm de diam. estimé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Décor peint bleu à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à petit pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor peint bleu à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor peint polychrome (bleu, jaune et kaki) à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord légèrement évasé. Décor peint d'une ligne bleue sur le dessus.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord. Décor peint d'une ligne bleue sur le dessus et décor peint bleu à motif floral? sur la paroi extérieure.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral?	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint bleu à motif indéterminé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif de paysage sur la paroi extérieure et à motif floral sur la paroi intérieure.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif de perles sous le rebord et à motif de trèfle.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé. Objets différents.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Objets différents.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	6	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base. Sans décor. Trois fragments jointifs. Assiette?	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée avec trace de l'anse. Sans décor.	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Sans décor. Marque imprimée en creux dessous : « ENOCH WOOD & SONS [BUR]SLEM » avec un aigle. c. 1818-1846 pour la marque (http://www.thepotteries.org/mark/w/woodenoch.html)	7	
2B05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	76	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (16), de rebord (6) et de paroi. Plus d'un objet.	7	
2B05	1.1.2.54	TCF glaçure jaune	pot?	4	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de base (1), de rebord (1) et de paroi de contenant cylindrique. Sans décor. Inscription imprimée en rouge-orange sur la paroi dans un cartouche octogonal avec motif de feuillage : « A. T[...] R MARG[...] ». 6 cm de diam. de base, estimé. Deux fragments jointif.		10
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de base. Sans décor. 12 cm de diam. Croisement réel avec 2B4.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé mauve à motif géométrique.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor imprimé bleu à motif d'arabesque et à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif géométrique.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé, recouvrant les deux surfaces.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif géométrique.	7	
2B05	1.1.2.61	TCF blanche?	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont deux sont jointifs. Décor peint d'une ligne bleue. Surfaces légèrement altérées.	7	
2B05	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec trace d'un décor brun indéterminé.	7	
2B05	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	4	1	4.9	Entretien	Comp	Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi. Inscription imprimée en creux au-dessus de la base : « BLACKING BOTTLE ». 18 cm de hauteur sur 4 cm de diam. d'ouverture sur 7,5 cm de diam. de base.	7	
2B05	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	2	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord et de base. Inscription imprimée en creux au-dessus de la base : « BLACKING BOTTLE ». 6 cm de diam. d'ouverture sur 8 cm de diam. de base, estimé.	7	
2B05	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	5	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments de rebord, de base et de paroi. 6 cm de diam. d'ouverture, estimé.	7	
2B05	1.2.1.79	GG glaç saline brune	cruche	2	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments jointifs de goulot et de paroi. Trace d'une anse. Aspect métallique. 2 cm de diam. d'ouverture, estimé.	7	
2B05	1.99	Céramique altérée	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec trace de l'anse. Surfaces bleutés (décor). TCF.	7	
2B05	1.99	Céramique altérée	tasse-anse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse avec un décor peint bleu d'une ligne ondulée. TCF.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base circulaire, de rebord et de paroi. Motif cannelé sous et au-dessus de la base et motif de losanges moulés en relief sur la paroi et motif de type feuillage sous le rebord. Pontil dépolie grossièrement. 8 cm de diam. estimé pour l'ouverture sur 6 cm de diam. de base sur 9,5 cm de hauteur.	7	
2B05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	11	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire (2), de rebord (2) et de paroi. Motif de pans biseautés sur deux fragments de paroi. Pontil dépolie grossièrement. 8 cm de diam. de base.	7	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	55	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Fragments bleutés. Trois fragments conservés.	7	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à coins chanfreinés. Verdâtre.	7	
2B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule? Verdâtre.	7	
2B05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	23	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (5), de col (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Teintes variées. Bases avec cul en cône arrondi et une base avec un pied légèrement renflé. Au moins quatre objets différents.	7	
2B05	3.1.1.1	Fer ind	plaque	45	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques difformes. Certains fragments de tôle. Certains fragments avec traces de carbonisation. Élagués.	NC	
2B05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	26	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B05	3.1.1.1	Fer ind	couvercle	8	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragments de couvercle? circulaire, lourd et avec des traces de carbonisation. Fragment de brique collé à l'intérieur. 30 cm de diam. Élagués.	NC	
2B05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous forgés fragmentaires.	7	
2B05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	poulie	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Poulie de 4,5 cm de hauteur totale sur 2,3 cm de diam. pour la roulette. Trace de chauffe.	7	
2B05	5.1.1	Os	ossements	167	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi, sept de mâchoire avec dents et 50 avec traces de boucherie.	7	
2B05	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B05	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Frag	Dos de bouton constitué d'une disque plat avec un petit perforation au centre. 1,8 cm de diam.	7	
2B05	5.1.2	Ivoire	dent	6	6	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.	7	
2B05	5.1.5	Nacre	bivalve	18	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	7	
2B05	5.5.1	Tissu	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments feutrés.	7	
2B05	5.5.7	Cuir	chaussure	63	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle (16), de talon (8) et d'empeigne. Présence de trous de couture, de trous de lacet et de petits clous. Semelles d'enfants et d'adultes.	7	
2B06	3.1.1.1	Fer ind	bande	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments jointifs de bande rectangulaire. 3,1 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais. sur 14 cm de long. résiduelle. Élagués.	NC	
2B07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	8	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle.	8	
2B07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et ayant probablement perdu la glaçure.	8	
2B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	4	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (2) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige recouvrant la surface intérieure.	8	
2B07	1.1.2.31	Creamware	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. La surface extérieure est jaune foncé. Creamware tardif.	8	
2B07	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Pâle.	8	
2B07	1.1.2.31	Creamware	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord (sauf un). Sans décor.	8	
2B07	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	8	
2B07	1.1.2.31	Creamware	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.31	Creamware	contenant	34	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (7) et de paroi. Sans décor.	8	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont avec un talon. Sans marque ni décor.	8	
2B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à motif franc-maçonnique en relief (G).	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	assiette	3	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	bol?	6	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif floral? Même objet.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une mince bande kaki sous le rebord intérieur et trace d'un décor peint vert indéterminé.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un bec verseur? Décor peint d'une bande jaune ceinturée de lignes kaki et d'une ligne ondulée kaki dans la bande, sous le rebord intérieur.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu foncé à motif de gland de chêne.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif d'arbre.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé noir à motif indéterminé.	8	
2B07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Bleutés.	8	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral.	8	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif indéterminé recouvrant les deux surfaces.	8	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond. Décor imprimé bleu à motif bucolique. Inscription imprimée bleue dessous, indéterminée.	8	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	8	
2B07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse rectangulaire de 2,5 cm de larg. Décor de ligne moulée en creux près des bord.	8	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Motif de losanges moulés en relief sur la paroi. Même modèle que dans 2B5.	8	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Motif moulé en relief de type feuillage sous le rebord.	8	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	8	
2B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige avec partie de bouton annelé d'environ 3 cm de diam.	8	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	15	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Bleutés. Quatre conservés.	8	
2B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique? Délicat.	8	
2B07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	8	
2B07	5.1.1	Os	ossements	18	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire (avec dents) et cinq avec traces de boucherie.	8	
2B07	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	8	
2B07	5.1.2	Ivoire	dent	7	7	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.	8	
2B07	5.1.5	Nacre	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	8	
2B07	5.5.7	Cuir	chaussure	9	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et de talon. Présence de trous de couture et de petits clous au talon (très corrodés).	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire arrondi. 12,5 cm de diam. Trace de l'anse. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse d'env. 2 cm de larg. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Pâles. Objets différents.	8	
2B08	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor vert indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor moulé de flûtes.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu d'une mince bande entre le col et d'épaule. Croisement possible avec 2A2, 2B99, 2B1, 2B2 et 2B4.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Trace d'un décor Shell Edge bleu.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif oriental.	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Sans décor. Bol?	8	
2B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint bleu, indéterminé.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé sur les deux faces. La pâte est très bien cuite.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral à l'intérieur et motif indéterminé à l'extérieur. La pâte est très bien cuite.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif végétal à l'intérieur.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire. Sans décor.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	8	
2B08	1.1.2.61	TCF blanche	jarre?	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de rebord arrondi, de col court et de paroi globulaire. Trace d'une anse horizontale. Sans décor. 8 cm diam. estimé.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige (0,9 cm de diam.) avec partie de bouton annulaire? Altéré.	8	
2B08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant circulaire avec décor moulé de cannelures en relief.	8	
2B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats et bleutés.	8	
2B08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou de 8,5 cm de long.	8	
2B08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	8	
2B08	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	8	
2B08	5.5.7	Cuir	chaussure	3	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle avec talon (2) et d'empeigne. Présence de trous de couture et de petits clous au talon. Une semelle entière de 19 cm de long.	8	
2B09	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	8	
2B09	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
2B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Inc	Fragment tuyau et de fourneau à motifs franc-maçonniques et à motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et motif d'oiseau sur le côté et un «G» dans un losange de l'autre côté. 1780-1840.		11
2B09	1.1.2.51	Pearlware	pichet à crème	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint bleu sur la paroi. Délicat. Croisement réel avec 2B5.		cr 9
2B09	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	8	
2B10	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de bouge et marli. Sans décor.	8	
2B11	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
2B11	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	8	
2B12	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure.	8	
2B12	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
2B12	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert à motif de feuillage?	8	
2B14	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre métallique recouvrant la surface intérieure et débordant sur la surface extérieure.	8	
2B14	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre?	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor.	8	
2B14	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Sans décor.	8	
2B14	1.1.2.31	Creamware	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
2B14	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
2B14	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	1	1	4.9	Entretien	Frag	Fragment de paroi et d'épaule.	8	
2B14	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi et d'épaule droite de bouteille cylindrique. Pâte grise foncé.	8	
2B14	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B14	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaule de bouteille cylindrique.	8	
2B14	3.1.1.1	Fer ind	poignée	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Inc	Poignée formée d'une bande rectangulaire et d'une tige cylindrique. 12 cm de long. résiduelle sur 3 cm de larg. sur 1,5 cm d'épais. sur 5 cm de long. résiduelle pour la tige sur 1,5 cm de diam.	8	
2B14	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous.	8	
2B14	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	8	
2B14	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.	8	
2B14	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	8	
2B14	5.5.7	Cuir	chaussure	5	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et de talon. Présence de trous de couture et de petits clous au talon. Talon de 5 cm de larg. sur 5 cm de haut. Probablement le même objet.	8	
2B99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (2-jointifs) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige tacheté brun recouvrant la surface intérieure. Élagués.	NC	
2B99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (4) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige et d'aspect brun. Élagués.	NC	
2B99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure altérée recouvrant les deux surfaces. Élagués.	NC	
2B99	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	jarre	5	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi et d'anse rectangulaire de 3,4 cm de larg. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect jaune, vert et orange recouvrant les surfaces. Bande incisée sur la paroi extérieure. Certains fragments jointifs. Élagués.	NC	
2B99	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Au moins deux objets différents. Élagués.	NC	
2B99	1.1.1.53	TCG n-e Angleterre 1	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor de motifs à l'engobe blanc d'aspect jaune. Objets différents. Élagués.	NC	
2B99	1.1.2.112	TCF chamois engobe brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Engobe brun recouvrant la surface extérieure. Décor d'une ligne incisée d'aspect jaune. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B99	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de tab	Frag	Fragments de rebord à motif royal. Élagués.	NC	
2B99	1.1.2.31	Creamware	contenant	15	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (2), de base à pied annulaire (1), de rebord évasé (1) et de paroi. Sans décor. Certains pâles. Certains TCF blanche? Élagués.	NC	
2B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un décor en relief à motif de tiges et feuilles. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert. Élagués.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de col cylindrique et de paroi globulaire. Décor peint bleu d'une mince bande entre le col et la paroi. Croisement possible avec 2A2. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé à lèvre arrondie et de paroi globulaire. Décor Shell Edge bleu sous le rebord. Croisement possible avec 2A2. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord et d'un motif floral sur la paroi. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	tasse-anse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse moulée, arrondie, de 1 cm de larg. Décor imprimé bleu à motif végétal sur la surface intérieure de la paroi. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif de paysage. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint bleu à motif floral? Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware?	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor bleu indéterminé recouvrant les deux surfaces. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base (jointifs) et de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow. Élagués.	NC	
2B99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor. Un fragment de pearlware? Élagués.	NC	
2B99	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant cylindrique. Élagué.	NC	
2B99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat. Élagué.	NC	
2B99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment. Turquoise. Élagué.	NC	
2B99	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de broderie de type beignet.	3	
2B99	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2B99	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments jointifs de bande rectangulaire plus ou moins régulière. 3 cm dans le plus larg. sur 1,7 cm dans le plus étroit sur 0,7 cm d'épais. sur 17 cm de long. résiduelle. Manche? Élagué.	NC	
2B99	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 3,6 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. Tordue à une extrémité. Élagué.	NC	
2B99	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire recourbée en U. 2,5 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais. Élagué.	NC	
2B99	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous forgés entiers et incomplets. Élagués.	NC	
2B99	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment. Élagué.	NC	
2B99	4.3.2	Mortier	mortier	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment de mortier blanc. Élagué.	NC	
2B99	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
2B99	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B99	5.1.2	Ivoire	dent	3	3	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents. Élaguées.	NC	
2B99 couche 15	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige recouvrant la surface intérieure. Un fragment avec trace d'un décor d'une ligne d'engobe blanc à l'aspect jaune. Élagués.	NC	
2B99 couche 15	1.1.2.51	Pearlware	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à talon légèrement renflé. Sans décor. Élagué.	NC	
2B99 couche 16	1.1.2.31	Creamware	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de col cylindrique. Décor peint brun d'une ligne entre le col et la paroi. Élagué.	NC	
2B99 couche 16	1.1.2.31	Creamware	pot?	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base circulaire avec cul légèrement concave et de paroi. Décor moulé de petits points en relief et rehaussé d'une bande verte et décor à l'engobe brun, kaki et bleu. Élagués.	NC	
2B99 couche 16	1.1.2.51	Pearlware	pot?	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base circulaire et de paroi. Paroi recouverte d'engobe brun sur la surface et décor moulé de lignes en creux. Élagués.	NC	
2B99 couche 17	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Sans décor. 6,5 cm de diam. Élagué.	NC	
2C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange, granuleuse.	9	
2C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie avec un décor festonné dessous, sur la paroi extérieure. À pâte orange. Légèrement altéré.	9	
2C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle.	9	
2C01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	8	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (1) et de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun luisant recouvrant la surface intérieure. Fragment de base altéré par la chaleur.	9	
2C01	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	9	
2C01	1.1.2.31	Creamware	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. Sans décor. Au moins trois objets différents.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec la marque «GLASGOW/W. WHITE» imprimée en creux. 1805-1890.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'éponge rouge. Délicat.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor à l'éponge bleu.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'éponge bleu.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne brune sous le rebord intérieur et extérieur et décor peint vert à motif de feuillage? Altéré.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	2	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments jointifs de paroi de contenant globulaire. Décor imprimé bleu à motif végétal? rehaussé de rose et de jaune.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant globulaire. Décor imprimé bleu à motif végétal, oriental.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord, plat. Décor imprimé bleu à motif de cercles et d'arabesques. Pearlware?	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Pearlware?	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu indéterminé.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor Flown Blue.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. Sans décor. Un fragment de base avec marque indéterminée imprimée en creux. Au moins deux objets différents.	9	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Altéré.	9	
2C01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Pâte grise foncé.	8	
2C01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi et d'épaule droite de bouteille cylindrique.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	1.3.1.21	PC avec glaçure	isolateur?	2	0	1.9	Électricité	Frag	Fragments cylindriques d'env. 4 cm de diam. estimé.	9	
2C01	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Noirci par la chaleur. TCG locale?	9	
2C01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, de base et de paroi.	9	
2C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	25	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés. Trois fragments de rebord. 10 conservés.	9	
2C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, mince.	9	
2C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi, verdâtres.	9	
2C01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de col et de paroi de bouteille cylindrique.	9	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	9	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 2,9 cm de larg. sur 0,2 cm d'épais. sur 11 cm de long. résiduelle. Élagué.	NC	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire dont une extrémité se termine en pointe. 1,4 cm de larg. sur 0,28 cm d'épais. sur 6,5 cm de long. résiduelle. Présence de deux rivets ou clous. Quincaillerie d'architecture?	9	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire repliée sur elle-même. Les extrémités se terminent en pointe. 3,2 cm dans le plus large sur 1,7 cm dans le plus étroit sur 1,7 cm d'épais. pour l'ensemble sur 0,5 cm d'épais. pour la bande sur 21 cm de long. résiduelle. Présence de trois rivets ou clous. Quincaillerie d'architecture?	9	
2C01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Un entier d'env. 11 cm de long.	9	
2C01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous dont il manque les pointes.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	penture	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Inc	Bande rectangulaire d'environ 2,3 cm de larg. Présence de l'œil.	9	
2C01	5.1.1	Os	ossements	33	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux de mâchoire, trois blanchis et trois avec traces de boucherie.	9	
2C01	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	9	
2C01	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton au dos légèrement bombé. À quatre trous dans une dépression. Rebord arrondi. 1,7 cm de diam.	9	
2C01	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	9	
2C01	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	9	
2C01	5.2.3	Bois	indéterminé	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments naturels?	NC	
2C01	5.2.4	Liège	bouchon	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Inc	Bouchon de 4,3 cm de long. sur 2 cm de diam.	8	
2C01	5.5.1	Tissu	indéterminé	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	9	
2C01	5.5.7	Cuir	chaussure	11	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et d'empeigne. Présence de trous de couture.	9	
2C01	5.5.7	Cuir	chaussure	8	0	1.5.6.2	Cuir, résidus	Frag	Fragments difformes.	9	
2C02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	10	
2C02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure. Trace d'un décor d'une ligne d'engobe blanc à l'aspect jaune.	10	
2C02	1.1.2.107	TCF rouge engobe glaç claire	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi. Couverte bleu sur la paroi extérieure et engobe blanc sur la paroi intérieure. Décor de pastillage blanc à motif indéterminé.	10	
2C02	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	34	1	4.5.1	Excrétion	Inc	Fragments dont certains sont jointifs de base à pied annulaire arrondi (4), de rebord étalé (7), de paroi et d'anse (2). 14 cm de diam. de base, estimé et 24 cm de diam. d'ouverture, estimé.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C02	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de rebord étalé.	10	
2C02	1.1.2.31	Creamware	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de base (3). Sans décor. Deux fragments jointifs.	10	
2C02	1.1.2.31	Creamware	contenant	29	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) paroi et de pied (1). Sans décor. Au moins trois objets différents.	10	
2C02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TD» dans un cartouche circulaire formé de petits points en relief, face au fumeur.	9	
2C02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TD» dans un cartouche circulaire, face au fumeur.	9	
2C02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont un est vernissé. Sans marque ni décor.	9	
2C02	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une bande bleue.	10	
2C02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	10	
2C02	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral. Délicat.	10	
2C02	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor Shell Edge bleu en relief sur la paroi.	10	
2C02	1.1.2.51	Pearlware	plat de service	4	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de rebord ondulé, de base à pied annuaire droit et de paroi. Décor Shell Edge bleu pâle à motif végétal et de paysage à l'intérieur et à motif de feuillage à l'extérieur, sous le rebord. Deux fragments jointifs.	10	
2C02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. Sans décor.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	pot	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Inc	Pot de crème cylindrique, sans décor. Inscription en creux sous la base: «88». 5 cm de diam. sur 3 cm de hauteur.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	20	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragments jointifs (sauf deux) de base à pied annulaire arrondi et paroi ondulée. Décor imprimé rouge à motif de paysage (châteaux, personnages, bateaux) recouvrant la paroi extérieure et le fond intérieur et motifs géométriques, d'arabesques et de fleurs recouvrant la partie supérieure de l'intérieur. Présence d'une anse fine, enroulée sur elle-même avec repose-pouce et décor imprimé sur le dessus. 5 cm de diam. de base sur 10 cm de diam. d'ouverture sur 6,5 cm de hauteur.		12
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs à décor imprimé bleu à motif Willow. 22,5 cm de diam. Croisement réelle avec 2C3.		13 cr
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	20	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Recon	Fragments jointifs. Rebord ondulé à décor de type Shell Edge (type récent). Marque imprimée en creux sous la base : « 61 ». 30 cm de diam. estimé.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à petit pied annulaire arrondi. Décor peint vert et rouge à motif végétal. Délicat.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé brun à motif floral et à motif géométrique.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor imprimé bleu à motif floral. Délicat.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Décor imprimé bleu à motif floral.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor imprimé bleu pâle à motif floral.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi globulaire. Décor imprimé bleu pâle à motif oriental (pagodes). Croisement possible avec 2C3.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif d'arabesques.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de volutes et à motif végétal sur les deux surfaces.	10	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de bouge et marli. Sans décor. Objets différents.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de paroi. Sans décor.	10	
2C02	1.99	Céramique altérée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne sur le rebord et au-dessus de la base. Noirci par la chaleur. TCF. 18 cm de diam. estimé.	10	
2C02	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi carénée. Sans décor. TCF.	10	
2C02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire, de rebord et de paroi. 7 cm de diam. de base.	10	
2C02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tenon dépolie. 2 cm de diam.	10	
2C02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon avec tenon polie et bouton à tête plate et oblongue. 4,7 cm de long. sur 2,2 cm de diam. de tenon sur 2,8 cm de long. sur 1,7 cm de larg. pour le bouton.	10	
2C02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	carafe?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de goulot à large rebord. Verre épais. 7 cm de diam. sur 2 cm de diam. d'ouverture.	10	
2C02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	carafe?	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de col annelé. Verre épais. 6 cm de diam. pour les anneaux sur 2,5 cm de diam. d'ouverture.	10	
2C02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	62	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Un fragment de rebord. Certains fragments bleutés. 10 conservés.	10	
2C02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base de bouteille octogonale à coins chanfreinés. Inscription en relief sur la paroi : « [...]DON ». Moulée dans un moule en deux partie. Trace du pontil. 4 cm2. Verdâtre.	10	
2C02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant carré.	10	
2C02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	32	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (3), de goulot, de col (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Une base à talon légèrement renflé et cul en cône arrondi, une base à cul en cône arrondi, une base à cul en cône arrondi avec trace de la canne (verre plus vif). Goulot à lèvre rabattue façonnée à la pince de finition. Au moins trois objets différents.	10	
2C02	2.99	Verre altéré	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment déformé par la chaleur.	10	
2C02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	19	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C02	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bandes rectangulaires. Entre 3 cm et 3,5 cm de larg. sur entre 0,2 cm et 0,7 cm d'épais. Élagués.	NC	
2C02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	7	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2C02	5.1.1	Os	ossements	23	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire, 12 avec traces de boucherie dont une avec trace de carbonisation.	9	
2C02	5.1.1	Os	ossements	18	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	9	
2C02	5.1.1	Os	peigne à poux	1	1	4.5.2	Hygiène	Inc	Peigne à poux aux côtés arrondi avec double rangées de dents. 7 cm de long. résiduelle sur 5 cm de larg.	9	
2C02	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	9	
2C02	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	9	
2C02	5.2	Solides fibreux	noyau	10	10	6.2	Végétaux	Ent	Noyaux divers dont de cerise et de prune.	9	
2C02	5.2	Solides fibreux	noix	1	1	6.2	Végétaux	Inc	Fragment de coquille de noisette.	9	
2C02	5.2.3	Bois	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments sciés. Élagués.	NC	
2C02	5.2.3	Bois	bois	14	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragments de bois et d'écorce, naturels. Élagués.	NC	
2C02	5.5.7	Cuir	chaussure	26	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et d'empeigne.	9	
2C03	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	11	
2C03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Comp	Bille à pâte chamois. Altérée par la rouille. 1,7 cm de diam.	11	
2C03	1.1.2.107	TCF rouge engobe glaç claire	bol	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte rouge et glaçure incolore d'aspect brun sur la paroi extérieure et engobe blanc sur la paroi intérieure.	11	
2C03	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	11	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C03	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de rebord étalé. Croisement possible avec 2C2.	11	
2C03	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor. Croisement possible avec 2C2.	11	
2C03	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base circulaire à pied annulaire.	11	
2C03	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	11	
2C03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor.	11	
2C03	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une bande bleue sous le rebord et décor peint bleu et orange à motif de lignes et points. 10 cm de diam. estimé.	11	
2C03	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor peint bleu à motif floral. 10 cm de diam. estimé.	11	
2C03	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor peint vert, au fond, à motif de feuillage. 10 cm de diam. estimé.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	21	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs à décor imprimé bleu à motif Willow. 22,5 cm de diam. Croisement réelle avec 2C2.		13
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	3	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi globulaire. Décor imprimé bleu pâle à motif oriental (pagodes). Croisement possible avec 2C2.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi de contenant globulaire. Décor imprimé bleu à motif indéterminé et rehaussé de peinture rose, jaune et orange. Croisement possible avec 2C1.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu foncé à motif floral recouvrant les deux surfaces. 8 cm de diam. estimé. Délicat.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé (paysage?) recouvrant les deux surfaces.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi globulaire et partie supérieure légèrement évasée. Décor imprimé bleu à motifs géométriques sur les deux surfaces.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor imprimé bleu à motifs géométriques.	11	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Décor imprimé bleu à motif floral.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif floral et à motif de paysage. Marque illisible imprimée en creux sous la base.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé (oriental?) sur les deux surfaces.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé rouge à motif scénique et floral. Marque imprimée en creux sous la base : « DAVENPORT » avec l'ancre. c. 1815-1860.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Sans décor.	11	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Peut-être le même objet.	11	
2C03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	16	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire (2), de rebord (5) et de paroi. 6 cm et 6,5 cm de diam. de base. Pontil non polie et pontil dépolie. Au moins deux objets différents.	11	
2C03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique dépolie. 1,7 cm de diam.	11	
2C03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	87	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments bleutés, certains verdâtre. 12 fragments conservés.	11	
2C03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Verdâtre.	11	
2C03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, plat, verdâtre.	11	
2C03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot de bouteille cylindrique. Lèvre droite à repli intérieur. 3,5 cm diam. Verdâtre.	11	
2C03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	4	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot avec col et de paroi de bouteille cylindrique. Lèvre droite, polie au feu et bague droite, col cylindrique. Soufflée dans un moule. Pâle.	11	
2C03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot avec col et cul de bouteille cylindrique. Lèvre profilée en V fabriquée à la pince de finition. Soufflée dans un moule.	11	
2C03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	9	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments difformes et très corrodés (tôle). Élagués.	NC	
2C03	5.1.1	Os	ossements	15	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire (sans dent) et quatre avec traces de boucherie.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C03	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	10	
2C03	5.1.1	Os	ossements	23	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.	10	
2C03	5.2.3	Bois	indéterminé	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont certains ont les extrémités sciés. Un fragment cylindrique de 1,9 cm de diam. goujon?	NC	
2C03	5.2.4	Liège	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon de 2,5 cm de diam. sur 1 cm de haut.	11	
2C03	5.5.7	Cuir	chaussure	7	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et d'empeigne. Présence de trous de couture. Semelle entière de 24 cm de long.	11	
2C04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et ayant probablement perdu la glaçure.	11	
2C04	1.1.2.31	Creamware	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'extrémité. Sans décor.	11	
2C04	1.1.2.31	Creamware	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord, base à pied annulaire droit et de paroi. Sans décor. Au moins trois objets différents.	11	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor.	11	
2C04	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	11	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	11	
2C04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi.	11	
2C04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat, verdâtre.	11	
2C04	5.1.5	Nacre	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	11	
2C04	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment scié de 12 cm de long. sur 3,5 cm de larg. sur 1,5 cm d'épais.	11	
2C04	5.5.7	Cuir	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments difformes.	11	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange vif. Élagué.	NC	
2C05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange vif. Trace de débordement d'une glaçure incolore sur la paroi extérieure.	11	
2C05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	11	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Goulot à lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition, col renflé, épaule arrondie et base avec cul en cône arrondi de 9,5 cm de diam. Soufflée au moule Ricketts. 1850-1920.	11	
2C05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Semble forgé. Élagué.	NC	
2C05	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	11	
2C05	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment scié au une extrémité. Élagué.	NC	
2C06	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	11	
2C06	1.1.2.31	Creamware	pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	11	
2C06	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor scénique imprimé en bleu au fond de la base intérieure. 5 cm de diam.	11	
2C06	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Décor indéterminé, imprimé en bleu sur la paroi extérieure.	11	
2C06	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint vert et orange à motif floral?	11	
2C06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord. Décor indéterminé, imprimé bleu. Probablement le même objet.	11	
2C06	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de de paroi avec trace d'un décor bleu. TCF.	11	
2C06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	11	
2C06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	11	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
2C06	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments très corrodés.	11	
2C06	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapissier	1	1	4.8.4	Mobilier	Ent	Punaise à tête bombée. 1,6 cm de long. sur 1,3 cm de diam. de tête.		14
2C06	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec trace de boucherie.	11	
2C06	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	11	
2C06	5.2.3	Bois	indéterminé	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Un fragment cylindrique de 2,3 cm de diam. goujon?	NC	
2C06	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme, naturel.	NC	
2C06	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment travaillé ressemblant à un petit soulier avec une perforation au «talon». 5,5 cm de long. sur 2,5 cm de larg. sur 1,3 cm d'épais.	11	
2C06	5.5.7	Cuir	chaussure	5	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle avec talon et d'empeigne. Présence de trous de couture et de petits clous au talon.	11	
2C99 couche 6	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	pot de chambre?	1	0	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment paroi globulaire avec trace de l'anse. Avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur la surface intérieure. Élagué.	NC	
2C99 couche 6	1.1.2.31	Creamware	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Sans décor. Élagué.	NC	
2C99 couche 6	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Élagué.	NC	
2C99 couche 6	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.99	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Élagué.	NC	
2C99 couche 6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat. Élagué.	NC	
2C99 couche 6	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
2C99 couche 6	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C99 couche 6	5.5.7	Cuir	chaussure	4	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et de talon. Présence de trous de couture. Élagués.	NC	
2D01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	12	
2D01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment d'extrémité à pâte orange et enduit ferrugineux recouvrant les deux surfaces. Lignes incisées sous le rebord.	12	
2D01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et enduit ferrugineux d'aspect brun.	12	
2D01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect rougeâtre recouvrant la surface intérieure et débordant sur la surface extérieure.	12	
2D01	1.1.2.111	TCF chamois sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à dessus plat (peut-être une base?). Décor moulé de lignes ondulantes. 12 cm de diam. estimé.	12	
2D01	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	théière?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de rebord avec assise pour recevoir un couvercle. Glaçure de type Rockingham.	12	
2D01	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	9	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire et de paroi (sauf deux). Sans décor. 13 cm de diam.	12	
2D01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont trois vernissé. Sans marque ni décor.	12	
2D01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux. Sans marque ni décor. Un fragment avec talon.	12	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	pot de pâte à dents-couvercle	1	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de couvercle circulaire, à assise, de pot d'onguent ou de pommade. Décor imprimé noir de personnages féminins et inscription imprimées noire: «[...] ARDED AT THE [...]. 10 cm de diam. estimé.		15
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	théière	16	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de paroi carrée aux coins arrondis et d'anse rectangulaire. Décor imprimé vert à motif floral et à motif d'oiseaux. Décor imprimé vert sur le dessus de l'anse de 2 cm de larg. Certains fragments jointifs.	12	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor rose?	12	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu, à l'éponge à motif floral.	12	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	1	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu, à l'éponge à motif floral.	12	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	tasse-anse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse avec repose-pouce. Décor peint bleu, à l'éponge. 1 cm de larg.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base dont deux sont jointifs. Marque imprimée noire, indéterminée, effacée.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base. Marque imprimée noire à motif de lion et inscription: «ROYAL STONE CHINA BAKER & Co». c. 1839-1932 (http://www.thepotteries.org/mark/b/bakerw.html).	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de base et de rebord. Décor moulé de lignes sous le rebord et de demi-cercles sur la paroi. 16 cm de diam.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot de chambre	13	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de base, de rebord évasé et de paroi. Décor moulé de cannelures. Certains fragments jointifs. 22 cm de diam. d'ouv. estimé sur 12 cm de diam. de base estimé.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé à motif épi de blé. Au moins deux objets différents. Certains fragments jointifs.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor moulé à motif de feuillage. Au moins trois objets différents. Deux fragments jointifs.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor moulé de pans concaves.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Trace de décor moulé indéterminé.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette creuse	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor. Certains fragments jointifs.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de pans.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé de pans concaves arrondis.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	12	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant-anse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs d'anse moulée dont une extrémité. 2,5 cm de larg.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base (1), de rebord (1) et de paroi. Décor moulé de cannelures.	12	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	35	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire et de paroi. Sans décor. Certains fragments jointifs. Au moins six objets différents.	12	
2D01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor mocha bleu dans une bande beige ceinturées de lignes bleues. 16 cm de diam. estimé.	12	
2D01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord, de base circulaire et de paroi. Sans décor. Peut-être le même objet.	12	
2D01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant-anse	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'anse moulé de 1,8 cm de largeur résiduelle. Un fragment d'extrémité.	12	
2D01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor d'un bande d'engobe blanc et de lignes d'engobe brun et blanc.	12	
2D01	1.3.1.11	PC sans glaçure	poupée	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de visage de poupée. Yeux, sourcils et cheveux peints en brun et bouche rose. 3,7 cm de hauteur	12	
2D01	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments dont deux sont jointifs de rebord et de base. Décor en pastillage mauve à motif floral.	12	
2D01	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat sans décor.	12	
2D01	1.3.4.11	PF Bone China standard	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor de trois fine lignes dorée au-dessus de la base.	12	
2D01	1.99	Céramique altérée	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire avec trace d'un décor bleu. TCF. Altéré par la chaleur.	12	
2D01	1.99	Céramique altérée	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment déformé par la chaleur.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de tige facettée et de pied. 4,5 cm de hauteur et 8 cm de diam. pour le pied. Fabrication mécanique.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	11	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments d'extrémité à lèvre arrondie (1), d'extrémité dentelée (2) et de paroi. Au moins deux objets différents.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. «L» stylisé en relief sous la base. 4,3 cm diam.	12	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base et de paroi de bouteille rectangulaire. Inscription en relief sur la paroi: «[...] Co [...]L [...] O».	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vase?	2	1	4.8.5	Décoration	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor de verre pressé à motif de cercles.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant globulaire. Décor de verre pressé à motif de feuillage.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Décor de cannelures. 3 cm de diam.	12	
2D01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Au moins quatre objets différents.	12	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	12	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.3	Médication	Frag	Fragments jointifs de base et de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves et aux coins chanfreinés. Inscription en relief sur le côté: KILLER. Base de 3,5 cm de long. sur 2 cm de larg. Verdâtre. (PAIN KILLER DAVIS-1839-1964).	12	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Un verdâtre.	12	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Soufflé dans un moule. Verdâtre.	12	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves. Base de 5,6 cm de long. sur 3,1 cm de larg.	12	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	tube	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tube cylindrique légèrement tordue et très délicat. 0,5 cm de diam.	12	
2D01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	1	4.3	Médication	Frag	Fragments jointifs de goulot à lèvre arrondie et de paroi de bouteille rectangulaire à pan concave. Inscription en relief dans le pan: DAVIS. (PAIN KILLER DAVIS-1839-1964).	12	
2D01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	9	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée.	12	
2D01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	4	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base à mamelon et de paroi.	12	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de base à pied annulaire (jointifs) et paroi. Sans décor.	12	
2D01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi en gradin. Sans décor.	12	
2D01	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	clé	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Comp	Clé avec anneau arrondi (absence d'une partie). Au moins 12,5 cm de long., tige d'environ 0,9 cm de diamètre, anneau d'environ 4 cm de diamètre, panneton de 2 cm de haut.		16
2D01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments dont un de gros plus gros de 15 cm de long.	12	
2D01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous dont il manque la pointe.	12	
2D01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	cuillère	5	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Fragments de manche et de cuilleron. Manche rectangulaire à l'extrémité arrondie qui va en s'élargissant. Manche de 10 cm de long. résiduelle sur 0,5 cm dans le plus étroit et 2 cm dans le plus large.	12	
2D01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige cylindrique de 0,6 cm de diam. qui retourne à angle droit à une extrémité.	12	
2D01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Monnaie complètement corrodée et illisible. 2,6 cm de diam.	12	*
2D01	4.1	Matières premières	bille	2	2	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Billes de pierre grise. Altérée par la rouille. 1,7 cm de diam.	12	
2D01	5.1.1	Os	ossements	44	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire avec dents et 21 avec traces de boucherie.	12	
2D01	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	12	
2D01	5.1.1	Os	brosse à dents	1	1	4.5.2	Hygiène	Ent	Brosse dont la tête à quatre rangées de perforations. Manche plat à l'extrémité arrondie. 15 cm de long. sur 1,3 cm de larg. sur 0,5 cm d'épais.		17
2D01	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Frag	Dos de bouton constitué d'une disque plat avec un petit perforation au centre. 1,9 cm de diam.	12	
2D01	5.1.2	Ivoire	dent	3	3	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.	12	
2D01	5.1.5	Nacre	bivalve	18	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	12	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	5.2	Solides fibreux	noix de coco	2	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragments d'écorce de noix de coco.	12	
2D01	7.8	Fer et os	couteau-manche	2	2	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Manches composé de deux plaques rectangulaires aux coins arrondis et rivetées ensemble. Résidus de métal entre les plaques. Un manche avec une section de la lame. Manche de 7,5 cm de long. sur 1,9 cm dans le plus larg. sur 1,3 cm dans le plus étroit. 1,4 cm d'épais.	12	
2D02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	17	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire avec trou de drainage (1), de rebord à lèvre arrondie (7) et de paroi. Certains fragments jointifs.	14	
2D02	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et enduit ferrugineux d'aspect brun recouvrant les deux surfaces.	14	
2D02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	10	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (2-jointifs), de base circulaire (2) et de paroi. Pâte orange pâle et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre recouvrant la surface intérieure. Certains fragments légèrement altérés.	14	
2D02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre recouvrant la surface intérieure. Décor d'une mince bande à l'engobe blanc d'aspect jaune.	14	
2D02	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	couvercle-théière	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de rebord de couvercle conique. Glaçure de type Rockingham.	14	
2D02	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	52	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de rebord étalé et de paroi. Trace de l'anse. Sans décor. Certains fragments jointifs. Croisement réel avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	16	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux dont cinq vernissé, un avec talon et deux de gros format. Sans marque ni décor.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	5	4	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux avec la marque «TD» , face au fumeur.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux. Sans marque ni décor. Un fragment avec talon.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	4	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec inscription MONTREAL / HENDERSON. 1847-1876. Un fragment avec talon.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription MC DOUGALL / GLASGOW. 1846-1890.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription DAVIDSON / GLASGOW. 1863-1890.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription BANNERMAN / MONTREAL. 1858-1902.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec inscription L. FIOLET ST. OMER DÉPOSÉ. 1765-1890.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec inscription illisible.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de tuyau et de fourneau. Décor moulé de feuilles nervurée sur le fourneau et inscription sur le tuyau: HENDERSON. 1847-1876.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de fourneaux avec un décor moulé d'une fleur de lys et d'un chardon.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor moulé à motif de bois.	14	
2D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau avec un décor de lignes moulées en relief de chaque côté, à la base.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de bouge et marli. Décor peint bleu, à l'éponge à motif floral. Croisement possible avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	pot de pâte à dents-couvercle	1	0	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de couvercle circulaire, à assise. Décor imprimé noir de personnage féminin et inscription imprimées noire: « THE HIGHEST PREMIUM AWARDED GREAT WORLD'S FAIR TO/[JULES HAUEL PERFUMER PHIL]ADELPHIA ». 10 cm de diam. estimé. Croisement réel avec 2D1. Vers 1855. (http://www.antiquepotlidcollector.com/davids-pot-lid-gallery.php)		cr 15
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de soucoupe. Décor moulé d'un cordon sous le rebord et de fleurs sur le marli. Décor imprimé noir à motif de bâtiments de type romain. Inscription peinte en noire: «ROYAL EXCHANGE». 7,5 cm de diam.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de rebord ondulé et de base. Décor imprimé bleu à motifs géométrique, d'arabesques et floral sous le rebord et au fond. Les fleurs sont rehaussées de peinture rose, verte et jaune. Trace d'une marque imprimée en bleue sous la base. 18 cm de diam.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	22	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs (à l'exception de quatre) de rebord, de base et de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow. Marque imprimée bleue sous le rebord extérieur: «STONE JT». 21 cm de diam.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	passoire	8	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Comp	Fragments jointifs de passoire à surface plane et à pied légèrement replié vers l'intérieur. Décor imprimé mauve à motif de cordon sur le pourtour. Présence de perforation centrale de 1,4 cm de diam. 10 cm de diam. sur 0,5 cm de hauteur.		18
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow. 18 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé et de paroi. Décor imprimé bleu à motifs géométrique, grecs et floral, en bande sous le rebord. 18 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs (sauf un) de rebord et de base. Décor imprimé bleu pâle à motif floral, en bande sous le rebord. Décor imprimé bleu pâle au fond à motif de personnage dans un bateau. 18 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral sous le rebord. 18 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-couvercle	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de couvercle circulaire, à assise, au dessus légèrement bombé. Décor moulé en relief, à motif floral?, sur le pourtour. Lignes peintes rouges, entre le décor moulé. Présence du bouton de forme conique et moulé de X en creux et rehaussé de peinture rouge. 3,6 cm de diam. pour le bouton et 18 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	théière	13	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de rebord, de paroi carrée aux coins arrondis et d'anse rectangulaire. Décor imprimé vert à motif floral et à motif d'oiseaux. Décor imprimé vert sur le dessus de l'anse de 2 cm de larg. Certains fragments jointifs. Croisement réel avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint rouge et noir à motif floral?	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse. Décor peint bleu à motif de fleurs. 2,3 cm de larg.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de ligne ondulée.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base. Décor imprimé bleu à motif végétal.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'éponge bleu	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Inscription imprimée en creux: «[...]CHINA[...]».	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Inscription imprimée bleue et noire, indéterminée.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert et noir à motif végétal.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor imprimé Flown Blue, à décor de lignes ondulées.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé Flown Blue, décor à motif végétal.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor imprimé noire de cercles sous le rebord et à motif végétal sur la paroi.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord légèrement évasé et de paroi. Décor peint d'une bande bleue sous le rebord.	14	
2D02	1.1.2.61	TCF blanche	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment moulé et rehaussé de peinture verte. Statuette?	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor moulé à motif épi de blé sous le rebord extérieur. 12 cm de diam. d'ouverture et 6,5 cm de diam. de base.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	plat de service	3	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base de plat creux et ovale. Décor moulé de cannelures sur la paroi et décor à motif épi de blé sur le rebord.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor moulé à motif de fleur rehaussé d'une bande rose iridescent sous le rebord extérieur. 18 cm de diam. Croisement réel avec 2D3.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	boîte à brosse à dents-couvercle	10	1	4.5.2	Hygiène	Inc	Fragments jointifs de couvercle ovale, à assise, au dessus légèrement bombé. Décor moulé en relief, à motif floral, sur le pourtour. Trace ovale du bouton au centre du couvercle. Env. 8,5 cm de larg. sur 2,3 cm de haut.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot de chambre	25	1	4.5.1	Excrétion	Inc	Fragments de rebord évasé et de paroi. Décor moulé de cannelures. Présence d'une anse de 7 cm de hauteur. Certains fragments jointifs. 22 cm de diam. d'ouv. estimé sur 12 cm de diam. de base estimé. Croisement réel avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs (sauf un) de rebord et de base. Décor moulé de pans. 15,5 cm de diam.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base. Décor moulé gerbe de fleurs sur le marli. Certains fragments jointifs. 18 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé à motif épi de blé et de pans. Certains fragments jointifs. 22 cm de diam. estimé. Croisement possible avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor moulé de volutes. 24 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	9	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base. Sans décor. Au moins deux objets différents.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor moulé à motif de feuillage. Deux fragments jointifs. Croisement possible avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor de pans moulés. 16 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord dont deux sont jointifs. Décor moulé à motif épi de blé. 16 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor moulé de pans.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor moulé de pans arrondis.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé indéterminé, épi de blé. Deux fragments jointifs.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	8	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, de base et de paroi. Un fragment avec un décor moulé indéterminé. Objets différents.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	7	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé dont certains à motif épi de blé. Objets différents.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor moulé indéterminé.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base de 5 cm de diam. Décor moulé de cannelures sur la paroi. Croisement réel avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base de 4,7 cm de diam et de paroi avec trace de l'anse. Décor moulé de cannelures sur la paroi.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	13	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec trace de l'anse. Décor moulé de cannelures et motif épi de blé. Trois fragments jointifs. Peut-être plus d'un objet.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	82	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (20), rebord (7) et de paroi. Certains fragments avec des décor moulé de cannelures, à motif épi de blé et indéterminé. Un fragment avec trace d'anse. Plus d'un objet.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord étalé. Décor moulé indéterminé.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. 4 cm de diam. estimé. Sans décor.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	anse-pot de chambre?	5	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments anse moulée de cannelures. Présence d'un repose-pouce. 2,2 cm de larg. Certains fragments jointifs.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	anse-tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse et de paroi. Repose-pouce. 1,1 cm de larg.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	anse-tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs d'anse. 1,1 cm de larg.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	anse-tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse. Décor moulé de cercles en relief. 1 cm de larg. Un fragment altéré par la chaleur.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	coquetier	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de pied circulaire à gradin. 4,8 cm de diam.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment jointifs de rebord. Mince bande peint brun doré sous le rebord intérieure.	14	
2D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Inscription imprimée en creux : « SEMI PORCE[LAIN] ».	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	pot de chambre	14	1	4.5.1	Excrétion	Inc	Fragments de rebord étalé avec ligne bleue sur la lèvre (7) et de paroi. Décor d'un bande d'engobe blanc et de lignes d'engobe brun et blanc. Certains fragments jointifs. Croisement possible avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	pot de chambre	27	1	4.5.1	Excrétion	Inc	Fragments de rebord étalé avec ligne blanche sur la lèvre (5), de base à pied annulaire (4) et de paroi. Décor d'un bande d'engobe blanc et de lignes d'engobe brun et blanc. 10 cm de diam. de base. Certains fragments jointifs.	14	
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord à décor moulé de perles sous la lèvre. Un fragment altéré.	14	
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	15	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments de rebord (4) et de paroi carénée. Décor mocha bleu dans une bande beige ceinturées de lignes bleues. 18 cm de diam. estimé. Plusieurs fragments jointifs. Croisement réel avec 2D1.	14	
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord légèrement évasé (3), de base circulaire (3) et de paroi. Sans décor. Certains fragments jointifs. 10 cm de diam. de base estimé.	14	
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi (une carénée). Sans décor. Un fragment altéré par la chaleur. Peut-être le même objet.	14	
2D02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor d'une mince bande à l'engobe blanc avec une ligne à l'engobe brun-vert au-dessus.	14	
2D02	1.2.1	Grès Grossier	encrier	2	1	2.2	Moyens de communication	Frag	Fragments d'ouverture, d'épaule et de paroi de petit encrier cylindrique individuel. Altéré par la chaleur. Derbyshire?	14	
2D02	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	1	1	2.2	Moyens de communication	Ent	Petit encrier cylindrique individuel.	14	*
2D02	1.3.1.11	PC sans glaçure	poupée	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de tête de poupée. Cheveux peints en brun. Croisement possible avec 2D1.	14	
2D02	1.3.1.21	PC avec glaçure	soucoupe-jouet	4	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Fragments jointifs de soucoupe à petit pied annulaire. Décor moulé en creux de lignes (V) et de cercles sous le rebord. 6 cm de diam. sur 3 cm de diam. de base.		19
2D02	1.3.1.21	PC avec glaçure	isolateur	1	1	1.9	Électricité	Ent	Isolateur cylindrique avec col ceintré et perforation centrale. Marque imprimée en vert sur le côté: « U.P.W. ». 4 cm de haut. sur 3,8 cm de diam. sur 0,9 cm de diam. pour la perforation.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	1.3.1.21	PC avec glaçure	poignée	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Ent	Poignée de porte, blanche. 6 cm de diam.	14	
2D02	1.3.2.11	PF dure orientale	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	14	
2D02	1.3.2.11	PF dure orientale	anse-tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Anse délicat, moulée avec une ligne dorée sur le côté. 5,3 cm de haut. sur 0,75 cm de larg.	14	
2D02	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base. Décor en pastillage mauve à motif floral. 14 cm de diam. estimé. Croisement réel avec 2D1.	14	
2D02	1.3.4.11	PF Bone China standard	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base (1) et de rebord. Décor d'une ligne dorée sous le rebord et décor de trois fine lignes dorée entre le bouge et le marli. 18 cm de diam. estimé. Certains fragments jointifs. Croisement possible avec 2D1.	14	
2D02	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor indéterminé doré (effacé). 10 cm de diam. estimé.	14	
2D02	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	12	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Comp	Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi. Décor d'une ligne entre le rebord et la base et sur le rebord et décor d'une fleurs stylisé, dorée au fond. 17 cm de diam.		20
2D02	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (12) et de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	14	
2D02	1.99	Céramique altérée	jarre?	4	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs de rebord à assise et de paroi. Décor moulé et peint à motif de petit tonneau de bois. TCF dont la glaçure est altérée? 8 cm de diam. d'ouverture.		21
2D02	1.99	Céramique altérée	contenant	25	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord, de paroi et d'anse. Certains avec trace d'une décor bleu. TCF et TCG. Altérés par la chaleur.	14	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	7	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Pieds entiers et fragmentaires. Vestige de tige hexagonale. 8 cm de diam. Au moins trois objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Pied avec vestige de tige circulaire. 5,2 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments jointifs de pied. 8 cm de diam. estimé.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied. 6 cm de diam. estimé.	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Pied avec vestige de tige hexagonale, légèrement renflée au bas. 7,5 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige hexagonale de 1,2 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	3	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments jointifs de pied avec vestige de tige circulaire et fragment de base de coupe. 6,4 cm de diam. de pied.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille de parfum	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Inscription en relief sur la paroi : « DEMARSON[-CHETELAT] PAR[FUMEUR] A PARIS ». 3,5 cm de diam. de base. Moulée en trois parties. Maison fondée en 1815 (http://www.delcampe.net/page/item/id,333581310,var,FACTURE--PARIS-1873--Parfumerie-Demarson-Chetelat-Cie,language,F.html)	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille de parfum	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Comp	Bouteille cylindrique à épaule droite et lèvre à rebord large. Inscription en relief sur l'épaule : « HENDRIE St TICHBORNE » (avant 1842-après 1852). 7,5 cm de haut. sur 3,4 cm de diam. de base sur 1,1 cm de diam. d'ouv. Moulée dans un moule de Ricketts.		22
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille à médicament	1	1	4.3	Médication	Ent	Bouteille cylindrique à large col et à lèvre de type pharmaceutique. 6,2 cm de haut. sur 2,8 cm de diam. de base sur 1,5 cm de diam. d'ouv. Moulée en trois parties.	15	*
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	fiole de parfum	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Ent	Bouteille de forme conique à six côtés, à l'extrémité arrondie et lèvre à rebord large. Décor de lignes en relief sur la paroi. 6,7 cm de haut. sur 0,9 cm de diam. d'ouv.	15	*
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon à tenon dépolie et bouton en forme de poire. 6,6 cm de haut. sur 2,9 cm de diam. dans le plus large sur 1,3 cm de diam. de tenon.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Fragment de bouchon circulaire à six facettes. Verre taillé en étoile sur le dessus. 6 cm de diam. sur 3,5 cm d'épais. Pour une carafe?	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Fragment de bouchon en forme d'ogive à six facettes. 2 cm de diam. sur 5 cm de hauteur résiduelle.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Bouchon circulaire au dessus plat. 3 cm de long. résiduelle sur 1,9 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	3	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre rabattue dont une semble manquée. Env. 3 cm de diam. estimé.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre polie au feu. Env. 3 cm de diam. estimé.	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	3	3	4.3	Médication	Frag	Fragments de goulot à lèvre de type pharmaceutique. Env. 1,3 cm et 1,8 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre brevetée. Env. 1,3 cm de diam. Un fragment avec bouchon de verre à l'intérieur.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à large rebord. Intérieur du col dépolie.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition. Trace de moulage. 3,8 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre brevetée. Col cylindrique avec un anneau. Trace de moulage. Bouteille carrée. 1,6 cm de diam. d'ouverture et 4,6 cm de hauteur de col.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique avec un anneau. 1,4 cm de diam. d'ouverture.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille rectangulaire à coins chanfreinés. 3,3 cm de larg.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à pan concave et arrondie à une extrémité.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille cylindrique. Décor moulé de cannelures. Inscription en relief sous la base : « [...]CNAC ». 3 cm de diam. de base estimé.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Trace de moulage. 4,7 cm de diam. de base.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille rectangulaire à coins chanfreinés. «8» en relief sous la base. 4,4 cm de larg. Fabrication mécanique post 1900.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	23	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord ondulé (5), de base (5) et de paroi. Quatre fragments avec un décor gravé de lignes. Surface altérée.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	143	0	4.8.2	Éclairage	Frag	[illegible] dentelée (11), d'extrémité ondulé (2), d'extrémité étalé (3), d'extrémité évasé (3) et de paroi. Au moins cinq objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	19	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Certains fragments de paroi cannelée, à pans arrondis et à pans en ogive.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à pans concaves,	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire à paroi moulée de cannelures et en étoile sous la base.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	75	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de pied.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	10	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Décor moulé en relief de cercles et de triangles. Carafe?	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Trois fragments avec bague arrondie. Au moins trois objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés. Au moins deux objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée à pans concaves. Deux fragments avec inscription en relief dans un pan : « CA [...] » et « MO[...] ».	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à paroi cannelée. Pied légèrement renflé. Trace d'une anse.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Décor moulé en relief à motif de quenouilles.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Décor moulé en relief à motif de perles. Trace de moulage.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Décor moulé d'anneaux en relief. Un fragment avec inscription en relief: «[...] N & Co». Trace de moulage. Au moins deux objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments moulé de côtes. Un fragment légèrement altéré. Plat de service? Objets différents.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1), d'épaule (1), de col (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Col avec partie renflée. Trace de la canne. Peinture rouge recouvrant la surface extérieure. 7 cm de diam.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Cul concave peu profond. Paroi annelée. 4,3 cm de diam. «L» en relief sous la base. Moulée avec plaque de base séparée.	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Cicatrice de moulage. Même objet.	15	
2D02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment conique (coupe) avec un tenon circulaire de 1,5 cm de diam. Bouchon?	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	275	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. 11 conservés.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille à eau minérale	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base de bouteille à fond rond. Inscription moulée en relief sur la paroi : « COCHRANE [C]ANTRELL DUBLIN & BELFAST ». 6 cm de diamètre de corps et 2 cm de diamètre d'ouverture. 1869-1900 (https://www.kovels.com/collectors-concerns/cantrell-a-cochrane-bottle.html).	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à cul sphérique de bouteille carrée à coins chanfreinés. 7 cm2.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Fragment de goulot lèvre rabattue. Bouteille d'eau de Floride?	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot lèvre brevetée. Long col cylindrique de 7 cm de haut. Ouverture de 1,5 cm de diam. Cicatrice de moulage.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot lèvre rabattue. Col cylindrique de 3 cm de haut. Ouverture de 1,5 cm de diam. Bouteille rectangulaire.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot lèvre arrondie. Col cylindrique de 2 cm de haut. Ouverture de 1,3 cm de diam. Bouteille rectangulaire.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot lèvre arrondie. Col cylindrique de 2,2 cm de haut. Ouverture de 1,5 cm de diam. Bouteille cylindrique légèrement bleutée. Inscription en relief sur la paroi : « CUR[...] ». Cicatrice de moulage.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de goulot lèvre breveté. Ouverture de 4 cm de diam.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de bouteille carrée à pans concaves. Un fragment avec marque du piston.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Pontil grossièrement polie. 4,5 cm de diam. Verdâtre.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Cul concave peu profond. 3,1 cm de diam. Moulée avec plaque de base séparée. Verdâtre.	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant cylindrique. Pied arrondi, cul concave peu profond. Paroi moulée en imitation de baril. 5,5 cm de diam.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de contenant cylindrique. Pied arrondi, cul concave peu profond. 5,6 cm de diam.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.3	Médication	Ent	Bouteille cylindrique. Goulot à lèvre de type pharmaceutique. «9» en relief sous a base. Moulée en trois parties. 14 cm de haut. sur 5,5 cm de base sur 0,5 cm de diam. d'ouverture. Verdâtre.	15	*
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.3	Médication	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves. Inscription en relief dans un pan de devant : « DAVIS ». Bouteille de pain killer Davis. Deuxième moitié du XIXe siècle (http://bouteillesduquebec.ca/publicites/davis_lawrence.htm)	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.3	Médication	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à coins chanfreinés et pans concaves. Inscription en relief dans un pan de côté: «VEGETA[BLE]». Bouteille de pain killer Davis. Deuxième moitié du XIXe siècle (http://bouteillesduquebec.ca/publicites/davis_lawrence.htm)	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.3	Médication	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves. Inscription en relief dans un pan de côté: «[DEV]INS BOLTON». Bouteille de pain killer. 1862-1878 environ (http://bouteillesduquebec.ca/publicites/devins_bolton.htm)	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon à bouton circulaire légèrement ovale. 2,5 cm de long. sur 1,4 cm de diam. pour le bouton. Tenon dépolie.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tube torsadé de 1,5 cm de diam. d'ouverture. Bleuté.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.3	Médication	Frag	Fragment de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves. Inscription en relief dans un pan de côté : « [MON]TREAL ».	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Inscription moulée en relief sur la paroi : « [...]THAT E[...]COC[...]/[...]S BRAN[...] ». Verdâtre. Probablement le même objet.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille ovale. « 13 » en relief sous la base. Verdâtre.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de bouteille carrée à cul concave peu profond.	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	4	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de col dont un avec une bague droite.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	4	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de col et d'épaule arrondie de bouteille cylindrique.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	26	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteilles carrées ou rectangulaire. Certains fragments avec des pans et des coins chanfreinés. Plus d'un objet.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	52	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteilles cylindrique. Certains fragments avec cicatrice de moulage. Certains fragments minces. Plus d'un objet.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base. Plus d'un objet.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi angulaire, moulée de pans en relief. Verdâtre. Probablement le même objet.	15	
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi angulaire, près de la base. Verdâtre. Probablement le même objet. Bouteille de condiment?	15	
2D02	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	15	
2D02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	3	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille rectangulaire à coins chanfreinés et pans concaves. Inscription en relief dans un pan de côté : « PAIN KILLER/[VEGETA]BLE ». 4,5 cm de long. sur 2,5 cm de larg. Deux fragments jointifs.	15	
2D02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	3	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille cylindrique. Deux fragments jointifs. 3 cm de diam.	15	
2D02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Inscription en relief : « [...] RO [...] ».	15	
2D02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents.	15	
2D02	2.2.1.8	Verre teinté rég. ambre	bouteille	5	1	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Fragments de paroi de bouteille rectangulaire à pans concaves et coins chanfreinés. Inscription moulée en relief dans un pans de côté: «LUBY'S [FOR THE HAIR]». R.J. Devins, dès 1837. (http://bouteillesduquebec.ca/Produits_Domestiques/devins_luby.htm)	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	43	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de de base (3), d'épaule (5) et de paroi de bouteille carrée. Probablement deux objets.	15	
2D02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	52	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2), de goulot (3), de col cylindrique (1) et de paroi de bouteille cylindriques. Un fragment de base à cul en ogive, deux fragments de goulots à lèvre rabattue fait à la pince de finition et un goulot à lèvre droite avec repli intérieur soufflé dans un moule.	15	
2D02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	13	13	4.4.2	Attaches	Ent	Boutons en une partie et à quatre perforations dans une dépression. Entre 1 cm et 1,7 cm de diam. Un altéré. Neuf modèles différents.	15	
2D02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	3	3	4.4.2	Attaches	Ent	Boutons en une partie et à quatre perforations dans une dépression et contour en rayons. Entre 1 cm et 1,2 cm de diam. Modèles différents.	15	
2D02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton en une partie et à deux perforations dans une dépression. 1 cm de diam.	15	
2D02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton à queue (absente). 1 cm de diam.	15	
2D02	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	11	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont certains sont minces et presque plats. Au moins deux objets différents.	15	
2D02	2.99	Verre altéré	indéterminé	19	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments déformés par la chaleur.	15	
2D02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	10	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments jointifs de clou trop corrodé pour identification. Un de 20 cm de long. Élagués.	NC	
2D02	3.1.1.1	Fer ind	concrétion	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments difformes. Élagués.	NC	
2D02	3.1.1.1	Fer ind	ustensile-manche?	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment de manche très corrodé. 11 cm de long. résiduel sur 2 cm dans le plus large. Une extrémité arrondie.	15	
2D02	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire à angle droit arrondi. Corrodée. résiduelle. Quincaillerie d'architecture? Élagué.	NC	
2D02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	15	
2D02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	7	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	15	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton plat à quatre trous dans une dépression. 1,6 cm de diam.	14	
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	4	4	5.2	Commerce	Ent	Monnaies entières et fragmentaires, complètement corrodée et illisible. 3,2 cm, 2,6 cm, 2,4 cm et 2,1 cm de diam.	14	*
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	crayon	3	0	2.2	Moyen de communication	Frag	Partie entre le crayon et l'efface et fragment de bois et de mine de graphite. Au moins deux crayons.	14	
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	crochet	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Ent	Crochet à dos plat. 5 cm de long. sur 1,9 cm de hauteur.	14	
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	mécanisme de mèche de lampe	2	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de dispositif pour la mèche et tige pour pousser la mèche de lampe à l'huile.	14	
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments difformes.	14	
2D02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton?	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton ? composé d'un disque en verre incolore avec un décor de type feuillage, entouré de métal cuivreux. 2 cm de diam.	14	
2D02	4.1	Matières premières	bille	34	34	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Billes de pierre grise de teintes variées. Entre 1,4 cm et 1,8 cm de diam. Une bille avec un cercle et un X gravé. Deux billes avec un cercle gravé.	14	
2D02	4.1.14	Marbre	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de marbre blanc, polie sur les deux faces.	14	
2D02	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	3	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments de rebord taillé.	14	
2D02	5.1.1	Os	ossements	378	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont cinq de mâchoire, 141 avec traces de boucherie et sept blanchis (deux avec traces de boucherie).	13	
2D02	5.1.1	Os	ossements	68	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments dont certains avec traces de boucherie.	13	
2D02	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.	13	
2D02	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. 1,6 cm de diam.	14	
2D02	5.1.2	Ivoire	dent	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.	13	
2D02	5.1.4	Coquille	œuf	?	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D02	5.1.5	Nacre	bivalve	162	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître. Une conservée.	14	
2D02	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Comp	Bouton plat à deux trous. Décor de lignes obliques sur le pourtour et de rectangles en creux sur une surface. 2,8 cm de diam.	14	
2D02	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton plat à deux trous avec cercle incisé autour. 1,4 cm de diam.	14	
2D02	5.1.7	Graphite	crayon	1	1	2.2	Moyen de communication	Frag	Partie de la pointe d'un crayon de 0,5 cm de diamètre.	14	
2D02	5.1.7	Graphite	électrode	2	1	1.9	Électricité	Frag	Fragments d'électrode pour lampe à arc.	14	
2D02	5.2	Solides fibreux	noix de coco	1	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragment d'écorce de noix de coco.	14	
2D02	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment circulaire, scié aux deux extrémités.	14	
2D02	5.3.1.1	Bakelite	peigne à poux	1	1	4.5.2	Hygiène	Inc	Peigne fin. 8 cm de longueur résiduelle sur 3 cm de hauteur.	14	
2D02	5.3.1.1	Bakelite	bouton?	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Disque plat, brun, recouvert, sur une face, d'une mince disque doré (papier). Trace de métal cuivreux. 1,6 cm de diam. sur 0,3 cm d'épais.	14	
2D02	5.4.5	Caoutchouc	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton à deux trous. Dos bombé. 1,5 cm de diam.	14	
2D02	5.5.1	Tissu	indéterminé	17	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments feutrés et autres. Certains fragments de rubans.	14	
2D02	5.5.7	Cuir	chaussure	2	2	4.4.3	Chaussures	Ent	Talons. Présence de petits clous. 3,5 sur 3 cm.	14	
2D02	7.8	Fer et os	couteau-manche	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Manches composé de deux plaques rectangulaires aux coins arrondis et rivetées ensemble. Résidus de métal entre les plaques. Manche de 7,5 cm de long. sur 1,9 cm dans le plus larg. sur 1,3 cm dans le plus étroit. 1,4 cm d'épais.	14	
2D02	7.8	Fer et os	canif	1	1	7.2	Multiples	Ent	Canif avec plaques en os arrondies et rivetées de chaque côté. 6,9 cm de long. sur 1,6 cm de larg. sur 1,2 cm d'épais.	14	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D03	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	0	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Croisement possible avec 2D1 et 2D2.	16	
2D03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor.	16	
2D03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec mince bande moulé en creux sous le rebord.	16	
2D03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé à motif de fleur rehaussé d'une bande rose iridescent sous le rebord extérieur. 18 cm de diam. Croisement réel avec 2D2.	16	
2D03	1.99	Céramique altérée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord évasé altéré par la chaleur.	16	
2D03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	1	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment d'extrémité à lèvre arrondie.	16	
2D03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	16	
2D03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme altéré par la chaleur.	16	
2D03	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	œillet	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Œillet dans un fragment de cuir.	NC	
2D03	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	anneau	2	1	7.1	Indéterminé	Ent	Fragments jointifs formant un anneau aplati de 0,3 cm de largeur. Bague?	NC	
2D03	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille de pierre grise. 1,8 cm de diam.	16	
2D03	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont une avec traces de boucherie.	16	
2D03	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton plat à deux trous. 0,9 cm de diam.	16	
2D08	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi, sans décor. Deux objets différents.	16	
2D08	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	16	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif Willow.	16	
2D08	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	pot ou bol	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre repliée. 6 cm de diam. estimé.	16	
2D08	1.99	Céramique altérée	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé à décor Shell Edge. Noircis par la chaleur.	16	
2D08	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Grès grossier. Altérés par la chaleur.	16	
2D08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe?	8	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de paroi dont certains sont légèrement déformes par la chaleur.	16	
2D08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi.	16	
2D08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Probablement le même objet.	16	
2D08	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents.	16	
2D08	2.99	Verre altéré	indéterminé	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments déformés par la chaleur.	16	
2D08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous.	16	
2D08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie.	16	
2D08	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	16	
2D08	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment rectangulaire scié au deux extrémités. Présence d'un tenon. 8 cm de long. sur 4,2 cm de larg. sur 2,5 cm de haut.	16	
2D09	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	16	
2D09	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi altéré par la chaleur.	16	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D09	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	16	
2E01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange vif. 10 cm de larg. sur 5 cm de haut. Élagué.	NC	
2E01	1.1.2.31	Creamware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord sans décor.	16	
2E01	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor.	16	
2E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor.	16	
2E01	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé d'une ligne grise.	16	
2E01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	16	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
2E01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont il manque la pointe.	16	
2E01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton à œillet en forme de disque légèrement bombé. 2 cm de diam.	16	
2E01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Monnaie complètement corrodée et illisible. 2,2 cm de diam.	16	*
2E01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	16	
2E02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange vif. Élagué.	NC	
2E02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige recouvrant la surface intérieure Légèrement altéré.	16	
2E02	1.1.2.31	Creamware	anse-contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'anse de 1,5 cm de larg. Sans décor.	16	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E02	1.1.2.31	Creamware	contenant	27	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi (un carénée). Sans décor. Plus d'un objet.	16	
2E02	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire. Sans décor. Deux fragments jointifs.	16	
2E02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint brun indéterminé.	16	
2E02	1.1.2.31	Creamware	couvercle-contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de couvercle circulaire, à assise, légèrement bombé. Décor d'une ligne peint brune sur le pourtour.	16	
2E02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	16	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	19	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor. Altérés.	16	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Trace d'un décor indéterminé caché par l'altération.	16	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau avec un décor moulé de flûtes. Altéré.	16	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau sans décor. Altéré.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	assiette	3	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor Shell Edge bleu.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor peint bleu à motif floral.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu et jaunâtre à motif floral sur la paroi extérieure et d'une ligne bleue sous le rebord intérieur.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé. Décor imprimé bleu à motif de paysage sur la paroi extérieure et à motif floral sur la paroi intérieure.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi moulée avec trace d'anse de 1,5 cm de larg. Décor imprimé bleu à motif floral.	16	
2E02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral?	16	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E02	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire? Sans décor.	16	
2E02	1.1.2.54	TCF glaçure jaune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire.	16	
2E02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motifs géométriques et floral.	16	
2E02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint bleu indéterminé. Légèrement altéré.	16	
2E02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu de lignes.	16	
2E02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	contenant	18	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord, de base, de paroi et d'anse. Altérés par la chaleur. TCF et TCG.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Altérés par la chaleur. TCF.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Probablement décor Shell Edge. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor peint bleu de type oriental. TCF. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	couvercle-contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment avec trace de bouton. Décor peint polychrome (bleu, brun et orange) à motif floral. TCF. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	couvercle-contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de couvercle à assise. Décor bleu indéterminé. TCF. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi globulaire. Décor imprimé bleu à motif végétal. TCF. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	1.99	Céramique altérée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif végétal. TCF. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de pied replié et de tige cylindrique. Verre altéré par la chaleur.	16	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de bouteille cylindrique. Décor moulé en creux sous la base et trace de la canne. 5 cm de diam.	16	
2E02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre rebord large et repli intérieur de bouteille cylindrique. Altéré par la chaleur.	16	
2E02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont certains sont altéré par la chaleur.	16	
2E02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	10	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont un est altéré par la chaleur.	16	
2E02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	16	
2E02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à lèvre profilée en V (deux fragments jointifs) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents. Fragments de goulot altérés par la chaleur.	16	
2E02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	29	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments clous trop corrodés pour identification. Probablement forgés. Élagués.	NC	
2E02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2E02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	76	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	16	
2E02	3.1.1.11	Fer forgé	crochet	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Ent	Crochet de 1 5 cm de long. sur 4 cm de hauteur.	16	
2E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton à œillet (absent) en forme de disque plat . Inscription gravée dessous, illisible. 1,9 cm de diam.	16	
2E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	3	3	5.2	Commerce	Ent	Monnaie complètement corrodée et illisible. Deux entières. 2 cm, 2,5 cm et 2,8 cm de diam.	16	*
2E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	cuillère	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment de cuilleron. Environ 4,5 cm de long. sur env. 2,7 cm de larg.	16	
2E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton sphérique à œillet (absent). 1,2 cm de diam.	16	
2E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	anneau?	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges circulaires recourbées de 0,1 cm de diam.	16	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	poulie?	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Anneau à rainure de 2,5 cm de diam. sur 1,4 cm d'épais.	16	
2E02	3.1.2.2	Laiton	cloche	1	1	7.2	Multiples	Inc	Cloche en forme de trompette avec la présence de l'anse de fixation et du battant. Env. 4 cm de diam. sur 4 cm de haut.		23
2E02	4.3.2	Mortier	mortier	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment de mortier blanc. Élagué.	NC	
2E02	5.1.1	Os	ossements	40	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie et blanchis.	16	
2E02	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments dont un blanchi.	16	
2E02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment blanchi.	16	
2E02	5.1.1	Os	fuseau à dentelle?	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragment de fuseau cylindrique et annelé. Encoche pour faire passer le fil? 3,5 cm de long. résiduelle sur 0,5 cm de diam.		24
2E02	5.2.3	Bois	indéterminé	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments naturels?	NC	
2E02	5.2.3	Bois	bois	1	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragment d'écorce. Élagué.	NC	
2E02	5.5.7	Cuir	chaussure	2	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de talon. Présence de petits clous. 6 cm de larg.	16	
2E04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint d'une ligne brune sur chaque face.	16	
2E07	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose.	17	
2E07	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec trace de l'anse.	17	
2E07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à pâte orange.	17	
2E07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant la surface intérieure, Légèrement noirci sur le dessus du rebord.	17	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure d'aspect brun métallique recouvrant les deux surfaces.	17	
2E07	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois et trace d'émail avec un décor peint bleu indéterminé.	17	
2E07	1.1.2.31	Creamware	contenant	18	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Un fragment avec un décor peint brun à motif de lignes. Au moins quatre objets différents. Un fragment altéré par la chaleur.	17	
2E07	1.1.2.31	Creamware	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire légèrement étalé. Sans décor.	17	
2E07	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	17	
2E07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau. Sans marque ni décor.	17	
2E07	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé de lignes ondulées dans une bande et décor à l'engobe brun et beige.	17	
2E07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu indéterminé.	17	
2E07	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois grisâtre et glaçure brune d'aspect métallique. Certains fragments altérés par la chaleur. Derbyshire?	17	
2E07	1.99	Céramique altérée	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Noircis par la chaleur.	17	
2E07	1.99	Céramique altérée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé à décor Shell Edge bleu. Altéré par la chaleur. Pearlware?	17	
2E07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied (6 cm de diam.), tige cylindrique et d'amorce de coupe. Verre altéré par la chaleur.	17	
2E07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied. Verre altéré.	17	
2E07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	17	
2E07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	17	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	9	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents. Certains fragments altérés par la chaleur.	17	
2E07	2.99	Verre altéré	indéterminé	27	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments déformés par la chaleur.	17	
2E07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	6	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et fragmentaires, de formats différents.	17	
2E07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapissier	1	1	4.8.4	Mobilier	Inc	Punaise à tête bombée. Absence d'une grande partie de la tige. 1 cm de diam. de tête.	17	
2E07	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige très corrodée. Clou?	17	
2E07	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et un blanchi.	17	
2E07	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	17	
2E07	5.2.3	Bois	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment scié au deux extrémités.	17	
2E08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers d'environ 7 et 8 cm de long.	17	
2E08	3.1.1.11	Fer forgé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de 14 cm de long. résiduelle.	17	
2E08	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de talon de semelle. Présence de trous de couture.	17	
2F02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	2	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments jointifs de base circulaire à pâte orange brunâtre.	17	
2F02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle.	17	
2F02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun rougeâtre recouvrant la surface intérieure et débordant sur la surface extérieure.	17	
2F02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre recouvrant la surface extérieure.	17	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	17	
2F02	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	17	
2F02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Sans marque ni décor.	17	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord à lèvre arrondie et recourbé de façon plus ou moins ronde. Décor moulé de ligne en creux sur la surface extérieure. Décor imprimé bleu à motif d'arabesques et à motif floral sur les deux surfaces.	17	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi angulaire. Décor imprimé bleu à motif de paysages et personnages.	17	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow.	17	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	17	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	17	
2F02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.99	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor de deux lignes d'engobe bleu sous le rebord. 14 cm de diam. estimé.	17	
2F02	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille à cirage	15	1	4.9	Entretien	Comp	Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi. 19 cm de hauteur sur 5 cm de diam. d'ouverture sur 8 cm de diam. de base.	17	
2F02	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte brune et glaçure d'aspect métallique.	17	
2F02	1.3.4.11	PF Bone China standard	pichet	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord ondulé à bec verseur. Décor en pastillage mauve à motif floral?	17	
2F02	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor bleu indéterminé.	17	
2F02	1.99	Céramique altérée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire et de paroi. Noirci par la chaleur. TCF. Peut-être le même objet.	17	
2F02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	17	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	17	
2F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi au coin arrondi.	17	
2F02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	17	
2F02	2.99	Verre altéré	indéterminé	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments déformés par la chaleur.	17	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	marmite	4	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de base à cul plat (2) , de rebord arrondie repliée vers l'extérieur (1) et de paroi. 11 cm de diam. de base sur 10 cm de hauteur.	17	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	œillet	1	1	7.2	Multiples	Frag	Fragments de tiges circulaires surmontées chacune d'un œillet emboîté un dans l'autre. Œillet d'env. 2 cm de diam.	17	
2F02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments dont un de plus grande dimension.	17	
2F02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	17	
2F02	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie et deux noircis.	17	
2F02	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	17	
2F02	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	17	
2F03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	10	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire (2) et de paroi à pâte orange.	17	
2F03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre recouvrant la surface intérieure.	17	
2F03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire et de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect beige recouvrant la surface intérieure.	17	
2F03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect rougeâtre.	17	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre.	17	
2F03	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi à pâte orange vif et glaçure incolore à mouchetures vertes.	17	
2F03	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	17	
2F03	1.1.2.31	Creamware	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Plus d'un objet. Un fragment légèrement noirci par la chaleur.	17	
2F03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Sans marque ni décor.	17	
2F03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau. Sans marque ni décor.	17	
2F03	1.1.2.51	Pearlware	plat?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif de paysage et de personnages.	17	
2F03	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec base et de paroi. Décor peint bleu à motif floral.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	pot?	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie et recourbé de façon plus ou moins ronde (2), de base circulaire (1) et de paroi. Décor moulé de ligne en creux sur la surface extérieure. Décor imprimé bleu à motif d'arabesques, à motif floral et de personnages orientaux sur les deux surfaces. Croisement possible avec 2F2.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé. Décor Shell Edge vert.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé bleu à motif de paysage et maison.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé brun à motif d'urne.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	pichet?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord avec amorce du bec verseur? Décor à l'éponge bleu.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Trace d'un décor imprimé bleu, indéterminé.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe orangé.	17	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	17	
2F03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de paroi. Sans décor. Objets différents.	17	
2F03	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	17	
2F03	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont plusieurs sont jointifs d'épaule et de paroi. Décor moulé de cannelures et décor en pastillage mauve à motif floral.	17	
2F03	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Altérés par la chaleur. TCF. Deux objets différents.	17	
2F03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base circulaire. Trace du pontil. 5 cm de diam. estimé.	17	
2F03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	2	2	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de pied (un de 5,6 cm de diam.).	17	
2F03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	17	
2F03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Objets différents.	17	
2F03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à cul en cône arrondi. 6,5 cm de diam.	17	
2F03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Objets différents.	17	
2F03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Probablement le même objet.	17	
2F03	2.99	Verre altéré	indéterminé	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments déformés par la chaleur.	17	
2F03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F03	3.1.1.1	Fer ind	serrure	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Inc	Plaque rectangulaire de 10 cm de haut. sur 18 cm de long. Perforation ovale de 2,5 cm de haut pour la clé et petites perforations circulaires pour la fixation. Présence du mécanisme de fermeture.	17	
2F03	3.1.1.11	Fer forgé	gond fiché	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Inc	Gond de 7,5 de haut.	17	
2F03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	17	17	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous forgés entiers et incomplets.	17	
2F03	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	8	8	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous entiers et incomplets.	12	
2F03	5.1.1	Os	ossements	20	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont six avec traces de boucherie et un blanchi avec trace de boucherie.	17	
2F03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	17	
2F03	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	17	
2F03	5.5.7	Cuir	chaussure	2	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelle et de talon. Présence de petits clous au talon.	17	
2F04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau. Sans marque ni décor.	18	
2F04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau. Sans marque ni décor.	18	
2F04	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif géométrique.	18	
2F04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	18	
2F04	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Légèrement altéré.	18	
2F04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor bleu à motif indéterminé. Légèrement altéré.	18	
2F04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé. Légèrement altéré.	18	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral? Légèrement altéré.	18	
2F04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Légèrement altéré.	18	
2F04	1.99	Céramique altérée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Altérés par la chaleur. TCG et TCF. Objets différents.	18	
2F04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied, de tige et d'amorce de coupe. Très déformé par la chaleur.	18	
2F04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teinte bleuté. Un fragment altéré par la chaleur.	18	
2F04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de goulot à lèvre profilée en V.	18	
2F04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	18	
2F04	2.99	Verre altéré	indéterminé	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments déformés par la chaleur.	18	
2F04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	13	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous forgés entiers et incomplets.	18	
2F04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.	18	
2F05	1.1.2.61	TCF blanche	pot?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Décor moulé de ligne en creux sur la surface extérieure. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux surfaces. Croisement possible avec 2F2 et 2F3.	18	
2F05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments altérés par la chaleur.	18	
2F05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	6	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de col. Probablement le même objet.	18	
2F05	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque rectangulaire de 2,5 cm.	18	
2F05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous incomplets.	18	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F05	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers de 6,5 et 10 cm de long.	18	
2F05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton à œillet (absent) en forme de disque au dessus légèrement bombé. 1,5 cm de diam.	18	
2F05	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec trace de boucherie et deux blanchis.	18	
2F07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige tacheté recouvrant la surface intérieure.	18	
2F07	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	
2F09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base circulaire. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect beige-verdâtre recouvrant les deux surfaces.	18	
2F09	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	18	
2F09	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	18	
2F09	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec trace de boucherie.	18	
2F09	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	18	
2F09	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments rectangulaires avec traces de couture.	18	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue :** Pascal Brisebois/Éliane Bossé **Date : mars 2016**
Code : MTL15-23-1 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : MTL15-23-1**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	6	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments à pâte orange. Probablement le même objet. Élagués.	NC	
3A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à pâte chamois et glaçure verte recouvrant l'intérieur et débordant à l'extérieur.	1	
3A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc?	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé à lèvre arrondie. Pâte orange et glaçure d'aspect noire recouvrant la surface intérieure et débordant sur la surface extérieure. Altérée?	1	
3A01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de bouge et marli avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment vernissé sans marque ni décor.	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu indéterminé. Probablement le même objet.	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor. Pearlware?	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint rouge et vert à motif floral sur la paroi extérieure.	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé. Sans décor.	1	
3A01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille d'eau minéral?	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	1	
3A01	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie.	1	
3A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs variées.	1	
3A01	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre profilée en V.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	1	
3A01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3A01	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige très corrodée. Élagué.	1	
3A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	1	
3A01	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	1	
3A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de base circulaire à pâte orange pâle.	1	
3A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription: «[...] S» (HENDERSONS?) (1847-1876).	1	
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé brun à motif floral.	1	
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu.	1	
3A03	1.1.2.61	TCF blanche	anse-contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment avec un décor imprimé bleu à motif d'arabesques et à motif végétal. 2,2 cm de largeur. Peut-être en lien avec 3A1.	1	
3A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col de bouteille cylindrique.	1	
3A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint vert et bleu à motif indéterminé.	1	
3B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	1	
3B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à talon renflé avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	1	
3B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	1	
3B01	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor. Deux sont vernissés.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription: «[W] HITE/GLASG[OW]» (1805-1955).	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription: «HENDERSON'S/MONTREAL» (1847-1876).	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription: «[MU]RRAY/GLAS[GOW]» (1830-1861).	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription: «[...] Co».	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec décor moulé indéterminé.	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec décor à la molette sous le rebord.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor moulé à motif floral en relief.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'éponge bleu sur la paroi extérieure et une partie sous le rebord intérieur.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu sur une partie la paroi extérieure.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge et de minces bandes bleues.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé d'une sphère en relief et décor à l'éponge rouge.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge rouge et bleu.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé rouge à motif indéterminé.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée. Décor imprimé vert à motif indéterminé, sur les deux surfaces.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	pot?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord avec paroi moulée. Décor imprimé noir à motif de paysage sur la paroi extérieure et à motif géométrique sur une partie sous le rebord intérieur.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé noir à motif indéterminé.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une ligne bleue sur le dessus.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée. Décor imprimé bleu à motif de feuillage (paysage?).	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de maison et arbre et arabesques sur l'autre face.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint bleu indéterminé.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor peint bleu indéterminé.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de petits points rehaussé de bleu, sous le rebord.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé, sur les deux surfaces.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée. Décor imprimé bleu à motif de paysage et maison sur la paroi extérieure et à motif géométrique à l'intérieur.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif d'arabesque sur la surface intérieure.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor d'une ligne bleue peinte sous le rebord.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une bande d'engobe bleu et d'une mince bande d'engobe brun.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. La surface extérieure est recouverte d'un engobe vert.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor. Objets différents.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé. Sans décor.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor.	1	
3B01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
3B01	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte grise et glaçure d'aspect brun métallique recouvrant la paroi extérieure et glaçure grise luisante à l'intérieur.	1	
3B01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
3B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Aspect givré du verre. Probablement le même objet.	1	
3B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme.	1	
3B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	1	
3B01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi dont un près de la base de bouteille cylindrique. Probablement le même objet.	1	
3B01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince (tôle), recourbée sur elle-même, difforme. Élagué.	NC	
3B01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3B01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Un clou entiers de 10 cm de long. et un fragment.	1	
3B01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Un clou entier de 8 cm de long. et un fragment.	NC	
3B01	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou de 5 cm de long.	NC	
3B01	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment taillé.	1	
3B01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec trace de boucherie.	1	
3B01	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	1	
3B01	5.5.7	Cuir	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Retailles.	1	
3B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé indéterminé.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Hydro-De Lorimier **Archéologue : Pascal Brisebois/Éliane Bossé** **Date : avril 2016**
Code : MTL15-25-2 **Analyste : Isabelle Hade** **Collection : MTL15-25-2**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A10	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique à pâte orange. Élagué.	NC	
1A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre. Élagué.	NC	
1A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre recouvrant les deux surfaces. Élagué.	NC	
1A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec amorce du bec verseur. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun recouvrant l'intérieur. Élagué.	NC	
1A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre. Au moins trois objets différents. Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	anse-contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse rectangulaire de 2,5 cm de larg. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.31	Creamware	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Certains fragments pâles. Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé d'un cordon et de feuilles. Pâle. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor, deux sont vernissés (un embout). Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif végétal. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu sur les deux surfaces. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée d'ondulations sur les deux surfaces. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de paroi. Décor peint bleu et vert à motif indéterminé. Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor indéterminé, imprimé bleu au fond. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor Flown Blue à motif floral. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé de cannelures rehaussées d'une bande d'engobe bleu. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor imprimé rouge-bourgogne à motifs géométrique, floral et de bateau. Élagués.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif de paysage champêtre. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi extérieure moulée. Décor imprimé bleu à motif floral sur les deux surfaces. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Décor moulé de roses en relief sur le bouge. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe beige et brun. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (vert, bleu et kaki) à motif floral. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint d'une ligne noire. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à talon renflé et paroi moulée. Sans décor. Élagué.	NC	
1A10	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1A10	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Glaçuré à l'intérieur. Élagué.	NC	
1A10	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral. Élagué.	NC	
1A10	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée d'ondulations sur les deux surfaces. TCF. Élagué.	NC	
1A10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	1	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment d'extrémité à lèvre arrondie. Élagué.	NC	
1A10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige cylindrique d'environ 1 cm de diam. Élagué.	NC	
1A10	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat, verdâtre. Élagué.	NC	
1A10	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Verdâtre. Élagué.	NC	
1A10	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi dont un près de la base. Objets différents. Élagués.	NC	
1A10	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à 4 trous dans une dépression. Surfaces légèrement bombées. 1,9 cm de diamètre. Élagué.	NC	
1A10	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 3,5 cm de larg. sur 0,2 cm d'épais. sur 13,5 cm de long. résid. Élagué.	NC	
1A10	3.1.1.1	Fer ind	coin	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire recourbé à angle droit. Trace d'un trou de fixation. 2,2 cm de larg. sur 0,4 cm d'épais. sur 6,5 cm de long. résid. Élagué.	NC	
1A10	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Rebord de contenant? Élagué.	NC	
1A10	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tiges (deux rectangulaires et une ronde) disposées en Y. 7 cm de larg. sur 7,5 cm de haut. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A10	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et incomplets. Élagués.	NC	
1A10	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de tête. Élagués.	NC	
1A10	5.1.1	Os	ossements	33	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont une mâchoire de petit mammifère, deux os de petits mammifères et huit os avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
1A10	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
1A10	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
1A10	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à 4 trous dans une dépression. Dos légèrement bombé. 1,5 cm de diamètre. Élagué.	NC	
1A10	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent. Élagué.	NC	
1A10	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître. Élagué.	NC	
1B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Élagué.	NC	
1B01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Élagué.	NC	
1B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre. Élagué.	NC	
1B01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect beige-jaunâtre tacheté brun. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Trace d'un décor brun sous le rebord. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor d'une bande d'engobe orange et engobes tourbillonnés, kaki et brun. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Probablement le même objet. Élagués.	NC	
1B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents. Élagués.	NC	
1B01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Décor moulé, à motif indéterminé sur la paroi extérieur et glaçurée jaune. L'intérieur est peint vert. Élagués.	NC	
1B01	1.1.2.61	TCF blanche	tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec trace de l'anse. Sans décor. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	plat de service?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motif Willow sur les deux surfaces. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Sans décor. Élagué.	NC	
1B01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents. Élagués.	NC	
1B01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base plate et carrée. Talon légèrement renflé. Sans décor. Élagué.	NC	
1B01	1.3.4.11	PF Bone China standard	soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Décor moulé à motif floral sur la paroi. Élagués.	NC	
1B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat. Élagué.	NC	
1B01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de tête. Élagué.	NC	
1B01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont la pointe est absente. Élagué.	NC	
1B01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
1B01	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître. Élagué.	NC	
1B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique à pâte orange pâle. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1B99	1.2.1.91	GG Bristol	bouteille de bière de gingembre	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Inc	Bouteille cylindrique à épaule concave et dont le goulot est absent. Inscription imprimée noir sur le devant, dans un carré: «ALLAN'S GINGER BEER MONTREAL» et inscription en creux au-dessus de la base: «11/BUCHAN PORTOBELLO EDINBURGH». 16 cm de haut. résid. sur 7 cm de diam. 1900-1950 (http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/eSIUl1kZTFa3aMMLZz4wvg)		2
1E13	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments jointifs de base de bouteille cylindrique. Inscription en relief dessous: «MADE IN CANADA». Fabrication mécanique post 1900. Vert vif. Élagués.	NC	
1E13	3.1.1.1	Fer ind	tige	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges composées de plusieurs tiges torsadées ensemble. Pour l'électricité? Élagués.	NC	
1E13	4.1	Matières premières	tuile	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments plats et rectangulaires. Rainures sur une face avec inscription moulée en creux: NORTON/ALUNDUM. 1,5 cm d'épais. sur 10 cm de larg. Granite? Élagués.	NC	
1M02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont la pointe est absente. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi près de la base de contenant cylindrique à pâte orange. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé brun à motif floral. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.61	TCF blanche	plat?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu pâle à motif Willow. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord droit. Sans décor. Surface bleutée. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu pâle à motif indéterminé. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une bande à l'engobe bleu et de lignes peintes bleues. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1N01 à 1N04	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint polychrome (bleu, vert et orange) à motif floral. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Deux fragments plus épais. Élagués.	NC	
1N01 à 1N04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col cylindrique. Élagué.	NC	
1N01 à 1N04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
1N01 à 1N04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers. Élagués.	NC	
1N01 à 1N04	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
1P01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Élagué.	NC	
1P01	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu. Pâle. Élagué.	NC	
1P01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de cannelures sous le rebord. Élagué.	NC	
1P01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Un fragment avec trace d'un décor brun? Élagués.	NC	
1P01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment. Élagué.	NC	
1P01	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître. Élagué.	NC	
1Q10	1.1.1.3	TCG sans glaçure	ocarina	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Inc	Instrument de musique à vent ovoïde à pâte chamois. Présence du bec et de huit perforations. Marque imprimée en creux dans un hexagone: L3, près du bec. Marque imprimée en creux R. TESCHNE[R]. 9 cm de long. résid. sur 6 cm de haut. incluant le bec sur environ 3 cm de larg. Rudolf Teschner vers la fin du 19e et début 20e s.		1
1U99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Inc	Fragment de brique à pâte orange-rosée, granuleuse. Inscription en creux: «[...]ARNKIRK. Traces de chauffe. 19 cm de long. résid. sur 11,5 cm de larg. sur 6 cm de haut. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1U99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme à pâte beige, granuleuse. Verre fondu sur une surface. Élagué.	NC	
1U99	1.1.1.31	TCG avec glaçure	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment à corps cylindrique et extrémité étalée à pâte beige, granuleuse. Glaçure altérée par la chaleur. 3 cm de diam. de corps. Tuyau? Élagué.	NC	
1U99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé rouge à motif de feuillage? Élagué.	NC	
1U99	1.2.1.93	GG feld pâle	bouteille à encre	1	1	2.2	Moyens de communication	Ent	Bouteille à corps et col cylindriques, épaule arrondie, lèvre arrondie à bec verseur. Décor composé de lignes tournassées à la base du col, sous l'épaule et près de la base. Inscription imprimée en creux au-dessus de la base: «ENCRE JAPONAISE ANTOINE & FIL». 16,5 cm de haut sur 6 cm de diam. de corps sur 2 cm de diam. d'ouv. 1840- (http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124019&type=bien#.VvFjQE0VHGI)	1	
1U99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments difformes. Élagués.	NC	
1U99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base avec inscription en relief: 1296. Élagué.	NC	
1U99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	couvercle-contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de couvercle circulaire. Inscription moulée en relief: THE JOHN L. CAS[...]. 1,5 cm de hauteur. 8 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
1U99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot et de col de bouteille carrée. Lèvre brevetée et col cylindrique. Bleutée. Élagué.	NC	
1U99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Cicatrice de moulage. Bleuté.	NC	
1U99	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Plaque de tôle rectangulaire, recourbée. 22 cm de long. sur 8,5 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais. Élagué.	NC	
1U99	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment taillé, de forme rectangulaire. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	couvercle-contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat avec assise. Teinte jaunâtre de la glaçure. Sans décor. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouteille cylindrique à lèvre brevetée. Moulée avec plaque de base séparée. 4,7 cm de haut. sur 2,2 cm de diam. de base sur 1 cm de diam. d'ouverture.	1	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouteille hexagonale à lèvre filetée. Moulée avec plaque de base séparée. 11,5 cm de haut. sur 5,5 cm sur 3,5 cm de base sur 2,7 cm de diam. d'ouverture.	1	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Cul plat. 6,2 cm de diam. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille rectangulaire au coins arrondis. Cul légèrement concave, 37 en relief sous la base. 2,5 cm de largeur. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	5	5	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulots de dimensions variées. Altérés et déformés. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de longs cols cylindriques. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de long col cylindrique. Goulot à lèvre rabattue et bague arrondie. 1,2 cm de diam. d'ouv. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord évasé et ondulé. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et d'anse. Paroi moulée. 7 cm de hauteur pour l'anse. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant-bouchon?	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de boutons de bouchon. Un circulaire et facetté de 6,5 cm de diam. Un de forme allongé à l'extrémité arrondie. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse de 4,5 cm de diam. Avec repose-pouce. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige torsadée de 0,7 cm de diam. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	tube	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tube de 2 cm de diam. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+330 à 340	2.99	Verre altéré	indéterminé	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments altéré par la chaleur. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+385	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie de contenant cylindrique à pâte orange. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+385	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte chamois et glaçure incolore d'aspect brun. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+385	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Élagués.	NC	
1U99 couche 3 7+385	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+385	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Sans décor. 12 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+385	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat. Élagué.	NC	
1U99 couche 3 7+385	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Semblent tréfilés. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1U99 couche 3 7+385	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot à conserve	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de rebord avec rainure et pot cylindrique. Sans marque ni décor. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	1.2.1.91	GG Bristol	bouteille de bière de gingembre	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs de base et de paroi de bouteille cylindrique à épaule concave. Inscription imprimée noir sur le devant, dans un cercle: «THON[...] CARDIFF. TRADE MARK» et inscription imprimée en creux au-dessus de la base, illisible. 7 cm de diam. Surface légèrement altérée. Élagués.	NC	
1U99 couche 4 7+390	1.2.1.91	GG Bristol	bouteille de bière de gingembre	3	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs de paroi de bouteille cylindrique à épaule concave. Sans marque ni décor. Élagués.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont une de paroi moulée. Élagués.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Verdâtres. Plus d'un objet. Élagués.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre aplatie. Verdâtre. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col et de paroi de bouteille carrée. Verdâtre. Cicatrice de moulage. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Bouchon de type Club Sauce. 2,5 cm de diam. Verdâtre. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents. Élagués.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col cylindrique et goulot à lèvre aplatie. Broche de métal cuivreux autour du col. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base carrée. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.10	V col transp brun	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'épaule arrondie et de paroi. Objets différents.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.5	V col transp bleu	bouteille	1	1	4.3	Médication	Frag	Fragment de goulot à lèvre de type pharmaceutique. 2 cm de diam. d'ouv. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.5	V col transp bleu	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Élagué.	NC	
1U99 couche 4 7+390	2.3.1.5	V col transp bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col avec bague arrondie. 2,5 cm de diam. d'ouv. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor Shell Edge bleu avec motif de feuillage moulé. Élagué.	NC	
2B99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Décor imprimé brun à motif de fleurs et d'urnes. Élagué.	NC	
2B99	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou entier. Élagué.	NC	
2D99	1.1.2.31	Creamware	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Décor de bandes d'engobe brun et bleu et ébauche d'un décor de type mocha noir. Élagué.	NC	
2D99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un est vernissé. Élagués.	NC	
2D99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi épaisse. Teinte jaunâtre de la glaçure. Sans décor. Même objet. Élagués.	NC	
2D99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Trois fragments avec un décor brun à motif de lignes et de fleurs. Élagués.	NC	
2D99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtres. Plus d'un objets. Élagués.	NC	
2D99	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont il manque la pointe. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D99	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
2D99	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Élagués.	NC	
2D99	5.2.1	Corne	ustensile-manche	1	0	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment de manche. Élagué.	NC	
2K02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte chamois légèrement rosée. 1,5 cm de diam.	1	
2K02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «TD», face au fumeur. 1780-1840.	1	
2K02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu pâle à motif Willow? sur les deux surfaces.	1	
2K02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre arrondie fabriquée à la pince de finition et de paroi bouteille cylindrique. Verdâtre. Probablement le même objet.	1	
2K02	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	1	
3A01	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un vernissé, un embout et un fragment de talon.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription L. FIOLET ST. OMER DÉPOSÉ. 1765-1921.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec la marque «GLASGOW/W. WHITE» en creux. 1805-1955.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec la marque «GLASGOW/W. WHITE» en creux. 1805-1955.	1	
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	1	
3A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor moulé de pans arrondis.	1	
3A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
3A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	1	
3A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille avec un décor de spirales de verre coloré rouge et vert. 2 cm de diam. Surface altérée.	1	
3A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	1	
3A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont la tête est absente.	1	
3A01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous dont les pointes sont absentes.	1	
3A01	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Longue tige de 0,5 cm de diam. Une bande de métal rectangulaire est enroulée à une extrémité. Présence de deux trous de fixation. 5 sur 2,5 sur 0,5 cm. 40 cm de long. Élagué.	NC	
3A01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
3A01	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dent.	1	
3A04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte rosée. 1,5 cm de diam.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi et de paroi près de la base. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre. Probablement le même objet.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi près de la base. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun métallique.	1	
3A04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	cruche?	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de col cylindrique avec une bague arrondie. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun métallique.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A04	1.1.2.31	Creamware	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	1	
3A04	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque « TD », face au fumeur.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec inscription L. FIOLET ST. OMER DÉPOSÉ. 1765-1921.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	13	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont quatre vernissés et trois embouts arrondis.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec trace d’inscription illisible.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription « GISCLON/V L[...]/[...] EVER » (1829-vers 1870)	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «[T]D», face au fumeur.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque « [T]D », dans un cartouche à rayon face au fumeur.	1	
3A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de fourneau avec large feuille moulée, au contour ondulé, recouvrant entièrement l'avant du fourneau.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint vert et rouge à motif floral.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint polychrome (vert, rouge, bleu et noir) à motif floral.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint vert et rouge à motif floral.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé brun à motif floral.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé Flown Blue à motif végétal.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor imprimé bleu à motif géométrique.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé rose-mauve à motif floral.	1	
3A04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé rose-mauve à motif floral et rehaussé de peinture verte.	1	
3A04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (3) et de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motif Willow.	1	
3A04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soupière?	9	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments de base à piedouche (7) et de paroi. Paroi cannelée et décor moulé à motif à épi de blé. Marque imprimée noire sous la base: «IRONSTO[NE CHINA] J. & G. MEAKIN HANLEY ENGLAND» avec le lion qui regarde devant lui. Après 1890 (http://www.thepotteries.org/mark/m/meakin_jg.html).	1	
3A04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de rebord . Décor moulé de pans arrondis et décor moulé à motif épi de blé sous le rebord.	1	
3A04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Trace d'une marque imprimée noire, illisible.	1	
3A04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé . Paroi moulée de pans peu profonds.	1	
3A04	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	1	
3A04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
3A04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Comp	Bouteille ovale à col cylindrique et lèvre brevetée. Logo DL, stylisé en relief sur la paroi. 9,5 cm de haut. sur 3,5 sur 2 cm pour la base sur 1 cm d'ouverture. Bouteille de parfum? Moulée avec plaque de base séparée.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	13	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	1	
3A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille carrée. Inscription en relief dans un pan concave: « [...]CO[...] ». Moulée avec plaque de base séparée.	1	
3A04	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Probablement le même objet.	1	
3A04	3.1.1.1	Fer ind	anneau	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Anneau arrondi de 2,6 cm de diam. ext. et 2,5 cm de diam. int.	1	
3A04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3A04	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige ronde recourbée en J. Crochet? Élagué.	NC	
3A04	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagué.	NC	
3A04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	5	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers dont un de gros format.	1	
3A04	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	9	9	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et fragmentaires.	1	
3A04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à 4 trous dans une dépression profonde. Inscription gravée sur la face supérieure: « IMPERIAL [...] Co ». Surface noire. 1,6 cm de diamètre.	1	
3A04	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Billes de pierre grise. 1,7 cm de diam.	1	
3A04	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux os avec traces de boucherie et de rongeurs.	1	
3A04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	1	
3A04	5.1.2	Ivoire	dent	3	3	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents.	1	
3A04	5.2.1	Corne	ustensile-manche	1	0	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment de manche cylindrique.	1	
3A05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte chamois légèrement rosée. 1,5 cm de diam.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	4	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base circulaire et de paroi. Certains jointifs. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-jaunâtre recouvrant l'intérieur. Env. 7 cm de diam. de base.	1	
3A05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre.	1	
3A05	1.1.2.31	Creamware	pichet?	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de col cylindrique (1) et de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	NC	
3A05	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Sans décor.	NC	
3A05	1.1.2.31	Creamware	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment paroi. Décor de minces bandes d'engobe brun.	NC	
3A05	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment paroi. Décor Shell Edge vert.	NC	
3A05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	17	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont 10 sont vernissés.	1	
3A05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau avec la marque «TD» face au fumeur.	1	
3A05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	11	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	1	
3A05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux avec inscription « HENDERSON/MONTREAL ». 1847-1876. Quatre fragments avec talon.	1	
3A05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé de cannelures et de larges côtes.	1	
3A05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé d'un bandeau? (type hussard).	1	
3A05	1.1.2.51	Pearlware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé et de base. Décor Shell Edge bleu.	1	
3A05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Sans décor.	1	
3A05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord ondulé et de base. Décor imprimé brun, légèrement flou, à motif floral et à motif d'arabesques. Délicat.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor imprimé brun à motif floral et à motif d'arabesques.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé Flown Blue à motif floral.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé Flown Blue à motif de feuillage.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif de paysage et à motif de fleurs.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à motif Willow.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment plat de base. Décor à motif Willow. Trou de réparation.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor imprimé bleu à motif floral.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé vert à motif floral.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé brun à motif floral.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord. Décor de minces bandes d'engobe bleu et brun.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (5) et de paroi. Décor peint d'une ligne rouge sous le rebord intérieur et d'un décor peint polychrome (rouge, vert et bleu) à motif floral, sur la paroi extérieure.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne brune sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint vert à motif de feuillage, sur la paroi extérieure.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint polychrome (vert, rose et bleu) à motif floral.	1	
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plat de base (1) et de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	1	
3A05	1.3.1.21	PC avec glaçure	statuette	1	1	4.8.5	Décoration	Frag	Fragment de base circulaire et creuse sous un personnage (pieds) moulé. Blanc. Env. 2,5 cm de diam.	1	
3A05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant carré aux coins arrondis et pan concave.	1	
3A05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	1	
3A05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	1	
3A05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3A05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	1	
3A05	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige ronde de 1 cm de diam. Élagué.	NC	
3A05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Monnaie complètement corrodée et illisible. 2,6 cm de diam.	1	
3A05	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
3A05	5.1.1	Os	bouton	4	4	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. Trois à rebord arrondi et un à rebord plat. Dos légèrement bombé. De 1,5 cm à 3 cm de diamètre.	1	
3A05	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	1	
3A09	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment à pâte orangée et enduit ferrugineux brun recouvrant les deux surfaces.	1	
3A09	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint polychrome (bleu, vert et noir) à motif floral.	1	
3B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé, indéterminé, sous le rebord. Épi de blé?	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	1	
3B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bassin ou évier?	1	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de base ovale à gros pied annulaire. Épais. Sans décor. Aspect jaunâtre de l'épaisse glaçure.	1	
3B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	1	
3B01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	1	
3B01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3B01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	1	
3B01	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Ent	De type huître.	1	
3B02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	2	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments jointifs de base et de rebord à large bord à pâte orange vif. Trou d'irrigation. 13,5 cm de hauteur sur 9 cm de diam.	2	
3B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bassin ou évier?	1	0	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de paroi. Épais. Sans décor. Aspect jaunâtre de l'épaisse glaçure. Croisement possible avec 3B1.	2	
3B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord légèrement évasé et fragments jointifs de paroi. Sans décor.	2	
3B02	1.2.1.93	GG feld pâle	jarre?	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois et glaçure incolore d'aspect jaunâtre recouvrant l'extérieur et une partie de l'intérieur et une glaçure blanche sur l'autre partie intérieur.	2	
3B02	1.2.1.93	GG feld pâle	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois et glaçure incolore d'aspect jaunâtre recouvrant les deux surfaces. Grosses inclusions.	2	
3B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de bouteille cylindrique. Corps moulé de petits cônes pointus en relief. 5 cm de diam.	2	
3B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	9	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	2	
3B02	3.1.1.1	Fer ind	crochet	1	0	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Inc	Fragment de tige ronde recourbée en J. 14 cm de long. résiduelle. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B02	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou à grosse tête. Élagué.	NC	
3B02	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige d'environ 0,5 cm de diam. Élagué.	NC	
3B02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	2	
3B04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte mixte de couleur chamois et rose. 2 cm de diam.	2	
3B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau avec la marque «TD», face au fumeur.	2	
3B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	2	
3B04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot de marmelade	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base circulaire à paroi cannelée. Inscription moulée en creux sous la base: «MALING» (après 1873-avant 1890-http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=181462&type=bien#.VvQ_d00VHGI).	2	
3B04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	anse-tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse de 5,5 cm de hauteur.	2	
3B04	1.2.1.93	GG feld pâle	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois et glaçure incolore d'aspect jaunâtre recouvrant les deux surfaces. Grosses inclusions. Contenant cylindrique de 14 cm de diam. estimé. Croisement possible avec 3B2.	2	
3B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	2	
3B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi mince.	2	
3B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille angulaire. Coin en biseau concave. Délicat motif de feuillage, en relief sur la paroi.	2	
3B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	33	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Trois fragments conservés.	2	
3B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi, épaisse. Inscription en relief: « [...] SNE [...] ». Cicatrice de moulage. Bleuté.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule. Cicatrice de moulage. Verdâtre.	2	
3B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique et de goulot à lèvre à rebord large. Bouteille rectangulaire. Bleutée.	2	
3B04	2.2.1.5	Verre teinté rég. rose	globe de lampe	6	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de col et e paroi. Décor moulé de cannelures en relief. Col de 9 cm de diam.	NC	
3B04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments d'épaule (3) et de paroi de bouteille carrée. Au moins deux objets différents.	2	
3B04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	2	
3B04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaule et de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif.	2	
3B04	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	2	
3B04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent laminés. Élagués.	NC	
3B04	3.1.4.1	Plomb	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire repliée sur elle-même. Environ 4,5 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais.	2	
3B04	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie et de rongeurs.	2	
3B04	5.1.5	Nacre	bivalve	12	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Un conservé.	2	
3B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord plat à lèvre arrondie avec amorce du bec verseur. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect jaunâtre recouvrant l'intérieur.	2	
3B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	9	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont un seul est conservé.	2	
3B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Verdâtre.	2	
3B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie. 4 cm de diam. estimé pour l'ouverture. Verdâtre.	2	
3B05	3.1.1.1	Fer ind	plaque	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformes (tôle). Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent laminés. Élagués.	NC	
3B05	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments avec traces de boucherie.	2	
3B05	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de semelle. Présence de petits clous en métal cuivreux.	2	
3D01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base à cul en cône arrondi.	2	
3D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un est vernissé.	2	
3D02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Objets différents.	2	
3D02	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire, recourbée. 3,5 cm de larg. sur 0,2 cm d'épais. résid. Élagué.	2	
3D02	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	2	
3D02	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître et de type palourde.	2	
3D02	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton plat à quatre trous. Décor de rayons autour des trous. 1 cm de diamètre.	2	
3E01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base à cul en conique.	2	
3E01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi, pâle, de bouteille cylindrique.	2	
3F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire arrondi. Sans décor.	2	
3F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	2	
3F01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	10	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base à cul arrondi (1), de goulot à lèvre profilé en V (1), de col (1) et de paroi.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3F01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3F01	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	2	
3F02	1.1.2.113	TCF chamois glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Pâte chamois et glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre. Sans décor.	2	
3F02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé mauve de lignes et d'arabesques.	2	
3F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	10	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont deux conservés.	2	
3F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi dont un près de la base arrondie. Inscription en relief illisible. À fond rond (vers 1840 jusque vers 1920). Bleuté.	2	
3F02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouchon-contenant	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Inc	Bouchon de type Eno. 6 cm de diam. sur 4 cm de diam. de tenon sur 2,5 cm de haut. Fin XIXe-début XXe s.	2	
3F02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	9	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (4) et de paroi. Certains fragments patinés. Au moins trois objets différents.	2	
3F02	3.1.1.1	Fer ind	boulon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Boulon à tête ronde et écrou carré. 10 cm de long. Très corrodé.	2	
3F02	3.1.1.1	Fer ind	tuyau	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tuyau ondulés de 1,5 cm de diam. Pour passer les fils électriques? Élagués.	NC	
3F02	3.1.1.1	Fer ind	tuyau	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de 4,8 cm de diam. sur 12 cm de long. Coupé aux extrémités. Élagué.	NC	
3F02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	8	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et fragmentaires. Très corrodés.	2	
3G01	1.2.1.92	GG feld foncé	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat de paroi à pâte chamois et glaçure incolore d'aspect brun foncé.	2	
3G01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	2	
3G01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de goulot à lèvre rabattue.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3J04	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	
3J04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	2	
3J04	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Élagués.	NC	
3K01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	3	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord large (1) et de paroi de contenant cylindrique à pâte orange-rougeâtre foncé.	3	
3K01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie de contenant cylindrique à pâte orange.	3	
3K01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec talon et amorce de fourneau avec décor moulé de fines cannelures.	3	
3K01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor moulé à motif épi de blé.	3	
3K01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor moulé à motif épi de blé.	3	
3K01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe tourbillonné brun et bleu dans une bande d'engobe vert.	3	
3K01	1.3.1.21	PC avec glaçure	isolateur	1	1	4.8.5	Décoration	Frag	Tube cylindrique de 4 cm de diam. Trace de chauffe.	3	
3K01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Inscription imprimée verte: MADE IN [...].	3	
3K01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	3	
3K01	1.3.2.11	PF dure orientale	anse-tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse fine de 0,6 cm de larg. Trace d'une ligne dorée sur le dessus.	3	
3K01	1.3.2.11	PF dure orientale	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et d'anse fine de 0,6 cm de larg. Décor d'une bande peinte bleue sous le rebord extérieure et d'une ligne dorée sur le dessus de l'anse.	3	
3K01	1.3.2.11	PF dure orientale	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base et de rebord. Décor peint rouge à motif indéterminé.	3	
3K01	1.3.4.11	PF Bone China standard	bol?	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire (1) et de paroi. Sans décor.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3K01	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi carénée. TCF. Élagué.	NC	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot et d'épaule arrondie. Cicatrice de moulage.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot fileté. 1,5 cm de diam. d'ouv. Fabrication mécanique post 1900.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	6	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments d'extrémité à lèvre arrondie (3) et de paroi.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot (2) et de paroi de contenant cylindrique. Certains fragments avec cicatrice de moulage. Plus d'un objet.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments paroi de contenant carré à coins chanfreinés. Un fragment avec un décor moulé indéterminé. Plus d'un objet.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord ondulé.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi avec décor de sphères moulées.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord ondulé.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à 12 côtés. 3,5 cm de diam.	3	
3K01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi moulée de grosses cannelures. Bol décoratif?	3	
3K01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	63	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Certains fragments de 0,6 cm d'épaisseur et certains fragments avec rainures.	3	
3K01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	3	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de goulot à lèvre à capsule (1) et de paroi. Surface piquetée et lignes en relief. Inscription en relief: [C]OLA. Fabrication mécanique post 1900.	3	
3K01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	tube	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tube de verre de 0,7 cm de diam.	3	
3K01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats. Objets différents.	3	
3K01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3K01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de bouteille carrée à cul peu profond. Env. 7,5 cm de diam.	3	
3K01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Même objet.	3	
3K01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de bouteille cylindrique. Un fragment de 5,5 cm de diam.	3	
3K01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie et cil cylindrique. Fabriquée à la pince de finition. 0,9 cm d'ouv.	3	
3K01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	31	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2-jointifs) à cul en cloche de 8 cm de diam., de goulot à lèvre droite et bague arrondie interrompue (1) et de paroi. Inscription en relief sur l'épaule: «BENEDICTINE» avec un U en dessous. Ouverture de 1,8 cm de diam. XXe s.	3	
3K01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	8	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (3-jointifs) à cul en cône de 7,6 cm de diam. et de paroi. Peut-être plus d'un objet.	3	
3K01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée. Au moins deux objets différents.	3	
3K01	2.3.1.10	V col transp brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	3	
3K01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille de boisson gazeuse	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif à surface piquetée.	3	
3K01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie et paroi plate.	3	
3K01	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	indéterminé	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de verre incolore et de verre opaque blanc. Certains fragments plats. Globe?	3	
3K01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	12	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent laminés. Un clou avec une rondelle. Élagués.	NC	
3K01	3.1.1.1	Fer ind	tige	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges rondes recourbées en U. Élagués.	NC	
3K01	3.1.1.3	Fonte	conduite	2	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
3K01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	chantepleure	1	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Recon	Chantepleure dont une extrémité est filetée et l'autre recourbée à 90 degrés. Robinet en forme de T fixé à l'aide d'une vis à tête plate. 11,5 cm de long. sur 11,5 cm de haut. 1,5 cm de diam. d'ouv.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3K01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	œillet	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Œillet composé d'une tige ronde et dont la tige est filetée. 3,7 cm de haut. sur 2,3 cm de diam.	3	
3K01	3.2.1	Métal plaqué	cintre	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige circulaire 0,2 cm de diam. Élagué.	NC	
3K01	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille de pierre grise. 1,3 cm de diam.	3	
3K01	5.1.1	Os	ossements	18	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie.	3	
3K01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
3K01	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton plat à dos légèrement bombé à deux trous dans une dépression. 1,3 cm de diamètre.	3	
3K01	5.3.1	Plastique	brosse à dents	1	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de manche rectangulaire arrondi en plastique opaque ivoire. Trou de suspension à l'extrémité. Inscription gravée: «SOCIETY BRAND GUARANTEED SANITARY STERILIZED». 8,7 cm de long. résiduelle sur 1 cm de larg.	3	
3K01	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de semelle. Présence de trous de couture.	3	
3K02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	13	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base (5), de rebord à lèvre arrondie (1) et de rebord à large bord (7) à pâte orange de teintes variées. Deux fragments de base avec trou d'irrigation. Un fragment de base de pot de grande dimension. Au moins six objets différents.	3	
3K02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment paroi. Décor de bandes d'engobes brun et bleu.	3	
3K02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base (2), de rebord (1) et de paroi. Marque imprimée noire sous la base: «DIEU ET[MON DROIT] T. FURNIVA[L & SONS]» avec armoiries royal. c. 1878-1890 (http://www.thepotteries.org/mark/f/furnival_thom.html).	3	
3K02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Sans décor.	3	
3K02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé mauve à motif de feuillage.	3	
3K02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	1	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment de paroi.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3K02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base ovale (éventail) à cul concave peu profond. 6 cm de long. sur 4 cm de larg.	3	
3K02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	22	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Quatre fragments conservés.	NC	
3K02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire avec lettres indéterminées sous la base. 6 cm de diam. Fabrication mécanique post 1900.	3	
3K02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. 7 cm de diam. Soufflée dans une moule avec plaque de base séparée.	3	
3K02	2.3.1.10	V col transp brun	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col cylindrique.	3	
3K02	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de verre incolore et de verre opaque blanc. Plutôt plat. Globe?	3	
3K02	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire. Trace de perforations. 2,5 cm de larg. sur 0,2 cm d'épais. Élagués.	NC	
3K02	3.1.1.1	Fer ind	conduite	1	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Ent	Tuyau fileté à une extrémité. Présence de caoutchouc près de chaque extrémités. 6,5 cm de long. sur 1,5 cm de diam. Élagué.	NC	
3K02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3K02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	5	5	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous entiers et fragmentaires.	3	
3K02	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	5	5	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous entiers et fragmentaires. Élagués.	NC	
3K02	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle de sûreté	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragments d'extrémités.	3	
3K02	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un os avec traces de boucherie et un os avec traces de rongeurs.	3	
3K02	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
3K03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Semblent laminés. Élagués.	NC	
3K03	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 2,5 cm de larg. sur 1 cm d'épais. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3K03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Rebord de contenant? Élagué.	NC	
3K03	5.1.5	Nacre	bivalve	1	1	6.1.2	Mollusques	Ent	Coquille d'huître.	3	
3K04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	3	
3K04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.	3	
3K06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre recouvrant les deux surfaces.	3	
3K06	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif Willow.	3	
3K06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.	3	
3K06	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont la tête est absente.	3	
3K06	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	3	
3L01	1.3.2.11	PF dure orientale	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	3	
3L01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie, large bague plate et bague profilée en V sur un col cylindrique. 1,6 cm de diam. d'ouv. Fabrication mécanique post 1900.	3	
3L01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord à lèvre et bague arrondies et de base. Décor moulé de sphères sur la paroi et étoile sous la base. 6 cm de diam. estimé. d'ouv. et 5,5 cm de diam. de base.	3	
3L01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un de contenant carré et un avec décor moulé de grosses cannelures.	3	
3L01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	22	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Cinq fragments conservés.	3	
3L01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3L01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée.	3	
3L01	2.3.2.1	V col opaque blanc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de contenant cylindrique.	3	
3L01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Un clou ressemble à un crochet en forme de J. Élagués.	NC	
3L01	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	3	
3L01	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
3L01	5.2.1	Corne	corne	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	3	
3L02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	3	
3L02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord dont une partie est surélevée. Décor imprimé noir à motif de cordage sous le rebord et décor imprimé noir à motif de feuillage et fleurs sur la paroi. Les fleurs sont rehaussées de peinture rose. Aspect métallique de la pièce.	3	
3L02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	3	
3L02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	3	
3L02	2.4.2	V polychrome intercalé	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Dessus et dessous rose entre du verre incolore.	3	
3L02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3L02	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	3	
3L02	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
3L03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire de 6 cm de diam. estimé. Sans décor.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3L03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	3	
3L03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verre épais et verdâtre.	3	
3L03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3L03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont la tête est absente.	NC	
3L03	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	3	
3L04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte chamois. 1,5 cm de diam.	3	
3L04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie à pâte orange.	3	
3L04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Sans décor.	3	
3L04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	3	
3L04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	3	
3L04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Altéré.	3	
3L04	2.99	Verre altéré	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment altéré par la chaleur.	3	
3L04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Petit clou à tête ronde de 0,5 cm de diam.	3	
3L04	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille de pierre grise. 1,6 cm de diam.	3	
3M01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec bec verseur. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect vert.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3M01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect beige.	4	
3M01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Même objet. Pearlware?	4	
3M01	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.	4	
3N01	1.1.2.103	TCF rouge glaçure claire	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une fine ligne d'engobe d'aspect jaune.	4	
3N01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	4	
3N01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu.	4	
3N01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	4	
3N01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base de bouteille cylindrique. Verre épais et verdâtre.	4	
3N01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	4	
3N01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	4	
3N01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
3N01	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de semelle. Présence de trous de couture.	4	
3N03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor, vernissé.	4	
3N03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor moulé de pans concaves sur le marli.	4	
3N03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3N03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu, indéterminé.	4	
3N03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments jointifs de base de bouteille cylindrique.	4	
3N03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3N03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	4	
3N03	5.5.7	Cuir	chaussure	6	0	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragments de semelles et de talon. Présence de trous de couture et de petits clous.	4	
3N06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	4	
3N06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de base à pâte orange. Trou d'irrigation.	4	
3N06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun et rougeâtre.	4	
3N06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la pâte est jaunâtre et la glaçure est épaisse et blanche. Décor peint bleu, indéterminé.	4	
3N06	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Objets différents.	4	
3N06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	4	
3N06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à décor moulé. « écu des dames (ovale) encartée en sautoir dont les quartiers comprennent un chardon, une rose, un trèfle et un castor. Le pourtour contient la devise "CONCORDIA SALUS" et l'écu est bordé de rinceaux sur les deux côtés du fourneau » (La fabrique de pipes à fumer Hendreson, Christian Roy, 2006, p. 131). 1847-1876	4	
3N06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau à motifs franc-maçonniques et à motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et motif d'oiseau sur le côté et un « G » dans un losange de l'autre côté.	4	
3N06	1.1.2.51	Pearlware	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3N06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	4	
3N06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	4	
3N06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif de lignes.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Décor imprimé bleu à motif de chinoiseries.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé à motif floral sous le rebord et pans concaves. Trois fragments jointifs.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé à motif floral.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2), de base (4) et de paroi. Décor de pans concaves sur le marli. Marque imprimée en creux sous la base: J & G MEAKIN. Quatre fragments jointifs. 1851-	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	4	
3N06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	4	
3N06	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi carénée. Décor mocha bleu dans une bande à l'engobe blanc.	4	
3N06	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor de ligne à l'engobe blanc.	4	
3N06	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	4	
3N06	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3N06	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire.	4	
3N06	1.2.1.83	GG Derbyshire 5	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec glaçure à l'intérieur.	4	
3N06	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de plat. Sans décor.	4	
3N06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	13	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Trois conservés.	4	
3N06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	12	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot, de col et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents.	4	
3N06	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. 2,5 cm de larg. sur 0,1 cm d'épais. Présence de deux trous de fixation. Élagué.	NC	
3N06	3.1.1.1	Fer ind	bande	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bandes difformes et très corrodées. Élagués.	NC	
3N06	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges de 0,5 cm de diam. Élagués.	NC	
3N06	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	4	
3N06	5.1.5	Nacre	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Une conservée.	4	
3N07	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	4	
3N07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	4	
3N07	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	cirage	1	1	4.9	Entretien	Frag	Fragment de rebord et de col.	4	
3N07	1.2.1.991	GG glaç saline-général	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment à pâte brune et glaçure incolore sur une face et glaçure beige sur l'autre face.	4	
3P01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte chamois. 1,4 cm de diam.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi à pâte orange.	4	
3P01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi à pâte chamois rosée et la glaçure est épaisse et grisâtre. Sans décor.	4	
3P01	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor moulé de type Feather Edge.	4	
3P01	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	4	
3P01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	4	
3P01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau. Sans décor.	4	
3P01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau. Décor moulé de cannelures et large côtes. 1847-1876.	4	
3P01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs plat. Décor peint bleu à motif floral.	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert et bleu à motif floral?	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif Willow.	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif Willow.	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu dont un à motif d'arbres et l'autre à motif indéterminé.	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Décor imprimé rouge à motif végétal sur les deux surfaces.	4	
3P01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	4	
3P01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor de lignes roses et décor à l'éponge bleu.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plats, jointifs. Marque imprimé noir avec armoiries royales: WARRANTE[D] R. COCHRA[N] et marque imprimée en creux: R. CO[CHRAN].	4	
3P01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	4	
3P01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	3	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Sans décor.	4	
3P01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à gros pied annulaire droit. Marque imprimée noire sous la base à motif de feuillage. 16 cm de diam. estimé. Gros contenant.	4	
3P01	1.2.1.83	GG Derbyshire 5	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule avec glaçure à l'intérieur.	4	
3P01	1.99	Céramique altérée	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Altérés par la chaleur. TCF. Élagués.	NC	
3P01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.	4	
3P01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	4	
3P01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verre épais et verdâtre.	4	
3P01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	4	
3P01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Un fragment altéré par la chaleur. Au moins deux objets différents.	4	
3P01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3P01	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de 0,6 cm de diam. Élagué.	NC	
3P01	3.2.2	Métal étamé	bouchon	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragment de bouchon circulaire, aplati. Surface rouge. Inscription en relief: [...]BR[...]/[...]MTO/MONTREAL. 3,5 cm de diam.	4	
3P01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
3P01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P01	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Élagués.	4	
3P02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à pâte orange vif.	4	
3P02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	4	
3P02	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	4	
3P02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor. Un fourneau carbonisé dont les parois sont épaisses.	4	
3P02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un de talon.	4	
3P02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription BANNERMA[N] /[M]ONTREAL. 1858-1902.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment paroi. Décor de bandes d'engobes brun et beige. Trace d'engobes tourbillonnés.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment rebord. Décor d'une bande d'engobe bleu.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert, bleu et rose (à l'éponge) à motif indéterminé.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert à motif indéterminé.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motifs géométriques.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à peint bleu à motif floral.	4	
3P02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor.	4	
3P02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pichet	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi avec bec verseur. Décor moulé de palmettes sous le bec.	4	
3P02	1.2.1.83	GG Derbyshire 5	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base circulaire et de paroi. Glaçure à l'intérieur. 8 cm de diam. estimé.	4	
3P02	1.2.1.93	GG feld pâle	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	4	
3P02	1.99	Céramique altérée	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (4) et de paroi. Altérés par la chaleur. TCF.	4	
3P02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Plus d'un objet.	4	
3P02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	fiole	4	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de goulot à lèvre de type pharmaceutique et de paroi de bouteille cylindrique. Paroi mince. 0,8 cm de diam. d'ouverture sur 1,4 cm de diam. de corps.	4	
3P02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	4	
3P02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Objets différents. Un fragment avec cicatrice de moulage. Soufflée dans un moule.	4	
3P02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi épaisse de bouteille cylindrique.	4	
3P02	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. Surfaces légèrement bombées. 1 cm de diamètre.	4	
3P02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3P02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Élagué.	NC	
3P02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment.	4	
3P02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous entiers et fragmentaires.	4	
3P02	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	4	
3P02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P02	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	4	
3P03	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rouge-orangée. Glaçure d'aspect brun foncé recouvrant les deux surfaces mais altérée par la chaleur à l'intérieur.	4	
3P03	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Sans décor.	4	
3P03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	4	
3P03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	4	
3P03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé brun à motif de feuillage.	4	
3P03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif floral.	4	
3P03	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	4	
3P03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	4	
3P03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Vert foncé.	4	
3P03	2.2.1.4	Verre teinté rég. Bleu	bouteille	1	1	4.3	Médication	Ent	Bouteille cylindrique. Goulot à lèvre de type pharmaceutique. Cul concave peu profond. Bouteille soufflée au moule Ricketts (1821-1840). 8,7 cm de haut. sur 3 cm de diam. de base sur 0,7 cm de diam. d'ouv.	4	*
3P03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Bois autour. Un fragment semble être un clou découpé. Élagués.	NC	
3P03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	4	
3P03	5.1.5	Nacre	bivalve	4	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	4	
3P04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	4	
3P04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	4	
3P04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	4	
3P04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique avec grosse bague arrondie.	4	
3P04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base et de paroi de bouteille cylindrique. Soufflée dans un moule avec plaque de base séparée. Verdâtre.	4	
3P04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Verdâtre.	4	
3P04	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	4	
3P05	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord évasé avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface.	4	
3P05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la pâte est jaunâtre et la glaçure est épaisse et grisâtre. Sans décor.	4	
3P05	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Probablement le même objet.	4	
3P05	1.1.2.31	Creamware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2-jointifs) et de base. Décor d'une mince bande suivie d'une ligne peintes bleu sous le rebord.	4	
3P05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	4	
3P05	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de plat de base. Sans décor.	4	
3P05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	4	
3P05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P05	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi.	4	
3P05	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie.	4	
3P05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	4	
3P05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de cul. Verre épais et verdâtre.	4	
3P05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. «N» moulé en relief. Légèrement bleuté.	4	
3P05	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
3P05	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	4	
3P06	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment d'extrémité à pâte orangée et enduit ferrugineux recouvrant les deux surfaces. 24 cm de diam. estimé.	4	
3P06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu.	4	
3P06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. Sans décor.	4	
3P06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	plat de service	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord angulaire. Ligne moulée en creux sous le rebord.	4	
3P06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé d'une feuille en relief.	4	
3P06	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	cruche ou jarre	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi. Décor peint au bleu de cobalt à motif floral.	4	
3P06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi droite au coin arrondi. Verre mince.	NC	
3P06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Objets différents.	4	
3P06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	7	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Bois autour. Clous découpés? Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3P06	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	4	
3Q01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol?	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base circulaire avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. 10 cm de diam. estimé.	5	
3Q01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Un fragment avec vestige d'une anse. Objets différents.	5	
3Q01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	6	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi de contenant cylindrique à pâte orange. Probablement le même objet.	5	
3Q01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique à pâte orange vif, granuleuse.	5	
3Q01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun sur une surface.	5	
3Q01	1.1.1.51	TCG Angleterre	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	5	
3Q01	1.1.2.31	Creamware	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Fragments pâles. Objets différents.	5	
3Q01	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	3	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments de rebord étalé et d'anse moulée. Sans décor. Fragments pâles.	5	
3Q01	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor. Fragment pâle.	5	
3Q01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor, un vernissé.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé et de paroi (1). Décor Shell Edge bleu.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor Shell Edge bleu, seulement peint.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor imprimé bleu pâle à motif Willow.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), base (2) et de paroi. Décor à motif Willow. Au moins trois objets différents.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert et rose à motif floral?	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motif floral.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Objets différents.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé Flown Blue à motifs géométriques.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé brun à motifs végétal.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi carénée. Décor d'une bande d'engobe beige et engobe tourbillonné, bleu et brun.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi près de la base circulaire. Décor à l'éponge? brun.	5	
3Q01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	5	
3Q01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral?	5	
3Q01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pichet?	5	0	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motifs végétal et décor moulé.	5	
3Q01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	20	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base (5) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	5	
3Q01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de bouge et marli. Sans décor. Objets différents.	5	
3Q01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	5	
3Q01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la surface intérieure est altérée.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Q01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	12	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	5	
3Q01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Légèrement bleuté.	5	
3Q01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	23	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à lèvre profilée en V (2), de base (5) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents. Certains fragments jointifs.	5	
3Q01	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de broderie tubulaire.	5	
3Q01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	10	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3Q01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton composé d'un disque et d'un œillet. 1,7 cm de diamètre.	5	
3Q01	5.1.1	Os	ossements	32	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie.	5	
3Q01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	5	
3Q01	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. Dos légèrement bombé. De 1,7 cm de diamètre.	5	
3Q01	5.1.5	Nacre	bivalve	17	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Une conservée.	5	
3Q01	5.2.1	Corne	cornillon	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	5	
3Q02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange.	5	
3Q02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect jaunâtre.	5	
3Q02	1.1.2.31	Creamware	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Certains fragments pâles.	NC	
3Q02	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Sans décor. Objets différents.	NC	
3Q02	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Q02	1.1.2.31	Creamware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec pied légèrement en retrait. Sans décor.	NC	
3Q02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	5	
3Q02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	5	
3Q02	1.1.2.51	Pearlware?	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Sans décor.	5	
3Q02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	5	
3Q02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Décor à l'engobe de minces bandes d'engobe bleu et brun.	5	
3Q02	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi altérés par la chaleur.	5	
3Q02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de base de 6,5 cm de diam.	5	
3Q02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, mince.	5	
3Q02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	5	
3Q02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi dont un près de la base, de bouteille cylindrique.	5	
3Q02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3Q02	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	5	
3Q02	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	5	
3Q02	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3R01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de bouge et marli et de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Probablement le même objet.	5	
3R01	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un près du rebord. Pâte chamois et glaçure incolore d'aspect brun. Sans décor. Objets différents.	5	
3R01	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Décor imprimé noir à motif de oiseau?	5	
3R01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription moulée: MILO STRAND. 1850-1870.	5	
3R01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord arrondi. Décor de lignes à l'engobe vert et brun.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi moulée. Décor imprimé noir à motif architectural et floral.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de paysage de type chinoiserie.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé de pans.	5	
3R01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	5	
3R01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor de lignes à l'engobe brun et une bande à l'engobe crème.	5	
3R01	1.2.1.121	GG glaç stannifère	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Surface extérieure cannelée bleue et surface intérieure brune.	5	
3R01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied circulaire. 10 cm de diam. Verre épais.	5	
3R01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi moulée. Peut-être plus d'un objet.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3R01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Cicatrice de moulage.	5	
3R01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.	5	
3R01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre et patiné.	5	
3R01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée et à pan concave. Vert bleuté.	5	
3R01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Inscription moulée en relief : « [T]RADE MAR[K] ».	5	
3R01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à lèvre droite et de paroi, de bouteille cylindrique.	5	
3R01	2.3.1.10	V col transp brun	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment près de la base de paroi cylindrique.	5	
3R01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif.	5	
3R01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment presque plat. Vert vif.	5	
3R01	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	5	5	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous. Élagués.	NC	
3R01	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	5	
3R01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	5	
3R01	5.1.1	Os	ustensile-manche	1	0	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment de plaque rectangulaire et arrondi. Décor de lignes obliques incisées. Un trou de perforation.	5	
3R01	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	5	
3R01	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à dos plat et à deux trous dans une dépression. 1,2 cm de diamètre.	5	
3R02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor, vernissé.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3R02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec la marque «TD» dans une cartouche en rayon, face au fumeur.	5	
3R02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «[T]D», face au fumeur.	5	
3R02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau. Sans décor.	5	
3R02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de base. Décor peint d'une bande bleue, imitation Shell Edge.	5	
3R02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	9	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	5	
3R02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à lèvre aplatie (1), d'épaule (1) et de paroi de bouteille carrée.	5	
3R02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de goulot à lèvre à large rebord de bouteille carrée.	5	
3R02	5.1.1	Os	ossements	33	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre os avec traces de boucherie et un blanchi.	5	
3R02	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	5	
3S01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-beige. Probablement le même objet.	5	
3S01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-beige recouvrant la surface intérieure.	5	
3S01	1.1.2.104	TCF rouge glaçure brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun, luisante.	5	
3S01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé brun à motif d'arabesques et de fleurs.	5	
3S01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint d'une ligne noire et de feuillage vert.	5	
3S01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor à l'éponge rouge.	5	
3S01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'éponge mauve sur la surface extérieure et sous le rebord intérieur.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3S01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment plat de base. Sans décor.	5	
3S01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une bande bleue, imitation Shell Edge.	5	
3S01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé à motif indéterminé, de type Flown Blue.	5	
3S01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	5	
3S01	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi.	5	
3S01	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	jarre	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de rebord.	5	
3S01	1.99	Céramique altérée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. TCF.	NC	
3S01	1.99	Céramique altérée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une ligne peinte brune sous le rebord intérieur. TCF.	NC	
3S01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base?	5	
3S01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	7	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3S01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Élagué.	NC	
3S01	3.1.4.1	Plomb	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande difforme.	5	
3S02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif de feuillage.	5	
3S02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi à pâte orange.	5	
3S03	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une ligne peinte brune sous le rebord extérieure.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3S03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à de scène avec amphores recouvrant les deux surfaces.	5	
3S03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	5	
3S03	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi avec traces de boucherie.	5	
3S03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	5	
3S04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.105	TCF rouge glaçure noire	crachoir	2	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Rebord large et décor moulé de petits points en relief dans une bande concave sous le rebord.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor peint de deux minces bandes vertes sous le rebord extérieur et d'une mince bande verte sous le rebord intérieur.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.61	TCF blanche	anse-contenant	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse de 2,3 cm de larg. Sans décor.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de paroi carénée. Décor peint d'une bande verte et de bandes roses et décor à l'éponge bleu.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec un décor vert indéterminé recouvrant une surface.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Décor imprimé mauve à motif de feuillage.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé brun à motif indéterminé, présent sur les deux surfaces.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif de feuillage?, présent sur les deux surfaces.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor d'une ligne brune.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	5	
3T01 et 3T02	1.1.2.80	TCF colorée dans la masse	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Sans décor.	5	
3T01 et 3T02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	4	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Décor de pans en ogives sur une des parois.	5	
3T01 et 3T02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	11	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	5	
3T01 et 3T02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi angulaire. Vert bleuté.	5	
3T01 et 3T02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de col cylindrique et de paroi. Plus d'un objet.	5	
3T01 et 3T02	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	5	
3T01 et 3T02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous fragmentaires.	5	
3T01 et 3T02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment.	5	
3T01 et 3T02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme dont une surface est plate. Plutôt lourd.	5	
3T01 et 3T02	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments avec traces de boucherie.	5	
3T01 et 3T02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	5	
3T01 et 3T02	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	5	
3T01 et 3T02	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	5	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor d'une ligne dorée.	5	
3T03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base.	5	
3T03	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	5	
3T04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique à pâte orange.	6	
3T04	1.1.2.116	TCF chamois glaç tachetée brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée.	6	
3T04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi près du rebord. Décor moulé de type Shell Edge bleu.	6	
3T04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	6	
3T04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor de minces bandes d'engobes bleu et brun.	6	
3T04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	6	
3T04	1.99	Céramique altérée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. TCF. Élagué.	6	
3T04	1.99	Céramique altérée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. TCF.	6	
3T04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi presque plat.	6	
3T04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	6	
3T04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Légèrement verdâtre. Même objet.	6	
3T04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Bleuté.	6	
3T04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Objets différents.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de mince bande difforme plutôt plate.	6	
3T04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et un avec traces de rongeur.	6	
3T04	5.1.5	Nacre	bivalve	4	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	6	
3T05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre. Objets différents.	6	
3T05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	6	
3T05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow.	6	
3T05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	6	
3T05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord ondulé.	6	
3T05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	5	
3T05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre.	6	
3T05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base bouteille carrée (5,5 cm2).	6	
3T05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col.	6	
3T05	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments presque plats.	6	
3T05	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire se terminant en pointe. 4 cm de larg. dans le plus large sur 12 cm de long. résiduelle. Élagué.	NC	
3T05	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T05	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	6	
3T06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie à pâte orange.	6	
3T06	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	6	
3T06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	6	
3T06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	6	
3T06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulé de cannelures.	6	
3T06	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie.	6	
3T07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	6	
3T07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre, légèrement altérée.	NC	
3T07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Sans décor.	6	
3T07	1.3.2.11	PF dure orientale	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	6	
3T07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor de pans arrondis.	6	
3T07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	6	
3T07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Semble forgé. Élagué.	6	
3T07	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T07	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	6	
3T08	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun.	6	
3T08	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	6	
3T08	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun métallique.	6	
3T08	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base à pied annulaire (1) et de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	6	
3T08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	6	
3T08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Marque imprimée en creux : « DAVENPORT » avec l'ancre (c. 1815-1860).	NC	
3T08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	NC	
3T08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor peint de lignes vertes et rouges.	NC	
3T08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé bleu à motif d'arabesques.	NC	
3T08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.	6	
3T08	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.	6	
3T08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment.	6	
3T08	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment.	6	
3T08	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	6	
3T08	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	6	
3T09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor, vernissés. Un fragment avec un talon.	6	
3T09	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow.	6	
3T09	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	6	
3T09	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire et de paroi. Sans décor.	6	
3T09	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	couvercle-pot	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Fragment circulaire de couvercle, légèrement bombé. Décor imprimé noir à motifs géométriques et floral et inscription imprimée en noire: «COLD [CREA]M».	6	
3T09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	29	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. 10 fragments conservés.	6	
3T09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre arrondie mal façonnée. 4 cm de diam. d'ouverture. Bleu-verdâtre.	6	
3T09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulée. Bleu-verdâtre.	6	
3T09	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	12	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaule de bouteille carrée.	6	
3T09	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique.	6	
3T09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de mince bande rectangulaire dont une extrémité est surmontée d'un disque. 3 cm de long. résiduelle.	6	
3T09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme.	6	
3T09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	couvercle-contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment circulaire avec rebord droit.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3T09	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment taillé, de forme rectangulaire.	6	
3T09	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux os avec traces de boucherie.	6	
3T09	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	6	
3T09	5.1.1	Os	manche?	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments jointifs, rectangulaire et mince et dont l'extrémité est arrondie.	6	
3T09	5.1.5	Nacre	bivalve	8	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Un conservé.	6	
3U01	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi près de la base avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Légèrement altéré. Élagué.	NC	
3U01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Ent	Brique à pâte orange vif. Inscription en creux: «LAPRAIRIE». 20,5 cm de long. sur 9,7 cm de larg. sur 6 cm de haut. Élaguée. Briqueterie active à partir de 1872 et encore en fonction (http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=190928&type=bien#.Vw_zeqYVHGI).	NC	
3U01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Comp	Brique à pâte orange vif. Trace de chauffe. 19 cm de long. sur 9 cm de larg. sur 5,5 cm de haut. Élaguée.	NC	
3U01	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Élagués.	NC	
3U01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor. Élagués.	NC	
3U01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription MURRAY. 1830-1861.	NC	
3U01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Élagués.	NC	
3U01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Marque imprimée noire sous la base: «ROYAL [IRONSTONE] avec le lion qui regarde devant lui. Élagué.	NC	
3U01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Décor imprimé bleu pâle à motif de feuillage. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3U01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Élagués.	NC	
3U01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor d'une ligne à l'engobe brun. Élagué.	NC	
3U01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Même objet. Élagués.	NC	
3U01	1.2.1	Grès Grossier	conduite	1	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment d'extrémité à glaçure brune luisante.	NC	
3U01	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de paroi. Objets différents. Élagués.	NC	
3U01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier?	1	1	5.3	Écrits	Frag	Fragment de base circulaire. Élagué.	NC	
3U01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	NC	
3U01	1.2.1.91	GG Bristol	bouteille de bière de gingembre	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment d'épaule et de col de bouteille cylindrique. Élagué.	NC	
3U01	1.3.1.21	PC avec glaçure	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'extrémité, circulaire. Blanc. Env. 4 cm de diam. Isolateur? Élagué.	NC	
3U01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Un fragment avec cicatrice de moulage. Plus d'un objet. Élagués.	NC	
3U01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille de boisson gazeuse	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi . Inscription en relief, indéterminée. Élagué.	NC	
3U01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de tube à paroi mince. 2 cm de diam. estimé. Élagué.	NC	
3U01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	27	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Un fragment plus épais et un fragment cannelé. Élagués.	NC	
3U01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	isolateur électrique	1	1	1.9	Électricité	Frag	Fragment d'isolateur de forme conique et fileté à l'intérieur. Verdâtre.	NC	
3U01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de goulot à lèvre à capsule. Verdâtre. Élagué.	NC	
3U01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de goulot à lèvre renversée. Env. 3 cm de diam. estimé. Verdâtre. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3U01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de petite base circulaire. Élagué.	NC	
3U01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi. Cicatrice de moulage. Verdâtre. Élagué.	NC	
3U01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi près de la base de bouteille carrée.	NC	
3U01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Objets différents.	NC	
3U01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille de boisson gazeuse	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de base à surface piquetée et de paroi de bouteille cylindrique. Inscription à l'émail blanc: «DRINK». Vert vif. Probablement le même objet. Fabrication mécanique. Élagué.	NC	
3U01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de goulot fileté de bouteille cylindrique. Vert vif. Probablement le même objet. Fabrication mécanique. Élagué.	NC	
3U01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif. Objets différents. Élagués.	NC	
3U01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment angulaire. Élagué.	NC	
3U01	3.1.1.1	Fer ind	attache de bretelle	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Attache de bretelle au contour ondulé et décor moulé de volutes. 6 cm de long. sur 1,6 cm de large sur 0,1 cm d'épais.	6	
3U01	3.1.1.1	Fer ind	bande	13	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bandes rectangulaires d'environ 3 cm de larg. Élagués.	NC	
3U01	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire d'environ 5 cm de larg. Élagués.	NC	
3U01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaque mince et difforme (tôle). Un fragment ressemblant à un bouchon de 6 cm de diam. Élagués.	NC	
3U01	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges rondes très corrodées. Élagués.	NC	
3U01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	7	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3U01	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	10	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Entiers et fragmentaires. Très corrodés. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3U01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige torsadée de 0,1 cm de diam. Élagué.	NC	
3U01	4.2.4	Plâtre	élément décoratif	1	0	4.7.3	Élements architecturaux	Frag	Fragment de volute de colonne? 10 cm de long. sur 5 cm de diam. Élagué.	NC	
3U01	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
3U01	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Élagués.	NC	
3U01	5.3.1	Plastique	peigne	1	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de rebord ondulé et amorce des dents. Opaque et vert. Élagué.	NC	
3U02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie de contenant cylindrique à pâte orange.	6	
3U02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint vert à motif de feuillage.	6	
3U02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome (vert, noir, rouge) à motif de fleurs et feuillage.	6	
3U02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	6	
3U02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	6	
3U02	1.2.1.121	GG glaç stannifère	pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois.	6	
3U02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille dont un pan est droit.	6	
3U02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	9	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Deux fragments épais avec fines tiges de métal à l'intérieur.	6	
3U02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre.	6	
3U02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3U02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base à cul à mamelon et de paroi de bouteille cylindrique.	6	
3U02	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	6	
3U02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	4	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3U02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou.	6	
3U02	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	4	4	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous entiers et fragmentaires. Élagués.	NC	
3U02	5.5.1	Tissu?	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats et difformes, brun. Feutrine?	6	
3U03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	6	
3U03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	6	
3U03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Élagué.	NC	
3U03	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clou dont il manque la tête. Élagué.	NC	
3U03	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de 0,2 cm de diam. Élagué.	NC	
3V01	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor. Pâle.	6	
3V01	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Pâle.	6	
3V01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un avec trace de cercle moulé en creux et un avec un décor de feuillage moulé en relief.	6	
3V01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor à motif Willow.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3V01	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base. Décor à motif Willow.	6	
3V01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu pâle à motifs géométriques et floral.	6	
3V01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	6	
3V01	1.2.1.121	GG glaç stannifère	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois. Croisement possible avec 3U02.	6	
3V01	1.3.1.21	PC avec glaçure	statuette	1	1	4.8.5	Décoration	Frag	Fragment blanc, jaune et rose.	6	
3V01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	6	
3V01	3.1.1.1	Fer ind	conduite	1	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Ent	Fragment de tuyau fileté très corrodé. 2,2 cm de diam. Élagué.	NC	
3V01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3V01	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de 0,2 cm. Élagué.	NC	
3V01	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments. Élagué.	NC	
3V01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	6	
3V03	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Sans décor.	6	
3V03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor. Pipe plutôt étroite à gros talon.	6	
3V03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	6	
3V03	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base de 5,5 cm de diam.	6	
3V03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	6	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3V03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot fileté de 2,3 cm de diam. d'ouv. Fabrication mécanique post 1900.	6	
3V03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3V03	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou. Élagué.	NC	
3W01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motif floral.	7	
3W01	1.99	Céramique altérée	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor Shell edge. TCF. Grisâtre.	7	
3W01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3W01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Clous dont il manque la pointe.	7	
3W01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	4	4	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	7	
3W01	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie, même os.	7	
3W01	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	7	
3W03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	7	
3W03	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé. Sans décor.	7	
3W03	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Ligne d'engobe bleu sur le dessus du rebord et engobe blanc à l'intérieur.	7	
3W03	1.99	Céramique altérée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. TCF. Altéré par la chaleur.	7	
3W03	1.99	Céramique altérée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. TCF. Altéré par la chaleur.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3W03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi angulaire près de la base.	7	
3W03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi angulaire près de la base. Verdâtre.	7	
3W03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre.	7	
3W03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	10	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à lèvre aplatie (1), de base à pontil au sable (3) et de paroi de bouteille cylindrique. Fabrication au moule Ricketts. Certains fragments jointifs.	7	
3W03	2.99	Verre altéré	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments altérés par la chaleur.	7	
3W03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Probablement tréfilés. Élagués.	NC	
3W03	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou. Élagué.	NC	
3W03	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	sceau de marchandise?	1	1	5.2	Commerce	Ent	Plaque circulaire avec perforation circulaire sur le côté. Inscription incisée sur une face: «88/[C.T. ?]P/1889. 2,5 cm de diam. sur 0,1 cm d'épais.		3
3W03	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment taillé, de forme rectangulaire.	7	
3W03	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	7	
3W03	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	7	
3W03	5.1.5	Nacre	bivalve	2	2	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	7	
3W04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre et brun-verdâtre. Objets différents.	7	
3W04	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	bol ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte orange.	7	
3W04	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Pâles.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3W04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	7	
3W04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	7	
3W04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	7	
3W04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	7	
3W04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	7	
3W04	5.5.7	Cuir	retaille	1	0	1.5.6.2	Cuir, résidus	Frag	Fragment.	7	
3W05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre. Décor d'une mince bande d'engobe d'aspect jaune.	7	
3W05	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	7	
3W05	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif Willow, pâle.	7	
3W05	1.99	Céramique altérée	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1), de rebord (1), de paroi carénée. Noircis par la chaleur. Deux fragments avec un décor de minces bandes à l'engobe brun et bleu.	7	
3W05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	7	
3W05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	7	
3W05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment.	7	
3W05	2.99	Verre altéré	indéterminé	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments altérés par la chaleur de un de verre coloré vert foncé.	7	
3W05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	18	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent découpés. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3W05	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	7	
3W06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	1	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment de paroi.	7	
3W06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre.	7	
3W06	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	7	
3W07	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Sans décor. Objets différents.	7	
3W07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	7	
3W07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats, bleutés.	7	
3W07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3W08	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3W08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragmentaires et un entier.	7	
3W08	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	7	
3W09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique de touraille	3	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Éclats et fragment de carreau rectangulaire à pâte orangé. Présence de petites perforations.	7	
3W09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun. Trace d'un décor à l'engobe d'aspect jaune.	7	
3W09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect orangé.	7	
3W09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3W09	1.1.2.31	Creamware	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont certains sont plutôt plats. Sans décor. Plus d'un objet.	7	
3W09	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe d'aspect brun sur une surface.	7	
3W09	1.1.2.51	Pearlware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	7	
3W09	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Même objet.	7	
3W09	1.2.1.92	GG feld foncé	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois et glaçure incolore d'aspect brun foncé recouvrant les deux surfaces.	7	
3W09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	12	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	7	
3W09	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et difformse. Élagués.	NC	
3W09	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers.	7	
3W99 couche 5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie de contenant cylindrique à pâte orange.	NC	
3W99 couche 7	1.99	Céramique altérée	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire. TCF. Grisâtre.	NC	
3W99 couche 7	2.99	Verre altéré	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments altérés par la chaleur.	NC	
3W99 couche 10	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	NC	
3X01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange vif.	7	
3X01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique à pâte orange pâle	7	
3X01	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3X01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	7	
3X01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Deux fragments plus épais dont un avec cannelures.	7	
3X01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de goulot à lèvre arrondie mal façonnée. 2 cm de diam. d'ouverture. Verdâtre.	7	
3X01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à pans concaves et coins chanfreinés. Verdâtre.	7	
3X01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	7	
3X01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	7	
3X01	2.3.1.10	V col transp brun	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Inscription moulée en relief: 9.	7	
3X01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille de boisson gazeuse	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif à surface piquetée.	7	
3X01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3X01	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	3	3	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous. Élagués.	NC	
3X01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	7	
3X01	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	7	
3X01	5.1.5	Nacre	bivalve	1	1	6.1.2	Mollusques	Ent	Coquille d'huître.	7	
3X02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à pâte rouge-orangée, dense.	7	
3X02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint rouge à motif indéterminé.	7	
3X02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu à motif floral?	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3X02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Flown blue indéterminé.	7	
3X02	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé à motif floral.	7	
3X02	1.1.2.61	TCF blanche	anse-tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'anse rectangulaire de 1,3 cm de larg. Décor peint de lignes bleues.	7	
3X02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	7	
3X02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique.	7	
3X02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	7	
3X02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat et épais.	7	
3X02	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée. Foncé.	7	
3X02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille cylindrique.	7	
3X02	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire pliée à 90 degré. 0,5 cm d'épais.	7	
3X02	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment. Élagué.	NC	
3X02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	7	
3X02	5.1.5	Nacre	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître.	7	
3X02	5.1.6	Charbon	combustible	2	0	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragments minéral.	7	
3X03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un vernissé (embout).	7	
3X03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3X03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	tube	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tube dont l'extrémité est à lèvre étalée. 0,3 cm de diam.	7	
3X03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bol	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord dentelé et décor moulé en relief à motif de feuillage.	7	
3X03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Deux fragments plus épais.	7	
3X03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre rabattue. Fabrication mécanique post 1900.	7	
3X03	2.3.2.1	V col opaque blanc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de contenant. Objets différents.	7	
3X03	2.3.2.1	V col opaque blanc	globe de lampe	1	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de col et de paroi globulaire.	7	
3X03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	12	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
3X03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques difformes. Certains fragments en forme de demi-cercle. Élagués.	NC	
3X03	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	6	6	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clous dont certains de gros format (boulon?) Très corrodés. Élagués.	NC	
3X03	3.2.2	Métal étamé	capsule	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Capsule de type crown. Élaguée.	NC	
3X03	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie.	7	
3X03	5.4.5	Caoutchouc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tube déformé et cannelé. Poignée? Élagué.	NC	
3X04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de base circulaire à pâte orange.	7	
3X04	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Un très pâle.	7	
3X04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Sans décor.	7	
3X04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif végétal.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3X04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de plat. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	7	
3X04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	7	
3X04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Un fragment avec trace d'une anse. Sans décor. Objets différents.	7	
3X04	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	7	
3X04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	7	
3X04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, mince. Globe de lampe?	7	
3X04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	7	
3X04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col.	7	
3X04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	isolateur électrique	1	0	1.9	Électricité	Frag	Fragment d'isolateur de forme conique et fileté à l'intérieur.	7	
3X04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	7	
3X04	3.1.1.1	Fer ind	plaque	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques difformes et très corrodés. Élagués.	NC	
3X04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent tréfilés. Élagués.	NC	
3X04	3.1.1.1	Fer ind	poignée	1	1	7.2	Multiples	Ent	Poignée composée d'une bande rectangulaire recourbée en forme d'ovale où est accolée une tige ronde. 7 cm de larg. sur 3,5 cm de haut. pour la poignée et 8,5 cm de haut. pour l'ens. Semble avoir un écrou carré. Élaguée.	NC	
3X04	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	7	
3X04	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	7	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3X04	7.8	Fer et os	couteau de table	1	1	7.2	Multiples	Inc	Couteau avec manche en os composé de deux plaques. Partie de la lame. 15 cm long. résiduelle; env. 4 cm long. résiduelle pour la lame; 10,5 cm long. pour le manche sur 2,5 cm de larg.	7	
3X05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat bleuté.	7	
3X05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou trop corrodé pour identification. Semble tréfilé. Élagué.	NC	
3Y01	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	19	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte beige rougeâtre. Sans décor. Même objet.	8	
3Y02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
3Y02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	8	
3Y02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	8	
3Y02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
3Y02	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi.	8	
3Y02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	8	
3Y02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	8	
3Y02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	8	
3Y02	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire de 2,5 cm de larg. sur 0,5 cm d'épais. Élagué.	8	
3Y02	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou tréfilé	4	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Entiers et fragmentaires. Très corrodés. Élagués.	NC	
3Y02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	brûleur de lampe à l'huile	1	1	4.8.2	Éclairage	Inc	Brûleur de lampe à l'huile. Très corrodé. Décor moulé en relief de type feuillage. 5 cm de diam.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Y02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	8	
3Y99	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	1	1	5.3	Écrits	Frag	Fragment d'épaule droite. Élagué.	NC	
3Y99	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bandes rectangulaires de 0,6 cm de larg. sur 0,4 cm d'épais. Élagués.	NC	
3Y99	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître. Élagué.	NC	
3Z01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	2	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragments dont un d'extrémité à pâte orangée et enduit ferrugineux recouvrant les deux surfaces. Lignes incisées sous le rebord.	8	
3Z01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Sans décor.	8	
3Z01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Paroi moulée de pans. Sans décor.	8	
3Z01	1.3.1.11	PC sans glaçure	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Ent	Tuile circulaire de 2 cm de diam. sur 0,6 cm d'épais. Blanche.	8	
3Z01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base ovale et de paroi. 5 cm de long. sur 4 cm de larg. Moulage avec plaque de base séparée.	8	
3Z01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes dont un est plus épais. Élagués.	8	
3Z01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à lèvre rabattue et de col.	8	
3Z01	5.1.7	Graphite	crayon	1	1	5.3	Écrits	Frag	Crayon à section ronde.	8	
3Z02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique à pâte orange	8	
3Z02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Décor de pans en ogives sur une des parois. Probablement le même objet.	8	
3Z02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Z02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	8	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	8	
3Z02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Bleuté.	8	
3Z02	2.2.1.8	Verre teinté rég. ambre	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule arrondie.	8	
3Z02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot (1), d'épaule (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Un fragment vert vif.	8	
3Z02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	8	
3Z02	2.99	Verre altéré	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment altéré par la chaleur?	8	
3Z02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
3Z02	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments dont la tête est absente.	8	
3Z02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	cuillère	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Ent	Cuillère à cuilleron pointu avec un manche qui se termine en spatule. Probablement plaquée à l'origine. Semble avoir une marque indéterminée à l'extrémité du manche. 15,5 cm de long. Cuilleron: 5 cm de long. sur 3 cm de larg.	8	
3Z02	3.2.2	Métal étamé	capsule	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Capsule de type crown. Élaguée.	NC	
3Z02	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	8	
3Z02	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	9	
3Z02	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître.	8	
3Z02	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton plat à deux trous dans une dépression. 1,4 cm de diamètre.	8	
3Z02	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de talon. Présence de petits clous en métal.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Z03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment à pâte orangée et enduit ferrugineux recouvrant les deux surfaces.	8	
3Z03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Décor imprimé bleu à motif floral.	8	
3Z03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	8	
3Z05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi près de la base, de contenant cylindrique à pâte orange.	8	
3Z05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor moulé à motif floral sur le marli. Inscription imprimée noire sous la base: [de]mi porce[lain]/[Stafford]shire. Avec armoires royales. 20 cm de diam. estimé.	8	
3Z05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor. Altéré par la chaleur.	8	
3Z05	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé indéterminé et rehaussé de jaune, vert bleu et mauve. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure légèrement rosée.	8	
3Z05	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à pans concaves et coins chanfreinés.	8	
3Z05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats, de teintes et d'épaisseurs différentes.	8	
3Z05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à pans concaves et coins chanfreinés. Verdâtre.	8	
3Z05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée à pans concaves et coins chanfreinés. Inscription illisible en relief dans le pan. Légèrement verdâtre.	8	
3Z05	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. Dos bombé. 1,2 cm de diamètre.	8	
3Z05	5.2.1	Corne	cornillon	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	8	
3Z99	1.1.2	Terre Cuite Fine	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte blanche avec légère glaçure incolore à l'intérieur. Décor à l'engobe brun et beige recouvrant la surface extérieure. Élagué.	NC	
3Z99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de base. Inscription en relief: PEPSI COLA 1951 4519. Fabrication mécanique post 1900. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3Z99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Deux objets différents. Élagués.	NC	
3Z99	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande difforme et corrodée. Élagué.	NC	
3Z99	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
4A01	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie, à pâte rose et glaçure sur le rebord et sur la surface intérieure.	8	
4A01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	23	1	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragments dont deux d'extrémité à pâte chamois-orangée et enduit ferrugineux, brun-beige, recouvrant les deux surfaces. Lignes incisées sous le rebord.	8	
4A01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire. Sans décor.	8	
4A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint mauve à motif indéterminé.	8	
4A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif Willow.	8	
4A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé. Objets différents.	8	
4A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Au moins deux objets différents.	8	
4A01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	8	
4A01	1.1.2.61	TCF blanche	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Sans décor.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé à motif épi de blé sous le rebord.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base et de paroi. Décor moulé de pans arrondis.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire évasé. Sans décor.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé noir à motif floral.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor de bandes à l'engobe beige et brun.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor de bandes à l'engobe beige et brun.	8	
4A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé Flown Blue à motif de feuillage.	8	
4A01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	encrier	1	1	5.3	Écrits	Frag	Fragment de base d'env. 5 cm de diam.	8	
4A01	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
4A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base. Décor moulé en étoile sous la base.	8	
4A01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base rectangulaire et de paroi à pans concaves et coins chanfreinés. Deux fragments jointifs. Peut-être deux objets différents. Trace du pontil.	8	
4A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	19	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	8	
4A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre.	8	
4A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	8	
4A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	8	
4A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Un fragment vert plus vif.	8	
4A01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	8	
4A01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	17	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A01	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige ronde. Env. 1,5 cm de diam. Élagué.	NC	
4A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clou entier.	8	
4A01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers.	8	
4A01	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	8	
4A01	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	8	
4A01	5.1.5	Nacre	coquille	1	1	6.1.2	Mollusques	Inc	Coquille indéterminée.	8	
4A02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord et de base circulaire. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun. Trace d'un décor d'une ligne d'engobe d'aspect jaune.	8	
4A02	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Objets différents dont un pâle.	8	
4A02	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	8	
4A02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de petites lignes à l'engobe brun. Pâle.	8	
4A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.	8	
4A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau. Sans décor.	8	
4A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec marque illisible.	8	
4A02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu sur la surface extérieure.	8	
4A02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2-jointifs) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor peint rose et doré à motifs stylisée et ligne sur le dessus du rebord.	8	
4A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de type Shell edge non rehaussé.	8	
4A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	8	
4A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à pied annulaire arrondie. Sans décor.	8	
4A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	16	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1), de rebord (1) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objet.	8	
4A02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi et un fragment de paroi carénée. Un fragment avec une trace de décor bleu indéterminé.	8	
4A02	1.2.1.92	GG feld foncé	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule à pâte grise et glaçure incolore d'aspect brun foncé métallique.	8	
4A02	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
4A02	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
4A02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	8	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments d'extrémité évasé et ondulé (3) et de paroi.	8	
4A02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	8	
4A02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaque mince et difforme. Élagués.	NC	
4A02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	9	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Certains semblent découpés. Élagués.	NC	
4A02	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont cinq os avec traces de boucherie et un avec traces de rongeur.	8	
4A02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	8	
4A02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment de mâchoire.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A02	5.1.5	Nacre	bivalve	13	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments d'huître. Un conservé.	8	
4A06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	8	
4A06	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor Shell Edge bleu.	8	
4A06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
4A06	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	8	
4A06	1.99	Céramique altérée	bol?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire et de paroi. Noircis. TCF.	8	
4A06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	8	
4A07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, à pâte chamois et glaçure sur la surface intérieure et débordant sur la surface extérieure.	9	
4A07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange vif, granuleuse. 9 cm de larg. sur 6,5 cm d'épais.	9	
4A07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique à pâte orange. Altéré.	9	
4A07	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	7	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragments à pâte chamois-orangée et enduit ferrugineux, brun-beige, recouvrant les deux surfaces.	9	
4A07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	9	
4A07	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	9	
4A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont deux embout. Un fragment avec talon. Élagués.	9	
4A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec inscription [MO]NTREAL / HENDERS[ON]. 1847-1876.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec décor moulées de petites lignes en creux.	9	
4A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	9	
4A07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor moulé de cannelures.	9	
4A07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.	9	
4A07	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint verte et noir à motif de feuillage.	9	
4A07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli et de paroi. Décor imprimé noir, légèrement flou, à motifs géométriques et d'arabesques. Peut-être le même objet.	9	
4A07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé indéterminé sous le rebord.	9	
4A07	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé et de paroi. Décor Shell Edge bleu, grossier. Deux teintes différentes.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint de bande et de ligne rouge et brune.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor imprimé brun à motifs de points et de feuillage.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint de bandes bleues.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de pans concaves sur le marli et décor imprimé Flown blue, à motifs géométriques.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor imprimé bleu, à motifs géométriques et floral sur le marli.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Décor imprimé bleu à motifs indéterminés.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de rebord. Décor moulé à motif épi de blé sous le rebord.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	2	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de paroi. Décor moulé indéterminé. Même objet.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé. Décor moulé de cannelures sur la paroi.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	25	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (8), de rebord (2) et de paroi. Sans décor. Plus d'un objets.	9	
4A07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Plus d'un objets.	9	
4A07	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol ou pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une bande d'engobe blanc sous le rebord.	9	
4A07	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol ou pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de lignes d'engobe bleu.	9	
4A07	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor mocha bleu dans une bande d'engobe blanc.	9	
4A07	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base avec engobe blanc à l'intérieur.	9	
4A07	1.2.1.92	GG feld foncé	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule ? à pâte chamois grisâtre et glaçure incolore d'aspect brun foncé métallique, recouvrant les deux surfaces.	9	
4A07	1.3.1.21	PC avec glaçure	élément décoratif	1	0	4.8.5	Décoration	Frag	Fragment moulé en forme de coquillage. 3,1 cm de diam. sur 1,2 cm d'épais.	9	
4A07	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, mince. Sans décor.	9	
4A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe	2	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments jointifs d'extrémité à lèvre droite et dépolie. Env. 3 cm de diam. estimé.	9	
4A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe?	2	0	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de paroi, minces.	9	
4A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	9	
4A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base carrée ou rectangulaire aux coins chanfreinés. Trace du pontil.	9	
4A07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	9	
4A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	17	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Verdâtre.	9	
4A07	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique, pâle.	9	
4A07	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col? de bouteille cylindrique.	9	
4A07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments d'épaule et de paroi. Objets différents.	9	
4A07	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.	9	
4A07	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	3	3	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Deux boutons entiers et un fragmentaire à quatre trous dans une dépression. Surfaces légèrement bombées. Un bouton avec petits sphères en relief sur le pourtour. 1 cm de diamètre.	9	
4A07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	22	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Un de gros format. Élagués.	NC	
4A07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	6	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et incomplets. Deux avec de grosses têtes.	9	
4A07	3.1.1.11	Fer forgé	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige dont une de plus grosse dimension et une recourbée sur elle-même.	9	
4A07	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	4	4	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Clous entiers et incomplets.	9	
4A07	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment taillé, de forme rectangulaire.	9	
4A07	5.1.1	Os	ossements	20	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux de mâchoires avec dent et six os avec traces de boucherie.	9	
4A07	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	9	
4A07	5.1.1	Os	brosse à chapeau?	1	1	4.9	Entretien	Comp	Brosse à patte ronde et manche rectangulaire cintré. Perforation en demi-cercle à l'extrémité du manche. Petites perforations pour des poils également sur les côtés de la patte. 14,5 cm de long. sur 2 cm de larg.		4
4A07	5.1.2	Ivoire	dent	4	4	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents.	8	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A07	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.	9	
4A07	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton plat à quatre trous dans une dépression. Une partie surélevée sur une face. 1 cm de diamètre.	9	
4A08	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant cylindrique. Décor d'une mince bande et de petites lignes à l'engobe brun. Pâle.	9	
4A08	1.3.1.11	PC sans glaçure	statuette	1	1	4.8.5	Décoration	Frag	Fragment de tête de personnage avec chapeau haut-de-forme, peint brun. Visage peint. Une petite perforation de chaque côté du visage, au-dessus des oreilles. 5 cm de haut rés. sur 4 cm de larg.	9	
4A08	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à queue et disque plat avec cercles concentriques en creux. 0,9 cm de diam. sur 1 cm de long.	9	
4A08	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de clou trop corrodé pour identification. Élagué.	NC	
4A08	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment.	9	
4A08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie.	9	
4A08	5.1.1	Os	ustensile-manche	1	0	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Fragment de manche rectangulaire et arrondi, s'amincissant à une extrémité. 9,3 cm de long. sur 1,7 cm dans le plus larg.	9	
4A08	5.1.5	Nacre	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.	9	
4B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique à pâte orange vif. Trace de lissage sur une face.	9	
4B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre droite, à pâte orange vif.	9	
4B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	9	
4B01	1.3.1.21	PC avec glaçure	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi et de base rectangulaire aux angles arrondis. Une perforation circulaire. Glaçure brune.	9	
4B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	9	
4B01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	9	
4B01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaque mince et difforme (tôle). Rebord de contenant? Élagué.	NC	
4B01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
4B01	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	9	
4B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre recouvrant la surface extérieure. Même objet	9	
4B02	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint d'une ligne noire sous le rebord et décor peint bleu à motif floral?	9	
4B02	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'engobe tourbillonné jaune et beige.	9	
4B02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	9	
4B02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	9	
4B02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col et d'épaule.	9	
4B02	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression. Rebord légèrement arrondi et dos légèrement bombé. Blanchi. 1 cm de diamètre.	9	
4C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie de contenant cylindrique à pâte orange.	9	
4C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à lèvre droite, à pâte chamois.	9	
4C01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	conduite	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment à pâte chamois-orangée et enduit ferrugineux, brun-beige, recouvrant la surface extérieure.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4C01	1.1.2	Terre Cuite Fine	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment carré ou rectangulaire. Pâte blanche et glaçure verte recouvrant une surface.	9	
4C01	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	9	
4C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription GLASGOW / [Mc]]DOUGALL. 1847-1876.	9	
4C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec inscription GLAS[GOW] / [MUR]RAY. 1830-1861.	9	
4C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint d'une ligne verte.	9	
4C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif Willow.	9	
4C01	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé (effacé) sur la paroi extérieure et à motifs végétal et géométrique sur la paroi intérieure.	9	
4C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif végétal sur la paroi extérieure.	9	
4C01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé sur la paroi extérieure.	9	
4C01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi angulaire. Décor imprimé bleu sur la surface extérieure à motif de paysage (arbres et fleurs) et sur une partie de la surface intérieure, à motifs géométriques.	9	
4C01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé bleu sur la surface extérieure à motif de fleurs et sur une partie de la surface intérieure, à motifs géométriques. Objet délicat.	9	
4C01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire. Sans décor.	9	
4C01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli. Sans décor.	9	
4C01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Engobe blanc à l'intérieur.	9	
4C01	1.3.1.11	PC sans glaçure	tuile	2	2	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Ent	Tuiles hexagonales de 2,5 cm de larg. sur 0,6 cm d'épais. Blanche. Une fragmentaire. Mortier dessus.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4C01	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Noirci par la chaleur. TCF.	9	
4C01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents.	9	
4C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Un fragment plus épais.	9	
4C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule. Décor de pans arrondis sur la paroi. Verdâtre.	9	
4C01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	11	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (5) et de paroi. Au moins quatre objets différents.	9	
4C01	2.3.1.5	V col transp bleu	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	9	
4C01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle), repliée. Contenant? Élagué.	NC	
4C01	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments.	9	
4C01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie.	9	
4C03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Comp	Brique à pâte orange vif. 21 cm de long. sur 10 cm de larg. sur 6 cm d'épais.	9	
4C03	3.1.4.1	Plomb	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment difforme.	9	
4C03	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments (deux jointifs) avec traces de boucherie et traces de rongeurs.	9	
4C03	5.1.1	Os	ustensile-manche	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Manche formé de deux plaques rectangulaires et arrondies. Décor de lignes obliques. 7,5 cm de long. sur 2 cm dans le plus larg. et 1,3 cm de le plus étroit.	9	
4C04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col cylindrique et d'épaule.	9	
4C04	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4C04	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	9	
4C99	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure incolore d'aspect brun. Moulé. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Pâle. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord. Sans décor. Teintes différentes. Élagués.	NC	
4C99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un est vernissé. Élagués.	NC	
4C99	1.1.2.51	Pearlware	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé. Décor moulé de sphère sous le rebord et d'une ligne peinte verte dessous. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé, indéterminé, sous le rebord et décor imprimé bleu à motif de volutes et de fleurs. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint d'une ligne brune. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor imprimé vert à motif de feuillage sur les deux surfaces. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Décor moulé de volutes sous le rebord. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Teintes différentes dont une foncée. Élagués.	NC	
4C99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor. Élagué.	NC	
4C99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor de deux lignes d'engobe bleu sous le rebord. Élagué.	NC	
4C99	1.3.1.11	PC sans glaçure	tuile	2	2	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Ent	Tuiles hexagonales de 2,7 cm de larg. sur 0,6 cm d'épais. Blanche. Élagués.	NC	
4C99	1.3.2.11	PF dure orientale	théière	1	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de paroi globulaire, près de la base. Présence de trous de filtration. Décor peint orangé sous le bec verseur. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4C99	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor. TCF. Altéré par la chaleur. Élagué.	NC	
4C99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi. Élagué.	9	
4C99	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mâchoire de gros mammifère. Élagué.	NC	
4C99	5.1.2	Ivoire	dent	4	4	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents. Élaguées.	NC	
4D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat, verdâtre. 0,3 cm d'épais.	9	
4D01	2.3.2.1	V col opaque blanc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant globulaire. Trace d'un décor indéterminé, orange.	9	
4D02	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment plat de base circulaire avec engobe et glaçure d'aspect jaune sur une surface. Décor saupoudré à l'oxyde brun. Trace de chauffe sous la base.	9	
4D02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la pâte est rosée et la glaçure est épaisse et blanche. Sans décor.	9	
4D02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor d'embout.	9	
4D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé rouge sur la paroi, à motif floral.	9	
4D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment plat de base. Décor imprimé bleu à motif Willow. Délicat. Soucoupe?	9	
4D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord étalé et de paroi globulaire. Sans décor.	9	
4D02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor. Objets différents.	9	
4D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	9	
4D02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	9	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4D02	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	9	
4D02	7.24	Métal cuivreux et verre	ampoule	1	1	1.9	Électricité	Ent	Ampoule de verre incolore de forme oblong et culot en métal cuivreux. 3 cm de haut. sur 1 cm de diam.	9	
4D03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de rebord. Décor imprimé rouge sur la paroi, à motif floral. Croisement réel avec 4D2.	9	
4D03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	pot	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	Pot cylindrique avec ouverture filetée. Paroi à décor de verre taillé de carrés. 9,5 cm de haut. sur 4 cm de diam. de base sur 3 cm de diam. d'ouv. Lourd.	9	
4D03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	9	
4D03	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	isolateur électrique	2	1	1.9	Électricité	Frag	Fragments jointifs d'isolateur de forme conique arrondi et fileté à l'intérieur.	9	
4D99	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire . Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect jaune et brun. Élagué.	NC	
4D99	1.1.2.31	Creamware	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Sans décor. Certains fragments pâles. Élagués.	NC	
4D99	1.1.2.31	Creamware	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de lignes concaves et rehaussées d'engobe vert et bande d'engobe brun. Élagué.	NC	
4D99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor dont un est vernissé. Élagués.	NC	
4D99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Élagués.	NC	
4D99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulé de lignes concaves et recouvertes de glaçure jaune. Élagué.	NC	
4D99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé bleu à motif de feuillage. Élagué.	NC	
4D99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord. Sans décor. Élagués.	NC	
4D99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et paroi angulaire. Sans décor. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4D99	1.3.1.21	PC avec glaçure	contenant?	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Élagués.	NC	
4D99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments. Élagués.	NC	
4D99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire. Élagué.	NC	
4D99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Élagué.	NC	
4D99	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Inscription indéterminée moulée en relief. Élagué.	NC	
4D99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Élagués.	NC	
4D99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée. Lignes en relief. Élagué.	NC	
4D99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaule. Élagué.	NC	
4D99	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille de boisson gazeuse	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif. Élagué.	NC	
4D99	2.3.2.1	V col opaque blanc	pot	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de base circulaire, moulée. Élagué.	NC	
4D99	3.1.1.1	Fer ind	crochet	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Ent	Tige ronde recourbée en J. 13 cm de long. Élagué.	NC	
4D99	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige ronde très corrodée. Clou? Élagué.	NC	
4D99	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
4D99	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	Pièce de 25 cents très corrodée. Inscription G REX. et profil du roi George VI sans couronne. (1937 à 1947). 2,4 cm de diam.	9	
4D99	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois avec traces de boucherie.	NC	
4D99	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment d'huître. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4E01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Ent	Brique moderne à pâte orange vif et trois perforations. 21 cm de long. sur 10 cm de larg. sur 6 cm d'épais. Résidus de mortier.	10	
4E01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun-rougeâtre.	10	
4E01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect verdâtre.	10	
4E01	1.1.2	Terre Cuite Fine	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi globulaire dont deux sont jointifs. Pâte chamois. Décor de bandes et de lignes d'engobes (kaki, beige et brun).	10	
4E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	10	
4E01	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor peint bleu à motif végétal.	10	
4E01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor Shell Edge bleu, grossier.	10	
4E01	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor.	10	
4E01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Sans décor.	10	
4E01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	10	
4E01	1.2.1.108	GG Albany	jarre	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie et dessus plat et de paroi à pâte gris chamois.	10	
4E01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenant cylindrique. Probablement le même objet.	10	
4E01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat, verdâtre.	10	
4E01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base et de paroi de bouteille carrée.	10	
4E01	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.	10	
4F01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Inc	Brique à pâte orange vif. 20 cm de long. sur 9 cm de larg. sur 6 cm d'épais.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4F01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille à pâte chamois. 1 cm de diam.	10	
4F01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange vif et glaçure incolore d'aspect brun métallique.	10	
4F01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	10	
4F01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor.	10	
4F01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec marque illisible, ON?	10	
4F01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque «T[D]», face au fumeur. 1780-1840.	10	
4F01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor.	10	
4F01	1.1.2.61	TCF blanche	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif de paysage oriental sur la paroi extérieur et décor imprimé bleu à motif de volutes et de fleurs sous le rebord intérieur. Délicat.	10	
4F01	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	10	
4F01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de paroi. Sans décor. Objets différents.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de bouge et marli. Décor peint rouge à motif indéterminé.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	pot	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint de bandes rouges et de motif de fleurs, à l'éponge, noires.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor de minces bandes d'engobe bleu.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord . Décor moulé à motif épi de blé? sous le rebord.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord . Décor moulé à motif indéterminé sous le rebord.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée et trace de l'anse fine. Sans décor.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor.	10	
4F01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Sans décor. Un fragment avec une trace de décor bleu indéterminé. Un fragment de base avec un R moulé en creux. Objets différents.	10	
4F01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	10	
4F01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée aux coins arrondis.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de goulot à lèvre aplatie, d'épaule arrondie, de base à cul à gros mamelon et de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Certains fragments jointifs. 7,5 cm de diam. de base et 2 cm de diam. d'ouv.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base à cul à mamelon et de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. 7,5 cm de diam. de base.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Deux objets différents.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille à condiment	3	2	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de goulot à lèvre aplatie et à large ouverture et d'épaule décorée de cannelures. Verdâtre.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés. Verdâtre. Même objet.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	70	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment paroi de bouteille cylindrique. Épaisseurs et teintes variées. Verdâtre. Un fragment plus foncé. Certains fragments avec cicatrice de moulage. Un fragment avec cicatrice de moulage de type Ricketts. Plus d'un objet.	10	
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille à condiment	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Ent	Bouteille carrée à coins chanfreinés et à pans concaves arrondis. Goulot à lèvre aplatie et à large ouverture faite à la pince de finition. Base à cul sphérique. Soufflée dans un moule de type Ricketts. Verdâtre. 20 cm de hauteur, 6,5 cm2 de base, 3,3 cm de diam. d'ouv.	10	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4F01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Ent	Bouteille cylindrique à fond rond. Lèvre rabattue. Inscription en relief sur la paroi: «COCHRAN & Co BELFAST». Verdâtre. A partir de 1869 jusque vers 1900 (https://www.kovels.com/collectors-concerns/cantrell-a-cochrane-bottle.html).	10	5
4F01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	9	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteille cylindrique. Probablement le même objet.	10	
4F01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base oblongue. Inscription en relief sous la base: «T RABY 487 COGNAC». 7 cm de long. sur 4 cm de larg.	10	
4F01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée à pans concaves et coins chanfreinés. Inscription en relief dans un pan: «[...]RI[...]OL'S». Certains fragments jointifs.	10	
4F01	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille carrée à coins chanfreinés, de gros format. Certains fragments jointifs.	10	
4F01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	61	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (5), de goulot à lèvre rabattue faite à la pince de finition (1), d'épaule (11) et de paroi de bouteille carrée. Une base de 7 cm2. Au moins trois objets différents.	10	
4F01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille d'eau minéral	45	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments dont un de base avec inscription en relief: SAXLEHNERS/BITTERQUELLE/HUNYADI/JANOS (plaque de base séparée. dès 1821), deux de goulot à lèvre arrondie faite à la pince de finition et de paroi de bouteille carrée. Au moins trois fragments jointifs. Au moins deux objets différents. (http://www.peachridgeglass.com/2015/02/is-the-hunyadi-janos-saxlehners-bitterquelle-a-bitters-bottle/)	10	
4F01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à bière	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Bouteille cylindrique à col légèrement renflé, base à cul à mamelon, de goulot à lèvre rabattue faite à la pince de finition. «N» en relief sous la base. Soufflée dans un moule Ricketts. 25 cm de haut, sur 6 cm de diam. de base sur 2 cm de diam. d'ouv.	10	*
4F01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et difforme (tôle). Recourbée sur elle même. Élagué.	NC	
4F01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	8	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragments de clous trop corrodés pour identification. Élagués.	NC	
4F01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton à quatre trous dans une dépression profonde. Décor ou inscription, indéterminé, gravé sur le pourtour. 1,6 cm de diamètre.	10	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4F01	5.1.1	Os	ossements	34	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont sept avec traces de boucherie, deux avec traces de boucherie et blanchis et six blanchis.	10	
4F01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	10	
4F01	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.	10	
4F01	5.1.7	Graphite	crayon	1	1	5.3	Écrits	Ent	Mine à section ronde de 1 cm de diam. sur 3,5 cm de long. Inscription gravée en creux: DIXON. Compagnie fondée en 1827 (http://www.dixonusa.com/about.cfm).		6
4F01	5.2.1	Corne	cornillon	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie.	10	0

ANNEXE C CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : BjFj-67-15-NUM1 **Type de film : Num. cam. #63**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
13-10-15	1	316	BjFj-67-17B3	Intérieur porte BjFj-67-17B3	-
13-10-15	2	317	BjFj-67-17B3	Extérieur porte BjFj-67-17B3	-
13-10-15	3	318	BjFj-67-17B3	Résidus de papier journal ou papier calciné	-
13-10-15	4	325	BjFj-67-17B1, 17B2	Base excavation mécanique à 4+810, portion est de 17B2, et 17B1 détruit par l'excavatrice	E
13-10-15	5	326	BjFj-67-17B1	Paroi nord excavation mécanique, après démolition 17B1	N
13-10-15	6	327	BjFj-67-17A	Tuyaux métal à 4+818, surveillance exc. méc.	N
13-10-15	7	328	BjFj-67-17A	Paroi sud entre 4+818 et 4+820, surveillance exc. méc.	S
13-10-15	8	329	BjFj-67-17A1	Paroi sud à 4+818	S
13-10-15	9	330	BjFj-67-17A1	Paroi sud à 4+818	S
13-10-15	10	331	BjFj-67-17A1	Paroi sud à 4+818, sans flash	S
13-10-15	11	332	BjFj-67-17A1	BjFj-67-17A1 entre 4+818 et 4+820	SE
13-10-15	12	333	BjFj-67-17A1	Fond tranchée d'excavation à 4+819, dépôt d'objets visible	S
13-10-15	13	334	BjFj-67-17A1	Paroi sud entre 4+818 et	S
13-10-15	14	335	BjFj-67-17A1- CM	Dépôt d'objets, échantillon	-
13-10-15	15	336	BjFj-67-17A1	Ensemble structure BjFj-67-17A1 et son dépôt d'objet, paroi sud	S
13-10-15	16	337	BjFj-67-17A1	Ensemble structure BjFj-67-17A1 et son dépôt d'objet, paroi sud, avec flash	S
13-10-15	17	338	BjFj-67-17A	Paroi nord entre 4+818 et 4+820	N
13-10-15	18	339	BjFj-67-17A1- CM	Céramique BjFj-67-17A1 – échantillon	-
13-10-15	19	340	BjFj-67-17A1- CM	Céramique BjFj-67-17A1 – échantillon	-
13-10-15	20	341	BjFj-67-17A1- CM	Os et TCC BjFj-67-17A1 – échantillon	-
13-10-15	21	342	BjFj-67-17A1- CM	Verre et métal BjFj-67-17A1 – échantillon	-
13-10-15	22	343	BjFj-67-17A1- CM	Ensemble échantillon d'artéfacts BjFj-67-17A1	-
13-10-15	23	344	BjFj-67-17A1	Socle en pierre associé à la dalle, BjFj-67-17A1	S
14-10-15	24	350	BjFj-67	Fond excavation entre 4+825 et 4+827	S
14-10-15	25	351	BjFj-67	Paroi sud vers 4+830	S
14-10-15	26	352	BjFj-67-17A	Fond excavation mécanique vers 4+829	S
14-10-15	27	353	BjFj-67-17A2	Détail extrémité ouest BjFj-67-17A2	N
14-10-15	28	354	BjFj-67-17A2	Mur BjFj-67-17A2 complet	E
14-10-15	29	355	BjFj-67-17A –CM	Chaudron laiton avec couverture blanche, sans contexte, non conservé	-
14-10-15	30	356	BjFj-67-17A –CM	Chaudron laiton avec couverture blanche, sans contexte, non conservé	-
14-10-15	31	357	BjFj-67-17A	Paroi sud tranchée d'excavation vers 4+829	S
14-10-15	32	358	BjFj-67-17A	Paroi sud tranchée d'excavation vers 4+829, détail couche de pâte de bois?	S
14-10-15	33	359	BjFj-67-17A2	Mur BjFj-67-17A2 et massif HQ	E
14-10-15	34	361	BjFj-67-17A2	Démolition mécanique de BjFj-67-17A2	E
14-10-15	35	362	BjFj-67-17A	Pierres en paroi sud à 4+832	S
14-10-15	36	369	BjFj-67-17A3	Mur N-S BjFj-67-17A3 en demolition mécanique	S
14-10-15	37	370	BjFj-67-17A3	Mur N-S BjFj-67-17A3 en demolition mécanique	E
14-10-15	38	371	BjFj-67-17A3	Paroi sud tranchée BjFj-67-17A3	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : BjFj-67-15-NUM1 **Type de film : Num. cam. #63**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
14-10-15	39	372	BjFj-67-17A3	Pierres déstructurées par excavatrice, BjFj-67-17A3	E
14-10-15	40	373	BjFj-67-17A3	Paroi nord tranchée BjFj-67-17A3	N
14-10-15	41	374	BjFj-67-17A3	BjFj-67-17A3 en paroi sud	S
14-10-15	42	375	BjFj-67-17A	À l'ouest du massif CEM, couche de bois	S
14-10-15	43	376	BjFj-67-17A	À l'ouest du massif CEM, couche de bois, jusqu'à l'asphalte	S
14-10-15	44	377	BjFj-67-17A3	Murs N-S et E-O de BjFj-67-17A3, coin S-O	S
14-10-15	45	378	BjFj-67-17A3	Murs N-S et E-O de BjFj-67-17A3, coin S-O, avec massifs de béton	S
14-10-15	46	379	BjFj-67-17A3	Paroi nord entre les massifs	N
14-10-15	47	380	BjFj-67-17A4	Paroi sud à l'est du massif de Bell, BjFj-67-17A4 (complet)	S
14-10-15	48	381	BjFj-67-17A3, 17A4	Murs BjFj-67-17A3 et 17A4, et massifs Bell	S
14-10-15	49	382	BjFj-67-17A4	Paroi sud à l'est massif Bell, BjFj-67-17A4	S
14-10-15	50	383	BjFj-67-17A5	BjFj-67-17A5 flanc ouest, sous massif ind.	E
14-10-15	51	384	BjFj-67-17A5	Coin paroi sud BjFj-67-17A5	SE
14-10-15	52	385	BjFj-67-17A5	BjFj-67-17A5, massif et gaz, en plan	S
14-10-15	53	386	BjFj-67-17A5	BjFj-67-17A5, massif et gaz, en plan, vue rapprochée	S
15-10-15	54	391	BjFj-67-17A5	Flanc est BjFj-67-17A5, avec flash	O
15-10-15	55	392	BjFj-67-17A5	Flanc est BjFj-67-17A5, sans flash	O
15-10-15	56	393	BjFj-67-17A5	Portion sud BjFj-67-17A5, sans flash	O
15-10-15	57	394	BjFj-67-17A5	Portion nord BjFj-67-17A5, sans flash	O
15-10-15	58	395	BjFj-67-17A5	Démolition BjFj-67-17A5 et sol brun à l'est	N
15-10-15	59	396	BjFj-67-17A5	Démolition BjFj-67-17A5 et sol brun à l'est, vue rapprochée	N
16-10-15	60	410	BjFj-67-17A1	Section de BjFj-67-17A1 entre 4+820 et 4+822,1	S
16-10-15	61	411	BjFj-67-17A1	Panoramique BjFj-67-17A1	S
16-10-15	62	419	BjFj-67-17A5	Paroi sud BjFj-67-17A5, avec sa tranchée de construction	S

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : BjFj-67-15-NUM2 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-10-07	1	493	17B	Localisation générale du sondage	Est
2015-10-07	2	494	17B	Localisation générale du sondage	Est
2015-10-07	3	495	17B	Localisation générale du sondage	Ouest
2015-10-07	4	496	17B	Localisation générale du sondage	Ouest
2015-10-07	5	497	17B1 et 17B2	Maçonneries de pierres	Sud-est
2015-10-07	6	498	17B1	Maçonnerie de pierres	Est
2015-10-07	7	499	17B1	Maçonnerie de pierres	Est
2015-10-07	8	500	17B2	Maçonnerie de pierres	Sud-est
2015-10-07	9	501	17B3	Maçonnerie de briques	Sud
2015-10-07	10	502	17B3	Maçonnerie de briques	Sud
2015-10-07	11	503	17B3	Maçonnerie de briques	Sud-ouest
2015-10-07	12	504	17B3	Maçonnerie de briques	Sud-est
2015-10-07	13	505	17B3	Maçonnerie de briques	Sud-est
2015-10-07	14	506	17B3	Maçonnerie de briques	Est
2015-10-07	15	507	17B3	Maçonnerie de briques	Sud
2015-10-07	16	508	17B3	Détail sur la porte	En plan
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : BiFj-73-15-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-02	1	191	2A5	Localisation générale coin Mansfield	Sud-ouest
2015-08-02	2	192	2A5	Localisation générale coin Mansfield	Sud
2015-08-02	3	193	2A5	Localisation générale coin Mansfield	Sud
2015-08-02	4	194	2A	Intersection Mansfield, voie est, débris base de la tranchée	Sud
2015-08-02	5	195	2A	Intersection Mansfield, voie est, débris base de la tranchée	Sud
2015-08-02	6	196	2A	Excavation en cours à l'ouest de Mansfield	Ouest
2015-08-02	7	197	2A	Excavation en cours à l'ouest de Mansfield	Nord-ouest
2015-08-02	8	198	2A	Excavation en cours près de Mansfield	Est
2015-08-02	9	199	2A3	Maçonnerie en paroi nord	Nord-ouest
2015-08-02	10	200	2A3	Maçonnerie en paroi nord	Nord-est
2015-08-02	11	201	2A3	Maçonnerie en paroi nord	Nord
2015-08-02	12	202	2A	Paroi nord vers chaînage 3+265	Nord-est
2015-08-02	13	203	2A	Paroi nord vers chaînage 3+265	Nord
2015-08-02	14	204	2A	Paroi sud vers chaînage 3+265	Sud-est
2015-08-02	15	205	2A	Paroi sud vers chaînage 3+265	Sud-est
2015-08-02	16	206	2A	Paroi sud vers chaînage 3+265	Sud-ouest
2015-08-02	17	207	2A	Intersection Mansfield, voie ouest, paroi nord vers chaînage 3+285	Nord-est
2015-08-02	18	208	2A4	Maçonnerie en paroi nord	Nord-ouest
2015-08-02	19	209	2A	Canalisation en grès, chaînage 3+280	Nord
2015-08-03	20	210	2A	Paroi sud vers chaînage 3+320 (sol naturel en place)	Sud
2015-08-03	21	211	2A	Paroi sud vers chaînage 3+320 (sol naturel en place)	Sud-ouest
2015-08-03	22	212	2A	Paroi sud vers chaînage 3+320 (sol naturel en place)	Sud
2015-08-03	23	213	2A	Projection du tracé de la rue de l'Inspecteur, côté ouest, chaînage 3+320	Sud
2015-08-03	24	214	2A	Paroi sud entre chaînage 3+320 et 3+310	Sud-ouest
2015-08-03	25	215	2A	Paroi sud entre chaînage 3+320 et 3+310	Sud-ouest
2015-08-03	26	216	2A7	Maçonnerie en paroi sud, chaînage 3+315	Sud
2015-08-03	27	217	2A7	Maçonnerie en paroi sud, chaînage 3+315	Sud-est
2015-08-03	28	218	2A6	Maçonnerie composite brique et pierre, paroi sud, chaînage 3+308	Sud
2015-08-03	29	219	2A6	Maçonnerie composite brique et pierre, paroi sud, chaînage 3+308	Sud
2015-08-03	30	220	2A6	Maçonnerie composite brique et pierre, paroi sud, chaînage 3+308	Sud-est
2015-08-03	31	221	2A6	Maçonnerie composite brique et pierre, paroi sud, chaînage 3+308	Sud-ouest
2015-08-03	32	222	2A	Paroi sud, à l'ouest de 2A2, chaînage 3+260	Sud-ouest
2015-08-03	33	223	2A	Paroi sud, à l'est de 2A1, chaînage 3+260	Sud-est
2015-08-03	34	224	2A2	Maçonnerie en paroi sud	Sud
2015-08-03	35	225	2A	Planches de bois (couche 7) en paroi sud, chaînage 3+260	Sud-ouest
2015-08-03	36	226	2A	Planches de bois (couche 7) en paroi sud, chaînage 3+260	Sud
2015-08-03	37	227	2A	Planches de bois (couche 7) en paroi sud, chaînage 3+260	Sud
2015-08-04	38	228	2A1	Maçonnerie en paroi sud, chaînage 3+258	Sud-ouest

Projet : **HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **BiFj-73-15-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-04	39	229	2A1	Maçonnerie en paroi nord, chaînage 3+258	Nord-ouest
2015-08-15	40	241	2B	Surface sondage après excavation mécanique	Est
2015-08-15	41	242	2B	Surface sondage après excavation mécanique	Ouest

Projet : **Hydro-rue Saint-Antoine** **Archéologue :** **Éliane Bossé**
Film N° : **BiFj-73-15-NUM2** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
21-08-15	1	1	2B1	Vestige 1B1 contre la paroi de la tranchée 1B (avec flash)	N.
21-08-15	2	2	2B1	Vestige 1B1 contre la paroi de la tranchée 1B (sans flash)	N.
21-08-15	3	4	2B1	Vue rapprochée	N.
21-08-15	4	5	2B1, 2B2	Vue d'ensemble	N.
21-08-15	5	6	2B1	Vue rapprochée	N.
21-08-15	6	7	2B2	Section est de la canalisation 1B2	O.
21-08-15	7	8	2B2	Vue d'ensemble de 1B2 dans la tranchée	O.
21-08-15	8	9	2B	Profil stratigraphique, paroi nord, portion ouest	N.
21-08-15	9	10	2B	Profil stratigraphique, paroi nord, portion ouest	N.
21-08-15	10	11	2B	Profil stratigraphique, paroi nord, portion centre	N.
21-08-15	11	12	2B1	Profil stratigraphique, paroi nord, portion est	N.
21-08-15	12	13	Ambiance	Vue d'ensemble de la tranchée 2B	O.
21-08-15	13	14	2B3, 2B4	Vue d'ensemble, en profil	N.
21-08-15	14	15	2B3, 2B4	Vue d'ensemble	N.
21-08-15	15	16	2B3, 2B4	Vue rapprochée, en profil	N.
21-08-15	16	17	2B3, 2B4	Détail des parements avec espace entre les deux	N.
21-08-15	17	18	2B3, 2B4	Détail des parements avec espace entre les deux	N.-O.
21-08-15	18	19	2B3, 2B4	Vue d'ensemble	N.-O.
24-08-15	19	20	3A2	Surface 3A2 (base 3A1)	S.
24-08-15	20	21	3A3	Surface 3A3 (base 3A2)	E.
24-08-15	21	22	3A3	Surface 3A3 (base 3A2)	O.
24-08-15	22	23	3A4	Surface 3A4 (base 3A3)	O.
24-08-15	23	27	3A1, 3A5	Planche associée à 3A1 et surface 3A5 (base 3A4)-après	O.
24-08-15	24	28	3A1, 3A5	Détail de la planche à l'extrémité est (agrandissement sous-opération)	E.
24-08-15	25	30	2B3	Détail, portion sud du mur après le nettoyage	O.
25-08-15	26	33	3A5	Surface 3A5	N.
25-08-15	27	39	3A5 (base)	Base 3A5	N.
25-08-15	28	40	3A5 (base)	Base 3A5-fin de fouille	N.
25-08-15	29	41	2B3	Base du mur 2B3 dans le sondage 3A	O.
25-08-15	30	48	2C et 2B3	Massif nord/sud à l'ouest de 2B3	N.
25-08-15	31	49	2C et 2B3	Massif nord/sud à l'ouest de 2B3, vue en plongée	O.
25-08-15	32	50	2C et 2B3	Massif nord/sud à l'ouest de 2B3, vue en profil	N.-O.

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J.Gervais**
Film N° : BjFj-76-NUM1 **Type de film : Num. cam. #63**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
14-10-15	1	364	BjFj-76-6B	Vue vers l'ouest à partir de BjFj-76-6B	
14-10-15	2	365	BjFj-76-6B	Vue vers le nord à partir de BjFj-76-6B	
14-10-15	3	367	BjFj-76-6B	Vue vers le sud à partir de BjFj-76-6B	
14-10-15	4	368	BjFj-76-6B	Vue vers l'est à partir de BjFj-76-6B	
15-10-15	5	397	BjFj-76-6A	Sol brun noirâtre = pâte de bois?	N
15-10-15	6	398	BjFj-76- 6A1	Mise au jour extrémité ouest BjFj-76- 6A1 à 4+850	S
15-10-15	7	399	BjFj-76- 6A1	Extrémité ouest BjFj-76- 6A1, détail	S
15-10-15	8	400	BjFj-76- 6A1	BjFj-76- 6A1 entre 4+852 et 4+855	S
15-10-15	9	401	BjFj-76- 6A1	BjFj-76- 6A1 entre 4+850 et 853	S
15-10-15	10	402	BjFj-76- 6A1	BjFj-76- 6A1 entre 4+850 et 4+855 (panoramique)	S
15-10-15	11	403	BjFj-76-6A	Paroi nord vis-à-vis BjFj-76- 6A1	N
15-10-15	12	404	BjFj-76- 6A1	Partie centrale BjFj-76- 6A1	S
15-10-15	13	405	BjFj-76- 6A1	Partie manquante BjFj-76- 6A1 et extrémité section ouest	S
15-10-15	14	406	BjFj-76- 6A1	Extrémité est BjFj-76- 6A1	S
15-10-15	15	407	BjFj-76-6B	Paroi sud BjFj-76-6B	S
15-10-15	16	408	BjFj-76-6B	Paroi sud BjFj-76-6B	S
15-10-15	17	409	BjFj-76-6A	Conduite de gaz à 4+869 et sa tranchée	S
16-10-15	18	412	BjFj-76-6A	Surveillance exc. méc. Vers 4+883, paroi sud; sol naturel	S
16-10-15	19	413	BjFj-76-6A	Surveillance exc. méc. Vers 4+883, paroi sud; sol naturel, idem N&B	S
16-10-15	20	414	BjFj-76-6A	Surveillance exc. méc. Vers 4+883, paroi sud; sol naturel, idem N&B	S
16-10-15	21	415	Tunnel - BjFj-76-6A	Tunnel 4+897, intérieur, vue générale vers le sud	S
16-10-15	22	416	Tunnel - BjFj-76-6A	Tunnel 4+897, intérieur, vue générale vers le nord	N
16-10-15	23	417	Tunnel - BjFj-76-6A	Massif HQ, juste au nord de la tranchée d'excavation	S
16-10-15	24	418	Tunnel - BjFj-76-6A	Le massif a percé le tunnel	O
19-10-15	25	427	BjFj-76- 6A2	Parement ouest BjFj-76- 6A2	E
19-10-15	26	428	BjFj-76- 6A2	Parement est BjFj-76- 6A2	O
19-10-15	27	429	BjFj-76- 6A2	Sommet BjFj-76- 6A2, en plan	O
19-10-15	28	430	BjFj-76- 6A2	Après démolition mécanique de BjFj-76- 6A2, paroi sud	S
19-10-15	29	431	BjFj-76- 6A2	Après démolition mécanique de BjFj-76- 6A2, paroi sud, vue vers S-E	SE
19-10-15	30	432	BjFj-76- 6A2	Après démolition mécanique de BjFj-76- 6A2, paroi sud, vue éloignée	S
19-10-15	31	433	BjFj-76- 6A2	Mur BjFj-76- 6A2, avec démolition à l'est	S
19-10-15	32	434	BjFj-76- 6A2	Paroi nord tranchée BjFj-76- 6A2, en couple	N
19-10-15	33	435	BjFj-76- 6A2	BjFj-76- 6A2 avec aménagement en briques, paroi nord	N
19-10-15	34	436	BjFj-76- 6A2	Aménagement en briques BjFj-76- 6A2, détail	N
19-10-15	35	437	BjFj-76- 6A2	Paroi sud mur BjFj-76- 6A2 avec remblai à l'est, en plongée	S
19-10-15	36	438	BjFj-76- 6A2	Mur BjFj-76- 6A2 et briques / dallage pierres	N
19-10-15	37	439	BjFj-76- 6A2	Sous le mur BjFj-76- 6A2	N
19-10-15	38	440	BjFj-76- 6A2	Sous le mur BjFj-76- 6A2, sans flash	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J.Gervais**
Film N° : BjFj-76-NUM1 **Type de film : Num. cam. #63**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
20-10-15	39	441	BjFj-76- 6A2	Paroi nord à l'est de Sous le mur BjFj-76- 6A2	N
20-10-15	40	442	BjFj-76- 6A2	Démolition pierres et mortier à l'est de BjFj-76- 6A2	E
20-10-15	41	443	BjFj-76- 6A2	Mortier au sud, autre au nord, 4+495	E
20-10-15	42	444	BjFj-76- 6A2	Exemple pierre taillée démolition bâtiment BjFj-76- 6A2	-
20-10-15	43	445	BjFj-76-6A	Débris tuyau grès 4+496	N
20-10-15	44	446	BjFj-76-6A	Mortier vers 4+497	E
20-10-15	45	447	BjFj-76- 6A3	Mur E-O BjFj-76- 6A3, sous paroi sud tranchée	S
20-10-15	46	448	BjFj-76- 6A3	Extrémité ouest mur BjFj-76- 6A3, retour N-S?	S
20-10-15	47	449	BjFj-76- 6A3	Mur E-O BjFj-76- 6A3, sous paroi sud tranchée	S
20-10-15	48	450	BjFj-76- 6A3	Tuyau de fonte mur BjFj-76- 6A3 vers 4+946	S
20-10-15	49	451	BjFj-76- 6A3	Mur E-O BjFj-76- 6A3, sous paroi sud tranchée	SE
20-10-15	50	452	BjFj-76- 6A3	Dalle de béton associée à BjFj-76- 6A3	E
20-10-15	51	453	BjFj-76-6A	Aménagement de briques en paroi sud et massif Bell	S
21-10-15	52	454	BjFj-76- 6A4	Parement ouest BjFj-76- 6A4	E
21-10-15	53	455	BjFj-76- 6A4	Pierre non calcaire parement ouest BjFj-76- 6A4	E
21-10-15	54	456	BjFj-76- 6A4	Sommet BjFj-76- 6A4, en plan	E
21-10-15	55	457	BjFj-76- 6A4	Sommet et parement est BjFj-76- 6A4, en plongée	E
21-10-15	56	458	BjFj-76- 6A4	Paroi sud BjFj-76- 6A4, après enlèvement	S
21-10-15	57	459	BjFj-76- 6A4	Fond tranchée, pierres et tranchée BjFj-76- 6A4	S
21-10-15	58	462	BjFj-76- 6A4	Dalle asphalte paroi nord, à l'est du mur BjFj-76- 6A4	S
21-10-15	59	463	BjFj-76- 6A	Canalisation paroi sud tranchée	S

Projet : **Hydro-Rue René-Lévesque (entre Beaverhall et St-Denis)** **Archéologue :** **Éliane Bossé**
Film N° : **BjFi-77-15-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
05-10-15	1	151	10A1	Mur 1C1 en paroi sud	S.
05-10-15	2	152	10A	Creusement visible en paroi sud vers 4+985 m sur chaînage	S.
05-10-15	3	153	10A	Creusement visible en paroi sud vers 4+985 m sur chaînage	S.
05-10-15	4	154	10A	Creusement visible en paroi sud vers 4+985 m sur chaînage	S.
05-10-15	5	155	10A2	Mur 1C2 contre paroi sud	S.
05-10-15	6	156	10A2	Mur 1C2 contre paroi nord	N.
05-10-15	7	157	10A3	Mur 1C3 lors de sa découverte (en cours d'excavation)	N.-O.
05-10-15	8	158	10A3	Mur 1C3 lors de sa découverte (en cours d'excavation)	N.-O.
05-10-15	9	159	10A3	Mur 1C3 en cours d'excavation	N.
05-10-15	10	160	10A3	Mur 1C3	N.
05-10-15	11	161	10A3	Mur 1C3	N.
05-10-15	12	162	10A3, 10A4	Murs 1C3 et 1C4 (extrémité est)	N.
05-10-15	13	163	10A3, 10A4	Murs 1C3 et 1C4 (extrémité est)	N.
05-10-15	14	164	10A3, 10A4	Détail des pierres taillées de l'ouverture	N.
05-10-15	15	165	10A3, 10A4	Détail des pierres taillées de l'ouverture	N.
05-10-15	16	166	10A3, 10A4	Mur en briques N/S et mur E/O 1C4 (en cours d'excavation)	O.
05-10-15	17	167	10A4	Extrémité est du mur 1C4	N.-E.
05-10-15	18	168	10A4	Extrémité est du mur 1C4 (détail du parement nord)	N.
05-10-15	19	169	10A5, 10A4	Jonction du mur de brique 1C5 et mur en pierres 1C4	N.-O.
05-10-15	20	170	10A5	Parement est du mur en brique 1C5	O.
05-10-15	21	171	10A4	Extrémité est du mur 1C4	N.-O.
05-10-15	22	172	10A5, 10A4	Vue d'ensemble	N.-O.
05-10-15	23	173	10A4	Mur 1C4 après enlèvement du mur 1C5	N.
05-10-15	24	174	10A4	Mur 1C4 après enlèvement du mur 1C5 (section centrale)	N.
05-10-15	25	175	10A5	Mur 1C5 en paroi sud	S.

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : BjFj-77-15-NUM2 **Type de film : Num. cam. # 63**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
21-10-15	1	460	BjFj-77-1C4	Asphalte enlevée, sommet du mur davantage visible	NO
21-10-15	2	461	BjFj-77-1C4	Asphalte enlevée, sommet du mur davantage visible	N
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : BiFj-121-15-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-24	1	243	S.-op. 1B	Tranchée, localisation générale	Sud
2015-08-24	2	244	S.-op. 1B	Tranchée, localisation générale	Sud-ouest
2015-08-24	3	245	S.-op. 1B	Tranchée, base de l'excavation mécanique	Sud-ouest
2015-08-24	4	246	S.-op. 1B	Tranchée, base de l'excavation mécanique	Ouest
2015-08-24	5	247	S.-op. 1B	Tranchée, base de l'excavation mécanique	Ouest
2015-08-24	6	248	S.-op. 1B	Tranchée, paroi est, chaînage 2+801	Est
2015-08-24	7	249	S.-op. 1B	Tranchée, paroi est	Sud-est
2015-08-24	8	250	S.-op. 2A	Base 2A1, section nord	Ouest
2015-08-24	9	251	S.-op. 2A	Base 2A1	Sud-ouest
2015-08-24	10	252	S.-op. 2A	Base 2A1, section sud	Ouest
2015-08-24	11	253	S.-op. 2A	Couche 2A3, objet en cuir	En plan
2015-08-24	12	254	S.-op. 2A	Couche 2A3, chaussures	En plan
2015-08-25	13	255	S.-op. 2A et 2B	Surface 2A5, poteau de bois 2A2 et surface 2B1	Ouest
2015-08-25	14	256	S.-op. 2B	Surface 2B1	Sud
2015-08-25	15	257	S.-op. 2B	Surface 2B1	Sud
2015-08-25	16	258	S.-op. 2A	Base 2A3 / Surface 2A4 et 2A5	Nord
2015-08-25	17	259	S.-op. 2A	Base 2A3 / Surface 2A4 et 2A5	Nord-est
2015-08-25	18	260	S.-op. 2A	Base 2A3 / Surface 2A4 et 2A5	Sud-est
2015-08-25	19	261	S.-op. 2A	Base 2A4 / Surface 2A5	Sud-est
2015-08-25	20	262	S.-op. 2A	Base 2A4 / Surface 2A5	Est
2015-08-25	21	263	S.-op. 2B	Base 2B1 / Surface 2B2	Sud
2015-08-25	22	265	S.-op. 2B	Base 2B1 / Surface 2B2	Nord
2015-08-25	23	266	S.-op. 2B	Base 2B1 / Surface 2B2, détail sur le bois	Sud
2015-08-26	24	267	S.-op. 2A	Base 2A5, section nord	Ouest
2015-08-26	25	268	S.-op. 2A	Base 2A5, section nord	Ouest
2015-08-26	26	269	S.-op. 2A	Base 2A5, empreinte de tonneau	En plan
2015-08-26	27	270	S.-op. 2A	Base 2A5, empreinte de tonneau	Nord-est
2015-08-26	28	271	S.-op. 2A	Base 2A5, empreinte de tonneau	Sud-est
2015-08-26	29	272	S.-op. 1B	En cours de fouille	Sud-ouest
2015-08-26	30	273	S.-op. 2A	Base 2A5 / Surface 2A6	Sud
2015-08-26	31	274	S.-op. 2A	Base 2A5 / Surface 2A6	Sud-ouest
2015-08-26	32	275	S.-op. 2A	Base 2A5 / Surface 2A6	Nord-est
2015-08-26	33	276	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, sommet	Sud-est
2015-08-26	34	277	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, sommet	Sud-est
2015-08-26	35	278	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, sommet	Ouest
2015-08-26	36	279	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, sommet	Nord-ouest
2015-08-26	37	280	S.-op. 2A	Couche 2A6, placage de mortier en surface	Ouest
2015-08-26	38	281	S.-op. 2A	Couche 2A6, placage de mortier en surface	Nord-est

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : BiFj-121-15-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-26	39	282	S.-op. 2A	Couche 2A6, placage de mortier en surface	Sud-est
2015-08-27	40	283	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4	Ouest
2015-08-27	41	284	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4	Ouest
2015-08-27	42	285	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4	Nord-ouest
2015-08-27	43	286	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4	Nord
2015-08-27	44	287	S.-op. 2A	Base 2A6 / Surface 2A7, section nord	Sud-est
2015-08-27	45	288	S.-op. 2A	Base 2A6 / Surface 2A7, section nord	Sud-est
2015-08-27	46	289	S.-op. 2B	Base 2B2 /surface 2B3	Nord
2015-08-27	47	290	S.-op. 2B	Base 2B2 /surface 2B3	Sud
2015-08-27	48	291	S.-op. 2B	Base 2B2 /surface 2B3	Ouest
2015-08-27	49	292	S.-op. 2B	Base 2B2 /surface 2B3	Nord-ouest
2015-08-27	50	293	S.-op. 2A	Paroi est, section nord	Est
2015-08-27	51	294	S.-op. 2A	Paroi est, section nord	Sud-est
2015-08-27	52	295	S.-op. 2A	Surface 2A10, trous de poteau 2A9 et creusement 2A8	Sud
2015-08-27	53	296	S.-op. 2A	Surface 2A10, trous de poteau 2A9 et creusement 2A8	Nord
2015-08-27	54	297	S.-op. 2A	Surface 2A10, trous de poteau 2A9 et creusement 2A8	Ouest
2015-08-27	55	298	S.-op. 2A	Paroi est, section sud	Sud-est
2015-08-27	56	299	S.-op. 2A	Paroi est, section sud	Est
2015-08-28	57	304	S.-op. 2A	Négatifs de trous de poteaux 2A8 et 2A11	En plan
2015-08-28	58	305	S.-op. 2A	Négatifs de trous de poteaux 2A8 et 2A11	Nord-ouest
2015-08-28	59	306	S.-op. 2B	Base 2B5 / surface 2B6	Est
2015-08-28	60	307	S.-op. 2B	Base 2B5 / surface 2B6	Nord
2015-08-28	61	308	S.-op. 2A	Creusement 2A12 en paroi est	Sud
2015-08-28	62	309	S.-op. 2A	Creusement 2A12 en paroi est	Nord
2015-08-28	63	310	S.-op. 2A	Base creusement 2A12 en paroi est	Est
2015-08-28	64	311	S.-op. 2B	Couche 2B6, planches de bois en surface	Ouest
2015-08-28	65	312	S.-op. 2A	Empreintes de poteaux 2A8, 2A11, 2A12 et surface 2A13	Sud
2015-08-28	66	313	S.-op. 2B	Base 2B6 /surface 2B7	Nord-ouest
2015-08-28	67	314	S.-op. 2B	Base 2B6 /surface 2B7	Ouest
2015-08-28	68	315	S.-op. 2B	Base 2B6 /surface 2B7	Sud-est
2015-08-28	69	316	S.-op. 2B	Base 2B6 /surface 2B7	Sud-est
2015-08-28	70	317	S.-op. 1B	Sondage exploratoire, parois nord et est	Nord-est
2015-08-28	71	318	S.-op. 1B	Sondage exploratoire, paroi est	Est
2015-08-28	72	319	S.-op. 1B	Sondage exploratoire, paroi nord	Nord
2015-08-31	73	329	S.-op. 2A	Paroi est, moitié nord	Est
2015-08-31	74	330	S.-op. 2A	Paroi est, moitié nord	Est
2015-08-31	75	331	S.-op. 2A	Paroi est, moitié sud (creusement 2A12)	Est
2015-08-31	76	332	S.-op. 2A	Paroi est, moitié sud (creusement 2A12)	Est

Projet : **HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **BiFj-121-15-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-31	77	333	S.-op. 2A	Paroi est, moitié sud	Nord-est
2015-08-31	78	334	S.-op. 2B	Surface 2B8	Nord
2015-08-31	79	335	S.-op. 2B	Surface 2B8	Nord
2015-08-31	80	336	S.-op. 2B	Surface 2B8	Nord-ouest
2015-08-31	81	337	S.-op. 2B	Lot 2B8 en cours de fouille	Est
2015-08-31	82	338	S.-op. 2B	Lot 2B8 en cours de fouille	Ouest
2015-08-31	83	339	S.-op. 2B	Lot 2B8 en cours de fouille	Nord
2015-08-31	84	340	S.-op. 2B	Lot 2B8 en cours de fouille	Sud
2015-08-31	85	341	S.-op. 2B	Base 2B8 / Surface 2B9	Ouest
2015-08-31	86	342	S.-op. 2B	Base 2B8 / Surface 2B9	Nord
2015-08-31	87	343	S.-op. 2B	Base 2B9 / Planches de bois 2B10	En plan
2015-08-31	88	344	S.-op. 2B	Base 2B9 / Planches de bois 2B10	Nord
2015-08-31	89	345	S.-op. 2B	Base 2B9 / Planches de bois 2B10	Est
2015-08-31	90	346	S.-op. 3B	Structure de bois 2B4, base	Est
2015-08-31	91	347	S.-op. 3B	Structure de bois 2B4, base	Nord
2015-09-02	92	348	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, base- dégagement mécanique	En plan
2015-09-02	93	349	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, base et paroi est- dégagement mécanique	Est
2015-09-02	94	350	S.-op. 2B	Structure de bois 2B4, base et paroi est- dégagement mécanique	Est
2015-09-02	95	356	S.-op. 1B	Paroi est- dégagement mécanique	Est
2015-09-03	96	370	S.-op. 1B	Paroi est- dégagement mécanique	Sud-est
2015-09-03	97	371	S.-op. 1B	Paroi est- dégagement mécanique	Sud-est

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : BjFj-121-15-NUM2 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
08/09/15	1	105	BiFj-121-1A1	BiFj-121-1A1, en coupe	E
08/09/15	2	106	BiFj-121-1A1	BiFj-121-1A1, en plan	O
08/09/15	3	107	BiFj-121-1A1	BiFj-121-1A1, avec infrastructure existante	E
09/09/15	4	127	BiFj-121-1A2	Excavation mécanique BiFj-121-1A2 en cours de dégagement	O
09/09/15	5	128	BiFj-121-1A2	Sommet BiFj-121-1A2	O
09/09/15	6	129	BiFj-121-1A2	Sommet BiFj-121-1A2, détail	O
09/09/15	7	130	BiFj-121-1A2	Coupe stratigraphique bordant le nord de BiFj-121-1A2	E
09/09/15	8	131	BiFj-121-1A2	Moitié nord de la paroi est de BiFj-121-1A2, avec empattement	E
09/09/15	9	132	BiFj-121-1A2	Idem, vue vers le sud	SE
09/09/15	10	133	BiFj-121-1A2	Parement sud BiFj-121-1A2	N
09/09/15	11	136	BiFj-121-1A3	Fragment de canalisation en bois BiFj-121-1A3	-
09/09/15	12	137	BiFj-121-1A3	Fragment de canalisation en bois BiFj-121-1A3	-
09/09/15	13	138	BiFj-121-1A3	Fragment de canalisation en bois BiFj-121-1A3	-
09/09/15	14	139	BiFj-121-1A3	Canalisation en bois BiFj-121-1A3	S
09/09/15	15	140	BiFj-121-1A4	Parement sud résiduel BiFj-121-1A4	N
09/09/15	16	141	BiFj-121-1A4	Vue en plan BiFj-121-1A4	S
09/09/15	17	143	BiFj-121-1A4	Paroi ouest 1B à 2+815, avec BiFj-121-1A4	O
09/09/15	18	144	BiFj-121-1A4	Idem, éloigné	O

Projet : **Hydro-Rue René-Lévesque (entre Beaverhall et St-Denis)** **Archéologue :** **Éliane Bossé**
Film N° : **BjFj-173-15-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
15-10-15	1	261	BjFj-173-2B1	Surface 2B1, vue d'ensemble	N.
15-10-15	2	262	BjFj-173-2B1	Surface 2B1, vue rapprochée	N.
15-10-15	3	263	BjFj-173-2B1	Surface 2B1, vue rapprochée	N.
15-10-15	4	264	BjFj-173-2B1	Surface 2B1, vue rapprochée	N.
15-10-15	5	269	BjFj-173-2A3	Surface 2A3 (base 2A2)	N.
15-10-15	6	270	BjFj-173-2A3	Surface 2A3 (base 2A2)	S.
15-10-15	7	271	BjFj-173-2A3	Surface 2A3 (base 2A2)	E.
15-10-15	8	272	BjFj-173-2A3	Surface 2A3 (base 2A2)	O.
15-10-15	9	273	BjFj-173-2A3	Détail des planchettes en bois	S.
15-10-15	10	274	BjFj-173-2D1	Surface 2D1	N.
15-10-15	11	275	BjFj-173-2A4	Surface 2A4 (base 2A3)	N.
15-10-15	12	276	BjFj-173-2A4	Surface 2A4 (base 2A3)	O.
15-10-15	13	277	BjFj-173-2A4	Surface 2A4 (base 2A3)	S.
15-10-15	14	278	BjFj-173-2D2	Base 2D1, surface 2D2	N.
15-10-15	15	279	BjFj-173-2E1	Surface 2E1	S.
15-10-15	16	280	BjFj-173-2F1	Surface 2F1	S.
15-10-15	17	281	BjFj-173-2A5	Surface 2A5 et base 2A4	N.
15-10-15	18	282	BjFj-173-2A5	Surface 2A5 et base 2A4	E.
15-10-15	19	283	BjFj-173-2C	Paroi sud de la sous-opération 2C	S.
15-10-15	20	284	BjFj-173-2F2	Base 2F1/surface 2F2	N.
15-10-15	21	285	BjFj-173-2B2	Surface 2B2/base 2B1	N.
15-10-15	22	286	BjFj-173-2B2	Surface 2B2/base 2B1, détail bois paroi ouest	O.
15-10-15	23	287	BjFj-173-2A6	Base 2A5 et surface 2A6	N.
16-10-15	24	288	BjFj-173-2D3	Base 2D2 et surface 2D3	S.
16-10-15	25	289	BjFj-173-2F3	Base 2F2 et surface 2F3	S.
16-10-15	26	290	BjFj-173-2A7	Surface 2A7/base 2A6	N.
16-10-15	27	291	BjFj-173-2A7	Surface 2A7/base 2A6	S.
16-10-15	28	292	BjFj-173-2C1	Surface 2C1	N.
16-10-15	29	293	BjFj-173-2C1	Surface 2C1	E.
16-10-15	30	294	BjFj-173-2C1	Surface 2C1	O.
16-10-15	31	295	BjFj-173-2C1	Surface 2D3	S.
16-10-15	32	296	BjFj-173-2D4	Base 2D5/surface 2D4	N.
16-10-15	33	297	BjFj-173-2D5	Surface 2D5, base 2D4	S.
16-10-15	34	298	BjFj-173-2B4	Surface 2B4, base 2B2	N.
16-10-15	35	299	BjFj-173-2B4	Surface 2B4, base 2B2	S.
16-10-15	36	300	BjFj-173-2B4, 2B3	Surface 2B4 et paroi ouest du vestige 2B3	O.
16-10-15	37	301	BjFj-173-2B3	Détail extrémité sud du vestige 2B3, surface 2B4	S.
16-10-15	38	302	BjFj-173-2B3, 2B4	Surface 2B4 et paroi est du vestige 2B3	E.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
16-10-15	39	303	BjFj-173-2E2	Surface 2E2, base 2E1	N.
16-10-15	40	304	BjFj-173-2C1	Portion inférieure de la couche 2C1, en cours de fouille	N.
16-10-15	41	305	BjFj-173-2C1	Portion inférieure de la couche 2C1, en cours de fouille, vue rapprochée	N.
16-10-15	42	306	BjFj-173-2C2	Surface 2C2, base 2C1	N.
16-10-15	43	306	BjFj-173-2C2	Surface 2C2, base 2C1	N.
16-10-15	44	307	BjFj-173-2C2	Surface 2C2, base 2C1	E.
16-10-15	45	308	BjFj-173-2C2	Surface 2C2, base 2C1	S.
16-10-15	46	309	BjFj-173-2D6	Surface 2D6, base 2D5	N.
16-10-15	47	310	BjFj-173-2A8	Surface 2A8, base 2A7	N.
16-10-15	48	311	BjFj-173-2A8	Surface 2A8, base 2A7	N.
16-10-15	49	312	BjFj-173-2F3	En cours de fouille	N.
19-10-15	50	313	BjFj-173-2A9	Surface 2A9, base 2A8	S.
19-10-15	51	314	BjFj-173-2A9	Surface 2A9, base 2A8	N.
19-10-15	52	315	BjFj-173-2B5	Surface 2B5, base 2B4	N.
19-10-15	53	316	BjFj-173-2B5	Surface 2B5, base 2B4, vue détaillée	N.
19-10-15	54	317	BjFj-173-2B5	Surface 2B5, base 2B4, vue détaillée	S.
19-10-15	55	318	BjFj-173-2B3	Paroi ouest de 2B3 (surface 2B5)	O.
19-10-15	56	319	BjFj-173-2B3	Paroi sud de 2B3 (surface 2B5)	S.
19-10-15	57	320	BjFj-173-2B3	Paroi est de 2B3 (surface 2B5)	E.
19-10-15	58	321	BjFj-173-2C3	Surface 2C3, base 2C2	E.
19-10-15	59	322	BjFj-173-2C3	Surface 2C3, base 2C2	N.
19-10-15	60	323	BjFj-173-1A1	Paroi sud sous-opération 2C, structure 1A1 (surface 2C3)	S.
19-10-15	61	324	BjFj-173-1A1	Paroi sud sous-opération 2C, structure 1A1 (surface 2C3)	S.
19-10-15	62	325	BjFj-173-1A1	Paroi sud sous-opération 2C, structure 1A1 (surface 2C3)	S.
19-10-15	63	326	BjFj-173-1A1	Structure 1A1 (surface 2C3), vue générale	E.
19-10-15	64	327	Ambiance	Vincent F. Bélanger fouille les latrines (2B5)	O.
19-10-15	65	328	BjFj-173-2B, 2A	2B et 2A, vue générale	O.
19-10-15	66	329	Ambiance	Marine P. et sa burka	-
19-10-15	67	330	BjFj-173-2B, 2A	2B et 2A, vue générale	O.
19-10-15	68	331	Ambiance	L'étançonnement de 2C	E.
19-10-15	69	332	BjFj-173-1A	Emplacement de la tranchée 1A (H14K)	N.
19-10-15	70	333	Ambiance	Aimie N. fouille les latrines 2C3	N.
19-10-15	71	334	Ambiance	Aimie N. fouille les latrines 2C3	E.
19-10-15	72	335	Ambiance	Aimie N. fouille les latrines 2C3 (Steph. L. dans 2A derrière)	E.
19-10-15	73	336	Ambiance	Aimie N. fouille les latrines 2C3 (Steph. L. dans 2A derrière)	E.
19-10-15	74	337	BjFj-173-2B, 2A, 2C	2B, 2A et 2C, vue générale	O.
19-10-15	75	338	Ambiance	Steph. Lavallée fouille 2A9	N.
19-10-15	76	339	BjFj-173-2A10	Surface 2A10, base 2A9	N.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
19-10-15	77	340	BjFj-173-2A10	Surface 2A10, base 2A9	N.
19-10-15	78	341	BjFj-173-2B6	Tonneau 2B6 dans latrines 2B3 (2B5 en cours de fouille)	N.
19-10-15	79	342	BjFj-173-2B6	Tonneau 2B6 dans latrines 2B3 (2B5 en cours de fouille)	N.
19-10-15	80	343	BjFj-173-2B6	Tonneau 2B6 dans latrines 2B3 (2B5 en cours de fouille)	N.
19-10-15	81	344	BjFj-173-2B6	Tonneau 2B6 dans latrines 2B3 (2B5 en cours de fouille)	E.
19-10-15	82	345	BjFj-173-2B6	Tonneau 2B6 dans latrines 2B3 (2B5 en cours de fouille)	E.
19-10-15	83	346	BjFj-173-2B7	Surface 2B7	N.
19-10-15	84	347	BjFj-173-2B7	Surface 2B7	N.
19-10-15	85	348	BjFj-173-2C4	Surface 2C4 (base 2C3)	E.
19-10-15	86	349	BjFj-173-2C4	Surface 2C4 (base 2C3)	E.
19-10-15	87	350	BjFj-173-2C4	Surface 2C4 (base 2C3)	E.
19-10-15	88	351	BjFj-173-2B7	Éclats de pierres calcaires	E.
19-10-15	89	352	BjFj-173-2B7	Éclats de pierres calcaires	E.
19-10-15	90	353	BjFj-173-2B7	Éclats de pierres calcaires (sous-opération 2A à côté)	N.
19-10-15	91	354	BjFj-173-2B7	Éclats de pierres calcaires (sous-opération 2A à côté)	N.
19-10-15	92	355	BjFj-173-2B7	Éclats de pierres calcaires (embarque sur la paroi ouest de 2B3)	O.
19-10-15	93	356	BjFj-173-2B7	Surface 2C4 après le retrait (partiel) de 1A1	E.
19-10-15	94	357	BjFj-173-2C4	Détail paroi est	E.
19-10-15	95	358	BjFj-173-1A1	Base 2A10, fin de fouille	N.
19-10-15	96	359	BjFj-173-2A10 (base)	Base 2A10, fin de fouille	N.
19-10-15	97	360	BjFj-173-2A10 (base)	Surface 2B8 (base 2B7)	E.
20-10-15	98	361	BjFj-173-2B8	Surface 2B8 (base 2B7)	O.
20-10-15	99	362	BjFj-173-2B8	Surface 2C5 (base 2C4 à l'ouest)	N.
20-10-15	100	363	BjFj-173-2C5	Surface 2C5 (base 2C4 à l'ouest)	O.
20-10-15	101	364	BjFj-173-2C5	Base 2B8	E.
20-10-15	102	365	BjFj-173-2B8 (base)	Base 2B8	O.
20-10-15	103	366	BjFj-173-2B8 (base)	Profil stratigraphique 2B, paroi nord, vue d'ensemble	N.
20-10-15	104	367	BjFj-173-2B	Profil stratigraphique 2B, paroi nord, section centrale	N.
20-10-15	105	368	BjFj-173-2B	Profil stratigraphique 2B, paroi nord, section ouest	N.
20-10-15	106	369	BjFj-173-2B	Profil stratigraphique 2B, paroi nord, section est	N.
20-10-15	107	370	BjFj-173-2B	En cours de fouille (pièce de bois, détail)	O.
20-10-15	108	371	BjFj-173-2C5	Surface 2C6 (base 2C5)	O.
21-10-15	109	372	BjFj-173-2C6	Surface 2B9 dans tonneau 2B6 (vue d'ensemble)	E.
21-10-15	110	373	BjFj-173-2B9, 2B6	Surface 2B9 dans tonneau 2B6 (vue d'ensemble)	O.
21-10-15	111	374	BjFj-173-2B9, 2B6	Vue rapprochée, surface 2B9	O.
21-10-15	112	375	BjFj-173-2B9	Vue rapprochée, surface 2B9	O.
21-10-15	113	376	BjFj-173-2F	2F3, 2F4	N.
21-10-15	114	377	BjFj-173-2B10	Base 2B9, surface 2B10 (vue d'ensemble)	O.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
21-10-15	115	378	BjFj-173-2B10	Base 2B9, surface 2B10 (vue rapprochée)	O.
21-10-15	116	379	BjFj-173-base 2C6	Base 2C6, fin de fouille (vue d'ensemble)	N.
21-10-15	117	380	BjFj-173-base 2C6	Base 2C6, fin de fouille (vue rapprochée)	O.
21-10-15	118	381	BjFj-173-2C	Profil stratigraphique 2C, paroi ouest	O.
21-10-15	119	382	BjFj-173-2C	Profil stratigraphique 2C, paroi sud, section ouest	S.
21-10-15	120	383	BjFj-173-1A1	Détail, vestige 1A1	E.
21-10-15	121	384	BjFj-173-1A1	Détail, vestige 1A1	E.
21-10-15	122	385	Ambiance	Vincent F.B. fouille 2B	-
21-10-15	123	386	BjFj-173-2B	Base (arbitraire 2B10)	N.
21-10-15	124	387	BjFj-173-2B	Base (arbitraire 2B10)	N.
21-10-15	125	388	BjFj-173-2B	Base (arbitraire 2B10)	N.
21-10-15	126	389	BjFj-173-2B	Base (arbitraire 2B10)	N.
21-10-15	127	390	BjFj-173-2B	Base (arbitraire 2B10)	N.
21-10-15	128	391	BjFj-173-2B	Base (arbitraire 2B10)	N.
21-10-15	129	392	BjFj-173-2B11	Surface de 2B11 (base 2B5)	E.
21-10-15	130	393	BjFj-173-2B11	Surface de 2B11 (base 2B5)	N.-E.
21-10-15	131	394	BjFj-173-2B11	Surface de 2B11 (base 2B5)	S.-E.
21-10-15	132	395	BjFj-173-base 2B11	Base 2B11	O.
21-10-15	133	396	BjFj-173-base 2B11	Base 2B11	O.
21-10-15	134	397	BjFj-173-2B	Profil, paroi nord, section inférieure	N.
21-10-15	135	398	BjFj-173-2B	Profil, paroi nord, section inférieure	N.
21-10-15	136	399	BjFj-173-base 2B11	Base (arbitraire) 2B11	N.
21-10-15	137	400	BjFj-173-base 2B11	Base (arbitraire) 2B11	N.
21-10-15	138	401	BjFj-173-2B	Profil, paroi nord, section inférieure (vue rapprochée)	N.
21-10-15	139	402	BjFj-173-2B12, 2B13	Surface 2B12 dans vestige 2B13 (vue d'ensemble)	E.
21-10-15	140	403	BjFj-173-2B12, 2B13	Surface 2B12 dans vestige 2B13 (vue rapprochée)	E.
21-10-15	141	404	BjFj-173-2B12, 2B13	Surface 2B12 dans vestige 2B13 (vue rapprochée)	S.
21-10-15	142	405	BjFj-173-2B12, 2B13	Surface 2B12 dans vestige 2B13 (vue rapprochée)	S.
21-10-15	143	406	BjFj-173-2B	Profil, paroi nord, section centre-est	N.
21-10-15	144	407	BjFj-173-2B14 (base)	Base 2B14, vue d'ensemble	E.
21-10-15	145	408	BjFj-173-2B14 (base)	Base 2B14, vue rapprochée	E.
21-10-15	146	409	BjFj-173-2B14 (base)	Base 2B14, vue rapprochée	O.
21-10-15	146	410	BjFj-173-2B14 (base)	Base 2B14, vue rapprochée	

Projet : HYD1505-Lignes souterraines De Lorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : BjFj-173-15-NUM2_ **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-10-13	1	517	1A	Tonneau, base, après excavation mécanique	Sud
2015-10-13	2	518	1A	Tonneau, base, après excavation mécanique	Est
2015-10-13	3	519	1A	Tonneau, base, après excavation mécanique	Sud-ouest
2015-10-13	4	520	1A	Tonneau, base, après excavation mécanique	Sud-ouest
2015-10-14	5	521	1A	Vue générale	Est
2015-10-14	6	522	1A	Vue générale	Ouest
2015-10-14	7	523	1A	Surface 2A et 2B	Ouest
2015-10-14	8	524	1A	Surface 2A et 2B	Est
2015-10-14	9	525	1A	Surface 2A et 2B	Est
2015-10-14	10	526	1A	Surface 2A	Sud
2015-10-14	11	527	1A	Surface 2B	Sud
2015-10-21	12	1001	1A	En cours de fouille	Est
2015-10-21	13	1002	1A	En cours de fouille	Nord-est
2015-10-26	14	1022	1A	Paroi sud, à l'est de 2B	Sud-ouest
2015-10-26	15	1023	1A	Paroi sud, à l'est de 2B	Sud-ouest
2015-10-26	16	1024	2B6	Tonneau, parement est	Nord-ouest
2015-10-26	17	1025	2B6	Tonneau	Sud
2015-10-26	18	1026	2B6	Tonneau, parement est	Sud-ouest
2015-10-26	19	1027	2B	Paroi sud	Sud
2015-10-26	20	1028	2B	Paroi sud	Sud-ouest
2015-10-26	21	1029	2A	Paroi sud	Sud
2015-10-26	22	1030	1A	Paroi sud, à l'est du tonneau 2C	Sud
2015-10-26	23	1031	1A	Paroi sud, à l'est du tonneau 2C	Sud-est
2015-10-26	24	1032	1A	Paroi sud, à l'est du tonneau 2C	Sud-est
2015-10-26	25	1033		Paroi sud, vers point de chaînage 5+200	Sud
2015-10-26	26	1034		Paroi sud, vers point de chaînage 5+197,90	Sud-ouest
2015-10-26	27	1035		Paroi sud, vers point de chaînage 5+195	Sud-ouest

Projet : Hydro-blv. René-Lévesque
Film N° : BjFj-173-15-NUM3

Archéologue : S. Leduc
Type de film : Numérique

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
19-10-15	1	209	2D7	Base 2D6, surface 2D7	S.
19-10-15	2	210	2F4	Base 2F3, surface 2F4	N.
19-10-15	3	211	2D8	Base 2D7, surface 2D8	S.
19-10-15	4	212	2F5	Base 2F4, surface 2F5	N.
19-10-15	5	213	2E3	Base 2E2, surface 2E3	S.
19-10-15	6	214	2D9	Base 2D8, surface 2D9	S.
19-10-15	7	215	2E4	Base 2E3, surface 2E4	S.
19-10-15	8	216	2E5	Base 2E4, surface 2E5	S.
20-10-15	9	217	2D	Base 2D9, fin de fouille	E.
20-10-15	10	218	2D	Base 2D9, fin de fouille	E.
20-10-15	11	219	2D	Fin de fouille	E.
20-10-15	12	220	2D	Paroi sud	S.
20-10-15	13	221	2E6	Base 2E5, surface 2E6	E.
20-10-15	14	222	2F6/2F7	Base 2F5, surface 2F6 et 2F7	N.
20-10-15	15	223	Ambiance	Ambiance	-
20-10-15	16	224	Ambiance	Ambiance	-
20-10-15	17	225	2F4	Base 2F4	E.
20-10-15	18	226	2F4	Base 2F4	E.
20-10-15	19	227	2E7	Base 2E7, surface 2E7	S.
20-10-15	20	228	2F8	Base 2F6, 2F7, surface 2F8	S.
21-10-15	21	229	2E8	Base 2E7, surface 2E8	N.
21-10-15	22	230	2F9	Base 2F8, surface 2F9	N.
21-10-15	23	231	2E8	Base 2E8, fin de fouille	E.
21-10-15	24	232	2E	Paroi sud	S.
21-10-15	25	233	2F11	Base 2F12 et 2F11	S.
21-10-15	26	234	2F	Fin de fouille	S.
21-10-15	27	235	2F	Paroi sud	S.
21-10-15	28	236	1B	Sondage H145, fin de fouille	O.

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-23-1-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-08	1	230	1A	Excavation en cours	Nord-est
2015-08-18	2	231	1A	Excavation en cours	Sud-ouest
2015-08-09	3	232	1A	Madriers en bois- support de rail de tramway	Sud
2015-08-09	4	233	1A	Madriers en bois- support de rail de tramway	Est
2015-08-12	5	234	1A	Paroi ouest, chaînage 1+940	Sud-ouest
2015-08-12	6	235	1A	Paroi ouest, chaînage 1+940	Ouest
2015-08-12	7	236	1A	Paroi ouest et drain en bois	Nord
2015-08-12	8	237	1A	Paroi est et drain en bois	Nord-est
2015-08-15	9	238	1B	Paroi nord, baie de jonction au sud de la rue William	Nord
2015-08-15	10	239	1B	Paroi nord, baie de jonction au sud de la rue William	Nord
2015-08-15	11	240	1B	Parois nord et ouest, baie de jonction	Nord-ouest

Projet : **Hydro-rue De la Montagne** **Archéologue :** **Éliane Bossé**
Film N° : **MTL15-23-1-15-NUM2** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
10-08-15	1	1	Ambiance	Lors du retrait du béton (2e niveau)	S.
10-08-15	2	2	2A99, 2A4	Conduite de gaz et recherche manuelle de la seconde	E.
10-08-15	3	3	1A1	Canalisation en cours d'excavation	S.
10-08-15	4	4	1A1	Canalisation en cours d'excavation (détail)	S.
10-08-15	5	5	3A1	Surface 3A1	N.
10-08-15	6	6	3B1	Surface 3B1	N.
10-08-15	7	7	3B1	Surface 3B1 et section sud de la tranchée H2	S.
12-08-15	8	8	3A1	Surface et en cours de fouille après agrandissement	N.
12-08-15	9	9	1A2	Traverses de bois et câble électrique, section nord de H2, paroi ouest	O.
12-08-15	10	10	1A2	Traverses de bois et câble électrique, section nord de H2, paroi ouest, vue d'Ensemble (extrémité nord de H2)	O.
12-08-15	11	11	1A2-artefacts	Une partie d'une traverse en bois (non conservé)	-
12-08-15	12	12	1A2-artefacts	Une partie d'une traverse en bois (non conservé)	-
12-08-15	13	13	1A, 2A	Paroi sud, limite sud de 1A et limite nord de 2A	S.
12-08-15	14	14	3B2	Sommet canalisation en bois (sous 3B1)	N.
12-08-15	15	15	3B2	Sommet canalisation en bois (sous 3B1)	S.
12-08-15	16	16	3B3	Surface 3B3	N.
12-08-15	17	17	3B2	Fond de la canalisation de bois (base 3B3)	N.
12-08-15	18	18	3B2	Fond de la canalisation de bois (base 3B3), vue de profil	N.
12-08-15	19	19	2A1 à 2A3	Canalisation en grès 4A1, vestige en briques 2A3 et canalisation	N.
13-08-15	20	20	3A3	Surface 3A3 (base 3A1)	N.
13-08-15	21	21	3A3	Surface 3A3 (base 3A1)	S.
13-08-15	22	22	Ambiance	Vincent F. Bélanger en train de f ouille du sondage 3A	N.
13-08-15	23	23	Ambiance	Patrick Lapointe dans son égout en 3B	S.
13-08-15	24	24	2A1 à 2A3	Après un meilleur nettoyage	N.
13-08-15	25	25	2A1 à 2A3	Après un meilleur nettoyage	E.
13-08-15	26	26	2A1 à 2A3	Vue en profil	N.
13-08-15	27	27	3B4	3B4 en cours de fouille (base 3B3, fond 3B2-ST02)	E.
13-08-15	28	28	3A4	Surface 3A4 (base 3A3)	N.
13-08-15	29	29	2A1 à 2A3	Vue en plan	O.
13-08-15	30	30	3B5	Surface 3B5	S.
13-08-15	31	31	Base 3B5	Base 3B5, fin de fouille, sondage 3B	S.
13-08-15	32	32	Ambiance	Sondage 3B et section nord de tranchée H2	N.
13-08-15	33	33	Ambiance	Sondage 3B et section nord de tranchée H2	N.
13-08-15	34	34	Base 3A4	Base 3A4-fin de fouille, sondage 3A	N.
13-08-15	35	35	Base 3A4	Base 3A4-fin de fouille, sondage 3A	E.
13-08-15	36	36	1A2	Section sud, traverses de bois sous infra actuel	S.
13-08-15	37	37	2A et 3B	Vue d'ensemble de la tranchée 2A (sondage 3B en avant-plan)	N.
13-08-15	38	38	2A et 3B	Vue d'ensemble de la tranchée 2A (sondage 3B en avant-plan)	N.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
13-08-15	39	39	2A et 3B	Vue d'ensemble de la tranchée 2A (sondage 3A en avant-plan)	S.
13-08-15	40	40	3B	Paroi sud de 3B, vue en profil	S.
13-08-15	41	41	3B	Paroi ouest de 3B, vue en profil	O.
13-08-15	42	42	3A	Paroi ouest de 3A, vue en profil	O.
13-08-15	43	44	3A	Paroi nord de 3A, vue en profil	N.
14-08-15	44	45	1A	Profil, paroi est vis-à-vis chaînage 1+920 m	E.
14-08-15	45	46	1A3	Canalisation en bois orientée est/ouest	E.
14-08-15	46	47	1A3	Canalisation en bois orientée est/ouest	E.
14-08-15	47	48	1A	Tranchée est/ouest avec criblure de pierres	E.
14-08-15	48	49	1A	Tranchée est/ouest avec criblure de pierres, vue d'ensemble avec niveau de démolition en paroi	E.
14-08-15	49	50	1A	Tranchée est/ouest avec résidus de combustion	E.
14-08-15	50	51	1A	Paroi sud (fin de la tranchée)	S.
14-08-15	51	52	2A1	Poursuite de la canalisation en grès (après excavation mécanique)	O.

Projet : **HYD 1505 Viger / De Lorimier** **Archéologue :** **Mélanie J. Gervais**
Film N° : **MTL15-23-1-NUM3** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
15-09-15	1	148	S.-op. 1B	Excavation mécanique entre 2+260 et 2+270	SE
15-09-15	2	149	S.-op. 1B	Base résiduelle d'un mur? 2+270	S
15-09-15	3	150	S.-op. 1B	Paroi ouest excavation mécanique 2+270 avec pierre	O
15-09-15	4	151	S.-op. 1B	Sol noir organique 2+270 à 2+276	S
15-09-15	5	152	S.-op. 1B	Sol noir organique 2+270 à 2+276	N
15-09-15	6	153	S.-op. 1B	Sol noir + tranchée, 2+270	S
15-09-15	7	154	S.-op. 1B	Tranchée récente dans sol noir à 2+270	S
15-09-15	8	155	S.-op. 1B	Paroi nord tranchée, avec sol noir, plus SNS	N
15-09-15	9	156	S.-op. 1B	Font test pit tranchée	N
15-09-15	10	157	S.-op. 1B	Paroi ouest excavation mécanique vers 2+295	O
15-09-15	11	158	S.-op. 1B	Fond excavation mécanique vers 2+295	E
16-09-15	12	159	S.-op. 1B	Paroi est, excavation mécanique à 2+335, Montagne/Barré	E
16-09-15	13	160	S.-op. 1B	Possible pierres résiduelles d'un mur 2+390	E
16-09-15	14	161	S.-op. 1B	NUL	
16-09-15	15	162	S.-op. 1B	Paroi ouest, vue rapprochée, possible mur 2+383	O
16-09-15	16	163	S.-op. 1B	Vue en plan possible mur	S
16-09-15	17	164	S.-op. 1B	Paroi ouest tranchée, possible mur	O

Projet : **HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **MTL15-25-2-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-07-13	1	001	S.-op. 2E	Localisation générale	Sud-ouest
2015-07-13	2	002	S.-op. 2E	Localisation générale	Nord
2015-07-13	3	003	S.-op. 2E	En cours d'excavation	Sud
2015-07-13	4	004	S.-op. 2E	En cours d'excavation	Sud
2015-07-13	5	005	S.-op. 2E	Excavation complétée	Sud-ouest
2015-07-13	6	006	S.-op. 2E	Excavation complétée	Sud-est
2015-07-13	7	007	S.-op. 2E	Excavation complétée	Nord
2015-07-13	8	008	S.-op. 2E	Paroi est	Nord-est
2015-07-13	9	009	S.-op. 2E	Paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-16	10	010	S.-op. 1E	Travaux en cours, au sud de l'av. Viger	Sud
2015-07-16	11	011	S.-op. 1E	Travaux en cours, conduits	Sud-ouest
2015-07-17	12	012	S.-op. 1E	Travaux en cours, baie de jonction chaînage 3+305	Nord-est
2015-07-17	13	013	S.-op. 1E	Travaux en cours, baie de jonction chaînage 3+305	Sud-est
2015-07-17	14	014	S.-op. 1E	Travaux en cours, baie de jonction chaînage 3+305	Nord-est
2015-07-17	15	015	S.-op. 1E	Travaux en cours, baie de jonction chaînage 3+305	Sud-est
2015-07-17	16	016	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est	Est
2015-07-17	17	017	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est	Nord-est
2015-07-17	18	018	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi sud	Sud-ouest
2015-07-17	19	019	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi ouest	Sud-ouest
2015-07-20	20	020	S.-op. 1D	Travaux en cours, baie de jonction chaînage 3+345	Nord-est
2015-07-20	21	021	S.-op. 1D	Vestige 1D3, sommet	Nord-est
2015-07-20	22	022	S.-op. 1D	Vestige 1D3, sommet	Sud
2015-07-20	23	023	S.-op. 1D	Vestige 1D3, paroi sud	Sud
2015-07-20	24	024	S.-op. 1D	Vestige 1D3, paroi sud	Sud
2015-07-20	25	025	S.-op. 1D	Paroi nord à l'ouest de 1D3	Nord
2015-07-20	26	026	S.-op. 1D	Paroi nord à l'ouest de 1D3	Nord
2015-07-20	27	027	S.-op. 1D	Vestige 1D3, paroi nord	Nord-est
2015-07-21	28	028	S.-op. 1D	Vestige 1D3, parois nord et ouest	Nord-ouest
2015-07-21	29	029	S.-op. 1D	Vestige 1D3, paroi nord	Nord
2015-07-21	30	030	S.-op. 1D	Paroi nord à l'est de 1D3	Nord-est
2015-07-21	31	031	S.-op. 1D	Vestige 1D3, parois sud et ouest	Sud-ouest
2015-07-21	32	032	S.-op. 1D	Vestige 1D3, paroi sud	Sud
2015-07-21	33	033	S.-op. 1D	Vestige 1D3, paroi sud	Sud-est
2015-07-21	34	034	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est	Nord-est
2015-07-21	35	035	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, conduit	Nord-est
2015-07-21	36	036	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-21	37	037	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-21	38	038	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, conduit	Nord-est

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-07-21	39	039	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est	Nord-est
2015-07-21	40	040	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305	Nord
2015-07-22	41	041	S.-op. 1D	Baie de jonction chaînage 3+345, paroi sud	Sud-est
2015-07-22	42	042	S.-op. 1D	Baie de jonction chaînage 3+345, paroi sud	Sud-ouest
2015-07-22	43	043	S.-op. 1D	Paroi sud à l'est de 1D3	Sud
2015-07-22	44	044	S.-op. 1D	Paroi sud à l'est de 1D3	Sud
2015-07-22	45	045	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Nord
2015-07-22	46	046	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Sud
2015-07-22	47	047	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Sud
2015-07-22	48	048	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Est
2015-07-22	49	049	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305	Nord-est
2015-07-22	50	050	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305	Nord
2015-07-22	51	051	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Nord-est
2015-07-22	52	052	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi ouest, vestige 1E2	Ouest
2015-07-22	53	053	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi ouest, vestige 1E2	Ouest
2015-07-22	54	054	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Nord-est
2015-07-22	55	055	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Nord-est
2015-07-22	56	056	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Sud-est
2015-07-22	57	057	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Sud-est
2015-07-22	58	058	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+310	Nord-ouest
2015-07-22	59	059	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Est
2015-07-22	60	060	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi est, vestige 1E1	Nord-est
2015-07-22	61	061	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, parois est et ouest, couche de résidus combustion anthracite	Nord
2015-07-22	62	062	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, paroi ouest, couche résidus de combustion anthracite	Nord-ouest
2015-07-22	63	063	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305, parois est et ouest, couche de résidus combustion anthracite	Nord
2015-07-22	64	064	S.-op. 1E	Vestige 1E3, chaînage 3+312	Nord
2015-07-22	65	065	S.-op. 1E	Vestige 1E3, chaînage 3+312, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-22	66	066	S.-op. 1E	Vestige 1E3, chaînage 3+312, paroi ouest	Ouest
2015-07-22	67	067	S.-op. 1E	Vestige 1E3, chaînage 3+312, paroi ouest	Ouest
2015-07-22	68	068	S.-op. 1E	Vestige 1E3, chaînage 3+312, paroi ouest	Ouest
2015-07-22	69	069	S.-op. 1E	Vestige 1E3, chaînage 3+312, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-22	70	070	S.-op. 1E	Vestige 1E1, chaînage 3+312, empattement	Sud
2015-07-22	71	071	S.-op. 1E	Vestige 1E1, chaînage 3+312, empattement	Nord
2015-07-22	72	072	S.-op. 1E	Vestige 1E1, chaînage 3+312, paroi est, empattement	Nord-est
2015-07-22	73	073	S.-op. 1E	Vestige 1E1, chaînage 3+312, paroi est, revêtement de briques	Nord-est
2015-07-22	74	074	S.-op. 1E	Vestige 1E1, chaînage 3+312, paroi est, revêtement de briques	Nord
2015-07-22	75	075	S.-op. 1E	Vestige 1E1, chaînage 3+312, paroi est, revêtement de briques	Ouest
2015-07-22	76	076	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305	Sud

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-07-23	77	077	S.-op. 1E	Baie de jonction chaînage 3+305	Nord-est
2015-07-23	78	078	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi ouest	Ouest
2015-07-23	79	079	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-23	80	080	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi ouest	Sud-ouest
2015-07-23	81	081	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi est	Nord-est
2015-07-23	82	082	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi est	Sud-est
2015-07-23	83	083	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi est	Nord-est
2015-07-23	84	084	S.-op. 1E	Vestige 1E4, paroi est	Est
2015-07-23	85	085	S.-op. 1E	Travaux en cours, intersection rue Belmont	Sud-ouest
2015-07-23	86	086	S.-op. 1E	Travaux en cours, intersection rue Belmont	Sud-ouest
2015-07-23	87	087	S.-op. 1E	Travaux en cours, intersection rue Belmont	Sud-ouest
2015-07-23	88	088	S.-op. 1E	Travaux en cours, au sud de l'intersection rue Belmont	Sud
2015-07-23	89	089	S.-op. 1E	Travaux en cours, au sud de l'intersection rue Belmont	Sud-est
2015-07-23	90	090	S.-op. 1E	Travaux en cours, intersection av. Viger	Sud
2015-07-23	91	091	S.-op. 1E	Travaux en cours, intersection av. Viger	Sud
2015-07-23	92	092	S.-op. 1D	Vestige 1D4, paroi nord	Nord
2015-07-23	93	093	S.-op. 1D	Vestige 1D4, paroi nord	Nord
2015-07-23	94	094	S.-op. 1D	Vestige 1D4, paroi nord	Nord-est
2015-07-23	95	095	S.-op. 1D	Vestige 1D4, paroi nord	Nord
2015-07-23	96	096	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi ouest	Ouest
2015-07-23	97	097	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-23	98	098	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi est	Sud-est
2015-07-23	99	099	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi est	Nord-est
2015-07-23	100	100	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi ouest	Ouest
2015-07-23	101	101	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi ouest	Sud-ouest
2015-07-23	102	102	S.-op. 1E	Vestige 1E5, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-23	103	103	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi est	Sud-est
2015-07-23	104	104	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi est	Sud-est
2015-07-23	105	105	S.-op. 1E	Vestiges 1E5 et 1E6, paroi ouest	Sud-ouest
2015-07-23	106	106	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi est	Est
2015-07-23	107	107	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi est	Sud-est
2015-07-23	108	108	S.-op. 1E	Vestiges 1E6 et 1E5, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-23	109	109	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi est	Est
2015-07-24	110	110	S.-op. 1E	Vestiges 1E6 et 1E1, paroi est	Sud-est
2015-07-24	111	111	S.-op. 1E	Vestiges 1E6 et 1E1, paroi est	Est
2015-07-24	112	112	S.-op. 1E	Vestiges 1E6 et 1E5, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-24	113	113	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi ouest	Ouest
2015-07-24	114	114	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi ouest	Sud-ouest

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-07-24	115	115	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-24	116	116	S.-op. 1E	Vestige 1E6, paroi ouest	Ouest
2015-07-24	117	117	S.-op. 1E	Dalle de béton 1E7	Nord
2015-07-24	118	118	S.-op. 1E	Dalle de béton 1E7	Nord
2015-07-24	119	119	S.-op. 1E	Dalle de béton 1E7	Sud-est
2015-07-24	120	120	S.-op. 1E	Vestige 1E8	Sud-est
2015-07-24	121	121	S.-op. 1E	Vestige 1E8	Sud-est
2015-07-27	122	122	S.-op. 1E	Paroi est, chaînage 3+150 à 3+170	Est
2015-07-27	123	123	S.-op. 1E	Parois nord et est, chaînage 3+150 à 3+170	Nord-est
2015-07-27	124	124	S.-op. 1E	Vestige 1E9 et paroi nord, chaînage 3+157	Nord-est
2015-07-27	125	125	S.-op. 1E	Vestige 1E9 et paroi nord, chaînage 3+157	Nord-est
2015-07-27	126	126	S.-op. 1E	Vestige 1E9 et parois nord et ouest, chaînage 3+157	Nord-ouest
2015-07-27	127	127	S.-op. 1E	Vestige 1E9, localisation générale	Nord-est
2015-07-27	128	128	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+325	Sud-ouest
2015-07-27	129	129	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+325	Ouest
2015-07-27	130	130	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+325	Nord-ouest
2015-07-27	131	131	S.-op. 1E	Paroi est, chaînage 3+325	Nord-est
2015-07-27	132	132	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+325	Nord-ouest
2015-07-27	133	133	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+325	Ouest
2015-07-27	134	134	S.-op. 1E	Paroi est, chaînage 3+200 à 3+220	Nord-est
2015-07-27	135	135	S.-op. 1E	Paroi est, chaînage 3+200 à 3+220	Nord-est
2015-07-28	136	136	S.-op. 1E	Tranchée 2F en cours de fouille	Sud
2015-07-28	137	137	S.-op. 1E	Tranchée 2F en cours de fouille	Sud-est
2015-07-28	138	138	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+335	Nord-ouest
2015-07-28	139	139	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+335	Nord-ouest
2015-07-28	140	140	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+335	Ouest
2015-07-28	141	141	S.-op. 1E	Vestige 1E10, parois nord et est	Nord-est
2015-07-28	142	142	S.-op. 1E	Vestige 1E10, parois nord et est	Nord-est
2015-07-29	143	143	S.-op. 1E	Paroi ouest, prolongement dalle béton 1E7 jusqu'au chaînage 3+275	Nord-ouest
2015-07-29	144	144	S.-op. 1E	Paroi ouest, prolongement dalle béton 1E7 jusqu'au chaînage 3+275	Ouest
2015-07-29	145	145	S.-op. 1E	Paroi est, chaînage 3+195	Est
2015-07-29	146	146	S.-op. 1E	Paroi est, chaînage 3+195	Nord-est
2015-07-29	147	147	S.-op. 1E	Vestige 1E12, paroi est	Nord-est
2015-07-29	148	148	S.-op. 1E	Vestige 1E12, paroi ouest	Sud-ouest
2015-07-29	149	149	S.-op. 1E	Vestige 1E12, paroi est	Nord-est
2015-07-29	150	150	S.-op. 1E	Vestige 1E12, alignement	Ouest
2015-07-29	151	151	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+280	Nord-ouest
2015-07-29	152	152	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+280	Nord-ouest

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-07-29	153	153	S.-op. 1E	Intersection de rue Belmont, conduit en grès	Sud
2015-07-29	154	154	S.-op. 1E	Intersection de rue Belmont, conduit en grès joint à égout en briques	Sud-ouest
2015-07-29	155	155	S.-op. 1E	Intersection de rue Belmont, conduit en grès joint à égout en briques	Sud
2015-07-29	156	156	S.-op. 1E	Intersection de rue Belmont, égout en briques	Ouest
2015-07-30	157	157	S.-op. 1E	Vestige 1E10, chaînage 3+340	Est
2015-07-30	158	158	S.-op. 1E	Vestige 1E10, chaînage 3+340	Nord-est
2015-07-30	159	159	S.-op. 1E	Vestige 1E10, chaînage 3+340	Sud-est
2015-07-30	160	160	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Est
2015-07-30	161	161	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Sud-est
2015-07-30	162	162	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Nord-est
2015-07-30	163	163	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	En plan
2015-07-30	164	164	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Nord-est
2015-07-30	165	165	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Nord-est
2015-07-30	166	166	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Est
2015-07-30	167	167	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	Sud
2015-07-30	168	168	S.-op. 1E	Vestiges 1E13en brique et 1E10 en pierre	En plan
2015-07-30	169	169	S.-op. 1E	Vestige 1E10, parement ouest	Est
2015-07-30	170	170	S.-op. 1E	Paroi ouest, chaînage 3+345	Ouest
2015-07-31	171	171	S.-op. 1E	Vestige 1E10, conduit en grès sous la maçonnerie, chaînage 3+345	Est
2015-07-31	172	172	S.-op. 1E	Vestige 1E10, conduit en grès sous la maçonnerie, chaînage 3+345	Est
2015-07-31	173	173	S.-op. 1E	Vestige 1E10, conduit en grès sous la maçonnerie, chaînage 3+345	Sud-est
2015-07-31	174	174	S.-op. 1E	Dalle de béton 1E11, paroi ouest	Nord-ouest
2015-07-31	175	175	S.-op. 1E	Dalle de béton 1E11, paroi ouest	Sud-ouest
2015-07-31	176	176	S.-op. 1E	Dalle de béton 1E11, paroi ouest	Ouest
2015-07-31	177	177	S.-op. 1D	Paroi nord entre vestiges 1D2 et 1D3, chaînage 3+330	Nord
2015-07-31	178	178	S.-op. 1D	Paroi nord entre vestiges 1D2 et 1D3, chaînage 3+330	Nord-ouest
2015-07-31	179	179	S.-op. 1D	Paroi nord entre vestiges 1D2 et 1D3, chaînage 3+330	Nord-ouest
2015-07-31	180	180	S.-op. 1D	Vestige 1D2, paroi nord	Nord
2015-07-31	181	181	S.-op. 1D	Vestige 1D2, paroi nord	Nord-ouest
2015-07-31	182	182	S.-op. 1E	Couche de pierres calcaires ébauchées, déstructuré, chaînage 3+365	Nord-est
2015-07-31	183	183	S.-op. 1E	Couche de pierres calcaires ébauchées, déstructuré, chaînage 3+365	En plan
2015-07-31	184	184	S.-op. 1E	Vestige 1E10, parement ouest	Est
2015-07-31	185	185	S.-op. 1E	Vestige 1E10, parement ouest	Sud-est
2015-07-31	186	186	S.-op. 1D	Vestige 1D1 et massif électrique, paroi nord	Sud-ouest
2015-07-31	187	187	S.-op. 1D	Vestige 1D1 et massif électrique, paroi nord	Sud
2015-07-31	188	188	S.-op. 1D	Massif électrique et égout	Nord-est
2015-07-31	189	189	S.-op. 1D	Vestige 1D2, paroi nord	Nord
2015-07-31	190	190	S.-op. 1D	Vestige 1D2, paroi nord	Nord

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-08-28	191	300	S.-op. 1B	Paroi ouest, chaînage 2+758	Ouest
2015-08-28	192	301	S.-op. 1B	Paroi ouest, chaînage 2+758	Est
2015-08-28	193	303	S.-op. 1B	Vue générale de la zone	Sud
2015-08-28	194	320	S.-op. 1C	Vestige 1C15, parement sud, chaînage 3+074	Nord-ouest
2015-08-28	195	321	S.-op. 1C	Vestige 1C15, parement sud, chaînage 3+074	Nord
2015-08-28	196	322	S.-op. 1C	Vestige 1C15, conduite en plomb	Nord
2015-08-28	197	323	S.-op. 1C	Vestige 1C15, parement sud, localisation générale	Nord-ouest
2015-08-28	198	324	S.-op. 1C	Vestige 1C15, conduite en plomb	Nord-est
2015-08-28	199	325	S.-op. 1C	Vestiges 1C14 et 1C15	Nord
2015-08-28	200	326	S.-op. 1C	Vestiges 1C14 et 1C15	Nord-est
2015-08-28	201	327	S.-op. 1C	Vestige 1C15, parement sud	Nord-ouest
2015-08-28	202	328	S.-op. 1C	Vestige 1C15, parement sud	Nord-est
2015-09-02	203	351	S.-op. 1A	Vestiges 1A2 et 1A3	En plan
2015-09-02	204	352	S.-op. 1A	Vestiges 1A2 et 1A3	Nord-est
2015-09-02	205	353	S.-op. 1A	Vestiges 1A2 et 1A3	Sud-ouest
2015-09-02	206	354	S.-op. 1A	Vestige 1A1, drain en bois	En plan
2015-09-02	207	355	S.-op. 1A	Vestige 1A1, drain en bois	En plan
2015-09-02	208	357	S.-op. 1A	Paroi est, chaînage 2+570	Sud-est
2015-09-02	209	358	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+570	Sud-ouest
2015-09-02	210	359	S.-op. 1A	Paroi est, chaînage 2+570	Est
2015-09-02	211	360	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+570	Ouest
2015-09-02	212	361	S.-op. 1A	Vestige 1A4, parement sud	Nord-ouest
2015-09-02	213	362	S.-op. 1A	Vestige 1A4	En plan
2015-09-02	214	363	S.-op. 1A	Paroi est, chaînage 2+470	Est
2015-09-02	215	364	S.-op. 1A	Vestige 1A4 et paroi est	Nord-est
2015-09-02	216	365	S.-op. 1A	Vestige 1A4 et paroi est	Est
2015-09-02	217	366	S.-op. 1A	Vestige 1A4 et paroi est	Est
2015-09-02	218	367	S.-op. 1A	Vestige 1A4 et paroi est	Est
2015-09-02	219	368	S.-op. 1A	Paroi est, chaînage 2+565	Est
2015-09-02	220	369	S.-op. 1A	Paroi est, chaînage 2+565	Nord-est
2015-09-03	221	372	S.-op. 3A	Vestige 3A3	Ouest
2015-09-03	222	373	S.-op. 2B	En cours de fouille	Sud
2015-09-03	223	374	S.-op. 3A	Vestige 3A3, parement nord	Sud
2015-09-03	224	375	S.-op. 1A	Vestige 1A5	Sud-est
2015-09-03	225	376	S.-op. 1A	Vestige 1A5	En plan
2015-09-03	226	377	S.-op. 1A	Vestige 1A5	Sud-est
2015-09-03	227	378	S.-op. 1A	Vestiges 1A5 et 1A6	Sud-ouest
2015-09-03	228	379	S.-op. 1A	Vestige 1A6	En plan

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-09-03	229	380	S.-op. 1A	Vestige 1A6	Nord-ouest
2015-09-03	230	381	S.-op. 1A	Vestige 1A6	Sud-ouest
2015-09-03	231	382	S.-op. 1A	Vestige 1A9	Est
2015-09-03	232	383	S.-op. 1A	Vestige 1A9	En plan
2015-09-03	233	384	S.-op. 1A	Paroi est, au sud du vestige 1A9	Sud-est
2015-09-03	234	385	S.-op. 1A	Vestige 1A9, paroi ouest	Ouest
2015-09-03	235	386	S.-op. 1A	Vestige 1A9, paroi ouest	Ouest
2015-09-05	236	388	S.-op. 1A	Intersection Notre-Dame et de la Montagne, côté nord	Nord
2015-09-05	237	389	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+417	Nord-ouest
2015-09-05	238	390	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+417	Nord-ouest
2015-09-05	239	391	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+417	Ouest
2015-09-05	240	392	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+417	Nord-ouest
2015-09-05	241	393	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+417	Nord-ouest
2015-09-05	242	394	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+417	Nord-ouest
2015-09-05	243	395	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+420	Nord-ouest
2015-09-05	244	396	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+420	Ouest
2015-09-06	245	397	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+427	Sud-ouest
2015-09-06	246	398	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+427	Sud-ouest
2015-09-06	247	399	S.-op. 1A	Paroi ouest, chaînage 2+426	Ouest
2015-09-10	248	400	S.-op. 1B	Artéfact- bouteille en grès Allan's Ginger Beer	En plan
2015-09-18	249	401	S.-op. 1A	Tronçon au sud de Saint-Jacques	Sud
2015-09-18	250	402	S.-op. 1A	Tronçon entre Saint-Jacques et Notre-Dame	Sud-est
2015-09-18	251	403	S.-op. 1A	Tronçon entre Saint-Jacques et Notre-Dame	Sud-est
2015-09-22	252	409	S.-op. 1F	Tronçon à l'est de l'av. Union	Est
2015-09-22	253	410	S.-op. 1F	Tronçon à l'est de l'av. Union	Nord-est
2015-09-22	254	411	S.-op. 2G	Emplacement initialement prévu	Sud-ouest
2015-09-22	255	412	S.-op. 2G	Emplacement initialement prévu	Est
2015-09-22	256	413	S.-op. 2G	Localisation générale	Est
2015-09-23	257	414	S.-op. 2H	Localisation générale	Sud-est
2015-09-23	258	415	S.-op. 2H	Paroi sud, sondage mécanique exploratoire	Sud-est
2015-09-23	259	416	S.-op. 2H	Paroi sud, sondage mécanique exploratoire	Sud
2015-09-23	260	417	S.-op. 2H	Paroi sud, sondage mécanique exploratoire	Ouest
2015-09-23	261	418	S.-op. 2H	Paroi nord, sondage mécanique exploratoire	Nord
2015-09-23	262	419	S.-op. 3G	Lot 3G1 en fouille	Nord
2015-09-23	263	420	S.-op. 3G et 3H	Lots 3G1 et 3H1 en fouille	Sud-ouest
2015-09-23	264	421	S.-op. 3G et 3H	Lots 3G1 et 3H1 en fouille	Nord-ouest
2015-09-23	265	422	S.-op. 3G	Fin de fouille 3G1	Nord
2015-09-23	266	423	S.-op. 3H	Fin de fouille 3H1	Sud

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-09-22	267	424	S.-op. 3H	Fin de fouille 3H1	Sud-ouest
2015-09-26	268	425	S.-op. 1F	Paroi sud, chaînage 4+050 vers 4+040	Sud-ouest
2015-09-26	269	426	S.-op. 1F	Creusement 1F2, chaînage 4+047	Sud-ouest
2015-09-26	270	427	S.-op. 1F	Creusement 1F2, chaînage 4+047	Sud-ouest
2015-09-26	271	428	S.-op. 1F	Creusement 1F2, chaînage 4+047	Sud
2015-09-26	272	429	S.-op. 1F	Creusement 1F2, alignement vers le nord	Nord
2015-09-26	273	430	S.-op. 1F	Excavation en cours à l'ouest de 1F2	Sud-ouest
2015-09-26	274	431	S.-op. 1F	Paroi sud, chaînage 4+032	Sud-ouest
2015-09-26	275	432	S.-op. 1F	Creusement 1F1, chaînage 4+030	Sud
2015-09-26	276	433	S.-op. 1F	Creusement 1F1, alignement vers le sud	Sud
2015-09-26	277	434	S.-op. 1F	Creusement 1F1, alignement vers le nord	Nord
2015-10-01	278	435	S.-op. 2L	Localisation générale	Est
2015-10-01	279	436	S.-op. 2L	Localisation générale	Ouest
2015-10-01	280	437	S.-op. 1G	Dalle de béton 1G2, chaînage 4+336	En plan
2015-10-01	281	438	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1, chaînage 4+336	Sud
2015-10-01	282	439	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1, chaînage 4+336	Sud-est
2015-10-01	283	440	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1	Est
2015-10-01	284	441	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1	Sud-ouest
2015-10-01	285	442	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1	Sud-ouest
2015-10-01	286	443	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1	Sud-ouest
2015-10-01	287	444	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G1	Sud-ouest
2015-10-01	288	445	S.-op. 1G	Vestiges 1G2 et 1G3	Sud-ouest
2015-10-01	289	446	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G3	Sud
2015-10-01	290	447	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G3	Nord-est
2015-10-01	291	448	S.-op. 1G	Paroi sud, chaînage 4+361	Sud
2015-10-01	292	449	S.-op. 1G	Paroi sud, chaînage 4+361	Ouest
2015-10-01	293	450	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G4	Nord-est
2015-10-01	294	451	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G4, parement sud	Nord
2015-10-01	295	452	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G4, parement sud	Est
2015-10-01	296	453	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G4, parement sud, empattement	Nord-est
2015-10-01	297	454	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G4, parement sud, empattement	En plan
2015-10-02	298	455	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G5, paroi nord	Nord-ouest
2015-10-02	299	456	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G5, paroi sud	Sud-est
2015-10-02	300	457	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G5, paroi sud	Sud
2015-10-02	301	458	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G5, paroi sud	Sud
2015-10-02	302	459	S.-op. 1G	Maçonnerie 1G5, paroi sud	Sud-est
2015-10-05	303	460	S.-op. 2M	Localisation générale	Ouest
2015-10-05	304	461	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, parement est	Ouest

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-10-05	305	462	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, parement est	Ouest
2015-10-05	306	463	S.-op. 3Q	Maçonnerie 2M1 et surface 3Q1	Ouest
2015-10-05	307	464	S.-op. 3Q	Maçonnerie 2M1 et surface 3Q1	Est
2015-10-05	308	465	S.-op. 3Q	Base 3Q1 /surface 3Q2	Sud
2015-10-05	309	466	S.-op. 3Q	Base 3Q1 /surface 3Q2	Sud
2015-10-06	310	467	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, sommet	Sud
2015-10-06	311	468	S.-op. 3Q	Base 3Q2 /surface 3Q3	Sud
2015-10-06	312	469	S.-op. 3Q	Base 3Q2 /surface 3Q3	Sud
2015-10-06	313	470	S.-op. 3Q	Base 3Q2 /surface 3Q3	Sud
2015-10-06	314	471	S.-op. 3Q	Base 3Q2 /surface 3Q3	Sud-est
2015-10-06	315	472	S.-op. 3Q	Paroi sud	Sud
2015-10-06	316	473	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1	Est
2015-10-06	317	474	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1	Est
2015-10-06	318	475	S.-op. 3Q	Base 3Q3, fin de fouille	Sud
2015-10-06	319	476	S.-op. 3Q	Base 3Q3, fin de fouille	Sud
2015-10-06	320	477	S.-op. 3Q	Base 3Q3, fin de fouille	Sud
2015-10-06	321	478	S.-op. 3P	Fin de fouille	Sud
2015-10-06	322	479	S.-op. 3P	Fin de fouille	Est
2015-10-06	323	480	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1, parement est	Ouest
2015-10-07	324	481	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1, paroi sud	Sud
2015-10-07	325	482	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1, paroi sud	Sud-est
2015-10-07	326	483	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1, paroi sud	Sud
2015-10-07	327	484	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M1, paroi sud	Sud
2015-10-07	328	485	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, parement ouest	Est
2015-10-07	329	486	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, parement ouest	Est
2015-10-07	330	487	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, mur ouest	En plan
2015-10-07	331	488	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, mur est, parement ouest	Est
2015-10-07	332	489	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, mur est, parement ouest	Est
2015-10-07	333	490	S.-op. 2M	Maçonnerie 2M2, mur est, parement ouest	Est
2015-10-07	334	491	S.-op. 2M	Dalle de béton contre parement est du mur est, maçonnerie 2M2	Est
2015-10-07	335	492	S.-op. 2M	Dalle de béton contre parement est du mur est, maçonnerie 2M2	Est
2015-10-10	336	509	S.-op. 2N	Fin de fouille, s.-op. 3S	En plan
2015-10-10	337	510	S.-op. 2N	Paroi nord, s.-op. 3S	Nord
2015-10-10	338	511	S.-op. 2N	Paroi nord, s.-op. 3S	Nord-est
2015-10-10	339	512	S.-op. 2N	Paroi nord, s.-op. 3S	Nord
2015-10-10	340	513	S.-op. 2N	Paroi sud, s.-op. 3T	Sud
2015-10-10	341	514	S.-op. 2N	Paroi sud, s.-op. 3T	Sud-ouest
2015-10-10	342	515	S.-op. 2N	Paroi sud, s.-op. 3T	Sud-ouest

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-10-10	343	516	S.-op. 2N	Paroi sud, s.-op. 3T	Sud
2015-10-19	344	531	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K1, parement ouest	Est
2015-10-19	345	532	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K1, parement ouest	Nord-est
2015-10-19	346	533	S.-op. 1K	Travaux en cours, vers intersection Saint-Denis	Sud-ouest
2015-10-19	347	534	S.-op. 1K	Travaux en cours, vers intersection Berri	Est
2015-10-19	348	535	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K1, paroi nord	Nord
2015-10-19	349	536	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K1, paroi nord	Nord
2015-10-19	350	537	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K2, paroi sud	Sud
2015-10-19	351	538	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K2, paroi sud	Sud-est
2015-10-19	352	539	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K2, paroi nord	Nord
2015-10-19	353	540	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K3, paroi nord	Nord
2015-10-19	354	541	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K3, paroi nord	Nord-ouest
2015-10-19	355	542	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K3, paroi nord	Nord
2015-10-19	356	543	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K3, paroi nord	Nord-est
2015-10-19	357	544	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K1, paroi sud	Sud
2015-10-19	358	545	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K4, paroi nord	Nord-ouest
2015-10-19	359	546	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K4, paroi nord	Nord
2015-10-19	360	547	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K4, paroi nord	Nord-est
2015-10-19	361	548	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K4, paroi sud	Sud-est
2015-10-19	362	549	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K5, paroi sud	Sud
2015-10-19	363	550	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K5, paroi sud	Sud
2015-10-19	364	551	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K5, paroi nord	Nord
2015-10-20	365	552	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K7, paroi sud	Sud
2015-10-20	366	553	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K7, paroi sud	Sud-est
2015-10-20	367	554	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K7, paroi sud	Sud
2015-10-20	368	555	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K7, paroi sud	Sud-ouest
2015-10-20	369	556	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K6, paroi sud	Sud
2015-10-20	370	557	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K6, paroi sud	Sud-est
2015-10-20	371	558	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K8, paroi sud	Sud
2015-10-20	372	559	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K8, paroi sud	Sud-ouest
2015-10-20	373	560	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K8, paroi sud	Sud
2015-10-20	374	561	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K8, paroi sud	Sud
2015-10-20	375	562	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K8, paroi nord	Nord-est
2015-10-20	376	563	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K8, paroi nord	Nord
2015-10-21	377	564	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K9, paroi sud	Sud
2015-10-21	378	565	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K9, paroi sud	Sud-est
2015-10-21	379	566	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K9, paroi sud	Sud-ouest
2015-10-21	380	567	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K9, paroi nord	Nord

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-10-21	381	568	S.-op. 1K	Maçonnerie 1K9, paroi nord	Nord-ouest
2015-10-23	382	1003	S.-op. 1L	Baie de jonction, paroi sud, chaînage 5+440	Sud
2015-10-23	383	1004	S.-op. 1L	Baie de jonction, paroi sud, chaînage 5+440, côté est	Sud
2015-10-23	384	1005	S.-op. 1L	Baie de jonction, paroi ouest	Sud-ouest
2015-10-23	385	1006	S.-op. 1L	Baie de jonction, paroi est	Est
2015-10-23	386	1007	S.-op. 1L	Baie de jonction, paroi est	Sud-est
2015-10-23	387	1008	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H8, parement ouest	Est
2015-10-23	388	1009	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H8, parement ouest	Sud-est
2015-10-23	389	1010	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H8, avec façade de bâtiment au sud de R.-Lévesque	Sud
2015-10-23	390	1011	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H8, avec façade de bâtiment au nord de R.-Lévesque	Nord
2015-10-23	391	1012	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H8, sommet	Nord
2015-10-23	392	1013	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, parement est	Ouest
2015-10-23	393	1014	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, parement est	Sud-ouest
2015-10-23	394	1015	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, parement est	Nord-ouest
2015-10-23	395	1016	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, parement est	Ouest
2015-10-23	396	1017	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, parement est	Sud-ouest
2015-10-23	397	1018	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, parement est	Nord-ouest
2015-10-23	398	1019	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, sommet	Nord
2015-10-23	399	1020	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, sommet	Nord-ouest
2015-10-23	400	1021	S.-op. 1H	Maçonnerie 1H6, sommet	Sud-ouest
2015-11-02	401	1036	S.-op. 1L	Baie de jonction, maçonnerie 1L1, chaînage 5+440	Ouest
2015-11-02	402	1037	S.-op. 1L	Maçonnerie 1L1, paroi sud	Sud-est
2015-11-02	403	1038	S.-op. 1L	Maçonnerie 1L1, paroi sud, chaînage 5+428	Sud-ouest
2015-11-03	404	1039	S.-op. 1L	Intersection Labelle, paroi sud, chaînage 5+455	Sud
2015-11-03	405	1040	S.-op. 1L	Intersection Labelle, paroi nord, chaînage 5+455	Nord
2015-11-03	406	1041	S.-op. 1L	Intersection Labelle, paroi nord, chaînage 5+455	Nord-est
2015-11-03	407	1042	S.-op. 1L	Vestige 1B3, paroi nord	Nord
2015-11-03	408	1043	S.-op. 1L	Vestige 1B3, paroi sud	Sud
2015-11-04	409	1044	S.-op. 1L	Vestige 1B4, paroi sud	Sud
2015-11-04	410	1045	S.-op. 1L	Vestige 1B4, paroi sud	Sud
2015-11-04	411	1046	S.-op. 1L	Vestige 1B4, paroi nord	Nord
2015-11-04	412	1047	S.-op. 1L	Vestige 1B4, alignement avec le front bâti au nord	Nord
2015-11-05	413	1048	S.-op. 1S	Vue générale, intersection René-Lévesque et Cartier	Nord-est
2015-11-05	414	1049	S.-op. 1S	Vue générale, intersection René-Lévesque et Cartier	Nord-est
2015-11-05	415	1050	S.-op. 1S	Paroi est, chaînage 6+560	Est
2015-11-05	416	1051	S.-op. 1S	Paroi ouest, chaînage 6+560	Sud-ouest
2015-11-05	417	1052	S.-op. 1S	Aménagement 1S1, paroi ouest	Nord-ouest
2015-11-05	418	1053	S.-op. 1S	Aménagement 1S1, paroi ouest	Ouest

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-11-05	419	1054	S.-op. 1S	Paroi ouest, au nord de 1S1	Nord-ouest
2015-11-05	420	1055	S.-op. 1S	Paroi ouest, chaînage 6+575	Nord-ouest
2015-11-05	421	1056	S.-op. 1S	Paroi ouest, chaînage 6+575	Ouest
2015-11-05	422	1057	S.-op. 1S	Paroi ouest, chaînage 6+575, conduit de gaz	Ouest
2015-11-05	423	1058	S.-op. 2U	Localisation générale de la tranchée	Ouest
2015-11-05	424	1059	S.-op. 2U	Localisation générale de la tranchée	Ouest
2015-11-05	425	1060	S.-op. 2U	Maçonnerie 2U1	Ouest
2015-11-05	426	1061	S.-op. 2U	Maçonnerie 2U1	Est
2015-11-06	427	1062	S.-op. 1T	Excavation en cours, intersection Sainte-Catherine	Sud
2015-11-06	428	1063	S.-op. 1S	Excavation en cours, intersection René-Lévesque	Sud-ouest
2015-11-06	429	1064	S.-op. 1S et 1T	Excavation en cours, intersection Sainte-Rose	Sud-est
2015-11-06	430	1065	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+765	Est
2015-11-06	431	1066	S.-op. 1T	Excavation en cours, chaînage 6+760	Sud
2015-11-06	432	1067	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+768	Est
2015-11-06	433	1068	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+768	Nord-est
2015-11-06	434	1069	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+768	Sud-est
2015-11-06	435	1070	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T1, paroi ouest	Ouest
2015-11-06	436	1071	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T1, paroi ouest	Ouest
2015-11-06	437	1072	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T2, paroi est	Sud-est
2015-11-06	438	1073	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T2, paroi est	Sud-est
2015-11-06	439	1074	S.-op. 1S	Paroi ouest, chaînage 6+610	Sud-ouest
2015-11-06	440	1075	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi ouest, alignement avec le front bâti arrière	Ouest
2015-11-06	441	1076	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi ouest	Sud-ouest
2015-11-06	442	1077	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi ouest	Ouest
2015-11-06	443	1078	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi ouest	Ouest
2015-11-06	444	1079	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi ouest	Sud-ouest
2015-11-06	445	1080	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi est, alignement avec le front bâti arrière	Est
2015-11-06	446	1081	S.-op. 1T	Maçonnerie 1T3, paroi ouest	Ouest
2015-11-10	447	1082	S.-op. 1T	Paroi ouest, chaînage 6+735, alignement avec l'allée de circulation	Ouest
2015-11-10	448	1083	S.-op. 1T	Paroi ouest, chaînage 6+735, alignement avec l'allée de circulation	Ouest
2015-11-10	449	1084	S.-op. 1T	Excavation en cours, chaînage 6+750	Sud
2015-11-10	450	1085	S.-op. 1T	Paroi ouest, chaînage 6+730	Nord-ouest
2015-11-10	451	1086	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+730	Sud-est
2015-11-10	452	1087	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+721	Sud-est
2015-11-10	453	1088	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+721	Nord-est
2015-11-10	454	1089	S.-op. 1T	Paroi est, chaînage 6+721	Sud-ouest
2015-11-16	455	1090	S.-op. 2W et 4D	Maçonnerie 2W1 et surface 4D1	Nord
2015-11-16	456	1091	S.-op. 4D	Surface 4D1	Nord

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-11-16	457	1092	S.-op. 2W	Localisation générale, alignement vers l'est	Est
2015-11-16	458	1093	S.-op. 2W	Localisation générale, alignement vers le sud	Sud
2015-11-16	459	1094	S.-op. 2W	Localisation générale, alignement vers le nord	Nord
2015-11-16	460	1095	S.-op. 2W	Localisation générale, alignement vers l'ouest	Ouest
2015-11-16	461	1096	S.-op. 4D	Base 4D1 / surface 4D2	Nord
2015-11-16	462	1097	S.-op. 4D	Base 4D2 / surface 4D3	Nord
2015-11-16	463	1098	S.-op. 4D	Base 4D3 / surface 4D4	Nord
2015-11-17	464	1099	S.-op. 2W et 4E	Surface 4E1	Est
2015-11-17	465	1100	S.-op. 2W et 4E	Maçonnerie 2W2 et surface 4E1	Ouest
2015-11-17	466	1101	S.-op. 4E	Surface 4E1	Ouest
2015-11-17	467	1102	S.-op. 4E	Surface 4E1	Nord
2015-11-17	468	1103	S.-op. 4E	Surface 4E1	Nord
2015-11-17	469	1104	S.-op. 4D	Surface 4D4 (à l'est) et surface 4D5 (à l'ouest)	Sud
2015-11-17	470	1105	S.-op. 4D	Surface 4D5	Est
2015-11-17	471	1106	S.-op. 4D	Base 4D4 et base 4D5, fin de fouille	Ouest
2015-11-17	472	1107	S.-op. 4D	Base 4D5, fin de fouille	Est
2015-11-17	473	1108	S.-op. 4D	Paroi sud	Sud
2015-11-17	474	1109	S.-op. 4D	Paroi sud	Sud
2015-11-17	475	1110	S.-op. 4D	Paroi sud	Sud
2015-11-17	476	1111	S.-op. 4D	Paroi sud, détail	Sud
2015-11-17	477	1112	S.-op. 2W et 4F	Surface 4F1et maçonnerie 2W2	Sud
2015-11-17	478	1113	S.-op. 4F	Surface 4F1	En plan
2015-11-17	479	1114	S.-op. 4E	Base 4E1 / surface 4E2	Sud
2015-11-17	480	1115	S.-op. 4E	Base 4E1 / surface 4E2	En plan
2015-11-17	481	1116	S.-op. 4E	Base 4E1 / surface 4E2	En plan
2015-11-17	482	1117	S.-op. 4E	Base 4E1 / surface 4E2	En plan
2015-11-17	483	1118	S.-op. 2W	Vestiges 2W3 et 2W4	Ouest
2015-11-17	484	1119	S.-op. 2W	Vestiges 2W3 et 2W4	Nord-est
2015-11-17	485	1120	S.-op. 2W	Vestige 2W3	Nord
2015-11-17	486	1121	S.-op. 2W	Vestige 2W3, parement ouest	Sud-est
2015-11-17	487	1122	S.-op. 2W	Vestige 2W3 et paroi sud	Sud
2015-11-17	488	1123	S.-op. 2W	Vestige 2W4	Nord
2015-11-17	489	1124	S.-op. 2W	Vestige 2W4	Nord-ouest
2015-11-17	490	1125	S.-op. 4E	4E2 en fouille	Sud
2015-11-17	491	1126	S.-op. 4E	4E2 en fouille	Sud
2015-11-17	492	1127	S.-op. 4E	Base 2B2 / surface 2B3	Ouest
2015-11-17	493	1128	S.-op. 4F	Base 4F1 / surface 4F2	Nord
2015-11-17	494	1129	S.-op. 4F	Base 4F1 / surface 4F2	Ouest

Projet : HYD1505-Lignes souterraines DeLorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : MTL15-25-2-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-11-17	495	1130	S.-op. 4F	Base 4F2, fin de fouille	Est
2015-11-17	496	1131	S.-op. 4F	Base 4F2, fin de fouille	Sud
2015-11-17	497	1132	S.-op. 4E	Base 4E3 / surface 4E4 à l'est; 4E3 en cours de fouille à l'ouest	Est
2015-11-17	498	1133	S.-op. 4E	Base 4E3 / surface 4E4 à l'est; 4E3 en cours de fouille à l'ouest	Est
2015-11-17	499	1134	S.-op. 2W	Paroi sud	Sud
2015-11-18	500	1135	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité est	Nord
2015-11-18	501	1136	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité est	Nord-est
2015-11-18	502	1137	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité est	Est
2015-11-18	503	1138	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité est	Est
2015-11-18	504	1139	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité est	Ouest
2015-11-18	505	1140	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité ouest	Est
2015-11-18	506	1141	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, extrémité ouest	Est
2015-11-18	507	1142	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2	Nord-ouest
2015-11-18	508	1143	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, conduit en plomb	Nord
2015-11-18	509	1144	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W2, conduit en plomb	Nord
2015-11-18	510	1145	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W1	Nord-ouest
2015-11-18	511	1146	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W1	Nord
2015-11-18	512	1147	S.-op. 2W	Maçonneries 2W1 et 2W2, extrémité ouest	Est
2015-11-18	513	1148	S.-op. 2W	Maçonnerie 2W1	Ouest

Projet : **Hydro-Québec, poste Delorimier** **Archéologue :** **Éliane Bossé**
Film N° : **MTL15-25-2-15-NUM2** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
24-08-15	1	8240024	1C22	Mur en pierre orienté nord/sud	N.
24-08-15	2	8240025	1C22	Vue en profil du parement ouest	E.
24-08-15	3	8240026	1C22	Détail sommet	N.
25-08-15	4	8250031	1C	Paroi nord, tranchée 1B, vis-à-vis mur 1C22	N.
25-08-15	5	8250032	1C	Paroi sud, tranchée 1B, vis-à-vis mur 1C22	S.
25-08-15	6	8250034	1C	Paroi sud, tranchée 1B, vis-à-vis mur 1C22	S.
25-08-15	7	8250035	1C23	Mur en pierres 1C23	N.
25-08-15	8	8250036	1C23	Vue d'ensemble dans la tranchée 1C	O.
25-08-15	9	8250037	1C23	Parement ouest, vue en profil	E.
25-08-15	10	8250038	1C23	Parement est, vue en profil	O.
25-08-15	11	8250042	1C23	Paroi sud 1C23 (après excavation mécanique), section ouest	S.
25-08-15	12	8250043	1C23	Paroi sud 1C23 (après excavation mécanique), section est	S.
25-08-15	13	8250044	2D	Paroi sud de la tranchée 2D vis-à-vis sondage 3B, section est	S.
25-08-15	14	8250045	2D	Paroi sud de la tranchée 2D vis-à-vis sondage 3B, section ouest	S.
25-08-15	15	8250046	2D	Paroi sud de la tranchée 2D vis-à-vis sondage 3B, vue d'ensemble	S.
25-08-15	16	8250047	3B1	Surface 2A1, début de fouille	N.
25-08-15	17	8260051	1C26	Mur 1C26, parement est, vue en profil	O.
25-08-15	18	8260052	1C26	Mur 1C26, vue en plan	N.
25-08-15	19	8260053	1C26	Mur 1C26, parement ouest, vue en profil	E.
25-08-15	20	8260054	1C26/1C25	Murs 1C26 et 1C25, vue en profil	N.-E.
25-08-15	21	8260055	1C25	Mur 1C25, parement sud, vue en profil	N.
25-08-15	22	8260056	1C26/1C25	Vue d'ensemble, en plan	N.
25-08-15	23	8260057	1C26	Vue générale	O.
25-08-15	24	8260058	1C25	Parement sud, vue en profil avec stratigraphie	N.
25-08-15	25	8260059	3B2	Surface 3B2 (base 3B1)	N.
25-08-15	26	8260060	1C26/1C25	Après l'excavation mécanique, profil stratigraphique	N.
25-08-15	27	8260061	3B4	Surface 3B4 (base 3B2)	N.
25-08-15	28	8260062	Ambiance	Ambiance	-
25-08-15	29	8260063	3B5	Base 3B4 et surface 3B5 et 3B6	N.
25-08-15	30	8260064	1C	Stratigraphie de la paroi nord, limite ouest, dalle de béton #1	N.
25-08-15	31	8260065	1C	Stratigraphie de la paroi nord, limite1C et 2C (H5A)	N.
25-08-15	32	8260066	1C	Stratigraphie de la paroi nord, limite1C et 2C (H5A)	N.
25-08-15	33	8260067	2C	Dalle de béton dans la tranchée du sondage H5A	N.
25-08-15	34	8260068	2C	Dalle de béton dans la tranchée du sondage H5A	N.
25-08-15	35	8260069	2C	Dalle de béton dans la tranchée du sondage H5A, vue générale	E.
25-08-15	36	8260070	3B7/3B5/3B6	Canalisation3B7, base 3B5, test pit 3B6	N.
25-08-15	37	8260071	3B7/3B5	Détail canalisation 3B7 et base 3B5	O.
27-08-15	38	8270072	2C99	Base de l'excavation mécanique pour sondage H5A	O.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
27-08-15	39	8270073	2C99	Base de l'excavation mécanique pour sondage H5A	O.
27-08-15	40	8270074	2C99	Base de l'excavation mécanique pour sondage H5A, section est	N.
27-08-15	41	8270075	2C99	Base de l'excavation mécanique pour sondage H5A, section ouest (avec section plus profonde)	N.
27-08-15	42	8270076	2C	Profil stratigraphique, paroi nord	N.
27-08-15	43	8270077	2C	Profil stratigraphique, paroi sud	S.
27-08-15	44	8270078	1C21	Canalisation en fonte nord/sud	N.
27-08-15	45	8270079	1C20	Mur en pierre nord/sud	N.
27-08-15	46	8270080	1C20-1C19	Mur 1C20 et 1C19, vue en plongée	S.
27-08-15	47	8270081	1C20-1C19	Mur 1C20 et 1C19, vue en profil	S.
27-08-15	48	8270082	1C20	Parlement est du mur 1C20, vue en profil	O.
27-08-15	49	8270083	1C20	Parement ouest du mur 1C20, vue en profil	E.
27-08-15	50	8270084	1C20/1C19	Détail du coin reliant les deux murs	S.-E.
27-08-15	51	8270085	1C20/1C19	Détail du coin reliant les deux murs, vue en plan	S.
27-08-15	52	8270086	1C19	Vue en profil, détail d'une section	S.
28-08-15	53	8280087	1C	Profil stratigaphique, paroi sud vis-à-vis 3+120	S.
28-08-15	54	8280088	1C16	Canalisation en fonte est/ouest, 1C19	N.
28-08-15	55	8280089	1C19/1C18	Canalisation nord/sud en métal ferreux et suite du mur 1C19	S.
28-08-15	56	8280090	1C19/1C18	Canalisation nord/sud en métal ferreux et suite du mur 1C19	S.
28-08-15	57	8280091	1C18	Canalisation nord/sud en métal ferreux	S.
28-08-15	58	8280092	3B7	Canalisation en grès (petite insérée dans la grande)	N.
28-08-15	59	8280093	3B7	Canalisation en grès	N.
28-08-15	60	8280094	2D	Fin de l'excavation mécanique, sable naturel en paroi et à la base	N.
28-08-15	61	8280095	1C	Remblai de concassé immédiatement sous l'infra, extrémité est de 1H	E.
28-08-15	62	8280096	1C	Stratigraphie paroi nord à l'extrémité est de la sous-opération	N.
28-08-15	63	8280097	1C	Stratigraphie paroi nord à l'extrémité est de la sous-opération	N.
28-08-15	64	8280098	Ambiance	Excavation de 1C, à côté de l'ancienne gare Viger	O.
31-08-15	65	8310099	1C13	Mur 1C13	N.
31-08-15	66	8310100	1C13	Mur 1C13	N.
31-08-15	67	8310101	1C12	Mur 1C12	N.
31-08-15	68	8310102	1C12	Mur 1C12 et massif sur son flanc est	N.
31-08-15	69	8310103	1C12	Vue en profil de son parement ouest	E.
31-08-15	70	8310104	1C12	Vue générale de 1C12	E.
31-08-15	71	8310105	1C11	Mur 1C11	N.
31-08-15	72	8310106	1C11	Mur 1C11, vue d'ensemble	E.
31-08-15	73	8310107	1C10	Dalle de béton (?) à la base de la tranchée	E.
31-08-15	74	8310108	1C9	Mur 1C9	N.
31-08-15	75	8310109	1C8	Mur 1C8, mur de béton 1C6	S.
31-08-15	76	9010110	1C7, 1C6, 1C5	Vue d'ensemble	E.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
31-08-15	77	9010111	1C5	Détail d'une section de 1C5 avec revêtement sur parements	N.
01-09-15	78	9010112	1C6	Mur 1C6 tronqué par l'excavation mécanique	E.
01-09-15	79	9010113	1C5/1C7	Mur 1C5 et dalle de béton 1C7 à leur extrémité ouest	O.
01-09-15	80	9010114	1C5/1C7	Mur 1C5 et dalle de béton 1C7 à leur extrémité ouest	O.
01-09-15	81	9010115	1C4	Canalisation en fonte 1C4 (pas in situ)	N.
01-09-15	82	9010116	1C3	Vestige 1C3, vue d'ensemble	O.
01-09-15	83	9010117	1C3	Détail, section est	O.
01-09-15	84	9010118	1C3	Détail, section centrale	O.
01-09-15	85	9010119	1C3	Vue d'ensemble, section centrale	N.
01-09-15	86	9010120	1J	Canalisation en fonte est/ouest	O.
01-09-15	87	9010121	1J	Canalisation en fonte est/ouest	O.
01-09-15	88	9010122	H3, 1A1	Canalisation en bois nord-sud sur De la Montagne, vis-à-vis 2 + 600	O.
01-09-15	89	9010123	H3, 1A1	Canalisation en bois nord-sud sur De la Montagne, vis-à-vis 2 + 600	S.
02-09-15	90	9020124	1C1	Canalisation en fonte nord-sud	S.
02-09-15	91	9020125	1C2	Vestige 1C2 en paroi sud (après l'excavation mécanique)	S.
02-09-15	92	9020126	1C	Canalisation à son extrémité ouest (2 + 950 point de chaînage)	O.
02-09-15	93	9020127	1C	Vue en profil des deux canalisations B et C contre la limite ouest de 1C (2 + 950 point de chaînage)	O.
02-09-15	94	9020128	1C2	Canalisation en grès nord-sud (2 + 950 point de chaînage)	N.
02-09-15	95	9020129	Ambiance	Sous-opération 1C, +/- tiers ouest (avec tuyau A en paroi nord) (2 + 950 point de chaînage)	O.
02-09-15	96	9020130	1C3	Canalisation en plomb nord-sud (2 + 950 point de chaînage)	N.
02-09-15	97	9020131	1C	Conduite A passant sous le massif au centre de la sous-opération 1C (2 + 950 point de chaînage)	O.
03-09-15	98	9030132	1C	Conduite A dans le tiers est de la sous-opération A +C (2 + 950 point de chaînage)	E.
03-09-15	99	9030133	1C	Les deux tuyaux de fonte parallèles approx. vis-à-vis 2+935)	N.
03-09-15	100	9030134	1K	Canalisation en fonte C	-
22-09-15	101	9220001	Ambiance	Extrémité ouest de la sous-opération 1F	O.
22-09-15	102	9220002	1F	Paroi ouest, sous-opération 1F	O.
22-09-15	103	9220003	1F3	Mur en pierre 1F3	N.
22-09-15	104	9220004	1F3	Mur en pierre 1F3, parement est	O.
22-09-15	105	9220005	1F3	Mur en pierre 1F3, parement ouest	E.
22-09-15	106	9220006	1F3	Mur en pierre 1F3, vue rapprochée	E.
22-09-15	107	9220007	1F3, 1F4	Vue d'ensemble 1F3, 1F4	O.
22-09-15	108	9220008	1F4	Mur en pierre 1F4	N.
22-09-15	109	9220009	1F4	Mur en pierre 1F4, parement ouest	E.
22-09-15	110	9220010	1F4	Mur en pierre 1F4, parement est	N.-O.
22-09-15	111	9220011	1F4	Mur en pierre 1F4, parement est	N.-O.
22-09-15	112	9220012	1F5	Dalle de béton 1F5, extrémité ouest	N.
22-09-15	113	9220013	1F5	Dalle de béton 1F5, extrémité ouest	N.
22-09-15	114	9220014	1F5-1F6	Vue d'ensemble : dalle de béton et dallage en briques	E.
22-09-15	115	9220015	1F7	Mur en pierre 1F7	N.
22-09-15	116	9220016	1F7, 1F10, 1F5	Vue d'ensemble, mur 1F7, dalle de béton et dallage brique	O.
22-09-15	117	9220017	1F7	Mur en pierres 1F7, parement ouest	E.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
22-09-15	118	9220018	1F7	Mur en pierre, 1F7 parement est	O.
22-09-15	119	9220019	1F6	Dallage en brique1F6, section nord tronquée par la tranchée	N.
22-09-15	120	9220020	1F6	Dallage en brique1F6, section nord tronquée par la tranchée, avec profil, paroi nord	N.
22-09-15	121	9220021	1F3	Profil stratigraphique vis-à-vis 1F3, paroi sud	S.
22-09-15	122	9220022	1F3	Profil stratigraphique vis-à-vis 1F3, paroi nord	N.
23-09-15	123	9230023	1F10	Mur en pierre 1F10	N.
23-09-15	124	9230024	1F10	Mur en pierre 1F10, parement est	O.
23-09-15	125	9230025	1F10	Détail, section en béton contre flan est du mur	N.
23-09-15	126	9230026	1F10	Mur en pierre 1F10, parement ouest	E.
23-09-15	127	9230027	1F10	Vue d'ensemble 1F10	O.
23-09-15	128	9230028	1F4	Profil stratigraphique 1F4, paroi sud	S.
23-09-15	129	9230029	1F4	Profil stratigraphique 1F4, paroi sud	S.
23-09-15	130	9230030	1F10, 1F5	Canalisation 1F10 et dalle de béton 1F5	S.
23-09-15	131	9230031	1F10, 1F5	Canalisation 1F10 et dalle de béton 1F5	S.
23-09-15	132	9230032	1F5, 1F6, 1F11	Dalle de béton 1F5, dallage en brique 1F6 et dallage en pierre 1F11	S.
23-09-15	133	9230033	1F6, 1F11	Dallage en brique, extrémité est	S.
23-09-15	134	9230034	1F6	Dallage en brique, extrémité est, vue rapprochée	S.
23-09-15	135	9230035	1F6	Dallage en brique, extrémité est, vue rapprochée	S.
23-09-15	136	9230036	1F9	Profil stratigraphique 1F9, paroi sud	S.
23-09-15	137	9230037	1F9	Profil stratigraphique 1F9, paroi sud, section est (tranchée)	S.
23-09-15	138	9230038	P8A, Ambiance	Stéphanie G. se fait des muscles dans le sondage P8A 3G	O.
23-09-15	139	9230039	Ambiance	Pascal en pleine action, sondage P8A 3H	E.
23-09-15	140	9230040	1D99	Profil, paroi nord, vis-à-vis 4+137 sur chaînage	N.
24-09-15	141	9240041	P8D, 3J1, 3J2	Surface 3J1 et 3J2, début de fouille	N.
24-09-15	142	9240042	1F99	Paroi sud en 1F	S.
24-09-15	143	9240043	1H1	Mur 1H1 contre la paroi sud de la tranchée	S.
24-09-15	144	9240044	H13B, 1H1, 2K1	Mur 1H1 et sa continuité en 2K (non nettoyée)	S.-O.
24-09-15	145	9240045	P8B, 3J3, 3J4	Surface 3J3 et 3J4 (base 3J2)	N.
24-09-15	146	9240046	P8B, 3J3, 3J4	Surface 3J3 et 3J4 (base 3J2), vue d'ensemble (tranchée 3J1 en cours de fouille)	N.
24-09-15	147	9240047	P8B, Base 3J1	Base 3J1 (tranchée du mur 2J1)	E.
24-09-15	148	9240048	P8B, Base 3J1	Base 3J1 (tranchée du mur 2J1), vue d'ensemble	N.
24-09-15	149	9240049	P8B, 3J3	Surface 3J3	N.
24-09-15	150	9240050	P8B, 3K1	Surface 3K1	S.
24-09-15	151	9240051	P8B, Ambiance	Mélanie JG fouille 3K1 et sa bouteille de Bénédictine	E.
24-09-15	152	9240052	P8B, Ambiance	Patrick L. fouille sa mini tranchée 3J3	E.
24-09-15	153	9240053	P8B, Base 3J3	Base 3J3	N.
24-09-15	154	9240054	P8B, base 3J3	Base 3J3, vue d'ensemble	O.
25-09-15	155	9250055	H13B, 2K, 2K2	Sous-opération 2K après le nettoyage, vue générale	O.
25-09-15	156	9250056	H13B, 2K et 2K2	Sous-opération 2K après le nettoyage, vue générale, vue d'ensemble	O.
25-09-15	157	9250057	H13B, 2K et 2K2	Sous-opération 2K après le nettoyage, vue générale, vue d'ensemble	O.
25-09-15	158	9250058	H13B, 2K et 2K2	Sous-opération 2K après le nettoyage, vue générale, vue d'ensemble	O.
25-09-15	159	9250059	H13B, 2K et 2K2	Sous-opération 2K après le nettoyage, vue générale, vue d'ensemble	O.
25-09-15	160	9250060	H13B, 2K	Profil stratigraphique, paroi est (avec 2K2 et 1H1)	O./S.-O.
25-09-15	161	9250061	H13B, 2K	Profil stratigraphique, paroi est (avec 2K2 et 1H1)	O.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
25-09-15	162	9250062	1H1	Mur 1H1	S.
25-09-15	163	9250063	H13B, 3L1	Surface 3L1, vue générale	E.
25-09-15	164	9250064	H13B, 3L1	Surface 3L1, vue générale	E.
25-09-15	165	9250065	H13B, 3L1	Profil stratigraphique, paroi ouest de 3L	O.
25-09-15	166	9250066	H13B, 3L1	Surface 3L1	N.
25-09-15	167	9250067	H13B, 3L1	Surface 3L1	E.
25-09-15	168	9250068	H13B, 3M1	Surface 3M1	N.
25-09-15	169	9250069	H13B, 3M1	Surface 3M1, vue d'ensemble	O.
25-09-15	170	9250070	P8B, 3J5	Surface 3J5 (3J4 en cours de fouille-tranchée)	N.
25-09-15	171	9250071	H13B, 3L2	Surface 3L2 (base 3L1)	N.
25-09-15	172	9250072	H13B, 3L2	Surface 3L2 vue d'ensemble	E.
25-09-15	173	9250073	P8B, 3J5 (base)	Base 3J5	N.
25-09-15	174	9250074	P8B, 3J5 (base)	Base 3J5	S.
25-09-15	175	9250076	P8B, 3J	Fin de fouille, vue d'ensemble	N.
25-09-15	176	9250077	P8B, 3J	3J en fin de fouille, vue générale	E.
25-09-15	177	9250078	P8B, 3J et 2J1	Fin de fouille 3J et mur 2J1	O.
25-09-15	178	9250079	P8B, 3J et 2J1	Fin de fouille 3J et mur 2J1	O.
25-09-15	179	9250080	P8B, 2J1	Mur 2J1, sommet et parement ouest	E.
25-09-15	180	9250081	P8B, 2J1	Mur 2J1, sommet et parement ouest	E.
25-09-15	181	9250082	P8B, 2J1	Sommet du mur 2J1	E.
25-09-15	182	9250083	P8B, 2J1	Sommet et parement est du mur 2J1	O.
25-09-15	183	9250084	P8B, 2J1	Parement est	O.
25-09-15	184	9250085	P8B, 2J1	Détail, parement est et base du mur	O.
25-09-15	185	9250086	H13B, 3L3	Surface 3L3 (base 3L2)	N.
25-09-15	186	9250087	H13B, 3L3	Surface 3L3 (base 3L2)	E.
25-09-15	187	9250088	Ambiance	Mélanie JG fouille le remblai en 3K1	E.
28-09-15	188	9280089	H13B, 3L4	Surface 3L4 (base 3L3)	N.
28-09-15	189	9280090	H13B, 3L4	Surface 3L4 (base 3L3)	E.
28-09-15	190	9280091	P8B, 3K2	Surface 3K2 (base 3K1)	S.
28-09-15	191	9280092	P8B, 3K2	Surface 3K2 (base 3K1)	N.
28-09-15	192	9280093	H13B, 3L6	Surface 3L6	N.
28-09-15	193	9280094	H13B, 3L6	Surface 3L6	E.
28-09-15	194	9280095	P8B, 3J-strati	Profil stratigraphique, paroi nord de la sous-opération 3J, section est	N.
28-09-15	195	9280096	P8B, 3J-strati	Profil stratigraphique, paroi nord de la sous-opération 3J, section ouest	N.
28-09-15	196	9280097	P8B, 3J-strati	Profil stratigraphique, paroi est de la sous-opération 2F	E.
28-09-15	197	9280098	H13B, 3M1	Surface 3M1, début de fouille	S.
28-09-15	198	9280099	H13B, 3M1	Surface 3M1, début de fouille	E.
28-09-15	199	9280100	H13B, 3M1	Surface 3M1, début de fouille, vue générale	O.
28-09-15	200	9280101	P8B, 3K3	Surface 3K3, vue d'ensemble avec mur 2J2	O.
28-09-15	201	9280102	P8B, 3K3	Surface 3K3, vue rapprochée	O.
28-09-15	202	9280103	P8B, 3K3	Surface 3K3, vue rapprochée	E.
28-09-15	203	9280104	P8B, 3K4	Surface 3K4	E.
28-09-15	204	9280105	H13B, 3L6, 2K1, 2K2	Base du lot 3L6, fin de fouille, murs 2K1 et 2K2	N.
28-09-15	205	9280106	H13B, 3L6, 2K1, 2K2	Base du lot 3L6, fin de fouille, murs 2K1 et 2K2	E.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
28-09-15	206	9280107	H13B, 3L6, 2K1, 2K2	Base du lot 3L6, fin de fouille, murs 2K1 et 2K2	E.
28-09-15	207	9280108	H13B, 2K1, 2K2	Détail, jonction 2K1 et 2K2	E./N.-E.
28-09-15	208	9280109	P8B, 3K5	Surface 3K5 (et base arbitraire de 3K4 au nord)	O.
28-09-15	209	9280110	P8B, 3K5	Surface 3K5 (et base arbitraire de 3K4 au nord), vue rapprochée	O.
28-09-15	210	9280111	P8B, 3K5	Surface 3K5, vue rapprochée	O.
28-09-15	211	9280112	3L	Profil stratigraphique 3L, paroi sud	S./S.-E.
28-09-15	212	9280113	3L	Profil stratigraphique 3L, paroi sud	S.
28-09-15	213	9280114	3L	Profil stratigraphique 3L, paroi sud	S./S.-E.
28-09-15	214	9280115	P8B, 3K5	Base du lot 3K5	O.
28-09-15	215	9280116	P8B, 3K5	Base du lot 3K5, vue rapprochée	O.
28-09-15	216	9280117	P8B, 3K5	Base du lot 3K5, vue rapprochée	O.
28-09-15	217	9280118	P8B, 2J2	Sommet du mur 2J2	O.
28-09-15	218	9280119	P8B, 2J2	Parement est du mur 2J2	O.
28-09-15	219	9280120	P8B, 2J2	Parement est du mur 2J2	O.
28-09-15	220	9280121	P8B, 2J2	Détail, profil stratigraphique, paroi et parement est du mur	S./S.-O.
28-09-15	221	9280122	P8B, 2J2	Sommet du mur 2J2	E.
28-09-15	222	9280123	P8B, 2J2	Parement ouest du mur 2J2	E.
28-09-15	223	9280124	P8B, 3K	Fin de fouille	N.
28-09-15	224	9280125	P8B, 3K	Fin de fouille	E.
28-09-15	225	9280126	P8B, 3K	Fin de fouille	S.
28-09-15	226	9280127	P8B, 3K	Profil stratigraphique, paroi sud, extrémité ouest	S.
28-09-15	227	9280128	P8B, 3K	Profil stratigraphique, paroi sud, extrémité centre	S.
28-09-15	228	9280129	P8B, 2J	Profil stratigraphique, paroi sud, extrémité est	S.
28-09-15	229	9280130	P8B, 2J	Profil stratigraphique, paroi sud, moitié est	S.
28-09-15	230	9280131	H13B, 3M	Fin de fouille (base 3M1)	S.
28-09-15	231	9280132	H13B, 3M	Fin de fouille (base 3M1)	N.
28-09-15	232	9280133	H13B, 3M	Profil stratigraphique, paroi ouest	O.
28-09-15	233	9280134	H13B, 3M	Profil stratigraphique, paroi ouest	O.
28-09-15	234	9280135	H13B, 2K2	Parement nord du mur 2K2 (dans la sous-opération 3M)	S.
28-09-15	235	9280136	H13B, 2K2	Parement nord du mur 2K2 (dans la sous-opération 3M), section est	S.
28-09-15	236	9280137	H13B, 2K2	Parement nord du mur 2K2 (dans la sous-opération 3M), section ouest	S.
28-09-15	237	9280138	H13B, 2K2	Parement nord du mur 2K2 (dans la sous-opération 3M), section ouest	S.
29-09-15	238	9290139	Ambiance	Basilique St-Patrick en face du sondage P8B 3K1/3K2	S.
29-09-15	239	9290140	P8B, 3K, 2J	Paroi sud après l'excavation mécanique (tranchée 2G1/2G2 se poursuit en profondeur)	S.
29-09-15	240	9290141	P8B, 3K, 2J	Paroi sud après l'excavation mécanique (tranchée 2G1/2G2 se poursuit en profondeur)	S.
29-09-15	241	9290142	P8B, 2J	Profil SNS entre sondages 2G et 2F	S.
29-09-15	242	9290143	H13B, 2K2, 2K3	Assises inférieures de 2K2 dégagées à l'excavation mécanique (2K3 en paroi)	S.
29-09-15	243	9290144	H13B, 2K2, 2K3	Assises inférieures de 2K2 dégagées à l'excavation mécanique (2K3 en paroi)	S.
29-09-15	244	9290145	H13B, 2K2, 2K3	Assises inférieures de 2K2 dégagées à l'excavation mécanique (2K3 en paroi)	E./S.-E.
29-09-15	245	9290146	H13B, 2K2, 2K3	Assises inférieures de 2K2 dégagées à l'excavation mécanique (2K3 en paroi)	E./S.-E.
29-09-15	246	9290147	H13B, 2K3	Mur 2K3 en paroi sud de la tranchée	S.
29-09-15	247	9290148	H13B, 2K3	Détail, revêtement, parement est du mur 2K3	S.
29-09-15	248	9290149	H13B, 2K3	Mur 2K3 et remblai de démolition à l'est de celui-ci	S.
29-09-15	249	9290150	H13B, 2K3	Mur 2K3 et remblai de démolition à l'est de celui-ci (profil stratigraphique paroi sud)	S.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
06-10-15	250	PA060176	H14G, 3W3	Surface 3W3, vue d'ensemble	O.
06-10-15	251	PA060177	H14G, 3W3	Surface 3W3, vue rapprochée	S.
06-10-15	252	PA060178	H14G, 3W3	Surface 3W3, vue rapprochée	N.
06-10-15	253	PA060179	H14G, 3W5	Surface 3W5	N.
06-10-15	254	PA060180	H14G, 3W5	Surface 3W5, vue d'ensemble	E.
06-10-15	255	PA060181	H14G, 3W5	Surface 3W5, détail de l'extrémité ouest	N.
06-10-15	256	PA060182	H14G, 3W5	Surface 3W5, détail de l'extrémité est	N.
06-10-15	257	PA060183	H14G, 3W1	Surface 3W5 (avec 3W2 partiellement visible)	O.
06-10-15	258	PA060184	H14G, 3W1	Surface 3W5 (avec 3W2 partiellement visible)	O.
06-10-15	259	PA060185	H14G, 3W2	Vestige de bois 3W2 (base 3W1)	E.
06-10-15	260	PA060186	H14G, 3W2	Vestige de bois 3W2 (base 3W1)	O.
06-10-15	261	PA060187	H14G, 3W2	Vestige de bois 3W2 (base 3W1)	E.
06-10-15	262	PA060188	H14G, 3W2	Vestige de bois 3W2 (base 3W1), vue d'ensemble	E.
06-10-15	263	PA060189	H14G, 3W3 (base)	Base 3W3	N.
06-10-15	264	PA060190	H14G, 3W4	Surface 3W4 (base 3W3)	N.
07-10-15	265	PA070191	1J1	Mur 1J1 (zone H15)	O.
07-10-15	266	PA070192	1J1	Mur 1J1 (zone H15)	O.
07-10-15	267	PA070193	1J1	Mur 1J1 (zone H15), extrémité ouest	E.
07-10-15	268	PA070194	1J1	Mur 1J1 (zone H15), détail base semelle de béton	E.
07-10-15	269	PA070195	1J1	Petit sondage rapide pour dégager l'extrémité est du mur 1J1	O.
07-10-15	270	PA070196	1J1	Petit sondage rapide pour dégager l'extrémité est du mur 1J1, vue détaillée	O.
07-10-15	271	PA070197	1J1	Petit sondage rapide pour dégager l'extrémité est du mur 1J1, vue rapprochée	O.
07-10-15	572	PA070198	3W4	En cours de fouille	E.
07-10-15	273	PA070199	3W4	En cours de fouille	N.
07-10-15	274	PA070200	3W6	Surface 3W6 (base 3W2-à l'est)	O.
07-10-15	275	PA070201	3W6	Surface 3W6 (base 3W2-à l'est)	O.
07-10-15	276	PA070202	1A1	Mur 1A1, extrémité est	S.
07-10-15	277	PA070203	H14G, 3W7	Surface 3W7 (base 3W5), extrémité est	S.
07-10-15	278	PA070204	H14G, 3W7	Surface 3W7 (base 3W5), extrémité ouest	N.
07-10-15	279	PA070205	H14G, 3W7	Surface 3W7 (base 3W5), vue d'ensemble	O.
07-10-15	280	PA070206	H14G, 3W6 (base)	Base du lot 3W6	O.
07-10-15	281	PA070207	H14G, 3W6 (base)	Base du lot 3W6	O.
07-10-15	282	PA070208	H14G, 3W8	Base du lot 3W8 (base 3W7), vue d'ensemble	N.
07-10-15	283	PA070209	H14G, 3W8	Base du lot 3W8 (base 3W7), extrémité est	S.
07-10-15	284	PA070210	H14G, 3W8	Base du lot 3W8 (base 3W7), extrémité ouest	N.
07-10-15	285	PA070211	H14G, 3W8	Base du lot 3W8 (base 3W7), vue d'ensemble	O.
07-10-15	286	PA070212	H14G, 3W4 (base)	Base 3W4	E.
07-10-15	287	PA070213	H14G, 3W4 (base)	Base 3W9	O.
08-10-15	288	PA080214	H14G, 3W9	Surface 3W9 (base 3W8), vue d'ensemble	O.
08-10-15	289	PA080215	H14G, 3W9	Surface 3W9 (base 3W8), vue d'ensemble	E.
08-10-15	290	PA080216	H14G, 3W9	Surface 3W9 (base 3W8), section est	S.
08-10-15	291	PA080217	H14G, 3W9	Surface 3W9 (base 3W8), section ouest	N.
08-10-15	292	PA080218	H14G, 3W9	En cours de fouille, agrandissement vers le nord	N.
08-10-15	293	PA080219	H14G, 3W9	En cours de fouille, agrandissement vers le nord, vue rapprochée	N.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
08-10-15	294	PA080220	H14G, 3W9	En cours de fouille, agrandissement vers le sud	N.
08-10-15	295	PA080221	H14G, 3W9	En cours de fouille, agrandissement vers le sud	N.
08-10-15	296	PA080222	H14G, 3W9 (base)	Base de 3W9 (moitié ouest = base réelle; moitié est = arbitraire)	N.
08-10-15	297	PA080223	H14G, 3W9 (base)	Base de 3W9 (moitié ouest = base réelle; moitié est = arbitraire)	S.
08-10-15	298	PA080224	H14G, 3W9	Pièce de bois centre la paroi ouest du creusement	N.
08-10-15	299	PA080225	H14G, 3W9	Pièce de bois centre la paroi ouest du creusement	N.
08-10-15	300	PA080226	H14G, 3W9	Pièce de bois centre la paroi ouest du creusement	O.
08-10-15	301	PA080227	H14H, 3X1	Surface 3X1	S.
08-10-15	302	PA080228	H14H, 3X1	Surface 3X1	O.
08-10-15	303	PA080229	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, paroi nord	N.
08-10-15	304	PA080230	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, extrémité ouest	N.
08-10-15	305	PA080231	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, moitié ouest	N.
08-10-15	306	PA080232	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, moitié est	N.
08-10-15	307	PA080233	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, extrémité est	N.
08-10-15	308	PA080234	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, extrémité est (plus à l'est encore)	N.
08-10-15	309	PA080235	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, moitié est	N.
08-10-15	310	PA080236	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, extrémité est	N.
08-10-15	311	PA080237	H14G, 3W	Profil stratigraphique sous-opération 3W, moitié est et extrémité est	N.
08-10-15	312	PA080238	H14H, 3X2	Surface 3X2	N.
08-10-15	313	PA080239	H14H, 3X2	Surface 3X2	O.
13-10-15	314	PA130240	H14H, 3X2, 3X3	Fin de fouille 3X1, début 3X2 (O) et 3X3 (E) (en plan)	N.
13-10-15	315	PA130241	H14H, 3X3	Fin de fouille 3X2 (O) et début 3X3 (E) (en plan)	N.
13-10-15	316	PA130242	H14H, 3Y	Localisation 3Y (en plongée)	O.
13-10-15	317	PA130243	H14H, 3Y	Avant nettoyage	N.
13-10-15	318	PA130244	H14H, 3Y	Localisation 3Y	E.
13-10-15	319	PA130245	H14H, 3Y	Après nettoyage de surface, début de fouille	N.
13-10-15	320	PA130246	H14H, 3X4, 3X5	Fin 3X3, début de 3X4 (O), 3X5 (E)	N.
13-10-15	321	PA130247	H14H, 3X4, 3X5	Fin 3X3, début de 3X4 (O), 3X5 (E)	N.
13-10-15	322	PA130248	H14H, 3X4	3X4 (O) en cours de fouille, brique réfractaire	N.
13-10-15	323	PA130249	H14H, 3X	Tranchée ouest du muret en béton (non fouillée)	E.
13-10-15	324	PA130250	H14H, 3X4	3X4 (O) en cours de fouille avec bois (planches X2)	N.
14-10-15	325	PA140251	H14H, 3X5	Fin de fouille 3X4, apparition du SNAS	N.
14-10-15	326	PA140252	H14H, 3X6	Fin de fouille 3X5, début 3X6 (côté E de la sous-opération)	N.
14-10-15	327	PA140253	H14H, base 3X6	SNAS à grandeur sauf coin sud-est	N.
14-10-15	328	PA140254	H14H, 3Y1	3Y1 en cours de fouille	N.
14-10-15	329	PA140255	H14H, 3X6 base	SNAS à grandeur	N.
14-10-15	330	PA140256	H14H, 3Y	Fin de fouille 3Y1	N.
14-10-15	331	PA140257	H14H, 3X	Paroi nord	N.
14-10-15	332	PA140258	H14H, 3X	Paroi est	E.
14-10-15	333	PA140259	H14H, 3X	Paroi ouest, muret 2R1	O.
14-10-15	334	PA140260	H14H, 3X	Apparition zones SNAS	N.
15-10-15	335	PA150265	H14H, 3Y	SNAS clair au nord	N.
15-10-15	336	PA150266	H14H, 3Y	SNAS clair à grandeur	N.
15-10-15	337	PA150267	H14H, 3Y	Paroi nord	N.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
15-10-15	336	PA150266	H14H, 3Y	SNAS clair à grandeur	N.
15-10-15	337	PA150267	H14H, 3Y	Paroi nord	N.
15-10-15	338	PA150268	H14H, 3Y	Paroi est	E.
04-11-15	339	PB004001	1N	Fondation en béton contre la paroi sud, pt de chaînage : 5 + 750	S.
04-11-15	340	PB004002	1N	Fondation en béton contre la paroi sud, pt de chaînage : 5 + 750	S.
04-11-15	341	PB004003	1N	Canalisation en grès 1B6, pt de chaînage : 5 + 750	N.
04-11-15	342	PB004004	H17A-4A1, 4A2	Surface 4A1 et 4A2, début de fouille	N.
04-11-15	343	PB004005	H17A-4A1, 4A2	Surface 4A1 et 4A2, début de fouille	O.
04-11-15	344	PB004006	H17A-4A1, 4A2	Surface 4A1 et 4A2, début de fouille	E.
04-11-15	345	PB004007	H17A-4A	Vue générale, localisation sous-opération	E.
04-11-15	346	PB004008	H17A-4A	Vue générale, localisation sous-opération	O.
04-11-15	347	PB004009	H17A-2T	Profil stratigraphique paroi sud, extrémité est de 2T (avant nettoyage)	S.
04-11-15	348	PB004010	H17A-2T	Profil stratigraphique paroi sud, extrémité ½ est de 2T (avant nettoyage)	S.
04-11-15	349	PB004011	H17A-2T	Profil stratigraphique paroi sud, extrémité ½ ouest de 2T (avant nettoyage)	S.
04-11-15	350	PB004012	H17A-2T	Profil stratigraphique paroi sud, extrémité ½ est de 2T (après nettoyage)	S.
04-11-15	351	PB004013	H17A-2T	Profil stratigraphique paroi sud, extrémité ½ ouest de 2T (après nettoyage)	S.
05-11-15	352	PB005014	H17A-4A3	Surface 4A3 (base 4A1)	N.
05-11-15	353	PB005015	H17A-4A3	Surface 4A4 (base 4A1)	O.
05-11-15	354	PB005016	H17A-4A4	Surface 4A4 (base 4A2)	S.
05-11-15	355	PB005017	H17A-4A4	Surface 4A4 (base 4A2)	N.
05-11-15	356	PB005018	H17A-4A2	Détail empattement à la base? De 4A2	E.
05-11-15	357	PB005019	H17A-4A5	Surface 4A5 (base 4A4)	S.
05-11-15	358	PB005020	H17A-2T99	Limite est de la tranchée fouillée en 4A1-4A3	O.
05-11-15	359	PB005021	H17A-2T99	Limite est de la tranchée fouillée en 4A1-4A3	O.
05-11-15	360	PB005022	H17A-4A6	Surface 4A6 (base 4A5)	S.
05-11-15	361	PB005023	H17A-4A6	Surface 4A6 (base 4A5)	N.
05-11-15	3652	PB005024	H17A-4A7	Surface 4A7 (base 4A6)	N.
06-11-15	363	PB006025	H17A-4A8	Surface 4A8	N.
06-11-15	364	PB006026	H17A-4A8	Surface 4A8	O.
06-11-15	365	PB006027	H17A-1N13	Vestige H17-1A11	E.
06-11-15	366	PB006028	H17A-1N13	Vestige H17-1A11, portion ouest	S.
06-11-15	367	PB006029	H17A-1N13	Vestige H17-1A11, portion centrale ouest	N.
06-11-15	368	PB006031	H17A-1N13	Vestige H17-1A11, portion est	S.
06-11-15	369	PB006032	H17A-1N13	Vestige H17-1A11, paroi sud (portion ouest)	S.
06-11-15	370	PB006033	H17A-1N13	Vestige H17-1A11, paroi est	E.
06-11-15	371	PB006034	H17A-4A7	Base 4A7, fin de fouille	S.
06-11-15	372	PB006035	H17A-4A7	Base 4A2, fin de fouille	E.
06-11-15	373	PB006036	H17A-2T1	Vestige 2T1, parement ouest	E.
06-11-15	374	PB006037	H17A-2T1	Vestige 2T1, dessus du parement	N
06-11-15	375	PB006038	H17A-4A	Profil stratigraphique paroi sud, portion ouest	S.
06-11-15	376	PB006039	H17A-4A3-base	Base 4A3 (fin de fouille)	S.
06-11-15	377	PB006040	H17A-4A8-base	Base 4A8	O.
06-11-15	378	PB006041	H17A-2T1	Vestige 2T1, parement est	E.

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
06-11-15	379	PB006042	H17A-2T1	Vestige 2T1, parement est, rapproché	E.
06-11-15	380	PB006043	H17A-4A	Profil stratigraphique, paroi sud, portion est (moitié ouest)	S.
06-11-15	381	PB006044	H17A-4A	Profil stratigraphique, paroi sud, portion est (moitié est)	S.
06-11-15	382	PB006045	H17A-4A	Profil stratigraphique, paroi sud, portion est	S.
09-11-15	383	PB009046	H17B-2U1	Vestige 2U1 avant le dégagement manuel	S.
09-11-15	384	PB009047	H17B-2U1	Vestige 2U1 avant le dégagement manuel, vue générale	E.
09-11-15	385	PB009048	H17B-4B1	Surface 4B1, début de fouille	O.
09-11-15	386	PB009049	H17B-2U1	Vestige 2U1 dégagé, vue d'ensemble	S.
09-11-15	387	PB009050	H17B-2U1	Parement nord, extrémité ouest	S.
09-11-15	388	PB009051	H17B-2U1	Parement nord, section centrale	S.
09-11-15	399	PB009053	H17B-4B2	Surface 4B2 (4B1 en cours de fouille)	S.
09-11-15	390	PB009054	H17B-2U1	Extrémité est du vestige (parement brisé)	O.-S.-O.
09-11-15	391	PB009055	H17B-2U1	Vestige 2U1, vue d'ensemble	O.
09-11-15	392	PB009056	H17B-2U1	Vestige 2U1, vue d'ensemble	E.-S.-E.
09-11-15	393	PB009057	H17B-2U	Tranchée 2U, vue générale	E.
09-11-15	394	PB009058	H17B-4B3	Surface 4B3 (base 4B2)	S.
09-11-15	395	PB009059	H17B-4B3	Base 4B3 et base 4B1, fin de fouille	S.
09-11-15	396	PB009060	H17B-4B-paroi sud	Profil stratigraphique de la sous-opération 4B, paroi sud	S.
09-11-15	397	PB009061	H17B-4B-paroi sud	Profil stratigraphique de la sous-opération 4B, paroi sud	S.
09-11-15	398	PB009062	H17B-4B-paroi est	Profil stratigraphique de la sous-opération 4B, paroi est	E.

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
27/07/15	1	1	2F	Nettoyage mécanique 2F	NE
27/07/15	2	2	3C1, 3C2	Surface 3C1et 3C2	N
27/07/15	3	3	3C1, 3C2	Surface 3C1et 3C2	E
27/07/15	4	4	3C1	Surface 3C1	E
27/07/15	5	5	3C1	Surface 3C1	S
27/07/15	6	6	3C	Paroi sud 3C	N
27/07/15	7	7	3C3	Surface 3C3, base 3C1 et 3C2, avant enlèvement des briques	E
27/07/15	8	8	3C3	Surface 3C3, base 3C1 et 3C2, avant enlèvement des briques	S
27/07/15	9	9	3C3	Surface 3C3, base 3C1 et 3C2, après enlèvement des briques	E
28/07/15	10	10	2F-C1	Paroi stratigraphique est 2F-C1, au sud de 3C	E
28/07/15	11	11	3C- FIN	Base 3C3, fin de fouille, 2/3 nord	E
28/07/15	12	12	3C- FIN	Base 3C3, fin de fouille	E
28/07/15	13	13	3C- FIN	Base 3C3, fin de fouille	E
28/07/15	14	14	3C- FIN	Base 3C3, fin de fouille	N
28/07/15	15	15	3C-C1	Paroi stratigraphique est, 3C-C1	E
28/07/15	16	16	3C-C1	Paroi stratigraphique est, 3C-C1, moitié sud	E
28/07/15	17	17	3C-C1	Paroi stratigraphique est, 3C-C1, moitié nord	E
28/07/15	18	18	3C-C1	Paroi stratigraphique est, 3C-C1, vue rapprochée briques	E
28/07/15	19	19	3C-C2	Paroi stratigraphique ouest 3C-C2, moitié nord	O
28/07/15	20	20	3C-C2	Paroi stratigraphique ouest 3C-C2, moitié nord	O
28/07/15	21	21	3C-C2	Paroi stratigraphique ouest 3C-C2, moitié sud	O
28/07/15	22	22	3C-C2	Paroi stratigraphique ouest 3C-C2, totalité	O
02/09/15	23	23	2B	Vue générale zone 2B	S
02/09/15	24	24	2B	Vue générale zone 2B	N
02/09/15	25	25	3A-C1	Paroi stratigraphique est, section sud	E
02/09/15	26	26	3A	Nettoyage de surface 3A, ambiance	S
02/09/15	27	27	3A2	Surface 3A2, base excavation mécanique	O
02/09/15	28	28	3A2	Surface 3A2, base excavation mécanique	N
02/09/15	29	29	3A1	Surface 3A1, base excavation mécanique	N
02/09/15	30	30	3A1	Surface 3A1, base excavation mécanique	N
02/09/15	31	31	3A4	Surface 3A4, base 3A1	N
02/09/15	32	32	3A4	Surface 3A4, base 3A1	S
02/09/15	33	33	3A7	Surface 3A7, base 3A2	O
02/09/15	34	34	3A5	Surface 3A5, base 3A4	N
02/09/15	35	35	3A5	Surface 3A5, base 3A4	S
02/09/15	36	36	3A6	Surface 3A6, base 3A5	N
03/09/15	37	37	2A-C1	Paroi stratigraphique ouest 2A-C1, portion supérieure, 1er quart sud	O
03/09/15	38	38	2A-C1	Paroi stratigraphique ouest 2A-C1, portion supérieure, 2e quart à partir du sud	O

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
03/09/15	39	39	3A8	Surface 3A8, base 3A6	N
03/09/15	40	40	3A8	Surface 3A8, base 3A6	S
03/09/15	41	41	3A8	Surface 3A8, base 3A6, vue rapprochée	S
03/09/15	42	42	3A9	Surface 3A9, base 3A7, avec test pit	E
03/09/15	43	43	3A9	Surface 3A9, base 3A7, avec test pit	E
03/09/15	44	44	3A8	3A8 encours de fouille avant agrandissement test	S
03/09/15	45	45	2A-C1	Paroi stratigraphique ouest 2A-C1 portion supérieure, 3e quart à partir du sud	O
03/09/15	46	46	2A	Paroi stratigraphique ouest 2A-C1 portion supérieure, quart nord	O
03/09/15	47	47	3A8	Base 3A8 et 3A3, parement nord	N
03/09/15	48	48	3A8	Base 3A8 et 3A3, parement nord	S
03/09/15	49	49	3A3	Parement nord 3A3	S
03/09/15	50	50	3A9-FIN	Base 3A9, fin de fouille	S
03/09/15	51	51	3A- FIN	Fin de fouille 3A	S
03/09/15	52	52	3A3	Fin de fouille, détail mur 3A3	O
03/09/15	53	53	3A- FIN	Fin de fouille 3A	E
03/09/15	54	54	2A	Excavation mécanique 2A en cours	N
03/09/15	55	55	2A	Excavation mécanique 2A en cours	S
03/09/15	56	56	2A	Excavation mécanique 2A en cours	N
03/09/15	57	57	2A	Fin excavation mécanique 2A	S
03/09/15	58	58	2A	Fond 2A portion nord, stérile atteint	O
03/09/15	59	59	2A	Fond 2A portion nord, stérile atteint	S
03/09/15	60	60	2A	Paroi est 2A (centre de l'opération)	E
04/09/15	61	61	1A	Excavation mécanique au sud de 2B (2+480)	S
04/09/15	62	62	1A	Excavation mécanique au sud de 2B (mêmes gros blocs que 3A et 2A)	S
04/09/15	63	63	1A	Excavation mécanique 2+560, béton et armature	O
04/09/15	64	64	1A	Excavation mécanique 2+550, bloc béton 1m+	S
04/09/15	65	65	1A	Excavation mécanique, sol noirâtre et démolition, entre 2+530 et 2+540	O
04/09/15	66	66	1A	Excavation mécanique 2+485, sols différents à 1,50m de profondeur	O
04/09/15	67	67	1A	Excavation mécanique 2+485, sols différents à 1,50m de profondeur	O
04/09/15	68	68	1A	Massif Bell à 2+495	O
08/09/15	69	69	2+496	Canalisation 2+496, avec limite sud de 3A	O
08/09/15	70	70	2+496	Canalisation 2+496, détail	O
08/09/15	71	71	2+496	Canalisation 2+496, avec 3A3 résiduel	O
08/09/15	72	72	1A	Excavation mécanique 2+505	O
08/09/15	73	73	1A	Excavation mécanique 2+535, continuation sol noirâtre (voir photo 65)	O
08/09/15	74	74	1A	Excavation mécanique couche mortier 2+505	O
08/09/15	75	75	1A	Mur 1A10 à 2+510	E
08/09/15	76	76	1A	Mur 1A10 à 2+510	E

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
08/09/15	77	77	1A	Massif HQ à 2+531	N
08/09/15	78	78	1A	Couche de mortier avec mur 1A10 au nord	N
08/09/15	79	79	1A	Sol brunâtre sous le mortier – sol d'occupation?	O
08/09/15	80	80	1A	Excavation mécanique 2+505	O
08/09/15	81	81	1A	1A10 avec empattements	O
08/09/15	82	82	1A	1A10 paroi ouest, portion nord	O
08/09/15	83	83	1A	1A10, paroi ouest, portion sud	O
08/09/15	84	84	1A	Déblais mur 1A10 après démolition	O
08/09/15	85	85	1A	Déblais mur 1A10 après démolition	O
08/09/15	86	86	1A	Paroi ouest excavation, 1A10 en coupe	O
08/09/15	87	87	1A	Paroi ouest excavation, 1A10 en coupe, détail	O
08/09/15	88	88	1A	Surface du drain 1A11	O
08/09/15	89	89	1A	Surface du drain 1A11, détail	S
08/09/15	90	90	1A	Surface du drain 1A11, en plongée	N
08/09/15	91	91	1A	Fond du drain 1A11, détail	S
08/09/15	92	92	1A	Fond du drain 1A11	S
08/09/15	93	93	1A	Fond du drain 1A11, en plongée	N
08/09/15	94	94	1A	Culture matérielle 1A11 céramique +verre, extérieur du drain	-
08/09/15	95	95	1A	Culture matérielle 1A11 os + métal	-
08/09/15	96	96	1A	Culture matérielle intérieur du drain 1A11	-
08/09/15	97	97	1A	Fragment de planche fond du drain 1A11 (échantillon)	-
08/09/15	98	98	1A	Excavation mécanique entre 2+531 et 2+535	O
08/09/15	99	99	1A	Excavation mécanique blocs béton 2+525 – ancienne rue?	O
08/09/15	100	100	1A	Excavation mécanique 2+518	O
08/09/15	101	101	1A	Excavation mécanique 2+518	E
08/09/15	102	102	1A	Excavation mécanique 2+525 – Ancien tracé de la rue?	E
08/09/15	103	103	1C	Excavation mécanique Saint-Antoine et Montagne, soin SE	O
08/09/15	104	104	H4-1A1	Excavation mécanique Saint-Antoine et Montagne, soin SE	O
08/09/15	105	108	1B	Excavation mécanique au nord de 2A	N
08/09/15	106	109	1B	Excavation mécanique 2A et au nord, paroi est	E
08/09/15	107	110	1B	Excavation mécanique en cours	E
08/09/15	108	111	1B	Canalisation en grès brisée	E
09/09/15	109	112	1B	Excavation mécanique au sud de 2A – planches de bois	O
09/09/15	110	113	1B1	1B1, avec sols associés au nord, remblai récent au sud	O
09/09/15	111	114	1B1	Idem, détail.	O
09/09/15	112	115	1B1	1B1 avec sols associés, en plongée	S
09/09/15	113	116	1B1	Paroi stratigraphique sud du mur et dessus	O
09/09/15	114	117	1B1	Idem, nord du mur et dessus	O

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
09/09/15	115	118	1B1	Idem, nord du mur	O
09/09/15	116	119	1B1	Parement nord mur, base non atteinte	S
09/09/15	117	120	1B1	Paroi stratigraphique ouest, en profondeur	O
09/09/15	118	121	1B1	Tranchée récente qui a tronqué les sols associés à 1B1	O
09/09/15	119	122	1B	Excavation mécanique 2+775, couche de cendre à 1,65m de profondeur	O
09/09/15	120	123	1B	Excavation mécanique 2+775, couche de cendre à 1,65m de profondeur	O
09/09/15	121	124	1B	Excavation mécanique 2+775, couche de cendre à 1,65m de profondeur	O
09/09/15	122	125	1B	Excavation mécanique au nord de 2A – deux canalisations	E
09/09/15	123	126	1B	Idem, vue éloignée	E
09/09/15	124	134	1B	Troisième canalisation en grès du secteur	E
09/09/15	125	135	1B	Idem, détail	E
09/09/15	126	142	1B	Paroi est 1B à 2+810	E
09/09/15	127	145	1B	Paroi est 1B entre 2+810 et 2+816	E
09/09/15	128	146	1B	Idem entre 2+813 et 2+816	E
09/09/15	129	147	1B	Idem entre 2+810 et 2+813	E
22/09/15	130	165	2G	Excavation mécanique 2G à 3+995	E
22/09/15	131	166	2G	Canalisation en grès H13A-1A2	S
22/09/15	132	167	2G	Idem, vue rapprochée	N
22/09/15	133	168	2G1	Excavation mécanique extrémité ouest mur 2G1	N
22/09/15	134	169	2G1	Enlignement 2G1 avec bâtiment existant à l'ouest	O
22/09/15	135	170	3D1	Surface 3D1	O
22/09/15	136	171	3E1	Surface 3E1	N
22/09/15	137	172	3D, 3E, 3F, 2G1	Vue générale 3D1, 3E1 et 3F1, et 2G1 après nettoyage de surface	E
22/09/15	138	173	3D, 3E, 3F, 2G1	Vue générale 3D1, 3E1 et 3F1, et 2G1 après nettoyage de surface	E
22/09/15	139	174	3D, 3E, 2G1	Vue générale 3D1, 3E1, 2G1	E
22/09/15	140	175	3F, 2G1	Vue générale 3F1, 2G1	E
22/09/15	141	176	3F1	Surface 3F1	O
22/09/15	142	177	3D2	Surface 3D2, base 3D1	N
22/09/15	143	178	3D1	Base 3D1, détail	O
22/09/15	144	179	3D2	3D2 en cours	N
22/09/15	145	180	3E2	Surface 3E2, base 3E1	N
22/09/15	146	181	3E1	Base atteinte 3E1, détail	S
22/09/15	147	182	3E1	Paroi 3E1 base atteinte	N
23/09/15	148	183	3F2	Surface 3F2, base 3F1	N
23/09/15	149	184	3D	Fin de fouille 3D, base 3D2 et test pit	N
23/09/15	150	185	3D	Fin de fouille 3D	N
23/09/15	151	186	2G1	Mur 2G1 en entier	E
23/09/15	152	187	2G1	Mur 2G1 en entier	E

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
23/09/15	153	188	2G1	Mur 2G1 en entier	O
23/09/15	154	189	2G1	Extrémité ouest ¼ de 2G1	N
23/09/15	155	190	2G1	2e quart 2G1 depuis l'ouest	N
23/09/15	156	191	2G1	3e quart 2G1 depuis l'ouest	N
23/09/15	157	192	2G1	Extrémité est 2G1	N
23/09/15	158	193	2G1	Parement sud mur sud de 2G1 en 3D	N
23/09/15	159	194	3D	Paroi ouest 3D, sud de 2G1 (lot 3D2)	O
23/09/15	160	195	3D	Paroi nord 3D (lot 3D1)	N
23/09/15	161	196	2G	Canalisation en 2G	N
23/09/15	162	197	2G	Idem	NO
23/09/15	163	198	1F-C1	1F-C1 paroi sud entre 0,50m et 1,50m	S
23/09/15	164	199	1F-C1	1F-C1 paroi nord entre 0,50m et 1,50m	N
23/09/15	165	200	1F-C1	1F-C1 paroi sud entre 8,00m et 11,00m	S
23/09/15	166	201	1F-C1	1F-C1 paroi nord entre 8,00m et 11,00m	N
23/09/15	167	202	1F-C1	1F-C1 paroi sud portion ouest entre 13,00m et 16,00m	S
23/09/15	168	203	1F-C1	1F-C1 paroi sud portion est entre 13,00m et 16,00m	S
23/09/15	169	204	1F-C1	1F-C1 paroi nord portion ouest entre 13,00m et 16,00m	N
23/09/15	170	205	1F-C1	1F-C1 paroi nord portion est entre 13,00m et 16,00m	N
23/09/15	171	206	3F2	Fin de fouille 3F2	N
23/09/15	172	207	3F, 2G1	Fin de fouille 3F2 et 2G1 à l'est	O
23/09/15	173	208	2G1	Coin murs est et sud 2G1 en 3F	E
23/09/15	174	209	2G1, 3F	Fin de fouille 3F avec test pit et 2G1	E
23/09/15	175	210	2G1, 3F	Idem, vue en plongée parement ouest 2G1 mur est	E
23/09/15	176	211	2G1	2G1 parement ouest mur est avec ouverture	E
23/09/15	177	212	1F-C1	1F-C1 paroi nord (3F) entre 26,05m et 27,05m	N
23/09/15	178	213	1F-C1	1F-C1 paroi sud (3F) entre 26,05m et 27,05m	S
23/09/15	179	214	1F-C1	1F-C1 paroi sud (3D) entre 21,10m et 22,10m	S
23/09/15	180	215	1F-C1	1F-C1 paroi nord (3D) entre 21,10m et 22,10m	N
23/09/15	181	216	1F-C1	1F-C1 paroi sud (3E) entre 23,20m et 24,20m	S
23/09/15	182	217	1F-C1	1F-C1 paroi nord (3E) entre 23,20m et 24,20m	N
23/09/15	183	218	1F	Élargissement tranchée d'excavation à 3+990	SO
23/09/15	184	219	1F	Tuyau eau en métal entre 3+990 et 3+997	S
23/09/15	185	220	2G2	Canalisation de grès 2G2	N
23/09/15	186	221	2G2	Canalisation de grès 2G2, détail	N
23/09/15	187	222	2G1	Base mur 2G1 et canalisation à l'ouest (pas 2G2)	N
24/09/15	188	223	3F	Fils électriques 3F, excavation mécanique	N
24/09/15	189	224	2G1, 3F	Coin sud-est mur 2G1, paroi sud 3F	S
24/09/15	190	225	2G1	Mur est de 2G1, paroi nord 3F	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
01/10/15	191	226	1G	Zone 1G aux environs de 2L	O
01/10/15	192	227	2L	Sondage 2L	SE
01/10/15	193	228	2L	Sondage 2L	E
01/10/15	194	229	1G	Excavation mécanique mur E-O entre 4+330 et 4+340 (Pascal)	S
01/10/15	195	230	1G	Idem, traces de plancher de bois	S
01/10/15	196	231	3P1	Surface 3P1	N
01/10/15	197	232	3N1	Surface 3N1	N
01/10/15	198	233	3P, 3N	2L avec 3P et 3N	E
01/10/15	199	234	1G	Excavation mécanique vers 4+370	E
01/10/15	200	235	1G	Excavation mécanique rebord est tranchée vers 4+368	N
01/10/15	201	236	3N2	Surface 3N2, base 3N1	N
01/10/15	202	237	3N2	Idem, détail	N
01/10/15	203	238	3N3	Surface 3N3, base 3N2	N
01/10/15	204	239	3N4	Surface 3N4, base 3N2	N
02/10/15	205	240	3N5	Surface 3N5, base 3N4	N
02/10/15	206	241	3N6	Surface 3N6, base 3N4	N
02/10/15	207	242	3P2	Surface 3P2, base 3P1	N
02/10/15	208	243	3N6	3N6 en cours (base 3e comblement, surface, creusement)	N
02/10/15	209	244	3N6	3N6 en cours – fin de fouille du creusement, surface 1er comblement	N
02/10/15	210	245	3N6	Idem, fond du creusement	O
02/10/15	211	246	3P3, 3P4	Surface 3P3, 3P4, base atteinte 3P2 (1,20m)	N
02/10/15	212	247	3P2, 3P6	Base atteinte 3P2, détail bois	N
02/10/15	213	248	3N7	Surface 3N7, base 3N6	N
05/10/15	214	249	3N8	Surface 3N8, base 3N7	N
05/10/15	215	250	3P5	Surface 3P5, base 3P3 et 3P4	N
05/10/15	216	251	3P3, 3P6	Détail drain 3P6 à l'ouest s-op et base 3P3	N
05/10/15	217	252	3N9	Surface 3N9, base 3N8	N
05/10/15	218	253	3P7	Surface 3P7, base 3P5	N
05/10/15	219	254	3N9 – FIN	Base 3N9, fin de fouille	N
05/10/15	220	255	3N-C1	Paroi stratigraphique 3N-C1, paroi est 3N	E
05/10/15	221	256	3N-C1	Idem avec flash	E
05/10/15	222	257	3P6	Surface 3P6, base 3P7	N
05/10/15	223	258	3P6	Surface couvercle 3P6	N
05/10/15	224	259	3P6	Surface planches fond du drain 3P6 et sa tranchée	N
06/10/15	225	260	3P6	Planche du fond 3P6	-
06/10/15	226	261	3P6	Ambiance	-
06/10/15	227	262	3P6	Ambiance	-
06/10/15	228	263	3P - FIN	Fin de fouille 3P, base 3P6	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
06/10/15	229	264	3P-FIN	Fin de fouille 3P, paroi nord en plongée	N
06/10/15	230	265	3P-FIN	Fin de fouille 3P, paroi ouest	O
06/10/15	231	266	3P-FIN	Fin de fouille 3P, paroi sud	S
06/10/15	232	267	3P-FIN	Fin de fouille 3P, paroi est	E
06/10/15	233	268	3N, 3P	Enlignement tranchées 3N et 3P	E
06/10/15	234	269	3P-C1	Paroi stratigraphique nord 3P-C1, moitié ouest	N
06/10/15	235	270	3P-C1	Paroi stratigraphique nord 3P-C1, moitié est	N
06/10/15	236	271	3P-C1	Paroi stratigraphique nord 3P-C1, détail drain au fond	N
06/10/15	237	272	3P-C1	Paroi stratigraphique est 3P-C1	E
06/10/15	238	273	3P-C1	Paroi stratigraphique est 3P-C1, détail drain	E
06/10/15	239	274	3S1	Surface 3S1	N
06/10/15	240	275	3T1	Surface 3T1	N
06/10/15	241	276	3T2	Surface 3T2	N
07/10/15	242	277	3T3	Surface 3T3, base 3T2	N
07/10/15	243	278	3T3	3T3 en plongée	N
07/10/15	244	279	3T3	Idem en plan, détail	N
07/10/15	245	280	3T4	Surface 3T4, base 3T3	N
07/10/15	246	281	3T3	Base 3T3	N
07/10/15	247	282	3S2	Surface 3S2, base 3S1	N
07/10/15	248	283	3S2	Idem détail	N
07/10/15	249	284	3T5	Surface 3T5, base 3T4	N
07/10/15	250	285	3T5	Idem, détail	N
07/10/15	251	286	3T5	3T5 en cours, pierres à la base	N
07/10/15	252	287	3T5	Idem rapproché	N
07/10/15	253	288	3S3, 3S4	Surface 3S3 et 3S4, base 3S2	N
07/10/15	254	289	3S3, 3S4	Idem rapproché	N
07/10/15	255	290	3T6	Surface 3T6, base 3T5	N
07/10/15	256	291	3T6	Idem rapproché	N
08/10/15	257	292	3T6	Idem éclairage matinal	N
08/10/15	258	293	3T6	Fouille en cours, plaque de métal au fond – fosse à charbon	N
08/10/15	259	294	3T7	Surface 3T7, base 3T6	N
08/10/15	260	295	3S3	3S3, pause de la fouille	N
08/10/15	261	296	3T8	Surface 3T8, base 3T7	N
08/10/15	262	297	1H3	Mur 1H3 en paroi nord	N
08/10/15	263	298	1H3	Mur 1H3 en paroi sud	S
08/10/15	264	299	3T8	3T8 en cours	N
08/10/15	265	300	3T8	3T8 en cours, détail butte de charbon minéral	O
08/10/15	266	301	1H	Dalle de béton à 4+661	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
08/10/15	267	302	1H4	Mur 1H4 en paroi nord	N
08/10/15	268	303	1H4	Idem avec briques et mortier	N
08/10/15	269	304	3T9	Surface 3T9, base 3T8	N
08/10/15	270	305	3S5	Surface 3S5, base 3S3 et 3S4	N
08/10/15	271	306	2N1	Parement ouest mur 2N1 et creusement le bordant	E
08/10/15	272	307	1H	Dalle de béton à 1,60m sous l'asphalte, entre 4+668 et 4+666,5	S
08/10/15	273	308	1H5	1H5 en plan	N
08/10/15	274	309	1H5	1H5 en plongée – parement ouest	S
08/10/15	275	310	1H5	1H5 parement ouest et dalle de béton	S
08/10/15	276	311	1H5	1H5 en paroi sud	S
08/10/15	277	312	3S	Coin S-O de 3S, sol naturel remanié	O
08/10/15	278	313	3S	Idem avec flash	O
08/10/15	279	314	3T	Fond test pit 3T au N-E	N
08/10/15	280	315	3T	Idem avec flash	N
13/10/15	281	319	1H	Excavation mécanique baie de jonction devant bureaux HQ – portion nord	N
13/10/15	282	320	1H	Excavation mécanique baie de jonction, paroi nord	N
13/10/15	283	321	2N	Ambiance vers 2N	SE
13/10/15	284	322	2N	Idem	E
13/10/15	285	323	2N	Idem	O
13/10/15	286	324	2N	Idem	N
14/10/15	287	345	1H	Surveillance, paroi sud baie de jonction devant bureaux HQ	S
14/10/15	288	346	1H	idem	S
14/10/15	289	347	1H	Paroi ouest baie de jonction devant bureaux HQ	O
14/10/15	290	348	1H	Fond excavation de la baie de jonction devant HQ	N
14/10/15	291	349	1H	Paroi ouest de la baie de jonction devant HQ	O
14/10/15	292	360	1H	Excavation mécanique baie de jonction devant bureaux HQ – paroi est	E
14/10/15	293	363	1H	Paroi nord baie de jonction devant bureaux HQ	N
14/10/15	294	366	1H	Portion est de baie de jonction devant HQ, amoncellement débris	E
14/10/15	295	387	1H	Stratigraphie paroi sud baie de jonction devant HQ sur 3,5m de hauteur	S
14/10/15	296	388	1H	Idem coin S-O	S
14/10/15	297	389	1H	Baie de jonction HQ, amoncellement débris	S
14/10/15	298	390	1H	Baie de jonction HQ, coin S-O, succession sols naturels	S
19/10/15	299	420	1H	Succession sols naturels portion est de baie de jonction devant HQ, paroi sud	S
19/10/15	300	421	1H	Idem paroi nord	N
19/10/15	301	422	1H5	Mur 1H5	S
19/10/15	302	423	1H	Canalisations à l'est de 4+675	S
19/10/15	303	424	1H5	Mur 1H5 + conduites de métal accolées	S
19/10/15	304	425	1H5	1H5, paroi nord	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
19/10/15	305	426	1H	Sols naturels en paroi sud et fond tranchée	S
21/10/15	306	464	2N1	Paroi sud tranchée, après enlèvement 2N1	S
21/10/15	307	465	2N1	Idem, paroi nord	N
21/10/15	308	466	2N2	Paroi nord tranchée, après enlèvement 2N2	N
21/10/15	309	467	2N2	Idem, paroi sud	S
21/10/15	310	468	2N1, 2N2	Murs 2N1 et 2N2 avec sols les entourant.	N
21/10/15	311	469	1H1	1H1 en paroi sud	S
21/10/15	312	470	1H1	Idem avec massif	S
26/10/15	313	471	NUL	NUL	-
26/10/15	314	472	1M	Paroi sud tranchée excavation mécanique à 5+600 (profil)	S
26/10/15	315	473	1M	Vue vers le sud vers 5+600	S
26/10/15	316	474	1M	Vue vers l'ouest vers 5+600	O
26/10/15	317	475	1M	Vue vers l'est vers 5+600	E
26/10/15	318	476	1M	Vue vers le nord vers 5+600	N
26/10/15	319	477	1M1	Parement est 1M1	O
26/10/15	320	478	1M1	1M1 en plan	S
26/10/15	321	479	1M1	Paroi nord tranchée après enlèvement 1M1	N
26/10/15	322	480	1L	Vue vers le sud vers 5+535	S
26/10/15	323	481	1L	Vue vers l'ouest vers 5+535	O
26/10/15	324	482	1L	Vue vers le nord vers 5+535	N
26/10/15	325	483	1L	Vue vers l'est vers 5+535	E
26/10/15	326	484	1L	Profil paroi sud coin St-Hubert/René-Lévesque	S
26/10/15	327	485	1L	Fin excavation 5+525 à 5+545, négatif	O
26/10/15	328	486	1M2	Parement ouest 1M2, partiellement dégagé	E
26/10/15	329	487	1M2	1M2, en plan	S
26/10/15	330	488	1M2	Pierres taillées dans les sols de démolition	-
26/10/15	331	489	1M2	1M2 en plan, avec empattements	S
26/10/15	332	490	1M2	Parement est 1M2, partiellement dégagé	O
26/10/15	333	491	1M2	Parement ouest 1M2, complètement dégagé	E
26/10/15	334	492	1M2	Parement ouest 1M2, complètement dégagé	O
26/10/15	335	493	1M2	Paroi nord tranchée après enlèvement 1M2	N
26/10/15	336	494	1M	Paroi sud à 5+618, plancher de bois?	S
26/10/15	337	495	1M	Remblais avec pierres d'un mur à 5+622	E
26/10/15	338	496	1M	Idem en plan	O
26/10/15	339	497	1M	Tranchée avec deux massifs 5+628,5	E
26/10/15	340	498	1M	Remblai avec pierres en paroi sud 5+622	S
26/10/15	341	499	1M	Remblai avec pierres en paroi nord 5+622	N
27/10/15	342	500	1M3	Parement ouest 1M3	E

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
27/10/15	343	501	1M3	Sommet 1M3, en plan	O
27/10/15	344	502	1M3	Paroi sud tranchée et sommet 1M3	S
27/10/15	345	503	1M3	Paroi nord tranchée après enlèvement 1M3	N
27/10/15	346	504	1M	Amoncellement grosses pierres déstructurées, démolition bâtiment	S
27/10/15	347	505	1M4	Mur et dalle 1M4	S
27/10/15	348	506	1M4	Dalle 1M4 vers 5+645	S
27/10/15	349	507	1M4	Mur et dalle 1M4	O
27/10/15	350	508	1M4	Mur 1M4, en plan	S
28/10/15	351	509	3V	Sous la grosse dalle de béton en 3V	-
28/10/15	352	510	3V	Détail peinture verte	-
28/10/15	353	511	3V	Côté de la dalle, détail agglomérat de béton	-
28/10/15	354	512	1H2	Mur 1H2, en paroi sud	S
28/10/15	355	513	1H2	Idem, avec massifs	S
28/10/15	356	514	1H2	Mur 1H2 en paroi nord	N
28/10/15	357	515	1H2	Idem, avec massifs	N
28/10/15	358	516	1H	Canalisation de grès vers 4+755	S
28/10/15	359	517	1H	Idem, détail section perforée	S
28/10/15	360	518	1K	Canalisation de grès vers 5+330	S
28/10/15	361	519	1K	Idem, détail section perforée	S
29/10/15	362	520	1K10	Mur 1K10 en plan vers 5+313	S
29/10/15	363	521	1K10	Idem avec sols environnants	S
29/10/15	364	522	AMBIANCE 1K	Vue générale René-Lévesque / St-Denis vers l'ouest	O
29/10/15	365	523	1K10	Parement est 1K10	O
29/10/15	366	524	1K10	Idem vue en plongée	O
29/10/15	367	525	1K10	Pierre du mur 1K10 avec mortier	-
29/10/15	368	526	1K10	Idem, étant de la pierre	-
29/10/15	369	527	1K10	Pierre taillée parmi les déblais de briques, avec flash	S
29/10/15	370	528	1K10	Idem, sans flash	S
29/10/15	371	529	1K10	Empattement? À 1,45m sous l'asphalte.	N
29/10/15	372	530	1K11	1K11 en paroi sud, amas de briques	S
29/10/15	373	531	1K11	Idem vers l'ouest avec mur 1K10 à l'ouest (?)	S
29/10/15	374	532	1K10	Mur 1K10 en paroi sud.	S
29/10/15	375	533	1K10, 1K11	Parement oust mur 1K10 et 1K11 à l'ouest	S
29/10/15	376	534	1K10	Mur 1K10 paroi sud après enlèvement	S
29/10/15	377	535	1K10	Panoramique paroi sud mur 1K10 vers l'ouest jusqu'à 5+309	S
29/10/15	378	536	1K11	Paroi sud 1K11, 5+309 à 5+311	S
29/10/15	379	537	1K11	Paroi sud 5+310 à 5+311, détail briques 1K11	S
29/10/15	380	538	1K10, 1K11	Paroi nord, murs 1K10 et 1K11	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
29/10/15	381	539	1K11	Détail paroi nord entre 5+310 et 5+311, 1K11	N
29/10/15	382	540	1K10	Panoramique 1K10 paroi nord entre 5+310,5 et mur 1K10	N
29/10/15	383	541	1J	Paroi sud tranchée intersection René-Lévesque et Sainte-Élisabeth	S
29/10/15	384	542	1H2	Mur 1H2 en paroi sud avec agrandissement tranchée d'excavation	S
29/10/15	385	543	1H2	Mur 1H2 en paroi sud	S
30/10/15	386	544	1K (1K10, 1K11)	Paroi sud entre 5+307,5 et 5+309,5. Relié à 1K10 et 1K11	S
30/10/15	387	545	1K	Paroi sud vers 5+305 à 5+306	S
30/10/15	388	546	1K	Idem détail bois et tuyau, base remblai démolition	S
30/10/15	389	547	1L	Excavation mécanique coin René-Lévesque et Berri à l'ouest de la baie de jonction	N
30/10/15	390	548	1K12	Mur 1K12 parement ouest avec massif Bell au-dessus	E
30/10/15	391	549	1K12	Idem en plongée	E
30/10/15	392	550	1K12	Paroi sud tranchée, 1K12 + massif	S
30/10/15	393	551	1K12	1K12+ massif, en plan	E
30/10/15	394	552	1K12	Pierre 1K12	-
30/10/15	395	553	1L2	Égout en briques 1L2 vers 5+426,5 à 5+427,5	N
30/10/15	396	554	1L2	Idem vers 5+427,5 à 5+429	N
30/10/15	397	555	1L1	1L1 entre 5+428,5 et 5+430	S
30/10/15	398	556	1L1	1L1 détail avec empattement à 5+429,5	S
30/10/15	399	557	1L2	1L2 briques et empreintes de briques jusqu'à 5+430	N
30/10/15	400	558	1L2	Détail 1L2, 5+428,5 à 5+430	N
30/10/15	401	559	1L1	1L1 à 5+426	S
30/10/15	402	560	1L	1L à 5+428, distinction sols naturels	N
30/10/15	403	561	1L2	1L2 section est	N
30/10/15	404	562	1L1	1L1 sous paroi sud après enlèvement, 5+426 à 5+430	S
30/10/15	405	563	1L1	1L1 détail sols au nord après enlèvement	S
03/11/15	406	564	1M5	1M5 paroi sud remblai sable à l'est	S
03/11/15	407	565	1M5	Idem rapproché	S
03/11/15	408	566	1M	Canalisation de grès, en plan	O
03/11/15	409	567	1M	Segment de la même canalisation de grès	-
03/11/15	410	568	1M6	1M6 en plan	O
03/11/15	411	569	1M6	1M6, parement ouest en plongée	E
03/11/15	412	570	1N1	Mise au jour 1N1, avec 1M6 à l'ouest	E
03/11/15	413	571	1N1	1N1 vue vers le sud avec 1M6 à l'ouest	S
03/11/15	414	572	1N3	1N3 en plan	O
03/11/15	415	573	1N2	1N2 section est	N
03/11/15	416	574	1N3	1N3 parement est	O
03/11/15	417	575	1N2	1N2 segment ouest en plan	S
03/11/15	418	576	1N2	Ensemble 1N2 en plongée	O

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
03/11/15	419	577	1N2	Assises de brique 1N2	N
03/11/15	420	578	1N1	Canalisation de grès dans 1N1, 1N4 à l'est	N
03/11/15	421	579	1N1	Détail canalisation dans 1N1	N
03/11/15	422	580	1N4	1N4 en plan, plongée	E
03/11/15	423	581	1N4	1N4 section ouest	N
03/11/15	424	582	1N4	1N4 section est	N
03/11/15	425	583	1N12	1N12 en plan	S
03/11/15	426	584	1N12	Paroi sud tranchée, deux générations de 1N12?	S
03/11/15	427	585	1N12	Idem	S
03/11/15	428	586	1N	Profil stratigraphique, paroi sud, à l'ouest de 1N12	S
03/11/15	429	587	1N	Idem	S
03/11/15	430	588	1N12	1N12 en plan	S
03/11/15	431	589	1N12	1N12, profil	SE
03/11/15	432	590	1N12	Vue environs à partir de 1N12	SE
03/11/15	433	591	1N1	1N1 détail canalisation dégagée	O
03/11/15	434	592	1N8	1N8 section mur et dalle sous 1N1	S
03/11/15	435	593	1N-CM	Tête de pic en métal dans les sols de démolition 1N8	-
03/11/15	436	594	1N-CM	Idem	-
03/11/15	437	595	1N8	1N8 en paroi sud avec dalle de béton	S
03/11/15	438	596	1N8	Idem, à l'ombre	S
03/11/15	439	597	1M4	Bourrelet dans la dalle de béton 1M4	S
03/11/15	440	598	1N2	Dallage de briques 1N2	N
03/11/15	441	599	1N2	Idem plus vers l'est	N
03/11/15	442	600	1N2	Tuyau sous dallage de briques	S
03/11/15	443	601	1N2	Dalle de béton (1N8?) sous dallage de briques 1N2	N
03/11/15	444	602	1N4	1N4 en paroi nord après enlèvement	N
03/11/15	445	603	1N	Même endroit mais en paroi sud	S
03/11/15	446	604	1N2	Sols de démolition int. de 1N2 en paroi nord après excavation	N
03/11/15	447	605	1N3	1N3 en paroi sud après enlèvement	S
03/11/15	448	606	1N3	Idem en paroi nord	N
03/11/15	449	607	1N5	1N5 en plan avec massif de béton	O
03/11/15	450	608	1N5	1N5 avec empattement et massif de béton	O
03/11/15	451	609	1N5	Parement est de 1N5	O
03/11/15	452	610	1N5	Paroi nord tranchée, 1N5	N
03/11/15	453	611	1N5	1N5 en plongée avec chambre électrique désuète	O
04/11/15	454	612	1N6	Paroi sud tranchée après enlèvement 1N6	S
04/11/15	455	613	1N6	Paroi nord tranchée après enlèvement 1N6	N
04/11/15	456	614	1N – CM	Objets excavation mécanique coin N-E René-Lévesque et Amherst	-

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
04/11/15	457	615	1N7	Dalle de béton 1N7 en plongée	E
04/11/15	458	616	1N	Canalisation en 1N en plan	E
04/11/15	459	617	1N	Détail embout canalisation	-
04/11/15	460	618	1N5	Paroi sud tranchée après enlèvement 1N5	S
04/11/15	461	619	1N5	Idem paroi nord : mur non présent	N
04/11/15	462	620	1N12	Paroi sud tranchée après enlèvement 1N12	S
04/11/15	463	621	1N12	Idem paroi nord	N
04/11/15	464	622	1N	Élément architectural en béton (avec briques) à 5+701	-
04/11/15	465	623	1N5	1N5 avec mur E-O	S
05/11/15	466	624	1L5	Couche de mortier et pierres, à l'ouest de 1L5	S
05/11/15	467	625	1L7	1L7 section est, en plan	S
05/11/15	468	626	1L7	Pierre taillée dans les déblais de démolition au-dessus de 1L7	-
05/11/15	469	627	1L7	1L7 en plan	O
05/11/15	470	628	1L7	Idem vue éloignée	O
05/11/15	471	629	1L	Pierre taillée près du parement est de 1L7	-
05/11/15	472	630	1L7	Fragment de dalle de béton 1L7	-
05/11/15	473	631	1L7	1L7en paroi sud tranchée après enlèvement	S
05/11/15	474	632	1L7	Idem paroi nord	N
05/11/15	475	633	1N9	1N9 en plan	O
05/11/15	476	634	1N9	Parement est 1N9	O
05/11/15	477	635	1N9	Paroi sud après enlèvement 1N9	S
05/11/15	478	636	1N9	Paroi nord après enlèvement 1N9	N
06/11/15	479	637	2S	Vue générale à partir de 2S vers le sud	S
06/11/15	480	638	2S	Idem vers l'est	E
06/11/15	481	639	2S	Idem vers l'ouest	O
06/11/15	482	640	2S	Idem vers le nord	N
06/11/15	483	641	3Z1	Surface 3Z1	S
06/11/15	484	642	3Z1	Idem éloigné	N
06/11/15	485	643	3Z2	Surface 3Z2, base 3Z1	N
06/11/15	486	644	3Z3	Surface 3Z3, base 3Z2	O
06/11/15	487	645	3Z4	Vestige 3Z4 en plan	E
06/11/15	488	646	3Z4	Intérieur structure 3Z4 avec canalisation	O
06/11/15	489	647	3Z4	Ensemble 3Z4, base 3Z3	O
06/11/15	490	648	3Z-C1	Paroi stratigraphique sud 3Z-C1	S
06/11/15	491	649	1L6	Vestige 1L6, paroi sud	
06/11/15	492	650	1L6	Vestige 1L6, paroi nord	
06/11/15	493	651	1L6	Vestige 1L6, alignement avec la façade ouest du cadre bâti de la rue Berri	
10/11/15	494	652	1N10	Paroi sud tranchée d'excavation après enlèvement 1N10	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
10/11/15	495	653	1N10	Idem paroi nord	N
10/11/15	496	654	1N22	1N22 en plan	E
10/11/15	497	655	1N22	Paroi sud tranchée après enlèvement 1N22	S
10/11/15	498	656	1N17	Mur E-O 1N17 sous la chaussée au sud tranchée	S
10/11/15	499	657	1N17	Mur E-O + deux murs en béton	S
10/11/15	500	658	1N17	Détail mur E-O	S
10/11/15	501	659	1N-CM	Théière en métal laminé sans contexte près murs béton	-
10/11/15	502	660	2U1	Paroi sud tranchée après enlèvement mur 2U1	S
10/11/15	503	661	NUL	NUL	-
10/11/15	504	662	1Q1	Paroi nord tranchée après enlèvement 1Q1, portion	N
10/11/15	505	663	1Q2	Paroi nord, dalle de béton 1Q2, portion	N
10/11/15	506	664	1Q3	Paroi nord, mur 1Q3, portion	N
10/11/15	507	665	1Q4	Portion de 1Q4 en paroi nord	N
10/11/15	508	666	1Q5	1Q5 en paroi nord	N
11/11/15	509	667	1Q6	1Q6 en plan	S
11/11/15	510	668	1Q8	1Q8 en cours d'excavation	E
11/11/15	511	669	1Q7	1Q7 en plan	N
11/11/15	512	670	1Q8	Paroi sud après enlèvement 1Q8	S
11/11/15	513	671	1Q8	Idem paroi nord	N
11/11/15	514	672	1Q	Vue générale vers le nord coin René-Lévesque et Champlain	N
11/11/15	515	673	1Q	Idem vers l'ouest	O
11/11/15	516	674	1Q	Idem vers le sud	S
11/11/15	517	675	1Q	Idem vers l'est	E
11/11/15	518	676	1Q6, 1Q7	Tranchée à l'est de Champlain avec 1Q6 et 1Q7	O
11/11/15	519	677	1Q9	Paroi sud après enlèvement 1Q9	S
11/11/15	520	678	1Q9	Idem paroi nord	N
11/11/15	521	679	1Q6	Paroi nord après enlèvement 1Q6	N
11/11/15	522	680	1S	Paroi stratigraphique à 6+695	O
11/11/15	523	681	1S	Bande de poussière de bois ou de métal vers 6+690,5	O
11/11/15	524	682	1S	Paroi ouest tranchée avec sols stratifiés – rivière?	O
11/11/15	525	683	1S	Au sud : strati plus homogène	O
11/11/15	526	684	1S	Paroi ouest entre 6+665 et 6+668	O
11/11/15	527	685	1S	Paroi ouest tranchée entre 6+670 et 6+673	O
11/11/15	528	686	1R1	Paroi sud après enlèvement 1R1	S
11/11/15	529	687	1R1	Idem paroi nord	N
12/11/15	530	688	1R2	1R2 en plan	E
12/11/15	531	689	1R3	Dalle de béton 1R3	E
12/11/15	532	690	1R3	Paroi sud après enlèvement 1R3	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
12/11/15	533	691	1R3	Idem paroi nord	N
12/11/15	534	692	1R4	Paroi sud après enlèvement 1R4	S
12/11/15	535	693	1R4	Idem paroi nord	N
12/11/15	536	694	1R4	Détail appareil des pierres 1R4, paroi nord	N
12/11/15	537	695	1R4	Mur 1R4 avec démo à l'est, naturel remanié à l'ouest	N
12/11/15	538	696	1R	Canalisation grès N-S à 6+644,8	N
12/11/15	539	697	1R	Vue générale à partir de 1R coin est Papineau, vers le nord	N
12/11/15	540	698	1R	Idem vers l'ouest	O
12/11/15	541	699	1R	Idem vers l'est	E
12/11/15	542	700	1R	Idem vers le sud	S
12/11/15	543	701	1R	Tranchée coin est Papineau	E
12/11/15	544	702	1R5	Mur et dalle 1R5, en plongée	E
12/11/15	545	703	1R5	Parement est mur 1R5	O
12/11/15	546	704	1R6	1R6 en plan	N
12/11/15	547	705	1R6	Cliché artistique 1R6	N
12/11/15	548	706	1N	Canalisation en grès, en paroi nord absente	N
12/11/15	549	707	1N	Canalisation en grès en paroi sud	S
17/11/15	550	708	1Q10	Socle de béton 1Q10 en plan	S
17/11/15	551	709	NUL	NUL	-
17/11/15	552	710	OCARINA	Ocarina, hors contexte vers 6+290	-
17/11/15	553	711	OCARINA	Idem	-
17/11/15	554	712	OCARINA	Idem	-
17/11/15	555	713	OCARINA	Idem	-
17/11/15	556	714	B.J. 6+140	Paroi nord baie de jonction à 6+140, succession des sols	N
17/11/15	557	715	B.J. 6+140	Idem, détail	N
17/11/15	558	716	B.J. 6+140, 1Q11	Coin S-E baie de jonction avec 1Q11 en paroi sud	S
17/11/15	559	717	1Q11	1Q11 en paroi nord de la tranchée d'excavation (baie jonction)	N
17/11/15	560	718	1Q11	Idem, détail	N
17/11/15	561	719	1Q11	Coin S-E baie de jonction avec 1Q11 en paroi sud	S
17/11/15	562	720	1Q11	Paroi est baie de jonction avec déblais démolition 1Q11	E
17/11/15	563	721	1Q12	1Q12 en plan	E
17/11/15	564	722	1Q12	1Q12, paroi nord après enlèvement	N
17/11/15	565	723	1Q12	Paroi sud après enlèvement 1Q12	S
17/11/15	566	724	1Q13	Pierres du mur 1Q13	-
17/11/15	567	725	1Q13	Pierres variées composant le mur 1Q13	-
17/11/15	568	726	1Q13, 1Q14	Paroi nord après enlèvement 1Q13 et 1Q14	N
17/11/15	569	727	1Q13, 1Q14	Paroi sud après enlèvement 1Q13 et 1Q14	S
17/11/15	570	728	1Q15	Dalle 1Q15 en paroi sud	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
17/11/15	571	729	1Q15	Idem paroi nord	N
17/11/15	572	730	1Q15	Détail dalle 1Q15	N
17/11/15	573	731	1Q	Canalisation verticale à 6+226,3	E
18/11/15	574	732	1Q16	1Q16 en plan	N
18/11/15	575	733	1Q17	1Q17 en plan	N
18/11/15	576	734	1Q17	Parement est 1Q17	O
18/11/15	577	735	1Q18	1Q18 en plongée, surface et parement est	N
18/11/15	578	736	1Q18	Paroi nord après enlèvement 1Q18	N
18/11/15	579	737	1Q17	Paroi nord après enlèvement 1Q17	N
18/11/15	580	738	1Q	Paroi nord tranchée vers 6+217	N
18/11/15	581	739	1Q	Canalisation verticale vers 6+223	N
18/11/15	582	740	1R7	Paroi nord après enlèvement 1R7	N
18/11/15	583	741	1R7	Idem paroi sud	S
18/11/15	584	742	1R	Paroi sud tranchée vers 6+520,5	S
18/11/15	585	743	1R8	Paroi nord après enlèvement 1R8	N
18/11/15	586	744	1R8	Idem paroi sud	S
18/11/15	587	745	1R9	Paroi nord après enlèvement 1R9	N
18/11/15	588	746	1R9	Idem paroi sud	S
18/11/15	589	747	1R8, 1R9	Vue générale à partir de 1R8 et 1R9, à l'ouest de Cartier, vers l'est	E
18/11/15	590	748	1R8, 1R9	Idem vers le sud	S
18/11/15	591	749	1R8, 1R9	Idem vers l'ouest	O
18/11/15	592	750	1R8, 1R9	Idem vers le nord	N
18/11/15	593	751	2W2	Paroi sud après enlèvement 2W2	S
18/11/15	594	752	2W1	Paroi sud après enlèvement 2W1	S
18/11/15	595	753	2W1	Idem paroi nord	N
18/11/15	596	754	2W2	Paroi nord après enlèvement 2W2 bras N-S	N
18/11/15	597	755	1Q19	Paroi sud après enlèvement 1Q19	S
18/11/15	598	756	1Q19	Idem paroi nord avec canalisation en grès	N
23/11/15	599	757	1Q23	Paroi nord après enlèvement 1Q23 (partiel)	N
23/11/15	600	758	1Q23	Idem paroi sud	S
23/11/15	601	759	1Q23	1Q23 en plan	S
23/11/15	602	760	1Q23	Détail paroi nord tranchée, 1Q23	N
23/11/15	603	761	1Q24	Paroi sud après enlèvement 1Q24, bras N-S	S
23/11/15	604	762	1Q24	Idem, murs N-S et E-O	S
23/11/15	605	763	1Q24	Paroi nord après enlèvement 1Q24, bras N-S	N
23/11/15	606	764	1Q25	1Q25 en plongée, fond tranchée et paroi nord	N
23/11/15	607	765	1Q25	Paroi nord après enlèvement 1Q25	N
23/11/15	608	766	1Q26	Dalle 1Q26 vers 6+124,9	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
23/11/15	609	767	1Q25	Fond tranchée avec sols différents de part et d'autre 1Q25	N
23/11/15	610	768	1Q25	Paroi nord après enlèvement 1Q25	N
26/11/15	611	769	1P1	Paroi sud après enlèvement 1P1	S
26/11/15	612	770	1P1	Idem paroi nord	N
26/11/15	613	771	1P1	Détail 1P1 en paroi nord avec pierre d'assise	N
26/11/15	614	772	1P1	Détail 1P1 en paroi sud	S
26/11/15	615	773	1P	Paroi sud à l'ouest de 1P1, démo briques et mortier	S
26/11/15	616	774	1P2	Paroi nord après enlèvement 1P2	N
26/11/15	617	775	1P2	Idem	N
26/11/15	618	776	1P2	Paroi sud après enlèvement 1P2	S
26/11/15	619	777	1P2	Idem	S
26/11/15	620	778	1P/1Q	Vue générale à partir de l'intersection René-Lévesque et Panet, vers le sud	S
26/11/15	621	779	1P/1Q	Idem vers l'est	E
26/11/15	622	780	1P/1Q	Idem vers le nord	N
26/11/15	623	781	1P/1Q	Idem vers l'ouest	O
26/11/15	624	782	1P	Démo pierres et mortier à l'ouest de 1P2, paroi sud	S
26/11/15	625	783	1P	Très grosse pierre	-
26/11/15	626	784	1P3	Section test 1P3	S
26/11/15	627	785	1P3	Section plus large de 1P3	S
26/11/15	628	786	1P6	Plancher de bois 1P6	N
26/11/15	629	787	1P3	Détail section large de 1P3 et mur vers l'ouest	S
26/11/15	630	788	1P3	Idem, éloigné	S
26/11/15	631	789	1P3	Section large 1P3, détail	SO
26/11/15	632	790	1P3	Idem vers l'est	SE
26/11/15	633	791	1P3	Détail jonction mur et section large à l'est	SO
26/11/15	634	792	1P3	Idem, rapproché	SO
26/11/15	635	793	1P3	Détail jonction mur 1P3 et coin à l'ouest du coin	S
26/11/15	636	794	1P3	Idem, détail	SE
26/11/15	637	795	1P3	Section plus large 1P3 et mur de chaque côté	S
26/11/15	638	796	1P3	Partie déstructurée est 1P3	S
26/11/15	639	797	1P4	Dalle béton 1P4 en plan	S
26/11/15	640	798	1P5	Extrémité est 1P5	S
26/11/15	641	799	1P5	Extrémité est 1P5, détail	S
26/11/15	642	800	1P5	« coin » de 1P5	S
26/11/15	643	801	1P5	Idem	SO
26/11/15	644	802	1P5	À l'ouest du coin, 1P5	S
26/11/15	645	803	1P5	À l'est du coin, 1P5, avec dalle 1P4	SE
26/11/15	646	804	1P5	1P5, avec coffrage en bois?	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
26/11/15	647	805	1P5	Paroi sud, 1P5, 2e parement visible	S
26/11/15	648	806	1P5	Paroi sud après enlèvement parement nord de 1P5	S
26/11/15	649	807	2V	Vue générale à partir de 2V vers le sud	S
26/11/15	650	808	2V	Idem vers l'est	E
26/11/15	651	809	2V	Idem vers le nord	N
26/11/15	652	810	2V	Idem vers l'ouest	O
27/11/15	653	811	1P5	Paroi sud entre 6+047,85 et 6+047, mur 1P5	S
27/11/15	654	812	1P5	Idem sans flash	S
27/11/15	655	813	1P5	Paroi sud, 1P5, extrémité est, 6+045	S
27/11/15	656	814	2V	Ambiance, nettoyage manuel 2V, Marine et Étienne	E
27/11/15	657	815	2V	Idem	E
27/11/15	658	816	4C1	Surface 4C1, moitié est, en plan	E
27/11/15	659	817	4C1	Surface 4C1 en plongée	E
27/11/15	660	818	4C1	Surface 4C1, moitié ouest, en plan	N
30/11/15	661	819	4C1	Surface 4C1, moitié est, en plongée	O
30/11/15	662	820	4C1	Idem, en plan	S
30/11/15	663	821	4C1	Surface 4C1, moitié ouest, en plongée	E
30/11/15	664	822	4C1	Idem, en plan	O
30/11/15	665	823	1P7	Paroi nord tranchée après enlèvement 1P7	N
30/11/15	666	824	1P7	Idem, paroi sud	S
30/11/15	667	825	1P7	1P7 avec 2V à l'est, en plongée	S
30/11/15	668	826	1N22	Parement est 1N22	O
30/11/15	669	827	1N22	1N22 en plan	O
30/11/15	670	828	4C2	Surface 4C2, en plan	N
30/11/15	671	829	4C2	Idem, en plongée	E
30/11/15	672	830	4C2	Idem, en plongée	N
30/11/15	673	831	1N22	Parement ouest 1N22	E
30/11/15	674	832	1N22	1N22 en plan, éloigné	S
30/11/15	675	833	4C2	Excavation mécanique pour enlever démo pierres 4C2	O
30/11/15	676	834	4C3, 4C5	Surface 4C3 et 4C5, base 4C2	S
30/11/15	677	835	4C3, 4C5	Idem	N
30/11/15	678	836	4C3, 4C5	Idem	S
30/11/15	679	837	4C5	Extrémité ouest tronquée de 4C5, flanc ouest 2V, en plongée, base 4C2	E
30/11/15	680	838	4C5	Sommet 4C5, extrémité ouest. Base 4C2	S
30/11/15	681	839	4C3	Surface 4C3, base 4C2	S
30/11/15	682	840	4C5	Sommet 4C5, moitié est 2V, base 4C2	S
30/11/15	683	841	4C5	Extrémité ouest 4C5, en plan. Base 4C2	S
30/11/15	684	842	1N22	Paroi sud après enlèvement 1N22 avec massif à l'ouest	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
30/11/15	685	843	4C5	Idem paroi nord	N
30/11/15	686	844	4C5	Sommet vestige 4C5, en plan	N
30/11/15	687	845	4C5	Idem rapproché	N
30/11/15	688	846	4C5	Dégagement sommet vestige 4C5 en plan	E
30/11/15	689	847	4C5	Idem détail section ouest	E
30/11/15	690	848	1N	Vue générale à partir du coin ouest de René-Lévesque et de la Visitation, vers le nord	N
30/11/15	691	849	1N	Idem vers l'ouest	O
30/11/15	692	850	1N	Idem vers le sud	S
30/11/15	693	851	1N	Idem vers l'est	E
30/11/15	694	852	4C5	Surface 4C3, base 4C2	S
30/11/15	695	853	4C5	Idem rapproché	S
30/11/15	696	854	4C4	Surface 4C4, base 4C3	O
30/11/15	697	855	4C4	Idem avec flash	?
30/11/15	698	856	4C5	Bras N-S 4C5 en plan	?
30/11/15	699	857	4C5	Idem	?
30/11/15	700	858	4C5	Bras E-O nord de 4C5 en plan	?
01/12/15	701	859	4C5	Idem	?
01/12/15	702	860	1N	Vers 6+000, base d'appui en grès de type canalisation	-
01/12/15	703	861	1N	Idem, vu de dessous	-
01/12/15	704	862	1N23	Paroi nord après enlèvement 1N23	N
01/12/15	705	863	1N23	Idem paroi sud	S
01/12/15	706	864	4C5; 1P5	Fond tranchée après enlèvement 4C5 et 1P5	N
01/12/15	707	865	4C5; 1P5	Fond tranchée entre 6+035 et 6+040, en plongée vers l'est	N
01/12/15	708	866	1P5	Très grosse pierre de 1P5, excavation mécanique	-
01/12/15	709	867	2V	Paroi nord après excavation 2V	N
01/12/15	710	868	2V	Idem paroi sud	S
01/12/15	711	869	1N24	Fond tranchée excavation 1N24	S
01/12/15	712	870	1N24	Excavation mécanique 1N24	O
01/12/15	713	871	1N24	Idem	E
01/12/15	714	872	1N24	Endroits en paroi nord où le mur 1N24 entre et sort	N
01/12/15	715	873	1N24	Jonction murs E-O et N-S (est) en paroi nord	N
01/12/15	716	874	1N24	Idem vue éloignée avec mur E-O vers l'ouest	N
01/12/15	717	875	1N24	Jonction et mur E-O vers l'ouest	N
01/12/15	718	876	1N24	Murs N-S (est) en paroi sud après enlèvement	S
01/12/15	719	877	1N24	Coupe transversale excavation à 5+990, mur 1N24 au sud	O
01/12/15	720	878	1N24	Idem rapproché	O
01/12/15	721	879	1N25	Paroi sud après enlèvement 1N25	S
01/12/15	722	880	1N24	Mur E-O de 1N24 en paroi sud, portion ouest	S

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Mélanie J. Gervais**
Film N° : MTL15-25-2-NUM3 **Type de film : Num.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
01/12/15	723	881	1N24	Mur E-O de 1N24 en paroi nord, portion est	N
20/11/15	724	092152	1Q20	Parement ouest bras N-S ouest de 1Q20	E
20/11/15	725	092246	1Q20	Moitié ouest 1Q20, en plan	N
20/11/15	726	093430	1Q22	Paroi nord tranchée après enlèvement 1Q22	N
20/11/15	727	093447	1Q22	1Q22 en plan, pierres résiduelles	S
20/11/15	728	095820	1Q20	Moitié est 1Q20 en plan, avec 1Q22 à l'est	N
20/11/15	729	102838	1Q21	Paroi nord après enlèvement 1Q21	N
20/11/15	730	102903	1Q21	Idem paroi sud	S
20/11/15	731	111902	CHAUSSURE	Chaussure pointure 13½ déblais démolition 1Q22	-
20/11/15	732	111923	CHAUSSURE	Idem	-
20/11/15	733	112650	1Q20	Paroi nord après enlèvement 1A20	N
20/11/15	734	113045	1Q20	Paroi nord tranchée, parement est du mur ouest 1Q20	N
20/11/15	735	114208	1Q	Canalisation en grès à 6+146, 6, en paroi nord	N
20/11/15	736	145418	1Q20, 1Q22	Paroi nord après enlèvement 1Q20 et 1Q22	N
20/11/15	737	145430	1Q20	1Q20 avec démo	N
20/11/15	738	145442	1Q22	1Q22 avec démo	N

Projet : HYD 1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Patrick Lapointe**
Film N° : MTL15-25-2-NUM4 **Type de film : cam. num. aut.**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
04-11-15	1	100-395	1N13	Surface 1N13	O
04-11-15	2	100-396	1N13	Surface 1N13	-
04-11-15	3	100-397	1N13	Parement est 1N13	O
04-11-15	4	100-398	1N13	Vue en plan 1N13	-
04-11-15	5	100-399	1N	Massif de béton Bell (à 5+807,5), en plongée	-
04-11-15	6	100-400	1N	Ambiance, vue de la tranchée vers la rue Wolfe (vers l'est)	SE
04-11-15	7	100-401	1N-C1	Paroi sud profil stratigraphique 1N-C1 (5+810 à 5+815)	S
04-11-15	8	100-402	H17-1A14	Canalisation en terre cuite, paroi N	N
04-11-15	9	100-403	1N	Ambiance. L'équipe brise l'infra au coin E de la rue Wolfe	SE
04-11-15	10	100-404	1N14	Vue en plongée de 1N14	-
04-11-15	11	100-405	1N14, 1N15	Vue du lien entre 1N14 et 1N15	S
04-11-15	12	100-406	1N15	Vue en paroi S de 1N15 (partie O)	S
04-11-15	13	100-407	1N15	Vue en paroi S de 1N15 (partie E)	S
04-11-15	14	100-408	1N16	1N16 en paroi S	S
04-11-15	15	100-409	1N16	1N16 en paroi S, et en plongée (partie E)	S
04-11-15	16	100-410	1N16	1N16 en plongée (partie E), encore intacte	S
04-11-15	17	100-411	1N16	1N16 en plongée (partie E), encore intacte	N
04-11-15	18	100-412	1N17	1N17 en paroi S	S
04-11-15	19	100-413	1N17	1N17, vue éloignée	SO
04-11-15	20	100-414	NUL	Ratée	-
04-11-15	21	100-415	1N17	Orientation de 1N17 en comparaison avec l'axe actuel des rues	N
04-11-15	22	100-416	1N18	1N18 en paroi S	S
04-11-15	23	100-417	1N	Ambiance 1N, intersection rues Wolfe et René-Lévesque	-
04-11-15	24	100-418	1N	Le tuyau moderne tournant à 90º vers le sud	E
04-11-15	25	100-419	1N	Ambiance. Multiples massifs et tuyaux de gaz de l'intersection rues Wolfe et René-Lévesque	O
05-11-15	26	100-420	1N-C3	Profil stratigraphique 1N-C3 paroi sud (entre 5+870 et 5+880)	S
05-11-15	27	100-421	1N19	1N19 en paroi sud	S
05-11-15	28	100-422	1N19	1N19 en plongée + fin d'excavation	-
05-11-15	29	100-423	1N	Fond de la tranchée d'excavation. Beaucoup de remblais et démo	-
05-11-15	30	100-424	1N	Début de la partie entre rue Montcalm et Beaudry	SO
05-11-15	31	100-425	NUL	Ratée	S
05-11-15	32	100-426	1N20	Vestige de béton 1N20	S
05-11-15	33	100-427	1N20	Vestige de béton 1N20	SE
05-11-15	34	100-428	1N20	Vestige de béton 1N20	SO
05-11-15	35	100-429	1N	Paroi sud tranchée. Beaucoup de remblais modernes et remblais de démolition	SO
05-11-15	36	100-430	1N21	Massif de béton? 1N21	S
05-11-15	37	100-431	H17-1A23	Canalisation (N-S)	S

Projet : HYD1505 Viger / De Lorimier **Archéologue : Étienne Taschereau**
Film N° : MTL15-25-2-NUM5 **Type de film : num. aut. cam. #59**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
26-10-15	1	100-361	3U1	Ambiance	O
26-10-15	2	100-362	3U1	Ambiance	NE
26-10-15	3	100-363	3U2 et 3U3	Surface 3U2 et 3U3 (coin NE), base 3U1	N
26-10-15	4	100-364	3U2 et 3U3	Surface 3U2 et 3U3 (coin NE), base 3U1	N
26-10-15	5	100-365	3U2 et 3U3	Surface 3U2 et 3U3 (coin NE), base 3U1	E
26-10-15	6	100-366	3U2 et 3U3	Surface 3U2 et 3U3 (coin NE), base 3U1	S
26-10-15	7	100-367	3U2 et 3U3	Surface 3U2, 3U3 en cours, base 3U1	N
26-10-15	8	100-368	3U2 et 3U3	Surface 3U2, 3U3 en cours, base 3U1	E
26-10-15	9	100-369	3U2 et 3U3	Surface 3U2, 3U3 en cours, base 3U1	S
26-10-15	10	100-370	3U1	Fin de fouille 3U coin NE sur béton et 3U1 (suite non-excavée)	E
26-10-15	11	100-371	3U2 et 3U3	Surface 3U2, 3U3 en cours	E
26-10-15	12	100-372	3U2 et 3U3	Surface 3U2, 3U3 en cours	N
26-10-15	13	100-373	3V1 et 3V2	Surface 3V2 (S), 3V1 en cours (N)	N
26-10-15	14	100-374	3V1 et 3V2	Surface 3V2 (S), 3V1 en cours (N)	O
26-10-15	15	100-375	3V1 et 3V2	Surface 3V2 (S), 3V1 en cours (N), vue rapprochée	O
26-10-15	16	100-376	3U2 et 3U3	Base 3U2 et 3U3	E
26-10-15	17	100-377	3U2 et 3U3	Base 3U2 et 3U3	NE
26-10-15	18	100-378	3U2 et 3U3	Base 3U2 et 3U3, avec flash	NE
26-10-15	19	100-379	3U2 et 3U3	Base 3U2 et 3U3, avec flash	E
26-10-15	20	100-380	3V1 et 3V3	Surface 3V3 (S), 3V1 en cours (N), base 3V2	N
26-10-15	21	100-381	3V3	Surface 3V3, base 3V2, avec flash	N
26-10-15	22	100-382	3V3	Surface 3V3, base 3V2, sans flash	N
26-10-15	23	100-383	3V3	Surface 3V3, base 3V2, sans flash	N
26-10-15	24	100-384	3V1 et 3V4	Surface 3V4 (S), 3V1 en cours (N), base 3V3	N
26-10-15	25	100-385	3V4	Surface 3V4, base 3V3	N
27-10-15	26	100-386	3U	Paroi N	N
27-10-15	27	100-387	3U	Paroi N détail coin E	N
27-10-15	28	100-388	3U	Paroi N détail coin E, avec flash	N
27-10-15	29	100-390	3U	Paroi N détail portion O	N
27-10-15	30	100-391	3V	Paroi S sans le fond	S
27-10-15	31	100-392	3V	Paroi S	S
27-10-15	32	100-393	3V	Paroi S, portion E sans le haut (sommet)	S
27-10-15	33	100-394	3V	Paroi S, portion O sans le haut (sommet)	S

Projet : **HYD 1505 / De Lorimier, H26** **Archéologue :** **Marilyn Girard-Rheault**

Film N° : **MTL15-25-02-NUM6** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
14-10-15	1	547	7+330 et plus (1U)	Paroi ouest, et fond de la tranchée au chaînage (7+330 et plus)	O.
14-10-15	2	552	7+330 (1U)	Brique réfractaire et objets en verre trouvés	N.
14-10-15	3	554	7+330 (1U)	Paroi ouest de 1U	O.
14-10-15	4	557	7+330 (1U)	Paroi sud de la tranchée de 1U	S.
14-10-15	5	558	7+330 (1U)	Paroi sud de la tranchée de 1U	S.
14-10-15	6	560	7+330 et plus	Paroi ouest avec le début du lampadaire au nord	O.
14-10-15	7	568	7+340 et plus	Paroi est	E.
14-10-15	8	574	7+330	Artefacts en verre et autres trouvés dans couche 3	N.
14-10-15	9	575	7+330	Artefacts en verre et autres trouvés dans couche 3	N.
14-10-15	10	576	7+340	Paroi ouest de 7+340 (couche 3)	o.
14-10-15	11	579	7+330 À 7+340	Artefacts (céramique et verre) (couche 3)	N.
14-10-15	12	581	7+330 À 7+340	Artefacts (métal et verre) (couche 3)	N.
14-10-15	13	584	7+330 À 7+340	Artefacts (verre, bouchon et etc.) (couche 3)	N.
14-10-15	14	585	7+350	Paroi ouest de 7+350	O.
14-10-15	15	586	7+359	Paroi ouest de 7+359	O.
14-10-15	16	587	7+359	Fond de tranchée à 7+359	En plan (O.)
15-10-15	17	590	7+363	Paroi ouest de 7+363 à 7+365	O.
15-10-15	18	591	7+363	Fond de tranchée de 7+363 à 7 + 365	En plan (O.)
15-10-15	19	592	7+365	Paroi ouest de 7+365 et plus	O.
15-10-15	20	593	7+365	Fond de tranchée de 7+365	En plan (O.)
15-10-15	21	594	7+368	Paroi ouest de 7+368 à 7+370	O.
15-10-15	22	595	7+370	Fond de 7+370	O.
15-10-15	23	609	7+380	Paroi ouest de 7+380	N.
15-10-15	24	612	7+385	Paroi ouest de 7+385	O.
15-10-15	25	614	7+385	Artefacts de 7+385 (céramique, os, clou)	N.
15-10-15	26	616	7+385	Artefacts de 7+385 (céramique, os, verre)	N.
15-10-15	27	621	7+388	Paroi ouest de 7+388 à 7+390	O.
15-10-15	28	622	7+390	Paroi ouest de 7+390	O.
15-10-15	29	624	7+398	Paroi ouest de 7+398	O.
16-10-15	30	637	7+400	Paroi ouest de 7+400	O.
16-10-15	31	642	7+410	Paroi ouest de 7+410	O.
16-10-15	32	643	-	Photo globale de la limite nord de la tranchée	S.-O.
16-10-15	33	644	-	Photo globale de la limite nord de la tranchée	S.
16-10-15	34	649	7+327,5	Paroi ouest de 7+327,5 (au sud de la clôture)	S.-O.
16-10-15	35	650	7+327,5	Fond de la tranchée de 7+327,5	En plan
16-10-15	36	653	-	Artefacts de 7+327,5 (brique réfractaire ARNKIRK, verre)	O.
16-10-15	37	655		Photo globale de la limite sud de la tranchée	N.

Projet : Poste DeLorimier **Archéologue : MGR**
Film N° : MTL15-25-2-NUM7 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
25-04-16	1	1	7+475 et 7+470	Début des travaux, enlèvement de l'asphalte	O.
25-04-16	2	4	7+450 et 7+455	Début des travaux, enlèvement de l'asphalte et identification des fils et des massifs	E.
25-04-16	3	5	7+490 et 7+485	Enlèvement du remblai récent (datant de la construction du nouveau poste)	N.-E.
26-04-16	4	24	Entre 7+490 et 7+780	1U1 (mur, béton sur pierres-nord-sud) avec paroi sud (remblai de gravier)	S.
26-04-16	5	25	Entre 7+490 et 7+780	1U1 (mur, béton sur pierres-nord-sud) avec paroi sud (remblai de gravier)	En plan (E.)
26-04-16	6	26	Entre 7+490 et 7+780	1U1 (mur, béton sur pierres-nord-sud), vue d'ensemble avec conduit d'eau en fonction et fils	S.-E.
26-04-16	7	31	Vers 7+480	1U2 (mur de pierres) orienté est-ouest (int. Anciennes résidences)	En plan (O.)
27-04-16	8	36	Vers 7+480	Paroi nord du mur 1U2 (qui est constitué d'un massif vivant (I)) et remblais	N.
27-04-16	9	47	Vers 7+480	Paroi est de 1U2	E.
27-04-16	10	68	Vers 7+480	Paroi ouest de 1U2 (avec fils récents et remblais)	O.
26-04-16	11	35	Vers 7+470	Vue section 1U4?, non en place, retrouvée dans remblais, scories, etc.	O.
27-04-16	12	56	Entre 7+480 et 7+470	1U3 et paroi nord	N.
27-04-16	13	59	Entre 7+480 et 7+470	Sol au-dessus de 1U3	S.
28-04-16	14	3148-1029	Entre 7+740 et 7+478	1U4, section est de 1U4 (vue générale)	N.
28-04-16	15	3158	Entre 7+740 et 7+478	1U4, section est de 1U4 (vue générale)	N.
29-04-16	16	3178	Entre 7+740 et 7+478	1U1, section sud de 1U1	E.
29-04-16	17	3186	Entre 7+740 et 7+478	1U1, section sud de 1U1	S.
29-04-16	18	3178	Entre 7+740 et 7+478	Paroi nord de l'extrémité sud de 1U1	S.-O.
29-04-16	19	3196	Entre 7+740 et 7+478	1U1, paroi centrale	S.-E.
29-04-16	20	3200	Entre 7+740 et 7+478	1U1 et planche de bois situé sous 1U1	S.-E.
29-04-16	21	3201	Entre 7+740 et 7+478	1U1 et planche de bois situé sous 1U1	E.
29-04-16	22	3242	Entre 7+460 et 7+470	Surface de 1U5 (les débuts)	E.
29-04-16	23	3272	Entre 7+460 et 7+470	1U5	En plan, S.
29-04-16	24	3273	Entre 7+460 et 7+470	1U5 avec empattement	-
29-04-16	25	3280	Entre 7+460 et 7+470	1U5 avec empattement et croisement avec une section de 1U4?	S.
29-04-16	26	3282	Entre 7+460 et 7+470	1U5 avec empattement et croisement avec une section de 1U4?	N.-O.
29-04-16	27	3299	Entre 7+460 et 7+455	Massifs récents qui semblent avoir tronqués 1U4	S.
02-05-16	28	3392	Entre 7+460 et 7+455	Une section centrale de 1U4 et massifs récents (idem à photo 27)	O.
02-05-16	29	3395	7+455	Sols à proximité de la section centrale de 1U4	S.
02-05-16	30	0070	Entre 7+455 et 7+447	Section est de 1U4	S.
03-05-16	31	0074	Entre 7+447 et 7+443	1U7 et section ouest de 1U6	En plan nord
03-05-16	32	0078	Entre 7+447 et 7+443	1U7 et 1U6	Nord
03-05-16	33	0080	Entre 7+447 et 7+443	1U7 (plan rapproché du sud-ouest)	E.
03-05-16	34	3424	Entre 7+447 et 7+443	Extrémité ouest de 1U7 (type de mur)	E.
03-05-16	35	3454	Entre 7+447 et 7+443	1U7 (dégagé) et une section ouest de 1U6	S.
03-05-16	36	3456	Entre 7+447 et 7+443	1U7, plan rapproché de la surface et de la base	E.
03-05-16	37	3459	Env. 7+447	Extrémité est de 1U6, structure de brique	O.
04-05-16	38	3466	Entre 7+447 et 7+440	Section est de 1U4	O.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
04-05-16	39	3467	Entre 7+447 et 7+440	Section est de 1U4	S.
04-05-16	40	3474	Entre 7+447 et 7+440	Section est de 1U4 (suite)	E.
04-05-16	41	3475	Entre 7+447 et 7+440	Section est de 1U4 (suite)	S.
04-05-16	42	0085	Entre 7+440 et 7+436	1U8 (plan rapproché de la partie dégagée-sud-est)	O.
04-05-16	43	0087	Entre 7+440 et 7+436	1U8 (plan rapproché de la partie dégagée-sud-est)	N.
04-05-16	44	0088	Entre 7+440 et 7+436	1U8 (plan rapproché de la partie dégagée-sud-est)	En plan sud
04-05-16	45	0089	Entre 7+440 et 7+436	1U8 (plan rapprochée de 1U8)	En plan, ouest
05-05-16	46	0096	Entre 7+436 et 7+433	Section nord de 1U9	O.
05-05-16	47	0098	Entre 7+436 et 7+433	Section nord de 1U9	O.
05-05-16	48	0101	Entre 7+436 et 7+433	Section nord de 1U9	En plan est
05-05-16	49	0104	7+430	1U10 (extrémité nord de 1U10)	S.
05-05-16	50	0108	7+430	1U10 (extrémité nord de 1U10)	E.
05-05-16	51	0109	7+430	1U10, extrémité nord de 1U10	S.-O.
05-05-16	52	0111	7+430	1U10, extrémité nord de 1U10 (vue rapprochée sur la surface)	O.
05-05-16	53	0112	Entre 7+430 et 7+435	1U10, vue d'ensemble de la surface de 1U10	En plan, nord
05-05-16	54	0113	Entre 7+430 et 7+435	1U10, vue d'ensemble de la surface de 1U10	S.-E.
05-05-16	55	0115	Entre 7+430 et 7+435	1U10, vue d'ensemble de l'extrémité nord	S.
06-05-16	56	0116	Entre 7+430 et 7+435	1U10, vue rapprochée de l'extrémité sud de 1U10	O.
06-05-16	57	0120	Entre 7+420 et 7+418	1U11, vue d'ensemble de 1U11 et extrémité sud de 1U12	En plan, ouest
06-05-16	58	0121	Entre 7+420 et 7+418	1U11, vue d'ensemble de 1U11 et extrémité sud de 1U12	S.-O.
06-05-16	59	0126	Entre 7+420 et 7+418	1U11, vue d'ensemble de 1U11 et extrémité sud de 1U12	E.
06-05-16	60	0127	Entre 7+420 et 7+424	1U11, vue d'ensemble de 1U11 et extrémité sud de 1U12	N.-E.
06-05-16	61	0130	Entre 7+420 et 7+424	1U11, vue d'ensemble de 1U11 et de 1U12	S.
06-05-16	62	0131	Entre 7+420 et 7+424	1U12 (plan rapprochée)	S.
06-05-16	63	0134	Entre 7+420 et 7+424	Début du remblai de sable (récent)	S.-O.
06-05-16	64	3277	Entre 7+480 et 7+470	Jonction de 1U5 et de 1U4?, plan rapprochée de la base de 1U5	S.-O.
06-05-16	65	3291	7+461	Massif récent	O.

Projet : **HYD1505-Lignes souterraines De Lorimier-Viger** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **601G15R02E** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-11-23	1	1149	22A	Vue générale des lieux	Nord-est
2015-11-23	2	1150	22A	Vue générale des lieux	Nord
2015-11-23	3	1151	22A	Vue générale des lieux	Nord-ouest
2015-11-23	4	1152	22A	Vue générale des lieux	Nord-est
2015-11-23	5	1153	22A	Vue générale des lieux	Sud-est
2015-11-26	6	1154	22A	Vue générale des lieux	Sud-ouest
2015-11-26	7	1155	22A	Vue générale des lieux	Sud-est
2015-11-26	8	1156	22A	Vue générale des lieux	Nord-ouest
2015-11-26	9	1157	22A	Vue générale des lieux	Sud-est
2015-11-26	10	1158	22A	Vue générale des lieux	Sud-est
2015-11-26	11	1159	22A	Vue générale des lieux	Nord-ouest
2015-11-26	12	1160	22A	Vue générale des lieux	Nord-est
2015-11-26	13	1161	22A	Vue générale des lieux	Nord-est
2015-11-26	14	1162	22A	Paroi sud, vers point de chaînage 1+386	Sud-ouest
2015-11-26	15	1163	22A	Paroi sud, vers point de chaînage 1+386	Nord-ouest
2015-11-26	16	1164	22A	Paroi sud, vers point de chaînage 1+384	Sud-ouest
2015-11-26	17	1165	22A1	Parement ouest	Nord-est
2015-11-26	18	1166	22A1	Parement ouest	Nord-est
2015-11-26	19	1167	22A1	Sommet et parement ouest	Nord
2015-11-26	20	1168	22A1	Sommet	Nord-est
2015-11-26	21	1169	22A1	Sommet	Nord-est
2015-11-26	22	1170	22A1 / 22A2	Vestiges	Nord-est
2015-11-26	23	1171	22A1	Parement ouest	Nord-est
2015-11-26	24	1172	22A1	Parement est	Nord-ouest
2015-11-26	25	1173	22A1	Parement est	Sud-ouest
2015-11-26	26	1174	22A1	Parement est	Ouest
2015-11-26	27	1175	22A1	Parement est	Ouest
2015-11-26	28	1176	22A1 / 22A2	Vestiges	Nord
2015-11-26	29	1177	22A1	Localisation générale	Nord
2015-11-26	30	1178	22A1	Localisation générale	Sud
2015-11-26	31	1179	22A1	Sommet	En plan
2015-11-26	32	1180	22A1	Parement est	Ouest
2015-11-26	33	1181	22A1 / 22A2	Vestiges	Est
2015-11-26	34	1182	22A1 / 22A2	Vestiges	Nord-ouest
2015-11-26	35	1183	22A2	Vestige	Nord-ouest
2015-11-26	36	1184	22A1 / 22A2	Vestiges	Sud
2015-11-27	37	1185	22A1	Paroi sud, à l'ouest du vestige	Sud
2015-11-27	38	1186	22A1	Paroi sud, à l'est du vestige	Sud

Projet : **HYD1505-Lignes souterraines De Lorimier-Viger** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **601G15R02E** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-11-27	39	1187	22A1	Paroi nord, à l'est du vestige	Nord-est
2015-11-27	40	1188	22A1	Paroi nord, de part et d'autre du vestige	Nord
2015-11-27	41	1189	22A1	Paroi nord, à l'est du vestige	Nord-ouest
2015-11-27	42	1190	22A1	Parement est	Nord-ouest
2015-11-27	43	1192	22A2	Sommet	Nord
2015-11-27	44	1193	22A2	Vestige et palplanche d'acier	Nord-ouest
2015-11-27	45	1194	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Sud
2015-11-27	46	1195	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Sud
2015-11-27	47	1196	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Sud-est
2015-11-27	48	1197	22A1 / 22A2	Vestiges en cours de démantèlement	Sud-ouest
2015-11-30	49	1198	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Nord
2015-11-30	50	1199	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Nord
2015-11-30	51	1200	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Sud
2015-11-30	52	1201	22A1	Vestige en cours de démantèlement	Nord-est
2015-11-30	53	1213	22A	Paroi nord, point de chaînage 1+365	Nord
2015-11-30	54	1214	22A2	Palplanche d'acier	Ouest
2015-11-30	55	1215	22A3	Vestige	Est
2015-11-30	56	1216	22A3	Vestige	Nord
2015-11-30	57	1217	22A3	Vestige, côté est	Ouest
2015-11-30	58	1218	22A3	Vestige, côté est	Ouest
2015-11-30	59	1219	22A3	Vestige	Ouest
2015-11-30	60	1220	22A4	Vestige	Nord-ouest
2015-11-30	61	1221	22A4	Vestige	Sud-ouest
2015-11-30	62	1222	22A4	Vestige	Sud
2015-11-30	63	1223	22A3 / 22A4	Vestiges	Sud-est
2015-11-30	64	1224	22A3	Paroi nord	Nord-est
2015-11-30	65	1225	22A3	Paroi nord	Nord

Projet : HYD1505-Lignes souterraines De Lorimier-Viger **Archéologue : Pascal Brisebois**
Film N° : 601G15R03E **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-11-30	1	1226	22A5	Vestige	Nord-est
2015-11-30	2	1227	22A5	Vestige	Nord
2015-11-30	3	1228	22A5	Vestige, alignement général	Sud
2015-11-30	4	1229	22A5	Vestige	Sud-est
2015-11-30	5	1230	22A5	Vestige, alignement général	Nord
2015-11-30	6	1231	22A5	Vestige, alignement général	Nord
2015-11-30	7	1232	22A5	Vestige, côté ouest	Sud-est
2015-11-30	8	1233	22A5	Vestige, côté ouest	Sud-ouest
2015-11-30	9	1234	22A5	Vestige, côté est	Nord-ouest
2015-11-30	10	1235	22A5 / 22A6	Vestiges	Nord
2015-11-30	11	1236	22A6	Vestige	Nord
2015-11-30	12	1237	22A5 / 22A6	Vestiges	Sud-ouest
2015-11-30	13	1238	22A5 / 22A6	Vestiges	Ouest
2015-11-30	14	1239	22A5	Vestige, détail sur la composition du béton, paroi sud	Sud
2015-11-30	15	1240	22A5	Vestige, détail sur la composition du béton, paroi sud	Sud-est
2015-12-01	16	1241	22A5 / 22A6	Vestiges	Ouest
2015-12-01	17	1242	22A	Paroi nord, entre les vestiges 22A5 et 22A6	Nord
2015-12-01	18	1243	22A5	Paroi nord, à l'ouest du vestige	Nord
2015-12-01	19	1244	22A5	Paroi nord, à l'ouest du vestige	Nord
2015-12-01	20	1245	22A1	Plaque d'acier, revêtement paroi est, hors contexte	En plan
2015-12-01	21	1246	22A1	Plaque d'acier, revêtement paroi est, hors contexte	En plan
2015-12-01	22	1247	22A	Pièce de machinerie quelconque	En plan
2015-12-01	23	1248	22A	Pièce de machinerie quelconque	En plan
2015-12-01	24	1249	22A	Pièce de machinerie quelconque	En plan
2015-12-01	25	1250	22A	Pièce de machinerie quelconque	En plan
2015-12-01	26	1251	22A6	Vestige	Sud
2015-12-01	27	1252	22A6	Vestige	Sud
2015-12-01	28	1253	22A6	Tiges de fixation du bois	En plan
2015-12-01	29	1254	22A6	Tiges de fixation du bois	En plan
2015-12-01	30	1255	22A6	Tiges de fixation du bois	En plan
2015-12-01	31	1256	22A8	Vestige, alignement	Est
2015-12-01	32	1257	22A8	Vestige, alignement	Ouest
2015-12-01	33	1258	22A8	Vestige, alignement	Ouest
2015-12-01	34	1259	22A7 / 22A8	Vestiges, alignement	Est
2015-12-01	35	1260	22A7 / 22A8	Vestiges, alignement	Ouest
2015-12-02	36	1261	22A7	Parement ouest	Sud-est
2015-12-02	37	1262	22A7	Vestige	Nord
2015-12-02	38	1263	22A7	Parement ouest	Sud-ouest

Projet : **HYD1505-Lignes souterraines De Lorimier-Viger** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **601G15R04E** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
2015-12-02	1	1264	22A9	Vestige	Nord-ouest
2015-12-02	2	1265	22A9	Vestige	Sud
2015-12-02	3	1267	22A9	Vestige	Nord
2015-12-02	4	1269	22A9	Vestige, alignement	Ouest
2015-12-02	5	1270	22A8 / 22A9	Paroi nord	Nord
2015-12-02	6	1271	22A8 / 22A9	Paroi nord	Nord
2015-12-02	7	1272	22A9	Vestige	En plan
2015-12-02	8	1273	22A9	Vestige	Nord-est
2015-12-02	9	1274	22A9	Paroi nord, à l'est du vestige	Nord
2015-12-02	10	1275	22A	Pièce de machinerie, valve?, hors contexte entre 22A7 et 22A8	En plan
2015-12-02	11	1276	22A	Pièce de machinerie, valve?, hors contexte entre 22A7 et 22A8	En plan
2015-12-02	12	1277	22A	Pièce de machinerie, valve?, hors contexte entre 22A7 et 22A8	En plan
2015-12-02	13	1278	22A7 / 22A8	Paroi nord, démantèlement du vestige	Nord
2015-12-02	14	1279	22A7 / 22A8	Paroi nord, démantèlement du vestige	Nord-ouest
2015-12-02	15	1280	22A7	Goujon de bois, en contexte	En plan
2015-12-02	16	1281	22A7	Goujon de bois, en contexte	En plan
2015-12-02	17	1282	22A7	Goujon de bois	En plan
2015-12-02	18	1283	22A7	Goujon de bois	En plan
2015-12-02	19	1284	22A7	Négatifs des goujons de bois	Nord
2015-12-02	20	1285	22A7	Négatifs des goujons de bois	Nord
2015-12-02	21	1286	22A7 / 22A8	Paroi nord	Nord
2015-12-03	22	1287	22A10	Vestige, alignement	Nord
2015-12-03	23	1288	22A10	Vestige, sommet	Nord
2015-12-03	24	1289	22A10	Parement est	Nord-ouest
2015-12-03	25	1290	22A10	Parement ouest	Sud-est
2015-12-03	26	1291	22A10	Parement ouest	Sud-est
2015-12-03	27	1292	22A10	Sommet	Sud
2015-12-03	28	1294	22A10	Parement est	Nord-ouest
2015-12-03	29	1295	22A10	Parement ouest	Sud-est
2015-12-03	30	1296	22A10	Sommet	Nord
2015-12-03	31	1297	22A10	Démantèlement, paroi nord	Sud-est
2015-12-03	32	1298	22A10	Démantèlement, paroi nord	Nord
2015-12-04	33	1299	22A	Tranchée de construction	Sud-est
2015-12-04	34	1300	22A	Paroi nord vers le point de chaînage 1+322	Nord-est
2015-12-04	35	1301	22A	Paroi sud vers le point de chaînage 1+322	Sud-ouest
2015-12-04	36	1302	22A	Paroi nord vers le point de chaînage 1+318	Nord-est
2015-12-04	37	1303	22A	Paroi nord vers le point de chaînage 1+318	Sud-est
2015-12-04	38	1304	22A5 / 22A6	Conduit des lignes souterraines	Sud-ouest
2015-12-04	39	1305	22A5 / 22A6	Conduit des lignes souterraines	Sud-est
2015-12-04	40	1306	22A5 / 22A6	Conduit des lignes souterraines	Sud

ANNEXE D ANALYSE DES MACRORESTES

MARS 2016

ANALYSE DES MACRORESTES DE GRAINES PROVENANT DU SITE BJFJ-173, MONTRÉAL

Anne-Marie Faucher
Archéologue et archéobotaniste
GAIA, coopérative de travail en archéologie

Rapport d'analyse soumis à **Ethnoscop inc.**

Équipe de réalisation

GAIA, coopérative de travail en archéologie

Anne-Marie Faucher, archéobotaniste chargée de projet

Stéphane Noël, révision des textes

Marie-Michelle Dionne, administration

Ethnoscop Inc.

Laurence Johnson, coordonnatrice

Pascal Brisebois, archéologue chargée de projet

Éliane Bossé, archéologue responsable d'intervention

Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Laboratoire et réserve d'archéologie du Québec

Table des matières

Équipe de réalisation i
Table des matières ii
Liste des tableaux iv
Liste des figures v
1. Introduction 6
1.1 Objectifs 7
2. Les processus taphonomiques 7
2.1 Dépositions dans les sédiments 8
2.2 Préservation archéologique 10
2. 3 Échantillonnage et traitement des données 11
3. Méthodologie 12
3.1 Échantillonnage sur le terrain 12
3.2 Préparation des assemblages 13
3.3 Tri et identification du matériel 14
3.4 Quantification et calculs statistiques 14
4. Résultats 16
4.1 Vestige 2B3 16
4.2 Vestige 2B6 21
4.3 Vestige 1A1 25
5. Interprétations 30
5.1 Vestige 2B3 30
5.1.1 Préservation archéologique et formation de l'assemblage 31
5.1.2 Alimentation et approvisionnement 32
5.1.3 Environnement 33
5.1.4 Fonction des contextes et gestion des déchets 35
5.2 Vestige 2B6 36
5.2.1 Préservation archéologique et formation de l'assemblage 36
5.2.2 Alimentation et approvisionnement 37
5.2.3 Environnement 38
5.2.4 Fonction des contextes et gestion des déchets 39
5.3 Vestige 1A1 40

5.3.1 Préservation archéologique et formation de l'assemblage 40
5.3.2 Alimentation et approvisionnement 40
5.3.3 Environnement 45
5.3.4 Fonction des contextes et gestion des déchets 46
6. Conclusion et recommandations 47
Médiagraphie 49
Annexe A: Taxons botaniques identifiés 52
Annexe B : Écologie des plantes 55

Liste des tableaux

Tableau 1 : Lots soumis à une analyse archéobotanique. 13
Tableau 2 : Description des échantillons archéobotaniques à l'étude. 16
Tableau 3 : Inclusions observées dans la fraction lourde des lots du vestige 2B3. 17
Tableau 4 : Inclusions observées dans la fraction légère des lots du vestige 2B3. 17
Tableau 5 : Taxons identifiés dans les lots du vestige 2B3. 20
Tableau 6 : Inclusions observées dans la fraction lourde des lots du vestige 2B6. 21
Tableau 7 : Inclusions observées dans la fraction légère des lots du vestige 2B6. 22
Tableau 8 : Taxons identifiés dans les lots du vestige 2B6. 23
Tableau 9 : Inclusions observées dans la fraction lourde des lots du vestige 2B6. 25
Tableau 10 : Inclusions observées dans la fraction légère du lot 2C3 du vestige 1A1. 26
Tableau 11 : Taxons identifiés dans le lot du vestige 1A1. 27

Liste des figures

Figure 1 : Localisation du site archéologique BjFj-173. 6
Figure 2 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques. 9
Figure 3 : Localisation des vestiges 2B3, 2B6 et 1A1. Extrait tiré du feuillet test d'Hydro-Québec, mai 2013, Reconstruction du poste de Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV, étude de potentiel archéologique. 16
Figure 4 : Pétri illustrant la quantité de bois dans le lot 2B5 (grossissement 10x). 18
Figure 5 : Tissu carbonisé provenant du lot 2B5 (grossissement 10x). 18
Figure 6 : Proportion de chaque catégorie de plantes, vestige 2B3. 19
Figure 7 : Graine de *Medicago* sp. germée, lot 2B4 (grossissement 20x). 21
Figure 8 : Proportion de chaque catégorie de plantes, vestige 2B6. 24
Figure 9 : Exemple d'un prétri illustrant l'abondance des mauvaises herbes dans l'échantillon 2B10. 24
Figure 10 : Proportion de chaque catégorie de plantes, vestige 1A1. 29
Figure 11 : Graines de *Prunus domestica* L., lot 2C3. 29
Figure 12 : Graines de *Prunus americana* L., lot 2C3. 30
Figure 13 : Graine de *Cucurbita* sp., lot 2B9. 37
Figure 14 : Graines de *Vitis riparia* L., lot 2C3. 41
Figure 15 : Graines de *Cucumis sativa* L., lot 2C3. 41
Figure 16 : Graine de *Cucumis melo* L., lot 2C3. 42
Figure 17 : Cerises de Virginie avec noyaux et chair, lot 2C3. 43
Figure 18 : Graines de *Vitis vinifera* L., lot 2C3. 45

1. Introduction

Le site archéologique BjFj-173 est situé à Montréal, au coin des rues René-Lévesque et Sanguinet (figure 1). Il représente des occupations historiques datant des XVIII^{e}, XIX^{e} et XX^{e} siècles. Le site a fait l'objet d'un inventaire archéologique par la firme Ethnoscop inc. en 2015 où plusieurs vestiges de bois et des latrines ont été découverts. Lors de l'intervention archéologique, des échantillons de sédiments ont été prélevés aux fins d'analyses archéobotaniques. Les résultats de ces analyses sont présentés dans ce rapport.

Figure 1 : Localisation du site archéologique BjFj-173.

1.1 Objectifs

Le but de l'analyse des restes botaniques est de mieux comprendre les modes de vie des habitants, la gestion des déchets et la salubrité/hygiène par l'analyse de cinq contextes associés à des latrines. L'analyse archéobotanique fournit des informations pertinentes quant à l'interprétation des différents contextes fouillés, dont les objectifs visent plus spécifiquement à :

1. Déterminer si la nature des sédiments présents dans les échantillons prélevés est propice à la préservation archéologique des macrorestes de graines;

2. Identifier les restes botaniques préservés et déterminer la formation de l'assemblage;

3. Déterminer la fonction du contexte étudié et valider l'interprétation archéologique (contextes de latrines);

4. Mieux comprendre les pratiques alimentaires, l'approvisionnement en ressources botaniques et la gestion des déchets sur le site;

5. Tenter de reconstituer l'environnement à proximité du site à l'aide des données archéobotaniques disponibles.

2. Les processus taphonomiques

Les processus taphonomiques comprennent l'ensemble des éléments affectant la préservation des restes botaniques et fauniques sur un site archéologique et leur conservation en laboratoire. Ils sont un élément clé de l'interprétation archéologique et leur compréhension est essentielle pour parvenir à une explication globale des contextes archéologiques.

2.1 Dépositions dans les sédiments

Avant d'entamer l'explication du phénomène qu'est la préservation archéologique, il faut s'attarder à la déposition des restes dans le sol et également dans les contextes archéologiques. Il est important de préciser que dans ce rapport, le terme « sol » désigne une déposition naturelle sans aucune activité anthropique et que le terme « sédiment » comprend tous les types de dépositions associées à une activité anthropique directe ou indirecte.

Le schéma de la figure 2 représente bien le modèle de base des dépositions archéologiques en ce qui a trait aux restes botaniques, bien qu'il l'illustre de manière très générale. Il existe des descriptions plus explicites et détaillées concernant les variations de déposition et de préservation. En effet, lors de l'analyse archéobotanique, chaque étape de la « vie » d'un reste botanique archéologique se doit d'être retracé plus spécifiquement, depuis son stade d'être vivant (une plante), sa mort (plantes amenées sur un site), sa déposition dans un assemblage (plante jetée et enterrée) et sa préservation dans un assemblage archéologique (Lee 2012, Gallagher 2015 : 29). La figure 2 démontre davantage les trois premières étapes (la vie, la mort et la déposition).



Figure 2 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques.

(adapté de Gallagher 2015)

Le dépôt des restes botaniques dans le sol et les sédiments est dû à deux facteurs : naturel et anthropique (Gallagher 2015 : 29-32). Le premier comprend la mort de la plante et son dépôt direct dans le sol. Un dépôt indirect dans les sédiments est également possible par l'entremise du transport des restes botaniques par le vent, les insectes ou les animaux. De cette manière, les restes botaniques peuvent être incorporés accidentellement dans l'assemblage archéologique (Minnis 1981 : 145). Le dépôt anthropique peut également être direct ou indirect. Le dépôt direct fait allusion à la sélection volontaire d'une plante pour ses propriétés ou caractéristiques spécifiques. Les plantes sélectionnées sont souvent amenées sur un site (lieu ou espace culturel) où elles pourront éventuellement se déposer dans les sédiments et peut-être se préserver archéologiquement (Gallagher 2015 : 29). Le traitement et l'utilisation des plantes sélectionnées entraînent inévitablement une variété de possibilités de déposition et par conséquent d'assemblages botaniques. Le dépôt anthropique indirect ne répond pas à une intention volontaire de sélection, mais y est néanmoins étroitement lié puisque

certaines plantes peuvent être accidentellement ramassées, cueillies ou transportées avec d'autres plantes ciblées (Gallagher 2015 : 31).

Plusieurs expérimentations ont été réalisées afin de déterminer le mouvement des restes archéobotaniques dans le sol et les sédiments après leur déposition. L'action de l'eau, des racines et de la bioturbation (déplacement de la terre par des êtres vivants) semblent les principaux facteurs de transport des restes botaniques (Cappers 1993; Théry-Parisot *et al.* 2010).

2.2 Préservation archéologique

La préservation est le moyen par lequel un reste peut survivre à la décomposition à travers les âges. Elle comprend plusieurs variantes entre les différents types de restes. Dans la mesure où plusieurs conditions précises sont satisfaites, ces derniers peuvent se préserver sur de très longues périodes et être encore identifiables.

En milieu québécois, les principaux modes de préservation des macrorestes botaniques sont la carbonisation, le milieu anaérobique (souvent par imbibition où le dioxygène essentiel à la vie est absent) et la minéralisation. La dessiccation existe, mais est peu rencontrée dans les contextes archéologiques enfouis. Dans cette analyse, trois moyens de préservation des graines ont été observés : la carbonisation, l'anaérobie/imbibition et la minéralisation.

La carbonisation a lieu lorsque la graine ou le bois sont affectés par le feu. Comme l'a noté Wright (1998, 2003), la température et la durée de l'exposition au feu, la nature du matériel (partie de la plante), son degré d'humidité, la quantité d'oxygène présente et la vitrification, dans le cas du charbon de bois (McParland *et al.* 2010), sont d'importants facteurs qui peuvent endommager, distordre ou réduire en cendres les graines et le bois, influençant ainsi la préservation en milieu archéologique et l'identification des graines. L'assemblage carbonisé n'est donc pas révélateur ni représentatif de la réalité (Popper 1988 : 57; Théry-Parisot *et al.* 2010 : 143; Wright 1998 : 108), puisque certains spécimens et certaines espèces sont plus susceptibles de survivre au processus de carbonisation que d'autres (Boardman et Jones 1990; Théry-Parisot *et al.* 2010; Wright 1998 : 108).

La préservation par anaérobie/imbibition est souvent problématique dans les sédiments provenant de contextes non scellés. En effet, il est impossible de départager les graines d'aujourd'hui des graines archéologiques ou graines provenant de contextes archéologiques plus récents, puisque dans les trois cas, elles ont une allure moderne. C'est pour cette raison que la compréhension de la formation de l'assemblage archéobotanique est indispensable, pour éviter les biais liés à cette contamination.

La minéralisation des restes botaniques, bien que peu commune à travers le monde, est néanmoins un important moyen de préservation observé au Québec principalement chez les restes également préservés par anaérobie/imbibition, notamment dans des latrines (environnement riche en phosphate). Les restes peuvent aussi se préserver dans les contextes où il y a une forte présence de métal corrodé (cuivre, bronze ou fer) (Gallagher 2015 : 25). La minéralisation a lieu lorsque le matériel organique contenu dans la structure de la plante (graine) est graduellement remplacé par les minéraux dissous relâchés par l'eau contenue dans le substrat à proximité et qui préserve la structure anatomique des plantes (Gallagher 2015 : 25).

2. 3 Échantillonnage et traitement des données

Les facteurs taphonomiques affectant les restes archéobotaniques ne cessent pas après leur déposition sur le site archéologique. L'échantillonnage est également un facteur taphonomique important et constitue une étape à considérer quand des problèmes surviennent lors de l'analyse en laboratoire. À cet effet, il a été impossible d'enlever les centaines de petites larves vivantes dans certains des sédiments lors de la prise d'échantillon sur le terrain. En laboratoire, il a été essentiel de les tuer par congélation durant sept jours à -18 degrés Celcius pour éviter une contamination du bâtiment et des autres assemblages archéologiques sur les lieux. Cela a eu pour effet de fragiliser les graines, mais l'analyse a démontré que le bris potentiel lié à la congélation a été négligeable. Le traitement des échantillons est un autre processus taphonomique qui peut abîmer les restes archéobotaniques. La flottation manuelle des sédiments (lavage) est la moins destructrice des méthodes de traitement et a été utilisée pour assurer qu'il n'y ait pas ou très peu d'effets néfastes sur la préservation des restes.

L'interprétation des données archéobotaniques prend donc en considération l'ensemble des processus taphonomiques qui sont survenus depuis la déposition des restes dans les sédiments, jusqu'au traitement des échantillons en laboratoire. Ces processus affectent les restes de manière différente selon les sites, les contextes et les types de restes étudiés. La compréhension de la formation de l'assemblage archéologique et du site est primordiale, afin de bien interpréter les résultats obtenus lors des analyses.

3. Méthodologie

Cette section explique la méthodologie adoptée lors de l'analyse archéobotanique et comprend toutes les étapes depuis le prélèvement des échantillons de sédiments sur le site archéologique jusqu'à leur analyse en laboratoire. Les calculs statistiques utilisés dans l'analyse sont également expliqués en détail pour bien saisir les objectifs remplis par chacun d'eux.

3.1 Échantillonnage sur le terrain

Lors des fouilles archéologiques de 2015 sur le site BjFj-173, des échantillons de sédiments ont été prélevés selon la méthode d'échantillonnage appelée « au jugement » (D'Alpoim Guedes et Spengler 2015 : 78), c'est-à-dire dans les contextes qui semblent visuellement les plus propices à la préservation archéologique des macrorestes de graines. Sans être idéale, cette méthode permet néanmoins d'échantillonner des contextes dont un questionnement persiste quant à leur interprétation ou dont les informations connues nécessitent d'être approfondies.

Un total de cinq échantillons de sédiments a été envoyé à GAIA, coopérative de travail en archéologie pour y être analysé. Parmi les échantillons soumis à une analyse archéobotanique (tableau 1), deux échantillons ont été congelés en laboratoire, soit l'échantillon BjFj-173-2C3 et BjFj-173-2B9, pour éliminer les insectes vivants.

Tableau 1 : Lots soumis à une analyse archéobotanique.

Lot	Provenance	Notes de l'archéologue
2B4	Grand caisson rectangulaire en bois (2B3)	Latrines, premier quart du XIX^{e} siècle
2B5	Grand caisson rectangulaire en bois (2B3)	Latrines, premier quart du XIX^{e} siècle
2B9	Tonneau en bois à l'intérieur du caisson 2B3 (2B6)	Latrines, fin XVIII^{e} siècle - début XIX^{e} siècle
2B10	Tonneau en bois à l'intérieur du caisson 2B3 (2B6)	Latrines, fin XVIII^{e} siècle - début XIX^{e} siècle
2C3	Grand tonneau ou cuve en bois (1A1)	Latrines, première moitié du XIX^{e} siècle

3.2 Préparation des assemblages

Les assemblages botaniques ont nécessité un traitement préalable à leur analyse. Les échantillons de sédiments ont été lavés selon une méthode adaptée de la flottation manuelle et du « wash-over » qui consiste en la méthode idéale pour les contextes avec une préservation par anaérobie/imbibition (White et Shelton 2015 : 99). Les volumes de sédiments traités sont d'un (1) litre par échantillon puisque les contextes semblaient riches en restes botaniques. Selon les dernières avancées en méthodologie archéobotanique, ce volume de sédiments est suffisant pour recueillir un nombre représentatif de spécimens d'après les données fournies préalablement à l'analyse des échantillons à l'étude (D'Alpoim Guedes et Spengler 2015 : 85; Pearsall 2000; White et Shelton 2015 : 99).

Les échantillons de sédiments ont été lavés dans le Laboratoire et réserve d'archéologie du Québec à l'aide de tamis géologiques de 1 mm, 500 µm et 250 µm pour garantir l'efficacité de la collecte des graines (Pearsall 2015). Les fractions lourdes obtenues par ce lavage ont par la suite été séchées, tandis que les fractions légères contenant les graines ont été préservées dans l'alcool 70 % pour éviter leur dégradation et assurer leur conservation jusqu'à leur identification. Après l'identification, tous les restes botaniques ont été séchés à l'air libre pour assurer leur conservation à long terme.

3.3 Tri et identification du matériel

L'ensemble de la fraction légère a été trié à l'aide d'un microscope binoculaire à faible grossissement. Tous les fragments végétaux ainsi que certaines autres données utiles à l'interprétation, comme la présence d'insectes, d'artéfacts ou d'ossements d'animaux, ont été récupérés ou notés (présence/absence). Les fractions lourdes ont été triées sous une lampe macroscopique pour recueillir les graines et artéfacts qui n'ont pas flotté et observer les inclusions contenues dans les sédiments.

L'identification des graines a nécessité l'observation des caractères morphologiques diagnostiques tels que la forme, la taille, les points d'attache, l'embryon et la texture. L'identification a été réalisée à l'aide de la collection de référence de GAIA, d'ouvrages de référence reconnus tels que Cappers *et al.* (2006), Young et Young (1992) et Martin et Barkley (1961), ainsi que de la base de données Internet USDA Plant (http://plants.usda.gov). La taxonomie et les données écologiques des plantes suivent celles décrites dans Frère Marie-Victorin *et al.* (2002) et Lawrence (1951).

Les graines de chénopode et d'amarante sont morphologiquement très semblables autant sous leur forme sauvage que cultivée. Jusqu'en 2015, les archéobotanistes les différenciaient selon des critères visuels établis. Puisque l'amarante est native de l'Amérique et que le chou-gras (*Chenopodium album* L.) est une introduction européenne, la différenciation entre les deux taxons a toujours été importante pour l'archéologie du Nouveau Monde. Cependant, les nouvelles études ont démontré que cette différenciation est plus difficile à observer que précédemment pensé, puisque les variations lors de la domestication des espèces sont telles que les critères utilisés pour l'identification de l'amarante rejoignent ceux du chénopode (Fritz et Nesbitt 2015 : 139-143). Pour éviter les erreurs d'interprétation entre les espèces, Fritz et Nesbitt (2015) suggèrent de combiner l'identification en un seul taxon : *Chenopodium* sp./*Amaranthus* sp. Cette nouvelle règle a été appliquée pour ce rapport.

3.4 Quantification et calculs statistiques

Les analyses statistiques utilisées sont multiples et permettent de comprendre et d'interpréter les résultats de manière optimale en fonction des différents types de restes et des objectifs de

recherche. D'abord, le dénombrement de chaque spécimen botanique (*absolute counts*) a été effectué afin de connaître la quantité exacte de graines présentes dans les assemblages archéobotaniques (Marston 2015). Ainsi, toutes les graines ou tous les fragments ont reçu un compte de un, jusqu'à concurance de 500 graines par taxon, ce qui est considéré comme représentatif d'un échantillon archéobotanique. Les graines subséquentes de ce même taxon ne sont alors plus ramassées. Cette quantification brute des données a ses limites lors de l'interprétation archéologique, comme l'a démontré Popper (1988 : 60), puisqu'elle sous-entend que le nombre de restes trouvé est représentatif du nombre utilisé et donc est fidèle à la totalité des plantes consommées ou utilisées. Comme il a été expliqué précédemment, la taphonomie entourant la préservation des restes et leur récupération dans les sédiments affecte directement le nombre de restes trouvé. Cela dit, ces mêmes données sont un point de départ essentiel à la poursuite des analyses (Pearsall 2000 : 194) et sont parfois la seule base sur laquelle l'interprétation peut être faite. C'est pourquoi le dénombrement de chaque spécimen archéobotanique a été effectué.

Les ratios sont une autre façon de faire parler les données, probablement la plus simple et la plus répandue chez les archéobotanistes. Parmi ces ratios, le pourcentage a été utilisé pour l'interprétation des résultats dans le but d'identifier les changements d'un taxon par un autre et d'évaluer la variabilité des taxons entre les échantillons (Miller 1988 : 74). Les pourcentages sont une mesure d'abondance relative, ce qui peut limiter la compréhension des données. Pearsall (2000 : 196) note à cet effet qu'il est parfois impossible de discerner les changements réels de ceux dus au fait que le total doit parvenir à 100 %. Une attention particulière a donc été portée afin de limiter les erreurs d'interprétation associées à l'utilisation du pourcentage.

Finalement, la diversité a été utilisée pour déterminer le nombre de taxons par échantillon. Ce calcul, bien que simple et rapide, répond néanmoins à certains objectifs de cette analyse et amène un point de vue différent dans l'interprétation des résultats.

4. Résultats

Les résultats de l'analyse archéobotanique sont exposés en détail dans cette section. Ils sont présentés par vestige pour faciliter leur compréhension. Cinq échantillons de sédiments ont été soumis à une analyse archéobotanique des macrorestes de graines. Ces échantillons proviennent de trois vestiges différents (figure 3). Le tableau 2 présente le détail de leur traitement.



Figure 3 : Localisation des vestiges 2B3, 2B6 et 1A1. Extrait tiré du feuillet test d'Hydro-Québec, mai 2013, reconstruction du poste de Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV, étude de potentiel archéologique.

Tableau 2 : Description des échantillons archéobotaniques à l'étude.

Lot	Description des sédiments lavés	Volume
2B4	Loam sableux avec agrégats argileux	1L
2B5	Sable loameux	1L
2B9	Sable peu loameux	1L
2B10	Sable peu argileux	1L
2C3	Matières fécales et botaniques	1L

4.1 Vestige 2B3 : grand caisson rectangulaire en bois

Deux échantillons proviennent du vestige 2B3 (lots 2B4 et 2B5). Le tri de la fraction lourde a permis d'observer quelques ossements écrus et calcinés dans les deux échantillons, ainsi que des fragments de briques, verre et céramique (tableau 3). Le lot 2B5 est dominé par du métal et possède également quelques traces de coquilles d'œufs (1 %).

Tableau 3 : Inclusions observées dans la fraction lourde des lots du vestige 2B3.

Provenance	Inclusions dans la fraction lourde
2B4	Os. mammifères calcinés < 1 %, os. poissons < 1 %, otolithes < 1 %, briques, 5 %, verre < 1 %, métal 1 %
2B5	Bois 1 %, os. mammifères calcinés 1 %, briques < 1 %, verre < 1 %, céramique < 1 %, métal 80 %, coquilles d'œufs 1 %, tissu < 1 %

Le résultat du tri de la fraction légère est présenté dans le tableau 4. Les deux lots analysés sont dominés par la présence de bois (figure 4), dont certains fragments ont clairement des traces de coupes anthropiques. Le charbon de bois est fréquent dans les deux échantillons, mais les autres types d'inclusions sont rares à l'exception des insectes vivants (petites larves blanches) principalement dans le lot 2B5. De très petits fragments de tissu ont également été trouvés (figure 5).

Tableau 4 : Inclusions observées dans la fraction légère des lots du vestige 2B3.

Lot	2B4	2B5
Bois	X+++	X+++
Cenococcum	X-	X-
Charbon de bois	X+	X+
Charbon de bois vitrifié		X
Écailles	X-	X
Écorce		X
Insecte	X-	X-
Insectes vivants	X	X+++
Matière végétale carbonisée	X-	
Os. mamm.		X-
Os. mamm. calcinés		X-
Os. poisson	X-	
Tissu		X-
Tissu carbonisé	X-	X-

X- : très peu
X : présent
X+ : fréquent
X++ : abondant
X+++ : dominant



Figure 4 : Pétri illustrant la quantité de bois dans le lot 2B5 (grossissement 10x).

Figure 5 : Tissu carbonisé provenant du lot 2B5 (grossissement 10x).

Les résultats de l'analyse des échantillons du vestige 2B3 sont présentés dans le tableau 5, tandis que les données brutes sont présentées dans l'annexe A. Les deux échantillons analysés comprennent un total de 686 restes botaniques dont 546 dans le lot 2B4 et 140 dans le lot 2B5. Ces restes sont répartis en 34 taxons pour le lot 2B4 et 27 taxons pour le lot 2B5, dont la majorité appartient à la catégorie des plantes herbacées ou rudérales (figure 6). Les modes de préservation par carbonisation et par imbibition (anaérobie) ont été observés (annexe A). Il est possible de noter que la majorité des restes a été préservée par imbibition.



Figure 6 : Proportion de chaque catégorie de plantes, vestige 2B3.

Les laîches (*Carex* spp.) sont dominantes dans l'échantillon 2B4 avec un total de 295 restes, tandis qu'elles ne sont présentes qu'avec 15 restes dans l'échantillon 2B5, tout comme le chénopode/amarante (*Chenopodium* sp. /*Amaranthus* sp.). Le Thuja occidental (*Thuja occidentalis* L.) semble présent en quantité égale, mais il faut préciser que les restes de thuja comptés proviennent des feuilles et non des graines. Ayant des milliers de feuilles, la surreprésentation du Thuja est à prévoir. Deux graines ont été découvertes dans un stage de germination (figure 7).

Tableau 5 : Taxons identifiés dans les lots du vestige 2B3.

Lot		2B4	2B5
Taxon	**Nom commun**		
Plantes comestibles			
cf. *Malus* sp./*Pyrus* sp.	Pomme/poire		1
cf. *Triticum* sp. /*Hordeum* sp.	Blé ou orge	2	
Datura stramonium L.	Pomme épineuse	1	
Ficus carica L.	Figue	2	
Poacées cf. céréale		4	2
Prunus domestica var. spp.	Prune		8
Prunus spp.	Cerise/merise/prune	19	8
Rubus sp.	Framboise/mûre	3	
Sambucus canadensis L.	Sureau du Canada	4	1
Sambucus sp.	Sureau	3	
Satureja sp.	Sarriette		1
Solanum sp.	Morelle		1
Sorbus sp.	Sorbier		1
Viburnum sp.	Viorne		1
Plantes herbacées ou rudérales			
Aralia cf. *naudicaulis* L.	Aralie à tige nue	2	
Astéracées		16	4
Carex spp.	Laîche	295	15
cf. *Lythrum* sp.	Salicaire	4	
cf. *Panicum* sp.	Panic	15	
cf. Poacées		2	
Chenopodium sp. /*Amaranthus* sp.	Chénopode/amarante	33	14
Cypéracées		15	
Cypéracées germée		1	
Eleocharis spp.	Scirpe	4	
Euphorbia helioscopia L.	Euphorbe héliscopique	2	1
Hyoscyamus niger L.	Jusquiame noire		1
Malva sp.	Mauve		1
Medicago sp.	Luzerne	3	
Medicago sp. germée	Luzerne	1	
Oxalis stricta L.	Oxalide	1	
Panicum spp.	Panic		8
Persicaria sp.	Renouée persicaire	9	7
Poacées		1	3
Polygonacées			4
Portulaca oleracea L.	Pourpier	19	4
Potentilla sp.	Potentille	33	5
Rumex sp.	Rumex	1	1
Setaria sp.	Sétaire	1	2
Stellaria media L.	Mouron des oiseaux	1	
*Trifolium pratens*L.	Trèfle des prés	1	
Trifolium repens L.	Trèfle rampant (blanc)	12	2
Verbena sp.	Vervaine	1	
Arbres			
Thuja cf. *occidentalis* L.	Thuja occidental	30	15
Indéterminées			
Bourgeon indéterminé			1
Graines indéterminées		5	28
Total		**546**	**140**



Figure 7 : Graine de *Medicago* sp. germée, lot 2B4 (grossissement 20x).

4.2 Vestige 2B6

Deux échantillons proviennent du vestige 2B6 (lots 2B9 et 2B10). Le tri de la fraction lourde a permis d'observer que le lot 2B9 ne possède pas d'inclusion outre du sable et quelques cailloux, tandis que le lot 2B10 ne contient qu'une mandibule de porc et très peu de petits fragments d'ossements de mammifères (tableau 6).

Tableau 6 : Inclusions observées dans la fraction lourde des lots du vestige 2B6.

Provenance	Inclusions dans la fraction lourde
2B9	ø
2B10	Os. mammifères < 1 %

Le résultat du tri de la fraction légère est présenté dans le tableau 7. Les lots 2B9 et 2B10 contiennent plusieurs *Cenococcum*. Ces restes sont des sclérotes, soit la forme hivernale du

champignon *Cenococcum graniforme* (Sow.) Ferde et Winge, et sont ubiquistes dans les environnements forestiers. En effet, ils agissent comme parasites sur les racines de nombreux végétaux (surtout les arbres et arbustes), mais on connaît mal les conditions environnementales propices à leur prolifération, ce qui prévient toute interprétation relative à leur présence sur un site archéologique. De plus, leur morphologie est idéale pour une pénétration verticale des sédiments due à divers agents taphonomiques tels la bioturbation, le gel et le dégel ou encore l'eau, ce qui empêche de déterminer leur contemporanéité à un contexte archéologique particulier (Alonso et López 2005 : 218). Le lot 2B10 contient également de nombreux fragments de bois et de plantes.

Tableau 7 : Inclusions observées dans la fraction légère des lots du vestige 2B6.

Lot	2B9	2B10
Bois	X	X++
Cenococcum	X+	X++
Charbon de bois	X+	X
Insecte	X-	
Insecte articulé		X-
Insecte vivants	X+	
Plantes		X+

X- : très peu
X : présent
X+ : fréquent
X++ : abondant
X+++ : dominant

Les résultats de l'analyse des échantillons du vestige 2B6 sont présentés dans le tableau 8, tandis que les données brutes sont présentées dans l'annexe A. Les deux échantillons analysés comprennent un total de 1 154 restes botaniques dont 555 dans le lot 2B9 et 599 dans le lot 2B10. Ces restes sont répartis en 22 et 21 taxons respectivement, dont la majorité appartient à la catégorie des plantes herbacées ou rudérales (figure 8). Les restes du lot 2B9 se sont préservés par imbibition et carbonisation, tandis que les restes du lot 2B10 ont uniquement été préservés par imbibition (annexe A).

Tableau 8 : Taxons identifiés dans les lots du vestige 2B6.

Lot		2B9	2B10
Taxon	**Nom commun**		
Plantes comestibles			
Cucurbita pepo L.	Grosse courge	1	
Fabacées		2	
Fragaria sp.	Fraise	1	
Prunus pensylvanica L.	Cerisier de Pennsylvanie		1
Rubus sp.	Framboise/mûre	5	2
Sambucus sp.	Sureau	1	2
Plantes herbacées ou rudérales			
Acalypha cf. *rhomboidea*	Acalyphe rhomboïdal	5	18
Astéracées			1
Brassicacées			1
Carex spp.	Laîche	14	26
Chenopodium sp./*Amaranthus* sp.	Chénopode/amarante	226	186
Eleocharis spp.	Scirpe	15	17
Euphorbia helioscopia L.	Euphorbe héliscopique	5	5
Galeopsis sp.	Galeopsis	1	
Oxalis stricta L.	Oxalide	2	8
Panicum spp.	Panic	15	26
Persicaria sp.	Renouée persicaire	3	
Polygonacées			5
Polygonum spp.	Renouée	2	
Portulaca oleracea L.	Pourpier	94	77
Potentilla sp.	Potentille	2	1
Rumex sp.	Rumex	1	
Stellaria media L.	Mouron des oiseaux	146	200
Trifolium repens L.	Trèfle rampant (blanc)	5	1
Verbena sp.	Vervaine		2
Arbres			
Thuja cf. *occidentalis* L.	Thuja occidental	2	1
Indéterminées			
Graines indéterminées		7	18
Plantes fragments indéterminés			1
Total		**555**	**599**



Figure 8 : Proportion de chaque catégorie de plantes, vestige 2B6.



Figure 9 : Exemple d'un prétri illustrant l'abondance des mauvaises herbes dans l'échantillon 2B10.

Les échantillons sont dominés par les chénopodes/amarantes (*Chenopodium* sp./*Amaranthus* sp.) totalisant 226 et 186 restes botaniques dans les lots 2B9 et 2B10 respectivement et les mourons des oiseaux (*Stellaria media* L.) avec 146 et 200 restes botaniques (figure 9). Le pourpier (*Portulaca oleracea* L.) est le troisième taxon en abondance dans ces deux échantillons.

4.3 Vestige 1A1

Un seul échantillon a été analysé en provenance du vestige 1A1 (lot 2C3). Le tri de la fraction lourde a permis d'observer que la majorité des inclusions est composée de graines n'ayant pas flottées lors du lavage. Ce phénomène est normal en contexte très riche et souvent observé dans les échantillons provenant de latrines. Les autres types d'inclusions sont présents en faible proportion, excepté pour le métal et pour le bois qui représentent 20 % et 10 % respectivement (tableau 9).

Tableau 9 : Inclusions observées dans la fraction lourde des lots du vestige 2B6.

Provenance	Inclusions dans la fraction lourde
2C3	Graines 60 %, bois 10 %, os. mammifères 2 %, os. poissons 2 %, verre < 1 %, céramique < 1 %, métal 20 %, tissu < 1 %

Le résultat du tri de la fraction légère est présenté dans le tableau 10. Le lot 2C3 contient plusieurs fragments de matières végétales, comme des racines, des feuilles, des tiges, des bourgeons et d'autres parties de plantes indéterminées. Cet échantillon contient également plusieurs petites larves vivantes et quelques insectes archéologiques. Le lot 2C3 contient du tissu et du papier hygiénique en faible quantité.

Les résultats de l'analyse de l'échantillon du vestige 1A1 sont présentés dans le tableau 11, tandis que les données brutes sont présentées dans l'annexe A. L'échantillon analysé comprend un total de 3 314 restes botaniques comptés. Comme il est expliqué dans la section quantification des restes, cela signifie qu'il y a beaucoup plus de graines à l'intérieur de ce lot (estimation de 4 000 à 6 000 graines de plus), mais qu'après 500 graines comptées d'un même taxon, les graines subséquentes de ce taxon n'ont pas été ramassées.

Tableau 10 : Inclusions observées dans la fraction légère du lot 2C3 du vestige 1A1.

Lot	2C3
Bois	X-
Charbon de bois	X-
Écailles	X-
Feuilles	X-
Insecte	X
Insecte vivants	X+
Matière végétale	X+++
Minéralisation	X-
Os. poisson	X-
Papier hygiénique	X-
Plantes	X++
Tissu	X-

X- : très peu
X : présent
X+ : fréquent
X++ : abondant
X+++ : dominant

Les restes identifiés sont répartis en 55 taxons, dont la majorité appartient à la catégorie des plantes comestibles (figure 10). Les restes du lot 2C3 se sont préservés par imbibition et carbonisation (annexe A). Quelques graines de framboises/mûres (*Rubus* sp.) et de panics (*Panicum* sp.) possèdent néanmoins des traces de minéralisation incomplète.

Ce sont les espèces de petits fruits qui sont les plus abondants, comme les framboises/mûres, les fraises (*Fragaria* sp.) les bleuets (*Vaccinium* sp.), les groseilles ou gadeliers (*Ribes* sp.), suivis par les prunes/cerises/merises de toutes sortes (*Prunus* spp., figures 11 et 12) et les figues (*Ficus carica* L.). Plusieurs espèces de la famille des Poacées (Graminées) sont également présentes.

Tableau 11 : Taxons identifiés dans le lot du vestige 1A1.

Lot		**2C3**
Taxon	**Nom commun**	
Plantes comestibles		
Aronia sp.	Aronia	27
Crataegus spp.	Cenelle (aubépine)	27
Cucumis melo L.	Melon	1
Cucumis sativa L.	Concombre	19
Fabacées		3
Ficus carica L.	Figue	174
Fragaria sp.	Fraise	503
Hordeum vulgare L.	Orge	1
Linum usitassimum L.	Lin	2
Malus sp./*Pyrus* sp.	Pomme/poire	71
Papaver sp.	Pavot	4
Prunus americana Marshall	Prunier rouge américain	9
Prunus avium L.	Merisier	10
Prunus cf. *virginiana* L.	Cerisier de Virginie	17
Prunus domestica L.	Prune	5
Prunus spp.	Cerise/merise/prune	353
Prunus virginiana L.	Cerisier de Virginie	85
Prunus virginiana L. avec chair	Cerisier de Virginie	8
Ribes spp.	Groseillier	500
Rhus typhina L.	Vinaigrier	1
Rubus sp.	Framboise/mûre	500
Sambucus canadensis L.	Sureau du Canada	8
Sambucus cf. *ebulus* L.		1
Satureja cf. *hortensis* L.	Sarriette	22
Solanum sp.	Morelle	20
Vaccinium sp.		500
Vitis vinifera L.	Vigne cultivée	26
Vitis riparia Michx.	Vigne des rivages	27
Vitis spp.	Vigne	27
Fruits indéterminés		7
Céréales indéterminées		4
Total		**2962**

Tableau 11 : (suite)

Lot		2C3
Taxon	**Nom commun**	
Plantes herbacées ou rudérales		
Apiacées		9
Aralia cf. *naudicaulis* L.	Aralie à tige nue	1
Carex spp.	Laîche	17
cf. *Euphorbia* sp.		2
cf. Fagacées		1
Chenopodium sp./*Amaranthus* sp.	Chénopode/amarante	8
Circium sp.	Chardon	1
Euphorbia helioscopia L.	Euphorbe héliscopique	2
Lamiacées		1
Nepeta cataria L.	Cataire	1
Persicaria sp.	Renouée persicaire	22
Poacées spp.		115
Polygonacées		17
Polygonum spp.	Renouée	1
Portulaca oleracea L.	Pourpier	2
Potentilla sp.	Potentille	1
Rosa sp.	Rosier	2
Setaria sp.	Sétaire	3
Trifolium repens L.	Trèfle rampant (blanc)	1
Arbres		
Thuja cf. *occidentalis* L.	Thuja occidental	5
Indéterminées		
Type A		6
Type B		5
Type C		14
Graines indéterminées		78
Plantes fragments indéterminés		37
Total		**352**



Figure 10 : Proportion de chaque catégorie de plantes, vestige 1A1.

Figure 11 : Graines de *Prunus domestica* L., lot 2C3.

Figure 12 : Graines de *Prunus americana* L., lot 2C3.

5. Interprétations

Cette section du rapport est dédiée aux interprétations archéobotaniques des lots à l'étude. La présentation par vestige a pour but de mieux comprendre l'occupation du site et de mettre en perspective les zones d'activités.

5.1 Vestige 2B3

Les lots 2B4 et 2B5 proviennent d'un vestige (2B3) sous la forme d'un grand caisson rectangulaire en bois. Les lots échantillonnés ont été prélevés de manière stratigraphique (2B4 est plus récent que 2B5). Lors de l'inventaire archéologique, les deux lots semblaient correspondre à un contexte de latrines datant probablement du premier quart du XIX^{e} siècle.

5.1.1 Préservation archéologique et formation de l'assemblage

Les processus taphonomiques pouvant affecter les restes botaniques ne semblent pas avoir altéré la préservation archéobotanique des échantillons du lot 2B4 en ce qui a trait au nombre de restes préservés, puisque la préservation semble excellente et la fragmentation est faible. Cependant, le lot 2B5 possède des traces de bioturbation dans la fraction légère (insectes vivants), ce qui a pu mener à une diminution du nombre de restes botaniques. Combiné au fait que cet échantillon a dû être congelé pour une période de sept jours, il est probable que l'assemblage initial contenait plus de restes botaniques.

Les trois principales méthodes de déposition des restes botaniques décrites par Fuller *et al.* (2014) sont les suivantes :

1. Déposition primaire : les restes sont déposés *in situ* et font partie d'un processus de déposition direct, volontaire ou non. La déposition primaire, dans ce cas-ci, correspond probablement à une contamination des contextes par l'apport de graines par le vent, pendant ou après l'utilisation/occupation du vestige.

2. Déposition secondaire : les restes d'un seul événement ou d'une seule activité anthropique sont déposés dans un autre lieu. Par exemple, les déchets ramassés dans un âtre de foyer où la cuisson des aliments est pratiquée qui sont jeté au même endroit à l'extérieur d'un bâtiment.

3. Déposition tertiaire : les restes de plusieurs événements anthropiques sont déposés dans un autre lieu, comme un dépotoir, des latrines ou une aire de circulation.

La nature des deux assemblages archéobotaniques étudiés indique davantage une déposition tertiaire, puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions différentes : bois, charbon de bois, ossements, graines carbonisées ou non et tissu. L'analyse ne permet pas de confirmer que les échantillons prélevés dans le vestige 2B3 proviennent d'un contexte scellé (caisson avec couvercle,

par exemple), ce qui signifie qu'une partie de l'assemblage a pu également provenir d'une déposition primaire involontaire, probablement par le vent ou les animaux.

5.1.2 Alimentation et approvisionnement

Il ne suffit pas à une plante d'être comestible pour déterminer qu'elle ait été utilisée en contexte d'alimentation humaine. En effet, plusieurs arbres et arbustes produisant des fruits comestibles se trouvent naturellement dans l'environnement et près des habitations. Les animaux, surtout les oiseaux, se délectent de ses fruits et transportent les petites graines parfois sur de longues distances. Il est donc fréquent de rencontrer des contextes archéologiques où des graines comestibles sont présentes, mais dont il est impossible de faire un lien direct avec l'alimentation humaine. Les graines de petites cerises ou merises, les fraises, les framboises ou mûres et les graines de sureaux sont parmi les plus fréquemment rencontrées comme contaminants involontaires.

Dans le cas du vestige 2B3, ces mêmes espèces ont été trouvées en faible concentration, ce qui laisse croire à une telle déposition involontaire. Cependant, d'autres espèces comme les céréales (blé ou orge), la pomme épineuse (*Datura stramonium* L.) et la figue ont également été identifiées et la présence de ces espèces amène un changement dans la signature de l'assemblage et indique une ou des activités associées à l'alimentation et à l'utilisation volontaire des plantes. La diversité des taxons et la combinaison de deux moyens de préservation (imbibition et carbonisation) sont un autre indice qui confirme une déposition tertiaire, donc anthropique, des sédiments des lots 2B4 et 2B5. Les restes botaniques comestibles provenant du vestige 2B3 sont peu nombreux et se divisent en deux catégories : les plantes comestibles (alimentation) et les plantes médicinales. Les macrorestes de graines probablement destinées à l'alimentation humaine sont majoritairement composés de graines de petits fruits provenant d'arbres locaux indigènes comme le pommier/poirier (*Malus* sp./*Pyrus* sp.), le sorbier (*Sorbus* sp.), la viorne (*Viburnum* sp.) et le sureau du Canada (*Sambucus canadensis* L.). La sarriette (*Satureja* sp.), la pomme épineuse, la morelle (*Solanum* sp.) et les céréales de blé ou d'orge (*Triticum* sp./*Hordeum* sp.) sont les quatre taxons révélant une culture intentionnelle. Parmi les espèces comestibles, seule la figue provient d'un approvisionnement par commerce transatlantique avec l'Europe ou international avec les états du sud des États-Unis, puisque le figuier ne pousse pas au

Québec. Il est très souvent trouvé en milieu archéologique historique et était probablement vendu en fruits secs. Les autres espèces ont pu pousser à l'état sauvage ou être cultivées à proximité.

Trois plantes aux propriétés hallucinogènes ou aux vertus médicinales ont été trouvées : la pomme épineuse, la mauve (*Malva* sp.) et la jusquiame noire (*Hyosciamus niger* L.). La jusquiame noire est habituellement davantage trouvée à l'état sauvage comme mauvaise herbe, tout comme la mauve. Les plantes aux propriétés médicinales sont difficiles à interpréter, puisqu'il est impossible de déterminer si elles ont été utilisées comme telles ou si elles poussaient simplement comme mauvaises herbes, leur nombre étant trop faible et leur contexte de découverte peu évocateur à ce sujet. Néanmoins, la combinaison de la pomme épineuse, peu commune au Québec, et la jusquiame noire fait en sorte que l'hypothèse de leur utilisation à des fins narcotiques ou médicinales soit très plausible. Il s'agit de deux plantes toxiques dont l'ingestion a déjà tué humains, bovins, porcs et volaille, selon le système canadien d'information sur la biodiversité (http://www.cbif.gc.ca/fra) et la Flore Laurentienne (Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 461-462).

5.1.3 Environnement

Les mauvaises herbes et les arbres sont un bon indicateur de l'environnement local et se distinguent pour le bien de ce rapport selon trois catégories : les mauvaises herbes nuisibles, les plantes fourragères, et les plantes ornementales. Les plantes dites « mauvaises herbes » comprennent essentiellement toutes les plantes qui ne sont pas des arbres ou qui ne font pas partie de l'alimentation. Les plantes médicinales peuvent en faire partie lorsqu'ils ne sont clairement pas en contexte d'utilisation, ce qui n'est pas le cas pour cette étude. Dans la catégorie des mauvaises herbes, certaines sont nuisibles et d'autres sont essentielles et même cultivées. Par exemple, les plantes fourragères et les plantes ornementales sont, à l'état naturel, souvent considérées comme des mauvaises herbes, mais peuvent également être sélectionnées pour certaines de leurs propriétés. Il est donc fréquent qu'une même espèce se retrouve dans plusieurs catégories.

Parmi les plantes à caractères nuisibles et envahissants pour les cultures se trouvent les Cypéracées, dont les laîches, les chénopodes/amarantes et le pourpier poussant tous dans des lieux

variés et habités (annexe B). Les laîches sont souvent associées à des lieux plus humides et le pourpier à des lieux très lumineux.

L'amarante est indigène, mais certaines espèces de chénopodes sont introduites d'Europe. Comme il a été expliqué dans la section méthodologie, la différenciation entre ces deux genres est maintenant peu recommandée pour cause d'erreurs importantes dans l'identification, surtout pour le début de la période historique en Amérique où l'amarante est encore très présente dans l'environnement. Plus tard, la proportion de chénopodes augmente souvent pour ne laisser que peu de place à l'amarante. Quant à lui, le pourpier semble être natif d'Amérique, mais tous les historiens et archéologues n'en sont pas convaincus. Certains affirment qu'il s'agisse d'une introduction européenne (Asselin *et al.* 2014 : 211-212). Néanmoins, le site botanique du Département d'Agriculture américain affirme que le pourpier est une plante indigène du Canada (Asselin *et al.* 2014 : 211). Au Québec, le pourpier a toujours été interprété comme une plante indigène poussant dans les lieux très lumineux.

Les plantes fourragères sont également présentes dans les assemblages. Il s'agit principalement des espèces appartenant à la famille des Graminées (*Panicum* sp. et *Setaria* sp.), de la luzerne (*Medicago* sp.) et du trèfle rampant (cf. *Trifolum repens* L.) introduit d'Eurasie (annexe B). La luzerne peut aussi être utilisée dans l'alimentation humaine, mais est plus souvent associée à l'alimentation des animaux. Les pourpiers, dont les jeunes pousses sont parfois utilisées comme herbe potagère ou pour l'alimentation des porcs, sont la plupart du temps des mauvaises herbes nuisibles plutôt que des plantes ornementales ou des plantes fourragères. Dans le cas présent, il est difficile de déterminer la raison exacte de leur présence dans les contextes étudiés, mais il semble que l'hypothèse d'une déposition involontaire naturelle soit la plus probable. Il ne faut pas oublier que cette espèce peut produire jusqu'à un million de graines par plant (Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 203), donc il est probable qu'une culture volontaire de cette plante à proximité aurait considérablement augmenté la quantité de graines de ce taxon dans les assemblages.

Parmi les plantes dites ornementales se trouve le sorbier (*Sorbus* sp.) la potentille (*Potentilla* sp.) et probablement quelques espèces de la famille des Astéracées (ex. : les marguerites). Ces espèces ont pu être cultivées à proximité. D'autres graines de plantes ornementales sont présentes, comme la

verveine (*Veberna* sp.), mais il n'est pas possible d'affirmer que le but premier de ces espèces est l'ornementation.

Les données disponibles permettent d'affirmer que l'environnement à proximité du site semble avoir été ouvert (présence de pourpier et de Graminées), perturbé par les activités humaines, et probablement cultivé en partie (ex. : jardin ou petit champ), facilitant ainsi la prolifération de mauvaises herbes poussant dans les lieux variés et perturbés. Cela expliquerait aussi la présence des Astéracées, des potentilles, de la pomme épineuse et de la sarriette, par exemple. Les échantillons analysés font état d'un environnement assez humide (présence de laîche). Les feuilles de thuja sont les seuls indices évocateurs d'arbres aux fruits non comestibles. Cette donnée archéobotanique ne peut malheureusement pas être interprétée davantage dans ce contexte.

5.1.4 Fonction des contextes et gestion des déchets

L'interprétation initiale des lots 2B4 et 2B5 est qu'il s'agit de sédiments associés à des latrines, le vestige 2B3 servant de contenant en bois pour cette fonction. Les données archéobotaniques permettent de jeter un regard nouveau sur l'interprétation de ces contextes, plus précisément avec l'absence de traces de matières fécales dans les deux lots. La matière fécale trouvée en milieu archéologique possède une signature archéobotanique particulière très uniforme sur les sites du Québec. En présence de telle matière, la quantité de graines trouvée se compte par milliers et les framboises/mûres sont toujours dominantes, suivies de près par les petits fruits comestibles comme la fraise et les diverses espèces de *Prunus*. Avec 546 graines dans le lot 2B4 (dont seulement trois graines de framboises/mûres carbonisées), 140 graines dans le lot 2B5 et une dominance des mauvaises herbes dans les deux cas, l'hypothèse des latrines est facilement écartée. Néanmoins, il semble que malgré une abondance marquée de métal dans le lot 2B5, les sédiments des deux contextes proviennent d'un même type de contexte archéologique.

La formation de l'assemblage archéobotanique est composée d'un ensemble hétérogène de dépositions naturelles involontaires et de rejets de déchets domestiques et d'activités diverses. Il semble en effet que des retailles de bois, des déchets de cuisson (ossements d'animaux, coquilles d'œufs, graines carbonisées), de combustion, de petits artéfacts, de métal et de rebus botaniques

semblables aux déchets provenant d'un défrichage d'un terrain vague (plusieurs Graminées et mauvaises herbes associées à des lieux cultivés) se soient amassés à cet endroit. Sans être des latrines, le caisson a parfaitement pu servir comme petit dépotoir, ce qui s'est vu ailleurs au Québec. Les informations trouvées dans les sédiments analysés indiquent également qu'il y avait probablement un jardin ou un espace cultivé sur le site ou à proximité.

5.2 Vestige 2B6

Les lots 2B9 et 2B10 proviennent d'un vestige (2B6) sous la forme d'un tonneau de bois situé à l'intérieur du grand caisson rectangulaire en bois (vestige 2B3). Les lots échantillonnés ont été prélevés de manière stratigraphique et lors de l'inventaire archéologique, les deux lots semblaient correspondre à un contexte de latrines datant probablement de la fin du XVIII^{e} au début du XIX^{e} siècle. La relation entre le tonneau (vestige 2B6) et le caisson de bois (vestige 2B3) est incertaine, tout comme la contemporanéité de leur utilisation.

5.2.1 Préservation archéologique et formation de l'assemblage

Tout comme pour les échantillons du vestige 2B3, les processus taphonomiques pouvant affecter les restes botaniques ne semblent pas avoir altéré la préservation archéobotanique des échantillons des lots 2B9 et 2B10 en ce qui a trait au nombre de restes préservés, puisque la préservation semble excellente et la fragmentation est faible.

Parmi les trois principales méthodes de déposition des restes botaniques décrites par Fuller *et al.* (2014), il semble que l'assemblage archéobotanique des échantillons du vestige 2B6 se soit formé selon une déposition tertiaire où les restes de plusieurs événements anthropiques sont déposés dans un autre lieu. Le type d'assemblage ressemble beaucoup à celui des lots 2B4 et 2B5 du vestige 2B3. Les inclusions sont hétérogènes, bien que très peu nombreuses comme le démontres les résultats des tris des fractions lourdes et légères. L'analyse ne permet pas de confirmer que les échantillons prélevés dans le vestige 2B6 proviennent d'un contexte scellé (tonneau avec couvercle, par exemple), ce qui signifie qu'une partie de l'assemblage a pu également provenir d'une déposition primaire involontaire, probablement par le vent ou les animaux.

5.2.2 Alimentation et approvisionnement

Les résultats des échantillons provenant du vestige 2B6 sont très similaires à ceux du vestige 2B3, en ce sens où très peu de restes botaniques associés directement à l'alimentation humaine ont été trouvés. Malgré tout, la combinaison de l'imbibition et de la carbonisation comme moyens de préservation et la diversité des taxons, principalement avec l'apport de Fabacées et de la grande courge (*Cucurbita* sp., figure 13), confirment une déposition tertiaire, ainsi qu'un apport de plantes dédiées à l'alimentation humaine à cet endroit.

Figure 13 : Graine de *Cucurbita* sp., lot 2B9.

Les restes botaniques comestibles provenant du vestige 2B6 sont peu nombreux (moins de 10 par taxon identifié) et sont majoritairement composés de graines de petits fruits locaux indigènes comme la framboise/mûre. La courge est le seul indice pouvant indiquer une culture intentionnelle.

Toutes les autres espèces ont pu pousser à l'état sauvage ou être cultivées à proximité. Aucune plante aux vertus médicinales n'a été trouvée.

5.2.3 Environnement

Les mauvaises herbes et les arbres sont un bon indicateur de l'environnement local et se distinguent ici selon trois catégories : les mauvaises herbes nuisibles, les plantes fourragères, et les plantes ornementales. Une même espèce peut se trouver dans plus d'une catégorie. Parmi les plantes à caractères nuisibles et envahissants pour les cultures se trouvent les mourons des oiseaux (*Stellaria media* L.) et les chénopodes/amarantes qui dominent ici les deux échantillons. Ces espèces préfèrent les sols riches et sont souvent trouvées dans les champs cultivés et les jardins. Les mourons des oiseaux aiment aussi les milieux humides et peuvent pousser près des rejets des eaux ménagères (annexe B). Le pourpier est le troisième taxon en importance quantitativement et est interprété comme une plante indigène poussant dans les lieux très lumineux. Il se présente aussi en milieu cultivé, tout comme l'acalyphe rhomboïdal (*Acalypha* cf. *rhomboidea* L.) et l'euphorbe hélioscopique (*Euphorbia helioscopia* L.).

Les plantes fourragères sont également présentes dans les assemblages, mais en plus faible proportion que pour les échantillons du vestige 2B3. Il s'agit principalement des espèces de panic et du trèfle rampant introduit d'Eurasie (annexe B). Les pourpiers, dont les jeunes pousses sont parfois utilisées comme herbe potagère ou pour l'alimentation des porcs, sont la plupart du temps des mauvaises herbes nuisibles plutôt que des plantes ornementales ou des plantes fourragères.

La potentille représente la seule espèce pouvant appartenir à la catégorie des plantes ornementales. Elle a pu être cultivée à proximité. D'autres graines de plantes ornementales sont présentes, mais il n'est pas possible d'affirmer que le but premier de ces espèces est l'ornementation.

Les données disponibles permettent d'affirmer que l'environnement à proximité du site semble avoir été ouvert (présence de pourpier et de Graminées), perturbé par les activités humaines, et probablement cultivé (ex. : jardin ou petit champ), facilitant ainsi la prolifération de mauvaises herbes poussant dans les lieux cultivés, variés et perturbés. Les échantillons analysés font état d'un

environnement humide. Les feuilles de thuja sont les seuls indices évocateurs d'arbres aux fruits non comestibles. Cette donnée archéobotanique ne peut malheureusement pas être interprétée davantage dans ce contexte.

5.2.4 Fonction des contextes et gestion des déchets

L'interprétation initiale des lots 2B9 et 2B10 est qu'il s'agit de sédiments associés à des latrines, le vestige 2B6 servant de contenant en bois pour cette fonction. Tout comme pour le vestige 2B3, les données archéobotaniques permettent de jeter un regard nouveau sur l'interprétation de ces contextes, plus précisément avec l'absence de traces de matières fécales dans les deux lots. Avec une faible proportion de graines comestibles et une dominance des mauvaises herbes dans les deux échantillons analysés, l'hypothèse des latrines est écartée. Il semble néanmoins que les sédiments des deux contextes proviennent d'un même type de contexte archéologique.

L'assemblage archéobotanique est formé d'un ensemble hétérogène de dépositions naturelles involontaires et de rejets de déchets domestiques et d'activités diverses. Sans être des latrines, le caisson a parfaitement pu servir comme petit dépotoir. Les informations trouvées dans les sédiments analysés indiquent également qu'il y avait probablement un jardin ou un espace cultivé sur le site ou à proximité, ce qui confirme cette hypothèse émise pour les échantillons 2B4 et 2B5 provenant du vestige 2B3.

Quelques interrogations demeurent quant à l'utilisation des vestiges 2B3 et 2B6 en ce qui a trait à la quantité de graines de mauvaises herbes présentes. Trois hypothèses sont possibles. La première est que les mauvaises herbes ont été jetées à l'automne (ou lors de la montée en graines des plantes) dans le dépotoir à la suite d'activités comme le sarclage d'un jardin. La deuxième hypothèse est que le dépotoir a cessé d'être utilisé à un moment donné et les mauvaises herbes ont dès lors poussé à l'intérieur des vestiges. Ces deux hypothèses révèlent que les deux vestiges ne sont probablement pas contemporains, car les principales espèces présentes sont différentes, bien qu'elles puissent vivre dans des milieux semblables. Une dernière hypothèse est que les deux vestiges aient pu être utilisés comme dépotoir, mais dont les déchets proviennent de deux endroits différents, ce qui expliquerait la différentiation des espèces dominantes.

5.3 Vestige 1A1

L'échantillon de sédiments du lot 2C3 provient d'un vestige (1A1) sous la forme d'un grand tonneau de bois, ou cuve, de plus de 1,10 m de diamètre situé au sud du grand caisson rectangulaire en bois (vestige 2B3). Lors de l'intervention archéologique, l'échantillon semblait correspondre à un contexte de latrines datant probablement de la première moitié du XIX^{e} siècle.

5.3.1 Préservation archéologique et formation de l'assemblage

Tout comme pour les échantillons des vestiges 2B3 et 2B6, les processus taphonomiques pouvant affecter les restes botaniques ainsi que la congélation de l'échantillon à -18 degrés Celcius pour une période de sept jours ne semblent pas avoir altéré la préservation archéobotanique des échantillons du lot 2C3 en ce qui a trait au nombre de restes préservés, puisque la préservation semble excellente et la fragmentation est faible.

Il semble que l'assemblage archéobotanique de l'échantillon 2C3 se soit formé par une accumulation de rejets domestiques culinaires, de matières fécales et d'intrusions involontaires, ce qui reflète une méthode de déposition tertiaire selon Fuller *et al.* (2014). Le type d'assemblage du vestige 1A1 est très différent de ceux des vestiges 2B3 et 2B6, bien que les inclusions soient également hétérogènes. La proportion de denrées animales et botaniques est plus importante et les mauvaises herbes sont négligeables. L'analyse ne permet pas de confirmer que les échantillons prélevés dans le vestige 1A1 proviennent d'un contexte scellé (tonneau avec couvercle, par exemple), mais il semble que les sédiments aient été protégés des intempéries puisque la proportion des plantes herbacées ou rudérales est faible. Avant d'être endommagé, le vestige a pu être scellé.

5.3.2 Alimentation et approvisionnement

Les restes botaniques de l'échantillon du lot 2C3 sont composés majoritairement de fruits comestibles provenant du milieu local (framboises, fraises, bleuets, raisins des rivages [figure 14], pommes ou poires et prunes) ou ayant été importés (comme les figues). Leur consommation a pu se faire sous forme de gelées, de tartes, de confitures ou encore comme simples fruits. Le concombre

(*Cucumis sativa* L., figure 15) et le melon (*Cucumis melo* L.) sont aussi présents. Tous ces fruits possèdent des graines ingérables qui peuvent être rejetées et préservées dans la matière fécale en milieu imbibé.

Figure 14 : Graines de *Vitis riparia* L., lot 2C3.

Figure 15 : Graines de *Cucumis sativa* L., lot 2C3.

Figure 16 : Graine de *Cucumis melo* L., lot 2C3.

Le melon (figure 16) est originaire d'Afrique et a été apporté en Amérique pour la première fois en 1493 par Christophe Colomb (Asselin *et al.* 2014 : 250). Vers 1530, les documents historiques indiquent que le melon était cultivé par les Espagnols au Mexique (Asselin *et al.* 2014 : 251). D'après les archives de Montréal (archivesdemontreal.com), d'articles de journaux américains (« The Montreal Musk Melon Industry », *Experiment station work, XLIX, Farmers Bulletin 342*, US Dept. of Agriculture, n° 11 janvier 1909, novembre 1908 et The Ottawa free trader. [Ottawa, Ill.], 13 juin 1885. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress.) et du site internet du Potager d'antan (potagersdantan.wordpress.com), une espèce de melon a été introduite par la famille Décarie à Montréal et cultivée intensivement durant la fin du XVIII^{e} et le début du XIX^{e} siècle. Les cultivateurs de ce melon (muskmelon, melon de Montréal) ont eu l'exclusivité des ventes jusqu'au début du XX^{e} siècle, moment où ce melon a été le plus populaire. La demande pour ce fruit pouvant dépasser les 20 livres était telle que les Montréalais ne fournissaient pas à la demande américaine. Au début du XX^{e} siècle, les Américains ont tenté de faire pousser cette variété de melon, par exemple en 1909 au Vermont, mais la technologie et le soin porté à la culture de ce fruit s'est rapidement perdu

pendant la fin du premier quart du XX^{e} siècle. Aujourd'hui, certaines personnes prétendent faire pousser cette plante historique, mais aucun melon ressemblant aux photos d'archives et atteignant les mêmes proportions n'a encore été produit, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agisse pas de la bonne variété. Malgré la popularité de ce fruit, il faut garder en tête que la graine de melon trouvée dans le vestige 1A1 pourrait appartenir à une autre variété.

D'autres fruits, comme les groseilles/gadelles, les viornes, les cenelles, les cerises et les merises, possèdent un grand noyau et très peu de chair et ont pu davantage être utilisés pour la fabrication de liqueurs, de breuvages, de sirops et de gelées, plutôt que pour la dégustation de leur fruit à l'état naturel. Le résultat de la préparation de ces produits est que les graines sont habituellement rejetées avec le reste des eaux usées provenant de la préparation de la nourriture, ce qui explique leur présence dans les sédiments. Certaines graines de Cerisier de Virginie possèdent encore de la chair (figure 17).

Figure 17 : Cerises de Virginie avec noyaux et chair, lot 2C3.

La présence de nombreuses graines de *Ribes* sp. (gadelles/groseilles) n'est pas commune dans les latrines du Régime français analysées ailleurs au Québec. C'est surtout chez la population anglaise que la culture du groseillier s'est répandue à partir du XVIII^{e} siècle (Fortin 1987 : 21), amenant une confirmation supplémentaire à la datation des sédiments du lot 2C3.

Il n'est pas possible de déterminer la provenance des céréales cultivées comme le blé et l'orge, ainsi que du lin, des raisins (figure 18), du pavot, de la sarriette et des graines de la famille des Fabacées. Elles ont pu être cultivées sur place ou à proximité, ou achetées au marché, comme le marché Sainte-Anne ou le marché Bonsecours à partir de 1847. La présence de grains de céréales démontre néanmoins qu'elles étaient en partie consommées à l'état de grains et non pas seulement en tant que farine ou semoule. La carbonisation des grains de céréale est presque toujours accidentelle et survient lors de la préparation ou de la cuisson des aliments.

D'autres denrées, comme plusieurs légumes à racines ou à tubercules (la carotte, l'oignon, le rutabaga et la patate) sont également absents des échantillons, ce qui est normal puisque les graines de ces plantes ne sont pas consommées et que les légumes sont habituellement cueillis avant que la plante ne monte en fleur et ne les produise.

Les résultats de l'analyse archéobotanique du lot 2C3 témoigne d'activités de cueillette locale et d'horticulture, par exemple un jardin, un verger ou un champ cultivé, ainsi que d'un commerce à deux niveaux, local et international (probablement l'Europe ou le sud des États-Unis pour les figues). Le milieu socio-économique associé aux occupants devait être suffisamment élevé pour permettre l'achat de figues importées et l'achat ou la production du melon de Montréal, dont le prix d'une tranche équivalait au prix d'un steak dans les restaurants new yorkais et bostonais (archives de Montréal). Cela étant dit, cette affirmation est basée sur l'hypothèse qu'il s'agisse bien de la variété de melon de Montréal. Les variétés de graines de melons, tout comme celles de courges, ne sont pas possibles à distinguer à l'œil nu. Seuls les tests d'ADN permettent une telle distinction.



Figure 18 : Graines de *Vitis vinifera* L., lot 2C3.

5.3.3 Environnement

Les mauvaises herbes, ou plantes non comestibles, identifiées dans les échantillons sont très peu nombreuses comparativement aux espèces liées à l'alimentation. Ceci reflète une contamination principalement involontaire liée à l'utilisation de ce lot. Les Graminées sont les mauvaises herbes ou plantes fourragères les plus représentées. Leur abondance est intrigante, mais il est impossible de déterminer la raison exacte de leur présence. Les plantes à caractère nuisibles sont peu représentées et les deux seules plantes dites ornementales identifiées, la rose (*Rosa* sp.) et la potentille, ne possèdent que deux et un spécimens respectivement.

Les données disponibles permettent d'affirmer que l'environnement à proximité du site semble avoir été ouvert (présence de pourpier et de Graminées), perturbé par les activités humaines, et probablement cultivé (ex. : jardin ou petit champ). L'échantillon analysé fait état d'un environnement humide. Les feuilles de thuja sont les seuls indices évocateurs d'arbres aux fruits non

comestibles. Cette donnée archéobotanique ne peut malheureusement pas être interprétée davantage dans ce contexte.

5.3.4 Fonction des contextes et gestion des déchets

L'interprétation initiale du lot 2C3 est qu'il s'agit de sédiments associés à des latrines (vestige 1A1). Les données archéobotaniques permettent de confirmer l'interprétation de ce contexte. La matière fécale y est omniprésente et les plantes comestibles dominent l'assemblage avec plus de 89 % du nombre de restes identifiés.

L'assemblage archéobotanique est composé d'un ensemble hétérogène anthropique et naturel : dépositions de matières fécales, rejets de déchets domestiques et dépositions naturelles volontaires ou non. Le caisson a pu également servir comme petit dépotoir, mais selon l'analyse, l'élément principal reste la matière fécale. En effet, la proportion des inclusions des fractions lourdes et légères est minime, même en ce qui a trait aux ossements animaux.

Les informations trouvées dans les sédiments analysés indiquent la présence de ce qui semble être du papier hygiénique. Du papier hygiénique a également été trouvé dans un drain de latrines à Montréal sur le site du Vieux Séminaire de Saint-Sulpice (Faucher et Rousseau 2014). Le papier hygiénique a été inventé vers 1857, ce qui donne une datation minimale de la fin de l'utilisation du vestige. Cette information repousse la datation de l'utilisation du vestige de quelques décennies, puisque la datation estimée lors des fouilles était de la première moitié du XIX^{e} siècle. Avec la présence de la graine de melon et du papier hygiénique, une datation vers la deuxième moitié et même le dernier quart du XIX^{e} siècle est plus plausible.

Les taxons botaniques trouvés dans le vestige 1A1 sont très semblables à ceux du tonneau étudié par Catherine Fortin sur le site BjFj-49 à Montréal (Fortin 1990) dont la fin de l'utilisation coïncide avec celle du présent vestige 1A1. Ce tonneau a été interprété comme un lieu de rejets de matières fécales et d'eaux usées (rejets domestiques). Il est probablement lié à un premier système d'enfouissement des rejets domestiques après l'interdiction de les jeter directement dans le fleuve. Il manque d'informations, dans le cas présent, pour savoir si cela aurait pu aussi être le cas sur le

site BjFj-173. Une autre ressemblance avec le contenu des tonneaux étudiés par Fortin (1990) et Faucher et Rousseau (2013) est que très peu d'artéfacts et d'ossements ont été trouvés, contrairement à d'autres lieux d'aisance ou latrines, comme celles du Palais de l'intendant (CeEt-30), du château Saint-Louis (Fortin 1987 : 17) ou encore celles du site CeEt-513 provenant d'un milieu social beaucoup moins élevé (Fortin 1988). Ces trois exemples de latrines possédaient de nombreux déchets (céramiques, ossements) et donc avaient également servi de dépotoirs.

Les données recueillies supposent également que l'accumulation des sédiments s'est effectuée dans un milieu relativement fermé ou scellé, puisque la flore environnante n'est presque pas représentée. L'hypothèse d'un milieu ouvert n'est pas très plausible, puisqu'alors il aurait fallu que les sédiments aient été scellés immédiatement après chaque accumulation. Cela pourrait confirmer l'hypothèse d'une gestion des eaux usées et des matières fécales par enfouissement.

6. Conclusion et recommandations

Les analyses archéobotaniques ont permis de répondre aux objectifs de recherche. Les échantillons de sédiments analysés contiennent bel et bien des restes botaniques carbonisés, non carbonisés et parfois avec des traces de minéralisation, ce qui confirme le potentiel d'analyse archéobotanique des échantillons. Cependant, le faible degré de préservation des restes carbonisés a empêché une identification des graines, principalement des céréales. Il semble que l'intensité du feu soit le principal responsable de cette situation.

En ce qui concerne l'alimentation et l'approvisionnement en ressources, les restes botaniques possèdent majoritairement des restes associés à une alimentation botanique locale de petits fruits pour les échantillons des vestiges 2B3 et 2B6. Dans le cas du vestige 1A1, il y a une abondance de taxons appartenant à des espèces botaniques introduites, cultivées et probablement achetées au marché. Les restes botaniques présents dans les assemblages témoignent d'une exploitation des ressources locales en majorité.

L'environnement sur l'ensemble du site témoigne d'un lieu ouvert et perturbé avec des espaces dédiés à la culture (jardin ou champ) à proximité. Les plantes associées aux milieux humides indiquent que les sédiments à proximité pouvaient être mal drainés ou situés à proximité d'un cours d'eau.

L'analyse archébotanique a permis de jeter un regard nouveau sur la fonction de deux des trois vestiges étudiés. La gestion des déchets en milieu urbain est importante et il semble qu'il y ait eu un système précis sur le site à cet effet. Il est cependant impossible d'identifier une chronologie d'utilisation avec l'analyse archéobotanique. Néanmoins, la présence d'une graine de melon et de quelques fragments de papier hygiénique a permis de revoir la datation du vestige 1A1 et de son contenu.

Pour cette analyse, il est recommandé de pratiquer une analyse archéoentomologique de tous les lots. Pour les lots des vestiges 2B3 et 2B6, l'archéoentomologie pourrait aider à mieux comprendre leur fonction. Lors de l'analyse archéobotanique, le potentiel d'analyse archéoentomologique a été observé à faible-moyen pour ces lots. En ce qui a trait au vestige 2C3, une analyse archéoentomologique permettrait de mieux comprendre l'hygiène entourant l'utilisation du vestige. Est-ce que le tonneau était scellé? Enfoui? Ouvert? De plus, il pourrait être intéressant d'obtenir davantage d'informations sur la présence ou non d'un jardin à proximité, ainsi que d'augmenter les connaissances sur l'alimentation et la salubrité du site. Lors de d'analyse archéobotanique, le potentiel d'analyse archéoentomologique a été déterminé comme moyen-élevé.

La poursuite de l'analyse archéobotanique des contextes analysés n'est pas recommandée. Cependant, s'il s'avère que d'autres échantillons soient pris sur le site, il est recommandé de les faire analyser pour permettre de complémenter les informations connues et d'affiner les données liées à la l'alimentation et à la gestion des déchets sur le site.

Médiagraphie

Alonso, N. et López, D. 2005. Esclerocios de Cenococcum geophilum Fr. en yacimientos protohistóricos del nordeste peninsular. *Avances en arqueometría* 6, 213-221.

Asselin, A., Cayouette, J. et Mathieu, J. 2014. *Curieuses histoires de plantes du Canada, tome 1*. Sillery : Septentrion.

Beck, C. B. 2005. *An Introduction to Plant Structure Development : Plant Anatomy for the Twenthy-First Century*. New York : Cambridge University Press.

Boardman, S. et Jones, G. 1990. Experiments on the effects of charring on cereal plant components. *Journal of Archaeological Science* 17, 1-11.

Cappers, R. T. J. 1993. Seed dispersal by water: a contribution to the interpretation of seed assemblages. *Vegetation History and Archaeobotany* 2, 173-186.

Cappers, R. T. J., Bekker, R. M. et Jans, J. E. A. 2006. *Digitale zadenatlas van Nederland / digital seed atlas of the Netherlands*. Groningen : Barkhuis and Groningen University Library.

D'Alpoim Guedes, J. et Spengler, R. 2015. Sampling Strategies in Paleoehtnobotanical Analysis, pp. 77-94 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Fahn, A. 1990. *Plant Anatomy*. 4e Édition. Oxford : Pergamon Press.

Faucher, A.-M. et Rousseau, M. 2014. *Le site archéologique du Vieux-Séminaire de Saint-Sulpice (BjFj-18) : rapport d'analyses archéobotanique et archéoentomologique.* Québec, Université Laval. Rapport soumis à Geneviève Treyvaud, INRS.

Fortin, C. 1990. *Les macrorestes végétaux des tonneaux (lots 2D15 et 4S7) du site Lemoyne-Leber, Montréal (BjFj 49).* Québec. Rapport inédit.

Frère Marie-Victorin, É. C., Rouleau, E., Frère Alexandre, É. C., Brouillet, L., Hay, S. G., Goulet, I., Blondeau, M., Cayouette, J. et Labrecque, J., (Dir.). 2002. *Flore laurentienne.* 3e édition. Boucherville : Gaëtan Morin.

Fritz, G. et Nesbitt, M. 2015. Laboratory Analysis and Identification of Plant Macroremains, pp. 115-145 dans J. M. Marston, J. d. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Fuller, D. Q., Stevens, C. et McClatchie, M. 2014. Routine Activities, Tertiary Refuse and Labor Organization: Social Inference from Everyday Archaeobotany, pp. 174-217 dans M. Madella et M. Savard (dir.), *Ancient Plants and People. Contemporary Trends in Archaeobotany*. Tuscon : University of Arizona Press.

GAIA. 2013. *Rapport d'analyses archéobotanique et archéoentomologique : BjFj-16, Noyau villageois de Pointe-aux-Trembles*. Québec. Rapport soumis à Ethnoscop Inc.

Gallagher, D. E. 2015. Formation Processes of the Macrobotanical Record, pp. 19-34 dans J. M. Marston, J. d. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Horrocks, M. 2006. Starch Residues in Coprolites, p. 78 dans R. Torrence et H. Barton (dir.), *Ancient Starch Research*. Walnut Creek : Left Coast Press.

Hubbard, R. N. L. B. et al Azm, A. 1990. Quantifying preservation and distortion in carbonized seeds; and investigating the history of *Friké* production. *Journal of Archaeological Science* 17, 103-106.

Lawrence, G. H. M. 1951. *Taxonomy of Vascular Plants*. New York : MacMillan Company.

Lee, G.-A. 2012. Taphonomy and sample size estimation in paleoethnobotany. *Journal of Archaeological Science* 39, 648-655.

Marston, J. M. 2015. Ratios and Simple Statistics in Paleoethnobotanical Analysis, pp. 163-179 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Martin, A. C. et Barkley, W. D. 1961. *Seed Identification Manual*. Caldwell : Blackburn Press.

McParland, L. C., Collinson, M. E., Scott, A. C., Campbell, G. et Veal, R. 2010. Is vitrification in charcoal a result of high temperature burning of wood? *Journal of Archaeological Science* 37, 2679-2687.

Miller, N. F. 1988. Ratios in Paleoethnobotanical Analysis, pp. 72-85 dans C. A. Hastorf et V. S. Popper (dir.), *Current Paleoethnobotany : Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains*. Chicago : University of Chicago Press.

Pearsall, D. M. 2000. *Palaeoethnobotany: A Handbook of Procedures*. 2e edition. San Diego : Academic Press.

Pearsall, D. M. 2015. *Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures*. 3e édition. Walnut Creek : Left Coast Press.

Piperno, D. R. 2006. *Phytoliths: A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists*. Lanham: AltaMira Press.

Popper, V. S. 1988. Selecting Quantitative Measurements in Paleoethnobotany, pp. 53-71 dans C. A. Hastorf et V. S. Popper (dir.), *Current Paleoethnobotany : Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains.* Chicago : University of Chicago Press.

Théry-Parisot, I., Chabal, L. et Chrzavzez, J. 2010. Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis. A review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 291, 142-153.

USDA-NRCS. *The PLANTS Database*. National Plant Data Center, Baton Rouge, http://plants.usda.gov.

van der Veen, M. 2003. When Is Food a Luxury? *World Archaeology* 34, 405-427.

White, C. E. et Shelton, C. P. 2015. Recovering Macrobotanical Remains, pp. 95-114 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany.* Boulder : University Press of Colorado.

Wright, P. J. 1998. *The Making of the Carbonized Macrobotanical Record*. Thèse de doctorat, Washington University.

Wright, P. J. 2003. Preservation or destruction of plant remains by carbonization? *Journal of Archaeological Science* 30, 577-583.

Young, J. A. et Young, C. G. 1992. *Seeds of Woody Plants in North America*. Portland : Timber Press.

Annexe A: Taxons botaniques identifiés

Site		BjFj-173					
Lot		2B4	2B5	2B9	2B10	2C3	
Taxon	**Nom commun**						**Total**
Carbonisation							
Astéracées		1					**1**
cf. Poacées		2					**2**
cf. *Triticum* sp./*Hordeum* sp.	Blé ou orge	2					**2**
Fabacées				2			**2**
Fragaria sp.	Fraise					3	**3**
Hordeum vulgare L.	Orge					1	**1**
Poacées			3				**3**
Poacées cf. céréale		4	2				**6**
Setaria sp.	Sétaire	1					**1**
Thuja cf. *occidentalis* L.	Thuja occidental	22	2				**24**
Céréales indéterminées						4	**4**
Graines indéterminées			5	2		12	**19**
Imbibition							
Acalypha cf. *rhomboidea*	Acalyphe rhomboïdal			5	18		**23**
Apiacées						9	**9**
Aralia cf. *naudicaulis* L.	Aralie à tige nue	2				1	**3**
Aronia sp.	Aronia					27	**27**
Astéracées		15	3		1		**19**
Astéracées grosse graine			1				**1**
Brassicacées					1		**1**
Carex spp.	Laîche	295	15	14	26	17	**367**
cf. *Euphorbia* sp.	Euphorbe					2	**2**
cf. Fagacées						1	**1**
cf. *Lythrum* sp.	Salicaire	4					**4**
cf. *Malus* sp./*Pyrus* sp.	Pomme/poire		1				**1**
cf. *Panicum* sp.	Panic	15					**15**
Chenopodium sp./*Amaranthus* sp.	Chénopode/amarante	33	14	226	186	8	**467**
Circium sp.	Chardon					1	**1**
Crataegus spp.	Cenelle (aubépine)					27	**27**
Cucumis melo L.	Melon					1	**1**
Cucumis sativa L.	Concombre					19	**19**
Cucurbita pepo L.	Grosse courge			1			**1**

Cypéracées		15					**15**
Cypéracées germée		1					**1**
Datura stramonium L.	Pomme épineuse	1					**1**
Eleocharis spp.	Scirpe	4		15	17		**36**
Euphorbia helioscopia L.	Euphorbe héliscopique	2	1	5	5	2	**15**
Fabacées						3	**3**
Ficus carica L.	Figue	2				174	**176**
Fragaria sp.	Fraise			1		500	**501**
Galeopsis sp.	Galeopsis			1			**1**
Hyoscyamus niger L.	Jusquiame noire		1				**1**
Lamiacées						1	**1**
Linum usitassimum L.	Lin					2	**2**
Malus sp./*Pyrus* sp.	Pomme/poire					71	**71**
Malva sp.	Mauve		1				**1**
Medicago sp.	Luzerne	3					**3**
Medicago sp. germée	Luzerne	1					**1**
Nepeta cataria L.	Cataire					1	**1**
Oxalis stricta L.	Oxalide	1		2	8		**11**
Papaver sp.	Pavot					4	**4**
Panicum spp.	Panic		8	15	26		**49**
Persicaria sp.	Renouée persicaire	9	7	3		22	**41**
Poacées spp.		1				115	**116**
Polygonacées			4		5	17	**26**
Polygonum spp.	Renouée			2		1	**3**
Portulaca oleracea L.	Pourpier	19	4	94	77	2	**196**
Potentilla sp.	Potentille	33	5	2	1	1	**42**
Prunus americana Marshall	Prunier rouge américain					9	**9**
Prunus avium L.	Merisier					10	**10**
Prunus cf. *virginiana* L.	Cerisier de Virginie					17	**17**
Prunus virginiana L. avec chair	Cerisier de Virginie					8	**8**
Prunus domestica var. spp.	Prune		8				**8**
Prunus pensylvanica L.	Cerisier de Pennsylvanie				1		**1**
Prunus domestica L.	Prune					5	**5**
Prunus spp.	Cerise/merise/prune	19	8			353	**380**
Prunus virginiana L.	Cerisier de Virginie					85	**85**
Rhus typhina L.	Vinaigrier					1	**1**
Ribes spp.	Groseillier					500	**500**
Rosa sp.	Rosier					2	**2**
Rubus sp.	Framboise/mûre	3		5	2	500	**510**
Rumex sp.	Rumex	1	1	1			**3**
Sambucus canadensis L.	Sureau du Canada	4	1			8	**13**
Sambucus cf. *ebulus* L.	Sureau hièble					1	**1**

Sambucus sp.	Sureau	3		1	2		**6**
Satureja cf. *hortensis* L.	Sarriette					22	**22**
Satureja sp.	Sarriette		1				**1**
Setaria sp.	Sétaire		2			3	**5**
Solanum sp.	Morelle		1			20	**21**
Sorbus sp.	Sorbier		1				**1**
Stellaria media L.	Mouron des oiseaux	1		146	200		**347**
Thuja cf. *occidentalis* L.	Thuja occidental	8	13	2	1	5	**29**
*Trifolium pratens*L.	Trèfle des prés	1					**1**
Trifolium repens L.	Trèfle rampant (blanc)	12	2	5	1	1	**21**
Vaccinium sp.	Bleuet					500	**500**
Verbena sp.	Vervaine	1			2		**3**
Viburnum sp.	Viorne		1				**1**
Vitis vinifera L.	Vigne cultivée					26	**26**
Vitis riparia Michx.	Vigne des rivages					27	**27**
Vitis spp.	Vigne					27	**27**
Type A						6	**6**
Type B						5	**5**
Type C						14	**14**
Graines indéterminées		5	23	5	18	66	**117**
Bourgeon indéterminé			1				**1**
Plantes fragments indéterminés					1	37	**38**
Fruits indéterminés						7	**7**
Total		**546**	**140**	**555**	**599**	**3314**	**5154**

Annexe B : Écologie des plantes

Nom commun	Habitat	Origine	Note	Référence
Acalyphe rhomboïdal	Champs abandonnés	Natif	Mauvaises herbes, ouest du Québec	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 215
Amarante	Lieux variés	Natif	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 198
Aronia	Lieux humide	Natif	Fruit pomacé	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 317
Bleuet	Sols acides, tourbe	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002: 442; Lawrence 1951 : 654
Cerise	Lieux variés	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 322
Chardon	Lieux incultes, champs cultivés	Eurasie	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 581-583
Chénopode	Lieux habités et potagers	Natif	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 192
Concombre	Cultivé	Régions tropicales	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 540; Lawrence 1951 : 719
Courge	Cultivé	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 540
Éléocharide	Marais	Natif	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 685
Euphorbe héliscopique	Terrains vagues et lieux cultivés	Eurasie	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 216; Lawrence 1951 : 566
Figue	Fruit importé	Europe	Alimentation	Lawrence 1951 : 464
Fraise	Champs et pâturages	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 318; Lawrence 1951 : 544
Framboise/mûre	Sols sablonneux dénudés	Natif	Alimentation, milieu naturel	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 327; Lawrence 1951 : 543
Graminées	Lieux variés	Natif - Europe	Mauvaises herbes, alimentation animale	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 757; Lawrence 1951 : 387
Groseille / Gadelle	Milieux boisés	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 291; Lawrence 1951 : 534
Laîche	Lieux variés, milieux humides	Natif	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 700; Lawrence 1951 : 392
Luzerne	Cultivé ou lieux incultes	Europe	Plantes fourragères ou mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 358
Mauve	Lieux incultes, jardins, bords de chemins	Europe	Mauvaises herbes, médecine	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 380
Melon	Cultivé	Afrique/Europe	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 540
Merise	Lieux variés, occupant les brûlés	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 321

Morelle	cultivé	Amérique	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin et al. 2002 : 463-464; Lawrence 1951: 693
Mouron des oiseaux	Sols riches et humides	Europe	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 210
Oxalide dressée	Champs, lieux incultes	Europe	Mauvaises herbes, plante ornementale, alimentation	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 384; Lawrence 1951 : 551
Panic	Lieux variés	Natif	Mauvaises herbes, fourrage	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 808
Pavot	Près des jardins et dépotoirs	Eurasie	Alimentation humaine, mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 247; Lawrence 1951 : 517
Pomme / poire	Lieux variés	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 342
Pomme épineuse	cultivé	Europe	médecine, plante hallucinogène, narcotique	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 461-462
Pourpier	Lieu très lumineux	Amérique	Mauvaises herbes, plante ornementale, alimentation des porcs.	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 203; Lawrence 1951 : 485
Prune	Lieux variés, cultivé	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 320
Raisin	Long des rivières, bord des bois ou cultivé	Natif - Europe	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 406
Renouée	Lieux habités	Natif	Mauvaises herbes, ornementation	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 179; Lawrence 1951 : 476
Renouée persicaire	Lieux habités, lieux humides	Natif	Mauvaises herbes, plantes médicinales	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 187
Rumex	Lieux variés	Natif	Mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 187; Lawrence 1951 : 475
Salicaire	Rivage argileux	Eurasie	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 366
Sarriette	Cultivé	Europe	Alimentation humaine, condiment	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 501
Sétaire	Lieux divers, incultes, champs	Amérique- Europe	Mauvaise herbe	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 815
Sorbier	Général	Natif	Arbre décoratif, alimentation, naturel	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 319
Sureau du Canada	Lieu humide	Natif	Milieu naturel, plante ornementale, parfois cultivée pour les fruits et les fleurs	Frère Marie-Victorin *et al*. 2002 : 530; Lawrence 1951 : 715
Trèfle rampant	Lieux variés	Eurasie	Plantes de pâturage ou mauvaises herbes	Frère Marie-Victorin *et. al*. 2002 : 361; Lawrence 1951 : 548
Verveine	Lieux variés	Natif	Ornementation, mauvaises herbes	Lawrence 1951 : 687-688
Viorne	Bois et taillis	Natif	Alimentation humaine	Frère Marie-Victorin *et al.* 2002 : 534; Lawrence 1951 : 589

ANNEXE E ANALYSE DENDROCHRONOLOGIQUE

Groupe de Recherche en Dendrochronologie Historique

Siège social : Université de Montréal, Département d'anthropologie.
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montréal H3C 3J7. Tél. : (514) 343-6111, poste 1-3047
info@grdh-dendro.com ; www.grdh-dendro.com

Réf. : D37

Dossier suivi par :
Alex Lefrançois-Leduc
a.lefrancoisleduc@gmail.com

Pour : **Pascal Brisebois**
Ethnoscop
88 rue de Vaudreuil
Boucherville (QC) J4B 5G4

ANALYSE DENDROCHRONOLOGIQUE

Drain à l'intersection des rues de la Montagne et Wellington (MTL15-23-1) et cale sèche de la Montreal Dry Docks (601G), dans le cadre du projet d'Hydro-Québec HYD1505.

Rapport d'analyse

Montréal, le 2 mai 2016

Table des matières

Liste des figures 3

Liste des tableaux 3

L'intervention HYD1505 4

La dendrochronologie : les principes 5

L'interdatation 5

L'analyse par essence forestière 6

La provenance géographique 7

L'incertitude liée à l'absence de l'écorce 8

Les limites 9

La dendrochronologie : la méthodologie 9

Les étapes de l'analyse dendrochronologique 9

Identification des essences forestières 10

Analyse dendrochronologique 10

Corpus d'analyse 11

Résultats 12

Analyse dendrochronologique 13

Le fragment de drain (HYD1) en pruche du Canada 13

Le fragment de porte de cale sèche (HYD2) en épinette 16

Conclusion 19

Remerciements 19

Annexe 1. Synchronisation entre la pièce HYD1 et les chronologies de référence 20

Annexe 2. Synchronisation entre la pièce HYD2 et les chronologies de référence 24

Annexe 3. Description des essences 27

Bibliographie 28

Liste des figures

Figure 1. Construction d'une chronologie de référence par recoupement des séries mesurées sur des bois provenant de sites archéologiques, constructions anciennes et arbres vivants (Poudret-Barré, 2007)..... 6
Figure 2. La structure de l'arbre (Lefrançois-Leduc, 2014). 8
Figure 3. Drain en bois (de la Montagne et Wellington) duquel provient l'échantillon E25. 11
Figure 4. Porte de cale sèche (entre le pont Wellington et le déversoir Mill) de laquelle provient l'échantillon E32. 11
Figure 5. Synchronisation de la pièce HYD1 (1694-1819) en bleu, par rapport à la chronologie de la maison Théorêt (1654-1852) en noir. 14
Figure 6. Bloc-diagramme de l'intervalle de datation pour l'échantillon de drain E25 (HYD1). 15
Figure 7. Synchronisation de la pièce HYD2 (1747-1839), en bleu, par rapport à la chronologie de Hamlin Ridge (1610-1981), en noir. 17
Figure 8. Bloc-diagramme de l'intervalle de datation de la porte de cale sèche E32 (HYD2). 18

Liste des tableaux

Tableau 1. Corpus, drain E25 et porte de cale-sèche E32 12
Tableau 2. Les chronologies de pruche du Canada utilisées. 13
Tableau 3. Table de corrélation entre les chronologies de référence et la pièce HYD1 à l'intervalle 1694-1819..... 13
Tableau 4. Résultats de l'analyse de l'échantillon de drain E25 (HYD1). 14
Tableau 5. Les chronologies d'épinette utilisées. 16
Tableau 6. Table de corrélation entre les chronologies de référence et la pièce HYD2 à l'intervalle 1747-1839..... 16
Tableau 7. Résultats de l'analyse de l'échantillon E32 (HYD2). 17

L’intervention HYD1505

La firme Ethnoscop inc. a effectué une série d’interventions archéologiques en 2015 dans le cadre des travaux de reconstruction du poste De Lorimier et de l'implantation de nouvelles lignes souterraines entre les postes De Lorimier et Viger, entreprise par Hydro-Québec. Les travaux ont mis au jour plusieurs vestiges archéologiques le long de ce tracé longeant la rue de la Montagne, la rue Saint-Antoine, le boulevard Robert-Bourassa, le boulevard René-Lévesque, la rue Cartier et le poste De Lorimier, sans oublier les abords du canal de Lachine dans le secteur du déversoir de la rue Mill.

Le Groupe de Recherche en Dendrochonologie Historique (GRDH) fut mandaté afin d’identifier les espèces forestières en présence et, le cas échéant, de déterminer la possibilité d’effectuer des analyses complémentaires sur certaines des pièces qui s’y prêteraient. Une première analyse a porté sur douze fragments de bois représentant autant de pièces distinctes, mettant en évidence cinq espèces forestières différentes soit du chêne (*Quercus sp.*), du frêne (*Fraxinus sp.*), de la pruche du Canada (*Tsuga canadensis*), du pin blanc (*Pinus strobus*) et de l’épinette (*Picea sp.*) (Lefrançois-Leduc, 2016). De ce nombre, deux pièces ont pu servir à des fins d’analyse dendrochronologique, soit les échantillons E25 et E32.

La dendrochronologie : les principes

La dendrochronologie, développée au début du XX^{e} siècle par A.E. Douglass (1920, 1929), est l'étude de la variation interannuelle des cernes de croissance des arbres. Dans un arbre, la largeur des cernes est influencée, selon l'espèce, par le degré de précipitation, l'ensoleillement, la température, la nature du sol et toutes autres conditions ambiantes (concurrence, insectes, action de l'homme, etc.) (Schweingruber, 1993 : 3-7 ; Fritts, 1976 : 17). L'étude des variations de croissance d'une année à l'autre permet de distinguer des patrons diagnostiques communs aux arbres d'une même localité, quoique certaines espèces soient moins promptes à réagir aux fluctuations environnementales que d'autres. En général, les résineux sont des espèces sensibles aux variations climatiques, alors que les feuillus, comme le chêne, produisent plutôt des cernes de largeur peu variable (Schweingruber, 1988).

La dendrochronologie offre la possibilité de déterminer la date exacte d'abattage d'une pièce de bois (Baillie, 1982). En histoire et en archéologie, la dendrochronologie permet de déterminer la période de construction de bâtiments ou d'anciennes structures de bois, de faire ressortir les différentes phases de construction et même d'identifier la région d'origine des arbres utilisés. Cette méthode de datation est très précise puisqu'elle offre la possibilité de dater une structure ou un vestige à l'année près, voire à la saison près. L'identification de la date d'abattage et, par extension, de la date de construction d'un bâtiment ouvre par ailleurs la porte aux recoupements avec les archives existantes. En outre, la dendrochronologie est une méthode qui peut mettre en valeur le patrimoine archéologique et bâti d'un territoire et le faire connaître aux yeux de tous.

L'interdatation

En dendrochronologie, le principe fondamental est l'interdatation (ou synchronisation), soit la mise en correspondance de deux ou plusieurs séries de largeurs de cernes mesurés sur des arbres différents (Fritts, 1976 ; Eckstein, 1984; Munaut, 1988). Le recoupement partiel de séries d'arbres morts à des époques différentes permet la construction de séries chronologiques moyennes. Ainsi, les arbres vivants, les bois provenant de bâtiments historiques et les bois archéologiques et fossiles permettent de construire des chronologies qui, par recoupement, remontent toujours plus loin dans le temps (figure 2). Il suffit alors qu'une série moyenne soit datée de façon absolue par synchronisation avec des séries représentatives d'arbres vivants (donc datés) pour que toute la chronologie soit ancrée dans le temps. De telles chronologies, lorsqu'elles comprennent de nombreuses séries sur une période de plusieurs centaines d'années, sont dites référentielles. Elles servent d'étalons pour la datation de nouvelles chronologies flottantes, archéologiques ou autres. En retour, les nouvelles chronologies peuvent enrichir les référentiels existants (Dagneau et Duchaîne, 2007).



Figure 1. Construction d'une chronologie de référence par recoupement des séries mesurées sur des bois provenant de sites archéologiques, constructions anciennes et arbres vivants (Poudret-Barré, 2007).

L'analyse par essence forestière

L'analyse ne doit prendre en compte qu'une seule espèce à la fois, puisque chacune d'elles réagit différemment aux contraintes externes. Cette limite constitue la principale difficulté des études dendroarchéologiques au Québec. La diversité des essences rencontrées dans tous les types de construction force à élaborer des chronologies de site et des référentiels régionaux distincts, donc à multiplier les prélèvements afin d'obtenir un nombre suffisant d'individus corrélés. Cette multiplication du travail est directement liée à la nature de l'écosystème forestier mixte de la vallée du Saint-Laurent (Dagneau, 2001). L'interdatation entre deux espèces répondant de façon similaire au signal climatique

est néanmoins possible, comme dans le cas du cèdre blanc et de la pruche du Canada, mais ce type d'analyse doit être effectué avec précaution, préférablement sur de longues chronologies bien constituée.

Depuis ses débuts, le GRDH a élaboré plusieurs chronologies moyennes locales et régionales, pour le cèdre blanc (*Thuja occidentalis*) dans les vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais. À cela s'ajoute quelques chronologies de site pour le pin blanc, la pruche du Canada et l'épinette. La diffusion libre des données de plusieurs laboratoires sur l'*International Tree-Ring Database* (ITRDB) offre également aux dendrochronologues du Nord-Est américain de bons référentiels pour la datation d'espèces locales.[1] La disponibilité de tout ce corpus de référence rend l'analyse dendrochronologique plus aisée.

La provenance géographique

Au début du processus, l'analyse dendrochronologique doit porter sur des arbres provenant d'une région précise afin de s'assurer qu'ils aient évolué dans des conditions climatiques et environnementales semblables. La chronologie de site qu'ils forment est ensuite comparée à d'autres chronologies de référence provenant de diverses régions du Québec, de l'Ontario ou du Nord-Est des États-Unis. D'ordre général, les chronologies moyennes de site corrèlent mieux avec les chronologies de référence situées à proximité de leur lieu de provenance. À l'inverse, elles corrèleront moins bien avec des référentiels plus éloignés.

La dendroprovenance découle de ce principe fondamental selon lequel les arbres de différentes régions développent des schèmes de croissance distincts en raison des conditions climatiques et physique propres à chaque région (Haneca *et al.*, 2005). Ainsi, une chronologie composée de bois dont l'origine est inconnue présentera généralement une très forte corrélation avec sa région de provenance. Pour arriver à déterminer la provenance géographique précise d'une pièce de bois, il faut toutefois mettre en place un réseau serré de plusieurs chronologies de site ancrées localement sur un territoire donné (Bonde *et al.*, 1997 ; Daly, 2007).

Le GRDH œuvre depuis 2001 à mettre en place ce réseau de chronologies dans les Basses-Terres du Saint-Laurent pour permettre non seulement de dater, mais aussi de déterminer la provenance de pièces de bois. Les données accumulées par le GRDH permettent aujourd'hui de déterminer globalement la région de provenance de cèdres blancs étudiés : haut Saint-Laurent, Outaouais, Montréal, Québec, Gaspésie, etc. (Poudret-Barré, 2007; Brien, 2012).

[1] http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html

L’incertitude liée à l’absence de l’écorce

L’arbre présente trois tissus majeurs: l’écorce, l’aubier et le duramen. L’aubier est généralement de couleur pâle et composé de cellules actives pour le transport de la sève, alors que le duramen est plus foncé et composé de cellules n’assurant qu’une fonction de soutien. À cela s’ajoute le cambium, l’assise génératrice de l’arbre située immédiatement sous l’écorce et dont la principale fonction est la production de nouvelles cellules (figure 3)



Figure 2. La structure de l’arbre (Lefrançois-Leduc, 2014).

Lorsque l’écorce et/ou le cambium sont présents sur une pièce à dater, il est possible de déterminer l’année, voire la saison à laquelle l’arbre a été coupé. Cependant, l’aubier est souvent absent de la plupart des pièces provenant de bâtiments historiques, car il est plus propice à la décomposition que le cœur de l’arbre. De plus, les troncs peuvent être équarris, ce qui enlève normalement l’écorce et un nombre indéterminé de cernes. Conséquemment, la datation d’un individu ne constitue qu’un *terminus post quem*, c’est-à-dire une année à partir de laquelle l’arbre a pu être coupé. Il revient alors au chercheur d’estimer au mieux le nombre de cernes manquants (Baillie, 1982).

Les conclusions d’une étude récente permettent aujourd’hui d’estimer de façon plus précise la date d’abattage d’une pièce de cèdre blanc sans écorce ou cambium en comptabilisant le nombre de cernes d’aubier encore présents sur la périphérie du tronc (Brien, 2012). Cette étude préliminaire, inspirée des recherches semblables en Europe (Hillam *et al.*, 1987) constate la présence de 20 à 30 cernes d’aubier sur les cèdres blancs de 100 ans et plus provenant des Basses-Terres du Saint-Laurent, alors que les jeunes individus présentent généralement moins de cernes d’aubier (10 à 20). Dans les cas où l’aubier n’est pas visible ou absent, il est plus difficile d’estimer le nombre de cernes manquants et la date d’abattage.

Les limites

À ces considérations s'ajoutent d'autres facteurs pouvant rendre impossible la datation d'un échantillon ou d'une moyenne. Les cernes traumatiques, les cernes doubles ou absents, s'ils sont souvent utilisés comme cernes diagnostiques, peuvent parfois nuire à l'interdatation des échantillons. La compétition forestière, l'impact d'une épidémie d'insecte ou encore d'un feu de forêt sont d'autres facteurs à considérer (Guibal et Pomey, 2004 ; Sweingruber 1988).

Enfin, le nombre d'individus et la longueur des séries formant une moyenne de site peuvent influencer la probabilité de datation par rapport à un référentiel. En deçà de 100 cernes, il est peu recommandé et rarement possible de dater un seul échantillon, car les résultats obtenus sont souvent discutables. Règle générale, plus le nombre de pièces et la longueur des séries sont élevés, plus fiables sont les résultats statistiques.

La dendrochronologie : la méthodologie

Les étapes de l'analyse dendrochronologique

De nombreux ouvrages traitent de la méthode d'analyse en dendrochronologie (Schweingruber, 1988) et de ses applications en archéologie (Baillie, 1982 ; Dagneau, 2001). Voici donc en résumé les étapes essentielles de l'analyse dendrochronologique d'un bâtiment historique ou d'un site archéologique à dater.

1. Identification et regroupement des échantillons selon leur essence.
2. Sélection et prélèvement des échantillons
3. Préparation des échantillons.
4. Pointage et analyse visuelle des carottes et/ou des galettes (cernes et séquences diagnostiques).
5. Numérisation et mesure des largeurs de cernes des échantillons afin d'obtenir des séries de valeurs naturelles. Vérification de la qualité des mesures. Le cas échéant, interdatation des différentes séries naturelles mesurées (rayons) pour un même arbre et création d'une moyenne pour chacune des pièces.
6. Vérification statistique des séries de valeurs naturelles (sensibilité et autocorrélation).
7. Normalisation des données en séries de valeurs indicées afin de réduire le signal de basse fréquence spécifique à chaque individu (bruit) et de mettre en relief les variations interannuelles de haute fréquence communes à tous les individus (signal).
8. Interdatation statistique et visuelle des séries de valeurs indicées.
9. Création d'une chronologie moyenne de site (flottante) à partir des séries hautement corrélées entre elles. Chaque essence est traitée séparément.
10. Datation de la chronologie moyenne de site par synchronisation avec une chronologie de référence régionale ou avec d'autres chronologies moyennes de site déjà datées.
11. Interprétation des résultats.

Identification des essences forestières

L'analyse dendrochronologique est généralement précédée d'une identification des essences forestières en présence, soit sur la base de critères macroscopiques (écorce, couleur du bois, etc.), soit avec l'aide d'un microscope. Cette étape est nécessaire afin de s'assurer de la possibilité de réaliser une étude dendrochronologique.

Au besoin, des échantillons d'environ un centimètre cube sont prélevés sur chacune des pièces du corpus. Ils sont imbibés d'eau pendant quelques jours afin de faciliter la réalisation de lames minces. Les échantillons sont ensuite observés au microscope, en lumière transparente, à des grossissements allant de 40x à 1 000x. L'analyse se fait à l'aide de clefs d'identification anatomique accessibles dans plusieurs ouvrages et site Internet. Chaque espèce se distingue par une série de caractéristiques morphologiques ou cellulaires particulières (Schweingruber, 1982).

Analyse dendrochronologique

Pour les fins de cette étude, les échantillons prélevés ont été numérisés à l'aide d'un scanner haute résolution et mesurés avec le logiciel CooRecorder 7.6. Les séries de valeurs naturelles ont par la suite été enregistrées en format .rwl à l'aide du logiciel Cdendro pour pouvoir être traitées sur TSAP-win.

Trois tests statistiques sont considérés lors de l'interdatation : le test de *Student t* après standardisation Baillie-Pilcher (TVBP), le *Gleichläufigkeit* (Glk) et le coefficient de corrélation (Corr.). Une valeur de TVBP supérieure à 3,5 est généralement jugée significative pour une période de recoupement de 100 ans. Le seuil critique pour le Glk est d'environ 60% pour le même nombre d'année, mais il ne constitue pas un test aussi discriminant que le TVBP. L'indice de corrélation (Corr.) est jugé significatif au-delà de 0,35. Pour chacun de ces tests, si l'intervalle commun des séries comparées est plus faible que 100, l'indice statistique minimal à considérer doit être plus élevé. Inversement, si le nombre d'années de recoupement est supérieur à 100, il n'est pas exclu de considérer une position avec un résultat statistique plus faible. Par exemple, un TVBP de 3,0 peut être suffisant avec un recoupement de plus de 150 ans. Dans tous les cas, l'interdatation visuelle doit permettre de confirmer ou d'infirmer une position statistique significative, sinon de choisir parmi les meilleures positions offertes par le logiciel statistique.

Chaque datation obtenue par la dendrochronologie est le résultat d'une analyse statistique et visuelle qui n'est pas sans faille et dont l'appréciation dépend du jugement du dendrochronologue. C'est pourquoi les résultats d'une analyse doivent toujours être considérés en fonction de données suivantes :

- Le degré statistique de corrélation entre les séries individuelles d'une part, puis entre la chronologie du site à dater et la chronologie de référence d'autre part: indice de corrélation (Corr.), test *t* de Student (ou TVBP) et *Gleichläufigkeit* (Glk).
- Un graphique montrant la correspondance visuelle des courbes.
- L'intervalle commun entre deux séries ou deux chronologies.
- La présence ou l'absence d'aubier et d'écorce déterminant la précision de la ou des date(s) d'abattage.

Corpus d'analyse

Le GRDH a retenu deux pièces à des fins d'analyse dendrochronologique, soit l'échantillon de drain E25 (HYD1) et un fragment de porte de la cale sèche E32 (HYD2).

L'échantillon E25 provient des abords de la rue de la Montagne, au nord de l'intersection avec la rue Wellington. Il s'agit d'une planche de pruche du Canada (*Tsuga canadensis*) qui faisait partie d'un drain en bois dont l'époque d'installation est incertaine : on croit qu'elle pourrait avoir eu lieu au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle.

L'échantillon E32 a été récolté lors d'une intervention entre le pont Wellington et le déversoir de la rue Mill, du côté sud du canal de Lachine. Il provient des assises supérieures d'une porte de cale sèche constituée de rondins de bois, dont la présente pièce en épinette (*Picea sp.*), qui faisait partie du chantier naval de la *Montreal Dry Docks and Ship Repairing Company*. On croit que cet ouvrage a été aménagé vers 1896-1898, quelques années après l'achat du chantier par la *Hall Engineering* en 1895-1896.

Figure 3. Drain en bois (de la Montagne et Wellington) duquel provient l'échantillon E25.

Figure 4. Porte de cale sèche (entre le pont Wellington et le déversoir Mill) de laquelle provient l'échantillon E32.

Résultats

Lors de la préparation des échantillons, nous avons remarqué que les deux pièces analysées ne comportaient plus d'écorce, de cambium ou d'aubier, donc un nombre indéterminé de cernes externes manquants. Cette situation fait en sorte qu'il ne sera pas possible de déterminer l'année d'abattage exacte.

Nous avons mesuré deux rayons pour chacun des deux échantillons analysés, identifiés dans le tableau 1 par les lettres A et B, à partir desquels nous avons créé la moyenne HYD1M. Le tableau 1 indique notamment l'essence des différentes structures, le nombre de cernes mesurés par échantillon ainsi que ceux, fragmentés mais visibles, qui ont été délaissés lors du mesurage autant dans la portion interne de l'arbre (près du cœur) que dans sa portion externe (près de l'écorce).

Tableau 1. Corpus, drain E25 et porte de cale-sèche E32

No. échantillon	Structure	Cernes mesurés	Cœur?	Cernes non mesurés (internes)	Cernes non mesurés (externes)	Cernes (total)	Cernes d'aubier (inclus dans total)	Écorce / Cambium
E25 - Drain à l'intersection des rues de la Montagne et Wellington (pruche du Canada)								
HYD1A	Drain (planche)	78	Non	1+	0+	79+	-	Non
HYD1B		125	Non	1+	1+	127+	-	Non
HYD1M		126	Non	1+	1+	128+	-	Non
E32 - Porte ouest de la cale-sèche est, Montreal Dry Docks (épinette)								
HYD2A	Porte de cale sèche (fragment de rondin)	93	Près	0+	1+	94+	-	Non
HYD2B		75	Près	0+	1+	76+	-	Non
HYD2M		93	Près	0+	1+	94+	-	Non

Analyse dendrochronologique

Le fragment de drain (HYD1) en pruche du Canada

Puisqu'une seule pièce a été fournie pour l'analyse du drain HYD1, nous n'avons pas créé de chronologie moyenne. Cette pièce fut ainsi comparée directement aux référentiels de pruche du Canada disponibles dans la région (tableau 2).

Tableau 2. Les chronologies de pruche du Canada utilisées.

Chronologies de référence				
Emplacement	**Longueur (année)**	**Puissance**	**Intervalle**	**Auteurs**
Adirondack Mountain Reserve (NY)	374	21	1608-1981	Cook, 1981
Gibb's Brook (NH)	473	16	1509-1981	Cook, 1981
Bolton Mountain Low (VT)	221	58	1785-2005	Gavin, 2005
Rivière-du-Moulin (QC)	459	28	1524-1982	Cook, 1982
Reed Pond (ME)	348	-	1639-1986	Cook, 1986
Pot Lake, Northwest Lake (ON)	342	29	1641-1982	Cook, 1982
Northern Hudson Valley Historical (NY)	317	11	1509-1825	Cook, 2013
Granville Gulf (VT)	312	21	1670-1981	Cook, 1981
Chronologies moyennes de sites				
Emplacement	**Longueur (année)**	**Puissance**	**Intervalle**	**Auteurs**
Moulin, Saint-Alexandre (QC)	177	2	1719-1895	Brien, 2011
Maison Théorêt, Valleyfield (QC)	199	6	1654-1852	Brien, 2009

La comparaison de l'échantillon avec les référentiels et les chronologies moyennes de sites disponibles a permis d'identifier l'intervalle de 1694-1819 comme celui présentant la meilleure corrélation. On trouve cet intervalle en première position avec des valeurs généralement très satisfaisantes par rapport aux référentiels d'Adirondack Mountain Reserve (TVBP=5,3 ; Glk = 66,8 ; Corr. = 0,464), de Rivière-du-Moulin, de Northern Hudson Valley historical, de Granville Gulf ainsi qu'avec la chronologie de la Maison Théorêt, puis en deuxième position avec le référentiel de Pot Lake (tableau 3).

Dans le cas des chronologies de Reed Pond et du moulin de Saint-Alexandre, si les valeurs restent sous le seuil d'admissibilité, l'intervalle 1694-1819 se retrouve en quatrième position. Aucune corrélation n'a pu être obtenue avec les chronologies de Gibb's Brook (New Hampshire) et de Bolton Mountain Low (Vermont). Le faible intervalle de recoupement (seulement 35 ans) est en cause dans ce dernier cas.

Tableau 3. Table de corrélation entre les chronologies de référence et la pièce HYD1 à l'intervalle 1694-1819.

HYD1 (1694-1819)							
Chronologie	TVBP / intervalle	GLK / intervalle	Corr. / intervalle	Chronologie	TVBP / intervalle	GLK / intervalle	Corr. / intervalle
Adirondack Mountain Reserve (NY)	5,3 / 126	66,8 / 126	0,464 / 126	Northern Hudson Valley Historical (NY)	5,1 / 126	60,4 / 126	0,448 / 126
Rivière-du-Moulin (QC)	3,7 / 126	68,4 / 126	0,323 / 126	Granville Gulf (VT)	5,4 / 126	69,6 / 126	0,472 / 126
Reed Pond (ME)	2,0 / 126	64,0 / 126	0,094 / 126	Moulin, Saint-Alexandre (QC)	2,4 / 101	61,0 / 101	0,256 / 101
Pot Lake, Northwest Lake (ON)	3,4 / 126	60,0 / 126	0,298 / 126	Maison Théorêt, Valleyfield (QC)	6,9 / 126	70,4 / 126	0,545 / 126



Figure 5. Synchronisation de la pièce HYD1 (1694-1819) en bleu, par rapport à la chronologie de la maison Théorêt (1654-1852) en noir.

Dans le cas de HYD1, la présence d'un cerne de croissance externe non mesuré prolonge l'intervalle d'une année, soit 1693-1820. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'absence d'écorce, de cambium et d'aubier empêche de préciser davantage la date d'abattage. Ainsi, la pièce de drain HYD1 aurait été abattue un nombre indéterminé d'années après 1820. Malgré la force des résultats de corrélation, l'analyse d'une seule pièce présente une marge d'erreur plus importante : cette datation est ainsi à considérer avec précaution.

Tableau 4. Résultats de l'analyse de l'échantillon de drain E25 (HYD1).

No. échantillon	Structure	Diamètre (cm)	Cernes mesurés	Intervalle de datation	Cernes non mesurés (internes)	Cernes non mesurés (externes)	Cernes (total)	Cernes d'aubier (inclus dans total)	Écorce / Cambium	Début de croissance	Fin de croissance
HYD1	Drain (planche)	7 x 32	126	1694-1819	1+	1+	128+	-	Non	Avant 1693	Après 1820



Figure 6. Bloc-diagramme de l'intervalle de datation pour l'échantillon de drain E25 (HYD1).

Le fragment de porte de cale sèche (HYD2) en épinette

Tout comme l'échantillon précédent, une seule pièce n'était disponible pour l'analyse dendrochronologique, soit HYD2, ce qui n'a pas permis la création d'une chronologie moyenne pour la porte de cale sèche. Cette pièce fut comparée directement aux référentiels d'épinette disponibles dans la région (tableau 2).

Tableau 5. Les chronologies d'épinette utilisées.

Emplacement	Longueur (année)	Nombre de pièces	Intervalle	Puissance moyenne	Auteurs
Bolton Mountain High (VT)	272	76	1734-2005	30	Gavin, 2005
Bolton Mountain Middle (VT)	338	102	1668-2005	38	Gavin, 2005
Camels Hump (VT)	337	36	1635-1971	20	Siccama, 1971
Côte-Nord (QC)	284	-	1713-1996	-	Krause, 1996
Elephant Mountain (ME)	311	36	1667-1977	24	Conkey, 1977
Hamlin Ridge, Mount Katahdin (ME)	372	27	1610-1981	19	Cook, 1981
Nancy Brook (NH)	412	30	1561-1972	17	Fritts, 1972

La meilleure période de corrélation statistique et visuelle pour la pièce HYD2 est de 1747-1839. Le tableau 6 présente les valeurs statistiques obtenues pour cet intervalle. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le référentiel de Hamlin Ridge (TVBP = 4,3 ; Glk = 63,6 ; Corr. = 0,340). Les résultats sont également passables pour la même période avec les référentiels d'Elephant Mountain (TVBP = 3,9) et de Camels Hump (TVBP = 3,8). Aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les chronologies de Bolton Mountain High et Middle, de la Côte-Nord et de Nancy Brook. Ces comparaisons statistiques et visuelles demeurent limitées, compte tenu de l'intervalle de recoupement restreint (93 ans). La datation de la pièce HYD2 à l'intervalle 1747-1839 doit ainsi être considérée avec précaution.

Tableau 6. Table de corrélation entre les chronologies de référence et la pièce HYD2 à l'intervalle 1747-1839.

	TVBP / intervalle	Glk / intervalle	Corr. / intervalle
Bolton Mountain High (VT)	1,9 / 93	56,5 / 93	0,184 / 93
Bolton Mountain Middle (VT)	2,4 / 93	62,5 / 93	0,213 / 93
Camels Hump (VT)	3,8 / 93	58,2 / 93	0,323 / 93
Côte-Nord (QC)	2,2 / 93	53,8 / 93	0,100 / 93
Elephant Mountain (ME)	3,9 / 93	63,6 / 93	0,293 / 93
Hamlin Ridge, Mount Katahdin (ME)	4,3 / 93	63,6 / 93	0,340 / 93
Nancy Brook (NH)	2,0 / 93	63,6 / 93	0,139 / 93



Figure 7. Synchronisation de la pièce HYD2 (1747-1839), en bleu, par rapport à la chronologie de Hamlin Ridge (1610-1981), en noir.

La présence d'un cerne de croissance non mesuré permet de préciser la datation à l'intervalle 1747-1840. L'absence d'écorce, de cambium et d'aubier ne permet pas encore une fois de préciser davantage l'abattage. Le fragment de porte de cale sèche HYD2 aurait ainsi été abattu un nombre indéterminé d'années après 1840, ce qui peut correspondre à la datation de 1896-1898 fournie par la documentation historique. À nouveau, la marge d'erreur demeure importante étant donné la présence d'une seule pièce ; cette datation est ainsi à considérer avec précaution.

Tableau 7. Résultats de l'analyse de l'échantillon E32 (HYD2).

No. échantillon	Structure	Diamètre (cm)	Cernes mesurés	Cœur?	Intervalle de datation	Cernes non mesurés (internes)	Cernes non mesurés (externes)	Cernes (total)	Cernes d'aubier (inclus dans total)	Écorce / Cambium	Début de croissance	Fin de croissance
HYD2	Porte de cale sèche (fragment de rondin)	27	93	Près	1747-1839	0+	1+	94+	-	Non	Peu avant 1747	Après 1840



Figure 8. Bloc-diagramme de l'intervalle de datation de la porte de cale sèche E32 (HYD2).

Conclusion

Le corpus analysé dans le cadre de cette étude est composé de deux pièces (HYD1 et HYD2) mises au jour dans le cadre des travaux de reconstruction du poste De Lorimier et de l'implantation de nouvelles lignes souterraines entre les postes De Lorimier et Viger, entrepris par Hydro-Québec.

La pièce E25 (HYD1) provient d'une planche en pruche du Canada (*Tsuga canadensis*) qui formait une section d'une canalisation en bois retrouvée en bordure de la rue de la Montagne, au nord de l'intersection Wellington. L'échantillon a été daté à l'intervalle 1693-1820 mais, compte tenu de l'absence d'écorce et de cambium, la datation du fragment n'a pu être précisée davantage. Celui-ci a donc été abattu un nombre indéterminé d'années après 1820.

L'échantillon E32 (HYD2) est un rondin d'épinette (*Picea sp.*) qui provient des rangs supérieurs d'une porte de cale-sèche constituée de rondins de bois, qui faisait partie du chantier naval de la *Montreal Dry Docks and Ship Repairing Company*. Il fut récolté lors d'une intervention entre le pont Wellington et le déversoir de la rue Mill, du côté sud du canal de Lachine. Cette pièce a pu être datée à l'intervalle 1747-1840. À nouveau, l'absence d'écorce et de cambium empêche d'en préciser la date d'abattage exacte, qui se situe après 1840. Cette datation approximative correspond aux dates de construction de 1896-1898 fournies par la documentation historique.

Enfin, ces deux datations sont à utiliser avec précaution, la marge d'erreur étant plus importante lorsque l'on utilise une seule pièce sans former une chronologie moyenne à l'aide de plusieurs échantillons.

Remerciements

Le Groupe de Recherche en Dendrochronologie Historique tient à remercier Pascal Brisebois et la firme Ethnoscop inc., pour leur confiance et leur collaboration. Merci également aux membres du GRDH et aux différents chercheurs cités pour la mise à disposition des chronologies de référence utilisées. Enfin, le GRDH remercie le département d'anthropologie de l'Université de Montréal pour la mise à disposition du laboratoire, des équipements et des logiciels nécessaires à cette étude.

Annexe 1. Synchronisation entre la pièce HYD1 et les chronologies de référence.

```
****************************************************************
*** TSAP CROSS-DATING     ***  DATE:  2016.05.09  TIME: 12.13. ***
-> Find match of sample and references:
-> MinLeftOverlap=30 / MinRightOverlap=30
-> Chrono signature conditions: Density>4 / Internal Glk>75
-> Results listed for each sample-reference pair.
-> List 5 best matches.
-> Match acceptance: logical OR - connection of threshold values,
   one of the following threshold values has to be exceeded.
   Threshold conditions:
   Glk%>60  SGlk%>70  SSGlk%>70  TV>3,0  CrC>0,6  CDI>10
----------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
Reference (=Chrono): AMRtsca-i ADIRONDACK MOUNTAIN RESERVE, NEW YORK TSCA     0 ---  374  1608  1981

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD1M    AMRtsca-i    87   212   126  67 ***  71   0   0  44  62   46   5,8   5,3   6,1    39   1694   1819
HYD1M    AMRtsca-i   -79    46    47  72 **   60   0   0   3   5   55   4,4   4,2   4,3    22   1529   1654
HYD1M    AMRtsca-i   221   346   126  58 *    54   0   0  31  57   21   2,4   2,8   2,7    16   1828   1953
HYD1M    AMRtsca-i    17   142   126  60 *    60   0   0  32  53   16   1,8   2,6   2,3    15   1624   1749
HYD1M    AMRtsca-i    -5   120   121  60 *    59   0   0  26  44   18   2,0   2,9   2,2    15   1603   1728
----------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
Reference (=Chrono): BMLtsca-i Bolton Mountain Low TSCA     0 ---  221  1785  2005

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD1M    BMLtsca-i   108   233   114  58 *    67   0   0  20  30   17   1,9   2,5   2,9    16   1892   2017
HYD1M    BMLtsca-i    96   221   126  57      55   0   0  18  33   20   2,3   3,0   2,2    15   1880   2005
HYD1M    BMLtsca-i    54   179   126  62 **   65   0   0  33  51   12   1,4   1,9   2,5    14   1838   1963
HYD1M    BMLtsca-i    74   199   126  61 **   57   0   0  24  42   19   2,1   2,8   1,9    14   1858   1983
HYD1M    BMLtsca-i   -58    67    68  60 *    60   0   0  18  30   32   2,7   2,9   2,7    13   1727   1852
----------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
```

Reference (=Chrono): GIBtsca-i GIBB'S BROOK, NEW HAMPSHIRE TSCA 0 --- 473 1509 1981

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD1M	GIBtsca-i	30	155	126	60	*	83	0	0	10	12	28	3,2	4,0	3,4	26	1538	1663
HYD1M	GIBtsca-i	86	211	126	60	*	65	0	0	26	40	31	3,7	4,4	3,6	25	1594	1719
HYD1M	GIBtsca-i	42	167	126	62	**	85	0	0	17	20	25	2,9	3,5	2,9	23	1550	1675
HYD1M	GIBtsca-i	335	460	126	63	**	72	0	0	47	65	21	2,4	2,7	3,2	20	1843	1968
HYD1M	GIBtsca-i	-6	119	120	59	*	0	0	0	0	0	27	3,0	3,6	3,4	20	1503	1628

Sample (=HalfCh): HYD1M Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA - 0 126 1694 1819

Reference (=Chrono): GRGtsca-i Granville Gulf TSCA 0 --- 312 1670 1981

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD1M	GRGtsca-i	25	150	126	70	***	72	0	0	42	58	47	6,0	5,4	5,8	40	1694	1819
HYD1M	GRGtsca-i	71	196	126	58	*	60	0	0	38	63	25	2,9	3,7	3,7	22	1740	1865
HYD1M	GRGtsca-i	189	314	124	62	**	58	0	0	38	65	27	3,1	3,7	2,5	18	1858	1983
HYD1M	GRGtsca-i	-24	101	102	61	*	51	0	0	18	35	23	2,3	3,3	2,7	15	1646	1771
HYD1M	GRGtsca-i	-20	105	106	61	**	72	0	0	26	36	20	2,0	2,4	2,2	14	1650	1775

Sample (=HalfCh): HYD1M Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA - 0 126 1694 1819

Reference (=Chrono): NHVtsca-i Northern Hudson Valley historical TSCA 0 --- 317 1509 1825

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD1M	NHVtsca-i	186	311	126	60	**	69	0	0	47	68	45	5,6	5,1	5,5	34	1694	1819
HYD1M	NHVtsca-i	11	136	126	58	*	62	0	0	23	37	28	3,2	3,8	3,6	22	1519	1644
HYD1M	NHVtsca-i	25	150	126	58	*	57	0	0	25	44	26	3,0	3,9	3,2	21	1533	1658
HYD1M	NHVtsca-i	185	310	126	46		45	0	0	30	67	-35	4,1	4,2	4,8	20	1693	1818
HYD1M	NHVtsca-i	270	395	48	68	**	62	0	0	18	29	49	3,8	4,5	3,8	19	1778	1903

Sample (=HalfCh): HYD1M Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA - 0 126 1694 1819

Reference (=Chrono): PLKtsca-i Pot Lake - Northwest Lake TSCA 0 --- 342 1641 1982

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD1M	PLKtsca-i	35	160	126	64	**	67	0	0	45	67	22	2,5	2,6	3,5	20	1675	1800
HYD1M	PLKtsca-i	54	179	126	60	*	63	0	0	40	63	30	3,5	3,4	3,2	20	1694	1819
HYD1M	PLKtsca-i	206	331	126	62	**	62	0	0	42	68	26	3,0	3,5	2,7	19	1846	1971

```
HYD1M    PLKtsca-i   154   279   126  60 *    63   0   0  42  67   20   2,2   2,8   2,9    17   1794   1919
HYD1M    PLKtsca-i   249   374    94  54      60   0   0  30  50   36   3,7   3,5   2,9    16   1889   2014
-------------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
Reference (=Chrono): RDMtsca-i Rivière-du-Moulin, Québec TSCA     0 ---  459  1524  1982

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD1M    RDMtsca-i   171   296   126  68 ***  69   0   0  47  68   32   3,8   3,7   4,4    28   1694   1819
HYD1M    RDMtsca-i    71   196   126  61 **   66   0   0  38  58   31   3,6   4,6   3,8    27   1594   1719
HYD1M    RDMtsca-i   351   476   109  57      67   0   0  35  52   27   3,0   3,6   3,5    21   1874   1999
HYD1M    RDMtsca-i   127   252   126  59 *    70   0   0  42  60   22   2,5   2,6   2,8    18   1650   1775
HYD1M    RDMtsca-i    55   180   126  61 **   65   0   0  32  49   21   2,4   3,0   2,5    17   1578   1703
-------------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
Reference (=HalfCh): RPOtsca  REED POND       TSCA     0      348  1639  1986

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD1M    RPOtsca      3   128   126  61 **    0   0   0   0   0   17   1,9   3,0   2,9    18   1641   1766
HYD1M    RPOtsca     -6   119   120  56       0   0   0   0   0   15   1,6   3,3   2,9    17   1633   1758
HYD1M    RPOtsca    -15   110   111  59 *     0   0   0   0   0   17   1,8   3,2   2,4    16   1624   1749
HYD1M    RPOtsca     56   181   126  64 ***   0   0   0   0   0    9   1,1   2,0   2,8    15   1694   1819
HYD1M    RPOtsca    -45    80    81  52       0   0   0   0   0   10   0,9   3,8   3,2    15   1594   1719
-------------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
Reference (=Chrono): STAtscaM Saint-Alexandre TSCA     0 ---  177  1719  1895

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD1M    STAtscaM    42   167   126  60 *     0   0   0   0   0   28   3,2   3,5   3,4    20   1760   1885
HYD1M    STAtscaM    38   163   126  55       0   0   0   0   0   23   2,6   3,5   2,3    16   1756   1881
HYD1M    STAtscaM    -3   122   123  53       0   0   0   0   0   20   2,2   2,8   2,9    15   1716   1841
HYD1M    STAtscaM   -25   100   101  61 *     0   0   0   0   0   26   2,6   2,4   2,6    14   1694   1819
HYD1M    STAtscaM    40   165   126  42       0   0   0   0   0  -28   3,3   4,1   2,6    14   1758   1883
-------------------------------------------------------------------

Sample    (=HalfCh): HYD1M    Drain, rue de la Montagne au nord de l'intersection Wellington TSCA -   0
126  1694  1819
```

Reference (=Chrono): THEtscaM Maison Théorêt TSCA   0 --- 199 1654 1852

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD1M	THEtscaM	41	166	126	70	***	81	0	0	67	83	55	7,2	6,9	7,0	52	1694	1819
HYD1M	THEtscaM	51	176	126	63	**	66	0	0	55	83	23	2,7	2,9	3,5	21	1704	1829
HYD1M	THEtscaM	63	188	126	58	*	60	0	0	49	81	29	3,4	3,5	3,0	19	1716	1841
HYD1M	THEtscaM	43	168	126	44		46	0	0	38	83	-32	3,7	4,3	2,9	16	1696	1821
HYD1M	THEtscaM	29	154	126	61	**	58	0	0	45	78	18	2,0	2,4	2,5	14	1682	1807

*** DATE: 2016.05.09 TIME: 12.13. End of cross-date job.   ***
****

Annexe 2. Synchronisation entre la pièce HYD2 et les chronologies de référence.

```
****************************************************************
*** TSAP CROSS-DATING     ***  DATE:  2016.05.09  TIME: 12.09. ***
-> Find match of sample and references:
-> MinLeftOverlap=30 / MinRightOverlap=30
-> Chrono signature conditions: Density>4 / Internal Glk>75
-> Results listed for each sample-reference pair.
-> List 5 best matches.
-> Match acceptance: logical OR - connection of threshold values,
   one of the following threshold values has to be exceeded.
   Threshold conditions:
   Glk%>60  SGlk%>70  SSGlk%>70  TV>3,0  CrC>0,6  CDI>10
----------------------------------------------------------------

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP -  0  93 1747 1839
Reference (=HalfCh): CTNpcma  Cote-Nord 30    PCMA     0      284  1713  1996

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD2M    CTNpcma     90   182    93  64 **    0   0   0   0   0   16   1,5   2,7   2,9    18   1802   1894
HYD2M    CTNpcma     93   185    93  58       0   0   0   0   0   12   1,1   3,0   2,8    17   1805   1897
HYD2M    CTNpcma    159   251    93  58       0   0   0   0   0   18   1,7   2,9   2,8    17   1871   1963
HYD2M    CTNpcma    126   218    93  60 *     0   0   0   0   0   20   2,0   2,5   2,8    16   1838   1930
HYD2M    CTNpcma    179   271    93  67 ***   0   0   0   0   0    6   0,6   1,6   2,1    13   1891   1983
----------------------------------------------------------------

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP -  0  93 1747 1839
Reference (=Chrono): ELMpcru  Elephant Mountain PCRU     0 ---  311  1667  1977

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
HYD2M    ELMpcru     81   173    93  64 **   63   0   0  36  57   29   2,9   3,9   3,9    25   1747   1839
HYD2M    ELMpcru     30   122    93  57       62   0   0  31  50   33   3,3   3,8   3,8    22   1696   1788
HYD2M    ELMpcru      6    98    93  63 **   57   0   0  20  35   33   3,3   3,2   3,8    21   1672   1764
HYD2M    ELMpcru    211   303    93  59 *    60   0   0  33  55   26   2,6   3,5   3,3    20   1877   1969
HYD2M    ELMpcru     78   170    93  58       61   0   0  34  56   22   2,2   3,6   3,2    20   1744   1836
----------------------------------------------------------------

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP -  0  93 1747 1839
Reference (=Chrono): HLRpcru  Hamlin Ridge Mount Katahdin PCRU     0 ---  372  1610  1981

  Sample     Ref.  PosL  PosR   OVL Glk GSL _SG S_G SSG SSi RSi  %CC    TV  TVBP  TVH    CDI  DateL  DateR
```

HYD2M	HLRpcru	138	230	93	64 **	64	0	0	27	42	34	3,5	4,3	4,6	29	1747	1839
HYD2M	HLRpcru	292	384	81	58	61	0	0	27	44	41	4,0	4,5	3,6	23	1901	1993
HYD2M	HLRpcru	313	405	60	65 **	71	0	0	25	35	30	2,4	3,8	3,6	22	1922	2014
HYD2M	HLRpcru	135	227	93	58	69	0	0	29	42	20	2,0	2,8	3,2	19	1744	1836
HYD2M	HLRpcru	274	366	93	58	63	0	0	27	43	25	2,5	3,4	2,8	19	1883	1975

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP - 0 93 1747 1839
Reference (=Chrono): NCBpcru Nancy Brook PCRU 0 --- 412 1561 1972

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD2M	NCBpcru	320	412	93	53		64	0	0	29	45	36	3,6	5,4	4,0	28	1880	1972
HYD2M	NCBpcru	184	276	93	63	**	60	0	0	21	35	29	2,9	3,6	3,2	21	1744	1836
HYD2M	NCBpcru	311	403	93	60	*	59	0	0	26	44	36	3,7	3,7	3,3	21	1871	1963
HYD2M	NCBpcru	250	342	93	54		60	0	0	27	45	38	3,9	3,7	3,6	21	1810	1902
HYD2M	NCBpcru	136	228	93	59	*	66	0	0	21	32	24	2,4	2,9	3,4	20	1696	1788

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP - 0 93 1747 1839
Reference (=Chrono): BMHpcru Bolton Mountain High PCRU 0 --- 272 1734 2005

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD2M	BMHpcru	191	283	82	62	*	71	0	0	29	41	34	3,2	4,0	4,2	26	1924	2016
HYD2M	BMHpcru	23	115	93	60	*	67	0	0	10	15	26	2,6	3,4	2,9	20	1756	1848
HYD2M	BMHpcru	168	260	93	59	*	60	0	0	25	42	28	2,8	3,8	2,9	20	1901	1993
HYD2M	BMHpcru	29	121	93	60	*	71	0	0	12	17	24	2,4	2,9	2,9	19	1762	1854
HYD2M	BMHpcru	144	236	93	59	*	57	0	0	20	35	25	2,4	3,1	3,6	19	1877	1969

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP - 0 93 1747 1839
Reference (=Chrono): BMMpcru Bolton Mountain Middle PCRU 0 --- 338 1668 2005

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD2M	BMMpcru	234	326	93	61	*	67	0	0	20	30	35	3,6	4,3	3,5	25	1901	1993
HYD2M	BMMpcru	204	296	93	54		71	0	0	20	28	33	3,3	3,6	3,4	22	1871	1963
HYD2M	BMMpcru	95	187	93	59	*	70	0	0	30	43	28	2,7	3,2	3,4	21	1762	1854
HYD2M	BMMpcru	210	302	93	61	*	59	0	0	17	29	25	2,5	2,8	3,6	19	1877	1969
HYD2M	BMMpcru	201	293	93	60	*	69	0	0	18	26	18	1,7	2,4	2,8	17	1868	1960

Sample (=HalfCh): HYD2M Porte ouest de la cale sèche est, Montreal Dry Docks (601G) PCSP - 0 93 1747 1839
Reference (=Chrono): CMHpcru Camels Hump PCRU 0 --- 337 1635 1971

Sample	Ref.	PosL	PosR	OVL	Glk	GSL	_SG	S_G	SSG	SSi	RSi	%CC	TV	TVBP	TVH	CDI	DateL	DateR
HYD2M	CMHpcru	113	205	93	58		60	0	0	33	55	32	3,3	3,8	4,0	23	1747	1839
HYD2M	CMHpcru	89	181	93	58		61	0	0	31	51	30	3,0	4,1	3,8	23	1723	1815
HYD2M	CMHpcru	226	318	93	58		70	0	0	35	50	29	2,9	3,5	3,2	22	1860	1952
HYD2M	CMHpcru	243	335	93	59	*	61	0	0	33	54	28	2,8	3,3	3,1	19	1877	1969
HYD2M	CMHpcru	38	130	93	60	*	63	0	0	22	35	19	1,8	3,0	2,9	18	1672	1764

*** DATE: 2016.05.09 TIME: 12.09. End of cross-date job.   ***

****

Annexe 3. Description des essences

Pruche du Canada (*Tsuga canadensis*)
Eastern Hemlock

La pruche du Canada est la seule espèce du genre *Tsuga* présente dans l'Est du Canada. Elle peut atteindre 30 mètres de hauteur et 100 centimètres de diamètre. Elle croit lentement et peut vivre jusqu'à 600 ans. Son bois est peu résistant à la pourriture et possède une faible résistance mécanique : il se fend et se casse facilement. L'écorce de la pruche a été largement utilisée pour son tanin; le bois lui-même peut servir à la construction notamment en charpente, toiture, revêtement divers ou encore comme sous-plancher (Johnston, 1990).

La pruche se retrouve sur la côte est américaine, dans la zone forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent et la zone dite acadienne, comprenant la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ile-du-Prince-Édouard. Cet arbre pousse sur des sols variés, mais dans un environnement humide le plus souvent. On le retrouve en peuplement pur ou en mélange avec le bouleau jaune, le pin blanc, l'épinette (blanche et noire) et l'érable à sucre et le hêtre.

Épinette (*Picea glauca*, *Picea rubens*, *Picea mariana*)
Spruce

Le genre *Picea* comprend trois essences dans l'Est du Canada : l'épinette blanche (*Picea glauca*), l'épinette noire (*Picea mariana*) et l'épinette rouge (*Picea rubens*). Ces essences présentent des dimensions sensiblement identiques, soit entre 20 et 25 m de hauteur, 60 cm de diamètre et 300 ans, sauf l'épinette noire qui ne vit guère plus de 200 ans. Elles forment un bois léger, tendre, au fil droit, mais assez fort et élastique. Leurs cernes sont plus étroits et plus marqués que ceux du pin, mais moins marqués que ceux du mélèze.

L'épinette est grandement utilisée pour la pâte à papier, le bois d'œuvre ainsi que le bois ouvré. Historiquement, on l'utilisait souvent dans les charpentes de maisons et pour les solives des planchers non exposés à l'humidité, sa résistance à la pourriture étant très faible si le bois n'est pas traité. À partir de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle, l'épinette deviendra le premier bois d'importance commerciale au Canada. Elle demeure encore aujourd'hui l'espèce la plus largement exploitée pour le bois de sciage.

Les épinettes blanche et noire ont des aires de répartition géographique très vastes. Elles poussent sur l'ensemble du territoire canadien, jusqu'au pergélisol. L'épinette rouge est beaucoup moins répandue et ne pousse que dans la basse vallée du Saint-Laurent et vers l'Est : Maine, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Les épinettes préfèrent les lieux humides et frais, bien drainés. Elles tolèrent bien l'ombre et poussent dans des stations variées, le plus souvent humides. On les retrouve en peuplements mélangés aux autres essences, selon leur situation (Farrar, 1995: 95-107; Rouleau *et al.*, 1990: 20-25).

Il est impossible de distinguer ces essences entre elles avec certitude, sans écorce ni aiguille. Elles sont parfois difficiles à différencier du mélèze (*Larix laricina*) sous l'objectif du microscope

Bibliographie

Baillie, M. G. L., 1982, *Tree-Ring Dating and Archaeology*. Croom Helm, Londres.

Baillie, M.G.L. et Pilcher, J.R., 1973, « A simple cross-dating program for tree-ring research », *Tree-Ring Bulletin*, vol. 33, p. 7-14.

Bonde, Niels, Tyers, Ian, Wazny, Tomasz, 1997, « Where Does The Timber Come From? Dendrochronological Evidence of the Timber Trade in Nothern Europe », *Archaeological Sciences 1995: Proceedings of a conference on the application of scientific techniques to the study of archaeology*, Liverpool, Oxbow Books, p. 201-204.

Brien, M-C., 2012, « Le cèdre blanc (*Thuja occidentalis*) dans le paysage culturel en amont de Montréal au XIX^{e} siècle. Une approche dendroarchéologique», mémoire de maîtrise, Université de Montréal.

Dagneau, C., 2001, « Étude dendrochronologique de la maison LeBer-LeMoyne : une méthodologie appliquée à un bâtiment historique », *Archéologiques*, vol. 15, p. 69-83.

Daly, Aoife, 2007, « Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650 », Ph. D, Odense, University of Southern Denmark, 288 p.

Douglass, A.E., 1920, « Evidence of climatic effects in the annual rings of trees », *Ecology*, vol. 1, no.1, p. 24-32.

Douglass, A.E., 1929, « The secret of the Southwest solved by talkative tree rings », *National Geographic Magazine*, vol. 56, no. 6, p. 736-770.

Eckstein, D., 1984, « Dendrochronological dating », *Handbook for Archaeologist*, no 2, Hamburg, European Science Foundation.

Farrar, J. L., 1999 (c. 1995), *Les arbres du Canada*, Fides et Service Canadien de Forêts, Ottawa, 502 p.

Fritts, H. C., 1976, *Tree-ring and climat*e, Academic Press, London.

Guibal, F., Pomey, P., 2004, « Dendrochronologie et construction navale antique », *Revue d'archéométrie*, no. 28, p. 35-42.

Haneca, K., Wazny, T., Van Acker, J., Beekman, H., 2005, « Provenancing Baltic timber from art historical objects: succes and limitations », *Journal of Archaeological Science*, vol. 32, p. 261-271.

Hillam, J., Morgan, R.A., Tyers, I., 1987, « Sapwood Estimates and the Dating of Short Ring Sequences », *Applications of Tree-ring Studies*, B.A.R., Oxford, p. 165-185.

Johnston, W.F., 1965 (c.1990), *Silvics of North America*, Ed. Russel M.Burns et Barbara H.Honkala, U.S Department of Agriculture, Forest Service, Washington D.C, vol. 1 [En ligne], http://www.na.fs.fed.us/pubs/silvics_manual/table_of_contents.shtm (page consultée le 17 novembre 2015)

Krause, C. et Morin, H., 1997, « The use of Dendrochronological Material from Buildings to get Information About Past Spruce Budworm Outbreaks », *Canadian Journal of Forest* Research, vol. 27, p. 69-75.

Lambert, G., Lavier, C., Perrier, P., Vingenot, S., 1988, « Pratique de la dendrochronologie », *Histoire et Mesure*, vol.3, no. 3, p. 279-308.

Leboeuf, M., (2007), *Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes*, Éditions Michel Quintin, Collection Guides Nature Quintin, 392p.

Mullins, E.J., McKnight, T.S., (1981), *Les bois du Canada: leurs propriétés et leurs usages*, Environnement Canada, Service canadien des forêts, Québec, 509 p.

Munaut, André-V. 1988, *Les cernes de croissance des arbres (La dendrochronologie)*, Turnout, Brepols, 51 p.

Poudret-Barré, A., 2007, « Le bois d'œuvre et le port de Montréal, 1830-1870 : une approche dendroarchéologique », mémoire de maîtrise, Université de Montréal.

Rouleau *et al.*, 1990, *Petite flore du Québec*, Les Publications du Québec, Québec.

Schweingruber, F. H., 1982, *Anatomie microscopique du bois*, Institut Fédéral de Recherche Forestière, Edition Zürger, Zurich.

Schweingruber, F. H., 1988, *Tree rings. Basics and applications of dendrochronology*, Dordrecht, D. Reidel Publishing Co.

Schweingruber, F.H., 1993, *Trees and Wood in Dendrochronology. Morphological, Anatomical, and Tree-Ring Analytical Characteristics of Trees Frequently Used in Dendrochronology*, Springer Series in Wood Science, Springer, Berlin/Heidelberg.

ANNEXE F CHAINE DE TITRES

Site BiFj-121

Fig. 1
Plan de Adams de 1825

On ne connait pas la date de la transaction, mais Koester acquiert l'emplacement entre 1825 et 1843. En février 1843, Koester, identifié cette fois-ci comme épicier, loue au libraire Alexandre Sabine une maison en bois d'un étage ayant front sur la rue de la Montagne[1]. C'est la première mention d'une résidence avec une adresse rue de la Montagne sur le lot 667. Il s'agit d'une construction en bois qui comporte une bonne marge de recul par rapport à la rue de la Montagne : une maison de « fond de cour » en quelque sorte. Quant à l'immeuble principal faisant le coin des rues Saint-Antoine et de la Montagne, immeuble séparé en deux unités distinctes avec des rez-de-chaussée commerciaux, il loge entre autres, en 1843, le ministre baptiste John Girdwood. Le bail de Girdwood nous informe que l'immeuble en bois compte deux étages[2]. La majeure partie de cet immeuble continue d'être occupé par l'auberge de la famille Koester.

En 1846, le plan de Cane montre la maison qui fait l'intersection des rues Saint-Antoine et de la Montagne et un ensemble de constructions à l'arrière du lot dont font mention les baux précités (fig. 2). Après le décès de George Koester en 1843, ses fils George, Alexander et Robert gèrent l'auberge à un moment où à un autre. Réunis sous le nom de Koester Brothers vers la fin des années 1850, ils maintiennent les activités de l'auberge jusqu'à la fin des années 1860[3]. Le ministre Girdwood loue dorénavant la maison de « fond de cour »[4], laissant un des logements de l'immeuble de la rue Saint-Antoine au gentilhomme William Sharp. Fait à noter, la maison de « fond de cour » a entre autres pour voisin le Montreal General Hospital[5].

[1] BANQ-M, min. not. Issac J. Gibb, *Deed of Lease Between George Koester and Alexandre F. Sabine*, 13 février 1843, no 6 276.
[2] BANQ-M, min. not. Issac J. Gibb, *Deed of Lease between George Koester and Reverend John Girdwood*, 25 février 1843, no 6 330.
[3] AVM, *Feuilles de routes,* quartier Saint-Antoine, années diverses.
[4] BANQ-M, min. not. Issac J. Gibb, *Deed of Lease between Widow George Koester and Reverend John Girdwood*, 29 avril 1845, no 7 874.
[5] Désigné sous le nom de English Hospital dans le rôle d'évaluation de 1847. AVM, Rôle d'évaluation de la Ville de Montréal, quartier Saint-Antoine, 1847; BANQ-M, min. not. Issac J. Gibb, *Deed of Lease between Widow George Koester and William Sharp*, 8 avril 1846, no 8 668.



Fig. 2
Plan de Cane de 1846

La propriété de Claude Melançon

Les représentants Koester perdent la propriété peu de temps après la fermeture de leur auberge. En 1868, le marchand Claude Melançon l'acquiert auprès du Sheriff du district de Montréal[6]. Les deux unités de l'immeuble de la rue Saint-Antoine continuent à servir autant à des fins résidentielles que commerciales (fig. 3 et 6). Un épicier propose ses produits au rez-de-chaussée de l'unité qui fait le coin des rues Saint-Antoine et de la Montagne et un ébéniste offre son expertise dans l'autre unité mitoyenne. La maison de « fond de cour » sur la rue de la Montagne se distingue alors par sa fonction uniquement commerciale : elle sert de cour à bois en 1870, alors qu'en 1875 un charpentier y tient boutique. En 1900, un forgeron y pratique son métier tout en logeant dans la maison[7].

Fig. 3
Plan de Goad en 1890.

[6] RFQ, min. not. H. P. Pépin, *Vente des représentants de Claude Melançon à Michael Guérin*, 17 novembre 1894, no 126 318.
[7] AVM, *Feuille de route de la Ville de Montréal, quartier Saint-Antoine*, 1870, 1875, 1880 et 1900.

L’élargissement de la rue de la Montagne

Les représentants Melançon se départissent de la propriété auprès de Michael Guérin en 1894, mais faute de payer toutes les taxes assujetties à celle-ci, elle passe entre les mains de la succession de Robert Hamilton en 1900[8]. En 1906, la succession Hamilton vend la propriété au moment où la Ville de Montréal entame les procédures afin de permettre l’élargissement de la rue de la Montagne. Le plan qui accompagne la vente, datée du 23 janvier 1906, rend compte des effets de cet élargissement sur le lot 667 dont la portion sud-ouest est déjà expropriée (fig. 4)[9]. En 1907, l’entente est complétée avec la Ville de Montréal qui débourse 4 000 dollars à titre de compensation[10]. Un plan signé par J. R. Barlow accompagne le document (fig. 5). En 1907 ou 1908, la plupart des bâtiments du lot 667, dont l’auberge Koester, sont démolis pour l’élargissement de la rue. La maison de « fond de cour », du fait de son importante marge de recul, est épargnée (section rouge de la figure 4).



Fig. 4
Plan de 1906. BANQ-Montréal. RFQ, min. not. H. Pépin, *Vente des représentants de Robert Hamilton à John Gérin*, 27 février 1906, no 141 998.

[8] RFQ, min. not. H. P. Pépin, *Vente des représentants de Claude Melançon à Michael Guérin*, 17 novembre 1894, no 126 318 ; RFQ, *Vente du sheriff du district de Montréal à la succession de Robert Hamilton*, 22 mars 1900, no 133 504.
[9] RFQ, min. not. H. Pépin, *Vente des représentants de Robert Hamilton à John Gérin*, 27 février 1906, no 141 998.
[10] RFQ, min. not. Robert Dunton, *Entente entre la Marie Ellen Guérin et la Ville de Montréal*, 7 avril 1908, no 145 440.



Fig. 5. Plan de 1907.
RFQ, min. not. Robert Dunton, *Entente entre la Marie Ellen Guérin et la Ville de Montréal*, 7 avril 1908, no 145 440.

Les constructions du tournant des années 1910

Sitôt les démolitions terminées, le terrain est acquis par le tailleur Nathan Cohen qui modifie la maison de « fond de cour » en 1909[11]. L'immeuble compte dorénavant deux étages avec un parement en brique. Il est séparé en deux unités logeant chacune un commerce au rez-de-chaussée, dont celui de Cohen (fig. 6). La famille de Cohen habite les étages supérieurs d'une des unités. Cohen poursuit l'occupation de son lot en faisant construire en 1913 deux immeubles de trois étages en brique coiffés de fausses mansardes. Celui sis à la nouvelle intersection des rues Saint-Antoine et de la Montagne comptent deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, dont l'un loge le Strathcona Cafe, un commerce qui profite de la proximité de la gare Windsor en fonction depuis la fin des années 1880. Son propriétaire, James Cahill, loge aux étages supérieures. Le second bâtiment au sud, rue de la Montagne, est un immeuble à logements multiples similaire. Avec ses trois étages et son comble en brique, il est aussi divisé en deux unités, l'une exclusivement résidentielle et la seconde avec un rez-de-chaussée commercial et des logements aux étages et dans le comble (fausse mansarde)[12] (fig. 6 et 8).

[11] *Le prix courant*, vol. 42, no 31, 30 juillet 1909, p. 72.
[12] *Le prix courant*, vol. 46, no 34, 22 août 1913, p. 46.



Fig. 6
Plan Goad de 1909, révisé en 1914.

Un quartier en transformation

En 1940, le Stratcona Cafe n’existe plus, mais la vocation de l’immeuble reste inchangée avec la présence d’un hôtel et d’une taverne (fig. 7). Le lot adjacent, libre de construction depuis longtemps et appartenant à la Ville de Montréal, se métamorphose avec la construction d’un immeuble de deux étages de la Canada Spring Service Co en 1946. Le nouvel immeuble jouxte l’ensemble des façades arrières des immeubles construits par Nathan Cohen. Une photographie aérienne de 1966 montre bien la nouvelle configuration du cadre bâti (fig. 8). Ce bâtiment industriel gagne en hauteur dans les décennies suivantes, tandis que les immeubles construits par Nathan Cohen disparaissent à la fin des années 1960, un sort qui rappelle que ce secteur est durement touché par la détérioration des marges du centre-ville montréalais où s’accumulent les terrains de stationnement.



Fig. 7
Plan USB de 1940

Fig. 8
Photo aérienne de 1966

En guise de conclusion

Compte tenu que le site archéologique à l'étude se situe dans l'emprise de la rue de la Montagne, il comprend essentiellement des vestiges liés aux bâtiments autrefois localisés sur l'ancien tracé de cette rue. Il s'agit donc des plus anciennes constructions du lot 667, soit celles érigées avant l'élargissement de la rue de la Montagne dans les années 1900. Plus spécifiquement, ces vestiges concernent sans doute surtout l'auberge Koester et ses dépendances. La présence de vestiges associés aux usages de la maison de « fond de cour » dont l'accès se fait par la rue de la Montagne demeure aussi une possibilité.

SITE BjFj-173

Les lots 382, 383 et 384, sis dans l'ancien faubourg Saint-Laurent et plus tard intégrés dans le quartier Saint-Louis, faisaient partie d'un grand domaine foncier ayant autrefois appartenu à Christophe Sanguinet. Sanguinet, coseigneur de Varennes et propriétaire foncier important[1], aurait posséder une bonne partie des lots de ce secteur lors de l'ouverture de la rue qui porte son nom en 1781. Selon un historien, Sanguinet aurait conçu des lotissements dont les parcelles se vendent à fort prix, afin de créer un secteur pour bien nantis[2]. Sanguinet n'est cependant pas le seul acteur du développement urbain ; le notaire Joseph Papineau se charge entre autres de vendre les emplacements de la rue Sanguinet vers le début du XIX^{e} siècle[3]. Tout porte à croire qu'on érige les premières résidences à cette époque.

Les premières maisons

Un maître boulanger du nom de Joseph Leduc devient très actif dans ce secteur à partir d'environ le milieu des années 1810. Il vend et achète plusieurs emplacements[4]. Pas étonnant qu'il soit rapidement plutôt identifié comme bourgeois ou gentilhomme. Il agit aussi comme entrepreneur, faisant construire de nombreuses résidences dans le secteur. L'un de ses contrats concerne peut-être la première maison construite sur lot 383 que l'on observe sur le plan de Adams de 1825 (fig.1). Cette maison sans localisation précise et construite en 1819 mesure 50 pieds de long, mais sa profondeur se limite à a peine 12 pieds. Deux cloisons séparent trois pièces au rez-de-chaussée[5]. Autre possibilité : une maison en pièce sur pièce de cinq pouces d'épaisseur située rue Dorchester. D'une longueur de 32 pieds et d'une largeur de 24 pieds (mesures françaises) avec couverture recouverte en bardeaux de cèdre, elle est percée de quatre lucarnes. Deux perrons en bois de pin et deux petites « portes de cour » sont aussi prévus[6]. En gros, il s'agit d'une petite maison de faubourg faisant plus ou moins 850 pieds carrés de superficie avec espace habitable sous le comble.

En 1825, une maison fait aussi l'angle des rues Sanguinet et Dorchester (lot 382; fig. 1). Nous ignorons le propriétaire à cette date[7], mais un bail de 1842 indique la présence d'une maison en pierre de deux étages appartenant au cordonnier Joseph Payette[8]. L'épicerie qu'il y ouvrira sous

---

[1] Voir entre autres Yves-Jean Tremblay, « Christophe Sanguinet », *Dictionnaire biographique du Canada*, vol. IV, http://www.biographi.ca/fr/bio/sanguinet_simon_4F.html (page consultée le 13 mai 2016).

[2] Alan M. Stewart, *Settling an 18th Century Faubourg : Property and Family in the Saint-Laurent Suburb, 1735-1810*, Montréal, Université McGill, 1998, p. 182.

[3] *Ibid.* p. 128. Plusieurs contrats consultés confirment cette information. Papineau se constitue d'ailleurs à cette époque un important patrimoine foncier. Voir Richard Chabot, « Joseph Papineau », Dictionnaire biograpique du Canada, vol. VII, http://www.biographi.ca/fr/bio/papineau_joseph_7F.html (page consultée le 20 mai 2016)

[4] En 1816, par exemple, Leduc achète de Jacques Joly et Agathe Laporte un lot sur la rue Sanguinet. BANQ_M, min. not. François-Joseph Trudeau, 12 novembre 1816, no 454.

[5] BANQ-M, min. not. Nicolas Benjamin Doucet, *Marché entre Joseph Leduc et Joseph Hogue*, 27 octobre 1819, no 6747.

[6] BANQ-M, min. not. Nicolas Benjamin Doucet, *Marché entre Joseph Leduc et Joseph Boulardier*, 10 avril 1819, no 6122.

[7] Joseph Dubuc a peut-être aussi possédé ce lot, mais cela reste une hypothèse.

[8] BANQ-M, min. not. Joseph-Hilarion Jobin, *Bail par Joseph Payette à Pierre Marcous,* 24 février 1842, no 3 244.



Fig. 1. Plan de Adams (1825)

peu sera longtemps associé à l'histoire de cet immeuble. Quant au lot 383, une maison en bois l'occupe. En 1841, sa propriétaire, Catherine Brabant, veuve du charretier Paul Forget dit Depaty, vend l'emplacement, sur lequel se trouve une vieille maison en bois et une écurie, au gentilhomme Louis Malo. Le lot, vendu par les « autorités de Justice à la porte de l'église paroissiale de cette ville[9] », avait été acquis en 1832 d'Euphorique Jeanhau qui, lui-même l'a acquis de Jean-Baptiste Rousseau, légataire en partie de la communauté de biens de dame Françoise Garreau, en 1804.

Un quartier socialement mixte

Sur le plan de Cane publié en 1846, les maisons appartenant à Joseph Leduc et à Joseph Payette apparaissent clairement, mais la vieille maison en bois entre ces deux emplacements n'y figure déjà plus (fig. 2). Cette information est confirmée par une vente dudit terrain auprès du bourgeois Louis Boyer en 1847 et qui relate uniquement la présence d'une écurie que le plan de Cane localise à l'arrière du lot[10]. Un bail de Joseph Leduc de la moitié nord-est du deuxième étage et du grenier de sa maison en bois nous indique aussi la présence de qui semble une porte cochère : « il est entendu que le passage qui conduit dans ladite cour sera commun entre ledit Bonneau (le bailleur) et les autres locataires de ladite maison »[11]. Les ménages ouvriers – Joseph Bonneau est peintre par exemple – qui habitent la maison de Leduc côtoient des familles plus aisées dans ce quartier socialement mixte. La cohabitation n'est pas toujours aisée : une clôture en bois d'environ dix pieds de hauteur séparent les propriétés de Leduc et Boyer, mais elle est en « mauvais ordre » selon ce dernier qui exige des réparations par crainte des vols[12]. Boyer a d'ailleurs fait construire vers le début des années 1850 une nouvelle maison en brique d'un étage avec « cuisine séparée également en brique, le tout couvert en tôle, écurie, remises et autres dépendances dessus construites »[13]. Au début de l'année 1852, il se départit de cette maison auprès de l'imminent notaire montréalais Théodore Benjamin Doucet.

[9] BANQ-M, min. not. Joseph-Augustin Labadie, *Vente de Catherine Brabant à Louis Malo*, 1er juillet 1841.
[10] BANQ-M, min. not. Joseph Belle, *Vente de Louis Malo à Louis Boyer*, 26 juin 1847, no 9 636. Le rôle d'évaluation de 1847 indique aussi que le lot est vacant. AVM, *Rôle d'évaluation*, quartier Saint-Lous, 1847.
[11] BANQ-M, min. not. Joseph Belle, *Bail entre Joseph Leduc et Joseph Bonneau*, 26 juin 1847, no 9 637.
[12] BANQ-M, min. not. Joseph Belle, *Protêt à la réquisition de Louis Boyer contre Joseph Leduc* , 12 octobre 1850, no 11 879.
[13] BANQ-M, min. not. Casimir Fidèle Papineau, *Vente de Louis Boyer à Theodore B. Doucet*, 12 janvier 1852, no 423.

Figure 2 : Plan de Cane de 1846

L'incendie de juillet 1852

Au printemps 1852, le notaire Doucet habite sa nouvelle maison, tandis que Joseph Leduc et Joseph Payette logent dans une partie de leur maison et louent des logements à des ménages ouvriers[14]. Tout bascule lorsque le pire incendie de l'histoire de Montréal dévaste le faubourg Saint-Laurent le 8 juillet 1852 (figure 3). Les immeubles sis sur le site sont fort probablement réduits en cendres, bien que les constructions avec des murs en pierre et en brique de Payette et Doucet résistent sans doute mieux au feu. Mais l'ampleur du désastre ne laisse aucun doute sur la nécessité d'une reconstruction. Le grand incendie de 1852 oblige la Ville de Montréal à revoir complètement ses politiques de protection contre les incendies. Le bois est désormais proscrit dans l'ensemble de la Cité et la brique devient le matériau par excellence.

[14] AVM, *Rôle d'évaluation de la Ville de Montréal*, quartier Saint-Louis, 1852. Le rôle d'évaluation n'indique pas Joseph Leduc comme occupant, mais l'annuaires Lovell de 1842 situe bien la demeure de Leduc sur la rue Dorchester près de la rue Sanguinet.



Figure 3 : Plan paru dans la Minerve à l'été 1852 montrant l'étendue de la conflagration. Source : AVM.

Au printemps où à l'été 1853, on entame les reconstructions des résidences de Joseph Payette, du notaire Doucet et de Joseph Leduc. Joseph Payette reconstruit cette fois deux étroites maisons mitoyennes en utilisant de nouveau la pierre, récupérant sans doute la pierre résiduelle. Chaque maison-magasin compte deux étages coiffée d'un toit à deux versants avec un rez-de-chaussée pouvant accueillir un commerce et un logement à l'étage (fig. 4). L'épicerie de Joseph Payette et son logement occupent l'unité au coin de la rue Sanguinet, tandis qu'un grossiste de grain (grain dealer) tient commerce dans le rez-de-chaussée adjacent, un ménage logeant dans la partie supérieure[15]. Dans les années 1860, Payette transforme aussi une partie de l'immeuble en auberge, tandis qu'une libraire occupe les locaux voisins[16].

Pour sa part, le notaire Théodore Benjamin Doucet reconstruit sa résidence en brique. C'est une grande demeure bourgeoise unifamiliale de deux étages avec toit à deux versants[17]. Le notaire y habite jusqu'à la vente de sa maison au « gentilhomme » Nicolas Hugues entre 1856 et 1858[18].

Quant à Joseph Leduc, qui possédait le seul immeuble en bois avant l'incendie, il a recours à la brique pour sa nouvelle résidence de trois étages coiffée d'un toit à deux versants. Une porte cochère, aménagée au centre de l'immeuble, sépare les deux sections de l'immeuble qui compte

[15] AVM, *Rôle d'évaluation de la Ville de Montréal*, quartier Saint-Louis, 1854 et 1856.
[16] AVM, *Feuilles de route du quartier Saint-Louis*, diverses années.
[17] RFQ, min not. H. B. Wright, *Vente de Hercule Paradis à John Wilson*, 19 janvier 1876, no 90 430.
[18] AVM, *Rôle d'évaluation de la Ville de Montréal*, quartier Saint-Louis, 1856, 1858 et 1860.

deux logements chacun, dont un occupé par Leduc lui-même. De multiples dépendances apparaissent aussi dans les cours à l'arrière des trois lots.

Un quartier en mutation

À partir d'environ le dernier quart du XIX[e] siècle, le quartier Saint-Louis subit une lente érosion de son tissu social composé au départ de diverses couches sociales. De manière générale, bourgeois et membres des professions libérales préfèrent dorénavant s'établir dans des quartiers ou banlieues qui proposent un idéal de retour à la « nature » en périphérie des villes. À titre d'exemple, Theodore Benjamin Doucet quitte le quartier pour s'installer dans ce qui va devenir le quartier le plus huppé du Canada : le Golden Square Mile. Joseph Leduc quitte aussi sa propriété dès le milieu des années 1860, lui et sa succession en demeurant toutefois propriétaire jusqu'en 1889[19]. Dans cet immeuble autrefois strictement résidentiel, des commerces y apparaissent entre environ le début des années 1920 et le milieu des années 1930 (fig. 5).

Figure 4 : Plan de Charles Goad de 1915. Source : BANQ.

L'ancienne maison du notaire Doucet passe entre autres aux mains du futur chef de police de Montréal, Hercule Paradis, entre 1870 et 1876[20]. Elle est cependant transformée en duplex dès le milieu des années 1880. Vers le début du XX[e] siècle, on remplace probablement son toit à deux versants par un toit plat qui coiffe dorénavant un troisième étage. Immeuble à logements multiples, il témoigne de la densification et de la prolétarisation croissante du quartier (fig. 5).

[19] RFQ, min. not. Pierre Perrault, Vente de Marie-Louise Leduc à Michel Lefebvre, 31 janvier 1889, no 22 737.
[20] RFQ, min not. H. B. Wright, *Vente de Hercule Paradis à John Wilson*, 19 janvier 1876, no 90 430.



Figure 5 : Plan de Charles Goad de 1926. Source : BANQ.

Quant à l'ensemble de maisons-magasins Joseph-Payette, ses fonctions d'origine survivent au départ de Joseph Payette et de son fils du même nom. En 1926, sa succession vend la propriété à un autre épicier, Charlemagne Rheault[21]. Elles comptent au début des années 1950 parmi les rares exemples de maisons du quartier avec quatre façades en pierre. Elles se distinguent encore par leurs toits à deux versants percés de deux lucarnes. Une épicerie et un restaurant ont toujours pignon sur rue, perpétuant une fonction commerciale qui n'a guère changé depuis un siècle (fig. 6).



Figure 6 : Plan d'utilisation du sol de 1949. Source : AVM.

[21] RFQ, min. not. Thomas Ducharme, *Vente de la succession de Joseph Payette à Charlemagne Rheault*, 19 avril 1926.

Figure 7 : Photographie aérienne de 1949. Source : AVM.

L'heure des grands boulevards

Telle est donc rapidement esquissé l'état des lieux lorsque la Ville de Montréal décide d'agrandir le boulevard Dorchester au début des années 1950. Comme dans toutes les grandes villes nord-américaines, les quartiers anciens montréalais subissent de profondes transformations. Face à la difficile intégration d'un flux automobile de plus en plus envahissant, la municipalité décide de réaménager son réseau viaire pour faciliter l'accès à son nouveau centre-ville. La volonté de faire du boulevard Dorchester une artère de prestige est au cœur de ce projet. Pour le réaliser, des dizaines d'expropriations sont nécessaires. Les ententes d'expropriation pour les lots 382, 383 et 384 sont signées en novembre 1951[22], mais la construction du nouveau boulevard se déroule en 1954 et 1955. Les maisons Joseph-Leduc, Joseph-Payette et Theodore-Doucet tombent sous le pic des démolisseurs durant ces travaux, ces bâtiments étant totalement dans l'emprise du nouveau boulevard.

Tableau 1 : Liste des propriétaires confirmés

Année/Lot	**382**	**383**	**384**
1781	Christophe Sanguinet	Christophe Sanguinet	Christophe Sanguinet
1840		Catherine Brabant	
1841		**Louis Malo**	Joseph Leduc
1842	Joseph Payette		
1847	Joseph Payette	Louis Boyer	Joseph Leduc
1849	Joseph Payette	Louis Boyer	Joseph Leduc
1850	Joseph Payette	Louis Boyer	Joseph Leduc
1852	Joseph Payette	Theodore B. Doucet	Joseph Leduc
1856	Joseph Payette	Theodore B. Doucet	Joseph Leduc
1859	Joseph Payette	Nicolas Hugues	Joseph Leduc
Vers 1857			

[22] RFQ, Cour Supérieure, *Rapport sur l'expropriation des immeubles requis pour l'élargissement du boulevard Dorchester*, 6 juin 1952, no 954 074.

1868	Joseph Payette	Nicolas Hugues	Joseph Leduc
1870	Joseph Payette	Hercule Paradis	Joseph Leduc
1875	Joseph Payette	John Wilson (achat en 1875)	Joseph Leduc
1880	Joseph Payette	John Wilson	Joseph Leduc
1885	Joseph Payette	Reuter Sissons/John Wilson	Joseph Leduc (Sarah Matte Leduc)
1889			Michel Lefebvre
1915	Joseph Payette (gardien de prison)		
1926	Charlemagne Rheault (épicier)		

ANNEXE G CATALOGUE DES ARTEFACTS

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BiFj-73**	- 2A04-couche 4	**No Catalogue: 0001**	**No Collection: 3277**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: assiette **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.1 **Matériau(x):** Faïence blanche

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: France **Datation:** 2e quart du XVIIIe siècle

Contexte archéologique: Niveau d'utilisation de sous-sol de bâtiment, prélevé en paroi d'excavation mécanique

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 14 cm de diam. estimé

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragment de rebord ondulé à pâte beige rougeâtre et épais émail bleuté. Décor peint bleu chatironné de noir, à motif de ruban ondulé sous le rebord.

Décor: Décor peint bleu et noir à motif de ruban ondulé sous le rebord.

(0/1) 1

Fabrication: moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire: Dans le style de Rouen

RÉFÉRENCES Genêt, Nicole. La faïence. Les collections archéologiques de la Place Royale. 1980. p. 33

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 31/05/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BiFj-121**	- 2B02	**No Catalogue: 0001**	**No Collection: 3415**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: manche-ustensile **Période:** historique

Code matériau: 7.8 **Matériau(x):** Fer et os

Code fonction: 4.1.3.1 **Fonction(s):** Alimentation, ustensile de table

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Couche de rejets à l'intérieur du caisson 2B4, seconde moitié du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 10,7 cm de long. sur 2 cm dans le plus larg. sur 1,5 cm dans le plus étroit

Nbr. fragments: 2 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de manche rectangulaire aux coins arrondis. Vestige de tige circulaire, en fer, à l'intérieur.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): Lettres gravées sur une face: J + T. **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 31/05/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BiFj-121**	- 2B09	**No Catalogue: 0002**	**No Collection: 3415**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: monnaie **Période:** historique

Code matériau: 3.1.2 **Matériau(x):** Métaux et alliages cuivreux

Code fonction: 5.2 **Fonction(s):** Commerce

Origine: **Datation:** 1854

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation de nature organique situé à la base du caisson 2B4

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions:

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** entier **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Jeton de la Banque du Haut-Canada: BANK OF UPPER CANADA 1854/BANK TOKEN ONE PENNY.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: Frappé

Marque(s): BANK OF UPPER CANADA 1854/BANK TOKEN ONE PENNY **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire: «Entre 1850 et 1857, celle-ci émit une série de très jolis jetons d'un et d'un demi-penny en cuivre. Est illustré ici l'avers d'un jeton d'un penny frappé en 1850; le motif central représente saint Georges terrassant le dragon, et est entouré des mots BANK OF UPPER CANADA et du millésime. Le dessin est l'œuvre de Benedetto Pistrucci et devait à l'origine orner les souverains anglais frappés en 1817 : il est considéré comme la meilleure représentation du thème de saint Georges.»

RÉFÉRENCES http://www.numicanada.com/jetons-medailles-articles.php?article=bank-of-upper-canada,-jeton-d%27un-penny-en-cuivre,-1850&id=217

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 31/05/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B02	**No Catalogue: 0001**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: assiette **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.51 **Matériau(x):** Pearlware

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:** c. 1815-1860.

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 19 cm de diam.

Nbr. fragments: 13 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs (à l'exception de un) de rebord ondulé, de base circulaire et de paroi.

Décor: Décor Shell Edge bleu.
(0/1) 1

Fabrication: Moulée

Marque(s): Marque en creux sous la base avec un ancre: **Fabricant:**
(0/1) 1 «DAVENPORT».

Commentaire:

RÉFÉRENCES J.P. Cushion. Pocket Book of British Ceramic Marks. 1986. p.182.

Photographies: **Dessins:**
(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B04	**No Catalogue: 0002**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: assiette **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.31 **Matériau(x):** Creamware

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:** c. 1815-1820

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 25 cm de diam.

Nbr. fragments: 15 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi.

Décor: Décor peint brun d'une mince bande sous le rebord et d'une ligne brune entre le bouge et le marli.

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): Marque en creux sous la base: «DAVENPORT» avec l'ancre. **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES J.P. Cushion. Pocket Book of British Ceramic Marks. 1986. p.182.

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 31/05/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B05	**No Catalogue: 0003**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: assiette **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.31 **Matériau(x):** Creamware

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:** populaire jusque dans le années 1780

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 22 cm de diam. estimé

Nbr. fragments: 20 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements: Croisement réel avec 2B4 (9 fragments)

DESCRIPTION Fragments de rebord à motif Bath (10) et de base (10). Sans décor. Certains fragments jointifs.

Décor: Décor moulé à motif Bath

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES Robert Gauvin. Guide des céramique. 1995. p.85.

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 31/05/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B04	**No Catalogue: 0004**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: bol **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.31 **Matériau(x):** Creamware

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:** 1763-1820

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 5,3 cm de diam. de base sur 11 cm de diam. de rebord sur 6 cm de haut.

Nbr. fragments: 11 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements: Croisement réel avec 2B5 (1 fragment)

DESCRIPTION Fragments jointifs de rebord et de base à pied annulaire. Sans décor.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B04	**No Catalogue: 0005**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: bol **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.51 **Matériau(x):** Pearlware

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 4,5 cm de diam. de base sur 8,5 cm de diam. d'ouverture sur 6 cm de hauteur

Nbr. fragments: 5 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** reconstituable **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements: Croisement réel avec 2B5 (2 fragments)

DESCRIPTION Fragments jointifs de rebord et de base à pied annulaire. Décor imprimé bleu à motif floral et à motif de chinoiserie (pagode et personnage) sur la paroi extérieure et décor imprimé bleu à motif floral en bande sous le rebord sur la surface intérieure. Décor imprimé bleu à motif de chinoiserie (pagode et personnage) fond de la base, à l'intérieur.

Décor: Décor imprimé bleu à motif floral et à motif de chinoiserie (pagode et personnage) sur la paroi extérieure et décor imprimé bleu à motif floral en bande sous le rebord sur la surface intérieure. Décor imprimé bleu à motif de chinoiserie (pagode et personnage) fond de la base, à l'intérieur.

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B04	**No Catalogue: 0006**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: bol **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.51 **Matériau(x):** Pearlware

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:** 1790-années 1810

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 14,5 cm de diam. estimé d'ouverture et 8,5 cm de diam. de base. 3 cm de haut.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** reconstituable **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments de rebord et de base.

Décor: (0/1) 0 Décor peint bleu à motif floral stylisé dans une bande sous le rebord, sur la paroi et au fond de la base intérieure.

Fabrication: Moulé

Marque(s): (0/1) 1 Marque en creux sous la base avec un ancre: «DAVENPORT». **Fabricant:**

Commentaire: Décor imitant les décors de faïence.

RÉFÉRENCES J.P. Cushion. Pocket Book of British Ceramic Marks. 1986. p.182.

Photographies: (0/1) 1 **Dessins:**

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

1212

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B05	**No Catalogue: 0007**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: terrine-jouet? **Période:** historique

Code matériau: 1.1.1.33 **Matériau(x):** TCG locale glaçure inc

Code fonction: 5.7 **Fonction(s):** Jeux et divertissements

Origine: Canada **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 4,7 cm de diam. de base sur 12 cm de diam. d'ouverture sur 3,5 cm de hauteur.

Nbr. fragments: 3 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de rebord à lèvre arrondie et bec verseur et de base. Paroi tronconique. Pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun-verdâtre recouvrant la surface intérieure.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: Tourné

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire: Petit format.
Plutôt délicate.
Modèle identique aux Forges St-Maurice.

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B05	**No Catalogue: 0008**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: plat de service **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.51 **Matériau(x):** Pearlware

Code fonction: 4.1.3.4 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de service

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: Env. 36 cm de long. sur 28,5 cm de larg.

Nbr. fragments: 21 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs (sauf un) de base ovale et de rebord ondulé.

Décor: Décor Shell Edge vert.

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): Marque en creux sous la base: «1[?]6». **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B05	**No Catalogue: 0009**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: pichet à crème **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.51 **Matériau(x):** Pearlware

Code fonction: 4.1.3.6 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle à usage spécifique

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 9 cm de hauteur résiduelle sur 7 cm de diam. d'ouv. sur env. 9 cm de hauteur sur 1 cm de larg. pour l'anse.

Nbr. fragments: 9 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** reconstituable **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements: Croisement réel avec 2B9 (1 fragment).

DESCRIPTION Fragments jointifs (sauf un) de rebord, de bec verseur, de paroi globulaire, de col droit et d'anse.

Décor: Décor peint bleu d'une ligne sous le rebord intérieur et extérieur et d'un décor peint bleu sur la paroi et l'anse à motif floral stylisé.
(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**
(0/1) 0

Commentaire: Délicat.

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**
(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B05	**No Catalogue: 0010**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: pot? **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.54 **Matériau(x):** TCFglaçure jaune

Code fonction: 4.1.4 **Fonction(s):** Alimentation, conservation

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 6 cm de diam. de base, estimé.

Nbr. fragments: 4 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments de base à petit pied annulaire (1), de rebord (1) et de paroi de contenant cylindrique.

Décor: Décor imprimé orange à motif de feuillage autour de l'inscription.
(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): Inscription imprimée en orange sur la paroi dans un cartouche octogonal avec motif de feuillage: «A. T[...] R MARG[...]». **Fabricant:**
(0/1) 1

Commentaire: Deux fragments jointif.
Couleur jaune vif.

RÉFÉRENCES

Photographies:
(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2B09	**No Catalogue: 0011**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: pipe-fourneau **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.41 **Matériau(x):** TCF argileuse blanche

Code fonction: 4.2.2 **Fonction(s):** Tabac

Origine: Angleterre **Datation:** 1800-1830

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation du caisson 2B3 et comblement du tonneau 2B6, second quart du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 6 cm de diam. de base, estimé.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragment tuyau et de fourneau à motifs franc-maçonniques et à motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et motif d'oiseau sur le côté et un «G» dans un losange de l'autre côté.

Décor: Motifs franc-maçonniques et à motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et motif d'oiseau sur le côté et un «G» dans un losange de l'autre côté.
(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**
(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES Mario Savard et Pierre Droin. Les pies à fumer de Place-Royale. 1990. p.216.

Photographies: **Dessins:**
(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2C02	**No Catalogue: 0012**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: tasse **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.61 **Matériau(x):** TCF blanche

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation des latrines 1A1, milieu ou seconde moitié du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 5 cm de diam. de base sur 10 cm de diam. d'ouverture sur 6,5 cm de hauteur.

Nbr. fragments: 20 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs (sauf deux) de base à pied annulaire arrondi et paroi ondulée. Présence d'une anse fine, enroulée sur elle-même avec repose-pouce.

Décor: Décor imprimé rouge à motif de paysage (châteaux, personnages, bateaux) recouvrant la paroi extérieure et le fond intérieur et motifs géométriques, d'arabesques et de fleurs recouvrant la partie supérieure de l'intérieur. Décor imprimé rouge à motif géométrique sur le dessus de l'anse.

(0/1) 1

Fabrication: Moulée

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2C03	**No Catalogue: 0013**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: assiette **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.61 **Matériau(x):** TCF blanche

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt d'utilisation des latrines 1A1, milieu ou seconde moitié du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 22,5 cm de diam.

Nbr. fragments: 29 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** reconstituable **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements: Croisement réel avec 2C2 (8 fragments).

DESCRIPTION Fragments jointifs à décor imprimé bleu à motif Willow.

Décor: Décor imprimé bleu à motif Willow

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2C06	**No Catalogue: 0014**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: semence de tapissier **Période:** historique

Code matériau: 3.1.2 **Matériau(x):** Métaux et alliages cuivreux

Code fonction: 4.8.4 **Fonction(s):** Mobilier

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Comblement de la tranchée de l'aménagement 1A1, milieu ou seconde moitié du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 1,6 cm de long. sur 1,3 cm de diam. de tête

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** entier **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Punaise à tête bombée.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire: Corrodée

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

PROVENANCE **Code Borden** **BjFj-173** **Op./S-op./Lot** - 2D01 **No Catalogue: 0015** **No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: pot-couvercle **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.61 **Matériau(x):** TCF blanche

Code fonction: 4.5.2 **Fonction(s):** Hygiène

Origine: **Datation:** Vers 1855

Contexte archéologique: Rehaussement - nivellement de terrain, vers 1940 - 1947

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 10 cm de diam. estimé. sur 1,4 cm de haut.

Nbr. fragments: 2 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements: Croisement réel avec 2D2 (1 fragment).

DESCRIPTION Fragments jointifs de couvercle circulaire, à assise.

Décor: Décor imprimé noir de personnages féminins.

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): Inscription imprimées noire: «THE HIGHEST PREMIUM AWARDED GREAT WORLD'S FAIR TO/ [JULES HAUEL PERFUMER PHIL]ADELPHIA». **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire:

RÉFÉRENCES (http://www.antiquepotlidcollector.com/davids-pot-lid-gallery.php)

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D01	**No Catalogue: 0016**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: clé **Période:** historique

Code matériau: 3.1.1 **Matériau(x):** Métaux et alliages ferreux

Code fonction: 4.7.2.1 **Fonction(s):** Systèmes de fermeture

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Rehaussement - nivellement de terrain, vers 1940 - 1947

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: Au moins 12,5 cm de long., tige d'environ 0,9 cm de diamètre, anneau d'environ 4 cm de diamètre, panneton de 2 cm de haut.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Clé avec anneau arrondi (absence d'une partie).

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D01	**No Catalogue: 0017**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: brosse à dents **Période:** historique

Code matériau: 5.1.1 **Matériau(x):** Os

Code fonction: 4.5.2 **Fonction(s):** Hygiène

Origine: **Datation:** XIX^{e} s.

Contexte archéologique: Rehaussement - nivellement de terrain, vers 1940 - 1947

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 15 cm de long. sur 1,3 cm de larg. sur 0,5 cm d'épais.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Brosse dont la tête à quatre rangées de perforations pour les soies. La patte est de forme rectangulaire. Le manche plat à l'extrémité arrondie.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES Christiane Marier. Les menus objets. 1981. P. 300.

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D02	**No Catalogue: 0018**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: passoire **Période:** historique

Code matériau: 1.1.2.61 **Matériau(x):** TCF blanche

Code fonction: 4.1.3.6 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle à usage spécifique

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt résiduel d'utilisation du caisson 2D10

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: Présence de perforation centrale de 1,4 cm de diam. 10 cm de diam. sur 0,5 cm de hauteur.

Nbr. fragments: 8 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de passoire à surface plane et à pied légèrement replié vers l'intérieur. Présence de perforation centrale de 1,4 cm de diam. 10 cm de diam. sur 0,5 cm de hauteur.

Décor: Décor imprimé mauve à motif de cordon sur le pourtour.

(0/1) 1

Fabrication:

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D02	**No Catalogue: 0019**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: soucoupe-jouet **Période:** historique

Code matériau: 1.3.1.21 **Matériau(x):** PC avec glaçure

Code fonction: 5.7 **Fonction(s):** Jeux et divertissements

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt résiduel d'utilisation du caisson 2D10

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 6 cm de diam. sur 3 cm de diam. de base sur 1,5 cm de haut.

Nbr. fragments: 4 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** entier **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de soucoupe à petit pied annulaire.

Décor: Décor moulé en creux de lignes (V) et de cercles sous le rebord.

(0/1) 1

Fabrication: Moulée

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D02	**No Catalogue: 0020**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: soucoupe **Période:** historique

Code matériau: 1.3.4.11 **Matériau(x):** PF Bone China standard

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt résiduel d'utilisation du caisson 2D10

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 17 cm de diam. sur 3 cm de haut.

Nbr. fragments: 12 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de rebord, de base et de paroi.

Décor: Décor d'une ligne entre le rebord et la base et sur le rebord et décor d'une fleurs stylisé, dorée au fond.

(0/1) 1

Fabrication: Moulée

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D02	**No Catalogue: 0021**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: jarre? **Période:** historique

Code matériau: 1.99 **Matériau(x):** Céramique altérée

Code fonction: 4.1.4 **Fonction(s):** Alimentation, conservation

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Dépôt résiduel d'utilisation du caisson 2D10

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 8 cm de diam. d'ouverture.

Nbr. fragments: 4 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de rebord à assise et de paroi.

Décor: Décor moulé et peint à motif de petit tonneau de bois.

(0/1) 1

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire: TCF dont la glaçure est altérée?
Poterie beauceronne du même type produite vers 1945 (Michel Lessard. La nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec. 2007. p. 254.

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2D02	**No Catalogue: 0022**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: bouteille de parfum **Période:** historique

Code matériau: 2.1.1.9 **Matériau(x):** V inc sans plomb non-id.

Code fonction: 4.5.3 **Fonction(s):** Soins de beauté

Origine: Angleterre **Datation:** avant 1842-après 1852

Contexte archéologique: Dépôt résiduel d'utilisation du caisson 2D10

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 7,5 cm de haut. sur 3,4 cm de diam. de base sur 1,1 cm de diam. d'ouv.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Bouteille cylindrique à épaule droite et lèvre à rebord large.

Décor: (0/1) 0

Fabrication: Moulée dans un moule de Ricketts.

Marque(s): (0/1) 1 Inscription en relief sur l'épaule: «HENDRIE St TICHBORNE». **Fabricant:**

Commentaire: Perfumier to his Majesty. 12 Tichborne Street, Regents Quadrant, London.

RÉFÉRENCES https://books.google.ca/books?id=OfMHAAAAQAAJ&pg=PA143&lpg=PA143&dq=perfume+HENDRIE+ +TICHBORNE&source=bl&ots=j6VNncAFQB&sig=huWN2TJRQv-X_dkxcu36b7F58Js&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwig4Lu1v4nNAhWHzIMKHUAgCCcQ6AEIOjAF#v=onepage&q=perfume%20HENDRIE%20%20TICHBORNE&f=false

Photographies: (0/1) 1 **Dessins:**

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot			
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2E02	**No Catalogue: 0023**	**No Collection: 3416**	

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: cloche **Période:** historique

Code matériau: 3.1.2.2 **Matériau(x):** Laiton

Code fonction: 7.2 **Fonction(s):** Multiples

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Remblai de rehaussement et d'assainissement post-incendie, vers 1853

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: Env. 4 cm de diam. sur 4 cm de haut.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Cloche en forme de trompette avec la présence de l'anse de fixation et du battant.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: Moulé

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**BjFj-173**	- 2E02	**No Catalogue: 0024**	**No Collection: 3416**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: fuseau à dentelle? **Période:** historique

Code matériau: 5.1.1 **Matériau(x):** Os

Code fonction: 1.5.8.1 **Fonction(s):** Tissus, outils

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Remblai de rehaussement et d'assainissement post-incendie, vers 1853

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 3,5 cm de long. résiduelle sur 0,5 cm de diam.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragment de fuseau cylindrique et annelé. Encoche pour faire passer le fil?

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: Tourné

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies: **Dessins:**

(0/1) 1

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**MTL15-25-2**	- 1Q10	**No Catalogue: 0001**	**No Collection:**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: ocarina **Période:** historique

Code matériau: 1.1.1.3 **Matériau(x):** TCG sans glaçure

Code fonction: 5.7 **Fonction(s):** Jeux et divertissements

Origine: États-Unis **Datation:** vers la fin du 19e et début 20e s.

Contexte archéologique: Indéterminé, excavation mécanique

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 9 cm de long. résiduelle sur 6 cm de hauteur incluant le bec sur environ 3 cm de larg.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Instrument de musique à vent ovoïde à pâte chamois. Présence du bec et de huit perforations.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: moulé

Marque(s): Marque imprimée en creux dans un hexagone: L3, près du bec. Marque imprimée en creux R. TESCHNE[R]. **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire: Fabrication de mai 1878 à 1920.
The Teschner firm in New York State made instruments similar to Italian or Austrian types

RÉFÉRENCES http://theocarinanetwork.com/topic/6762207/1/
http://www.campin.me.uk/Music/Ocarina/

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 31/05/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

1231

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**MTL15-25-2**	- 1B99	**No Catalogue: 0002**	**No Collection:**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: bouteille de bière de gingembre **Période:** historique

Code matériau: 1.2.1.91 **Matériau(x):** GG Bristol

Code fonction: 4.1.4 **Fonction(s):** Alimentation, conservation

Origine: **Datation:** 1900-1950

Contexte archéologique: Indéterminé, excavation mécanique

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 16 cm de haut. résiduelle sur 7 cm de diam.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** incomplet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Bouteille cylindrique à épaule concave et dont le goulot est absent.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication: moulé

Marque(s): Inscription imprimée noir sur le devant, dans un carré: «ALLAN'S GINGER BEER MONTREAL» et inscription en creux au-dessus de la base: «11/BUCHAN PORTOBELLO EDINBURGH». **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire:

RÉFÉRENCES (http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/eSIUl1kZTFa3aMMLZz4wvg)

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**MTL15-25-2**	- 3W03	**No Catalogue: 0003**	**No Collection:**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: sceau de marchandise? **Période:** historique

Code matériau: 3.1.2 **Matériau(x):** Métaux et alliages cuivreux

Code fonction: 5.2 **Fonction(s):** Commerce

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Remblai de comblement d'une fosse circulaire, fin du XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 2,5 cm de diam. sur 0,1 cm d'épais.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** entier **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Médaille circulaire avec perforation circulaire sur le côté.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): Inscription incisée sur une face: «88/[C.T. ?]P/1889 **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire:

RÉFÉRENCES

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**MTL15-25-2**	- 4A07	**No Catalogue: 0004**	**No Collection:**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: brosse à chapeau? **Période:** historique

Code matériau: 5.1.1 **Matériau(x):** Os

Code fonction: 4.9 **Fonction(s):** Entretien

Origine: **Datation:**

Contexte archéologique: Niveau d'occupation, milieu XIXe siècle

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 14,5 cm de long. sur 2 cm de larg.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** complet **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Brosse à patte ronde et manche rectangulaire cintré. Perforation en demi-cercle à l'extrémité du manche. Petites perforations pour des poils également sur les côtés de la patte. 14,5 cm de long. sur 2 cm de larg.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES http://slideplayer.fr/slide/1683149/

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot		
PROVENANCE	**MTL15-25-2**	- 4F01	**No Catalogue: 0005**	**No Collection:**

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: bouteille de boisson gazeuse **Période:** historique

Code matériau: 2.2.1.1 **Matériau(x):** Verre teinté rég. vert

Code fonction: 4.1.4 **Fonction(s):** Alimentation, conservation

Origine: **Datation:** A partir de 1869 jusque vers 1900

Contexte archéologique: Dépôt de déchets

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 23 cm de long. sur 5 cm de diam. de base sur 2 cm de diam. d'ouv.

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** entier **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Bouteille cylindrique à fond rond. Lèvre rabattue.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): Inscription en relief sur la paroi: «COCHRAN & Co BELFAST». **Fabricant:**

(0/1) 1

Commentaire: Verdâtre.
Cicatrices de moulage.

RÉFÉRENCES (https://www.kovels.com/collectors-concerns/cantrell-a-cochrane-bottle.html).

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

	Code Borden	Op./S-op./Lot			
PROVENANCE	**MTL15-25-2**	- 4F01	**No Catalogue: 0006**	**No Collection:**	

Code temporaire: **Site:** De Lorimier

Objet: crayon **Période:** historique

Code matériau: 5.1.7 **Matériau(x):** Graphite

Code fonction: 5.3 **Fonction(s):** Écrits

Origine: **Datation:** Compagnie fondée en 1827

Contexte archéologique: Dépôt de déchets

Extrait de: Reconstruction du poste De Lorimier et lignes souterraines à 315 kV, circuits 3198 et 3199

Dimensions: 1 cm de diam. sur 3,5 cm de long

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** entier **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Mine à section ronde.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): Inscription gravée en creux: DIXON. **Fabricant:**

(0/1) 0

Commentaire:

RÉFÉRENCES http://www.dixonusa.com/about.cfm

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Isabelle Hade **Date de catalogage:** 01/06/2016

ANNEXE H CARACTERISATION CHIMIQUE DE FOURNEAUX DE PIPES

Caractérisation chimique de quelques fourneaux de pipes au motif du hussard issus du site BiFj-121, Montréal

Rapport préparé par

Yves Monette

Consultant en archéologie

Mars 2017

Table des matières

Liste des figures 3
Liste des tableaux 3
1.0 Introduction 4
1.1 Corpus 4
1.2 Mandat 4
2.0 Méthodes de travail 5
3.0 Résultats 6
3.1 Composition des pipes blanches et des pipes beiges 6
3.2 Matière première argileuse 9
4.0 Conclusion 14
Références citées 16

Liste des figures

Figure 1. Fourneaux de pipes de type hussard à l'étude. Sur la photo de gauche, les fragments de pipes beiges nos 1 et 2; sur la photo de droite, les fragments de pipes blanches nos 3 et 4..... 4
Figure 2. Carte des dépôts d'argile figuline (*ball clay*) dans les régions du Devon et du Dorset en Angleterre (Staddon 2016 : 2). 9
Figure 3. Diagramme ternaire Kaolinite – Illite – Quartz + Feldspaths des spécimens de pipes et d'argiles issus des fabriques de Bannerman et Henderson à Montréal et de dépôts d'argile figuline du Devon et du Dorset. Affichant de plus faibles proportions de kaolinite, les pipes blanches et les pipes beiges au motif du hussard forment un ensemble homogène et singulier (ellipse). 12
Figure 4. Pipes au motif du hussard telles que fabriquées dans les ateliers de pipiers de Broseley dans le Shropshire. Image tirée du documentaire *Clay Pipe Making* produit en 1952 (https://www.youtube.com/watch?v=cK-XgXAzVZ4). 14

Liste des tableaux

Tableau 1. Composition chimique des fourneaux de pipes. Les résultats ont été recalculés pour une perte au feu (PAF) nulle et un total à 100 %. 6
Tableau 2. Liste des colorations obtenues en mélangeant 1 % de pentoxyde de vanadium (V_2O_5) à différentes préparations de verre (Weyl *et al*. 1939). 8
Tableau 3. Comparaison de la composition chimique des pipes au motif du hussard et des pipes Bannerman analysées en 2008 et 2014. 10
Tableau 4. Composition minéralogique normative des échantillons de pipes de type hussard, des pipes et argiles issues des fabriques de Bannerman et de Henderson ainsi que de quelques dépôts d'argile figuline d'Angleterre et des États-Unis. Données tirées de Monette (2006, 2008 et 2014), de Watts Blake Bearne & Co (1984), du site Internet de Bath Potter's Supplies (http://www.bathpotters.co.uk/basebps.htm) et du site Internet de Ceramic Materials (http://ceramic-materials.com/cermat/material/80.html). 11
Tableau 5. Composition chimique de quelques exemples de bigoudis et de pipes fabriqués dans le Herefordshire (Peacey et Vince 2003). 13
Tableau 6. Composition minéralogique normative des mêmes exemples de bigoudis et de pipes fabriqués dans le Herefordshire. Composition calculée à partir de la composition chimique élémentaire tirée de Peacey et Vince 2003. 13

1.0 Introduction

1.1 Corpus

Quatre fourneaux de pipes font l'objet de cette étude de caractérisation. Il s'agit de deux fourneaux de pipes blanches et de deux fourneaux de pipes beiges, tous à effigie au motif du hussard provenant du lot BiFj-121-2B8.

Figure 1. Fourneaux de pipes de type hussard à l'étude. Sur la photo de gauche, les fragments de pipes beiges n^{os} 1 et 2; sur la photo de droite, les fragments de pipes blanches n^{os} 3 et 4.

La fouille du lot 2B8 a livré à elle seule 98 fragments de fourneaux de pipes de type hussard, pipes qui semblent inutilisées. L'abondance de pipes dans ce dépôt de latrines serait liée à la présence, sur le même site, d'une auberge exploitée par George Koester de 1825 à 1843, puis par ses fils de 1843 à 1860 et enfin par Claude Melançon après 1860. De cette collection, deux modèles distincts ont pu être identifiés, soit le hussard à bandeau uni avec la barbe et la moustache pointant vers le bas, puis le hussard à bandeau uni et arborant une moustache pointant vers le haut (figure 1).

1.2 Mandat

Le but de cette étude est de procéder à l'analyse des quatre échantillons afin de :

1) déterminer si les pipes beiges et les pipes blanches partagent une même composition et identifier en quoi elles se distinguent, le cas échéant;
2) déterminer si la composition des pipes beiges peut expliquer leur couleur;
3) comparer ces nouvelles données au corpus de pipes issues de l'atelier Bannerman (Monette 2008 et 2014);
4) tenter de déterminer la source de la matière première argileuse sur la base des données compositionnelles disponibles.

Après une brève description de la méthode d'analyse retenue, nous présentons donc les résultats de nos analyses en cherchant à atteindre ces objectifs.

2.0 Méthodes de travail

La méthode d'analyse retenue pour l'analyse des pâtes est la spectrométrie d'émission atomique à source plasma (ICP-AES). Les analyses ont été effectuées dans les laboratoires de l'INRS – Centre Eau, Terre et Environnement à Québec.

L'analyse par ICP-AES est une méthode destructive qui implique la mise en solution des échantillons. En revanche, la méthode consomme bien peu de matériel, 0,2 gr étant suffisant. La mise en solution a été réalisée au moyen du Fluxy, fabriqué par Claisse à Québec.

Dans un premier temps, les échantillons ont été mis à sécher dans une étuve chauffée à 60 °C pendant 24 heures. Ils ont ensuite été réduits en une poudre fine au moyen d'un pulvérisateur en agate. Pour l'analyse chimique proprement dite, on prélève 0,15 gr par échantillon que l'on dépose dans un creuset de platine, à quoi on ajoute 1 gr d'une préparation en poudre composée de métaborate de lithium et de bromure de lithium (fondants). Les creusets sont ensuite fixés au Fluxy et soumis à une chauffe atteignant environ 800 °C au cours de laquelle, sous l'effet des fondants, les échantillons sont mis en fusion (magma). Au terme d'une routine qui amène les creusets à pivoter au-dessus des brûleurs à des vitesses et inclinaisons variables, les creusets basculent et leur contenu est transvidé dans des béchers contenant une solution d'acide nitrique (HNO_3 10 %) et chlorhydrique (HCL 0,5 %). L'échantillon est ainsi complètement dissous et prêt à être analysé dans sa matrice d'acide au moyen du ICP-AES.

Parallèlement, chaque échantillon est soumis à une chauffe d'environ 1000 à 1100 °C dans un four réfractaire pour évaluer la proportion d'éléments volatiles (H_2O, CO, CO_2) perdus lors de la chauffe des spécimens sur le Fluxy. Cette étape se nomme la perte au feu (PAF), définie comme étant la différence de poids de l'échantillon avant et après la calcination à environ 1050 °C. Dans des creusets de porcelaine, on pèse 1 gr de chacun des échantillons, on les calcine et on pèse le résidu.

Enfin, l'analyse chimique des échantillons a été faite par spectrométrie d'émission atomique à source plasma (ICP-AES) au moyen d'un instrument de marque Perkin Elmer Optima 3000. L'analyse a permis de mesurer les concentrations des éléments majeurs et mineurs, exprimés en % poids de leurs oxydes : SiO_2, TiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, MnO, MgO, CaO, Na_2O, K_2O, P_2O_5 et S auxquels s'ajoute la PAF, de même que quelques éléments en traces, exprimés en parties par millions (ppm) : As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, La, Ni, Mo, Pb, Sc, Sr, V, Y, Zn et Zr.

3.0 Résultats

Avant de présenter les résultats, il faut mentionner que, pour l'ensemble des échantillons, les éléments As, Cd, Co et Mo comportent des concentrations sous les limites de détection (L.D.) de l'ICP-AES utilisé pour cette étude, donc moins de 5 ppm. La caractérisation portera donc sur les éléments majeurs SiO_2, TiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, MnO, MgO, CaO, Na_2O, K_2O et P_2O_5 et les éléments traces Ba, Cr, Cu, La, Ni, Sc, Sr, V, Y, Zn et Zr. Les concentrations en plomb se situant aussi sous les limites de détection de l'appareil pour l'une des pipes blanches, nous avons aussi décidé de ne pas retenir cet élément pour la suite.

3.1 Composition des pipes blanches et des pipes beiges

Le tableau 1 présente la composition des quatre échantillons de pipes de type hussard. Au premier coup d'œil, on note la très forte parenté entre les pipes beiges et les pipes blanches.

Pipes		**Beige**		**Blanche**	
#		**1**	**2**	**3**	**4**
SiO_2	%	69,38	70,52	71,67	69,92
TiO_2	%	1,25	1,34	1,08	1,30
Al_2O_3	%	24,9	23,9	23,1	24,2
Fe_2O_3	%	1,03	1,01	1,02	1,04
MnO	%	< L.D.	0,001	0,003	0,004
MgO	%	0,67	0,64	0,64	0,66
CaO	%	0,16	0,16	0,22	0,24
Na_2O	%	0,49	0,45	0,57	0,66
K_2O	%	2,41	2,34	2,06	2,34
P_2O_5	%	0,063	0,056	0,046	0,056
S	%	0,031	0,011	0,013	0,017
Ba	ppm	487	465	433	472
Cr	ppm	119	107	98	106
Cu	ppm	22	20	16	18
La	ppm	53	57	50	56
Ni	ppm	34	30	31	27
Sc	ppm	18	17	16	17
Sr	ppm	124	124	117	128
V	ppm	126	124	103	102
Y	ppm	29	32	26	32
Zn	ppm	23	21	38	21
Zr	ppm	172	212	158	203
total	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**
PAF	%	1,3	1,1	1,7	1,9

< L.D. : sous les limites de détection.

Tableau 1. Composition chimique des fourneaux de pipes. Les résultats ont été recalculés pour une perte au feu (PAF) nulle et un total à 100 %.

En effet, malgré quelques différences très mineures en manganèse (MnO), calcium (CaO), sodium (Na_2O), potassium (K_2O) et vanadium (V), on ne pourrait établir de distinction tranchée entre les pipes beiges et les pipes blanches.

Ce sont des pipes fabriquées à partir d'une matière argileuse très riche en alumine et faible en alcalins et en fer. Quoique les échantillons se présentent sous une couleur tantôt beige, tantôt blanche, les différences de teneurs enregistrées sont trop faibles pour qu'il s'agisse de préparations distinctes destinées à obtenir des résultats différents. Ainsi, sur la base de leur composition chimique, on peut affirmer que les pipes blanches et les pipes beiges procèdent d'une même chaîne opératoire, sans que les artisans aient volontairement produit des fournées de pipes blanches et d'autres de pipes beiges.

Dans les arts du feu, dans la production verrière comme dans celle de la céramique, la coloration est un paramètre complexe à contrôler. La coloration pourrait provenir des légères variations de teneurs de certains éléments qui ont un pouvoir colorant, de la combinaison des effets de plusieurs éléments, sans oublier les phénomènes d'oxydoréduction en cours de cuisson. Par exemple, le cuivre dont on connaît bien la propension à induire une coloration verte en oxydation et rouge en réduction, le vanadium dont on se sert dans l'industrie du verre pour apporter une coloration jaune ou verte selon le cas, le fer qui peut produire du noir en réduction et du rouge en oxydation, etc. Non seulement les éléments chimiques et de nombreux autres ont cette capacité de produire des colorants, mais la combinaison des réactions chimiques et physiques qui ont cours pendant une fournée artisanale peuvent difficilement être totalement contrôlées. Dans un article de Weyl *et al*. (1939) intitulé « Vanadium as a glass colorant », les auteurs décrivent les différentes formes que peuvent prendre les atomes de vanadium en cours de fusion et à quel point leur combinaison avec des atomes de chrome, de sodium, de plomb, de calcium, etc., peut modifier la coloration finale du verre. Le tableau 2 reproduit la liste des couleurs obtenues pour 1 % de pentoxyde de vanadium (V_2O_5) dans des verres de compositions variées.

COLORS PRODUCED BY 1% V_2O_5 IN VARIOUS BASE GLASSES

Base glass composition	Color
Na_2O, CaO, $6SiO_2$	Mint green
K_2O, CaO, $6SiO_2$	" "
Li_2O, $2SiO_2$	Weak yellow
Na_2O, SiO_2	Colorless
Na_2O, $2SiO_2$	Weak yellowish green
Na_2O, $3SiO_2$	Green
Na_2O, $3\frac{1}{2}SiO_2$	"
Na_2O, $4\ SiO_2$	"
K_2O, SiO_2	Light yellow
K_2O, $2\ SiO_2$	Nearly colorless
K_2O, $3\ SiO_2$	Light green
K_2O, $4\ SiO_2$	Mint green
B_2O_3	Tan (gray)
Li_2O, $3\ B_2O_3$	Yellow-green
Li_2O, $4\ B_2O_3$	" "
Li_2O, $5\ B_2O_3$	Amber (gray)
Na_2O, $2\ B_2O_3$	Greenish yellow
Na_2O, $3\ B_2O_3$	Weak green
Na_2O, $4\ B_2O_3$	" "
Na_2O, $5\ B_2O_3$	Amber (gray)
K_2O, $2\ B_2O_3$	Colorless
K_2O, $3\ B_2O_3$	Bright green
K_2O, $4\ B_2O_3$	Gray-green
Na_2O, P_2O_5	Dark brown
Na_2O, $3\ P_2O_5$	Bright green
Na_2O, $\frac{1}{2}$ MgO, P_2O_5	" "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ CaO, P_2O_5	Amber
Na_2O, $\frac{1}{2}$ ZnO, P_2O_5	"
Na_2O, $\frac{1}{2}$ SrO, P_2O_5	Yellowish green
Na_2O, $\frac{1}{2}$ BaO, P_2O_5	Green
Na_2O, $\frac{1}{2}$ PbO, P_2O_5	Dark amber
Na_2O, $\frac{1}{2}$ MgO, $2\ B_2O_3$	Weak yellow
Na_2O, $\frac{1}{2}$ CaO, $2\ B_2O_3$	" "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ ZnO, $2\ B_2O_3$	" "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ SrO, $2\ B_2O_3$	" "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ BaO, $2\ B_2O_3$	" "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ PbO, $2\ B_2O_3$	" "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ MgO, SiO_2	Yellowish green
Na_2O, $\frac{1}{2}$ CaO, SiO_2	Lighter yellowish green
Na_2O, $\frac{1}{2}$ ZnO, SiO_2	" " "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ SrO, SiO_2	" " "
Na_2O, $\frac{1}{2}$ BaO, SiO_2	Least color
Na_2O, $\frac{1}{2}$ PbO, SiO_2	Greenish yellow
Na_2O, SiO_2 +	Colorless
$0.3\ B_2O_3$	"
$0.6\ B_2O_3$	Weak yellowish green
$0.9\ B_2O_3$	Greener
Na_2O, $2\ SiO_2$ +	Weak yellowish green
$0.3\ B_2O_3$	Weak green
$0.6\ B_2O_3$	Green
$0.9\ B_2O_3$	Dark green
Na_2O, $2\ SiO_2$ +	Weak yellowish green
$0.01\ P_2O_5$	Yellowish green
$0.06\ P_2O_5$	Bluish green
$0.5\ P_2O_5$	Bright green

Tableau 2. Liste des colorations obtenues en mélangeant 1 % de pentoxyde de vanadium (V_2O_5) à différentes préparations de verre (Weyl *et al*. 1939).

Ce tableau nous fait réaliser à quel point la chimie des couleurs est complexe et qu'il suffit parfois d'une homogénéisation incomplète de la matière première, de la présence d'une inclusion minérale isolée pour que la coloration finale soit modifiée. Le tableau rend compte de la palette de couleurs qui peut découler de la combinaison de 1 % de pentoxyde de vanadium avec différentes bases de verre, 1 % représentant 10 000 ppm. Les variations que l'on observe entre les pipes blanches et les pipes beiges n'atteignent jamais cet écart. Est-ce qu'une différence de quelques ppm de vanadium, de chrome, de cuivre pourrait être à l'origine de la différence de teinte entre les pipes beiges et les pipes blanches dans le cas présent? On ne pourrait l'écarter.

3.2 Matière première argileuse

Tel que mentionné précédemment, des études similaires ont été menées depuis 2006 sur quelques fragments de pipes et des argiles mis au jour sur les sites des pipiers Robert Bannerman et William Henderson à Montréal (Monette 2006, 2008 et 2014). Les échantillons analysés à ce jour comportent des échantillons d'argile récupérés sur les sites des deux fabriques, des fragments de pipes blanches et de pipes noires faites d'argile figuline (*ball clay*) ainsi que des fragments de pipes rouges fabriquées avec des argiles de la région de Montréal.

Alors que la pipe rouge reflète l'emploi des argiles montréalaises dans les fabriques de Bannerman et Henderson, les fragments de pipes blanches et noires affichent une même composition, que l'on rapproche d'un type de terre fine argileuse, riche en kaolinite, trouvé notamment dans le Devon et le Dorset en Angleterre et qui a fait l'objet d'échanges transatlantiques au XIX^{e} siècle.



Figure 2. Carte des dépôts d'argile figuline (*ball clay*) dans les régions du Devon et du Dorset en Angleterre (Staddon 2016 : 2).

Lorsque l'on regarde de plus près les quelques fragments de pipes analysés en 2008 et 2014 et les quatre fourneaux de type hussard (Tableau 3), on remarque que ces derniers forment véritablement un ensemble chimique distinct. Les teneurs en silice, aluminium, magnésium, potassium, baryum, chrome, lanthane, scandium, strontium, yttrium et zirconium affichent des différences significatives. Enfin, l'indice MIA qui reflète le degré d'altération des minéraux présents dans la matrice indique aussi un état d'altération généralement un peu plus avancé du côté des pipes de type hussard.

		Pipe hussard (2017)					Bannerman (2008)	Bannerman (2008)	Bannerman (2008)	Bannerman (2014)
		Beige 1	Beige 2	Blanche 3	Blanche 4		Pipe blanche_1	Pipe blanche_2	Pipe noire	Pipe noire (10B3)
Total	%	100	100	100	100		100	100	100	100
PAF	%	**1,3**	**1,1**	**1,7**	**1,9**		**1,9**	**1,9**	**4,8**	**4,3**
SiO_2	%	68,80	70,00	70,40	68,80		64,33	62,26	62,62	63,03
TiO_2	%	1,24	1,33	1,06	1,28		1,33	1,35	1,35	1,33
Al_2O_3	%	24,70	23,70	22,70	23,80		28,97	30,61	30,08	29,71
Fe_2O_3T	%	1,03	1,00	1,00	1,02		1,00	1,10	1,10	1,32
MnO	%	< L.D.	0,001	0,003	0,004		0,005	0,005	0,004	0,013
MgO	%	0,66	0,64	0,63	0,65		0,36	0,38	0,35	0,42
CaO	%	0,16	0,16	0,22	0,24		0,24	0,25	0,46	0,40
Na_2O	%	0,49	0,45	0,56	0,65		0,44	0,52	0,49	0,61
K_2O	%	2,39	2,32	2,02	2,30		3,13	3,31	3,22	3,00
P_2O_5	%	0,062	0,056	0,045	0,055		0,044	0,041	0,091	0,142
Ba	ppm	483	462	425	464		540	566	565	565
Cr	ppm	118	106	96	104		128	141	138	265
Cu	ppm	22	20	16	18		19	18	23	18
La	ppm	53	57	49	55		58	61	62	64
Ni	ppm	34	30	30	27		41	59	46	167
Sc	ppm	18	17	16	17		20	22	21	22
Sr	ppm	123	123	115	126		139	149	155	152
V	ppm	125	123	101	100		113	143	161	124
Y	ppm	29	32	26	31		38	38	38	39
Zn	ppm	23	21	37	21		40	26	334	62
Zr	ppm	171	210	155	200		238	246	244	212
MIA	**%**	**74,1**	**74,0**	**73,3**	**71,3**		**72,9**	**72,4**	**70,9**	**71,2**

< L.D. ; sous les limites de détection.

Tableau 3. Comparaison de la composition chimique des pipes au motif du hussard et des pipes Bannerman analysées en 2008 et 2014.

Les différences de l'indice MIA sont souvent révélatrices de compositions minéralogiques singulières. Lorsqu'on transforme la composition chimique en composition minéralogique normative, on constate que ces différences renvoient à un assemblage de minéraux distincts.

Échantillons	Total	Albite	Anorthite	*Plagioclase* [1]	Orthoclase	Quartz	Montmorillonite	Illite	Chlorite	Kaolinite	Apatite	Calcite	Ankérite	Hématite	Rutile
Hussard Beige 1	**100**	2,97	0,32	3,29	0	32,43	3,96	24,13	0	34,86	0,14	0,01	0,02	0	1,17
Hussard Beige 2	**100**	2,73	0,29	3,02	0	35,01	3,63	23,44	0	33,44	0,13	0,01	0,06	0	1,26
Hussard Blanche 3	**100**	3,31	0,35	3,66	0	36,37	5,13	20,64	0	32,76	0,10	0,0	0,31	0,02	1,01
Hussard Blanche 4	**100**	4,30	0,46	4,76	0	33,25	3,98	23,44	0	33,04	0,12	0,06	0,12	0	1,22
Argile Bannerman	**100**	5,09	0,54	5,63	9,40	10,36	0	17,71	0	54,57	0,25	0	0,56	0,39	1,12
Argile Henderson	**100**	5,97	0,57	6,54	7,14	23,51	0	16,32	0	44,54	0,16	0	0	0,36	1,42
BjFj-026_E1 (argile)	**100**	5,37	0,57	5,94	6,31	14,50	0	20,17	0	50,60	0,22	0	0,73	0,32	1,20
Pipe noire Bannerman	**100**	3,82	0,41	4,23	8,50	18,15	0	16,34	0	50,40	0,20	0	0,90	0,03	1,25
BjFj-026_10B3 (pipe noire)	**100**	4,78	0,51	5,29	5,70	19,49	0	19,35	0	47,90	0,31	0	0,37	0,35	1,23
Pipe blanche_2 Bannerman	**100**	4,07	0,43	4,50	8,29	17,12	0	17,65	0	50,52	0,09	0	0,37	0,20	1,24
Pipe blanche_1 Bannerman	**100**	3,43	0,36	3,79	7,82	21,49	0	16,79	0	48,27	0,10	0	0,36	0,14	1,23
Pipe blanche Henderson	**100**	3,87	0,41	4,28	5,81	24,14	0	17,56	0	46,38	0,12	0	0,25	0,16	1,30
Devon Ball Clay AT	**100**	4,26	0,45	4,71	6,80	13,32	0	20,10	0	51,68	0	0	0,81	1,48	1,11
Devon Ball Clay HP71	**100**	4,26	0,45	4,71	0,90	43,76	0	19,92	0	28,88	0	0,17	0,04	0	1,61
Devon Ball Clay HVAR	**100**	3,37	0,36	3,73	7,18	24,26	0	14,74	0	48,17	0	0	0,11	0,31	1,50
North Devon siliceous	**100**	2,54	0,27	2,81	1,22	53,21	0	14,94	0	26,08	0	0	0,18	0,16	1,40
North Devon Type 2	**100**	3,39	0,36	3,75	3,76	20,07	0	19,98	0	50,62	0	0	0,49	0,03	1,30
North Devon Type 1	**100**	3,39	0,36	3,75	0,38	23,76	0	25,02	0	45,45	0	0,22	0,02	0	1,40
South Devon Gr4	**100**	2,53	0,27	2,80	4,74	36,36	0	14,85	0	39,41	0	0	0,18	0,27	1,39
South Devon Gr3	**100**	2,51	0,27	2,78	6,47	13,01	0	14,76	0	60,92	0	0	0,56	0,22	1,29
South Devon Gr2	**100**	2,58	0,27	2,85	4,84	6,66	0	15,16	0	68,56	0	0	0,57	0,34	1,02
South Devon Gr1	**100**	1,74	0,19	1,93	1,25	5,45	0	15,35	0	74,25	0	0	0,65	0,20	0,93
Kentucky Ball Clay	**100**	1,46	0,15	1,61	0,00	11,18	1,20	13,48	0	70,52	0	0,19	0,25	0	1,57
Tennessee Ball Clay	**100**	2,64	0,28	2,92	3,67	9,46	0,10	15,58	0	66,64	0	0,27	0	0	1,35

1 La colonne plagioclase correspond à la somme d'albite (feldspath sodique) et d'anorthite (feldspath calcique).

Tableau 4. Composition minéralogique normative des échantillons de pipes de type hussard, des pipes et argiles issues des fabriques de Bannerman et de Henderson ainsi que de quelques dépôts d'argile figuline d'Angleterre et des États-Unis. Données tirées de Monette (2006, 2008 et 2014), de Watts Blake Bearne & Co (1984), du site Internet de Bath Potter's Supplies (http://www.bathpotters.co.uk/basebps.htm) et du site Internet de Ceramic Materials (http://ceramic-materials.com/cermat/material/80.html).

Le tableau 4 fait clairement ressortir le caractère singulier des fourneaux au motif du hussard par rapport aux pipes issues des fabriques de Bannerman et Henderson, par rapport aussi aux sources d'argile figuline d'Angleterre et des États-Unis. En effet, on remarque que les quatre fourneaux de pipes au motif hussard partagent une même composition minéralogique, laquelle est caractérisée par l'absence de feldspaths potassiques (orthoclase) et par un assemblage de minéraux argileux atypique. La kaolinite y domine, associée à l'illite, comme dans toutes les argiles figulines, mais les pipes de type hussard comportent aussi de la montmorillonite, ce que l'on ne retrouve pas ailleurs, sinon dans des proportions moindres dans les argiles du Kentucky et du Tennessee. La montmorillonite fait partie de la famille des smectites qui comprend aussi la vermiculite.

La grande majorité des dépôts argileux que l'on retrouve dans le monde se compose de différents minéraux argileux. On connait les dépôts quaternaires composés d'illite et de chlorite, comme ceux présents au Québec. Pour les périodes plus anciennes, ce que l'on retrouve plus fréquemment, ce sont les dépôts inter-stratifiés d'illite et de smectite ou encore de kaolinite et d'illite. Dans le cas qui nous intéresse ici, nous sommes confrontés à des pipes dont la composition minéralogique reflète un assemblage de trois minéraux argileux. De tels dépôts existent naturellement dans l'environnement, que ce soit en Chine, en Inde ou encore en Angleterre. En effet, des dépôts inter-stratifiés de kaolinite-illite-smectite ont notamment été identifiés dans la région de Londres, dans une formation éocène que l'on nomme London Clay, dans lequel la montmorillonite, l'illite et la kaolinite sont inter-stratifiées (*mixed layer*) :

> *London clay comes from reworked soil from Jurassic shale, Greensand and Chalk and lateritic Eocene soils. It is composed of poorly crystalline kaolinite, illite, chlorite, smectite and montmorillonite. The mineralogy varies greatly within the London Basin, but generally, kaolinite seems to be predominant in the West of the London Basin, while illite in the East of the London Basin and in the Hampshire Basin; smectite and illite dominates in Central London* (Gasparre 2005 : 93).

Les pipes au motif du hussard présentent donc une composition qui les place dans un ensemble à part dans le paysage des pipes de « tradition britannique », du moins pour ce qu'on en connait jusqu'à maintenant avec l'analyse de pipes et d'argiles des fabriques de Bannerman et Henderson à Montréal. Avec cette composition minéralogique atypique, ces pipes reflètent l'emploi d'une matière argileuse différente des sources d'argile figuline britannique les plus connues.



Figure 3. Diagramme ternaire Kaolinite – Illite – Quartz + Feldspaths des spécimens de pipes et d'argiles issus des fabriques de Bannerman et Henderson à Montréal et de dépôts d'argile figuline du Devon et du Dorset. Affichant de plus faibles proportions de kaolinite, les pipes blanches et les pipes beiges au motif du hussard forment un ensemble homogène et singulier (ellipse).

Au cours des dernières années, Peacey et Vince (2003) ont étudié la production de pipes et de bigoudis à perruques fabriqués dans le Herefordshire aux XVII^{e} et XVIII^{e} siècles, une région située à la frontière du Pays de Galles. Cherchant à déterminer si cette industrie s'y était implantée en raison des ressources argileuses locales, ils ont effectué des analyses sur des fragments de pipes et de bigoudis à perruques fabriqués sur place, de même que sur des échantillons d'argiles locales.

Or, non seulement les argiles locales n'entrent aucunement dans la fabrication des pipes et bigoudis, mais les argiles qui y ont été importées présentent une combinaison de kaolinite, d'illite et de montmorillonite, avec des traces de chlorite (Tableaux 5 et 6).

		V713	V714	V715	V721	V725	V726	V736	V737
		Bigoudi	Bigoudi	Bigoudi	Bigoudi	Pipe	Pipe	Argile	Argile
SiO2	%	75,05	70,27	71,76	67,68	69,38	74,51	60,97	66,27
TiO2	%	1,16	2,04	1,15	1,19	1,13	1,16	0,69	0,58
Al2O3	%	21,44	26,28	24,42	28,52	25,3	21,94	25,79	12,96
Fe2O3	%	1,19	1,3	1,29	1,32	2,69	1,16	1,35	4,38
MnO	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
MgO	%	0,22	0,31	0,34	0,35	0,36	0,23	3,29	2,19
CaO	%	0,14	0,1	0,19	0,2	0,18	0,23	1,31	9,29
Na2O	%	0,1	0,1	0,12	0,13	0,12	0,13	0,34	1,3
K2O	%	0,6	0,65	0,68	0,86	0,8	0,56	6,18	2,87
P2O5	%	0,09	0,03	0,03	0,04	0,03	0,07	0,07	0,1

Tableau 5. Composition chimique de quelques exemples de bigoudis et de pipes fabriqués dans le Herefordshire (Peacey et Vince 2003).

Échantillons	**V713**	**V714**	**V715**	**V721**	**V725**	**V726**	**V736**	**V737**
	Bigoudi	Bigoudi	Bigoudi	Bigoudi	Pipe	Pipe	Argile	Argile
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Albite	0,22	0	0	0,01	0	0,36	0	10,13
Anorthite	0,02	0	0	0	0	0,04	0	1,08
Plagioclase [1]	0,24	0	0	0,01	0	0,4	0	11,21
Orthoclase	0	0	0	0	0	0	16,59	3,9
Quartz	44,93	33,97	37,61	28,67	34,26	43,55	13,1	38,32
Montmorillonite	2,38	3,23	3,94	4,15	3,93	2,8	11,32	0
Illite	5,99	6,33	6,72	8,37	7,88	5,57	31,89	21,22
Chlorite	0	0,39	0,33	0	0,88	0	0	9,9
Kaolinite	44,17	53,16	49,05	56,34	49,61	45,22	20,28	0
Apatite	0,2	0,07	0,07	0,09	0,07	0,15	0,16	0,22
Calcite	0	0	0	0	0	0	0	14,62
Dolomie	0	0	0	0	0	0	3,75	0,09
Ankérite	0,06	0,21	0,54	0,52	0,5	0,46	0	0
Serpentine	0	0	0	0	0	0	2,27	0
Hématite	0,95	0,79	0,68	0,75	1,83	0,76	0	0
Rutile	1,08	1,86	1,06	1,08	1,04	1,08	0,65	0,53

1 La ligne plagioclase correspond à la somme d'albite (feldspath sodique) et d'anorthite (feldspath calcique).

Tableau 6. Composition minéralogique normative des mêmes exemples de bigoudis et de pipes fabriqués dans le Herefordshire. Composition calculée à partir de la composition chimique élémentaire tirée de Peacey et Vince 2003.

Selon Peacey et Vince (2003 : 214), les artisans ont vraisemblablement importé leur argile figuline du Devon ou encore de la vallée d'Ironbridge, berceau de la révolution industrielle britannique, située le long du fleuve Severn. Juste au nord du Herefordshire, on retrouve notamment les fameuses fabriques de pipes de Broseley dans le Shopshire où l'on produisait notamment des

pipes au motif du hussard (figure 4), dans une version plus détaillée que les exemples tirés du site BiFj-121.

Figure 4. Pipes au motif du hussard telles que fabriquées dans les ateliers de pipiers de Broseley dans le Shropshire. Image tirée du documentaire *Clay Pipe Making* produit en 1952 (https://www.youtube.com/watch?v=cK-XgXAzVZ4).

4.0 Conclusion

Les quatre fourneaux de pipes au motif du hussard forment un ensemble cohérent sur la base de leur composition chimique. Ces pipes découlent vraisemblablement d'une même chaîne opératoire et leur coloration blanche ou beige résulte possiblement d'une combinaison de réactions chimiques et physiques en cours de cuisson.

Lorsque l'on compare ces compositions aux pipes et aux argiles mises au jour sur les fabriques des pipiers Bannerman et Henderson de Montréal, on note des différences marquées qui se voient confirmées lorsque ces compositions chimiques sont traduites en compositions minéralogiques normatives. Les pipes à motif du hussard sont fabriquées à partir d'une matière argileuse composée de kaolinite – illite – montmorillonite. Chez les pipiers Bannerman et Henderson, les argiles importées étaient plutôt de type kaolinite – illite, comparables aux argiles figulines du Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Il s'avère impossible pour le moment de préciser l'origine de ces pipes à motif du hussard ou même de localiser un dépôt d'argile présentant une composition correspondante. Une chose est certaine, ces pipes sont faites d'une matière première que l'on ne retrouve pas au Québec. La

piste anglaise est à privilégier et à fouiller davantage, en s'attardant à tous ces petits villages qui profitent de l'essor de l'industrie céramique aux XVIII^{e} et XIX^{e} siècles. Les fabriques de Broseley en sont un exemple, mais il y en a des centaines d'autres. Et puisque l'importation de matières premières argileuses semble la norme dans toutes ces fabriques, une approche privilégiant l'échantillonnage des rebuts de fabrication issus des ateliers du Devon, du Dorset, du Shropshire et de Londres nous apparaît plus prometteuse si l'objectif vise à identifier l'origine de fabrication des pipes. L'identification de la source de matières premières argileuses a une portée beaucoup moindre, puisque ces argiles ont été l'objet d'un commerce intense qui déborde largement les frontières de l'Angleterre.

Références citées

Gasparre, A. (2005). *Advanced laboratory characterisation of London clay*. Thèse de doctorat. Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London (Londres, G.-B.). 523 p.

Monette, Y. (2014). *Les pipes noires issues de la fabrique du pipier Robert Bannerman (BjFj-026) à Montréal. Analyses chimiques et minéralogiques*. Rapport inédit produit pour Arkéos Inc., Montréal. 17 p.

Monette, Y. (2008). *Caractérisation chimique de quelques échantillons d'argile et de pipe découverts sur le site de la fabrique du pipier Robert Bannerman (1870-1902), BjFj-26, Montréal*. Rapport inédit produit pour Ethnoscop Inc., Montréal. 12 p.

Monette, Y. (2006). « Caractérisation chimique de quelques échantillons de pipe et d'argile découverts sur le site de la fabrique de pipes Henderson-Dixon (1846-1892), BjFj-135, Montréal ». In Christian Roy, *Inventaire archéologique du site Henderson-Dixon (BjFj-135), Ville-Marie, Montréal*. Rapport déposé à la Ville de Montréal et au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. 16 p.

Peacey, A. et A. Vince (2003). « Chemical characterization of clay pipes and wig curlers from Roy's Orchard, Pipe Aston, Herefordshire ». *Post-Medieval Archaeology* 37:2, p. 207-216.

Rosen, O. M. et A. A. Abbyasov (2003). « The quantitative mineral composition of sedimentary rocks: calculation from chemical analyses and assessment of adequacy (Minlith computer program) ». *Lithology and Mineral Resources* 38 (3), p. 252-264.

Staddon, G. (2016). *Ball clay: a mineral of national and international importance*. http://www.mineralproducts.org/documents/MPA_RTPI_2016-Ball_Clay_A_Mineral_of_National_and_International_Importance-Gary_Staddon.pdf Consulté le 5 mars 2017.

Watts Blake Bearne & Co. (1984). *The Production and Properties of Devon Ball clays*. http://www.clayheritage.org/pages/TheProductionandPropertiesofDevonBallclays.htm Consulté en ligne le 6 mars 2017.

Weyl, W. A., A. G. PINCUS et A. E. BADGER (1939). « Vanadium as glass colorant ». *Journal of the American Ceramic Society* 22 (1-2), p. 374-377.

Sites internet

Bath Potter's Supplies (http://www.bathpotters.co.uk/basebps.htm)

Ceramic Materials (http://ceramic-materials.com/cermat/material/80.html)