

Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO)

Ministère de la Culture,
des Communications et
de la Condition
féminine du Québec
(MCCCF)



Inventaire du patrimoine bâti de la région de l'Outaouais

Rapport d'étape n° 4
MRC La Vallée-de-la-Gatineau



BERGERON GAGNON INC.
consultants en patrimoine culturel
et en muséologie

555, RUE DU PARVIS, QUÉBEC, QC, G1K 9G5
TEL. : 418 694 0016 TÉLÉC. : 418 694 1505
www.bergerongagnon.com

Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO)
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec

Inventaire du patrimoine bâti
de la région de l'Outaouais

RAPPORT D'ÉTAPE N° 4

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

COORDINATION

Comité régional

Réjean Lampron, CRÉO
 Viviane Perreault, MCCCCF

Comité territorial

Mélanie Auger, directrice de l'urbanisme, Ville de Maniwaki
 Robert Bergeron, président, Association culturelle et sociale de Kazabazua
 Carole Brousseau, présidente, Société d'histoire de Vallée-de-la-Gatineau
 Richard Fournier, CLD de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
 Rodrigue Lafrenière, Association Route de l'eau vive
 François Ledoux, directeur, Centre d'interprétation de l'histoire de la
 protection de la forêt contre le feu

RÉALISATION

Claude Bergeron, conseiller en patrimoine culturel, chargé de projet, inventaire et rédaction
 Trycie Jolicoeur, bachelière en architecture, inventaire sur le terrain, saisie des données dans le RPCQ
 Catherine Vallières, bachelière en histoire de l'architecture, inventaire sur le terrain, saisie des données dans le
 RPCQ
 Manon Leroux, Société Pièce sur pièce, collaboration à l'inventaire sur le terrain
 Micheline Giroux-Aubin, révision linguistique



13 août 2010

Table des matières

Introduction	7
1. Méthodologie.....	9
2. Bilan des travaux de terrain réalisés à ce jour	11
2.1 Éléments inventoriés selon les municipalités	11
2.2 Catégories d'éléments inventoriés.....	12
2.3 Faits saillants, thématiques et problématiques	14
2.3.2 Une majorité de bâtiments qui ont subi des altérations	15
2.3.3 De rares bâtiments présentant une excellente intégrité architecturale	16
2.3.4 Un très riche patrimoine agricole.....	17
2.3.5 Des éléments d'intérêt particulier	23
2.3.6 Des secteurs d'intérêt paysager.....	30
3. Synthèse des données historiques disponibles	37
4. Description et évaluation des bâtiments dans le RPCQ.....	39
Annexe 1 : Liste des éléments d'intérêt inventoriés selon les municipalités, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, au 06.08.10	41

Introduction

Ce document constitue le quatrième rapport d'étape du mandat visant l'identification et la caractérisation du patrimoine bâti des quatre municipalités régionales de comté (MRC) de l'Outaouais et de la Ville de Gatineau.

Le mandat a été commandé par la Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO) et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCCF) qui forment le comité régional. Dans chacune des MRC, le suivi de projet est assuré par le comité régional, assisté d'un comité territorial formé de représentants d'organismes et de municipalités.

Ce mandat d'inventaire accorde la priorité aux éléments d'intérêt patrimonial non inventoriés jusqu'à maintenant, construits avant 1950 et correspondant à la définition suivante :

Le patrimoine immobilier désigne tous les éléments du cadre bâti traditionnel, donc des structures physiques construites de la main de l'homme. Certaines composantes naturelles du paysage font également partie du patrimoine immobilier dans la mesure où ce dernier peut être dit « humanisé », c'est-à-dire modelé, adapté par l'humain à ses besoins.

Les éléments inventoriés seront décrits dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ), géré par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCCF).

Il est prévu d'inventorier quelque 1200 éléments d'intérêt, dont environ 420 dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Les travaux ont été amorcés au printemps 2010 dans cette MRC.

Le présent rapport vise à présenter l'état d'avancement du mandat, particulièrement en ce qui a trait aux travaux de terrain.

Le rapport d'étape comprend d'abord un bref résumé de la méthodologie, suivi du bilan des relevés de terrain réalisés à ce jour (section 2).

La section 3 est consacrée à la présentation des tâches relatives à la synthèse des données historiques disponibles.

La section 4 fait le point sur les travaux en cours relativement à la description et à l'évaluation dans le RPCQ des biens inventoriés.

Enfin, on trouve en annexe la liste des éléments d'intérêt inventoriés au 6 août 2010.

Il est à noter que la plupart des artères anciennes ont été parcourues.

1. Méthodologie

La méthodologie pour mener à terme le mandat comprend la réalisation des activités suivantes :

1. Réunion avec les membres du comité territorial de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.
2. Consultation de la documentation recueillie au MCCCCF ainsi que celle disponible sur le site Internet des municipalités et d'autres sites pertinents.
3. Préparation des listes de bâtiments et d'éléments à inventorier sur le terrain et cartographie des artères à visiter. À cette fin, sont pris en considération :
 - . des éléments identifiés en 1983-1984 dans l'Analyse du paysage architectural et la synthèse du macro-inventaire du MAC¹,
 - . des informations contenues sur les sites Internet de certaines municipalités,
 - . des informations transmises par la Ville de Maniwaki et l'association Route de l'eau vive, ainsi que des renseignements fournis par des membres du comité territorial.

¹ Bendwell et associés ltée. Comité de Gatineau. *Analyse du paysage architectural. Étude synchronique des lieux. Étude thématique de l'architecture*. Ministère des Affaires culturelles, novembre 1983, 191 pages. [En collaboration]. *Renseignements sur le patrimoine culturel destinés aux municipalités régionales de comté tirés du macro-inventaire et utiles pour élaborer un schéma d'aménagement. Information patrimoniale à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau*, mai 1984, 25 pages et cartes.

4. Envoi d'une liste préliminaire d'éléments à inventorier aux membres du comité territorial :

bonification de la liste en fonction des informations obtenues de la Ville de Maniwaki et de l'association Route de l'eau vive.

5. Réalisation de relevés préliminaires de terrain sur certaines artères et dans les principales concentrations :

annotation d'édifices à inventorier et d'artères à étudier.

6. Réalisation des relevés de terrain :

. sélection d'édifices :

présentant une valeur d'âge élevée (avant 1900), ayant conservé un minimum de caractéristiques architecturales anciennes,

ou

présentant une valeur d'usage spécifique (peu importe l'âge),

ou

présentant une bonne intégrité architecturale (érigés après 1900),

. prise de quatre photos en moyenne par élément (1500 environ au total pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau),

. description des bâtiments sur des fiches de terrain et localisation de leur géoréférence (GPS),

. identification des principaux sites d'intérêt panoramique et paysager.

7. Synthèse des informations historiques disponibles :

activité qui a consisté à regrouper les informations historiques pertinentes disponibles liées à l'âge des éléments d'intérêt inventoriés et à leur fonction.

8. Description et évaluation des bâtiments dans le RPCQ :

présentement en cours de réalisation, cette tâche consiste à exécuter tous les travaux relatifs à la description et à l'évaluation des édifices inventoriés dans le RPCQ (voir section 4).

2. Bilan des travaux de terrain réalisés à ce jour

2.1 Éléments inventoriés selon les municipalités

En date du 6 août 2010, 346 éléments d'intérêt ont été inventoriés dans chacune des 17 municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Le tableau 1 présente la répartition des éléments d'intérêt inventoriés selon les municipalités.

Tableau 1. Répartition des éléments d'intérêt inventoriés selon les municipalités, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

Aumond	17
Blue Sea	14
Bois-Franc	7
Bouchette	31
Cayamant	8
Déléage	10
Denholm	1
Égan-Sud	4
Gracefield	62
Grand-Remous	5
Kazabazua	30
Lac-Sainte-Marie	15
Low	39
Maniwaki	46
Messines	21
Montcerf-Lytton	29
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	7
Total	346

L'annexe 1 présente la liste des éléments inventoriés dans chacune des municipalités.

2.2 Catégories d'éléments inventoriés

Les éléments d'intérêt inventoriés sont assez diversifiés. L'inventaire concerne surtout ce que l'on appelle des « bâtiments principaux » (résidences, commerces, écoles, hôtels de ville, etc.), mais aussi plusieurs « bâtiments secondaires », c'est-à-dire des granges-étables, des étables, des remises, des hangars, des écuries, des laiteries, etc.

Mais on trouve également des sites comme des cimetières, ainsi que quelques éléments de dévotion populaire tels des croix de chemin et des calvaires. À cela s'ajoutent deux barrages (Mercier et Paugan), un club de chasse et de pêche, des moulins à scie et des ponts.

Le tableau 2 présente la répartition des éléments d'intérêt inventoriés.

Tableau 2. Catégories d'éléments d'intérêt inventoriés (MRC La Vallée-de-la-Gatineau)

Barrages	3	
Bateau	1	
Bâtiments principaux publics : écoles ou anciennes écoles, gare, etc.	19	
Bâtiments principaux : résidentiels, commerciaux, mixtes,	202	
Bâtiments secondaires : granges-étables, remises, étables, garages, hangars, ancienne grainerie, ancienne laiterie, silo, etc.	76	
Calvaires	3	*
Chalets ou anciens chalets	8	
Cimetières	7	*
Club de chasse et de pêche	1	
Croix de chemin	12	*
Ensembles de bâtiments secondaires (ensembles de ferme)	6	
Grotte	1	*
Lieu de culte encore en fonction	0	*
Moulins à scie	3	
Ponts	2	
Tours de feu	2	
Total	346	

* Seuls les éléments non inscrits au RPCQ ont été inventoriés.

Pour être inventoriés, les cimetières devaient présenter une ancienneté certaine, contenir de vieilles pierres tombales et avoir conservé une assez bonne intégrité.

Soulignons que le patrimoine bâti a été sérieusement altéré au cours des dernières années. Aussi, à quelques exceptions près, les bâtiments inventoriés se distinguent-ils plus sur les plans de la valeur d'usage et de l'ancienneté que de leur état d'authenticité. En outre, bon

nombre des édifices inventoriés ont subi des modifications. Heureusement, plusieurs de celles-ci demeurent réversibles.

Par ailleurs, les bâtiments secondaires, notamment les granges-étables, présentent un état physique plutôt mauvais.



Pierre tombale ancienne, cimetière des Brooks, chemin Brooks, Low. IMG_0444.jpg



Pont de Bouchette, construit par la compagnie Phoenix Bridge en 1909, Bouchette. IMG_7667.jpg



Croix de chemin, route 105, Messines. Elle est ornée des instruments de la Passion du Christ.

IMG_7858.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2010



Silo en blocs de béton à couronnement conique, 218, chemin de la Rivière-Gatineau, Bouchette.

P1140928.jpg

2.3 Faits saillants, thématiques et problématiques

Il est déjà possible à ce stade-ci d'évoquer des faits saillants, des thématiques et des problématiques qui particularisent le patrimoine bâti inventorié. Ces éléments seront développés dans le rapport synthèse.

2.3.1 Des édifices à l'ancienneté insoupçonnée

Soulignons au départ la rareté des édifices et des autres biens dont la date de construction est officiellement connue. Dans la majorité des cas, à cause de la rareté des sources documentaires, nous avons attribué une date approximative, basée sur le type architectural de l'édifice, ses matériaux et sa localisation.

À l'intérieur du corpus inventorié, une cinquantaine d'éléments auraient été érigés avant 1880. Il s'agit surtout de bâtiments principaux, mais également de bâtiments secondaires, dont un bon nombre en pièce sur pièce.

Moins d'une dizaine des édifices inventoriés dateraient d'avant 1860. Ces bâtiments constituent de précieux témoins de l'époque de colonisation.



Le 50, chemin McDonald, Low, aurait été érigé vers 1840, ce qui en ferait l'un des plus anciens de la MRC. P1140802.jpg



Le 447, rue Père-Laporte, Maniwaki, dont le corps principal d'origine date de 1850. IMG_7390.jpg



Le 70, chemin Saint-Jacques, Messines, qui aurait été construit vers 1870. 18A.jpg



Le 34, chemin Brooks, Low, érigé en 1859. IMG_0450.jpg

2.3.2 Une majorité de bâtiments qui ont subi des altérations

L'intégrité architecturale de la plupart des édifices inventoriés (surtout les bâtiments principaux, mais aussi les bâtiments secondaires) a été altérée. Une majorité d'entre eux (autour de 52 %) ont cependant conservé au moins les revêtements extérieurs. Cependant, sur environ 35 % des bâtiments principaux et secondaires inventoriés, nous avons observé des altérations beaucoup plus importantes (modification des revêtements, des ouvertures, des éléments décoratifs, etc.).

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau n'échappe donc pas à la tendance généralisée observée depuis une trentaine d'années à l'échelle du Québec. L'ancienneté et le caractère patrimonial sont difficilement perceptibles sur plusieurs des bâtiments inventoriés.

Heureusement, bon nombre des modifications apportées aux revêtements et aux ouvertures sont réversibles. La volumétrie n'a pas toujours été affectée.



Édifice du chemin de la Rivière-Gatineau Sud, Bouchette, dont la volumétrie a été modifiée, tout comme le revêtement. 17A.jpg



Rue Principale, Messines, un bâtiment qui a été rénové, notamment sa fenestration et ses revêtements. IMG_7754.jpg



Chemin Savard, Aumond, bâtiment en pièce sur pièce dont le carré d'origine a été rehaussé. 56C.jpg



Sur plusieurs édifices, comme celui-ci, localisé sur le chemin de Blue Sea Nord, à Blue Sea, les changements apportés aux revêtements et aux ouvertures demeurent en bonne partie réversibles. IMG_7930.jpg

2.3.3 De rares bâtiments présentant une excellente intégrité architecturale

Même s'ils sont très rares dans la MRC (15 % des bâtiments principaux et des bâtiments secondaires), quelques édifices se distinguent par leur parfaite intégrité architecturale. Bien qu'ils soient surtout localisés à Maniwaki, on en trouve également dans les municipalités de Blue Sea, de Gracefield, de Kazabazua, de Low et de Montcerf-Lytton.



Maison du 3^e Rang Nord, Montcerf-Lytton, ayant conservé une parfaite intégrité architecturale. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les murs en pièce sur pièce sont bien visibles. 85A.jpg



Le 218, rue Notre-Dame, Maniwaki. L'édifice présente une parfaite intégrité architecturale quant à ses matériaux, ses ouvertures et ses éléments décoratifs, dont le garde-corps de type *stick style*. IMG_7042.jpg



Le 2, chemin George-Turnbull, Blue Sea. L'ensemble des éléments d'origine sont en place (revêtements, ouvertures, composantes décoratives). IMG_7885.jpg



Le 37, rue Vaillancourt, Gracefield. Le revêtement de bardeau de bois, les fenêtres à grands carreaux et les garde-corps anciens ont été conservés. IMG_7539.jpg

2.3.4 Un très riche patrimoine agricole

L'inventaire a permis de recenser 82 bâtiments secondaires, en plus des ensembles de bâtiments secondaires. Bien qu'ils correspondent surtout à des granges-étables, les bâtiments secondaires répertoriés sont assez diversifiés, tant par leur forme que par leur fonction.

Outre les granges-étables, on trouve des remises, des étables, des garages et des hangars. Des rencontres avec les propriétaires nous ont permis de recenser une ancienne grainerie ainsi que des anciennes laiteries.

Les bâtiments secondaires ont un toit à deux versants droits ou à deux versants brisés, les premiers étant de facture plus ancienne. Ils offrent aussi une très grande diversité de formes et de dimensions. Un certain nombre sont en pièce sur pièce ou en bois rond (non équerri).

Les bâtiments secondaires inventoriés présentent une bonne intégrité architecturale ; par contre, leur état physique est souvent déficient.



Le 447, rue Père-Laporte, Maniwaki. Remise en parfait état d'authenticité. IMG_7396.jpg



Le 2, rue Saint-Eugène, Gracefield. Remise présentant un bon état d'authenticité, mais un mauvais état physique. IMG_7449.jpg



Grange-étable en pièce sur pièce, chemin de la Rivière-Gatineau Nord, Bouchette. IMG_7719.jpg



Le 33, chemin de la Montagne, Messines. Le modèle le plus usuel de grange-étable : au toit à deux versants droits. Celle-ci présente un parfait état d'authenticité. IMG_7811.jpg



Le 35, chemin Lagarde, Lac-Sainte-Marie. Petite remise en pièce sur pièce. P1140421.jpg



Le 117, route 105, Kazabazua. Remise en pièce sur pièce. P1140659.jpg



Grange avec étable au rez-de-chaussée typique de la région outaouaise. À remarquer les avant-toits retroussés (flèche) à la base du brisis (partie inférieure de la toiture). P1140758.jpg

Les bâtiments secondaires inventoriés ont été construits entre 1870 et 1945. Parmi les plus anciens figurent les bâtiments en pièce sur pièce, dont une demi-douzaine ont été répertoriés.

Par ailleurs, au moins six ensembles de ferme comptant plusieurs bâtiments secondaires ont été recensés.



Le 387, chemin Marks, Gracefield. Ensemble de ferme. 34K.jpg

Des bâtiments en pièce sur pièce ou en bois rond sont encore conservés ; ils sont typiques de la région.



Le 35, chemin Lagarde, Lac-Sainte-Marie. Grange en bois rond, datant possiblement des années 1880 (ou avant). Ce modèle constitue une forme archaïque de toutes les granges au Québec : deux tasseries séparées par une batterie. P1140411.jpg



Rue Principale, Messines. Écurie ou étable en pièce sur pièce construite vraisemblablement entre 1920 et 1930. Contrairement aux bâtiments plus anciens, les pièces sont simplement croisées aux angles (sans queue d'aronde). En outre, les traces de scie circulaire à la surface des pièces coïncident avec la période présumée de construction. P1140372.jpg

Quelques cas seulement (environ une demi-douzaine) de silos anciens (en bois ou en blocs de béton) ont été recensés. Ils sont devenus en effet très rares.



Le 218, chemin de la Rivière-Gatineau Nord, Bouchette. L'une des rares granges-étables répertoriées dans la MRC qui possèdent encore un silo (en blocs de béton dans ce cas-ci). P1140929.jpg

À cela s'ajoute un bâtiment unique en son genre, un silo métallique, à Kazabazua.



Silo métallique, route 301, Kazabazua. Cette forme de silo est inhabituelle au Québec. C'est une particularité régionale. IMG_6422.jpg

Un type peu courant de grange-étable dotée d'un toit semi-circulaire a été recensé.



Le 651, route Principale, Aumond. La seule grange-étable répertoriée dans la MRC dotée d'un toit parfaitement semi-circulaire. IMG_6961.jpg



Ancienne glacière présumée, 214, route 105, Gracefield. Un des seuls bâtiments en son genre répertoriés dans la MRC, le seul qui soit en pierre. 36A.jpg

2.3.5 Des éléments d'intérêt particulier

2.3.5.1 Des éléments à caractère exceptionnel

Un certain nombre d'éléments inventoriés se démarquent par leur caractère exceptionnel. Ils se distinguent sur le plan de la rareté, de l'intégrité ou de l'ancienneté.

Quatre éléments ont obtenu la cote la plus élevée à cet effet.

Tableau 3. Éléments à valeur patrimoniale exceptionnelle

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux
Aumond	574	rue	Principale	Moulin à scie	
Bouchette	70	chemin de la	Ferme-des-Six	Ensemble de ferme	Ferme des Six
Déléage	11	chemin	Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	Moulin à scie	Moulin à scie Mantha
Grand-Remous		chemin du	Barrage-Mercier	Centrale et barrage hydroélectriques	Barrage Mercier
Low	76	chemin	Paugan	Centrale et barrage hydroélectriques	Centrale de Paugan

Construits en 1927-1928 et intimement associés à l'histoire et à l'économie des municipalités de la vallée de la Gatineau, les barrages Paugan et Mercier constituent hors de tout doute des éléments d'intérêt exceptionnel pour la région.



Barrage Mercier. 97E.jpg



Centrale de Paugan. P1150136.jpg

Nombreux jadis sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, les moulins à scie sont devenus très rares. Trois seulement ont été répertoriés par notre équipe, un à Kazabazua (Bender's Grist Mill), un à Aumont et un à Délage (moulin à scie Mantha). Le premier, construit vers 1890, est maintenant converti en résidence et a donc perdu sa machinerie.

Construit vers 1930, le moulin à scie Mantha a conservé la majorité de ses équipements et est encore fonctionnel. Les appareils seraient testés chaque année par le propriétaire actuel. Il semble s'agir du seul moulin de la MRC qui soit encore opérationnel.



77A.jpg



77B.jpg



77C.jpg



77D.jpg



77E.jpg



77F.jpg

Le moulin de la rue Principale à Aumont semble avoir conservé lui aussi bon nombre de ses équipements.



IMG_0569.jpg



IMG_0571.jpg



IMG_0572.jpg



IMG_0581.jpg

L'ensemble de la Ferme des Six à Bouchette est tout à fait exceptionnel, non seulement pour la MRC mais pour l'ensemble du Québec. Le nom du site fait allusion au fait que Bouchette correspondait au sixième portage qui devait être effectué en canot pour atteindre Maniwaki². La ferme était destinée à l'origine à fournir de la nourriture et des chevaux aux travailleurs des compagnies forestières³.

L'histoire du site, l'architecture et le grand nombre de bâtiments en font un lieu tout à fait exceptionnel. Selon le propriétaire actuel, le plus récent des bâtiments de la ferme daterait de 1929 ; la date de construction des autres édifices n'est pas connue. Toujours selon la même source, la ferme aurait été érigée par la compagnie Edwards, puis occupée par la famille Cameron qui y élevait des chevaux.

En plus du bâtiment principal, le site compte présentement une douzaine de bâtiments secondaires anciens qui offrent une parfaite intégrité architecturale et sont utilisés encore aujourd'hui à des fins agricoles. Un toit en forme d'arc brisé (presque semi-circulaire) particularise la plupart d'entre eux.



Une des granges-étables de la Ferme des Six, à laquelle un autre bâtiment, au toit à deux versants droits celui-là, est annexé. IMG_7693.jpg



Une des granges-étables de la Ferme des Six au toit en arc brisé. IMG_7680.jpg



Vue d'ensemble de la Ferme des Six. IMG_7696.jpg

² Pascal Chaussé. *Voyage sur la Gatineau*. Réseau des SADC, en collaboration avec la SADC Vallée de la Gatineau, non daté, 25 pages, p. 10.

³ *Id.*

Bergeron Gagnon inc., 2010

2.3.5.2 Des biens à valeur patrimoniale supérieure

Par ailleurs, une quarantaine d'éléments inventoriés se distinguent par leur valeur patrimoniale que nous avons jugée supérieure. Il s'agit pour la plupart d'édifices qui se démarquent par leur qualité architecturale, leur intégrité, leur rareté ou leur ancienneté. Bien qu'il regroupe surtout des bâtiments principaux, ce corpus renferme également des bâtiments secondaires, des constructions rares comme un pont, et un lieu d'intérêt historique, le site du moulin des Pères, à Aumond.

Tableau 4. Éléments à valeur patrimoniale supérieure

Municipalité		Nom de rue	Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue		Date estimée
Aumond		route Principale	Bâtiment principal				1860
Aumond		route Principale	Remise	Site du moulin des Pères		vers	1880
Aumond	574	route Principale	Moulin à scie	Moulin à scie		vers	1920
Blue Sea	2	chemin Georges-Turnbull	Bâtiment principal			vers	1900
Blue Sea	66	chemin d' Orlo	Bâtiment principal			vers	1890
Bouchette	49	rue Principale	Bâtiment principal			vers	1910
Gracefield	214	route 105	Laiterie ou glacière			vers	1870
Gracefield		chemin du Lac-Cayamant	Bâtiment principal			vers	1910
Gracefield		rue du Pont	Pont			vers	1905
Gracefield	37	rue Vaillancourt	Bâtiment principal			vers	1920
Kazabazua	307	route 105	Grange-étable			vers	1930
Kazabazua	181	chemin Wiggins	Bâtiment principal			vers	1890
Lac-Sainte-Marie	132	chemin de Lac-Sainte-Marie	Bâtiment principal			vers	1895
Low	449	route 105	Ancienne grainerie			vers	1900
Low	449	route 105	Ancienne laiterie			vers	1945
Low	449	route 105	Grange-étable			vers	1930
Low	702	route 105	Grange-étable			vers	1920
Low	931	route 105	Bâtiment principal			vers	1900
Low	34	chemin Brooks	Bâtiment principal		1859		1859
Low	34	chemin de Martindale	Bâtiment principal			vers	1900

Low	8	chemin de la	Station	Ancienne gare			vers	1900
Maniwaki	213	rue	Commerciale	Ancien hôtel	Ancien hôtel Château Laurier		vers	1889
Maniwaki	125	rue	Laurier	Ancien bureau de poste		1926		1926
Maniwaki	218	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers	1930
Maniwaki	270	rue	Notre-Dame	Ancien hôtel de ville		1931		1931
Maniwaki		rue des Oblats		Bateau	Le Pythonga		vers	1927
Maniwaki	367	rue des Oblats		Bâtiment principal	Maison Besner		vers	1925
Maniwaki	447	rue	Père-Laporte	Bâtiment principal	Maison Vaillancourt		vers	1850
Maniwaki	447	rue	Père-Laporte	Remise			vers	1900
Maniwaki	165	rue	Principale Sud	Bâtiment principal	Magasin J.O. Hubert		vers	1925
Maniwaki	231	rue	Principale Sud	Bâtiment principal			vers	1915
Maniwaki	235	rue	Principale Sud	Bâtiment principal			vers	1909
Maniwaki	241	rue	Principale Sud	Bâtiment principal			vers	1880
Maniwaki	57	rue	Roy	Bâtiment principal			vers	1940
Maniwaki	61	rue	Roy	Bâtiment principal			vers	1940
Maniwaki	68	rue	Roy	Bâtiment principal	Maison Anastase-Roy	1902		1902
Montcerf-Lytton			3 ^e Rang Nord	Bâtiment principal			vers	1880
Montcerf-Lytton	189	chemin de	Lytton	Ancienne école		1935		1935
Montcerf-Lytton	214	chemin de	Lytton	Bâtiment principal			vers	1920
Montcerf-Lytton		rue	Principale Sud	Magasin général			vers	1920
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	182	chemin de la	Rivière-Gatineau Sud	Grange-étable			vers	1870

Quelques-uns des édifices à valeur patrimoniale supérieure



Le 231, rue Principale Sud, Maniwaki. IMG_7235.jpg



Le 66, chemin d'Orlo, Blue Sea. IMG_7873.jpg



Le 931, route 105, Low. P1140716.jpg



Ancienne gare, 8, chemin de la Station, Low. P1150051.jpg



Ancien hôtel de ville, 270, rue Notre-Dame, Maniwaki.
IMG_6994.jpg



Le magasin J.O. Hubert, 165, rue Principale Sud,
Maniwaki. IMG_0706.jpg



Grange-étable du 307, route 305, Kazabazua. P1140702.jpg



Le 449, route 105, Low. Ancienne grainerie faisant partie d'un ensemble de bâtiments de ferme. P1140765.jpg



Ancienne école, 189, chemin de Lytton, Montcerf-Lytton. 87C.jpg



Magasin général Martineau, rue Principale Sud, Montcerf-Lytton. 80E.jpg

2.3.6 Des secteurs d'intérêt paysager

Bien que notre mandat ne comprenne pas de volet spécifique d'étude du paysage, nous avons porté une attention spéciale aux secteurs qui offrent un intérêt au point de vue paysager ou panoramique, dont plusieurs forment des paysages culturels.

En plus de la rivière Gatineau, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau comprend de nombreux lacs qui singularisent la région. Bien que ce ne soit **nullement de façon exhaustive**, nous identifions ci-dessous les principaux secteurs qui présentent un intérêt paysager ou panoramique, dont plusieurs forment des paysages culturels et identitaires. Les municipalités de Blue Sea, de Bouchette, de Délage, de Lac-Sainte-Marie, de Maniwaki, de Messines et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau se distinguent particulièrement à ce chapitre.

Blue Sea



Chemin d'Orlo : percée visuelle sur le lac Blue Sea avant d'accéder au village. IMG_7867.jpg



Rue Principale, au cœur du village, vue panoramique vers le lac Blue Sea. IMG_7912.jpg

Bouchette



Panorama sur la rivière Gatineau à l'entrée du village de Bouchette. IMG_0478.jpg

Déléage



Panorama vers le lac Lannigan à partir de la route 107, formant un paysage humanisé. IMG_0597.jpg



Lac Isidore, à partir du chemin du même nom. IMG_0668.jpg



Lac du Pont de Pierre, à partir du site du même nom. IMG_0664.jpg

Lac-Sainte-Marie



Vue panoramique en bordure du lac Sainte-Marie, le long du chemin du Lac-Sainte-Marie, à partir du quai. IMG_6401.jpg

Maniwaki



Rivière Désert au cœur de Maniwaki. IMG_0722.jpg



Rivière Désert au cœur de Maniwaki. IMG_0688.jpg

Messines



Panorama à l'extrémité sud du village à partir de la rue Principale, en direction de l'église et des collines à l'arrière-plan. IMG_7798.jpg



Panorama sur le lac Blue Sea à partir du quai. IMG_7840.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2010

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau



Point de vue et panorama dans la portion sud du chemin de la Rivière-Gatineau. P1140934.JPG



Prairies agricoles et montagnes à l'arrière, à partir du chemin du barrage (près du chemin Principal). IMG_0617.jpg

3. Synthèse des données historiques disponibles

Des rubriques du RPCQ permettent de regrouper les informations liées à l'histoire des biens inventoriés et à leur âge.

Nous consignons ici les données relatives à l'ancienneté du bien et à ses fonctions actuelles ou passées. Cette dernière information permet de prendre en considération la valeur d'usage d'un édifice.

Les renseignements liés à l'âge et à la fonction d'un bien ainsi qu'à son histoire en général permettent souvent de justifier sa présence au sein du RPCQ.

Rappelons la rareté de données historiques pour la majorité des bâtiments inventoriés dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Néanmoins, tout ce qui a pu être retrouvé au sein de la documentation et collecté auprès des propriétaires a été intégré aux fiches.

4. Description et évaluation des bâtiments dans le RPCQ

Les travaux relatifs à la description et à l'évaluation des bâtiments dans le Répertoire du patrimoine culturel sont présentement en cours. Cette activité requiert, entre autres :

- la recherche, auprès des municipalités, des numéros civiques absents, notamment dans le cas de certains bâtiments ou granges-étables,
- la réduction et le traitement des photographies pour répondre aux exigences techniques du RPCQ,
- l'insertion de ces photos au RPCQ,
- la description et l'évaluation des éléments inventoriés en complétant les rubriques prévues à cette fin dans le RPCQ.

Annexe 1 : Liste des éléments d'intérêt inventoriés selon les municipalités, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, au 06.08.10

CRÉO / MCCCCF – INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA RÉGION DE L'OUTAOUAIS
Rapport d'étape n^o 4 – MRC de La Vallée-de-La-Gatineau

		Nom officiel ou officieux		Type d'élément	Date estimée		Date connue
Aumond	chemin	Grondin		Remise	vers	1890	
Aumond	chemin	Grondin	236	Bâtiment principal	vers	1890	
Aumond	route	Principale		Bâtiment principal		1860	
Aumond	route	Principale		Cimetière Saint-Cajetan	Cimetière	avant	1900
Aumond	route	Principale		Site du Moulin des Pères	Remise	vers	1880
Aumond	route	Principale	574	Bâtiment principal	vers	1920	
Aumond	route	Principale	574	Grotte	avant	1960	
Aumond	route	Principale	574	Moulin à scie	Moulin à scie	vers	1920
Aumond	route	Principale	651	Grange-étable	vers	1920	
Aumond	route	Principale	656	Bâtiment principal	vers	1900	
Aumond	route	Principale	701	Bâtiment principal	vers	1880	
Aumond	route	Principale	701	Grange-étable	vers	1920	
Aumond	route	Principale	1365	La Pourvoirie du Castor Blanc	Bâtiment principal	vers	1930
Aumond	route	Principale	1365	La Pourvoirie du Castor Blanc	Remise	avant	1880
Aumond	chemin	Savard		Bâtiment principal	vers	1890	
Aumond	chemin	Savard	22	Bâtiment principal	vers	1890	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Aumond	chemin de la	Traverse	328	Bâtiment principal	vers	1920	
Blue Sea	chemin de	Blue Sea Nord	2	Ancienne école Saint-François-de-Sales	vers	1945	
Blue Sea	chemin de	Blue Sea Nord	4	Bâtiment principal	vers	1940	
Blue Sea	chemin de	Blue Sea Nord	78	Bâtiment principal	vers	1925	
Blue Sea	chemin de	Blue Sea Nord	78	Grange-étable	vers	1925	
Blue Sea	chemin	Georges-Turnbull	2	Bâtiment principal	vers	1900	
Blue Sea	chemin du	Lac-Long	271	Bâtiment principal	vers	1890	
Blue Sea	chemin du	Lac-Long	271	Grange-étable	vers	1920	
Blue Sea	chemin d'	Orlo	42	Bâtiment principal		1913	1913
Blue Sea	chemin d'	Orlo	46	Bâtiment principal	vers	1905	
Blue Sea	chemin d'	Orlo	66	Bâtiment principal	vers	1890	
Blue Sea	rue	Principale	10	Bâtiment principal	vers	1910	
Blue Sea	rue	Principale	13	Bâtiment principal	vers	1900	
Blue Sea	rue	Principale	16	Bâtiment principal	vers	1940	
Blue Sea	chemin de la	Tour		Tour de feu	vers	1945	
Bois-Franc	route	105		Grange-étable	vers	1930	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Bois-Franc	route	105	364	Grange-étable	vers	1920	
Bois-Franc	route	105	454	Bâtiment principal	vers	1920	
Bois-Franc	route	105	500	Bâtiment principal	vers	1890	
Bois-Franc	route	105	518	Grange-étable	vers	1940	
Bois-Franc	route	105	685	Bâtiment principal	vers	1900	
Bois-Franc	route	105	700	Bâtiment principal	vers	1940	
Bouchette	chemin du	Bonnet-Rouge		Ancienne école	vers	1925	
Bouchette	chemin du	Cimetière		Cimetière Saint-Gabriel	Cimetière	avant	1950
Bouchette	chemin de la	Ferme-des-Six	70	Ferme des Six	Ensemble de ferme	vers	1900
Bouchette	chemin de la	Ferme-des-Six	193		Grange-étable	vers	1900
Bouchette	chemin de la	Ferme-des-Six	275		Grange-étable	vers	1890
Bouchette	rue	Major	6		Bâtiment principal	vers	1945
Bouchette	rue	Major	8		Bâtiment principal	vers	1945
Bouchette	rue du	Pont			Pont		1909 1909
Bouchette	rue du	Pont	4		Bâtiment principal	vers	1940
Bouchette	rue du	Pont	29		Bâtiment principal	vers	1940

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Bouchette	rue du Pont	66		Bâtiment principal	vers	1930	
Bouchette	rue	Principale	4	Bâtiment principal	vers	1900	
Bouchette	rue	Principale	4	Grange-étable	vers	1900	
Bouchette	rue	Principale	4	Remise	vers	1920	
Bouchette	rue	Principale	18	Ancienne école	vers	1920	
Bouchette	rue	Principale	30	Ancienne Banque Nationale	vers	1930	
Bouchette	rue	Principale	31	Bâtiment principal	vers	1946	
Bouchette	rue	Principale	36	Centre municipal	Bâtiment principal	vers	1940
Bouchette	rue	Principale	37	Bâtiment principal	vers	1940	
Bouchette	rue	Principale	49	Bâtiment principal	vers	1910	
Bouchette	rue	Principale	51	Bâtiment principal	vers	1935	
Bouchette	rue	Principale	81	Bâtiment principal	vers	1900	
Bouchette	rue	Principale	81	Croix de chemin	avant	1950	
Bouchette	rue	Principale	81	Étable	vers	1890	
Bouchette	rue	Principale	81	Hangar	vers	1890	
Bouchette	rue	Principale	129	Grange-étable	vers	1870	

				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée	Date connue
	Bouchette	chemin de la	Rivière-Gatineau Nord		Grange-étable	vers 1930	
	Bouchette	chemin de la	Rivière-Gatineau Nord		Remise	vers 1875	
	Bouchette	chemin de la	Rivière-Gatineau Nord	42	Grange-étable	vers 1880	
	Bouchette	chemin de la	Rivière-Gatineau Nord	218	Grange-étable	vers 1940	
	Bouchette	chemin de la	Rivière-Gatineau Sud		Bâtiment principal	vers 1910	
	Cayamant	chemin	Brousseau	9	Maison des Brousseau	Bâtiment principal	vers 1920
	Cayamant	chemin du	Curé-Latourelle		Croix de chemin	vers 1940	
	Cayamant	chemin de l'	École	1	École	vers 1955	
	Cayamant	chemin du	Lac-à-Larche	302	Ferme Paquette	Grange-étable	vers 1940
	Cayamant	chemin du	Lac-à-Larche	407	Cimetière	avant 1960	
	Cayamant	chemin du	Lac-Cayamant	589	Bâtiment principal	vers 1920	
	Cayamant	chemin	Lamarche	6	Ancien chalet	vers 1940	
	Cayamant	rue	Principale	685	Bâtiment principal	vers 1900	
	Déléage	chemin de la	Baie-Davis	78	Ancienne école	vers 1950	
	Déléage	bouleva	Déléage		Croix de chemin	vers 1940	
	Déléage	chemin de la	Ferme-Joseph	117	Bâtiment principal	vers 1900	

48				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée		Date connue
Déléage	chemin de la	Ferme-Joseph	477		Bâtiment principal	vers	1945	
Déléage	chemin du	Lac-Kensington	162		Ancienne maison du gardien	vers	1880	
Déléage	chemin du	Lac-Kensington	162		Club de chasse et de pêche	vers	1946	
Déléage	chemin du	Lac-Kensington	162		Maison du gardien	vers	1946	
Déléage	chemin des	Ormes	7		Glacière	vers	1880	
Déléage	chemin	Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	11	moulin à scie Mantha	Moulin à scie	vers	1930	
Déléage	chemin	Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	182		Bâtiment principal	vers	1900	
Denholm	chemin du	Poisson-Blanc	524	Ancienne scierie	Moulin à scie	vers	1900	
Egan-Sud	route	105			Cimetière	vers	1910	
Egan-Sud	route	105			Grange-étable	vers	1940	
Egan-Sud	chemin de l'	Aigle	52		Bâtiment principal	vers	1910	
Egan-Sud	chemin de	Montcerf	247		Grange-étable	vers	1930	
Gracefield	route	105		calvaire du cimetière de Gracefield	Calvaire	vers	1965	
Gracefield	route	105			Croix de chemin	avant	1950	
Gracefield	route	105			Grange-étable	vers	1930	
Gracefield	route	105	12		Bâtiment principal	vers	1940	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Gracefield	route	105	131	Bâtiment principal	vers	1900	
Gracefield	route	105	214	Laiterie ou glacière	vers	1870	
Gracefield	route	105	330	Bâtiment principal	vers	1913	
Gracefield	route	105	330	Grange-étable	vers	1910	
Gracefield	route	105	871	Grange-étable	vers	1930	
Gracefield	route	105	933	Bâtiment principal	vers	1925	
Gracefield	chemin de	Blue Sea		Croix de chemin	vers	1930	
Gracefield	chemin de	Blue Sea		Croix de chemin	avant	1950	
Gracefield	chemin de	Blue Sea	100	Bâtiment principal	vers	1900	
Gracefield	chemin du	Détour-Brown	81	Ensemble de ferme	vers	1880	
Gracefield	chemin du	Lac-Cayamant		Bâtiment principal	vers	1910	
Gracefield	chemin du	Lac-Cayamant	6	Bâtiment principal	vers	1930	
Gracefield	chemin du	Lac-des-îles		Bâtiment principal	vers	1900	
Gracefield	chemin du	Lac-des-îles		Grange-étable	vers	1880	
Gracefield	chemin du	Lac-des-îles	55	Bâtiment principal	vers	1900	
Gracefield	chemin	Lachapelle		Grange-étable	vers	1910	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Gracefield	chemin	Lachapelle		Grange-étable	vers	1910	
Gracefield	chemin	Lachapelle		Remise	vers	1870	
Gracefield	chemin	Laprise	65	Bâtiment principal	vers	1865	
Gracefield	chemin	Marks	365	Bâtiment principal	vers	1890	
Gracefield	chemin	Marks	365	Ensemble de bâtiments secondaires	vers	1890	
Gracefield	chemin	Marks	387	Bâtiment principal	vers	1900	
Gracefield	chemin	Marks	387	Ensemble de bâtiments secondaires	vers	1900	
Gracefield	chemin	McBean		Ancienne école de rang	vers	1920	
Gracefield	chemin de	Point Comfort		Chalet	vers	1890	
Gracefield	chemin de	Point Comfort		Chalet	vers	1890	
Gracefield	chemin de	Point Comfort		Croix de chemin	vers	1930	
Gracefield	chemin de	Point Comfort	60	Bâtiment principal	vers	1910	
Gracefield	chemin de	Point Comfort	1035	Chalet	vers	1910	
Gracefield	chemin de	Point Comfort	1039	Chalet		1900	
Gracefield	chemin de	Point Comfort	1042	Chalet		1900	
Gracefield	chemin de	Point Comfort	1124	Ancienne école	vers	1940	

51				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée		Date connue
Gracefield	chemin du	Poisson-Blanc	471		Bâtiment principal	vers	1940	
Gracefield	chemin du	Poisson-Blanc	471		Remise	vers	1920	
Gracefield	rue du	Pont			Pont	vers	1905	
Gracefield	rue	Principale		Calvaire du cimetière de Notre-Dame-de-la-Visitation	Calvaire		1965	
Gracefield	rue	Principale	2		Bâtiment principal	vers	1910	
Gracefield	rue	Principale	17		Ancienne école	vers	1945	
Gracefield	rue	Principale	19		Bâtiment principal	vers	1940	
Gracefield	rue	Principale	26		Bâtiment principal	vers	1940	
Gracefield	rue	Principale	34		Bâtiment principal	vers	1940	
Gracefield	rue	Principale	35		Bâtiment principal	vers	1940	
Gracefield	rue	Principale	38		Bâtiment principal	vers	1930	
Gracefield	rue	Principale	40		Bâtiment principal	vers	1930	
Gracefield	rue	Principale	42		Bâtiment principal	vers	1948	
Gracefield	rue	Principale	44		Bâtiment principal	vers	1930	
Gracefield	chemin du	Rapide-Faucher			Ensemble de ferme	vers	1880	
Gracefield	chemin du	Rapide-Faucher	5		Ancienne école	vers	1940	

52				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée		Date connue
Gracefield	chemin du	Rapide-Faucher	60		Bâtiment principal	vers	1880	
Gracefield	chemin de la	Rivière-Gatineau	4		Bâtiment principal	vers	1920	
Gracefield	chemin	Rochon	2		Bâtiment principal	vers	1900	
Gracefield	rue	Saint-Eugène	2		Remise	vers	1890	
Gracefield	rue	Saint-Joseph	6		Bâtiment principal	vers	1935	
Gracefield	rue	Saint-Joseph	13		Bâtiment principal	vers	1925	
Gracefield	rue	Saint-Joseph	63		Bâtiment principal	vers	1940	
Gracefield	rue	Saint-Joseph	67		Ancienne Académie Saint-Joseph		1947	1947
Gracefield	rue	Saint-Joseph	97		Bâtiment principal	vers	1910	
Gracefield	rue	Vaillancourt	37		Bâtiment principal	vers	1920	
Grand-Remous	route	105	816		Grange-étable	vers	1930	
Grand-Remous	route	105	999		Bâtiment principal	vers	1950	
Grand-Remous	route	105	999		Garage	vers	1957	
Grand-Remous	route	105	999		Grange-étable	vers	1935	
Grand-Remous	chemin du	Barrage-Mercier	22	Barrage Mercier	Centrale et barrage hydroélectriques		1924	1924
Kazabazua	route	105		Cimetière Hill Crest	Cimetière	avant	1950	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Kazabazua	route	105		Grange-étable	vers	1930	
Kazabazua	route	105		Grange-étable	vers	1930	
Kazabazua	route	105	117	Bâtiment principal	vers	1850	
Kazabazua	route	105	117	Grange-étable	vers	1930	
Kazabazua	route	105	117	Remise	avant	1880	
Kazabazua	route	105	117	Remise	avant	1880	
Kazabazua	route	105	307	Grange-étable	vers	1930	
Kazabazua	route	105	314	Bender's Grist Mill	Ancien moulin	vers	1890
Kazabazua	route	105	332	Bâtiment principal	vers	1880	
Kazabazua	route	105	334	Bâtiment principal	vers	1880	
Kazabazua	route	105	344	Bâtiment principal	vers	1890	
Kazabazua	route	105	346	Bâtiment principal	vers	1890	
Kazabazua	route	105	350	Bâtiment principal	vers	1890	
Kazabazua	route	105	353	Bâtiment principal	vers	1900	
Kazabazua	route	105	361	Bâtiment principal	vers	1900	
Kazabazua	route	105	364	Irwin's Magasin Général	Magasin général	vers	1930

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Kazabazua	route	105	367	Bâtiment principal	vers	1890	
Kazabazua	route	105	376	Bâtiment principal	vers	1880	
Kazabazua	route	105	379	Bâtiment principal	vers	1890	
Kazabazua	route	105	382	Bâtiment principal	vers	1870	
Kazabazua	route	105	389	Bâtiment principal	vers	1920	
Kazabazua	route	105	506	Bâtiment principal	vers	1880	
Kazabazua	route	301		Silo	vers	1945	
Kazabazua	chemin de la	Gare-d'Aylwin	13	Bâtiment principal	vers	1910	
Kazabazua	chemin de la	Gare-d'Aylwin	13	Grange-étable	vers	1930	
Kazabazua	chemin de la	Gare-d'Aylwin	13	Remise	vers	1920	
Kazabazua	chemin de la	Gare-d'Aylwin	157	Bâtiment principal	vers	1880	
Kazabazua	chemin	Rochon	32	Maison Ronald-Rochon	vers	1860	
Kazabazua	chemin	Wiggins	181	Bâtiment principal	vers	1890	
Lac-Sainte-Marie	rue	Henri	23	Bâtiment principal	vers	1930	
Lac-Sainte-Marie	rue	Henri	23	Remise	vers	1930	
Lac-Sainte-Marie	rue	Henri	23	Remise	vers	1880	

				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée		Date connue
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	55 Cimetière de Lac-Sainte-Marie	Cimetière	avant	1950	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	110	Bâtiment principal	vers	1940	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	112	Bâtiment principal	vers	1920	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	116	Bâtiment principal	vers	1890	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	128	Bâtiment principal	vers	1928	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	132	Bâtiment principal	vers	1895	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	141	Bâtiment principal	vers	1900	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	153	Bâtiment principal	vers	1935	
	Lac-Sainte-Marie	chemin de	Lac-Sainte-Marie	165	Bâtiment principal	vers	1935	
	Lac-Sainte-Marie	chemin du	Lac-Vert	143	Grange-étable	vers	1930	
	Lac-Sainte-Marie	chemin	Lagarde	35	grange	vers	1880	
	Lac-Sainte-Marie	chemin	Lagarde	35	Remise	vers	1880	
	Low	route	105		Grange-étable	vers	1930	
	Low	route	105		Grange-étable	vers	1920	
	Low	route	105	234	Bâtiment principal	vers	1880	
	Low	route	105	234	Grange-étable	vers	1930	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Low	route	105	234	Grange-étable	vers	1930	
Low	route	105	357	Magasin A.St.Jean		1927	1927
Low	route	105	366	Bâtiment principal	vers	1880	
Low	route	105	449	Ancienne grainerie	vers	1900	
Low	route	105	449	Ancienne laiterie	vers	1945	
Low	route	105	449	Old Brooks' Farm	Bâtiment principal	vers	1860
Low	route	105	449	Grange-étable	vers	1930	
Low	route	105	449	Grange-étable	vers	1930	
Low	route	105	449	Grange-étable ou écurie	vers	1930	
Low	route	105	702	Bâtiment principal	vers	1900	
Low	route	105	702	Grange-étable	vers	1920	
Low	route	105	853	Bâtiment principal	vers	1890	
Low	route	105	853	Grange-étable	vers	1920	
Low	route	105	853	Remise	vers	1890	
Low	route	105	924	Bâtiment principal	vers	1935	
Low	route	105	931	Bâtiment principal	vers	1900	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Low	route	105	940	Bâtiment principal	vers	1900	
Low	route	105	941	Bâtiment principal	vers	1940	
Low	route	105	950 B	Bâtiment principal	vers	1860	
Low	route	105	952	Bâtiment principal	vers	1940	
Low	route	105	1122	Ensemble de ferme	vers	1890	
Low	chemin	Brennan	6	Bâtiment principal	vers	1940	
Low	chemin	Brennan	6	Grange-étable	vers	1930	
Low	chemin	Brooks		Cimetière	vers	1880	
Low	chemin	Brooks	5	Bâtiment principal	vers	1910	
Low	chemin	Brooks	34	Bâtiment principal		1859	1859
Low	chemin de	Martindale	34	Bâtiment principal	vers	1900	
Low	chemin de	Martindale	40	Ancien hôtel	vers	1923	
Low	chemin	McDonald	7	Bâtiment principal	vers	1870	
Low	chemin	McDonald	50	Bâtiment principal	vers	1840	
Low	chemin	McDonald	50	Grange-étable	vers	1860	
Low	chemin	Paugan	6	Ancienne école	vers	1925	

				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée		Date connue
Low	chemin	Paugan	76	Centrale de Paugan	Centrale et barrage hydroélectriques		1928	1928
Low	chemin de la	Station	8		Ancienne gare	vers	1900	
Low	chemin	Sullivan	274		Grange-étable	vers	1930	
Maniwaki	rue	Champlain	245	Coopérative agricole de Maniwaki	Bâtiment principal		1935	1935
Maniwaki	rue	Comeau			Tour de feu	vers	1945	
Maniwaki	rue	Commerciale	100	Ancien garage de la CIP	Garage		1940	1940
Maniwaki	rue	Commerciale	183		Bâtiment principal	vers	1920	
Maniwaki	rue	Commerciale	213	Ancien hôtel Château Laurier	Ancien hôtel	vers	1889	
Maniwaki	rue	Forestry	218		Bâtiment principal	vers	1910	
Maniwaki	rue	Laurier	125		Ancien bureau de poste		1926	1926
Maniwaki	rue	Laurier	127		Bâtiment principal	vers	1920	
Maniwaki	rue	Laurier	145		Bâtiment principal	vers	1910	
Maniwaki	rue	Laurier	153	Ancien Théâtre Plaza	Bâtiment principal	vers	1925	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	207		Bâtiment principal	vers	1925	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	211		Bâtiment principal	vers	1925	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	214		Bâtiment principal	vers	1869	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Maniwaki	rue	Notre-Dame	215	Bâtiment principal	vers	1940	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	218	Bâtiment principal	vers	1930	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	220	Bâtiment principal	vers	1910	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	221	Bâtiment principal	vers	1910	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	224	Bâtiment principal	vers	1915	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	225	Bâtiment principal	vers	1920	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	240	Bâtiment principal	vers	1935	
Maniwaki	rue	Notre-Dame	248	Ancienne Académie du Sacré-Cœur		1935	1935
Maniwaki	rue	Notre-Dame	270	Ancien hôtel de ville		1931	1931
Maniwaki	rue des	Oblats		Le Pythonga	Bateau	vers	1927
Maniwaki	rue des	Oblats	294	Bâtiment principal	vers	1925	
Maniwaki	rue des	Oblats	363	Bâtiment principal	vers	1935	
Maniwaki	rue des	Oblats	367	Maison Besner	Bâtiment principal	vers	1925
Maniwaki	rue des	Oblats	380	Bâtiment principal	vers	1900	
Maniwaki	rue	Père-Laporte	447	Maison Vaillancourt	Bâtiment principal	vers	1850
Maniwaki	rue	Père-Laporte	447	Remise	vers	1900	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Maniwaki	rue	Père-Laporte	449	Bâtiment principal	vers	1890	
Maniwaki	rue	Principale Sud	165	Magasin J. O. Hubert	Bâtiment principal	vers	1925
Maniwaki	rue	Principale Sud	169		Bâtiment principal	vers	1910
Maniwaki	rue	Principale Sud	187		Bâtiment principal	vers	1909
Maniwaki	rue	Principale Sud	208		Bâtiment principal	vers	1910
Maniwaki	rue	Principale Sud	209		Bâtiment principal	vers	1875
Maniwaki	rue	Principale Sud	216		Bâtiment principal	vers	1950
Maniwaki	rue	Principale Sud	224		Bâtiment principal	vers	1950
Maniwaki	rue	Principale Sud	228		Bâtiment principal	vers	1870
Maniwaki	rue	Principale Sud	231		Bâtiment principal	vers	1915
Maniwaki	rue	Principale Sud	231		Grange-étable	vers	1910
Maniwaki	rue	Principale Sud	235		Bâtiment principal	vers	1909
Maniwaki	rue	Principale Sud	241		Bâtiment principal	vers	1880
Maniwaki	rue	Roy	57		Bâtiment principal	vers	1940
Maniwaki	rue	Roy	61		Bâtiment principal	vers	1940
Maniwaki	rue	Roy	65		Bâtiment principal	vers	1900

					Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée	Date connue
	Maniwaki	rue	Roy	68	Maison Anastase-Roy	Bâtiment principal	1902	1902
	Messines	route	105			Croix de chemin	avant	1930
	Messines	route	105			Croix de chemin	vers	1930
	Messines	route	105			Grange-étable	vers	1920
	Messines	chemin de	Blue Sea			Croix de chemin	avant	1950
	Messines	chemin de l'	Entrée Nord	22		Grange-étable	vers	1930
	Messines	chemin de l'	Entrée Nord	118		Bâtiment principal	vers	1930
	Messines	chemin de la	Montagne			Croix de chemin	avant	1950
	Messines	chemin de la	Montagne	33		Bâtiment principal	vers	1880
	Messines	chemin de la	Montagne	33		Grange-étable	vers	1920
	Messines	chemin de la	Montagne	42		Bâtiment principal	vers	1935
	Messines	rue	Principale	40		Grange-étable	vers	1930
	Messines	rue	Principale	49		Bâtiment principal	vers	1915
	Messines	rue	Principale	65	Magasin Alex Lafrenière et fils	Bâtiment principal	vers	1932
	Messines	rue	Principale	67		Bâtiment principal	vers	1940
	Messines	rue	Principale	70	Salle municipale	Bâtiment principal	vers	1920

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Messines	rue	Principale	97	Bâtiment principal	vers	1930	
Messines	rue	Principale	99	Bâtiment principal	vers	1900	
Messines	rue	Principale	103	Bâtiment principal		1925	
Messines	rue	Principale	109	Bâtiment principal	vers	1925	
Messines	rue	Principale	115	Ancienne école	vers	1920	
Messines	chemin	Saint-Jacques	70	Bâtiment principal	vers	1870	
Montcerf-Lytton		3e Rang Nord		Ancienne école de rang	vers	1920	
Montcerf-Lytton		3e Rang Nord		Bâtiment principal	vers	1880	
Montcerf-Lytton		3e Rang Nord	18	Bâtiment principal	vers	1935	
Montcerf-Lytton		3e Rang Sud	105	Bâtiment principal	vers	1890	
Montcerf-Lytton		3e Rang Sud	105	Bâtiment principal	vers	1890	
Montcerf-Lytton		3e Rang Sud	119	Bâtiment principal	vers	1930	
Montcerf-Lytton		3e Rang Sud	170	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton		6e Rang	187	Bâtiment principal	vers	1900	
Montcerf-Lytton	chemin du	Bras-Coupé	87	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	chemin du	Bras-Coupé	116	Bâtiment principal	vers	1880	

Nom officiel ou officieux				Type d'élément	Date estimée		Date connue
Montcerf-Lytton	chemin	Lirette		Bâtiment principal	vers	1910	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	96	Bâtiment principal	vers	1940	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	101	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	189	Ancienne école		1935	1935
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	191	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	214	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	244	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	298	Bâtiment principal	vers	1880	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	360	Bâtiment principal	vers	1880	
Montcerf-Lytton	chemin de	Lytton	511	Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	rue	Principale Nord	15	Bâtiment principal		1890	1890
Montcerf-Lytton	rue	Principale Nord	16	Couvent Sacré-Coeur	Bâtiment principal	1944	1944
Montcerf-Lytton	rue	Principale Nord	47	Bâtiment principal	vers	1895	
Montcerf-Lytton	rue	Principale Nord	55	Ferme Émond	Bâtiment principal	vers	1910
Montcerf-Lytton	rue	Principale Sud		Bâtiment principal	vers	1920	
Montcerf-Lytton	rue	Principale Sud		Bâtiment principal	vers	1920	

				Nom officiel ou officieux	Type d'élément	Date estimée	Date connue
Montcerf-Lytton	rue	Principale Sud			Magasin général	vers 1920	
Montcerf-Lytton	rue	Principale Sud			Salle paroissiale	1940	1940
Montcerf-Lytton	rue	Principale Sud	114		Bâtiment principal	vers 1910	
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin	Leduc	1	Barrage du Lac des Trente et Un Milles	Barrage	1910	1910
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin des	Oblats	64		Chalet des Oblats	vers 1900	
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin	Principale			Bâtiment principal	vers 1920	
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin	Principale			croix de chemin	avant 1960	
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin de la	Rivière Gatineau			Grange-étable	vers 1885	
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin de la	Rivière Gatineau	267	Maison Napoléon-Major	Bâtiment principal	vers 1912	
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	chemin de la	Rivière-Gatineau Sud	182		Grange-étable	vers 1870	

Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO)

Ministère de la Culture,
des Communications et
de la Condition
féminine du Québec
(MCCCF)



Inventaire du patrimoine bâti de la région de l'Outaouais

Rapport synthèse
MRC La Vallée-de-la-Gatineau



BERGERON GAGNON INC.
consultants en patrimoine culturel
et en muséologie

555, RUE DU PARVIS, QUÉBEC, QC, G1K 9G5
TEL. : 418 694 0016 TÉLÉC. : 418 694 1505
www.bergerongagnon.com

Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO)
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec

Inventaire du patrimoine bâti
de la région de l'Outaouais

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

RAPPORT SYNTHÈSE

COORDINATION

Comité régional

Réjean Lampron, CRÉO
 Viviane Perreault, MCCCFC

Comité territorial

Mélanie Auger, directrice de l'urbanisme, Ville de Maniwaki
 Robert Bergeron, président, Association culturelle et sociale de
 Kazabazua
 Carole Brousseau, présidente, Société d'histoire de la Vallée-de-la-
 Gatineau
 Richard Fournier, agent VVAP, CLD de la MRC de La Vallée-de-la-
 Gatineau
 Louis-André Hubert, président, Centre d'interprétation de l'histoire de
 la protection de la forêt contre le feu
 Rodrigue Lafrenière, Association Route de l'eau vive
 François Ledoux, directeur, Centre d'interprétation de l'histoire de la
 protection de la forêt contre le feu

RÉALISATION

Claude Bergeron, conseiller en patrimoine culturel, chargé de projet, inventaire et rédaction
 Trycie Jolicoeur, bachelière en architecture, inventaire sur le terrain, saisie des données dans le RPCQ/PIMQ
 Catherine Vallières, bachelière en histoire de l'architecture, inventaire sur le terrain, saisie des données dans le
 RPCQ/PIMQ
 Manon Leroux, Société Pièce sur pièce, collaboration à l'inventaire sur le terrain
 Micheline Giroux-Aubin, révision linguistique



21 janvier 2011

Bergeron Gagnon inc., 2011

Table des matières

Introduction	7
Le mandat et son contexte	9
1. Méthodologie et démarche.....	11
2. Résultats de l'inventaire	15
2.1 Les éléments inventoriés par municipalité	15
2.2 Les catégories d'éléments inventoriés	17
3. Principales caractéristiques du patrimoine régional	21
3.0 Les constats globaux.....	21
3.1 L'ancienneté des édifices inventoriés	26
3.2 Les bâtiments principaux.....	31
3.3 Le patrimoine agricole et les bâtiments secondaires	46
3.4 Les cimetières, les calvaires et les croix de chemin	59
3.5 Les lieux de culte	61
3.6 Les autres éléments d'intérêt	62
3.7 Les secteurs d'intérêt paysager et les paysages culturels	72
4. Analyse qualitative des édifices inventoriés	75
4.1 L'état physique	75
4.2 L'état d'authenticité (l'altération des édifices).....	77
4.3 Les ensembles architecturaux d'intérêt particulier	80
4.4 Les édifices d'intérêt particulier	82
4.5 Les problématiques spécifiques liées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti	96
5. Recommandations	105
5.1 Recommandations générales	105
5.2 Recommandations particulières.....	110

Conclusion.....	111
Bibliographie.....	115
Annexe 1 : Rubriques du fichier informatisé d'inventaire.....	117
Annexe 2 : Liste illustrée des éléments d'intérêt inventoriés par municipalité.....	119

Introduction

Ce rapport s'amorce par la présentation du contexte dans lequel a été octroyé notre mandat. Il est ensuite structuré autour de cinq principaux chapitres. Le premier résume la méthodologie et la démarche utilisées pour mener à bien le mandat.

Le chapitre 2 présente les principaux résultats de l'inventaire, en ce qui ce trait aux éléments inventoriés par municipalité et aux différentes catégories d'éléments concernés.

Le chapitre 3 identifie les principales caractéristiques du patrimoine régional. Des constats globaux se dégageant de la situation du patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau sont d'abord exposés. Le chapitre se poursuit avec les données relatives à l'ancienneté des biens inscrits à l'inventaire dans le cadre du mandat. Vient ensuite la présentation des éléments les plus récurrents inscrits à l'inventaire : les édifices de type résidentiel, sous les angles de leur typologie et de leurs composants et matériaux distinctifs.

Le patrimoine agricole et les bâtiments « secondaires¹ » font l'objet du chapitre suivant, ainsi que les autres catégories d'éléments inventoriés, comme les cimetières, les calvaires et les croix de chemin. Le chapitre 3 fait aussi référence aux secteurs qui offrent un intérêt au point de vue paysager.

Le chapitre 4 est consacré aux résultats de l'analyse des éléments d'intérêt patrimonial inventoriés au sein de la MRC. On y fait allusion à leur état physique et à leur état d'authenticité (analyse de leur degré d'altération). Les ensembles et les édifices d'intérêt particulier sont ensuite identifiés. Ce chapitre se termine avec l'identification de problématiques spécifiques liées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.

Nos recommandations sont énumérées au chapitre 5. Elles se divisent en deux parties : la première a un caractère plus général et la seconde regroupe des recommandations particulières.

¹ Bâtiment secondaire : bâtiment utilisé à des fins agricoles ou d'entreposage, rattaché à un bâtiment principal, le plus souvent à fonction résidentielle.

Bergeron Gagnon inc., 2011

Ces chapitres sont suivis de la conclusion et de la bibliographie. Finalement, le lecteur trouvera en annexe la liste des rubriques du fichier informatisé d'inventaire et une liste illustrée des éléments d'intérêt inventoriés.

Le mandat et son contexte

Le mandat qui nous a été accordé vise l'identification et la caractérisation du patrimoine bâti des quatre municipalités régionales de comté (MRC) de l'Outaouais et de la Ville de Gatineau.

Il résulte d'une commande conjointe de la Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO) et du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCCF). Ces deux organismes forment le « comité territorial » affecté à la coordination de l'étude. Au sein de chacune des MRC, le suivi de projet est assuré par un « comité régional », formé de représentants d'organismes, de citoyens, de municipalités et d'au moins un membre du comité territorial.

Dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, ce comité est formé des personnes suivantes :

- Mélanie Auger, directrice de l'urbanisme, Ville de Maniwaki;
- Robert Bergeron, président, Association culturelle et sociale de Kazabazua;
- Carole Brousseau, présidente, Société d'histoire de Vallée-de-la-Gatineau;
- Richard Fournier, agent VVAP, CLD de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (en poste jusqu'en juin 2010);
- Louis-André Hubert, président, Centre d'interprétation de l'histoire de la protection de la forêt contre le feu;
- Rodrigue Lafrenière, Association Route de l'eau vive;
- François Ledoux, directeur, Centre d'interprétation de l'histoire de la protection de la forêt contre le feu.

Les résultats du mandat consistent en un inventaire du patrimoine bâti régional (sous la forme d'une base de données informatisée accessible sur Internet et sur support papier) et un rapport synthèse d'analyse produit pour chacune des MRC, dont le présent rapport qui vise spécifiquement la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Les fiches d'inventaire ont été produites directement à l'intérieur de la base de données du MCCCCF, accessible sur le Web : le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)². Outre les biens dotés d'un statut juridique de protection, cette banque de données renferme d'autres types de biens, qui s'y trouvent à titre d'éléments « inventoriés ». L'inventaire a donc été modulé selon les exigences du Ministère et de sa base de données.

La base de données utilisée

Les fiches d'inventaire ont été créées dans la base de données du MCCCCF, qui comprend en fait deux volets : le RPCQ et le Patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec (PIMIQ). Les informations du RPCQ sont accessibles à tous les internautes, alors que celles du PIMIQ sont rendues disponibles aux usagers disposant des codes d'accès requis.

Une version synthèse des fiches d'inventaire a été déposée au comité régional.

Comme vient le préciser plus loin la méthodologie, l'inventaire concerne un fort bon échantillonnage, mais pas tous les bâtiments d'intérêt patrimonial de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Notre équipe a procédé à la réalisation des relevés de terrain entre les mois de mai et octobre 2010 dans la MRC.

² RPCQ : <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca>.
Bergeron Gagnon inc., 2011

1. Méthodologie et démarche

La méthodologie pour mener à terme le mandat repose sur une démarche en sept étapes, soit :

- 1. Réunion de démarrage;
- 2. Synthèse documentaire;
- 3. Confection d'une liste préliminaire d'éléments à inventorier;
- 4. Réalisation des relevés préliminaires de terrain;
- 5. Réalisation des relevés de terrain;
- 6. Description, documentation et évaluation des éléments inventoriés;
- 7. Rapport synthèse.

1. Réunion de démarrage

Le mandat s'est amorcé avec la réunion de démarrage regroupant les membres du comité territorial de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, tenue le 20 janvier 2010. La rencontre a notamment permis de présenter les objectifs du mandat et de discuter du rôle du comité.

Ce fut aussi l'occasion d'apporter des précisions sur les biens visés par l'inventaire, à savoir tout ce qui se rattache au patrimoine immobilier et qui désigne tous les éléments du cadre bâti traditionnel, donc des structures physiques construites de la main de l'homme. Il s'agit d'éléments d'intérêt patrimonial non inscrits au RPCQ/PIMQ et construits avant 1950. Ce sont surtout des édifices de type résidentiel, mais également des bâtiments commerciaux ou publics, ainsi que d'autres éléments construits comme des calvaires, des croix de chemin, des bâtiments de ferme, des ponts, etc. À cela s'ajoutent des sites comme les cimetières d'intérêt patrimonial.

Lors de la réunion de démarrage, il a été demandé aux membres du comité d'identifier les éléments ou les secteurs qui, selon eux, pourraient être inscrits à l'inventaire.

2. Synthèse documentaire

L'objectif de cette deuxième étape était d'identifier les éléments susceptibles d'être inventoriés en cours de mandat. À cette fin, nous avons procédé à la consultation de la documentation relative aux municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau mise à notre disposition par le MCCCCF. Il s'agissait principalement des documents reliés au « macro-inventaire » produits par ce qui était alors le ministère des Affaires culturelles (MAC) en 1983-1984 pour le comté provincial de Gatineau et comprenant plusieurs volets, dont un consacré à l'architecture³. Le document synthèse du macro-inventaire a également été consulté⁴.

Par ailleurs, cette étape nous a permis de regrouper quelques renseignements pertinents à partir des informations recueillies sur les sites Internet des municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et certains autres sites.

3. Confection d'une liste préliminaire d'éléments à inventorier

Préalablement à l'étape des relevés de terrain, il était nécessaire de créer des listes d'éléments à inventorier *in situ*, tout en cartographiant leur localisation. À cette fin, nous avons pris en considération :

- les éléments identifiés en 1983-1984 au macro-inventaire du MAC;
- des informations contenues sur les sites Internet de certaines municipalités;
- des informations transmises par la Ville de Maniwaki et l'association Route de l'eau vive, ainsi que certains renseignements fournis par d'autres membres du comité territorial.

Une première liste préliminaire d'inventaire a été confectionnée et envoyée aux membres du comité territorial.

4. Réalisation de relevés préliminaires de terrain

Puisque les principales données disponibles dataient de 25 ans et que les informations obtenues de la part du comité territorial étaient somme toute peu nombreuses, il s'avérait nécessaire de compléter et d'actualiser ces renseignements en effectuant des relevés préliminaires de terrain.

Notre équipe a donc réalisé des relevés préliminaires le long des artères principales de la MRC et au cœur de ses principaux villages. Nous avons alors pu procéder à la vérification des contenus de la liste préliminaire d'inventaire, en plus d'annoter de

³ Bendwell et associés Ltée. Comté de Gatineau. *Analyse du paysage architectural. Étude synchrone des lieux. Étude thématique de l'architecture*. Ministère des Affaires culturelles, novembre 1983, 191 pages.

⁴ En collaboration. *Renseignements sur le patrimoine culturel destinés aux municipalités régionales de comté tirés du macro-inventaire et utiles pour élaborer un schéma d'aménagement. Information patrimoniale à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau*, mai 1984, 25 pages et cartes.

façon précise d'autres éléments à inventorier, construits avant 1950, ayant conservé un minimum de caractéristiques architecturales ou dotés d'une fonction spécifique.

5. Réalisation des relevés de terrain

La cinquième étape de la démarche a été consacrée à l'identification *in situ* des éléments d'intérêt patrimonial à partir des résultats des activités précédentes. Au sein de la plupart des municipalités, notre équipe a de nouveau bonifié les listes d'inventaire constituées précédemment, en accordant la priorité aux éléments présentant :

- une valeur d'âge élevée (avant 1900) et ayant conservé un minimum de caractéristiques architecturales anciennes;
- une bonne intégrité architecturale, peu importe leur âge;
- une valeur d'usage spécifique, peu importe leur âge.

Pour chacun des éléments inventoriés sur le terrain, nous avons procédé à :

- la prise d'un minimum de quatre photos (1500 environ au total pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau);
- la description de leurs principales caractéristiques sur des fiches de terrain;
- l'identification de leurs coordonnées géoréférencées (à l'aide d'un GPS).

En outre, sans en faire l'étude systématique, nous avons identifié les principaux sites d'intérêt panoramique ou paysager localisés à proximité ou à l'intérieur des secteurs inventoriés.

Il est à noter que les éléments déjà inscrits au RPCQ/PIMIQ (lieux de culte, presbytères, ponts, cimetières, croix de chemin ou calvaires) n'ont évidemment pas été répertoriés de nouveau.

À l'issue des travaux de terrain, un rapport d'étape a été déposé en août 2010.

6. Description, documentation et évaluation des éléments inventoriés

Cette étape de la démarche a d'abord nécessité le regroupement des informations pertinentes disponibles liées à l'ancienneté des éléments d'intérêt inventoriés, à leur fonction et à leur histoire.

Les éléments inventoriés ont ensuite été décrits et évalués à l'intérieur de la base de données PIMIQ/RPCQ.

Rubriques descriptives et analytiques

Les rubriques complétées concernent l'architecture, l'histoire et l'évaluation du bien (voir la liste en annexe).

Les critères (et sous-critères correspondants) utilisés sont ceux prescrits par le MCCCCF et en usage à l'intérieur de leur base de données, tant pour les œuvres d'art que pour les éléments bâtis. Ils sont présentés au tableau 1.

Tableau 1. Liste des critères et sous-critères utilisés pour l'évaluation des biens inventoriés

Critères	Sous-critères
Intérêt archéologique	Capacité de témoignage Potentiel de découverte
Intérêt artistique et architectural	Présence d'attributs particuliers Rareté relative ou absolue Situation dans l'œuvre du concepteur
Intérêt ethnologique	Association à une pratique ou à une technique traditionnelle Association à une utilisation traditionnelle du territoire ou à un mode d'établissement
Intérêt historique	Ancienneté relative ou absolue Association à un personnage ou à un groupe Importance dans l'histoire locale, régionale ou nationale
Intérêt paysager	Association à un paysage culturel ou représentation d'un paysage culturel Point de repère Présence d'attributs particuliers
Intérêt technologique	Association à un mode de production Association à un mode d'utilisation Représentatif de grands stades de l'histoire de la terre Représentatif de processus écologiques ou biologiques

Les critères les plus usuels sont l'intérêt artistique et architectural, l'intérêt ethnologique et l'intérêt historique. Une cote chiffrée est attribuée à chacun des critères utilisés.

L'état d'authenticité de l'édifice est également évalué à l'aide quatre cotes.

Une valeur patrimoniale globale est attribuée. Elle repose sur la moyenne des cotes attribuées à chacun des critères d'évaluation et à l'état d'authenticité.

7. Rapport synthèse

La dernière étape de la démarche a été consacrée à la préparation du rapport synthèse en fonction exigences du devis d'étude.

2. Résultats de l'inventaire

2.1 Les éléments inventoriés par municipalité

Dans le cadre du présent mandat, 358 éléments d'intérêt patrimonial ont été inventoriés dans chacune des 17 municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Le tableau 2 en présente la répartition par municipalité.

Tableau 2. Répartition des éléments d'intérêt inventoriés par municipalité

Municipalité	Nombre d'éléments
Aumond	17
Blue Sea	14
Bois-Franc	7
Bouchette	31
Cayamant	8
Déléage	12
Denholm	1
Egan-Sud	4
Gracefield	60
Grand-Remous	6
Kazabazua	32
Lac-Sainte-Marie	15
Low	40
Maniwaki	56
Messines	21
Montcerf-Lytton	29
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	5
Total	358

On trouve en annexe une liste illustrée des éléments inventoriés dans chacune des municipalités.

Rappelons que le nombre de biens inventoriés ne correspond nullement à tous les biens d'intérêt patrimonial potentiellement présents dans chaque municipalité. Il résulte de la démarche utilisée en cours de mandat.

Le nombre plus élevé d'éléments au sein de certaines municipalités peut s'expliquer de différentes façons :

- la présence de concentrations urbaines ou villageoises comprenant un nombre plus élevé de constructions anciennes (exemple : Maniwaki);
- l'étendue du territoire municipal (exemple : Gracefield);
- l'ancienneté des lieux (exemple : Low).

Incidemment, il est normal de retrouver peu de biens offrant un intérêt patrimonial à l'intérieur des municipalités dont la fondation est relativement récente, particulièrement au cœur de leur noyau villageois. C'est le cas, notamment, de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, d'Egan-Sud et de Bois-Franc.

2.2 Les catégories d'éléments inventoriés

L'inventaire concerne majoritairement ce que l'on appelle des « bâtiments principaux », c'est-à-dire des édifices de type résidentiel ou dont le volume s'y apparente. L'inventaire s'est également intéressé à d'autres catégories d'éléments, à savoir les « bâtiments secondaires », rattachés le plus souvent au patrimoine agricole.

Qu'est-ce qu'un « bâtiment principal » versus un « bâtiment secondaire » ?

Un bâtiment principal est l'édifice le plus important d'une propriété; il s'agit le plus souvent d'une résidence, mais aussi d'un commerce, d'un bâtiment public, par exemple une école ou un hôtel de ville. Les bâtiments principaux regroupent aussi les chalets et les moulins.

Le bâtiment secondaire est rattaché au bâtiment principal. Il sert à divers usages, dont l'entreposage. Aussi appelés bâtiments accessoires, les bâtiments secondaires correspondent aux granges-étables, aux étables, aux remises, aux hangars, aux écuries, aux laiteries et autres édifices du genre.

Enfin, l'inventaire regroupe également des sites comme des cimetières, ainsi que quelques éléments de dévotion populaire que sont les croix de chemin et les calvaires. À cela s'ajoutent d'autres types de constructions comme des barrages, deux bateaux, un club de chasse et de pêche, des moulins à scie, des tours à feu et des ponts.

Le tableau 3 présente la répartition des éléments d'intérêt inventoriés.

Tableau 3. Catégories d'éléments d'intérêt inventoriés

Catégorie d'éléments	Nombre
Barrages	2
Bateaux	2
Bâtiments principaux	238
Bâtiments secondaires	80
Calvaires	3
Cimetières	7
Croix de chemin	11
Ensembles de bâtiments secondaires (ensembles de ferme)	9
Grotte	1
Monument	1
Ponts métalliques	2
Tours à feu	2
Total	358

À ces éléments, il faut ajouter les 31 lieux de culte et les 16 presbytères encore en fonction ainsi que les ponts couverts en bois, des biens déjà inscrits au RPCQ/PIMIQ.



Pierres tombales anciennes, cimetière de la famille Brooks, chemin Brooks, Low. IMG_0444.jpg



Pont de Bouchette. IMG_7667.jpg



Croix de chemin, route 105, Messines. Elle est ornée des instruments de la Passion du Christ.
IMG_7858.jpg



Silo en blocs de béton à couronnement conique, 218, chemin de la Rivière-Gatineau, Bouchette.
P1140928.jpg

3. Principales caractéristiques du patrimoine régional

3.0 Les constats globaux

3.0.1 Un patrimoine bâti encore présent

Le patrimoine bâti est encore bien présent au sein de la plupart des municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, particulièrement les plus anciennes, et ce, même si au premier coup d'œil les édifices semblent parfois de facture récente à cause des altérations qu'ils ont subies à l'époque contemporaine. Il faut aller au-delà de cette perception.

3.0.2 Des témoins bâtis de la traite des fourrures dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ?

Au début du 19^e siècle, la Compagnie de la baie d'Hudson ouvre des postes de traite voués au commerce des fourrures le long de la rivière des Outaouais et de ses affluents. L'un de ces postes de traite (plus précisément un avant-poste) est implanté sur la rivière Désert à Maniwaki dès 1819⁵. En 1858, un petit bâtiment de l'île Roy (aujourd'hui sur le territoire de Déléage) est transformé en annexe de ce poste de traite par la Compagnie de la baie d'Hudson. L'édifice est encore conservé aujourd'hui. Malgré le déclin de la traite des fourrures, le petit édifice est exploité pour les fins de ce commerce jusqu'en 1874.

⁵ Chad Gaffield (dir.). *Histoire de l'Outaouais*. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 876 pages, p. 159.
Bergeron Gagnon inc., 2011

3.0.3 L'industrie forestière, à l'origine de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, encore perceptible par son patrimoine bâti

Au 19^e siècle, l'industrie forestière supplante la traite des fourrures. À partir des années 1820, l'Outaouais en général et l'actuel territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en particulier deviennent la plaque tournante de l'exploitation forestière en Amérique du Nord. Aussi, la région connaît-elle une longue période de croissance démographique et de développement économique. Cette activité économique attire investisseurs, marchands, ouvriers et colons à la recherche de nouvelles terres⁶, tout en favorisant la formation graduelle de hameaux et de villages.

Le bois non transformé est expédié en Angleterre sous forme de bois équarri durant la première moitié du 19^e siècle. Après 1850, le bois de sciage est exporté aux États-Unis⁷.

Tout au long du 19^e siècle, le marché du bois est en pleine croissance. En plus de la coupe et de l'exportation du bois, on transforme cette matière première grâce à un vaste réseau de scieries et de manufactures dont plusieurs sont implantées sur le territoire actuel de la MRC⁸.

Au cours de cette période, des compagnies obtiennent des permis de coupe sur d'imposantes étendues; les Gilmour se voient octroyés 63 permis (pour un total de 5312 km²) et la John Egan and Company, 71 permis (5253 km²)⁹. Au milieu du 19^e siècle, le marchand John Egan s'illustre justement comme étant le principal entrepreneur au-delà de la chute des Chaudières et devient une figure de proue de la vallée de l'Outaouais, autant dans le domaine politique qu'économique¹⁰. La toponymie lui rend aujourd'hui hommage (Egan-Sud).

Après les années 1890, l'industrie forestière se maintient et se diversifie. On assiste alors à une demande croissante pour le bois d'œuvre et d'autres produits du bois du côté des Britanniques, le bois de charpente du côté américain et le bois de sciage sur le marché local¹¹.

Le territoire actuel de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a donc été directement associé à l'industrie forestière. Même s'ils sont de plus en plus rares, des éléments bâtis reliés à cette industrie existent encore. Par exemple, les remorqueurs associés jadis à la drave sur la rivière Gatineau, les tours à feu liées à la protection des forêts, les barrages destinés au contrôle du niveau des eaux et d'autres éléments constituent de précieux marqueurs identitaires, évocateurs du patrimoine régional.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Id.*, p. 173.

⁹ *Id.*, p. 168.

¹⁰ *Id.*, p. 166.

¹¹ *Id.*, p. 169.

Bergeron Gagnon inc., 2011

À ces constructions s'ajoutent les édifices appartenant jadis à la Canadian International Paper (CIP). Au début du 20^e siècle, la CIP occupe une place prépondérante dans le commerce du bois. En 1925, elle acquiert toutes les réserves de bois des rivières Gatineau et Désert¹²; à la fin des années 1920, elle fait construire une série de barrages sur la rivière Gatineau. La compagnie érige même à Maniwaki des maisons pour ses cadres et un entrepôt. Ces édifices sont encore conservés aujourd'hui.

3.0.4 Ancienneté insoupçonnée de plusieurs bâtiments

Le bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est plus ancien qu'on serait porté à le croire au premier coup d'œil. Au moins 25 bâtiments ont été érigés avant 1880, dont sept avant 1850. Pour en savoir plus, voir la section 3.1.

3.0.5 Une intéressante diversité de catégories d'éléments d'intérêt patrimonial

Si le patrimoine bâti inventorié se compose majoritairement d'édifices résidentiels, l'inventaire a révélé aussi la présence de plusieurs bâtiments de ferme, mais également d'autres éléments comme des croix de chemin, des calvaires, des ponts et même des tours à feu.

L'architecture domestique, la plus importante au point de vue quantitatif, représente une intéressante diversité de types architecturaux et de tendances stylistiques. Aussi, les édifices domestiques sont-ils associés à une dizaine de types d'architecture, issus d'influences stylistiques diverses. Pour en savoir plus, voir la section 3.2.1.

3.0.6 Un patrimoine bâti constitué en bonne partie par les bâtiments de ferme

Le patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est en bonne partie formé par les bâtiments de ferme, dont au-delà de 80 ont été répertoriés. En plus de particulariser les paysages, ces bâtiments offrent une intéressante diversité de formes et de fonctions. Une quinzaine de types de bâtiments de ferme ont été répertoriés. Pour en savoir plus, voir la section 3.3.

3.0.7 Quelques bâtiments en pièce sur pièce

Les bâtiments en pièce sur pièce, domestiques ou agricoles, caractérisent la grande région outaouaise. Bien qu'ils soient devenus plutôt rares, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte encore quelques spécimens de bâtiments construits selon cette technique. Ce sont surtout des bâtiments agricoles, mais également des édifices à des fins domestiques. Pour en savoir plus, voir les sections 3.2.2 et 3.3.2.

¹² Anastase Roy, *Maniwaki et la vallée de la Gatineau*. Ottawa, Imprimerie du Droit, 1933, 256 pages, p. 107. Bergeron Gagnon inc., 2011

3.0.8 Un patrimoine religieux distinctif et représentatif des différentes vagues d'immigration

De façon générale, différents groupes ethniques sont à l'origine du peuplement du territoire actuel de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Aux familles francophones s'ajoutent tout au long du 19^e siècle des familles et des groupes en provenance surtout d'Irlande¹³, notamment dans le secteur de Kazabazua après 1850¹⁴. L'origine francophone et irlandaise d'une majorité de la population du territoire actuel de la MRC explique sans doute la prédominance des églises catholiques dans la région.

Une trentaine de lieux de culte

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte une trentaine de lieux de culte, surtout de confession catholique, mais également associés à d'autres religions (pentecôtiste, anglicane, presbytérienne, église unie, etc.)

Seize presbytères

Les presbytères d'intérêt patrimonial sont encore bien présents au sein de la MRC. On en trouve encore 16, représentatifs de différents styles d'architecture et époques de construction.

Dix-sept cimetières d'intérêt patrimonial

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte 17 cimetières, le plus souvent des cimetières paroissiaux, mais également quelques-uns de type familial. Pour en savoir plus, voir la section 3.6.1.

Des croix de chemin et des calvaires qui particularisent le territoire

Directement associés à la tradition religieuse catholique, les croix de chemin et les calvaires particularisent également le patrimoine régional. On en trouve une quinzaine au sein de la MRC. Pour en savoir plus, voir la section 3.4.

¹³ Gaffield, p. 109.

¹⁴ *Id.*, p. 181.

Bergeron Gagnon inc., 2011

3.0.9 De nombreux paysages d'intérêt

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau se particularise avant tout par de vastes terres agricoles, d'immenses forêts et une quantité appréciable de plans d'eau. Aussi, la MRC offre-t-elle de nombreux paysages d'intérêt.

Les éléments bâtis viennent ajouter à la qualité de ces paysages. Ils renferment souvent des territoires à vocation agricole, dont un certain nombre encore en exploitation. Pour en savoir plus, voir la section 3.7.

3.0.10 Les principales problématiques

Des bâtiments domestiques qui, en majorité, ont subi des altérations

La majorité des bâtiments de type résidentiel inventoriés ont subi des altérations. Ceux qui ont conservé leurs composants et matériaux d'origine deviennent donc de plus en plus rares et constituent des édifices à préserver et à mettre en valeur en priorité. Pour en savoir plus, voir la section 4.2.

Dégradation physique des bâtiments agricoles

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau n'échappe pas à la tendance générale observée dans l'ensemble de la région outaouaise : la désaffectation des terres agricoles et la détérioration des bâtiments de ferme. La majorité d'entre eux, malgré leur bonne authenticité architecturale, présentent en effet un très mauvais état physique. La protection du patrimoine agricole constitue certes une priorité d'intervention.

3.1 L'ancienneté des édifices inventoriés

Soulignons au départ la rareté d'informations historiques qui nous auraient permis de préciser la date de construction des éléments inventoriés. Dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, le rôle d'évaluation foncière ne contient pas la date de construction « réelle » des édifices. Nous n'avons donc pu nous servir de cette référence pour évaluer l'ancienneté des biens inventoriés.

Conséquemment, à cause de la rareté des sources documentaires, dans la majorité des cas nous avons attribué aux biens inventoriés une date approximative, basée sur le type architectural, les matériaux et la localisation. Seuls quelques biens ont une date de construction officiellement connue. Ces dates « officielles » nous ont été communiquées par certains propriétaires ou sont tirées des rares publications que nous avons pu trouver.

À l'intérieur du corpus inventorié, une cinquantaine d'éléments auraient été érigés avant 1880. Il s'agit surtout de bâtiments principaux, mais également de bâtiments secondaires, dont un bon nombre en pièce sur pièce.



Le 214, rue Notre-Dame, Maniwaki, construit vers 1869.

IMG_7081.jpg



Bâtiment secondaire qui daterait de 1870 environ, 182, chemin de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Délage. 50D.jpg



Le 70, chemin Saint-Jacques, Messines, aurait été construit vers 1870. 18A.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



La maison Chamberlain, 382, route 105, Kazabazua, érigée vers 1870. P1140525.jpg

3.1.1 Les plus anciens biens inventoriés

Parmi les biens inventoriés, seulement une dizaine sont antérieurs à 1860. Devenus très rares, ces bâtiments constituent donc de précieux témoins de l'époque de colonisation. Ils sont surtout localisés dans les plus anciennes municipalités de la MRC, Kazabazua, Low et Maniwaki.

Tableau 4. Liste des bâtiments construits avant 1860

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue	Date estimée
Déléage	162	chemin du	Lac-Kensington	Bâtiment principal	La «Vieille maison»		vers 1855
Kazabazua	117	route	105	Bâtiment principal			vers 1850
Kazabazua	32	chemin	Rochon	Bâtiment principal	Maison Ronald-Rochon		vers 1860
Low	449	route	105	Bâtiment principal			vers 1860
Low	950	route	105	Bâtiment principal			vers 1860
Low	34	chemin	Brooks	Bâtiment principal		1859	
Low	50	chemin	McDonald	Bâtiment principal			vers 1840
Low	50	chemin	McDonald	Grange-étable			vers 1860
Maniwaki	447	rue	Père-Laporte	Bâtiment principal	Maison Vaillancourt		vers 1850
Maniwaki/Egan-Sud		rue	Gilmour	Bâtiment principal et ensemble de bâtiments secondaires	Maison Gilmour-Nault		vers 1840



Le 447, rue Père-Laporte, Maniwaki, dont le corps principal d'origine date de 1850. IMG_7390.jpg



Le 34, chemin Brooks, Low, érigé en 1859. IMG_0450.jpg



Le 50, chemin McDonald, Low, aurait été érigé vers 1840, ce qui en ferait le plus ancien bâtiment de la MRC. P1140802.jpg



La maison Gilmour-Nault, Maniwaki/Egan-Sud, qui daterait des années 1840-1845. IMG_2805.jpg

Les bâtiments secondaires inventoriés ont été construits sur une période de plus d'un siècle, soit entre les années 1840 et 1950.

Parmi les plus anciens figurent les bâtiments en pièce sur pièce, dont une demi-douzaine ont été répertoriés.



Grange-étable datant des environs de 1860, 60, chemin McDonald, Low. P1140810.jpg



Remise datant des environs de 1875, chemin de la Rivière-Gatineau Nord, Bouchette. P1140916.jpg



Grange-étable sise au 23 rue Henri, Lac-Sainte-Marie, datant possiblement des années 1880. P1140507.jpg



Le 116, chemin du Lac-Layton, Montcerf-Lytton, maison en pièce sur pièce remontant au moins à 1880. s9A.jpg

3.2 Les bâtiments principaux

3.2.1 La typologie

Les bâtiments principaux ne sont évidemment pas identiques. Mais en les comparant attentivement les uns aux autres, on remarque que plusieurs possèdent des caractéristiques communes en ce qui a trait notamment à la forme de leur toiture et à leur gabarit. En regroupant les bâtiments de même forme, on crée des « types architecturaux » ou des bâtiments de la même « famille ». Ces types architecturaux sont utilisés sur une base nationale à l'intérieur du RPCQ/PIMIQ.

Les types architecturaux auxquels ont été associés les bâtiments principaux inventoriés au sein de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau sont les suivants :

- la maison de colonisation;
- la maison mansardée;
- la maison néogothique;
- la maison vernaculaire américaine;
- la maison éclectique;
- la maison d'inspiration néo-Renaissance;
- la maison cubique;
- la maison néoclassique;
- la maison Queen Anne;
- la maison *Boom Town*.

Comme le démontre le tableau suivant, certains types sont prédominants. Deux d'entre eux regroupent en effet une grande majorité des édifices inventoriés : la maison d'origine vernaculaire américaine et la maison de colonisation.

Tableau 5. Typologie des bâtiments principaux

	Type d'architecture	Période principale de construction	Nbre de bâtiments
1	Maison de colonisation	1850-1930	64
2	Maison mansardée	1880-1930	13
3	Néogothique	1880-1900	3
4	Vernaculaire américaine	1880-1940	62
5	Éclectisme	1890-1930	1
6	Néo-Renaissance	1890-1930	2
7	Maison cubique	1900-1950	38
8	Néoclassique	1900-1930	4
9	Queen Anne	1910-1930	1
10	<i>Boom Town</i>	1920-1950	6
	Total		194

3.2.1.1 La maison de colonisation (1850-1930)

Caractéristiques principales

- Plan au sol de petites dimensions
- Toit à deux versants droits



Autres caractéristiques

Exemple de maison de colonisation. 13, rue Principale, Blue Sea. IMG_7896.jpg

- Plan plutôt carré
- Structure fréquemment en pièce sur pièce
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques ou à la canadienne
- Disposition occasionnelle à pignon sur rue

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à petits ou à grands carreaux, à battants
- Lucarne centrale occasionnelle

3.2.1.2 La maison mansardée (1880-1930)

Caractéristiques principales

- Toit formé d'un terrasson et d'un brisis



Autres caractéristiques

Exemple de maison mansardée. 931, route 105, Low. P1140716.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques, pincée ou à la canadienne
- Répartition symétrique des ouvertures

- Orientation perpendiculaire à la rue occasionnelle
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux, à guillotine sans subdivision ou à battants
- Lucarnes fréquentes au brisis

3.2.1.3 La maison de style néogothique (1880-1900)

Caractéristiques principales

- Lucarne-pignon unique en façade avant



Autres caractéristiques

Exemple de maison néogothique. 376, route 105, Kazabazua. P1140541.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques ou à la canadienne

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux ou à battants
- Retours de l'avant-toit

3.2.1.4 La maison vernaculaire américaine (1880-1940)

Caractéristiques principales

- Toit à deux versants
- 1,5, 2 ou 2,5 niveaux d'occupation



Autres caractéristiques

Exemple de maison vernaculaire américaine. 231, rue Principale Sud, Maniwaki. IMG_7235.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : bardeau de bois, planche à feuillure, clin de bois, bardeau d'asphalte, maçonnerie de béton, brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle pincée, tôle en plaques ou à la canadienne
- Disposition parfois perpendiculaire à la rue

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux, à battants, à guillotine sans subdivision
- Plan en «L» fréquent
- Toit à croupe occasionnel
- Lucarnes fréquentes (à pignon ou en appentis)

3.2.1.5 La maison éclectique (1890-1930)

Caractéristiques principales

- Utilisation de plusieurs influences stylistiques sur un même édifice
- Grand nombre d'éléments décoratifs



Autres caractéristiques

Exemple de maison éclectique. 225, rue Notre-Dame, Maniwaki. IMG_7359.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, agrafée ou à la canadienne

- Répartition plutôt asymétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine ou à battants
- Formes de toit variées

3.2.1.6 La maison d'inspiration néo-Renaissance (1880-1930)

Caractéristiques principales

- Plan rectangulaire
- Toit plat
- Corniche élaborée ou linteaux en arc surbaissé



Autres caractéristiques

Exemple de maison de style néo-Renaissance. 231, rue Principale Sud, Maniwaki. IMG_2743.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : tôle matricée, maçonnerie de béton, brique
- Revêtement traditionnel de toit : multicouche
- Plan plutôt rectangulaire

- Fenêtres traditionnelles : à guillotine, à battants ou vitrine commerciale

3.2.1.7 La maison cubique (1900-1950)

Caractéristiques principales

- Plan de forme carrée ou presque carrée
- Toit plat ou à quatre versants



Autres caractéristiques

Exemple de maison éclectique. 6, chemin du Lac-Cayamant, Gracefield. 59A.jpg

- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, tôle matricée, maçonnerie de béton, brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, pincée ou à la canadienne

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine ou à battants
- Lucarnes occasionnelles

3.2.1.8 La maison néoclassique (1900-1930)

Caractéristiques principales

- Plan rectangulaire
- Toit à deux versants droits
- Fronton ou retours de l'avant-toit



Autres caractéristiques

Exemple de maison de style néoclassique. 221, rue Notre-Dame, Maniwaki. IMG_7051.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : maçonnerie de béton, brique, clin de bois, planche à feuillure
- Revêtements traditionnels de toit : tôle à baguettes, tôle pincée, tôle en plaques

- Fenêtres traditionnelles : à guillotine
- Chambranles et planches cornières

3.2.1.9 La maison Queen Anne (1910-1930)

Caractéristiques principales

- Ailes ou avant-corps
- Toit à quatre versants



Autres caractéristiques

Exemple de maison Queen Anne. 211, rue Notre-Dame, Maniwaki. IMG_7063.jpg

- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, tôle matricée, maçonnerie de béton, brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, pincée ou à la canadienne

- Répartition asymétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux ou à battants

3.2.1.10 La maison Boom Town (1920-1950)

Caractéristiques principales

- Disposition perpendiculaire à la rue
- Mur parapet implanté en façade
- Toit à deux versants droits



Exemple d'édifice Boom Town. 36, rue Principale, Bouchette. IMG_7589.jpg

Autres caractéristiques

- Plan rectangulaire
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, pincée ou à la canadienne
- Vitrine commerciale occasionnelle
- Fonction surtout commerciale

3.2.2 Les composants et les matériaux distinctifs

Les revêtements traditionnels de mur en architecture domestique sont constitués de bois sous la forme de clin, de planche à feuillure ou de bardeau. D'autres types de revêtements, plus récents, sont aussi associés à l'architecture traditionnelle : l'amiante, les blocs de béton imitant la pierre taillée à bossage et les bardeaux d'asphalte.

3.2.2.1 Les revêtements



Revêtement de planche à feuillure, 231, rue Principale Sud, Maniwaki. Il s'agit d'une planche embouvetée posée à l'horizontale mais dont le joint est marqué d'une large rainure, la *feuillure*. IMG_7240.jpg



Le revêtement de bardeau de bois, un parement devenu très rare dans la MRC, 153, chemin du Lac-Cayamant, Gracefield. 58F.jpg



Revêtement de clin de bois, 61, rue Roy, Maniwaki. 7293.jpg



Revêtement de blocs de béton imitant la pierre taillée à bossage, 44, rue Principale, Gracefield. Ce type de revêtement est très répandu dans la MRC et constitue une particularité régionale. IMG_7240.jpg

3.2.2.2 Les structures en pièce sur pièce

Quelques édifices domestiques à structure en pièce sur pièce ont été avantageusement préservés. Bien qu'ils soient devenus peu nombreux (environ une demi-douzaine parmi le corpus inventorié), ils contribuent à particulariser le patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Parmi les plus anciens de la MRC figurent en outre les résidences en pièce sur pièce.

Cette technique de construction se compose de bois équarri dont les pièces sont empilées les unes sur les autres et reliées aux angles par un assemblage à queue d'aronde. Les interstices entre les pièces sont remplis d'un mortier grossier et, à l'origine, l'ensemble du mur était passé à la chaux. La technique de construction en pièce sur pièce, directement associée à l'architecture de colonisation, s'est répandue plus tardivement en Outaouais jusqu'aux années 1890, soit beaucoup plus tard qu'ailleurs dans la province.



Le 689, rue Principale, Cayamant, un édifice en pièce sur pièce érigé vers 1880, peut-être avant. 43C.jpg



Le 117, route 105, Kazabazua, datant des années 1850, un bel exemple de bâtiment en pièce sur pièce. P1140642.jpg

3.2.2.3 Les ouvertures

Les ouvertures correspondent en fait aux portes, aux fenêtres et aux lucarnes. On retrouve encore une certaine variété de modèles de portes anciennes dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, même si elles sont devenues très rares. Elles se composent d'un ou plusieurs caissons dans la partie inférieure et d'une fenêtre avec ou sans carreaux dans la moitié supérieure.

Les portes



Sur cette porte ancienne, on remarque surtout la moustiquaire extérieure à double caisson. L'ensemble est mis en valeur par un chambranle, une corniche et une imposte à deux baies (au-dessus de la porte), 68, rue Roy, Maniwaki. IMG_7149.jpg



Porte à double caisson dont la partie vitrée est ornée de moulures, 2, rue Georges-Turnbull, Blue Sea. IMG_7894.jpg



Porte à caissons et à vitrage à six carreaux. Elle est surmontée d'une imposte, 46, chemin d'Orlo, Blue Sea. IMG_7947.jpg

Les fenêtres



Fenêtre à guillotine à petits carreaux, le plus ancien des modèles de fenêtre à guillotine, 231, rue Principale Sud, Maniwaki. IMG_7236.jpg



Fenêtre à guillotine à grands carreaux. Les chambranles ont été préservés, 2, rue Georges-Turnbull, Blue Sea. IMG_7889.jpg



Fenêtres triples à guillotine, mises en valeur par des chambranles et une corniche, 61, rue Roy, Maniwaki. IMG_0684.jpg



Fenêtres jumelées à guillotine, à petits-bois ou meneaux verticaux, 924, route 105, Low. P1140863.jpg



Les vitrines anciennes sont devenues très rares dans la MRC. Celles du magasin général Martineau, particulièrement bien conservées, en sont un fort bel exemple, 109, Principale Sud, Montcerf-Lytton. 80B.jpg



Les contre-fenêtres offrent parfois une configuration spécifique, comme c'est le cas ici, 931, route 105, Low. De tels types de contre-fenêtres sont devenus très rares dans la MRC. P1140714.jpg

Les lucarnes

Une intéressante variété de modèles de lucarnes particularisent de nombreux bâtiments anciens de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.



Lucarne à pignon à fenêtre pendante décorant le brisis d'une toiture mansardée, 132, chemin du Lac-Sainte-Marie, Lac-Sainte-Marie. P1140457.jpg



Lucarne à fenêtre pendante interrompant l'avant-toit, 13, chemin de la Gare-d'Aylwin, Kazabazua. P1150010.jpg



Lucarne à pignon, nantie de boiseries ornementales et, à sa base, de retours de l'avant-toit, 853, route 105, Low. P1140730.jpg

Retour de
l'avant-toit

3.2.2.4 Composants décoratifs

Plusieurs composants décoratifs, dans une infinie variété, particularisent bien des édifices anciens de la MRC. Ils sont notamment associés aux galeries, aux portails ou aux ouvertures.



Des détails d'architecture éminemment classique : colonnes (en avant-plan) et pilastres corinthiens (à droite). Ancien hôtel de ville, 270, rue Notre-Dame, Maniwaki. IMG_6998.jpg



Garde-corps de type *stick style*, ainsi désigné parce qu'il est constitué de pièces de bois de petites dimensions (d'étroits travers placés à intervalles réguliers entre les barreaux), 218, rue Notre-Dame, Maniwaki. IMG_7045.jpg



Portail plutôt rare dans la MRC. Des colonnes tournées surmontées d'aiseliers supportent le toit qui est mis en valeur par un fronton et, à sa base, un lambrequin à fuseaux, 235, rue Principale Sud, Maniwaki. IMG_7248.jpg



Mur parapet d'un édifice de type *Boom Town*. Magasin général Irwin, 364, route 105, Low. P1140562.jpg



Linteaux et tablettes en béton disposés respectivement au-dessus et au-dessous des fenêtres à guillotine, 30, rue Principale, Bouchette. IMG_7567.jpg



Aisliers de chaque côté d'une colonne, un type d'élément décoratif devenu très rare dans la MRC, 37, rue Principale, Bouchette. IMG_7586.jpg

3.3 Le patrimoine agricole et les bâtiments secondaires

3.3.1 La typologie

Bien qu'ils correspondent surtout à des granges-étables, les bâtiments secondaires répertoriés sont assez diversifiés, tant par leur forme que par leur fonction.

Les bâtiments secondaires ont un toit à deux versants droits, à deux versants brisés ou en appentis. Par ailleurs, un certain nombre de bâtiments secondaires sont en pièce sur pièce ou en bois rond (non équarri).



Remise au toit en appentis, 117, route 105, Kazabazua. P1140650.jpg



Grange-étable, 702, route 105, Low. P1140852.jpg



Grange-étable en pièce sur pièce, chemin de la Rivière-Gatineau Nord, Bouchette. IMG_7719.jpg



Modèle le plus usuel de grange-étable : au toit à deux versants brisés. Celle-ci présente un parfait état d'authenticité doublé d'un excellent état physique, 33, chemin de la Montagne, Messines. IMG_7811.jpg

Nous avons estimé le type des bâtiments secondaires en fonction de la forme de l'édifice et de l'information communiquée par le propriétaire, si celui-ci était présent au moment de notre visite. Précisons qu'une certaine marge d'erreur subsiste quant à l'identification du type de quelques bâtiments secondaires.

La typologie des bâtiments secondaires est assez variée puisque nous avons relevé quatorze types différents de bâtiments. Même si le corpus est surtout composé de granges-étables, plusieurs autres types de bâtiments sont également présents, comme les remises et les granges. À cela s'ajoutent certains autres spécimens de bâtiments ayant servi originellement de grainerie, d'écurie ou de glacière. L'inventaire a également permis d'identifier certains spécimens plus rares de bâtiments secondaires, dont un incinérateur.

Tableau 6. Type et nombre de bâtiments secondaires

Type de bâtiment secondaire	Nombre
Ancienne écurie	1
Ancienne glacière	1
Ancienne grainerie	1
Ensembles de bâtiments secondaires	9
Entrepôt	1
Étable	1
Garages	2
Granges	4
Granges-étables	50
Hangar	1
Incinérateur	1
Laiteries	2
Remises	14
Silo	1
Total	89



Grange-étable au toit à versants brisés, 871, route 105, Gracefield.

IMG_7523.jpg



Grange avec étable au rez-de-chaussée, typique de la région outaouaise. À remarquer l'avant-toit retroussé (flèche) à la base du brisis (partie inférieure de la toiture), 449, route 105, Low. P1140758.jpg



Remise, 13, chemin de la Gare-d'Aylwin, Kazabazua. P1150029.jpg



Ancienne écurie, revêtue de planches verticales, 449, route 105, Low. P1140766.jpg

Par ailleurs, au moins neuf ensembles de ferme comptant plusieurs bâtiments secondaires ont été recensés. Certains de ces ensembles de ferme nous sont apparus très complets et diversifiés.



Le 387, chemin Marks, Gracefield, ensemble de ferme comprenant plusieurs bâtiments secondaires en plus de la résidence. 34K.jpg



Le 81, chemin du Détour-Brown, Gracefield, ensemble de ferme formé d'au moins cinq bâtiments secondaires, dont quatre en pièce sur pièce. Un silo est encore aménagé à l'arrière. De tels ensembles sont devenus extrêmement rares dans la MRC et dans tout le Québec. 33D.jpg



Deux des cinq entrepôts appartenant jadis à Foster Bennett et rattachés à son magasin. Il s'agit d'édifices au toit à deux versants, plat ou en pavillon, érigés vers le début du 20^e siècle. Ils forment un ensemble tout à fait exceptionnel, le seul conservé en milieu urbain au sein de la MRC, 19, rue Principale Nord, Maniwaki. IMG_2763.jpg



Un autre des entrepôts appartenant jadis à Foster Bennett : un édifice à toit plat en parfait état d'authenticité, 19, rue Principale Nord, Maniwaki. IMG_2759.jpg

3.3.2 Les composants et les matériaux distinctifs

Plusieurs bâtiments secondaires anciens possèdent encore leur revêtement d'origine. Il s'agit le plus souvent de planche unie et de bardeau de bois et, plus rarement, de planche à feuillure.



Revêtement de planche à feuillure, 701, rue Principale, Aumont. IMG_6954.jpg



Revêtement de planche verticale sur une grange-étable. La planche verticale est un matériau souvent utilisé pour les bâtiments secondaires. Route 105, Messines. IMG_7979.jpg

3.3.2.1 Les bâtiments en pièce sur pièce

Parmi les bâtiments secondaires, plusieurs sont érigés en pièce sur pièce ou en bois rond. Bon nombre d'entre eux sont encore utilisés à des fins agricoles ou d'entreposage. Certains sont plus anciens que le bâtiment principal. La technique de construction de ces bâtiments secondaires en pièce sur pièce s'est poursuivie jusqu'aux environs de 1890.



Grange en bois rond datant possiblement des années 1880 (ou avant), 35, chemin Lagarde, Lac-Sainte-Marie. Ce modèle constitue une forme archaïque de toutes les granges au Québec : deux tasseries séparées par une batterie. P1140411.jpg



Écurie ou étable en pièce sur pièce construite vraisemblablement entre 1920 et 1930, rue Principale, Messines. Contrairement aux bâtiments plus anciens, les pièces sont simplement croisées aux angles (sans queue d'aronde). En outre, les traces de scie circulaire à la surface des pièces coïncident avec la période présumée de construction.

P1140372.jpg



Petite remise en pièce sur pièce, 35, chemin Lagarde, Lac-Sainte-Marie. P1140421.jpg



Remise en pièce sur pièce, 117, route 105, Kazabazua. P1140659.jpg



Étable recouverte de planches verticales, 81, rue Principale, Bouchette. P1140978.jpg

3.3.3 Les bâtiments secondaires rares ou spécifiques

Le patrimoine bâti agricole de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau comporte d'intéressantes spécificités, fort rares aujourd'hui, dont des silos à charpente externe, un incinérateur, une laiterie en pierre et une grange-étable au toit semi-circulaire.

Les silos

Plus d'une demi-douzaine de granges-étables dotées d'un silo ont été recensées. Ces tours de bois sont de plus en plus rares au Québec dans les municipalités rurales, notamment dans la vallée du Saint-Laurent. Les silos sont de plan octogonal; ils sont la plupart du temps adossés à l'un des murs-pignons d'une grange-étable. Structures éminemment fragiles, les silos à charpente externe tendent de plus en plus à disparaître. Soulignons le mauvais état physique de certains d'entre eux. Par exemple, il y en a qui sont construits en blocs de béton et datent du début du 20^e siècle. Plusieurs structures de ce genre ont été manufacturées à Maniwaki par Ramberg et Gendron¹⁵.



Un des très rares silos en bois qui subsistent encore dans la MRC, 364, route 105, Bois-Franc. 78D.jpg



Silo en bois situé à la jonction de deux unités d'un même bâtiment secondaire, 274, chemin Sullivan, Low. P1150089.jpg

¹⁵ Communication de M. Louis-André Hubert. Bergeron Gagnon inc., 2011



Une des rares granges-étables répertoriées dans la MRC avec un silo de béton, 218, chemin de la Rivière-Gatineau Nord, Bouchette. P1140929.jpg



Silo en blocs de béton, jadis intégré à la ferme des Oblats, datant des années 1909-1910, 441, rue Guérette, Maniwaki. IMG_2809.jpg



Silo en bois présentant un très mauvais état de conservation, 81, chemin du Détour-Brown, Gracefield. 33F.jpg

Des raretés

Le corpus des bâtiments secondaires de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte d'intéressantes raretés. Parmi elles, figure une structure unique en son genre : un incinérateur métallique, associé autrefois à une scierie. Une autre structure du même genre, aujourd'hui disparue, se trouvait à Grand-Remous. Ce type de construction, une des seules en son genre au Québec, est fort représentatif de l'industrie forestière et constitue une particularité régionale.



Incinérateur métallique de forme conique, avec grillage métallique à l'extrémité supérieure, route 301, Kazabazua. IMG_6422.jpg



Vue de l'intérieur de l'incinérateur : le grillage métallique à l'extrémité supérieure. IMG_6426.jpg

Un type peu courant de grange-étable dotée d'un toit semi-circulaire a été recensé.



La seule grange-étable répertoriée dans la MRC dotée d'un toit parfaitement semi-circulaire, 651, route Principale, Aumond. IMG_6961.jpg



Un des seuls bâtiments secondaires en pierre, vraisemblablement une ancienne laiterie, 214, route 105, Gracefield. 36A.jpg

3.4 Les cimetières, les calvaires et les croix de chemin

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte au moins 18 cimetières anciens offrant un intérêt patrimonial, ainsi que 14 calvaires et croix de chemin (voir le tableau 7).

Tableau 7. Nombre de cimetières, de croix de chemin et de calvaires

	Inventoriés au cours du présent mandat	Déjà inscrits au RPCQ/PIMIQ	Total
Cimetières anciens d'intérêt patrimonial	7	11	18
Croix de chemin	11	0	11
Calvaires	3	0	3

Les croix de chemin se présentent en une intéressante variété de modèles. Bien que dans l'ensemble elles soient assez bien conservées, quelques-unes sont dans un mauvais état physique. Les croix de chemin les plus élaborées comprennent certains des instruments de la Passion du Christ. Leur date de construction n'a pu être identifiée avec précision.



Croix de chemin, route 105, Messines. Des instruments de la Passion du Christ y sont suspendus : l'échelle et la lance. IMG_7848.jpg



Croix de chemin, boulevard Déléage, Déléage. Elle aussi arbore des instruments de la Passion. 49A.jpg




Croix de chemin, chemin de la Montagne, Messines. Exemple de croix de confection plus modeste et en moins bon état physique. IMG_7829.jpg



Croix de chemin, jumelée ici à une grotte à la Vierge, route 105, Gracefield. IMG_6445.jpg



Un des trois calvaires de la MRC, le calvaire du cimetière de Notre-Dame-de-la-Visitation, Gracefield. IMG_7425.jpg



Calvaire du cimetière Saint-Cajetan, route Principale, Aumont. IMG_0548.jpg

3.5 Les lieux de culte

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte 31 lieux de culte et 16 presbytères encore en fonction. Comme ces biens étaient déjà inscrits au RPCQ/ PIMIQ au moment d'amorcer le mandat, notre équipe ne les a pas inclus à l'inventaire et, en conséquence, possède des informations moins détaillées à leur sujet. Représentatif d'une intéressante diversité de traditions religieuses et intimement associé à l'histoire des municipalités, le patrimoine religieux de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est d'un grand intérêt.

Les lieux de culte constituent l'un des principaux éléments d'intérêt patrimonial des villes et villages de la MRC. Au-delà de leurs qualités architecturales et de leur ancienneté, ils possèdent souvent une importante valeur identitaire et sont d'importants symboles de l'histoire des communautés et des groupes ethniques qui y sont rattachés.



Église Our Lady of Sorrows, construite en 1942, route 105, Low.
IMG_6388.jpg



Église du Très-Saint-Nom-de-Marie, datant de 1904-1905, rue de l'Église, Lac-Sainte-Marie. P1140492.jpg

Les églises avec les presbytères, les cimetières et certains monuments forment le plus souvent d'intéressants ensembles institutionnels qui constituent le cœur « historique » des municipalités.

3.6 Les autres éléments d'intérêt

3.6.1 Les cimetières

Sur les 18 cimetières que compte la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, sept ont été inventoriés au cours du mandat (les autres étant déjà inscrits au RPCQ/ PIMIQ). Notre équipe a privilégié les cimetières présentant une ancienneté certaine, contenant de vieilles pierres tombales et ayant conservé une assez bonne intégrité.

Il s'agit pour la plupart de cimetières paroissiaux, à l'exception du cimetière familial Brooks à Low.

En règle générale, les cimetières visités sont relativement récents. Le plus ancien est certainement le cimetière familial Brooks à Low.



Le cimetière familial Brooks, chemin du cimetière, Low. IMG_0440.jpg



Les stèles anciennes comme celle-ci (au centre de la photo) deviennent de plus en plus rares. Le cimetière Saint-Gabriel, Bouchette. IMG_7965.jpg

Les cimetières constituent souvent de fort intéressants îlots de verdure au cœur des municipalités. C'est le cas notamment du cimetière de Lac-Sainte-Marie.



Le cimetière de Lac-Sainte-Marie, chemin du même nom, au cœur de la municipalité. P1140390.jpg

3.6.2 Les monuments religieux

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte 13 monuments religieux, surtout des statues, mais aussi des grottes ou des autels ainsi qu'une cloche. Comme la quasi-totalité de ces biens étaient déjà inscrits au RPCQ/ PIMIQC au moment de réaliser le mandat, notre équipe ne les a pas inclus à l'inventaire et, en conséquence, possède des informations moins détaillées à leur sujet. Un seul élément en fait a été inventorié par notre équipe, la grotte sise au 575, route Principale à Aumond.

La plupart des monuments religieux font partie, avec l'église, le presbytère et le cimetière, des ensembles institutionnels au cœur de la majorité des municipalités de la MRC.

Tableau 8. Liste des monuments religieux

Autel de Notre-Dame-de-Lourdes (aussi connu sous le nom de grotte)	Maniwaki
Cloche	Low
Grotte	Aumond (575, route Principale)
Grotte de Notre-Dame-de-Soubirous	Lac-Sainte-Marie
Monument de la Sainte-Vierge	Grand-Remous
Monument de Notre-Dame-de-Lourdes	Messines
Monument du Christ	Gracefield
Monument du Sacré-Cœur	Blue Sea
Monument du Sacré-Cœur	Bois-Franc
Monument du Sacré-Cœur	Lac-Sainte-Marie
Monument du Sacré-Cœur	Maniwaki
Monument du Sacré-Cœur	Montcerf-Lytton
Monument du Sacré-Cœur	Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau



Grotte privée sise au 575, route Principale, Aumond. IMG_0564.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Autel de Notre-Dame-de-Lourdes (aussi connu sous le nom de grotte Notre-Dame-de-Lourdes), Maniwaki. IMG_7984.jpg



Monument du Sacré-Cœur, en bordure du lac Blue Sea, au cœur du village, Blue Sea. IMG_7912.jpg

3.6.3 Les ponts

Les ponts contribuent également à singulariser le patrimoine de la MRC de La Vallée-de-Gatineau. Sept ponts de facture ancienne ont été inventoriés à ce jour, soit cinq ponts couverts et deux ponts métalliques. Les premiers étaient déjà inscrits au RPCQ/ PIMIQ et les seconds ont fait l'objet de l'inventaire en 2010.

Tableau 9. Liste des ponts

Pont Cousineau	Chemin du Ruisseau-des-Cerises, Gracefield	Pont couvert
Pont de l'Aigle	Chemin de l'Aigle, Egan-Sud	Pont couvert
Pont Kelley	Chemin du Lac-Pike, Low	Pont couvert
Pont Marois	Route 105, Gracefield	Pont couvert
Pont Savoyard	Chemin du Pont-Rouge, Grand-Remous	Pont couvert
Pont de Bouchette	Rue du Pont, Bouchette	Pont métallique
Pont de Gracefield	Rue du Pont, Gracefield	Pont métallique

Érigés à la même époque, les deux ponts métalliques de la MRC présentent des structures très comparables. Celui de Bouchette a été construit en 1909 par la compagnie Phoenix Bridge.



Pont métallique surplombant la rivière Gatineau, érigé vers 1905, rue du Pont, Gracefield. P1150172.jpg



Pont métallique construit par la compagnie Phoenix Bridge en 1909, au-dessus de la rivière Gatineau, Rue du Pont, Bouchette. IMG_7661.jpg

Les ponts couverts ont quant à eux été érigés sur une période de dix ans, soit entre 1923 et 1933. Il s'agit de ponts de type Town, modèle breveté en 1820 par l'architecte américain Ithiel Town et largement utilisé en Outaouais aux 19^e et 20^e siècles. Le pont Savoyard se démarque des autres par ses imposantes dimensions. Il est à noter que les photos proviennent du RPCQ/PIMIQ et que quatre d'entre elles datent de 1992.

Notons que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau regroupe le plus grand nombre de ponts couverts en Outaouais.



Pont Savoyard, construit en 1931, chemin du Pont-Rouge, Grand-Remous. Photo : RPCQ 1992, C92-146-11-35.jpg



Pont de l'Aigle, construit en 1925, chemin de l'Aigle, Egan-Sud. Photo : RPCQ 1992, C92-140-11-35.jpg



Pont Marois datant de 1933, route 105, Gracefield. Photo : RPCQ 1992, C92-140-28-35.jpg



Pont Cousineau érigé en 1932, chemin du Ruisseau-des-Cerises, Gracefield. Photo : RPCQ 1992, C92-146-11-35.jpg



Pont Kelly, datant de 1923, le plus ancien des ponts couverts de la MRC, chemin du Lac-Pike, Low. Photo : RPCQ, 2009, 1002-108.jpg.

3.6.4 D'autres éléments d'intérêt

Les remorqueurs

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est étroitement associée à l'industrie forestière. Certains éléments bâtis en sont de précieux témoins. Ainsi, les remorqueurs jadis utilisés pour la drave sur la rivière Gatineau, les tours à feu liées à la protection des forêts et les barrages destinés au contrôle du niveau des eaux deviennent des éléments identitaires, évocateurs du patrimoine régional.



Construit vers 1927, le bateau remorqueur *Pythonga* a navigué pendant 65 ans sur le réservoir Baskatong. Il était affecté au transport des billots de bois (estacades).

Le remorqueur *Pythonga*, maintenant installé à Maniwaki.

IMG_0690.jpg

Le *Siskin* est un bateau remorqueur qui pouvait tirer jusqu'à 3000 cordes de bois (environ trois estacades). Construit en 1955, il navigua sur la rivière Gatineau jusqu'en 1993.



Le remorqueur *Siskin*, aménagé dans le parc qui porte son nom à Low.

IMG_2837.jpg

Les tours d'observation des feux de forêt

L'origine des tours d'observation des feux de forêt remonte à 1910, année où est construite la première structure de ce genre, non pas en Outaouais mais au lac Matapédia (Gaspésie)¹⁶. Au moins jusqu'au milieu du 20^e siècle, plusieurs tours d'observation ont été graduellement aménagées sur le territoire actuel de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, notamment dans les forêts entourant Maniwaki et dans le secteur de Blue Sea. Le mirador installé au sommet de la tour permettait au gardien d'observer jusqu'à 260 000 hectares de forêt. Il y a quelques décennies, le Québec comptait au-delà de 500 tours d'observation¹⁷. L'utilisation de l'avion en rendit l'usage caduc et on les démolit graduellement. Il n'en subsiste plus que trois en Outaouais, dont deux dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau : l'une à Maniwaki l'autre à Blue Sea.



Tour à feu du mont Morissette, Blue Sea, construite vers 1945. Photo : François Ledoux. Tour-Mt-Morissette_2004_1.jpg



Tour à feu érigée vers 1945, Maniwaki. IMG_0718.jpg

¹⁶ Site Internet de la Ville de Maniwaki. <http://www.ville.maniwaki.qc.ca/fr/tour.shtml>.

¹⁷ *Id.*

Bergeron Gagnon inc., 2011

Les témoins bâtis de l'œuvre des Oblats

Les pères oblats ont été étroitement associés au développement de la région, notamment dans les secteurs d'Aumont, de Maniwaki et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. Il subsiste encore aujourd'hui quelques témoins bâtis de leur œuvre.



Le site du moulin des Pères, en bordure de la rivière Joseph, au cœur du village d'Aumont. IMG_6935.jpg



Le seul bâtiment qui subsiste sur le site du moulin des Pères à Aumont. IMG_0587.jpg

C'est en 1862¹⁸ que les pères oblats font construire un premier moulin à scie sur la rivière Joseph, un affluent de la rivière Gatineau. Il était destiné à la coupe du bois provenant des riches forêts environnantes. Quelques mois plus tard, un moulin à farine attenant à ce premier moulin fut construit. En 1929, le moulin à farine fut détruit par le feu et reconstruit l'année suivante. En 1933, le site comprend un moulin à farine, une scierie et un « générateur électrique »¹⁹. De 1965 à 1976, ils sont exploités par Léopold Richard, qui gère notamment un moulin à scie et un moulin à planer²⁰. Le site demeure en activité jusqu'en 1989²¹. Les moulins sont démolis en août 1998²². Par contre, il subsiste un bâtiment qui servait notamment de remise et d'atelier de réparation de pièces pour le moulin à scie, qui se trouvait juste à gauche (au sud – photo ci-contre)²³. Aujourd'hui, le site est accessible au public et des vestiges associés aux moulins y sont mis en valeur.

¹⁸ Site Internet de la Municipalité d'Aumont. <http://www.mrcvg.qc.ca/textes/mun-aumond.shtml>. Anastase Roy, dans son ouvrage *Maniwaki et la vallée de la Gatineau*, précise que le moulin à farine aurait plutôt été construit en 1864.

Bergeron Gagnon inc., 2011



Silo jadis rattaché à la ferme des Oblats de Maniwaki. IMG_2812.jpg

Les pères oblats arrivèrent à Maniwaki dès 1849²⁴. Entre autres établissements, ils installèrent une ferme pour alimenter leurs activités missionnaires et colonisatrices dans tout le bassin de la rivière Gatineau.



Ferme des Oblats, Maniwaki, à une date indéterminée. En collaboration. *Album souvenir. 150^e anniversaire de Maniwaki. 1851-2001.* Maniwaki, 2001, 72 pages, p. 18.

La ferme est aujourd'hui disparue; il n'en subsiste plus que le silo (à gauche), 441, rue Guérette, Maniwaki.

¹⁹ Anatase Roy, *op. cit.*, p. 159.

²⁰ Selon l'un des panneaux d'interprétation installés sur le site du moulin des Pères.

²¹ Site Internet de la Municipalité d'Aumont, *op. cit.*

²² Dugald Chatel. *Les moulins d'Aumont. Les moulins à scie et à farine à la rivière Joseph à Sainte-Famille d'Aumont.* 21 décembre 2000, 5 pages.

²³ Communication de M. Rodrigue Lafrenière, 18 décembre 2010.

²⁴ Communication de M. Louis-André Hubert, 1^{er} décembre 2010.

Bergeron Gagnon inc., 2011

Le terrain où est érigée cette maison a été acheté ou loué par les pères oblats vraisemblablement au cours des années 1850. Elle aurait été construite entre 1850 et 1860²⁵. La maison a probablement servi de camp de retraite pour les oblats jusqu'en 1911 (approximativement). À compter de 1946, elle est devenue un club de chasse et de pêche de la compagnie Canadian International Paper (CIP). Le gardien du club y a habité durant un an vers 1946. Aujourd'hui connue sous le nom de « vieille maison », c'est le chalet n° 7 du Club Kensington, coopérative de chasse et pêche qui en est propriétaire²⁶.



La « vieille maison », 162, chemin du Lac-Kensington, Délage.

52B.jpg



Ancien édifice du club McMahon, devenu le chalet des oblats, implanté en bordure du lac des Pères, 64, chemin des Oblats, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. 106D.jpg

Ces deux édifices sont associés à deux des nombreux clubs de chasse et de pêche jadis exploités sur le territoire actuel de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Ces camps étaient particulièrement nombreux au cours de la première moitié du 20^e siècle²⁷.

²⁵ Rick Aubrey, *Le club de chasse et pêche Kensington*, Ottawa, Crowe Creations, 2010.

²⁶ Communication de M. Richard Matte, Club Kensington, 20 décembre 2010.

²⁷ Anastase Roy, *op. cit.*, p. 151-155.

Bergeron Gagnon inc., 2011

3.7 Les secteurs d'intérêt paysager et les paysages culturels

Même si notre mandat ne comprenait pas de volet consacré à la caractérisation des paysages – l'étude des paysages est une spécialité en soi qui comprend plusieurs aspects –, nous y avons porté attention.

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, avant tout particularisée par de vastes prairies agricoles, d'immenses forêts et de nombreux plans d'eau, offre un grand intérêt au point de vue paysager. Le territoire renferme le plus souvent des terres à vocation agricole, dont un bon nombre encore en exploitation, ce qui ajoute à la qualité des lieux sur le plan paysager.



Un des ensembles de ferme de la route 105 qui contribuent à la formation de paysages d'intérêt, Kazabazua. P1140677.jpg

La MRC offre de nombreux paysages d'intérêt dont plusieurs forment des paysages culturels. Dans ces cas, des éléments bâtis viennent ajouter à la qualité des lieux et contribuent à la formation de paysages identitaires. On y retrouve des constructions anciennes représentatives de l'histoire et du développement du lieu. Les ensembles de ferme sont particulièrement importants à cet égard.

Plusieurs artères et emplacements de la MRC offrent un intérêt strictement panoramique, en raison de leur localisation en bordure d'un cours d'eau, de leur situation en un point surélevé ou des points de vue qu'ils offrent vers une vallée, une prairie ou un secteur vallonné. Des vues panoramiques peuvent correspondre aussi à des paysages culturels.



Panorama depuis l'extrémité sud du village permettant d'apprécier un paysage culturel typique, Messines. IMG_7798.jpg

Les abords des plans d'eau sont particulièrement importants au point de vue paysager. Les municipalités de Blue Sea, Bouchette, Lac-Sainte-Marie, Maniwaki et Messines se distinguent à cet égard.



Vue panoramique en bordure du lac Sainte-Marie, le long du chemin du Lac-Sainte-Marie, à partir du quai. IMG_6401.jpg

Les municipalités agricoles comme Low, Délage, Kazabazua et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, avec leurs vastes superficies, se distinguent par d'autres types de paysages d'intérêt où les bâtiments de ferme anciens, notamment ceux en pièce sur pièce, et les ensembles agricoles occupent une grande place.



Exemple d'ensemble de ferme qui contribue à la création de paysages identitaires d'intérêt dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 50, chemin McDonald, Low. IMG_6401.jpg

L'identification détaillée des paysages d'intérêt, leur caractérisation et leur hiérarchisation restent à faire.

Même s'ils sont localisés pour la plupart en milieu agricole (zones « vertes » identifiées par la Commission de protection du territoire agricole), ces secteurs panoramiques d'intérêt et ces paysages culturels requièrent assurément une protection adéquate car ils contribuent à singulariser la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Ils doivent absolument être pris en considération lors d'interventions de toute nature et de projets de construction.

4. Analyse qualitative des édifices inventoriés

4.1 L'état physique

L'état de conservation se rapporte à l'aspect matériel du bâtiment, à la façon dont il a résisté à l'usage, au temps et aux intempéries. Il est complètement distinct de l'état d'authenticité qui concerne l'intégrité de l'immeuble, c'est-à-dire la façon dont il peut témoigner de son caractère d'origine.

4.1.1 Les bâtiments principaux

En règle générale, l'état physique des bâtiments principaux est assez satisfaisant car la plupart d'entre eux ont fait l'objet de travaux de rénovation plus ou moins récents. Ces derniers ont eu le plus souvent comme conséquence de faire disparaître les composants et les matériaux anciens. Les édifices ayant préservé ces caractéristiques sont, à l'inverse, dans un moins bon état physique.



Exemple de bâtiment principal présentant un bon état physique mais un mauvais état d'authenticité, route Principale, Aumont. IMG_6949.jpg.

4.1.2 Les bâtiments secondaires

À l'inverse des bâtiments principaux, les bâtiments secondaires inventoriés présentent, en règle générale, un mauvais état physique. Plusieurs d'entre eux accusent un manque évident d'entretien. Des mesures de réparation et de consolidation s'imposent à court terme.

Les bâtiments secondaires présentant un bon état physique sont devenus plutôt rares, tout comme les bâtiments ayant été régulièrement entretenus et possédant encore leurs caractéristiques d'origine.



Un des rares bâtiments secondaires se démarquant par la qualité de son état physique et de son état d'authenticité. Remise au 447, rue Père-Laporte, Maniwaki. IMG_7396.jpg



Exemple de bâtiment secondaire présentant un bon état d'authenticité, mais des carences au point de vue de l'état physique. Remise au 2, chemin de Blue Sea, Gracefield. IMG_7449.jpg

4.2 L'état d'authenticité (l'altération des édifices)

Contrairement à l'état de conservation, l'état d'authenticité se rapporte aux transformations qui, au fil des ans, ont été apportées à l'immeuble. L'état d'authenticité est jugé par rapport à l'état ancien ou d'origine (présupposé) de l'édifice et en fonction des caractéristiques du type architectural auquel il appartient.

Le lien entre l'état de conservation et l'état d'authenticité est souvent inversement proportionnel. En conséquence, bien que des rénovations effectuées au cours des dernières années aient certes amélioré l'état de conservation de plusieurs des édifices inventoriés, elles ont eu pour conséquence, la plupart du temps, de modifier leur état d'authenticité.

Tel que nous l'avons vu précédemment, les bâtiments secondaires présentent une meilleure intégrité architecturale que les bâtiments principaux. Ainsi, 88 % des bâtiments secondaires ont conservé au moins leurs revêtements et parfois leurs ouvertures anciennes (état d'authenticité *excellent* ou *bon*). Cette proportion baisse à 49 % dans le cas des bâtiments principaux.

Tableau 10. État d'authenticité des bâtiments inventoriés (en chiffres absolus)

	Excellent	Bon	Passable	Mauvais	Total
Bâtiments principaux	22	100	70	46	238
Bâtiments secondaires	9	70	10	0	89
Total	31	170	80	46	327

4.2.1 Les bâtiments principaux présentant une mauvaise intégrité architecturale

Près de 50 % des bâtiments principaux inventoriés ont subi des altérations assez importantes : disparition des revêtements, des ouvertures et des composants décoratifs anciens. Même si c'est plus rare, des modifications ont aussi été apportées à la volumétrie de certains bâtiments principaux.

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau n'échappe donc pas à la tendance généralisée observée depuis une trentaine d'années à l'échelle du Québec : le caractère patrimonial des édifices anciens est altéré par l'utilisation de matériaux ou de composants inappropriés. En conséquence, l'ancienneté et le caractère patrimonial ne sont pas toujours facilement perceptibles sur plusieurs des bâtiments inventoriés.

Heureusement, bon nombre des modifications apportées aux revêtements et aux ouvertures sont réversibles.

Exemples de bâtiments principaux dont l'intégrité architecturale a été altérée (état d'authenticité mauvais)



Chemin de la Rivière-Gatineau Sud, Bouchette, bâtiment principal dont la volumétrie a été modifiée, tout comme le revêtement et la majorité des ouvertures. 17A.jpg



Rue Principale, Messines, bâtiment principal qui a fait l'objet d'interventions inappropriées en ce qui a trait au revêtement mural et aux ouvertures. Le modèle et le format de ces dernières ont été modifiés. IMG_7754.jpg



Chemin Savard, Aumond, bâtiment principal en pièce sur pièce dont le carré d'origine a été considérablement modifié. 56C.jpg



Chemin de Blue Sea Nord, Blue Sea, bâtiment principal sur lequel des changements ont été apportés aux revêtements et aux ouvertures; ils demeurent cependant en bonne partie réversibles. IMG_7930.jpg

4.2.2 Les bâtiments principaux présentant une excellente intégrité architecturale

Seulement 9 % des bâtiments principaux inventoriés se distinguent par leur parfaite intégrité architecturale. Ces édifices ont conservé non seulement leurs revêtements d'origine, mais aussi les portes et les fenêtres anciennes, ainsi que des éléments décoratifs ou garde-corps d'origine.

Bien qu'ils soient surtout localisés à Maniwaki, on en trouve également dans les municipalités de Blue Sea, de Gracefield, de Kazabazua, de Low et de Montcerf-Lytton.



3^e Rang Nord, Montcerf-Lytton, maison ayant conservé une parfaite intégrité architecturale. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les murs en pièce sur pièce sont bien visibles. 85A.jpg



Le 218, rue Notre-Dame, Maniwaki, édifice présentant une parfaite intégrité architecturale quant à ses matériaux, ses ouvertures et ses éléments décoratifs, dont le garde-corps de type *stick style*. IMG_7042.jpg



Le 2, chemin George-Turnbull, Blue Sea, maison où tous les éléments d'origine sont en place (revêtements, ouvertures, composants décoratifs). IMG_7885.jpg



Le 37, rue Vaillancourt, Gracefield, où le revêtement de bardeau de bois, les fenêtres à grands carreaux et les garde-corps anciens ont été conservés. IMG_7539.jpg

4.3 Les ensembles architecturaux d'intérêt particulier

Certaines des municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau comprennent des ensembles offrant, selon nous, un intérêt particulier. Il s'agit de petites concentrations de bâtiments anciens et de certains ensembles de ferme inventoriés au cours du présent mandat.

Exceptionnellement, un ensemble d'intérêt particulier peut correspondre à un secteur qui présente un intérêt historique, en l'occurrence le site du moulin des Pères à Aumont.

Voici la liste des ensembles d'intérêt particulier que nous avons identifiés.

Aumont

Site du moulin des Pères et les propriétés sises à proximité (651, 656 et 701, rue Principale).

Bouchette

Ensemble d'une dizaine de bâtiments anciens de la rue Principale, au cœur du village, en plus de l'église et du presbytère (n^{os} 4 à 81, rue Principale).

Ensemble de la ferme des Six, 70, chemin de la Ferme-des-Six.

Déléage

Ensemble de ferme du 182, chemin de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.

Gracefield

Ensemble d'une dizaine de bâtiments anciens de la rue Principale (n^{os} 2 à 44), au cœur de la municipalité, en plus de l'église et du presbytère.

Ensembles de ferme suivants :

- 81, chemin du Détour-Brown;
- du chemin Lachapelle (sans numéro civique – n^o PIMIQ : 173400);
- 365, chemin Marks;
- 387, chemin Marks;
- chemin du Rapide-Faucher (sans numéro civique – n^o PIMIQ : 173397).

Kazabazua

Ensemble d'une quinzaine de bâtiments anciens, aux abords de la route 105 (n^{os} 307 à 398), au cœur du village.

Ensemble de ferme du 117, route 105.

Lac-Sainte-Marie

Ensemble d'une dizaine de bâtiments anciens au cœur du village, structuré autour de la rue de l'Église et du chemin de Lac-Sainte-Marie, en plus de l'église et du presbytère (n^{os} 110 à 165, chemin de Lac-Sainte-Marie).

Low

Petit ensemble formé du 34, chemin Brooks et du cimetière situé du côté opposé de la rue.

Ensemble architectural du 1122, route 105.

Ensemble d'une demi-douzaine de bâtiments anciens aux abords de la route 105 (n^{os} 924 à 952), au cœur du village.

Ensemble de ferme du 449, route 105.

Maniwaki

Ensemble d'une douzaine de bâtiments anciens aux abords de la rue Notre-Dame, entre les n^{os} 211 et 270.

Ensemble de bâtiments anciens formé par l'extrémité est de la rue des Oblats, une partie de la rue Comeau (site du Château Logue), la rue du Couvent et la rue Père-Laporte.

Ensemble de bâtiments anciens localisés aux abords de la rue Principale Sud, entre les rues Commerciale (au nord) et Montcalm (au sud).

Ensemble de bâtiments anciens, rue Laurier.

Ensemble de cinq entrepôts au 19, rue Principale Nord.

Ensemble de la ferme Gilmour-Nault.

4.4 Les édifices d'intérêt particulier

4.4.1 Les éléments à caractère exceptionnel

Un certain nombre d'éléments inventoriés se démarquent par leur caractère exceptionnel. Ils se distinguent sur le plan de la rareté ou de l'ancienneté. Huit éléments ont obtenu une valeur patrimoniale *exceptionnelle*, la cote la plus élevée à cet effet.

Tableau 11. Éléments à valeur patrimoniale exceptionnelle

Municipalité			Type d'élément	Nom officiel ou officieux
Aumond	574	rue Principale	Moulin à scie	
Bouchette	70	chemin de la Ferme-des-Six	Ensemble de ferme	Ferme des Six
Déléage	11	chemin Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	Moulin à scie	Moulin à scie Mantha
Déléage		Île Roy	Bâtiment en pièce sur pièce	Ancien poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson
Grand-Remous		chemin du Barrage-Mercier	Centrale et barrage hydroélectriques	Barrage Mercier
Low	76	chemin Paugan	Centrale et barrage hydroélectriques	Centrale de Paugan
Low	50	chemin McDonald		
Maniwaki/Egan-Sud			Ensemble de ferme	Ferme Gilmour-Nault

Nombreux jadis sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, les moulins à scie sont devenus très rares. Trois seulement ont été répertoriés par notre équipe, un à Kazabazua (Bender's Grist Mill), un à Aumond et un à Déléage (moulin à scie Mantha). Le premier, construit vers 1890, est maintenant converti en résidence et a donc perdu sa machinerie.

4.4.1.1 Moulin de la rue Principale, Aumond

Un moulin, situé au 574, de la rue Principale à Aumond, a conservé bon nombre de ses équipements.



IMG_0569.jpg



IMG_0571.jpg



IMG_0572.jpg



IMG_0581.jpg



IMG_0576.jpg



IMG_0577.jpg

4.4.1.2 Ensemble de la ferme des Six, Bouchette

L'ensemble de la ferme des Six à Bouchette est tout à fait exceptionnel, non seulement pour la MRC mais pour l'ensemble du Québec. Le nom du site fait allusion au fait que Bouchette correspondait au sixième portage qui devait être effectué en canot pour atteindre Maniwaki²⁸. La ferme était destinée à l'origine à fournir de la nourriture et des chevaux aux travailleurs des compagnies forestières²⁹.

L'histoire du site, l'architecture et le grand nombre de bâtiments en font un lieu tout à fait exceptionnel. Selon le propriétaire actuel, le plus récent des bâtiments de la ferme daterait de 1929; la date de construction des autres édifices n'est pas connue. Toujours selon la même source, la ferme aurait été érigée par la compagnie Edwards, puis occupée par la famille Cameron qui y élevait des chevaux.

En plus du bâtiment principal, le site compte présentement une douzaine de bâtiments secondaires anciens qui offrent une parfaite intégrité architecturale. Ils sont utilisés encore aujourd'hui à des fins agricoles. Un toit en forme d'arc brisé (presque semi-circulaire) particularise la plupart d'entre eux.



Une des granges-étables de la ferme des Six, à laquelle un autre bâtiment, au toit à deux versants droits celui-là, est annexé. IMG_7693.jpg



Une des granges-étables de la ferme des Six au toit en arc brisé. IMG_7680.jpg

²⁸ Pascal Chaussé. *Voyage sur la Gatineau*. Réseau des SADC, en collaboration avec la SADC Vallée-de-la-Gatineau, non daté, 25 pages, p. 10.

²⁹ *Ibid.*

Bergeron Gagnon inc., 2011



Vue d'ensemble de la ferme des Six. IMG_7696.jpg



Un des bâtiments secondaires de la ferme des Six, caractérisé par un revêtement de planche à feuillure, la forme en arc brisé de la toiture et les lanternons de ventilation. IMG_7691.jpg

4.4.1.3 Moulin à scie Mantha, Délage

Construit vers 1930, le moulin à scie Mantha a conservé la majorité de ses équipements et est encore fonctionnel. Les appareils seraient testés chaque année par le propriétaire actuel. Il semble s'agir du seul moulin ancien de la MRC encore opérationnel.



77A.jpg



77B.jpg



77D.jpg



77E.jpg



77C.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2011



77F.jpg

4.4.1.4 Ancien poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson

Situé sur l'île Roy, à Délage, ce bâtiment fut construit en 1850 pour servir de maison. Huit ans plus tard, la Compagnie de la baie d'Hudson en fit l'acquisition et l'exploita à titre d'annexe au fort de la rivière Désert jusqu'en 1874³⁰. Le marchand général Anastase Roy en fit l'acquisition à son tour en 1909 et il restaura le bâtiment à l'intention de ses fils.



Ancien poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson aujourd'hui transformé en chalet, île Roy, Délage. Le petit chalet de l'île.jpg



Détail du mur de l'ancien poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson, formé d'imposantes pièces de bois assemblées à queue d'aronde. Extérieur côté.jpg

Les murs sont d'origine (équarris, bousillés et blanchis une première fois en 1858, année au cours de laquelle la Compagnie de la baie d'Hudson a mis en place le toit actuel).

³⁰ Communication de M. Louis-André Hubert, 1^{er} décembre 2010.
Bergeron Gagnon inc., 2011

4.4.1.5 Barrages Mercier et Paugan

À la fin des années 1920, une série de barrages sont construits par la compagnie Canadian International Papier (CIP)³¹ sur la rivière Gatineau. Deux d'entre eux se trouvent sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau : les barrages Mercier (Grand-Remous) et Paugan (Low), respectivement érigés en 1926-1927 et 1927-1928³². Ces structures sont intimement associées à l'histoire et à l'économie des municipalités de la vallée de la Gatineau et constituent hors de tout doute des éléments d'intérêt exceptionnel pour la région.



Barrage Mercier, Grand-Remous. 97E.jpg

Le barrage Mercier a permis la création du lac Baskatong, un imposant lac artificiel (ou réservoir) d'une superficie de 413 km². Une centrale hydroélectrique y a été mise en service en 2008.



Détail des immenses évacuateurs de crue, barrage Mercier, Grand-Remous. 97B.jpg

³¹ Anastase Roy, *op. cit.*, p. 65.

³² *Ibid.*

Bergeron Gagnon inc., 2011

Une centrale hydroélectrique est érigée en 1928 au barrage de Paugan. Elle dégage une puissance de 202 MV. L'édifice en brique est extrêmement bien préservé.



Centrale de Paugan, Low. P1150136.jpg



P1150134.jpg



Détail du parapet en brique et du linteau en pierre, centrale de Paugan, Low.
P1150117.jpg


4.4.1.6 Le 50, chemin McDonald, Low

Localisé dans le secteur Brennan's Hill de Low, cet édifice serait, selon l'état actuel des connaissances, le plus ancien édifice de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau puisqu'il aurait été érigé vers 1840.



Le corps principal et le corps secondaire du 50, chemin McDonald, Low. P1140804.jpg

P1140802.jpg



Le corps secondaire en pièce sur pièce du 50, chemin McDonald, qui pourrait être la partie d'origine de l'édifice. P1140798.jpg

4.4.1.7 La Ferme Gilmour-Nault

La ferme Gilmour-Nault, localisée en partie sur le territoire de Maniwaki et en partie sur celui d'Egan-Sud, offre une valeur particulière à cause de la présence d'un grand nombre de bâtiments secondaires, de leur ancienneté, de l'intérêt historique du lieu et de l'âge du bâtiment principal. Ce dernier, un édifice en pièce sur pièce, date des environs de 1840-1845. La résidence est accompagnée d'une demi-douzaine de bâtiments secondaires anciens, dont une grange-étable et un poulailler. Au moins trois des bâtiments secondaires sont en pièce sur pièce.

La propriété est aménagée par Allan Gilmour (1816-1895) au milieu des années 1840. Il y exploitait une ferme destinée à approvisionner ses chantiers forestiers. Gilmour exploite alors l'une des plus importantes compagnies de bois en grume (non équarri) au Canada³³. Son entreprise est active dans la vallée de l'Outaouais et dans la région d'Ottawa notamment. Par la suite, la compagnie Charles Logue Co Ltd devient propriétaire des lieux et ce jusqu'en 1929. C'est à cette date que la propriété est acquise par Jean-Baptiste Nault³⁴. La famille Nault en est encore propriétaire aujourd'hui.



Au premier plan la résidence de la ferme Gilmour-Nault et à gauche un des bâtiments secondaires. IMG_2802.jpg



Poulailler et autre bâtiment secondaire de la ferme Gilmour-Nault. IMG_2798.jpg

³³ « Gilmour, Allan ». Dictionnaire biographique du Canada en ligne. <http://www.biographi.ca>.

³⁴ Communication de M. Louis-André Hubert, 12 octobre 2010.

Bergeron Gagnon inc., 2011

4.4.2 Les biens à valeur patrimoniale supérieure

Par ailleurs, une quarantaine d'éléments inventoriés se distinguent par leur valeur patrimoniale que nous avons jugée *supérieure*. Il s'agit pour la plupart d'édifices qui se démarquent par leur qualité architecturale, leur intégrité, leur rareté ou leur ancienneté. Bien qu'il regroupe surtout des bâtiments principaux, ce corpus renferme également des bâtiments secondaires, des constructions rares comme un pont, et un lieu d'intérêt historique, le site du moulin des Pères, à Aumond.

Tableau 12. Éléments à valeur patrimoniale supérieure

Municipalité			Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue	Date estimée
Aumond	route	Principale	Remise	Site du moulin des Pères		vers 1880
Aumond	574 route	Principale	Moulin à scie	Moulin à scie		vers 1920
Blue Sea	2 chemin	Georges-Turnbull	Bâtiment principal			vers 1900
Blue Sea	66 chemin d'	Orlo	Bâtiment principal			vers 1890
Bouchette	49 rue	Principale	Bâtiment principal			vers 1910
Déléage	162 chemin du	Lac-Kensington	Bâtiment principal			vers 1855
Gracefield	214 route	105	Laiterie			vers 1870
Gracefield	153 chemin du	Lac-Cayamant	Bâtiment principal			vers 1910
Gracefield	rue du	Pont	Pont			vers 1905
Gracefield	37 rue	Vaillancourt	Bâtiment principal			vers 1920
Kazabazua	307 route	105	Grange-étable			vers 1930
Kazabazua	181 chemin	Wiggins	Bâtiment principal			vers 1890
Lac-Sainte-Marie	132 chemin de	Lac-Sainte-Marie	Bâtiment principal			vers 1895
Low	route	105	Bateau	Remorqueur Siskin	1955	
Low	449 route	105	Grange-étable			vers 1930
Low	449 route	105	Ancienne grainerie	Grainerie		vers 1900
Low	449 route	105	Ancienne laiterie			vers 1945
Low	702 route	105	Grange-étable			vers 1920
Low	931 route	105	Bâtiment principal			vers 1900
Low	34 chemin	Brooks	Bâtiment principal		1859	
Low	34 chemin de	Martindale	Bâtiment principal			vers 1900

Low	8 chemin de la	Station	Ancienne gare			vers 1900
Maniwaki	231 rue	Commerciale	Ancien hôtel	Ancien hôtel Château Laurier		vers 1889
Maniwaki	125 rue	Laurier	Ancien bureau de poste		1926	
Maniwaki	218 rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers 1930
Maniwaki	270 rue	Notre-Dame	Ancien hôtel de ville		1931	
Maniwaki	rue des	Oblats	Bateau	Remorqueur Pythonga		vers 1927
Maniwaki	367 rue des	Oblats	Bâtiment principal	Maison Besner		vers 1925
Maniwaki	447 rue	Père-Laporte	Bâtiment principal	Maison Vaillancourt		vers 1850
Maniwaki	447 rue	Père-Laporte	Remise			vers 1900
Maniwaki	19 rue	Principale Nord	Entrepôt	Ensemble d'entrepôts		vers 1890
Maniwaki	165 rue	Principale Sud	Bâtiment principal	Magasin J. O. Hubert		vers 1925
Maniwaki	231 rue	Principale Sud	Bâtiment principal			vers 1915
Maniwaki	235 rue	Principale Sud	Bâtiment principal		1902	
Maniwaki	241 rue	Principale Sud	Bâtiment principal			vers 1880
Maniwaki	61 rue	Roy	Bâtiment principal			vers 1940
Maniwaki	68 rue	Roy	Bâtiment principal	Maison Anastase-Roy	1902	
Montcerf-Lytton	60 chemin du	4 ^e -Rang	Bâtiment principal			vers 1880
Montcerf-Lytton	189 chemin de	Lytton	Ancienne école de rang		1935	
Montcerf-Lytton	214 chemin de	Lytton	Bâtiment principal			vers 1920
Montcerf-Lytton	109 rue	Principale Sud	Magasin général	Magasin général Martineau		vers 1918
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau	182 chemin de la	Rivière-Gatineau	Grange-étable			vers 1870

Quelques-uns des édifices à valeur patrimoniale supérieure



Le 231, rue Principale Sud, Maniwaki. IMG_7235.jpg



Le 66, chemin d'Orlo, Blue Sea. IMG_7873.jpg



Le 931, route 105, Low. P1140716.jpg



Le 8, chemin de la Station, Low, ancienne gare. P1150051.jpg



Le 270, rue Notre-Dame, Maniwaki, ancien hôtel de ville. IMG_6994.jpg



Le 165, rue Principale Sud, Maniwaki, magasin J.O. Hubert. IMG_0706.jpg



Grange-étable au 307, route 105, Kazabazua. P1140702.jpg



Ancienne grainerie faisant partie d'un ensemble de bâtiments de ferme, au 449, route 105, Low. P1140765.jpg



Le 189, chemin de Lytton, Montcerf-Lytton, ancienne école. 87C.jpg



Rue Principale Sud, Montcerf-Lytton, magasin général Martineau. 80E.jpg

Le tableau suivant résume les valeurs patrimoniales qui ont été attribuées, selon l'échelle de notation du RPCQQ/PIMIQ.

Tableau 13. Sommaire des valeurs patrimoniales

Exceptionnelle ou 5	8
Supérieure ou 4	41
Bonne ou 3	148
Passable ou 2	141
Mauvaise ou 1	20
Total	358

4.5 Le problématiques spécifiques liées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti

4.5.1 Les mauvaises interventions


Certaines interventions inappropriées sur les bâtiments anciens ont pour effet d'altérer, à des niveaux divers, leur caractère patrimonial. Nous identifions ci-après les plus récurrentes.

Disparition des éléments décoratifs

Lors de la mise en place d'un nouveau matériau : enlèvement des éléments décoratifs qui donnent le cachet distinctif aux édifices anciens; en l'occurrence :

- les chambranles,
- les planches cornières.

À cela s'ajoute la disparition fréquente des éléments décoratifs rattachés aux galeries ou aux toitures.



Édifice de la rue Principale Sud présentant un mauvais état d'authenticité. Maniwaki IMG_7270.jpg

Fenêtres

Remplacement des fenêtres par un modèle dont le format est non conforme à celui d'origine.

Utilisation d'un modèle de fenêtre incompatible avec le type architectural de l'édifice.

Utilisation de modèles inappropriés par leur forme ou leur disposition.

Obturation de fenêtres.



Édifice de la route 105 présentant un mauvais état d'authenticité. Kazabazua. P1140618.jpg

Les revêtements

Disparition des revêtements anciens.

Disposition inappropriée d'un nouveau revêtement.

Largeur trop importante d'un revêtement comme le masonite ou clin d'aluminium.

Isolation des murs par l'extérieur.

Mise en place d'un matériau incompatible par sa texture ou sa forme.

Galeries et garde-corps


Mise en place d'un garde-corps dont les barreaux sont appliqués sur la lisse et la main courante.

Mise en place d'un garde-corps non ajouré (plein).

Garde-corps trop élevé (souvent prescrit par le Code national du bâtiment).

Corps secondaire

Ajout d'un corps secondaire dans l'alignement exact du mur du corps principal (absence de retrait)



Édifice de la rue Principale présentant un mauvais état d'authenticité. Bouchette. IMG_7572.jpg

4.5.1.1 Des édifices ayant un potentiel certain de mise en valeur

La comparaison des photos anciennes avec les photos actuelles permet de mieux comprendre l'ampleur des transformations apportées à certains édifices et, en même temps, tout leur potentiel de mise en valeur.



Le magasin de Foster Bennett et sa résidence à droite (aujourd'hui les 19 et 17, rue Principale Nord, Maniwaki), vers le début du 20^e siècle. La photo révèle la qualité de la vitrine d'origine et le type de fenêtres à l'étage. Centre d'archives de l'Outaouais de BAnQ, P5, S4, D79, photo parue dans Patrimoine Outaouais.



Le 19, rue Principale Nord aujourd'hui. IMG_2740.jpg



Société coopérative agricole de Maniwaki, vers 1950, 245, rue Champlain, Maniwaki. Patrimoine Outaouais, Fonds et collections. Référence : 003441; no fiche : 9781




Le 245, rue Champlain aujourd'hui. IMG_7569.jpg



Le 245, rue Champlain aujourd'hui. IMG_7578.jpg

La fenestration a été complètement modifiée du côté sud au rez-de-chaussée et un agrandissement a en outre été effectué du côté sud.

La comparaison des photos anciennes avec les photos actuelles permet de constater des changements assez importants dans les paysages architecturaux. C'est le cas notamment de la rue Roy à Maniwaki.



La rue Roy et, à l'arrière plan, le rue des Oblats, Maniwaki, après 1902 (date de construction de la maison Anastase-Roy). *Calendrier historique 1851 - 2001. 150^e de Maniwaki. Ville de Maniwaki, Imprimak Enr., 2001.*



Maison Anastase-Roy, 68, rue Roy, Maniwaki. Cet édifice a connu une intéressante évolution architecturale si l'on compare la photo actuelle avec la photo ancienne. IMG_7147.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Le 65, rue Roy, Maniwaki. S'il s'agit du même édifice que celui qui apparaît sur la photo ancienne, le 65, rue Roy a connu d'importantes transformations (dont le revêtement de brique dissimulé par un crépi). IMG_7514.jpg

4.5.2 L'état physique

Comme il a été vu plus haut, l'abandon ou l'absence d'entretien de plusieurs bâtiments secondaires affecte sérieusement la qualité de leur état physique. Cette importante problématique désavantage même sérieusement leur survie à court terme.

Cela touche principalement les plus anciens bâtiments, en l'occurrence ceux en pièce sur pièce, surtout dans la portion nord de la MRC.



Grange-étable en pièce sur pièce passablement détériorée, chemin de la Rivière-Gatineau, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. Elle est littéralement en train de s'effondrer. De nombreux autres bâtiments sont dans la même situation. IMG_0642.jpg



Le revêtement de la toiture de cette grange-étable est fortement détérioré, tout comme le mur-pignon, 3^e Rang Sud, Montcerf-Lytton. 76A.jpg

4.5.3 Autres problématiques

Parmi les autres problématiques liées, directement ou indirectement, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, nous constatons notamment :

- l'inexistence de mesures d'information et de sensibilisation sur les matériaux et les composants à utiliser sur un bâtiment ancien;
- les effets pernicioeux des programmes d'aide à la rénovation visant l'amélioration des logements dans les secteurs résidentiels dégradés et n'ayant pas de préoccupation « patrimoniale »;
- l'inexistence de programme d'aide financière ou technique;
- l'absence d'entente de développement culturel entre les municipalités, la MRC et le MCCCCF qui faciliterait la mise en œuvre de programmes d'aide technique ou financière;
- l'absence de réglementation spécifique au patrimoine (bâtiments et secteurs anciens); par exemple règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);
- la dévitalisation de quatre des 17 municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (Denholm, Kazabazua, Cayamant et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau).

5. Recommandations

5.1 Recommandations générales

Ce chapitre comprend une série de recommandations destinées à favoriser la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elles sont présentées selon leur ordre de priorité.

Les premières recommandations concernent principalement les mesures d'information et de sensibilisation au patrimoine.

Nous aimerions préciser que les mesures à caractère réglementaire et celles qui nécessitent l'utilisation de statuts juridiques devraient être mises en place à moyen ou à long terme, après que les citoyens auront été suffisamment informés et sensibilisés aux notions de patrimoine bâti. Toutefois, soulignons qu'il est possible d'introduire de telles mesures en tout temps, dépendant de contextes précis et de la volonté des citoyens ou des municipalités.

La mise en place de ces recommandations serait grandement facilitée par la création d'une entente de développement culturel entre le MCCCCF, la MRC et les municipalités.

1. Diffuser le contenu de la présente étude

Nous recommandons de diffuser le contenu de la présente étude aux citoyens, aux organismes concernés et au personnel des municipalités et de la MRC. Les faits saillants pourraient être diffusés sur les sites Internet des municipalités et des MRC ou lors de conférences de presse et de séances d'information, assorties de présentations de type « Power Point ».

2. Poursuivre l'acquisition de connaissances

Nous recommandons de poursuivre l'acquisition de connaissances sur le patrimoine bâti régional en réalisant les actions suivantes :

- recueil des informations historiques afin, notamment, de préciser les dates de construction des bâtiments inventoriés au cours du présent mandat et de recueillir toute autre information reliée à leurs fonctions passées et à leurs occupants;
- poursuite de l'inventaire des édifices construits avant 1950, y compris la mise à jour des photos des ponts couverts en bois;
- recherche de matériel iconographique (photos, cartes postales, etc.) auprès des citoyens en ce qui a trait aux édifices déjà inventoriés et ceux qui le seront dans l'avenir;
- recueil d'information historique sur les édifices associés de près ou de loin à l'industrie forestière;
- réalisation d'une étude de caractérisation des paysages.

3. Procéder à la mise en place de mesures destinées à sensibiliser les citoyens

Nous recommandons de procéder à la mise en place de mesures destinées à sensibiliser les citoyens au patrimoine bâti régional en réalisant les actions suivantes :

- préparation d'un imprimé ou de pages Internet consacrés au patrimoine régional; il pourrait s'agir d'un projet concernant l'ensemble de l'Outaouais, à l'intérieur duquel viendraient se placer les spécificités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;
- diffusion de capsules d'information consacrées au patrimoine bâti régional dans les hebdomadaires régionaux et municipaux;

- identification *in situ* des plus importants éléments d'intérêt patrimonial inventoriés en cours de mandat, soit par des plaques ou des panneaux de plus grandes dimensions.

4. Favoriser une meilleure intégration du patrimoine bâti à l'offre touristique régionale

Nous recommandons de favoriser une meilleure intégration du patrimoine bâti à l'offre touristique régionale. Une telle recommandation serait grandement facilitée par la réalisation d'une entente multipartite, impliquant notamment la CRÉO, la MRC, Tourisme Outaouais, les municipalités et le MCCCCF. Une entente de ce genre pourrait concerner éventuellement l'ensemble de la région outaouaise.

Cette recommandation pourrait se matérialiser notamment par :

- le développement de circuits thématiques imprimés basés sur les particularités de l'histoire et du patrimoine régional; ex. :
 - . la route de la drave et des barrages,
 - . les sites développés par les Oblats et leurs témoins bâtis,
 - . les bâtiments en pièce sur pièce et l'architecture agricole,
 - . la découverte des plans d'eau et des paysages culturels;
- la création de circuits numérisés (basés sur les mêmes thématiques) pouvant être téléchargés à partir d'un site Internet sur des appareils de type MP3.

5. Inscrire des édifices et des ensembles d'intérêt particulier au schéma d'aménagement

Nous recommandons à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau d'inscrire à son schéma d'aménagement régional révisé les ensembles d'intérêt particulier que nous avons identifiés ainsi que les éléments auxquels nous avons attribué une valeur patrimoniale *exceptionnelle* et *supérieure*.

À l'issue de l'étude de caractérisation des paysages dont nous recommandons la réalisation, les paysages d'intérêt pourraient également faire l'objet d'une identification au schéma d'aménagement régional révisé.

6. Utiliser des dispositions de la Loi sur les biens culturels

Nous recommandons que certains biens inventoriés soient assujettis aux dispositions de la Loi sur les biens culturels. Certains d'entre eux ont, selon nous, un intérêt national; aussi devraient-ils faire l'objet d'un classement par le MCCCCF. D'autres biens offrant un intérêt régional pourraient être constitués en sites du patrimoine ou cités monuments historiques par certaines des municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. La section 5.2 identifie les biens visés.

Soulignons que présentement les municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ne comptent aucun bien protégé par la Loi sur les biens culturels.

7. Mettre sur pied un programme d'aide à la rénovation « patrimoniale »

Nous recommandons qu'un programme d'aide à la rénovation « patrimoniale » soit mis sur pied par la MRC et les municipalités, de concert avec le MCCCCF et la Société d'habitation du Québec (SHQ). Les autres MRC de la région pourraient également être impliquées. Un tel programme pourrait être réparti sur plusieurs années et comprendre un certain nombre de volets, dont :

- un guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti³⁵;
- un service d'aide conseil en architecture pour les propriétaires de maisons anciennes, offert à tarif réduit;
- la mise sur pied d'un programme d'aide financière à la rénovation « patrimoniale »;
- l'intégration de préoccupations « patrimoniales » à l'intérieur du programme Rénovation Québec.

8. Adopter de règlements de PIIA

Nous recommandons l'adoption de règlements de PIIA par les municipalités où se retrouvent les plus importants ensembles de bâtiments patrimoniaux, en l'occurrence Maniwaki et Gracefield. Un règlement de PIIA pourrait aussi s'appliquer aux édifices auxquels nous avons attribué une valeur patrimoniale *exceptionnelle* et *supérieure*.

³⁵ Le guide de restauration produit pour la région de Chaudière-Appalaches en 2009 pourrait servir d'exemple à ce sujet.

9. Protéger le patrimoine agricole

Nous recommandons la mise en place de mesures destinées à assurer la conservation du patrimoine agricole, un élément identitaire de la MRC. De telles mesures impliquent la revitalisation ou le développement de l'agriculture. Il s'agit certes d'une ambitieuse intention qui concerne non seulement la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, mais l'ensemble de la région outaouaise, car il s'agit d'une problématique régionale. Cela nécessite la participation de différents intervenants, dont le MCCCCF, les municipalités, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). Les mesures découlant de cette intention pourraient se matérialiser notamment par :

- des crédits de taxes foncières;
- des mesures d'aide technique et financière visant à la consolidation des bâtiments agricoles anciens, dont ceux en pièce sur pièce.

5.2 Recommandations particulières

Élément ou site d'intérêt	Recommandation
Ferme des Six, Bouchette	Classement à titre de monument historique national par le MCCCCF
Moulin à scie Mantha, Délage	Citation en monument historique par la Municipalité
Ancien poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson, Délage	Classement à titre de monument historique national par le MCCCCF
Moulin à scie de la rue Principale, Aumont	Citation en monument historique par la Municipalité
Ferme Gilmour-Nault, Maniwaki/Egan Sud	Constitution d'un site du patrimoine par la Ville de Maniwaki et la Municipalité d'Egan-Sud
Les ensembles d'intérêt particulier identifiés à Maniwaki	Constitution de sites du patrimoine par la Ville de Maniwaki.
L'ensemble d'intérêt identifié au village de Bouchette	Constitution d'un site du patrimoine par la Municipalité de Bouchette
Tous les édifices à valeur patrimoniale <i>exceptionnelle et supérieure</i>	Adoption de règlements de PIIA

Conclusion

Avant d'amorcer le mandat d'inventaire et de caractérisation de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, le patrimoine bâti de cette entité régionale demeurait insoupçonné, méconnu et très peu documenté. C'est finalement un patrimoine riche et diversifié qui s'est offert à nous dans chacune des municipalités aux territoires souvent immenses.

Un corpus de 358 éléments d'intérêt patrimonial a été préparé, tout en faisant l'objet de fiches informatisées d'inventaire, transposées dans le répertoire national du MCCCCF (RPCQ/PIMIQ). L'inventaire a accordé la priorité aux constructions présentant une valeur d'âge élevée, une bonne intégrité architecturale, ou ayant une fonction spécifique. Les éléments inventoriés ne constituent pas la totalité des éléments d'intérêt patrimonial, mais en forment certainement la grande majorité.

Les éléments inventoriés sont surtout des bâtiments de type résidentiel ou dont la volumétrie s'y rattache (258 bâtiments). Construits entre 1840 et 1950 environ, ces édifices représentent une fort intéressante diversité de types architecturaux et de tendances stylistiques. Les éléments inventoriés représentent donc plus de 100 ans de l'évolution de l'histoire de l'architecture. En outre, une dizaine d'entre eux, antérieurs à 1860, font partie des plus anciennes constructions de la région outaouaise.

Le patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau repose par ailleurs sur un riche patrimoine agricole. Les travaux d'inventaire ont permis de recenser plus de 80 bâtiments secondaires, répartis au sein d'une quinzaine de catégories d'édifices. Des ensembles anciens de ferme, comprenant plus de trois bâtiments, particularisent la région. Aussi le caractère agricole est-il encore bien présent sur la majeure partie du territoire avec les fermes qui y sont exploitées, particulièrement dans la portion sud de la MRC.

Ce patrimoine agricole contribue à former des paysages culturels typiques, qui singularisent la MRC. En outre, les propriétés anciennes sont souvent mises en valeur par la proximité d'un plan d'eau, principalement la rivière Gatineau, mais aussi de très nombreux lacs à proximité desquels on retrouve encore des chalets anciens. Les paysages, le plus souvent de très grande qualité, offrent des panoramas et des points de vue distinctifs sur les terres agricoles et les plans d'eau.

Le patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est également constitué par plusieurs autres éléments tels des ponts couverts (5) et des ponts métalliques (2). C'est d'ailleurs dans la MRC que l'on retrouve le plus grand nombre de ponts couverts encore préservés en Outaouais.

Le patrimoine religieux singularise de surcroît le patrimoine de l'Outaouais avec sa trentaine de lieux de culte, ses 16 presbytères, ses 13 monuments, ses 18 cimetières d'intérêt patrimonial, ses 14 calvaires et croix de chemin ou croix de cimetière.

Le développement du territoire actuel de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a de tout temps été intimement lié à l'industrie forestière. Prenant le relais du commerce des fourrures au début du 19^e siècle, la coupe du bois et l'exportation du bois sous toutes ses formes ont, depuis environ deux siècles, rythmé le développement régional. Cette activité économique attire des investisseurs, des marchands, des ouvriers et des colons à la recherche de nouvelles terres, tout en favorisant la formation graduelle de hameaux et de villages.

Lorsque l'on prend la peine de s'y attarder, il subsiste encore heureusement de nombreux témoins bâtis de cette époque glorieuse. Aussi, les barrages, les tours d'observation des feux de forêt, les remorqueurs, des ensembles de ferme, des moulins à scie, les bâtiments en bois équarri ainsi que les bâtiments construits par la CIP à Maniwaki constituent-ils de précieux marqueurs identitaires qui évoquent le rôle majeur de cette industrie dans la MRC. Des emplacements d'intérêt historique comme le site du moulin des Pères à Aumond contribuent également à distinguer le patrimoine de la vallée de la Gatineau.

À l'instar des autres régions du Québec, le patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau s'est considérablement dégradé au cours des 30 dernières années. Les édifices domestiques ont malheureusement été altérés par des interventions souvent inadéquates. Il n'est donc pas surprenant de constater que la majorité des bâtiments d'intérêt patrimonial étudiés aient subi des modifications, parfois assez importantes. Heureusement, ces interventions sont souvent réversibles. Bien qu'encore présents, les composants et les matériaux traditionnels sont néanmoins en voie de devenir de plus en plus difficiles à trouver.

Néanmoins, 13 % des éléments contenus dans le corpus inventorié se démarquent du lot par une valeur patrimoniale *exceptionnelle* ou *supérieure*, en raison de leur ancienneté, de leur intégrité architecturale ou de leur rareté. Ces éléments bâtis deviennent donc des éléments à protéger en priorité, particulièrement des raretés à l'échelle nationale comme la ferme des Six à Bouchette et un ancien poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson à Délage.

Au problème de la perte d'authenticité de l'architecture ancienne, s'ajoute celui de la dégradation ou de l'abandon de bâtiments de ferme. Plusieurs d'entre eux sont dans un très mauvais état physique, lorsqu'ils ne sont pas carrément en ruines. L'abandon ou la dégradation de bâtiments anciens s'inscrit souvent dans le contexte de la dévitalisation de certaines municipalités de la MRC.

Comme l'inventaire n'est pas entièrement exhaustif, il reste encore beaucoup à faire pour mieux connaître le patrimoine bâti de la MRC. Le complément de l'inventaire s'impose. Le recueil de photos anciennes pourrait s'avérer fort utile à cet égard, notamment pour mieux révéler le caractère d'origine d'un bâtiment aujourd'hui modifié.

Des mesures de conservation et de mise en valeur s'imposent

Le patrimoine bâti de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau nécessite certes un programme de conservation et de valorisation.

L'information et la sensibilisation y joueraient un rôle de premier plan car l'engagement des citoyens est essentiel. Si certains propriétaires ont compris l'importance de la mise en application de principes simples d'entretien et de réparation, la majorité d'entre eux devraient être mieux sensibilisés aux notions de conservation du patrimoine bâti.

Nous proposons également la reconnaissance par la MRC et les municipalités des potentiels que nous avons identifiés ainsi que le recours à la Loi sur les biens culturels pour assurer la protection des plus importants éléments (les raretés sur les plans régional et national). Outre les mesures d'information et de sensibilisation, la valorisation du patrimoine bâti pour les autres catégories d'éléments inventoriés nécessitera certes la mise en place de mesures d'aide technique et de programmes d'aide financière, le tout de concert avec les organismes du milieu et de la région outaouaise.

Des investissements municipaux et gouvernementaux, notamment dans le cadre d'ententes de développement avec le MCCCCF, la SHQ et d'autres organismes gouvernementaux, seront donc nécessaires. À défaut de quoi, la lente mais inexorable détérioration du patrimoine de la région se poursuivra.

Bibliographie

Rapports et publications

Aubrey, Rick. *Le club de chasse et pêche Kensington*, Ottawa, Crowe Creations, 2010.

Bendwell et associés ltée. Comté de Gatineau. *Analyse du paysage architectural. Étude synchronique des lieux. Étude thématique de l'architecture*. Ministère des Affaires culturelles, novembre 1983, 191 pages.

Calendrier 2010. Ville de Maniwaki, 2010.

Calendrier historique 1851 – 2001. 150^e de Maniwaki. Ville de Maniwaki, Imprimak Enr., 2001.

Chatel, Dugald. *Les moulins d'Aumond. Les moulins à scie et à farine à la rivière Joseph à Sainte-Famille d'Aumond*. 21 décembre 2000, 5 pages.

Chaussé, Pascal. *Voyage sur la Gatineau*. Réseau des SADC, en collaboration avec la SADC Vallée-de-la-Gatineau, non daté, 25 pages.

En collaboration. *75^{ème} anniversaire, St-Félix de Valois – Lac Blue Sea, 1919 – 1994*. Blue Sea, 1994.

En collaboration. *Album souvenir. 150^e anniversaire de Maniwaki. 1851-2001*. Maniwaki. 2001, 72 pages.

En collaboration. *Renseignements sur le patrimoine culturel destinés aux municipalités régionales de comté tirés du macro-inventaire et utiles pour élaborer un schéma d'aménagement. Information patrimoniale à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau*, mai 1984, 25 pages et cartes.

Gaffield, Chad (dir.). *Histoire de l'Outaouais*. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 876 pages.

Lefebvre, Paul, Diana et Louise Rochon-Carle. *Bouchette et Cameron au fils des ans. 1843 – 1987*. Imprimak Enr., 1987, 882 pages.

Roy, Anastase. *Maniwaki et la vallée de la Gatineau*. Ottawa, Imprimerie du Droit, 1933, 256 pages.

S.A. *Rues Principales Maniwaki. Inventaire des bâtiments 2006, centre-ville*. Ville de Maniwaki, 2006.

Sites internet

« Gilmour, Allan ». Dictionnaire biographique du Canada en ligne. <http://www.biographi.ca>.

Site Internet de la Municipalité d'Aumont. <http://www.mrcvg.qc.ca/textes/mun-aumond.shtml>.

Site Internet de la Ville de Maniwaki. <http://www.ville.maniwaki.qc.ca/fr/tour.shtml>.

Site internet du RPCQ. <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca>.

Annexe 1 : Rubriques du fichier informatisé d'inventaire

Identification	No PIMIQ
	Nom
	Autre nom
	Statut BD
	MRC
	Municipalité
	Adresse (no civique)
	Odonyme (rue)
Données spatiales	
	GPS
Information historique	
	Année début (date de construction estimée)
	Synthèse historique
	Documents bibliographiques
	Liens Internet
Critères d'évaluation	
	Cote globale attribuée à l'édifice
Immobilier	
	Catégorie fonctionnelle
	Sous-catégorie fonctionnelle
Protection juridique	
	Statut juridique (implique le statut « inventorié »)
Données descriptives	
	État physique
	État d'authenticité
Formes et matériaux du corps principal	Plan au sol
	Nombre d'étages
	Groupement
Matériaux structuraux	Matériaux structuraux
Annexes	Annexes
Saillies	Saillies (3 choix)
Enveloppe	
Fondations	Matériaux
Élévations	Façade (mur ou murs concernés)
	Matériau dominant
Toit	Forme
	Matériau dominant
Ouvertures	
Portes	Porte principale (case à cocher)
	Type
	Sous-type
Fenêtres	Forme
	Type
Lucarnes	Forme
Ornementation	Ornementation (type d'ornement)
Typologie formelle	Typologie formelle (type ou style architectural)
	Photos

Annexe 2 : Liste illustrée des éléments d'intérêt inventoriés par municipalité

Note : la valeur patrimoniale est indiquée à l'aide d'un chiffre, selon l'échelle de notation du RPCQ/PIMIQ.

Les équivalences sont les suivantes :

5 : exceptionnelle;

4 : supérieure;

3 : bonne;

2 : passable;

1 : mauvaise.

Aumond chemin Grondin

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

25A.jpg

Aumond chemin Grondin 236

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1890
Date connue

26A.jpg

Aumond route Principale

Calvaire du cimetière Saint-
Cajetan

Calvaire



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue

IMG_0548.jpg

Aumond route Principale

Site du Moulin des Pères

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

IMG_6921.jpg

Aumond route Principale

Cimetière Saint-Cajetan

Cimetière



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_6977.jpg

185 **Aumond** route Principale 574

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1920
Date connue

IMG_0561.jpg

Aumond route Principale 574

Grotte



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1960
Date connue

IMG_0564.jpg

Aumond route Principale 574

Moulin à scie



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_0569.jpg

Aumond route Principale 651

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

img_6961.jpg

Aumond route Principale 656

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_0551.jpg

Aumond route Principale 701



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1880
Date connue

IMG_6949.jpg

Aumond route Principale 701

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1920
Date connue

IMG_6954.jpg

Aumond route Principale 1365

La Pourvoirie du Castor Blanc

Remise



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1880
Date connue

IMG_6884.jpg

Aumond route Principale 1365

La Pourvoirie du Castor Blanc

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

IMG_6899.jpg

Aumond chemin Savard 20

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue

56C.jpg

186 Aumond chemin Savard 22

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue

57A.jpg

Aumond chemin de la Traverse 328

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison cubique
Date estimée
1920
Date connue

27C.jpg

Blue Sea chemin de Blue Sea Nord 2

École Saint-François-de-Sales

École



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1945
Date connue
1945

IMG_7923.jpg

Blue Sea chemin de Blue Sea Nord 4

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1940
Date connue

IMG_7930.jpg

Blue Sea chemin de Blue Sea Nord 78

Grange-étable



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1925
Date connue

37D.jpg

Blue Sea chemin de Blue Sea Nord 78



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison cubique**
Date estimée 1925
Date connue
37A.jpg

Blue Sea chemin Georges-Turnbull 2



Bâtiment principal
État d'authenticité **Excellent**
Valeur patrimoniale 4
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1900
Date connue
IMG_7885.jpg

Blue Sea chemin du Lac-Long 271



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1890
Date connue
19A.jpg

Blue Sea chemin du Lac-Long 271



Grange-étable
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Aucun**
Date estimée 1920
Date connue
20B.jpg

Blue Sea chemin d' Orlo 42

Chalet Ranger



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1916
Date connue 1916
IMG_7957.jpg

187 Blue Sea chemin d' Orlo 46



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1905
Date connue
IMG_7945.jpg

Blue Sea chemin d' Orlo 66



Bâtiment principal
État d'authenticité **Excellent**
Valeur patrimoniale 4
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1890
Date connue
IMG_7873.jpg

Blue Sea rue Principale 10



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1910
Date connue
IMG_7903.jpg

Blue Sea rue Principale 13

Maison Hyacinthe-Gauthier



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1895
Date connue 1895
IMG_7896.jpg

Blue Sea rue Principale 16



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1940
Date connue
IMG_7883.jpg

Blue Sea chemin de la Tour



Tour de feu

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1945
Date connue

Tour-Mt-
Morieux 2004 1.jpg

Bois-Franc route 105

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

70A.jpg

Bois-Franc route 105 | 364

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

78D.jpg

Bois-Franc route 105 | 454

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
cubique**
Date estimée
1920
Date connue

64B.jpg

Bois-Franc route 105 | 500

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1890
Date connue

69A.jpg

Bois-Franc route 105 | 518

Grange-étable



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

65A.jpg

Bois-Franc route 105 | 685

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1900
Date connue

68A.jpg

Bois-Franc route 105 | 700

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Maison
cubique**
Date estimée
1940
Date connue

66A.jpg

Bouchette chemin du Cimetière

Cimetière Saint-Gabriel

Cimetière



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1950
Date connue

IMG_7966.jpg

Bouchette chemin de la Ferme-des-Six | 70

Ferme des Six

Ensemble de
ferme



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

IMG_7686.jpg

Bouchette chemin de la Ferme-des-Six 193

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue
IMG_0515.jpg

Bouchette chemin de la Ferme-des-Six 193

École de rang



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1925
Date connue
IMG_0528.jpg

Bouchette chemin de la Ferme-des-Six 275

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue
IMG_0542.jpg

Bouchette rue Major 6

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1945
Date connue
IMG_7647.jpg

Bouchette rue Major 8

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**
Date estimée
1945
Date connue
IMG_7641.jpg

189 Bouchette rue du Pont

Pont



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1909
Date connue
1909
IMG_7661.jpg

Bouchette rue du Pont 4

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
cubique**
Date estimée
1940
Date connue
IMG_7612.jpg

Bouchette rue du Pont 29

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Maison
cubique**
Date estimée
1940
Date connue
IMG_7616.jpg

Bouchette rue du Pont 66

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1930
Date connue
IMG_7623.jpg

Bouchette rue Principale 4

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1900
Date connue
P1140352.jpg

Bouchette rue Principale 4

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue
P1140363.jpg

Bouchette rue Principale 4

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1920
Date connue
P1140365.jpg

Bouchette rue Principale 18

Ancienne école



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1910
Date connue
IMG_7552.jpg

Bouchette rue Principale 30

Ancienne
Banque
Nationale



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1930
Date connue
IMG_7566.jpg

Bouchette rue Principale 31

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1946
Date connue
IMG_7572.jpg

190 Bouchette rue Principale 36

Centre municipal



Bâtiment
principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Boomtoun
Date estimée
1940
Date connue
IMG_7589.jpg

Bouchette rue Principale 37

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Maison cubique
Date estimée
1940
Date connue
IMG_7580.jpg

Bouchette rue Principale 49

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
4
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1910
Date connue
P1150006.jpg

Bouchette rue Principale 51

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1935
Date connue
IMG_7609.jpg

Bouchette rue Principale 81

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1900
Date connue
P1140965.jpg

Bouchette rue Principale 81

Étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue
P1140978.jpg

Bouchette rue Principale 81

Croix de chemin



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1950
Date connue
P1140986.jpg

Bouchette rue Principale 81

Hangar



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue
P1140992.jpg

Bouchette rue Principale 129

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1870
Date connue
P1140954.jpg

Bouchette chemin de la Rivière-Gatineau Nord

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1875
Date connue
P1140916.jpg

191 Bouchette chemin de la Rivière-Gatineau Nord

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue
P1140922.jpg

Bouchette chemin de la Rivière-Gatineau Nord 42

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1880
Date connue
IMG_7719.jpg

Bouchette chemin de la Rivière-Gatineau Nord 218

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1940
Date connue
P1140929.jpg

Bouchette chemin de la Rivière-Gatineau Sud 106

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison
cubique
Date estimée
1910
Date connue
17A.jpg

Cayamant chemin Brousseau 9

Maison Brousseau

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison de
colonisation
Date estimée
1920
Date connue
42C.jpg

Cayamant chemin du Curé-Latourelle



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

47A.jpg

Cayamant chemin de l'École **1**
École Sainte-Thérèse



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1955
Date connue

45A.jpg

Cayamant chemin du Lac-à-Larche **302**



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

46A.jpg

Cayamant chemin du Lac-à-Larche **407**



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1960
Date connue

48A.jpg

Cayamant chemin du Lac-Cayamant **589**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1920
Date connue

41C.jpg

192 Cayamant chemin Lamarche **6**



Ancien chalet

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

44C.jpg

Cayamant rue Principale **689**



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

Date estimée
1880
Date connue

43C.jpg

Déléage

Ancien poste de traite



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
5
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1850
Date connue
1850

Date estimée
1850
Date connue

Le-petit-chalet-de-Lille.
png

Déléage chemin de la Baie-Davis **78**



Ancienne école de rang

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue

IMG_0670.jpg

Déléage boulevard Déléage



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

49A.jpg

Déleage chemin de la Ferme-Joseph | 117



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
2

Style
Maison de colonisation

Date estimée
1900

Date connue

55A.jpg

Déleage chemin de la Ferme-Joseph | 477



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
2

Style
Maison de colonisation

Date estimée
1900

Date connue

51B.jpg

Déleage chemin du Lac-Kensington | 162
La «vieille maison»



État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
4

Style
Maison de colonisation

Date estimée
1850

Date connue

52B.jpg

Déleage chemin du Lac-Kensington | 162



Club de chasse et pêche

État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
2

Style
aucun

Date estimée
1946

Date connue

53A.jpg

Déleage chemin du Lac-Kensington | 162



Maison du gardien

État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
2

Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1946

Date connue

54A.jpg

193 **Déleage** chemin des Ormes | 7



Glacière

État d'authenticité
Passable

Valeur patrimoniale
2

Style
Aucun

Date estimée
1880

Date connue

Terrier été 2008 087.jpg

Déleage chemin Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 11
Moulin à scie Mantha



Moulin à scie

État d'authenticité
Passable

Valeur patrimoniale
5

Style
Aucun

Date estimée
1930

Date connue

77A.jpg

Déleage chemin de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 182



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais

Valeur patrimoniale
2

Style
Maison de colonisation

Date estimée
1900

Date connue

50B.jpg

Déleage chemin de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 182



Ensemble de ferme

État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
3

Style
Aucun

Date estimée
1870

Date connue

P1140936.jpg

Denholm chemin du Poisson-Blanc | 433



Grange-étable

État d'authenticité
Bon

Valeur patrimoniale
2

Style
Aucun

Date estimée
1890

Date connue

IMG_9962.jpg

Egan-Sud route 105

Cimetière



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1910
Date connue

62A.jpg

Egan-Sud route 105

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1940
Date connue

63A.jpg

Egan-Sud chemin de l' Aigle 52

Bâtiment
principal




État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun
Date estimée
1910
Date connue

72C.jpg

Egan-Sud chemin de Montcerf 247

Grange-étable



État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

71A.jpg

Gracefield route 105

Croix de chemin



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1950
Date connue

IMG_6445.jpg

194 **Gracefield** route 105

Calvaire du cimetière de
Gracefield

Calvaire



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1965
Date connue
1965

IMG_7507.jpg

Gracefield route 105

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

IMG_7517.jpg

Gracefield route 105 12

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1940
Date connue

IMG_7541.jpg

Gracefield route 105 131

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1900
Date connue

32A.jpg

Gracefield route 105 214

Laiterie



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1870
Date connue

36A.jpg

Gracefield route 105 330

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1910
Date connue
P1140338.jpg

Gracefield route 105 330

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1910
Date connue
P1140344.jpg

Gracefield route 105 871

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue
IMG_7523.jpg

Gracefield route 105 933

Bâtiment principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1925
Date connue
61A.jpg

Gracefield chemin de Blue Sea

Croix de chemin



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1950
Date connue
IMG_6433.jpg

195 Gracefield chemin de Blue-Sea 2

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue
IMG_7449.jpg

Gracefield chemin du Détour-Brown 81

Ensemble de ferme



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1880
Date connue
33K.jpg

Gracefield chemin Draper 7

École de rang



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1920
Date connue
13A.jpg

Gracefield chemin du Lac-Cayamant 6

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1930
Date connue
59A.jpg

Gracefield chemin du Lac-Cayamant 153

Bâtiment principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1910
Date connue
58A.jpg

Gracefield chemin du Lac-des-Îles 55



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1900**
Date connue
23B.jpg

Gracefield chemin du Lac-des-Îles 203




Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1900**
Date connue
21B.jpg

Gracefield chemin du Lac-des-Îles 203



Grange-étable
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée **1880**
Date connue
22C.jpg

Gracefield chemin Lachapelle



Ensemble de ferme
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée **1870**
Date connue
1A.jpg

Gracefield chemin Lachapelle



Grange-étable
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Aucun**
Date estimée **1910**
Date connue
2A.jpg

196 Gracefield chemin Laprise 65



Bâtiment principal
État d'authenticité **Mauvais**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1865**
Date connue
39A.jpg

Gracefield chemin Marks 365



Ensemble de ferme
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée **1890**
Date connue
35E.jpg

Gracefield chemin Marks 365



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison mansardée**
Date estimée **1890**
Date connue
35C.jpg

Gracefield chemin Marks 387



Ensemble de ferme
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée **1900**
Date connue
34K.jpg

Gracefield chemin Marks 387



Bâtiment principal
État d'authenticité **Mauvais**
Valeur patrimoniale 2
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée **1900**
Date connue
34B.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort



Croix de chemin

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

3A.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort 60



Bâtiment
principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

10A.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort 1035



Chalet

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

7A.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort 1035



Chalet

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1890
Date connue

9C.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort 1039



Chalet

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1900
Date connue

8A.jpg

197 Gracefield chemin de Point Comfort 1042



Chalet

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1900
Date connue

6A.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort 1051



Chalet

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néogothique

Date estimée
1890
Date connue

5C.jpg

Gracefield chemin de Point Comfort 1124



Ancienne école
de rang

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

4C.jpg

Gracefield chemin du Poisson-Blanc 471



Bâtiment
principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1940
Date connue

11A.jpg

Gracefield chemin du Poisson-Blanc 471



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1920
Date connue

12A.jpg

Gracefield rue du **Pont**

Pont



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1905
Date connue
P1150172.jpg

Gracefield rue Principale

Calvaire du cimetière de Notre-Dame-de-la-Visitation

Calvaire



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1965
Date connue

Gracefield rue Principale 2

Bâtiment principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Vernaculaire
américain
Date estimée
1910
Date connue

Gracefield rue Principale 17

Ancienne école



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1945
Date connue

IMG_7438.jpg

Gracefield rue Principale 19

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison
cubique
Date estimée
1940
Date connue

198 Gracefield rue Principale 26

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison
cubique
Date estimée
1940
Date connue

Gracefield rue Principale 34

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison
cubique
Date estimée
1940
Date connue

Gracefield rue Principale 35

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1940
Date connue

Gracefield rue Principale 38

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison
cubique
Date estimée
1930
Date connue

Gracefield rue Principale 40

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison
cubique
Date estimée
1930
Date connue

Gracefield rue Principale 42



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 1
Style **Maison cubique**
Date estimée 1948
Date connue

IMG_7497.jpg


Gracefield rue Principale 44



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison cubique**
Date estimée 1930
Date connue

IMG_7505.jpg

Gracefield chemin du Rapide-Faucher



Ensemble de ferme
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée 1880
Date connue

16A.jpg

Gracefield chemin du Rapide-Faucher 5



Ancienne école de rang
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Aucun**
Date estimée 1940
Date connue

31A.jpg

Gracefield chemin du Rapide-Faucher 60



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1880
Date connue

15B.jpg

199 Gracefield chemin de la Rivière-Gatineau 4



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Aucun**
Date estimée 1920
Date connue

14A.jpg

Gracefield chemin Rochon 2



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1900
Date connue

40C.jpg

Gracefield rue Saint-Eugène 100



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1900
Date connue

38B.jpg

Gracefield rue Saint-Joseph 6



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison cubique**
Date estimée 1935
Date connue

IMG_7401.jpg

Gracefield rue Saint-Joseph 13



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison cubique**
Date estimée 1925
Date connue

IMG_7460.jpg

Gracefield rue Saint-Joseph 63



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1940
Date connue

IMG_7410.jpg

Gracefield rue Saint-Joseph 67



Ancienne Académie Saint-Joseph

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1947
Date connue
1947

IMG_7417.jpg

Gracefield rue Saint-Joseph 97



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison mansardée
Date estimée
1910
Date connue

IMG_7423.jpg

Gracefield rue Vaillancourt 37



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1920
Date connue

IMG_7539.jpg

Grand-Remous route 105 816



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

67A.jpg

200 Grand-Remous route 105 999



Garage

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Boomtoun
Date estimée
1957
Date connue

28A.jpg

Grand-Remous route 105 999



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Aucun
Date estimée
1950
Date connue

29C.jpg

Grand-Remous route 105 999



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1935
Date connue

30A.jpg

Grand-Remous chemin du Barrage-Mercier 22 Barrage Mercier



Centrale et barrage hydroélectriques

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
5
Style
Aucun
Date estimée
1924
Date connue
1924

97A.jpg

Grand-Remous chemin Harry-Johns 87



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

Pat_bati.jpg

Kazabazua route 105

Ancienne forge



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2819.jpg

Kazabazua route 105

Cimetière Hill Crest



Cimetière

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue

IMG_6452.jpg

Kazabazua route 105

Grange-étable




État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1140903.jpg

Kazabazua route 105

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1140907.jpg

Kazabazua route 105 117

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable

Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1850
Date connue

P1140642.jpg

201 Kazabazua route 105 117

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

P1140650.jpg

Kazabazua route 105 117

grange



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

P1140659.jpg

Kazabazua route 105 117

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1140668.jpg

Kazabazua route 105 307

Grange-étable



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1140702.jpg

Kazabazua route 105 314

Ancien moulin Bender / Bender's Ancien moulin Grist Mill



État d'authenticité
Mauvais

Valeur patrimoniale
3
Style
Maison mansardée
Date estimée
1890
Date connue

P1140884.jpg

Kazabazua route 105 332



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

P1140618.jpg

Kazabazua route 105 334



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

P1140611.jpg

Kazabazua route 105 341



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1900
Date connue

IMG_2831.jpg

Kazabazua route 105 344



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1890
Date connue

P1140601.jpg

Kazabazua route 105 346



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1890
Date connue

P1140597.jpg

202 Kazabazua route 105 350



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1890
Date connue

P1140587.jpg

Kazabazua route 105 353



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1900
Date connue

P1140579.jpg

Kazabazua route 105 361



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

P1140564.jpg

Kazabazua route 105 364

Magasin général Irwin

Magasin général



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Boomtown

Date estimée
1930
Date connue

P1140568.jpg

Kazabazua route 105 367



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1890
Date connue

P1140548.jpg

Kazabazua route 105 376



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Néogothique

Date estimée
1880
Date connue

P1140541.jpg

Kazabazua route 105 379



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1890
Date connue

P1140535.jpg

Kazabazua route 105 382

Maison Chamberlain



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1870
Date connue

P1140525.jpg

Kazabazua route 105 389



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

P1140519.jpg

Kazabazua route 105 506



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

P1150164.jpg

203 Kazabazua route 301



Incinérateur

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1945
Date connue

IMG_6422.jpg

Kazabazua chemin de la Gare-d'Aylwin 13



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1910
Date connue

P1150008.jpg

Kazabazua chemin de la Gare-d'Aylwin 13



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1150027.jpg

Kazabazua chemin de la Gare-d'Aylwin 13



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

P1150029.jpg

Kazabazua chemin de la Gare-d'Aylwin 157



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Néogothique

Date estimée
1880
Date connue

P1150037.jpg

Kazabazua chemin Rochon 32

Maison Ronald-Rochon

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1860
Date connue
P1140697.jpg

Kazabazua chemin Wiggins 181

Bâtiment principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1890
Date connue
IMG_6411.jpg

Lac-Sainte- rue Henri 23
Marie

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Maison cubique
Date estimée
1930
Date connue
P1140500.jpg

Lac-Sainte- rue Henri 23
Marie

Remise



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue
P1140505.jpg

Lac-Sainte- rue Henri 23
Marie

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1880
Date connue
P1140507.jpg

204 Lac-Sainte- chemin de Lac-Sainte-Marie
Marie

Cimetière Lac-Sainte-Marie

Cimetière



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1950
Date connue
P1140390.jpg

Lac-Sainte- chemin de Lac-Sainte-Marie 110
Marie

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1940
Date connue
P1140482.jpg

Lac-Sainte- chemin de Lac-Sainte-Marie 112
Marie

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Boomtown
Date estimée
1920
Date connue
P1140477.jpg

Lac-Sainte- chemin de Lac-Sainte-Marie 116
Marie

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison mansardée
Date estimée
1890
Date connue
P1140473.jpg

Lac-Sainte- chemin de Lac-Sainte-Marie 128
Marie

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1928
Date connue
P1140467.jpg

Lac-Sainte-Marie chemin de Lac-Sainte-Marie 132



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **4**
Style **Maison mansardée**
Date estimée **1895**
Date connue
P1140456.jpg

Lac-Sainte-Marie chemin de Lac-Sainte-Marie 141



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Maison mansardée**
Date estimée **1900**
Date connue
P1140452.jpg

Lac-Sainte-Marie chemin de Lac-Sainte-Marie 153



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Maison cubique**
Date estimée **1935**
Date connue
P1140448.jpg

Lac-Sainte-Marie chemin de Lac-Sainte-Marie 165



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale **1**
Style **Aucun**
Date estimée **1935**
Date connue
P1140436.jpg

Lac-Sainte-Marie chemin du Lac-Vert 143



Grange-étable
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Aucun**
Date estimée **1930**
Date connue
P1140426.jpg

205 Lac-Sainte-Marie chemin Lagarde 35



grange
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Aucun**
Date estimée **1880**
Date connue
P1140411.jpg

Lac-Sainte-Marie chemin Lagarde 35



Remise
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Aucun**
Date estimée **1880**
Date connue
P1140421.jpg

Low route 105

Remorqueur Siskin

Bateau



État d'authenticité **Excellent**
Valeur patrimoniale **4**
Style **Aucun**
Date estimée **1955**
Date connue **1955**
IMG_2842.jpg

Low route 105

Grange-étable



État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Aucun**
Date estimée **1920**
Date connue
P1140746.jpg

Low route 105

Grange-étable



État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Aucun**
Date estimée **1930**
Date connue
P1140791.jpg

Low route 105 234



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

P1140816.jpg

Low route 105 234

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

P1140826.jpg

Low route 105 234

grange



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

P1140828.jpg

Low route 105 357

Magasin général A. St.-Jean

Magasin général



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1927
Date connue
1927

P1140782.jpg

Low route 105 366

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

P1140846.jpg

206 Low route 105 449



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1860
Date connue

P1140751.jpg

Low route 105 449

Grange-étable



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

P1140758.jpg

Low route 105 449

Ancienne grainerie



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

P1140765.jpg

Low route 105 449

Ancienne écurie



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

P1140766.jpg

Low route 105 449

Ancienne laiterie



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1945
Date connue

P1140771.jpg

Low route 105 449

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue
P1140778.jpg

Low route 105 702

Grange-étable



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1920
Date connue
P1140852.jpg

Low route 105 702

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1900
Date connue
P1140857.jpg

Low route 105 853

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1890
Date connue
P1140728.jpg

Low route 105 853

grange



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue
P1140738.jpg

207 Low route 105 853

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1920
Date connue
P1140740.jpg

Low route 105 924

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1935
Date connue
P1140862.jpg

Low route 105 931

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison
mansardée**
Date estimée
1900
Date connue
P1140716.jpg

Low route 105 940

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**
Date estimée
1900
Date connue
P1140867.jpg

Low route 105 941

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1940
Date connue
P1140722.jpg

Low route 105 950 B



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1860
Date connue

P1140869.jpg

Low route 105 952



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1940
Date connue

P1140877.jpg

Low route 105 1122



Ensemble de ferme

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue

P1150153.jpg

Low chemin Brennan 6



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1930
Date connue

P1140834.jpg

Low chemin Brennan 6



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1940
Date connue

P1140836.jpg

208 Low chemin Brooks



Cimetière

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

IMG_0440.jpg

Low chemin Brooks 5



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison mansardée
Date estimée
1910
Date connue

P1150097.jpg

Low chemin Brooks 34



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1859
Date connue
1859

IMG_0450.jpg

Low chemin de Martindale 34



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Néoclassique
Date estimée
1900
Date connue

P1150106.jpg

Low chemin de Martindale 40



Ancien hôtel

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1923
Date connue

IMG_0435.jpg

Low chemin McDonald 7



Bâtiment principal

État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Maison de colonisation
Date estimée 1870
Date connue

P1140792.jpg

Low chemin McDonald 50



Bâtiment principal

État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 5
Style Maison de colonisation
Date estimée 1840
Date connue

P1140802.jpg

Low chemin McDonald 50



Grange-étable

État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Ancun
Date estimée 1860
Date connue

P1140810.jpg

Low chemin Paugan 6



Ancienne école de rang

État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Ancun
Date estimée 1925
Date connue

IMG_0427.jpg

Low chemin Paugan 76

Centrale de Paugan



Centrale et barrage hydroélectriques

État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 5
Style Ancun
Date estimée 1928
Date connue 1928

P1150136.jpg

209 Low chemin de la Station 8



Ancienne gare

État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 4
Style Ancun
Date estimée 1900
Date connue

P1150051.jpg

Low chemin Sullivan 274

Grange-étable



État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Ancun
Date estimée 1930
Date connue

P1150077.jpg

Maniwaki rue Champlain 245

Coopérative agricole



Bâtiment principal

État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Ancun
Date estimée 1935
Date connue 1935

IMG_7369.jpg

Maniwaki rue Comeau

Tour de feu



État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 3
Style Ancun

Date estimée 1945
Date connue

IMG_0717.jpg

Maniwaki rue Commerciale 100

Ancien garage de la CIP



Garage

État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 1
Style Ancun
Date estimée 1940
Date connue 1940

IMG_7197.jpg

Maniwaki rue Commerciale 183



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Maison cubique
Date estimée 1920
Date connue
IMG_7096.jpg

Maniwaki rue Commerciale 231

Ancien hôtel Château Laurier

Ancien hôtel



État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 4
Style Aucun
Date estimée 1889
Date connue
IMG_7107.jpg

Maniwaki rue Forestry 218

Maison Grey / Maison des cadres de la CIP

Bâtiment principal



État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1890
Date connue
IMG_7178.jpg

Maniwaki rue Gilmour

Maison Gilmour-Nault

Bâtiment principal



État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 5
Style Maison de colonisation
Date estimée 1845
Date connue
IMG_2784.jpg

Maniwaki rue Gilmour

Ensemble de ferme

Ensemble de bâtiments secondaires



État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 5
Style Aucun
Date estimée 1840
Date connue
IMG_2794.jpg

210 Maniwaki rue Gilmour 96



Bâtiment principal
État d'authenticité Mauvais
Valeur patrimoniale 2
Style Maison de colonisation
Date estimée 1890
Date connue
IMG_2775.jpg

Maniwaki rue Guérette 441

Silo



État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Aucun
Date estimée 1910
Date connue
IMG_2812.jpg

Maniwaki rue Hill 279

Maison Watson

Bâtiment principal



État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1890
Date connue
IMG_2714.jpg

Maniwaki rue Laurier 125

Ancien bureau de poste



État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 4
Style Aucun
Date estimée 1926
Date connue 1926
IMG_7350.jpg

Maniwaki rue Laurier 127

Bâtiment principal



État d'authenticité Mauvais
Valeur patrimoniale 2
Style Maison cubique
Date estimée 1920
Date connue
IMG_7131.jpg

Maniwaki rue Laurier 145



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1910
Date connue
IMG_7124.jpg

Maniwaki rue Laurier 153

Ancien Théâtre Plaza



Bâtiment principal
État d'authenticité Mauvais
Valeur patrimoniale 2
Style Boomtown
Date estimée 1925
Date connue
IMG_7119.jpg

Maniwaki rue Montcalm 141

Maison John-Holfsten-Ramberg



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1909
Date connue 1909
IMG_2694.jpg

Maniwaki rue Montcalm 153

Maison Ardis-Hubert



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1900
Date connue
IMG_2707.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 207



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1925
Date connue
IMG_7080.jpg

211 Maniwaki rue Notre-Dame 211



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Queen Anne
Date estimée 1925
Date connue
IMG_7096.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 214



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Ancun
Date estimée 1869
Date connue
IMG_7081.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 215



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Maison cubique
Date estimée 1940
Date connue
IMG_7070.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 218



Bâtiment principal
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Maison cubique
Date estimée 1930
Date connue
IMG_7042.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 220



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1910
Date connue
IMG_7029.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 221

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Néoclassique
Date estimée
1910
Date connue

IMG_7048.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 224

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1915
Date connue

IMG_7146.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 225

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Éclectisme
Date estimée
1920
Date connue

IMG_7359.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 240

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1935
Date connue

IMG_7019.jpg

Maniwaki rue Notre-Dame 248

Ancienne Académie du Sacré-Cœur



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Art déco
Date estimée
1935
Date connue
1935

IMG_7009.jpg

212 Maniwaki rue Notre-Dame 270

Ancien hôtel de ville



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Néoclassique
Date estimée
1931
Date connue
1931

IMG_6994.jpg

Maniwaki rue des Oblats

Remorqueur Pythonga

Bateau



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1927
Date connue

IMG_0690.jpg

Maniwaki rue des Oblats 367

Maison Besner

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison cubique
Date estimée
1925
Date connue

IMG_7336.jpg

Maniwaki rue Père-Laporte 447

Maison Vaillancourt

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1850
Date connue

IMG_7390.jpg

Maniwaki rue Père-Laporte 447

Remise



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

IMG_7396.jpg

Maniwaki rue Père-Laporte 449



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Maison mansardée
Date estimée 1890
Date connue

IMG_7379.jpg

Maniwaki rue Principale Nord 17
Maison Foster-Bennett



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1890
Date connue

IMG_2747.jpg

Maniwaki rue Principale Nord 19



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 3
Style Néo-Renaissance
Date estimée 1890
Date connue

IMG_2743.jpg

Maniwaki rue Principale Nord 19
Ensemble d'entrepôts de Foster Bennett



Entrepôt
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Aucun
Date estimée 1890
Date connue

IMG_2763.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 165
Magasin J. O. Hubert



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 4
Style Boomtown
Date estimée 1925
Date connue

IMG_7208.jpg

213 Maniwaki rue Principale Sud 169

Maison du forgeron Corrigan



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Maison cubique
Date estimée 1890
Date connue

IMG_7222.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 187

Maison du Docteur Edward-Arthur-Mulligan



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1909
Date connue

IMG_7231.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 208

Ancienne maison des cadres de la CIP



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1910
Date connue

IMG_7278.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 209

Ancien bureau de la compagnie Boyle & McCracken



Bâtiment principal
État d'authenticité Mauvais
Valeur patrimoniale 2
Style Maison mansardée
Date estimée 1875
Date connue

IMG_7270.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 216

Ancienne maison du surintendant de la CIP



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1950
Date connue

IMG_7281.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 224

Ancienne maison des cadres de la CIP



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1950
Date connue

IMG_7187.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 228



Bâtiment principal
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1870
Date connue

IMG_7182.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 231



Bâtiment principal
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1915
Date connue

IMG_7235.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 231



Grange-étable
État d'authenticité Bon
Valeur patrimoniale 3
Style Aucun
Date estimée 1910
Date connue

IMG_7244.jpg

Maniwaki rue Principale Sud 235



Bâtiment principal
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1902
Date connue 1902

IMG_7253.jpg

214 Maniwaki rue Principale Sud 241



Bâtiment principal
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1880
Date connue

IMG_7265.jpg

Maniwaki rue Roy 57



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1940
Date connue

IMG_7306.jpg

Maniwaki rue Roy 61



Bâtiment principal
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1940
Date connue

IMG_7290.jpg

Maniwaki rue Roy 65



Bâtiment principal
État d'authenticité Passable
Valeur patrimoniale 2
Style Vernaculaire américain
Date estimée 1900
Date connue

IMG_7313.jpg

Maniwaki rue Roy 68

Maison Anastase-Roy



Bâtiment principal
État d'authenticité Excellent
Valeur patrimoniale 4
Style Maison cubique
Date estimée 1902
Date connue 1902

IMG_7147.jpg

Maniwaki rue des s 294



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style **Maison de colonisation**
Date estimée
1925
Date connue

IMG_7167.jpg

Maniwaki rue des s 363



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style **Aucun**
Date estimée
1935
Date connue

IMG_7343.jpg

Maniwaki rue des s 380



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style **Néo-Renaissance**
Date estimée
1900
Date connue

IMG_7319.jpg

Messines route 105



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style **Aucun**
Date estimée
1930
Date connue

IMG_7848.jpg

Messines route 105



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style **Aucun**
Date estimée
1930
Date connue

IMG_7856.jpg

215 Messines route 105



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style **Aucun**
Date estimée
1920
Date connue

IMG_7979.jpg

Messines chemin de Blue Sea



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style **Aucun**
Date estimée
1950
Date connue

IMG_7793.jpg

Messines chemin de l'Entrée Nord 22



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style **Aucun**
Date estimée
1930
Date connue

P1140377.jpg

Messines chemin de l'Entrée Nord 118



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style **Néoclassique**
Date estimée
1930
Date connue

IMG_7738.jpg

Messines chemin de la Montagne



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style **Aucun**
Date estimée
1950
Date connue

IMG_7829.jpg

Messines chemin de la Montagne 33

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_7811.jpg

Messines chemin de la Montagne 33

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison de
colonisation
Date estimée
1880
Date connue

IMG_7821.jpg

Messines chemin de la Montagne 42

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison
cubique
Date estimée
1935
Date connue

IMG_7832.jpg

Messines rue Principale 40

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_7805.jpg

Messines rue Principale 49

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Vernaculaire
américain
Date estimée
1915
Date connue

IMG_7765.jpg

216 Messines rue Principale 65

Magasin Alex Lafrenière et fils

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1932
Date connue

IMG_7782.jpg

Messines rue Principale 67

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_7785.jpg

Messines rue Principale 70

Salle municipale

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_7776.jpg

Messines rue Principale 97

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison
cubique
Date estimée
1930
Date connue

IMG_7758.jpg

Messines rue Principale 99

Bâtiment
principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison de
colonisation
Date estimée
1900
Date connue

IMG_7754.jpg

Messines rue Principale 103



Bâtiment principal
État d'authenticité **Mauvais**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison cubique**
Date estimée 1925
Date connue

IMG_7749.jpg

Messines rue Principale 109



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Maison cubique**
Date estimée 1925
Date connue

IMG_7746.jpg

Messines rue Principale 115

Ancienne école Saint-Raphaël



Ancienne école
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Aucun**
Date estimée 1920
Date connue

IMG_7725.jpg

Messines chemin St-Jacques 70



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 3
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1870
Date connue

18Aa.jpg

Montcerf-Lytton 3e Rang Nord 18



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1935
Date connue

103C.jpg

217 Montcerf-Lytton 3e Rang Nord 70



Ancienne école de rang
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 2
Style **Aucun**
Date estimée 1920
Date connue

102A.jpg

Montcerf-Lytton 3e Rang Sud 105



Remise

État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée 1890
Date connue

75A.jpg

Montcerf-Lytton 3e Rang Sud 105



Grange-étable

État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale 3
Style **Aucun**
Date estimée 1890
Date connue

76A.jpg

Montcerf-Lytton 3e Rang Sud 119



Bâtiment principal

État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 1
Style **Maison de colonisation**
Date estimée 1930
Date connue

74B.jpg

Montcerf-Lytton 3e Rang Sud 170



Bâtiment principal

État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale 2
Style **Vernaculaire américain**
Date estimée 1920
Date connue

73A.jpg

**Montcerf- chemin du 4e-Rang 60
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

85A.jpg

**Montcerf- 6e Rang 187
Lytton**



Bâtiment secondaire

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

105A.jpg

**Montcerf- chemin du Lac-Lytton 87
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1920
Date connue

90A.jpg

**Montcerf- chemin du Lac-Lytton 116
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1880
Date connue

89A.jpg

**Montcerf- chemin Lirette 3
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1910
Date connue

96A.jpg

**218 Montcerf- chemin de Lytton 96
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison cubique
Date estimée
1940
Date connue

91A.jpg

**Montcerf- chemin de Lytton 101
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1920
Date connue

92A.jpg

**Montcerf- chemin de Lytton 189
Lytton**



Ancienne école de rang

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1935
Date connue
1935

87C.jpg

**Montcerf- chemin de Lytton 191
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1920
Date connue

88A.jpg

**Montcerf- chemin de Lytton 214
Lytton**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1920
Date connue

101A.jpg

Montcerf- Lytton chemin de Lytton 244



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1920
Date connue

100A.jpg

Montcerf- Lytton chemin de Lytton 298



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1880
Date connue

99A.jpg

Montcerf- Lytton chemin de Lytton 360



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1880
Date connue

98A.jpg

Montcerf- Lytton chemin de Lytton 511



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain
Date estimée
1920
Date connue

86A.jpg

Montcerf- Lytton rue Principale Nord 15



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1890
Date connue
1890

84C.jpg

219 **Montcerf- Lytton** rue Principale Nord 16



Ancien couvent du Sacré-Cœur

Ancien couvent

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1944
Date connue
1944

95A.jpg

Montcerf- Lytton rue Principale Nord 47



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison mansardée
Date estimée
1895
Date connue

94A.jpg

Montcerf- Lytton rue Principale Nord 55



Maison Émond

Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation
Date estimée
1910
Date connue

93C.jpg

Montcerf- Lytton rue Principale Sud 103



Salle paroissiale

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue
1940

82A.jpg

Montcerf- Lytton rue Principale Sud 109



Magasin général Martineau

Magasin général

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison cubique
Date estimée
1918
Date connue

80E.jpg

Montcerf- rue Principale Sud 113
Lytton



Bâtiment principal
État d'authenticité **Mauvais**
Valeur patrimoniale **1**
Style **Maison cubique**
Date estimée **1920**
Date connue

81A.jpg

Montcerf- rue Principale Sud 114
Lytton



Bâtiment principal
État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1910**
Date connue

79A.jpg

Montcerf- rue Principale Sud 144
Lytton



Bâtiment principal
État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1920**
Date connue

83A.jpg

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau chemin des Oblats 64
Ancien club McMahon



État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1900**
Date connue

106D.jpg

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau chemin Principal



Croix de chemin

État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Aucun**
Date estimée **1960**
Date connue

IMG_0603.jpg

220 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau chemin Principal 8



Bâtiment principal
État d'authenticité **Mauvais**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Aucun**
Date estimée **1920**
Date connue

IMG_0607.jpg

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau chemin de la Rivière-Gatineau



Grange-étable

État d'authenticité **Passable**
Valeur patrimoniale **2**
Style **Aucun**
Date estimée **1885**
Date connue

IMG_0642.jpg

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau chemin de la Rivière-Gatineau 267
Maison Napoléon-Major



Bâtiment principal

État d'authenticité **Bon**
Valeur patrimoniale **3**
Style **Maison de colonisation**
Date estimée **1912**
Date connue

IMG_0632.jpg





