



Limite de propriété

—X—

Clôture

Limite de l'ancien site minier

Zone d'intervention - Restauration
(volet géotechnique de surface)

Boisé (peuplement écoforestier)

Hydrographie

Exutoire sud-est

Conduite souterraine

Lits d'écoulement potentiels (MFFP)
validé par WSP (WSP, 2022)

Cours d'eau intermittent (WSP, 2022)

Cours d'eau intermittent (supposé)

Cours d'eau permanent

Cours d'eau intermittent

Plan d'eau

Restauration de l'ancien site minier St. Lawrence Columbian

Caractérisation hydrogéologique

Carte X

Zone d'intervention - Impact sur la végétation

DOCUMENT DE TRAVAIL

Sources :

Géobase du réseau hydrographique du Québec, MERN
BDGA, 1:1000000, MERN, 2014
SIEF Ecoforestier, MERN 2021
Image : Maxar technologies inc. / ESRI ©

0 45 90 m

MTM, fuseau 8, NAD83

Février 2023

53-54

201_00652_00_DT_zone_int_vege_230207.mxd

wsp