


Rapport de visite de sites miniers : Mine Ste-Edwidge B.M.810 21^E/04 ,10 novembre 2004 Jean Bergeron



Les abords de la fosse non clôturée font l'objet d'un endroit de villégiature, les flèches indique la présence d'un pédalo et d'une table de piquer avec parasol



Les arbres plantés reprennent très lentement probablement à cause d'un manque d'engrais ou d'un sol trop pauvre.