

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 17 : Centre-du-Québec Coba : 8341-1232	YALE (Durham)	2018-11-23
--	---	----------------------	------------

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau, etc.)						
Type	Puits 1	Puits 2	Puits 3	Tranchée 1	Tranchée 2	
Photographie	Yal-2015-12-07-002 Yal-2017-10-20-002	Yal-2017-10-20-003	Yal-2015-12-07-001 Yal-2017-10-20-001	Yal-2015-12-07-001 Yal-2017-10-20-001	Yal-2015-12-07-003	
Coordonnées GPS	707 329 Est 5066 312 Nord	707 378 Est 5066 291 Nord	707 361 Est 5066 310 Nord	707 361 Est 5066 314 Nord	707 333 Est 5066 276 Nord	
Sécurisation par	2 Dalles de béton stabilisées Conforme	Remblayée Conforme	Dalle de béton et remblayé Conforme	Remblayé Conforme	Remblayé Conforme	
Relevés GPS Dimension Profondeur Superficie Notes Sécurisé en	Points 6 à 9 4m x 2,5 m 30 mètres 30 m ² Novembre 2011	Ya-P2 Environ 2,5m x 2,5m 20 mètres n/d Novembre 2011	Ya-P3 3m x 2,5m 18 mètres 7m ² Novembre 2011	Ya-Tr1-a à Ya-Tr1-d 30m x 11m 6 mètres 271 m ² Novembre 2011	10 à 13 7m x 2m 1,5 mètre 12 m ² par le propriétaire	
Remarques 2014	2 dalles de béton s'inclinent vers le centre					

<div> <div>Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles</div> <div> <div>Québec</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div>Direction de la restauration des sites miniers</div> </div>	<div>Fiche d'inspection des sites miniers</div> <div>Région 17 : Centre-du-Québec Coba : 8341-1232</div>	<div>YALE (Durham)</div>	<div>2018-11-23</div>
---	--	--------------------------	-----------------------

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau, etc.)						
	Type	Fosse 1	Fosse 2	3 petites fosses		
	Photographie	Yal-2011-11-014	Yal-2014-11-28-005	Pas de photos		
	Coordonnées GPS	707 328 Est 5066 311 Nord	707 350 Est 5066 321 Nord	Pas de coordonnées		
	Sécurisation par	Remblayé Conforme	Remblayé Conforme	Remblayage Conforme		
	Relevés GPS Dimension Profondeur Superficie Notes Sécurisé en	14 à 17 3m x 3m 2,5 mètres 10 m² par le propriétaire	18 à 21 7m x 3m 4 mètres 24 m² Novembre 2011	Pas de relevés GPS Nil Nil Nil par le propriétaire		
	Remarques					



Yal-2011-11-014 – Fosse 2 après la sécurisation par remblayage (propriétaire) (vue vers le Nord-Ouest)



Yal-2014-11-28-005 - Fosse 2 après la sécurisation par remblayage de Nov. 2011 et conforme (vue vers le Sud-Ouest)



Yal-2015-12-07-001 – Puits 3 et Tranchée 1 sécurisés par remblayage en 2012 par le MERN et qui sont conformes (vue vers le Sud-Ouest)




Yal-2015-12-07-002 – Puits 1, 2 dalles de béton stabilisées avec de grosses roches en 2012 par le MERN (vue vers l'Ouest)




Yal-2015-12-07-003 – Tranchée 2 sécurisée par le propriétaire en 2000
(vue vers le Sud-Est)



Yal-2017-10-20-001 – Puits 3 et Tranchée 1 sécurisés par remblayage en
2012 par le MERN et qui sont conformes
(vue vers le Sud-Ouest)



Yal-2017-10-20-002 – Puits 1, 2 dalles de béton stabilisées avec de grosses roches en 2012 par le MERN (vue vers l'Ouest)



Yal-2017-10-20-003 – Puits 3, conforme et sécurisé par remblayage en 2012 par le MERN (vue vers l'Ouest)