

Mine Victoria, canton Ascot, rang VII lot 4
1^{er} mai (Jean Bergeron)



Entrée de l'adit sécurisé par un grillage métallique qui sert de porte



La porte grillagée a été forcée, mais il est quand même impossible d'y entrer

Mine Victoria, canton Ascot, rang VII lot 4
1^{er} mai (Jean Bergeron)



Vue intérieure de l'adit, un cylindre métallique a été inséré dans l'ouverture minière



Une inscription du nom de la mine et de l'année d'ouverture sont forgés au haut de la porte

Mine Victoria, canton Ascot, rang VII lot 4
1^{er} mai (Jean Bergeron)



Puits de la mine Victoria situé à 103 mètre à l'ouest de l'adit



La flèche indique une accumulation de stériles à proximité de l'ouverture du puits

Mine Victoria, canton Ascot, rang VII lot 4
1^{er} mai (Jean Bergeron)



Tout près du puits principal on retrouve quelques petites fossettes d'exploration



Autre fossette à proximité du puits principal