

PAR COURRIEL

Le 1^{er} décembre 2025

DEMANDEUR

N/Réf. : 202511-61

Objet : Demande d'accès à l'information

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 18 novembre 2025.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joints.

Veuillez noter que les rapports d'inspection ne peuvent être utilisés sans une vérification de leur conformité et de l'état actuel des ponts.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérroux-Lemay

p. j. : 2

3A. ÉVALUATION

VÉRIFICATEUR : _____ DATE : _____

REMARQUES : _____

ÉLÉMENT CRITIQUE : ☐ PLANCHER ☐ POUTRES ☐ UNITÉS DE FONDATION

ÉVALUATION : CL3

--	--	--	--

 t

CL2

--	--	--	--

 t

CF3E

--	--	--	--

 t

REMARQUES : _____

STATUT APRÈS ÉVALUATION : ☐ HAUTE SURVEILLANCE ☐ SPÉCIAL ☐ FERMETURE
☐ INTERVALLE DATE : _____

3B. INTERVENTION

DATE : _____

DESCRIPTION : _____

CAPACITÉ APRÈS INTERVENTION :

CL3

--	--	--	--

 t

CL2

--	--	--	--

 t

CF3E

--	--	--	--

 t

REMARQUES : _____

3C. AFFICHAGE

DATE

EXPÉDITEUR

AVIS DE CAPACITÉ

--	--	--	--	--

 _____ U. G.

--	--	--	--

AVIS DE FERMETURE

--	--	--	--	--

 _____ U. G.

--	--	--	--

AFFICHAGE – TERRAIN

--	--	--	--	--

 _____ U. G.

--	--	--	--

EN CONFORMITÉ OUI ☐ NON ☐

REMARQUES : _____

4. CONDITIONS GÉNÉRALES

	BOIS	ACIER	BÉTON	AUTRES	CONDITION GÉNÉRALE
SUPERSTRUCTURE	☐	☒	☐		1
PLANCHER	☒	☐	☐		3
UNITÉS DE FONDATION	☐	☐	☒		2

5. DONNÉES TECHNIQUES

PONT

A- NOMBRE DE TRAVÉES : 1 D- LARGEUR CARROSSABLE : 2149 mm
 B- LARGEUR HORS-TOUT : 2454mm E- OUVERTURE LIBRE : 17650 mm
 C- LONGUEUR TOTALE : 19880 mm

RIVIÈRE

F- LARGEUR (L.N.H.E.) : 22740 mm H- LARGEUR SOUS LE PONT : 17650 mm
 G- HAUTEUR LIBRE (E.A.) : 2260 mm I- VARIATION (L.N.H.E.) : 800 mm
 (P/R À LA HAUTEUR LIBRE)

PROFONDEUR 0 – 500 ☐ 500 – 1500 ☐ + DE 1500 ☒

% DE RÉTRÉCISSEMENT : 22 % (F – E) / F


L.N.H.E. : LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX

E.A. : EAUX ACTUELLES

6. AFFICHAGE DE CAPACITÉ PORTANTE

OUI ☐

NON ☒



RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

CL3 _____
 CL2 _____
 CF3E _____
 AUTRES _____

CONFORME ☐

PAR : M.F.F.P. ☐ AUTRES ☐

REMARQUES : _____

* EN PRÉSENCE DE PILE : E = SOMMATION DE CHAQUE OUVERTURE LIBRE.

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

7. AUTRES SIGNALISATIONS

	NON	RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
PASSAGE ÉTROIT	☒	☐	☐
1 VOIE	☒	☐	☐
VITESSE MAXIMUM	☒	☐ _____	☐ _____
		AMONT AVAL	AMONT AVAL
BALISES DE DANGER	☐	☒ ☒	☒ ☒

8. CONDITIONS DE TERRAIN

A- APPROCHES	NON	RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
15 MÈTRES RECTILIGNES	☐	☒	☒
PRÉSENCE DE COURBES	☒	☐	☐
PRÉSENCE DE PENTES	☒	☐	☐
CAHOT À L'ENTRÉE DU PONT	☒	☐	☐
CONDITION GÉNÉRALE		_____ 3 _____	_____ 3 _____

B- TALUS DES CULÉES	NON	RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
		AMONT AVAL	AMONT AVAL
ÉROSION	☒	☐ ☐	☐ ☐
PERRÉ	☐	☒ ☐	☒ ☒
AILES DE PROTECTION	☒	☐ ☐	☐ ☐
CONDITION GÉNÉRALE		_____ 3 _____	_____ 3 _____

C- NATURE DU SOL		
CRAN DE ROC	☐	SABLE ☒
ROCHE	☒	VÉGÉTATION ☐
GRAVIER NATUREL	☐	AUTRES : _____

REMARQUES : _____

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

9. PLANCHER

NON RECOUVERT ☒

RECOUVERT DE GRAVIER ☐ ÉPAISSEUR : _____ mm

A- TRAVERSES

QUANTITÉ : 92

BOIS ☒ USINÉ ☒ 2x51 (H) X 152 (L)
SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)
ROND ☐ Ø
NON-ÉCORCÉ ☐ ÉCORCÉ ☐
AJOURÉ ☒ ESP. C/C MINIMUM 215
MAXIMUM 220

TRAITÉ SOUS PRESSION ☐ TRAITÉ ☐ NON-TRAITÉ ☒

ESSENCE : SPF QUALITÉ : #1/#2

FIXATIONS : BOULONS DE CARROSSE ☐ PLAQUES EN « L » ☐

AUTRES : Vis CONDITION DES FIXATIONS : 2

CONDITION GÉNÉRALE : 2

INDIQUER LA SÉQUENCE À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE (S-L-M-I-B) :

À partir de la rive gauche la 4-6-9-46-51-73-L et la 18M

B- BANDE DE ROULEMENT

BOIS USINÉ 51 (H) X 152 (L)

PLEINE LARGEUR ☐

2 BANDES ☒ 305

ESP. C/C DES 2 BANDES 980

CONDITION GÉNÉRALE : 2

PIÈCES	OUI	NON	% ²
SAINES	☒	☐	100
POURRITURE			
- LÉGÈRE	☒	☐	5
- MOYENNE	☐	☒	
- IMPORTANTE	☐	☒	
BRISÉES	☐	☒	
USÉES ³	☒	☐	10

C- CHASSE-ROUES

BOIS ☒ USINÉ ☒ 51 (H) X 152 (L) (voir autre page)
SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)
ROND ☐ Ø
NON-ÉCORCÉ ☐ ÉCORCÉ ☐

TRAITÉ SOUS PRESSION ☐ TRAITÉ ☐ NON-TRAITÉ ☒

FIXATIONS : BOULONS ☐ CLOUS ☒ AUTRES ☐

CONDITION DES FIXATIONS : 4 (mal fixé)

CONDITION GÉNÉRALE : 4

PIÈCES	OUI	NON	QUANTITÉ
SAINES	☒	☐	8
POURRITURE			
- LÉGÈRE	☐	☒	
- MOYENNE	☐	☒	
- IMPORTANTE	☐	☒	
BRISÉES	☐	☒	
DÉCLOUÉES	☐	☒	
NOMBRE TOTAL (2 CÔTÉS)			8

¹ POURCENTAGE DU NOMBRE TOTAL DE TRAVERSES.

² POURCENTAGE DE LA SURFACE TOTALE INSPECTÉE.

³ POURCENTAGE DE LA HAUTEUR TOTALE (H).

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)


9. PLANCHER

D- MESURES DU PLANCHER

CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐



CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐



CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐



CÔTÉ

AMONT ☐

AVAL ☐



CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

10. UNITÉS DE FONDATION

A- CULÉE RIVE GAUCHE

STABILITÉ

CONDITION : 1

AFFAISSEMENT

AVANT ☐

AMONT ☐

AUCUN ☒

ARRIÈRE ☐

AVAL ☐

AFFOUILLEMENT

OUI ☐

NON

LONGUEUR : PROFONDEUR : HAUTEUR :

BLOC DE BÉTON.

Ils sont stable et en bon état

APPAREILS D'APPUI

TYPE : PL410x250x22

CONDITION : 1


ANCRAGES

TYPE : Aucun


CONDITION : S/O

SCHÉMA DE LA CULÉE

PLAN



PROFIL



REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

10. UNITÉS DE FONDATION

B – CULÉE RIVE DROITE

STABILITÉ

CONDITION : 1 _____

AFFAISSEMENT

AVANT

☐

AMONT

☐

AUCUN

☒

ARRIÈRE

☐

AVAL

☐

AFFOUILLEMENT

OUI

☐

NON

☒

LONGUEUR : _____ PROFONDEUR : _____ HAUTEUR : _____

BLOC DE BÉTON.
Ils sont stable et en bon état

APPAREILS D'APPUI

TYPE : PL410x250x22

CONDITION : 1


ANCRAGES

TYPE : Aucun


CONDITION : S/O

SCHÉMA DE LA CULÉE

PLAN



PROFIL



IDENTIQUE

X

REMARQUES : _____

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

10. UNITÉS DE FONDATION

C – PILE N° (À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE)

STABILITÉ

CONDITION :

AFFAISSEMENT

GAUCHE ☐ AMONT ☐ AUCUN ☐

DROITE ☐ AVAL ☐

~~AFFOUILLEMENT~~

OUI ☐ NON ☐

LONGUEUR : _____ PROFONDEUR : _____ HAUTEUR : _____

BOIS ☐USINÉ ☐ (H) X (L)SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)

ROND ☐ Ø _____

TRAITÉ SOUS PRESSION ☐

REMLIE ☐ ☐TRAITÉ \

BOIS SAIN	☐	☐
-----------	--------------------------	--------------------------

NON-TRAITÉ \ ☐

BOIS AVEC POURRITURE

ÉCORCÉ

– LÉGÈRE ☐ ☐

NON-ÉCORCÉ \ ☐

– MOYENNE ☐ ☐ _____

AJOURÉ \ ☐

– IMPORTANTE ☐ ☐ _____

NON-AJOURÉ ☐

PIÈCES BRISÉES ☐ ☐

~~PROTÉGÉ (PAR ENROCHEMENT)~~ ☐

NON-PROTÉGÉ ☒

APPAREILS D'APPUI TYPE : \ CONDITION :

ANCRAGES TYPE : \ CONDITION :

SCHÉMA DE LA PILE

PLAN

PROFIL

REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

11. STRUCTURE D'ACIER

TRAVÉE N° 1 (À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE)

A – POUTRES

NOMBRE DE POUTRES : 2

LONGUEUR DES POUTRES : 20310 mm

PORTÉE : 18860mm

LONGUEUR DU PORTE-À-FAUX : AMONT : 470 AVAL : 440

DIMENSION DES POUTRES

	AMONT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVAL
b		154									
d		461									
t		16									
w		9									
TYPE		W									
ESPACEMENT		1550									

ÉTAT DE L'ACIER

PEINTURÉ ☒

PEINTURE DÉCOLLÉE ☐


PATINABLE ☐

GALVANISÉ ☐

% DE ROUILLE : 5 %

CONDITION GÉNÉRALE : 1

TYPE DE POUTRE



B – ASSEMBLAGES

B.1 – CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX

AUCUN ☐

NOMBRE DE CADRES

SUPÉRIEUR

INFÉRIEUR

TYPES :

7

CORNIÈRES ☒
☐

BARRES RONDES ☐
☐

PLAQUES ☐
☐

AUTRES

DIMENSIONS :

L76x76x6

ATTACHES :

BOULONS ☒

SOUDURE ☐

CONDITION DES ATTACHES : 1

CONDITION GÉNÉRALE : 1

REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

11. STRUCTURE D'ACIER

B – ASSEMBLAGES

B.2 – CONTREVENTEMENTS VERTICAUX

AUCUN ☐

NOMBRE DE CADRES (INCLUANT LES CADRES AUX APPUIS) : 8

TYPES :

	APPUI	INTERMÉDIAIRES
CORNIÈRES	☐	☐
POUTRES EN « C »	☐	☒
BARRES RONDES	☐	☐
PLAQUES	☐	☐
AUTRES		

DIMENSIONS :

ATTACHES :

BOULONS

SOUDURE

CONDITION DES ATTACHES : 1

CONDITION GÉNÉRALE : 1

B.3 – RAIDISSEURS

AUCUN ☒

TYPES :

	APPUI	INTERMÉDIAIRES
CORNIÈRES	☐	☐
PLAQUES	☐	☐
AUTRES		

DIMENSIONS :

ATTACHES :

BOULONS

SOUDURE

CONDITION DES ATTACHES :

CONDITION GÉNÉRALE :

B.4 – COUPLE DE SERRAGE

NE S'APPLIQUE PAS ☐

INSUFFISANT ☐

SUFFISANT ☒


REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)


11. STRUCTURE D'ACIER

C – SCHEMA DES POUTRES

PLAN



COUPE




CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)




11. STRUCTURE D'ACIER

D – RELEVÉ DES DÉFAUTS

ELEVATION



COUPE



CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)



3A. ÉVALUATION

VÉRIFICATEUR : _____ DATE : _____

REMARQUES : _____

ÉLÉMENT CRITIQUE : ☐ PLANCHER ☐ POUTRES ☐ UNITÉS DE FONDATION

ÉVALUATION : CL3

--	--	--	--

 t

CL2

--	--	--	--

 t

CF3E

--	--	--	--

 t

REMARQUES : _____

STATUT APRÈS ÉVALUATION : ☐ HAUTE SURVEILLANCE ☐ SPÉCIAL ☐ FERMETURE
☐ INTERVALLE DATE : _____

3B. INTERVENTION

DATE : _____

DESCRIPTION : _____

CAPACITÉ APRÈS INTERVENTION :

CL3

--	--	--	--

 t

CL2

--	--	--	--

 t

CF3E

--	--	--	--

 t

REMARQUES : _____

3C. AFFICHAGE

DATE

EXPÉDITEUR

AVIS DE CAPACITÉ

--	--	--	--	--

 _____ U. G.

--	--	--

AVIS DE FERMETURE

--	--	--	--	--

 _____ U. G.

--	--	--

AFFICHAGE – TERRAIN

--	--	--	--	--

 _____ U. G.

--	--	--

EN CONFORMITÉ OUI ☐ NON ☐

REMARQUES : _____

4. CONDITIONS GÉNÉRALES

	BOIS	ACIER	BÉTON	AUTRES	CONDITION GÉNÉRALE
SUPERSTRUCTURE	☐	☒	☐		1
PLANCHER	☒	☐	☐		3
UNITÉS DE FONDATION	☐	☐	☒		2

5. DONNÉES TECHNIQUES

PONT

A- NOMBRE DE TRAVÉES : 1 D- LARGEUR CARROSSABLE : 2128 mm
 B- LARGEUR HORS-TOUT : 2433mm E- OUVERTURE LIBRE : 17940 mm
 C- LONGUEUR TOTALE : 19880 mm

RIVIÈRE

F- LARGEUR (L.N.H.E.) : 22740 mm H- LARGEUR SOUS LE PONT : 11940 mm
 G- HAUTEUR LIBRE (E.A.) : 3060 mm I- VARIATION (L.N.H.E.) : 800 mm
 (P/R À LA HAUTEUR LIBRE)

PROFONDEUR 0 – 500 ☐ 500 – 1500 ☐ + DE 1500 ☒

% DE RÉTRÉCISSEMENT : 21 % (F – E) / F


L.N.H.E. : LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX

E.A. : EAUX ACTUELLES

6. AFFICHAGE DE CAPACITÉ PORTANTE

OUI ☐

NON ☒



RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

CL3 _____
 CL2 _____
 CF3E _____
 AUTRES _____

CONFORME ☐ ☐

PAR : M.F.F.P. ☐ AUTRES ☐ _____

REMARQUES : _____

* EN PRÉSENCE DE PILE : E = SOMMATION DE CHAQUE OUVERTURE LIBRE.

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

7. AUTRES SIGNALISATIONS

	NON	RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
PASSAGE ÉTROIT	☒	☐	☐
1 VOIE	☒	☐	☐
VITESSE MAXIMUM	☒	☐ _____	☐ _____
		AMONT AVAL	AMONT AVAL
BALISES DE DANGER	☐	☒ ☒	☒ ☒

8. CONDITIONS DE TERRAIN

A- APPROCHES	NON	RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
15 MÈTRES RECTILIGNES	☐	☒	☒
PRÉSENCE DE COURBES	☒	☐	☐
PRÉSENCE DE PENTES	☒	☐	☐
CAHOT À L'ENTRÉE DU PONT	☐	☒	☒
CONDITION GÉNÉRALE		_____ 4 _____	_____ 4 _____

B- TALUS DES CULÉES		RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
	NON	AMONT AVAL	AMONT AVAL
ÉROSION	☒	☐ ☐	☐ ☐
PERRÉ	☐	☒ ☒	☒ ☒
AILES DE PROTECTION	☒	☐ ☐	☐ ☐
CONDITION GÉNÉRALE		_____ 2 _____	_____ 2 _____

C- NATURE DU SOL

CRAN DE ROC	☐	SABLE	☒
ROCHE	☒	VÉGÉTATION	☐
GRAVIER NATUREL	☐	AUTRES :	_____

REMARQUES : _____

Les balises sont très peu visibles _____

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

9. PLANCHER

NON RECOUVERT ☒

RECOUVERT DE GRAVIER ☐ ÉPAISSEUR : _____ mm

A- TRAVERSES

QUANTITÉ : 92

BOIS ☒ USINÉ ☒ 2x51 (H) X 152 (L)
SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)
ROND ☐ Ø
NON-ÉCORCÉ ☐ ÉCORCÉ ☐
AJOURÉ ☒ ESP. C/C MINIMUM 215
MAXIMUM 220

TRAITÉ SOUS PRESSION ☐ TRAITÉ ☐ NON-TRAITÉ ☒

ESSENCE : SPF QUALITÉ : #1/#2

FIXATIONS : BOULONS DE CARROSSE ☐ PLAQUES EN « L » ☐

AUTRES : Vis CONDITION DES FIXATIONS : 2

CONDITION GÉNÉRALE : 2

INDIQUER LA SÉQUENCE À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE (S-L-M-I-B) :

À partir de la rive gauche la 12-L et la 33M

B- BANDE DE ROULEMENT

BOIS USINÉ 51 (H) X 152 (L)

PLEINE LARGEUR ☐

2 BANDES ☒ 305

ESP. C/C DES 2 BANDES 980

CONDITION GÉNÉRALE : 2

PIÈCES	OUI	NON	% ²
SAINES	☒	☐	100
POURRITURE			
- LÉGÈRE	☐	☒	
- MOYENNE	☐	☒	
- IMPORTANTE	☐	☒	
BRISÉES	☐	☒	
USÉES ³	☒	☐	15

C- CHASSE-ROUES

BOIS ☒ USINÉ ☒ 51 (H) X 152 (L) (voir autre page)
SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)
ROND ☐ Ø
NON-ÉCORCÉ ☐ ÉCORCÉ ☐

TRAITÉ SOUS PRESSION ☐ TRAITÉ ☐ NON-TRAITÉ ☒

FIXATIONS : BOULONS ☐ CLOUS ☒ AUTRES ☐

CONDITION DES FIXATIONS : 4 (mal fixé)

CONDITION GÉNÉRALE : 4

PIÈCES	OUI	NON	QUANTITÉ
SAINES	☒	☐	8
POURRITURE			
- LÉGÈRE	☐	☒	
- MOYENNE	☐	☒	
- IMPORTANTE	☐	☒	
BRISÉES	☐	☒	
DÉCLOUÉES	☐	☒	
NOMBRE TOTAL (2 CÔTÉS)			8

¹ POURCENTAGE DU NOMBRE TOTAL DE TRAVERSES.

² POURCENTAGE DE LA SURFACE TOTALE INSPECTÉE.

³ POURCENTAGE DE LA HAUTEUR TOTALE (H).

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)


9. PLANCHER

D- MESURES DU PLANCHER

CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐



CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐



CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐



CÔTÉ

AMONT ☐

AVAL ☐



CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

10. UNITÉS DE FONDATION

A- CULÉE RIVE GAUCHE

STABILITÉ

CONDITION : 1

AFFAISSEMENT

AVANT ☐

AMONT ☐

AUCUN ☒

ARRIÈRE ☐

AVAL ☐

AFFOUILLEMENT

OUI ☐

NON

LONGUEUR : PROFONDEUR : HAUTEUR :

BLOC DE BÉTON.

Ils sont stable et en bon état

APPAREILS D'APPUI

TYPE : PL410x250x22

CONDITION : 1


ANCRAGES

TYPE : Aucun


CONDITION : S/O

SCHÉMA DE LA CULÉE

PLAN



PROFIL



REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

10. UNITÉS DE FONDATION

B – CULÉE RIVE DROITE

STABILITÉ

CONDITION : 1

AFFAISSEMENT

AVANT

☐

AMONT

☐

AUCUN

☒

ARRIÈRE

☐

AVAL

☐

AFFOUILLEMENT

OUI

☐

NON

☒

LONGUEUR : PROFONDEUR : HAUTEUR :

BLOC DE BÉTON.
Ils sont stable et en bon état

APPAREILS D'APPUI

TYPE : PL410x250x22

CONDITION : 1


ANCRAGES

TYPE : Aucun


CONDITION : S/O

SCHÉMA DE LA CULÉE

PLAN



PROFIL



REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

10. UNITÉS DE FONDATION

C – PILE N° (À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE)

STABILITÉ

CONDITION : _____

AFFAISSEMENT

GAUCHE ☐ AMONT ☐ AUCUN ☐

DROITE ☐ AVAL ☐

~~AFFOUILLEMENT~~

OUI ☐ NON ☐

LONGUEUR : _____ PROFONDEUR : _____ HAUTEUR : _____

BOIS \square

USINÉ ☐ (H) X (L)SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)

ROND ☐ Ø _____

TRAITÉ SOUS PRESSION ☐

REMLIE ☐ ☐TRAITÉ \ 

BOIS SAIN	☐	☐
-----------	--------------------------	--------------------------

NON-TRAITÉ \ ☐

BOIS AVEC POURRITURE

ÉCORCÉ

– LÉGÈRE  

NON-ÉCORCÉ \ ☐

– MOYENNE ☐ ☐ _____

AJOURÉ \ ☐

– IMPORTANTE ☐ ☐ _____

NON-AJOURÉ ☐

PIÈCES BRISÉES ☐ ☐

~~PROTÉGÉ (PAR ENROCHEMENT)~~ ☐

NON-PROTÉGÉ ☒

APPAREILS D'APPUI TYPE : \ CONDITION :

ANCRAGES TYPE : \ CONDITION :

SCHÉMA DE LA PILE

PLAN

PROFIL

REMARQUES : _____

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)

11. STRUCTURE D'ACIER

TRAVÉE N° 1 (À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE)

A – POUTRES

NOMBRE DE POUTRES : 2

LONGUEUR DES POUTRES : 19880 mm

PORTÉE : 18940 mm

LONGUEUR DU PORTE-À-FAUX : AMONT : 468 AVAL : 438

DIMENSION DES POUTRES

	AMONT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVAL
b		154									
d		461									
t		16									
w		9									
TYPE		W									
ESPACEMENT		1526									

ÉTAT DE L'ACIER

PEINTURÉ ☒

PEINTURE DÉCOLLÉE ☐


PATINABLE ☐

GALVANISÉ ☐

% DE ROUILLE : 5 %

CONDITION GÉNÉRALE : 1

TYPE DE POUTRE



B – ASSEMBLAGES

B.1 – CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX

AUCUN ☐

NOMBRE DE CADRES

SUPÉRIEUR

INFÉRIEUR

TYPES :

7

CORNIÈRES ☒
☐

BARRES RONDES ☐
☐

PLAQUES ☐
☐

AUTRES

DIMENSIONS :

L76x76x6

ATTACHES :

BOULONS ☒

SOUDURE ☐

CONDITION DES ATTACHES : 1

CONDITION GÉNÉRALE : 1


REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)


11. STRUCTURE D'ACIER

C – SCHEMA DES POUTRES

PLAN



COUPE




CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)




11. STRUCTURE D'ACIER

D – RELEVÉ DES DÉFAUTS

ELEVATION



COUPE



CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT A 5 : MÉDIOCRE)