

PAR COURRIEL

Le 24 février 2026

DEMANDEUR

V/Réf. : 200924877

N/Réf. : 202602-38

Objet : Demande d'accès à l'information

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 13 février 2026.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous remarquerez que nous avons soustrait des renseignements, comme le permet l'article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). En effet, nous avons retranché les renseignements confidentiels au sens de l'article 37 de cette loi.

La recherche a permis également de repérer un autre document en lien avec votre demande. Toutefois, nous vous informons que ce document relève davantage de la compétence du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). En vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous devons vous référer à la personne responsable de l'accès au sein de ces organismes :

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

Martin Dorion

Directeur principal

675, boul. René-Lévesque E, 29^e étage, boîte 13

Québec (Québec) G1R 5V7

acces@environnement.gouv.qc.ca

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérault-Lemay

p. j. : 3

Caractéristiques de la requête d'extraction

No REQ :	1888531	Site SMS :	22H04 2	Modification :	N
Titre :	BNE 23037	Statut :	Expiré	Réserve seul. :	N
Titulaire responsable :	9115-1787 Québec inc. (Transport David Eleme				

Section extraction globale annuelle de brut

Unité de mesure (U. M.) :

Quantité totale annuelle extraite de brut : 0,00

Section extraction globale annuelle de matériaux en réserve

	Dépôts meubles	Résidus miniers
	U.M.: Tonne métrique	U.M.: Tonne métrique
Quantité en début de période	17 749,03	0,00
Quantité extraite (+)	0,00	0,00
Quantité soustraite (-)	947,00	0,00
Quantité fin de période	16 802,03	0,00

Caractéristiques de la requête d'extraction

No REQ :	1983901	Site SMS :	22H04 2	Modification :	N
Titre :	BNE 23037	Statut :	Expiré	Réserve seul. :	N
Titulaire responsable :	9115-1787 Québec inc. (Transport David Eleme				

Section extraction globale annuelle de brut

Unité de mesure (U. M.) :

Quantité totale annuelle extraite de brut : 0,00

Section extraction globale annuelle de matériaux en réserve

	Dépôts meubles	Résidus miniers
	U.M.: Tonne métrique	U.M.: Tonne métrique
Quantité en début de période	16 802,03	0,00
Quantité extraite (+)	0,00	0,00
Quantité soustraite (-)	2 763,50	0,00
Quantité fin de période	14 038,53	0,00

Certificat d'inscription de bail non exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface - Renouvellement
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1854289

9115-1787 Québec inc. (Transport David Element) (Intervenant numéro : 80059)
4, rue de L'Église, Gros-Morne
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Québec
Canada, G0E 1L0

Titulaire

Numéro	Nom
80059	9115-1787 Québec inc. (Transport David Element)

Titre

Numéro	Période	Site d'extraction
BNE 23037	2007-06-14 au 2023-03-31	22H04-2

Type d'exploitation : Redevable avec production de déclarations d'extraction trimestrielles.

Substances permises : Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles

Localisation : Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CL335

Note : CL335 = Canton LA RIVIERE

Coordonnées (UTM - NAD 83) : Est : 314802 Nord : 5437921 Zone : 20

Exploité en vertu de : Droits acquis reconnus

Autres :

Numéro MTQ : 3173-0014

Description : Obligation de laissez un libre-accès au site en tout temps.
Voir plan d'exploitation et bande de protection des Rivières Mercier et Madeleine. Obligation pour
l'exploitant de baliser l'aire d'exploitation et de maintenir les balises visibles en tout temps.

----- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail. Il doit également permettre l'accès au terrain et ne pas nuire à l'exercice des autres droits miniers.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances doivent être transmis et reçus au Ministère aux dates prévues par règlement (15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril) qu'il y ait eu ou non extraction et/ou transport de substances minérales de surface.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Québec, le 02 mars 2022

Le registraire : Diane Filion

Certificat d'inscription de bail non exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface - Renouvellement
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1884565

9115-1787 Québec inc. (Transport David Element) (Intervenant numéro : 80059)
4, rue de L'Église, Gros-Morne
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Québec
Canada , G0E 1L0

Titulaire

Numéro	Nom
80059	9115-1787 Québec inc. (Transport David Element)

Titre

Numéro	Période	Site d'extraction
BNE 23037	2007-06-14 au 2024-03-31	22H04-2

Type d'exploitation : Redevable avec production de déclarations d'extraction annuelles.

Substances permises : Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles

Localisation : Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CL335

Note : CL335 = Canton LA RIVIERE

Coordonnées (UTM - NAD 83) : Est : 314802 Nord : 5437921 Zone : 20

Exploité en vertu de : Droits acquis reconnus

Autres :

Numéro MTQ : 3173-0014

Description : PL-103 Obligation de laissez un libre-accès au site en tout temps.

Voir plan d'exploitation et bande de protection des Rivières Mercier et Madeleine. Obligation pour l'exploitant de baliser l'aire d'exploitation et de maintenir les balises visibles en tout temps.

----- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail. Il doit également permettre l'accès au terrain et ne pas nuire à l'exercice des autres droits miniers.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances doivent être transmis et reçus au Ministère à la date prévue par règlement, soit le 15 avril qu'il y ait eu ou non extraction et/ou transport de substances minérales de surface.

Québec, le 01 février 2023

Le registraire : Diane Filion

Caractéristiques de la requête d'extraction

No REQ : 2118904Site SMS : 22H04 2Modification : N

Titre : BNE 58580Statut : ActifRéserve seul. : N

Titulaire responsable : 9115-1787 Québec inc. (Transport David Eleme

Section extraction globale annuelle de brut

Unité de mesure (U. M.) :

Quantité totale annuelle extraite de brut : 0,00

Section extraction globale annuelle de matériaux en réserve

	Dépôts meubles	Résidus miniers
	U.M.: Tonne métrique	U.M.: Tonne métrique
Quantité en début de période	0,00	0,00
Quantité extraite (+)	0,00	0,00
Quantité soustraite (-)	0,00	0,00
Quantité fin de période	0,00	0,00

Certificat d'inscription de bail non exclusif
d'exploitation de substances minérales de surface
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1980187

9115-1787 Québec inc. (Transport David Element) (Intervenant numéro : 80059)
4, rue de L'Église, Gros-Morne
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Québec
Canada , G0E 1L0

Titulaire

Numéro	Nom
80059	9115-1787 Québec inc. (Transport David Element)

Titre

Numéro	Période	Site d'extraction
BNE 58580	2024-08-30 au 2027-03-31	22H04-2

Type d'exploitation : Redevable avec production de déclarations d'extraction annuelles.

Substances permises : Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles

Localisation : Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CL335

Note : CL335 = Canton LA RIVIERE

Coordonnées (UTM - NAD 83) : Est : 314802 Nord : 5437921 Zone : 20

Exploité en vertu de : Droits acquis reconnus

Autres :

Numéro MTQ : 3173-0014

Votre référence : BNE 23037 Titulaire no: 80059

Description : Obligation de laisser un libre accès au site en tout temps.

Attention: -Voir plan d'exploitation et bande de protection des Rivières Mercier et Madeleine.

Obligation pour l'exploitant de baliser l'aire d'exploitation et de maintenir les balises visibles en tout temps.

----- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail. Il doit également permettre l'accès au terrain et ne pas nuire à l'exercice des autres droits miniers.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances doivent être transmis et reçus au Ministère à la date prévue par règlement, soit le 15 avril de chaque année, qu'il y ait eu ou non extraction et/ou transport de substances minérales de surface.

Québec, le 30 août 2024

Le registraire : Diane Filion

Certificat d'inscription de bail non exclusif
d'exploitation de substances minérales de surface
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

2160383

Jacques Gauthier (Intervenant numéro : 106706)
700, 5e Rue
Murdochville, Québec
Canada , G0E 1W0

Titulaire

Numéro	Nom
106706	Jacques Gauthier

Titre

Numéro	Période	Site d'extraction
BNE 59702	2026-02-16 au 2029-03-31	22H04-2

Type d'exploitation : Redevable avec production de déclarations d'extraction annuelles.

Substances permises : Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles

Localisation : Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CL335

Note : CL335 = Canton LA RIVIERE

Coordonnées (UTM - NAD 83) : Est : 314802 Nord : 5437921 Zone : 20

Exploité en vertu de : Droits acquis reconnus

Autres :

Numéro MTQ : 3173-0014

Votre référence : Banc km 26 Murdochville

Description : Obligation de laisser un libre accès au site en tout temps.

Attention: -Voir plan d'exploitation et bande de protection des Rivières Mercier et Madeleine.

Obligation pour l'exploitant de baliser l'aire d'exploitation et de maintenir les balises visibles en tout temps.

----- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail. Il doit également permettre l'accès au terrain et ne pas nuire à l'exercice des autres droits miniers.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances doivent être transmis et reçus au Ministère à la date prévue par règlement, soit le 15 avril de chaque année, qu'il y ait eu ou non extraction et/ou transport de substances minérales de surface.

Québec, le 16 février 2026

Le registraire : Diane Filion

Certificat d'inscription de bail non exclusif
d'exploitation de substances minérales de surface
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

2160383

Jacques Gauthier (Intervenant numéro : 106706)
700, 5e Rue
Murdochville, Québec
Canada , G0E 1W0

Titulaire

Numéro	Nom
106706	Jacques Gauthier

Titre

Numéro	Période	Site d'extraction
BNE 59702	2026-02-16 au 2029-03-31	22H04-2

Type d'exploitation : Redevable avec production de déclarations d'extraction annuelles.

Substances permises : Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles

Localisation : Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CL335

Note : CL335 = Canton LA RIVIERE

Coordonnées (UTM - NAD 83) : Est : 314802 Nord : 5437921 Zone : 20

Exploité en vertu de : Droits acquis reconnus

Autres :

Numéro MTQ : 3173-0014

Votre référence : Banc km 26 Murdochville

Description : Obligation de laisser un libre accès au site en tout temps.

Attention: -Voir plan d'exploitation et bande de protection des Rivières Mercier et Madeleine.

Obligation pour l'exploitant de baliser l'aire d'exploitation et de maintenir les balises visibles en tout temps.

----- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail. Il doit également permettre l'accès au terrain et ne pas nuire à l'exercice des autres droits miniers.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances doivent être transmis et reçus au Ministère à la date prévue par règlement, soit le 15 avril de chaque année, qu'il y ait eu ou non extraction et/ou transport de substances minérales de surface.

Québec, le 16 février 2026

Le registraire : Diane Filion

RAPPORT D'INSPECTION – EXPLOITATION

Service de la gestion des droits miniers

Site				
N° de Site : 22H04-2		Substance exploitée : Gravier		Type : BNE
Localisation				
Carte n° 1 et 2			Localisation conforme ☒ Oui ☐ Non ☐ NA	
Région administrative : 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine			Tenure : Publique	
MRC : La Côte-de-Gaspé			Municipalité : Mont-Albert	
Canton : CL335 LA RIVIERE	Rang : Rang	Lots : Lots	Cadastre rénové : Cadastre	
Coordonnées UTM : NAD 83 Zone : 20 Est (m) : 314802 Nord (m) : 5437921				
Instructions particulières : Cliquez ici pour entrer du texte.				
Inspection				
Date : 2023-09-14		Heure d'arrivée : 7H30		Heure de départ : 8h15
Inspecteur : Pierre-François Côté			Inspecteur (2) : Choisir un inspecteur	
Titres				
Titre n°1	BNE-23037 Titulaire : 9115-1787 Québec inc. (Transport David Element)	Date d'inscription : 2007-06-14 N° Entreprise : 1160718558	Date d'expiration : 2024-03-31 N°ODM : 80059	
Entretiens avec des intervenants				
Nom	Organisation	Fonction	Type d'entretien	Téléphone
Nom, Prénom.	Organisation	Fonction.	Type-	XXX-XXX-XXXX
Nom, Prénom.	Organisation	Fonction.	Type-	XXX-XXX-XXXX
Commentaire(s) :				

Respect des distances					
Carte n° 6					
Entité	Distance minimum	Article référent	Conforme	Non conforme	Non applicable
Lac, cours d'eau régulier, marécage arbustif riverain, marais	30 m	RCS art.15	☒	☐	☐
Tourbière ouverte, art. 15 *Au sud du 50° parallèle	100m	RCS art.15	☒	☐	☐
Tourbière (RADF uniquement)	30m	RADF art.119	☒	☐	☐
Tourbière ouverte, art. 15 *Au Nord du 50° parallèle	30m	RCS art.15	☐	☐	☒
Habitation (Sauf si titulaire propriétaire ou locataire)	150m	RCS art.15	☒	☐	☐
Camping	150m	RADF art.121	☒	☐	☐
Réserves écologiques	100m	RCS art.16	☒	☐	☐
Distance entre la sablière et voie publique, art 18 *Au sud du 55° parallèle	35m	RCS art.18	☒	☐	☐
Terrains voisins (appartenant à un autre propriétaire)	10 m	RCS art.19	☒	☐	☐
Prise d'eau municipale	1 km	RADF, art. 121	☒	☐	☐
Commentaire(s) :					

Respect des périmètres	
Respect du périmètre (BEX) (art. 140 et 152, Loi sur les mines) :	☒ Oui ☐ Non ☒ NA Carte n° 6
Respect du périmètre du certificat environnemental (BNE) :	☐ Oui ☐ Non ☒ NA Carte n° Numéro
Commentaire(s) : Dépassement à l'est sur lot privé	

Aspect environnementaux	
Présence de matière résiduelle (LQE art.66) :	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Indices organoleptiques d'hydrocarbures (LQE art.20)	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Exploitation sous la nappe phréatique (RCS art.20)	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Déboisement conforme (RSM art. 63)	☒ Oui ☐ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Présence de béton bitumineux	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Présence de béton de ciment	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Commentaire(s) :	

Entités et Infrastructures			Aucune ☒
Entité	Photo	Est (m)	Nord (m)
Balance Numéro séquentiel.	N°4	314751	5437903
Concasseur/Tamiseur Numéro séquentiel.	N°5	315003	5437821
Camion Numéro séquentiel.	N°6	314952	5437895
Commentaire : Le camion n'a pas bougé depuis 2016 et devrait être retiré du site.			

Exploitation	
Substance exploitée : Gravier	Exploitation : Aucune exploitation récente
Le site est épuisé : Oui ☐ Non ☒ NA ☐	Enjeu de sécurité : Oui ☐ Non-Observé ☒ NA ☐

Conclusion et recommandations

Il y a eu de l'exploitation depuis 2021.
Un camion est abandonné sur le site et devrait être retiré.

Signature

Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que les photos qui y sont incluses n'ont fait l'objet d'aucune modification.


Nom : Côté


Prénom : Pierre-François


Signature :

original signé

Date : 2023-12-18







Carte n°4 : Contraintes à l'activité minière








Photo n°1 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Nord-ouest

Nord (m) : 1234567

Photo n°2 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Sud-ouest

Nord (m) : 1234567

Photo n°3 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Nord

Nord (m) : 1234567

Photo n°4 : Balance



Est (m) : 314748

Nord (m) : 5437903

Vue vers : Choisissez un élément.

Photo n°5 : camion



Est (m) : 314954

Nord (m) : 5437897

Vue vers : Choisissez un élément.

RAPPORT D'INSPECTION – EXPLOITATION

Service de la gestion des droits miniers

Site				
N° de Site : 22H04-02		Substance exploitée : Gravier		Type : BNE
Localisation				
Carte n° 1 et 2			Localisation conforme ☒ Oui ☐ Non ☐ NA	
Région administrative : 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine			Tenure : Publique	
MRC : La Haute-Gaspésie			Municipalité : Mont-Albert	
Canton : CL335 LA RIVIERE	Rang : Rang	Lots : Lots	Cadastre rénové : Cadastre	
Coordonnées UTM : NAD 83 Zone : 20 Est (m) : 314802 Nord (m) : 5437921				
Instructions particulières : Cliquez ici pour entrer du texte.				
Inspection				
Date : 2024-08-27		Heure d'arrivée : 14 :00		Heure de départ : 14 :40
Inspecteur : Frédéric D'Amours-Leclerc			Inspecteur (2) : Pierre-François Côté	
Titres				
Titre n°1	BNE-58580 Titulaire : 9115-1787 Québec inc. (Transport David Element)	Date d'inscription : 2024-08-30 N° Entreprise : 1160718558	Date d'expiration : 2027-03-31 N°ODM : 80059	
Entretiens avec des intervenants				
Nom	Organisation	Fonction	Type d'entretien	Téléphone
Nom, Prénom.	Organisation	Fonction.	Type-	XXX-XXX-XXXX
Nom, Prénom.	Organisation	Fonction.	Type-	XXX-XXX-XXXX
Commentaire(s) :				

Respect des distances					
Carte n° 6					
Entité	Distance minimum	Article référent	Conforme	Non conforme	Non applicable
Lac, cours d'eau régulier, marécage arbustif riverain, marais	30 m	RCS art.15	☒	☐	☐
Tourbière ouverte, art. 15 *Au sud du 50° parallèle	100m	RCS art.15	☒	☐	☐
Tourbière (RADF uniquement)	30m	RADF art.119	☒	☐	☐
Tourbière ouverte, art. 15 *Au Nord du 50° parallèle	30m	RCS art.15	☐	☐	☒
Habitation (Sauf si titulaire propriétaire ou locataire)	150m	RCS art.15	☒	☐	☐
Camping	150m	RADF art.121	☒	☐	☐
Réserves écologiques	100m	RCS art.16	☒	☐	☐
Distance entre la sablière et voie publique, art 18 *Au sud du 55° parallèle	35m	RCS art.18	☒	☐	☐
Terrains voisins (appartenant à un autre propriétaire)	10 m	RCS art.19	☒	☐	☐
Prise d'eau municipale	1 km	RADF, art. 121	☒	☐	☐
Commentaire(s) : À un endroit, le site d'exploitation est situé à 35 m de distance du haut du talus de la rivière. Ce qui est près de la distance minimale demandée.					

Respect des périmètres	
Respect du périmètre (BEX) (art. 140 et 152, Loi sur les mines) :	☐ Oui ☐ Non ☒ NA Carte n° Numéro
Respect du périmètre du certificat environnemental (BNE) :	☐ Oui ☐ Non ☒ NA Carte n° Numéro
Commentaire(s) :	

Aspect environnementaux	
Présence de matière résiduelle (LQE art.66) :	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Indices organoleptiques d'hydrocarbures (LQE art.20)	☒ Oui ☐ Non ☐ NA Est (m) : 314855 Nord (m) : 5437915
Exploitation sous la nappe phréatique (RCS art.20)	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Déboisement conforme (RSM art. 63)	☒ Oui ☐ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Présence de béton bitumineux	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Présence de béton de ciment	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Commentaire(s) : Un petit cerne d'environ 25 cm de diamètre est présent sur le dessus du sol sous la pelle mécanique. Cela semble être de l'huile hydraulique. Voir la photo n°8.	


Entités et Infrastructures			Aucune ☐
Entité	Photo	Est (m)	Nord (m)
Machines sur le site 1	N°5	314927	5438046
Machines sur le site 2	N°6	314953	5437820
Camion laissé à l'abandon	N°7	314954	5437891
Pelle mécanique	N°8	314855	5437915
Balance	N°9	314742	5437902

Exploitation	
Substance exploitée : Gravier	Exploitation : Exploitation récente
Le site est épuisé : Oui ☐ Non ☒ NA ☐	Enjeu de sécurité : Oui ☐ Non-Observé ☒ NA ☐

Transport de sable et gravier						NA ☒
Titre	Plaque	Nombre de voyages	Tonnage total (t)	Prélèvement		Destination
				Réserve	Brute	
Type-no titre	#Plaque			☐	☐	

Estimation de réserve de substances minérales de surface								NA ☐	
Pile	Titre	Substance	Estimé (t/m ³)	Pile	Titre	Substance	Estimé (t/m ³)		
1	BNE-NA	Gravier tamisé	266/148	7	BNE-NA	Gravier tamisé	182/101		
2	BNE-NA	Gravier tamisé	277/154	8	BNE-NA	Gravier tamisé	86/48		
3	BNE-NA	Sable	2341/1301	9	BNE-NA	Sable	625/347		
4	BNE-NA	Sable et gravier	635/353	10	BNE-NA	Gravier tamisé	1058/588		
5	BNE-NA	Sable et gravier	697/387	11	BNE-NA	Sable	347/193		
6	BNE-NA	Sable	8570/4761	12	BNE-NA	Sable	49/27		

Commentaire(s) : Au moment de la visite, tous les titres étaient expirés et il n'y avait pas de piquets sur les piles. Le volume des piles n'a pas augmenté entre 2023 et 2024 et a légèrement diminué sur certaines piles. Ces réserves sont donc revenues la propriété de l'État.



Conclusion et recommandations

Lors de la visite de 2024, le site n'avait aucun titulaire actif. Depuis l'écriture de ce rapport le titulaire précédent (Transport David Element) a renouvelé son titre le 30 août 2024. **art. 37**

Un camion à benne (photo 7) est abandonné dans une pile depuis minimalement 2016 (rapport d'inspection de 2016).

Signature

Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que les photos qui y sont incluses n'ont fait l'objet d'aucune modification.

Nom : D'Amours-Leclerc

Prénom : Frédéric

Signature : original signé

Date : 2024-09-05

Signature (2)

Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que les photos qui y sont incluses n'ont fait l'objet d'aucune modification.


Nom : Côté


Prénom : Pierre-François


Signature :

Date : AAAA-MM-JJ

Carte n°1 : Localisation







Carte n°4 : Contraintes à l'activité minière








Photo n°1 : Vue générale du site



Est (m) : 123456

Nord (m) : 1234567

Vue vers : Est

Photo n°2 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Nord-est

Nord (m) : 1234567

Photo n°3 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Nord-ouest

Nord (m) : 1234567

Photo n°4 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Sud-ouest

Nord (m) : 1234567

Photo n°5 : Machines sur le site 1



Est (m) : 314927
Vue vers : Sud

Nord (m) : 5438046

Photo n°6 : Machines sur le site 2



Est (m) : 314953
Vue vers : Sud

Nord (m) : 5437820

Photo n°7 : Camion laissé à l'abandon depuis 2016



Est (m) : 314954

Nord (m) : 5437891

Vue vers : Sud

Photo n°8 : Pelle mécanique



Petit cerne d'huile sous la pelle mécanique d'environ 25 cm de diamètre.

Est (m) : 314855

Nord (m) : 5437915

Vue vers : Sud

Photo n°9 : Balance



Est (m) : 314742

Nord (m) : 5437902

Vue vers : Sud

RAPPORT D'INSPECTION – EXPLOITATION

Service de la gestion des droits miniers

Site			
N° de Site : 22H04-2	Substance exploitée : Gravier	Type : BNE	
Localisation			
Carte n° 1, 2 et 3		Localisation conforme ☐ Oui ☐ Non ☐ NA	
Région administrative : 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine		Tenure : Publique	
MRC : La-Haute-Gaspésie		Municipalité : Mont-Albert	
Coordonnées UTM : NAD 83 Zone : 20 Est (m) : 314802 Nord (m) : 5437921			
Instructions particulières : Cliquez ici pour entrer du texte.			
Inspection			
Date : 2025-06-17	Heure d'arrivée : 8 :45	Heure de départ : 9 :15	
Inspecteur : Frédéric D'Amours-Leclerc		Inspecteur (2) : Pierre-François Côté	
Titre(s)			
Titre n°1	BNE-58580 Titulaire : 9115-1787 Québec inc. (Transport David Element)	Date d'inscription : 2024-08-30 N° Entreprise : 1160718558	Date d'expiration : 2024-03-31 N°ODM : 80059
Présence d'un ou de Droit(s) Exclusif(s) d'Exploration (DEE) : ☐ Oui ☒ Non		Titulaire du ou des DEE idem au bail du site SMS : ☐ Oui ☐ Non ☒ NA	
Nombre de DEE superposés sur le site d'exploitation des SMS : Numéro séquentiel.			
Commentaire(s) :			

Entretiens avec des intervenants				
				Aucun ☐
Nom	Organisation	Fonction	Type d'entretien	Téléphone
David Élément	Transport David Élément	Propriétaire	Personne contactée	418-797-2467
Nom, Prénom.	Organisation	Fonction.	Type-	XXX-XXX-XXXX
Commentaire(s) : David Élément m'a confirmé que le vieux camion lui appartient. Je lui ai mentionné qu'il devait trouver une solution pour le sortir du site. Il m'a indiqué que c'était une antiquité et qu'il n'y a pas de hose de fluide qui pourrait couler au sol. Le titulaire m'a indiqué qu'il n'avait pas le temps dans l'immédiat de s'occuper de sortir ce camion du site. Je lui ai également demandé si ses concasseurs fonctionnaient toujours et il m'a indiqué que oui. Je lui ai également mentionné qu'il y a de nombreux déchets de métal sur le site. Sur ce sujet, David a indiqué que ce n'était pas lui. art. 37 J'ai appelé le titulaire en date du 2025-07-02.				

Respect des distances					
Carte n° 6					
Entité	Distance minimum	Article référant	Conforme	Non conforme	Non applicable
Lac, cours d'eau régulier, marécage arbustif riverain, marais	30 m	RCS art.15	☒	☐	☐
Tourbière ouverte, art. 15 *Au sud du 50° parallèle	100m	RCS art.15	☒	☐	☐
Tourbière (RADF uniquement)	30m	RADF art.119	☒	☐	☐
Tourbière ouverte, art. 15 *Au Nord du 50° parallèle	30m	RCS art.15	☐	☐	☒
Habitation (Sauf si titulaire propriétaire ou locataire)	150m	RCS art.15	☒	☐	☐
Camping	150m	RADF art.121	☒	☐	☐
Réserves écologiques	100m	RCS art.16	☒	☐	☐
Distance entre la sablière et voie publique, art 18 *Au sud du 55° parallèle	35m	RCS art.18	☒	☐	☐
Terrains voisins (appartenant à un autre propriétaire)	10 m	RCS art.19	☒	☐	☐
Prise d'eau municipale	1 km	RADF, art. 121	☒	☐	☐
Commentaire(s) : L'exploitation du site se situe très près du cours d'eau mais reste à environ 30 m de celui-ci.					

Respect des périmètres	
Respect du périmètre (BEX) (art. 140 et 152, Loi sur les mines) :	☐ Oui ☐ Non ☒ NA Carte n° Numéro
Respect du périmètre du certificat environnemental (BNE) :	☐ Oui ☐ Non ☒ NA Carte n° Numéro
Commentaire(s) :	

Aspect environnementaux	
Présence de matière résiduelle (LQE art.66) :	☒ Oui ☐ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Indices organoleptiques d'hydrocarbures (LQE art.20)	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Exploitation sous la nappe phréatique (RCS art.20)	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Déboisement non conforme (RSM art. 63)	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Présence de béton bitumineux	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Présence de béton de ciment	☐ Oui ☒ Non ☐ NA Est (m) : 123456 Nord (m) : 1234567
Commentaire(s) : Voir les photos 12, 13 et 14 pour les coordonnées des matières résiduelles. Des nichoirs d'hirondelles ont été observés sur une des parois du banc d'emprunt.	

Entités et Infrastructures			Aucune ☐
Entité	Photo	Est (m)	Nord (m)
Roulotte	N°4	123456	1234567
Camion antique	N°6	123456	1234567
Semi-remorque	N°7	123456	1234567
Tamiseur n°1	N°8	123456	1234567
Tamiseur n°2	N°9	123456	1234567
Tamiseur n°3	N°10	123456	1234567
Balance	N°15		
Commentaire(s) : Voir les photos pour les coordonnées.			

Exploitation	
Substance exploitée : Gravier	Exploitation : Exploitation récente
Le site est épuisé : Oui ☐ Non ☒ NA ☐	Enjeu de sécurité : Oui ☐ Non-Observé ☒ NA ☐
Commentaire(s) :	


Pierre de taille							NA ☒
N° Bloc	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Volume (m³)	Réserve	Aliéné	Expédié
Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume	☐	☐	☐ #Plaque
Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume	☐	☐	☐ #Plaque
Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume	☐	☐	☐ #Plaque
Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume	☐	☐	☐ #Plaque
Numéro	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume	☐	☐	☐ #Plaque

Dynamitage						NA ☒
Type	Moyen	Hauteur moyenne (m)	Surface (m²)	Volume estimé (m³)	Densité (t/ m³)	Tonnage estimé (t)
Calculé	Type-				2,6	
Déclaré	Type-				2,6	

Date des relevés de drone comparés : AAAA-MM-JJ et AAAA-MM-JJ

Commentaire(s) :

Plan de localisation




Transport de sable et gravier						NA ☒
Titre	Plaque	Nombre de voyages	Tonnage total (t)	Prélèvement		Destination
				Réserve	Brute	
Type-no titre	#Plaque			☐	☐	
Type-no titre	#Plaque			☐	☐	

Commentaire(s) :

Estimation de réserve de substances minérales de surface							NA ☐
Pile	Titre	Substance	Estimé (t; m³)	Pile	Titre	Substance	Estimé (t; m³)
1	BNE-58580	Gravier	614;279	7	BNE-58580	Gravier	229;104
2	BNE-58580	Sable	252;126	8	BNE-58580	Sable	346;173
3	BNE-58580	Sable	2392;1196	9	BNE-58580	Sable	732;366
4	BNE-58580	Sable	688;344	10	BNE-58580	Gravier	896;448
5	BNE-58580	Sable	476;238	11	BNE-58580	Sable	66;33
6	BNE-58580	Sable	9824;4912				

Commentaire(s) : Un total de 16 515 tonnes métriques est estimé sur le site. Les volumes sont sensiblement similaires à l’année d’avant. Quelques piles semblent avoir bougées. Le titulaire a fait une nouvelle demande de BNE en 2024. Les réserves de 2024 appartiennent donc à l’État.

Plan de localisation des réserves



Conclusion et recommandations

La portion au nord du site semble avoir été exploitée récemment. Quelques sorties de réserves semblent avoir été faites entre 2024 et 2025. Le titulaire avait fait une nouvelle demande de BNE en 2024. Les piles qui étaient présentes en 2024 appartiennent donc à l'État. De plus, au moment de notre passage en 2024, aucun titre n'était actif et il y avait de nombreuses piles.

Le titulaire a sur place 3 tamiseur dont deux qui semblent désuets et hors de fonction. Un camion antique est également enfoui dans le sable depuis plusieurs années. Trois emplacements métaux ferreux abandonnés ont été observés sur le terrain. Le titulaire a été contacté pour ces sujets et m'a mentionné qu'il voulait faire sortir du site le vieux camion mais ne comptait pas le faire dans l'immédiat et ne m'a pas donné de délai précis. Pour ce qui est des tamiseurs, il cite qu'ils fonctionnent bien. Quant aux déchets ferreux, il m'indique que ce n'est pas lui qui a laissé sur place. [art. 37](#)

Des nichoirs d'hirondelles ont été observés sur une des parois du banc d'emprunt. De nombreuses hirondelles étaient aussi présentes sur le site.

Signature

Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que les photos qui y sont incluses n'ont fait l'objet d'aucune modification.

Nom : D'Amours-Leclerc

Prénom : Frédéric

Signature :

original signé

Date : 2025-07-03

Signature (2)

Je certifie que les informations dans ce rapport sont véridiques et que les photos qui y sont incluses n'ont fait l'objet d'aucune modification.

Nom : Choisissez un élément.

Prénom : Choisissez un élément.


Signature :

Date : AAAA-MM-JJ

Carte n°1 : Localisation














Photo n°1 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Sud-est

Nord (m) : 1234567

Photo n°2 : Vue générale du site



Est (m) : 123456

Nord (m) : 1234567

Vue vers : Est

Photo n°3 : Vue générale du site



Est (m) : 123456
Vue vers : Nord-ouest

Nord (m) : 1234567

Photo n°4 : Roulotte



Est (m) : 314969
Vue vers : Ouest

Nord (m) : 5437660

Photo n°5 : Zone de tamisage et d'entreposage des réserves



Est (m) : 123456
Vue vers : Nord-ouest

Nord (m) : 1234567

Photo n°6 : Camion antique (abandonné depuis de nombreuses années).



Est (m) : 314954

Nord (m) : 5437891

Vue vers : Nord-ouest et est

Photo n°7 : Semi-remorque



Est (m) : 314986

Nord (m) : 5437867

Vue vers : Ouest et nord-ouest

Photo n°8 : Tamiseur n°1 (vieux)



Est (m) : 315004
Vue vers : Nord

Nord (m) : 5437819

Photo n°9 : Vieux tamiseur n°2



Est (m) : 314996
Vue vers : Nord

Nord (m) : 5437893

Photo n°10 : Tamiseur n°3 (récent et en ordre)



Est (m) : 314907
Vue vers : Ouest

Nord (m) : 5438044

Photo n°11 : Nichoirs d'hirondelle dans le banc d'emprunt



Est (m) : 123456

Nord (m) : 1234567

Vue vers : Choisissez un élément.

Photo n°12 : Déchets ferreux n°1



Est (m) : 314822
Vue vers : Ouest

Nord (m) : 5437853



Est (m) : 314837
Vue vers : Sud

Nord (m) : 5437848

Photo n°14 : Déchets ferreux n°3



Est (m) : 314697
Vue vers : Nord-ouest

Nord (m) : 5437906

Photo n°15 : Balance



Est (m) : 314742
Vue vers : Ouest

Nord (m) : 5437902