

Les résultats détaillés des tests de qualité de l'eau effectués à l'installation Drolet du CPE St-Édouard

Code identification	Résultat	Unité	Date	Résultats +5 ug/L
1508-9477-001-P0	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-001-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-002-P0	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-002-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-004-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-005-P0	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-005-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-006-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-007-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-008-P0	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-008-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-009-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-010-P0	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-010-P30	1,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-003-P0	2,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-004-P0	2,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-006-P0	3,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-007-P0	4,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-003-P30	5,00	ug/L	31-03-2020	ok
1508-9477-009-P0	7,00	ug/L	31-03-2020	hors norme

Échantillonnage : Exercice d'échantillonnage effectué en 2020.

- **Période de stagnation de 6 heures**
- **Deux échantillons : 1^{er} à 0 seconde d'écoulement (P0) et 2^e à 30 secondes d'écoulement (P30)**

Les résultats des tests démontrent que seulement un robinet dépasse la norme lors du prélèvement à 0 seconde d'écoulement. Un montant forfaitaire de 155 \$ a été transmis au CPE afin de d'appliquer une mesure correctrice. Le CPE pouvait par exemple changer sa robinetterie ou faire couler l'eau au moins une minute.